									Cedro, Matarraton, Guamo, con una altura de 40 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilización total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Con relación al alambre para el aislamiento se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada.
3	Cersain Muñoz	Estrella	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Cedro, Matarratón, Yopo, Botón de Oro estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario con altura de 30 cm promedio, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema, encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies, Cedro, Matarratón, Yopo, Botón de Oro con una altura de 33 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilizacion total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada.
4	Norbey Sarria	Estrella	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Yopo, Cedro, Guamo, Bilibil Matarratón, Nacedero, con altura promedio de 35 cm de estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema, encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies, Guamo, Yopo, Cedro, Matarraton,, con una altura de 38 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de

									las cercas eléctricas y la utilización total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil de proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalacion de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada.
5	Jhoana Sandoval	Cabaña	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo, estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcen de mortalidad. **2. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema, encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies, Matarraton, Boton de oro, Guamo con una altura de 28 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilización total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada.
	Maria Sarrias	Cabaña	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo, Nacedero, estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema, encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita se identificaron especies, Cedro, Guamo, Nacedero, Matarraton, , con una altura de 38 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilización total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada.

Registro fotográfico veredas Estrella y Cabaña



Fotografía 35. Verificación instalación estufa-José Lubin Sarria-Vda Estrella



Fotografía 36. Verificación siembra en sistema cerca viva-Jose Lubin Sarria-Vda Estrella



Fotografía 37. Verificación siembra enriquecimiento-Jose Lubin Sarria- Vda Estrella



Fotografía 38. Verificación instalación estufa-Nixon Sarria-Vda Estrella



Fotografía 39. Verificación instalación y funcionamiento kit cerca eléctrica-Nixon Sarria-Vda Estrella



Fotografía 40. Verificación siembra en enriquecimiento-Nixon Sarria-Vda Estrella




Fotografía 41. Verificación instalación estufa-Cersain Muñoz-Vda Estrella



Fotografía 42. Verificacion Siembras en sistema cerca viva- Cersain Muñoz -Vda Estrella



Fotografía 43. Verificación instalación impulsor-Cersain Muñoz-Vda Estrella



Fotografía 44. Verificación instalación estufa-Norbey Sarria-Vda Estrella



Fotografía 45. Verificación aislamiento-Norbey Sarria-Vda Estrella



Fotografía 46. Verificación siembras en sistema cerca viva-Norbey Sarria-Vda Estrella



Fotografia 47. Verificación instalación estufa-Jhoana Sandoval-Vda Cabaña



Fotografia 48. Verificación siembras en sistema cerca viva-Jhoana Sandoval-Vda Cabaña



Fotografia 49. Verificación siembras en sistema cerca viva-Maria Sarrias- Vda Cabaña



Fotografia 50. Verificación instalación estufa-Maria Sarrias- Vda Cabaña

- El 27 de agosto de 2025, se visitó 5 beneficiarios de la Vereda Esperanza y 1 usuaria de la vereda El Silencio donde se verifico el cumplimiento de la siembra en los diferentes sistemas, aislamiento, entrega de insumos y material vegetal e instalación de la estufa ecoeficiente y actividades pendientes de las anteriores visitas realizadas. A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo.

Tabla 5. Visitas de seguimiento Vereda Esperanza

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Instalación estufa	Observaciones
1	Gloria Osorio	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	S	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo, Nacedero, estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema, encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita se identificaron especies, Matarraton, Yopo, Flor Morado, con una altura de 37 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilizacion total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada
2	Rusber Cupitre	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la anterior visita
3	Roberto Carvajal	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Nacedero, Matarratón, Cedro, Carbón, con altura promedio de 35 cm, estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema, encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies, Nacedero, Matarraton, Cedro, Yopo con una altura de 35 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilizacion total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Con relación al alambre para el aislamiento se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del

									proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada
4	Maria Ermila Chitto	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Nacedero, Carbón , Cedro, estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre arboles y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies, Nacedero, Carbón , Cedro, Yopo, Nogal, con una altura de 38 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilización total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Con relación al alambre para el aislamiento se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada
5	Jose Hermes Angarita	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Carbón, Matarraton, Nacedero, estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario y altura promedio de 32 cm, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies, Matarraton, Nacedero, Cedro Guayacan, Carbon, Yopo, con una altura de 32 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilización total de los postes, el impulsor esta instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado

									en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa se encuentra instalada
6	Aldinea Trujillo	Silencio	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la anterior visita

Registro fotográfico vereda Esperanza



Fotografía 51. Verificación instalación estufa-Gloria Osorio



Fotografía 52. Verificación siembra en cerca viva-Gloria Osorio-Vda Esperanza



Fotografía 53. Verificación instalación estufa-Rusber Cupitre-Vda Esperanza



Fotografía 54. Verificación instalación estufa-Roberto Carvajal- Vda Esperanza



Fotografía 55. Verificación instalación y funcionamiento de kit cerca



Fotografía 56. Verificación siembras en cerca viva-Roberto

eléctrica-Roberto Carvajal-Vda Esperanza



Fotografía 57. Verificación instalación estufa-José Hermes Angarita-Vda Esperanza


Carvajal-Vda Esperanza



Fotografía 58. Verificación instalación y funcionam ento impulsor-José Hermes Angarita-Vda Esperanza



Fotografía 59. Verificación siembras en sistema cerca viva-José Hermes Angarita-Vda Esperanza



Fotografía 60. Verificación instalación estufa-María Ermila Chilito-Vda Esperanza



Fotografía 61. Verificación instalación impulsor-María Ermila Chilito-Vda Esperanza



Fotografía 62. Verificación instalación estufa-Aldinea Trujillo-Vda Silencio

- El 28 de agosto de 2025, se visitó 3 beneficiarios de la Vereda Rochela Baja, 1 beneficiario de la vereda Caldas, 2 usuarios de la Vereda Agua Caliente y 2 de Rochela Alta donde se verifico el cumplimiento de la siembra en los diferentes sistemas, aislamiento, entrega de insumos y material vegetal e instalación de la estufa ecoeficiente y actividades pendientes de las anteriores visitas realizadas. A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 6. Visitas de seguimiento Vereda Caldas, Rochela Baja, Agua Caliente, Rochela Alta

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Instalación estufa	Observaciones
1	Olga María Gomez	Caldas	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1.Sistema tradicional e instalación de estufa ecoeficiente fue verificado en la anterior visita realizada.** **2. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo Nacedero, Flor Morado, Guamo estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad **3. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies, Matarraton, Yopo, Flor Morado, con una altura de 37 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación y funcionamiento de la cerca eléctrica, todos los postes instalados y completo el aislamiento
2	Aracely Sánchez	Rochela Baja	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1.Verifiacion de instalación y funcionamiento de impulsor:** Durante la visita se verifica la instalación y funcionamiento del impulsor que había sido devuelto por garantía. Se aclara que los demás sistemas de restauración e instalación de estufa fueron verificados en la anterior visita realizada.
3	Rosalba Agudelo	Rochela Baja	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1.Verifiacion de instalación y funcionamiento de impulsor:** Durante la visita se verifica la instalación y funcionamiento del impulsor que había sido devuelto por garantía. Se aclara que los demás sistemas de restauración e instalación de estufa fueron verificados en la anterior visita realizada.
4	Carolina Trujillo	Rochela Baja	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1.Verifiacion de instalación y funcionamiento de impulsor:** Durante la visita se verifica la instalación y funcionamiento del impulsor que había sido devuelto por garantía. Se aclara que los demás sistemas de restauración e instalación de estufa fueron verificados en la anterior visita realizada.
5	Norma Constanza Sanchez	Agua Caliente	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Nogal, Yopo, Matarraton estas especies se encuentran en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de

									5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies, Yopo, Nogal, Matarraton, Nacedero, Boton de oro con una altura de 33 cm con buen estado fitosanitario y no se evidencio porcentaje de mortalidad. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación y funcionamiento de la cerca eléctrica, todos los postes instalados y completo el aislamiento. **5. Instalación estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la estufa.
6	Hector Valderrama	Agua Caliente	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Los sistemas tradicionales Enriquecimiento y cerca viva ya fueron implementados y verificados, así mismo la instalación de estufa ecoeficiente en la anterior visita realizada.** **2. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación y funcionamiento de la cerca eléctrica, todos los postes instalados y completo el aislamiento.
7	Eudel Cárdenas	Rochela Alta	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1.Verifiacion de instalación y funcionamiento de impulsor:** Durante la visita se verifica la instalación y funcionamiento del impulsor que habia sido devuelto por garantía. Se aclará que los demás sistemas de restauración e instalación de estufa fueron verificados en la anterior visita realizada.
8	Dagoberto Cárdenas	Rochela Alta	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1.Verifiacion de instalación y funcionamiento de impulsor:** Durante la visita se verifica la instalación y funcionamiento del impulsor que habia sido devuelto por garantía. Se aclara que los demás sistemas de restauración e instalación de estufa fueron verificados en la anterior visita realizada.

Registro fotográfico veredas Caldas, Rochela Baja, Rochela Alta y Agua Caliente



Fotografía 63. Verificacion siembras en cerca viva y aislamiento-Olga Maria Gomez-Vda Caldas



Fotografía 64. Verificación siembras en enriquecimiento-Olga Maria Gómez-Vda Ca das



Fotografía 65. Verificación instalación y funcionamiento de impulsor-Aracely Sánchez-Vda Rochela Baja



Fotografía 66. Verificación instalación y funcionamiento de impulsor-Rosalba Agudelo-Vda Rochela Ba,a



Fotografía 67. Verificac on instala ación y funcionamiento de impulsor-Carol na Trujillo-Vda Rochela Baja



Fotografía 68. Verificación instalacion estufa-Norma Constanza Sanchez-Vda Agua Caliente



Fotografía 69. Verificación siembras en sistema cerca viva-Norma Constanza Sánchez-Vda Agua Caliente



Fotografía 70. Verificación terminación de aislamiento-Héctor Valderrama-Vda Agua Caliente



Fotografía 71. Verificación instalación y funcionamiento de impulsor-Eudel Cardenas-Vda Rochela Alta



Fotografía 72. Verificación instalación y funcionamiento de impulsor-Dagoberto Cardenas-Vda Rochela Alta

Así las cosas, se realizaron un total de 36 visitas, en la siguiente tabla se especifican los datos de los usuarios visitados, áreas de implementación y coordenadas:

Tabla 7. Listado de usuarios visitados en el municipio de Morelia, Caquetá.

No.	NOMBRE DE USUARIO	VEREDA	ÁREA (HA)	TIPO DE SISTEMA DE SIEMBRA	COORDENADAS	
					N	W
1	Jhony Carvajal	Bruselas	3	Enriquecimiento Cerca Viva	1°19'6"	75°37'35"
2	Alba Lucia Franco	Bruselas	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°18'22"	75°38'19"
3	Guillermo Rojas	Fuente Hermosa	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	1°17'51"	75°40'11"
4	Edith Lugo	Acacias	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	1°24'6"	75°42'17"

5	Walter Renza Becerra	Lagunilla	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°27'1"	75°39'3"
6	Maritza Bautista	Buena Vista	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°29'37"	75°45'22"
7	Telesforo Arrigui	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'41"	75°35'24"
8	Jhon Yami Duque	Agua caliente	4	Sistema Tradicional Enriquec miento Cerca Viva	1°20'2"	75°36'46"
9	Amparo Peña	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'16"	75°37'6"
10	Alfonso Carvajal	Silencio	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°32'43"	75°45'59"
11	Diosenel Lugo	Silencio	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°32'23"	75°46'12"
12	Dennys Llanos Triana	Esperanza	3	Enriquecimiento Cerca Viva	1°31'27"	75°45'58"
13	Jesus Amin Vargas	Silencio	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°32'36"	75°45'34"
14	Alberto Vargas Castaño	Silencio	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°32'47.0"	75°46'26.5"
15	Aracely Lugo	Silencio	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°32'05.6"	75°46'44.2"
16	Leyder Adolfo Floriano	Silencio	3	Enriquecimiento Cerca Viva	1°33'24.7"	75°45'35.0"
17	Jose Lubin Sarria	Estrella	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°33'24.9"	75°46'53.6"
18	Nixon Sarria	Estrella	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°34'06.5"	75°47'16.0"
19	Cersain Muñoz	Estrella	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°34'07.5"	75°47'03.6"
20	Norbey Sarria	Estrella	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°33'02.2"	75°47'10.4"
21	Jhoana Sandoval	Cabaña	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°34'36"	75°47'23"
22	Maria Sarrias	Cabaña	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°35'6"	75°47'48"
23	Gloria Osorio	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°31'32"	75°47'43"
24	Rusber Cupitre	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°31'13"	75°47'20"
25	Roberto Carvajal	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°31'40.3"	75°47'20.1"
26	Maria Ermila Chilito	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°31'20.1"	75°46'35.6"
27	Jose Hermes Angarita	Esperanza	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°31'48"	75°46'59.3"

28	Aldinea Trujillo	Silencio	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°32'34"	75°44'59"
29	Olga María Gomez	Caldas	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°30'20"	75°44'54"
30	Aracely Sánchez	Rochela Baja	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°17'8"	75°35'15"
31	Rosalba Agudelo	Rochela Baja	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°16'33"	75°34'38"
32	Carolina Trujillo	Rochela Baja	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°17'57"	75°35'39"
33	Norma Constanza Sanchez	Agua Caliente	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°21'48.6"	75°36'12.8"
34	Hector Valderrama	Agua Caliente	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°21'14.0"	75°37'29.7"
35	Eudel Cárdenas	Rochela Alta	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'12.5"	75°42'20.3"
36	Dagoberto Cárdenas	Rochela Alta	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'10.6"	75°42'30.6"
TOTAL, Ha			**90**			

De acuerdo a la información de la anterior tabla, se evidencia que los 36 predios visitados equivalentes al 45% de la totalidad de los beneficiarios del proyecto, han cumplido a satisfacción las medidas de restauración ecológica, con la totalidad de las siembras en los respectivos sistemas de acuerdo con su acta de compromiso, instalación de estufas, funcionamiento de cerca eléctricas con sus respectivos accesorios.

Con respecto las estufas ecoeficientes, de los 36 beneficiarios visitados tienen su estufa instalada correctamente. Pero 10 usuarios le hacen falta el cenicero y 2 usuarios el termómetro del horno; se resalta que estos accesorios no afectan el normal funcionamiento de la estufa, pero han sido solicitados por la comunidad.

5. CONCLUSIONES

Durante las visitas de campo se verificó el estado de 36 beneficiarios, que corresponden al 45% de la población objetivo del proyecto. Dichos beneficiarios cumplen en su totalidad con las actividades de restauración y manejo previstas, a saber:

- ✓ Establecimiento forestal bajo los sistemas implementados (cercas vivas, enriquecimiento con especies nativas y plantación en sistema tradicional).
- ✓ Aislamiento de los sistemas establecidos, garantizando el adecuado funcionamiento de los accesorios de protección.

- ✓ Instalación de estufas ecoeficientes, verificando su operatividad y uso adecuado; sin embargo, aún se encuentra pendiente la entrega de ceniceros, accesorios fundamentales para la optimización del sistema.

- ✓ Este ejercicio de verificación permite inferir que, extrapolando la información a la totalidad de los 80 beneficiarios, se estaría alcanzando el cumplimiento del 100% de las actividades previstas en el marco del contrato, con una intervención total de 220 hectáreas bajo los lineamientos técnicos estipulados.
- ✓ Se constató la presencia y adecuada adaptabilidad de especies forestales maderables (Yopo, Abarco, Leucaena, Flor Morado, Nogal, Cedro, Guayacán, Guamo, Bilibil y Sangretoro) y forrajeras (Matarratón, Nacedero y Botón de Oro). Estas especies presentan un estado fitosanitario favorable y una buena respuesta a las condiciones climáticas y edáficas de la zona, lo cual respalda la viabilidad de los sistemas de restauración implementados.

- ✓ Durante la verificación se identificaron inconsistencias en la cartografía presentada por la Unión Temporal Reforestación Morelia, evidenciando que varias de las coordenadas geograficas no corresponden con las áreas efectivamente intervenidas en campo. Este hallazgo genera un riesgo en la trazabilidad y validez técnica del proyecto, por lo que se requiere la corrección inmediata y presentación de una cartografía ajustada y definitiva para efectos de validación.

- ✓ De los 36 beneficiarios visitados, 35 expresaron inconformidad frente al pago de jornales, manifestando que aún se encuentra pendiente la cancelación del saldo correspondiente por culminación de actividades. Esta situación representa un factor de desmotivación comunitaria que podría afectar la sostenibilidad de las acciones de restauración si no se atiende con prontitud.

6. RECOMENDACIONES

Para los beneficiarios:

- ✓ Realizar actividades de mantenimiento silvicultural y agroecológico de manera periódica, incluyendo resiembra en áreas con mortalidad, fertilización, limpias, podas de formación y control fitosanitario, con el fin de garantizar la supervivencia y crecimiento óptimo de las plantaciones.
- ✓ Asegurar el mantenimiento y refuerzo de las cercas vivas, así como la limpieza y cuidado de las estufas ecoeficientes, con el objetivo de prolongar su vida útil y mantener su eficiencia energética.

Para la Unión Temporal Reforestación Morelia:

- ✓ Actualizar de manera inmediata la base cartográfica del proyecto, incorporando información precisa de cada una de las actividades ejecutadas (sistemas de siembra, áreas aisladas, ubicación de estufas), garantizando coherencia entre la planificación documental y la implementación en campo.

- ✓ Realizar la entrega de los accesorios pendientes (ceniceros y termómetros) para las estufas ecoeficientes, con el propósito de completar la funcionalidad técnica del componente de eficiencia energética.

- ✓ Priorizar el pago oportuno y completo de los jornales a la totalidad de los beneficiarios, en reconocimiento a la ejecución satisfactoria de las actividades establecidas, asegurando así la confianza comunitaria y la continuidad de los procesos de restauración.

Es un informe de:

TATIANA PORTILLA ALVARADO
Ingeniera forestal- Profesional de Apoyo
Supervisión técnica

Vo. Bo MARCELA MILDRED PÉREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación Ambiental
Supervisora

7934

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
23	09	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Jhon Carvajal C.C: 17.690.266

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Bruselas	Fuente hidrica
Área destinada para el proyecto: 3 ha.	Coordenadas: N 1° 19' 9" W 75° 37' 38"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1 [ ] [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas **N** **W** m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N 1° 19' 16,8" W 75° 37' 35,6" m s n m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra 800 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre comun	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	53	X			X			
2	Yopo.	60.	X			X			
3	Guayaban	28	X			X			
4	Yopo.	60	X			X			
5	Yopo	70.	X			X			
6	Nogal	18	X			X			
7	Nogal	30	X			X			
8	Yopo.	90	X			X			
9	Nogal	25	X			X			
10	Yopo	130	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Se encuentra arboles en buen estado fitosanitario se recomienda realizar labores de mantenimiento.

6 ACTIVIDAD 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 10°19'6" W 75° 37' 35" msnm [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1040

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACION DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Matarratón	50.	X			X			
2	Flor Morado	37	X			X			
3	Yopo	60	X			X			
4	Flor Morado	45.	X			X			
5	Yopo	55	X			X			
6	Yopo	43	X			X			
7	Flor Morado	50	X			X			
8	Matarratón	45	X			X			
9	Flor Morado	47.	X			X			
10	Matarratón	60	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7935

OBSERVACIONES: se recomienda realiza mantenimiento periódico.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR
TEMAS QUE RECUERDA

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la Instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 19' 10" W 75° 37' 37"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Para más proyectos se tenga en cuenta más especies maderables.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: se recomienda continua con el mantenimiento de las áreas sembradas, y conserva los incentivos recibidos.

Beneficiario

NOMBRE Jhony Carvajal
Nº CEDULA 17690266
Nº CELULAR 316 827 9180

Técnico de segulmiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE Tahonia Portilla. Ivan Tamayo
Nº CEDULA 1124565195 1122783535

7936

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA	Dia	Mes	Año
	23	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Guillermo Rojas C.C: 17 633 813.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia.	
Vereda: Fuente Hermosa	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 3ha.	Coordenadas N 1°17'51" W75°40'41"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas **N** **W** m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Areas aledañas a bosques [ ] Areas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: sistema ya verificado en la anterior visita

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N [ ] W [ ] m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACION DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazaco [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya implementado y verificado por parte de la supervisor

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACION DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7937

OBSERVACIONES: Sistema verificado por supervisión en la anterior visita realizada.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR: _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Se verifica funcionamiento del empalser.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N W
Ya instalada y verificada en la anterior visita.

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar labores de mantenimiento y cosecha todos incentivos entregados.

Beneficiario		Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA	
	x Guillermo Reyes.	FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	Iván Enriquez / Tatiana Padilla
Nº CEDULA:	17632812.	Nº CEDULA	1122783505 / 1124865195
Nº CELULAR			

7938

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
23	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Maritza Bautista C.C: 40075572

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Buenvista.	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 3hq.	Coordenadas: N 1°29'37" W 75°45'21"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre comun	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado en la anterior visita.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado en la anterior visita

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 29' 38" W 75° 45' 23" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre comun	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Guamo	88	X			X			
2	Yopo.	75	X			X			
3	Nogal	25	X			X			
4	Yopo	90	X			X			
5	Nogal	24	X			X			
6	Chiparo.	21	X			X			
7	Nogal	15	X			X			
8	Matarratón	31	X			X			
9	Guamo	45	X			X			
10	Guayacán.	16	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7939

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labores de mantenimiento.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR
TEMAS QUE RECUERDA:

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 29' 37" W 75° 45' 21"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar labores de mantenimiento, conservar los materiales, insumos entregados.

Beneficiario

NOMBRE x Armando Castro M
Nº CEDULA x 97446267
Nº CELULAR

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE Juan Enriquez Tatiana Portilla A.
Nº CEDULA 1122753535 1124865191

Recibe la visita el esposo de la usuaria.

7940

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
23	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Edith Lugo C.C: 40757810

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Acacias	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 3 ha	Coordenadas: N 1°24'6" W 75°42'17"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas **N** **W** m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACION DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado en la anterior visita realizada.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] real [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACION DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7941

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado por la anterior visita

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR
TEMAS QUE RECUERDA

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Se verifica instalación y buen funcionamiento del impulsor.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [ ]
Coordenadas N W
La estufa ya fue instalada y verificada en la anterior visita

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda seguir con las labores de mantenimiento y conservar los elementos entregados.

Beneficiario

NOMBRE [illegible] Lugo
Nº CEDULA 40757610
Nº CELULAR

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE 1122763553
Nº CEDULA Juan Enrique Patiño 7124865194.

7942

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA | Dia: 23 | Mes: 08 | Año: 2025.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Alba Lucia Franco. C.C: 41628453

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia.	
Vereda: Bruselas	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2ha	Coordenadas N 1° 18' 22" W 75° 38' 19"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI ☐ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☐ NO ☐

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

OBSERVACIONES: Sistema verificado en la anterior visita.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m s n.m

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra

Sistema de siembra Cuadrado ☐ Ineal ☐ Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐ Áreas de potreros ☐

6.2. PREPARACION DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI ☐ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☐ NO ☐

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

7943

OBSERVACIONES: sistema ya verificado en la anterior visita.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [ ] NO [ ]

Ya fue verificado en la anteria visita.

Tipo de posteadura: Poste Plástico [ ] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [ ] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 18' 22" W 75° 38' 19"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar labores de mantenimiento a las áreas sembradas y conservar los elementos entregados

Beneficiario

NOMBRE: Esneider Cediel
Nº CEDULA: 1117885331 Morelia
Nº CELULAR: 3124910114

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enriquez | Tatiana Pen. Lilka
Nº CEDULA: 1122733155 | 1124065945.

Atendió la visita el mayordomo.

7944

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
23	09	2025.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Walter Ronza C.C: 17.653.803

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia.	
Vereda: Lagunilla	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 4ha.	Coordenadas: N 1°26'59" W 75°39'6"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 26'59" W 75°34'4" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1111] Sistema de siembra: [3X3]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [X] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cedro	20	X			X			
2	Matarraton	30	X			X			
3	Nogal	27	X			X			
4	Flor Morado	33	X			X			
5	Guamo	24	X			X			
6	Matarraton	39	X			X			
7	Flor Morado	29	X			X			
8	yopo	29	X			X			
9	yopo	34	X			X			
10	Guamo	34	X			X			

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labores de mantenimiento para asegurar la supervivencia de los individuos sembrados.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [2] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado por supervisión anteriormente.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7945

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado por la supervisor en la anterior visita.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR: _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N W
La estufa fue instalada y verificado por supervisor anterior visita.

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar mantenimiento periodico a todas las áreas sembradas. y Conservar los incentivos recibidos.

Beneficiario

NOMBRE: Guillermo Jaramillo
Nº CEDULA: 17.628.608
Nº CELULAR: 3203775282

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Lucia Enriquez Tatiana Portilla
Nº CEDULA: 1.123233575 1124865195

7946

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
24	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Telesforo Arguí. C.C: 17640936.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Aga Caliente.	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 3 ha	Coordenadas: N 1° 20' 41" W 75° 35' 24"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 20' 41" W 75° 35' 25" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1. Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra 3X3

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Guamo	30	X			X			
2	Cedro	20	X			X			
3	Nogal	40	X			X			
4	Cedro	20	X			X			
5	Guamo	25	X			X			
6	Yopo	20	X			X			
7	Yopo	32	X			X			
8	Cedro	15	X			X			
9	Yopo	32	X			X			
10	Yopo	43	X			X			

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Se recomienda realiza labores de mantenimiento (plateo)

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 20' 30" W 75° 35' 28" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Flor Morado	52	X			X			
2	Chipaco-caibon	45	X			X			
3	Naceden	20	X			X			
4	Chipaco-caibon	40	X			X			
5	Nacedero	33	X			X			
6	Nacedero	47	X			X			
7	Chipaco-caibon	30	X			X			
8	Flor Morado	32	X			X			
9	Nacedero	30	X			X			
10	Nacedero	32	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilizacion [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labores de mantenimiento.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°20'43,1 W 75°35'22,0 m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1040

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACION DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Chipaco	40	X			X			
2	Flor Morado	55	X			X			
3	Chipaco	42	X			X			
4	Flor Morado	55	X			X			
5	Matarratón	70	X			X			
6	Flor Morado	52	X			X			
7	Matarratón	36	X			X			
8	Matarratón	50	X			X			
9	Guamo	19	X			X			
10	Cedro	17	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilizacion [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7947

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labores de mantenimiento

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Km 17 - Rabela Alta.
TEMAS QUE RECUERDA: Establecimiento de cultivos forestales
-mantenimiento de estufa.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 20' 42" W 75° 35' 29"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
~~Ninguna~~ Mencionan que le hace falta el pago final de jornales.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar labores de mantenimiento (platco) en la áreas implementadas y conserva los elementos, herramientas, recibidos.

Beneficiario

NOMBRE: Teleforo Arrigui
Nº CEDULA: 17.690.836
Nº CELULAR:

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Tatiana Patiño A. Juan Enrique
Nº CEDULA: 1124865945, 1122783535

7948

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
24	09	2025.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Juan Yami Duque C.C: 17.647.340.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Agua Caliente.	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 4 ha	Coordenadas: N 1° 19' 57" W75° 36' 49"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 20' 00,9" W 75° 36' 46,7" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [2] Densidad de siembra [2222] Sistema de siembra: [3X3]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Flo Morado	43	X			X			
2	Chipaco	40	X			X			
3	Flo Morado	62	X			X			
4	Matarata	57	X			X			
5	Chipaco cabo	40	X			X			
6	Flo Morado	50	X			X			
7	Caibos	45	X			X			
8	Flo Morada	40	X			X			
9	Caibos	50	X			X			
10	Macedonio	50	X			X			

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labor de mantenimiento Periodico (plateo).

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°20 4" W 75° 36' 44" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [400] Sistema de siembra [5X5]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Flor Morado	33	X			X			
2	Nacedero	30	X			X			
3	Cedro	20	X			X			
4	Yopo	22	X			X			
5	de Morado	44	X			X			
6	Yopo	25	X			X			
7	Flor Morado	55	X			X			
8	Flor Morado	44	X			X			
9	Yopo	32	X			X			
10	Flor Morado	36	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilizacion [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labor de mantenimiento (plateo).

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°20' 6" W 75°36'46" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1040

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Flor Morado	50	X			X			
2	Yopo	43	X			X			
3	Yopo	32	X			X			
4	Matarratón	60	X			X			
5	Flor Morado	60	X			X			
6	Yopo	40	X			X			
7	Flor Morado	42	X			X			
8	Matarratón	57	X			X			
9	Flor Morado	54	X			X			
10	Matarratón	60	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7949

OBSERVACIONES: Realizar labores de mantenimiento (plateo) se verifica. Individuos con buen desarrollo

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Km 17 Rachela Alta
TEMAS QUE RECUERDA: Establecimiento de cultivos forestales
mantenimiento de estufas ecoeficientes

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 1' 55" W 75° 36' 30"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Realizar labores de mantenimiento periodico por la supervivencia de los individuos sembrados, y conservo los materiales entregados.

Beneficiario

NOMBRE: X JHON Yuri Duque
Nº CEDULA: 17674340
Nº CELULAR: 3118198635

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Tatiana Patiño A. Juan Enrique
Nº CEDULA: 1122686195 1.122783535

7950

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
24	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Amparo Peña C.C: 40773983

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Agua Caliente	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 3ha.	Coordenadas: N 1° 20' 24" W 75° 37' 12"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 20' 22,3" W 75° 37' 10,6" m.s.n.m [ ]

1° 20' 24 75° 37' 12"

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra: 3x3

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Guamo-caobo	30	X			X			
2	Nogal	22	X			X			
3	Nogal	30	X			X			
4	Nogal	25	X			X			
5	Flor Morado	48	X			X			
6	Guamo	30	X			X			
7	Flor Morado	46	X			X			
8	Nogal	27	X			X			
9	Flor Morado	45	X			X			
10	Guamo	40	X			X			

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema con individuos con buen estado fitosanitario. Se recomienda labores de mantenimiento.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado Por la supervisor en la antena visita realizada

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1]

Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] ineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7951

OBSERVACIONES: Sistema verificado por supervisión en la anterior visita realizada.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR: _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Sistema ya verificado en la anterior visita realizada

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°20'16" W 75°37'6"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar el mantenimiento periódico y conservar todos los materiales recibidos.

Beneficiario

NOMBRE x Amparo Pena
Nº CEDULA: 40c 773 4 os
Nº CELULAR:

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Tatiana Portilla A. Juan Enriquez
Nº CEDULA: 1124965195 1.122.253.535

7952

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
25	06	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Alfonso Carvajal C.C: 68.020 80.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Silencio.	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2ha	Coordenadas: N 1°32'48" W75°48'56"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3.

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°32'45" W 75°48'56" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Bilibil	42	X			X			
2	Bilibil	23	X			X			
3	Flo Morado	44	X			X			
4	Carbon	30	X			X			
5	Flor Morado	55	X			X			
6	Cerbon	29	X			X			
7	Laurel	42	X			X			
8	Flo Morado	57	X			X			
9	Carbon	52	X			X			
10	Flor Morado	48	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Realiza labores de mantenimiento, los arboles presentan buen desarrollo.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°32'45" W 75°45'58" m.s.n.m [ ]

Nro, Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Flo Morado	35	X			X			
2	Yopo	40	X			X			
3	Leucaena	37	X			X			
4	Flo Morado	55	X			X			
5	Leucaena	69	X			X			
6	Flor Morado	41	X			X			
7	Flo Morado	44	X			X			
8	Flo Morado	45	X			X			
9	Matarraton	22	X			X			
10	Yopo	32	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7953

OBSERVACIONES: Realizo labores de mantenimiento pero esta se afectado por el pasto.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Escuela Vda El Silencio
TEMAS QUE RECUERDA: Siembras, mantenimiento de eras

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 32' 93" W 75° 45' 59"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Merecia que realicen el pago final de jornales que aun no han sido recibidos.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: se recomienda realiza labores de mantenimiento periodicos a las eras de siembra y cosecha todos elementos recibidos.

Beneficiario

NOMBRE: Alfonso T. C.
Nº CEDULA: 6820820
Nº CELULAR: 3137655824

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Tatiana Portilla A. Juan Enrique Z
Nº CEDULA: 1124965191 1.122.763.335

7954

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
25	09	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Leyder Adolfo Floriano. C.C: 17.650.611.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia.	
Vereda: Silencio	Fuente hídrica: Bocaquera.
Área destinada para el proyecto: 3	Coordenadas: N 1° 33' 24,4" W -75° 45' 34,9"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades:

Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de Insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1° 33' 31,3" W -75° 45' 34,3" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra 650 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	40 cm	X			X			
2	Carbon	45 cm.	X			X			
3	Nunacdeb	33 cm.	X				X		
4	M. Raton	42 cm.	X			X			
5	Bilibil	28 cm.	X				X		
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: La plantacion presenta Buena adaptabilidad - Se recomienda realizar mantenimientos periodicos preventivos.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 33' 22,8" W -75° 45' 36,4" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1040

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [X] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	80 cm	X			X			
2	M. Raton	60 cm.	X			X			
3	Bilibil	40 cm.	X			X			
4	Yopo	70 cm.	X			X			
5	Yopo	40 cm.	X			X			
6	Yopo	28 cm.	X				X		
7	M. Raton	35 cm.	X			X			
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7955

OBSERVACIONES: *

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR Escuela del silencio y donde la Señora Aldinei
TEMAS QUE RECUERDA: - Como Sembrar un Arbol
- Distancias de siembra
- como utilizar y Mantener la estufa

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 33' 24,5" W -75° 45' 54,8"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: Proyecto Bien ejecutado
Solicita se los tengan en cuenta para proximos proyectos

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda seguir realizando
actividades de Mantenimiento y conservar los materiales y
Estufa entregados

Beneficiario

NOMBRE
Nº CEDULA: 1765061[illegible]
Nº CELULAR: 3174566959

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Dario Enriquez
Nº CEDULA: 1.122753535.

Tatiana Portilla
1124865145.

7956

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Día	Mes	Año
25	09	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Araceli Lugo C.C: 40770805

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Silencio	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2H	Coordenadas: N 01° 32' 05,1 W -75° 46' 44,0''

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra. [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2 3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI ☐ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☐ NO ☐

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

OBSERVACIONES: las Actividades ya fueron supervisadas y ejecutadas

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m s.n.m

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra

Sistema de siembra Cuadrado ☐ Lineal ☐ Tresbolillo Otro

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐ Áreas de potreros ☐

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI ☐ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☐ NO ☐

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

7957

OBSERVACIONES: las actividades ya fueron verificadas anteriormente por supervisor

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA:

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [ ] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [ ] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 01° 32' 05,1" W -75° 46' 44,0"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El beneficiario muestra conformidad con las actividades, Esta pendiente realizar el pago de actividades (Final)

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Mantener las plantaciones y hacer uso eficiente de los materiales entregados - la estufa se encuentra debidamente instalada.

Beneficiario

NOMBRE: Araceli
Nº CEDULA: 40771080 3
Nº CELULAR: 3223181339

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enrique Tatiana Portilla
Nº CEDULA: 1.122755575 1124865168

7958

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
25	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Alvaro Vargas Castaño C.C: 17.649.772

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Silencio	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 H	Coordenadas: N 01° 32 47,0 W -75° 46 26,6

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ]

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra. [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cenizo	40 cm	X			X			
2	cuchiyuyo	30 cm	X			X			
3	Nuez Raton	39 cm	X			X			
4	Cedro	35 cm	X			X			
5	Yopo	42 cm	X			X			
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: El sistema fue verificado Anteriormente - Sin embargo se visito Nuevamente y El estado es adecuado

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilizacion [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7959

OBSERVACIONES: El sistema fue verificado exitosamente por supervisión

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA:

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [ ] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [ ] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [ ] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 32' 47" W -75° 46' 26,1"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [ ] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [ ] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El Beneficiario se encuentra satisfecho con el proyecto, solicita se lo tenga en cuenta para proximos proyectos y manifiesta que esta pendiente un pago final

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Dar mantenimiento a las plantaciones y cuidar los insentivos (Estufas) Entregadas.

Beneficiario

NOMBRE
Nº CEDULA: 17649 772
Nº CELULAR: 314 817 9034

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan D. Enriquez R.
Nº CEDULA: 1,122 783 535

Tatiana Portilla
1124665195

7960

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
25	09	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Dennys Llanos Triana C.C: 1.117.486.584.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: La Esperanza	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 3ha	Coordenadas: N 1°31'27" W 75°45'58"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2 3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Reslembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado en la antena visita realizada

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado en la antena vista

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Sistema de aislamiento ya verificado en la antena vista.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [ ] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [ ] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 32' 23" W 75° 46' 12"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Heredera que le hace falta el ultmo pago de jornales.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar mantenimiento periódico a las áreas sembradas y Ensevar los incentivos entregados.

Beneficiario

NOMBRE: xDennys Llanos Liana
Nº CEDULA: 1117486588
Nº CELULAR: 3115281589.

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Ivan Enrique Tapare Patiño
Nº CEDULA: 1122783995 1124965841.

7962

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
25	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Amin Vargas C.C: 4922967.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Silencio	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha.	Coordenadas: N 1°32'36" W 75°45'34"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoya [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5 2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado en la anterior visita realizada por la supervisión.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [ ] Tresbolillo Otro

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2 1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Res embra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7963

OBSERVACIONES: Sistema verificado en la anterior visita realizada.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA:

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Sistema ya verificado en la anterior visita de supervisión
Tipo de posteadura: Poste Plástico [ ] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [ ] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°32'36" W 75°45'34"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: se recomienda realizar labores de mantenimiento y cosera los materiales regalados

Beneficiario

NOMBRE: x Jesus A mi N
Nº CEDULA: 4922967
Nº CELULAR:

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enriquez Tatiana Patiño
Nº CEDULA: 1.122705535 1122406191

7964

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro.. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
25	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Diosenel Lugo C.C: 1117493552.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia.	
Vereda: Silencio	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha	Coordenadas: N 1°32'23" W 75°46'12"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoya [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya implementado y verificado en la anterior visita realizada

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACION DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7965

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado por la supervisión. en la anterior visita realizada.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA:

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Sistema verificado en la antera visita realizada.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°32'23" W 75°46'12"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar el mantenimiento periódico para asegurar la operacia de los individuos sembrados y conservar los insentivos entregados.

Beneficiario

NOMBRE: LDioscnel Lugo
Nº CEDULA: 1117493552
Nº CELULAR:

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Tatiana Patiño A
Nº CEDULA: 1124865191

Juan Enriquez
1122783335

7966

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
26	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Norbey Sarria C.C: 1115792255.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Estrella	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 Hect.	Coordenadas: N 1° 34' 02,5" W -75° 42' 03,6"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2 [X] Actividad 1.1.3 [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL No aplica

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoya [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas 1° 32' 58,9" -75° 42' 08,9" N 1° 33' 00,1" W -75° 42' 12,6" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5x5.

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	40cm	X			X			
2	Caucho	28 cm	X			X			
3	Guayacan	35 cm	X			X			
4	Bilibil	25 cm	X			X			
5	Yopo	35 cm	X			X			
6	M. Raton	40 cm	X			X			
7	Nacedero	33 cm	X						
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar Mantenimientos periodicos cada 4 meses - la plantacion presenta Buena Adaptacion

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1, CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°38'001 W -75°47'12,6 m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [^] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre comun	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Caucho	45 cm	X			X			
2	Yopo	38 cm	X			X			
3	Cedro	40 cm	X			X			
4	M. Raton	35 cm	X			X			
5	Yopo	30 cm							
6	Cedro	30 cm							
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7967

OBSERVACIONES: La plantacion Presenta Buena adaptacion y Buenas Condiciones Fitosanitarias - Se recomienda realizar mantenimientos preventivos.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: V. El Silencio
TEMAS QUE RECUERDA: como sembrar un arbol mantenimiento de plantacion.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°33'03,1" W -75°47'10,4"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El Beneficiario manifiesta agradecimiento y solicita se tenga en cuenta a sus comunidad de la vereda en Futuros proyectos

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: realizar Mantenimientos Preventivos y cuidar los incentivos entregados

Beneficiario

NOMBRE: Norbey Sarria.
Nº CEDULA: 1115772255
Nº CELULAR: NA

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enriquez / Tatiana Portilla
Nº CEDULA 1122783775 / 1124865195

7968

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
26	08	2025.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Carmen Muñoz Martinez C.C: 1117885347

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: La Estrella	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 Ha	Coordenadas: N 01° 34' 07,5" W -75° 47' 03,6"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2 [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2 3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5x5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [x] Plateo [ ] Ahoyado [x] Transporte interno de insumos [x] Siembra [x]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [x] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [x] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cedro	30 cm	x			x			
2	M. Ratón	30 cm	x			x			
3	Yopo	25 cm	x			x			
4	B. oso	Estaca		x			x		
5	Yopo	35 cm	x			x			
6	Cedro	35 cm	x			x			
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: la plantacion apenas fue establecida - Se recomienda realizar plateo y resiembra cuando se requiera.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 6° 34' 02,3" W -75° 47' 4,3" m s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [x] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [x]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [x] Plateo [ ] Ahoyado [x] Transporte interno de insumos [x] Siembra [x]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [x] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [x] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cedro	35 cm	x			x			
2	M. Ratón	35 cm	x			x			
3	Yopo	30 cm	x			x			
4	B. oso	Estaca	x			x			
5	Yopo	25 cm	x			x			
6	Cedro	32 cm	x			x			
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7969

OBSERVACIONES: Las plantaciones apenas fue establecida - se recomienda realizar plateo y resiembra cuando se requiera.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Morelia - Vereda El Silencio
TEMAS QUE RECUERDA: como instalar el kit y la Estufa

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [X]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°34'07,5" W-75°43'03,6"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: solicita los pagos de Jornales atrasados

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: se recomienda conservar los insentivos entregados y mantener las plantaciones forestales. - realizar mantenimiento periodicos cada 4 meses

Beneficiario

NOMBRE: Cesar Lyuk02
Nº CEDULA: 1147885397
Nº CELULAR: 3219971514

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Juan D. Enriquez P. Tatiana Portilla
Nº CEDULA: 1.122755537 1124865195

7970

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
26	08	2025.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Nixon Surnas Astudillaga C.C: 1112512141

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: La Estrella	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2H	Coordenadas: N 1° 33'24,3"W -75°46'51,7"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL. No aplica

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Reslembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 34' 05,7" W -75° 47' 15,4" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5X5.

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	50 cm	X			X			
2	Nacedero	45 cm	X			X			
3	M. Ratón	60 cm	X			X			
4	Guamo	48 cm	X			X			
5	Yopo	55 cm	X			X			
6	Cedro	43 cm	X			X			
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: El material presente buen estado fitosanitario
- Realizar Mantenimientos preventivos

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 34' 06,3" W -75° 47' 17,2" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [X] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	45 cm	X			X			
2	Cedro	40 cm.	X			X			
3	M. Ratón	50 cm.	X			X			
4	Guamo	60 cm	X			X			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7971

OBSERVACIONES: El material presenta buena Adaptabilidad - Se recomienda realizar actividades de Mantenimiento preventivas cada 4 meses.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Escuela El silencio
TEMAS QUE RECUERDA: Establecimiento de cultivos forestales.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°34'06,5" W -75°47'16,9"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El Beneficiario manifiesta que esta pendiente en pago final - recomienda los tengan en cuenta para proximos proyectos

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Realizar actividades de Mantenimiento en las plantaciones cada 4 meses.

Beneficiario

NOMBRE: Jose Libardo Sarrias
Nº CEDULA: 17.629.825
Nº CELULAR: No tiene 310C 484872 (Hija)

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan D Enriquez Ricaurte
Nº CEDULA: 1.122783.535.

Firma Padre: El Beneficiario se encuentra en el Hospital estado Avanzado de Cancer.

Sandra Tatiana Patiña 1124058945

7972

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
26	03	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Jose Iuvin Serna C.C: 17688.426

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: la Estrella	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2	Coordenadas: N 1° 33'24,8" W -75°46'53,6"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Reslembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 33'26,9" W -75°46'46,5" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [x] Plateo [x] Ahoyado [x] Transporte interno de insumos [x] Siembra [x]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [x] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [x] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cedro	33	x			x			
2	Bilibil	28	x			x			
3	laurel	35	x			x			
4	Ahumado	30	x			x			
5	Amarillo	25		x			x		
6	Indio viejo	40	x			x			
7	Guamo	35	x			x			
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [x] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: la plantacion presenta buenas condiciones se recomienda realizar actividades de mantenimiento cada 4 meses.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°33'24,3" W -75°41'51,2" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [x] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área selecc onada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [x] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [x]

6.2. PREPARACION DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [x] Plateo [x] Ahoyado [x] Transporte interno de insumos [x] Siembra [x]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [x] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [x] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cedro	33 cm	x			x			
2	~~Tapo~~					x			
3	Bilibil	28 cm	x			x			
4	laurel	30 cm	x			x			
5	Ahumado P.	29 cm	x			x			
6	Amarillo	25 cm	x			x			
7	Indio Viejo	38 cm	x			x			
8	Guamo	40 cm	x			x			
9	Colegato	30 cm	x			x			
10	Nacedero	20 cm	x			x			
	Mata Raton	20 cm	x						

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [x] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7973

OBSERVACIONES: Se evidencia buena adaptabilidad del material
Se recomienda realizar mantenimientos preventivos
Cada 4 meses,

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR. Vereda el Silencio -
TEMAS QUE RECUERDA: Como sembrar Arboles y como
cuidar las Plantaciones - Beneficios
Banco Proteina,

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 33' 24,8" W -75° 46' 53,6"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: Tenerlo en cuenta factores proyectos en la zona, Ampliar cupos para la vereda - para la proxima oportunidad ser mas claros en la informacion del Proyecto desde la Socializacion

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: realizar actividades de Mantenimiento en las Plantaciones y cuidar los incentivos entregados.

Beneficiario

NOMBRE: Jose Ivan Sarria
Nº CEDULA: 17688 496
Nº CELULAR: 390 975 5447

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Ivan D. Enriquez
Nº CEDULA: 1.122783535

Sandra Patricia Patiño 1124865195

7974

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
26	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: María Sarrias Samas. C.C: 40781613.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Cabaña	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha.	Coordenadas: N 1°35'05,1" W 75°47'48,57

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] [X] Actividad 1.1.2. [Y] Actividad 1.1.3.

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Reslembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 35' 51" W 75°47'50" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 440 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cedro	27	X			X			
2	Matarratón	36	X			X			
3	Cedro	40	X			X			
4	Nacedero	30	X			X			
5	Cedro	43	X			X			
6	Carbón	30	X			X			
7	Carbón	47	X			X			
8	Cedro	36	X			X			
9	Cedro	53	X			X			
10	Cedro	27	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la supervivencia.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°35' 7" W 75°47'47" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra 10x10

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro ____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Guamo	35	X			X			
2	Nacedero	28	X			X			
3	Guamo	30	X			X			
4	Guamo	28	X			X			
5	Cedro	27	X			X			
6	Indio Viejo	35	X			X			
7	Guamo	32	X			X			
8	Indio Viejo	36	X			X			
9	Guamo	40	X			X			
10	Cedro	27	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7975

OBSERVACIONES: Se recomienda realizo mantenimiento periódico a la siembra.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Escuela de la vereda Silencio
TEMAS QUE RECUERDA: - Establecimiento de cultivos forrajeros
- Mantenimiento de estufas.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N[°35'5" W75°97'49"]

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Mencina que le hace falta que le realicen el pago de jornales.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda al usuario realizo el mantenimiento periódico (plateo) para garantizar la supervicia y conservar los incentivos entregados.

Beneficiario

NOMBRE: xLiber
Nº CEDULA: 1117509600
Nº CELULAR: 3214568648

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Ivan Enrique Tatiana Portilla
Nº CEDULA: 1.127881535 1124865145

Recibe la visita el esposo de la usuaria

7976

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
26	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Jhoana Sandoval C.C: 1006508777.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Cabaña	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha	Coordenadas: N 1° 34' 34" W 75° 47' 24"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Reciblo los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°34'36" W 75°47'23" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1. Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Caoba	15	X			X			
2	Caoba	22	X			X			
3	Guamo	23	X			X			
4	Caoba	35	X			X			
5	Guamo	20	X			X			
6	Guamo	32	X			X			
7	Caoba	30	X			X			
8	Caoba	25	X			X			
9	Caoba	33	X			X			
10	Guamo	27.	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Realizar mantenimiento periódico para conservar la Siembra.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°34'34,1" W 75°47'25,0" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1040

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Botón de oro	32	X			X			
2	Botón de oro	33	X			X			
3	Guamo	30	X			X			
4	Guamo	20	X			X			
5	Botón de oro	20	X			X			
6	Guamo	30	X			X			
7	Guamo	18	X			X			
8	Botón de oro	21	X			X			
9	Guamo	10	X			X			
10	Guamo	20	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7977

OBSERVACIONES: Realizar mantenimiento periódico (platea) para lagra la supervivencia de la plántula

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Vereda El silencio Escuela
TEMAS QUE RECUERDA: - Establecimiento de cultivos forestales
- Mantenimiento de estufas

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 34' 34" W 75° 47' 24"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Manifiesta que le hace falta el ultimo pago de jornales.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda a la usuaria el mantenimiento de las siembras y conservar los incentivos recibidos.

Beneficiario

NOMBRE: Johana Sandoval S
Nº CEDULA: 1006508777
Nº CELULAR:

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Isaias Enriquez Tabora Patiño
Nº CEDULA: 1122783535 Muestras.

7978

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
26	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Gustavo Llanos C.C: 17630694

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia.	
Vereda: Silencio	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2ha	Coordenadas: N 1° 34' 1" W 75° 46' 17"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 34' 0" W 75° 46' 16" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra SxS

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Mataratón	32.	X						
2	Nacedero	27.	X						
3	Nacedero	30	X						
4	Nacedero	26.	X						
5	Yopo	28	X						
6	Yopo	30.	X						
7	Mataratón	18.		X			X		
8	Mataratón	20	X						
9	Yopo	32	X						
10	Botadero	35	X						

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se evidencia árboles en buen estado fitosanitario, se recomienda seguir con labores de mantenimiento.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 3 4' 0" W 75° 46' 16" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040.]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	~~Yopo~~ Leucaena	140	X			X			
2	Nacedero	40	X			X			
3	Leucaena	45	X			X			
4	Leucaena	88	X			X			
5	Yopo	38	X			X			
6	Nogal	32	X			X			
7	Leucaena	43	X			X			
8	Botadero	20	X			X			
9	Yopo	35	X			X			
10	Yopo	40	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7979

OBSERVACIONES: Segu realizado Labores de mantenimiento. (plateo).

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR. Escuela El silencio – Maelia.
TEMAS QUE RECUERDA: Establecimiento de cultivos frutales

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°34' 1" W 75° 46' 17"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Mencona que le hace falta el ultimo pago de jornales.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Al usuario realizar mantenimiento de las áreas sembradas y conservar los incentivos entregados.

Beneficiario

NOMBRE: Gustabo Ramos
Nº CEDULA: 17630674
Nº CELULAR:

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enrique Tahara Portilla
Nº CEDULA: 1.122783557 1122465545.

7980

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
27	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Jose Hermas Angarita C.C: 4.884 679

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Esperanza	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 H	Coordenadas: N 1° 31' 48.0" W -75° 46' 59,3"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3.

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL No Aplica

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 31' 44,5" W -75° 46' 01,5" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Carbon	38 cm	X			X			
2	Nacedero	29 cm.	X			X			
3	Carbon	40 cm	X			X			
4	Nacedero	33 cm	X			X			
5	M. Raton	25 cm	X			X			
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: La actividad se ha culminado Satisfactoriamente se recomienda realizar actividades de Mantenimiento Preventivo

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°31'51,3" W -75°47'00,5" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	M. Raton	30 cm.	X			X			
2	cachillayo	40 cm	X			X			
3	Cedro	35 cm	X			X			
4	guayacan	22 cm	X			X			
5	Carbon	36 cm	X			X			
6	Mopo	40 cm	X			X			
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7981

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar actividades de Mantenimiento cada 4 meses

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Moralia - Vereda Silencio
TEMAS QUE RECUERDA: Como instalar la Estufa, como sembrar - Actividades Mantenim.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°31'48,0" W -75°46'59,3"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: Implementar mas proyectos Productivos y de Reforestacion - dar continuidad a proyectos de PSA - Esta pendiente un Pago por parte del contratista

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Realizar Actividades de Mantenimiento a futuro, y conservar el incentivo entregado

Beneficiario

NOMBRE
Nº CEDULA: 1684679
Nº CELULAR: 3142442591

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Ivan Dario Enriquez P.
Nº CEDULA: 1.122.353.535

Suelette Tatiana Portilla
1124063196

7982

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
27	08	2025.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Maira Emilia Chilito C.C: 40768 078

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia.	
Vereda: Esperanza	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 Hc	Coordenadas: N 1°31'25,2" W 75°46'34.0"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3.

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL No aplica

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silvicuiturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°31'25,2" W -75°46'4x,1" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra 406 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Nacedero	30 cm	X			X			
2	Carbon	40 cm.	X			X			
3	Cedro	25 cm	X				X		
4	Carbon	38 cm	X			X			
5	Cedro	35 cm	X			X			
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: la plantacion presenta Buena adaptabilidad y se evidencia realizacion de Control de Malezas y resiembra

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°31'16,5" W -75°46'33,0" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040.]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Nacedero	35 cm	X			X			
2	Carbon	40 cm	X			X			
3	Cedro	28 cm	X			X			
4	Yopo	40 cm	X			X			
5	Hoyul	39 cm	X			X			
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7983

OBSERVACIONES: Se evidencia buena adaptabilidad de la Plantacion
Se recomienda realizar mantenimientos preventivos cada 4 meses

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: V. Sirena - Aldanaca.
TEMAS QUE RECUERDA: Elaboracion de Lenos - Siembras.
Instalacion y usos de estufas

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [X]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 31' 209" W -75° 46' 39,6"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: Esta pendiente el pago final por cuenta de actividades

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: realizar mantenimientos Preventivos y mantener en uso el incentivo entregado

Beneficiario

NOMBRE: a Mario hermila chilito
Nº CEDULA: X 40768.078
Nº CELULAR: X 311 370 7688

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Ivan Enriquez R
Nº CEDULA: 1.122753535

Tatiana Portilla A.
1124865195

7984

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
27	09	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Roberto Carvajal Martinez C.C: 96 362 434

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio:	Morelia.		
Vereda:	la esperanza.	Fuente hidrica:	
Área destinada para el proyecto:	2 Ha.	Coordenadas: N	1° 31'40,1" W -75° 42'20,2"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3.

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL No Aplica

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 31'46,7" W -75° 42'12,1" m.s.n m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Nacedero	40 cm	X			X			
2	M. Raton	38 cm	X			X			
3	Cedro	35 cm.	X			X			
4	Carbon	45 cm	X			X			
5	Carbon	35 cm	X			X			
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se evidencia en buen aspecto fitosanitario - Se recomienda realizar mantenimiento cada 4 meses

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 31' 35,0" W -75° 43' 19,5" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [X] lineal [X] Tresbolillo Otro [Agroforestal]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Nacedero	32 cm	X			X			
2	M. Raton	28 cm.	X			X			
3	Cedro	40 cm	X			X			
4	Yopo	35 cm	X			X			
5	Cedro	45 cm	X			X			
6	Cedro	50 cm	X			X			
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7985

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar Mantenimientos Periodicos

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Casa de Alcance - Moralia
TEMAS QUE RECUERDA: Como Sembrar - Mantenimiento de Siembras - Estufas

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [X]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 31' 40,3" W -75° 47' 20,1"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: Tener para proximos proyectos en cuenta a mas comunidad de la Vereda

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: realizar mantenimientos preventivos y cuidar los incentivos entregados

Beneficiario

NOMBRE: x Roberto Carvajal Martinez.
Nº CEDULA: x 96.362.434.
Nº CELULAR: x 3124623194.

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Ivan D. Enriquez
Nº CEDULA: 1.122783535

Agroforestal
Cereza.
Enriquez

Tatiana Padilla
1124865825

7986

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
27	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Gloria Osorio. C.C: 26634658.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Esperanza	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha	Coordenadas: N 1°31' 32" W 75° 47'43"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°31'31" W 75°47'47" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra SXS

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Nacedero	50	X			X			
2	Caibá	50	X			X			
3	Caibá	45	X			X			
4	Caibá	38	X			X			
5	Caibá	72	X			X			
6	Caibá	35	X			X			
7	Matarratón	25	X			X			
8	Cedro	35	X			X			
9	Cedro	33	X			X			
10	Cedro	30	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labores de mantenimiento.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1, CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 31' 32" W 75° 47' 43" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	27	X			X			
2	Nacedero	34	X			X			
3	Yopo	23	X			X			
4	Nogal	29	X			X			
5	Yopo	25	X			X			
6	Nacedero	24	X			X			
7	Yopo	27	X			X			
8	Yopo	28	X			X			
9	Guamo	34	X			X			
10	Nogal	40	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7987

OBSERVACIONES: Estado fitosanitario bueno y buen crecimiento, realiza labores de mantenimiento.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Escuela El Silencio.
TEMAS QUE RECUERDA: Establecimiento de cultivos forestales. (siembras). Mantenimiento de estufas ecoeficientes.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [X]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°31' 32" W 75°47' 44"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Menciona que le hace falta el pago de jornales final.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar mantenimiento periódico a las áreas de siembra y conservar los incentivos entregados

Beneficiario

NOMBRE: x GLORIA DELCY OSORIO
Nº CEDULA: 26 634 658
Nº CELULAR: ~~302~~ 324 972 5541

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Tatiana Patiño
Nº CEDULA: 1124865191

7988

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
27	08	2025.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Ruber Cupire. C.C: 1117885165.

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Esperanza	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2ha	Coordenadas: N 1° 31' 13" W 75° 47' 20"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3.

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas.

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado a la anterior visita.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7989

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado en la anterior visita realizada

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR: _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

El sistema fue verificado en la anterior visita.

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 31 13" W 75° 47' 20"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Menciona el pago de jornales final que está pendiente.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda hacer labores de mantenimiento, y conservar los incentivos entregados.

Beneficiario

NOMBRE: XRUSVEX COPITE
Nº CEDULA: 1117885165
Nº CELULAR: 3103048212

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enrique. Tatiana Perdomo.
Nº CEDULA: 1122785735 1124965146

7990

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
27	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre Adinea Trujillo. C.C: 40777790

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Silencio	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto 2ha	Coordenadas: N 1°32'34" W 75°44'59"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2 [X] Actividad 1.1.3 [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Reslembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la cal dad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado por esposista en la anterior visita realizada.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7991

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado por supervisión anterior visita.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR
TEMAS QUE RECUERDA

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Sistema ya verificado en la anterior visita realizada.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [ ] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [ ] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°32' 34" W 75°44'59"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar mantenimiento periodico en las areas sembradas y conservar los materiales entregados.

Beneficiario

NOMBRE
Nº CEDULA: 40777796
Nº CELULAR

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Yuliana Portilla Ibon Enriquez
Nº CEDULA: 1124865195 1122783535

7992

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
28	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Norma Constanza Sanchez C.C: 40776166

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Agua Caliente	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha.	Coordenadas: N 1°21'48,6" W 75° 36' 12,84"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL No Aplica

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra. [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°21'48,6" W -75°36'12,8" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra 5X5

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Nogal	35 cm.	X			X			
2	Yopo	40 cm.	X			X			
3	M. RATON.	38 cm	X			X			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: La plantacion Presenta Buen estado fitosanitario se recomienda realizar Mantenimientos Periodicos

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 21' 42,7" W -75° 36' 15,5" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040.]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	33	X			X			
2	Noyul	44	X			X			
3	M. RATON	25	X			X			
4	Naranjo	40	X			X			
5	Roble	28	X			X			
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7993

OBSERVACIONES: El material se estableció Adecuadamente, Se recomienda realizar Mantenimi/ periodicos

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Morelia Caquetá
TEMAS QUE RECUERDA: Como Sembrar - como realizar Mantenimi/

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [x] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [x] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 21' 43,6" W -75° 36' 15,0

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El Beneficiario Manifiesta que esta pendiente El ultimo pago, Solicita se lo tenga en cuenta para proximos proyectos.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: realizar actividades de Mantenimiento cada 4 meses.

Beneficiario

NOMBRE: Nelly Mor Acosta
Nº CEDULA: 1017886451
Nº CELULAR: 3223390690

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enrique Tatiana Portilla
Nº CEDULA: 1122735755 1122865165

Firma Mayordomo

7994

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
29	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Olga Hana Gomez C.C: 40763086.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Caldas	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 4 ha.	Coordenadas: N 1°30'20" W 75°44'54"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [X] [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3.

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1. Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra. [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema ya he verificado en la anterior visita.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°30'19" W 75°44'56" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra 300 Sistema de siembra 5X5.

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Carbón	31	X			X			
2	Carbón	30	X			X			
3	Guamo	28	X			X			
4	Guamo	62	X			X			
5	Flor Morado	19	X			X			
6	Yopo	62	X			X			
7	Nogal	18	X			X			
8	Carbón	29	X			X			
9	Nogal	47	X			X			
10	Flor Morado	30.	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labores de mantenimiento periódico, los arboles se encuentran con buen estado fitosanitario.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1° 30' 19" W 75° 44' 56" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1.] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [X]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [X]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Matarratón	26	X			X			
2	Naceder0	24	X			X			
3	Nacedero	10	X			X			
4	Matarratón	25	X			X			
5	Matarratón	32	X			X			
6	Matarratón	40	X			X			
7	Nacedero	23	X			X			
8	Matarratón	20	X			X			
9	Nacedero	30	X			X			
10	Yopo	42	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7995

OBSERVACIONES: Arboles con buen desarrollo y ostados fitosanitos
Se recomienda seguir con labores de mantenimiento.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Salón Comunal Maneda-Mocl.
TEMAS QUE RECUERDA: Mantenimiento de cultivos frutales, Mostraron la estufa ecoeficiente.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°30'19" W 75°44'58"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Menciona que le hace falta el pago final de jornales.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda seguir con las labores de mantenimiento y conservar los incentivos recibidos.

Beneficiario

NOMBRE: Yhon Freddy Rivera Gomez
Nº CEDULA: 17689993
Nº CELULAR: 3134922579

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Ivan Enrique Tatiana Patiño
Nº CEDULA: 1123783335 1124865196

Recibe la visita el hijo de la usuaria.

7996

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
29	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Aracely Guzmán C.C: 26634608.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Rodela Baja.	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha	Coordenadas: N 1°17'9" W 75° 35' 15"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado en la anterior visita realizada

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7997

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado en la anterior visita

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR. _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
se verifica que el impulsor funciona correctamente.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N W
Ya fue verificada en la anterior visita.

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda conservar los incentivos entregados, el impulsor fue verificado el buen funcionamiento. se recomienda realizar labores de mantenimiento a las áreas sembradas

Beneficiario

NOMBRE xAracelx Sanchez
Nº CEDULA: 26 634 608
Nº CELULAR:

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Jesus Enrique Tatiana Patiño
Nº CEDULA: 1127 [illegible] 1124 [illegible]

7998

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
28	09	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Rosalba Agudelo C.C: 40793074

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia.	
Vereda: Rahela Baja	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 1 ha.	Coordenadas: N 1° 16' 32" W 75° 34' 38"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado en la anterior visita.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado por la supervisión.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7999

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado en la anterior visita.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR: _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Se verifica buen funcionamiento del impulsor.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [ ]
Coordenadas N W
La estufa ya fue verificada en la anterior visita.

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar labores de mantenimiento periódicos, conservar los incentivos.

Beneficiario

NOMBRE: x Rosalba Agudelo Pacheco
Nº CEDULA: 40783074
Nº CELULAR: 3102520870

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Juan Enrique Tatay Portilla
Nº CEDULA: 1122783735 1124865191

8000

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
28	08	2025.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Carolina Trujillo C.C: 1117884730.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Rochela Baja	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2ha	Coordenadas: N 1° 17' 57" W 75° 35' 39"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura ☐ Documento de compraventa ☐ Usufructo ☐ Arriendo ☐ Otro ☐ _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL,SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. ☐ Actividad 1.1.2. ☒ Actividad 1.1.3. ☒

☐ Remosión en masa ☐ Socavación ☐ Inundación ☐ Ninguna

☐ Ingreso de semovientes ☐ Población transeunte- Frencuentes ☐ Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m ☐

Nro. Hectáreas ☐ Densidad de siembra ☐ Sistema de siembra ☐

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐ Áreas de potreros ☐

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** ☐ **NO** ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** ☐ **NO** ☐

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m ☐

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra ☐ Sistema de siembra ☐

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI ☐ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☐ NO ☐

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

OBSERVACIONES:

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m s n m

Nro. Hectáreas Densidad de siembra

Sistema de siembra Cuadrado ☐ Lineal ☐ Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐ Áreas de potreros ☐

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibo los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI ☐ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☐ NO ☐

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

8001

OBSERVACIONES:

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR
TEMAS QUE RECUERDA

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Se verifica buen funcionamiento del impulsor.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [ ]
Coordenadas N W
La estufa ya fue instalada y verificada en la anterior visita.

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar labores de mantenimiento a las áreas sembradas y conservar los incentivos entregados.

Beneficiario

NOMBRE Carolina Trujillo Rojas
Nº CEDULA 1117884730
Nº CELULAR

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE Ivan Enriquez Tatiana Portilla
Nº CEDULA 1.122787535 1124065195

8002

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
29	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Hector Valderrama C.C: 7693094.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Agua Caliente.	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 4 ha.	Coordenadas: N 1° 21' 07,7" W 75° 37' 21,3"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [X] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de Insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado en la anterior visita realizada por la supervisor.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [2] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado pa la suspensión en la antena visita realizada.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] ineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema implementado y verificado por la supervisión en la anterior visita realizada.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR: _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Se verifica la terminación de aislamiento que estaba pendiente.
Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [ ]
Coordenadas N W
Instalación y verificación realizada en la anterior visita realizada

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar labores de mantenimiento (plateo) y demas actividades necesarias para la supervivencia de las individuos sembrados.

Beneficiario

NOMBRE: [signature] D. Valbuena
Nº CEDULA: 76930441
Nº CELULAR: 3107450888 80.

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA: [signature] [signature]
NOMBRE: Juan Camilo [illegible] Sandra Patricia Tatiana Portilla
Nº CEDULA: 1122783373 1.124985515

8004

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
28	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Eudel Cardenas C.C: 17653315.

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Pocheta alta.	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha.	Coordenadas: N 1° 20' 12,5" W 75° 42' 20,3

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Reslembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema implementado y verificado en la anterior visita realizada.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

8005

OBSERVACIONES: Este sistema ya fue verificado por la supervisor en la anterior visita realizada.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA:

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Se verifica instalacion y buen funcionamiento del impulsor.

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N W

La estufa fue instalada y verificada en la anterior visita realizada.

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar labores de mantenimiento periódico y conservar todo tipo de incentivo recibido.

Beneficiario		Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA	
NOMBRE	Yinet Rojas E.	FIRMA	
Nº CEDULA:	40076172	NOMBRE:	Ivan Enrique Tatiana Portilla
Nº CELULAR:	3206505994.	Nº CEDULA:	1122743373 1124865195

8006

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
28	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Dagoberto Cardenas C.C: 17661449

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Rocheta Alta	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha.	Coordenadas: N 1° 20' 10,6" W 75° 42' 30" m.

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [X] Actividad 1.1.3. [X]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema ya he verificado en la anterior visita realizada por supervisión.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

8007

OBSERVACIONES: Sistema ya verificado por supervisión en la anterior visita realizada.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR: _____
TEMAS QUE RECUERDA: _____

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]
Se verifica en esta visita, impulso instalado y funcionando
Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N W
Estufa instalada y verificada en la anterior visita realizada

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:
Ninguna

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar las labores de mantenimiento periódicas para asegurar la supervivencia de la individuos sembrados y conservar los materiales entregados.

Beneficiario

NOMBRE: Dagoberto Cardenas
Nº CEDULA:
Nº CELULAR: 3239584695.

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enriquez / Tatiana Portilla
Nº CEDULA: 1.122.122.553 / 1124865198.

8008

Gmail Apoyo Supervisión Reforestación Morelia <supervisionutmorelia@gmail.com>

REMISION CORTINILLA SOLICITADA – Radicado 9590 del 26 de agosto de 2025

1 message

Apoyo Supervisión Reforestación Morelia <supervisionutmorelia@gmail.com> Wed, Sep 3, 2025 at 5:10 PM
To: UT REFORESTANCION MORELIA <contactoutreforestacionm@gmail.com>, marcelacorpoamazonia@gmail.com, Doraortega747@gmail.com, juanmanuelbolivar1379@gmail.com

Cordial saludo,

En atención al radicado No. 9590 del 26 de agosto de 2025, me permito remitir la cortinilla solicitada para que sea incluida en la edición del video correspondiente.

Link drive:
https://drive.google.com/file/d/1zM4UQS4N4nZERTplBd-SvPYTpVbY2Y8R/view?usp=sharing}

Quedamos atentos a cualquier inquietud
Gracias
Atentamente,

Equipo de apoyo a la supervision
SPL

Gmail

8009

Apoyo Supervisión Reforestación Morelia <supervisionutmorelia@gmail.com>

Fwd: Jhon Anderson sent you ¡Transformamos una comunidad entera en la Amazonía!. .mov via WeTransfer

1 message

correspondencia corpoamazonia <correspondencia@corpoamazonia.gov.co> Mon, Sep 8 2025 at 11:20 AM
To: spl corpoamazonia <spl@corpoamazonia.gov.co>
Cc: marcelacorpoamazonia@gmail.com, iris katalina riascos apraez <supervisionutmorelia@gmail.com>, doraortega@corpoamazonia.gov.co

Timeline _Transformamos una comunidad entera en la Amazon_a!. .mov

Cordial saludo,

Radicado 10156 septiembre 08 de 2025

Cordialmente,

Oficina de correspondencia.

---------- Forwarded message ---------
De: **UT REFORESTANCION MORELIA** <contactoutreforestacionm@gmail.com>
Date: vie, 5 sept 2025 a la(s) 11:34 p.m.
Subject: Fwd: Jhon Anderson sent you ¡Transformamos una comunidad entera en la Amazonía!. .mov via WeTransfer
To: <marcelacorpoamazonia@gmail.com>, correspondencia corpoamazonia <correspondencia@corpoamazonia.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **WeTransfer** <noreply@wetransfer.com>
Date: vie, 5 sept 2025 a las 18:12
Subject: Jhon Anderson sent you ¡Transformamos una comunidad entera en la Amazonía!. .mov via WeTransfer
To: <contactoutreforestacionm@gmail.com>

jhonandersonestudiante@gmail.com
sent you ¡Transformamos una comunidad entera en la Amazonía!. .mov

1 item, 1.6 GB in total · Expires on 8 September, 2025

Get your files

Download link

https://wetransfer.com/downloads/fb47b537da23451c5139196c049215632025090522430 1/ea9112f0b99ab29b8dc5d04738c8092e20250905224316/949c6b?t_exp=1757371381&t_lsid=d4dce809-bde8-4586-bed4-47aed4a55216&t_network=email&t_rid=Z29vZ2xlLW9hdXRoMnwxMTIyODczNDE5MTcyNTg4MjYxMjc=&t_s=download_link&t_ts=1757112196

1 item

Timeline ¡Transformamos una comunidad entera en la Amazonía!. .mov
1.6 GB

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to your contacts.

8010

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA.

Contrato No. 636-2024.

INFORME MENSUAL DE AVANCE No.11

Periodo: 02 de julio de 2025 al 01 de agosto de 2025

Presentado por:

Unión Temporal Restauración Morelia

NIT. 9 0 1. 864. 070-1

ENTIDAD CONTRATANTE:

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA

MOCOA, julio de 2025

8011

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5

1.1. Indicadores Mínimos de Gestión y otros Indicadores a los que Aporta el Subproyecto 6

1.2. Población Beneficiaria 6

1.3. Localización del Proyecto 7

1.4. Objetivo General 9

1.5. Objetivos Específicos 9

1.6. Metas 9

2. ANTECEDENTES 10

3. DURACIÓN DEL PROYECTO 11

4. LISTA DE BENEFICIARIOS 11

5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 13

5.1. Actividad 1.1.1., REALIZAR REFORESTACION DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL. 13

5.1.1 Siembra: 13

5.1.2 Enmiendas y fertilización orgánica: 15

5.1.3 Mantenimiento: Re siembra, fertilización, Control Fitosanitario, Manejo de Malezas. 16

5.2 Actividad 1.1.2., REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS. 17

5.2.1 Siembra: 17

5.2.2 Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica: 20

5.2.3 Mantenimiento: Re siembra, fertilización, Control Fitosanitario, Manejo de Malezas. 20

5.3 Actividad 1.1.3 REFORESTAR EN LINEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN AREAS DE POTRERO (Cobertura Arborea mediante Sistemas Agroforestales/ Silvopastoriles) 21

5.3.1 Siembra: 21

5.3.2 Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica: 24

.3.3 Mantenimiento: Re siembra, Fertilización, Control Fitosanitario, Manejo de malezas. 24

5.4 Actividad 1.1.4 AISLAR ÁREAS DE MANEJO FORESTAL. 25

5.4.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO: TRAZADO, PLATEADO E HINCADO DE POSTES. 25

8012 3

5.4.2 INSTALACIÓN DE CERCA ELÉCTRICA. 26

5.5 ACTIVIDAD 1.1.6. OTORGAR ESTUFAS ECO EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. 31

5.5.1 ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y ESTUFAS ECO EFICIENTE: 31

5.5.2 INSTALACIÓN DE ESTUFA ECO EFICIENTE Y APLICACIÓN DE ENCUESTA POST INSTALACIÓN:. 33

5.6 AVANCE DEL PROYECTO. 37

5.7 RESULTADOS. 42

6. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 42

6.1 Avance del proyecto 43

ANEXOS 47

Lista de Imágenes

Imagen 1/Mapa Ubicación Geográfica del Municipio de Morelia, Departamento del Caquetá.....8

Lista de Tablas

Tabla 1/ Lista beneficiarios Morelia 11
Tabla2/ Reporte siembra de beneficiarios para actividad 1.1.1 14
Tabla 3/ Reporte de re siembra de actividad 1.1.1 sistema tradicional.....16
Tabla 4/ Relación de hectáreas sembradas en sistema enriquecimiento de bosques.....17
Tabla 5/ Reporte re siembra actividad 1.1.2 enriquecimiento de bosques.....20
Tabla 6/ Relación hectáreas sembradas en sistema de cercas vivas.....22
Tabla 7/ Reporte re siembra actividad 1.1.3 sistema de cercas vivas.....24
Tabla 8/ Relación total de áreas aisladas por metros lineales.....27
Tabla 9/ Relación estufas entregadas, instaladas y aplicación encuesta post instalación de estufa.....35
Tabla 10/ Equipo Técnico Proyecto Morelia.....42
Tabla 11/ Consolidado de Avance Mensual.....44

Lista de fotografías

Fotografías 1/ Actividades de siembra en sistema tradicional.....15
Fotografías 2/ Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica en sistema tradicional.....16
Fotografías 3/ Actividades de re siembra en sistema tradicional.....17
Fotografías 4/ Actividades de siembra para sistema enriquecimiento de bosques.....19
Fotografías 5/ Aplicación de enmiendas y fertilización para sist. enriquecimiento de bosques.....20
Fotografías 6/ Actividad de re siembra en sistema de enriquecimiento.....21
Fotografías 7/ Actividades de siembra en sistema de cercas vivas.....23
Fotografías 8/ Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica para sistema de cercas vivas.....24
Fotografías 9/ Actividad de re siembra en sistema de cercas vivas.....25
Fotografías 10/ Aislamiento de áreas de manejo forestal.....26
Fotografías 11/ Actividad instalación del kit solar.....30
Fotografías 12/ Entrega de estufas eco eficientes y herramientas.....31

Fotografías 13/ Instalación de estufa eco eficiente y aplicación de encuesta post instalación 33
Fotografías 14/ Aplicación de la encuesta post instalación de estufa.....34

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto "Implementación de Acciones de Restauración Ecológica a través del Establecimiento de Actividades Sostenibles en el Municipio de Morelia", desarrollado bajo el Contrato No. 636-2024, tiene como fin la recuperación y protección de áreas naturales degradadas, promoviendo un enfoque integral de restauración ecológica y desarrollo sostenible. A través de la implementación de estrategias innovadoras, se busca no solo la rehabilitación ambiental, sino también la creación de oportunidades económicas sostenibles para la comunidad local, fomentando prácticas productivas que respeten y preserven el entorno.

Las actividades del proyecto están orientadas hacia la reforestación de áreas afectadas, el control de la erosión, la mejora en la calidad del agua y del suelo, y la introducción de sistemas de barreras vivas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental. Se priorizan técnicas basadas en el conocimiento local y en tecnologías amigables con el medio ambiente, asegurando así que los resultados sean duraderos y aplicables a las condiciones específicas del municipio de Morelia.

Uno de los componentes clave del proyecto es la integración activa de la comunidad en todas las fases, desde la planificación hasta la implementación y monitoreo. La participación comunitaria no solo fortalecerá la capacidad local para gestionar los recursos naturales de manera sostenible, sino que también promoverá una cultura de responsabilidad ambiental y desarrollo inclusivo. Esto será complementado con el apoyo de las autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y expertos en restauración ecológica, garantizando un enfoque colaborativo y multidisciplinario.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitirán medir el impacto de las intervenciones y ajustar las estrategias a lo largo del tiempo. Esto asegurará que los esfuerzos de restauración ecológica sean sostenibles a largo plazo, protegiendo la biodiversidad y generando beneficios tangibles tanto para el medio ambiente como para las generaciones futuras.

A medida que avance la ejecución de este proyecto, se espera que el municipio de Morelia en el departamento del Caquetá se convierta en un modelo de éxito en la restauración ecológica y el desarrollo de actividades productivas sostenibles, marcando un hito en la promoción de la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario en la región.

1.1. Indicadores Mínimos de Gestión y otros Indicadores a los que Aporta el Subproyecto

- 320200500 áreas en proceso restauración
- 320201400 personas capacitadas

1.2. Población Beneficiaria

La población objetivo son 80 familias del municipio de Morelia, Departamento del Caquetá.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN: La población que habita en el municipio de Morelia, departamento del Caquetá, son personas dedicadas al sector primario, la actividad económica del Municipio se deriva principalmente de la ganadería, la agricultura y el turismo; En la Ganadería La productividad depende de las fluctuaciones de los productos en el mercado (leche y carne). En el sector agrícola encontramos cultivos de cacao, plátano de excelente calidad, piña y la Piscicultura. El Turismo se constituye en la principal actividad económica del Municipio, gracias al cristalino Rio Bodoquero, escenario predilecto de propios y turistas, quienes los fines de semana disfrutan de sus refrescantes aguas.

1.3. Localización del Proyecto

MUNICIPIO DE MORELIA: El municipio de Morelia Limita al norte y occidente con el municipio de Belén de los Andaquies, al oriente con los municipios de Florencia y Milán y al sur con los municipios de Milán y Valparaíso, tiene una extensión territorial de 474,120 Km2, extensión urbana de 0,311 Km2, altitud de 258 msnm en la cabecera municipal, su temperatura media es 24.4 °C y está ubicado a 24 km de Florencia, capital del departamento del Caquetá (Morelia, C. 2020).

División Político Administrativa del municipio. La zona urbana del municipio de Morelia cuenta con los siguientes barrios: Barrio Alameda, Barrio Ángel Ricardo, Barrio Bosques de Sofia, Barrio Brisas del Bodoquero, Barrio El Centro.

En suelo rural se encuentran las siguientes veredas: San Jorge, Lagunilla, Buena Vista, Palmarito, Sinaí, Delicias, La Raya, Aguacaliente, Santa Rosa, Bajo Delicias, Rochela Alta, Bruselas, Fuente Hermosa, Virginia, Bolivia, Rochela Baja, Cándido, Turbay, Silencio, Nueva Esperanza, Cabaña, Estrella, La Unión, Caldas.

Municipio de Morelia.




Imagen 1/Mapa Ubicación Geográfica del Municipio de Morelia, Departamento del Caquetá.

El municipio de Morelia se localiza al suroccidente de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, de la cual dista 24 kilómetros, en un punto intermedio entre Florencia y Belén de los Andaquíes sobre la carretera Marginal de la Selva. La cabecera municipal está ubicada a 01°29'25" de latitud norte y 75°43'43" de longitud oeste y tiene una altura sobre el nivel del mar de 258 metros.

El municipio es eminentemente rural, comprende una extensión de superficie de 46.468 hectáreas (464.7 Km²), y cuenta con el suelo urbano más pequeño del Caquetá. Su territorio se distribuye en cuatro grandes paisajes geomorfológicos: paisaje de Montaña, paisaje de Piedemonte, paisaje de Lomerío amazónico y el paisaje de Valle aluvial. El clima de Morelia se caracteriza por lluvias abundantes, temperaturas moderadamente altas y alta humedad atmosférica, con una precipitación media anual de 3.493 mm, la temperatura promedio es

de 24.4° centígrados y presenta un comportamiento inversamente proporcional a la precipitación, lo cual implica que a mayor precipitación menor es la temperatura y viceversa. Las épocas de mayor temperatura están dadas en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Las épocas de mayor Precipitación están dadas en los meses de marzo a octubre.

No obstante, por su localización geográfica de centralidad departamental, por su cercanía a Florencia y por su gran potencial de recursos hídricos y paisajísticos, otras actividades del sector terciario como los servicios, especialmente de educación y el Ecoturismo de fin de semana, presentan algunas oportunidades para el desarrollo municipal.

Los suelos de Morelia corresponden a los paisajes de montaña, piedemonte, lomerío y valle (en correspondencia con la clasificación geomorfológica de la vertiente oriental de la cordillera Oriental y de la parte noroccidental de la planicie amazónica). El río Bodoquero nace en territorio del municipio de Belén de los Andaquíes a una altura superior a los 1.800 msnm, tiene una extensión de 65 Km, un caudal medio de 48.40 m³/s y un rendimiento promedio de 27.2 l/s/km, a la altura del puente de Morelia (estación Morelia del IDEAM).

1.4. Objetivo General

Disminuir los índices de deforestación y degradación de suelos en el sector rural del municipio de Morelia.

1.5. Objetivos Específicos

- Desarrollar acciones de restauración para mitigar los procesos de degradación de suelos en las zonas rurales del municipio de Morelia.
- Implementar acciones que aumente el conocimiento y la débil conciencia ambiental.

1.6. Metas

- 320200500 áreas en proceso restauración
- 320201400 personas capacitadas

2. ANTECEDENTES

Corpoamazonia y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, han venido desarrollando proyectos que han contribuido con el mejoramiento y restauración de los ecosistemas, se identifican avances locales en la implementación de Sistemas agroforestales y silvopastoriles, en la región intervenida del departamento del Caquetá, en donde se han dado importantes logros en el tema, especialmente durante la última década, a través de proyectos cofinanciados con recursos del Fondo Nacional Ambiental FONAM, el Fondo de Compensación Ambiental FCA, la Organización Mundial de Maderas Tropicales (OIMT), Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), Plan de Modernización de la Ganadería, Nestlé, Centro de información e investigación para el servicio Amazónico (CIFISAM), Universidad de la Amazonia, Fondos ganaderos y especialmente el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA). El apoyo en la ejecución de proyectos de capacitación y desarrollo tecnológico, han permitido implementar una serie de trabajos en fincas de pequeños productores y ha despertado una dinámica de cambio de actitud de los investigadores, productores y extensionistas respecto al compromiso de hacer aportes a la solución del problema, a partir de la construcción de sistemas de usos sostenible más adecuados a las condiciones ambientales de la región. Durante su ejercicio en la región, CORPOICA adelantó importantes estudios referentes al desarrollo de sistemas de uso sostenible, y en especial a sistemas agrosilvopastoriles (bancos de proteína de corte y acarreo y sistemas silvopastoriles de libre ramoneo).

Este informe proporciona una visión general de las actividades realizadas y los resultados obtenidos hasta la fecha en el proyecto "Implementación de Acciones de Restauración Ecológica a través del Establecimiento de Actividades Sostenibles en el Municipio de Morelia". A futuro, se continuará con la evaluación constante para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las áreas restauradas. El proyecto seguirá consolidando los avances logrados, particularmente en la mejora de la calidad ambiental y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. La colaboración entre la comunidad, las autoridades locales y las

organizaciones participantes seguirá siendo fundamental para garantizar el éxito y el desarrollo continuo del proyecto.

3. DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene una duración de 12 meses, contados a partir del 2/09/2024 hasta el 1/09/2025.

4. LISTA DE BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS DEFINITIVOS			
No.	NOMBRES	CEDULA	VEREDA
1	EDITH LUGO	40757810	ACACIAS
2	YIMY DUQUE ALVIS	17674340	AGUA CALIENTE
3	AMPARO PEÑA	40773963	AGUA CALIENTE
4	TELESFORO ARIGUI CERQUERA	17680836	AGUA CALIENTE
5	HECTOR VALDERRAMA	7693094	AGUA CALIENTE
6	ANA JULIA SOTO	40081330	AGUA CALIENTE
7	RUBEN DARIO ROJAS	12196478	AGUA CALIENTE
8	JAIME ALBERTO RAMIREZ	1118020120	AGUA CALIENTE
9	LUIS ARCADIO MONTES	14256965	AGUA CALIENTE
10	NORMA COSTANZA SANCHEZ	40776166	AGUA CALIENTE
11	PEDRO CERQUERA	10293903	BAJO DELICIAS
12	MARIA ALAPE	40760013	BOLIVIA
13	JHONY CARVAJAL	1690266	BRUSELAS
14	HERMINSO TAPIERO	17653070	BRUSELAS
15	ALIRIO FAJARDO	17635030	BRUSELAS
16	GABRIEL GASCA YATE	17630341	BRUSELAS
17	ALBA LUCIA FRANCO	41628453	BRUSELAS
18	WALBERTO RAFAEL SALCEDO TORRES	6621606	BRUSELAS
19	MARIA ELENITH BRIÑEZ VAQUIRO	28870304	BRUSELAS
20	MARITZA BAUTISTA TRUJILLO	40075572	BUENAVISTA
21	DORIS ROJAS SANCHEZ	40782550	BUENOS AIRES
22	FREDERMAN QUINTERO CUELLAR	17630798	BUENOS AIRES
23	JHOANA SANDOVAL SAAVERDA	1006506777	CABAÑA
24	MARÍA SARRIAS SARRIAS	40781613	CABAÑA
25	OLGA MARIA GOMEZ LOPEZ	40763886	CALDAS
26	ROBERTO TORRES REYES	17649090	CALDAS

27	ANCIZAR PLAZAS LLANOS	96362464	CAMPOALEGRE
28	FRANCISCO FAJARDO	4613455	CAMPOALEGRE
29	JESUS OME RENTERIA	17631475	CAMPOALEGRE
30	LUIS HERNAN HERRERA	12177326	CANELITO
31	SUSANA DUCUARA PISO	40762233	DELICIAS
32	NORBEY SARRIA QUIMBAYA	1115792255	ESTRELLA
33	NIXON SARRIA ARTUDUAGA	1117512141	ESTRELLA
34	LUBIN SARRIA	17688426	ESTRELLA
35	CERSAIN MUÑOZ MARTINEZ	1117885397	ESTRELLA
36	LAUREANO GALLO	6495616	FUENTE HERMOSA
37	GUILLERMO ROJAS	17633913	FUENTE HERMOSA
38	KINLLEY ROJAS CABRERA	1117233958	FUENTE HERMOSA
39	JOSE HERMES ANGARITA QUESADA	4884579	LA ESPERANZA
40	DENNYS LLANOS TRIANA	1117486584	LA ESPERANZA
41	GLORIA DELSY OSORIO	26634658	LA ESPERANZA
42	RUSBER CUPITRE CARDENAS	1117885165	LA ESPERANZA
43	MARIA ERMILA CHILITO	40768078	LA ESPERANZA
44	ROBERTO CARVAJAL	96362434	LA ESPERANZA
45	EVELIA MORA	40771281	LAGUNILLA
46	WALTER RENZA BECERRA	17653503	LAGUNILLA
47	ANTONIO TOVAR GONZALES	4962826	LAGUNILLA
48	DIOSELINA TOLEDO DE ROJAS	26615148	LAGUNILLA
49	CENON CUELLAR	4954841	LAGUNILLA
50	EDUARDO VELA TIERRADENTRO	17625298	PALMARITO
51	EUDEL CARDENAS CRUZ	17653315	ROCHELA ALTA
52	ANDRES AUGUSTO HERNANDEZ PARDO	17688763	ROCHELA ALTA
53	JOSE HUVER CADENA CARVAJAL	17639506	ROCHELA ALTA
54	KATHERINE PARRA RODRIGUEZ	26634573	ROCHELA ALTA
55	OFELIA CRUZ BOTACHE	40081520	ROCHELA ALTA
56	LICINIO NAVARRO VALENCIA	96323014	ROCHELA ALTA
57	ORLANDO NARVAEZ	12205046	ROCHELA ALTA
58	JHOAN CARRILLO	1117884644	ROCHELA ALTA
59	DAGOBERTO CARDENAS	17,654. 449	ROCHELA ALTA
60	NELSON CLAROS	17647594	ROCHELA BAJA
61	NIDIA HORTA	1117885160	ROCHELA BAJA
62	ARACELY SANCHEZ GUZMAN	26634608	ROCHELA BAJA
63	ROSALBA AGUDELO PACHON	40783074	ROCHELA BAJA
64	CAROLINA TRUJILO ROJAS	1117884730	ROCHELA BAJA

65	JAIBER PERDOMO SALGADO	17646094	LAGUNILLA
66	EDGAR RODRIGUEZ CALDERON	17637519	SANTA ROSA
67	SENEIDA MURCIA	40075365	SANTA ROSA
68	AMIN VARGAS	4922967	SILENCIO
69	ALDINEA TRUJILLO	40777790	SILENCIO
70	ALBEIRO VARGAS CASTAÑO	17649772	SILENCIO
71	ARACELY LUGO ERIZALDE	40770805	SILENCIO
72	DIOSENEL LUGO	1117493552	SILENCIO
73	GUSTAVO LLANOS ESCOBAR	17630694	SILENCIO
74	LEYDER ADOLFO FLOREANO	17650611	SILENCIO
75	ALFONSO CARVAJAL CASTAÑO	6802080	SILENCIO
76	ELVER RAMON VARGAS	96342757	VIRGINIA
77	JAIR RINCÓN RODRÍGUEZ	17669985	VIRGINIA
78	ISAMAEL PUENTES	17630319	VIRGINIA
79	LUZ AIDE SALAZAR	40660226	VIRGINIA
80	YEIDI YURANY OSPINA SANTA	1006597186	VIRGINIA

Tabla 1/ Listo final beneficiarios Morelia

5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El presente informe muestra el avance de las actividades del contrato 636 del 2024, durante el periodo comprendido entre el 02 de julio al 01 de agosto del 2025. A continuación, se da a conocer las actividades realizadas en este periodo:

5.1. Actividad 1.1.1., REALIZAR REFORESTACION DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL.

5.1.1 Siembra:

Para seguir dando cumplimiento a esta sub actividad, se realizaron visitas de seguimiento y verificación a las actividades de siembra, evidenciando que los beneficiarios que se relacionan a continuación han continuado realizando (quienes no habían terminado y quienes aún no habían reportado) la siembra para este tipo de sistema.

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO			ÁREAS COMPROMETIDAS (HA)	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	ACT. 1.1.1. SISTEMA TRADICIONAL	TOTAL HECTAREAS SEMBRADAS
1	AMPARO PEÑA	AGUA CALIENTE	1	1
2	HECTOR VALDERRAMA	AGUA CALIENTE	1	1
3	WALBERTO RAFAEL SALCEDO TORRES	BRUSELAS	1	1
4	MARITZA BAUTISTA TRUJILLO	BUENAVISTA	1	1
5	DORIS ROJAS SANCHEZ	BUENOS AIRES	1	1
6	OLGA MARIA GOMEZ LOPEZ	CALDAS	1	1
7	FRANCISCO FAJARDO	CAMPOALEGRE	1	1
8	LUIS HERNAN GOMEZ HERRERA	CANELITO	1	1
9	EVELIA MORA SOSA	LAGUNILLA	1	1
10	KATHERINE PARRA RODRIGUEZ	ROCHELA ALTA	1	1
11	ROSALBA AGUDELO PACHON	ROCHELA BAJA	1	1
12	JHON YAMI DUQUE	AGUA CALIENTE	2	2
13	TELESFORO ARRIGUI	AGUA CALIENTE	1	1
	TOTAL		40	11

Tabla 2/ Reporte siembra de beneficiarios para actividad 1.1.1.

Por lo anterior, se sembraron en el mes de julio un total de 14 hectáreas bajo este sistema tradicional, representadas en 13 beneficiarios, lo que corresponde a un 1,5% de avance, teniendo en cuenta que la meta es el establecimiento de 40 hectáreas.

Se resalta que el acumulado de las hectáreas que se sembraron bajo este sistema fueron **40** hectáreas, cumpliendo a satisfacción con la meta.



Predio beneficiaria Katherine Parra
Vereda Rochela Alta
23 de julio de 2025

Fotografías 1 Actividades de siembra en sistema tradicional

5.1.2 Enmiendas y fertilización orgánica:

Con el fin de buscar mejorar la calidad del suelo, mediante el aporte de nutrientes esenciales para el material vegetal, se realizó la aplicación de enmiendas y fertilización orgánica, aumentando la capacidad de retención de agua, promoviendo la actividad microbiana y enriqueciendo el suelo.

Estas enmiendas se realizaron a los 8 a 15 días antes de la siembra para así permitir la incorporación al suelo y liberación de nutrientes, la aplicación del fertilizante se realizó con una dosis de 50 gramos en el plato del árbol a una distancia de 10 centímetros de la plántula.



Predio Beneficiaria Doris Rojas Sánchez
Vereda Buenos Aires
26 de julio de 2025

Fotografías 2. Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica en sistema tradicional

5.1.3 Mantenimiento: Re siembra, fertilización, Control Fitosanitario, Manejo de Malezas.

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO			ÁREAS COMPROMETIDAS (HA)	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	ACT. 1.1.1. SISTEMA TRADICIONAL	TOTAL HECTAREAS SEMBRADAS
1	AMPARO PEÑA	AGUA CALIENTE	1	1
2	TELESFORO ARRIGUI	AGUA CALIENTE	1	1
3	JHON YAMI DUQUE	AGUA CALIENTE	2	1
4	WALTER RENZA	LAGUNILLA	1	1
5	DIOSELINA TOLEDO DE ROJAS	LAGUNILLA	1	1
TOTAL				5 HA

Tabla 3/ Reporte re siembra de beneficiarios para actividad 1.1.1.



Dioselina Toledo de Rojas
Vereda Lagunilla
07 de julio de 2025

Fotografías 3. Actividad de Re siembra en sistema tradicional.

5.2 Actividad 1.1.2., REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS.

5.2.1 Siembra:

Para seguir dando cumplimiento a esta sub actividad, se realizaron visitas de seguimiento y verificación a las actividades de siembra, evidenciando que los beneficiarios que se relacionan a continuación han continuado realizando (quienes no habían terminado y quienes aún no habían reportado) la siembra para este tipo de sistema.

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO			ÁREAS COMPROMETIDAS (HA)	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	ACT. 1.1.2. ENRIQUECIMIENTO META 100 HA	TOTAL HECTAREAS SEMBRADOS
1	EDITH LUGO	ACACIAS	2	1
2	AMPARO PEÑA	AGUA CALIENTE	1	1
3	TELESFORO ARIGUI CERQUERA	AGUA CALIENTE	1	1

8027

4	JHONY CARVAJAL	BRUSELAS	2	1
5	HERMINSOL TAPIERO	BRUSELAS	1	1
6	ALBA LUCIA FRANCO	BRUSELAS	1	1
7	MARITZA BAUTISTA TRUJILLO	BUENAVISTA	1	1
8	MARIA SARRIAS SARRIAS	CABAÑA	1	1
9	ROBERTO TORRES REYES	CALDAS	2	1
10	FRANCISCO FAJARDO	CAMPOALEGRE	1	1
11	NIXON SARRIA ARTUDUAGA	ESTRELLA	1	1
12	JOSE LUBIN SARRIA	ESTRELLA	1	1
13	KINLLEY ROJAS CABRERA	FUENTE HERMOSA	2	1
14	ROBERTO CARVAJAL MARTINEZ	LA ESPERANZA	1	1
15	EVELIA MORA SOSA	LAGUNILLA	1	1
16	ANTONIO TOVAR GONZALES	LAGUNILLA	2	1
17	CENON CUELLAR	LAGUNILLA	2	1
18	EDUARDO VELA TIERRADENTRO	PALMARITO	1	1
19	KATHERINE PARRA RODRIGUEZ	ROCHELA ALTA	1	1
20	ROSALBA AGUDELO PACHON	ROCHELA BAJA	2	1
21	EDGAR RODRIGUEZ CALDERON	SANTA ROSA	1	1
22	ARACELY LUGO ERIZALDE	SILENCIO	1	1
23	GUSTAVO LLANOS ESCOBAR	SILENCIO	1	1
24	LEYDER ADOLFO FLOREANO	SILENCIO	2	1
25	ALFONSO CARVAJAL CASTAÑO	SILENCIO	1	1
	TOTAL		**100**	**26**

Tabla 4/ Relación de hectáreas sembradas en sistema de enriquecimiento de bosques secundarios.

Por lo anterior, se sembró durante el mes de julio un total de 26 hectáreas bajo este sistema de enriquecimiento de bosques, representadas en 25 beneficiarios, lo que corresponde a un 1,56% de avance, teniendo en cuenta que la meta es el establecimiento de 100 hectáreas.

Se resalta que el acumulado de las hectáreas sembradas bajo este sistema a la fecha son **96** hectáreas.



Predio beneficiaria Katherine Parra
Vereda Rochela Alta
22 de julio de 2025



Predio Beneficiaria Alba Lucia Franco
Vereda Bruselas
25 de julio de 2025

Fotografías 4. Actividades de siembra en sistema de enriquecimiento de bosques.

5.2.2 Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica:

Para este sistema de enriquecimiento de bosques se aplicó primeramente cal con el fin de corregir la acidez del suelo y así mejorar la disponibilidad de nutrientes para el óptimo desarrollo de las plantas, como también, se aplicaron 200 gramos de abono orgánico por árbol para mejorar la estructura, fertilidad y la capacidad de retención de agua, contribuyendo de igual manera a un equilibrio natural del suelo.



Predio Alba Lucia Franco
Vereda Bruselas
24 de julio de 2025

Fotografías 5. Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica para sistema enriquecimiento de bosque.

5.2.3 Mantenimiento: Re siembra, fertilización, Control Fitosanitario, Manejo de Malezas.

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO			ÁREAS COMPROMETIDAS (HA)	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	ACT. 1.1.2. ENRIQUECIMIENTO META 100 HA	TOTAL HECTAREAS SEMBRADOS
1	OLGA MARIA GOMEZ	CALDAS	2	1
2	ROBERTO TORRES REYES	CALDAS	2	1

3	TELESFORO ARRIGUI	AGUA CALIENTE	1	1
4	JHON YAMI DUQUE	AGUA CALIENTE	1	1
TOTAL				4 HA

Tabla 5/ Reporte re siembra de beneficiarios para actividad 1.1.2.



Beneficiario Roberto Torres Reyes
Vereda Caldas
09 de julio de 2025

Fotografías 6/ Actividad de Re siembra en sistema de enriquecimiento.

5.3 Actividad 1.1.3 REFORESTAR EN LINEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN AREAS DE POTRERO (Cobertura Arborea mediante Sistemas Agroforestales/ Silvopastoriles).

5.3.1 Siembra:

Para seguir dando cumplimiento a esta sub actividad, se realizaron visitas de seguimiento y verificación a las actividades de siembra, evidenciando que los beneficiarios que se relacionan a continuación han continuado realizando (quienes no habían terminado y quienes aún no habían reportado) la siembra para este tipo de sistema.

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO			ÁREAS COMPROMETIDAS (HA)	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	ACT. 1.1.3. CERCA VIVA META 80 HA	TOTAL HECTAREAS SEMBRADAS
1	AMPARO PEÑA	AGUA CALIENTE	1	1
2	TELESFORO ARIGUI CERQUERA	AGUA CALIENTE	1	1
3	JHONY CARVAJAL	BRUSELAS	1	1
4	HERMINSOL TAPIERO	BRUSELAS	1	1
5	ALBA LUCIA FRANCO	BRUSELAS	1	1
6	DORIS ROJAS SANCHEZ	BUENOS AIRES	1	1
7	OLGA MARIA GOMEZ LOPEZ	CALDAS	1	1
8	ROBERTO TORRES REYES	CALDAS	1	1
9	FRANCISCO FAJARDO	CAMPOALEGRE	1	1
10	JOSE HERMES ANGARITA QUESADA	LA ESPERANZA	1	1
11	GLORIA DELSY OSORIO	LA ESPERANZA	1	1
12	MARIA HERMILA CHILITO	LA ESPERANZA	1	1
13	EVELIA MORA SOSA	LAGUNILLA	1	1
14	CENON CUELLAR	LAGUNILLA	1	1
	TOTAL		80	14

Tabla 6/ Relación de hectáreas sembradas en sistema cercas vivas.

Por lo anterior, se sembraron por el mes de julio 14 hectáreas bajo este sistema tradicional, representadas en 14 beneficiarios, lo que corresponde a un 2,07% de avance, teniendo en cuenta que la meta es el establecimiento de 80 hectáreas.

Se resalta que el acumulado de las hectáreas sembradas bajo este sistema a la fecha son 80 hectáreas, es decir, se cumplió a satisfacción con la meta la cual fue de 80 hectáreas.





Predio Beneficiaria Evelia Mora
Vereda Lagunilla
20 de junio de 2025





Predio beneficiario Cenon Cuellar
Vereda Lagunilla
21 de julio de 2025

Fotografías 7. Actividades de siembra en sistema de cercas vivas.

5.3.2 Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica:

Se aplicó en el fondo del hoyo con 8 o 15 días de antelación 100 gramos de cal dolomita, mezclado con suelo y 200 gramos de abono orgánico; como también 50 gramos de abono triple quince (15-15-15) aplicado en el plato del árbol a distancia de 10 centímetros de la plántula.



Predio beneficiaria Evelia Mora
Vereda Lagunilla
04 de julio de 2025

Fotografías 8. Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica para sistema cerca viva.

.3.3 Mantenimiento: Re siembra, Fertilización, Control Fitosanitario, Manejo de malezas.

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO			ÁREAS COMPROMETIDAS (HA)	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	ACT. 1.1.3. CERCA VIVA META 80 HA	TOTAL HECTAREAS SEMBRADAS
1	OLGA MARIA GOMEZ	CALDAS	1	1
2	AMPARO PEÑA	ROCHELA ALTA	1	1
3	TELESFORO ARRIGUI	AGUA CALIENTE	1	1

4	JHON YAMI DUQUE	AGUA CALIENTE	1	1
5	NORMA CONSTANZA SANCHEZ	AGUA CALIENTE	1	1
6	MARITZA BAUTISTA	BUENA VISTA	1	1
7	EDGAR RODRIGUEZ	SANTA ROSA	1	1
TOTAL				7 HA

Tabla 7/ Reporte re siembra de beneficiarios para actividad 1.1.3.



Predio beneficiario Edgar Rodríguez
Vereda Santa Rosa
12 julio de 2025

Fotografías 9/ Actividad de Re siembra en sistema de cercas vivas.

5.4 Actividad 1.1.4 AISLAR ÁREAS DE MANEJO FORESTAL.

5.4.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO: TRAZADO, PLATEADO E HINCADO DE POSTES.

Se visitaron beneficiarios comprobar la actividad de aislamiento de las áreas, evidenciando el cumplimiento para posterior aprobación con aquellos que estaban faltantes por culminar totalmente esta sub actividad.



Predio Beneficiario Cenon Cuellar
Vereda Lagunilla
21 de julio de 2025

Fotografías 10. Aislamiento de áreas de manejo forestal.

5.4.2 INSTALACIÓN DE CERCA ELÉCTRICA.

De acuerdo con lo estipulado en el proyecto, se contempla el aislamiento de 180 metros lineales por hectárea, de acuerdo a los tipos de sistemas a trabajar, donde la posteadura y el alambre liso protegerán el material vegetal del ganado bovino.

8036

UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN MINERA	COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Ambiente · CORPOAMAZONIA	INFORME DE AVANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN: PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE AGOSTO DE 2025
		Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-GPR-012		Versión: 1.0-2015

TOTAL ÁREAS AISLADAS EN METROS LINEALES POR BENEFICIARIO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	ACTIVIDAD 1.1.1 AISLAMIENTO REALIZADO	ACTIVIDAD 1.1.2 AISLAMIENTO REALIZADO	ACTIVIDAD 1.1.3 AISLAMIENTO REALIZADO
1	EDITH LUGO	ACACIAS		360	180
2	YAMI DUQUE ALVIS	AGUA CALIENTE	360	180	180
3	AMPARO PEÑA	AGUA CALIENTE	180	180	180
4	TELESFORO ARIGUI CERQUERA	AGUA CALIENTE	180	180	180
5	HECTOR VALDERRAMA	AGUA CALIENTE	180	360	180
6	ANA JULIA SOTO	AGUA CALIENTE	180	180	180
7	RUBEN DARIO ROJAS	AGUA CALIENTE		180	180
8	JAIME ALBERTO RAMIREZ	AGUA CALIENTE		180	180
9	LUIS ARCADIO MONTES	AGUA CALIENTE	180	180	180
10	NORMA COSTANZA SANCHEZ	AGUA CALIENTE		180	180
11	PEDRO CERQUERA	BAJO DELICIAS	180	360	180
12	MARIA ALAPE	BOLIVIA		180	180
13	JHONY CARVAJAL	BRUSELAS		360	180
14	HERMINSOL TAPIERO	BRUSELAS		180	180
15	ALIRIO FAJARDO	BRUSELAS	180	180	180
16	GABRIEL GASCA YATE	BRUSELAS	180	360	180
17	ALBA LUCIA FRANCO	BRUSELAS		180	180
18	WALBERTO RAFAEL SALCEDO TORRES	BRUSELAS	180	180	180
19	MARIA ELENITH BRIÑEZ VAQUIRO	BRUSELAS	180	180	180
20	MARITZA BAUTISTA TRUJILLO	BUENAVISTA	180	180	180
21	DORIS ROJAS SANCHEZ	BUENOS AIRES	180	180	180
22	FREDERMAN QUINTERO CUELLAR	BUENOS AIRES	180	180	180
23	JHOANA SANDOVAL SAAVERDA	CABAÑA		180	180
24	MARIA SARRIAS SARRIAS	CABAÑA		180	180
25	OLGA MARIA GOMEZ LOPEZ	CALDAS	180	360	180
26	ROBERTO TORRES REYES	CALDAS		360	180
27	ANCIZAR PLAZAS LLANOS	CAMPOALEGRE		180	180
28	FRANCISCO FAJARDO	CAMPOALEGRE	180	180	180
29	JESUS OME RENTERIA	CAMPOALEGRE	180	180	180
30	LUIS HERNAN GOMEZ HERRERA	CANELITO	180	360	180
31	SUSANA DUCUARA PISO	DELICIAS		180	180

32	NORBEY SARRIA QUIMBAYA	ESTRELLA		180	180
33	NIXON SARRIA ARTUDUAGA	ESTRELLA		180	180
34	JOSE LUBIN SARRIA	ESTRELLA		180	180
35	CERSAIN MUÑOZ MARTINEZ	ESTRELLA		180	180
36	LAUREANO GALLO	FUENTE HERMOSA	180	180	180
37	GUILLERMO ROJAS	FUENTE HERMOSA	180	180	180
38	KINLLEY ROJAS CABRERA	FUENTE HERMOSA		360	180
39	JOSE HERMES ANGARITA QUESADA	LA ESPERANZA		180	180
40	DENNYS LLANOS TRIANA	LA ESPERANZA		360	180
41	GLORIA DELSY OSORIO	LA ESPERANZA		180	180
42	RUSBER CUPITRE CARDENAS	LA ESPERANZA		180	180
43	MARIA ERMILA CHILITO	LA ESPERANZA		180	180
44	ROBERTO CARVAJAL MARTINEZ	LA ESPERANZA		180	180
45	EVELIA MORA SOSA	LAGUNILLA	180	180	180
46	WALTER RENZA BECERRA	LAGUNILLA	180	360	180
47	ANTONIO TOVAR GONZALES	LAGUNILLA		360	180
48	DIOSELINA TOLEDO DE ROJAS	LAGUNILLA	180	180	180
49	CENON CUELLAR	LAGUNILLA		360	180
50	JAIBER PERDOMO SALGADO	LAGUNILLA		180	180
51	EDUARDO VELA TIERRADENTRO	PALMARITO		180	180
52	EUDEL CARDENAS CRUZ	ROCHELA ALTA		180	180
53	ANDRES AUGUSTO HERNANDEZ	ROCHELA ALTA	180	180	180
54	JOSE HUBER CADENA CARVAJAL	ROCHELA ALTA	180	540	180
55	KATHERINE PARRA RODRIGUEZ	ROCHELA ALTA	180	180	180
56	OFELIA CRUZ BOTACHE	ROCHELA ALTA	180	360	180
57	LICINIO NAVARRO VALENCIA	ROCHELA ALTA		180	180
58	ORLANDO NARVAEZ	ROCHELA ALTA		360	180
59	JHOAN CARRILLO REY	ROCHELA ALTA	180	180	180
60	DAGOBERTO CARDENAS	ROCHELA ALTA		180	180
61	NELSON CLAROS	ROCHELA BAJA	720	360	180
62	NIDIA HORTA	ROCHELA BAJA	360	180	180
63	ARACELY SANCHEZ GUZMAN	ROCHELA BAJA		180	180
64	ROSALBA AGUDELO PACHON	ROCHELA BAJA	180	360	180
65	CAROLINA TRUJILO ROJAS	ROCHELA BAJA		180	180

66	EDGAR RODRIGUEZ CALDERON	SANTA ROSA		180	180
67	SENEIDA MURCIA	SANTA ROSA	180	180	180
68	AMIN VARGAS	SILENCIO		180	180
69	ALDINEA TRUJILLO	SILENCIO		180	180
70	ALBEIRO VARGAS CASTAÑO	SILENCIO		180	180
71	ARACELY LUGO ERIZALDE	SILENCIO		180	180
72	DIOSENEL LUGO	SILENCIO		180	180
73	GUSTAVO LLANOS ESCOBAR	SILENCIO		180	180
74	LEYDER ADOLFO FLOREANO	SILENCIO		360	180
75	ALFONSO CARVAJAL CASTAÑO	SILENCIO		180	180
76	JAIR RINCON RODRIGUEZ	VIRGINIA	180	180	180
77	ELVER RAMON VARGAS	VIRGINIA	180	180	180
78	ISMAEL PUENTES RAMIREZ	VIRGINIA	180	180	180
79	LUZ AIDE SALAZAR BOTERO	VIRGINIA		180	180
80	YEIDI YURANY OSPINA SANTA	VIRGINIA		180	180
SUBTOTAL METROS			**7200**	**18000**	**14400**
SUBTOTAL EN HAS			**40**	**100**	**80**
TOTAL METROS AISLADOS			**39600**		
TOTAL HECTAREAS AISLADAS (180 metros)			**220**		
AVANCE %			**100**		

Tabla 8/ Relación total de áreas aisladas por metros lineales.

Para el mes de julio se reportan 220 hectáreas obedeciendo a un avance en el mes de 100%, para un acumulado total de 39.600 metros lineales que corresponden a 220 hectáreas aisladas en los diferentes tipos de sistemas contemplados en el proyecto, data un avance del 100% en el acumulado total de aislamiento a la fecha.



Beneficiario Ancizar Plazas
Vereda Campoalegre
15 de julio de 2025



Predio beneficiario Orlando Narváez
Vereda Rochela Alta
15 de julio de 2025



Beneficiaria Alba Lucia Franco
Vereda Bruselas
25 de julio de 2025

Fotografías 11. Actividad instalación del kit solar.

5.5 ACTIVIDAD 1.1.6. OTORGAR ESTUFAS ECO EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

La Unión Temporal Reforestación Morelia realizó la entrega de las estufas eco eficientes a los beneficiarios, donde posterior a la entrega se realizó la instalación de las estufas en el sitio, es de recordar que previo a esto se sugirió a los beneficiarios tener en cuenta ciertos parámetros como lo son: niveles de piso, techado y flujo del aire (entrada y salida) que fueron tenidos en cuenta al momento de la instalación.

Junto con esta actividad se entregaron también las herramientas a cada beneficiario del proyecto, las cuales fueron: pala draga, alicate diablo y martillo.

5.5.1 ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y ESTUFAS ECO EFICIENTE:



Antonio Tovar Gonzalez
Vereda Lagunilla
23 de julio de 2025



Orlando Narvaez
Vereda Rochela Alta
21 de julio de 2025



Kinlley Rojas Cabrera
Vereda Fuente Hermosa
22 de julio de 2025



María Elenith Briñez Vaquiro
Vereda Bruselas
23 de julio de 2025



Jaime Alberto Ramírez
Vereda Agua Caliente
24 de julio de 2025



Telesforo Arrigui Cerquera
Vereda Agua Caliente
24 de julio de 2025

Fotografías 12. Entrega de estufas eco eficientes y herramientas.

5.5.2 INSTALACIÓN DE ESTUFA ECO EFICIENTE Y APLICACIÓN DE ENCUESTA POST INSTALACIÓN:



Beneficiaria Edith Lugo
14 de julio de 2025
Vereda Acacias



Beneficiaria Dioselina Toledo
22 de julio de 2025
Vereda Lagunilla



Walter Renza
Vereda Lagunilla
23 de julio de 2025



Predio Evelia Mora
Vereda Lagunilla
23 de julio de 2025



Antonio Tovar
Vereda Lagunilla
23 de julio de 2025



Jaiber Perdomo
Vereda Lagunilla
23 de julio de 2025


Fotografías 13. Instalación de estufas ecoeficientes.




María Amparo Peña
Vereda Agua Caliente
21 de julio de 2025



Luis Arcadio Montes
Vereda Agua Caliente
21 de julio de 2025



Telesforo Arrigui Cerquera
Vereda Agua Caliente
31 de julio de 2025



Héctor Valderrama
Vereda Agua Caliente
30 de julio de 2025

Fotografías 14. Aplicación de la encuesta post instalación de estufa.

TOTAL ESTUFAS INSTALADAS A BENEFICIARIOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA
1	EDITH LUGO	ACACIAS
2	JOHN YAMI DUQUE ALVIS	AGUA CALIENTE
3	AMPARO PEÑA	AGUA CALIENTE
4	TELESFORO ARIGUI CERQUERA	AGUA CALIENTE
5	HECTOR VALDERRAMA	AGUA CALIENTE
6	ANA JULIA SOTO	AGUA CALIENTE
7	RUBEN DARIO ROJAS	AGUA CALIENTE
8	JAIME ALBERTO RAMÍREZ	AGUA CALIENTE
9	LUIS ARCADIO MONTES	AGUA CALIENTE
10	NORMA COSTANZA SÁNCHEZ	AGUA CALIENTE
11	PEDRO CERQUERA	BAJO DELICIAS

12	MARIA ALAPE	BOLIVIA
13	JHONY CARVAJAL	BRUSELAS
14	HERMINSOL TAPIERO	BRUSELAS
15	ALIRIO FAJARDO	BRUSELAS
16	GABRIEL GASCA YATE	BRUSELAS
17	ALBA LUCIA FRANCO	BRUSELAS
18	WALBERTO RAFAEL SALCEDO TORRES	BRUSELAS
19	MARIA ELENITH BRIÑEZ VAQUIRO	BRUSELAS
20	MARITZA BAUTISTA TRUJILLO	BUENAVISTA
21	DORIS ROJAS SANCHEZ	BUENOS AIRES
22	FREDERMAN QUINTERO CUELLAR	BUENOS AIRES
23	OLGA MARIA GOMEZ LOPEZ	CALDAS
24	ROBERTO TORRES REYES	CALDAS
25	ANCIZAR PLAZAS LLANOS	CAMPOALEGRE
26	FRANCISCO FAJARDO	CAMPOALEGRE
27	JESUS OME RENTERIA	CAMPOALEGRE
28	LUIS HERNAN HERRERA	CANELITO
29	SUSANA DUCUARA PISO	DELICIAS
30	LAUREANO GALLO	FUENTE HERMOSA
31	GUILLERMO ROJAS	FUENTE HERMOSA
32	KINLLEY ROJAS CABRERA	FUENTE HERMOSA
33	EVELIA MORA	LAGUNILLA
34	WALTER RENZA BECERRA	LAGUNILLA
35	ANTONIO TOVAR GONZALES	LAGUNILLA
36	DIOSELINA TOLEDO DE ROJAS	LAGUNILLA
37	CENON CUELLAR	LAGUNILLA
38	JAIBER PERDOMO SALGADO	LAGUNILLA
39	EDUARDO VELA TIERRADENTRO	PALMARITO
40	EUDEL CARDENAS CRUZ	ROCHELA ALTA
41	ANDRES AUGUSTO HERNÁNDEZ	ROCHELA ALTA
42	JOSE HUVER CADENA CARVAJAL	ROCHELA ALTA
43	KATHERINE PARRA RODRÍGUEZ	ROCHELA ALTA

44	OFELIA CRUZ BOTACHE	ROCHELA ALTA
45	LICINIO NAVARRO VALENCIA	ROCHELA ALTA
46	ORLANDO NARVAEZ	ROCHELA ALTA
47	JHOAN CARRILLO	ROCHELA ALTA
48	DAGOBERTO CARDENAS	ROCHELA ALTA
49	NELSON CLAROS	ROCHELA BAJA
50	NIDIA HORTA	ROCHELA BAJA
51	ARACELY SANCHEZ GUZMAN	ROCHELA BAJA
52	ROSALBA AGUDELO PACHON	ROCHELA BAJA
53	CAROLINA TRUJILLO ROJAS	ROCHELA BAJA
54	EDGAR RODRIGUEZ CALDERON	SANTA ROSA
55	SENEIDA MURCIA	SANTA ROSA
56	JAIR RINCON RODRIGUEZ	VIRGINIA
57	ELVER RAMON VARGAS	VIRGINIA
58	ISMAEL PUENTES	VIRGINIA
59	LUZ AIDE SALAZAR	VIRGINIA
60	YEIDI YURANY OSPINA SANTA	VIRGINIA
TOTAL ESTUFAS INSTALADAS		**60**
Avance		**2,07%**

Tabla 9/ Entrega e instalación de estufas y aplicación de encuesta post instalación de estufa.

Para el mes de julio se reporta la entrega de 60 estufas de un total de 80. Éste data un avance del 2,07% de un total de 2,76%.

5.6 AVANCE DEL PROYECTO.

Para el mes de julio se reportan actividades de avance en siembra (continuidad de los beneficiarios que no habían culminado y reporte de quienes no habían iniciado actividades), en los tres tipos de sistemas, correspondientes a las actividades 1.1.1., en sistema tradicional, 1.1.2., en sistema de enriquecimiento de bosques y 1.1.3., para sistema de cercas vivas.

En el sistema tradicional se reporta un avance de 1,5%, en el sistema de enriquecimiento se reporta un avance de 1,56% y para el sistema de cercas vivas se reporta un avance de 2,07%.

Se realizó nuevamente el seguimiento de las actividades de aislamiento, a los beneficiarios que faltaban por aislar totalmente los sistemas comprometidos e instalando sus kit solares, como de igual manera los beneficiarios que no habían culminado totalmente el aislamiento de sus sistemas; por el mes de julio data un avance de 2,44%, demostrando compromiso por parte de los beneficiarios.

Se hizo nuevamente reposición e inspección ocular en la actividad de re siembra en los diferentes tipos de sistemas, teniendo en cuenta las condiciones del clima las cuales influyeron en la ejecución. Dentro de las actividades de mantenimiento, se realizó fertilización, control de arvenses y control fitosanitario.

Se realizó entrega de estufas y herramientas, como también la instalación de la estufa eco eficiente en el sitio teniendo en cuenta algunos parámetros para llevar a cabo evitando inconvenientes.
Posterior a ello también se realizó la aplicación de la encuesta post entrega de estufa a 60 beneficiarios en un total de 80, se espera que en el mes de agosto, se entreguen las 20 faltantes para quedar a satisfacción con el suministro e instalación.

Novedades:

JHONY CARVAJAL: Teniendo en cuenta que el beneficiario Iván Sanabria, desistió del proyecto, y en el mes anterior se referenció que su lugar sería reemplazado por la señora Maxleisda Sanabria Silva, con numero de cedula 1.117.493.129 expedida

en Florencia, Caquetá; se recepcionó documentación del predio con escritura y el certificado de libertad y tradición, los cuales están a nombre de su conyugue, el señor **JHONY CARVAJAL**, identificado con numero de cedula **17.690.266** expedida en la ciudad de Florencia. Por lo tanto, se procederá a remitir a la corporación todos los formatos necesarios firmados por el nuevo beneficiario en la medida en que avance con el compromiso.

También, se hizo la entrega de los materiales para realizar el respectivo aislamiento como el material vegetal para iniciar las labores de siembra en las áreas comprometidas de los sistemas de enriquecimiento de bosques (2 ha) y para el sistema de cercas vivas (1 ha).





Beneficiario Jhony Carvajal
Vereda Bruselas
22 de julio de 2027

Fotografías 14. Entrega de materiales para realizar aislamiento de zonas.

Visitas Supervisión Corpoamazonia: Se contó con el acompañamiento de un profesional por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía- CORPOAMAZONÍA en los días 15, 16 y 17 de julio de 2025, con el propósito de verificar y hacer seguimiento a la realización de las actividades de siembra, aislamiento y re siembra por parte de los beneficiarios, en cada uno de los sistemas contemplados dentro del proyecto.

8050



Profesional Ing. Tatiana Portilla
Apoyo supervisión CORPORAMAZONIA
15, 16, 17 de julio de 2025

Fotografías 15. Visitas de acompañamiento Corpoamazonia

Entrega de Información: El equipo técnico ejecutor adjunta como parte del avance del informe de junio, los siguientes formatos y documentación:

- Informes de Asistencia Técnica (3).
- Formatos de Asistencia Técnica.
- Formatos encuesta post instalación entrega de estufas (60).
- Formatos entrega de estufa (60).
- Formatos entrega de herramientas (80).
- Documentos beneficiario JHONY CARVAJAL.
- Matriz de caracterización encuesta post instalación de estufas.

Informes Individuales del Equipo Técnico: Se adjuntan los informes de cada profesional del equipo técnico contratado al informe consolidado mensual.

5.7 RESULTADOS

El consorcio ejecutor, comprometido la terminación a cabalidad del proyecto, está logrando el objetivo de restauración ecológica en el municipio de Morelia, Caquetá.

Se cuenta con la documentación que soporta actividades de asistencia técnica como informes, formatos debidamente diligenciados por el profesional y firmados por el beneficiario, formatos de entrega de herramientas, formatos de entrega de las estufas y formatos de encuesta post instalación de estufa, todo esto en el marco del proyecto "**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA**", departamento de Caquetá.

6. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

Cargo	Profesión	Nombres y Apellidos
Coordinador del proyecto	Ingeniero Agrícola	Felipe Antonio Monterroza Ortega
Asistente técnico 1	Ingeniero Forestal	Hugo Romero Sabogal
Asistente técnico 2	Ingeniero Industrial	Luis Armando Jaimes Rico
Asistente técnico 3	Ingeniero Forestal	Juan Manuel Bolívar Badillo
Asistente técnico 4	Ingeniero Forestal	Anderson Javier Ortiz López
Profesional social	Comunicador Social-Periodista	Cesar Augusto Sutachan Daza
Profesional social	Psicólogo	Jesús Roa Llerena

Tabla 10/ Equipo Técnico Proyecto Morelia

6.1 Avance del proyecto.

Tras la modificación de la tabla de consolidado, realizada en conjunto por el equipo de ejecución, se determinó que el avance del proyecto hasta el mes de julio alcanza un 92,635%.

Se anexa tabla N°11 de consolidado mensual del mes de julio.

8053 49

UNION TEMPORAL REFORESTACIÓN MINERA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ambiente

CORPOAMAZONIA

INFORME DE AVANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN: PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE AGOSTO DE 2025

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GPR-012 | **Versión: 1.0-2015**

ACTIVIDADES POR METAS	Subactividades	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	Porcentaje Ponderación %	Peso de la actividad %	Porcentaje de acuerdo al peso de la actividad	Avance Diciembre	Avance enero	Avance Febrero	Avance Marzo	Avance Abril	Avance Mayo	Avance Junio	Avance Julio	Avance total a la fecha por sub	% avance por actividad
1.1.1 Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional	Firma de actas de compromiso	Hectáreas	40	5	11,2	0,56	0,56								0,56	11,2
	Georeferenciación de areas			5		0,56	0,56								0,56	
	Preparacion del terreno: Trazado, Plateado, Ahoyado			10		1,12					1,12				1,12	
	Entrega de materiales e insumos			10		1,12		1,12							1,12	
	Entrega de material vegetal			10		1,12					1,12				1,12	
	Siembra. Apliación de enmiendas y fertilización organica			50		5,6						2,24	1,4	1,96	5,6	
	Mantenimiento: Resiembra. Fertilizacion. Control fitosanitario. Manejo de malezas			10		1,12							0,44	0,68	1,12	
	Firma de actas de compromiso			5		0,6	0,6								0,6	
	Georeferenciación de areas			5		0,6	0,6								0,6	
1.1.2 Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios	Preparacion de terreno: Trazado Plateado, Ahoyado	Hectáreas	100	10	12	1,2					1,2				1,2	11,76
	Entrega de materiales e insumos			10		1,2		1,2							1,2	
	Entrega de material vegetal			10		1,2					1,2				1,2	
	Siembra. Apliación de enmiendas y fertilización organica			50		6						1,44	2,76	1,56	5,76	
	Mantenimiento: Resiembra. Fertilizacion. Control fitosanitario. Manejo de malezas			10		1,2							0,28	0,92	1,2	

8054 45

UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN MORELIA	COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Ambiente	CORPOAMAZONIA
	INFORME DE AVANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN: PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE AGOSTO DE 2025	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-GPR-012		**Versión: 1.0-2015**

1.1.3. Reforestar en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo- (Cobertura Arbórea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles)	Firma de actas de compromiso	Hectáreas	80	5	23,6	1,18	1,18								1,18	23,595
	Georeferenciación de áreas			5		1,18	1,18								1,18	
	Preparación del terreno: Trazado, Plateado, Ahoyado			10		2,36					2,36				2,36	
	Entrega de materiales e insumos			10		2,36		2,36							2,36	
	Entrega de material vegetal			10		2,36					2,36				2,36	
	Siembra. Aplicación de enmiendas y fertilización orgánica			50		11,8						4,42	5,31	2,07	11,795	
	Mantenimiento: Resiembra, Fertilización, Control fitosanitario, Manejo de malezas			10		2,36							0,88	1,48	2,36	
1.1.4. Aislar áreas de manejo forestal	Entrega de materiales de aislamiento: Poste, alambre plástico, kit de cerca eléctrica	Hectáreas	220	25	23,6	5,9				5,9					5,9	23,6
	Preparación del terreno: Trazado, Plateado, Hincado de postes			20		5,9					5,9				5,9	
	Instalación de cerca eléctrica			50		11,8					6,27	1	2,09	2,44	11,8	
1.1.5. Realizar Seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica	Identificación y georeferenciación	Parcelas de monitoreo	2	5	1,3	0,065					0,065				0,065	1,3
	Implementación: Delimitación, rotulado.			20		0,26					0,26				0,26	
	Seguimiento 1 Mes de marzo (Informe)			15		0,195					0,195				0,195	
	Seguimiento 2 Mes de abril (Informe)			15		0,195						0,195			0,195	
	Seguimiento 3 Mes de Mayo (Informe)			15		0,195							0,195		0,195	
	Informe consolidado de análisis de datos			30		0,39							0,39		0,39	
1.1.6.Otorgar estufas ecoeficientes en el municipio de Morelia, Departamento de Caquetá	Caracterización antes de la instalación de estufas	Número	80	10	9,2	0,92				0,92					0,92	7,53
	Entrega de estufas			30		2,76								2,07	2,07	
	Instalación de estufas y aplicación de encuesta por instalación			40		3,68								2,76	2,76	
	Firma de acuerdos voluntarios de conservación			10		0,92					0,92				0,92	
	Informe consolidado (Tabulación obtenida mediante las encuestas, registro fotográfico, coordenadas geográficas por beneficiario)			10		0,92						0,92			0,92	

2.1 Realizar Capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles		Número	20		1,6	1,6	0,64	0,88	0,08						1,6	1,6
2.2 Elaborar un video, para promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales.	Aprobación del guion por parte de la oficina de comunicaciones - Corpoamazonia	Número	1	30	1	0,3					0,3				0,3	0,65
	Entrega del video aprobado			70		0,7								0,35	0,35	
2.3. Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento	Informes mensuales por cada uno de los profesionales contratados	Numero	10		11,8	11,8	4,72	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0,59	0,59	11,8	11,8
				Avance Total mensual			10,04	6,74	1,26	8	24,45	11,395	14,335	16,415	92,635	92,635

Tabla 11/Consolidado de avance mensual de julio de actividades ejecutadas en el municipio de Morelia.

MARIO FERNANDO BURBANO BURBANO
Representante Legal
Unión Temporal-Restauración Morelia

ANEXOS

Anexo 1. Informes Asistencia Técnica (3)

Anexo 2. Formatos Asistencia Técnica.

Anexo 3. Formatos entrega de herramientas (80)

Anexo 5. Formatos entrega de estufas (60)

Anexo 6. Formatos encuesta post instalación de estufa (60)

8057 469

Anexo 1. Informes Asistencia Técnica (3)

8050 49

UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN MORELIA

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA"

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS	
Nombre del contratista	**Hugo Romero Sabogal**
Municipio	**Morelia**
Departamento	**Caquetá**
Periodo del informe	**Del 02 de julio al 01 de agosto 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Localización del proyecto	MUNICIPIO DE MORELIA: El municipio de Morelia Limita al norte y occidente con el municipio de Belén de los Andaquies, al oriente con los municipios de Florencia y Milán y al sur con los municipios de Milán y Valparaíso, tiene una extensión territorial de 474,120 Km2, extensión urbana de 0,311 Km2, altitud de 258 msnm en la cabecera municipal, su temperatura media es 24.4 °C y está ubicado a 24 km de Florencia, capital del departamento del Caquetá (Morelia, C. 2020). División Político-Administrativa del municipio. La zona urbana del municipio de Morelia cuenta con los siguientes barrios: Barrio Alameda, Barrio Ángel Ricardo, Barrio Bosques de Sofia, Barrio Brisas del Bodoquero, Barrio El Centro. En suelo rural se encuentran las siguientes veredas: San Jorge, Lagunilla, Buena Vista, Palmarito, Sinaí, Delicias, La Raya, Aguacaliente, San Marcos, Santa Rosa, Bajo Delicias, Rochela Alta, Bruselas, Fuente Hermosa, Virginia, Bolivia, Rochela Baja, Candido, Turbay, Silencio, Nueva Esperanza, Cabaña, Estrella, La Unión, Caldas.

Municipio de Morelia, Caquetá



Fuente Corpoamazonia

El municipio de Morelia se localiza al suroccidente de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, de la cual dista 24 kilómetros, en un punto intermedio entre Florencia y Belén de los Andaquíes sobre la carretera Marginal de la Selva. La cabecera municipal está ubicada a 01°29'25" de latitud norte y 75°43'43" de longitud oeste y tiene una altura sobre el nivel del mar de 258 metros.

El municipio es eminentemente rural, comprende una extensión de superficie de 46.468 hectáreas (464.7 Km²), y cuenta con el suelo urbano más pequeño del Caquetá. Su territorio se distribuye en cuatro grandes paisajes geomorfológicos: paisaje de Montaña, paisaje de Piedemonte, paisaje de Lomerío amazónico y el paisaje de Valle aluvial. El clima de Morelia se caracteriza por lluvias abundantes, temperaturas moderadamente altas y alta humedad atmosférica, con una precipitación media anual de 3.493 mm, la temperatura promedio es de 24.4° centígrados y presenta un comportamiento inversamente proporcional a la precipitación, lo cual implica que a mayor precipitación menor es la temperatura y viceversa.

	Las épocas de mayor temperatura están dadas en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Las épocas de mayor Precipitación están dadas en los meses de marzo a octubre. No obstante, por su localización geográfica de centralidad departamental, por su cercanía a Florencia y por su gran potencial de recursos hídricos y paisajísticos, otras actividades del sector terciario como los servicios, especialmente de educación y el Ecoturismo de fin de semana, presentan algunas oportunidades para el desarrollo municipal.
Población beneficiada	80 familias del municipio de Morelia Caquetá
Objetivos	Objetivo general ➢ Disminuir los índices de deforestación y degradación de suelos en el sector rural del municipio de Morelia. Objetivos específicos ➢ Desarrollar acciones de restauración para mitigar los procesos de degradación de suelos en las zonas rurales del municipio de Morelia. ➢ Implementar acciones que aumente el conocimiento y la débil conciencia ambiental.

Antecedentes	Corpoamazonia y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, han venido desarrollando proyectos que han contribuido con el mejoramiento y restauración de los ecosistemas, se identifican avances locales en la implementación de Sistemas agroforestales y silvopastoriles, en la región intervenida del departamento del Caquetá, en donde se han dado importantes logros en el tema, especialmente durante la última década, a través de proyectos cofinanciados con recursos del Fondo Nacional Ambiental FONAM, el Fondo de Compensación Ambiental FCA, la Organización Mundial de Maderas Tropicales (OIMT), Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), Plan de Modernización de la Ganadería, Nestlé, Centro de información e investigación para el servicio Amazónico (CIFISAM), Universidad de la Amazonia, Fondos ganaderos y especialmente el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA). El apoyo en la ejecución de proyectos de capacitación y desarrollo tecnológico, han permitido implementar una serie de trabajos en fincas de pequeños productores y ha despertado una dinámica de cambio de actitud de los investigadores, productores y extensionistas respecto al compromiso de hacer aportes a la solución del problema, a partir de la construcción de sistemas de usos sostenible más adecuados a las condiciones ambientales de la región. Durante su ejercicio en la región, CORPOICA adelantó importantes estudios referentes al desarrollo de sistemas de uso sostenible, y en especial a sistemas agrosilvopastoriles (bancos de proteína de corte y acarreo y sistemas silvopastoriles de libre ramoneo).
Duración del proyecto	El proyecto tiene una duración inicial de 10 meses, contados a partir del 2/09/2024 hasta el 1/07/2025, con prorroga de 2 meses la cual finaliza el 01/09/2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia técnica.

Durante el mes de julio se brindó asistencia técnica de seguimiento y verificación a las actividades de siembra, resiembra, mantenimiento, fertilización y aislamiento implementadas previamente en los predios de los beneficiarios en cada uno de los sistemas comprometidos.

Estas visitas técnicas permitieron realizar seguimiento con el fin de evaluar el estado actual de las especies sembradas, la correcta implementación de las prácticas recomendadas y el cumplimiento al 100% de las actividades de acuerdo con los lineamientos técnicos contemplados en el proyecto para cada sistema productivo implementado, es decir que los beneficiarios visitados han cumplido satisfactoriamente con las actividades del proyecto.

A continuación, relaciono los 18 beneficiarios a los cuales se les brindo asistencia técnica de verificación y seguimiento a cada uno de los sistemas comprometidos.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	# HECTÁREAS SEMBRADAS
1	ANCIZAR PLAZAS LLANOS	CAMPOALEGRE	2
2	FRANCISCO FAJARDO	CAMPOALEGRE	3
3	JESÚS OME RENTERÍA	CAMPOALEGRE	3
4	EVELIA MORA SOSA	LAGUNILLA	3
5	WALTER RENZA BECERRA	LAGUNILLA	4
6	ANTONIO TOVAR GONZALES	LAGUNILLA	3
7	DIOSELINA TOLEDO DE ROJAS	LAGUNILLA	3
8	CENON CUELLAR	LAGUNILLA	3
9	JAIBER PERDOMO SALGADO	LAGUNILLA	2
10	EUDEL CÁRDENAS CRUZ	ROCHELA ALTA	2
11	ANDRÉS AUGUSTO HERNÁNDEZ PARDO	ROCHELA ALTA	3
12	JOSÉ HUBER CADENA CARVAJAL	ROCHELA ALTA	5

13	KATHERINE PARRA RODRÍGUEZ	ROCHELA ALTA	3
14	OFELIA CRUZ BOTACHE	ROCHELA ALTA	4
15	LICINIO NAVARRO VALENCIA	ROCHELA ALTA	2
16	ORLANDO NARVÁEZ	ROCHELA ALTA	3
17	JHOAN CARRILLO REY	ROCHELA ALTA	3
18	DAGOBERTO CÁRDENAS	ROCHELA ALTA	2
TOTAL HECTAREAS			53

Durante el desarrollo de las visitas se realizó lo siguiente:

Verificación de Distancias de Siembra y Adecuación del Diseño Productivo

Uno de los componentes principales de la verificación fue la revisión de las distancias de siembra utilizadas en campo, con el fin de garantizar la adecuada distribución espacial de las plántulas.

Reiteración de la Importancia de la Implementación Técnica del Sistema

Se reforzó con los beneficiarios la importancia de aplicar de manera integral cada componente del sistema productivo establecido, haciendo énfasis en la interrelación entre el manejo adecuado del suelo, el control de malezas, el riego oportuno y la protección del cultivo frente a factores externos.

Mantenimiento de los sistemas productivos implementados:

Se recomendó realizar de manera periódica el plateo alrededor de cada planta, con el objetivo de facilitar la aireación del suelo, evitar la competencia por nutrientes y asegurar una mejor infiltración del agua.

En términos de nutrición, se impulsó la aplicación controlada de fertilizantes, de acuerdo con las condiciones particulares de cada terreno y con base en las necesidades observadas en las plantas. La fertilización

se complementó con recomendaciones específicas sobre la incorporación de materia orgánica y el uso racional del fertilizante mineral, especialmente formulaciones del tipo 15-15-15.

Verificación y Mantenimiento de Cercas de Protección

En seguimiento a las acciones desarrolladas en el mes de julio, se realizó una verificación detallada del estado de los cerramientos instalados. Se evaluó la firmeza de los postes, la tensión de los alambres y la cobertura completa del perímetro cercado.

Control de Arvenses mediante Prácticas Culturales

Finalmente, se promovió el control de arvenses mediante prácticas culturales no agresivas, como el deshierbe manual y el uso de herramientas menores, evitando así la competencia por agua, luz y nutrientes en la zona de influencia de las plántulas. Se destacó que estas labores deben realizarse con cuidado, evitando dañar las raíces superficiales del cultivo y procurando mantener la humedad del suelo.

Estas acciones de seguimiento y acompañamiento técnico buscan fortalecer la implementación del proyecto, elevar las tasas de sobrevivencia del material vegetal y consolidar sistemas productivos sostenibles en cada uno de los predios de los beneficiarios visitados.

Es importante decir que los beneficiarios visitados se encuentran al 100% de cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada uno de los sistemas comprometidos.

Apoyo en la entrega de las estufas ecoeficientes

	En este mes también se apoyo en el acompañamiento hacia las veredas en donde se realizo la entrega de las estufas ecoeficientes y herramientas a los beneficiarios del proyecto. **Acompañamiento a las visitas de la supervisión** Durante los días 15, 16 y 17 de julio de 2025 se realizó acompañamiento técnico a los profesionales de apoyo a la Supervisión del contrato por parte de Corpoamazonia, la cual tuvo como propósito de verificar y hacer seguimiento a la realización de las actividades de siembra, aislamiento y resiembra por parte de los beneficiarios, en cada uno de los sistemas contemplados dentro del proyecto.
Registro fotográfico	Fotografías de visitas de asistencia técnica  Acompañamiento técnico Visita de supervisión Vereda Rochela Alta  Beneficiario Jaime Ramírez Entrega de estufas Vereda Agua Caliente  

UNIÓN TEMPORAL
REFORESTACIÓN MORELIA

	Beneficiario Cenon Cuellar Revisión aislamiento Vereda Lagunilla Beneficiaria Dioselina toledo Revisión siembra Vereda Lagunilla
Firma del contratista	Hugo Romero Sabogal Contratista

8067 58

UNIÓN TEMPORAL
REFORESTACIÓN MORELIA

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA"

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS	
Nombre del contratista	**Juan Manuel Bolivar**
Municipio	**Morelia**
Departamento	**Caquetá**
Periodo del informe	**Del 02 de julio al 01 de agosto 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Localización del proyecto	MUNICIPIO DE MORELIA: El municipio de Morelia Limita al norte y occidente con el municipio de Belén de los Andaquies, al oriente con los municipios de Florencia y Milán y al sur con los municipios de Milán y Valparaíso, tiene una extensión territorial de 474,120 Km2, extensión urbana de 0,311 Km2, altitud de 258 msnm en la cabecera municipal, su temperatura media es 24.4 °C y está ubicado a 24 km de Florencia, capital del departamento del Caquetá (Morelia, C. 2020). División Político-Administrativa del municipio. La zona urbana del municipio de Morelia cuenta con los siguientes barrios: Barrio Alameda, Barrio Ángel Ricardo, Barrio Bosques de Sofia, Barrio Brisas del Bodoquero, Barrio El Centro. En suelo rural se encuentran las siguientes veredas: San Jorge, Lagunilla, Buena Vista, Palmarito, Sinaí, Delicias, La Raya, Aguacaliente, San Marcos, Santa Rosa, Bajo Delicias, Rochela Alta, Bruselas, Fuente Hermosa, Virginia, Bolivia, Rochela Baja, Candido, Turbay, Silencio, Nueva Esperanza, Cabaña, Estrella, La Unión, Caldas.

Municipio de Morelia, Caquetá



Fuente Corpoamazonia

El municipio de Morelia se localiza al suroccidente de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, de la cual dista 24 kilómetros, en un punto intermedio entre Florencia y Belén de los Andaquíes sobre la carretera Marginal de la Selva. La cabecera municipal está ubicada a 01°29'25" de latitud norte y 75°43'43" de longitud oeste y tiene una altura sobre el nivel del mar de 258 metros.

El municipio es eminentemente rural, comprende una extensión de superficie de 46.468 hectáreas (464.7 Km²), y cuenta con el suelo urbano más pequeño del Caquetá. Su territorio se distribuye en cuatro grandes paisajes geomorfológicos: paisaje de Montaña, paisaje de Piedemonte, paisaje de Lomerío amazónico y el paisaje de Valle aluvial. El clima de Morelia se caracteriza por lluvias abundantes, temperaturas moderadamente altas y alta humedad atmosférica, con una precipitación media anual de 3.493 mm, la temperatura promedio es de 24.4° centígrados y presenta un comportamiento inversamente proporcional a la precipitación, lo cual implica que a mayor precipitación menor es la temperatura y viceversa.

	Las épocas de mayor temperatura están dadas en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Las épocas de mayor Precipitación están dadas en los meses de marzo a octubre. No obstante, por su localización geográfica de centralidad departamental, por su cercanía a Florencia y por su gran potencial de recursos hídricos y paisajísticos, otras actividades del sector terciario como los servicios, especialmente de educación y el Ecoturismo de fin de semana, presentan algunas oportunidades para el desarrollo municipal.
Población beneficiada	80 familias del municipio de Morelia Caquetá
Objetivos	Objetivo general ➢ Disminuir los índices de deforestación y degradación de suelos en el sector rural del municipio de Morelia. Objetivos específicos ➢ Desarrollar acciones de restauración para mitigar los procesos de degradación de suelos en las zonas rurales del municipio de Morelia. ➢ Implementar acciones que aumente el conocimiento y la débil conciencia ambiental.

Antecedentes	Corpoamazonia y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, han venido desarrollando proyectos que han contribuido con el mejoramiento y restauración de los ecosistemas, se identifican avances locales en la implementación de Sistemas agroforestales y silvopastoriles, en la región intervenida del departamento del Caquetá, en donde se han dado importantes logros en el tema, especialmente durante la última década, a través de proyectos cofinanciados con recursos del Fondo Nacional Ambiental FONAM, el Fondo de Compensación Ambiental FCA, la Organización Mundial de Maderas Tropicales (OIMT), Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), Plan de Modernización de la Ganadería, Nestlé, Centro de información e investigación para el servicio Amazónico (CIFISAM), Universidad de la Amazonia, Fondos ganaderos y especialmente el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA). El apoyo en la ejecución de proyectos de capacitación y desarrollo tecnológico, han permitido implementar una serie de trabajos en fincas de pequeños productores y ha despertado una dinámica de cambio de actitud de los investigadores, productores y extensionistas respecto al compromiso de hacer aportes a la solución del problema, a partir de la construcción de sistemas de usos sostenible más adecuados a las condiciones ambientales de la región. Durante su ejercicio en la región, CORPOICA adelantó importantes estudios referentes al desarrollo de sistemas de uso sostenible, y en especial a sistemas agrosilvopastoriles (bancos de proteína de corte y acarreo y sistemas silvopastoriles de libre ramoneo).
Duración del proyecto	El proyecto tiene una duración inicial de 10 meses, contados a partir del 2/09/2024 hasta el 1/07/2025, con prorroga de 2 meses la cual finaliza el 01/09/2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia técnica

Asistencia técnica de seguimiento y verificación a las actividades de siembra.

Para el periodo del informe se realizó visitas de asistencia técnica de verificación y seguimiento a las actividades de siembra en cada uno de los sistemas implementados por los beneficiarios visitados, los cuales se relacionan a continuación:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	VEREDA	# HECTAREAS SEMBRADAS
1	EDITH LUGO	ACACIAS	3
2	PEDRO CERQUERA	BAJO DELICIAS	4
3	MARÍA ALAPE	BOLIVIA	2
4	JHONY CARVAJAL	BRUSELAS	3
5	HERMINSOL TAPIERO	BRUSELAS	2
6	ALIRIO FAJARDO	BRUSELAS	3
7	GABRIEL GASCA YATE	BRUSELAS	4
8	ALBA LUCIA FRANCO	BRUSELAS	2
9	WALBERTO RAFAEL SALCEDO TORRES	BRUSELAS	3
10	MARÍA ELENITH BRIÑEZ VAQUIRO	BRUSELAS	3
11	MARITZA BAUTISTA TRUJILLO	BUENAVISTA	3
12	DORIS ROJAS SÁNCHEZ	BUENOS AIRES	3
13	FREDERMAN QUINTERO CUELLAR	BUENOS AIRES	3
14	LUIS HERNÁN GÓMEZ HERRERA	CANELITO	4
15	SUSANA DUCUARA PISO	DELICIAS	2
16	LAUREANO GALLO	FUENTE HERMOSA	3
17	GUILLERMO ROJAS	FUENTE HERMOSA	3
18	KINLLEY ROJAS CABRERA	FUENTE HERMOSA	3
19	EDUARDO VELA TIERRADENTRO	PALMARITO	2
20	EDGAR RODRÍGUEZ CALDERÓN	SANTA ROSA	2
21	SENEIDA MURCIA	SANTA ROSA	3
22	JAIR RINCÓN RODRÍGUEZ	VIRGINIA	3
23	ELVER RAMON VARGAS	VIRGINIA	3
24	ISMAEL PUENTES RAMÍREZ	VIRGINIA	3
25	LUZ AIDÉ SALAZAR BOTERO	VIRGINIA	2
26	YEIDI YURANY OSPINA SANTA	VIRGINIA	2
TOTAL HECTÁREAS			73

Durante las visitas se verifico el cumplimiento total de las actividades de siembra en cada uno de los sistemas de acuerdo con los lineamientos técnicos del proyecto como son:

Sistema tradicional

Se verifico la distancias de siembra que estuvieran a 3 x 3 metros para una densidad de 1.111 árboles por hectárea, se constató las especies sembradas al igual se observó que los individuos se encontraran en buen estado sanitario y en normal desarrollo y crecimiento de acuerdo con las condiciones edáficas de cada una de las áreas restauradas.

Sistema de Enriquecimiento de bosque

Para la verificación de este sistema se tuvo en cuenta las distancias de siembra contempladas en el proyecto como son de 5 x 5 metros para una densidad de siembra de 400 individuos por hectárea, también se observo que las plantas se encuentran en buen estado y con muy buena adaptabilidad a las condiciones del suelo.

Sistema cerca viva

Para este sistema se verifico las distancias de siembra, la cantidad de individuos y las especies forestales y forrajeras sembradas de acuerdo a lo contemplado en el proyecto, para lo cual se tuvo en cuenta que para este sistema se sembraron 720 individuos forrajeros y 320 individuos forestales, para un total de arboles sembrados de 1040 por hectárea en diseño de cerca viva.

Es importante decir que los beneficiarios visitados se encuentran al 100% en las actividades de siembra en cada uno de los sistemas comprometidos.

Asistencia técnica de seguimiento y verificación del aislamiento en las áreas restauradas.

Durante las visitas realizadas también se verifico la instalación y cerramiento de las áreas seleccionadas para la implementación de cada sistema comprometido encontrando que todos los beneficiarios visitados están al 100% ya que cuentan con el aislamiento y en funcionamiento el kit eléctrico, lo que minimiza el riesgo de ingreso de bovinos que puedan ocasionar daños o perdidas al material vegetal sembrado.

Es importante decir que los beneficiarios realizaron cercos nuevos con los materiales entregados y también reforzaron y se apoyaron en cercos existentes en la finca, esto con el fin de garantizar el aislamiento total de cada una de las áreas restauradas en los sistemas comprometidos.

Apoyo en la entrega de estufas ecoeficientes y herramientas

En este periodo también se apoyó con la entrega de las estufas ecoeficientes y herramientas a los beneficiarios del proyecto, en donde se acompañó el recorrido en vehículo a cada una de las veredas y sitios de entrega hasta donde la vía lo permitió, apoyando en el diligenciamiento de las actas de entrega.

A continuación, se relaciona el bien que hace parte de la entrega:

DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad total a entregar	Cantidad Entregada
Estufa Ecoeficiente con las siguientes características: • Peso: 112 kilogramos. Altura: 85 cm • Ancho: 90 cm • Fondo: 60 cm • Cuerpo de estufa: En lamina CR calibre 16 Recamara de combustión rectangular. • Compuerta metálica. • Chimenea • Parrilla asadora • 4 hornillas	Unidad	1	1

Acompañamiento a las visitas realizadas por parte de la supervisión del contrato

Durante los días 15, 16 y 17 de julio de 2025 se realizó acompañamiento técnico a los profesionales de apoyo a la Supervisión del contrato por parte de Corpoamazonia, la cual tuvo como propósito de verificar y hacer seguimiento a la realización de las actividades de siembra, aislamiento y resiembra por parte de los beneficiarios, en cada uno de los sistemas contemplados dentro del proyecto.

Recomendaciones generales dadas a los beneficiarios visitados

- Realizar mantenimiento periódicos a las áreas sembradas, como son limpias y plateos
- Realizar reposición de individuos de ser necesario
- Fertilizar de 3 a 4 veces en el primer año, aplicando el producto en las dosis recomendadas.
- Proteger y conservar las especies sembradas
- Revisar periódicamente el estado de los cercos con el fin de evitar ingreso de bovinos que puedan ocasionar daños y perdida del material vegetal

8075 66

UNIÓN TEMPORAL
REFORESTACIÓN MORELIA

Registro Fotográfico



Edgar Rodríguez
Vereda Santa Rosa
Verificación siembra



Luis Hernán Gómez
Vereda Canelito
Verificación siembra



Edgar Rodríguez
Vereda Santa Rosa
Entrega de estufas



Pedro Cerquera
Vereda Bajo Delicias
Entrega de estufas

Firma del contratista

Juan Manuel Bolivar
Ingeniero Forestal
Contratista