DEL 6 AL 14 DE FEB.

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 1696

Hora Inicial: 8:00	Hora Final: 9:00			Fecha: 16	01 / 2025
Cliente: Hospital Universitario de Santander					
Dirección: cra 33 #28-126			Teléfono:		
Ciudad: Bucaramanga		INVENTARIO: HUS 12318-3			
Marca: APC	Modelo: Black-UPS PRO 1000		Serie:		
Ubicación: Micobacterias		Equipo: UPS			
Preventivo:	Correctivo: X	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantia:	

FALLA REPORTADA

UPS no mantiene carga.

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mto correctivo cambio de 2 baterías 12V 7AH

Se realiza prueba sistema de carga modo batería quedando funcional.

Voltaje entrada 128 V

Voltaje salida 120 V.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
2	Baterías 7AH 12V.		

OBSERVACIONES

Funciona correctamente

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinza amperimetrica

Fabe Alvarado
Nombre del Técnico

Diana García Sierra
Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 68291719

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2211

Hora Inicial: 7:00 pm	Hora Final: 8:00			Fecha:	27	01	2025
Cliente: Hospital Universitario de Santander.							
Dirección: Cra 33 #28-126			Teléfono:				
Ciudad: Bucaramanga.		INVENTARIO:					
Marca: Mirage	Modelo EMC361N		Serie:				
Ubicación: Sala 1 Quirofanos		Equipo: A.ve Mini split.					
Preventivo: x	Correctivo:	Instalación:		Evaluación Técnica:		Garantia:	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA MTTO LIMPIEZA GENERAL DE EVAPORADORA - CONDENSADORA (FILTROS - TORRETA DESAGUE) REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 220V 8.5A - PRESION GAS REFRIGERANTE R410A 100PS. SE REALIZA AJUSTE DE GAS

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
0,5Lt	Brillalum /		
*← 2Lb	Refrigerante R410 /		
0,5Lt	Bio clean. /		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
	Manometros
	Pinza Amperimetrica
	Multimetro

Pedro Albarracin.
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 91551004

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2212

Hora Inicial:	8:00	Hora Final:	9:00	Fecha:	27	01	2025	
Cliente:	Hospital Universitario de Santander							
Dirección:	Cra 33 # 28-126			Teléfono:				
Ciudad:	Bucaramanga			INVENTARIO:	HUS 20944			
Marca:	MIRAGE	Modelo	EMC36IN	Serie:				
Ubicación:	SALA 2 Quirofanos.			Equipo:	Aire Mini split			
Preventivo:	X	Correctivo:		Instalación:		Evaluación Técnica:		Garantia:

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se Realiza Mantenimiento General, Limpieza y Desinfección de Evaporadora condensadora - Filtros de Aire. Turbinas - Desagüe Revision Sistea electrico 221V 83A. Presion de gas Refrigerante R140 115Ps.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
0,5Lt	Brillalum. ✓		
0,5Lt	Bio clean. ✓		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Manometros
Pinza Amperimetrica
Hidrolavadora.

Fabe Alexander M.
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 375876[illegible]

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2213

Hora Inicial: 9:00	Hora Final: 10:00				Fecha: 27	01	2025
Cliente: Hospital Universitario de Santander.							
Dirección:				Teléfono:			
Ciudad:		INVENTARIO: HUS 41081					
Marca: YORK	Modelo YHFE36XTMAMC-RX			Serie:			
Ubicación: SALA 3 QUIROFANOS		Equipo: AIRE MINI SPLIT					
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:		Evaluación Técnica:		Garantia:	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA MTTO GENERAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EVAPORADORA - CONDENSADORA FILTROS DE AIRE- TURBINA DESAGUE; REVISION SISTEMA ELECTRICO 221V 9.2A. PRESION REFRIGERANTE R410A 100PSI SE REALIZA AJUSTE DE GAS

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
0.6Lt	Brillalum.		
2Lb	REFRIGERANTE R410A.		
0.6Lt	BIO CLEAN.		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

MANOMETROS
PINZA AMPERIMETRICA
H. ORDENADOR

Fabe Alvarado V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 5153604

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2214

Hora Inicial: 10:00	Hora Final: 11:00				Fecha:	27	01	2025
Cliente: Hospital Universitario de Santander.								
Dirección: Cra 33# 29-126				Teléfono:				
Ciudad: Bucaramanga		INVENTARIO: Hus 41082						
Marca: York	Modelo YHFE36XTMAMC-RX			Serie:				
Ubicación: Sala 4 Quirofanos		Equipo: Aire Mini Split.						
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:		Evaluación Técnica:		Garantia:		

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mtto general de evaporadora - condensadora limpieza y desinfección de filtros turbinas desagüe, revisión del sistema de refrigeración R410A 120PSI. Revisión sistema electrico 221V 8.4A.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
0,5Lt	Brillalum.		
0,5Lt	Bio clean.		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinza amperimetrica
Hidrolavadora
Manometros

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2215

Hora Inicial: 2:00	Hora Final: 3:00			Fecha:	23	01	2025
Cliente: Hospital Universitario de Santander.							
Dirección: Cra 33 # 28-126			Teléfono:				
Ciudad: Bucaramanga		INVENTARIO: HUS 33883					
Marca: CIAC	Modelo CH41E-018H3M1C		Serie:				
Ubicación: Sala 7 Partos.		Equipo: Aire Mini Split.					
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantia:			

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mtto general limpieza y desinfección de evaporadora - condensadora filtros de aire - turbina desagüe revisión del sistema electrico 223v 8.7A. Revisión del sistema refrigeración 105 PSI. Se realiza recarga de refrigerante

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
2 Lbs	Refrigerante R410A. ✓		
0,8Lt	Fosfatante ✓		
0,8Lt	Bio clean ✓		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Manometros
Pinza amperimetrica
Herramienta

Pre Alcarracin-
Nombre del Técnico

Camila Barreto
Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 1005948150

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2216

Hora Inicial: 8:00	Hora Final: 4:20			Fecha:	23	01	2025
Cliente: Hospital Universitario de Santander.							
Dirección: Cra 33 # 28-126.			Teléfono:				
Ciudad: Bucaramanga.		INVENTARIO: HUS 33160					
Marca: Mirage	Modelo EMF26IE		Serie:				
Ubicación: Sala 8 Patios		Equipo: Mini split.					
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:		Evaluación Técnica:		Garantia:	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mtto limpieza y desinfección de evaporadora - condensadora. Filtros de aire - turbina desagüe revisión sistema electrico 220 V B.S.A. Revisión sistema de refrigeración R410A 120 PS.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
0,6Lt	Refrigerante ✓		
0,6Lt	B.O desn. ✓		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Manometros
Pinza amperimetrica
Aspiradora.

Nombre del Técnico

Camila Barreto
Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 1095949150

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2210

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha:	03	02	2025
Cliente: Hospital Universitario de Santander					
Dirección: Cra 33 #28-126	Teléfono:				
Ciudad: Bucaramanga	INVENTARIO: HUS 21163				
Marca: TECAM	Modelo IVEBEM8026	Serie: 1702192			
Ubicación: ONCOLOGIA	Equipo: AIRE PRECISIÓN				
Preventivo:	Correctivo: X	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantia:	

FALLA REPORTADA

Falla contactor - Alarma Voltaje - Alarma baja presión

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mtto correctivo Revisión de fugas de refrigerante y correcc. cambio de contactor 3Ø del compresor Cambio de filtro, se realiza programación setpoint 20C se hace vacio al sistema para comprob estanqueidad, se carga gas refrigerante R410A 12Lbs.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	Contactor 3Ø 24VAC 40A. ✓	1	Filtro secador ✓
1 5Lb	Refrigerante R410A. ✓	1	Fusible 3A ✓
3 mts	Nitrogeno. ✓		
1	Relevo de pines 24VAC ✓		

OBSERVACIONES

Se realizan pruebas de funcionamiento

Temperatura sala 20C

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Manometros

Bomba vacio.

Pinza amperimetrica

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 1126572

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2217

Hora Inicial:	10:00 am	Hora Final:	12:00 pm	Fecha:	FEB	07	2025.
Cliente:	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.						
Dirección:	CARRERA 33 No. 28 - 126			Teléfono:	6912010.		
Ciudad:	BUCARAMANGA	INVENTARIO:					
Marca:	ATLAS COPCO	Modelo	AQ 30 V.	Serie:	API80 1127.		
Ubicación:	ALMACEN INFRAESTRUCTURA.	Equipo:	COMPRESOR ATLAS COPCO				
Preventivo:		Correctivo:	X	Instalación:		Evaluación Técnica:		Garantia:	

FALLA REPORTADA

→ SE REALIZÓ SOLICITUD DE CARGUE Y TRASLADO DE COMPRESOR ATLAS COPCO DE FSU COMPRESORES A LAS INSTALACIONES DEL HUS

TRABAJO REALIZADO

→ SE REALIZÓ CARGUE Y TRASLADO DE COMPRESOR ATLAS COPCO AQ 30 V A LAS INSTALACIONES DEL HUS.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	GRUA - PLANCHON		
1	MONTA CARGAS.		

OBSERVACIONES

- SE DESCARGÓ EN BODEGA AL LADO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 91-229 2.

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2220

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha:	FEB	10	2025
Cliente: Hospital universitario de santander					
Dirección: cra 33 # 28-126.	Teléfono: 6910030				
Ciudad: Bucaramanga	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo	Serie:			
Ubicación: UCI Pediatrica P9	Equipo: Aire acondicionado casseltte.				
Preventivo:	Correctivo: ✓	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantia:	

FALLA REPORTADA

Equipo no enfria

TRABAJO REALIZADO

Se realiza cambio de tarjeta y de bandeja de recolección de agua, se hace ajuste de refrigerante y pruebas de funcionamiento

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
2Lbs	R410.		

OBSERVACIONES

Equipo operativo

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinza Voltiamperimetrica
manometro.

Diego Botia.
Nombre del Técnico

Edwin Armando ordoñez
Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 91186386

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2221

Hora Inicial: 2:00 pm	Hora Final: 4:00 pm			Fecha: 2025	2 | 10
Cliente: Hospital universitario de santander.					
Dirección: Cra 33 # 28-126.			Teléfono: 6910030.		
Ciudad: Bucaramanga.	INVENTARIO: HUS 28962				
Marca: Blue line	Modelo US-1810e2		Serie: n/a		
Ubicación: of. residentes quemados PJ	Equipo: Aire acondicionado mini split.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ✓	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantia: ☐	

FALLA REPORTADA

Equipo se congela.

TRABAJO REALIZADO

se realiza revisión y se observa que la presión y carga del gas refrigerante esta baja. se realiza recarga de refrigerant, y pruebas de funcionamiento

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1 Kg	R22.		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
se evidencia daño en empaque de las tuercas. Se Solicita dar de baja.	Pinza Voltiamperimetrica. Manometros.

Edinson Jurado.
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2222

Hora Inicial: 2:00 pm	Hora Final: 4:00 pm		Fecha: 11	2	2025
Cliente: Hospital universitario de santander.					
Dirección: Cra 33 # 28-126.		Teléfono: 6910030.			
Ciudad: Bucaramanga.	INVENTARIO: hus29391				
Marca: CIAC	Modelo CH43PX018-H3NC	Serie: n/f			
Ubicación: Pediatria quemados PS.	Equipo: Aire acondicionado mini split.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ✓	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantia: ☐	

FALLA REPORTADA

Equipo no enfria

TRABAJO REALIZADO

Se realiza revisión y se observa que no tiene gas refrigerante, se hace vacio para verificar fugas y se carga con refrigerante, se observa que el compresor tiene porosidades por oxido, el equipo queda fuera de servicio.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1 kg	R410.		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Equipo fuera de servicio.	Pinza Voltiamperimetrica
Se solicita dar de baja	manometros, Bomba de vacio.

Diego Botia

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2219

Hora Inicial: 2:00 p m	Hora Final: 3:30 p m			Fecha: 2024	2 / 11
Cliente: Hospital universitario de santander					
Dirección: Cra 33 # 28-128				Teléfono: 6910030	
Ciudad: Bucaramanga.		INVENTARIO: hus28146			
Marca: Westinghouse	Modelo AW48Na/A-3		Serie: n/a		
Ubicación: UCI adultos P9.		Equipo: Aire acondicionado casssette.			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantia: ☐	

FALLA REPORTADA

Equipo congelado

TRABAJO REALIZADO

Se realiza revisión del equipo y se observa baja presión de refrigerante, se realiza reajuste a 120 PSI y se hacen pruebas de funcionamiento.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
3 Kg	R410.		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Manometro, pinza Voltiamperimetricas.

Diego Botia
Nombre del Técnico

C. Ema C.
Nombre de quien recibe a conformidad
C.C

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

DEL 18 AL 21 DE FEB

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2223

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha:	14	FEB	2025
Cliente: Hospital universitario de santander.					
Dirección: cra 33 # 28-126.		Teléfono: 6910080.			
Ciudad: Bucaramanga.	INVENTARIO: n/f				
Marca: Haceb.	Modelo n/f	Serie: n/f			
Ubicación: Quemados P5.	Equipo: Nevera. mision wisconsin.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ✓	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantia: ☐	

FALLA REPORTADA

Equipo no enfria

TRABAJO REALIZADO

Se realiza revision y se observa daño en la tuberia interna, se realiza reparación, cambio de filtro, vacio y carga de gas refrigerante, prueba de funcionamiento

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
0,5Kg	R134a.		
1	Varilla soldadura		
1	filtro secador.		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
	Manometros, Bomba de vacio
	equipo de soldadura

Edinson Jurado.

Nombre del Técnico

Mayra Sarmiento C

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 1005980130

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2225

Hora Inicial: 8:00 a m	Hora Final: 12:00 p m			Fecha:	14	2	2025
Cliente: Hospital universitario de santander.							
Dirección: cra 33 # 28-126.			Teléfono: 6912010				
Ciudad: Bucaramanga.		INVENTARIO: hus 42192					
Marca: blueline	Modelo MS-36106F2		Serie: 31100860009				
Ubicación: Pediatria Quemados Ps.		Equipo: Aire acondicionado mini split.					
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ✓	Evaluación Técnica: ☐	Garantia: ☐			

FALLA REPORTADA

Cambio de equipo.

TRABAJO REALIZADO

Se realiza desmonte del equipo danado y se realiza montaje del nuevo equipo, adeccuacion electrica, cambio de toberia, prueba de vacio, recarga de refrigerante, pruebas de funcionamiento

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
4m	toberia cobre 3/4	1	manguera desagüe
4m	toberia cobre. 3/8	3 und	Robatex 3/4
1	varilla de soldadura	2	cinta vinilo.
1 kg	R410.	3 und.	Robatex. 3/8.

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Barometros, Bomba vacio.

Equipo de soldadura.

Diego Botia

Nombre del Técnico

Juan David Rincon

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 1098789853

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2226

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha:	14	02	2025
Cliente:	Hospital universitario de santander.						
Dirección:	cra 33 # 28-126			Teléfono:	6910030		
Ciudad:	Bucaramanga.		INVENTARIO:				
Marca:	LG	Modelo	VM182C7.	Serie:	901TA6HBC479.		
Ubicación:	Residentes Quemados PS	Equipo:	Aire acondicionado mini split.				
Preventivo:		Correctivo:		Instalación:	✓	Evaluación Técnica:		Garantia:	

FALLA REPORTADA

Cambiar equipo.

TRABAJO REALIZADO

Se realiza desmonte del equipo dañado, se instala equipo nuevo, adecuación del sistema electrico, cambio de tuberia y prueba de vacio, se realiza reajuste de refrigerante y prueba de funcionamiento, se realiza lavado general del equipo.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
4m	Tuberia cobre 1/4	2	cinta vinilo.
4m	Tuberia cobre 1/2.	1 kg	R410 a.
3 und	Rubatex 1/4	1	manguera desague.
3 und	Rubatex 1/2.	1	varilla soldadora.

OBSERVACIONES

Equipo donado por medico Residente
Queda en aire instalado piso 13

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Bomba vacio, Manometros,
Pinza Voltamperimetrica.

Edinson Jorado.
Nombre del Técnico

Mayra Sarmiento
Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 1095936230

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2163

Hora Inicial: 4:00 pm	Hora Final: 7:00 pm			Fecha:	17	2	2025
Cliente: Hospital Universitario de Santander							
Dirección: kra 33 # 28-126			Teléfono: 6912010				
Ciudad: Bucaramanga		INVENTARIO: hds 36581					
Marca: Cummins	Modelo DQFAB-142195-3		Serie: X14J442715.				
Ubicación: Subestacion 1er piso		Equipo: Planta Electrica					
Preventivo:	Correctivo: X	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantia:			

FALLA REPORTADA

Se revento Abrazadera en ducto

TRABAJO REALIZADO

Se realiza Cambio de Abrazadera en Acero Inoxidable de Tuberia desfogue de Vapor, Queda bien

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	Abrazadera de 4" x 1/2		
	108-130 mm Torque Constante		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
	Herramienta de mano

Nemecio Epca

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C. C91229724

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2229

Hora Inicial: 12:00 pm	Hora Final: 1:30 pm			Fecha:	18	2	2024
Cliente: Hospital oniversitario de santander.							
Dirección: cra 33 # 28-126			Teléfono: 6910030				
Ciudad: Bucaramanga.	INVENTARIO: hus11421						
Marca: Innovair.	Modelo evc18c2d66		Serie: Y2014905006129080120032				
Ubicación: Trabajo social P10	Equipo: Aire Acondicionado mini split.						
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantia: ☐			

FALLA REPORTADA

Aire no funciona

TRABAJO REALIZADO

El equipo presenta daño del motor ventilador, se desmonta y se monta otro, se hacen pruebas de funcionamiento

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	Motor Ventilador		
1	Gia. R. 410		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinza voltamperimetrica.
Herramienta de mano.

Edinson Jurada
Nombre del Técnico

Prof. J. Ortiz
Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 1096956756.

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2106

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha:	19	02	2025
Cliente:	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						
Dirección:	CRA 37 # 28-126			Teléfono:	6912010		
Ciudad:	BUCARAMANGA		INVENTARIO:	NT			
Marca:	SPANTS NET	Modelo	NT	Serie:	NT		
Ubicación:	MEDICINA INTERNA PISO 6.		Equipo:	TERMO HIGROMETRO			
Preventivo:		Correctivo:		Instalación:	X	Evaluación Técnica:	Garantia:

FALLA REPORTADA

Solicitud de termohigrometros realizada por el sub-gerente médico del HUS. para medicina interna piso 6.

TRABAJO REALIZADO

SE INSTALA TERMO HIGROMETRO EN MEDICINA INTERNA PISO 6, UNA BATERIA AAA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	TERMOHIGROMETRO		
1	BATERIA TRIPLE A		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 63481291

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2107

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha:	19	02	2025
Cliente: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER					
Dirección: CRA 33 # 28-126		Teléfono: 6912010			
Ciudad: BUCARAMANGA	INVENTARIO: NT				
Marca: EXCELL GERMANY	Modelo SH-109	Serie: NT			
Ubicación: MEDICINA INTERNA HEMATO	Equipo: TERMOHIGROMETRO				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantia: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

SE INSTALA TERMOHIGROMETRO y SE LE COLOCA BATERIA AAA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	TERMOHIGROMETRO		
1	BATERIA AAA		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 63481294

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2108

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha:	19	02	2025

Cliente: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Dirección: CRA 33 #28-126 Teléfono: 6912010

Ciudad: BUCARAMANGA INVENTARIO:

Marca: KEX GERMANY Modelo SH-109 Serie: NT

Ubicación: MEDICINA INTERNA HEMATOLOGIA Equipo: TERMO HIGROMETRO

Preventivo: ☐ Correctivo: ☐ Instalación: ☐ Evaluación Técnica: ☐ Garantia: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

SE INSTALA TERMO HIGROMETRO EN HEMATOLOGIA Y SE COLOCA BATERIA AAA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	TERMO HIGROMETRO		
1	BATERIA AAA		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C. 63481204 B/ga

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2109

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha:	19	02	2025
Cliente:	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						
Dirección:	CRA 33 # 29-126			Teléfono:	6912010		
Ciudad:	BUCARAMANGA		INVENTARIO:	NT			
Marca:	KEX GERMANY	Modelo	SH-109	Serie:	NT		
Ubicación:	MEDILINA INTERNA HEMATOLOGIA		Equipo:	TERMO HIGROMETRO			
Preventivo:		Correctivo:		Instalación:	X	Evaluación Técnica:	Garantia:

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

SE INSTALA TERMO HIGROMETRO Y SE LE COLOCA BATERIA AAA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	TERMOHIGROMETRO		
1	BATERIA AAA		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 63481297 B/ga

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2166

Hora Inicial: 2:00 PM	Hora Final: 3:30 PM			Fecha:	19	02	2025
Cliente: Hospital universitario de Santander							
Dirección:			Teléfono:				
Ciudad: Bucaramanga		INVENTARIO:					
Marca: TECAM	Modelo 7UZER 34 236-C		Serie: 210908605399342 3				
Ubicación: UCI adultos piso 3		Equipo: Aire acondicionado tipo paquete					
Preventivo: ☐	Correctivo: ☒	Instalación: ☐		Evaluación Técnica: ☐		Garantia: ☐	

FALLA REPORTADA

En el mantenimiento Preventivo se nota mucho desgaste en las tres correas

TRABAJO REALIZADO

- Cambio de correas en las poleas de motor

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
3	Correas B46		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
	- Herramienta de mano
	- Juego de copas

Brayan Angulo

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 1094956730

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2081

Hora Inicial:	Hora Final:			Fecha:	2025 02 19
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER					
Dirección: KRA 33 # 26-128			Teléfono: 691-20-10		
Ciudad: BUCARAMANGA		INVENTARIO: N/A.			
Marca: KAISE	Modelo KV 1290		Serie: 246700018		
Ubicación: UCI NEONATAL.		Equipo: BATERIAS gabinete contraincendio			
Preventivo:	Correctivo: X	Instalación:	Evaluación Técnica:		Garantia:

FALLA REPORTADA

baterias del gabinete contraincendio en falla.

TRABAJO REALIZADO

Se cambian baterias de gabinete contraincendio UCI neonatal quedando en buen estado

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
2	baterias 13 V. 2.7 amperios.		

OBSERVACIONES

baterias quedan en buen estado de funcionamiento.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad

C.C 1098 649695.

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2082

Hora Inicial:	Hora Final:		Fecha: 2025	21	02
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO de SANTANDER.					
Dirección: Kr 33 # 26-128		Teléfono: 6912010			
Ciudad: BUCARAMANGA.	INVENTARIO: N/A.				
Marca: N/A.	Modelo N/A	Serie: N/A.			
Ubicación: UCI NEONATAL	Equipo: TIMBRE				
Preventivo: [ ]	Correctivo: [X]	Instalación: [ ]	Evaluación Técnica: [ ]	Garantia: [ ]	

FALLA REPORTADA

Timbre no funciona.

TRABAJO REALIZADO

Se hace cambio de batería del timbre inalambrico en UCI neonatal. que dando funcionando bien..

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1.	batería 12 V 23 Amperios.		

OBSERVACIONES

timbre queda en buen funcionamiento.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

DEL 22 AL 28 DE FEB.

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2232

Hora Inicial: 10:00 am	Hora Final: 12:00 pm		Fecha:	24 / 2	2025
Cliente: Hospital universitario de santander					
Dirección: cra 33 # 28-126		Teléfono: 6910030.			
Ciudad: Bucaramanga	INVENTARIO: hvs 20121				
Marca: Raffol	Modelo n/f	Serie: n/f			
Ubicación: Laboratorio clinico p:3	Equipo: Autoclave.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☒	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☑	Garantia: ☐	

FALLA REPORTADA

Fallas del proceso.

TRABAJO REALIZADO

Se evidencia perdida de presión por sello en 2 electrovalvulos, tambien hay fuga de vapor en la camara y daño en los instrumentos de medición, termocupla y temporizadores.
Se evidencia deterioro en la camara que ocacionan perdidas de presión y riesgo de explosión del equipo.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	RESISTENCIA tubular 7/16" 7500 W - 220 V.		

OBSERVACIONES

Equipo fuera de servicio para mantenimiento mayor o cambio.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinza Voltiamperimetrica.

Edinson Jurado.
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C

PlayDesign

INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 2084

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha: 2025	02	25	
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.					
Dirección: K 33 # 26-128	Teléfono: 6-91-20-10				
Ciudad: BUCARAMANGA.	INVENTARIO: HUS 09910				
Marca: SUIZTI Compresor	Modelo N/A	Serie: N/A.			
Ubicación: ORTESIS Y PROTESIS.	Equipo: COMPRESOR.				
Preventivo: [ ]	Correctivo: [X]	Instalación: [ ]	Evaluación Técnica: [ ]	Garantia: [ ]	

FALLA REPORTADA

Se apaga equipo

TRABAJO REALIZADO

Se revisa elementos de contactor. y reled. encontrandolos en daño; Se cambia contactor de 18 amperos 220 voltios
Se cambia relep termico de 12-A 18 amperios

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN
1	contactor 18 amp. 220 Volt.		
1	RELED TERMICO 12-18 amp.		

OBSERVACIONES

el equipo que da funcionando adecuadamente.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramientas de mano.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C 91517029

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
CODIGO, 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	02	Día:	26	Hora inicial:	9 AM.
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	02	Día:	26	Hora final:	12 PM.

Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
Ubicación: ORTESIS Y PROTESIS		Tipo de Equipo: PISTOLA DE AIRE	

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☒	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza cambio de 2 pistolas de aire por fuga.
Se cambia bombillo de 100W en horno
Se cambia elementos de la manguera por deterioro.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	pistolas de aire.		
1	bombillo de 100 w		
1	tuerca hembra para manguera		

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

PISTOLA CON fuga de aire.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
CODIGO, 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	02	Día:	28	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	02	Día:	28	Hora final:	

Marca: BAUKER	Modelo: HG2031L	Serie: 71436839	Inventario:
Ubicación: ORTESIS Y PROTESIS	Tipo de Equipo: PISTOLA DE CALOR.		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☒	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace entrega de pistola de calor;
Se realizan pruebas funcionando bien.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	PISTOLA DE CALOR.		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

28 DE FEB A 06 DE MARZO.

13

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
CODIGO, 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	febrero	Día:	28	Hora inicial:	6:00 pm
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	febrero	Día:	28	Hora final:	11:00 pm

Marca: LEGRAND	Modelo:	Serie:	Inventario:
Ubicación: IMAGENOLOGÍA	Tipo de Equipo: TABLERO MAMOGRAFO		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☒	Instalación: ☒	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza cambio de totalizador con mando motorizado marca SCHNEIDER por totalizador con mando Motorizado marca LEGRAND. Lo anterior se realiza teniendo en cuenta las indicaciones entregadas por la Subgerencia administrativa y financiera del HUS y la oficina de infraestructura. Indicaciones entregadas Directamente por SIEMENES, quienes argumentan que el totalizador existente presenta desgaste y puede estar ocasionando fallas en el equipo. Se instala uno de la misma capacidad 25A y no uno de 40A como lo había propuesto el contratista teniendo en cuenta los análisis de redes realizados con anterioridad.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

Al parecer el equipo presenta fallas por variaciones en los voltajes por fallas en el totalizador con mando motorizado, según observaciones entregadas por SIEMENS

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, políticas HUS vigentes.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
CODIGO, 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	febrero	Día:	28	Hora inicial:	6:00 pm
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	febrero	Día:	28	Hora final:	11:00 pm

Marca: GE	Modelo: EQUIPO DEMO	Serie: EQUIPO DEMO	Inventario: EQUIPO DEMO
Ubicación: CILINDROS	Tipo de Equipo: ARCO EN C		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
				N/A
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				N/A
				FECHA FIN DE GARANTIA
				N/A

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Según requerimiento de la subgerencia administrativa y financiera del HUS, se coordina el servicio de montacarga
Para realizar el descargue de un equipo Biomédico en sus instalaciones.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
CODIGO, 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	02	Día:	15	Hora inicial:	10:00 a m
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	03	Día:	03	Hora final:	9:00 a m

Marca: Wonder.	Modelo: WPV	Serie: n/f	Inventario: hus 36568
Ubicación: Hematologia Especializada.	Tipo de Equipo: Nevera.		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☑	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza desarme del equipo y se le aplica nitrogeno para encontrar fugas, se evidencia fuga en el frezzer y se realiza el montaje y corrige la fuga con soldadora, se instala filtro secador, se hace vacio y pruebas de presión, pero el equipo vuelve a presentar fugas en el frezzer, indicando desgaste del material, el repuesto no se consigue en el mercado y se recomienda cambiar la nevera por otra.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

la nevera no enfria.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	filtro secador.	1	Varilla de soldadora.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
CODIGO, 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Bomba de vacio, manometros, pinza voltiamperimetrica, nitrogeno

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Edinson Jurado.
Nombre del técnico
CC.

Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 91-749-824.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aqui establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
CODIGO, 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1	Montacarga		

OBSERVACIONES

Se realizó descargue del equipo con los protocolos necesarios para evitar daños de este. Hizo presencia al momento de la maniobra personal biomédico dando recibido a satisfacción del equipo.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cadenas

Alargues

Herramienta menor

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA
	

Fabio Alvarado V.
Nombre del técnico
CC. 1098702014.

Jefferson Usthan
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1005104295

Cristian Danilo Flórez Figueroa.
Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: Coordinador Oficina de Infraestructura.

⇒ V.Bo Aspectos técnicos //.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
CODIGO, 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1	Totalizador automático - LEGRAND		
1	Modulo motorizado - LEGRAND		
2	Contactos auxiliares - LEGRAND		
1	Modulo para parada de emergencia		

OBSERVACIONES


El contratista no es responsable del funcionamiento del equipo. El totalizador instalado quedó en optimas condiciones, no es el propuesto según los análisis técnicos realizados.
Se realizaron pruebas de funcionamiento y todo está en condiciones óptimas.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinzas amperimétricas

Herramienta de mano

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA
	

Nombre del técnico
CC. 91287.921 B/GOVOD.

Nombre de quien recibe a conformidad
CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: Coordinador Oficina de Infraestructura

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.