FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con desprendimiento del mismo, humedad en niveles superiores con abombamiento en capa de pintura - entrepisos con dilatación y desprendimiento en capa de pintura - Ventaneria en general en estructura de aluminio con vidrios lisos se observa en los antepechos múltiple desgaste en su pintura con perdida de material - Abertura en Placa de concreto con múltiple desgaste en su pintura en el primer nivel. Presenta poca visibilidad por cerramiento de vegetación - Ductos de ventilación con tapa plastica y desgaste general

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de MAYO de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Scarlet Garantos
Propietario 7161060

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	Mayo	2025	1009-2024		43	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sigberto Garantos Sanchez
CC propietario	7166060
Teléfono	3213923888
Correo electrónico	Crisabana1babyjesoñicudat1@yahoo.es
Dirección	Dg 139B # 127-21
No. de pisos	PF T9
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]		
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos				
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje				
4. Institucional	[x]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]		
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Punto fijo 1er nivel: Puerta de ingreso con estructura en aluminio y vidrio liso templado - muros en pañete y pintura cuenta con extintor y contadores de agua en cajillas metalicas con vidrios lisos presenta en la parte interna interior puntos de oxidacion - piso en tableta de gres cuenta con 2 cajas de inspeccion tiene contorno metalico y tapa en enchape de gres presenta ausencia de material - cielo raso en pañete con pintura - barandales en estructura metalica presenta desgaste en capas de pintura - contadores de luz en cajillas metalicas con vidrios lisos - escalones en baldosa de gres con granito presentan fisuras de orden con desgaste por uso - 2do nivel: muros en pañete con pintura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Piso en tableta de gres - Puertas de apartamento en estructuras metálicas - Contadores de agua en casilla de puerta metálica con vidrio liso, presenta en la parte inferior interna, oxidación generalizada 4,3 el nivel: muros en pañete y pintura texturizado presenta desgaste en capa de pintura - Escaleras con escalones en tableta de gres y granito presenta cámara de aire y barandales con desgaste en capa de pintura - Puertas de apartamentos en estructura metálica - 5 Nivel: muros en pañete y pintura, texturizado, techo en pañete y pintura texturizado con acabado en vidrio liso - parte superior del muro con ventanas en estructura metálica con vidrio liso presenta fractura en la parte inferior - contadores de agua en casilla metálica presenta oxidación en la parte interna inferior - escaleras con escalones en tableta de gres y granito, barandales en estructura metálica presenta desgaste en capa de pintura

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de Junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario 7161060

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	Mayo	2025	1009-2024		5	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Delsa Canamejoy Main
CC propietario	41746829
Teléfono	3124545323
Correo electrónico	dcanamejoy@gmail.com
Dirección	Tv 127C # 139B - 25
Long. del frente (mts)	
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Propietaria permite el ingreso para registro Fílmico.
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Parcial Tv 127 Piso en concreto presentas múltiples fisuras, Pérdida de material, hacimientos de vegetación, humedad generalizada - Poste al costado nor occidente en Concreto se observa Pérdida de material y desgaste en capa de Pintura - Poste costado nor oriental en concreto Presenta desprendimiento en capa de Pintura y Perforaciones - Contador de agua con tapa metálicas se observa Puntos de oxidación, desgaste natural - **Fachada 1er nivel**: Muro en Pañete con Pintura Presenta, múltiples fisuras, desprendimiento de Pintura o Perforaciones - Puerta peatonal con marco metálico se observa desgaste en capa de Pintura y Puntos de oxidación - Ventana en estructura metálicas en vidrios lisos presenta manchas de Pintura, Puntos de oxidación y desgaste en capa de Pintura - entre placa en pañete con Pintura presenta múltiples fisuras - **2do**:

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Muro en Paneta con pintura presenta desgaste natural - ventana en estructura metálicas y vidrios lisos presenta corrosión - **3er nivel**: Muro en paneta y pintura presenta restauraciones y multiples fisuras, parte superior del muro con humedad en general - ventana en estructura metálicas se observa puntos de oxidación y desgaste en capa de pintura **ESPACIO PÚBLICO Por Diagonal 141**: Piso en concreto presenta multiples fisuras, nacimientos de vegetación y perdida de material **Fachada 1er nivel** muro en paneta con pintura, presenta manchas de pintura, desprendimiento de material y multiples fisuras - Puerta peatonal metalica con vidrios martillados presenta puntos de oxidación - ventana en estructura metálicas con vidrios lisos presentan puntos de oxidación y manchas de pintura - contador de gas sobre puesto a la fachada con cinta y regilla metálicas en estructura de concretos presenta corrosión generalizada 2do nivel: muro en paneta con pintura - ventanas en estructura metálicas con vidrios lisos presenta puntos de oxidación - **3er** nivel muro en paneta con pintura presenta perforaciones y desgaste en capa de pinturas - ventanas en estructura metálicas con oxidación - tubería en PVC de 3er a 1er nivel presenta desgaste natural - Placa en concreto presenta humedad

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Juliana Ojeda
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Delsa Ramirez Marin
(Nombre) Delsa Ramirez M.
Propietario 41740829

Mañana info

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
23	Mayo	2025	1009-2024		6	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Tv 127C # 139B-21 No. de pisos
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	21 Visita. 22-23 3a visita se
2. Alcantarillado	☑	☐	no se obtuvo contacto para
3. Energía	☑	☐	realización del registro
4. Teléfonos	☐	☐	fotográfico
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Publico: en concreto con multiple deterioro con desprendimiento de material con multiples fisuras pielengadas, perforaciones, desprendimiento de concreto, nacimientos de vegetación - Sardinel con perdida de material, nacimientos de vegetación caja de inspección con cantoino metalico y tapa de concreto con perforaciones perdida de material y lama - contador del agua en cajilla y tapa metalica, con multiple deterioro con puntos de oxidación y hundimiento en su tapa - contador del gas sobre puesto en base de concreto con perdida de material y en cajilla con reja metalica con deterioro en capa de pintura y puntos de oxidación
Fachada predio de tres niveles - primer nivel con muros en ponete y pintura con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

multiple deterioro en general, se observa entepecho con desprendimiento de material con fisuras prolongadas abombamiento en capa de pintura con multiples afectaciones por humedad - contador de la luz empotrado a la fachada en casilla con reja metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidacion y cuenta con vidrio liso - puerta y ventana en estructura metalica con multiple deterioro en capa de pintura con múltiples puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos con desgaste y manchas de pintura - segundo y tercer nivel con muros pañetados y pintados con desgaste en general, afectaciones por humedad con fisuras en la parte interior - ventaneria en estructura metálica con múltiple deterioro en capa de pintura con desprendimiento de pintura y puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos con manchas de pintura - entrepiso de tercer nivel con multiple deterioro con desprendimiento de material fisuras prolongadas y humedad con lama - tubo puc con saliente de la placa como desague

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
21	Mayo	2025	1009-2024		7	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Galindo
CC propietario	14320226
Teléfono	3192191649
Correo electrónico	Cesargalindo cr@gmail.com
Dirección	Tv 127c # 139-14
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	2) Visita - Propietario no permite el
2. Alcantarillado	☒	☐	Ingreso firma por fachada
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con múltiples fisuras desprendimiento de material y perdida del mismo nacimientos de vegetación multiples fracturas - Sardinel en concreto, con perdida de material y desprendimiento del mismo. Se observa contador de agua en caja y tapa metalica con puntos de oxidación desgaste natural. al costado oriental se encuentra medidor de gas Sobrepuesto al espacio público en caja metálica con múltiple deterioro y múltiples puntos de oxidación perdida y desgaste de pintura. Fachada 3 Niveles en panete con pintura con desgaste natural perdida de pintura múltiples percolaciones y multiples fisuras Se observa afectaciones en el tercer Nivel por humedad con lama. En el primer Nivel al costado oriental cuenta con medidor de luz en caja metalica con multiple deterioro, multiples puntos de oxidación y perdida de pintura - Ventaneria y Puerta Garaje en estructura metálica con perdida de material

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

y Pintura multiples puntos de oxidación - Muros entre Placa de los 3 Niveles en panete con pintura dilatación pidongada en el Primer Nivel, entre fachada y muro entre Placa, desprendimiento de pintura y, perdida de material, fisuras y manchas de pintura. - Vidriería enmartillada para la puerta garaje y Ventanas de Segundo y tercer Nivel Pisos con desgaste natural. afectaciones por humedad..

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Cesar Galindo 14320226
Propietario

Mañana 9am

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No		
21	05	2025	1009-2024		8	APERTURA ☒	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Patricia Arias
CC propietario	60384667
Teléfono	3931564
Correo electrónico	Info@colegioDulcemaria.edu.co
Dirección	Tv 127 #134B-13
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Administrativa permite el ingreso para registro fílmico.
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☑	☒	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con múltiples fisuras desprendimiento y perdida de material nacimientos de Vegetación múltiples fusyas y desgaste natural. Se observa contador de agua en caylla y tapa metálica con puntos de oxidación desgaste natural y de pintura. con manchas de la misma. **Fachada** 3 Niveles en fachaleta con desgaste natural, Pefuraciones. fisuras y afectaciones por humedad. En el primer Nivel cuenta con medidor de luz y gas, con caylla y tapa metálica con puntos de oxidación manchas de pintura, desgaste natural. Reja en estructura metálica con puntos de oxidación perdida y desprendimiento de pintura Ventana con rejilla exterior en estructura metálica con desgaste y perdida de pintura puntos de oxidación Vidrios lisos. Ventanas de Segunda y tercer Nivel en metálica con desgaste en pintura afectaciones por humedad múltiples puntos de oxidación Vidrios lisos con desgaste natural. Muro entre placa

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en Pañete con pintura con perforaciones fisuras y desgaste de pintura. Camaras de Vigilancia ancladas en la fachada del tercer Nivel y tubo PVC con desgaste por afectaciones de humedad con lama.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda.

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) LILIANA GALINDO
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) • Yanin Patricia Arcos Zarate
(Nombre) • Yanin Patricia Arcos Zarate
Propietario • 60'384.667 Cúcuta

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
12	Mayo	2025	1009-2024		9	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ada luz Suarez
CC propietario	39780007
Teléfono	3162397126
Correo electrónico	
Dirección	Tv127c #139B-09
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	se realiza ingreso para registro fílmico
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se observa en el espacio público en concreto y adoquin con perdida de material, fisuras, hundimiento y nacimiento de vegetación múltiple. Sardinel en concreto con lama, desgaste de material y fisuras. Contador del agua tapa metálica con deterioro natural al costado norte de la fachada se visualiza caja de inspección en concreto en su contorno tiene estructura metálica con deterioro, Primer nivel de la fachada muros con pañete y pintura presenta perdida de material y desgaste de pintura en la parte inferior derecha se visualiza contador del gas sobre puesto a la fachada con caja metálica con deterioro y puntos de oxidación, Contador de la luz al costado norte de la fachada empotrado al muro con caja metálica oxidación, puerta metálica con oxidación, Ventana en estructura metalica con reja metálica con oxidación y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

vidrios lisos ; Segundo y tercer nivel muros con pañete y pintura con múltiple deterioro y desgaste de pintura, ventanales en estructura metálica con oxidación y vidrios lisos, En la parte superior de la fachada se evidencia muro en arco con pañete y pintura con humedad y desgaste de material.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) • Adalus Suarez
(Nombre) • Da luz Suarez
Propietario • 3978007

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
19	mayo	2025	1009-2024		10	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Omaira Rodriguez
CC propietario: 33197250
Teléfono: 3502252882
Correo electrónico:
Dirección: IV 127C# 139 B-05 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Firma por fachada
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se observa en el espacio público en concreto y adoquin con perdida de material y hundimientos de vegetación, sardinel en concreto presenta fisuras, perdida de material y nacimiento de lama, contador del agua, caja metálica con deterioro natural, al costado norte de la fachada se visualiza caja de inspección en concreto en su contorno tiene estructura metálica con deterioro; primer nivel de la fachada muro en fachaleta de ladrillo con desgaste de material y perforaciones al costado norte de la fachada se presencia contador del gas sobre puesto a la fachada con Oxidación y corrosión en su caja metalica y soporte del contador en concreto con desprendimiento de material Puerta peatonal en estructura metálica presenta oxidación y desgaste de pintura, Ventana en estructura metálica con reja metálica, se observa Oxidación y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

desgaste de Pintura vidrio liso; Segundo y tercer nivel muros en fachaleta de ladrillo con desgaste de material y perforaciones, ventanales en estructura metálica con oxidaciones y desgaste de Pintura, vidrios lisos,

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Ducarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Luis Carlos Rodrigues Vega
(Nombre) Luis Carlos Rodrigues Vega
Propietario · 3319250 ·

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
19	Mayo	2025	1009-2024		11	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jhon Alexander Tamayo
CC propietario	1019007822
Teléfono	3172772570
Correo electrónico	
Dirección	IV 127 C # 139A 77 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Se Permite el ingreso para
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	registro fílmico
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Publico: en concreto estampado con múltiple deterioro con perforaciones y perdida de material, nacimientos de vegetación, fractura de losetas con perdida de material sardinel en concreto con natimientos de vegetación y perforaciones con perdida de material en general - contador del agua en cajilla y tapa metalica con multiple deterioro con puntos de oxidación - no se visualiza caja de inspección poste por costado sur occidental empotrado al anden, en estructura de concreto con multiple deterioro con perforaciones y marchas de pintura - **Fachada:** primer nivel en pañete y pintura, presenta multiple deterioro con perforaciones desprendimiento de material, se observa en antepecho con multiples fisuras proble-

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

gados con desprendimiento de material y multiples afectaciones por humedad, nacimientos de vegetación en parte inferior - Contadores de luz y gas empotrados a la fachada en cajilla metálica con múltiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y manchas de pintura en vidrio - puerta y ventana en estructura metálica con multiple desgaste en capa de Pintura con puntos de oxidación y vidrios lisos - entre placa en concreto con multiples Fisuras prolongadas - Segundo y tercer nivel con muros pañetados y pintados con perforaciones y desprendimiento de material fisuras en parte interior con afectaciones de humedad - Ventanería en estructura metalica con multiple deterioro y Puntos de oxidación en general y cuenta con vidrios lisos con manchas de Pintura - cubierta en placa de concreto con múltiple deterioro en general con perforaciones, desprendimiento de material y fisuras prolongadas y humedad con loma - bajante en tubo PVC Saliente de la placa soportada hasta el primer nivel con anclajes metalicos con puntos de oxidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jhon Alexander Tamayo R.
Propietario 1019007822.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
20	Mayo	2025	1009-2024		12	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lucenis Vanegas
CC propietario	39641804
Teléfono	3157309334
Correo electrónico	lucenis.va@gmail.com
Dirección	TV127C # 139A-75
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Se Permite ingreso para
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	Registro fílmico
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO	[X]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio Publico: en concreto estampado, presenta múltiple deterioro con perforaciones y perdida de material con múltiples nacimientos de vegetación, fisuras prolongadas - contadores del agua en cajillas y tapas plasticas y metalicas con botellaro natural y tapas con hundimiento - caja de inspección por costado occidental con contorno metalico y con nacimientos de vegetacion, tapa en concreto con perforaciones, desprendimiento de material y lama - sardinel con multiple deterioro con perdida de material presenta lama y perdida de material en general - **Fachada:** predio de tres niveles primer nivel con muros pañetados y pintados con multiple desgaste con perforaciones y perdida de material - parte inferior con ausencia de material - contadores de la 1024

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

del gas empotrados a la fachada en cajilla metalica con multiple deterioro en capa de pintura con oxidación y manchas de pintura en vidrios - Porton y reja en estructura metalica con multiple desgaste en su totalidad con puntos de oxidación y vidrios martillados con manchas de pintura - entre placa con fisuras prolongadas con perdida de material - segundo y tercer nivel con muros pañetados y pintados con perdida de material con perforaciones y fisuras en parte inferior

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Jeidy Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Lucenis Vanegas
Propietario 39641804

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
13	05	Mayo	1009-2024		13	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Miriam Lucia Martinez
CC propietario	39529316
Teléfono	3138066018
Correo electrónico	miriamlu140@gmail.com
Dirección	Tv 127C #139A-71
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	La propietaria No permite el ingreso
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	a la Vivenda firma por fachada
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	Garaje Si
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con fisuras desgaste de material, manchas de pintura se observa rampa para ingreso vehicular en frente de la fachada en concreto con fisuras y perdida de material. al costado oriental cuenta con caja de inspección con borde metálico y tapa en concreto con afectaciones pq humedad y múltiples puntos de oxidación. Fachada. 3 Niveles en patete con pintura con fisuras desgaste y perdida de pintura. afectaciones pq humedad con lama, perforaciones, en el primer nivel cuenta por el estado Occidental, con medidores de luz y gas, con caja y tapa metálica con puntos de oxidación, desgaste de material y pintura empotrado a la fachada y el otro se encentra sobre puesta en el espacio publico con base en concreto con pintura. - puerta garaje con estructura metálica con desgaste y perdida de pintura multiples puntos de oxidación en la paite inferior vidrios martillados

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con manchas de pintura. - Muro entre placa en pañete con pintura con perforaciones, fisuras y Perdida y desgaste de pintura. - Ventanería Segundo y tercer Nivel en estructura metálica con desgaste de material y pintura con desprendimiento de la misma. Puntos de oxidación - Vidrios Lisos con manchas de pintura con rejilla interna metálica con desgaste de pintura y desprendimiento de la misma.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Juliana Ojeda
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma) Ricardo Duarte
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Myriam
(Nombre) MYRIAM LUCIA MARTINEZ
Propietario CC 39529316 Bta

FORMATO ACTA DE VECINDAD				ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
19	Mayo	2025	1009-2024		14	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pedro luis Machado
CC propietario	6885690
Teléfono	3104806993
Correo electrónico	pedroluis61@hotmail.com
Dirección	Tv 127c # 139A-69
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Firma por fachada
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto con multiple deterioro, presenta perforaciones y fracturas prolongadas con perdida de material y nacimientos de vegetación - contador del agua en cajilla con tapa metálica con deterioro y puntos de oxidación - caja de inspección con contorno metalico con corrosión y tapa de concreto con perforaciones y nacimientos de vegetación

Fachada: predio de tres niveles - primer nivel con muros en ponete y pintura presenta multiple deterioro con fisuras en parte inferior con afectaciones por humedad - puerta y ventana en estructura metálica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y perdida de material con puntos de oxidación

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

y cuenta con vidrios lisos y rejas internas - Contadores de la luz y del gas sobre puestos a la fachada con cajilla y rejas metalicas con deterioro en capa de pintura y puntos de oxidación - segundo y tercer nivel con muros en ladrillo y pintura con multiple deterioro con desprendimiento de material y fisuras prolongadas en parte inferior con humedad - Ventaneria en estructura metalica con multiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos con manchas de pintura no se observa cubierta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Pedro
Propietario
6665690

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
21	Mayo	2025	1009-2024		15.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario

CC propietario

Teléfono

Correo electrónico

Dirección: Tv 127C #139A - 65 — No. de pisos: 3

Long. del frente (mts) — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	21-22 visitas. No se obtuvo contacto con el propietario para la localización del predio fílmico)
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: en concreto con múltiple deterioro en general con perforaciones se observa rampa vehicular con pendiente hacia la vía, presenta nacimientos de vegetación, perforaciones y perdida de material - contador del agua con cajilla y tapa metalica con múltiple deterioro y puntos de oxidación - se observa pendiente desde la parte inferior del porton en concreto con perforaciones y desprendimiento de material - Fachada: Predio de tres niveles - primer nivel con muros pañetados y pintados con múltiple desgaste y perdida de material en parte inferior - contadores de la luz y del gas sobre puestos en cajilla y reja metalica con deterioro en capa de pintura con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

puntos de oxidación - portón en estructura metalica con multiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios martillados entre placa con fisuras prolongadas con perdida de material - Segundo y tercer nivel con muros en peñete y pintura con múltiple deterioro en capa de pintura con perdida de material y fisuras en general - ventaneria en estructura metálica con múltiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y perdida de material y cuenta con vidrios lisos - entre placa del tercer nivel con muros peñetados y pintados con multiple desgaste en su totalidad con humedad, desprendimiento de material y loma.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
13	Mayo	2025	1009-2024		16	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lilia Mayorga Calderón
CC propietario	51737379
Teléfono	3143090548
Correo electrónico	LibaMayorgaCalderon@gmail.com
Dirección	TV 127c # 139A - 63
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Se Permite el ingreso para
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	registro fílmico
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con baldosa desprendimiento de losetas y de material perdida del mismo multiples fisuras, multiples nacimientos de vegetación se observa caja de inspección con tapa metálica y tapa en concreto con afectaciones por humedad con tapa fracturada con perdida y desprendimiento de material. cuenta tambien con medidor de agua en cajilla y tapa metálica con puntos de oxidación y desgaste natural. **Fachada** 3 Niveles en fachaleta con desgaste natural Primer Nivel cuenta en la parte frontal con muro en concreto con fachaleta con desgaste natural se observa al costado Cuenta con medidores de gas y luz en estructura metálica con cajilla y tapa con multiples puntos de oxidación manchas de pintura y desgaste de pintura. puerta garage y peatonal en estructura metalica con puntos de oxidación desgaste de material y pintura con vidrios rotos tipo espejo

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Muro entre placa en panete con pintura con perforaciones desgaste de pintura, fisuras y perdida de la misma, en el Segunda y Tercer Nivel ventanerias en estructura metálica con puntos de oxidación desgaste de pintura y desprendimiento de la misma Vidrios lisos tipo espejo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Silvia Mayorga Calderón
(Nombre) Silvia Mayorga Calderón
Propietario · 51.737.379 BTA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
20	mayo	2025	1009-2024		17	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cindy Henao
CC propietario	1032418199
Teléfono	3014360622
Correo electrónico	Cindymar.cbs@gmail.com
Dirección	Tv 127c # 139A-61
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Se permite ingreso para
2. Alcantarillado	☒	☐	logistica filmica
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: en concreto estampado con multiple deterioro, presenta perforaciones, perdida de material, nacimientos de vegetacion y multiples fracturas prolongadas y losetas con hundimiento - caja de inspección con tapa de concreto con fracturas y perdida de material con vegetacion en general - contador del agua en cajilla y tapa metalica con multiple deterioro con oxidacion en general - Sardinel fracturado con vegetacion y perdida del mismo - **Fachada**: primer nivel con muros pañetados y pintados con terminacion de granoplast con perdida de material y fisuras en parte inferior - contadores de luz y Gas empotrados a la Fachada en cajilla con reja metalica con multiple desgaste en su pintura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con múltiples puntos de oxidación - puerta y ventana en estructura metalica con desgaste en su pintura con presencia de oxidación y cuenta con vidrios lisos-tipo espejo segundo y tercer nivel con muros pañetadas y pintadas con múltiple deterioro con perforaciones y desprendimiento de pintura, se observan fisuras en la entre placa ventaneria en estructura metalica con deterioro en capa de pintura y cuenta con vidrios lisos y puntos de oxidacion en sus marcos - tercer nivel con placa salida con tubo puc como desague de aguas lluvias.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Cindy Henao O.
(Nombre) Cindy marcela Henao O.
Propietario - 1032478799

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
20	mayo	2025	1009-2024		18	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lucenys Vanegas
CC propietario	39641804
Teléfono	3157307334
Correo electrónico	
Dirección	TV 127C # 139 A 57
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Se permite el ingreso para
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	registro fílmico
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]	
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos				
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje				
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: en concreto estampado, presenta múltiple deterioro en general con perforaciones nacimientos de vegetación y perdida de material - Sardinel en concreto con desprendimiento de material con nacimientos de vegetación - caja de inspección con contorno metálico con puntos de oxidación y tapa de concreto con perforaciones - contador del agua en caseta y tapa plastica con multiple deterioro - poste por el costado occidental con deterioro en general con manchas de pintura y presenta inclinación hacia el sur - **Fachada** predio de tres niveles - primer nivel con muros pañetados y pintados con multiple deterioro en general con perforaciones, Fisuras en muro inferior con desprendimiento de material y afectaciones por humedad - contadores de luz y gas empotrado y sobre

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puesto a la fachada, cuenta con cajilla y reja metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación - puerta y ventana en estructura metalica con multiple deterioro en general con manchas de concreto y la ventana cuenta con vidrios lisos Segundo y tercer nivel con muros pañetados y pintados con perforaciones y perdida de capa de pintura - Ventaneria en estructura metalica con múltiple deterioro en capa de pintura con múltiples puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos - se observa en entre placa del tercer nivel tubo puc saliente con desague.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Lucenis Arrieta II
Propietario 39641804.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	Mayo.	2025	1009-2024		19	APERTURA X / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Mery Capador
CC propietario	35497483
Teléfono	3105800353
Correo electrónico	Capadormeye@gmail.com
Dirección	Tv 127C # 139A - 55
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	Se permite el ingreso para registro fílmico
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. TICS	X	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	X
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con multiple deterioro. Perdida y desprendimiento de material multiples nacimientos de Vegetacion, afectaciones por humedad con musgo. Se observan 2 postes, anclados al espacio público al costado sur oriental en concreto con fisuras, desgaste y desprendimiento de material con manchas de pintura tambien se observa caja de inspeccion con tapa en concreto presenta desnivel con movimiento multiples fisuras, perdida y desprendimiento de material, manchas de pintura. - Cuenta con medidor de agua en cajilla y tapa metalica con multiples puntos de oxidacion desgaste natural y desgaste de pintura. **Fachada** 3 Niveles en panete con pintura multiples fisuras desgaste en pintura y afectaciones de humedad en la misma, Perforaciones y desprendimiento de pintura. En el primer Nivel se observa manchas de pintura en el costado occidental cuenta con medidor de luz en cajilla metalica empotrada a la

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada al costado occidental con múltiples puntos de oxidación desgaste en material y pintura. Ventanería con vidrios lisos en el primer nivel con desgaste natural y manchas de pintura con rejas metálicas con puntos de oxidación perdida de pintura y desgaste de la misma. Ventanas con vidrios espejo en segundo y tercer Nivel con desgaste natural - Bajante al costado occidental en muro de tercer nivel a la vista en tuvo PVC con desgaste natural y deterioro con afectaciones por humedad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) MARIA CAMACHO CARDENAS
Propietario · 35497483

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
13	Mayo	2025	1009-2024		20	APERTURA X / CIERRE

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Martha Cecilia Fuentes Castro
CC propietario	30 670 313
Teléfono	3016005395
Correo electrónico	
Dirección	TV127C # 139A-53
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Se permite el ingreso para
2. Alcantarillado	X		el registro fílmico
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS	X		
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI		NO X
2. Comercial	X	7. Bien de interés cultural*		Cuantos			
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garfaje			
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI		NO
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con múltiple deterioro, Perdida y desprendimiento de material, múltiples nacimientos de vegetación afectaciones por humedad con musgo, se observan sobre **Metálico** anclados al espacio público en metal con multiples puntos de oxidación y deterioro de material. Se observa caja de inspección con tapa en concreto presenta desnivel con movimiento con fractura prolongada en la tapa, múltiples fisuras, Perdida y desprendimiento de material. Cuenta con medidor de agua en caja y tapa metálica con, múltiples puntos de oxidación y desgaste natural. **Fachada** 3 Niveles en paneté con pintura multiples fisuras, desgaste y perdida de pintura percolaciones, desprendimiento y abombamiento de pintura por afectaciones de humedad. En el primer nivel cuenta con medidores de luz y gas en caja y tapa metálica se observan múltiples puntos de oxidación desgaste de pintu-

12

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

ra y manchas de la misma, desprendimiento de material.- Puerta Garaje y Peatonal en estructura metálica con desgaste en pintura y perdida de la misma con múltiples puntos de oxidación en la parte inferior se observa muro en concreto en paneté con pintura con perdida y desgaste de la misma. Muro entre placa en paneté con pintura con fisuras, Perforaciones desgaste de pintura y manchas por afectaciones de humedad. En el segundo y tercer Nivel cuenta con ventanería en estructura metálica con múltiples puntos de oxidación perdida y desgaste de pintura, Vidrios mantillados en primer Nivel y rotos en las ventanas. Se observa tubo saliente en PVC en la entre placa del tercer Nivel con desgaste y afectaciones por humedad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Martha Fuentes C.
Martha Fuentes. C.
Propietario. 30670313

Mañana 11 am

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
23	05	2025	1009-2024		21	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jhon Contreras
CC propietario	1000709584 3
Teléfono	3237768975
Correo electrónico	dekmilo12@gmail.com
Dirección	TV 127c # 139A-49
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Se Permite el ingreso al Predio Para el registro fotografico
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO Publico: en concreto, presenta multiple deterioro en general con desgaste en general con desprendimiento de material - contador del agua en caja y tapa metalica con deterioro y puntos de oxidación - cajas de electricidad con contorno metálico con oxidación y nacimientos de vegetación y tapas de concreto con perforaciones y perdida de material - **Fachada**, predio de tres niveles. primer nivel con muros en enchape con deterioro, baldosas con camaras de aire - contadores de luz y gas empotrados a la fachada en caja con reja metálica con multiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación - porton en estructura metalica con multiple dete-

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Viene en capa de pintura y múltiples puntos de oxidación con desprendimiento de material y cuenta con vidrios martillados - Segundo y tercer nivel con muros en enchape en su totalidad con deterioro natural - ventanas en estructura metálica con desgaste en su capa de pintura y con puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos con manchas de pintura - Tercer nivel con placa sobresaliente con tubo puc como desague. - camara de seguridad sobrepuesta en entre placa del segundo nivel.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de 05 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jhon Cortes
Propietario
1007045843

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21 · Mayo · 2025	1009-2024		22	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pedro Guerrero
CC propietario	13221038
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	TV 127 C # 139 A - 47
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	12;13 Se visita predio. El propietario permite el ingreso para registro fílmico.
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [X]	
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: en concreto estampado, Presenta deterioro en general con multiples, perforaciones y perdida de material - Sardinel en concreto con perforaciones, desprendimiento de material y nacimientos de vegetación - cajas de electricidad con contorno metálico con oxidacion y nacimientos de vegetación y tapas de concreto con perforaciones y perdida de material - murete por costado sur oriental empotrado al anden, en concreto con multiple deterioro con desprendimiento en capa inferior y lama en general - **Fachada** primer nivel con muros pañetados y pintados con multiple deterioro en capa de pintura con perforaciones, fisuras en parte interna y multiple desprendimiento de

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

material en general - Porton en estructura metalica con multiple desgaste en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios martillados con manchas de pintura - contadores empotrados a la fachada en cajilla con reja metalica con multiple desgaste en capa de pintura con puntos de oxidación y vidrio liso con pintura - segundo nivel con muros pañetados y pintados, presenta obstrucción visual por aviso publicitario en antepecho, desgaste natural en capa de pintura - ventana en estructura metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y vidrios lisos - tercer nivel con muros pañetados y Pintados con multiple deterioro en capa de pintura con perforaciones y desprendimiento de material en general - ventana en estructura metalica con desgaste en general y múltiples puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos no se visualiza cubierta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Pedro E. Pinzon
Propietario • 13 221 038

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
21	Mayo	2025	1009-2024		23	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Segundo Camilo Prieto Garcia
CC propietario	10542441
Teléfono	3133211224
Correo electrónico	SegundoP2009@hotmail.as
Dirección	Tv 127c #139A-43
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Propietario solo permite filmación en primer nivel.
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	[X]	NO	[ ]
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto con multiple deterioro con desprendimiento de material, manchas de pintura, se observa rampa de concreto con perforaciones y perdida de material y manchas de pintura por el costado norte - Medidor del agua en caja con tapa metalica con deterioro en general y puntos de oxidación - caja de inspección con contorno metalico con oxidación y tapa de concreto con perforaciones y perdida de material - Sardinel en concreto con rampa hacia la via con deterioro multiple en general, nacimientos de vegetacion - poste por costado noroccidental con perforaciones manchas de pintura y medidor de luz sobrepuesto
Fachada: primer nivel con muro pañetado y pintado con terminacion texturizada, presen-

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

fa deterioro en capa de pintura con manchas de pintura con perforaciones - Parton en estructura metálica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y vidrios maitillados - entre placa en concreto con pintura con fisuras en general contadores empotrados a la fachada en cajilla con reja metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación - Segundo y tercer nivel con muros pañetados y pintados con deterioro en capa de pintura, perforaciones con perdida de material - Ventaneria en estructura metalica con desgaste en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos con manchas de pintura - camara de seguridad sobrepuesta en antepecho del tercer nivel - antena de Parabolica Sobrepuesta en entre placa del tercer nivel - tubo puc Saliente de Placa tercer nivel.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duente
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Segundo Camilo Prieto
Propietario. 10.542.441

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
14	mayo	2025	1009-2024		24	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Martha Gonzalez
CC propietario	41658172
Teléfono	3105858129
Correo electrónico	
Dirección	TV127C #139A-41
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[x]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[x]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[x]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto estampado con múltiple deterioro con perforaciones desprendimiento de material; puntos de vegetación, y hundimiento - caja de inspección en contorno metalico con oxidación y tapa de concreto con perforaciones y perdida de material - contador del agua en cajilla con tapa metalica con multiples puntos de oxidación - poste de luz empotrado al andén por costado noroccidental con estructura de concreto con múltiple deterioro con marcas de pintura y medidor de luz sobrepuesto en cajilla metalica con multiple deterioro
Fachada: primer Nivel con muros en ladrillo y pintura con multiple deterioro en capa de pintura con perforaciones y desprendimiento de material - porton y puerta

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en estructura metalica con multiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios martillados con manchas de pintura - parte superior del muro con vidrio martillado - contadores de luz y gas empotrados a la fachada en cajilla con reja metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación con ausencia de vidrios - paute inferior de muro en gresite con deterioro de material Segundo y tercer nivel con muros peñetados y pintados con multiple deterioro en general con perforaciones y desprendimiento de material - Ventaneria en estructura metalica con desgaste en capa de pintura con puntos de oxidación y vidrios lisos con manchas de pintura - Cobierta en placa de concreto con deterioro en capa de pintura con afectaciones por humedad - Se observan tubos PVC con Salida de la placa como desague.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 dias del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yuleida Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Martha Gonzalez
Propietario - 41658172

FORMATO: ACTA DE VECINDAD				VERSIÓN: 1
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
13	Mayo	2025	1009-2024		25	APERTURA X / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Nidia Vargas
CC propietario	52175 430
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	TV 127 c # 139A - 37
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garfaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa en el espacio publico en concreto con perdida de pintura y desprendimiento de material, contador del agua con tapa metálica con deterioro de material, jardinel con deterioro de material y lamp. primer nivel de la fachada con peñete y pintura, presenta fisuras, perdida de material y desgaste de pintura, al costado izquierdo de la fachada se visualiza contador del gas con caja metalica y desgaste de pintura y puntos de oxidación empotrado a la fachada, al mismo costado se presencia contador de la luz con caja metalica con puntos de oxidación y vidrio liso, puerta en estructura metálica con desgaste de pintura y puntos de oxidación vidrios martillados, en la parte inferio se observa muro pentonal en granito con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

deterioro y múltiple desprendimiento; Segundo nivel en la parte inferior del muro se presencia carpa fija de fachada en estructura metálica, muros con pañete y pintura se observa desgaste de material y de pintura, vertical en estructura metalica con oxidacion en diferentes puntos, vidrios lisos; tercer nivel muro con pañete y pintura desgaste de material y de pintura, ventanal en estructura metalica con puntos de oxidación y desgaste de pintura, placa entre muros con desgaste de pintura, muro a medio altura con pañete y pintura con desgaste de pintura

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julcaub Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista


(Firma) *Nelia Vargas Silva
(Nombre) *Nelia Vargas Silva
Propietario * 52175230

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
13	05	2025	1009-2024		20	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eyecid Romero
CC propietario: 3111059
Teléfono: 3204872668
Correo electrónico:
Dirección: Tv 127C #139A-35 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO [X]	
Cuantos			
Uso del garfaje			
Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa en el espacio Público en concreto y adoquin con perdida de material fisuras hundimiento y nacimiento de vegetación contador del agua con desgaste natural caja de inpeccion en concreto con multiple deterioro, sardinel en concreto con desprendimiento de material y lama, primer nivel de la fachada muro con pañete y pintura desgaste de material y fisuras, al costado derecho de la fachada se visualiza contador de la luz con caja metalica con puntos de oxidacion empotrada a la fachada, en la parte inferior del muro se presencia contador del gas con caja metalica y reja con oxidación en diferentes puntos y desgaste de pintura tubo visible galvanizado con pintura del gas, muro peatonal en la parte inferior con enchape ceramico con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

desgaste de material, Puerta metálica con reja metálica se observan con puntos de oxidación y desgaste de pintura, Ventana en estructura metálica con diferentes puntos de oxidación, Vidrio liso, Segundo nivel y tercero con pañete y pintura en sus muros con desgaste de pintura, Ventanales en estructura metálica con puntos de oxidación y desgaste de pintura, Vidrios lisos, Placa entre muros con pañete y pintura se visualiza desprendimiento múltiple, desgaste de pintura, humedad múltiple y bajantes de desague empotrados a la Placa, tubos en PVC en la parte superior de la fachada, muro a medias altura con pañete y pintura desgaste de pintura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Derecho Romero
Propietario 3111054

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Mayo	2025	1009-2024		27	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Estella Acevedo Castro
CC propietario	39538445
Teléfono	3118815086
Correo electrónico	
Dirección	TV 127 C # 139 A - 33
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto estampado con deterioro en general, presenta perforaciones con perdida de material, nacimientos de vegetación y humedad con lama - contador del agua en cajilla y tapa plastica con desgaste en general - caja de inspección con contorno metalico y tapa de concreto con desgaste perforaciones y desprendimiento de material - Fachada: predio de tres niveles - primer nivel con muros pañetados y pintados con deterioro en capa de pintura, presenta perforaciones, desprendimiento de material fisuras en dintel - porton y puerta en estructura metálica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y vidrios lisos y martillados con manchas de pintura - contadores de 102 y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

gas empotradas a la fachada en cajilla con reja metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación - entre placa en concreto en interventoria con fisuras y perdida de material - Segundo y tercer nivel con muros pañetados y pintados con desprendimiento de capa de pintura, perforaciones y afectaciones por humedad en parte inferior - Ventaneria en estructura metalica con desgaste en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos con manchas de pintura - no se visualiza cubierta - tubo puc saliente del tercer nivel.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Estella Acevedo C.
Propietario 39538445

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
13	Mayo	2025	1009-2024		28	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alexandra Arias
CC propietario: 52926211
Teléfono: 3187124692
Correo electrónico:
Dirección: Tv 127C # 139A-29 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[ ]	NO	[X]
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

se observa en el espacio público en concreto y adoquín con desprendimiento de material, fisuras, hundimientos y nacimientos de vegetación en diferentes puntos, contador del agua con tapa metálica con desgaste natural, caja de inspección en concreto con fijación deficiente y presencia de juego en estructura y desprendimiento de material, señalización anclada al anden metálica con desgaste de pintura, sardinel en concreto con deterioro de material y desprendimiento, primer nivel muro con pañete y pintura presenta deterio en sus muros con desgaste de pintura, se visualiza contador de luz empotrado a la fachada con rejilla metálica desgaste de pintura puntos de oxidación este se encuentra al costado derecho de la fachada en el mismo

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

costado pero a la parte inferior del muro se precesia contador del gas con reja metalica con oxidación y desgaste de pintura, se observa muro pestaña con enchape ceramico Presenta fracturas y desgaste de material, Puertas metálicas con reja metálica con diferentes puntos de oxidación y desgaste de pintura y vidrios lisos, segundo y tercer nivel muros con pañete y pintura con desgaste de pintura y desgaste de material, Ventanales en estructura metálica con puntos de oxidación y vidrios lisos en la parte superior plancha en concreto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Alexandra Arias J.
Propietario, 52826211.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Mayo	2025	1009-2024		29	APERTURA [X] / CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fiedy alexander Contreras
CC propietario	1118927?2
Teléfono	322 291 7887
Correo electrónico	Alexdurg7@hotmail.com
Dirección	Tv 127c # 139A - 27
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Propietario sdo permite ingreso a
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	Primer y Segundo Nivel
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto multiple desgaste material, desprendimiento y perdida del mismo multiples naci-mientos de Vegetación se observan cajas de inspección con tapas en concreto y bóide metálico pre-senta desnivel con movimiento desgaste y perdida de material multiples fisuras en general. Cuenta con medidor con caylla y tapa metalica con puntos de oxidación desgaste de material. Bardinel en concreto con desgaste y perdida de material multiples fisuras y afectaciones por humedad con lama. **Fachada** 3 Niveles en panete con pintura con perforaciones fisuras desgaste de pintura afectaciones por humedad en la parte superior. En el primer nivel Cuenta con medidores de luz y gas empotrados en la fachada con caylla y tapa metalica presentan multiples puntos de oxidación desgaste y perdida de pintura. -Puertas y Ventanas en estructura metalica con multiples puntos de oxidación, perdida de pintura desgaste natural Ventana

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En primer nivel con reylla metálica con puntos de oxidación, perdida, y desgaste de pintura.- Ventanería con vidrios lisos y espejos en segunda y tercer Nivel con desgaste natural y manchas de pintura. Estructura metálica adelada a fachada de 3 Nivel con pintura y múltiples puntos de oxidación.- Muro entre placa en pañete con pintura, fisuras y perforaciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista


(Firma)
(Nombre) Freddy Alexander Cantarero
Propietario - 11'189.272

Viernes 8 am

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
19	Mayo	2025	1009-2024		30	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lidia Ines Castillo Cruz
CC propietario	41556020
Teléfono	3204189937
Correo electrónico	liliainescastillocruz@gmail.com.
Dirección	TV 127C # 139A - 23
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS		X	
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI		NO X
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*		Cuantos			
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garfaje			
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI		NO
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con multiple desgaste de material perdida y desprendimiento del mismo, multiples fisuras multiples hundimientos de vegetación cuenta con caja de inspección al costado occidental con tapa en concreto y bajo de metálico con múltiples puntos de oxidación, fisuras perdida y desprendimiento de material, cuenta tambien con 2 medidores de agua con cajilla y tapa plastica en el costado occidental con multiple desgaste material manchas de pintura tambien se observa cajilla de inspección al costado oriental con tapa en concreto con bajo metálico con puntos de oxidación, manchas de pintura perforaciones y fisuras, -Sardinel en concreto con múltiple desgaste, fisuras, perforaciones y desgaste en general.
Fachada: 3 Niveles en pañete con pintura con fisuras, múltiples perforaciones desprendimiento y perdida de pintura. Se observa en primer Nivel a costado occidental medidor de gas sobrepuesto en base de

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En concreto con múltiple desgaste de pintura, con perdida de la misma y manchas de pintura - Puerta garaje y puerta peatonal en estructura metálica, con múltiples puntas de oxidación desgas y desprendimiento de pintura. cuenta con vidrios marfilladas con manchas de pintura al costado occidental, cuenta con Aviso publicitario con desgaste natural - ventanería segundo y tercer Nivel en estructura metálica con múltiples puntos de oxidación, desgaste de pintura y perdida de la misma - muro entre plaga en tercer Nivel en panete con pintura con afectaciones por humedad perdida de pintura y desgaste de la misma.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Judiana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Lilia I Castillo Ruiz
(Nombre) Lilia I Castillo Ruiz
Propietario 41.556080

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
14	Mayo	2025	1009-2024		31	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Daniel de Jesus Muñoz Navario
CC propietario	1042 346 919
Teléfono	311 338 7262
Correo electrónico	Dm6779102@gmail.com
Dirección	TV 127C # 139A - 21
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en contacto con multiple desgaste. Perdida y desprendimiento de material múltiples fisuras nacimientos de Vegetación Cuenta con caja de inspección al costado Oriental con múltiples fisuras, desgaste natural y manchos de pintura, Cuenta también con medidor de agua en caylla y tapa metálica con puntos de oxidación desgaste de material. Sardinel en concreto con múltiple desgaste de material fisuras y afectaciones por humedad con lama. Fachada 3 Niveles en pañete con pintura con desgaste natural, fisuras, perforaciones y desgaste natural en el primer Nivel Cuenta en la parte inferior muerto en concreto con pintura con desgaste y perdida de la misma. Se observa en el costado Oriental medidores de gas y luz en caylla y reylla metálica anclados a la fachada Con multiples puntos de oxidación desgaste de pintura y perdida de la misma - Puerta Garaje y peatonal en estructura metálica con desgaste y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

y perdida de material con múltiples puntos de oxidación y desgaste natural cuenta con Vidrios martillados con desgaste natural y manchas de pintura.- muro entre placa en pañete con pintura con perforaciones fisuras perdida y desgaste de pintura.- Ventanería Segundo y tercer Nivel en estructura metálica con multiples puntos de oxidación desgaste y perdida de pintura con vidrios lisos con afectaciones por humedad y desgaste Natural.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Daniel muñoz
Propietario 1042346919

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
23	05	2025	1009-2024		32	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Leonel Calderon
CC propietario	73596747
Teléfono	3172895599
Correo electrónico	
Dirección	TV 127C # 154A - 19
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Se permitio el ingreso al predio para registro fotografico
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: Por TV 127C en concreto estampado, presenta multiple deterioro con desprendimiento de material y nacimientos de vegetación - rampa peatonal con pendiente hacia la via, presenta nacimientos de vegetacion, perforaciones y desprendimiento de material - caja de inspección con contorno metalico y tapa de concreto con perforaciones y perdida de material - contador del agua en cajilla con tapa metalica y puntos de oxidación - tapa de registro de gas natural con tapa plastica con deterioro en capa de pintura y punto de oxidacion en su contorno por Dg 139 A bis con piso en concreto estampado con multiple deterioro con perdida de material y nacimientos de vegetación - postes en concreto con deterioro y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

manchas de pintura, presentan inclinación al costado oriental - escalones con deterioro en general - Postes con deterioro natural y en su contorno con nacimientos de vegetación - rampa peatonal con deterioro y perdida de material - Fachada general primer nivel: muros enchapados con desprendimiento de material y manchas de pintura en general, presenta conatos de aire - puertas y portones en estructura metalica con multiple deterioro en capa de pintura con multiples puntos de oxidación - cerca de fachada con teja plastica y soporte metalico con oxidación - Contadores de gas y 102 empotrados por la Dg 139 A bis en reguilla metalica con oxidación - Segundo y tercer nivel con muros pañetados y pintados con multiple deterioro en su capa de pintura con desprendimiento de material con fisuras y afectaciones de humedad en antepechos - Ventaneria en estructura metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos con avisos publicitarios - placa con deterioro en capa de pintura con multiple deterioro y afectaciones por humedad con lama y multiples fisuras en su totalidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de 05 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julian Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Yeimel Cardenas
(Nombre)
Propietario
. 73546747

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
23	05	2025	1009-2024		33	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Marina Cardenas
CC propietario	51694562
Teléfono	6995883
Correo electrónico	Lcardenaslaverde16@gmail.com
Dirección	Dg 139A Bis # 127C -03
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Se permitió el ingreso al predio para la toma del registro fotografico
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energia	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con manchas de pintura desgaste natural nacimientos de vegetación al costado Sur oriental cuenta con medidor de agua con tapilla y tapa metálica con múltiples manchas de pintura desgaste y perdida de natural. **Fachada** 2 niveles en pañete con pintura fisuras y peforaciones en el primer nivel cuenta con medidor al costado Sur oriental con reilla y cajilla metálica con multiples puntos de oxidación perdida y desgaste de pintura. puerta peatonal y Ventana con reilla en estructura metálica con desgaste de pintura y puntos de oxidación Vidrios lisos y machillados con desgaste natural manchas de pintura. - Ventanería Segundo Nivel en estructura metálica con puntos de oxidación Perdida y desgaste de pintura. - Nivel entre placa en pañete con pintura con desgaste natural. - En la parte superior del segundo Nivel se observa cubierta en teja de asbesto con pintura, fisuras y desgaste natural cuenta tambien con canaleta metálica con multiples puntos

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de oxidación - bgante en tovo de PVC con desgaste de pintura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de 05 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Ducte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) • Luz Marina Cárdenas L.
(Nombre) • Luz Marina Cárdenas L.
Propietario • CC 51'614562 Bta.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
23	mayo	2025	1009-2024		34	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosita Castellanos
CC propietario	53037797
Teléfono	3213247834
Correo electrónico	enferrose@gmail.com
Dirección	DG 129 bis #127-05
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	No Permite el ingreso al predio para el registro fotografico (22 - 23 visita
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Publico: Piso en Concreto Presenta desgaste natural - sardinel en concreto Presenta movimientos de vegetacion, desgaste natural - contadores de agua con tapa metalicas se evidencia desgaste natural - caja de inspeccion con tapa en concreto y contorno metalico Presentan puntos de oxidacion y desgaste natural - Fachada 1er nivel: muro enchapado Presenta multiples polfoscaciones y manchas de Pintura - Contadores de gas empotrado a la fachada con rejilla metalicas y ausencia de tapa, Colisiones detectado en General - Contador de luz empotrado con caja y tapa metalicas Presentan puntos de oxidacion, desgaste en capa de Pintura - entre Placas en drywall con luces led Presentan deterioro en una de las luces restado sus excelente - 2do nivel: muro en enchape Presenta Perdida de material, Multiples Polfoscaciones

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Falta interior obstaculizada por aviso Publicitario - Ventana en estructura metálicas con estructuras (marco) metalico - 3 vidrios lisos presenta Puntos de oxidación y desgaste en capa de Pintura - Aviso Publicitario sobresaliente en estructura metálicas - entre placas en pared con Pintura se observa multiples fisura, desgaste en capa de Pintura y humedad - 3er Nivel: muro en concreto presenta multiples fisuras - Ventana en Estructura metálicas con vidrios lisos Presenta desgaste en capa de pinturas y puntos de oxidación - 4to nivel: muro a media altura en pañete con pintura vaya metalicas presenta abombamiento en capa de Pintura, desprendimiento de alg Perdida de material, multiples fisuras, humedad deterioro en general - tuberia de 4to a 1er nivel con PVC con anclajes metalicos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Cant
(Nombre) Maidy combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) ROSITA CASTELLANOS L.
Propietario . 53037797


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
23	05	2025	1009-2024		35	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Karen Dayana Zubieta
CC propietario	1000577796
Teléfono	3108653609
Correo electrónico	ZubietaDayana84@gmail.com
Dirección	Dg. 139A Bis # 127C-07
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	No se permite ingreso al
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	Predio para realización del
3. Energía	[X]	[ ]	registro fílmico
4. Teléfonos	[ ]	[X]	Firma de fachada
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto estampado presenta múltiple deterioro en general. Con perforaciones y nacimientos de vegetación. Sardinel en concreto con perdida de material y nacimientos de vegetación. Contador del agua con rejilla y tapa metálica con múltiple deterioro puntos de oxidación y manchas de concreto en el costado occidental, cuenta con registro de gas con tapa en concreto con nacimientos de vegetación y afectaciones por humedad con contorno en granito con desgaste natural y manchas de pintura. al norte cuenta con señalización metálica anclada al espacio público con múltiples puntos de oxidación desprendimiento y desgaste de pintura **fachada** 2 pisos en fachaleta con desgaste natural. Perforaciones. Primer Nivel con puerta garaje con múltiples puntos de oxidación en la parte inferior desgaste y desprendimiento de pintura. con vidrios martillados con desgaste general y manchas de pintura. Segundo Nivel

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Aviso publicitario anclado a la fachada con desgaste natural. Ventanería en estructura metálica con desgaste natural, múltiples puntos de oxidación con desprendimiento y desgaste de pintura. Vidrios martillados y lisos con desgaste en general y manchas de pintura. Cubierta Segundo Nivel en teja de asbesto con desgaste en material con afectaciones por humedad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) • Karen Zubieta
(Nombre) • Karen Dayana Zubieta
Propietario • 1000577796


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
23	05	2025	1009-2024		36	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Edilberto Acuña
CC propietario	79869632
Teléfono	3193665264
Correo electrónico	Edilbertoacuna@gmail.com
Dirección	Dg 139A Bis # 127C - 09
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Se permitió el ingreso al predio para la toma del registro fílmico
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Piso en concreto presenta nacimientos de vegetación, desprendimiento de material - Rampa de material - sardinel en concreto presenta desgaste natural y nacimientos de vegetación - contador de agua se observa puntos de oxidación en tapa metálica y desgaste natural - caja de inspección con tapa en concreto y contorno metálico presenta desgaste natural, perdida de material y puntos de oxidación - **Fachada 1er nivel:** muro en pañete y pintura presenta perdida de material desgaste en capa de pintura y peltoraciones - contadores de agua empotrado a la fachada con cajilla metálica presenta corrosión generalizada - contadores de luz empotrado a la fachada con cajilla y tapa metálica presenta desgaste natural y perdida de material - Puerta y portón en estructura metálica con vidrios multiples presenta desgaste en cortes

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de pintura, puntos de oxidación y manchas de pintura - Antes placas en pañete y pintura se observa fisuras/humedad - 2do nivel: muro en pañete y pintura presenta múltiples fisuras y una grieta prolongada en la parte interior - ventanas en estructura metálica con vidrios rotos presenta corrosión generalizada - parte superior del muro con teja en asbesto se observa humedad generalizada y múltiples fisuras - 3er Piso: muro en ladrillo prensado presenta perforaciones y desprendimiento de material - ventanas en estructuras metálica con vidrios rotos presenta corrosión generalizada - techo en placas de concreto se observa humedad - Antena en estructura metálica presenta desgaste natural, puntos de oxidación

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de 05 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) EDILBERTO ACOSTA SEGURA
Propietario
79866832

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
23	05	2025	1009-2024		37	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Hilda María Tovar
CC propietario	51657270
Teléfono	3186347331
Correo electrónico	Hildatovar04@gmail.com
Dirección	Dg 139A Bis # 127c-11
No. de pisos	5
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Se obtuvo el ingreso para la realización del retiro
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[✓]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto estampado, presenta multiple deterioro en general con perforaciones y nacimientos de vegetación - Sardinel en concreto con perdida de material y nacimientos de vegetacion - contador del agua en cajilla y tapa metálica con multiple deterioro con puntos de oxidación y manchas de concreto - predio de cuatro niveles con muros pañetas y pintados con terminacion de graniplast presenta deterioro en capa de pintura con perdida de material, afectaciones por humedad en parte interior - entre placas en concreto y pintura con desprendimiento de material - fisura prolongada en entre placa del segundo nivel costado nor occidental con desprendimiento de material - tercer nivel con lama en el

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

ante pecho y cuarto nivel con abombamiento de Pintura por humedad - portón y ventanas en estructura metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos y martillados con manchas de pintda - en el portón con ducto de ventilación en el vidrio costado noroccidental a mano derecha parte superior - contadores de la luz y del gas empotrados a la fachada en cajilla metálica con desgaste en su pintura y puntos de oxidación - vidrios lisos - cenefa y bajante en estructura metalica con multiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación manchas de Pintura y anclajes metalicos - bajante descendiente por el costado nor occidental.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Cmbita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Hilda Torres
(Nombre) Hilda Torres
Propietario
51 657 270

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
23	Mayo	2025	1009-2024		38	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Diagonal 139A Bis #122C - 13 — No. de pisos
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	23-24 No se obtuvo contacto con el propietario para la
2. Alcantarillado	☑	☐	visualización del registro
3. Energía	☑	☐	fílmico
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa en el espacio público en concreto estampado con desgaste de material contador del agua metálico tapa con caja metálica con desgaste natural caja de inspección en concreto con contorno metálico presenta perdida de material primer nivel muro con enchape cerámico con desgaste material puerta metálica con perdida de pintura con diferentes puntos de oxidación vidrios martillados ventanal en estructura metálica con rejas metálicas presenta perdida de pintura contador de la luz empotrado al muro con caja metálica con desgaste de pintura placa entre muro empotrada marquesina en estructura metálica y tejas plásticas segundo nivel muros con pañete y pintura con desgaste de pintura y perdida de material.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Ventana en estructura metálica con pérdida de pintura vidrios lisos, tercer nivel placa entre muros con pañete y pintura, muros con pañete y pintura, ventana en estructura metálica con desgaste de pintura en la parte superior tejados en teja asbesto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
23	05	2025	1009-2024		39	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: DG 139A Bis #127A-15 — No. de pisos
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	23-24 Se visito el predio
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	y no se Obtuvo contacto
3. Energía	[x]	[ ]	con el propietario para
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	realización del registro
5. Gas	[x]	[ ]	fílmico
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto estampado se observa pérdida de material y desgaste de material al costado norte se encuentra poste anclado al andén con pintura a media altura este presenta desgaste de material, Perdida de pintura, al costado norte se presencia contador del agua con cajilla y tapa metálica con desgaste natural del material caja de inspección en concreto con desgaste de material en su contorno se encuentra con estructura metálica sardinel en concreto con desgaste de material primer nivel en muros en ladrillo prensado con manchas de pintura, Contador de luz empotrado al muro con caja metálica con Oxidación en diferentes puntos en la parte inferior al costado izquierdo se visualiza Contador del gas con caja metálica con oxidación

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

múltiple, muro peatonal en concreto con perdida de pintura, Puerta metálica con perdida de pintura en múltiples puntos con vidrios lisos, Ventanal en estructura metálica con vidrios lisos, con reja metálica, marquesina en estructura metalica con teja plástica; Segundo nivel muro en ladrillo prensado, ventanal en estructura metalica con diferentes puntos de Oxidación, vidrios lisos, reja metalica con perdida de pintura, Placa entre muros con desgaste de pintura, bajante empotrada a la placa en pvc del segundo nivel al primer nivel, muro a media altura en ladrillo prensado tercer nivel terraza, Cubierta en estructura metálica con soporte metálico y tejas plásticas con puntos de oxidación en su cubierta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de 05 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Yaidy combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista


(Firma)
(Nombre)
Propietario

Anexo 10. Acta de Vecindad - PMT

9

FORMATO: ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
FECHA: 11 / julio / 2025	CONTRATO OBRA: 1009-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No: 42	APERTURA: X	CIERRE:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	N/A
CC propietario	N/A
Teléfono	N/A
Correo electrónico	N/A
Dirección	PMT / SABANA DE TIBABUYES
No. De pisos	N/A
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO
1. Agua		
2. Alcantarillado		
3. Energía		
4. Teléfonos		
5. Gas		
6. TICS		
6. Licencia de construcción		

OBSERVACIONES

Se realiza el registro fotográfico y fílmico del estado. Físico de las vías aprobadas como desvío mediante El COI 22 del 22 de mayo de 2025, requisito Necesario para las obras de conservación de la TV 127C entre DG 140 y DG 139A BIS, Barrio Sabana de Tibabuyes.

USO ACTUAL			
1. Residencial		6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual	VIA Y EP

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI		NO	
Cuantos	N/A			
Uso del garaje	N/A			
Comercio	SI		NO	
Ancho de garajes	N/A			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza registro fotográfico y fílmico de los segmentos viales contemplados como desvíos a fin de registrar las condiciones previas al inicio de obra, las cuales son remitidas a la interventoría de manera digital, según las siguientes especificaciones:

Tramo A: CL 143 ENTRE, TV 127 Y KR 128	Tamaño archivo remitido: 616 MB (646.940.897 bytes)
Tramo B: KR 128 ENTRE, CL 143 Y DG 139A BIS	Tamaño archivo remitido: 560 MB (588.116.754 bytes)
Tramo C: DG 39A BIS ENTRE, KR 128 Y TV 127	Tamaño archivo remitido: 0,98 GB (1.056.130.898 bytes)
Tramo D: TV 127 ENTRE, DG 139A BIS Y CL 143	Tamaño archivo remitido: 843 MB (884.399.930 bytes)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de julio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nardy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) N/A
(Nombre) N/A
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA DE VECINDAD



TRAMO A






FOTO CL 143 ENTRE, TV 127 Y KR 128



TRAMO B



FOTO KR 128 ENTRE, CL 143 Y DG 139A BIS



TRAMO C





FOTO DG 39A BIS ENTRE, KR 128 Y TV 127



TRAMO D



FOTO TV 127 ENTRE, DG 139A BIS Y CL 143

Anexo 11. Listado Asistencia a Capacitaciones

Código: FO-SST-041	Página 1 de Anexo 13. Formato asistencia a capacitación_Suba 1009 **REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO**	CONSORCIO SUBA VIAL VR
Version: 01		

CONTRATANTE	ALCALDIA LOCAL DE SUBA
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR - CTO.1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

LUGAR Y FECHA: Bogotá 28 de julio de 2025

NOMBRE DEL PROFESIONAL Liliana Galindo

EMPRESA: Consorcio Suba vial VR.

TEMA: Alta Consejería de Paz, Victimas y reconciliación
Ruta de atención

HORA DE INICIO: 7:30 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:20 am

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Andrea Leiva	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual
Alejandro Acosta	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual
Dayana Avila	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual
Danitza Barreto	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual
Sebastian Chavez	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual
Paula Soto	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual
María Quiroga	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual
—	—	—	—	—

(Firma)
(Nombre)
Residente Social Contratista

(Firma)
(Nombre)
Residente Social Interventoria

Código: FO-SST-041	Página 1 de Anexo 13. Formato asistencia a capacitación_Suba 1009 **REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO**	CONSORCIO SUBA VIAL VR
Version: 01		

CONTRATANTE	ALCALDIA LOCAL DE SUBA
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR - CTO.1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

LUGAR Y FECHA: Bogotá 28 de julio de 2025

NOMBRE DEL PROFESIONAL Liliana Galindo

EMPRESA: Consorcio Suba vial VR.

TEMA: Alta consejería de paz, víctimas y reconciliación
ruta de atención

HORA DE INICIO: 7:30 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:20 am

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Alejandro Toro	—	—	Consorcio Suba vial VR	Virtual
Alejandra Prieto	—	—	Consorcio Suba vial VR	Virtual
Nelly Moreno	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual
Liliana Galindo	—	—	Consorcio Suba vial VR	Virtual
Bibiana Camacho	—	—	Consorcio Suba vial VR.	Virtual

(Firma)
(Nombre)
Residente Social Contratista

(Firma)
(Nombre)
Residente Social Interventoria

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

COMPONENTE SOCIAL

SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Marly Andrea Leiva

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

COMPONENTE SOCIAL

SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Nicolas Hernandez

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

COMPONENTE SOCIAL

SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Yeny Bibiana Camacho

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

COMPONENTE SOCIAL

SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Dantzo M. Bautista

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

COMPONENTE SOCIAL

SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Edwar Colinas

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

COMPONENTE SOCIAL

SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Ferney Silva.

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

COMPONENTE SOCIAL

SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Nelly Moreno

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

COMPONENTE SOCIAL

SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Sebastian Chacon

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | COMPONENTE SOCIAL | SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Maidy Cordoba

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | COMPONENTE SOCIAL | SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Alejandro Acosta

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | COMPONENTE SOCIAL | SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Dayana Avila

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

CONSORCIO SUBA VIAL VR | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | COMPONENTE SOCIAL | SUBA | BOGOTÁ

FECHA 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

NOMBRE Sandra Cortes

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la capacitación recibida el día 28 de julio de 2024, llevada a cabo por la profesional de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación.

1. ¿Cuál es la ley que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral?
   a. Ley 1448 de 2011
   b. No existe ley.
   c. Las que están en la constitución nacional del año 1991.

2. ¿Cuál es el año a partir del que se pueden reportar hechos para ser considerado victima ¿
   a. 1985
   b. 2000
   c. No existe límite de tiempo

Anexo 12. Evaluaciones de Inducción al personal de obra

CONSORCIO SUBA VIAL VR

QUE HACEMOS?

En una obra de construcción, el profesional social se encarga de gestionar los aspectos sociales del proyecto, minimizando los impactos negativos en la comunidad y maximizando los beneficios sociales.

¿QUE DEBEMOS HACER ANTE PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD ACERCA DE LAS OBRA?

Con un lenguaje ameno y respetuoso remitir a la comunidad a comunicarse a través de las líneas de atención a la comunidad.
Esta información se encuentra en los PSI y los volantes que se distribuyen a la comunidad

GESTIÓN SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Programa de Información para el desarrollo del proyecto:

- Intalación de Vallas Móviles
- Distribución de Volantes Informativos.
- Instalación de Puntos satélites de información






Programa de Servicio a la Ciudadania

Horario de Atención: Lunes a jueves de 7:00 a. m. / 4:00 p. m.
Dirección: Cra 70a #108-16
Teléfono: 3114434502
Correo electrónico:
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com




LINEA ESTRATEGICA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Programa de acompañamiento a actividades técnicas:

Levantamiento de actas de vecindad, actas de cierre, rampas y bajantes.
Registro fotográfico de vías a utilizar como desvió
Adecuación de bajantes

Programa de dialogo y participación ciudadana.
. Reuniones de Inicio, extraordinarias y finalización.
. Reuniones con comerciales, industriales y servicios.
. Conformación de Veeduría de Dialogo Ciudadano.
(INSCRIPCION)

Programa de Cultura Ciudadana

Talleres de Sostenibilidad
Capacitación a colaboradores
Vinculación de personal residente en la localidad (MONC)







LÍNEA ESTRATÉGICA MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO

Aplicación de encuestas de percepción ciudadana a la comunidad en escenarios de comunitarios (reuniones)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 16-07-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Cristian Algarra,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) Cristian A
(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 19-07-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
BRAYAN SIDNEY BAQUERO PEREZ,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre) BRAYAN SIDNEY BAQUERO PEREZ

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 24/07/2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Jaimer Antonio Aparicio Diaz,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) Jaimer Aparicio
(Nombre) 1143388571

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 25/07/2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Sebastian Martinez lopez,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 22 07 2025.

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   - ✓ a. Remitir a los canales de comunicación
   - b. Informar lo que sepa
   - c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Joisceı Ardila M.,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre) Joisceı Ardila

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 21 07 2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de: osnaider

mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____

(Nombre)

Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____

(Nombre) osnaider

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 18-07-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   * a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   * c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
JHA ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre) JHA RODRIGUEZ R

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 21 2024

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Luis Luis Mendoza CABARCA,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) Luis Luis
(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 21-07-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Lanson Hernández,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	/
VERSIÓN: 01		CONSORCIO SUBA VIAL VR

FECHA 15-07-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Luis Junior Camargo Vargas
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) Junior Camargo
(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 17-07-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   - X Remitir a los canales de comunicación
   - b. Informar lo que sepa
   - c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   - a. A través de redes sociales
   - b. Vos a vos
   - X A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
CARLOS MARIO OSUNA ROSARIO,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) OSUNA.
(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 17-07-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Ricardo Madrid Rocero,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) Liliana G.

(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) Ricardo.

(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 15-07-2025

CONTRATO No. 1009 - 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   - X Remitir a los canales de comunicación
   - b. Informar lo que sepa
   - c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   - a. A través de redes sociales
   - b. Vos a vos
   - X A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
JUAN BERNARDO VALENCIA TOBAR,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____

(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____

(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 01-07-2025.

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Miguel Angel Mancipe Medina.
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre) Miguel Angel Mancipe.

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 03-07-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Steven Enrique Castro Hernandez,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____ (Firma) Steven EC

(Nombre) (Nombre)

Coordinador /Auxiliar Social

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 03 - 07 - 25

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizo el día de hoy y usted en mutuo acuerdo escucho y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Como se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales
   b. Vos a vos
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Brayan Gilberth Mun Ruiz
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre) Brayan R.