Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 1 8 | 4 7 9 | 0 0 0 2 5 | 0 7 DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: CAQUETÁ — Municipio: Morelia

Corregimiento: — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio: Cabecera Municipal

Nombre del establecimiento: Centro de Salud Morelia

Nivel de complejidad: BAJA

Ubicación (Dirección): Cra 4 No. 3 - 39 — Teléfono (Fax):

IPS de referencia: Hospital Departamental María Inmaculada

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO ESTRUCTURAL	
ADECUACIÓN	x	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***	X	

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos	☐	Hundimiento	☐
Inundación Total	☐	Otro	☐
Inundación Parcial	☐	Cual?	_____
No presenta afectaciones naturales	☒		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	☒	Seco	☐
Templado	☐	Húmedo	☒
Frío	☐	Salino	☐

Temperatura promedio _____ °C

1.4.A ACCESO Via Vehicular ☒ Camino peatonal ☐ Fluvial ☐ Maritimo ☐ Aereo ☐

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja ☒ Media ☐ Alta ☐

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	☐	Publico	☐
Posesión	☒	Arrendamiento	☐
Invasión / lote público	☐		
Invasión / lote privado	☐		
Usufructo - Comodato	☐		

Tiene escritura? SI ☒ NO ☐

CEDULA CATASTRAL No.

	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0

MATRICULA INMOBILIARIA No. O CERTIFICADO DE LIBERTAD

								4	2	0	3	6	7	1	5

1.6 AREAS

Area total lote	1113	M2
Area ocupada lote	1113	M2
Area construida	1100	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	☒	Regular	☐
Inclinado	☐	Irregular	☒
Accidentado	☐	Limites indefinidos	☐

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmente en uso	☒	☐

Número de edificios: 1

Numero de pisos: 1 Sotano ☐

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes		☐	☐	☒	Iluminación ext.		☐	☐	☒
Vias internas		☐	☐	☒	Zonas de parqueo		☐	☐	☒
Sardineles		☐	☐	☒	Zonas verdes		☐	☒	☐
Cerramiento		☐	☐	☒					

1.10 OBSERVACIONES

_____

Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 15

Responsable del levantamiento:

ING. LUIS ANGEL OSORIO LUPACO
M.P. No. 091037-0538174 CND

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 1 8 (DEPTO) 4 7 9 (MUNICIPIO) 0 0 0 2 5 (INSTITUCION) 0 7 (SEDE)	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA ____ DE _____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
URGENCIAS	Baldosa	Malo	MAMPOSTERÍA	regular	PVC	Malo	Madera	Regular	Metal - vidrio	malo	Asbestocemento Laminas de zinc	Malo
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	84,17		150,00		81,76		14,00		5,00		104,22	
SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												
SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												
SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												
SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												

Responsable del levantamiento:

ING. LUIS ANGEL OSORIO LUPACO
M.P. No. 091037-0538174 CND

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 18 (DEPTO) 479 (MUNICIPIO) 00025 (INSTITUCION) 07 (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública: X	SI [ ] NO X
Instalación propia: [ ]	Eliminacion propia: [ ]	CAPACIDAD [ ] 1/2 [ ] M3
Otro: [ ]	Otro: [ ]	Elevado [ ]
Cual? _____	Cual? _____	Subterraneo: [ ]
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI [ ] NO X	SI [ ] NO X	SI [ ] NO X
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO

OBSERVACIONES _____

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI X	BUENA [ ]	SI [ ] NO X
NO [ ]	REGULAR [ ]	CAPACIDAD [ ] [ ] [ ] Kva
Otro sistema de suministro: [ ]	MALA X	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
	TIPO DE AFECTACION	
Cual? _____	NO CUMPLE RETIE	Estado: [ ] [ ] [ ]

OBSERVACIONES NO CUMPLE RETIE

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES _____


Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 15

Responsable del levantamiento:


ING. LUIS ANGEL OSORIO LUPACO
M.P. No. 091037-0538174 CND

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 1 8 (DEPTO) 4 7 9 (MUNICIPIO) 0 0 0 2 5 (INSTITUCION) 0 7 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR	ESQUEMA DE LOCALIZACION
NORTE, MUROS, CERCA, RIO COLUMNAS, VENTANA DUCHAS, PUERTA INODORO, LAVAMANOS **AREA CONSTRUIDA** 1100 M2	

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 1 5

Responsable del levantamiento:

ING. LUIS ANGEL OSORIO LUPACO
M.P. No. 091037-0538174 CND

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 18 (DEPTO) 479 (MUNICIPIO) 00025 (INSTITUCION) 07 (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**CONSULTA EXTERNA**		
1,1	Enfermería	1	0
1,2	Medicina General	1	0
1,3	Odontología General	1	0
1,5	Psicología	1	0
1,6	Vacunación	1	0
1,7	Laboratorio Clínico	1	0
2	**APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA**		
2,1	Laboratorio Clínico	1	0
2,2	Toma de muestras de laboratorio clínico	1	0
2,3	Servicio Farmacéutico	1	0
2,4	Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas	1	0
3	**ATENCIÓN INMEDIATA**		
3,1	Atención del parto	1	0
3,2	Urgencias	1	0
3,3	Transporte asistencial básico	1	0
3,4	Atención prehospitalaria	1	0

Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 15


Responsable del levantamiento:


ING. LUIS ANGEL OSORIO LUPACO
M.P. No. 091037-0538174 CND

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 18 DEPTO · 479 MUNICIPIO · 000025 INSTITUCION · 07 SEDE	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO


SERVICIO: CENTRO DE SALUD MORELIA | **AMBIENTE: FACHADAS**








SERVICIO: CENTRO DE SALUD MORELIA | **AMBIENTE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CUBIERTAS**













Fecha diligencia: Año 25 · Mes 07 · Día 15

Responsable del levantamiento:

ING. LUIS ANGEL OSORIO LUPACO
M.P. No. 091037-0538174 CND

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 18 DEPTO · 479 MUNICIPIO · 00025 INSTITUCION · 07 SEDE	A 7	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO


SERVICIO: CENTRO DE SALUD MORELIA | **AMBIENTE: RESIDUOS HOSPITALARIOS**





SERVICIO: CENTRO DE SALUD MORELIA | **AMBIENTE: PAREDES, PISOS, PUERTAS**





Fecha diligencia: Año 25 · Mes 07 · Día 15

Responsable del levantamiento:

ING. LUIS ANGEL OSORIO LUPACO
M.P. No. 091037-0538174 CND