CAR 21/07/2025 21:02
Al contestar cite este No.: **20251080634**
Origen: ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Destino: Dirección Regional Sabana Occiden
Anexos: 1 adjunto Fol. 3

Correo Electrónico Radicado

Remitente: ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME [secretariaambiente@funza-cundinamarca.gov.co]
Fecha: 21/07/2025 3:31:39 p. m.
Asunto: Fwd: Solicitud de árbol en posible situación de riesgo.
Adjuntos: 1

Funza, Cundinamarca

Directora,
MERCY JOHANNE OSPINA CUARTAS
Directora Regional Sabana Occidente
Dirección Regional Sabana Occidente (DRSO)
Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR)
sau@car.gov.co

Asunto: Solicitud de árbol en posible situación de riesgo.

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal de Funza bajo la dirección de la Señora alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago y la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar de manera atenta la verificación del estado fitosanitario y estructural de un Sauce (Salix humboldtiana), ubicado en el costado sur de la vía Calle 27, entre carreras 5ª y 9ª, en la vereda Hato del municipio de Funza.

Adjunto el siguiente documento con la información "*02_INASKA_CAR*".

Cordialmente

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaria de Despacho

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Carrera 9 No.17 - 10, Complejo Naranjos del Edén

Código Postal: 250020

Tel: 8234070 / 8234071 / 8234072-3178128731

secretariaambiente@funza-cundinamarca.gov.co
Elaborado por Sandra Bustos

ALCALDÍA DE
FUNZA







CONFIDENCIAL

La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual está dirigido. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida. Si recibió este mensaje por error por favor reenvíelo al remitente y bórrelo inmediatamente.

POLÍTICA AHORRO DE PAPEL
No imprimir este correo de no ser estrictamente necesario.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be legally protected from disclosure.

If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please immediately alert the sender by reply email and then delete this message and any attachments.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited.

“AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita”

ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Funza, Cundinamarca

Directora,
MERCY JOHANNE OSPINA CUARTAS
Directora Regional Sabana Occidente
Dirección Regional Sabana Occidente (DRSO)
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
sau@car.gov.co

Asunto: Solicitud de árbol en posible situación de riesgo.

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal de Funza bajo la dirección de la Señora alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago y la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar de manera atenta la verificación del estado fitosanitario y estructural de un Sauce (*Salix humboldtiana*), ubicado en el costado sur de la vía Calle 27, entre carreras 5ª y 9ª, en la vereda Hato del municipio de Funza.

El individuo arbóreo presenta un estado físico deficiente, evidenciado por el secamiento del follaje, ramas pendulares y una copa completamente asimétrica. Además, su estado fitosanitario está comprometido, ya que se encuentra en un emplazamiento inadecuado para el desarrollo natural de esta especie, la cual se asocia principalmente a zonas inundables o con permanente disposición de agua. Actualmente, el árbol se encuentra rodeado por infraestructura vial, andenes y una zona industrial, lo que limita aún más sus condiciones de crecimiento.

Adicionalmente, el árbol presenta una inclinación pronunciada y las ramas interfieren con líneas de alta tensión, lo que podría representar un riesgo tanto para la seguridad de la comunidad como para la infraestructura circundante.

En atención a lo anterior, y considerando que se trata de una zona rural del municipio, solicitamos muy respetuosamente su intervención para realizar la valoración técnica correspondiente, con el fin de determinar si procede la tala por riesgo, en el marco de sus competencias. Agradecemos su apoyo para adelantar el seguimiento técnico necesario y definir las medidas técnicas y administrativas a que haya lugar. Se adjunta registro fotográfico como soporte de la presente solicitud.

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Figura 1. Árbol en posible situación de riesgo, vereda el Hato – Funza Cundinamarca.




Figura 2. Calle 27, sector vial donde se encuentra el individuo arbóreo.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Revisó	Erika Fernanda Pinzón Martínez	Profesional Universitario		14/07/2025
Proyectó	Sandra M. Bustos Espinosa	Contratista		14/07/2025

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co – www.funza-cundinamarca.gov.co