E.S.E. SAN MIGUEL TUTA Comprometidos con Proteger tu Salud	E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	F-GCT-09	Página 1 de 1
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión 1	30/01/2026

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	014- 2026	**Fecha de firma**	21 de enero de 2026
Objeto	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA**		
Tipo de contrato	**Prestación de servicios profesionales**		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	21/01/2026	343	$ 50,511,158.00	21 de enero de 2026
Adicional 01	NA	0	NA	NA
Final	30/12/2026	343	$ 50,511,158.00	30 de diciembre de 2026

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	RAFAEL RINCON LOPEZ	**Número de Cedula:**	1,018,441,133
E-mail:	RINMEDICALBOYACA@GMAIL.COM	**Celular:**	310 3065425
BANCO	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de Cuenta:**	AHORRO
Numero de Cuenta:	596633677	**Régimen tributario**	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PORVENIR	**Administradora de salud**	SANITAS
ARL:	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	**Tipo de riesgo**	Tipo I

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	**MAURICIO MONROY PUERTO**	**Cargo**	SUPERVISOR y TESORERO

2. - DATOS FINANCIEROS


Numero de acta	1	**Fecha del informe**	16/03/2026


2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 23,542,869.56	**Acta 05**	NA	**Acta 09**		**Total avance**	
Acta 02	NA	**Acta 06**	NA	**Acta 10**		$	23,542,869.56
Acta 03	NA	**Acta 07**	NA	**Acta 11**		**Por ejecutar**	
Acta 04	NA	**Acta 08**	NA	**Acta 12**		$	26,968,288.44

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	**$ 23,542,869.56**	**52**	15.2%	46.6%		
Acumulado	**$ 23,542,869.56**	**52**	15.2%	46.6%		
Por ejecutar	**$ 26,968,288.44**	**291**	84.8%	53.4%		





3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	21 de enero de 2026	y	13 de marzo de 2026

3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la ESE puesto de salud san miguel de tuta, de conformidad con el objeto contractual, las necesidades de la entidad y la normatividad vigente aplicada.	NA	NA	46%	En cumplimiento de lo establecido, se garantizo la mano de obra prestada por personal técnico con los conocimientos y competencias necesarias para desarrollar las actividades de mantenimiento requeridas en el periodo.	REPORTE DE SERVICIO TUTA 001 --- 02/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026 OCM188

E.S.E. SAN MIGUEL TUTA Comprometidos con Proteger tu Salud	E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	F-GCT-09	Página 1 de 1
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión 1	30/01/2026

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

2	realizar diagnostico tecnico previo a casa intervención, identificando el estado mecanico, electrico y operativo de los vehiculos, e informar a la entidad sobre las fallas encontradas y las actividades a ejecutar.	100%	100%	100%	Se realizo diagnostico general a cada vehiculo con el fin de conocer el estado mecanico del parque automotor ambulnacias OCM188 - OCM 360 y l aunidad movil OCM 480	Reporte de diagnsotico #(188-01)(360-002)(480-003)
3	Ejecutar oportunamente las labores de mantenimiento preventivo, incluyendo revisiones periodicas, ajustes, lubricación, limpieza, calibraciones y demas actividades necesarias para el adecuado funcionamiento del parque automotor.	NA	NA	46%	Se ejecutaron oportunamente los mantenimiento correctivos y/o preventivos solicitados	REPORTE DE SERVICIO TUTA 001 --- 02/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026
4	Atender y ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo, consistentes en la reparación, sustitución o ajustes de piezas, sistemas o componentes que presentan fallan durante la vigencia del contrato.	NA	NA	46%	Se realizaron las atividades de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a la oslciitud realizda por la institucion.	REPORTE DE SERVICIO TUTA 001 --- 02/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026 OCM189
5	Suministrar repuestos, insumos y materiales nuevos, originales o de calidad equivalente, garantizando su idoneidad, compatibilidad y cumplimiento con las especificaciones tecnicas del fabricante.	NA	NA	46%	Se requirio autorizacion poara repuestos no contemplados en el contrato necesarios para el cumplimiento de las actividades de mantenimeinto correctivo identificadas	Cotización No. C-1-75- Cotización No. C-1-76 - Cotización No. C-1-77
6	Garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los repuestos y componentes utilizados, respondiendo por su calidad y correcto desempeño.	NA	NA	46%	Se instalaron los repuestos autorizados para lograr el funcionamiento y arreglos necesarios como mantenimiento correctivo	Cotización No. C-1-75- Cotización No. C-1-76 - Cotización No. C-1-78 REPORTE DE SERVICIO TUTA 001 --- 02/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026
7	Realizar pruebas de funcionamiento posteriores a cada intervención, verificando que los vehiculos queden en condiciones optimas y seguras de operación.	NA	NA	46%	Se realizan pruebas de funcionamiento a la entrega a cada conductor responsable	No aplica
8	Cumplir con las normas tecnicas, de seguridad industrial, ambientales y de transito vigentes, asi como con las disposiciones propias del sector salud aplicables al servicio contrato	NA	NA	NA	Se da cumplimiento a lo establecido y se rige bajo las leyes y normas solicitadas y de cumplimiento.	No aplica
9	Prevenir riesgos para los usuarios, el personal asistencial y los bienes de la entidad, adoptando las medidas de seguridad necesarias durante la ejecución de las labores.	NA	NA	NA	Se asumen por el contratistas los riesgos y seguimiento a l personal que ejecuta las actividades de mantenimiento	No aplica
10	Responder por los daños o perjuicios que se ocacionen a los vehiculos o a terceros como consecuencia de ejecución inadecuada del contrato	NA	NA	NA	Se realiza la evaluación y correcta entrega y durante la ejecución del mismo, se da garantia de los arreglos por un termino de 2 meses contados apartir de la fecha de entrega del vehiculo, en donse se incluya desgaste de piezas	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL REPORTES DE MANTENIMIENTO SE BRINDA LA GARANTIA
11	Entregar informes de las actividades realizadas, cuando la Entidad lo solicite, detallando las intervenciones efectuadas, repuestos utilizados y estado final de los vehiculos.	NA	NA	NA	Se da cumpliendo con lo solicitado ya que el contratisti realiza informes periodicos, detallando cada uno de las intervenciones realizadas y la entrega y estado final de cada vehiculo.	REPORTE DE SERVICIO TUTA 001 --- 02/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026 - REPORTE DE SERVICIO TUTA 002 --- 12/02/2026 OCM188

E.S.E. SAN MIGUEL TUTA Comprometidos con Proteger tu Salud	E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	F-GCT-09	Página 1 de 1
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión 1	30/01/2026

INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

12	Atender de manera prioritaria los requerimientos de la Entidad, cuando se presenten fallas que puedan afectar la prestación del servicio de salud o el traslado de pacientes.	NA	NA	NA	El contratista da cumplimiento y atiende de manera prioritaria a la Entidad, dando solución rapida, efectiva y segura a cualquier requerimiento solicitad.	No aplica

3.2. Ejecución de actividades - Adición 01

Cod. Act	Actividad	Cant. Realizada	Descripción	Anexo de evidencia
21				
22				
23				
24				
25				

4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (registre el valor pagado para cada item)

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud		$ 218,900				
Pensiones		$ 280,200				
Riesgos		$ 9,200				
Total	-	**$ 508,300**	-	-	-	-
No. Planilla(s)		9500179295				
Ítem	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
Salud						
Pensiones						
Riesgos						
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)						

5. - FIRMAS

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:		Firma:	
Contratista	**RAFAEL RINCON LOPEZ**	**Supervisor**	**MAURICIO MONROY PUERTO**
1,018,441,133		Cargo	SUPERVISOR y TESORERO

MANTENIMIENTO
Cod. INF-COD-002
Fecha:
febrero – 2026

RIN MEDICAL SAS
NIT 901903852-2
CARRERA 18 N 45 SUR
SOGAMOSO/ BOYACA
WWW.RIN-MEDICAL.COM
NMEDICALBOYACA@GMAIL.COM

RIN MEDICAL S.A.S
NIT. 901903852-2

CLIENTE	**ESE CENTRO DE SALUD SAN MMIGUEL DE TUTA**
NIT/ CC	**820003641-1**
CONTACTO	**LIZ NATALIA CELY RODRIGUEZ**
CARGO	**GERENTE**
CELULAR/TEL	
EMAIL	**Tesoreria@ese-tuta-boyaca.gov.co**
DIRECCION	**CL 6 7 07**
MUNICIPIO	**TUTA- BOYACA**

REPORTE DE SERVICIO
TUTA 002 --5/FEBRERO/2026

REPORTE DE SERVICIO

FECHA MANTENIMIENTO: FEBRERO


PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL Y PARQUE AUTOMOTOR

DATOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: AMBULANCIA					**MARCA: NISSAN**	
MODELO:					**PLACA:** OCM – 188	
UBICACIÓN- ESE CENTRO DE SALUD SAN MMIGUEL DE TUTA					**INVENTARIO-NR**	
ESTADO DEL EQUIPO	**FUNCIONAL:**		**CON FALLA:**	X	**FUERA DE SERVICIO:**	
TIPO DE MANTENIMIENTO	**MTTO PREVENTIVO**		**MTTO CORRECTIVO**	X	**DIAGNÓSTICO**	

DESCRIPCION

Vehículo ingresa para cambio de aceite, arreglo empaquetadura, cambio de luminarias, cambio de argolla, manija de la puerta, cambio gato hidráulico, amortiguadores de la puerta, empaquetadura, latonería y pintura, calibración amortiguadores y tecno mecánica.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	TRABAJO REALIZADO EN DIAGNÓSTICO
  	**CAMBIO DE EMBRAGUE** Se realiza cambio de embrague ya que se encontraba dañado, se instalada y se deja en correcto estado.
	**CEPILLADA DEL TIMÓN** Se realiza cepillado del timón, ya que se encontraba bajo condiciones de oxida miento, y para dejar en condiciones de uso adecuadas.
 	**CAMBIO DE ACEITE** Se realiza el cambio de aceite ya que contaba con el kilometraje requerido para la realización.
 	**TAPIZADO DE SIILAS** Se realiza el tapizado de las sillas ya que contaban con rotos y defectos, se deja en excelente estado.

  	**CAMBIO LAMINA DEL PISO** Se realiza el cambio de la lamina del piso, ya que contaba con parches y daño de desgaste, dejando en excelentes condiciones de uso.
	**SILICONA GRIS DIKRO** se realiza la compra de silicona y se deja sellado toso los lugares donde esta fue necesaria, dejando así todo en correcto estado de uso y función.
	**RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL** Se realiza el cambio de retenedor ya que se encontraba dañado, se colca el nuevo y se deja en condiciones de uso.
 	**CAMBIO VALVULINA SINTETICA** Se realiza el cambio de valvulina ya que se encontraba en malas condiciones de estado, se cambia y se deja en perfecto estado.
	**BUJIA CULATA** Se realiza el cambio de la bujía de la culata ya que se encontraba dañada, se coloca y se deja en perfectas condiciones de uso.
	**SERVICIO DE ESCANER** Se realiza la escaneada para verificación de algún daño interno o de sistema.
 	**PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS** Se realiza cambio de pastillas delanteras y traseras por desgaste y en cuidado del sistema de frenos.

	**BALANCEO Y ROTACIÓN** Se realiza el balanceo y rotación de llantas y se deja en excelente estado.
 	**VERIFICACIÓN MOTOR** Se realiza la verificación del motor y se da inducción de encendido del mismo.

OBSERVACIONES
- Equipo funcionando en **ó**ptimas condiciones.
- LA EMPRESA RINMEDICAL BRINDA UNA GARANTIA DE 2 MESES EN LOS REPUESTOS INSTALADOS NO SIN ANTES PRESENTAR, DIAGNOSTICO INICIAL A LAS PIEZAS INSTALADAS, YA QUE NO SE BRINDA GARANTIA POR MAL USO DE LOS VEHICULOS

CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO	**FUNCIONAL**	X	**FUERA DE SERVICIO**		**BAJA**	

RECIBE MANTENIMIENTO NOMBRE DE PERSONAL ENCARGADO DEL VEHÍCULO:

REALIZA MANTENIMIENTO NOMBRE DE INGENIERO O TECNICO: FABRICIO RINCÓN LOPEZ

PORFAVOR SER CLARO CON LA INFORMACION QUIEN REALIZA Y RECIBE (SELLO O NOMBRE COMPLETO CON CEDULA)

MANTENIMIENTO
Cod. INF-COD-002
Fecha:
febrero – 2026

RIN MEDICAL SAS
NIT 901903852-2
CARRERA 18 N 45 SUR
SOGAMOSO/ BOYACA
WWW.RIN-MEDICAL.COM
NMEDICALBOYACA@GMAIL.COM

RIN MEDICAL S.A.S
NIT. 901903852-2

CLIENTE	**ESE CENTRO DE SALUD SAN MMIGUEL DE TUTA**
NIT/ CC	**820003641-1**
CONTACTO	**LIZ NATALIA CELY RODRIGUEZ**
CARGO	**GERENTE**
CELULAR/TEL	
EMAIL	**Tesoreria@ese-tuta-boyaca.gov.co**
DIRECCION	**CL 6 7 07**
MUNICIPIO	**TUTA- BOYACA**

REPORTE DE SERVICIO
TUTA 002 --- 10/02/2026

REPORTE DE SERVICIO
FECHA MANTENIMIENTO: FEBRERO


PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL Y PARQUE AUTOMOTOR

DATOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: AMBULANCIA					**MARCA: NISSAN**	
MODELO:					**PLACA:** OCM – 480	
UBICACIÓN- ESE CENTRO DE SALUD SAN MMIGUEL DE TUTA					**INVENTARIO-NR**	
ESTADO DEL EQUIPO	**FUNCIONAL:**		**CON FALLA:**	X	**FUERA DE SERVICIO:**	
TIPO DE MANTENIMIENTO	**MTTO PREVENTIVO**		**MTTO CORRECTIVO**	X	**DIAGNÓSTICO**	

DESCRIPCION

Vehículo ingresa para cambio de aceite, arreglo empaquetadura, cambio de luminarias, cambio de argolla, manija de la puerta, cambio gato hidráulico, amortiguadores de la puerta, empaquetadura, latonería y pintura, calibración amortiguadores y tecno mecánica.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	TRABAJO REALIZADO EN DIAGNÓSTICO
  	**CAMBIO DE ACEITE** Se realiza cambio de aceite requerido ya por tiempo y kilometraje, cambiando filtros de combustible, aire y lubricación dejando en buenas condiciones de uso.
	**EMPAQUETADURA** Se realiza el cambio de empaquetadura ya que contaba con fallas para el cierre y apertura en las puertas y posibles filtraciones de agua, dejando en excelentes condiciones.
	**CAMBIO DE 2 LUMINARIAS** Se realiza el cambio de luminarias ya que estaban fundidas, se colocan nuevas y se dejan en excelente uso.
	**CAMBIO DE ARGOLLA** Se realiza cambio de la argolla de la chapa porque no tiene llaves cambio, se deja con sus respectivas llaves y en total funcionamiento.

	**CAMBIO DE MANIJA DE PUERTA** Se realiza el cambio de la manija de la puerta ya que se encontraba rota, se deja instalada y completamente funcional.
	**CAMBIO DE GATO HIDRAULICO** Se realiza el cambio del gato hidráulico ya que no estaba en buen funcionamiento al abrir y cerrar la puerta, se deja instalado y en buen funcionamiento.
 	**AMORTIGUADORES DE LA PUERTA** Se realiza arreglo de los amortiguadores de la puerta ya que se encontraban disfuncionales, se dejan en excelente estado y funcionales.
	**CAMBIO DE EMPAQUETADURA AMORTIGUADORES** Se realiza el cambio de empaquetadura de los amortiguadores ya que se encontraban en mal estado y no estaban funcionando correctamente.
 	**LATONERIA Y PINTURA DE ESPEJO Y GUARDABARROS** Se realiza arreglo de latonería y pintura ya que tenia algunas imperfecciones y rayaduras, se deja en excelente estado y de pintura.
 	**CALIBRACIÓN DE AMORTIGUADORES** Se realiza la calibración y desmonte de los amortiguadores, dejándolos en excelentes condiciones de uso.
 	**TECNOMECANICA** Se realiza la tecno mecánica de la unidad móvil ya que se encontraba vencida y bajo la normatividad se realiza, dejándola vigente.

OBSERVACIONES						
- Equipo funcionando en **ó**ptimas condiciones.						
- LA EMPRESA RINMEDICAL BRINDA UNA GARANTIA DE 2 MESES EN LOS REPUESTOS INSTALADOS NO SIN ANTES PRESENTAR, DIAGNOSTICO INICIAL A LAS PIEZAS INSTALADAS, YA QUE NO SE BRINDA GARANTIA POR MAL USO DE LOS VEHICULOS						
CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO	**FUNCIONAL**	X	**FUERA DE SERVICIO**		**BAJA**	
RECIBE MANTENIMIENTO NOMBRE DE PERSONAL ENCARGADO DEL VEHÍCULO:						
REALIZA MANTENIMIENTO NOMBRE DE INGENIERO O TECNICO: FABRICIO RINCÓN LOPEZ						

PORFAVOR SER CLARO CON LA INFORMACION QUIEN REALIZA Y RECIBE (SELLO O NOMBRE COMPLETO CON CEDULA)

MANTENIMIENTO
Cod. INF-COD-001
Fecha:
febrero – 2026

RIN MEDICAL SAS
NIT 901903852-2
CARRERA 18 N 45 SUR
SOGAMOSO/ BOYACA
WWW.RIN-MEDICAL.COM
NMEDICALBOYACA@GMAIL.COM

RIN MEDICAL S.A.S
NIT. 901903852-2

CLIENTE	**ESE CENTRO DE SALUD SAN MMIGUEL DE TUTA**
NIT/ CC	**820003641-1**
CONTACTO	**LIZ NATALIA CELY RODRIGUEZ**
CARGO	**GERENTE**
CELULAR/TEL	
EMAIL	**Tesoreria@ese-tuta-boyaca.gov.co**
DIRECCION	**CL 6 7 07**
MUNICIPIO	**TUTA- BOYACA**

REPORTE DE SERVICIO
TUTA 001 --- 15/02/2026

REPORTE DE SERVICIO
FECHA MANTENIMIENTO: FEBRERO

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL Y PARQUE AUTOMOTOR

DATOS DEL EQUIPO


TIPO DE EQUIPO: AMBULANCIA					**MARCA: NISSAN**	
MODELO:					**PLACA:** OCM -360	
UBICACIÓN- ESE CENTRO DE SALUD SAN MMIGUEL DE TUTA					**INVENTARIO-NR**	
ESTADO DEL EQUIPO	**FUNCIONAL:**		**CON FALLA:**	X	**FUERA DE SERVICIO:**	
TIPO DE MANTENIMIENTO	**MTTO PREVENTIVO**		**MTTO CORRECTIVO**	X	**DIAGNÓSTICO**	

DESCRIPCION

Vehículo ingresa para mantenimiento preventivo y correctivo, como pin de manguera, servicio de intercooler, escaner y verificación de frenos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

TRABAJO REALIZADO EN DIAGNÓSTICO



PIN DE MANGUERA TURBO


Se realiza el cambio de pin de la maguera del turbo ya que estaba ocasionando mal uso del mismo, se realiza cambio correctivo y se deja en buenas condiciones





SERVICIO DE RADIADOR E INTERCOOLER (LAVADO)

Se realiza lavado de radiador ya que se encontraba bajo mucha suciedad y hacia trabajar mal el vehículo, se deja registro de antes y después, también dejando en optimas condiciones de uso.



SERVICIO DE ESCANER

Se realiza servicio de escáner para verificación de alguna falla del vehículo y valoración de la misma

REVISIÓN DE FRENOS (PASTILLAS)

Se realiza revisión de frenos y pastillas para mantenimiento tanto correctivo como preventivo con graduación de frenosi, de igual manera se deja completamente funcional y en condiciones optimas de uso, cumpliendo parámetros de seguridad establecidos.

 	**BISAGRA DE CAJONETRA INTERNA** Se realiza el cambio de la bisagra ya que se encontraba dañada, se procede al cambio y dejando en excelente estado y uso
 	**BOMBILLOS LUCES STANDARD NARVA 12V/60 - 55W** se realiza el cambio de bombillos ya que se encontraban fundidos, se dejan instalados y en correcto funcionamiento.

OBSERVACIONES
- Equipo funcionando en **ó**ptimas condiciones.
- LA EMPRESA RINMEDICAL BRINDA UNA GARANTIA DE 2 MESES EN LOS REPUESTOS INSTALADOS NO SIN ANTES PRESENTAR, DIAGNOSTICO INICIAL A LAS PIEZAS INSTALADAS, YA QUE NO SE BRINDA GARANTIA POR MAL USO DE LOS VEHICULOS

CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO	**FUNCIONAL**	X	**FUERA DE SERVICIO**		**BAJA**	

RECIBE MANTENIMIENTO NOMBRE DE PERSONAL ENCARGADO DEL VEHÍCULO:

REALIZA MANTENIMIENTO NOMBRE DE INGENIERO O TECNICO: FABRICIO RINCÓN LOPEZ

PORFAVOR SER CLARO CON LA INFORMACION QUIEN REALIZA Y RECIBE (SELLO O NOMBRE COMPLETO CON CEDULA)