ACTA DE RECIBO PARCIAL N°.01

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 077 DE 04 DE MARZO DE 2026

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI** **NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** **R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA** **NIT: 901.620.985-8**
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI– BOYACA"**
VALOR INICIAL:	**TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000).**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS PRESUPUESTALES.**
FECHA DE INICIO:	**CUATRO (04) DE MARZO DE 2026.**
FECHA DE TERMINACION	**TRES (03) DE JUNIO DE 2026.**

En el Municipio de Maripi (Boyacá), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2026, se reunieron, **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** Nit 901.620.985-8 representante legal **FRANCISCO RINCON PINILLA**, en calidad de contratista y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 077 DEL 04 DE MARZO DE 2026**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI– BOYACA"** y así constatar el estado de ejecución del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
Valor inicial del contrato		$ 30.000.000,00
Valor total del contrato		$ 30.000,000,00

Valor a pagar en la presente acta	$ 28.956.000,00	
Saldo por ejecutar		$1.044.000,00

VERIFICACION DE OBLIGACIONES.

N°	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	
1	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI– BOYACA**	Se anexa informe de actividades desarrolladas	96.52%	**INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** NIT 901.620.985-8 representante legal **Francisco Rincón Pinilla**, Como contratista viene adelantando el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas del mismo. Así mismo presenta planilla N° 9501174155 , como soporte de pago de aportes al sistema de seguridad

ESTADO GENERAL DE LOS ITEMS EJECUTADOS.

Una vez realizada la verificación parcial de las actividades ejecutadas, se constató que al día veinticinco(25) de marzo de 2026, los suministros contratados se encuentran entregados parcialmente a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato.

En consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas hasta la fecha, a la supervisión y ésta los recibe.

El valor adeudado al contratista **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** Nit 901.620.985-8 representante legal **FRANCISCO RINCON PINILLA**, por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 28.956.000,00).**

El recibo parcial del suministro entregado no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Francisco Rincon Pinilla

INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S
NIT: 901.620.985-8
R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA
contratista

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
XIMENA BUITRAGO	Ximena B	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINSITRO N° 077 DEL 04 DE MARZO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI E INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI– BOYACA

MARZO DE 2026

DESCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA NIT: 901.620.985-8**
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI– BOYACA"**
VALOR INICIAL:	**TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000).**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS PRESUPUESTALES.**
FECHA DE INICIO:	**CUATRO (04) DE MARZO DE 2026.**
FECHA DE TERMINACION	**TRES (03) DE JUNIO DE 2026.**

El contrato de suministro N° 077 de 04 de marzo de 2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI– BOYACA"**Se basa en la prestación de servicios y suministro de elementos de ferretería y de construcción para la población dignificada por la ola invernal.

UBICACIÓN



Imagen 1 localización del departamento de Boyacá

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 05 Marzo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Luis Horacio Gonzalez
Cédula de Ciudadanía: 4158985
Vereda/Comunidad: Guayabal San Antonio bajo

Descripción del Producto Entregado

Item	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Horacio Gonzalez	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	09 Marzo 2026	HORA:	8:00 AM
PROPIETARIO:	Luis Horacio Gonzalez		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Guaycbal	SECTOR:	San antonio bajo
SOLICITANTE:	Luis Horacio Gonzalez		
IDENTIFICACIÓN:	4.158.985	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Realizar la evaluacion tecnica de los daños presentados en el sistema de la cubierta de la vivienda con el fin de identificar el riesgo para los habitantes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño parcial severo en la cobertura, caracterizado por el desprendimiento, rotura y desalineación de los tejas de zinc.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La estructura de soporte de la cobertura muestra señales de fatiga y falta de anclajes tecnicos, lo que genera un riesgo inminente del desprendimiento de las tejas de zinc.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Cobertc viviends
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Desprendimiento de la cobierts
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximena Beltran
Contacto:		3013514226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitución de las laminas dañadas. Es necesario realizar estas reparaciones de forma prioritaria para evitar que las aguas lluvias sigan deteriorando los muros de carga.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Horacio Gonzalez **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Ximena Buitrago Parra **Cargo:** Ingeniera Civil.	**Firma:** **Nombre:** **Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO	Ximena B	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 05 Marzo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Marcos Salas
Cédula de Ciudadanía: 4.158.118
Vereda/Comunidad: Boqueron

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	12

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
	Yimend Bottago.

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	04 Marzo 2026	HORA:	11:00 A.M
PROPIETARIO:	Marcos Salas		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Bocagabal	SECTOR:	Bogueron
SOLICITANTE:	Marcos Salas		
IDENTIFICACIÓN:	4.158.118	CONTACTO:	3202226532

MOTIVO DE LA VISITA

La inspeccion se realiza con el fin de evaluar las condiciones de habitabilidad y seguridad estructural de la vivienda, tras reabir reportes sobre el avanzado deterioro de su infraestructura.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	El problema principal radica en el colapso parcial y la deformación crítica de la cubierta, compuesta por láminas de zinc y fibrocemento en mal estado, las cuales están superpuestas de manera inestable y aseguradas por el peso de los ladrillos.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La estabilidad estructural de la vivienda se considera crítica y altamente comprometida.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	


Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Cobertc vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Desprendimiento de la cobertc
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximena Bohorgo
Contacto:		3213584226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomendc la intervención inmediata cambiar la cobertc de la vivienda y se sugiere realizar el monitoreo constante del terreno especialmente en temporadas de lluvias ante el riesgo de erosion que pueda socavar aún más los cimientos

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:  **Nombre:** Marcos Salas	**Firma:** **Nombre:**
CC: 9.158.118	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:  **Nombre:** Yorley Ximena Buitrago Parra **Cargo:** Ingeniera civil Apoyo Profesional secretaria de planeacion	**Firma:** **Nombre:** **Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 05 marzo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Pedro Silvano Ramos Umaña
Cédula de Ciudadanía: 7.319.189
Vereda/Comunidad: Boqueron bajo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	09 Marzo 2026	HORA:	2:00pm
PROPIETARIO:	Pedro Silvano Ramos Umaña		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Boyacabal	SECTOR:	Boqueron
SOLICITANTE:	Pedro Silvano Ramos Umaña		
IDENTIFICACIÓN:	7.319.189	CONTACTO:	3187513994

MOTIVO DE LA VISITA

Solicitan visita ya que por las fuertes lluvias y vendabales el tejado de la vivienda se deterioro por completo

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida util de las tejas de la cobierta de la vivienda estos presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en epocas de vendavales tienden a rasgarse.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas presentan varios orificios inclusive algunas estan rotas; no presentan condiciones optimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta viviendas
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximena Bohórgo
Contacto:		3213554226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el cambio del tejado principalmente los que se encuentran dañados para evitar eventos futuros ele lluvias y vendabalel que la cubierta completa se desprenda o por causa de los orificios se rasgan los tejas.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Pedro Silvano Romero Umaña	**Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Ximena Buitrago Parra	**Nombre:**
Cargo: Ingeniera Civil.	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 05 Marzo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Jesus Quiñones
Cédula de Ciudadanía: 9.157.341
Vereda/Comunidad: Palmar

Descripción del Producto Entregado

Item	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	5

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
	Ximena Buitrago.

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	02-Marzo-2026	HORA:	8:00 AM
PROPIETARIO:	Jesus Quiñones		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Palmar	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Jesus Quiñones		
IDENTIFICACIÓN:	9.157.341	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Solicitan visita yc que por las fuertes lluvias y vendavales el tejado de su vivienda se deterioro completamente

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida util de las tejas de la cobierta de la vivienda, estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en epocas de vendabales tienden a rasgarse y presentan riesgo las personas que habitan alli.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas presentan varios orificios incluso algunas estan rotas, no presentan condiciones optimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	9
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cobertc de vivienda
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		3143554226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el cambio del tejado principalmente los que se encuentran dañados para evitar eventos futuros de lluvias y vendabales y que se desprenda por completo la cobierta.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: 	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago	**Firma:**
Nombre: Yorley Ximena Buitrago Parra	**Nombre:**
Cargo: Ing. Civil Apoyo Profesional Secretaria de planeacion	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO	Ximena	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 05/03/2026_____
Lugar de Entrega: PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE MARIPI
Nombre del Beneficiario: JOSE MAURICIO PINILLA OSORIO
Cédula de Ciudadanía: 11.375.229
Vereda/Comunidad: CARRERA

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	8

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Jose mauricio Pinilla	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	27 febrero 2026	HORA:	10:00AM
PROPIETARIO:	Jose Mauricio Pinilla Osorio		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Carrera	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Jose Mauricio Pinilla Osorio		
IDENTIFICACIÓN:	11.375.229	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Solicitaron visita debido a los fuertes lluvias y vendabales el techo de su vivienda se encuentra deteriorado.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida util de las tejas de la cobierta de la vivienda, estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en epocas de vendabales tienden a rasgarse y presenta riesgo las personas que habitan alli.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas presentan varios orificios incluso algunas estan rotas, no presentan condiciones optimas de estabilidad
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		3013584226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el cambio del tejado principalmente los que se encuentran dañados para evitar eventos futuros de lluvias y vendabales y que se desprenda por completo la cubierta.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Ruth Paez	**Nombre:**
Cargo: Arquitecta Apoyo a Planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 05/03/2026_____
Lugar de Entrega: PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE MARIPI
Nombre del Beneficiario: ANA LUCIA RINCON MONROY
Cédula de Ciudadanía: 23.730.351
Vereda/Comunidad: SANTA BARBARA

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco_____	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
No Firma	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	21 febre 2026	HORA:	8:00 AM
PROPIETARIO:	Ana Lucia Rincon Monroy		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Santa Barbara	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Ana Lucia Rincon Monroy		
IDENTIFICACIÓN:	33730 351	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Solicitaron Una Visita, debido a que por las fuertes lluvias y vendabales el tejado de sus Viviendas se deterioro Completamente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	teniendo en cuenta la vida util de las tejas, de la cubierta de las viviendas. estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en epocas de vendavales tienden a rasgarsen y presenta Riesgo las personas que habitan allí
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas presentan orificios incluso algunas estan rotas, no presentan condiciones optimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	8
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta de vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Beltrago
Contacto:		321 351 4226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda cambiar el tejado principalmente los que se encuentran dañadas para evitar eventos futuros de lluvias y vendabales y que se desprenda por completo la cubierta.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:** Ruth Paez	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Arquitecta Apoyo a Planeacion	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 06-03-26
Lugar de Entrega: plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Hector Eliecer Riveros Cifuentes
Cédula de Ciudadanía: 11386991
Vereda/Comunidad: Centro.

Descripción del Producto Entregado

Item	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	6

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Hector Riveros	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	25 febrero 2026	HORA:	2:00 p.m
PROPIETARIO:	Hector Eliecer Riveros Cifuentes		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Centro	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Hector Eliecer Riveros Cifuentes		
IDENTIFICACIÓN:	11386991	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Solicitaron una visita debido a que por las fuertes lluvias y vendabales el techado de sus viviendas se deterioro completamente

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Teniendo en cuenta la vida util de las tejas, de la cobierta de la vivienda estan presentando orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en epocas de vendabales tienden a rasgarsen y presentan riesgo las personas que habitan alli
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas orificios incluso algunas estan rotas, no presentan condiciones optimas de estabilidad
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 4226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda cambiar el tejado principalmente los que se encuentran dañados para evitar eventos futuros de lluvias vendabales y que se desprenda por completo la cubierta

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: 	**Firma:**
Nombre: Hector Riveros	**Nombre:**
CC: 11386991	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Brayan Gonzalez	**Nombre:**
Cargo: Profesional Universitario	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 6 - Marzo- 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Luz Marina Pineda Cel.
Cédula de Ciudadanía: 20504986
Vereda/Comunidad: Alto Carrera -Sectos Jamaica

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Luz marina pineda	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	25 febrero 2026	HORA:	10:00 A.M
PROPIETARIO:	luz Marina Polido		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Alto Carrera	SECTOR:	Jamaica
SOLICITANTE:	luz Marina Polido		
IDENTIFICACIÓN:	20504 986	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Solicitan una visita, debido a que por las fuertes lluvias y vendabales el tejado de sus viviendas se deterioro completamente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	teniendo en cuenta la vida util de las tejas, de la cobierta de las viviendas estas presentadas orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en epocas de vendabales tienden a rasgarse y presenta riesgo ha personas que habitan alli
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas presentan orificios incluso algunas estan rotas, no presentan condiciones optimas de estabilidad
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	**Número de personas afectadas:**	6
2.	**Red vial afectada:**	NO
3.	**Infraestructura afectada:**	SI
4.	**Tipo de riesgo o afectación:**	Vulnerabilidad Cubierta de vivienda
5.	**Zonificación en ladera:**	NO
6.	**Otros:**	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 4256

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

se recomienda cambiar el tejado principalmente los que se encuentran dañadas para evitar eventos futuros de lluvias y vendabales y que se desprenda por completo la cobierta.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Luz Marina P **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC: 20504 986	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:** Ruth Páez	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Arquitecta Apoyo a Planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 6-Marzo-2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mecado
Nombre del Beneficiario: Sandra Ramirez
Cédula de Ciudadanía: 1053324545
Vereda/Comunidad: Los Naranjos - Centro

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	27 Feb 2026	HORA:	9:00 AM
PROPIETARIO:	Sandra Ramirez		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Centro	SECTOR:	los Naranjos
SOLICITANTE:	Sandra Ramirez		
IDENTIFICACIÓN:	1053324595	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Solicitan una visita, debido a que por las fuertes lluvias y vendabales el tejado de sus viviendas se deterioro completamente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	teniendo en cuenta la vida útil de las tejas, de la cubierta de las viviendas estas presentan oficios que permiten el paso de aguas lluvias y en epocas de vendavales tienden a rasgase y presenta riesgo las personas que habitan allí
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas presentan orificios incluso algunas estan rotas, no presentan condiciones optimas de estabilidad
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4.
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta de vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena bultraya
Contacto:		321 351 4256

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda cambiar, el tejado Principalmente los que se encuentran dañadas para evitar cuentos futuros de lluvias y vendabales y que se desprenda por completo la cobierta.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Ruth Páez	**Nombre:**
Cargo: Arquitecta Apoyo Planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 10 marzo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de mercado
Nombre del Beneficiario: Marinc Rodriguez
Cédula de Ciudadanía: 23730571
Vereda/Comunidad: Hoyo caicedo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	8

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Marina Rodriguez	Ximena Bautista

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	27 febrero 2026	HORA:	10:35 am
PROPIETARIO:	Marina Rodriguez.		
DIRECCIÓN:	Hoyo caicedo		
VEREDA:	Hoyo caicedo	SECTOR:	Hoyo caicedo
SOLICITANTE:	Marina Rodriguez.		
IDENTIFICACIÓN:	23.730.571	CONTACTO:	3202456103

MOTIVO DE LA VISITA

Revisar las condiciones de la visita en vivienda y determinar los daños y afectaciones ocacionadas por la ola invernal.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO.

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4.
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cubierta Vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Daño en tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago.
Contacto:		

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sostitucion de tejas en mal estado y reparacion de la estructura existente para evitar el deterioro de la vivienda.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Marina Rodriguez **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Ximena Buitrago **Cargo:** Ing. Apoyo Planeación	**Firma:** **Nombre:** **Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 11 Marzo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Carmen Rosa Robayo Ramirez
Cédula de Ciudadanía: 23.730.380
Vereda/Comunidad: Tapias – Boqueron

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Carmen Rosa Robayo	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	11 marzo 2026	HORA:	8:30 AM
PROPIETARIO:	Carmen Rosa Robayo Ramirez		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Tapias	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Carmen Rosa Robayo Ramirez		
IDENTIFICACIÓN:	23730380	CONTACTO:	3123501954

MOTIVO DE LA VISITA

Se realizo la evaluación tecnica de los daños ocacionados en el sistema de la cubierta de la vivienda con el fin de verificar el riesgo para los habitantes

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:			
ACCESO VIAL:			
M.S.N.M:		PENDIENTE MEDIA:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico daño parcial severo en la cubierta, caracterizado por el desprendimiento, rotura y desalineación de las tejas de zinc
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La estructura de soporte de la cubierta muestra señales de fatiga y falta de anclajes tecnicos lo que genera eh riesgo inminente del desprendimiento de las tejas de zinc
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	5
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Cobierta de Vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 4226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitución de las tejas de zinc dañadas es necesario realizar estas operaciones de forma prioritaria para evitar que las aguas lluvias sigan deteriorando los muros de carga.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Segundo Jose Pobeda **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Yurley Ximena Buitrago Parra **Cargo:** Ingeniera civil Apoyo Sec. Planeacion	**Firma:** **Nombre:** **Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 11 Marzo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Maria candelaria Valbuena
Cédula de Ciudadanía: 23.730.262
Vereda/Comunidad: Carrera - Puente la Lucha

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	15

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	04 Marzo 2026	HORA:	9:00 AM
PROPIETARIO:	Maric Candelaric Valbuena		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Carrera	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Maric Candelaric Valbuena		
IDENTIFICACIÓN:	33730.262	CONTACTO:	3107818821

MOTIVO DE LA VISITA

se realizo la evaluacion tecnica de danos ocasionados en la cubierta

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	se identifica daño parcial severo en la cubierta, caracterizado por el desprendimiento, rotura y deslineación de tejas de zinc
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	la estructura de soporte de la cubierta muestra señales de fatiga y falla de ordenes técnicas lo que genera riesgo inminente.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

1.	Número de personas afectadas:	2
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximare Buitrago
Contacto:		3013514276

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se so

Se sugiere la sustitución de las tejas de zinc dañadas es necesario realizar estas operaciones de forma prioritaria

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Ximena Buitrago	**Nombre:**
Cargo: Ingeniera civil	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09- Marzo-2026
Lugar de Entrega: Plaza de mercado
Nombre del Beneficiario: Meri Torres Benites
Cédula de Ciudadanía: 23.730.575
Vereda/Comunidad: Tapias

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	20

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Meri Torres	Ximena Bohorgo

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	27 febrero 2026	HORA:	10:00 am
PROPIETARIO:	Meri torres benitez.		
DIRECCIÓN:	Tapias		
VEREDA:	Tapias	SECTOR:	Tapias
SOLICITANTE:	Meri torres benitez.		
IDENTIFICACIÓN:	23.730.575	CONTACTO:	314373824

MOTIVO DE LA VISITA

Revisar las condiciones de la vivienda y determinar los daños y afectaciones ocacionadas por la ola invernal

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cobierta por fracturas en tejas y goteras del gran tamaño
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	la cobierta tiene tejas en muy mal estado. con fracturas y daños notables lo cual estan afectando el interior de la vivienda
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cobierta vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Daño en tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Boltrago
Contacto:		

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitucion de tejas en mal estado y reparacion de la estructura existente para evitar el deterioro de la vivienda.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
CC: 23730575	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Ximena Buitrago	**Nombre:**
Cargo: Ing. Apoyo planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 06 - Marzo - 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Alexander Gonzalez Rincon
Cédula de Ciudadanía: 1055962830
Vereda/Comunidad: Tapias

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Alexander Gonzalez	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	02 Marzo 2026	HORA:	10:00 AM
PROPIETARIO:	Alexander Gonzalez Rincon		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Tapias	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Alexander Gonzalez Rincon		
IDENTIFICACIÓN:	1055962830	CONTACTO:	3133599877

MOTIVO DE LA VISITA

Se realize la evaluacion tecnica de los danos ocasionados en el sistema de la cobierta de la vivienda con el fin de verificar el riesgo para los habitantes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	se identifico daño parcial severo en la cobierta, caracterizado por el desprendimiento, rotura y desalineacion de los tejas de zinc.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	la estructura de soporte de la cubierta muestra señales de fatiga y falta de anclajes tecnicos lo que genera un riesgo inminente del desprendimiento de las tejas de zinc.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Cobierta de vivienda.
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Beltrego
Contacto:		3213514226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitucion de los tejos de zinc dañados. es necesario realizar estes reparacion al de forma prioritaria para evitar que las aguas lluvias sigan deteriorando los muros de carga.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Alexander Gonzalez **Nombre:** Alexander Gonzalez	**Firma:** **Nombre:**
CC: 1055962830	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:** Ruth Paez	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Arquitecta Apoyo a Planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 6-03-2026
Lugar de Entrega: Plaza de mercado
Nombre del Beneficiario: Jose Domingo Galeano
Cédula de Ciudadanía: 4.158.145
Vereda/Comunidad: Guayaba - San Antonio Alto

Descripción del Producto Entregado

Item	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	6

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
No Firma.	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	4 marzo 2026	HORA:	9:40 a.m
PROPIETARIO:	Jose Domingo Galeano		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Guayabal	SECTOR:	San antonio alto
SOLICITANTE:	Jose Domingo Galeano		
IDENTIFICACIÓN:	4.158.145	CONTACTO:	— —

MOTIVO DE LA VISITA

Revizar las condiciones de la vivienda y determinar los daños y afectaciones ocacionadas por la ola invernal.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	—		
ACCESO VIAL:	—		
M.S.N.M:	—	PENDIENTE MEDIA:	—

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta, por fracturas en tejas y goteras de gran tamaño
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	la cubierta tiene tejas en muy mal estado, con fracturas y daños notables lo cual estan afectando el interior de la vivienda
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cubierta de la vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Daño en Tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ruth Páez
Contacto:		3115009278

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitución de tejas en mal estado y reparación de la estructura existente, para evitar el deterioro de la vivienda.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: No Firma	**Firma:**
Nombre: Jose Domingo Galeano	**Nombre:**
CC: 4.158.145	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Ruth Paez	**Nombre:**
Cargo: Arquitecta Apoyo Planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09-Marzo-2026
Lugar de Entrega: Plaza de mercado
Nombre del Beneficiario: Eliza Pinzon
Cédula de Ciudadanía: 23.729.868
Vereda/Comunidad: Guaydalito Centro

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	8

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Elio Pinzón	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA		Página 1 de 4

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	27. febrero 2026	HORA:	9:30 am
PROPIETARIO:	Eliza Pinzon		
DIRECCIÓN:	Guadualito centro		
VEREDA:	Guadualito	SECTOR:	centro
SOLICITANTE:	Eliza Pinzon		
IDENTIFICACIÓN:	23.729.868	CONTACTO:	3204466063

MOTIVO DE LA VISITA

Revisar las condiciones de la vivienda y determinar los daños y afectaciones ocacionados por la ola invernal.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico Un daño en la cobierta por fracturas en tejas y goteras de gran tamaño.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La cobierta tiene tejas en muy mal estado, con fracturas y daños notables lo cual estan afectando el interior de la vivienda.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

1.	Número de personas afectadas:	4.
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cobierta Vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	No
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	Ximena Beltrago
Supervisor encargado:		321 351 4226.
Contacto:		

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitucion de tejas en mal estado y reparacion de la estructura existente para evitar el deterioro de la vivienda.

Scanned with CamScanner

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GC-F33
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 4 de 4

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:** Edilberto	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Ximena Buitrago	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Ing. Apoyo Planeacion.	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09-Marzo-2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Joselin Olmos
Cédula de Ciudadanía: 4 158 249
Vereda/Comunidad: San Antonio Bajo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entreg



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Joselin olmos	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	02 Marzo 2026	HORA:	9:00 AM
PROPIETARIO:	Joselin Olmos		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Guaguabal	SECTOR:	San Antonio bajo
SOLICITANTE:	Joselin Olmos		
IDENTIFICACIÓN:	9.158.249	CONTACTO:	3232021927

MOTIVO DE LA VISITA

Realizar la evaloacion tecnica de los daños presentados en el sistema de la cubierta de la vivienda con el fin el fin de verificar el riesgo para los habitantes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	se identifico un daño parcial severo en la cobierta, caracterizado por el desprendimiento, roture y desalineacion de las tejas de zinc.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	la estructura de soporte de la cobertas muestra señales de fatiga y falta de anclajes tecnicos. lo que genera riesgo inminente.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Cubierta vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Beltrago
Contacto:		3213514226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

de sugiere la sustitucion de tejas de zinc. es necesario realizar estas reparaciones de manera prioritaria para evitar eventos de aguas lluvias.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Joselin Olmos	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago	**Firma:**
Nombre: Yorley Ximena Buitrago Parra	**Nombre:**
Cargo: Ingeniera civil	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09- Marzo- 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Nestor Dario Olmos
Cédula de Ciudadanía: 1.055.963.650
Vereda/Comunidad: San Antonio Bajo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	6

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Nestor Dario Olmos	Ximena Buitrago.

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	27 febrero 2026	HORA:	10:00 Am.
PROPIETARIO:	Nestor Dario olmos		
DIRECCIÓN:	San antonio Bajo		
VEREDA:	San Antonio	SECTOR:	Bajo
SOLICITANTE:	Nestor Dario olmos		
IDENTIFICACIÓN:	1.055.963.650	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Revisar las condiciones de la vivienda y determinar los daños y afectaciones ocacionadas por la ola invernal

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta por fracturas en tejas y goteras de gran tamaño
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La cubierta tiene tejas en muy mal estado, con fracturas y daños notables lo cual estan afectando el interior de la Vivienda.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4.
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cobierta vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Daño en tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Beltrago
Contacto:		321 351 4286.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitucion de tejas en mal estado y reparacion de la estructura existente, para evitar el deterioro de la vivienda

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Nestor Dario Olmos **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Ximena Buitrago **Cargo:** Ing. Apoyo Planeación	**Firma:** **Nombre:** **Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09- Marzo- 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Rosa Delia Tombe Garcia
Cédula de Ciudadanía: 41.946.412
Vereda/Comunidad: San Antonio Bajo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	6

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Rosa Delia	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	27 febrero 2026	HORA:	11.00 am
PROPIETARIO:	Rosa Delia Tombe Garcia		
DIRECCIÓN:	San Antonio Bajo		
VEREDA:	Guayabal	SECTOR:	San Antonio
SOLICITANTE:	Rosa Delia Tombe Garcia		
IDENTIFICACIÓN:	41.946.412.	CONTACTO:	3116709538

MOTIVO DE LA VISITA

Revisar las condiciones de la vivienda y determinar los daños y afectaciones ocacionados por la ola invernal.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta por fracturas en tejas y goteras de gran tamaño
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La cubierta tiene tejas en muy mal estado, con fracturas y daños notables lo cual esta afectando el interior de la vivienda
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4.
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cobierta vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Daño en tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Bortiago
Contacto:		321 351 4226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitución de tejas en mal estado y reparación de la estructura existente para evitar el deterioro de la vivienda.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Rosa delia Tombe **Nombre:**	**Firma:** _____ **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Ximena Buitrago **Cargo:** Ing. Apoyo planeacion	**Firma:** _____ **Nombre:** **Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner


ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 05/03/2026_____
Lugar de Entrega: PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE MARIPI
Nombre del Beneficiario: ARISTOBULO DELGADO PAEZ
Cédula de Ciudadanía: 4.157.633
Vereda/Comunidad: GUAYABAL

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	20

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	29 Febrero 2026	HORA:	2:00 p.m
PROPIETARIO:	Aristobulo Delgado Paez		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Bocagabal	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Aristobulo Delgado Paez		
IDENTIFICACIÓN:	9.157.633	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA
Solicitaron Visita ya que por las fuertes lluvias y Vendabales el tejado de su vivienda se detenoro Completamente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida útil de las tejas de la cubierta de la vivienda estos presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en epocas de vendabales tienden a rasgarse y presentan riesgo las personas que habiten alli
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas presentan orificios incluso algunas estan rotas. no presentan condiciones optimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	5
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cobierta de vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 4226.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el cambio del tejado principalmente las que se encuentran dañadas para evitar eventos futuras de lluvias y vendabales y que se desprende por Completo la cubierta.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:** Ruth Páez	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Arquitecta Apoyo a Planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09- Marzo· 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Luis Elvardo Olmos Antonio
Cédula de Ciudadanía: 1.055.963.779
Vereda/Comunidad: San antonio Alto

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	6

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Luis Elvardo olmos	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	27 febrero 2026	HORA:	9:40 am.
PROPIETARIO:	Jose Eluardo olmos Antonio		
DIRECCIÓN:	San Antonio Alto		
VEREDA:	SAN antonio	SECTOR:	Alto
SOLICITANTE:	Jose Eluardo olmos Antonio		
IDENTIFICACIÓN:	1.055.963.774	CONTACTO:	3138276802

MOTIVO DE LA VISITA

Revisar las condiciones de la vivienda y determinar los daños y afectaciones ocasionados por la ola invernal

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	NO		
ACCESO VIAL:	NO		
M.S.N.M:	NO	PENDIENTE MEDIA:	NO

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta por fracturas en tejas y goteras de gran tamaño.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La cubierta tiene tejas en muy mal estado, con fracturas y daños notables lo cual estan afectando el interior de la vivienda.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	6.
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cobierta vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Daño en tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 4226.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitución de tejas en mal estado y reparación de la estructura existente, para evitar el deterioro de la vivienda.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Luis Elvardo olmos **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Ximena Buitrago	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Ing Apoyo planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09- Marzo- 2026
Lugar de Entrega: Plaza de mercado
Nombre del Beneficiario: Alexander Torres
Cédula de Ciudadanía: 10.559632 08
Vereda/Comunidad: Tapias

Descripción del Producto Entregado

Item	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	12

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Jose Alexander Torres	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	01 marzo 2026	HORA:	10:30 A.M.
PROPIETARIO:	Alexander Torres		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Tapias	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Alexander Torres		
IDENTIFICACIÓN:	1055963208	CONTACTO:	3106454052

MOTIVO DE LA VISITA
Realizar inspección de daños ocacionados por las fuertes lluvias en la vivienda

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:			
ACCESO VIAL:			
M.S.N.M:		PENDIENTE MEDIA:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta de la vivienda y se evidencia el desprendimiento de elementos de conexion.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas de la cubierta presentan agrietamientos y daños notables en la estructura de la vivienda, debido a la filtración constante de agua
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cubierta de vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Ruptura de tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 4226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere realizar cambios de las tejas dañadas y afectadas por el mal manejo de agua de lluvias

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: José Alexander Tarres **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC: 3106454052	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Ximena Buitrago Parra	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Ingeniera civil	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09- Marzo- 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Pedro Gonzalez
Cédula de Ciudadanía: 2829869
Vereda/Comunidad: San antonio Bajo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Pedro Gozlez	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	03 marzo 2026	HORA:	9:00 AM.
PROPIETARIO:	Pedro Gonzalez		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	San antonio bajo	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Pedro Gonzalez		
IDENTIFICACIÓN:	2529808	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Realizar inspección de daños ocacionados por las fuertes lluvias en la vivienda

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:			
ACCESO VIAL:			
M.S.N.M:		PENDIENTE MEDIA:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cobierta de la vivienda y se evidencia el desprendimiento de elementos de conexion
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas de la cobierta presentan agrietamientos y daños notables en la estructura de la vivienda, debido a la filtración constante de agua
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	2
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Coberta de vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	NO Ruptura de tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 4226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere realizar cambio de las tejas dañadas y afectadas por el mal manejo de agua de lluvias

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Pedro Gozlez **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Ingeniera civil	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09 - Marzo - 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Roberto Cañon
Cédula de Ciudadanía: 2829601
Vereda/Comunidad: Maripi Viejo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Roberto Cañon Arias	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09 - Marzo - 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Roberto Cañon
Cédula de Ciudadanía: 2829601
Vereda/Comunidad: Maripi Viejo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Roberto Cañon Arias	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	03 marzo 2026	HORA:	3:30 PM
PROPIETARIO:	Roberto Cañon		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Maripi Viejo	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Roberto Cañon		
IDENTIFICACIÓN:	2829601	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Realizar inspección de daños ocacionados por las fuertes lluvias en la vivienda

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:			
ACCESO VIAL:			
M.S.N.M:		PENDIENTE MEDIA:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta de la vivienda y se evidencia el desprendimiento de elementos de conexion
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas de la cubierta presentan agrietamientos y daños notables en la estructura de la vivienda, debido a la filtración constante de agua
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cobierta de vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Ruptura ole tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 1226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere realizar cambios de las tejas danadas y afectadas por el mal manejo de agua de lluvias

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Roberto Cañon Arias	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
Cargo: Ingeniera civil	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 09- Marzo- 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Mercedes Roncancio Páez
Cédula de Ciudadanía: 46677281
Vereda/Comunidad: Tapias

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	20

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Mercedes Roncancio Páez	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	03 marzo 2026	HORA:	2:00 PM
PROPIETARIO:	Mercedes Rancancio Paez		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Tapias	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Mercedes Rancancio Paez		
IDENTIFICACIÓN:	46677281	CONTACTO:	3001613076

MOTIVO DE LA VISITA

Realizar inspección de daños ocacionados por las fuertes lluvias en la vivienda

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:			
ACCESO VIAL:			
M.S.N.M:		PENDIENTE MEDIA:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta de la vivienda y se evidencia el desprendimiento de elementos de conexion
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas de la cubierta presentan agrietamientos y daños notables en la estructura de la vivienda, debido a la filtración constante de agua
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cobierta de vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Ruptura de tejas
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		321 351 4226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere realizar cambios de las tejas dañadas y afectadas por el mal manejo de agua de lluvias

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Alvaro Rodriguez Páez **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC: 466 77281	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 05 Marzo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Rosa Helena Lopez
Cédula de Ciudadanía: 23.730.609
Vereda/Comunidad: Palmar

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
	Ximena Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	17 Febrero 2026	HORA:	10:00 A.M
PROPIETARIO:	Rosa Helena Lopez		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Palmar	SECTOR:	Palmar Alto
SOLICITANTE:	Rosa Helena Lopez		
IDENTIFICACIÓN:	23.730.609	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA
Realizar la evaluación tecnica de los daños presentados en el sistema de la cobierta de la vivienda con el fin de identificar el riesgo para los habitantes

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño parcial severo en la cubierta, caracterizado por el desprendimiento, rotura y desalineación de las tejas de zinc
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La estructura de soporte de la cubierta muestra señales de fatiga y falta de anclajes tecnicos, lo que genera un riesgo inminente del desprendimiento de las tejas de zinc
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cobierta vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Desprendimiento de la cobierta
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Burtrago
Contacto:		3213514226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere la sustitución de las laminas dañadas. Es necesario realizar estas reparaciones de forma prioritaria para evitar que las aguas lluvias sigan deteriorando los muros de carga

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:  **Nombre:** Rosa Helena Lopez A.	**Firma:** **Nombre:**
CC: 23.730 609	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Ximena Buitrago Parra	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Ingeniera Civil	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 6- Marzo- 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Rosendo Gonzalez Pulido
Cédula de Ciudadanía: 4157788
Vereda/Comunidad: Tapias

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Rosendo Gonzalez P	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	5 de Febrero	HORA:	2:30 p.m
PROPIETARIO:	Rosendo Gonzalez Pulido		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Tapias	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Rosendo Gonzalez Pulido		
IDENTIFICACIÓN:	4157788	CONTACTO:	3125547699

MOTIVO DE LA VISITA
Realizar inspección de daños ocacionados por las fuertes lluvias en la vivienda.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	—		
ACCESO VIAL:	—		
M.S.N.M:	—	PENDIENTE MEDIA:	—

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta de la vivienda y se evidencia el desprendimiento de elementos de conexión
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas de la cubierta presentan agrietamientos y daños notables en la estructura de la vivienda, debido a la filtración constante de agoa.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	2
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	Cubierta de vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Ruptura de tejas.
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ruth Paez
Contacto:		3115009278

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere realizar cambios de Tejas dañadas y afectadas por el mal manejo de aguas lluvias.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA

Firma:	Firma:
Nombre: Leonardo González	Nombre:
CC: 4151488	CC:

FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA

Firma:	Firma:
Nombre: Ruth Pico	Nombre:
Cargo: Arquitecta Apoyo a Planeación	Cargo:

Revisión documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DIMENA BUITRAGO		JEISON DUPOSS		MILLER PAR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 6- Marzo- 2026
Lugar de Entrega: Plaza de mercado
Nombre del Beneficiario: Jose Pinilla Pinilla
Cédula de Ciudadanía: 4157985
Vereda/Comunidad: Centro

Descripción del Producto Entregado

Item	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
x	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	12 - febrero - 2026	HORA:	9:00 A.m
PROPIETARIO:	Jose Pinilla Pinilla		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Centro	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Jose Pinilla Pinilla		
IDENTIFICACIÓN:	4.157.985	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA

Realizar una evaluacion tecnica de los daños presentados en el sistema de cubierta en la vivienda con el fin de identificar el riezgo..

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se identifico un daño en la cubierta, con desprendimiento y daño permanente en tejas de zinc,
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La cubierta presenta deterioro notable y la falta de anclaje genera un riesgo en la vivienda. Ya que puede provocar el desprendimiento de las tejas.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	2
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Cubierta de la vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Desprendimiento de la cubierta
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	ND
Supervisor encargado:		Arq. Ruth Páez
Contacto:		3115009278

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere realizar las reparaciones de forma prioritaria para evitar daños al interior de la vivienda, debido a las fuertes lluvias.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:**	**Firma:** **Nombre:**
CC:	**CC:**
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: **Nombre:** Ruth Páez	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Arq. Apoyo a Planeación	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 6 de marzo del 2026
Lugar de Entrega: Plaza de mercado
Nombre del Beneficiario: Melania Pgez
Cédula de Ciudadanía: 23.486.608
Vereda/Comunidad: Centro

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	20

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Melania Pgez T	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

Scanned with CamScanner

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPÍ BOYACÁ	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD No. 010

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA:	09 Marzo 2026	HORA:	10:00 A.M
PROPIETARIO:	Melania Paez		
DIRECCIÓN:	Barrio Esmeralda. Cras #9-37		
VEREDA:	Maripi	SECTOR:	Centro
SOLICITANTE:	Melania Paez		
IDENTIFICACIÓN:	23.486.608	CONTACTO:	3148294 69

MOTIVO DE LA VISITA

la presente visita tecnica se realiza en atencion a reporte ciudadano sobre afectaciones en la cobertura ocasionada por los fuertes vientos y precipitaciones, generando desprendimiento y colapso parcial de las laminas del techo.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO

COORDENADAS:	N 5,550559 - W74,005121		
ACCESO VIAL:	Si		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Se evidencia el desprendimiento total de varias laminas de cobierta, las cuales se encuentran fracturadas y dispersas en la terraza, se observa perdida significativa de la cobierta dejando expuesta parte de la estructura.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La estructura en mamposteria no presenta a simple vista agrietamientos estructurales relevantes desplomes ni fallas evidentes en los muros o en la losa de soporte.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

Scanned with CamScanner

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	5
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Cobertc Vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Desprendimiento de cobertc
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Yimard Buitrago
Contacto:		3013514226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

se consicto que el daño se concentra en el sistema de cobertc, evidenciandose desprendimiento y fractura de (s) laminas se recomienda realizar el retiro seguro y controlado de las laminas sueltas, implementar un sistema de anclaje adecuado que garantice resistencia a cargas de viento y condiciones climaticas adversas.

Scanned with CamScanner

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Melania Paez Torres **Nombre:** Melania Paez	**Firma:** **Nombre:** Jose Alberto Paez Paez
CC: 23.486.608	**CC:** 2.829.718
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma: Ximena Buitrago **Nombre:** Yorley Ximena Buitrago Parra	**Firma:** **Nombre:**
Cargo: Apoyo Profesional Secretaria de Planeacion y O.P Ingeniera Civil	**Cargo:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO	Ximena B	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

Scanned with CamScanner









Scanned with CamScanner




Imagen 2 localización del Municipio de Maripi

SUPERVISION

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se deja constancia de que se llevó a cabo la distribución de quinientas ocho (508) tejas de zinc, calibre 034, con una longitud de 3,05 metros cada una, las cuales fueron entregadas de manera organizada para su respectiva utilización, en el marco de las actividades adelantadas por la administración municipal, cumpliendo con los lineamientos establecidos y garantizando su adecuada asignación.

- ✓ Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos allí contenidos y realizando las actividades requeridas dentro del mismo.
- ✓ Que no se presentó ninguna irregularidad o algún fenómeno que impidiera la normal ejecución de las actividades pactadas tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista y que se anexa al presente.
- ✓ Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes, para lo cual se anexa Planilla de pago de aportes a seguridad social No.9501174155 correspondiente al periodo marzo de 2026 pagada el 09 de marzo de 2026.

En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la Secretaría de planeación y obras públicas del municipio de Maripi a los veinticinco(25) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y Obras publicas
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO	Ximena B	MILLER ROMERO		MILLER ROMERO	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI		FM - 204
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		
	NORMALIZACION DOCUMENTAL		Version 1.0
	ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO		Fecha: 05-12-2022

NONBRE FUNCIONARIO:	**GIOVANNI MENJURA**		**Teléfono - Ext.:**	
DEPENDENCIA:Almacen	**ALMACEN**		**N. Solicitud**	CONTRATO DE SUMINISTRO NO 077
FECHA de Ingreso Almacen:	**04/03/2026**		**N. Entrada**	

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	PLACA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TEJA DE ZINC 3.05 CAL 0.34	2		365	57,000	$ 20,805,000.00
	VALOR TOTAL					20,805,000

OBSERVACIONES: Estos elementos llegaron en buen estado son destinadas a la poblacion afectadas por eventos culturales

NOMBRES Y APELLIDOS: **GIOVANNI MENJURA BELLO**

C.C.: 79803497

FIRMA:

RECIBE: Almacenista Municipal

NOMBRES Y APELLIDOS: **JERSON JAHIR QUIROGA**

CC N 1002646823

FIRMA

RECIBE: Supervisor

NOMBRES Y APELLIDOS: **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR SAS**

R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA

FIRMA CONTRATISTA

ENTREGA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION NORMALIZACION DOCUMENTAL SALIDA DE BIENES DE CONSUMO		FM - 204 Version 1.0 Fecha: 05-12-2022

NONBRE FUNCIONARIO:	GIOVANNY MENJURA		Teléfono - Ext.:	
DEPENDENCIA:	ALMACEN		N. Solicitud	CONTRATO DE SUMINISTRO NO 077
FECHA de Ingreso Almacen:	04/03/2026		N. SALIDA	

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	PLACA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TEJA DE ZINC 3.05 CAL 0.34	1		365	57,000	$ 20,805,000.00
	VALOR TOTAL					20,805,000

OBSERVACIONES: Estos elementos llegaron en buen estado son destinadas a la poblacion afectadas por eventos culturales

NOMBRES Y APELLIDOS: **GIOVANNI MENJURA**

C.C.: 79863497

FIRMA:

entrega: Almacenista Municipal

NOMBRES Y APELLIDOS: **JERSON JAHIR QUIROGA**

CC N 1002 [illegible] 823

FIRMA

RECIBE: Supervisor

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION NORMALIZACION DOCUMENTAL ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO		FM - 204 Version 1.0 Fecha: 05-12-2022

NONBRE FUNCIONARIO:	GIOVANNI MENJURA		Teléfono - Ext.:			
DEPENDENCIA:Almacen	ALMACEN		N. Solicitud			CONTRATO DE SUMINISTRO NO 077
FECHA de Ingreso Almacen:	24/03/2026		N. Entrada			

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA			PLACA	CANTIDAD			V. UNITARIO		V. TOTAL
1	TEJA DE ZINC 3.05 CAL 0.34		2			143			57,000		$ 8,151,000.00
	VALOR TOTAL										8,151,000

OBSERVACIONES: Es segunda entrada, Estos elementos llegaron en buen estado son destinadas a la poblacion afectadas por eventos culturales

NOMBRES Y APELLIDOS: **GIOVANNI MENJURA BELLO**

C.C.: 7986349

FIRMA: _____

RECIBE: Almacenista Municipal

NOMBRES Y APELLIDOS: **JERSON JAHIR QUIROGA**

CC N

FIRMA _____

RECIBE: Supervisor

NOMBRES Y APELLIDOS: **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR SAS**

R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA

FIRMA CONTRATISTA Francisco Rincon Pinilla

ENTREGA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION NORMALIZACION DOCUMENTAL SALIDA DE BIENES DE CONSUMO		FM - 204 Version 1.0 Fecha: 05-12-2022

NONBRE FUNCIONARIO:	GIOVANNI MENJURA		Teléfono - Ext.:		
DEPENDENCIA:Almacen	ALMACEN		N. Solicitud		CONTRATO DE SUMINISTRO NO 077
FECHA de Ingreso Almacen:	25/03/2026		N. SALIDA		

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA			PLACA	CANTIDAD			V. UNITARIO		V. TOTAL
1	TEJA DE ZINC 3.05 CAL 0.34		2			143			57,000		$ 8,151,000.00
	VALOR TOTAL										8,151,000

OBSERVACIONES: Es segunda entrada, Estos elementos llegaron en buen estado son destinadas a la poblacion afectadas por eventos culturales

NOMBRES Y APELLIDOS: **GIOVANNI MENJURA BELLO**

C.C.: 7986497

FIRMA:

ENTREGA: Almacenista Municipal

NOMBRES Y APELLIDOS: **JERSON JAHIR QUIROGA**

CC N

FIRMA

RECIBE: Supervisor