AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 675073

R134(Rev.23)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 3:05 | HORA FINAL 5:58 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Dilma Villamizar Carvajal
PÓLIZA ó # de CUENTA	60.257.191
DIRECCIÓN	NOA VRD la laguna - Kdx B-9 NOA
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3132669774
Altura superior 2000 msnm	SI / NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edit Nueva | Edit Existente | AASIGAS S.A.S. | NIT 830050286-4 | CIUDAD Bogotá | Carrera 72 # 18 - 21 Casa 1 Montevilla | TELEFONO 857 3455 | CELULAR 312 204 6741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:	Registro SIC No.	80361834	Tel 3151888555
Nombre:	Alvaro Vasquez	Identificación	80361834
Competencia Laboral No.:	MIF 4099	Expedida por:	MIF
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre: Campinas | Identificación: 91019961 | Teléfono | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP | Vigencia: 2026-01-24 | Compet. Laboral | Plano Isométrico X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.257.191
VILLAMIZAR CARVAJAL

APELLIDOS
DILMA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-1970
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

19-OCT-1988 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2506400-00128850-F-0060257191-20081117 0006215359A 1 27283520

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores FTE. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1088449033
Fecha de emision: 16/FEB/2026
Periodo facturado: 17/ENE/2026 a 16/FEB/2026

Numero de cliente:
414184
Dias facturados: 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$483,104**
Con subsidio me ahorro: **-$46,532**

Tu informacion

GUSTAVO RINCON CAPACHO
NOA VDA LA LAGUNA - KDX 8-9 NOA
Barrio: MUTISCUA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280260 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	298.90	Comerc (C)	132.38
Transm (T)	52.97	Per Rec (PR)	67.35
Distrib (D)	317.12	Restric (R):	19.33

CU $/kWh: 888.059
Subsidio (%): -40.306
Tarifa aplicada $/kWh: 530.12
Fecha de publicacion: 18/01/2026
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$483,104
SUBSIDIO	-$46,532
INTERES MORA	$551

Total de Energia: $437,123

Comp. Calidad del S

Indicadores	Periodo Actual
Transformador	2T01985
DIL G	262.403
DIL	19.591
HC	0
V/R Compensar $	0
Dt	293.04:24
Grp Calidad	31
FIUG	33
FIU	8
VC	0
CEC	0
%	.2

Informacion de tu instal


Medidor Activa: 4008627
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: .1
Constante de medida: 1

Informacion de consu

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lect.
Actual	43680	544	Actua	
Anterior	43136		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kW



Vigilado Supersalud NUIR: 2540031-003

Acta 676965


anasac
EL AGRICULTOR
El Mejor Control
3143310403
13 feb 2026 9:07:53 a.m.
La Laguna
Mutiscua
Norte de Santander
#676965


13 feb 2026 9:07:38 a.m.
#676965

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 675071

R134(Rev.23)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 07 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 7:05 | HORA FINAL 7:35 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Teresa Peña Sandoval
PÓLIZA ó # de CUENTA	27.847.403
DIRECCIÓN	NOA Via Laguna K-9-A-2-NOA
BARRIO	Corregimiento La Laguna
CIUDAD	Ruitoca.
Teléfono	3163110507
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

Edit Nueva [X] Edit Existente [ ] — AASIGAS S.A.S. — NIT: 830050284-4 — CIUDAD: Bogotá — Carrera 72 #18 - 31 Casa 3 Montebley — TELEFONO 807 3455 — CELULAR 312 304 8741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No.	80361934
Nombre:	Alvaro Vasquez
Identificación	80361834 Tel: 3548888565
Competencia Laboral No.:	MIF 4099 Expedida por: MIF Vigencia: 2026-07-24
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [X] Disponibilidad Distrib [ ] Memoria de Calculo [ ] Compet. Laboral [ ] Plano Isométrico [ ]

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección — Nombre: Comfaguas — Identificación: 900516170-0 — Teléfono — Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [ ]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	[ ]	Comercial	[ ]	Reforma	[ ]	MATRIZ	[ ]	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	[X]	Lado	Sist
Tipo de Instalación	A la Vista [ ]	Embebida [ ]	Enterrada [X]	Por Conductos [ ]	Centro de Medición	Unifamiliar [X]	Multifamiliar [ ]	Comercial [ ]																
Tipo de Material	Galvanizado [ ]	Acero al Carbón [ ]	Cobre Rígido [ ]	Cobre Flexible [ ]	PEALPE [Y]	Aluminio [ ]	Polietileno [ ]	Otro [ ]	Cual ?															
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio Interno	SI [ ]	NO [X]	No. Pisos	No. Equipos															
Humcar 1.6	20250202 8762	00	Humcar	SI [ ]	NO [V]	Sistema Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación																

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO CIELO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arrastre	Rejillas
1	1	ABBA	X	10.38	A			0	0	40.88	40.88	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 6.60 Ancho 2.45 Alto 2.10 Total 40.88 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(KW/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [ ]

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. Inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la inspección Crítico	Resultados de la inspección No Crítico	Resultados de la inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: ok	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30 8006001	Marca: Honeywell	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: 28

Observaciones:

Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R223 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**. tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	Y	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Teresa Peña Sandoval
Firma: Teresa Peña Sandoval
Cédula: 27.847.403
Vínculo: Dueña.

Nombre del Inspector: Carolina Leon Sindorle
Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina Leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.847.403
PEÑA SANDOVAL

APELLIDOS
TERESA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1967
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

28-DIC-1988 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2505800-00156626-F-0027847403-20090518 0011532465A 1 27276345

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S A E.S.P
NIT 890500514 9 Gestor Autoretenedores a título de Renta Resolución 147 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 del 27 de diciembre de 2024 Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115. Vista www.cens.com.co

CENS

CUFE Grupo-epro

Documento equivalente a factura N° 1004 346296
Fecha de emisión 16/AGO/2025
Periodo facturado 18/JUL/2025 a 16/AGO/2025

Numero de cliente: 494894
Días facturados 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$31,144** Con subsidio me ahorro **-$13,353**

Tu informacion

LUIS HERNANDO VILLAMIZAR
NOA VIA LA LAGUNA K-9-A-2 NOA
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 278023152804 65 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268 44	Comerc (C)	138 78
Transm (T)	53 84	Per Rec (PR)	59 34
Distrib (D)	308 56	Restric (R)	87 01

CU $/kWh 915 9866
Subsidio (%) -42 8747
Tarifa aplicada $/kWh 523 26
Fecha de publicacion 22/07/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$31,144
SUBSIDIO	-$13,353

Total de Energia: $17,791

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262 408	
DIU	5 278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295 961	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 67336
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 2 1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	07937	34	Actual	
Anterior	07903		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Vigilado Superservicios NUIR 2540000 003
Powered by CamScanner

Acta 677049


8 feb 2026 2:17:56 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677049


8 feb 2026 2:18:15 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677049

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 675075

R134(Rev.23)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 5:15 | HORA FINAL 5:35

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Angel Ignacio Cote
PÓLIZA ó # de CUENTA	88166.223
DIRECCIÓN	Kdx 9-10-1 la laguna
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Ubalá
Teléfono	3113276867
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

Edit Nueva [Y] | Edit Existente [ ] — AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 2 B - 31 Casa 3 Manzanillo
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80321634	Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección	
Nombre: Alvaro Vesga	Identificación 80321634	Tel 3154898858	Nombre: Compricu
Competencia Laboral No. MIF 4049	Expedida por: MIF	Vigencia 2026-01-24	Identificación 900206763-0 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [A]	Disponibilidad Distrib [X]	Memoria de Calculo [X] Compet. Laboral [A] Plano Isométrico [A] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	A	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	Y	2da	3ra
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	Y	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Humcar / G.1.6	20250202 7884		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación									


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Punto taponado	4090	NA	NA			0	NA	4090	35,52	X	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior										Inferior									
	Abertura existente		Tipo de ventilación								Abertura existente		Tipo de ventilación							
	Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varias Internas	Aireles	Rejillas		Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varias Internas	Aireles	Rejillas	

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 4,90	Ancho 2,90	Alto 2,50	Total 35,52	m3	
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3	
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3	
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3	

Volumen ____ (L4)(W3) ____ (kW) | RECINTO MONOESPACIAL | SI [ ] | NO [X]

Car. Vacio Interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua Jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altaircz	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30806001	Marca: Honeywell	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: 28 | Observaciones: ____

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME		NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI		NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Andres Rivera	Nombre del Inspector: Carolina León Jaramillo
Firma: Andres R.	Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Cédula: 5.426.973	Sello y Firma del Inspector: Carolina León
Vinculo: Arrendatario	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.166.223**

COTE

APELLIDOS

ANGEL IGNACIO

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-MAR-1963**

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1987 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 2500400-00152559-M-0088166223-20090315 **0010**316837A 1 27286899

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes. Resolución No 000280 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115. visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1082 [illegible]
Fecha de emision 17/MAY/2025
Periodo facturado 17/ABR/2025 a 17/MAY/2025

Numero de cliente:
414185
Dias facturados 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$13,806** Con subsidio me ahorro: **-$6,294**

Tu informacion

ANGEL IGNACIO COTE
KDX 8-10-1 - LA LAGUNA
Barrio MUTISCUA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27902315280270 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	341.45	Comerc (C)	142.83
Transm (T)	62.20	Per Rec (PR)	67.62
Distrib (D)	322.13	Restric (R)	49.94

CU $/kWh 986.157
Subsidio (%) -45.5872
Tarifa aplicada $/kWh 536.60
Fecha de publicacion 22/04/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$13,806
SUBSIDIO	$6,294

Total de Energia: $7,512

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
FIUG	262.408	
FIU	4.645	
FIC	0	
VAR Compensar $	0	
Ut	294.8698	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	3	
Vt	0	
CLC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4007448
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	11000	14	Actual	
Anterior	10986		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Powered by CamScanner

Acta 676970


11 feb 2026 4:42:04 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676970


11 feb 2026 4:41:44 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676970

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 675076

R134(Rev.23)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 7:00 AM | HORA FINAL 7:20 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Graciela Contreras Portilla
PÓLIZA ó # de CUENTA	23.847.992
DIRECCION	CRA La laguna - E8-5
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	HUILA
Teléfono	3204156076
Altura superior 2000 msnm	SI ___ NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ___ | Edif Existente X

AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 B 38 - 31 Casa 3 Montebay | TELEFONO 607 3456 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasco	Identificación 80361834	Tel 3154888565	Nombre: Compigas
Competencia Laboral No.: MIP 4049	Expedida por: MIP	Vigencia 26-09-24	Identificación 900207870 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X
	Compet Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural ___ GLP ___

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica		2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO X	No Pisos		No Equipos									
Huncal / 6.16	20250202890		00		Huncal		SI		NO V	Sistema		Evacuación		Ventilación			Evacuación y Ventilación							


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AUSENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	X	Punto taponado	9000	NA	NA			0	29	9000	24,5	X	

INFORMACION DE TPO VENTILACIÓN, UBICACION Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior								
	Abertura existente		Tipo de ventilación							Abertura existente		Tipo de ventilación						
	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Ductos	Aireres	Rejillas	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Ductos	Aireres	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo:	3.10	Ancho 3.30	Alto 2.40	Total 24,55	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3

Volumen ___ (Aprox m3) ___ (kW) | RECINTO MONOESPACIAL: SI ___ NO X

Car. Vacio interno Amin ___ Lmenor min ___ Vent. inf ___ Vent. Sup ___ ΣP kw ___

Observaciones ___

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: Y Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C						A
	276C	277C										X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC									X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC									X
Materiales	201C											X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C									NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C								NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: GPSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: USA	Flexóm AM-145			
	Detector De Fugas: N/S A368006001	Marca: Honeywell	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO ___

Presión Dinámica: 28

Observaciones: ___

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Abigail Suarez

Firma: Abigail S.

Cédula: 60261192

Vinculo: Intendente

Nombre del Inspector: Carolina León Lindarte

Certificado de Competencia Laboral: MIP - 3158 Expedido por: MIP

Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
27847992
NUMERO

CONTRERAS PORTILLA
APELLIDOS

GRACIELA
NOMBRES

Graciela contreras.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1982
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

12-FEB-2002 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2508800-55102842-F-0027847992-20020429 0226902116A 01 117328934

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 21 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115 visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N°: 1082944959
Fecha de emision: 17/JUN/2025
Periodo facturado: 18/MAY/2025 a 17/JUN/2025

Numero de cliente:
414761
Dias facturados: 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$134,527** Con subsidio me ahorro **-$52,287**

Tu informacion

EZEQUIEL CONTRERAS
CRR LA LAGUNA - K-8-5
Barrio: MUTISCUA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27902315280225 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	308.05	Comerc (C)	145.49
Transm (T)	56.76	Per Rec (PR)	66.94
Distrib (D)	326.95	Restric (R)	43.19

CU $/kWh: 947.3741
Subsidio (%): -42.9863
Tarifa aplicada $/kWh: 540.13
Fecha de publicacion: 21/05/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$134,527
SUBSIDIO	-$52,941
AJUSTE SUBSIDIO	$654

Total de Energia: $82,240

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	299.2053	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4012308
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Activa Actual	35840	142	Actual	
Activa Anterior	35698		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: Mutiscua
Sujeto pasivo: EZEQUIEL CONTRERAS
Norma: Acuerdo No. 011 de 2020
Concesionario: MUTISCUA
Base Gravable: $134.527 Tarifa: 7%
Telefono: 5292035

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$9.417

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Vigilado superservicios NUIR: 25400001-003
contacto@deloitte.com
DELOITTE & TOUCHE LTDA

Powered by CamScanner

Acta 677023


BIENVENIDOS
RESTAURANTE Y
HOSPEDAJE
Los Tejaditos
ABIERTO
Restaurante
LOS TEJADITOS
SIGA
11 feb 2026 5:23:12 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677023


11 feb 2026 5:22:49 p.m.
La Laguna
Mutiscua
Norte de Santander
#677023

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

R134(Rev.23)

Informe No. 675077

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 9:12 | HORA FINAL 9:45 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Gustavo Suarez Ochoa
PÓLIZA ó # de CUENTA	5.477.665
DIRECCIÓN	Kdx 8-8-9
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3176415505
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [V]

DATOS DE LA EMPRESA

Edit Nueva [A] Edit Existente [ ] — AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 607 3455 CELULAR 312 304 8741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:			
Nombre:	Alvaro Vasquez	Registro SIC No.	80361834
Competencia Laboral No.:	MIF 4019	Expedida por:	MIF
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [X]	Disponibilidad Distrib [X]	Memoria de Calculo [A]
	Identificación	80361834	Tel 3154085855
	Vigencia	2026-01-24	
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección			
Nombre:	Compagas		
Identificación	9010161675	Teléfono	
Competencia Laboral [ ]	Plano Isométrico [A]	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP [A]


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	[X]	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	[X]	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar [V]	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE [X]		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO [X]	No. Pisos		No. Equipos										
Honeywell / G1.6	20250202878705		00		Honeywell		SI	NO [X]	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Varios Interiores	Amplias	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Varios Interiores	Amplias	Rejillas
1	1	A315A	X	9.9	X			0	0	9.9	50.4	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo:	4.20	Ancho 4.10	Alto 3.0	Total 50.4	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3

Volumen ____ /3.6(KW/M3) ____ (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [X]

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ IP kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: [X] Agua Jabón: [X]	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: [X] Agua jabón: [X]	Presión: 6 PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-09	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A508005001	Marca: Honeywell	Modelo: J1269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: 28.

Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME [X]	NO CONFORME [ ]	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI [X]	NO [ ]


Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Gustavo Suarez O.
Firma: Gustavo Suarez O.
Cédula: 5.477.665
Vínculo: Dueño

Nombre del Inspector: Carolina León Linarte
Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.477.665
SUAREZ OCHOA
APELLIDOS
GUSTAVO
NOMBRES

Gustavo Suarez O.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1978
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
09-OCT-1996 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2506400-00132786-M-0005477665-20081202 0007347789A 1 7610009094

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo-epm

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1084346272
Fecha de emision 16/AGO/2025
Periodo facturado 18/JUL/2025 a 16/AGO/2025 .Dias facturados: 30

Numero de cliente:
291724

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$241,820** Con subsidio me ahorro **-$51,054**

Tu informacion

GUSTAVO SUAREZ OCHOA
KDX 8-8-A LA LAGUNA
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280335 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78
Transm (T)	53.84	Per.Rec (PR)	59.34
Distrib (D)	308.58	Restric (R)	87.01

CU $/kWh: 915.9866
Subsidio (%): -42.8747
Tarifa apl cada $/kWh: 523.26
Fecha de publicacion: 22/07/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$241,820
SUBSIDIO	-$51,054

Total de Energia: $190,766

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.961	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 19378071
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 6.6
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	27548	264	Actual		
Anterior	27284		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



s NUIR: 2540010005

Powered by CamScanner

Acta 677038


PIQUETEADERO
EL GOMELO
POSTOBÓN
10 feb 2026 9:43:10 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677038


10 feb 2026 9:42:59 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677038

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 675078

R134(Rev.23)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 03 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 7:00 | HORA FINAL 7:26 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Heidy Lucero Cañacho Flórez
PÓLIZA ó # de CUENTA	1094.280.711
DIRECCIÓN	Kra 12 VDA Aurelino
BARRIO	Aurelino
CIUDAD	Hutsova
Teléfono	3166909207
Altura superior 2000 msnm	SI / NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva / Edif Existente — AASIGAS S.A.S. — NIT. 830055286-4 — CIUDAD: Bogotá — Carrera 72 # 1 B - 31 Casa 3 Montebley — TELEFONO 807 3455 — CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361854	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección:	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361854 Tel: 3154288355	Nombre: Compriga S	
Competencia Laboral No.: MIF 4099	Expedida por: MIT Vigencia: 2026-01-24	Identificación: 901216162 Teléfono:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X
Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP	

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.280.711

CAPACHO FLOREZ

APELLIDOS

HEIDY LUCERO

NOMBRES

Heidy Capacho

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1997

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

15-ENE-2016 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2506400-00790840-F-1094280711-20160219 0048496548A 1 45021864

Powered by CamScanner

QR DIAN

CENS

Grupo epm

Tu Información

Nombre: Carlos Arturo Ramirez Lizc
Dirección: Kdx 12 vda aventino
Barrio: Vda El Aventino — Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 241 02095080100 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 296014

Documento equivalente electrónico
1083394028
Fecha y hora de generación: 2025-07-01 14:01:13
Fecha y hora de expedición: 2025-07-03 16:02:00

Último pago: 11/JUN/2025
Pagaste: $2,850

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 01/ABR/2025 a 28/MAY/2025

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/AGO/2025

Días Facturados
58

5719

Servicios Facturados

Energía $3,760
Alumbrado Público $276



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS www.cens.com.co

ACTSIG LTDA. NIT: 800204634-8 "LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR:254001-003

60-2/2

Con este número puedes hacer trámites y pagos
Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 296014
018000 414 115 ó al 115



Servicios Facturados


$3,760 $276

Por tus servicios pagas
$4,036


CENS
Grupo epm

Este mes tu consumo aumentó, te invitamos a conocer estas recomendaciones para que hagas uso eficiente de la energía en tu hogar.

Escanea este código



estaciones de carga son eléctricos.
le estos sitios.



0820

Por tus servicios pagas

$ 4,036

Powered by CamScanner

Acta 677047





AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 675079

R134(Rev.23)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 11:32 | HORA FINAL 11:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Elva Contreras Florez
PÓLIZA ó # de CUENTA	27.847.187
DIRECCIÓN	Edx 9A
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Ricaurte
Teléfono	3115675031
Altura superior 2000 msnm	SI / NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: X | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S | NIT 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 18 - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 317 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 8307618 34	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alfonso vasquez	Identificación 80361834 Tel 3154885551	Nombre: Compriga S	Identificación 900109637-9 Teléfono
Competencia Laboral No.: H1F 4049	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-07-24	
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	X	2da	3ra
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial			
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?			
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vació interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos						
Humcar / G1.6	7025020 28716		00		Humcar		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación						


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwh	Tipo de Artefacto A	B	C
1	1	Punto tarbucho	9090	NA	NA		

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

CO AMBIENTE	CO DUCTO	Potencia total en Kwh	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Amarin	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Amarin	Rejillas
D	NA	9090	153.4	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 10.15 Ancho 4.20 Alto 3.60 Total 153.4 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(KW/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI X | NO

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. Inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua Jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: Ok	N/S HA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145	
	Detector De Fugas: N/S A30806001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269		

Se Informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: 28 Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME X	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Ramira Rivera
Firma: Ramira Rivera
Cédula: 37.170.819
Vinculo: Arrendatario

Nombre del Inspector: Carolina Leon Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: H1F-3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina Leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner

2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.847.187
CONTRERAS FLOREZ

APELLIDOS
ELVA

NOMBRES
Elba contreras Flores

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1965
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-1983 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2506400-00309862-F-0027847187-20110622 0027279691A 1 36631912

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:

Documento equivalente a factura N°: 1083670740
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente: 139375
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$24,467** Con subsidio me ahorro: **-$9,295**

Tu informacion

ELVA CONTRERAS
KDX 9-A
Barrio: MUTISCUA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280425 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per.Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$24,467
SUBSIDIO	-$9,295

Total de Energia: $15,172

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4503069
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1.5
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	50891	28	Actual		
Anterior	50863		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



EDU-0003

Powered by CamScanner

Acta 676975


10 feb 2026 3:21:00 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676975


Piso 2
10 feb 2026 3:20:49 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676975

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 675080

R134(Rev.23)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 9:50 | HORA FINAL 10:20

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Yuliana Yaritza Jaimes Contreras
PÓLIZA ó # de CUENTA	1005 606 076
DIRECCIÓN	Kdx 9A
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Riohacha
Teléfono	3104174753

Edif. Nueva: X | Edif. Existente:

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80561454	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80561854 Tel. 3548855	Nombre: Compugas	
Competencia Laboral No. HIP 1109	Expedida por: HIP	Vigencia 2015-01-27	Identificación 6010267 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NUMERO 1.005.060.760

JAIMES CONTRERAS

APELLIDOS

YULIANA YARITZA

NOMBRES

Yuliana Jaimes

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-2002

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUN-2020 MUTISCUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2505800-01148054-F-1005060760-20200722 00713003096A 1 53419079

Escaneado con CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:

Documento equivalente a factura N°: 1083670740
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente: 139375
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$24,467** Con subsidio me ahorro: **-$9,295**

Tu informacion

ELVA CONTRERAS
KDX 9-A
Barrio: MUTISCUA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280425 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per.Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$24,467
SUBSIDIO	-$9,295

Total de Energia: $15,172

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4503069
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1.5
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	50891	28	Actual		
Anterior	50863		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



EDU-0003

Powered by CamScanner

Acta 676976


10 feb 2026 3:24:43 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676976


10 feb 2026 3:24:32 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676976

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO
ISO /IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

R134(Rev.23)

Informe No. 675081

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 MES 02 AÑO 2026 HORA INICIO 11:00 HORA FINAL 11:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Ludy Mayerly Jaime Contreras
PÓLIZA ó # de CUENTA	1.094.247.639
DIRECCIÓN	Edx 9A
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mulisua
Teléfono	3213287669

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: A | Edif. Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 607 3455 | CELULAR: 312 304 0741

Altura superior 2000 msnm: SI | NO: X

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Ulloa	Identificación 80261834	Tel: 3154888888	Nombre: Comb. 94
Competencia Laboral No.: MIF 4019	Expedida por: MF	Vigencia 2026-03-24	Identificación: 901026461
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: (	Disponibilidad Distrib: ✓	Memoria de Calculo: A	Compet. Laboral: X
Plano Isométrico: I	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP: A	


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	A	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única		2da		3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	A	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno				Sistema		Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación					
Aumcar / E.1.6	0250202844		00		Aumcar		SI		NO	Y			SI		NO	A	No. Pisos		No. Equipos					

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireles	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireles	Rejillas
1	1	Punto taponado	7090	NA	NA			∞	NA	9090	44,64	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4.40 Ancho 3.80 Alto 2.67 Total 44.64 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(m/M3) (kw) | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO | X

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón:	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					UB
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón:	Presión: 6 Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: USA	Flexóm AR-145			
	Detector De Fugas: N/S A308006601	Marca: Honon Hanwei	Modelo: JL259				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Martin Jaime Contreras
Firma: Martin Jaime C
Cédula: 88164068
Vinculo: Papá

Nombre del Inspector: Carolina León Lindarte
Certificado de Competencia Laboral MIF-3158 Expedido por: MF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.094.247.639**

JAIMES CONTRERAS
APELLIDOS

LUDY MAYERLY
NOMBRES

Ludy Mayerly JaimesC
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1989**

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

04-JUN-2007 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALLEGO VARELA

P-2506400-55161964-F-1094247639-20070904

0747207247B 02 239733071

Escaneado con CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:

Documento equivalente a factura N°: 1083670740
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente: 139375
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$24,467** Con subsidio me ahorro: **-$9,295**

Tu informacion

ELVA CONTRERAS
KDX 9-A
Barrio: MUTISCUA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280425 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per.Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$24,467
SUBSIDIO	-$9,295

Total de Energia: $15,172

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4503069
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1.5
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	50891	28	Actual		
Anterior	50863		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



EDU-0003

Powered by CamScanner

Acta 676977


10 feb 2026 3:22:44 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676977


10 feb 2026 3:22:30 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676977

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 675082

R134(Rev.23)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA	03	MES	02	AÑO	2026	HORA INICIO	4:05	HORA FINAL	4:35 pm

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	OMayra Contreras Florez	Edif. Nueva	1	Edif. Existente	
PÓLIZA ó # de CUENTA	27.847.712				
DIRECCIÓN	Edx B 16 10C				
BARRIO	Regimiento la laguna	Teléfono	3134198907		
CIUDAD	Montería	Altura superior 2000 msnm: SI		NO X	TELEFONO

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.	80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre:	Identificación	80361834	Tel. 2154888	Nombre: Compriga
Competencia Laboral No.:	Expedida por:		Vigencia: 2026-02-24	Identificación: 900104470 Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: A | Disponibilidad Distrib: A | Memoria de Calculo: A | Compet. Laboral: A | Plano Isométrico: A | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP: A

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial X	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES? SI	NO	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación: Unica A	2da	3ra

Tipo de Instalación	A la Vista	Embebida	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar	Multifamiliar X	Comercial

Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE A	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?


Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos	No. Equipos
Humcor 6.1.6	2250702869 4	00	Humcor	SI NO X	Sistema Evacuación		Ventilación	Evacuación y Ventilación	

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AUSENTE	DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireles	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireles	Rejillas
1	1	PARA	X	1.98	X			0	0	1.98	33.66	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5.10 Ancho 3.0 Alto 2.20 Total 33.66 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /24(KW/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI X NO

Car. Vacio Interno: Amin Lmenor min Vent. inf. Vent. Sup. 1P kw

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C					X
	276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					X
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua Jabón: X	Presión: GPSi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: A Acair X	Modelo: MSA	Flexón AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A302006001	Marca: Bacharach	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI A NO

Presión Dinámica:

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector CERTIFICA que, en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	Y	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Ramiro Contreras Caballes.
Firma: Ramiro Contreras
Cédula: 78269756
Vinculo: Arrendatario.

Nombre del Inspector: Carolina León Sindarta
Certificado de Competencia Laboral M/F-3158 Expedido por: MF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.847.712
CONTRERAS FLOREZ
APELLIDOS
OMAYRA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1974
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

01-OCT-1996 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2506400-00132786-F-0027847712-20081202 0007350290A 1 7610008369

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA SEGUNDA DE PAMPLONA
William Acevedo López
Notario

CENS
Grupo epm

Comercializador
NIT: 890500514-9 Somos ...
547 del 25 de Enero de 2002.Gran... Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 d... diciembre de 2024
- Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1088449038
Fecha de emision: 16/FEB/2026
Periodo facturado: 17/ENE/2026 a 16/FEB/2026

Numero de cliente:
679082
Dias facturados: 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$196,261**
Con subsidio me ahorro: **-$46,532**

Tu informacion

OMAYRA CONTRERAS FLOREZ
KDX 8-10 LOC
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280285 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	298.90	Comerc (C)	132.38
Transm (T)	52.97	Per.Rec (PR)	67.35
Distrib (D)	317.12	Restric (R)	19.33

CU $/kWh: 888.059
Subsidio (%): -40.306
Tarifa aplicada $/kWh: 530.12
Fecha de publicacion: 18/01/2026
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$196,261
SUBSIDIO	-$46,532

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroacti
Ctrans formador	2T01985	
DIUG	262.403	
DIU	19.591	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.0424	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	8	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion

Medidor Activa: 16812366
Medidor Reactiva: 16812366
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 8.8
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	30576	221	Actual	20245
Anterior	30355		Anterior	20112

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh

Acta 677027


SUPERMERCADO
EL MOTILÓN
11 feb 2026 4:44:30 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677027


11 feb 2026 4:44:17 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677027

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO / IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

R134(Rev.24)

Informe No. 676951

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 07 MES 02 AÑO 2026 | HORA INICIO 02:05 | HORA FINAL 02:38

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Anibal Vera Florez
PÓLIZA ó # de CUENTA	88-166.197
DIRECCIÓN	Nda Vda la laguna F-A-E 2 Noa
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Huitsua

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: X | Edif. Existente: | AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
Altura superior 2000 msnm: SI | NO X | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361834	Tel. 3154888535	Nombre: Compriguas
Competencia Laboral No.: MIF 4099	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-01-24	Identificación 901020961-9 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: X	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X	Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural:	GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos										
Homcar/ B.1.6	20250207 8764		00		Homcar		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Ambiente	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Ambiente	Rejillas
1	1	ABBA	X	6,55	X			0	0	6,55	25,34	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3,30 Ancho 3,20 Alto 2,46 Total 25,34 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(W/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6 PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: ok	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: AHair 7X	Modelo: HSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30800600 1	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Carmen Lucrecia Rodriguez
Firma: Carmen Lucrecia
Cédula: 1094 803 711
Vínculo: Arrendataria

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.166.192
VERA FLOREZ
APELLIDOS
ANIBAL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1967
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 A- M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-AGO-1988 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2716000-00176439-M-0088166192-20090910 0015872739A 1 32731261

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115 desde www.cens.com.co

CUFE Grupo=grupo
Documento equivalente a factura N° 1687088693
Fecha de emision 16/DIC/2025
Periodo facturado. 16/NOV/2025 a 16/DIC/2025

Numero de cliente:
476846
Dias facturados. 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$24,096** Con subsidio me ahorro: **-$9,302**

Tu informacion

FRANCISCA FLOREZ DE VERA
NOA VIA LA LAGUNA - K A-E 2 NOA
Barrio CENTRO (B Alcantarillado)
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 278023152804001 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.98	Comerc (C)	131.00
Transm (T)	53.30	Per Rec (PR)	61.43
Distrib (D)	307.37	Restric (R)	34.48

CU $/kWh 860.5643
Subsidio (%): -38.6051
Tarifa aplicada $/kWh 528.34
Fecha de publicacion 21/11/2025
Consumo subsistencia. 130

Fondo de Energia Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$24,096
SUBSIDIO	-$9,302
INTERES MORA	$3

Total de Energia: $14,797

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
Otransformadores	[illegible]	
[illegible]	0.2 4hrs	
Lqt	21.545	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.6802	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	9	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 1561740
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	14030	28	Actual	
Anterior	14002		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuota

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo FRANCISCA FLOREZ DE VERA
Norma Acuerdo No 024 de 2024
Concesionario MUTISCUA
Base Gravable $24,096 Tarifa 4%
Telefono 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$964

Valor Total: $964

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

Vigilado superservicios NUIR: 2540... CR 7 No. 74-09, ccarter@deloitte.com
Curado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA

Acta 676951


9 feb 2026 3:41:57 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676951


9 feb 2026 3:41:46 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676951

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676951**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION	DIA	07	MES	02	AÑO	2026	HORA INICIO	10:10	HORA FINAL	10:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Lola Villamizar
PÓLIZA # # de CUENTA	27.847.751
DIRECCIÓN	POA Bar la laguna Mz 9A 1 AOA Apt 1
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hutsava

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva [ ] Edif. Existente [X]

	AASIGAS S.A.S
NIT	830050286-4
CIUDAD	Bogotá
Teléfono	3115582574
	Carrera 72 B 38 - 31 Casa 3 Mandalay
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]
TELEFONO	807 3455
CELULAR	312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361834	Tel 3154088855	Nombre: (compriga)
Competencia Laboral No.: HIF 4099	Expedida por: HIF	Vigencia 2026-01-24	Identificación: 901070169-8 Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales [X] Disponibilidad Distrib. [X] Memoria de Calculo [X] Compet. Laboral [X] Plano Isométrico [X] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vació interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos							
Humcar / E 1.6	20250202876S		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación							

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireiro	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireiro	Rejillas
1	1	Punto taponado						N/A	9090		31,92	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4.00 Ancho 3.80 Alto 2.10 Total 31,92 m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4SWM3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [X]

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ 1P kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO:	OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30800600	Marca: Honay Honwel	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Lola Villamizar
Firma: Lola Villamizar
Cédula: 27.647.751
Vinculo:

Nombre del Inspector: Yeina Carolina León Lindark
Certificado de Competencia Laboral HIF-3158 Expedido por: MH
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 27.847.251
VILLAMIZAR
APELLIDOS
LOLA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1965
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
28-NOV-1985 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2508800-55148897-F-0027847251-20060710 0221006191B 02 177740603

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 8905J05149 Gran Contribuyente a Renta. Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes. Resolución No. 000536 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8096 434115, Vigilado www.cens.com.co

CENS
Grupo Energía Bogotá

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1085711332

Fecha de emisión: 16/OCT/2025

Período facturado: 17/SEP/2025 a 16/OCT/2025

Número de cliente: 312101

Días facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$14,554** Con subsidio me ahorro: **-$6,143**

Tu informacion

JOSE D CLAVIJO
NOA BAR LA LA AGUNA KDX 9-A 1 NOA
Barrio: VDA LA AGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315 804.20 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	29.47	Comerc (C)	140.29
Transm (T)	51.66	Per Rec (PR)	64.86
Distrib (D)	32.33	Restric (R)	33.90

CU $/kWh: 909.6182
Subsidio (%): -42.2107
Tarifa aplicada $/kWh: 525.66
Fecha de publicación: 20/09/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$14,554
SUBSIDIO	-$6,143
SALDO ANTERIOR	$184,566

Total de Energia: -$156,145

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUs	262.408	
DIU	2.94	
Hr	0	
V/R Compensar $	0	
Lt	293.9666	
Grp Calidad	31	
FIUs	33	
FIU	5	
Vt	0	
t Ec	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 3707486
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 3
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual 09757	16	Actual	
Anterior 09741		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCO U: 25
Sujeto activo: Mutiscua
Sujeto pasivo: JOSE D CLAVIJO
Norma: Acuerdo No. 024 de 2024
Concesionario: MUTISCUA
Base Gravable: $14,554 Tarifa: 7%
Telefono: 5292005

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$1,019
SALDO ANTERIOR	-$83

Valor Total: $936

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación tiene

Vigilado supervisión NUIR: 2540001-003 74.05 contero@deloitte.com DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. ... facturado o nuestros revisores fiscales.

Acta 676954


SE VENDE
15382534
9 feb 2026 9:36:22 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676954


9 feb 2026 9:36:06 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676954

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676955**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 07 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01:30 | HORA FINAL 02:00

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Celmira Vera Florez — Edif Nueva: X — Edif Existente:
PÓLIZA ó # de CUENTA	27.846.929
DIRECCIÓN	FONAE 1
BARRIO	Corregimiento la laguna — Teléfono: 3133869496
CIUDAD	Mutiscua — Altura superior 2000 msnm: SI / NO X — TELEFONO: 607 3455 — CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA


AASIGAS S.A.S. — NIT 830050286-4 — CIUDAD: Bogotá — Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Marsella

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No: 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361834	Id 3154885555	Nombre: Comfrigas
Competencia Laboral No: LIF 40/1	Expedida por: MT	Vigencia: 2026 07 24	Identificación: 900160761-1 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: X	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X — Compet. Laboral: X — Plano Isométrico: X — Tipo de Gas: Gas Natural — GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.846.929

VERA FLOREZ

APELLIDOS

CELMIRA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1955

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

09-DIC-1979 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2708200-00125807-F-0027846929-20081107 0005494981A 1 7190003075

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos autoretenedores - Título de Venta Resolución 547 del 25 de Enero de 2024 - Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolución No. 000230 de 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA - Agentes Retenedores IVA Líneas de atención gratuita 01 8000 413115 cens www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1082 [illegible] 1
Fecha de emisión 17/MAY/2025
Periodo facturado 17/ABR/2025 a 17/MAY/2025 Días facturados 31

Número de cliente: 139345

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$48,322** Con subsidio me ahorro **-$22,029**

Tu informacion

FRANCISCA FLOREZ
KDX-A-E-1
Barrio MUTISCUA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 279023152304O5 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	341.45	Comerc (C)	[illegible]
Transm (T)	62.20	Per Rec (PR)	67.61
Distrib (D)	322.13	Restric (R)	4[illegible]

CU $/kWh 986.157
Subsidio (%) -45.5872
Tarifa aplicada $/kWh 536.60
Fecha de publicacion 22/04/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$4[illegible]
SUBSIDIO	$2[illegible]

Total de Energia: $26,293

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
Transformador	2T01985	
[illegible]	262.408	
[illegible].31	4.645	
[illegible]P	0	
[illegible]7 Compensación $	0	
[illegible]4	294.8698	
Grp Calidad	31	
[illegible]	33	
[illegible]	3	
[illegible]	0	
[illegible]	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4512023
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1.5
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual	60071	Actual	
Anterior	60022	Anterior	
	49		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo FRANCISCA FLOREZ
Norma Acuerdo No 011 de 2020
Concesionario MUTISCUA
Base Gravable $48,322 Tarifa 7%
Telefono 5290095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$3,[illegible]

Valor Total: $3,383

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor
POLIZA1 *EQUIAL LOS OLIV	$19,800

Valor Total: $19,800


El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación, tiene

Vigilado superservicios NUR: 2540031-003 contacto@deloitte.com Cra 7 No 74-09 facturado o nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA.

Acta 676955



EXPERIENCIA, EFICIENCIA
Y BIENESTAR



AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676956

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 010:15 | HORA FINAL 010:45

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Nesly Yanet Ramirez Gamboa
PÓLIZA ó # de CUENTA	63.367.715
DIRECCIÓN	KRA 15-10, Montegrande
BARRIO	Montegrande
CIUDAD	Hutisova
Teléfono	3208508974
Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	

Edif Nueva X | Edif Existente

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 90361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Ximenez	Identificación B0361834	Tel 3154880555	Nombre: Compragas
Competencia Laboral No. MIT 4099	Expedida por: MIT	Vigencia: 2016-07-24	Identificación: 900209167-0 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X Compet. Laboral X Plano Isométrico X Tipo de Gas: Gas Natural GLP

INFORMACION DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	Y	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos									
Humcar G1,6	20150202829445		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C
1	1	NBAA	L	7,78	X		

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Aireitis	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Aireitis	Rejillas
0	0	7,78 x1,4		X																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,20	Ancho 4,00	Alto 2,30	Total 38,64 m3		
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total m3		
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total m3		
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total m3		

Volumen /3,4(KW/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI X | NO

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 60 psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Al-air 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30 8006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Nohora Vera	Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Linstark
Firma: Nohora Vera	Certificado de Competencia Laboral: MIT-3158 Expedido por: MIT
Cédula: 60.252.072 P Ime	Sello y Firma del Inspector: Carolina León
Vínculo: Amiga	

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.367.715
RAMIREZ GAMBOA

APELLIDOS

NELSY YANET

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1972

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

B- G.S. RH

F SEXO

30-JUL-1990 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00142052-F-0063367715-20091223 0008693112A 1 6910027643

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115. Visita www.cens.com.co

CENS

Grupo Epm

E

Documento equivalente a factura N° 108158 [illegible]
Fecha de emision 16/ABR/2025
Periodo facturado 20/MAR/2025 a 16/ABR/2025

Numero de cliente:
139406
Dias facturados 28

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$113,316** Con subsidio me ahorro **-$53,533**

Tu informacion

L ARIAS
KDX 15-10 VER MONTEGRANDE
Barrio MUTISCUA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27902315280165 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	392 68	Comerc (C)	145 41
Transm (T)	56 28	Per Rec (PR)	88 21
Distrib (D)	303 55	Restric (R)	25 62

CU $/kWh: 1011 754
Subsidio (%) -47 2421
Tarifa aplicada $/kWh 533 78
Fecha de publicacion 20/03/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$113,316
SUBSIDIO	-$53,533

Total de Energia: $59,783

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262 408	
DIU	4 645	
FF	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	291 7022	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	3	
V[illegible]	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 17089695
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1 5
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	011416	112	Actual	
Anterior	011304		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Sede suscriptores NUIR: 2540010003

Powered by CamScanner

Acta 676956


12 feb 2026 8:25:26 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676956


12 feb 2026 8:25:13 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676956

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676957

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 2:30 | HORA FINAL 2:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Victor Julio Vera Florez
PÓLIZA ó # de CUENTA	88166 015
DIRECCIÓN	Edf 8 88 Casa 1
BARRIO	Corregimiento la laguan
CIUDAD	Huilsca

Edit Nueva: X | Edit Existente:

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834			Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361834	Tel. 3154888888		Nombre: Compugas	
Competencia Laboral No. MIF 4099	Expedida por: MIF	Vigencia 2026-01-29		Identificación: 900396711	Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	SI	NO	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	X	2da	3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar		X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio Interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Humcar / G, 1.6	7025020286S1		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interiores	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios interiores	Amarre	Rejillas
1	1	Pinta Tapando	2020	NA	NF			O	X	40.90	121.5	X																		

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen: Largo:	8,10	Ancho 6.0	Alto 2.50	Total 121.5	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3

Volumen ____ (3.4)(KW/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL: SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ____ Agua Jabón: A	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				OK
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								N/A
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector de Fugas: N/S A308006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X | NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Carmen Luisa Parra Perez	Nombre del Inspector: Yeiny Carolina leon Jinarte
Firma:	Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MIF
Cédula: 27847297	Sello y Firma del Inspector: Carolina leon
Vinculo: Espesa	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **88.166.015**



Apellidos
VERA FLOREZ

Nombres
VICTOR JULIO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.62

Sexo
M

Fecha de nacimiento
25 NOV 1962

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
SILOS (NORTE DE SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
13 AGO 1982, SILOS

Fecha de expiración
07 NOV 2034

Firma

.CO

058513800

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL058513800025088<<<<<<<<<<
6211257M3411078COL88166015<<<8
VERA<FLOREZ<<VICTOR<JULIO<<<<<

Powered by CamScanner

CENS

Grupo epm

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S A E.S.P.

NIT 890500514 - [illegible] Renta Resolución 547 del 25 de Enero de [illegible] Grandes Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolución No. [illegible] del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1034346273

Fecha de emisión 16/[illegible]/2025

Periodo facturado [illegible] a 16/AGO/20[illegible]

Días facturado

Numero de cliente:

1054756

Tu energia fue subsidiada, aplica para estratos 1 [illegible]

Valor sin subsidio **$327,007**

Con subsidio [illegible] **$51,054**

Fe subsistencia

Tu informacion

VICTOR JULIO VERA FLOREZ
KDX 8 88 CAS 1
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27802315280340 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268 44	Comerc (C)	138 78
Transm (T)	53 84	Per Rec (PR)	59 34
Distrib (D)	308 58	Restric (R)	87 01

CU $/kWh: 915 9866
Subsidio (%): -42.8747
Tarifa apl cada $/kWh 523 26
Fecha de publicacion 22/07/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$327,007
SUBSIDIO	$51,054

Total de Energia: $275,953

[illegible] del Servicio

Retroactivo

Indic[illegible]
C transf[illegible]
DIUC
DIU
HC
V/R[illegible]
DI
Grp Calidad 3
FIUG 3
FIU
VC
CEC
%

Informacion de tu instalacion


Medidor Activ[illegible]
[illegible]idor Re[illegible]
[illegible]entador
[illegible]el de tens[illegible]
[illegible]arga Instal[illegible]
Constante de [illegible]

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
[illegible]tual	13105	357	Actual		
[illegible]terior	12748		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuota [illegible]end	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto a[illegible]mbrado publico [illegible] CrediSomos

Vigilado superintendencia NUIR: 2540021-203
[illegible]@deloitte.com

Powered by CamScanner

Acta 676957


12 feb 2026 7:06:46 p.m.
#676957


202502028657
12 feb 2026 7:08:36 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676958

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 1:35 | HORA FINAL 1:58 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Carmen Luisa Parra Perez
PÓLIZA o # de CUENTA	27.847.191
DIRECCIÓN	Edx A 1 VDA El Aventino Apto
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Huila
Teléfono	3202366586
Altura superior 2000 msnm	SI / NO

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mondoñedo
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No	80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre	Identificación	80361834 Tel 3154888555	Nombre: Compugas
Competencia Laboral No.	Expedida por	Vigencia: 2026-07-24	Identificación: 901020961-4 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X / Compet. Laboral / Plano Isométrico X / Tipo de Gas: Gas Natural / GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición						Unifamiliar		X Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos			No. Equipos							
Huncar / G. 1.6	20250228656		00		Huncar		SI		NO X	Sistema Evacuación				Ventilación			Evacuación y Ventilación							

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DUCTO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interiores	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interiores	Amarre	Rejillas
1	1	Punto Cabinado	90%	NA	NA			0K	90%	40.33	X																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4.05 Ancho 3.20 Alto 2.60 Total 40.55 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.49(W/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI X | NO

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kW ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua Jabón: X	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A36 8006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL 269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA** - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Carmen Luisa Parra Perez
Firma:
Cédula: 27847191
Vínculo: propietaria

Nombre del Inspector: Yeimy Carolina León Linarte
Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 27.847.191
PARRA PEREZ
APELLIDOS
CARMEN LUISA
NOMBRES

Carmen Luisa Parra
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1965
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-DIC-1983 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2508800-01348579-F-0027847191-20230324 0102281639G 1 56416494

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115. visita www.cens.com.co

CENS Grupo epm

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1087088682
Fecha de emisión 16/DIC/2025
Periodo facturado 16/NOV/2025 a 16/DIC/2025

Numero de cliente: 139342
Dias facturados 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$96,383** Con subsidio me ahorro **-$37,209**

Tu informacion

R SUAREZ
KDX A-1 VDA EL AVENTINO
Barrio VDA EL AVENTINO
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27802315280350 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.98	Comerc (C)	131.00
Transm (T)	53.30	Per Rec (PR)	61.43
Distrib (D)	307.37	Restric (R)	34.48

CU $/kWh 860.5643
Subsidio (%): -38.6051
Tarifa aplicada $/kWh 528.34
Fecha de publicacion: 21/11/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$96,383
SUBSIDIO	-$37,209
INTERES MORA	$34
SALDO ANTERIOR	$67,727

CANCELADO SERVICIOS DE CONFIANZA PUNTO DE PAGO CALLE 6A #5A-34 PAMPLONA FECHA: 08-01-2026 $63.360

Total de Energia: **$127,232**

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	21.545	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.6802	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	9	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4588820
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1.5
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	57054	112	Actual	
Anterior	56942		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo R SUAREZ
Norma Acuerdo No 024 de 2024
Concesionario MUTISCUA
Base Gravable $96,383 Tarifa 4%
Telefono 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$3,855
SALDO ANTERIOR	$4,655

Valor Total: **$8,510**

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la clausula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión procederán los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P.

tros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09. ccartera@deloitte.com Vigilado superservicios NUIR: 254001-003

Acta 676958



EXPERIENCIA, EFICIENCIA
Y BIENESTAR

