ICHA TECNICA DEL VEHICULO.

**A continuación, se realiza la identificación y descripción general del vehículo peritado, en virtud de la necesidad de conocer con precisión sus características específicas.**

| | |
|---|---|
| ***DILIGENCIA PERICIAL No. 27*** | ***FECHA: 13 DE JUNIO 2025*** |
| ***PROPIETARIO: HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO E.S.E NIT: 8907015435*** | ***TIPO AMBULANCIA*** |

**FICHA TÉCNICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. PLACA DCI-140** | **MARCA CHEVROLET** | **LÍNEA LUV D.MAX** | **MODELO 2009** |
| **CLASE VEHICULO CAMIONETA** | **COLOR BLANCO MAHLER** | **CARROCERIA AMBULANCIA** | **SERVICIO PARTICULAR** |
| **NÚMERO MOTOR 708462** | **NÚMERO DE VIN 8LBETF4EX90000378** | **NÚMERO SERIE 8LBETF4EX90000378** | **LICENCIA TRÁNSITO 09-11001-4116347** |
| **NUMERO DE MOVIL No.442** | **NÚMERO REV- TEC N/T** | **CAPACIDAD-PSJS 1 ton-2Psj.** | **COMBUSTIBLE DIESEL** |




**LUGAR DE LA INSPECCION "PARQUEADERO HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO E.S.E. SANTA ISABEL"**

## EXPERTICIO TECNICO- MECANICO

El día de hoy 13 DE JUNIO DEL 2025 a las **10:30 HORAS** se llevó a cabo la inspección y revisión ocular del vehículo referenciado cuyo número de motor y chasis, corresponde al registro en la licencia de tránsito número **09-11001-4116347 expedida** el 28 DE MAYO DEL 2009 en la Secretaria de Tránsito y Transporte de BOGOTA, A nombre del referenciado, automotor al que se le constató que presenta Impacto y daños así:

## INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA

De la inspección se estableció un punto de impacto determinado así:

**DESCRIPCIÓN DE DAÑOS:** **A LA ALTURA DE LA CARROCERIA TIPO AMBULANCIA PARTE ANTERIOR INFERIOR LADO IZQUIERDO LA CUAL SE ENCUENTRA CON GOLPES RAYONES SUMIDURAS Y ABOLLADURAS EN SU CONTORNO Y CON PERDIDA PARCIAL DE SU PINTURA ORIGINAL, GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO SE ENCUNETRA CON GOLPES RAYONES SUMIDURAS Y ABOLLADURAS EN SU CONTORNO Y CON PERDIDA PARCIAL DE SU PINTURA ORIGINAL, PUERTA LATERAL IZQUIERDA SE ENCUENTRA CON GOLPES RAYONES SUMIDURAS Y ABOLLADURAS EN SU CONTORNO Y CON PERDIDA PARCIAL DE SU PINTURA ORIGINAL, BOMPER DELANTERO PERDIDA PARCIAL DE SU PINTURA ORIGINAL.**

## *ESTADO TECNOMECÁNICO*

El vehículo en cuanto a su estado técnico- mecánico se corroboro que:

***Sistema de Control de Velocidad y Acelerador:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema del pedal del closs:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Frenos Delanteros:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Frenos Traseros:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Frenos de Emergencia:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Alumbrado y Señalización:*** **LUZ DIRECCIONAL DELANTERA: LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Alumbrado y Señalización: LUZ DIRECCIONAL TRASERA:*** **LADO DERECHO Y EL LADO IZQUIERDO EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Alumbrado y Señalización:*** **LUZ DE STOP Y LUZ DE FRENO EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Alumbrado y Señalización:*** **LUCES BAJAS Y ALTAS: LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Dirección Delantera:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Suspensión Delantera:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de Suspensión Trasera:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Funcionamiento del motor del vehículo:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Funcionamiento del Sistema Acústico:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de luces y sonidos de emergencia sirenas pitos y alarmas:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

***Sistema de equipamiento interno de emergencia:*** **EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.**

**Equipos de comunicación en buen estado de funcionamiento, luces internas de la carrocería posterior en buen estado de funcionamiento, ventiladores funcionando normalmente, camilla interna en buen estado y funcionando normalmente,**

***SISTEMA DE LLANTAS:*** ***SISTEMA DE LLANTAS:*** **LLANTA DELANTERA LADO DERECHO MARCA GOOGDRICH DE DIAMETRO 255/70 RIN 16 CON UNA PROFUNDIDAD DE LABRADO DE 4.0 mm. LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO MARCA GOOGDRICH DE DIAMETRO 255/70 RIN 16 CON UNA PROFUNDIDAD DE LABRADO DE 4.0 mm. LLANTA TRASERA LADO DERECHO MARCA GOOGDRICH DE DIAMETRO 255/70 RIN 16 CON UNA PROFUNDIDA DE LABRADO DE 4.0 mm, LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO MARCA GOOGDRICH DE DIAMETRO 255/70 RIN 16 CON UNA PROFUNDIDA DE LABRADO DE 4.0 mm EN PROMEDIO EN SU BANDA DE RODAMIENTO PARA AGARRE A LA SUPERFICIE DEL PISO.**

## ALBUM FOTOGRAFICO

**VERTICE ANTERIOR**




**VERTICE POSTERIOR**




**LATERAL IZQUIERDO**





**LATERAL DERECHO**




**DIRECCIONALES DELANTERAS:**

**LADO DERECHO:**

**LADO IZQUIERDO**






**DIRECCIONALES TRASERAS:**


**LADO DERECHO:**




**LADO IZQUIERDO:**



**LUCES ALTAS Y BAJAS**




**LUCES STOP FRENO Y REVERSA**




**LLANTA DELANTERA LADO DERECHO:**

**LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO:**



**LLANTAS TRASERA LADO DERECHO:**



**LLANTAS TRASERA LADO IZQUIERDO:**






A continuación, relaciono improntas tomadas motor y chasis del vehículo de placas DCI-140 marca CHEVROLET modelo 2009 servicio particular, donde se realizó la verificación de características de autenticidad de la placa de identificación vehicular.

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

NUMERO DE SERIAL DEL CHASIS

Analizada la superficie donde se haya estampado el número de serial del chasis #8LBETF4EX90000378, presenta características originales en lo relacionado con la morfología y tamaño, distribución internumeral de los dígitos alfanuméricos es definida acostumbrados a estampar por la casa ensambladora, la superficie no presenta pulimento, el número serial del chasis se encuentra localizado en el costado lateral izquierdo trasero del mismo; QUEDANDO PLENAMENTE IDENTIFICADO.

NUMERO SERIAL MOTOR

Analizado la superficie donde se haya estampado el número serial de motor #708462, presenta características originales en lo relacionado con la morfología y tamaño, distribución internumeral de los dígitos alfanuméricos, es definida. Acostumbrada a estampar por la casa ensambladora, la superficie no presenta pulimiento, el número serial se encuentra localizado en un saliente del parte lateral izquierdo del motor, QUEDANDO PLENAMENTE IDENTIFICADO.NO FUE POSIBLE TOMAR SU IMPRONTA IMPOSIBLE ACCESO.

ANALISIS DE LA PLACAS DCI140


Se encuentran instalada dos placas una en la parte anterior y otra en la parte posterior del automotor analizada por la cara anterior presenta el sello en alto relieve del ministerio de transporte en el centro de la misma.

El color de fondo AMARILLO y sus números corresponden a un color NEGRO esta placa corresponde a los automotores de servicio particular, en material de aluminio reflectivo con sus características.

No presenta ninguna alteración cumpliendo con las características de una placa original (Resolución 001421 del 13 de mayo del 2011).

CALCO IMPRONTAS

**MOTOR**




**CHASIS**




**PLACA ANTERIOR**




**PLACA POSTERIOR:**




**NUMERO DE MOVIL**




**EQUIPAMIENTO INTERNO**

**CABINA**

**KILOMETRAJE**

**RADIO SATELITAL**





**EQUIPO DE OXIGENACION**




**LUCES INTERNAS INTERIOR**




**EQUIPAMIENTO**






**A continuación, relaciono improntas tomadas motor y chasis del vehículo de placas DCI-140 marca CHEVROLET modelo 2009 servicio particular.**

**708462**

**QUEDANDO PLENAMENTE IDENTIFICADO.NO FUE POSIBLE TOMAR SU IMPRONTA IMPOSIBLE ACCESO**

**NUMERO MOTOR**

**8LBETF4EX90000378**




**NUMERO SERIE**

**ANEXO INFORME DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TIPO AMBULANCIA DE PLACAS DCI-140 marca CHEVROLET modelo 2009 servicio particular.**

***AVALUO VALOR COMERCIAL SUGERIDO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 44.500.000***

***PERITO EN AUTOMOTORES***

***ERITO EN AUTOMOTORES***

**LEIDY DAYAN BENITEZ MARIN**
**CC.28.556.753. Ibagué**
**Auxiliar de justicia**

**Perito en automotores**

**ORLANDO HUEPA ROMERO**
**CC.5.826.215. Ibagué**
**Perito en automotores**

Scanned with CamScanner

## DATOS DEL MOTOR

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| VISCOSIDAD ACEITE DE MOTOR | NORMAL |
| NIVEL REFRIGERANTE MOTOR | NIVEL NORMAL |
| NIVEL LIQUIDO DE FRENOS | NIVEL NORMAL |
| NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS | NIVEL NORMAL |
| NIVEL ACEITE DIRECCION MECANICA | BUENO |
| NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE | NIVEL NORMAL |
| NIVEL ACEITE MOTOR | NIVEL NORMAL |
| FUNCIONAMIENTO A/A | BUENO |
| SOPORTE CAJA DE VELOCIDAD | BUENO |

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| ESTADO MANGUERAS RADIADOR | BUENO |
| ESTADO CORREAS | BUENO |
| TENSION CORREAS | BUENO |
| ESTADO FILTRO DE AIRE | REGULAR |
| ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA | BUENO |
| ESTADO EXTERNO BATERIA | BUENO |
| ESTADO RADIADOR A/A | BUENO |
| ESTADO SOPORTE MOTOR | BUENO |
| ESTADO CARCASA CAJA DE VELOCIDADES | BUENO |

## DATOS EXTERIORES

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO LUZ DE FRENO | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO LUZ DE REVERSA | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO LUZ DE PARQUEO | FUNCIONA |

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| FUNCIONAMIENTO LUCES | NO FUNCIONA |

| PLACA | |
|---|---|
| AJUSTES CIERRE TAPA/ BAUL ''COMPUERTA'' | BUENO |
| AJUSTES CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA CABINA | REGULAR |
| AJUSTES CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA CABINA | BUENO |
| FUNCIONAMIENTO DE LUCES EXPLORADORA | BUENO |


## DATOS INTERIORES

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| FUNCIONAMIENTO LIMPIA BRISAS DELANTERO | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRACERAS | N/A |
| FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO DE CALECFACION | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO DE ENCENDEDOR | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO DE RADIO | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO DE VELOCIMETRO | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO DEL TACOMETRO | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO INDICADORES DE ACPM TEMPERATURA Y ACEITE | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS | NO PORTA |
| | |
| ITEM | RESPUESTA |
| FUNCIONAMIENTO PITO | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO DE ASIENTOS DELANTEROS | FUNCIONA |
| ESTADO TAPICERIA ASIENTOS | BUENO |
| ESTADO TAPICERIA TECHO | BUENO |
| ESTADO CARTERAS PUERTA | BUENO |
| FUNCIONAMIENTO SWITCH FACILIDAD DE ARRANQUE | FUNCIONA |
| ESTADO TIMON | BUENO |
| FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR | FUNCIONA |
| FUNCIONAMIENTO DE TECHO CORREDIZO | NO PORTA |

## DATOS PARTE BAJA

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| FUGA DE ACEITE DE MOTOR | SIN FUGA |
| FUGA DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES | SIN FUGA |
| FUGA DE ACEITE CAJA DE TRASMICION | SIN FUGA |
| FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS | SIN FUGA |
| FUGA DE ACEITE DE DIRECCION IDRAULICA | SIN FUGA |
| FUGA DE LIQUIDO DE BOMBA DE EMBRAGUE | SIN FUGA |
| FUGA DE ACEITE DE AMORTIGUADORES | SIN FUGA |
| FUGA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | SIN FUGA |
| ESTADO DE BRAZOS DIRECCION ROTULA | BUENO |
| ITEM | RESPUESTA |
| ESTADO TANQUE SILENCIADOR | REGULAR |
| ESTADO TUBO EXHOSTO | BUENO |
| ESTADO DE TANQUE CATALIZADOR DE GASES | BUENO |
| ESTADO DE CAUCHOS DE SUSPENSIÓN | BUENO |
| ESTADO TIJERAS | BUENO |
| ESTADO DE GUARDAPOLVOS DE EJE | BUENO |
| ESTADO DE CARTER | BUENO |
| ESTADO PROTECTORES INFERIORES | BUENO |
| ESTADO DE GURADAPOLVOS CAJA DIRECCION | |
| ESTADO DE TUBERIA FRENOS | BUENO |

Scanned with CamScanner



## DATOS ESTADO GENERAL

| ITEM | RESPUESTA |
|---|---|
| CARROCERIA | REGULAR 80% |
| PINTURA | REGULAR 80% |
| VIDRIOS | BUENO 100% |
| CHASIS | BUENO 90% |
| TAPICERIA | BUENO 100% |
| FUGAS Y FLUIDOS | BUENO 100% |
| IDENTIFICACION | BUENO 100% |

***PERITO EN AUTOMOTORES***

***ERITO EN AUTOMOTORES***

**LEIDY DAYAN BENITEZ MARIN**
**CC.28.556.753. Ibagué**
**Auxiliar de justicia**

**Perito en automotores**

**ORLANDO HUEPA ROMERO**
**CC.5.826.215. Ibagué**
**Perito en automotores**

**EXTECNIAUT. A/T**

Scanned with CamScanner