CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)
2025 (AA)	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

oficina modular con vidrio tipo espejo, presenta techo Falso en lámina; de la parte central se presenta dilatación en piso. Área de baño, enchapado en piso y muros, techo en coraplast. Se evidencia accesorios con desgaste normal por uso. Dilatación y desprendimiento de lavamanos desde muro. Continua evidenciando obstrucción visual en muros del 90% por mercancía. Por solicitud de la persona encargada no se registra demás áreas del predio, Por lo cual se informa que área sin registro no es responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones. En este punto se finaliza registro para predio.

CONTRATO No.: 258-2025		
Hoja 3 de 3		
FECHA		
9	12	025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Parte superior de muro con lamita de teja en zinc con desgaste



Foto No. 3

Descripción: Anden en concreto con cinta de ajuste en adoquin con desgaste.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

x Angela C.
Propietario

C.C. O NIT 1069733202
Nombre Angela Cardenas
Relación: encargado.

Técnico-Contratista
Nombre: Denis Stick C

Elaboró- área Social Diana S.
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Torres

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	143

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ I

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Hector Herrera		
Dirección	Carrera 15 A # 8-71		
Teléfono	3103397974	No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	8 mts aprox	Estrato	3
Barrio	la estanzuela	Localidad	los Martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial	X	6. Baldío		Cuantos	1
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI	X NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Registro a predio de 3 niveles con terraza, fachada con acabados mixtos, 1 nivel pintura caucho-plast, 2, 3 y terraza con piedra morteca, se evidencia enchapado, puertas y ventanas en carpintería metálica desgaste en general por ambiente 1 nivel costado norte descascaramiento de material en área baja, reja continua con elaboración de lamina separa contra placa saliente, reja de protección metálica área media manchas y desgaste, predio en mano con descascaramiento de material en contorno costado norte de puerta elaboración de marco contra muro, puerta de acceso con vidrio, umbral de acceso en concreto, perdida de material hacia muro, elaboración de marco fisuras seccionales y descascaramiento 2 nivel sobre piedra morteca manchas por ambiente, enchapado en área baja, vigas de vidrio con desgaste fisuras seccionales en vidrio, costado sur manchas, desprendimiento en filos, costado norte perdida de material de piedra morteca con desprendimiento

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]L
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

en filos fisura cortina norte, fisuras ramificadas, 3 nivel manchas y desgaste en otra tapa cuarto cortado norte con desgaste, manchas y fisuras sobre pecha muñeca en área de fachada con manchas, placa salinato sobre pecha, muñeca con mampostería se evidencia mal posicionamiento cortado norte desgaste y deterioro espacio público placa concreto, tapa rampa desgaste, perdida de material, hundimientos obstrucción vocal cortado sur cortado norte desgaste y deterioro, obstrucción vocal por objetos, perdida de material en placa, local comercial piso, concreto, muros con enchape, placa pintura estuco obstrucción vocal en piso y muros descascaramiento de material piso, sur, cortado norte enchape con desgaste, manchas por ambiente se evidencia obstrucción vocal hacia cortado sur y norte, desgaste al tendido, manchas, obstrucción, de paso por objetos hacia área de local, comercial enchape con desgaste desgaste en muros y placa con fisuras seccionales, descascaramiento de material, columna con descascaramiento de material en muros, no se tiene acceso a más áreas dentro de predio, se informa que las áreas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones, se finaliza registro.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA CIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ




Foto No. 2

Descripción: Obstrucción visual en área de local comercial



Foto No. 3

Descripción: Desprendimiento de piedra muñeca de segundo nivel.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. O NIT 79700694
Nombre
Relación: Hector Herrera.

Técnico-Contratista
Nombre: Denis Stick C

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Torres

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	141

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Melissa Victoria
Dirección: Carrera 15 A # 8-65
Teléfono: 3125900191 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la estanzuela — Localidad: los martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos 1
El garaje se usa como comercio SI X NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Registro a predio 2 niveles, fachada pintura carraplast, puertas y ventanas en carpintería metálica, desgaste en general por ambiente, 1 nivel estado sur se evidencia desprendimiento en pies de columnas, dilatacion de muro contra pegue, perdida de material en pegue, portón con rejas, manchas en concreto con pintura, costado norte con manchas por ambiente, descascaramiento de material muro lateral, puerta de acceso con rejas, desprendimiento en pies, umbral de acceso en granito pulido se evidencia perdida de material en pies, costado norte con desprendimiento en pies y fractura area de columna, 2 nivel se evidencia pintura carraplast, desgaste en area de ventana norte fisura ramificada en area baja, se evidencia costado sur cornisa con desgaste al fondido desprendimiento en pies espacio publico placa concreto con fracturas y perdida de material, costado sur caseta de registro con desgaste al fondido

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

remplato de tapa, juntas seccionales, parchas, juntas, obstrucción visual estado norte, ingreso a predio piso enchape, muros pintura estuco, desprendimiento en pies estado sur, area de garaje piso enchape, concreto minerial muros pintura pañete, placa pintura estuco, se evidencia obstrucción visual, baño piso y muros enchape y pintura estuco, desprendimiento en pies de muro bajo, estado sur descascaramiento de material, perdida de pegue manchas y desgaste se evidencia obstrucción visual, estado norte, obstrucción visual 2 nivel escalones con enchape, muros laterales pintura pañete, piso enchape, cielo raso en puc cornisas en puc, obstrucción visual, area de lavado misma materialidad, juntas secciones en muros puc en area de cielo raso, descascaramiento de material, estado norte rejas de protección metálicas, baño piso y muros enchape, cielo raso puc con desgaste por uso, no se accede a mas areas dentro de predio, se informa que las areas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones, se finaliza registro

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Desprendimiento en cubierta de acceso de predio.



Foto No. 3

Descripción: Placa de andén con pérdida de material

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

MELISSA VICTORIA
Propietario
C.C. O NIT 1013660521
Nombre Melissa Victoria
Relación:

Técnico-Contratista
Nombre: Dairo Stick C.

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoria
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	145

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Raul Macas
Dirección: Carrera 15A # 8-59
Teléfono: 3202067887 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 8 mts aprox. — Estrato: 3
Barrio: La estanzuela — Localidad: Martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos: 1
El garaje se usa como comercio SI ☑ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se inicia registro para predio, evidenciando tres niveles con fachada en ladrillo a la vista para primer nivel se evidencia múltiples ladrillos desportillados, hundimiento y deformación para rejilla de medidores de gas. Desportillamiento de ladrillos en arrafaje de ventana. Puerta en carpintería metálica con fisuras y dilataciones. Ausencia de lámina de vidrio en la parte superior. Dilatación en pegue de marco de puerta contra muro. Placa saliente presenta resanes con desprendimiento de luminaria. Columna al norte con desportillamiento de ladrillos; fisuras y dilatación en pegue de marco de puerta. Segundo nivel se evidencia ventana hacia el costado norte con vidrio fisurado. Ventana del costado sur con ausencia de lámina de vidrio. Se evidencia ventana en tercer nivel presenta vidrio fisurado hacia el costado sur. Manchas por desgaste y deterioro por ambiente en andén. Presenta placa de concreto en andén, presenta fisuras y grietas en andén con pérdida de material. Se evidencia pérdida de material, desgaste y deterioro. Obstrucción

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]L
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

visual por parqueo de vehículos en andén y trabajos de ornamentación. Se evidencia cajilla para medidor de acueducto plástica con desgaste y deterioro. El (andén) sardinel se encuentra a nivel de vía. No se evidencia rampa vehicular, sin embargo frente al portón se evidencia nivel de vía el andén. Hacia parte interna del local comercial, presenta muros en ladrillo pintado, muro despantillado y placa en cañaplast. Portón en carpintería metálica. Se observa obstrucción visual en piso y muros del 80% por mercancía. Piso con pérdida de material. Placa con manchas por humedad frente a ingreso a baño. Puerta de ingreso a baño con estructura en madera, presenta desgaste y deterioro. Baño, el cual por solicitud de la persona encargada no se registra, se informa que áreas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones. Se evidencia humedad y despantillamiento en muros de parte inferior. Resanes en placa. Continua obstrucción visual en piso y muros en un 80%. Resanes en placa con manchas y desgaste por uso. Hacia el segundo nivel por escaleras del costado sur presenta escaleras en concreto, pasos en concreto con despantillamiento. Muros en pañete rústico con resanes y desprendimiento de material. Se evidencia múltiples fisuras en muros laterales con dilataciones de pintura. Pasos y contra huellas con desprendimiento de pañete. Hall en segundo nivel con pérdida de material en piso. Se presenta obstrucción visual por accesorios. Muro contra fachada con humedad y múltiples fisuras. Pérdida de material en muro bajo ventana. En escaleras hacia nivel tres en concreto con despantillamiento y pérdida de material, puerta de ingreso a terraza presenta vidrio fracturado en la parte superior. Múltiples fisuras en muro, humedad y pérdida de material. En este punto se finaliza registro. No se registra demas áreas del predio por solicitud del encargado, por lo cual se informa que áreas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones por la obra.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA CIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Desprendimiento de material en placa saliente




Foto No. 3

Descripción: Resanes con fisuras en muros

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. O NIT # 79735474
Nombre Raul Matos
Relación: Encargado.

Tecnico Contratista
Nombre: Denis Stick C.

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Torres

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	1/16

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gustavo Quintero Baquero
Dirección: Carrera 15A # 8-57
Teléfono: 3115698181 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 8. mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la Estanzuela — Localidad: los martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos 1
El garaje se usa como comercio SI X NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Registro a predio 3 niveles, fachada con pintura sobre ladrillo, ladrillo a la vista, pintura cailaplast en placa entre piso y carpintería metálica en reja tipo cortina puerta de acceso y marcos de ventanería, desgaste en general por ambiente, 1 nivel costado sur desgaste en mampostería reja con desgaste, deflamaciones en plo inferior umbral de acceso concreto con perdida de material en sus plos, descascaramiento de material punto viga de portón perdida de material en plo parte superior, se evidencia desgaste, descascaramiento de material en viga de mampostería, puerta de acceso costado norte con desgaste perdida de pegue dilatación de marco contra muro costado sur, muro con pintura y perdida de material muro con desgaste, 2 nivel placa saliente con desprendimiento en plos, muro con desgaste y desprendimiento en plos, costado sur ausencia de muro, hacia cortina y des-

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)
2025 (AA)	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

pantillamiento en ptos, 3 niv/ descascaramiento y perdida de material en parete de placa entre piso, muchas con fisuras y agrietamiento de abajo, costado norte, despantillamiento en ptos de cornisa de muro desgaste por ambiente hacia area de fachada, espacio público placa concreto. bajo rampa dintas de ajuste en adoquin, costado norte agrietamientos y fisuras seccionales, obstrucción usual por objetos se evidencia costado norte con obstrucción usual por objetos, agrietamientos hacia pto de placa cuadrilla de registro con desgaste y hundimiento, perdida de material, obstrucción usual por objetos hacia pto de placa se evidencia concreto con desgaste descascaramiento de material al fondo y desgaste en area de placa muros laterales pintura pañete, costado sur con obstrucción usual por objetos, fisuras en muro por instalación de tableros, area de recepción con acopio de material, costado sur obstrucción usual por objetos, se evidencia desgaste en piso concreto, bajo costado norte piso y muros enchape, placa pintura calci plast y pintura pañete, fisuras costado norte, se evidencia fisuras con fisura agrietamiento costado norte, se evidencia obstrucción usual por objetos, costado norte en area media desgaste, columna con despantillamiento en ptos unibloque en placa entre piso, tapa metalica, humedad costado norte, manchas por ambiente, descascaramiento de material, enchape con fisuras en piso, obstrucción usual por objetos, costado occidental obstrucción usual, no se permite acceso a fisuras, areas dentro de predio, se informa que las areas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones se analiza registro.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA CIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ




Foto No. 2

Descripción: Fractura en lamina de rodeo de puerta.




Foto No. 3

Descripción: Descascaramiento de materia (en muros laterales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

QUINTERO

Propietario

C.C. O NIT 79659906

Nombre Relación: Gustavo Quintero Baquero

Técnico-Contratista

Nombre: Denis Stick C.

Elaboró- área Social

Por el contratista

Nombre: Diana M Sandoval

Técnico - Interventoría

Nombre: Sebastian Torres

Revisó - área Social

Por la Interventoría

Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

F 170

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	147

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Adolfo Reyes
Dirección: Carrera 15 A # 8 - 51
Teléfono: 3123058418 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la estanzuela. — Localidad: Mártires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		por solicitud del encargado del predio se registra fachada,
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	X

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos: 1
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se inicia registro para predio, local del costado norte y segundo nivel. En primer nivel se presenta fachada en pañete pintura con fisuras seccionales, dilataciones de pintura en muro junto a puerta. Puerta con vidrio en la parte superior, fisuras seccionales en muro junto a puerta sobre pañete. Se evidencia muro de fachada hacia la parte posterior. En primer nivel presenta fisuras resanadas y pintadas. Segundo nivel con dos ventanas, vidrio liso con dilataciones y fisuras en muro junto y bajo ventanas a lo largo del tendido. Se observa fisuras horizontales, verticales y diagonales. Múltiples fisuras a lo largo del tendido de fachada de segundo. Alfajía de ventana con fisuras y humedad. Para área de anden se evidencia placa en concreto con fisuras, grietas y pérdida de material. Presenta obstrucción visual sobre anden por trabajo de ornamentación. Cajilla para medidor de acueducto en material plástico con desgaste y deterioro por ambiente. Poste para luminaria con inclinación. Se

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]L
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

evidencia sardinel por obstrucción usual por parqueo de vehículos. Por solicitud de la persona encargada del predio solo se registra el área de fachada, por lo cual se informa que las áreas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones. En este punto se finaliza registro para local comercial.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Desprendimiento de material en muro y pisos secundarios.



Foto No. 3

Descripción: Placa con desprendimiento de material.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

ARIOLFO REYES
Propietario
C.C. O NIT: 1033771826
Nombre: Ariolfo Reyes
Relación: Encargado

Técnico-Contratista
Nombre: Dano Stict Calceto

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 2	
FECHA	
9 / DD	12 / MM	2025 / AA
ACTA No.:	148

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Arnolfo Reyes
Dirección: Carrera 15 A # 8-49
Teléfono: 3123058418 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 3 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la estanzuela — Localidad: Mártires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	local comercial importadora Chev auto
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos: 1
El garaje se usa como comercio SI ☑ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se inicia registro para predio y local ubicado en la carrera 15 A #8-49, el cual presenta local fachada en muro parrete pintura con resanes, fisuras y desportillamientos. Se evidencia múltiples fisuras con pérdida de material junto a portón. Portón en carpintería metálica tipo cortina con corrosión. Se evidencia placa en concreto en andén con fisuras y grietas con pérdida de material. Sardinel adecuado para bajo rampa con pérdida de material. No se evidencia caja de medidores hacia la parte posterior. Por solicitud de la persona encargada no se registra la parte interna de este local comercial, por lo cual se informa que áreas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones. En este punto se finaliza registro.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 2	
FECHA	
9 / DD	12 / MM	2025 / AA
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA CIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Vía con deterioro, baches y desgaste por tráfico y ambiente.



Foto No. 3

Descripción: Fisuras y descascaramiento de material.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

ARIOLFO REYES
Propietario
C.C. O NIT 1033771826
Nombre Ariolfo reyes
Relación: Encargado.

Técnico-Contratista
Nombre: Denis Stick C.

Elaboró - área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Técnico - Interventoría
Nombre: Sebastián Torres

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	149

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ariolfo Reyes
Dirección: Carrera 15 A # 8-47
Teléfono: 3123058418
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts aprox.
Estrato: 3
Barrio: la estanzuela
Localidad: Mártires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	local comercial
2. Alcantarillado	☑	☐	"Reparación de cajas"
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos //
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se inicia registro para predio, el cual pierenta fachada en pañete pintura con fisuras seccionales múltiples a lo largo del tendido. fisuras resanadas y pintadas. Se evidenca pérdida de material en parte inferior de muro junto a puerta. Puerta en carpintería metálica con desgaste y deterioro por ambiente y uso. Hacia parte interna del local comercial se evidenca muros enchapados a media altura en costado sur y pintados. Piso baldosa cemento con desportillamientos, muros en pañete rústico pintura. Mancha por humedad hacia cubierta frente a puerta de ingreso. Se presenta obstrucción visual por accesorios. Piso con dilataciones entre baldosas con desportillamiento. Columna central con desportillamiento en filos. Se evidencia área de oficina con división en triplex y baldosa. Obstrucción visual por accesorios en piso y muros del 80%. Fisuras en muro en viga de madera en la parte central. Hacia la parte posterior del local comercial se evidencia dilataciones de pintura con pérdida de material en piso. Desportillamiento en filos de columna. Se continua

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)
2025 (AA)	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

evidencia obstrucción visual por mercancía en piso y muros. Cubierta hacia el costado occidental con resanes pintados. Ventana con ausencia de lámina de vidrio. Área de baño enchapado en piso, muros con dilataciones y deficiencia en pegue para baldosas en muros. En este punto se finaliza registro para predio y local comercial. En área de andén se evidencia en concreto con fisuras y pérdida de material. Presenta rampa vehicular con fisuras y fracturas diagonales. Cajilla para medidor de acueducto con reemplazo de tapa.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
09 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Placa con desgaste habitual por uso.



Foto No. 3

Descripción: Descascaramiento de material y fisuras superficiales en fachada.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

ARIOLFO REYES
Propietario
C.C. O NIT 1083771826
Nombre Ariolfo Reyes
Relación: Encargado.

Técnico-Contratista
Nombre: Dario Stick C.

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastián Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoria
Nombre: Paola Bernal.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	150

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ariolfo Reyes
Dirección: Carrera 15 A # 8-45
Teléfono: 312 305 8418 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 6 mts, aprox — Estrato: 3
Barrio: la estanzuela — Localidad: los martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI / NO	NO X
Cuantos	
El garaje se usa como comercio SI / NO	NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Predio 3 niveles con área de terraza, fachada con acabados pintura parcial, mampostería de ladrillo a la vista, bloque calado, muro bajo de terraza, puertas y ventanas en carpintería metálica, desgaste en general por ambiente, acceso a niveles superiores mediante escalera contado norte del predio, umbral de acceso con fisuras seccionales, manchas y descascaramiento de material, muro sur con desprendimientos, desgaste en ejes, puerta con lamina de vidrio, se evidencia manchas por ambiente, desprendimiento en ejes de placa saliente, construcción anexa para publicidad de predio, laminas de zinc con parches, ventana norte y sur con parches y perdida de material, rejas fachadas de protección, se evidencia hacia 3 nivel descascaramiento de material y desprendimiento en ejes, vidrios con parches, ventana norte con fisuras seccionales, bloque calado con desgaste, manchas por ambiente, desprendimiento en ejes, espacio público

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)
2025 (AA)	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

placa concreto costado sur, bajo rampa desprendimiento en pisos, cajillas de registro con template de tapa, fisuras seccionales y desgaste, se evidencia placa con desgaste costado norte, por solicitud de encargado y propietario de predio solo se realiza registro de fachada, se informa que las areas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Resanes y manchas por exposición al ambiente



Foto No. 3

Descripción: Ladrillos con desgarte general por ambiente

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

ARNULFO REYES
Propietario
C.C. o NIT 1033771826
Nombre ARNULFO REYES
Relación: Propietario

Técnico-Contratista
Nombre: Denis Stick C

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

I

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Arioldo Reyes
Dirección: Carrera 15 A # 8 - 39
Teléfono: 3123058918 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: La Estanzuela — Localidad: Los Mártires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	NO X
Cuantos		//
El garaje se usa como comercio	SI	NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Registro a predio local comercial 1 nivel fachada con acabados pintura pantle y pintura carnaplast, puertas y ventanas en carpintería metálica, desgaste en general por ambiente, 1 nivel costado sur descascaramiento y manchas por ambiente, afectacion de moho contra muro costado sur, puerta con descascaramiento de material costado norte reciner en pantle hacia costado sur de portón, portón 3 modulos fisuras seccionales al tendido sobre pantle costado norte de portón fractura y perdida de material descascaramiento de material, puerta de costado norte con umbral de acceso fisuras seccionales en enchape, descascaramiento de material hacia pto de muro, manchas por ambiente, muro pantle superior con afectacion junto a dintel, afectacion de portón contra muro norte, espacio publico placa concreto costado sur desgaste por ambiente rampa con desprendimientos y fisuras seccionales costado norte con perdida de material, se evidencia cajillas de registro con template de tapas en

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)
2025 (AA)	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

carpintería metálica con hundimiento costado sur fisuras seccionantes, agrietamientos costado norte, desprendimientos y desgaste en general por tráfico y ambiente, ingreso a local piso con enchape, muros laterales pintura estuco obstrucción visual por objetos alteración costado norte se evidencia piso con desgaste fractual obstrucción visual por objetos hacia muros laterales, desgaste en piso por uso baño piso y muros enchape placa pintura estuco, desgaste en piso y muros por uso área de bodega costado occidental piso enchape puc en cielo raso se evidencia filtraciones y ondulaciones, obstrucción visual costado occidental resane en estuco costado oriental, costado sur de predio piso enchape, muros laterales enchape y pintura parte placa parte y pintura con erosión y descascaramiento, fisuras seccionantes al tendido, costado norte descascaramiento de material erosión de material, desgaste manchas, piso con manchas obstrucción de material costado sur desgaste al tendido, cambio de nivel rampa concreto, resane con fisuras ramificadas, cubierta en teja plastica con manchas y desgaste al tendido, se fractura registro.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Multiples fisuras y desacuamiento en muro lateral.



Foto No. 3

Descripción: Placa de andén con desgaste y pérdida de material.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

ARIOLFO REYES
Propietario
C.C. O NIT 1033771826.
Nombre ARIOLFO REYES
Relación: Encargado.

Tecnico-Contratista
Nombre: Denis Stick C.

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Técnico - Interventoría
Nombre: Sebastian Torres

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	152

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

I

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diego Alejandro Castro Mora
Dirección: Carrera 5 bis A # 8 - 31
Teléfono: 3134732400 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8 mts apox — Estrato: 3
Barrio: la Estanzuela — Localidad: los mariires.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		local 1
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI	X NO
Cuantos	1
El garaje se usa como comercio SI	X NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Predio a predio 1 nivel fachada con acabados pintura caucho plast, carpintería metálica en portón y desprendimiento en pies de muro norte, se evidencia hacia área superior de fachada lamina de vidrio, ventana costado norte con perdida de material, obstrucción visual área superior de predio con desgaste en publicidad costado sur, descascaramiento y fisuras secundarias, se evidencia en placa de cubierta descascaramiento y manchas al tendido con humedad y descascaramiento en pies, espacio público placa concreto bajo rampa con desprendimientos, poste costado sur en concreto con desgaste, desgaste, fisuras seccionales y agrietamientos al tendido, perdida de material en placa, ingreso a predio piso con enchape, muros laterales pintura pañete, cielo raso listón de madera, agrietamientos en placa, obstrucción visual por objetos, se evidencia fisuras hacia área superior de forma horizontales, descascaramiento de material, manchas por humedad en área

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)
2025 (AA)	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S AL.
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

esquinera costado norte con desgaste, columna con erosión de material, muro con fisuras seccionales manchas, por ambiente, fachas en placa con hundimiento costado sur desprendimiento en filos de placa, fisura, prolongada hacia muro bajo de 2 nivel manchas en área de trabajo área sur con desgaste, baño interno costado occidental, piso y muros con enchape muros pintura estuo al igual que placa con fisuras seccionales y erosión de material costado occidental, piso con desgaste, fachas, perdida de material manchas al fondido por ambiente, manchas muros filtraciones, escaleras concreto con mineral desprendimiento en filos, muros con manchas 2 nivel interno descascaramiento de material en muro sur, cielo raso con, desprendimientos manchas en muro, costado occidental en fisura, manchas y desgaste se finaliza registro.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja	3 de 3
FECHA	
9 / DD	12 / MM	2025 / AA
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Manchas por exposición al ambiente y uso habitual



Foto No. 3

Descripción: Desmascaramiento de material en area baja de muro.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

e Diego C.

Propietario

C.C. O NIT: 1000990902.
Nombre: Diego Alejandr Casho Mora
Relación: Encargado C

Técnico-Contratista

Nombre: Deivis Stick C

Técnico - Interventoría

Nombre: Sebastián Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	153

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ I

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gloria Patricia Ajiaco Cruz
Dirección: Carrera 15 A # 8-31
Teléfono: 3155384599 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la estanzuela — Localidad: los martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		local 2
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos: 1
El garaje se usa como comercio SI X NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Registro local 2 fachada pintura carraplast portón en carpintería metálica con desgaste en general por ambiente, estado sur desprendimiento en pies de columna, se evidencia deformaciones en marco de portón de 2 modulos, manchas y desgaste, desprendimiento de material, se evidencia dintel con manchas y descascaramiento, estado norte desprendimiento en pies de columnas, filtración de marco contra muro perdida de pegue, deformación en área baja de muro, se evidencia obstrucción visual parte superior, colinda con descascaramiento de material espacio publico placa concreto estado sur area para caseta de registro, perdida de material en placa, desprendimiento en pies, obstrucción visual en pies, estado norte con desprendimiento en pies, fachas en placa area media, fachas de forma transversales, area interna piso concreto, muros laterales con pintura pañete, cubierta en teja eternit con pintura y estructura metálica, se evidencia

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

costado norte manchas parte superior, manchas y desgaste, fisuras seccionales, manchas y desgaste en área de cubierta, se evidencia hacia área interna obstrucción visual por objetos en todo norte, costado sur descascaramiento de material, se evidencia obstrucción visual, cubierta sobre área de bodega con teja eternit plastica, estructura metálica, manchas y desgaste, obstrucción visual al fondo, desprendimiento en pisos, descascaramiento de pintura en muro sur, costado norte obstrucción visual por objetos, costado norte se evidencia obstrucción visual al fondo, descascaramiento de material en placa costado norte, manchas por ambiente, costado occidental se evidencia filtración al fondo, fisura vertical costado occidental en muro sur, se evidencia placa 2 nivel interno con desprendimiento en pisos, obstrucción visual por objetos, obstrucción de paso por objetos, se evidencia desgaste al fondo, baño suroccidental de predio piso concreto, pintura con enchape, humedad muro occidental, lavamanos con mal posicionamiento, no se accede a mas áreas dentro de predio, se informa que las áreas sin registro no son responsabilidad del contratista se pinta registro.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)
2025 (AA)	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2
Descripción: Manchas y desgaste habitual.



Foto No. 3
Descripción: Desportillamiento en pilo de columna

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. o NIT 52155171
Nombre
Relación: Gloria Patricia Ajiaco Cruz

Técnico Contratista
Nombre: Denis Stick C.

Técnico - Interventoría
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
11 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	154

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS[illegible]CIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

F

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sin información - Acta por tercera visita
Dirección: Carrera 15A # 8-24
Teléfono: Sin información — No. de pisos: 1 + terraza
Long. del frente (mts): 8 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: La Estanzuela — Localidad: los mártires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	1 Visita 9 12 2025
2. Alcantarillado	☒	☐	2 Visita 10 12 2025
3. Energía	☒	☐	3 Visita 11 12 2025
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☒ NO ☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐	Cuantos	1
3. Industrial	☐	7. Bien de interès cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI	☒ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Predio 1 nivel con terraza, fachada con acabados pintura sobre pañete fisuras sobre parte, mampostería de ladrillo a la vista, carpintería metálica en reja cortina, puertas y ventanerías, desgaste en general por ambiente, se evidencia costado sur medianero en muro, descascaramiento de material hacia área de columna, erosión de material, umbral de acceso concreto con perdida de material, costado sur reja cortina con desgaste, se evidencia en columna junto a reja cortina en despantillamiento en filos, puerta con hoja parte superior, despantillamiento en filos laterales, descascaramiento de material, portón con desgaste al tendido, alfajía de marco contra muro, alfajía contra dintel, costado norte descascaramiento de material, placa saliente con despantillamiento en filos, alfajías entre juntas, descascaramiento de material, mampostería con desgaste y manchas al tendido, pelicula de ladrillos costado norte

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

espacio publico placas en concreto, cajilla de registro en polipropileno, invasión vegetal costado sur, placas con obstrucción visual por objetos se evidencia agrietamientos, fisuras y desgaste, costado norte de portón desprotillamiento en pilos, perdida de material/ desgaste en poste concreto, desgaste al fundido, se realizan las 3' visitas a predio y no se encontro encargado o propietario de predio, se informa que las aceras sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
11 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripciòn: Columna con perdida de material en parte inferior



Foto No. 3

Descripciòn: Muro con perdida de material contra caseta de medidor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de 12 de 2025.

Acta por tercera visita.

Propietario

C.C. O NIT

Nombre

Relación:

Técnico-Contratista

Nombre: Deiss Stick C

Técnico - Interventoria

Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social

Por el contratista

Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social

Por la Interventoría

Nombre: Paola Bernal.


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-17	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.0

FECHA: 09/10-12-2025

LOCALIDAD: MARTIRES	BARRIO: LA ESTANZUELA	DIRECCIÓN: CARRERA 15A # 8 - 29

TEMA: ENTREGA DE VOLANTE DE SEGUNDA VISITA Y ULTIMA VISITA PARA ACTAS DE VECINDAD DE INICIO



ENTREGA VOLANTE SEGUNDA VISITA



ENTREGA VOLANTE SEGUNDA VISITA



ENTREGA VOLANTE ULTIMA VISITA



ENTREGA VOLANTE ULTIMA VISITA

CONTRATO No:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	155

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS[illegible]IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose libardo Amaya
Dirección: Carera 15 A # 8 - 21
Teléfono: 3103093841 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 8 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la estanzuela — Localidad: Martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	local comercial "Rectificadora de motores Amaya"
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☒	☐	
5. Gas	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI	☒ NO ☐
Cuantos	1
El garaje se usa como comercio SI	☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se inicia registro para predio y local comercial, Fachada en fachaleta y ladrillo al igual que pañete rústico pintura. Se evidencia columna hacia el costado norte con perdida de fachaleta y desprendimiento. Dilataciones de pintura a lo largo del tendido. Portón en carpintería metálica con desgaste y deterioro por ambiente. Presenta columna hacia costado sur desprendimiento de fachaletas en la parte inferior y dilataciones de pintura. Placa Saliente en pañete rústico pintura con desprendimientos y fisura transversal en la placa saliente. Para segundo y tercer nivel se evidencia ventanas en estructura metálica con desgaste y deterioro. En Segundo nivel se evidencia aviso publicitario que impide visual total de la fachada. Se evidencia perforaciones en columnas a los laterales en segundo y tercer nivel. En parte Superior de tercer nivel se observa desprendimiento de pintura y dilataciones, al igual que pérdida de material en viga Saliente. la ventana en tercer nivel presenta vidrio fisurado en la parte inferior. El área del andén presenta

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / DD	12 / MM	2025 / AA
ACTA No.:	156

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS[illegible]IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

F

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Daniel Cortidor
Dirección: Carrera 15A # 8 - 17
Teléfono: 3115576446 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 4 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la Estanzuela — Localidad: los martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		local 1
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
Cuantos [ ]
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Registro a predio local 1 fachada pintra pared, carpintería metálica en reja cortina con desgaste en general por ambiente, se evidencia costado sur desprendimiento en pies de columna, reja cortina con desgaste habitual, umbral de acceso con enchape, se evidencia agrietamientos en enchape, costado norte descascaramiento de material, desprendimiento en pies, psmas, 2 nivel obstrucción visual por publicidad de predio, se evidencia psmas seccionales y manchas por ambiente, erosión de pintura hacia área interna y descascaramiento, espacio público placa concreto, obstrucción visual por objetos desprendimiento en pies de placa costado sur, retal de enchape hacia pie de tapa interna, caseta de registro en polipropileno, psmas seccionales en área interna, no se permite ingreso a local comercial, se informa que las areas son registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones, se

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)
2025 (AA)	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

fachada negocio de local comercial

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2
Descripción: Columna con perdida de material



Foto No. 3
Descripción: Anden con fisuras secciones junto a medidor

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025

Daniel cuidador
Propietario
C.C. o NIT 1010067727
Nombre Daniel Cuidor.
Relación: Encargado de predio

Técnico-Contratista
Nombre: Denis Stick C

Técnico - Interventoría
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Pabla Bernal.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	157

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luis Alfredo Anaya
Dirección: Carrera 15 A # 8-17 local 2
Teléfono: 313 208 2324 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 3 mts aprox. — Estrato: 3
Barrio: Estanzuela — Localidad: Martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Local Comercial "Parts Diesel
2. Alcantarillado	☑	☐	Service SAS"
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos: 1
El garaje se usa como comercio SI ☑ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se inicia registra para predio donde se evidencia fachada en columna con estuco pintura, presenta desportillamiento en filos y fisuras sobre estuco en la parte superior del costado sur. Viga con desportillamiento sobre portón, muro divisor del costado norte con fisura y pérdida de material en parte inferior al igual que desportillamientos. Portón en carpintería metálica con dilatación de pegue contra muros. Se evidencia parte superior de fachada presenta obstrucción visual por aviso publicitario. En parte superior se observa dilatación entre fachaleta para dintel. Andén en placa de concreto presenta desprendimiento de material, fisuras y desgaste por ambiente. Ausencia de sardinel. Obstrucción visual en andén por parqueo de vehículos. Hacia parte interna del local piso con pérdida de material y fisuras diagonales al ingreso. Muros en pañete con resanes y dilataciones de pintura. Pérdida de material en piso y muros en parte inferior. Cubierta en teja de abesto con manchas por desgaste y deterioro de ambiente. Local comercial con pérdida de material

CONTRATO No.:	258-2025		PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACTA DE VECINDAD INICIO	BOGOTÁ
Hoja 2 de 3				
FECHA				
9	12	2025	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".	
DD	MM	AA		
ACTA No.:				

y Fisuras a lo largo del tendido. Se evidencia pérdida de material en piso. Obstrucción visual del 90% en piso y muros por mercancía al costado occidente del local. Presenta altillo el cual no se registra por solicitud de la persona encargada, se informa que áreas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones. Área de baño presenta baldosa despartilladas en piso, accesorios con desgaste y deterioro, se evidencia deficiencia en pegue de baldosa en muros, cubierta en pañete pintura. En este punto se finaliza registro para predio.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2
Descripción: Piso con perdida de material al fondido



Foto No. 3
Descripción: Columna con perdida de material en parte inferior.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

Luis Alfredo Arroyo
Propietario
C.C. O NIT: 79419693
Nombre: Luis Alfredo Arroyo.
Relación: Encargado.

Técnico-Contratista
Nombre: Denis Stick C.

Técnico - Interventoría
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	158

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Oswaldo Paez Infante
Dirección: Calle 8 # 15 A - 08
Teléfono: 315 316 2729. No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 3
Barrio: la estanzuela Localidad: Martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	La persona encargada del predio manifiesta no firmar hasta que la hoja de firmas este debidamente diligenciada.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☑	☐	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☐	NO ☑
2. Comercial	☑	6. Baldio	☐	Cuantos	//	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI	☐	NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se inicia registro para predio ubicado en la calle 8 # 15 A - 08, el cual presenta 3 niveles fachada en ladrillo a la vista, presenta ladrillos desportillados sobre calle 8 y dilatación entre estos. Muro esquinero contra puerta presenta desputallamiento en ladrillos y obsprendimiento. portón en carpintera metálica con corrosión, desgaste y deterioro por ambiente. Columna con desportillamiento de ladrillos. Se evidencia aviso publicitario, ventanas con rejas de protección con deformación. Hacia costado norte del primer nivel se evidencia ventana con vidrio fracturado el cual presenta peligro por colapso por vibración. Portón en carpintera metálica tipo cortina, presenta corrosión desgaste y deterioro. Se continua presenciando desportillamiento en ladrillos en muros a los laterales de puerta y portón. Se evidencia peidida de material con fracturas en muro columna junto a puerta del extremo norte. Placa Saliente en primer nivel se evidencia manchas sobre cariaplust por desgaste y deterioro de ambiente. En Segundo nivel la ventana presenta vidrio fracturado con peligro de colapso. Cubierta

CONTRATO No.: 258-2025			PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]L GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACTA DE VECINDAD INICIO	BOGOTÁ
Hoja 2 de 3				
FECHA				
9	12	2025		
DD	MM	AA		
ACTA No.:				

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

saliente con manchas por filtraciones. Se evidencia ventana esquinera con papel de recubrimiento lo que impide la visual del vidrio. Fisura resanado y pintada en muro junto a ventana esquinera Se evidencia andén por área de carrera 15 concreto con cintas de ajuste en adoquín. Presenta hundimiento y fisuras. El andén se encuentra a nivel de vía. Fracturas en andén hacia la parte frente a caseta para medidor de (gdeca-) acueducto, la cual es en plástico. Presenta fracturas y desprendimiento en tapa de caja de inspección en esquina. Postes para luminaria con inclinación. Sardinel con fracturas y desportillamientos. El predio presenta fracturas y grietas en andén por área de calle 8. En segundo nivel se evidencia ventana esquinera sobre calle 8 con vidrio fracturado. Cubierta saliente con desportillamiento, Se evidencia manchas por humedad y dilataciones, al igual que manchas por filtraciones. Hacia parte interna del local esquinero presenta piso baldosa cemento, presenta baldosas desportilladas en paso de ingreso. Obstrucción visual en un 90% en piso y muros por mercancía y accesorios. Cubierta en lámina de triple y viga en estuco pintura. Se evidencia desprendimiento de cubierta falsa frente a escalera. Oficina con división en muro y triple de madera, la cual presenta dilataciones entre láminas de techo falso. Muros con obstrucción visual en un 95% por mercancía hacia la parte central del local. El piso presenta piso con baldosas desportilladas, fracturas y fisuras. Se evidencia baño con enchape en piso y muros. Muros con resanes y desportillamientos: Dilataciones entre lavamanos y muros. Puerta de ingreso en carpintería metálica con apertura y cierre normal de puerta. Escaleras hacia segundo nivel con perdida de gravilla mona, recubrimiento en pasos y contra huella. Muros laterales en ladrillo y madera, con desgaste y deterioro por uso. Segundo nivel piso en vinisol; Área de oficina piso en madera, techo falso con desprendimiento de láminas. Obstrucción visual en piso y muros del 80% de la mercancía. Se evidencia desprendimiento de láminas para techo falso. muro contra fachada con obstrucción visual del 90% por mercancía. Ventanas con vidrio martillado y desprendimiento de láminas con peligro de colapso en láminas de techo falso hacia costado norte. Piso con pérdida de material. En este punto se finaliza registro. No se registra demás áreas por solicitud del propietario, por lo cual se informa que áreas sin registro no son responsabilidad del proyecto en caso de posibles afectaciones.

CONTRATO No.:	256-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA CIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2
Descripción: Vidrio fracturado en ventana



Foto No. 3
Descripción: cubierta con desprendimiento de laminas

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. O NIT + 79-230987
Nombre
Relación:

Técnico-Contratista
Nombre: Dennis Stick C.

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastián Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	159

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nubia Ruiz
Dirección: Calle 8 # 15 A -07
Teléfono: 3104828466 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 15 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la estanzuela. — Localidad: los mártires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	NO	X
Cuantos			1
El garaje se usa como comercio	SI	NO	X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Registro a predio 1 nivel fachada con acabados en pintura sobre granito, puertas y ventanas en carpintería metálica, desgaste en general por ambiente, hacia área esquinera costado norte parte oriental con descascaramiento de material en área baja, contacto con desprendimientos, se evidencia instalación de marco contra muro costado norte, descascaramiento de material, agrietamiento en puerta de acceso, área superior de muro con perdida de material, obstrucción visual por publicidad de predio, costado norte muro en ventana con pintura ramificado, fisuras y agrietamientos hacia alfajía de ventana, perdida de material, descascaramiento, obstrucción visual, se evidencia corrosión en área superior con fisuras seccionales, se evidencia fisuras en placas, se evidencia local comercial con desprendimiento en pisos, descascaramiento de material, local comercial con desprendimiento en pisos, fisuras hacia pisos norte, perdida de material hacia

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
9 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

área de dintel agrietamientos con fisuras seccionales, perdida de material, desprendimiento en ples se evidencia descascaramiento de pintura estado sur, desgaste, manchas y desprendimiento en ples, estado sur con manchas hacia placa entre piso y descascaramiento, manchas por ambiente, obstrucción vial por objetos umbral de local comercial, con desgaste resanes en concreto área superior agrietamientos y perdida de material, manchas junto a placa resanes estado occidental desgaste en fachada espacio público placa concreto fisuras manchas adoquin en acrilo deterioro metalico con perdida de material desprendimiento en ples, hundimiento en adoquin perdida de material perdida de pegue deterioro metalico, paso de calzada de agua con desgaste baldosa tapeta cintas de ajuste concreto, perdida de material en ples hundimientos, perdida de material, desgaste en general al tendido se analiza registro.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
9 / 12 / 2025	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2
Descripción: columna con desportillamientos en pilos



Foto No. 3
Descripción: Muro con perdida de material

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. O NIT 39705716
Nombre
Relación: Nubia Ruiz Encargada

Técnico-Contratista
Nombre: Denis Stick C.

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoria
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	160

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fernando Gonzalez
Dirección: Cll 8 entre Cra 15A y Cra 16.
Teléfono: 3224328609 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 50 mts aprox. — Estrato: 3
Barrio: Ricaurte / Estanzuela — Localidad: Martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	Registro via y andenes
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto Esp. público	☒

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos //
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se realiza el registro fílmico y fotografico de la vía y anderes de la Calle 8 entre Carrera 15A y Carrera 16, se inicia el recorrido en Sentido Oriente-occidente, donde se evidencia vía en asfalto con parqueo de vehiculos a los laterales lo cual impide la correcta y total Visualizacion de la vía, anden costado sur en zona esquina se observa en adoquin con hundimientos y bolardos, se observa desportillamiento en Sardinel prefabricado, anden restante en concreto con fisuras y desportillamiento al tendido, anden costado norte se encuentra en placa de concreto, sardinel a nivel de vía el cual presenta multiples fisuras, grietas y perdida de material, realmente no es posible observar el estado en su totalidad por parqueo de Vehiculos, Se continua el registro de la vía hacia el occidente donde se observa empotramiento de agua en los costados, vía con ausencia de demarcación vial, frente a predio 15A 20 se observa poste (con) para redes electricas con inclinación, se evidencian multiples fisuras y grietal sobre anden con ausencia de Sardinel, la vía presenta despaste y deterioro hacia la parte central por

CONTRATO No.: 258-2025		
Hoja 2 de 3		
FECHA		
11	12	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

tránsito Vehicular, se observa parqueo de Vehiculos en áreas laterales de la vía lo cual impide la Visual total de la Vía, el anden continua presentando fisuras, grietas y perdida de material, Sardinel con fisuras y desportillamiento en ambos costados de forma seccional, se evidencia poste para redes electricas con inclinación frente a predio 15A-54, Contra Carrera 16 Se evidencia fisuras en vía con perdida de material en esquina sur contra poto se evidencia perdida de rodadura, al igual que perdida de rodadura en parte central de interseccion Vial, Fin de registro para Vía y andenes de la Calle 8 entre Carrera 15A y Carrera 16.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2

Descripción: Anden con fracturas y fisuras



Foto No. 3

Descripción: Anden con multiples fisuras

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. O NIT
Nombre
Relación:

Técnico-Contratista
Nombre: Dennis Stick C.

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Gomez

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoria
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	161


PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fernando Gonzalez
Dirección: Carrera 15 A entre Cll 8 y Cll 7
Teléfono: 3115378574 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 60 mts aprox. — Estrato: 3
Barrio: la estanzuela — Localidad: los mathires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Registro via y andenes
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interès cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos //
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Registro via y andenes estado norte, se evidencia losas de concreto andenes tipo IDU en arcilla y sardinel, se evidencia cintas de ajuste prefabricados en concreto, desgaste en general por ambiente, se evidencia costado oriental, área de via con desprendimiento en pilos, cintas de ajuste con desgaste desprendimiento en pilos, obstrucción visual lateral oriente, sardinel con perdida de pegue, rampa con desprendimiento en pilos, costado oriental con desgaste, se evidencia pedestal para redes electricas, exposición de hierros, hundimiento en adoquin, pozo de inspección tapa concreto con desgaste, cargue en concreto, caja de inspección con pisas en concreto, se evidencia multiples hundidos alcorcas, contenedores con desgaste desprendimiento en pilos, se evidencia adoquines con hundimientos, faltosa topeta de forma longitudinal, se evidencia desprendimientos y pisas seccionales faltados metalicos, adoquin

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

en concreto, remplazo de tapa en carpintería metálica, se evidencia hundimiento de rampa con perdida de material, se evidencia desgaste al fundido, se evidencia tapa con desgaste caja de inspección con perdida de material, desprendimiento en pilos, monticulo urbano con desgaste, tuncas en concreto con desprendimiento en pilos, se evidencia desprendimiento en pilos de sardinel, placa concreto, individuo arboreo, desprendimiento en pilos, fisuras, ausencia de tapas cajillas, desprendimiento en pilos, tuladas metálicas con desgaste, caja de inspección con desprendimiento en pilos, costado sur, individuo arboreo, desprendimiento en pilos, se evidencia cajas de inspección con desgaste caja de redes con desgaste, poste en concreto, hundimientos en adoquin, fisuras seccionales, tuladas concreto canecas metálicas, se evidencia agrietamientos en tuladas topeiol, ondulación en adoquines, desprendimiento en pilos de sardinel se evidencia fisuras seccionales desprendimiento en pilos, plantas ornamentales, desprendimiento en pilos de sardinel, fisuras y desgaste al fundido, se finaliza registro.

CONTRATO No.:	256-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ



Foto No. 2
Descripción: Pedestal con distorciones de pintura



Foto No. 3
Descripción: Fisuras en tapa de caja de inspección

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. O NIT: 5177[illegible]13
Nombre: Fernando Gonzalez
Relación:

Técnico-Contratista
Nombre: Dennis Stick C.

Técnico - Interventoria
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoria
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) 2025 (AA)
ACTA No.:	162

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fernando Gonzalez.
Dirección: Calle 8 entre Cra 15A y Cra 15
Teléfono: 3153378579 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 60 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: la Estanzuela — Localidad: martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Regado Vía y anderes
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos: /
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se realiza registro fílmico y fotografico de la vía y anderes ubicados en la Calle 8 entre Carrera 15A y Carrera 15, iniciamos registro en sentido occidente oriente donde se evidencia vía en asfalto, los anderes en esquina en adecuan sardinel con fisuras y perdida de material a los costados de la vía se evidencia parqueo de vehiculos lo que impide la usual total de la vía, la vía hacia la parte central presenta rotadura en asfalto con hundimientos y desnivel ondular, anden hacia costado sur presenta fracturas grietas, fuvas y perdida de material a lo largo del tendido, sardinel con fuva y Perdida de material, frente a predio 15-72 se evidencia poste para redes electricas con inclinación, el anden del costado norte presenta placa de concreto con fuva y grietas al igual que perdida de material a lo largo del tendido, sardinel presenta fisuras y desportillamento, continuamos evidenciando parqueo de Vehiculos a los laterales de la vía, evidenciamos desgaste y deterioro en rotadura, ausencia de demarcación vial, contra cra 15 BIS se observa perdida de asfalto contra ander costado sur, no se observan sumideros sobre la vía, pozo con tapa plástica y anillo metálico, evidencia costado sur contra Cra 15 BIS pozo con tapa en concreto y anillo metálico con hundimiento, pozo

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES'.

BOGOTÁ

Sobre anden, tapa en anillo metálico, perdida de sardinel y fisuras y desportillamientos a lo largo del tendido; Fin de registro para via y andenes.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ




Foto No. 2

Descripción: Vía con desgaste por trafico y cambiente.



Foto No. 3

Descripción: Anden con fracturas y perdida de material.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. o NIT 3153213
Nombre
Relación:

Técnico-Contratista
Nombre: Dennis Stick C

Técnico - Interventoría
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.


CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	163

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fernando Gonzalez
Dirección: Calle 9 entre Carrera 15 y Carrera 15A
Teléfono: 311 537 85 79 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 50 mts aprox — Estrato: 3
Barrio: La Estanzuela — Localidad: Martires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Registro da y anden es
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos: 1
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se realiza registro filmico y fotografico de via y andenes de la Calle 9 entre Carrera 15 y Carrera 15A, iniciamos registro en sentido occidente oriente donde se evidencia via en asfalto con multiples, fisuras, grietas, hundimientos y perdida de material, hacia costado norte no evidenciamos anden, se observa parqueo de vehiculos lo cual impide la visual total de esta área, Se evidencia poste para redes electricas con inclinacion, acopio de material de Vehiculos lo cual impide la correcta visualizacion de la toma, la via presenta hundimientos, fisuras y grietas a lo largo del tendido poto con cargue en concreto presenta desportillamientos, la via presenta hundimientos, fisuras y perdida de carpeta asfaltica a lo largo del tendido, Calzada norte de la via con fisuras, grietas y hundimientos, hacia costado norte no se observa anden debido al acopio de material de Vehiculos, se evidencia hundimiento y perdida de carpeta asfaltica, se observa faltante de tapa para poto frente a ingreso a obra del costado norte, continuamos evidenciando deposte y deterioro, la via no presenta demarcacion vial, desposte y deterioro en via, anden y sardinel, poste para luminarias con inclinacion, retoramos hacia costado Sur, se observan fisuras, grietas, hundimientos

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]L
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

Sobre la carpeta asfaltica, anden en concreto con fisuras secuenciales, desportillamiento de sardinel con fisuras, evidenciamos parqueo de vehiculos lo cual impide ver la totalidad de la zona, la vía presenta hundimientos y perdida de rodadura, anden con fisuras, sardinel con desportillamientos y perdida de material, la vía presenta desnivel ondular en rodadura, el registro se evidencia en esquina poste para redes de telefono con inclinación perdida de material de asfalto en vía a lo largo del tendido y en empalme contra Carrera 19A. Fin de registro para vía y anderes.

CONTRATO No.:	256-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ




Foto No. 2

Descripción: Vía con fisuras ramificadas sobre rodadura.



Foto No. 3

Descripción: Andén con obstrucción visual por materiales de vehículos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de 12 de 2025.

Propietario
C.C. o NIT 5175913.
Nombre
Relación:

Técnico-Contratista
Nombre: Dora Stick C

Técnico - Interventoría
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 1 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	164

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS[illegible]IA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fernando Gonzalez.
Dirección: Calle 9 entre Carrera 15A y Carrera 16
Teléfono: 3115378574. No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 50 mts aprox. Estrato: 3
Barrio: La Estanzuela Localidad: Mártires

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Registro vía y anderes.
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interès cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO	☒
Cuantos			/
El garaje se usa como comercio	SI ☐	NO	☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se realiza registro fílmico y fotografico de la vía Calle 9 entre Carrera 15A y Carrera 16, iniciamos registro sentido oriente occidente donde evidenciamos vía en asfalto con perdida de material, hundimiento y desnivel ondular junto a poto, el poto presenta cargue en concreto, hacia el costado norte no se evidencia anden transitable debido al acopio de materiales de vehiculos, hacia el costado sur se evidencia anden con fracturas, grietas y perdida de material al igual que en sardinel, la vía continua presentando multiples fisuras, grietas y perdida de material con perdida de asfalto hacia la parte central, hacia el costado norte se evidencia poste para redes electricas con inclinación el anden hacia el costado sur presenta fisuras con hundimientos, perdida de carpeta asfaltica con hundimiento hacia la parte central de la vía frente a predio 15-83, anden hacia costado norte presenta placa de concreto con hundimiento y fisuras y perdida de material y sardinel con desportillamientos, continuamos evidenciando fisuras longitudinales y ramificadas de rodadura sobre vía hundimiento y perdida de carpeta asfaltica frente a predio 15A-41 en esquina contra Cra 16 se evidencia poste para redes electricas con inclinación, la vía presenta perdida de

CONTRATO No.:	258-2025
Hoja 2 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM) / 2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA S[illegible]AL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROY[illegible]CTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ

carpeta asfaltica la cual ha sido remplatada por material de escombro de relleno en empalme contra carrera 16 fin de registro para via y anderes.

CONTRATO No.:	256-2025
Hoja 3 de 3	
FECHA	
11 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)
ACTA No.:	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE VECINDAD INICIO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

BOGOTÁ




Foto No. 2

Descripción: Vía con desgaste y perdida de material



Foto No. 3

Descripción: Vía con grietas y perdida de material

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de 12 de 2025

Propietario
C.C. o NIT 3153243.
Nombre
Relación:

Técnico-Contratista
Nombre: David Stick C

Técnico - Interventoría
Nombre: Sebastian Torres

Elaboró- área Social
Por el contratista
Nombre: Diana M Sandoval

Revisó - área Social
Por la Interventoría
Nombre: Paola Bernal

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité integral de obra contrato N° 258 de 2025.		
Fecha:	15 de Enero de 2026.	**Hora de inicio:** 1:15pm.	**Modalidad:** X Presencial / ___ Virtual / ___ Telefónica / ___ Mixta
Lugar:	Alcaldía local de Mártires	**Hora de finalización:** 2:30pm	
Dependencia:	Infraestructura.	**Nombre del Responsable:** Interventoría.	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1023936212	Dora M. Sandoval A.	Dora	Consorcio La Estanzuela			X						X	Sociallaestanzuela1258@gmail.com	
CC	79'505.644	JUAN ALFREDO TORRES	—	APOYO A LA SUPERV. F.D.L. MARTIRES			X						X	Juan.torres@gobiernobogota.gov.co	
CC	7723.899	Denis Stick Calceto	—	Consorcio La Estanzuela			X						X	Consorciolaestanzuela@gmail.com	
CC	1030[illegible]086	Juan Lozano	—	interventoria 114			X						X	—	
CC	1015446704	Sebastian Torres	—	interventoria			X							114cmartires2025@gmail	
CC	79518952	SANTIAGO CARRILLO V.		INTERVENTORIA			X						X	Ing. santiagocarrillov@hotmail.com	
CC	1121898477	Nelson Betancur		Consorcio La Estanzuela			X						X	ambiente.vias258@gmail.com	
CC	1014183253	Julian Poveda		consorcio la Estanzuela			X						X	direccion.laestanzuela@gmail.com	
CC	53049109	Paola Bernal	Paola	Interventoria y C.C. SAS			X						X	interventoria1@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, comprobable y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 338 7000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 15 de Enero de 2026, se realiza comité integral de obra, del contrato Nº 258 de 2025.

I. Se solicita realizar reunión con el personal de la Cra 15 (Contrata que esta finalizando) para temas de PMT, para realizar acta de coordinación entre los dos contratos.
-Por temas de seguridad, coordinar materiales y máquinaria aledaña

II. Reporte de actividades técnicas:

Diseños de cada CIV: Ya se realizaron todas las reuniones con las especialistas del contrato, quedando aprobado el diseño de las diferentes vías, cada uno con sus características de uso y trafico.

- En el **Vato Nacional** se esta estudiando que la vía se haga en asfalto y no en concreto por temas de vertimiento de aceites, químicos y pinturas.

Peatones: Se presentaron 3 alternativas por cada diseño.

FDLM:

- Con respecto a la propuesta del vato Nacional en cuanto se incrementan los costos? se incrementa $1.410.000.000 aproximadamente.
- Andenes en vato Nacional es viable? ya que estos estan super deteriorados (CIV 1400104A), por favor que los especialistas y tecnicas se reunan y definan cual estructura conviene más, para la vía y el tema de andenes. verificar si es posible.
- Se solicita al FDLM ayuda con información de temas de patrimonio de los CIV's que lo requieren.

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- **NPS:** El contratista ya presentó NPS Nº 1 y 2. ya, la interventoría realizó la respectiva revisión, dando aprobación y radicando dobo ante la entidad.
* CL 16 Desde la cra 25 A hasta la Kra 26 civ 14001334: ya se realizó renovación de tuberías de agua residuales, ya se instaló confinamiento del cardinal, se instaló sobbase y la geocelda ya se va a dar inicio con la instalación de base estabilizada. El avance es de 70% al 11 de enero.
- Hoy se están fundiendo sumideros y a partir de lunes se prepara terreno para la base estabilizada
- En cronograma estamos adelantados ejecutado 70% programado 43%
* CL 9 desde la cra 26 hasta la cra 27 civ. 14000579: se inicia el día de hoy.
* cra 15 A desde la cl 8 hasta la cl 9 civ 14001047: se inicia la siguiente semana. el 22 de enero de 2026.

TDM:

- Gestión documental: Debemos radicar documentos, cuentas de cobro e informes antes del 26 de enero de 2026
- Diligenciar el excel donde están los 11 civ's iniciales, con observaciones de si se puede o no, por ejemplo la cra 15 se excluye por que la tiene la alcaldía en un contrato de la vigencia 2024, acciones de movilidad exclusiones etc. y si se está desarrollando tambien reservas, col, porcentaje de avance, Km2, fecha de apertura.

III. Social: * se realizaran todas las socializaciones de PMT requeridad por secretaria de movilidad.

- 15 enero: se desarrollaran 2 reuniones de veedores

1. Santa Isabel, donde se logró consenso para intervenir andenes y vía al mismo tiempo, piden celeridad en la inter-

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

vención pero se les explicó que se está cumpliendo con la programación (Asistieron 4 veedores)

2. Av cl 10 con cra 30 → (Asistieron 3 veedores), solicitud por tema de olores por temas de salud.
Ya el área SST y ambiental se van a encargar del tema
-En este av un contratista realizó sensibilización por tema de parqueo de motos, el cual tuvo muy buen resultado se explicó que en tiempos se está cumpliendo y en desarrollo de actividades también.

3. Reunión de inicio en Yotal Nacional → La comunidad está de acuerdo con la intervención pero solicitan al FDLM ayuda con el debate parqueo y la movilidad por obras del metro y demás.
Aquí se solicita que la chatarra que no le aparezca a... dueño se le de manejo con espacio público del FDLM.

*Por otra parte en el av de la cl 9 desde cra 26 y cra 27 se evidencia parqueo de motos, lo cual requiere proceso de sensibilización por parte del contratista de persistir el problema.
-Allí hay una persona con discapacidad visual que requiere ayuda de la entidad se va a acercar en los próximos días. (Propietario parqueadero)

MONCL → No se ha logrado la contratación debido a que los trabajadores están en metro se realiza socialización en locales comerciales, volante en PSI, con líderes locales y nada.

FDLM → Realizar acercamiento con PRENSA. y dejar soporte

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

-Mujeres → Se deben contratar más mujeres para el complimiento de la ley.
- Actas de veandad: OK.
- Informes semanales y mensuales OK

FDLM: La máquinaria que valga a realizar otras actividades no debe llevar el stiker del contrato, solo cuando este dentro del perimetro de la intervención.

Ambiental y SST: El contratista ya remitió reportes del 2025 ya se le remiten a la entidad septiembre en ceros y las otras meses con el complimiento requerido para la fecha, ya tenemos el primer reporte de granulo de caucho, de cumple hoy.
- Se evidencia herramientas, aseo y limpieza en optimas condiciones.
- Cero accidentes.
- Manejo de matas y abonos debremos mantener esta semana
- El tema de basuras, en el volante de inicio de obra se revisan temas de basura y parqueo de matas.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radicar cuentas de cobro e informes FDLM	contratista interventor.	Antes del 26 de enero
2.	Presentar cuadro excel a la entidad + todos los ajus	Interventoría	Próxima semana.
3	Presentar cuadro de personal entidad.	Interventoría	16 enero/2026
4	Manejo de olores y moscas espacio público	contratista interventoría	Próxima semana.

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	**CONTRATO COP-FDLRUU-258-2025** **OBJETO CONTRACTUAL:** **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."**	CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Fecha: Semana del 22 al 27 de diciembre de 2025	**SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES**	**Elaborado por:** **T.S Interventoría, Paola Bernal Daza**

Actividades verificadas

1. Verificación PSI y vallas informativas.
2. Atención a la comunidad.
3. Seguimiento contratación de personal.
4.Punto PAC.
5.PMT
6.Informes sociales.

Desarrollo del seguimiento (Hallazgos)

1. Durante la presente semana se realizo verificación de dos (2) PSI y dos vallas informativas en los CIV 14000117 del barrio Ricaurte y 14001334, barrio Santa Isabel.
2. Durante la presente semana el contratista cuenta con Punto para atención a la Comunidad-PAC Ubicado en la Carrera 29a # 3 44 / Barrio Santa Isabel y cuenta con canales de atención virtuales.
Teléfono: 3115708212, Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com , Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm .
El Punto de Atención a la Comunidad cuenta con pendón informativo.
3. El contratista cuenta con tres (3) personas contratadas para realizar actividades MONC.
Durante la presente semana no se cuenta con contratación de mano de obra no calificada local -MONCL, se solicita al contratista emplear mecanismos para la contratación de los mismos.
El contratista cuenta con cuatro (4) mujeres para el desarrollo de actividades contractuales.
4. Durante la presente semana, esta interventora verifico que el contratista cuenta con PAC físico, el cual es atendido de manera oportuna por la profesional social, así mismo verifico que se cuenta con canales de atención a la comunidad virtuales.
•Teléfono: 3115708212
• Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm.
Se realiza instalación del Pendón Punta PAC.
5. El día 22 de diciembre de 2025, se realizo acompañamiento durante socialización de PMT en el CIV 14001047 Barrio Voto Nacional .
6. El día 27 de diciembre de 2025, en horas de la tarde el contratista remitió vía correo electrónico los informes semanales 13 y 15.
El día 27 de diciembre de 2025, en horas de la tarde el contratista remitió vía correo electrónico el informe mensual N°3.

firmas:

Área Social del contratista
Diana Marcela Sandoval Amaya

Profesional Social de la interventoría
Paola Bernal

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	**CONTRATO COP-FDLRUU-258-2025** **OBJETO CONTRACTUAL:** **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."**	CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Fecha: Semana del 29 de diciembre de 2025 al 03 de enero de 2026	**SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES**	**Elaborado por:** **T.S Interventoría, Paola Bernal Daza**

Actividades verificadas

1. Verificación PSI y vallas informativas.
2. Atención a la comunidad.
3. Seguimiento contratación de personal.
4.Punto PAC.
5.Informes

Desarrollo del seguimiento (Hallazgos)

1. Durante la presente semana se realizo verificación de dos (2) PSI y dos vallas informativas en los CIV 14000117 del barrio Ricaurte y 14001334, barrio Santa Isabel.
2. Durante la presente semana el contratista cuenta con Punto para atención a la Comunidad-PAC Ubicado en la Carrera 29a # 3 44 / Barrio Santa Isabel y cuenta con canales de atención virtuales.
Teléfono: 3115708212, Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com , Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm .
El Punto de Atención a la Comunidad cuenta con pendón informativo.
3. El contratista cuenta con tres (3) personas contratadas para realizar actividades MONC.
Durante la presente semana no se cuenta con contratación de mano de obra no calificada local -MONCL, se solicita al contratista emplear mecanismos para la contratación de los mismos.
El contratista cuenta con cuatro (4) mujeres para el desarrollo de actividades contractuales.
4. Durante la presente semana, esta interventora verifico que el contratista cuenta con PAC físico, el cual es atendido de manera oportuna por la profesional social, así mismo verifico que se cuenta con canales de atención a la comunidad virtuales.
•Teléfono: 3115708212
• Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com
• Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm.
Se realiza instalación del Pendón Punta PAC.
5. Luego de realizar la revisión de los informes semanales se emite aprobación del informe N° 15 por medio de oficio N°IYCM-259-2025-056. y se emiten observaciones por segunda vez del informe semanal N° 13, el cual presenta información incompleta.

firmas:



Área Social del contratista
Diana Marcela Sandoval Amaya



Profesional Social de la interventoría
Paola Bernal

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	**CONTRATO COP-FDLRUU-258-2025** **OBJETO CONTRACTUAL:** **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."**	CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Fecha: Semana del 05 al 10 de enero de 2026	**SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES**	**Elaborado por:** **T.S Interventoría, Paola Bernal Daza**

Actividades verificadas

1. Reuniones de inicio
2. Volantes iinformativos
3.Verificación PSI y vallas informativas.
4. Atención a la comunidad.
5. Seguimiento contratación de personal.
6.Informes

Desarrollo del seguimiento (Hallazgos)

1.El día 07 de enero de 2026, el contratista remitió la presentación ara reunión informativa de obra para el CIV CIV 14000579 Ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27, esta fue revisada por interventoría y aprobada por medio de oficio IYCM-258-2025-059.
El día 08 de enero de 2026, se realiza reunión informativa de inicio de obra en este CIV contando con veintiocho (28) personas**.**
2. El día 05 de enero de 2026, el contratista remitió volante informativo para convocar a reunión de inicio del CIV 14000579 Ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27, este mismo día es ajustado y se remite aprobación por medio de oficio IYCM-258-2025-057.
•El día 06 de enero de 2026, esta interventoría avalo y acompaño la entrega de 31 volantes para convocar a reunión de inicio CIV 14000579 Ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27.
•El día 09 de enero de 2026, el contratista remitió volantes informativos para: convocatoria a reunión informativa de inicio de obra para Voto nacional, volante PMT, dos (2) volantes de convocatoria a comités de veeduría ciudadana para Santa Isabel y Ricaurte Calle 10, Luego de ser revisados y ajustados, esta interventoría, emitió aprobación mediante oficio COP-258-2025/058-2025 y se recibe aprobación por medio del oficio IYCM-258-2025-063. Este mismo día se avalo y acompaño la distribución de 1 volante informativos de PMT, y 31 volantes informativos de Inicio de obra, así como 4 volantes MONC en el CIV 14000579 ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27 en el barrio Ricaurte.
•El día 10 de enero de 2026, esta interventoría avalo la entrega de 32 volantes de convocatoria para Reunión informativa de inicio de obra en el segmento vial ubicado en la Carrera 15A entre Calle 8 y Calle 9 de obra en el barrio Voto Nacional CIV 14000579.
•El contratista cuenta con 4 volantes en lugares comerciales para contratación MONCL y en los PSI, como estrategia de vinculación de este personal.
3. Durante la presente semana se realizo verificación de dos (2) PSI y dos vallas informativas en los CIV 14000117 del barrio Ricaurte y 14001334, barrio Santa Isabel.
4. Durante la presente semana el contratista cuenta con Punto para atención a la Comunidad-PAC Ubicado en la Carrera 29a # 3 44 / Barrio Santa Isabel y cuenta con canales de atención virtuales.
Teléfono: 3115708212, Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com , Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm .
El Punto de Atención a la Comunidad cuenta con pendón informativo.
5. El contratista cuenta con tres (3) personas contratadas para realizar actividades MONC.
Durante la presente semana no se cuenta con contratación de mano de obra no calificada local -MONCL, se solicita al contratista emplear mecanismos para la contratación de los mismos.
El contratista cuenta con cuatro (4) mujeres para el desarrollo de actividades contractuales.
6. El día 06 de enero de 2026, el contratista remite informes semanales N° 13 y 16.
El día 07 de enero de 2026, se emite aprobación de estos informes por medio de oficio IYCM-258-2025-060.

El día 06 de enero de 2026, esta interventoría se permite remitir observaciones del informe mensual N° 3.
El día 10 de enero de 2026, el contratista remite ajustes solicitados de informe mensual N° 3**.**

firmas:



Área Social del contratista
Diana Marcela Sandoval Amaya



Profesional Social de la interventoría
Paola Bernal

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO COP-FDLRUU-258-2025** **OBJETO CONTRACTUAL:** **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."**	CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Fecha: Semana del 12 al 17 de enero de 2026	**SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES**	**Elaborado por:** **T.S Interventoría, Paola Bernal Daza**

Actividades verificadas

1. Reuniones de inicio
2. Presentaciones
3.Verificación PSI y vallas informativas.
4. Atención a la comunidad.
5. Seguimiento contratación de personal.
6.Informes
7. Veedurías
8. Solitud Acta de vecindad
9. Procesos de sensibilización
10. Comité de obra integral

Desarrollo del seguimiento (Hallazgos)

1.El día jueves 15 de enero de 2026, a las 11: 30 am, esta interventoría acompañó y avaló la reunión de inicio del Voto Nacional CIV 14001047, se contó con un total de treinta participantes.

2. El día 14 de enero de 2026. esta interventoría revisó y avaló la presentación de inicio del CIV 14001047 Voto Nacional, el cual fue radicado con oficio COP-258-2025/060-2025 y se aprobó con oficio IYCM-258-2025-068.
3. Durante la presente semana esta interventoría verificó que el contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instaladas en los CIV 14001324 en el barrio Santa Isabel y 14000434 en Ricaurte. Se solicita intalacion de la Valla del CIV 4000579 del barrio Ricaurte
Durante la presente semana esta interventoría verificó que el contratista cuenta con tres (3) PSI instalados en los CIV 14001324 en el barrio Santa Isabel, CIV 14000434 y CIV 4000579 en barrio Ricaurte.
4. Durante la presente semana el contratista cuenta con Punto para atención a la Comunidad-PAC Ubicado en la Carrera 29a # 3 44 / Barrio Santa Isabel y cuenta con canales de atención virtuales.
Teléfono: 3115708212, Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com , Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm .
El Punto de Atención a la Comunidad cuenta con pendón informativo.
5. El contratista cuenta con ocho (8) personas contratadas para realizar actividades MONC.
Durante la presente semana no se cuenta con contratación de mano de obra no calificada local -MONCL, se solicita al contratista emplear mecanismos para la contratación de los mismos.
El contratista cuenta con cuatro (4) mujeres para el desarrollo de actividades contractuales.
6. El día 13 de enero de 2026, se recibe informe semanal N° 17 con oficio N° COP-258-2025/059-2025.
El día 14 de enero de 2026, se revisa el informe y se emite aprobación por medio de oficio IYCM-258-2025-067.

7. El día 15 de enero de 2026, se realizaron dos (2) reuniones de veedores de la siguiente manera:
• Barrio Santa Isabel CIV14001047, en el que se cuenta con la participación de tres ciudadano, se llego al acuerdo de intervenir andenes y vía al mismo tiempo.
•Barrio Ricaurte 10° CIV14000434, en el que se contó con la participación de tres ciudadanos, allí se solicita{o dar manejo a los olores de cajas abiertas por intervenciones, se remitió solicitud a las áreas encargadas.
Durante la reunión de inicio del CIV CIV 14001047 en el barrio Voto Nacional, se conformó el grupo de veeduría de este CIV.
8. El contratista realizó levantamiento de acta de vecindad en la Calle 9 No. 26 - 03, piso donde opera ezenzcia y donde se verifica vitrinas y múltiple cristalería, se recomienda al propietario verificar repisas y retirar botellas del área colindante con la intervención .
9. El contratista realiza proceso de sensibilizacion en el CIV 14000579 de la Cl 9 desde la Cra 26 y Cra 27, con el fin de reordar que no se pueden parquear motos y otros vehiculos en los andenes colindantes.
10. El día 15 de enero de 2026, se realizo comité de obra integral en las instalaciones de la Alcaldía local de Mártires.

firmas:

Área Social del contratista
Diana Marcela Sandoval Amaya

Profesional Social de la interventoría
Paola Bernal

Gmail **Diana Sandoval <sociallaestanzuela258@gmail.com>**

Informes semanales 13 y 15

1 mensaje

Diana Sandoval <sociallaestanzuela258@gmail.com> 27 de diciembre de 2025 a las 12:02
Para: intervsocial2024@gmail.com

Buen dia

Cordial saludo, me permito enviar los informes semanales 13 y 15, en los que se relacionan las actividades ejecutadas por el componente social.

13. semana del 8 al 13 de diciembre
15. semana del 22 al 27 de diciembre

Quedo atenta a cualquier información adicional.

Saludos

Diana Sandoval
Residente Social
Consorcio La Estanzuela

2 adjuntos

INFORME SEMANALL N°13 del 09 al 13 Dic.xlsx
2862K

INFORME SEMANALL N°15 del 22 al 27 Dic.xlsx
6633K

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

IYCM-259-2025-056

Señores
CONSORCIO LA ESTANZUELA
Rafael Eduardo Montes Navas
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 259 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN."

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME SEMANAL N° 15 - RESPUESTA COMUNICADO ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los programas y lineamientos del **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL**, nos permitimos emitir aprobación del **INFORME SEMANAL Nº15 DEL AREA SOCIAL**, emitido por el contratista de obra, **CONSORCIO LA ESTANZUELA,** en el marco del **contrato de obra 258 de 2025**.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

Gmail **Diana Sandoval <sociallaestanzuela258@gmail.com>**

Informes semanales No. 13 y 16

1 mensaje

Diana Sandoval <sociallaestanzuela258@gmail.com> 6 de enero de 2026 a las 12:13
Para: intervsocial2024@gmail.com

Buen dia

Cordial saludo, me permito enviar los informes semanales que se tienen pendientes a la fecha para los fines pertinentes.

13. Del 9 al 13 de diciembre de 2025.
16. Del 29 de diciembre al 3 de enero de 2026.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos

Diana Sandoval
Residente Social
Consorcio La Estanzuela

2 adjuntos

INFORME SEMANALL N°13 del 09 al 13 Dic.xlsx
2864K

INFORME SEMANALL N°16 del 29 AL 3 Dic.xlsx
2098K

Bogotá D.C., 07 de enero de 2026

IYCM-258-2025-060

Señores
CONSORCIO LA ESTANZUELA
Rafael Eduardo Montes Navas
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 259 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN."

ASUNTO: APROBACIÓN INFORMES SEMANALES N° 13 Y 16 DEL AREA DE GESTIÓN SOCIAL- RESPUESTA ARCHIVOS REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los programas y lineamientos del **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL**, nos permitimos emitir aprobación **de informes semanales 13 y 16 del área de gestión social**, remitido por el contratista de obra, **CONSORCIO LA ESTANZUELA,** en el marco del **contrato de obra 258 de 2025**.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

Bogotá D.C., 13 de enero de 2026

Señores:
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.
Atn: Carlos Alberto Arámbula Currea
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME SEMANAL No. 17

Buen día

Cordial saludo, por este medio, nos permitimos enviar el informe semanal No. 17, en el que se relacionan las actividades de gestión social adelantadas durante la semana del 5 al 10 de enero de 2026.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos

JULIAN CAMILO POVEDA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO LA ESTANZUELA
CONSORCIO LA ESTANZUELA
E-mail: consorciolaestanzuela@gmail.com

Bogotá D.C., 14 de enero de 2026

IYCM-258-2025-067

Señores
CONSORCIO LA ESTANZUELA
Rafael Eduardo Montes Navas
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 259 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN."

ASUNTO: APROBACIÓN DEL INFORME SEMANAL N° 17 DE GESTIÓN SOCIAL-RESPUESTA COMUNICADO COP-258-2025/059-2025

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los programas y lineamientos del **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL**, nos permitimos emitir aprobación del **informe semanal N°17 del área de gestión social,** remitido por el contratista de obra, **CONSORCIO LA ESTANZUELA,** en el marco del **contrato de obra 258 de 2025**.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

	OBJETO DEL CONTRATO **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."**	
	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	13/01/2026

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PLAN DE GESTION SOCIAL	**CUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO**	N.A	N.A	N.A
	REUNIONES DE INICIO	7/01/2026	Se realiza el envío de la presentación para la reunión informativa de inicio de obra para Ricaurte Calle 9° a la interventoría y se recibe aprobación el mismo día, mediante el oficio IYCM-258-2025-059.	El día 07 de enero de 2026, el contratista remitió la presentación ara reunión informativa de obra para el CIV CIV 14000579 Ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27, esta fue revisada por interventoría y aprobada por medio de oficio IYCM-258-2025-059. El día 08 de enero de 2026, se realiza reunión(en informativa de inicio de obra en este CIV contando con veintiocho (28) personas.
		8/01/2026	Se realiza reunión informativa de inicio de obra en el CIV 14000579 Ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27, se desarrolla en el mismo segmento vial y se cuenta con una afluencia de 28 personas.	
	REUNIONES EXTRAORDINARIAS	N.A	N.A	N.A
	PRESENTACIONES	N.A	N.A	N.A
ACTIVIDADES DIVULGACIÓN	**VOLANTES INFORMATIVOS**	5/01/2026	Se realiza el envió del volante de convocatoria a reunión de inicio de Ricaurte 9°	•El día 05 de enero de 2026, el contratista remitió volante informativo para convocar a reunión de inicio del CIV 14000579 Ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27, este mismo día es ajustado y se remite aprobación por medio de oficio IYCM-258-2025-057. •El día 06 de enero de 2026, esta interventoría avalo y acompaño la entrega de xx volantes para convocar a reunión de inicio CIV 14000579 Ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27. •El día 09 de enero de 2026, el contratista remitió volantes informativos para: convocatoria a reunión informativa de inicio de obra para Voto nacional, volante PMT, dos (2) volantes de convocatoria a comités de veeduría ciudadana para Santa Isabel y Ricaurte Calle 10, Luego de ser revisados y ajustados, esta interventoría, emitió aprobación mediante oficio COP-258-2025/058-2025 y se recibe aprobación por medio del oficio IYCM-258-2025-063. Este mismo día se avalo y acompaño la distribución de 1 volante informativos de PMT, y 31 volantes informativos de Inicio de obra, así como 4 volantes MONC en el CIV 14000579 ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27 en el barrio Ricaurte. •El día 10 de enero de 2026, esta interventoría avalo la entrega de 32 volantes de convocatoria para Reunión informativa de inicio de obra en el segmento vial ubicado en la Carrera 15A entre Calle 8 y Calle 9 de obra en el barrio Voto Nacional CIV 14000579. •El contratista cuenta con 4 volantes en lugares comerciales para contratación MONCL y en los PSI, como estrategia de vinculación de este personal.
		5/01/2026	Se recibe la a aprobación del volante de convocatoria a reunión de inicio bajo el oficio IYCM-258-2025-057	
		6/01/2026	Se realiza volanteo de convocatoria a reunión informativa de inicio de obra en el segmento vial a intervenir ubicado en la Calle 12 entre Carrera 26 y Carrera 27, en el barrio Ricaurte 9° CIV 14000579 con un total de entrega de 34 volantes.	
		7/01/2026	Se realiza instalación de volantes MONC en establecimientos comerciales de los dos segmentos activos, para incentivar la vinculación de mano de obra local.	
		9/01/2026	Se realizó el envió de volantes de convocatoria a reunión informativa de inicio de obra para Voto nacional y volantes de convocatoria a comités de veeduría ciudadana para Santa Isabel y Ricaurte Calle 10, a la interventoría, mediante oficio COP-258-2025/058-2025 y se recibe aprobación por medio del oficio IYCM-258-2025-063.	
		9/01/2026	Se realiza entrega de 31 volantes informativos de PMT, y 31 volantes informativos de Inicio de obra, así como 4 volantes MONC en el CIV 14000579 ubicado en la Calle 9 entre Carrera 26 y Carrera 27 en el barrio Ricaurte.	
		10/01/2026	Se realiza entrega de 32 volantes de convocatoria para Reunión informativa de inicio de obra en el segmento vial ubicado en la Carrera 15A entre Calle 8 y Calle 9 de obra en el barrio Voto Nacional CIV 14000579	
	VALLAS INFORMATIVAS	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	Se realiza actualización de valla informativa en el barrio Santa Isabel CIV14001334	Durante la presente semana , esta interventoría verifico que el contratista cuenta con dos vallas informativas en los CIVs 14001334 y 14000434.
			Se realiza actualización de valla en el barrio Ricaurte Calle 10° CIV14000434	
	PSI	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	Se realiza validación de PSI instalado en el CIV14000434 ubicado en el barrio Ricaurte Calle 10°	Durante la presente semana , esta interventoría verifico que el contratista cuenta con dos PSI en los CIVs 14001334 y 14000434.
			se realiza validación de PSI instalado en el CIV14001334 en el barrio Santa Isabel .	
	PLEGABLES AFICHES Y OTROS	N.A	N.A	N.A
PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA	**PQRSD**	N.A	N.A	N.A
	PAC	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	Se cuenta con Punto de atención a la comunidad físico-PAC: carrera 29a#3-44 •Teléfono: 3115708212 • Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com • Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm se realiza instalación del PAC.	Durante la presente semana, esta interventora verifico que el contratista cuenta con PCA físico, el cual es atendido de manera oportuna por la profesional social, así mismo verifico que se cuenta con canales de atención a la comunidad virtuales. •Teléfono: 3115708212 • Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com • Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm. Se realiza instalación del Pendón Punta PAC.
PROGRAMA DE VEEDURIAS CIUDADANAS	**COMITÉ DE VEEDURÍA**	N.A	N.A	N.A
	REUNIONES COMITÉ DE VEEDORES	N.A	N.A	N.A
PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS EN OBRA	**CAPACITACIÓN A PERSONAL EN OBRA**	N.A	N.A	
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLEY CON ENFOQUE DE GENERO	**MONC**	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	Durante la presente semana el contratista cuenta con 3 personas contratadas para realizar actividades de MONC.	El contratista cuenta con tres (3) personas contratadas para realizar actividades MONC.
	MONCL	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	Durante la presente semana no se contó con la vinculación de personal MONCL, sin embargo se están implementando estrategias para realizar contratación de personas locales.	Durante la presente semana no se cuenta con contratación de mano de obra no calificada local -MONCL, se solicita al contratista emplear mecanismos para la contratación de los mismos.
	CONTRATACIÓN CON ENFOQUE DE GENERO	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	El contratista cuenta con cuatro mujeres contratadas.	El contratista cuenta con cuatro (4) mujeres para el desarrollo de actividades contractuales.
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS	**ACTAS DE VECINDAD DE INICIO**	N.A	N.A	N.A
	ACTAS DE COMPROMISO	N.A	N.A	N.A
	ACTAS DE VECINDAD DE FINALIZACIÓN	N.A	N.A	N.A

	OBJETO DEL CONTRATO **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."**	
	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	13/01/2026



PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PROGRAMA SEGUIMIENTO Y CONTROL	COMITÉ INTEGRAL DE OBRA	N.A	N.A	N.A
	COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL	N.A	N.A	N.A
	RECORRIDOS	N.A	N.A	N.A
	MESAS DE TRABAJO	N.A	N.A	N.A
INFORMES DE GESTION	INFORME SEMANAL	6/01/2026	Se hace el envío de los informes semanales #13 y 16 para revisión.	El día 06 de enero de 2026, el contratista remite informes semanales N° 13 y 16.
		7/01/2026	se recibe correo con la aprobación de los informes semanales #13 y 16 bajo el oficio IYCM-258-2025-060	El día 07 de enero de 2026, se emite aprobación de estos informes por medio de oficio IYCM-258-2025-060.
	INFORME MENSUAL	6/01/2026	Se recibe correo con observaciones del Informe mensual #3	El día 06 de enero de 2026, esta interventoría se permite remitir observaciones del informe mensual N° 3.
		10/01/2026	Se realiza envió del informe con las correcciones solicitadas debidamente subsanadas.	El día 10 de enero de 2026, el contratista remite ajustes solicitados de informe mensual N° 3.
	INFORME FINAL	N.A	N.A	N.A
GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	Durante la semana que se relaciona en el presente informe, se realizan varios acercamientos a la comunidad: en primer lugar, se logra la reunión informativa de inicio de obra respectiva al segmento vial ubicado en Ricaurte calle 9, en segundo lugar se realizó entrega de los volantes informativos de inicio de obra pertinentes para el inicio de la intervención en el segmento vial ubicado en la Calle 9 entre carrera 26 y carrera 27, así como la convocatoria ala reunión informativa de inicio de obra que se realizará en el segmento vial ubicado en voto nacional. En tercer lugar, se logró la entrega de volantes de convocatoria MONC en diferentes comercios ubicados en los segmentos viales de Santa Isabel, Ricaurte Calle 10 y Ricaurte Calle 9. Por último se logra la aprobación de los informes semanales pendientes y se reciben correcciones del informe mensual de gestión social, así como el envió de las respectivas correcciones.	Durante la presente semana, esta interventoría verificó y aprobó las actividades sociales, en cumplimiento del PGS y el anexo técnico.

Actividades de la siguiente semana
Entrega informe semanal
Comité integral de obra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. DIANA MARCELA SANDOVAL AMAYA

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: P.S PAOLA BERNAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.”					
No. CONTRATO	258 - 2025	**PERÍODO**	Semana del 5 al 10 de enero de 2026	**FECHA**	13/01/2026

	
Convocatoria a Reunión de inicio Ricaurte 9° CIV 14000579	Reunión informativa de inicio de obra en Ricaurte 9° CIV 14000579
	 
Instalación de volantes MONC en los CIV´s :14000434 -14001334 -14000579	Validación de instalación de los PSI instalados en los CIV´s 14000434 -14001334
	
Entrega de volantes informativos de inicio de obra y PMT en el barrio Ricaurte 9° en el CIV 14000579	Convocatoria de reunión inicial en el barrio Voto Nacional CIV14001014

OBSERVACIONES

Bogotá D.C., 19 de enero de 2026

Señores:
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.
Atn: Carlos Alberto Arámbula Currea
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME SEMANAL No. 18

Buen día

Cordial saludo, por este medio, nos permitimos enviar el informe semanal No. 18, en el que se relacionan las actividades de gestión social adelantadas durante la semana del 13 al 17 de enero de 2026.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos

JULIAN CAMILO POVEDA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO LA ESTANZUELA
CONSORCIO LA ESTANZUELA
E-mail: consorciolaestanzuela@gmail.com

Bogotá D.C., 19 de enero de 2026

IYCM-258-2025-074

Señores
CONSORCIO LA ESTANZUELA
Rafael Eduardo Montes Navas
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 259 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN."

ASUNTO: APROBACIÓN DEL INFORME SEMANAL N° 18 DE GESTIÓN SOCIAL-RESPUESTA COMUNICADO COP-258-2025/062-2025

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los programas y lineamientos del **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL**, nos permitimos emitir aprobación del **informe semanal N°18 del área de gestión social,** remitido por el contratista de obra, **CONSORCIO LA ESTANZUELA,** en el marco del **contrato de obra 258 de 2025**.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

CONSORCIO LA ESTANZUELA	**OBJETO DEL CONTRATO** **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."** **TIPO DE DOCUMENTO** FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	BOGOTÁ

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	Semana del 13 al 17 de enero 2026	19/01/2026

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PLAN DE GESTION SOCIAL	CUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO	N.A	N.A	N.A
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	REUNIONES DE INICIO	15/01/2026	Se realiza reunión informativa de inicio de obra en el barrio Voto Nacional CIV 14001047, se contó con la participación de 30 ciudadanos.	El día jueves 15 de enero de 2026, a las 11: 30 am, esta interventoría acompañó y avaló la reunión de inicio del Voto Nacional CIV 14001047, se contó con un total de treinta participantes.
	REUNIONES DE EXTRAORDINARIAS	N.A	N.A	N.A
		N.A	N.A	N.A
		N.A	N.A	N.A
	PRESENTACIONES	14/01/2026	Se realiza el envío de la presentación de reunión de inicio de Ricaurte Calle 10° mediante el oficio COP-258-2025/060-2025 y se recibe aprobación bajo el oficio IYCM-258-2025-068.	El día 14 de enero de 2026. esta interventoría revisó y avaló la presentación de inicio del CIV 14001047 Voto Nacional, el cual fue radicado con oficio COP-258-2025/060-2025 y se aprobó con oficio IYCM-258-2025-068.
ACTIVIDADES DIVULGACIÓN	VOLANTES INFORMATIVOS	N.A	N.A	N.A
	VALLAS INFORMATIVAS	Semana del 13 al 17 de enero de 2026	Se realiza recorrido de actualización en las vallas informativas instaladas los CIV´s 14001334 en Santa Isabel y 14000434 en Ricaurte.	Durante la presente semana esta interventoría verificó que el contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instaladas en los CIV 14001324 en el barrio Santa Isabel y 14000434 en Ricaurte.
	PSI	Semana de 13 al 17 de enero de 2026	Se realiza validación de instalación correcta de PSI ubicados en los CIV´s 14001334 en Santa Isabel y 14000434 en Ricaurte.	Durante la presente semana esta interventoría verificó que el contratista cuenta con tres (3) PSI instalados en los CIV 14001324 en el barrio Santa Isabel, CIV 14000434 y CIV 4000579 en bario Ricaurte.
		16/01/2026	Se realiza instalación del PSI correspondiente al CIV 4000579, ubicado en le barrio Ricaurte Calle 9 en la Calle 9 No. 26 - 32, en el que se cuenta con el volante informativo de inicio de obra, volante informativo PMT y volante MONC.	
	PLEGABLES AFICHES Y OTROS	N.A	N.A	N.A
PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA	PQRSD	N.A	N.A	N.A
	PAC	Semana del 13 de Ene al 17 de 2026	Se cuenta con Punto de atención a la comunidad físico-PAC: carrera 29a#3-44 •Teléfono: 3115708212 • Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com • Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm se realiza instalación del punta PAC.	Durante la presente semana, esta interventora verifico que el contratista cuenta con PCA físico, el cual es atendido de manera oportuna por la profesional social, así mismo verifico que se cuenta con canales de atención a la comunidad virtuales. •Teléfono: 3115708212 • Correo electrónico:socialaestanzuela258@gmail.com • Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm. Se realiza instalación del Pendón Punta PAC.
PROGRAMA DE VEEDURIAS CIUDADANAS	COMITÉ DE VEEDURÍA	15/01/2026	Se toman datos de los ciudadanos asistentes a la reunión informativa de inicio de obra que desean participar en el comité de veeduría ciudadana pertinente para el CIV 14001047 en el barrio Voto Nacional.	Durante la reunión(en de inicio del CIV CIV 14001047 en el barrio Voto Nacional, se conformo el grupo de veeduría de este CIV.
	REUNIONES COMITÉ DE VEEDORES	15/01/2026	Se lleva acabo primer comité de veeduría ciudadana en el frente de obra del barrio Ricaurte 10° CIV14000434, en el que se contó con la participación de 3 ciudadanos.	El día 15 de enero de 2026, se realizaron dos (2) reuniones de veedores de la siguiente manera: • Barrio Santa Isabel CIV14001047, en el que se cuenta con la participación de tres ciudadano, se llego al acuerdo de intervenir andenes y vía al mismo tiempo. •Barrio Ricaurte 10° CIV14000434, en el que se contó con la participación de tres ciudadanos, allí se solicita(o dar manejo a los olores de cajas abiertas por intervenciones, se remitió solicitud a las áreas encargadas.
		15/01/2026	Se lleva acabo primer comité de veeduría ciudadana en el frente de obra del barrio Santa Isabel CIV14001047, en el que se cuenta con la participación de tres ciudadanos.	
PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS EN OBRA	CAPACITACIÓN A PERSONAL EN OBRA	N.A	N.A	N.A
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLEY CON ENFOQUE DE GENERO	MONC	Semana del 13 de Ene al 17 de 2026	Durante la presente semana el contratista cuenta con 8 personas contratadas para realizar actividades de MONC.	El contratista cuenta con ocho (8) personas contratadas para realizar actividades MONC.
	MONCL	Semana del 13 de Ene al 17 de 2026	Durante la presente semana no se contó con la vinculación de personal MONCL	Durante la presente semana no se cuenta con contratación de mano de obra no calificada local -MONCL, se solicita al contratista emplear mecanismos para la contratación de los mismos.
	CONTRATACIÓN CON ENFOQUE DE GENERO	Semana del 13 de Ene al 17 de 2026	Durante la presente semana el contratista cuenta con 4 mujeres contratadas.	El contratista cuenta con cuatro (4) mujeres para el desarrollo de actividades contractuales.
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS	ACTAS DE VECINDAD DE INICIO	13/01/2026	Se realizó levantamiento de acta de vecindad de inicio en las instalaciones de Ezenzia ubicada en la Calle 9 No. 26 - 03, teniendo en cuenta la cantidad de vitrinas y productos frágiles en la zona, que se podrían ver afectados por la vibración de la maquinaria.	El contratista realizo levantamiento de acta de vecindad en la Calle 9 No. 26 - 03, piso donde opera ezenzcia y donde se verifica vitrinas y múltiple cristalería, se recomienda al propietario verificar repisas y retirar botellas del área colindante con la intervención
	ACTAS DE COMPROMISO	N.A	N.A	N.A
	SENSIBILIZACION	17/01/2026	Se realiza acercamiento a los predios y comercios en los que se evidencia el estacionamiento de motos sobre el sendero peatonal para sensibilizar sobre la importancia de mantener la zona libre de vehículos, de manera que se garantice el acceso peatonal.	El contratista realiza proceso de sensibilizacion en el CIV 14000579 de la Cl 9 desde la Cra 26 y Cra 27, con el fin de reordar que no se pueden parquear motos y otros vehículos en los andenes colindantes.
	ACTAS DE VECINDAD DE FINALIZACIÓN	N.A	N.A	N.A

CONSORCIO LA ESTANZUELA	**OBJETO DEL CONTRATO** **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."** **TIPO DE DOCUMENTO** FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	BOGOTÁ

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	Semana del 13 al 17 de enero 2026	19/01/2026

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PROGRAMA SEGUIMIENTO Y CONTROL	COMITÉ INTEGRAL DE OBRA	15/01/2026	Se realiza cuarto comité integral de obra en las nuevas instalaciones de la alcaldía local de mártires en el que se cuenta con la participación del profesional de apoyo a la supervisión, el equipo profesional de la interventoría y del contratista.	El día 15 de enero de 2026, se realizo comité de obra integral en las instalaciones de la Alcaldía local de Mártires.
	COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL		N.A	N.A
	RECORRIDOS	N.A	N.A	N.A
	MESAS DE TRABAJO	N.A	N.A	N.A
INFORMES DE GESTION	INFORME SEMANAL	13/01/2026	Se hace el envió del informe semanal #17, mediante el oficio COP-258-2025/059-2025.	El día 13 de enero de 2026, se recibe informe semanal N° 17 con oficio N° COP-258-2025/059-2025. El día 14 de enero de 2026, se revisa el informe y se emite aprobación por medio de oficio IYCM-258-2025-067.
		14/01/2026	se recibe correo con la aprobación del informe semanal #17 por parte de la interventoría bajo el oficio IYCM-258-2025-067.	
	INFORME MENSUAL	N.A	N.A	N.A
	INFORME FINAL	N.A	N.A	N.A
GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	Semana del 13 de Ene al 17 de 2026	Durante la semana que se reporta en el presente informe, se logró la reunión informativa de inicio de obra en el frente de obra ubicado en el barrio Voto Nacional, así mismo, se realiza la instalación del PSI pertinente para el frente de obra ubicado en la Calle 9, en el barrio Ricaurte. Se conforma el comité de veeduría ciudadana del frente de obra ubicado en el Voto Nacional, y se logra el primer comité de veeduría ciudadana para Santa Isabel y Ricaurte Calle 10. Se realiza el cuarto comité integral de obra y se logra el envió y aprobación del informe semanal No. 17, de esta ,manera se garantizó el cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Gestión Social.	Durante la presente semana, esta interventoría verificó y aprobó las actividades sociales, en cumplimiento del PGS y el anexo técnico.

Actividades de la siguiente semana
Entrega informe semanal
Comité integral de obra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. DIANA MARCELA SANDOVAL AMAYA

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: P.S PAOLA BERNAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.”					
No. CONTRATO	258 - 2025	**PERÍODO**	Semana del 13 al 17 de Ene 2026	**FECHA**	19/01/2026





Recorrido y actualización de Vallas Informativas en los CIV 14000434-14001334





Actualización de PSI en los CIV´s 14000434-14001334



Se realiza instalación del PSI del Barrio Ricaurte 9° CIV 14000579



Reunión Informativa de inicio de obra en el barrio Voto Nacional CIV 14001047





Se realiza el primer comité de veeduría ciudadana en los CIV´s 14000434-14001334



Sensibilización de parqueo de motos en el sendero peatonal habilitado para el frente de obra ubicado en el CIV 14000579 en el barrio Ricaurte

OBSERVACIONES

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2025

Señores:
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.
Atn: Carlos Alberto Arámbula Currea
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ASUNTO: RADICACION INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL Nº3

Buen día

Cordial saludo, por este medio, nos permitimos hacer la entrega de la versión inicial del informe mensual de gestión social No. 3, en el que se relacionan las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2025, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social.

Saludos

CONSORCIO
LA ESTANZUELA

JULIAN CAMILO POVEDA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONSORCIO LA ESTANZUELA
E-mail: consorciolaestanzuela@gmail.com

Bogotá D.C., 13 de enero de 2026

IYCM-258-2025-066

Señores
CONSORCIO LA ESTANZUELA
Rafael Eduardo Montes Navas
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 259 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN."

ASUNTO: APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL N°3- RESPUESTA COMUNICADO COP-258-2025-048-2025

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los programas y lineamientos del **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL**, nos permitimos emitir aprobación del **informe mensual de Gestión social N° 3,** remitido por el contratista de obra, **CONSORCIO LA ESTANZUELA,** en el marco del **contrato de obra 258 de 2025**.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1