FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía




Foto No 1
Descripción
Acceso Vehicular



Foto No 2
Descripción
Deprendimiento de cabeza (Pared)




Foto No 3
Descripción
Fuera de la propiedad del inmueble



Foto No 4
Descripción
Fecha - Zona Común

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L.
(Nombre) KATERINE L.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fomenda
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL ÁLZATE
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Nydia Forero Reyes
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 686-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
25	09	2025			12	☑	☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Tatiana Sánchez
CC propietario	1022493016
Telefono	318 4303573
Correo electrónico	tatisa1@hotmail.com
Dirección	Pese Sur #20-53
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Barrio	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Caja En Pozo
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 25 de septiembre de 2025, el compareciente tecnico en conjunto con el área social, realiza visita tecnica y levanta acta de vecindad en el inmueble detallado de la parte superior.

Fachada: Este inmueble cuenta con 3 niveles, tadillo a la vista de color rojizo; planta baja, a la izquierda se encuentra una banda, al lado del acceso sobre la pared cuelga una rejilla en fabrica y en el centro hay una puerta de color gris para el ingreso de acceso peatonal, a la derecha se observa dos accesos adicionales; uno con una rejilla en fabrica y el otro con persiana metalica enrollable. Segundo nivel presenta tres ventanas con marco blanco cubiertas con rejillas en fabrica de seguridad. Tercer nivel tiene una ventana amplia de 3 secciones y se observa parte de la estructura de la terraza del lado derecho sin acabados (ladrillo a medio cubrir) la pared esta pintura y segundo nivel cuenta con ceramica color naranja. Se evidencia cableado electrico al costado izquierdo de la fachada y en el primer nivel se observa los acabados de ceramica con lineas superiores, en el tercer nivel se observa ausencia de ceramicas, se evidencia tambien ruptura y ausencia de ceramica en la parte esquinera del inmueble.

Local Comercial: fisuras en dos baldosas en el ingreso, paredes y techo con sus respectivos acabados,

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se evidencia reja de seguridad y persiana metálica enrollable.

Nota: Casa residencial con aproximadamente 5 apartamentos y 3 aparta estudios, a los cuales no se tienen acceso por motivos de arrendamiento. Es importante aclarar que el contratista no se hace responsable de las afectaciones al interior del inmueble.

El componente social del contrato DC 2025. Hace extensiva la invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 4 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida Caracas N° 41B-30 sur, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 2
Descripción
Fachada del inmueble



Foto No 1
Descripción
Techo - Fachada



Foto No 3
Descripción
Ingreso / zona Comun




Foto No 4
Descripción
Esquina de la casa

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en esta, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Gallón
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L.
(Nombre) KATERINE L.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 842-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
DD MM AA			12	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Tatiana Sanchez
CC propietario: 1022793016
Teléfono: 3184308573
Correo electrónico: Itatis01@hotmail.com
Dirección: Diag 31 Sur #26-53 No. de placa: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		Fal El Aviso
3. Energía	X		
4. Telefonía	X		
5. Gas	X		
6. TICS		X	
8. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial	X	7. Bien de interés cultural?	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO X
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI		NO
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Este inmueble posee dos pisos, la vista de alzado consta, planta baja y la segunda se encuentra sin fondo, el lado del acceso sobre la pared vecina posee ventana sobre esta hay una puerta de color azul para el ingreso principal, a la derecha se observa 3 ventanas, una con una reja de color y el otro con persianas metálicas enrollables, segundo nivel presenta 3 ventanas una mayor y dos menores, puertas y rejas en regular estado, tiene una ventana amplia de 3 secciones, se observa parte de la estructura de la fachada del lado derecho sin tarrajeo (Techo a medio labrar) la fachada esta pintada y en segundo nivel esta con pintura color carne, se evidencia cableado electrico atravesando la fachada y en el punto para se observa las acometidas de guaduas con tuberías sanitarias, en el tercer piso se observa (desprendimiento) Baldosa de cerámica. se evidencia ruptura y ausencia de cerámica en la parte izquierda del inmueble.
Nota: Casa residencial con 2 pisos 3 aptos y 3 aparta estudios, a los cuales no se tiene acceso por

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

metros de empradización
local comercial: tiene en dos baldosas de ingreso, pared y techo con sus respectivas acabados, se evidencia
teja de seguridad y persiana metálica enrollable.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
25	09	2025			13	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	MARTHA CECILIA YONDA
CC propietario	1024485104
Teléfono	3224225981 / 3132264975
Correo electrónico	N/A
Dirección	DG 52 BIS 2 # 26-65 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	15 MTS — Barrio: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	NO SE TIENE CONEXIÓN DE CAJA.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TCS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 25 de septiembre de 2025, el componente técnico, en conjunto con el área social, realiza visita técnica y levanta acta de vecindad en el inmueble detallado en la parte superior.

FACHADA: Vivienda de dos pisos construida en mampostería de ladrillo pintado. El muro principal cuenta con revestimiento color naranja oscuro, elementos horizontales (franjas) pintados de color azul celeste, puerta de acceso peatonal metálica color amarillo con abertura vertical. Ventanas: Estructura metálica con vidrios, en el segundo piso se evidencia cortina y tela en los mismos. En la parte inferior, portón lateral metálico de hojas abatibles color verde con detenido en la parte superior e inferior.

Uso Comercial: Toda cuellable, piso con sus respectivos acabados al igual que los paredes interiores, el local se encuentra dotado de condiciones adecuadas para uso comercial.

PISO 2: Se observan dos ventanas en la fachada principal, con acabado en ladrillo pintado. La continuidad del acabado vertical en ladrillo interrumpe una franja horizontal de color azul celeste, lo que indica una

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

posible modificación en la fachada original. La cubierta del inmueble no es visible desde la parte exterior por lo tanto no se puede determinar su material o estado de conservación. Se identifica la presencia de cableado aéreo en la parte frontal del inmueble.

Nota: Aunque no es visible desde el exterior, se informa que el inmueble cuenta con un tercer piso, según información suministrada por el encargado presente. Esta planta adicional no tiene elementos constructivos visibles desde la vía pública.
Es importante mencionar que el contratista no se hace responsable de afectaciones al interior del inmueble.

El componente social del contrato PC 2023. Hace extensiva la invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 4 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la Avenida Caracas N° 9-16 3er Piso, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción
Acceso ingreso Peatonal



Foto No 2
Descripción
Fachada del inmueble



Foto No 3
Descripción
Fachada del inmueble



Foto No 4
Descripción
Foto del encargado del predio

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Aviliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L.
(Nombre) KATERINE L.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alcalá
Director Técnico - Contratista

(Firma) Martha Yanda
(Nombre) Martha Cecilia Y.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 692-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☑ / CIERRE ☐
30	Septiembre	2025			14	



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: (APARTAMENTO DE FACHADA (ARRIENDO ACT...
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: 52 B Sur # 26-93 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Barrio:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Levantamiento de fachada: Visita 23, 29, 30 Septiembre 2025. Se respeta.
Fachada de predio de dos pisos en mal estado, puertas y rejas metálicas, paredes en mal estado, clases Llenas a nivel de acabado bogotá. Antejardín en tierra, sin jardín, pintura y estructura metálica en mal estado. El frente y los presentan inseguridad metálica en todo el predio.
En el primer piso se encuentran dos puertas metálicas rejas y un portón en doble metálico, todas con señales de desgaste. En el segundo piso hay dos ventanas correspondientes a las dos puertas metálicas y pintadas con tejas. También se observa una puerta metálica con vidrio protegido con reja metálica. Cabe aclarar tiene estructura de teja a la vista con metálica de plástico, tiene ondulado y la letura amarilla con números de contrato adjudicado que la propiedad está en venta.
Andén: Existe en la vista en bordes de concreto, presenta desgaste en algunas áreas y leve invasión de vegetación (pasto natural) entre las juntas de los bloques.
Diferente: la altura este predio respecto de la puerta principal de acceso peatonal.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: El día jueves 25 de septiembre se realizo primera visita, en la cual no se obtuvo respuesta.
El día lunes 29 de septiembre, se realizo segunda visita, en la cual no se obtuvo respuesta.
El día martes 30 de septiembre, se realizo tercera visita, en la cual no se obtuvo respuesta.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción
segunda Visita




Foto No 2
Descripción
Tercera Visita.


Foto No 3
Descripción

Foto No 4
Descripción

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L.
(Nombre) KATERINE L.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 602-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA	
24	Septiembre	2025			15	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luis Héctor Sequeda Pinzón
CC propietario	(22)79420992
Teléfono	3212145316
Correo electrónico	kanokoseb@gmail.com
Dirección	TV 2B #26-61 Int
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7.11
Balcón	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Edificación de uso residencial, de tres niveles. Detalle a la vista en los dos niveles superiores. El primer nivel está parcialmente cubierto con enchape pintado en color amarillo, y muestra una zona sin revocar, donde se evidencia el muro de soporte en estado rústico. El zócalo presenta deterioro en partes visibles del material base (posiblemente ladrillo) cubierto con concreto deteriorado.
Acceso principal: Puerta metálica de doble hoja pintada en negro, con elementos calados decorativos verticales. Acceso peatonal secundario: puerta individual más pequeña, ubicada a la derecha del portón de hierro, bajo una cubierta de losa inclinada.
Ventanería: Ventanas de aluminio pintado color dorado con vidrio transparente, rejas metálicas en forma de conos, instaladas como protección en todas las ventanas visibles.
La cubierta no es completamente visible, pero se aprecia una pendiente leve con recubrimiento en teja u otro material liviano.
Se observan tres medidores de servicios públicos (energía y/o agua) en la parte baja del muro derecho.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada en general muestra signos de deterioro en el primer nivel (desprendimiento de revestimiento). Nivel superior se evidencia el ladrillo a la vista, nivel intermedio se evidencia revestimientos desprendidos humedad y desgaste evidente en la zona de acceso y aceras.
El andén frente al predio muestra daños (fisuras y baldosas), con presencia de registros de servicios públicos visibles

Piso 1 - Ingreso: Concreto a la vista (Gris), paredes con sus respectivos acabados recibos en la parte interior.
Zona baño: Diferencia segundo piso, paredes con desprendimientos en sus acabados en la parte interior.
Parqueadero: Piso en baldosa pared derecha con sus respectivos acabados, pared izquierda ladrillo a la vista, parte superior ventanas con sus respectivas rejas, alrededor se evidencia en obra gris, concreto a la vista.
Apto 1: Acceso, piso en baldosa, área de trabajo en baldosa.
Habitación 1, 2 y 3: Con sus respectivos acabados, área de trabajo con fisuras en sus muros.

Piso 2 - Escalera en concreto a la vista, presenta aprox 3 baldosas al ingreso.
Apto 2: Sin acceso por motivo de aislamiento
Pasillo: Presenta a la salida de una baldosa
Apto 3: En construcción, en sala se evidencia área de trabajo con multiples fisuras en sus muros

Escalera del tercer piso en concreto a la vista, presenta deterioro, pared izquierda subiendo las escaleras con sus acabados

Apto 4: Vidrio con vista al exterior, reja en la parte inferior, puertas, ventanas con sus respectivos cerramientos
Habitación: Ventanas con sus respectivos cerramientos al igual que sus acabados

Apto 2 piso: Ventana vista al exterior se observa vidrio con captura.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción
Estado del orden



Foto No 2
Descripción
Fachada del inmueble



Foto No 3
Descripción
Fachada del inmueble



Foto No 4
Descripción
Ingreso al inmueble

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Zulma Sosa
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L.
(Nombre) KATERINE L.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arcate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Sebastian S.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
25	09	2025			16	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	ROSALBA SOLANILLA PINEDA
CC propietario	51718617
Teléfono	3222196993
Correo electrónico	rosalbasalamanca13@gmail.com
Dirección	CR 52B SUR # 26-89 — No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	6.50 MTS — Barrio 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	UBICADA EN EL ANDEN
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos	1			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Cerrado	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 25 de septiembre de 2025, el suscrito topógrafo en ejercicio en el área social, realiza visita técnica y levanta acta de vecindad en el inmueble detallado en la parte superior.

FACHADA: Esta construida en ladrillo a la vista con dos arcos y teja zinc, en la parte superior cubierta por teja metálica, en el primer nivel se observa una puerta de acceso vehicular y otra de acceso peatonal, en el mismo se observa dos medidores de servicios públicos, tanto la puerta peatonal como el garaje cuentan con vidrio tipo espejo y rejas de seguridad, no se evidencia hayan grietas, de las mismas, seguido cuenta con dos ventanas con vidrios y rejas metálicas de seguridad en buena estado, en la parte superior se aprecia una terraza cubierta protegida por teja sostenida por estructura metálica, el acceso del nivel presenta aperturas, fisuras, desprendimiento de sus acabados.

Pared Piso: Ingreso: Presenta pared con desprendimiento en sus acabados y piso en baldosa.
Baño: Piso y paredes, en baldosa, tiene un desprendimiento en sus acabados.
Habitaciones 1, 2 y 3: Piso en baldosa y desprendimiento en acabados, con estructura a la vista.
Techo: Cuenta con puerta metálica. Las habitaciones 1 y 2 mantienen las mismas condiciones

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 3 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de deterioro en los acabados de las paredes. Zona abierta con piso en concreto a la vista.

Segundo Piso: Piso en madera, paredes y techo con acabados completos.
Habitaciones 1 y 2: Piso en baldosa, paredes con acabados completos, ventanas con vista al exterior en óptimas condiciones.
Cocina: Aseo con puerta metálica con ausencia de un vidrio en la parte superior como medida de ventilación. Piso y paredes en baldosa en optimo estado.
Habitaciones 3, 4: Piso en baldosa, paredes con acabados completos, techos en buen estado, puertas en madera.
Habitación 5: Mantiene las mismas condiciones que las anteriores habitaciones.
Baño: Piso y paredes en baldosa, techo en buen estado y puerta en madera.

Tercer Piso Terraza: Escalera presenta pintura, techo con teja a la vista, muro perimetral en mampostería con acabados y una altura de 1.20 metros.
Habitación: Techo con teja a la vista, paredes con acabados hasta una altura de 2 metros.

El componente social del consorcio PC 2025. Hace extensiva la invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 4 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida Carrera N° 9 B-30 Sur, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción
Primer piso en Cuarto



Foto No 2
Descripción
Pared Primer piso



Foto No 3
Descripción
Entrada vista al Exterior



Foto No 4
Descripción
Terraza - Zona cubierta

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L.
(Nombre) KATERINE L.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alcala
Director Técnico - Contratista

(Firma) Rosalba Salamanca P.
(Nombre) Rosalba Salamanca P.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	
23	09	2025			17	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Henry Martinez
CC propietario	11345274
Teléfono	3162272803
Correo electrónico	hemayo2014@gmail.com
Dirección	DG 22 Sur #26 95
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	10 MTS.
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	F.S EL EXTERIOR DEL PREDIO
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☑	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 23 de septiembre de 2025, el componente técnico, en conjunto con el área social, realizo visita técnica y la parte alta de vecindad en el inmueble de fachada en la parte superior.

FACHADA: Levantamiento de fachada. Edificación de uso mixto, comercial en el primer nivel y residencial en los niveles superiores, para un total de 3 niveles más planta baja (4 pisos). Su acabado cuenta con pintura de color azul con marcos de ventanas resaltados en azul claro, puerta de acceso metálica metálica pintada de color blanco, se evidencian 2 locales comerciales en el primer nivel con vitrinas y cajas de táblas de protección, sus ventanas de los demás niveles son de vidrio transparente, cuenta con 9 ventanas. Con relación a los locales comerciales, uno de ellos corresponde a una distribuidora de productos de belleza a su costado, local de telecomunicaciones, acceso independiente a los pisos superiores, Puerta central cuenta con cámaras de seguridad e instalación de cableado aéreo sobre la fachada.
Local de Belleza: Piso en baldosas, paredes con sus respectivos acabados, techo en PVC y reja enrollable metálica de color blanco.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: Predio conducental 2, 3 y 4to piso por motivo de arrendamiento no se tiene acceso a ellos se realiza levantamiento de fachada por solicitud del propietario. Es importante mencionar que el contratista no se hace responsable de afectaciones al interior del inmueble.

El componente social del contrato PC 2025. Hace extensiva la invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 9 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida carrera N° 41B-30 3-46, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción
Estado del anden



Foto No 3
Descripción
Fachada Local 1



Foto No 5
Descripción
Fogozo Local 2



Foto No 7
Descripción
Fachada Local 2

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L.
(Nombre) KATERINE L.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo'
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 9

Actas de vecindad – Barrio Samore
CIV 6001008

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
04 / 06 / 2025			1	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Flor Vallejo
CC propietario: $1.724.896
Teléfono: 3112372989
Correo electrónico: florvallejo64@gmail.com
Dirección: Cr 26 # 48A-26 Sur — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8 Mts — Exceso: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Se evidencia en orden
3. Energía	☑	☐	
4. Telefónica	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 4 de junio del 2025 el compareció social junto con el técnico, realiza levantamiento de acta de vecindad que se describe a continuación.

Piso 1, Acceso 1: Sala-comedor, puerta metálica con vidrio y ventanería dirigida hacia la calle 48D Sur, muros y techo sin acabados, piso en baldosa.
Acceso 2: Puerta metálica con vidrio, piso y muros en baldosa, ventanería dirigida al cuarto de lavado, techo sin acabados.
Lavadero: cuenta con puerta, piso, muros, techo y zona de tabajo en baldosa, ventanería y puerta metálica con vidrio dirigida al cuarto de lavado.
Cuarto de lavado: Piso y zócalo en baldosa, muros con acabados, cubierta en teja de zinc protegida con malla metálica, ventanería dirigida hacia la habitación.
Habitación 1: Piso en baldosa, muros con acabados, puerta de madera y ventanería descrita anteriormente.
Habitación 2: Piso en baldosa, muros y techo sin acabados, puerta en madera, ventanería dirigida hacia la fachada Sur la calle 48 Sur con fisura en la vidrio.
Local: Puerta metálica abierta en gran esquinera con vidrio, puerta cerrada que permite mirar el interior con

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

avanzada de obra: en distal piso en baldosa, presenta 2 ventanas hacia la fachada, muros y techos con acabados, presenta 2 puertas metálicas de acceso dirigida al patio y hacia el acceso principal.
Baño: Con puerta de madera corrediza, piso y muros en baldosa, ventanería dirigida hacia el local.

Entrepiso 1 Primer piso: Puerta metálica con vidrio, muros y techo con acabados, piso y escaleras en baldosa.

Piso 2, apto: Puerta metálica con abertura en distal. Cocina: Piso, paredes y techo en baldosa, ventanas dirigida al tragaluz.
Baño: Puerta de madera con celosía, piso y muros en baldosa, ventanería dirigida al tragaluz.
Sala-Comedor: Piso, muros y techo con acabados, presenta 2 ventanas dirigidas hacia la fachada, protegida con grilla metálica no presenta ornamentación ninguna anomalía.
Habitación 1: Puerta en madera, piso, paredes y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada por la calle 48B sur.
Patio: No presenta ninguna anomalía en ninguno de sus elementos.
Habitación 2: Puerta de madera, piso, muros y techos con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada por la calle 48B sur.
Habitación 3: Puerta en madera, piso, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia el tragaluz.

Piso 3, apto: Puerta metálica con abertura en distal. Cocina: Piso y muros en baldosa, techo con acabados, escalera dirigida a la escalera, ventanería dirigida hacia el tragaluz, no cuentan puerta.
Baño: Puerta de madera, piso y paredes en baldosa, ventanería dirigida al tragaluz, techo con acabados.
Sala-Comedor: Pisos, paredes y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada 2.
Habitación 1: Puerta de madera, piso paredes y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la calle 48B sur.
Patio: No presenta ninguna anomalía en sus elementos.
Habitación 2: Puerta en madera, muros, techo y piso con acabados, ventanería dirigida hacia la calle 48B sur.
Habitación 3: Puerta en madera, piso, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia el tragaluz.

Piso 4, apto: Puerta metálica con vidrio. Cocina: Piso, muros en baldosa, cielo raso en pvc, ventanería dirigida hacia el tragaluz.
Baño: Puerta en madera, piso y muros en baldosa, se evidencia duteria hidráulica, cielo raso en pvc, ventanería dirigida hacia el tragaluz.
Habitación 1: Puerta en madera, piso en baldosa, muros con acabados, ventanería dirigida hacia el tragaluz, cielo raso en pvc.
Habitación 2: Puerta en madera, piso en baldosa, muros con acabados, cielo raso en pvc, su ventanería es compartida con sala-comedor, ya que está instalada a lo largo del perímetro de la fachada donde no se observa ninguna anomalía.
Sala-comedor: Ventanería descrita anteriormente, piso en baldosa, muros con acabados, cielo raso en pvc, en el cual que respecta la ventanería en vos zona central presenta desprendimiento de acabados.
Cuarto de lavado: Piso y zona de trabajo en baldosa, ventanería realiza la secuencia descrita anteriormente, muros con acabados, cielo raso en pvc.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: Dicho le gasterial, la ventanería tiene una longitud de desarrollo en el perímetro de la Fachada, por la parte el sepulcro es por medio de un antepecho y las demás divisiones interiores tienen una junta con una dilatación zocalo de 2 cm.

FACHADA: Todas aquella fachada donde se evidencia sardinel carcomido, las otras secciones se van zonguar, por lo que se observa agrietados de material, fractura y pérdida de material en una gran parte del sardinel al igual que alrededor, sobre la Cl 48B Sur, cuenta con acabados en baldosa, ventanería y portones deteriorados totalmente.

El componente social del convenio DE 2015, hace la extensiva invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 4 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida Caracas N° 91B-30 Sur donde podrá obtener toda la información necesaria y acceder la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las [illegible] vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Tecnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Flor Valleto S.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 882-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA ☑ / CIERRE ☐
04 DD	06 MM	2025 AA			2	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Anicar 2262
CC propietario: 1402182
Teléfono: BCO 4642200
Correo electrónico: s2621200@gmail.com
Dirección: Cra 26 # 48A 36-24 — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Particular		
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 4 de junio del 2025 el componente social junto con el técnico, realizo levantamiento de acta de vecindad que se describe a continuación:

Nivel habitación 1: Puerta metálica en vidrio, ventana dirigida hacia la fachada, pisos en baldosa, muros con acabados, cielo raso en madera, zona exclusiva del vano de abertura alrededor a puerta se evidencia deterioramiento de acabados.
Habitación 2: Piso, muros y techo con acabados, Puerta de madera y ventana dirigida al patio.
Habitación 3: Pisos en baldosa, muros con acabados, cielo raso en madera, puerta de madera y ventana dirigida hacia el patio sin novedades.
Cocina: No contiene puerta, pisos y paredes en baldosa, techo con acabados sin observaciones.
Baño: Puerta de madera con celosía, piso y paredes en baldosa, ventana en celosía dirigida hacia el patio.
Patio y cuarto de lavado: Pisos y zona de trabajo en baldosa, muros con acabados, cubierta a una altura aprox. de 10 metros en teja plástica.
Garaje: Puerta metálica en vidrio dirigida hacia la fachada, piso en baldosa y granito, muros con acabados

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con remates y resanes por debajo de la placa de las escaleras, de igual forma se evidencia remates y resanes puntuales en techo, puerta metálica y ventanería dirigida hacia la parte interna del predio

Piso 2, habitación 1: Piso en baldosa cerámica en una unidad, ventanería dirigida hacia la fachada, protegida con reja metálica, muros en acabados, cielo raso y puerta de madera.
Habitación 2: Piso en baldosa, muros con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada, cielo raso, puerta y ventanería en celosía de madera.
Sala: Piso, paredes y techo con acabados sin ninguna anomalía.
Comedor: Piso, paredes y techo con acabados, con ventanería en celosía de madera dirigida hacia la sala.
Cocina: Mueble, piso y zona de trabajo en baldosa, ventanería dirigida hacia el comedor, cielo raso en madera.
Baño: Piso y paredes en baldosa, placa contra y resane en cara y figura de la ventanería, techo con acabados y puerta de madera, ventanería dirigida al patio del primer piso.
Pasillo de conexión y entrada principal: ventanería diferente dirigida hacia el patio del primer piso, pisos en baldosa, puerta metálica con ducto en vidrio y techo con acabados.

Piso 3, apto 1: Baño, puerta de madera, ventanería dirigida hacia el pasillo, piso y muros en baldosa, techo con acabados.
Cocina: Piso y paredes en baldosa, se evidencia chatería de drenaje en zona izquierda, cielo raso en madera.
Alcoba: No se tuvo acceso a las dimensiones por trabajos de alistamiento, igual que el apto 2.
Pasillo: Piso en baldosa, muros con acabados, techo se evidencia lámina metal deck.

Piso 4, terraza: Antepecho perimetral con bloque de arcilla, cubierta con teja plástica, cielo tercero del predio en bloque de arcilla con agujeros y resanes, el acceso a la terraza es por medio de una puerta metálica, se accione con llamada.

Fachada: Andén en concreto, cámaras en sardinel con zona peatonal pavimentada diferencialmente de hormigón, muros con acabados, ventanería de 3er piso hacia abajo anomalías, dimensionamiento: cuenta patrones y ventanería descritos anteriormente.

El propietario social del proyecto de 2023, hace la entrega voluntaria para acercarse a las instalaciones de la casa 4 de la empresa de Alcantarillado y Acueducto, ubicado en la avenida Carrera N° 41B-30 Sur, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de sus cortes de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Descripción 2



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) SEBASTIAN MORENO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Gonzalo Sanz
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☑ / CIERRE ☐
04 DD	06 MM	2025 AA			3	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Omar Posada
CC propietario	79362 026
Teléfono	3174416117
Correo electrónico	omarposada3006@gmail.com
Dirección	Cr 26 # 48A-16 Sur — No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	6 mts — Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 4 de junio del 2025 El componente social junto con el Fecoc, realiza levantamiento de acta de vecindad que se describe a continuación:

Piso 1: Muros metálicos con vidrios, piso en baldosa, muros con acabados, cielo raso en madera. Cubierta: Teja, muros y techos con acabados sin observaciones.
Habitación 1: Puerta en madera, piso, muros y techo con acabados, ventanería dirigida al comedor sin anomalías.
Cocina - Comedor: Pisos y muros con acabados, algunas baldosas en piso se encuentran despicadas, cielo raso en PVC con abertura para tragaluz abierta sin acrílico.
Baño: Puerta en madera, piso y zócalo en baldosa, muros con lágrimas a la puerta presenta humedad, cielo raso en PVC, ventanería dirigida hacia las escaleras con celosía sin anomalías.
Escalera: Escalones empañetados con fisuras en material, cubierta a doble altura con teja plástica, se evidencia humedad en las zonas superiores del muro generando desprendimiento de acabado.
Piso 2: Sala - Comedor, Puerta de madera, piso en baldosa, se observa la captura de 4 viviendas, muros con

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

acabados con filtraciones en zona esquinera, con linderos a predio vecino, ventanería dirigida hacia la fachada sin anomalías, se observa fisura en muro de soporte en la ventanería, cielo raso en madera. ASTA: se evidencia vidrio en la puerta de baldosa en pisos.

Habitación 1: Esta conectada a la sala-comedor por medio de abertura asemejando puerta, piso en baldosa con fracturas y rupturas al igual que fisuras, ventanería dirigida hacia la fachada con ruptura en 1 unidad de vidrio, cielo raso en madera con pandeo, muros con acabados presentando humedad en el nivel perimetral de fachada exterior. Piso y muros en baldosa, ventanería sin vidrios, ruptura de baldosa en el lindero de la entrada con ventana puerta, cielo raso en madera con pandeo, y una abertura asemejando trapalua cubierta con vidrio.

Habitación 2: Piso en concreto, muros con acabados con desgaste de material en dintel de ventanería, cielo raso en madera, puerta de madera, ventanería dirigida al cuarto de lavado con anticaos de un vidrio y fisura en este.

Cuarto de lavado: Piso y zona de trabajo en baldosa, 1 unidad se encuentra con ruptura, 1 sección de piso está vidriada con ruptura en una unidad, muros empañetados, cubierta con teja plástica soportada por polines de madera, se evidencia canal de desagüe en ductería.

Baño: Puerta en madera, pisos y zócalo en baldosa, muros con acabados, presentan humedad en dintel de ventanería y desprendimiento de acabados, ventanería dirigida hacia las escaleras sin anomalías, cielo raso en madera con desgaste de material.

Lobby: Antepecho en acabados, cubierta con teja plástica y pisos en baldosa.

No se tiene acceso al apto 1. del primer piso por temas de arrendatario.

Escaleras: Todas en concreto, fisuras en sardinel, muros con acabados con desprendimiento de acabados pictóricos en vano de puerta y zona inferior del muro del primer piso, puerta metálica de apto 1 primer piso sellada, ventanería del primer piso son anomalías, protegida con reilla, fisuras en la parte inferior de los pasteres en muros, ventanería y puerta metálica principal desnivelas antiguamente.

El componente social del convenio PC 2023, hace la extensiva invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 4 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida Cayeres N° 41B-30 SUR, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestion Social Y servicio a la Ciudadania	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) OMAR PALACIOS
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

FECHA			CONTRATO OBRA- 862-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA	
05	06	2025			4	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Nicolas David Ramirez Ureña
CC propietario	1439606?
Teléfono	3102707917
Correo electrónico	tiplerdaddai@hotmail.com
Dirección	Cr 26 Re #48A-12
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	16 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	Residencial
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje	3.30 Mts

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El dia 5 de junio del 2025. El compareciente asual junto con el tecnico realizan levantamiento de acta de vecindad que se describe a continuacion:

Garaje: Cerco metalico con dintel en viga, piso y zocalo en baldosa, muros y techo sin acabados.
Apto: Habitacion 1: Puerta metalica, dirigida a la fachada con dintel en viga, ventana dirigida a la fachada sin especificar, piso en baldosa, muros y techo sin acabados, ventana dirigida hacia la parte interior del apto igual que la puerta de madera.
Habitacion 2: Piso en baldosa, ventana dirigida anteriormente, muros y techo sin acabados se observa en la parte interior de muros cometas y "Estares", puerta de madera dirigida al pasillo de entrada principal.
Baño: Piso mixto (ceramica de baldosa, zocalo en baldosa, muros y techo sin acabados, ventana y puerta de madera dirigida hacia el pasillo
Cocina: Sin puertas, ventanas, dirigida hacia el pasillo con ausencia de 2 vidrios, piso, zocalo y cerca de trabajo en baldosa, muros y techo sin acabados.
Pasillo: Sin puertas y techo sin acabados, se evidencia el apto por puerta de madera en un mismo

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadana

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

divisorio en drywall con vidrio en dintel a excepción del dintel que presenta ausencia de vidrio. Comedor - cocina de lavaplatos, Piso y zona de trabajo en baldosa, muros con acabados y techo inclinado. Cuarto de Almacenamiento: Baja rampa de escalera con puerta de madera sin novedades.

Piso 2, Apto: Habitación 1, Piso laminado, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada, con un mueble divisorio para cuarto closet en madera con puerta corrediza, con dintel en vidrio. Cuarto Closet: Piso laminado, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia el pasillo, acceso a esta zona por medio de puerta en madera.
Sala: Piso en baldosa, muros y techos con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada, puerta de madera, presenta un cuarto de almacenamiento, baja rampa de escalera con puerta en madera y no presenta anomalías.
Pasillo: Piso, paredes y techo con acabados sin anomalías
Cocina: Abierta asemejando ventanería, no cuenta con paredes para, paredes y techo en baldosa.
Baño: Piso y zócalo en baldosa, muros y techo con acabados, ventanería en muro lateral con ausencia de vidrio, puerta en madera.
Comedor: Piso inclinado con desprendimiento en 2 unidad y fisura en otras, muros con acabados, cubierta con teja plástica traslúcida.

Piso 3, terraza, zona abierta con un antepecho perimetral de la fachada, se evidencia desprendimiento de acabados, pisos en baldosa, presenta un duplex con escaleras metálicas, donde se observa una plancha con piso en concreto, una zona cubierta por teja de eternit, una sección de piso inclinado, y un antepecho con acabados al perímetro de la zona, con desgaste y fisuras de acabados, el acceso es por medio de puerta metálica en vidrio con estructura en dintel.
Apto: Habitación: Pisos en baldosa, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la terraza, ventanería dirigida hacia el pasillo, presenta 2 puertas de madera dirigidas hacia el pasillo.
Pasillo: Piso, paredes y techo con acabados con una sección en techo de traslúcida, presenta un antepecho dirigido a las escaleras de desprendimiento parciales de acabados.
Baño: Puerta en madera, piso y muros en baldosa, techo con acabados con una sección de traslúcida

Andén en concreto con desgaste en sardinel y con fisura en sardinel baja rampa, se observa ausencia de sardinel en la rampa de acceso vehicular, muros en baldosa, donde se observa ausencia de un vidrio en la acometida de gas, ventanería, puertas y antepecho deteriorados notoriamente.

El compareciente legal del conjunto PC 2025, hace la extensiva invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 4 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida Carrera N° 41 B-30 3rd, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROCESO

...ios a la Ciudadela



Foto No 1

Descripción




Foto No 2

Descripción



Foto No 3

Descripción




Foto No 4

Descripción

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de junio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Hoyos
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Nicolas David Romero Ulloa
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
04 06 2025			5	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosa Elena Ardila
CC propietario	41761884
Teléfono	3046180481
Correo electrónico	N/A
Dirección	Cra 2 # 48A-06 Sur — No. de placa 3
Long. del frente (mts)	12 mts — Esteo 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Se evidencia tubo ventosa
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☑	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos	1
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	Residencial
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 4 de junio de 2025: El componente social junto con el técnico, realiza levantamiento de acta de vecindad que se describe a continuación:

Escalera Principal: Portón metálico con viguetas, sin anomalías, se observa portón metálico dirigido al garaje, escaleras en piso en baldosa, muros y techos con acabados

Piso 2. (abby): Piso en baldosa con transición en una sección de cambio de baldosa, muros con acabados con resanes y pintados en vigueta de apartamento, techos con acabados sin anomalías

Apto 201: Puerta metálica con dintel, vanos de puerta sin anomalías, en el Balcón se observa acometida de gas, escalera que no hace parte de las, piso en baldosa, muros y techos con acabados sin observaciones. Habitación 1: puerta en madera, piso y techos con acabados, ventana dirigida hacia la fachada sin observaciones.

Cuarto interno: Piso en baldosa, puerta en madera, muros con acabados, ventana dirigida hacia la fachada, entrepiso de lamina a la entrada presenta humedad.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sala-comedor: Lindero de entrada con el predio, se observa viga con nivel superior a la baldosa, piso, paredes y techo con acabados, se observa remates y resanes lineales en techo, fisura en muro.
Baño: Puerta metálica con vidrio, dintel en ládrillo, piso y paredes en baldosa, se observa cable en parte eléctrico abertura hacia la fachada para ventilación, cielo raso con remates y resanes lineales.
Cocina y cuarto de lavado: Pisos, paredes y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada con captura en vidrio.
Habitación 2: Puerta en madera, piso, paredes y techo con acabados, presenta 3 ventanerías dirigidas hacia la fachada, muros esquineros presentan humedad, fisuras y desgaste de acabados, techo con alta fisura superficial.
Habitación 3: Puerta de madera, piso, paredes y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada por la Cl 48 A Sur con captura en vidrio, antepecho de soporte en ventanería y muro perimetral hacia la fachada con humedad, muros esteriores y techo presentan fisuras superficiales.

Escaleras hacia el 2do piso, puerta metálica con dintel en vidrio sin anomalías, pisos, paredes y techo con acabados sin observaciones.
Piso 3: Puerta metálica con vidrio sin anomalías. Cuarto estudio: Piso, paredes y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada sin anomalías, dintel en yeso presenta agrietamiento y fisuras y no contiene puerta.
Sala-comedor: Pisos, muros y techo con acabados, se observa fisuras en uniones de la lámina del cielo raso, de igual forma se observa viga cabe con acabados al igual que en plancha a lo largo del muro perimetral con yeso, ventanería dirigida hacia la fachada sin anomalías.
Cocina: Presenta una isla con acabados al igual que pisos, muros y techos, ventanería dirigida hacia la fachada sin observaciones.
Habitación 1: Puerta de madera, piso, paredes y techo con acabados, la habitación se encuentra en zona esquinera por lo cual se encuentra 2 ventanerías, presenta fisura superficial entre intersección de muro y cielo raso.
Habitación 2: Puerta en madera, piso, paredes y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la fachada por la Cl 48A sur sin anomalías.
Pasillo: Piso, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia el tragaluz del segundo piso, abertura en techo para el tragaluz, cubierta en acrílico.
Baño: Puerta en madera, piso, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia el baño, se observa 2 rejillas para ventilación en techo de igual forma desprendimiento de acabados, fisuras en plancha entre muro y cielo raso.
Patio: Puerta en madera, piso, muros y techo con acabados, ventanería dirigida al cuarto de lavado sin anomalías y contiene un jacuzzi.
Cuarto de lavado: Puerta en madera, piso y zona de trabajo en baldosa, ventanería diseñada en vidrio con abertura en una sección de vidrio, se observa una cubierta con doble altura, tejas plásticas con captura en un borde de una de las tejas.
Habitación 3: Puerta en madera, piso, muros y techo con acabados, presenta 2 ventanerías hacia la fachada por la Cl 48 A Sur, presenta un remate y resane lineal en muro con lindero hacia la puerta al igual que en techo.
Patio Posterior: Puerta corrediza en vidrio con abertura en dintel, piso, muros y techo con acabados, fisura superficial en techo.

Piso 2-Apto 2: Puerta metálica; cuarto de lavado: Piso y zona de trabajo en baldosa, abertura en dintel para muro

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

2 conjunto ventanería dirigida a la cocina, muros y techo con acabados, se evidencia ventanería dirigida al tragaluz sin anomalías.
Cocina: Piso, zócalo y zona de trabajo en baldosa, muros y techo con acabados.
Habitación 1: Piso, muros y techo con acabados, puerta de madera, ventanería dirigida hacia la cocina sin observaciones.
Baño: Piso y zócalo en baldosa, muros y techo con acabados, se observa muros con baldosa, resanes y remates parciales, ventanería dirigida hacia la habitación 1 y puerta en madera.
Pasillo: Piso, muros y techo con acabados, en piso se evidencia división de cambio de baldosa, se observa un sello de abertura de puerta, los demás elementos no cuentan con anomalías.
Habitación 2: Puerta en madera, piso en baldosa, muros y techos con acabados, remate y resanes en zona parcial en muros, igualmente se ve sello de abertura de puerta en muro perpendicular a la puerta de la habitación 3.
Habitación 3: Puerta en madera, piso en baldosa, muros y techo con acabados, con remate y resane parcial al igual que desprendimiento de acabado parcial y siplamiento lineal en techo, presenta ventanería hacia la fachada par la CL 48 A Sur sin observaciones.

Garaje: Portón metálico de acceso vehicular, dintel sin novedad, piso en concreto, muros y techo con acabados, la zona interna del muro presenta regata y desprendimiento de acabados.
Baño: Piso, muros y techo con acabados con descraste y grameadura en partes distantes, la puerta metálica es corrediza dirigida hacia las escaleras de la entrada principal.
Local: Puerta metálica en zona esquinera con vidrios, presenta ventanería dirigida hacia la CL 48 A Sur sin anomalías, presenta ventanería dirigida hacia la CL 26 con apertura en 2 unidades y fijo en una, sello de ventanería con lámina de yeso, pisos, paredes y techo con acabados y con desprendimiento de acabados en la zona interna del muro, unidad de baldosa en piso se encuentra cubierta en cartón.
Baño: Puerta metálica con vidrio, muros perimetrales a una altura promedio de 2.20 m con acabados sin anomalías, la ventanería que esta cubierta no presenta anomalías en la parte de la fachada.
Apto 1: Puerta metálica con vidrio y dintel en vidrio, dirigida hacia la CL 48A Sur, piso, muros y techo con acabados en pasillo, presenta siplamiento en la parte interior del muro.
Habitación 1: Puerta de madera, piso, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia la CL 48A Sur con apertura en vidrio, muros presentan 2 remates y resanes, desprendimiento de acabados en zona interior.
Sala: Piso en baldosa, muros y techos con acabados con remates y resanes lineales en muros, siplamiento y desprendimiento de acabados.
Baño: Puerta de madera, piso y zócalo en baldosa, muros con acabados igual que techo, ventanería dirigida hacia la casa.
Cocina: Piso y zócalo en baldosa, muros y techo con acabados, se retiran puerta.
Comedor y área de lavado: Piso y zona de trabajo en baldosa, muros con acabados, techo presenta una sección con abertura para tragaluz protegida con tejilla metálica.
Cuarto Estudio: Puerta en madera, piso, paredes y techo con acabados, un muro presenta desprendimiento de acabados en zona interna lateral.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Habitación 2: Puerta en madera, pisos, paredes y techo con acabados, en el piso se observa tapa de la caja de inspección de agua residual, ventanería dirigida hacia el patio de lavado.

Fachada: Andén en concreto, figurado y acabado, con diaclasas llenadas en otro con obras anexas, muros del 1er piso, 2do y 3er piso construidos en ladrillo macizo, se evidencia deterioro y desprendimiento de agregados en cara interior del muro se observa, exudado en la placa entre el piso del primero al segundo, agregados de material igual que el acero oxidado, pretiles, ventanería descritas anteriormente.

El componente social del contrato PC 2025, hace la extensiva invitación para acercarse a las instalaciones de la zona y de la empresa de acueducto y alcantarillado, ubicada en la avenida carrera N° 41B-36 sur, donde podrá obtener toda la información necesaria y activar la viabilidad técnica de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Descripción 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de junio de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Alvarez
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Rosa Elena Hernandez
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
06 DD	06 MM	2025 AA			6	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ALEXANDER MORENO
CC propietario: BC 069635
Teléfono: 313 8462714
Correo electrónico: jairalexandermoreno999@gmail.com
Dirección: CLL 48A N° 26-03 SUR — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 11 Mts — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	RESIDENCIAL		
Comercio	SI ☐	NO ☑	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 6 de junio del 2025, el componente social junto con el técnico, realizan levantamiento de acta de vecindad que se describe a continuación:

Piso 1 sala - Comedor: Piso en baldosa, paredes en ladrillo, puertas en vidrio y metálica en zona exterior con antejardín, cielo raso en drywall, muros y techo con acabados, presentan humedad en techo, presenta desprendimiento de acabados, ventana dirigida hacia la fachada por CL 48A Sur y ventana dirigida hacia la Cr 26, puerta en vidrio con cortina divisoria hacia el acceso principal, puerta en madera dirigida hacia el patio.
Habitación 1: Piso en baldosa, muros y techo con acabados, ventana dirigida hacia la Cr 26, se evidencia cambios y retiros de propiedad en techo, ventana dirigida hacia el patio. Cuarto de almacenamiento interno con enseres (local en piso por la zona de la entrada, puerta en madera, muros divisorios en madera y puerta de madera de acceso a la habitación.
Patio: Escalo y piso en baldosa, puerta de madera en madera, muros y techos presentan humedad, abertura en dintel de la puerta.
Cocina y zona de lavado: Piso, escalo y zona de trabajo en baldosa, muros con acabados, techos presentan humedad, ventana dirigida hacia la habitación y se mantiene puerta.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Habitación 2: Puerta de madera, ventana dirigida hacia el patio, piso y muros con acabados, techo presenta humedad.
Baño 2: Puerta de madera, piso en baldosa con varias unidades despachilladas, zócalo y techo con acabados, dintel en puerta de madera.
Patio: Piso en baldosa, muros con acabados, cerca sección sobre la zona de la cocina del techo presenta humedad, techo restante como tragaluz cubierta con teja plástica y se observa entrepiso con ladrillo macizo.

Acceso Principal: Puerta metálica con cubierta en vidrios, piso en baldosa, muros y techos presentan cuarteos, resanes, desgaste y desprendimiento de acabados, dintel de la puerta en madera.

Piso 2: Terraza: Se observa una zona cubierta y otra abierta, piso en concreto, presenta un antepecho perimetral con ladrillo macizo, muros divisorios internos con bloque de arcilla, se observa cámaras con proyección para un nivel en el cual se observa su acceso figurado, zona cubierta por medio de teja eternit y teja de zinc soportadas con palos de madera, se observa el tragaluz para el primer piso descrito anteriormente.
No se tiene acceso al garaje por temas de arrendatario, donde se evidencia portón metálico con existencia de vidrios y corte en la fachada.

Fachadas: Andén en concreto resanado recientemente, donde se ve desgaste de sardinel por la CL 4A BIS, muros están confinados perimetralmente por ladrillo macizo con zócalo en la zona interna, tanto en el primero como en el segundo piso presentando desprendimiento de acabados en la zona interna se observa zonas figuradas para proyección de columnetas sobre la Cr 26, ventanería, portones, cortina enrollable descritas anteriormente.

El componente social del consorcio PC 2025, hace la extensiva invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 4 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida carrera N° 41B-30 Sur, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
...ión a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de junio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez Bl
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jose L Moreno
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA: 562-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA	
06	06	2023			7	CIERRE	
DD	MM	AA					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	ALFONSO CONTRERAS
CC propietario	17194503
Teléfono	3114843610
Correo electrónico	N/A
Dirección	Cr 26 # 9EA-09 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	10 MTS
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del parqje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 6 de junio del 2023, el componente social junto con el técnico, realizan levantamiento de acta de vecindad para dar inicio a actividades.

Piso 1 Fachada principal: Puerta metálica, en regular estado, pared en ladrillo, muro presenta desprendimiento de zócalos, todo en acabados.

Piso 2 Patio: Puerta metálica, sala-comedor: Piso en baldosa en regular estado, muro con humedad, desprendimiento y descostre de zócalos al nivel que en techos, ventana dirigida a la fachada, cielo falso en placa de yeso, presenta averías.
Patio: puerta de madera, piso en gravilla en baldosa con ruptura en 3 unidades, ventana dirigida hacia la fachada en estado, techo y muro: presentan humedad.
Cocina: La presente parte, piso, paredes y techo en baldosa y cocina de fogón, presenta rupturas y desprendimiento en varias unidades y ausencia de varias unidades en sección de muro, presenta ventanas dirigidas hacia el pasillo con 3 hojas de 3 vidrios.
Habitación 1: Puerta en madera, ventana dirigida hacia el pasillo en corte en 1 unidad de vidrio, piso en

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

I. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trasabilidad del Acta)

baldosa, muros y techo con acabados

Parilla: Piso en baldosa, muros y techo presentan desprendimiento, resanes y remates de acabados, en la cocina existe ventanería y un antepecho de ladrillo macizo.

Baño 2: Piso y cubeta en baldosa con cuarteas, fisuras y ausencia de varias unidades, muros y techo con acabados, puerta de madera con vidrio.

Habitación 2: Piso en baldosa, muros presentan fisuras verticales, desgaste y desprendimiento de acabados al igual que en el techo, ventanería dirigida hacia la fachada, puerta de madera, de se tiene acceso a la habitación 3.

Piso 3 Terraza: Zona abierta y piso en concreto con fisuras, remates y resanes lineales, muros divisorios internos con bloque de arcilla, un antepecho perimetral hacia la fachada con ladrillo macizo, zona cubierta se evidencia con teja eternit, 2 ventanerías, una sin vidrios y se contiene puerta, el acceso a la terraza es por medio de escalera metálica, se evidencia el traslape del primer piso con teja plástica soportada con ladrillo macizo.

Piso 1 Apto. Sala-comedor: Puerta metálica con vidrio y ventanería dirigida a la fachada, pisos, paredes y techo con acabados, se evidencia puerta metálica con acceso al piso 2, contiene un baño interno con puerta de madera enchapa, pisos y muros bajo placa de escalera con acabados.

Habitación 1 y 2: Piso en madera, muros y techo con acabados, presenta desprendimiento de acabados en muro hacia la fachada, ventanería dirigida hacia la fachada y ventanería dirigida hacia el parillo, presenta 2 puertas dirigida al pasillo.

Habitación 3: Piso en madera, muros y techo con acabados, ventanería dirigida hacia el patio y puerta en madera.

Cocina: Ventanería dirigida al pasillo, ventanería dirigida hacia el patio con división de 2 medallones de vidrio, piso presenta desprendimiento, muros y zona de trabajo y techo en baldosa con 2 secciones en muro con existencia de baldosa con acabados.

Pasillo: Puerta metálica dirigida hacia la fachada con vidrio, piso, muros y techo con acabados.

Baño: Piso, muros y techo en baldosa con remate y resane en calamento, ventanería dirigida al patio y puerta en madera.

Patio y zona de lavado: Piso y muros con acabados, presenta desgaste por el nivel de la alberca, cubierta con el traslape descrita anteriormente.

Fachada: Andén en concreto agrietado, nivelamiento, muros en ladrillo macizo con reboque y acabados, se evidencia agrietamiento y fisuras en el voladizo de la placa entre el segundo y tercer piso, de igual forma se evidencia ruptura en vidrio de la ventana del baño del segundo piso de la ventana y demás elementos descritos anteriormente.

El componente social del contrato de 2021, hace la entrevista con relación para acercarse a las instalaciones de la zona y de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida Circ 2 Nº 41B-20 sur, donde podía obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de abastecimiento.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Descripción 4

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de junio de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Motero
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Rafael Contreras
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA ☑ / CIERRE ☐
06 DD	06 MM	2025 AA			8	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEVANTAMIENTO DE FACHADA
CC propietario: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A
Dirección: CLLE N°48A-23 SUR — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): N/A — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 6 de junio del 2025 El componente social junto con el tecnico, realiza levantamiento de acta de vecindad que se describe a continuación:

Fachada: Andén en concreto encerado: recientemente muros del primero y segundo piso junto con las columnetas del balcón del tercer piso en baldosa. Primer piso presenta 3 puertas de acceso principal, 2 con vidrio y una con ausencia de vidrio, presenta 2 ventanerias con reja metalica protegida de anomalias.

En el segundo piso presenta dos ventanerias con ruptura en vidrio en una de ellas; en el tercer piso se observa balcon recubierto en 3 partes con baldosa metalica, columnetas en baldosa, de igual forma se ve zona construida con muros empañetados con humedad y 2 ventanerias.

El componente social del consorcio DL 2024, hace la entrega invitación a acercarse a las instalaciones de la ESP y de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida Cra 51 B -30 Sur, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción




Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de junio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Rizate
Director Técnico - Contratista

(Firma) —o—
(Nombre) —o—
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
06 DD	06 MM	2025 AA			9	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEVANTAMIENTO DE FACHADA
CC propietario: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A
Dirección: CRA 26 J° 48A-33 SUR — No. de placa: 3
Long. del frente (mts): 13 MTS — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCB	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

El día 6 de junio del 2025, el componente social junto con el técnico, realizan levantamiento de acta de vecindad que se describe a continuación:

Fachada: Acceso en concreto con recubrimiento cerámico, se observa sardinel de la rampa de acceso vehicular abertura en las juntas muy pronunciadas, al igual que la rampa esquinera para acceso de discapacitados, asimismo se observan en ladrillo macizo con desprendimiento y deterioro de acabados, en el perimetro de la fachada en la zona interior, presenta un portón metálico de acceso vehicular, 3 portones de acceso peatonal con vidrios, presenta 10 ventanerías 4 en el primer PISO y 6 en el segundo piso con ausencia de un vidrio en la zona superior esquinera en la ventanería sobre la Cl 48B 2 Le del primer piso, 3 ventanerías del segundo piso presentan ruptura en uno de sus vidrios, se puede evidenciar un antepecho para fachada a lo largo del perimetro de la fachada empañetada y con fisuras de columnetas en ladrillo macizo de igual forma en el voladizo en la placa entre PISO de la zona esquinera se observa rotura y corrate, se evidencia fisuras y desprendimiento de acabados en todo su desarrollo, voladizo de la placa entre PISO del segundo al tercero fisuras y deterioro de acabados.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El componente social del contrato de 2025 hace la extensiva invitación para acercarse a las instalaciones de la zona 4 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ubicada en la avenida Aurelio N° 912-39 SUR, donde podrá obtener toda la información necesaria y realizar la solicitud formal de legalización de su sistema de alcantarillado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y cercanía a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de junio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) —o—
(Nombre) —o—
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 10

Actas de vecindad – Barrio Abraham Lincoln

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
22	04	2025			0	☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Colegio Rufino José Cuervo IED Sede A
CC propietario	Julio Cesar Gonzales
Teléfono	1026280789
Correo electrónico	2694935
Dirección	escdrufinajosecuervo6@educacionbogota.edu.co
Long. del frente (mts)	Cra 12 #52-70 sur — No. de pisos 3 — Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	7 en el colegio
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☒	8. Mixto	☐
4. Institucional	☒	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	Zona Abierta			
Uso del parqueja				
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 22 de abril el componente social en conjunto con el área técnica realizan acercamiento en el inmueble. que se describe a continuación

Ingreso: Colegio Rufino José Cuervo Sede A

Zonas Comunes:
Parqueadero Reja vehicular con muros en mampostería con torres electricas en la parte inferior se evidencia malla con evidente desgaste al costado izquierdo del ingreso se evidencia reja en su totalidad. Una de ellas presenta ruptura y ausencia en la continuidad en la reja. Su piso está conformado por concreto donde se evidencia fisuras superficiales

Zona Abierta:
Evidencia como parqueadero activo de la institución dando continuidad al recorrido, se evidencia cerca viva y alta presencia vegetal. Dicha zona hace parte de la zona A de la institución (preescolar)

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Zona de Juegos:
Zona abierta con piso en cesped, se evidencia desgaste en el acabado en los columpios, en el tobogan plastico no presenta desgaste ni fusuras.

Parque en Madera:
Está funcional y en perfecto estado

Zona Recreativa en Plástico:
Esta funcional y en perfecto estado, su piso en concreto en optimas condiciones

NOTA: El parque en madera presenta cesped en el piso y cerca viva de encerramiento en la reja, el parque y zona recreativa de plástico presenta piso en concreto y ausencia de cerca viva permitiendo la visibilidad completa de la zona esquinera del colegio. Vidrios externos en buen estado.

El área mencionada cuenta aproximadamente con 4 salones con ventanas y puertas en perfecto estado

Senderos peatonales están conformados por ladrillos y aulas por baldosas en buen estado.

Baños Niños:
En el techo tenemos concreto a la vista sin acabados, piso en baldosas, zócalo en baldosa con una altura aproximada de 1,50 mts, el restante de sus paredes cuenta con ladrillo a la vista sin acabados.

Se da continuidad al blogue B (Primaria) lo cual esta separado por una reja.
Se observa cerca viva en la parte interna de la institución con vista al exterior esta protegido por barandas de 1 mt aprox.

Cuarto Electrico:
Se evidencio pisos, paredes y techo en optimas condiciones.

Cuarto de Alimentación del Personal:
Ausencia de vidrio piso en baldosa, rejas protegidos con malla, puerta funcional en buen estado

Tarima:
Piso en baldosa, paredes en ladrillos y su cubierta está conformada por tejas en óptimos condiciones, evidenciandose ausencia de 3 baldosas sueltas en el piso de la tarima

Cancha Multiple:
Ubicada en la zona abierta de la institución, su piso presenta ausencia y desprendimiento de material, fisuras y rupturas del mismo.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ALTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Durante el recorrido se evidencia un ventanal con ausencia de vidrio, piso en concreto, con fisuras y rupturas leves. Cuenta con cerca viva en la parte esquinera de la institución.

Zona Huerta=
Sendero peatonal en concreto en optimas condiciones, 4 ventanas en optimas condiciones

El componente social del Consorcio DC-2025 pregunta al encargada de la institución si tiene conocimiento de las cajas de inspección, al cual responde que la institución cuenta con 7 cajas de inspección.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
FECHA
Gestión Social Y solución a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Vera Chaparro
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
23	04	2025			1	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ana Teresa Quintero Calderón
CC propietario	52365189
Teléfono	3123124962
Correo electrónico	Eivasofi126@hotmail.com
Dirección	Calle 52 sur # 11b-54
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		1 Anden Cra 12
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS			
6. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial	X	7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO	X
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI		NO	
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 23 de abril el componente social en conjunto con el área tecnica realiza acta de fachada en el predio que se describe a continuación:

Inicio: Se evidencia un sendero peatonal una grieta al ingreso del inmueble en primer espacio, pasillo muro costado sur con acabados: pañete y pintura con levantamiento de pintura a media altura con baldosa.

Habitación #1:
Se evidencia con acabados en pañete y acabados con terminación en óptimas condiciones. Evidenciamos en el área de un espacio de conexión a la habitación, medio muro de triplex con grieta posterior oriental a la reja. Techos y acabados en perfecto estado, piso en baldosa y puerta de madera con conexión al baño en acrilico con fisura en la parte superior.

Escalera:
Esta en granito, con baranda de perfileria metálica para el 2do piso, muros empañetados y pintura desgastada.

FORMATO
ALTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y atención a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para requerimiento y trazabilidad del Acta)

Habitación #2:
Puerta de ingreso con sus vidrios completos, techo machimbre en perfecto estado, piso y todos sus acabados en perfecto estado, una ventana con perfilería metálica en óptimas condiciones.

Cocina:
Ventana con vidrio en perfecto estado, piso en baldosa a 1mt con desgaste y 1 pieza con fisura, cubierta en cielo raso pvc.

Baño:
Puerta metálica sin vidrio, su piso con baldosa y tableta con desgaste

Sala Comedor:
Puerta metálica, piso laminado y cielo raso en machimbre, con puerta metálica, muros con pañete y pintura, una ventana con una división. Puerta con marco de madera con una ventana perfilería metálica, su cubierta se encuentra en machimbre.

Escaleras:
Conexión 3er piso se encuentran en estado de granito con desgaste

Sala Comedor 3er piso:
Se evidencia con cubierta en machimbre con acabados terminados, una ventana, perfilería con su totalidad de vidrio y perfecto estado.

Habitación #1:
Puerta metálica con vidrio completos, ventanería perfilería metálica, sus pisos completos, piso en baldosa, techo pañete y pintura

Baño: Puerta metálica sin vidrio, baldosa en su piso, en la pate superficial pañete y pintura, en el piso se evidencia una baldosa fisurada, techo pañetado con pintura.

Habitación #2: Puerta metálica, piso en baldosa, levantamiento de pintura en muro costado superior con leve desgaste.

Habitacion #3: Puerta en madera, con piso en tableta y con un leve aplomamiento en la pate superior, los muros con sus respectivos acabados.

Escaleras: Cuenta con barandas metálicas con división a la huerfa, con piso en concreto, cuenta con puerta de trafico pesado, habitación con división en material de drywall (no se tiene acceso al interior de la habitacion)

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE INICIE EL PDS

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y asistencia a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente cierredo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
[Firma]
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
[Firma]
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
[Firma]
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
[Firma]
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

[Firma] Teresa Quintero
(Nombre) Ana Teresa Quintero C
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	☒
22	04	2025			2	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Elena Gomez
CC propietario	21076400
Teléfono	3138710889
Correo electrónico	N/A
Dirección	Calle 52 sur #11b-44/48
Long. del frente (mts)	

No. de pisos: 2
Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	1 Ubicado en el anden
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 22 de abril el componente social en conjunto con el área técnica realiza acta de fachada en el predio que se describe a continuación:

Ingreso:
Piso en baldosa, paredes con acabados, pasillo se presenta desprendimiento en acabados, puerta metálica 5 piezas, 3 con vidrio y 1 con lamina, por humedad

Habitación #1:
No se tiene acceso por motivo de arrendamiento.

Cocina:
Puerta metálica, se evidencia ventana sin una unidad, se observa una abertura con malla

Baño:
Piso y paredes en baldosa, techo con placa a la vista y desgaste

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y ramonde a la Cotidiana

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Habitación #2:
No se tiene acceso por motivo de arrendamiento

Apartamento #2:
Puerta metálica corredira, con funcionamiento con malla a la altura de 1mt.

Habitación #1:
Cuenta con una ventana de 15 piezas, 1 con fisura, piso con baldosa, techo y paredes en óptimas condiciones, división con mismas condiciones.

Habitación #2:
Piso en baldosa paredes con sus respectivas acabados, en la parte inferior de la misma presenta humedad por tal razón se presenta división

Zona de Lavado:
Sus paredes presentan humedad desgaste de acabados y desprendimientos de los mismos.

Baño:
Piso y paredes en baldosa, techo y placa a la vista, puerta de madera en buen estado.

Cocina:
Se mantiene la humedad en parte del techo y zona de trabajo cuenta con baldosa y en una de ellas se ve ausencia de baldosa, el techo presenta desprendimientos en sus acabados, ausencia de puerta

Claraboya
Se evidencia fisura en una de sus unidades, al rededor se encuentra placa a la vista.

Escaleras:
Se evidencia paredes en buen estado y con granito.

Baños:
Cielo raso en madera, piso y paredes en baldosa, puerta en madera en buenas condiciones, se presenta en una de sus acabados desprendimientos.

Área de almacenamiento:
Piso en concreto, paredes en bloque a la vista y reja a la vista.

Área de lavado:
Piso en baldosa con ruptura en una de sus unidades y ausencia en algunas sectores. El área de trabajo cuenta con baldosa el restante en optimas condiciones, pared en concreto a la vista.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social y Atención a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Cocina:
Puerta de madera con ventana de 3 piezas óptimas condiciones, no se tiene acceso por motivo de arrendamiento.

Habitación #3:
Piso en baldosa en óptimas condiciones, se evidencia ruptura en ventana (4 unidades), su techo presenta fisuras superficiales en sus acabados

NOTA:
El componente social pregunta si tiene conocimiento de la caja de inspección a lo cual responden que está ubicado en el andén.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de informe en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Hilda Helena Gomez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA	☒
22	04	2025			3	CIERRE	☐



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	German Dario Sanchez Roa
CC propietario	1033745887
Teléfono	3042978425
Correo electrónico	mundorea@gmail.com
Dirección	Calle 52 # 11b-30 sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	1 Ubicado en el andén
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	1 moto			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 22 de abril el componente social en conjunto con el área tecnica realiza acta de fachada en el predio que se describe a continuación:

Inicio:
Portón metálico lo cual se observa 4 ausencias de vidrio, 1 ruptura de 1 vidrio #3 reemplazado por madera, 3 con evidencia de desgaste, ruptura de una unidad completa de vidrio en acrilico En la parte inferior izquierda se evidencia desgaste en sus acabados.

Puerta Principal:
Se evidencia 6 vidrios en acrilico en buen estado, 1 vidrio fisurado en acrilico y 1 vidrio completo

Venta Principal:
En buen estado con su estructura en vidrio en la parte superior se evidencia fisura

SOBRALTO
ALTA DE VECINDAD
PISCINO
Gestión Social Y Atención a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Piso #1
Pasillo de ingreso, piso en baldosa, se observa hundimiento inferior

Habitación #1:
Puerta en madera se observa ruptura en parte superior del marco, piso en madera, se presenta desnivel en algunas áreas, paredes, ventanas y techo con sus respectivos acabados, transición de habitación sin marco y sin puerta

Habitación #2:
Piso en madera con desnivel, 1 pared presenta humedad en sus acabados y desgaste de los mismos

Clara boya:
Presenta 3 rupturas en sus unidades a su alrededor, presenta desgastes y desprendimientos de sus acabados y generando concreto a la vista.

Baño:
Piso en baldosa, paredes en baldosa, humedad al lado del inodoro y ausencia en baldosa, puerta en madera. En la parte superior se evidencia la ausencia de roseta

Habitación #3
Piso en madera con desnivel y deteriora, paredes con acabados, el techo presenta humedad, ventana de 8 piezas, puerta en madera con óptimas condiciones

Zona de lavado:
No cuenta con baldosas, ruptura en uno sobre puesto

Baño #2:
Piso en baldosa, pego a la altura de un 1mt con sus respectivos acabados, ventana con ausencia de 1 vidrio

Habitación #4:
Piso en baldosa, paredes y techo con sus respectivos acabados, ventana con todos sus vidrios.

Cocina:
Piso en baldosa, ventana con ausencia de 2 piezas, 1 fisurado, pared en baldosa, en sus muros presenta ausencia de baldosa, se observa placa a la vista con desgaste, puerta en madera y marco en buenas condiciones

Piso #2:
Escaleras, puerta metalica y acabados en óptimas condiciones

IMPRIMIR ESTA HOJA COMO ANEXO DE TRABAJO

FORMATO
ALTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y Servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Claraboya:
Se evidencian 2 claraboyas sin vidrio, dejando teja a la vista, techo en madera en buen estado Se evidencia ruptura en cielo raso dejando la canal de las aguas de lluvia en sus paredes, presenta fisuras, ventana principal presenta fisura en una de las piezas.

Habitación 1: Puerta en madera y marco en perfecto estado, ventana con 4 piezas y 1 fisurada 2 rupturas de las mismas, 1 en óptimas condiciones, techo en madera, se evidencia una reducción en su puerta, utilizando laminas de drywall.

Habitación 2:
Cielo raso en icopor con un recubrimiento en plastico, se evidencia ausencia en una de sus paredes Se evidencia ruptura en una ventana, al costado se observa a mano derecha la totalidad de la pared.

Sala Comedor:
Puerta en madera, techo en madera, 2 claraboyas presentando desprendimiento, paredes con sus respectivos acabados, se evidencia ventana con ausencia de 3 piezas los cuales sostienen con rejilla.

Cocina
Se evidencia 1 fisura en la clara boya, piso y paredes con baldosas y ventana con una fisura.

Habitacion 3:
No se tiene acceso por motivo de arrendamiento

Baño:
Humedad y desgaste en sus acabados; área de ducha en baldosa, cielo raso en icopor con desgaste.

Habitación #4
No se tiene acceso por motivo de arrendamiento

Zona de lavado:
Cielo abierto y zona cerrada con teja transparente. Se evidencia ventanal con ausencia de 6 vidrios, 3 cobertura en madera, 1 cobertura en malla y 2 en metálica, piso en baldosa.

NOTA:
El componente social pregunta si tienen conocimiento de la caja de inspección a lo que responden que esta ubicado en el bandén.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE DILIGENCIE

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Germán Darío Sánchez Roa
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	☒
22	04	2025			4	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gloria Angulo
CC propietario	52296946
Teléfono	3188927749
Correo electrónico	N/A
Dirección	Calle 52 #11b-30 sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	1 Ubicado en la entrada
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Rotacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 22 de abril el componente social en conjunto con el área tecnica, realiza acta de fachada en el predio que se describe a continuación:

Ingreso:
Pared, izquierda se observa claraboya en optimas condiciones sin fisuras, ni rupturas, puerta metalica en perfecto estado, piso en baldosa, el cual presenta ausencia en una esquina del guardaescobas.

Apartamento 1:
Sin acceso por motivo de arrendamiento, puerta metalica en vidrio en optimas condiciones

Baño Unisex:
Piso y paredes en baldosa con sus respectivas acabados, puerta en madera con abertura en la parte superior sin vidrios, techo en buen estado

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y atención a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para soporte y trazabilidad del Acta)

Piso #2:
Puerta en madera, piso en baldosa, fisura en ventana principal del pasillo.

Habitacion #1:
Ventana de vidrio en óptimas condiciones, piso en baldosa, puerta en madera, paredes y techo con sus respectivos acabados

Sala Comedor:
Puerta en madera, techo y paredes en buen estado, piso en baldosa y ventana en buen estado.

Habitación #2:
Puerta en madera, piso con baldosa, techo y paredes en buen estado.

Pasillo:
Ventana con vista al exterior, se evidencia unión entre vidrios

Cocina
Piso y paredes en baldosas con sus respectivos acabados.

Baño:
Puerta en madera con vidrio en acrilico, piso y paredes en baldosas en buen estado, se evidencia claraboya con ausencia de vidrio.

Habitación #3
Ventana en vidrio en optimos condiciones, pueden en madera, piso y paredes en óptimas condiciones.

NOTA:
La señora nos informa que el primer paso es uso de almacenamiento y fabrica de libros.

El componente social pregunta si tienen conocimiento de la caja de inspección a lo que responden que se encuentra en el andén.

SUPRIMIR ESTA NOTA CUANDO SE IMPRIMA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y satisfacción a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción




Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Abril de 2021

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez Vel
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arenas
Director Técnico - Contratista

(Firma) Gloria anejo
(Nombre) Gloria anejo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
24	04	2025			5	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de Fachada
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: Calle 52 sur # 11b - 12 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de conservación	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐		
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 24 de abril en el componente social en conjunto con el área técnica realiza acta de fachada en el predio que se describe a continuación:

Fachada 1er piso:
Se evidencia muro en acabados a media altura en tableta y parte superior en ladrillo con figuras y despartille. Se evidencia una ventana en perfilería metálica con reja externa y vidrios completos, una puerta de la puerta en perfilería metalica con vidrios completos, puerta con portón en perfilería metálica con vidrios parte superior completos.

Voladizo:
Se evidencia en pañeta y pintura con perdida de la misma en la parte frontal.

Fachada 2do piso:
Se evidencia acabado en ladrillo con piezas fisuradas, tubo bajante de adecuación de cableado, 2 ventanas en perfilería metálica con vidrios completos,

FORMATO
ALTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y Servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para soporte y trazabilidad del Acta)

Fachada 3er piso:
Acabado en ladrillo con partes a media altura presenta algunas piezas con fisuras al nivel general del predio costado sur, se evidencia dilatación en juntas muros.

Sendero Peatonal:
Se evidencia acabado en concreto con fisura horizontal en caja de inspección, cuenta con cajilla del acueducto con tapa metálica

Sardinel:
En consreto con fisuras y desportille.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROCESO

Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte: en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de 04 de 2025

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Sebastian Moreno

Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre) Adriana Rodriguez

Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre) Carlos Fernández

Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) Rafael Alzate

Director Técnico - Contratista

(Firma) — o —

(Nombre) — o —

Propietario

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA
25 Abril 2025			6	X

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de Fachada
CC propietario: N/A
Dirección: N/A
Nombre administrador: N/A
Dirección del predio (obra): Cra 11b # 51-49 Sur No. casa: 2
Barrio: N/A Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfono			
5. Gas			
6. TV			
7. Servicio de vigilancia			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Salud	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Parqueadero		Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	NO	
Cuantos			
Uso del garaje			
Carretera	SI	NO	
Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO: El día 25 de abril el equipo social en compañía técnica realizo visita de patrimonio en el predio que se encuentra en el barrio Tintalito.

Fachada frontal en ladrillo color de grano muy envejecido, hay en tintilla con desgaste por completo debido a la humedad con grietas y desgastes y desprendidos, 2 puertas en madera metálicas con revestimiento en pintura vieja, 1 puerta en madera con vidrio, una ventana con vidrio y metálicos y rejas hierro la parte externa. Estado en todos sus aspectos y en mal estado.

Fachada lateral en pintura con vigas en ladrillo, presenta grietas en terminados, al igual presenta en cubierta y pintura, se evidencia fisuras en tabiques en ladrillo.

Fachada lateral en ladrillo con pintura, 1 puerta de madera con vidrio, 2 ventanas en madera metálicas con rejas internas y vidrios completos.

Fachada #2 frontal en parte y pintura con presencia pintura vieja la parte frontal se

ANEXO
ACTA DE VECINDAD

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

1.- DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Flujo | perfil arquitectónico y levantamiento del lote)

existencia hallada con desgaste.

CERRAMIENTO TERRAZA: Acabado en ladrillo y bloque decorativo en concreto con desgaste por intemperie y presencia de humedad parte inferior se evidencia parte superior con estructura metalica como soporte del tejado, cubierta en teja de zinc con presencia de oxidacion.

Sendero peatonal: Acabado en granito con levantamiento hasta el costado occidental y perdida de material, canilla de alcantarillado con tapa metalica y se evidencia una grieta transito plasmada con torcasico.

FACHADA NO. CALLE 52 SOL Primer Nivel: Acabado a media altura en ladrillo con perforacion, en parte inferior para ventilacion y en rejilla metalica, parte superior en ladrillo con pintura, se evidencia 3 ventanas en perfileria metalica con reja externa y 2 3 vidrios completos).

VIVIENDA: Se evidencia acabado en parete y pintura con fisuras en acabados parte frontal, se evidencia una ventana en tableta con desgastes.

SEGUNDO NIVEL: Se evidencia acabado en ladrillo con pintura, presenta desgaste por intemperie, 3 ventanas en perfileria metalica con reja interna y vidrios completos.

LOCAL 02 # 2: Se evidencia acabado en parete y pintura con fisuras en acabados parte frontal, se evidencia ventana en tableta con desgastes en partes evidentes presencia de humedad.

CERRAMIENTO TERRAZA: Acabado en ladrillo y bloque decorativo en concreto con desgaste por intemperie y presencia de humedad parte inferior se evidencia parte superior en estructura metalica como soporte de tejado, cubierta en teja de zinc con presencia de oxidacion, se evidencia en costado norte una ventana en perfileria metalica con vidrios completos

Sendero Peatonal: Acabado en granito con levantamiento en el concreto con, vandel en concreto y fisura horizontal.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Powered by CamScanner


PROCESO


ACTA DE VECINDAD

PROCESO

Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

MANTENER ESTA HOJA CUANDO SE IMPRIMA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente servicio de soporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Sebastian Marino

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) Rafael Alzate

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre) Adriana Rodriguez

Profesional social - Interventoría

(Firma) —o—

(Nombre) —o—

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre) Carlos Fernández

Director técnico-Interventoría

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Incluir fotos seguridad y accesibilidad del Autor)

Cocina: Zona de trabajo y pisos en baldosa, sin puerta, con abertura semejando a Ventana protegida con reja metalica. paredes con zona puntuales con desprendimiento de capa en pintura.

Segundo Piso: Habitacion 1: Hace transicion de material en pisos, puerta de madera con ventana hacia la fachada, paredes y techos con acabados

Baño: puerta en madera, piso y paredes en baldosa, techo con acabados y Ventana sin novedad.

Habitacion 2: Puerta en madera con transicion de madera en pisos. Ventana hacia la fachada. techo con fisura y desprendimiento de acabados paredes y demas elementos sin novedad.

Sala comedor: Puerta de madera, hace transicion de madera en pisos y techo con resanes y fisuras, paredes con acabados, con fisura zona esquinada de la Sz. Ventanas sin novedad.

Cocina. Hace transicion en baldosa de pisos, Puerta de madera, zona de trabajo y zocalo en baldosa, con paredes y techo con acabados. con abertura semejando Ventana. presenta escalera bajo rampa desprendimiento de acabados.

3 Piso: Con terraza, zona habitada con antepecho mamposteria confinada a longitud perimetral pisos en concreto, reparacion de impermeabilizacion. Zona construida dividida en 2 zona 1 cuarto de lavada. Puerta metalica y Ventana. Cubierta por placa en concreto piso esmaltado paredes empapetadas sin acabados con cielorasos semejando Ventana dirigida a la parte interna de la casa. Zona 2: Cuarto de almacenamiento con ventana dirigido hacia la terraza puerta en madera, techo con desprendimiento de acabados, piso concreto a la vista.

Fachada: Anden: En concreto, con desgaste y desprendimiento de agregados sobre la Cra 11B., se observa perdida de material en sardinel con fisuras y fracturas con rampa peatonal en zona izquierda, sobre Clle 52 en buen estado, con fisuras en Caja de inspeccion Primer Piso: 2 portones metalicos peatonales, 3 Ventanas con rejas en medio de la parte inferior dividida hacia la Cra. 11B. Muros con desgaste y desprendimiento de acabados en la zona inferior.

Segundo piso: Muros con acabados sin anomalias y 4 Ventanas descritas anteriormente

Tercer Piso: con antepecho en su longitud perimetral con fracturas y fisura en zona de Colum mas. Notas: El componente social responde si tiene conocimiento de la caja de inspeccion a lo que responden. Se encuentra en el anden en Clle 52 Sur

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Fachada

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PISCIS9
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
25	04	2025			7	☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alba Luz Molina.
CC propietario	36273402.
Teléfono	3223731098.
Correo electrónico	
Dirección	cll 52 Nº 11A 44.
Long. del frente (mts)	8 Mts.
No. de pisos	3
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	
2. Alcantarillado	■	☐	Caja en andén sobre 52 S.
3. Energía	■	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	■	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	■	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	8.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ■		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercial	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El día 29. de abril el componente Social, en conjunto con el area Tecnica realizan acercamiento en el inmueble que se describe a continuación.

Entrada principal puerta metalica, sin anomalias pisos en baldosa, paredes con resane puntal techo con acabados. Zona de labado: pisos paredes y techos con acabados, sin descubrimientos.

baño: pisos y paredes en baldosa, paredes con multiunalidad en baldosa, techo con acabados ventana y puerta metalica sin novedad.

Habitacion 1: Ventana dirigido a la cll 52 Sur, con Vanidad de vidrios con ruptura y fisuras. Pisos PAREDES y techos con acabados, puerta de madera sin novedad.

Sala Comedor: con inspección de cambio de baldosa, con fractura y Ventana que dirige a la 52 Sur con presencia de vidrio, Varon metalico ubicado en zona esquinera con ruptura en vidrio, Ventanuca dirigida hacia la cll 51 B. paredes y techo sin observaciones.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y apoyos a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de 04 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Albaluz Molino
(Nombre) Albaluz Molina
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	☒
22	04	2025			8.	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yuling Moreno.
CC propietario	1013 621 522.
Teléfono	310 479 57 171
Correo electrónico	yuly4114bots@hmail.com.
Dirección	Cll. 52. Nº 11A. 36.
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	8 Mts.
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	Se evidencia en anden.
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	5. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El dia 22 de abril el componente Social en conjunto con el area técnica realizan acercamiento en el Inmueble que se describe a continuación: Ingreso primer piso pasillo con puerta metalica Sin novedad. puerta metalica Sin novedad Habitacion 1: puerta en madera, Ventana presenta ausencia en uno de sus Vidrios paredes y techo Sin anomalias.

Habitacion 2). con divisiones, Ventana con ruptura en uno de Sus Vidrios, con humedad en Sus paredes. con Ventana Hacia la fachada con ruptura en uno de Sus Vidrios, desprendimiento de acabados y fractura en baldosa.

Habitacion # 3. Con fisura en Vidrio y ausencia de una unidad en Ventana paredes y techos con humedad. ocacionando agrietamiento y desprendimiento pisos en modulo sin observaciones.

28. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Haga 2 fotos adjuntas)

Sala comedor: con piso en baldosa, sin novedades, con escaleras de acceso al segundo piso cubierta con teja de lata con 7 puntos de claraboyas. Las tejas y las paredes con deterioro y desprendimiento de acabados.

baño: con baldosa en pisos y paredes. Se evidencia humedad y fisura en techo, Puerta de madera y ventana sin observación.

Cocina: con baldosa en pisos y paredes con fisura superficial. en baldosa de piso desprendimiento de acabado en techo sin puerta de acceso Ventana sin novedad.

Cuarto de lavado: con paredes deteriorados y desprendimiento de acabados, con transición de material en sus pisos, con separes de madera cubiertos con polisombra. A una altura moderada se observa una cubierta con teja plastica.

Piso 2: Sala comedor: con zona abierta, con vista hacia la parte trasera del predio donde se evidencia zona cubierta por teja de eternit, piso con transición de materiales sin acabado en sus paredes y se puede observar que esta compartimentado por bloque y arcilla.

Cocina: Se observa agrietamiento en el techo, en la ventana hay un respaldero paredes en baldosa con puerta en madera sin observaciones.

Habitación 1: con cielo raso en madera, con acabado en paredes y pisos, con una vista hacia la fachada y una puerta de madera sin anomalías.

Habitación 2: con cielo raso en madera son acabado en paredes y pisos, y ventana hacia la fachada. pisos paredes y techo sin novedad.

Cuarto de almacenamiento. Se evidencia una sección de pared sin acabados con desprendimiento de acabados. cielo raso en madera.

baño: Se evidencia raptura en la parte superior de la ventana pisos y paredes en baldosa, techo con acabados, con fisura resanada a lo ancho de la sección.

Puerta acceso Segundo piso con raptura en sus vidrios.

Fachada: Anden en concreto. Se observa tapa de caja de inspección con fisura a lo ancho del anden. Paredes del primer piso y segundo con formaletas por ladrillo macizo. con zocalo en el primer piso en baldosa.

ACTA DE VECINDAD

Gestión Social Y cercanía a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Ítem 3 para seguridad y movilidad del Actor)

Garaje: Tiene uso de local de madera con propiedad de baldosa en sus pisos con captura de luz en su ventana en la parte superior y en unidad el obsequio de diversidad de materiales, sin novedad en sus demás elementos.

El compareciente Social Pregunta Si tiene Conocimiento de la Carta de Inspección a lo que responden. Se encuentra en el anden.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y cercanía a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez V.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Albate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Yuri Moreno A
(Nombre) Yuranis Moreno avila
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 982-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 989-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
22	04	2025			9.	☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Berta Idaly. Ofalle.
CC propietario: 35.316.498.
Teléfono: 3204047968.
Correo electrónico: — — —
Dirección: Cll. 52 Nº 11 A 52 Sur. No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 8 Mts. Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	En el anden.
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐		
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural?	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐		
5. Recreacional	☐	Cual:			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	Comercial. 2		
Uso del garaje	Comercial.		
Comercio	SI ☒	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El día 22 de Abril. el componente Social junto con el área técnica. realizan acercamiento en el inmueble que se describe a continuacion:

Primer piso: pasillo de acceso con porton metalico, piso en baldosa Sin novedad, paredes con desprendimiento de acabados y techos con fisuras superficiales.

Sala Comedor. con humedad y desprendimiento de acabado en sus paredes desportillamiento puntuales en las baldosas de paso. Ella cubierta por teja plastica soportada con perfiles metalicos se evidencia canal de desague en la zona

Habitacion 7: con desportillamiento de baldosa en el lindero de la entrada, paredes con humedad y deterioro en acabados. con puerta de madera y ventana Sin observaciones, En el techo presenta fisura y desprendimiento de acabados.

COCINA: Hace ausencia de vidrios en su ventana, Sin acabados en techo y con placa facil pisos y paredes en baldosa con desportillamiento y fisuras superficiales en algunas baldosas.

ACTA DE VECINDAD

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 1 para seguridad y tranquilidad del Actor)

Se observa humedad en el lintel de los paredes ocacionando desprendimiento en sus acabados, sin puerta remplazada por una abertura con desgaste y deterioro en acabados

Habitacion 2: con tapeta en baldosa, paredes y techos con acabados, una puerta de madera y Ventanerias sin observacion.

Habitacion 3: Presenta Pise en baldosa, paredes y techo con acabados, con desprendimiento de agregados, puerta en madera y Ventana sin observacion.

Habitacion 4: Con Puerta metalica con ausencia de vidrios al igual que la Ventana, pisos y paredes con acabados sin novedad. Teche con placa facil a la vista.

Pasillo acceso a las habitaciones con placa facil a la vista sin remates y acabados.

Habitacion 5. puerta en madera y Ventana sin novedad, pisos en baldosa con paredes con Sello de duritalo sin acabado con humedad en paredes y Sopla miento en acabados.

Habitacion 6: En la habitacion 6: Con puerta metalica y 3 Ventanerias sin novedad. pisos y paredes con acabados con desprendimiento de agregados en zonas puntuales. Teche con placa facil a la vista con baño privado, se evidencia humedad en el sanitario, demas elementos sin nouedad.

Habitacion 7: puerta de madera y Ventana sin observaciones, pisos paredes y techo sin Anomalias.

Cuarto de Lavado piso en baldosa, resanes y rebaque en paredes, desprendimiento de acabados, una cubierta en teja plastica.

baño: 1: no hay anomalias en sus elementos estructurales y no estructurales.

Baño: 2 Sin Vidrio en puerta metalica, pisos y Sócalo en baldosa, desprendimientos de acabados puntuales en zona de pared con celosia metalica.

Segundo Piso: 1 apartamento; Patio con paredes empañetada. pisos con niveles en concreto cubierta teja plastica, Ventana con ausencia de vidrio.

baño: piso y Sócalo en baldosa, Cubierta en teja Se evidencia resanes y rebaques de acabados.

Cocina: Sin anomalias en sus elementos.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VISCHDAD
PREDIOS
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR 13. ESPACIO PÚBLICO (Anejo fotográfico de antes, durante y después del Acta)

No hay ingreso a las habitaciones por tema de arrendatarios. 3 Unidades

Habitación 4 Sin observaciones en Pisos, Paredes, Techo en Sus Ventanas y Puerta Metálica es importante recalcar que el apto del Segundo Piso está en Proceso de construcción / remodelación

En el garaje tiene de uso de lavadero de motos, Presenta multi variedad de materiales en Pisos tapitulay Asfalto en baldosas, tenales y tesanes en paredes, portón metalico Sin observaciones Techo zinc en Puc. garajes conectados por medio de abertura Segunda garaje con Piso en baldosa paredes con acabados Techo zinc en Puc. Portón metálico, con bano Sin anomalias al observadores en ninguno de Sus componentes.

Fachada: Se observa anden en concreto con rampla de acceso Vehicular para 7 garajes con Caja de inspección en anden, con tenale y resane lineal. Sus paredes están con formados por ladrillo macizo con pintura.

El componente Social Pregunta Si tiene conocimiento de la caja de inspección a lo que responden que esta en el anden

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROCESO

Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1

Descripción



Foto No 2

Descripción




Foto No 3

Descripción



Foto No 4

Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE RECIBA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez V
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Martha Ovalle
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y asthico a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA	X
22	04	2025			10	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Diana Pineda.
CC propietario	52 521 136.
Teléfono	313 435 5345.
Correo electrónico	dianapineda@yahoo.es.
Dirección	Cll 52 Sur # 11 A-20.
No. de piso	3
Long. del frente (mts)	8 Mts.
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	en orden.
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
7. Licencia de construcción	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes	Vehicular.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO el dia 22 de abril, el componente Social en conjunto con el componente tecnico realizan acercamiento en el inmueble que se describe a continuación:

garaje: uso cuarto de almacenamiento con fisura en la ventana hacia la fachada, portan metalico con ruptura en uno, presenta desprendimiento en el dintel de la abertura que da hacia el garaje. Sus pisos zocalo en baldosa, Sin observacion, presenta deterioro o desprendimiento de acabado en paredes. Sus techos Sin anomalias. baño del garaje con puerta en madera pisos en baldosas con remates y resanes lineales. paredes con zocalo en baldosa con remate y resanes lineales.

Paredes con zocalo en baldosa con deterioro y desprendimiento, en acabados, Demas elementos Sin observaciones;

garaje 2 1. con ruptura en baldosa, fisuras en dintel del portan metalico en sus uniones soldadas y anclajes con acabado de paredes y techo.

2p. primer piso. habitacion. techo en madera pisos y paredes con acabados.

PROYECTO

ACTA DE VECINDAD

PREDIO

Gestión Social y cercanía a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 1 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Piso 3. Puerta metálica terraza, cubierta con teja galbumizada con antepecho con acabado bpaer sochi altura, con barandas metálicas seccionada en 3 partes hasta la fachada Se evidencia una canal con acabados, pisos en baldosa. Se observa ingreso a apartamento por medio de dos vanos nevia y una puerta metálica, Sin observaciones en ninguno de sus elementos descritos anteriormente.

Local: con piso en baldosa combinado con granito en el todero de la entrada paredes y techo con acabados, 2 portones metalicos de acceso interno y un porton Vehicular que dirige a la parcela.

Fachada: anden concreto a lo ansto con 2 rampas de acceso Vehicular y con fisuras en zona de la caja de inspección. Se evidencia fisura en la baldosa entrada peatonal. paredes del primer piso en baldosa, paredes del segundo y antepecho del tercero con acabados.

El componente Social pregunta: que si tiene conocimiento de la caja de inspección a lo que responden en el anden

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y apoyada a la Ciudadanía



Foto No 1.
Descripción



Foto No 2.
Descripción



Foto No 3.
Descripción



Foto No 4.
Descripción

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROCESO

Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Juan Sebastian Moreno

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) Rafael Alzate

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre) Adriana Rodríguez V

Profesional Social - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Diana Patricia Pineda

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre) Carlos Fernandez

Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
23	04	2025			11.	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan Marcos Becerra.
CC propietario	79.577.001
Teléfono	311 550 09 29.
Correo electrónico	JuanMarcosBecerra@Hotmail.com.
Dirección	Cll. 52S 11D 24.
No. de pisos	3.
Long. del frente (mts)	8 mts.
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	en el andén
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	2			
Uso del garaje	Vehicular.			
Comercio	SI	☒	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El dia 23 abril el consorcio en conjunto con el area Social realizan recorrido en el predio que se describe a continuacion.

Garaje. Portón metalico, Pisos paredes y techos con acabados. Sin anomalias con presencia de remodelaciones.

Pasillo: con ingreso al apto al primer piso, Sin obstrucciones en ninguno de sus elementos.

Segundo piso: ingresa puerta de madera. Tenes divididas hacia la fachada son Las siguientes:

Habitacion 1: Piso en baldosa, paredes y techos con acabados, puerta en madera y una ventana sin obstrucciones.

Sala comedor: con escaleras acceso tercer piso: con Ventana hacia la fachada y tragaluz. Misma piso en baldosa, paredes y techos con acabados y puertas de madera sin novedad.

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguridad y sostenibilidad del Acta)

dos, Ventana con fisura Superficial en la parte inferior, techo con remates y resanes Habitacion 2: puerta en madera, Sin anomalia en ninguno de sus elementos. pasillo con deterioro y desprendimiento de acabado en paredes.

Sala comedor. con resanes y remates en techo, demás elementos Sin anomalias.

cocina: Pisos y paredes en baldosa, Sin puerta Sin observaciones en sus elementos.

baño: puerta de madera, pisos, paredes, techos, con acabados Sin observaciones.

Cuarto de labado: ausencia de 2 unidades de vidrio en su parte metalica con claraboya Sin observaciones en sus elementos.

Apto 2 del primer piso Sin acceso por arrendatario.

Segundo Piso 2: acceso puerta de madera con vidrio Sin anomalias. y continuo una puerta metalica con fisura en su vidrio

Sala pisos paredes y techos con acabados Sin ninguna novedad. el igual que la ventana que dirige a la fachada.

cuarto de almacenamiento: Se evidencia un quebramiento en pisos y paredes para arreglo de ductería de agua potable

Habitación 1: Sin anomalia en sus elementos, la Ventaneria esta dirigida hacia la fachada, Sin novedad en ninguno de sus componentes.

Pasillo dirigido a la Sala con tragaluz en el techo con laptoria y fisura en sus vidrios

Comedor: con acabado en paredes, 4 unidades de piso de vidrio y baldosa Sin novedad. techo 4 unidades de tragaluz en vidrio.

Habitacion 2: Puerta y Ventana en madera, Sin observacion, Cielo raso en madera, pisos y paredes con acabados. Sin Novedad.

baño: Puerta de madera Sobrepuesto Pvc. pisos y paredes en baldosa y una Ventaneria Sin novedades.

cocina: Puerta de madera, Pisos paredes y techo en baldosa con Asuras Superficiales Ventana con celosia. Sin acabados en el Vano.

Habitacion 3: Sin anomalias en ninguno de sus elementos.

Terraza: cubierta con teja eternit combinada con teja Plastica. con antepecho Sin acabe

ACTA DE VECINDAD

PROCESO

Gestión Social Y cercanía a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para arquitectura y movilidad del Anexo)

al igual que las paredes, conformadas por bloque de ascilla. Pisos con concreto a la vista, con desprendimiento de capa superficial, con baño. con muros empañetados piso en baldosa y techo cubierto con teja.

Apartamento 1 de terraza: Con Claraboya con piso de vidrio, hace transición de baldosa a granito. Sin anomalías al igual que el acabado de sus paredes. Cubierta con teja y no presenta ludio en la ventanería.

Sala: Presenta dos unidades de luz en techo en acrílico, cielo raso en PVC. piso en baldosa con 4 unidades de piso ludiados. 2 Ventanas dirigidas a el exterior sin obscuración.

Cocina: pisos y paredes en baldosa, con lespladero, techo en PVC. Sin ninguna anomalía.

Habitación 1: Puerta en madera. una ventana, piso y paredes con acabados, techo en P.V.C. Sin obscuración. Comedor: Sin anomalías en ninguno de sus elementos. baño: Ventana con celosía, pisos y paredes en baldosa, techo en PVC. Puerta Madera.

Habitación 2: Sin Ventana pisos y paredes con acabados pasta en madera y techo PVC.

No hay acceso a los apartamentos 1, 2, 3 de la parte trasera de la casa por tema de inconvenientes.

Fachada: anden concreto a la vista remates y resanes por la Sección de las cuatro medidas de agua con rampa de acceso vehicular, Se evidencia caja de inspección por tapa metálica vehículos y por tapa peatonal con resanes de soldadura. paredes del primer y segundo piso en baldosa con ausencia de diez unidades aprox en 7 metros lineales entrepecho de terraza con acabado rustico con zona habitable, cubierta teja a la vista y canal de desague.

El componente Social Pregunta: que si tiene conocimiento de la caja de inspección a lo que responden, Esta en el anden

PROYECTO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y cercanía a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción




Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Juan Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez V
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) X
(Nombre) X Nerves Becerra
Propietario

6551173

PROMOTE
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA MAYOR	CONTRATO INTERVENTORIA No. 889-2024	ACTA No.	APERTURA	☑
24	04	2025			12	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Angie Viviana Torres Pinzón
N° propietario	1053343154.
Teléfono	3115169431
Correo electrónico	Viviana1031@hotmail.com
Dirección	cll 52S 11B 08. No. de pisos: 3
Seg. del barrio (piso)	Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	■	☐	
Alcantarillado	☐	☐	En andén
Energía	■	☐	
Teléfono	☐	☐	
Gas	■	☐	
TICS	☐	☐	
Servicios de protección	■	☐	

USO ACTUAL

Residencial	■	Salud	☐
Comercial	☐	Sin uso (Predio vacío)	☐
Industrial	☐	Educativo	☐
Institucional	☐	Otro?	☐
Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ■	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Vehículo. Moto.		
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO El día 24 de abril, el componente Social en conjunto con el area técnica realizo levantamiento de fachada en el predio que se describe a continuación:

Primer piso: Cerrado: pegas en bahareque, pandes y techo con acabados, techos con desprendimientos de pegas, ventana de fachada con rejilla en la parte inferior derecha, puerta metalica sin observaciones con direccion a la fachada principal.

Escalera de almacenamiento, puerta metalica con ausencia de vidrio, pavimento de piso con remate y zocalos, pandes y techos con acabados.

Cocina y espacio de lavada cambio de pisos, pisos en baldosa sin afectad. Con baseline en cuarto de lavada, cubierta con acrilico y malla ventanica, pisos, paredes y techos sin afectad. Puerta con direccion al garaje, divisoria con ventana metalica con rejilla en vidrio, con afectacion de moho y caidas en pisos, paredes y techos con acabados.

Tanque, puntos en niveles, inmersion de cambio de baldosa en pisos, paredes, cambio con

Incl. acabados y baldosa habitacion 1°: Puerta en madera con acrilico, Pisos en baldosa y ventana, techos (con acabados, paredes) con Septimiento de acabados de la parte inferior. Desprendimiento de adhesivos en el Vano de la puerta.

Segundo piso: Acceso a entrada puerta metalica sin ausencia de uniones.

Habitacion N: 1°: Piso en baldosa, paredes y techo con acabados, 2 ventanas. Sin novedad con puerta de madera. Comedor: con ventana dirigida hacia el fondo luz pisos y paredes techos con acabados sin novedad. Zona de lobby, delimitada con pisos de acabado en paredes.

Baño: con puerta aluminio, ventana, zocalos, piso en baldosa presentando roturas y fisuras presentando paredes y techos con acabados pueta metalica sin observaciones.

Puerta de salida: ubicada en el fondo luz, con techo unificado en Suelo zona paredes con humedad, ausencia desprendimiento de acabados, con antepecho en el perimetro de fondo luz, se observa cambio de niveles en pisos en igual que en modular.

Cocina: con ventana de puerta y ventana, pisos paredes y zona de trabajo en baldosa techo con Septamiento de acabados

Habitacion. 2°: Sin novedad en ninguno de sus elementos.

Tercer Piso: puerta de acceso metalica sin unidas en su dintel/Salacomedor: pisos paredes con acabados cubierto con teja de eternit y plastica

Habitacion 1°: Pisos en baldosa paredes con acabados y 2 ventanas hacia la fachada. techo cubierto con teja de eternit, con puerta metalica.

Habitacion 2°: con ventana dirigida hacia la fachada, paredes con fisuras en acabado pisos en baldosa y cubierta con teja de eternit.

Habitacion 3°: Puerta metalica, pisos en baldosa paredes con acabados cubierto con teja, una ventana sin abstruciones.

Cuarto de Aguado: con piso unificado, con fisuras y ruptura de uniones paredes con acabados con tejas translucidos y ausencia de baldosas en pisos

Cocina: Cubierto en teja de eternit, pisos paredes y zona de trabajo en baldosa sin novedad.

Powered by CamScanner

Baño Tinaco y Lavaplo en buen estado Cubierta en loza de duna. pasillo en madera y paredes con acabados en Revoque

Fachada Tanden con caja de inspección, con acceso Vehicular con fisuras y agrietamiento en Soclino

Primer piso, Conformado por Portón metálico, Vehículo, Portón metálico Peatonal y una ventana, todos del mismo, Segundo y tercer piso con acabados, Ventanerías descritas anteriormente En Novedad

El Compareciente Seyá Presente que la Sala de la caja de inspección si la que se encuentra fuera en el anden




Foto No 2
Descripción




Foto No 4
Descripción



Foto No 3
Descripción






Foto No 4
Descripción

Powered by CamScanner





24 de Abril de 2025

ELABORÓ: Sebastian Moreno

REVISIÓN: Adriana Rodríguez V

APROBACIÓN: Carlos Fernández

Vo Bo: Rosaell Alzola

Angie Hulemann

Powered by CamScanner

6001672

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	X
24	04	2025			13.	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lina Sofia Reyes Rodriguez.
CC propietario	1033702897.
Teléfono	3203199879.
Correo electrónico	lsreyesrodriguez@gmail.com.
Dirección	Cra. 11A. Nº 51-55.
No. de piso	2.
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	□	
2. Alcantarillado	■	□	
3. Energía	■	□	
4. Teléfonos	□	■	
5. Gas	■	□	
6. TICS	□	□	
8. Licencia de construcción	□	□	

USO ACTUAL			
1. Residencial	■	6. Baldío	□
2. Comercial	■	7. Bien de interés cultural*	□
3. Industrial	□	8. Mixto	□
4. Institucional	□	9.Otro?	□
5. Recreacional	□	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	□	NO	□
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	□	NO	□
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El dia 24 de abril, el componente Social en conjunto con el area tecnica realizan acta de fachada el el predio que se describe a continuacion:

Entrada principal, portan metalico que dirije al Segundo piso, techo en PVC. pisos en baldosa y paredes con acabados.

Segundo Piso. Se evidencia Seccion de cielo raso Remplazado por acrilico, pisos en baldosa, paredes con acabados.

Cuarto de labado Zocalo y piso en baldosa, paredes con acabados, techo en PVC. Ventana dirigida hacia la fachada, sin puerta con abertura

Habitacion Nº 1: Con Intencion de Cambio de baldosa en Pisos, Ventana dirigida hacia la fachada, techo en PVC. paredes con acabados. Puerta de madera. Sin novedad.

Baño: Puerta metalica, pisos paredes y techo en baldosa, Sin observaciones.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PREDIO
Gestión Social y atención a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Cuarto de estudio 1: con Sección de techo con ausencia de cielo raso al igual que Secciones remplazado por acrilico. pisos en baldosa, paredes con acabados

Habitacion 2: la ventana Ubicada en la esquina del predio con fisura del techo en la parte inferior con transicion de cambio de baldosa en pisos sin puerta de dibitacion, techos en PVC y paredes con acabados puerta de madera

Habitacion: 3: Transicion de cambio de baldosa en pisos, puerta de madera, techo en PVC paredes con acabados. y Ventanería Sin anomalios.

Sala Comedor: Paredes con acabados, techo en Puc piso en baldosa, Ventanas Sin novedad.

cocina. Con abertura Semejando a Ventana y puerta cielo raso en PVC. translocido, pisos paredes y zona de trabajo el baldosa Sin novedad.

Primer piso con local de taller motos, con acabado en techo, paredes y pisos Sin novedad en el portan y Ventanas.

baño: puerta metalica con ausencia de vidrio en el dintel. piso paredes y techo en baldosa Ventanas Sin observaciones

Garaje: Portan con. direccion al taller Sin vidrio paredes y techos con acabados. portan metalico Vehicular hacia la fachada

Cocina: Como zona de trabajo, techo en Puc Sin anomalias en ninguno de Sus elementos. con Aberturas Semejando puertas.

Fachada: anden, Conformado por concreto Con agrietamiento y fisuras en anden zona escalera. con desgaste y desprendimiento de agregados en Sardinel Sobre la cia IIA con desgaste y perdida de material con crecimiento Vegetal con rampa de acceso Vehicular fracturado y con desgaste

Primer piso: Con dos portones metalicos peatonales, una Vehicular, 2 Ventanas con protección de cortinas enrrollables metalicos mixtos con acabados con desprendimiento de capas en la zona inferior

Segundo piso: Muros con acabados con 5 Ventanerias descritas anteriormente, Con canal metalico de desague en la longitud Posterior del predio.

El componente Social pregunta: que Si Sabe donde esta la caja de inspeccion a lo que contestan no tener conocimiento

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

PROCESO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA, CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez V
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Lina Bejarano
(Nombre) Lina Bejarano
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y atención a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORÍA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
24	Abril	2025			1A	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Germán Piñeros
CC propietario	19354726 Bogotá
Teléfono	3123859281
Correo electrónico	N/A
Dirección	Calle 52 Sur # 11a-05
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	□	
2. Alcantarillado	■	□	1 Enfrente puerta Principal.
3. Energía	■	□	
4. Teléfonos	■	□	
5. Gas	■	□	
6. TICS	□	□	
8. Licencia de construcción	□	□	#

USO ACTUAL

1. Residencial	■	6. Baldío	□
2. Comercial	□	7. Bien de interés cultural	□
3. Industrial	□	8. Mixto	□
4. Institucional	□	9.Otro?	□
5. Recreacional	□	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	■	NO	□
Cuantos	2			
Uso del garaje	1			
Comercio	SI	□	NO	□
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El día 24 de abril el componente social en conjunto con el área técnica realiza acta de fachada en el predio que se describe a continuación.

El señor propietario Germain Piñeros autorizó únicamente el registro de fachada, por motivos de seguridad y personal.

Fachada por calle 52 Sur: Se evidencia desde el costado norte, acabado en ponete y entre con multiple fisuras una puerta puerta en perfileria metálica con vidrios completos hacia parte central y costado sur; se evidencia a media altura acabado en baldosa con desprendimiento, fisuras a nivel general.

Ventana # 1: Cuenta con vidrios completos y perfileria metalica, se evidencia en la parte superior de Muro de fachada en ladrillo con pintura presentando desprendimiento y levantamiento de pintura.

Ventana # 2 y 3 En perfileria metalica y se observa 3 vidrios fijos ados en ventana #2.

FORMATO
ALTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y acercando a la Ciudadanía

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para soporamiento y trazabilidad del Acta)

Voladizo: Pañete y pintura, Presenta resanes, hacia el costado de la puerta portón presenta grietas y fisuras.

Segundo Nivel: Hacia el costado sur: Se evidencia muro a media altura en pañete y pintura con presencia de humedad, perdida de material y desportille. Hacia el costado norte Se evidencia muro en pañete y pintura y una parte en bloque. cuenta con 3 ventanas con perfileria metalica con vidrios completos. En parte superior del muro. Se evidencia humedad, parte inferior de la Ventana #1 costado sur cuenta con grieta vertical.

Sendero peatonal: Acabado en concreto, cuenta con fisura y desportille, Se evidencia cajilla #1 con tapa metalica cajilla #2 con tapa reciclable y posible caja de inspección.

Sardinel: concreto con desportille.

Fachada por cra 11A= Se evidencia muro a media altura en tableta con piezas fisuradas, desportille y perdida de material. Hacia la parte superior se evidencia muro con ladrillo y pintura con perdida de material. puerta en perfilamiento metalica a doble-hoja, cuenta con sus vidrios completos. Una ventana de perfileria metalica con un vidrio fisurado y uno roto.

Puerta portón) en perfilamiento metalico y corrosión, perdida de material en la parte inferior. Sus vidrios, se encuentra completos.

Sendero peatonal: Concreto con presencia de fisuras y resanes y perdida de material, posible tapa valvula con lamina metalica, en regular estado.

Sardinel existente, con grietas, fisura y perdida de material.

El componente social urgunta si cuentan con cajas de inspección, a lo que responden que estan situadas al frente en la puerta principal.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FONSECYD

ACTA DE VECINDAD

FONCIDE

Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1

Descripción




Foto No 2

Descripción



Descripción



Foto No 4

Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Gerardo Dieseres
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	X
25	04	2025			15	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de fachada
CC propietario: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A
Dirección: Cle 52 Sur Nº 11 A 15 // 17 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): N/A Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	●	6. Baldío	☐	Cuál:	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐		
5. Recreacional	☐				

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐	Cuantos	
Uso del garaje			Comercio	SI ☐ NO ☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El dia 25 de abril el componente Social en conjunto con el area tecnica realizan reconocimiento en el predio que se describe a continuación:

Fachada Andenes. En concreto, con rampa de acceso Vehicular 2 portones metalicos uno Vehicular y otro peatonal, con rejones y remates, por lado al poste de servicio electrico presenta en la embaguillado del Bardinel.

Primer piso. Porton metalico peatonal con desgaste de la hoja en la parte inferior, al igual que ruptura en sus uniones. 2 porton metalico peatonal con cubierta por huella metalicos. Porton de acceso Vehicular con ruptura en uniones. Muros con zocalo en acabados con desprendimiento de capas de pintura, fisuras y agrietamientos, una combinacion de ladrillos con placas de arcilla, con desprendimiento de acabados sobre ladrillo macizo, Se observa instalacion de ductería conectando al poste con electricidad.

El componente Social Pregunta Si tiene conocimiento de la caja de inspeccion a lo que responden. No tener conocimiento

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción
Estado de puerta



Foto No 2
Descripción
Estado de piso



Foto No 3
Descripción Vivienda



Foto No 4
Descripción Vivienda

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) Raquel Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Adriana Rodriguez V
Profesional social - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA	
25	04	2025			16	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jhon Javio Gil Cuervo.
CC propietario	79735149.
Teléfono	3124081896
Correo electrónico	gil.jhon.587@hotmail.com.
Dirección	Cl 52 K 11A 29 Sur No. de pisos 3.
Long. del frente (mts)	8 MTS. Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	□	
2. Alcantarillado	■	□	En orden.
3. Energía	■	□	
4. Teléfonos	□	□	
5. Gas	■	□	
6. TICS	■	□	
8. Licencia de construcción	□	□	

USO ACTUAL

1. Residencial	■	6. Baldío	□
2. Comercial	□	7. Bien de interés cultural*	□
3. Industrial	□	8. Mixto	□
4. Institucional	□	9.Otro?	□
5. Recreacional	□	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	□	NO	■
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	□	NO	□
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El dia 25 de abril el componente Social en conjunto con el area tecnica realizan acercamiento al el Predio que se describe acontinuacion

Primer piso: Porton Metalico, Porton metalico con 2a Ventaneria cubierta Macro Zo fachada Sin novedad Solo Comedor pisos paredes y techos con acabados Sin observaciones.

Habitacion 2 Puerta de madera Ventana pisos paredes y techos Sin observaciones.

Baño Ventana con ruptura y fisura, techo con acabados puerta de aluminio con acrilico pisos y paredes en baldosa

Cocina: Puerta Metalica con reforzados y ausencia de un vidrio 2. ventana con reja Metalica pisos y paredes en baldosa.

Patio estudio y apantgamiento 2 Sin acceso Sin ventilacion

Segundo piso: Con porton metalico sin novedad. Baño-patio pisos paredes en baldoso, techo con acabados

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y Atención a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puerta en aluminio con acrilico, Piso de patio por concreto a la vista con Zona construida de Cuarto de almacenamiento con 2 ventanas en Cubierta y teja en eternit.

Segundo piso: 1 Apartamento. Habitacion 1: Ventana dirigida a la fachada Sin novedad. pisos con cambio de baldosa, paredes y techo con acabados, puerta de madera sin anomalias

Habitación 2: Pisos con baldosa, con 2 unidades disportilladas, Paredes y techo con acabado, Puerta de madera. Ventana dirigida a la fachada en optimas condiciones.

Habitacion 3: Sin novedad en ninguno de sus componentes.

Sala Comedor: 2 accesos en puerta de madera pisos en baldosa, paredes y techos con acabados con ventana dirigida a el patio.

baño: Ventana con fisura en la parte inferior, dividido la unidad Sanitaria y zona de Regadera. con muros en acabados techo PVC, piso baldosa puerta en aluminio 2 y acrilico. Con acceso al baño puerta de madera.

Cocina: Puerta en madera, Pisos, paredes, techo y zona de trabajo en baldosa algunas unidades del piso con desportillamiento. Ventana Sin novedad.

Piso 3: con porton Metalico, Vidrios en optimas condiciones. Cubierta en teja plastica separada por madera. Cocina: puerta de madera pisos en baldosa, Fracturado con fisuras. 2 Ventanas Sin novedad. cubierta en teja de eternit. Se evidencia fractura en zona esquinera

Habitacion 1: piso en baldosa paredes con acabados Cielo raso y puerta en madera, Ventana Sin novedades. Sala Comedor: Cielo raso en madera y unidades de iluminación con ruptura en vidrio 5 ventanillas +1, una de ellas con ruptura en sus vidrios, paredes y pisos con acabados Sin anomalias entrada porton metalico Sin novedad.

Pasillo de entrada con porton metalico con Cubierta en vidrio y Ventanas en optimas condiciones Habitacion 2): con 2 Ventanas con ruptura en la ventana dirigida hacia el balcon. cielo raso y puerta de madera paredes con acabados, pisos en baldosa.

Habitacion 3). Pisos en baldosa Paredes con acabados Cielo raso y puerta en madera, Ventana con ruptura en parte Superior izquierda

baño. puerta en madera. Zocalo y Pisos en baldosa acabado en paredes cielo raso en madera Ventaneria en optimas condiciones. balcon: con antepecho con acabado, techo paredes y columnetas Sin anomalias, Ventanas descuidos enteriormente

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SEA NECESARIA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y Atención a la Ciudadanía

A. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada Anden: Concreto con fisura en Sardinel, y en la caja de inspección, con asiento Pudrición junto al poste de energía fachada: Muros Cubiertos por baldosa, con 2 portones de acceso en lamina Bloqueados anteriormente, y Ventanas y un balcon Se evidencia ruptura en tubo de desague.

El Componente Social Pregunta: Si tiene conocimiento de la caja de inspeccion a lo que responden. Esta afuera el anden

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y asistido a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción



Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

FLOCIDO

Gestión Social Y asistida a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad exclusiva de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Inventario vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Costabilidad

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Álzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez V.
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) John Jairo G.I C
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
25.	04	2025			17.	☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yenifer Marin.
CC propietario	1024541896.
Teléfono	3209293783.
Correo electrónico	yinfercitas321024@gm.com.
Dirección	cll. 52a. N. 11-A 33.
No. de placa	3.
Long. del frente (mts)	8 mts.
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	□	
2. Alcantarillado	■	□	Caja en anden.
3. Energía	■	□	
4. Teléfonos	□	■	
5. Gas	■	□	
6. TICS	□	□	
6. Licencia de construcción	□	□	

USO ACTUAL

1. Residencial	■	6. Baldío	□
2. Comercial	□	7. Bien de interés cultural	□
3. Industrial	□	8. Mixto	□
4. Institucional	□	9.Otro?	□
5. Recreacional	□	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI □	NO ■
Cuantos		
Uso del garaje		
Comercio	SI □	NO □
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El dia 25 de abril el componente técnica en conjunto con el area Social hacen acercamiento en el inmueble que se describe a continuacion

Primer Piso pasillo con puerta metalica sin vidrio en el dintel, propiedad de baldosa en pisos con Lisoya en unidad. Zocalo en baldosa con fisuras. Ventana sin novedad, acceso al apartamento con una metalica cubierta con acrilico. Muros conformados por zocalo en baldosa con retiros manuales, pegides con acabados, buen Placa en techo se observa desprendimiento de acabados, cocina zona cubierta con tyc plastica, con sopaites en madera y una cubierta galvanizada.

Cocina con mesa antepecho para bistec, Muros con rebaque y remates, Pisos con baldosas de muebles con concreto a la vista, Baño: punto de madera rebaque y resanes en paredes y pisos, Unitario sin anomalias

Habitacion 1 y 2 Con placa de madera, presencia de cambio de material en Piso 2 habitacion 2 con ausencia de vidrio, humedad y deterioro en paredes acabados en yeso Habitacion 2 sin novedad

Habitacion 3: Ventana con ausencia de vidrio humedad en paredes punto en madera pisos en

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social y atención a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Paredes en baldosa con bastedad. puerta en madera, Ventana con ropture en vidrios y Fisuras puerta metalica dirigido hacia la fachada Sin Vidrios en dintel

2 Piso: Escalera con Segunda piso con desprendimiento de acabado, Sala Comedor con Ventanas con ropture en vidrio en una de ellas, pisos en madera con hundimiento. puerta de madera Sin Chapas.

Habitacion 1: puerta en madera Sin novedad en ninguno de sus elementos.
Habitacion 2 puerta en madera Sin chapa pisos en madera con hundimiento Ventana con fisura en unidad de vidrio, demas elementos Sin novedad.

cocina: puerta de madera, rebogue y resanes en pisos de baldosa Paredes en baldosa con desportillamientos y fisuras techo deteriorado con fisuras.

Cuarto de almacenamiento: puerta en madera rebogue y resorte en paredes desgaste en baldosa de pisos ausencia de dos vidrios en Ventanas

baño: Zocalo en baldosa Junta con Pisos con fisuras y resanes lineales, paredes con desprendimiento en capas de pintura, Ventana cubierta y unidades de vidrio con reparte metalico, techo con desgaste de acabados. con puerta de madera
Zonas conectadas por medio de pasillo, con cielo falso de baraste metalico cubierto por polisombra.

Piso N°: 3: No hay acceso por toma de averiguación.

Fachada: Anden concreto con desgaste en union Sardinel y anden, con fisura en caja de inspección Primer piso 2 ventanas, 2 puertas metalicas peatonales dentro de ellas parcialmente ruinas en baldosa con ausencia de ellas en el Ingreso de entrada peatonal

Segundo y tercer piso: conformada por muro macizo ladrillo y ventaneria con desgaste en acabado de ladrillo sin observaciones. las ventanas desconocen su estado actual

El componente Social Pregunta: Si tiene conocimiento de la caja de inspección a lo que responden afuera en el anden

SUPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE IMPRIMA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y cercanía a la Ciudadanía



Foto No 1
Descripción



Foto No 2
Descripción




Foto No 3
Descripción



Foto No 4
Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y vecindad a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de 04 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez V
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jennifer Marin
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	☒
25	Abril	2025			18	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Karina Gudiño
CC propietario	1051734906
Teléfono	3144904460
Correo electrónico	gudinocarina571@gmail.com
Dirección	Cll 92 sur # 11a-49.
Long. del frente (mts)	No. de pisos: ____ Estrato: 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	
2. Alcantarillado	■	☐	
3. Energía	■	☐	
4. Teléfono	☐	■	
5. Gas	■	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	■	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ■		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ■		
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO El día 25 de abril el componente social en conjunto con el área técnica realizó acta de fachada en el predio que se describe a continuación.

FACHADA CALLE 92 SUR: Acabado en pañete rustico, se evidencia 2 Ventanas en perfilería metalica con reja hacia parte externa, una baja, costado sur con vidrios completo; Ventana # 2 cuenta con un vidrio Fisurado. Puerta principal #1 en perfilería metalica, con vidrios completos escalon de ingreso en tableta, de acceso partida. Segunda puerta de ingreso perfileria metalica con 2 vidrios bien y 2 vidrios fisurados y 1 fisurado.

COSTADO: Se evidencia hacia el costado sur en placa facil con pintura y piezas oxidadas. Hacia el costado norte se evidencia en pañete y pintura con desprendimiento y multiples fisuras en su totalidad.

SEGUNDO NIVEL: Acabado en pañete y pintura presenta fisuras, grietas en parte central del predio parte inferior de ventana # 2 costado norte. Se evidencia 5 ventanas en perfileria de aluminio. Hacia el costado norte (2 y 3) siendo 2 de ellas de aluminio y las restantes

ACTA DE VECINDAD

Gestión Social y servicio a la Ciudadanía

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguridad y accesibilidad del Autor)

En cerrajería metálica. Ventana central no se puede evidenciar en totalidad el estado de sus vidrios. Sin embargo en ventanas 1, 2, 4 y 5 cuenta con sus vidrios completos.

APARTAMENTO TERRAZA: Se evidencia muro a media altura en acabado pañete y pintura con presencia de humedad y fisuras.

SEGUNDO PISO NIVEL: Acabado en concreto con fisura, sardinel en concreto con desportille hacia exterior, canaleta de acueducto con tapa metálica se evidencia columna con pañete y pintura, rústico presentando perdida de material en la parte inferior, señal de transito metálica.

FACHADA CRA 11B=Primer Nivel: Muro en acabado en pañete rústico con presencia de humedad parte inferior; 2 ventanas en perfilería metálica con vidrios completos.

VOLADIZO: Acabado en pañete y pintura con perdida de material en alto esquinero, se evidencia dilatación entre placa y muro

SEGUNDO NIVEL: Muro acabado en pañete y pintura presenta multiples fisuras en acabado, costado central cerca a ventana #2 se evidencia grieta escalonada y grieta horizontal a nivel general cuenta con multiples fisuras, se evidencia con 3 ventanas en perfilería metálicas con vidrios completos

SENDERO PEATONAL: Se evidencia en acabado en concreto en resanes, fisuras, grieta vertical, hundimiento hacia el costado occidental y presencia del ser vivo.

SARDINEL: Con perdida en material, en concreto y presencia de ser vivo. Se evidencia señal metálica.

APARTAMENTO #3: PASILLO: Muros acabados en pañete y pintura, piso en baldosa y cubierta en pañete y pintura con presencia de perforación sin roseta.

ALCOBA #1: Puerta de ingreso en perfilería de madera cuenta con dilatación en junta en muro con marco, y perdida de material en parte inferior, piso en baldosa con desgaste y cubierta en pañete y pintura con fisura en termino cerca a roseta

ALCOBA #2: Puerta de ingreso en perfilería de madera, con muros y pañete y pintura piso en tableta con desgaste y cubierta en pañete y pintura. y desgaste.

BAÑO: Puerta en perfilería en madera, muros a media altura en tableta y parte superior con pañete y pintura, con perforación por arreglo. Se evidencia ventana

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Haga 2 para seguridad y responsabilidad del Acta)

en perfilería metálica con vidrios completos. Su piso en tableta con desgaste y cubierto en ponch y pintura.

COCINA: Muros en acabados en ponch y pintura con dos hileras de tableta presentando desgaste, piso en tableta de gres y cubierta en ponch y pintura con tubería de gas a la vista.

NOTA: No se tiene acceso al apartamento del primer nivel del costado sur por motivo de arrendamiento, de igual manera segundo nivel y tomas de seguridad.

El componente Social Pregunta: Si tiene conocimiento de la Caja de Inspección a lo que responden. No tener conocimiento.

[redacted]

ACTA DE VECINDAD

[redacted]

Gestión Social Y asistencia a la Ciudadanía




Foto No 1

Descripción



Foto No 2

Descripción



Foto No 3

Descripción



Foto No 4

Descripción

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y asistencia a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría
(Firma) Ana Carina Cardozo
(Nombre) Ana Carina Cardozo
Propietario 1057349066.

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

CONSORCIO DC 2025


Anexo 11

Paz y salvos – Barrio Nuevo Muzu
CIV 6000547

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 685-2024	ACTA No	APERTURA	
10	06	2025			1	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Libardo Hernandez
CC propietario	79333738
Teléfono	3003833035
Correo electrónico	libardinio1@gmail.com
Dirección	CR GLN 31B-46 SUR
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El Componente Social, realiza cierre de acta de vecindad, del inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que durante el desarrollo de actividades técnicas no se presentan afectaciones en el inmueble, producto de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Marino
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fonseca
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Liliana Hernandez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 983-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 989-2024	ACTA No	APERTURA	
10	06	2025			2	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ebi Emilse Flores Bolaños
CC propietario	52.205.117
Teléfono	3043394196
Correo electrónico	Emilseflores9258@gmail.com
Dirección	CIGLA N°18-38 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7 mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El Componente Social, realizo cuelle de visita de vecindad en el inmueble que se detalla en la ficha 3 general.

Nota: En inspección no se evidencian afectaciones en el inmueble

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de JUNIO de 2021

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Emilse Franco
(Nombre) Elsa Emilse Franco
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
11	06	2025			3	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Leydy Stethany Briceño Duke
CC propietario	1074105997
Teléfono	3134698134
Correo electrónico	Brenda.leidy@gmail.com
Dirección	Cra 61 N 51 D 32 Sur No. de casa 9
Long. del frente (mts)	7mts Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El Componente Social, Realiza Cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: Es importante mencionar que durante el desarrollo de actividades previas no se presentan afectaciones en el inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Oct de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Leidy Bermudez.
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 062-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA	
17	06	2025			4	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Levantamiento de Fachada
CC propietario	N/A
Teléfono	N/A
Correo electrónico	N/A
Dirección	Cl 6 N 3-8-23, SV — No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	N/A — Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El Componente Social en conjunto con el área técnica realiza cierre de acta de vecindad. Teniendo en cuenta las 3 visitas realizadas al inmueble.

Nota: Es imperativo mencionar que no se establece ningún tipo de responsabilidad con el propietario o encargado del inmueble, antes de las actividades constructivas, durante y después.


FORMATO


ACTA DE VECINDAD

PROCESO

Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) N.A.
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 562-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19 DD	06 MM	2025 AA			5	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	CARLOS ALBERTO LOAIZA
CC propietario	79409135
Teléfono	322 329 5369
Correo electrónico	N/A
Dirección	CRA 61 N° 51B-18B Sur No. de placa 3
Long. del frente (mts)	Barrio

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social, realizo visita de esta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: Es importante mencionar que, durante el desarrollo de actividades técnicas no se presentaron afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, puesto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ariza
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) CARLOS A LADINO
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
11	06 7	2025			6	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pablo Enrique Heahon Waters
CC propietario	2.364.895
Teléfono	7133299
Correo electrónico	N/A
Dirección	Carrera 61 N 31 B - 102 V
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO


El Componente Social, realiza cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: En apertura manifiesta que durante el desarrollo de las actividades fracturas no se presentan afectaciones en el inmueble

FORMATO ACTA DE VECINDAD **PROCESO** Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Raffael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Pablo E. Mendoza Mateus
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
10	06	2025			7	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Horacio Bello
CC propietario	4130 1249
Teléfono	3148923302
Correo electrónico	N/A
Dirección	CL 61 N 61 B - 04 Int No. de placa 2
Long. del frente (mts)	3mts Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente Social realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante aclarar que dicate el desarrollo de las actividades de obra no se presentaron afectaciones en el inmueble.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Fransisco Bello M
(Nombre) Fransisco Bello
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 12

Paz y salvos – Barrio Nuevo Muzu
CIV 6000587

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
16 DD	06 MM	2025 AA				CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JOSÉ ISRAEL RUTERO
CC propietario	19201264
Teléfono	3117416973
Correo electrónico	N/A
Dirección	DIAG. 52A N° 6G F-53 SUR
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El Componente Social, realiza visita de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: Es importante mencionar que, durante el desarrollo de actividades tecnicas no se presentaron afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Nieto
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez Vel
José I. Romero
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) José I. Romero
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐
16 DD	06 MM	2025 AA			2	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Claudia Patricia García
CC propietario	52 034 175
Teléfono	314 270 43 57
Correo electrónico	patricia.garcia0730@hotmail.com
Dirección	Diag 52A No 60F-39 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 16 de junio, el área social del proyecto PE 2025 realizó un acercamiento al inmueble ubicado en el bien objeto de la visita, la propietaria manifestó su inconformidad por una pequeña afectación en el espacio público, específicamente una losa en el andén.

- La propietaria informó la existencia de una losa en el andén, ubicada frente a los bienes privados.
- El contratista realizó verificación conjunta con el área técnica del proyecto.
- El área técnica evaluó que la losa no corresponde a afectaciones producto de la obra.
- La propietaria señaló que escucharon ruidos de arranque nuevamente sobre el andén, lo cual podría ser la causa del daño observado.
- Durante la visita, por parte del contratista se informó que:
- La losa identificada en el andén no es atribuible a la ejecución de la obra contratada.
- En consecuencia, no procede la atención de la solicitud de compensación por parte del contratista.
- La situación fue informada a la interventoría y supervisión del contrato, quienes se reunirán de los resultados, evaluarán que la afectación no guarda relación con las actividades ejecutadas por

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

el proyecto.


Con lo anterior, se deja constancia en la presente acta técnica de verificación, para los fines pertinentes


Se realiza cierre Definitivo Con Soporte adjuntos a la presente acta

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de mayo de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Rocero
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez Vel
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fuentes
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) No firma - firma en ausencia.
Propietario

CONSORCIO DC 2025

NIT: 901893060-1

OF.CDC 330-15.09.2025

Tunjuelito, 15 de septiembre de 2025

Señores:
VELNEC S.A.
DOC. PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Representante legal de interventoria.
ING. CARLOS FERNANDO FERNÁNDEZ AMÓRTEGUI
Director de interventoria
Avenida Carrera 86 # 51 – 66, oficina 301
Bogotá D.C

REF: CONTRATO DE OBRA No. 622-2024

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: SOLICITUD UNILATERAL DE CIERRE DE ACTA DE VECINDAD CIV-6000587 CASA N°2 -Barrio Nuevo Muzú

Respetados señores:

En el marco del Contrato de obra 622-2024. Informamos que durante el mes de mayo de 2025 se dio por finalizada la ejecución de las labores constructivas en el sector correspondiente al barrio Nuevo Muzú.

Con el fin de culminar el proceso correspondiente, el componente social junto con el área técnica dio inicio al procedimiento de cierre de actas de vecindad con los residentes del área de influencia directa del proyecto.

Durante esta actividad, la propietaria del predio ubicado en la Diagonal 52A No. 60F – 39. La señora Claudia Patricia García. Manifestó su negativa a firmar el acta de cierre, argumentando que alrededor de la caja ubicada en el andén frente a su inmueble se presentaron fisuras.

Se le explicó de manera clara que las fisuras mencionadas no son producto de la intervención ejecutada por el contratista, ya que no corresponden a una zona intervenida estructuralmente durante la obra. Asimismo, la residente indicó que las fisuras podrían haberse generado por el paso de motocicletas sobre el andén.

CONSORCIO DC 2025

NIT: 901893060-1

Ante dicha afirmación, se le reiteró que el contratista no es responsable por afectaciones generadas por terceros, y que no se evidencian daños atribuibles a la ejecución de las obras en su predio.

Es importante dejar constancia que, tras la revisión técnica, no se identificaron afectaciones estructurales ni físicas al inmueble en mención.

Por lo anterior, y ante la negativa de la propietaria para suscribir el cierre del acta de vecindad, se procede a elaborar la presente solicitud unilateral de cierre de acta, dejando registro formal de lo acontecido, y cerrando el proceso correspondiente para dicho inmueble.

Registro fotográfico

	
Antes	**Después**

Cabe señalar que, conforme al registro fotográfico consignado en las actas de vecindad previas al inicio de las actividades de obra, se observa la existencia de fisuras en el andén.

Cordialmente,

CONSORCIO DC 2025
NIT: 901893060-1
Representante legal: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
C. C. No. 7.176.318 de Tunja

Calle 19 #43G-80 Apartamento 812 Medellín - Antioquia Celular: 3123799155
E-mail: consorciodc2025@gmail.com

0297.25 -TUN - GTC

Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2025

Ingeniero
RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
Representante legal
CONSORCIO DC 2025
Bogotá

Asunto: Contrato de Obra No. 622 de 2024 "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – **Aprobación alcance acta de vecindad CIV-6000587 CASA N°2 - Barrio Nuevo Muzú**

Cordial saludo,

En cumplimiento de los lineamientos contractuales y tras la revisión del alcance del acta de vecindad, conforme a lo establecido en el comunicado No. OF.CDC 330-15.09.2025, se otorga el aval para proceder con su cierre.

Se aclara que el presente concepto de aprobación no exime al Consorcio DC 2025 de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por interventoría y/o la Alcaldía de Tunjuelito.

Atentamente,

CARLOS FERNANDO FERNÁNDEZ AMÓRTEGUI
Director de Interventoria VELNEC S.A.

Anexo: *N/A*
Copia: *Ingeniero Diego Caballero – Supervisor contrato de interventoría*
Consecutivo de correspondencia
D.M.: *Contrato No. 689 de 2024*

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 686-2024	ACTA No	APERTURA	
17	06	2025			3	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Claudia Patricia Moreno
CC propietario	22 474 856
Teléfono	312 495 1407
Correo electrónico	claupatri1928@hotmail.com
Dirección	DIAG 51 A N°60 F-31 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes		


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente Social realiza acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

Para Es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades propias no se presentaron afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez Vel
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando F.
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Olivia P. Marquez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA - 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA	
17 DD	06 MM	2025 AA			4	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Levantamiento de fachada
CC propietario	N/A
Teléfono	N/A
Correo electrónico	N/A
Dirección	Dg 52 A N° 60 A - 25 — No. de placa:
Long. del frente (mts)	N/A — Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social realiza acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: El imprevisto encontrar que durante el desarrollo de actividades topicas no se presenten afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Mairena
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriano Rodríguez
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Guillermo Bueno
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 659-2024	ACTA No	APERTURA	
17 DD	06 MM	2025 AA			5	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ana Julia Poa
CC propietario	1042422718
Teléfono	3164730488
Correo electrónico	017b03667@hotmail.com
Dirección	Pje 32A N° 60-17 Sur
No. de placa	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Ued del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El contratista Social realiza cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: El contratista manifiesta que durante el desarrollo de las actividades técnicas no se presentaron afectaciones en el inmueble relacionado anteriormente, producto de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Navarro.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez V
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ana Roa.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 962-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 959-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
16 DD	06 MM	2025 AA			6	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Liliana Valencia De Rojas
CC propietario	41538348
Teléfono	3019485205
Correo electrónico	N/A
Dirección	Diag 52 A N° 60F-11 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Balcón	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso de garajes			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social, realiza visita de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

Dejo constancia que durante el desarrollo de actividades propias de intervenciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas

PROYECTO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de JULIO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) [illegible]
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No:	APERTURA / CIERRE
16	06	2025			7	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: José García
CC propietario: 126 660
Teléfono: 312 483 3116
Correo electrónico: N/A
Dirección: Diag 52A N° 60F-03 — No. de placa: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuentos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del parque				
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El compareciente señala, realiza visita de acta de vecindad del inmueble que se detalle en la parte superior.

Nota: El interventor manifiesta que durante el desarrollo de actividades técnicas no se presentaron afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Naranjo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
			8	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yenny Vega Ubaque
CC propietario	52 111 705
Teléfono	318 277 7321
Correo electrónico	Yenny Vega @ Hotmail.com
Dirección	Dg 52 a N° 60 F - 04 Nro. de placa 3
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Acantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El propietario local, realiza firma de acta de vecindad del inmueble que se detalle en la parte superior.

Nota: Es importante aclarar que durante el desarrollo de actividades técnicas no se presentaron afectaciones en el inmueble actualmente mencionado, producto de las actividades constructivas.

Nota: Firma el acta teniendo en cuenta que no se tuvo acceso a la vivienda para verificación del estado del inmueble, como se hizo al inicio. Gracias.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de JUNIO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Hoyos
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional Apoyo - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jesus Vega
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA	
17 DD	06 MM	2025 AA			9	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fernando Garcia
CC propietario	80264531
Teléfono	313 848 7317
Correo electrónico	Fechaver@hotmail.com
Dirección	Diag 51A N°60F-10 Sur
No. de placa	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☒	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

ACCESOS VEHICULARES


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social realiza cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que durante el desarrollo de actividades técnicas no se presentaron afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de julio de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Fernando Guerra R.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
16	06	2025			10	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Bianca Cecilia Pinedo
CC propietario: 41 606 292
Teléfono: 320 468 3043
Correo electrónico: N/A
Dirección: Dig 32 A N° 60 F-165 A — No. de placa: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del parteje			
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social, realiza cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: El propietario manifiesta que durante el desarrollo de actividades técnicas se presentaron afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Junio de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Blanca Cecilia Pineda
(Nombre) Mauricio Caicedo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 862-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA	
17	06	2025			11	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pedro Pablo morales
CC propietario	675 89 953
Teléfono	311 354 4765
Correo electrónico	pedropmorales@hotmail.com
Dirección	DIAG 52A #60F-24 Sur No. de placa 4
Long. del frente (mts)	Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Sitio de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social realiza cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: El propietario manifiesta que durante el desarrollo de actividades técnicas no se presentaron afectaciones en el inmueble referenciado, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Herrera
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arce
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Alberto Marcelo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
16	06	2025			12	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JORGE WILLIAM CARDENAS SOLANO
CC propietario	79434113
Teléfono	315 3207933
Correo electrónico	jwcardenas13@hotmail.com
Dirección	DIAG 51A N° 60F -32 Sur No. de pisos 4
Long. del frente (mts)	Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social, realiza cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que durante el desarrollo de actividades técnicas no se presentaron afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ariete
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jorge William Cardona Sánchez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
19	06	2025			13	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Olga Lucia Vanegas Zapiano
CC propietario	52 898 010
Teléfono	313 8705392
Correo electrónico	Ovanegas@hotmail.com
Dirección	Diag 52 A N° 60F-38 Int 2
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	5. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje		


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social realiza cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que durante el desarrollo de actividades técnicas se presentaron afectaciones en el inmueble anteriormente mencionado, producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Hoyos
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriano Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Olga Lucía Venegas
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 862-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA ☐
17	06	2025			14	CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEVANTAMIENTO DE FACHADA
CC propietario: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A
Dirección: DIAGONAL 60F-31 SUR No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Salón	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social, realiza ejercicio de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que durante el desarrollo de actividades técnicas se presentaron afectaciones en el inmueble notablemente mencionadas, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) NA
(Nombre) NA
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 13

Paz y salvos – Barrio Nuevo Muzu 3

CIV

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 692-2024	CONTRATO INTERVENTORIA Nº 689-2024	ACTA No	APERTURA	
15	octubre	2025			0	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pedro Antonio Rodriguez
CC propietario	80 390 623
Teléfono	3502353460
Correo electrónico	Acalecl 06 23 @ gmail com
Dirección	C. 61 B # 32 B-59 Sur No. de placa 1
Long. del frente (mts)	24 mts Barrio 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El Componente Social del Consorcio DC 2025, realizo acercamiento en 3 oportunidades sin obtener respuesta por parte del propietario o encargado del inmueble, por tal razon se realiza cierre de acta de vecindad.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de octubre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Lucia Lopez Cortes
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Niño
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fandiño
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2025			1	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Matilde Pinilla
CC propietario: 51517649
Teléfono: 3125403736
Correo electrónico:
Dirección: Dg. 32 # 61B-21 Sur — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del contrato DC 2025 Realiza cumple del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lugo
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alcalde
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Michelle Avila Quiroga
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐ CIERRE ☑
17	09	2025			2	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marleny Segura Zamora
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: Diag. 53 # 61B-36 Sur — No. de piso: 3
Long. del frente (mts): — Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐		
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El compareció social del consorcio DC 2025 Realiza visita del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: El importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Liliana Cogollo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arcate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Mauricio Pesquera
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 699-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2025			3	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: RAFAEL RIVERO
CC propietario: 92632.38
Teléfono: 304 392 4751
Correo electrónico: —
Dirección: RAD. 33 #61B-40 Sur No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 7 MTS Balcón: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del contrato PC 2025 Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Alicia Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) KATERIN LOPEZ
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL ALCALA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) REINEL RIVERO
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2025			4	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gustavo Guerrero Gutierrez
CC propietario	79342944
Teléfono	3162391105
Correo electrónico	gusguti.93@hotmail.com
Dirección	Diag. 22 Sur #612-46
Long. del frente (mts)	7 mts

No. de pisos: 1
Balcón: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐		
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del proyecto PC 2025. Realiza visita del acta de vecindad en el inmueble que se detalle en la parte superior.
Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Segovia S.C., a los 11 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana María García
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ajcate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen López
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Gustavo Guerrero G.
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	09	2025			5	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	María Cristina Díaz Gómez
CC propietario	52.209.998
Teléfono	3204875944
Correo electrónico	[illegible]
Dirección	Juba 23 # 64 C-04 Sur
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	7 mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del consorcio VC 2025, Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalle en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Maria Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Paula Arcate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Maria Cristina Diaz
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
15	09	2025			6	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: GLADIS ALEGRIA CUEVA
CC propietario: 51840027
Teléfono: 321 492 4175
Correo electrónico: gladisaogzita1114@gmail.com
Dirección: KRA 73 # 61C-10 S.O
No. de placa: 3
Lang. del frente (mts): 7 MTS.
Sotano: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del contrato DC 2025, realiza acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
SUPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Kathren Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Gladys Angarita
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
17 Septiembre 2025			7	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: INTEGRACIÓN SOCIAL - LEVANTAMIENTO DE FACHADA - ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	NO SE ENCUENTRA EN USO
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El Componente Social del Consorcio DC 2025, realiza acercamiento en 2 oportunidades al igual que, al inicio de las actividades constructivas, No se establece contacto con el propietario, Se realiza Cierre de acta de vecindad.

Nota: Al inicio se hizo Levantamiento de fachada.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ayala
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
11	09	2025			8	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: SALUD INTEGRADO DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE LOCALIDAD
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico: facturacion@subredsur.gov.co
Dirección: DIAG 32 SUR N° 61B-57
Long. del frente (mts):
No. de pisos: 1
Baños: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☐	
9. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio PC 2025, realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de September de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Cordá
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) KATERIN LORA
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alcalá
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Adriana Barrera OAR
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 859-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	09	2025			9	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: HENRY FERNÍN CATELLE CADENA
CC propietario: 79276996
Teléfono: 3103624876
Correo electrónico:
Dirección: DIAG 52B #61C-18 SUR
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 7 MTS
Balcón: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Remesonal	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐		
Cuantos	2			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
NOTA: Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Abdul Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Henry Lalorre
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
17	octubre	2025			10	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Bernardez de Rojas
CC propietario	20343139
Teléfono	3112138355
Correo electrónico	— o — o
Dirección	Dg 53 # 61c-25 Sur No. de predio 1
Long. del Frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Ocupación de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje			1	
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El Componente Social del Contrato de 2025, realiza Cierre de actas de vecindad en el inmueble que se detalla en la Parte Superior. Es importante mencionar que, se realizó acercamiento en 3 oportunidades y no se estableció contacto, ya el propietario o encargado del predio, se realiza cierre de acta de vecindad.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos. De acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de octubre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Sosa
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Abate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría


(Firma)
(Nombre)
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
17	Septiembre	2025			11	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEVANTAMIENTO DE FACHADA
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: Dg 33 2d # 61c-32 — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): 24 MTS — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del convenio DC 2025. Realiza acercamiento en 3 oportunidades, igual que el inicio de las actividades constructivas, en se establece contacto con el propietario, se realiza cierre de acta de vecindad.
Nota: Al inicio se hizo levantamiento de fachada.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Cano
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arzak
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2023			12	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	José María Melendez
CC propietario	12276031
Teléfono	3123268125
Correo electrónico	jmmelendez.a@hotmail.com
Dirección	Diag. 53 # 52 B-54 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza visita del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte. en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katherine López
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) José María Melendez
(Nombre) 12276031
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2025			13	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jesica Conrado Narvaez
CC propietario	1014199621
Teléfono	3193964313
Correo electrónico	jebeconapink9012@hotmail.com
Dirección	Diag. 33 Sur # 61D-24
Long. del frente (mts)	7 Mts.
No. de pisos	3
Sótano	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐		
Cuantos	2			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del contrato de 2025 realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Yuber Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2025			14	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	HENRY CHOCONTA
CC propietario	19414715
Teléfono	3214265787
Correo electrónico	—
Dirección	Diag 53 # 61B - 34 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	7 MTS
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza visita del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Lucia Cano
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Andrea Cano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Henry Cepeda
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
23	09	2025			15	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Elisa Franco Franco
CC propietario	51839301
Teléfono	3164302402
Correo electrónico	—
Dirección	Tv. 33 # 61D-38 Sur
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	7 MTS
Balcón	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El compareciente social del proyecto PI 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 23 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena Gaezón
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) DANIEL ALEGRE
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2025			16	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Henry Henao
CC propietario	79496429
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	Rio6. 53#618-44 Sur
Long. del frente (mts)	No. de pisos: Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del contrato de 2025 - Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Kristhen López
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Wilson Cano Hoyos
Propietario 79'545.12

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2025			17	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Deisy Liliana Gil Arabel
CC propietario: 1057599496
Teléfono: 322 977 6187
Correo electrónico: deisylilia2210-1@gmail.com
Dirección: Dg 55 #61F-04 Sur
Long. del frente (mts): —
No. de pisos: 1
Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐		
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El compromiso social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es imperativo mencionar que no se presentaron alteraciones al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de September de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Maria Garcia
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) KATHRIN LOPEZ
Profesional social - Interventoria

(Firma)
(Nombre) Pedro Ignacio Gil
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoria

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	09	2025			18	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Navidad Cubillos
CC propietario:
Teléfono: 313 2017693
Correo electrónico: sacubez2pro28@gmail.com
Dirección: Dg. 53 # 61F - 42 Sur
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 7 MTS
Balcón: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	Uso de Pupina
6. TCS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐		
5. Recreacional	☐	Cual:			

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐		
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) KAREN LOPEZ
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Nicol Ariste
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Maria Contreras
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
04	10	2025			19	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Deisy Patricia Forero
CC propietario	51617696
Teléfono	3103255249
Correo electrónico	deypatricia@hotmail.com
Dirección	Diag 53 2 Este # 61F-18
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	7 Mts
Balcón	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del proyecto IDU 2023. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) AURA LILIANA GARCIA
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL ALCOTE
Director Técnico - Contratista

(Firma) DILLY FORERO
(Nombre) DILLY FORERO
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 882-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 886-2024	ACTA No	APERTURA	
14	octubre	2025			20	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ruta Peñuela toro
CC propietario	52.234.336
Teléfono	3134998716
Correo electrónico	Rutapenuela3@gmail.com
Dirección	Dg 53 N 61 f-26 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7mt
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Aguá	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
9. Licencia de parcelación	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del contrato de 2025, realizo cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la ficha Predial.
Teniendo en cuenta que, se realizo acercamiento en tres oportunidades y no se estableció contacto con el propietario o encargado, se realizo cierre de acta de vecindad

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Octubre de 2005

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Alba Nidia Correa
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL ALCOTE
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA	
17	Septiembre	2025			21	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEVANTAMIENTO DE FACHADA
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de placa:
Long. cal frente (mts): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del consorcio DC 2025. Realiza acercamiento en 3 oportunidades, igual que al inicio de las actividades constructivas, no se establece contacto con el propietario se realiza cierre de acta de vecindad.
Nota: Al inicio se hizo levantamiento de fachada.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 659-2024	ACTA No	APERTURA	
17	Septiembre	2025			22	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEVANTAMIENTO DE FACHADA
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de placa:
Long. del frente (mts): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El Componente Social, del Consorcio DC 2025, realizó acercamiento en 3 oportunidades al igual que al inicio de las actividades constructivas, no se establece contacto con el propietario, se realiza cédula de cita de vecindad

Nota= Al inicio se realizó levantamiento de fachada.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de Septiembre de 2015

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Lucas Godoy
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Mejia
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA	
17	Septiembre	2025			23	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento De Fachada
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de placa:
Long. del frente (mts): Barrio:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El Componente Social del Consorcio PES 2025, realizo acercamiento en 3 oportunidades al igual que, al inicio de las actividades constructivas. No se establece contacto con el Propietario, Se realiza Cierre de acta de Vecindad.

Nota: Al inicio se realizo levantamiento de fachada

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liceth Garcia
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Mizar
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	04	2025			24	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: HÉCTOR GUTIERREZ
CC propietario: 79919918
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: DIAG. 33#61C-03 SUR
No. de pisos:
Long. del frente (mts): 5 x 2 MTS
Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TCS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☑	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del consorcio DC 2025 Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: El inspector manifiesta que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alegre
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Héctor Raúl Gutiérrez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 652-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11	September	2025			25	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Mario Pollas
CC propietario	1923450
Teléfono	3115283331
Correo electrónico	marcpollas1234@gmail.com
Dirección	Diag 33 # 61B-11 Sur
No. de placa	3
Long. del frente (m/s)	12 Mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del proyecto se realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Aiesta
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Adriana Peralta.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐
04	10	2025			26	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	MARIA Mendoza
CC propietario	35 335 124
Teléfono	321 436 6515
Correo electrónico	ordiz.mp@gmail.com
Dirección	DIAG 23 Sur # 61P
Long. del frente (mts)	16 MTS
No. de pisos	3
Baño/s	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El propietario social del proyecto PC 2025 Realiza firma del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Para es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de octubre de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Maria Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL AGOTE
Director Técnico - Contratista

(Firma) Jaime Perez Bril
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
17	Septembe	2025			27	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEVANTAMIENTO DE FACHADA.
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de pisos:
Long. del frente (m/a): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐
Cuantos		
Uso del garaje		
Comercio	SI ☐	NO ☐
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El Componente Social del censocat DC 2025, realiza acercamiento en 3 oportunidades a/ Igual que al inicio de las actividades constructivas, NO se establece contacto con el Propietario. Se realiza Cierre de acta de Vecindad

Nota: Al inicio se realiza, levantamiento de fachada

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadana
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Alicia Lucas Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Hirale
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 14

Paz y salvos – Barrio Nuevo Muzu CIV 6000775

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA: 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
28	10	2025			1	CIERRE	X
DD	MM	AA					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	REINEL MÉNDEZ
CC propietario	80824904
Telefono	3223103917
Correo electrónico	reymenob@hotmail.com
Dirección	Cr. 61G # 52B-46 Sur — No. de piso: 2
Long. del frente (mts)	— Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Telefonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI X	NO ☐	
2. Comercial	X	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI X	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El campesino social del comercio PC 2025. Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que de se presentaran afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

PROYECTO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 28 días del mes de octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Alvaro Julian Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) KATHERIN LOPEZ
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Alvarado
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
27	10	2025			2	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yuli Paola Niño
CC propietario	1'033.724.630
Teléfono	310 568 8372
Correo electrónico	huellitasqueunen@gmail.com
Dirección	Cr 61 G #52B-40 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6 Mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio PC 2025, realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Gloria Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen [illegible]
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) [illegible]
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Nelson Eduardo Bernal Cuervo.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐
27	10	2025			3	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JAILO ACOSTA TOVAR
CC propietario	19262466
Teléfono	3163561644
Correo electrónico	cleal.2acosta@hotmail.com
Dirección	CL 61G # 52B-36 SUR No. de predio 3
Long. del frente (mts)	7 MTS Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	CAJA EN EL EXTERIOR
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	2
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El compañero social del consorcio DU 2025 Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Gloria García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katherin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Aicate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jairo Acosta Tovar
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 982-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA ☐
27	10	2025			4	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Moya
CC propietario: 21056263
Teléfono: 3204365978
Correo electrónico: luzalmoza@hotmail.com
Dirección: Cr 6 16 #52B-32 Sur No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 7 MTS Estrato: 3


	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Caja En El Exterior
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio D.C. 2025. Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es imperactivo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lopez
Profesional social - interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alegre
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luz Alba Moyano D.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 699-2024	ACTA No	APERTURA ☐
27	10	2025			5	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	CIARA INÉS QUINTERO
CC propietario	51693188
Teléfono	321 326 3807
Correo electrónico	N/A
Dirección	Cr 61G # 52B-24 Sur — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 MTS — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Usuario de construcción	☐	☑	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del parque		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Yeiser Alcaide
Director Técnico - Contratista

(Firma) Clave 2021 Quintero 29
(Nombre) Clave 2021 Quintero 17
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐ / CIERRE ☑
27 (DD)	10 (MM)	2025 (AAAA)			7	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	DARIO SANCHEZ
CC propietario	1'022 396 746
Teléfono	312 402 13 89
Correo electrónico	darco.separcel@gmail.com
Dirección	CL 61 G # 52B-16 SUR — No. de placa 3
Long. del frente (mts)	7 MTS — Barrio 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	CAJA EN EL FRENTE
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El comparente social del consorcio PC 2025, Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE RECIBIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Octubre de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Viviana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katherine Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ayala
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Mario Sanchez J.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 686-2024	ACTA No	APERTURA	
27	10	2025			8	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	ELVIRA JEREL DE SOLORZEL
CC propietario	41604608
Teléfono	3134836022
Correo electrónico	elvirajerelg2010@gmail.com
Dirección	CL 61G # 52B-02 IN
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6 MTS
Barrio	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	AL FAVELKE
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☑	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Cíne?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del consorcio PC 2025. Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Notifica imperactivo manifestar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Gloria García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katherin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ariste
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Alvaro Peña
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 15

Paz y salvos – Barrio San Vicente de Ferrer CIV 6001042

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
19	mayo	2025			1	CIERRE	X



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosa Muñoz
CC propietario	51658139
Teléfono	3139026370
Correo electrónico	1065511163@hotmail.com
Dirección	Cl 29 N53A-09
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☒	☒	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

El componente social del consorcio DS 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Pinzón
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) María Patricia S
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
05 DD	09 MM	2025 AA			2	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Javier León
CC propietario	6947378 8
Teléfono	3115790042
Correo electrónico	N/A
Dirección	K 29 N53 A -14 SH
No. de placa	2
Long. del frente (mts)	7mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO


El componente social del consorcio P.C 2025 Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Orozco
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) JAVIER LEON
(Nombre) JAVIER LEON
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
05 DD	04 MM	2025 AA			3	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carmenza Roa
CC propietario	20.293.511
Teléfono	9907033
Correo electrónico	N/A
Dirección	C. 29 N 53A - 16 SUR
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☑	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente Social del consorcio PG 2025, realiza visita del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

Vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ariste.
Director Técnico - Contratista

(Firma) Carmenza Roa
(Nombre) Carmenza Roa
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
13	09	2025			4	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Anibal Quaye
CC propietario	79582942
Teléfono	305 4132415
Correo electrónico	anibalquaye2311@gmail.com
Dirección	Cr 24 N° 53°-22 Sur No. de piso 1
Long. del frente (mts)	16 mts Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS			
8. Licencia de construcción			


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI X	NO	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural?		Cuantos	1		
3. Industrial		8. Mixto		Uso del parqje			
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI	NO	
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			


3. OBSERVACIONES

El compromiso social del consorcio PC 2025. Realiza visita del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alcote
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19 Mayo 2025			5	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de fachada
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: Cr 29 Nº 53A -32 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 10 mts Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☒	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐ NO ☐
Cuantos	
Uso del garaje	
Comercio	SI ☐ NO ☐
Ancho de garajes	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente Social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperactivo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de MAYO de 2015

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Otero
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandes
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ulcue
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) N.A
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA
			6	CIERRE [X]



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Cecilia Rojas Sanchez
CC propietario	N/A
Teléfono	3194836426
Correo electrónico	N/A
Dirección	Cll 33 N 29-02 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	10 mts — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Vivto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio DC 2025. Realiza visita del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Marcos
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Judith Rodriguez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
14	mayo	2025			7	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de fachada
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: C. 29 N 57A - 23 Sur No. de placa: 2
Long. del frente (mts): 9.93 Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Barrio	☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐		
5. Recreacional	☐	Cual:			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO


El componente social del consorcio DC 2025 realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: El impractivo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Marcos
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adicar Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) N.A
(Nombre) N.A.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA	
19	mayo	2025			8	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Israel Sandoval
CC propietario	605·6831 Tolima
Teléfono	311 821 4578
Correo electrónico	N/A
Dirección	Cr 29 N· 536 -Sur — No. de placa 7
Long. del frente (mts)	16 mts — Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperactivo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) 6006831
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 16

Paz y salvos – Barrio San Vicente de Ferrer CIV 6000897

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 462-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	mayo	2025			1	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ema Romero
CC propietario: 20199637
Teléfono: 3118750739
Correo electrónico: N/A
Dirección: Cr 32 N° 52F -41 No. de piso: 3
Long. del frente (mts): Barrio: L

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☒	☒	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio V.L. 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico- Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Enrique Forero
(Nombre) Enrique Forero
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
19	MAYO	2025			2	CIERRE	X



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alicia Zolate
CC propietario	41971033
Teléfono	3167538119
Correo electrónico	N/A
Dirección	Cl 32 N°52 F-37 sur — No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	5.80 mts — Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente Social del consorcio DC 2025 Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadana

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastian Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) [illegible]
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 562-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
19	mayo	2025			3	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Calca Daza
CC propietario	79097698
Teléfono	3103414300
Correo electrónico	ingenieroo.calbacisca@gmail.com
Dirección	Cra 32 N 52 F-23
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio D C 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Herrera
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Carlos Daza
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
19	05	2025			4	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ana del Rosario
CC propietario	52118346
Teléfono	3202328198
Correo electrónico	Rosaangel123@gmail.com
Dirección	C. 32 #52F 17 Sur
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☒	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO


El componente social del contrato V.C 2025, finales cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en este punto especifico.

Nota: Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Lizcano
Director Técnico - Contratista

(Firma) M RAR
(Nombre) Maria del Rosario Arroyo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 652-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐
19	mayo	2025			5	CIERRE ☒



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de fachada (Club Fenando)
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de predio:
Long. del frente (mts): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de MAYO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Fernando Gallego
Propietario CC 75607787

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
19	mayo	2025			6	CIERRE	X



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Hana ines Osorio
CC propietario	41730077
Teléfono	3133166559
Correo electrónico	mcruzosa@gmail.com
Dirección	Cl 32 N 32f-03 Jun — No. de piso 2
Long. del frente (mts)	— Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente Social del consorcio 2025 - Realiza cierre del acta vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez Vel
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Gabriel
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 562-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA	
17	06	2025			7	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Fany Arostegui
CC propietario	36693306
Teléfono	3134020385
Correo electrónico	Fany2308 cuatro 66 @ hotmail.com
Dirección	Cl 62 F Av N 31-97
No. de piso	
Long. del frente (mts)	9 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
5. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del contrato de 2025. Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Se informa que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
14	mayo	2025			8	CIERRE	X



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Julio Alfredo Gonzalez Baro
CC propietario	79251538
Teléfono	3133690457
Correo electrónico	Juliocalfredo57@hotmail.com
Dirección	Cl 32 N32F-19
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	7 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del parqueje				
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio D.C 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) Rafael Alfaro
Director Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Rosalba Gonzalez Bravo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 562-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA	
19	mayo	2025			9	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Oscar Luis Alvarado Gantiva
CC propietario	79506690
Teléfono	3142929456
Correo electrónico	Oscarluismg212345@gmail.com
Dirección	C. 32 N° 52E-24 Sur No. de placa 3
Long. del frente (mts)	Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO


El componente Social del consorcio DC 2025 Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadania

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2015

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria


(Firma)
(Nombre) Oscar Luis Alvarado
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoria

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 685-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19 mayo 2025			10	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de fachada - En Construcción
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del Consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta vecindad en el inmueble que se detalla en la Parte superior.

Nota: El impacto mínimo que se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sebastián Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Cesar Ortiz Portilla
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 17

Paz y salvos – Barrio Samore CIV 6001008

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 582-2024	CONTRATO INTERVENTORIA Nº 589-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	09	2025			1	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Flor Uniet
CC propietario	51 729 876
Teléfono	311 237 2987
Correo electrónico	lhevall1064@gmail.com
Dirección	Cr 26 #48A-16 Int 2
No. de pisos	4
Larg. del frente (mts)	8 Mts
Estrato	2


	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Se encuentra Fol Activo
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☑	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Bodega	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			

El responsable social del Consorcio D.C 2025. realiza acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentan afectación al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ayda Liliana Garcia
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Esteban Lopez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director tecnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Pedro Arzate
Director Tecnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yolanda Vallejo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y apoyo a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 652-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No: 699-2024	ACTA No	APERTURA	
05	09	2025			2	CIERRE	✓

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Aminda Ruiz
CC propietario: 1402182
Teléfono: 3209642200
Correo electrónico: [illegible]
Dirección: Cra 26 #48A-24 Sur — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): — Barrio: [illegible]

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje: SI ☑ NO ☐
Cuantos: 1
Uso del garaje: [illegible]
Comercio: SI ☐ NO ☐
Ancho de garajes:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio D.C 2025, realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Dejando claro que no se presentaron afectación al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Elizabeth García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ismael Saez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ismael Saez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
03	09	2025			3	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Omar Forero
CC propietario	79362020
Teléfono	3174416117
Correo electrónico	andresforero2004@gmail.com
Dirección	Dg 26 #48a-14 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 metros
Barrio	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☑	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del parque			
Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del contrato D.C 2025 realizo cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectación al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Septiembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Ulloa Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) KATERIN LAEZ
Profesional social Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fidel Alcota
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) OMAR PADILLA
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA Nº 689-2224	ACTA No	APERTURA / CIERRE
05	09	2025			4	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nicolas David Pastrana Vivas
CC propietario: 1929686?
Teléfono: 3192707417
Correo electrónico: [illegible]
Dirección: Cra 26 Sur #40A-12 — No. de placa: 3
Barrio: La Manuela — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	☑	☐	Hay presente el garaje, que cuenta con el aval del garaje. Es positivo. Conforme y muchas gracias
Alcantarillado	☑	☐	
Energía	☑	☐	
Telefonos	☑	☐	
Gas	☑	☐	
TICS	☐	☐	
Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL

Residencial	☑	6. Baldío	☐
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
Industrial	☐	8. Mixto	☐
Institucional	☐	9.Otro*	☐
Recreacional	☐	Cual	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Residencial		
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes	3.10 Mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del Consorcio D.C 2025. Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
NOTA: es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble durante de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de September de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Aizate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katherine Lopez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) 3107707917
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
09	09	2025			5	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosa Elena Hernández
CC propietario	41761884
Teléfono	3046585641
Correo electrónico	N/A
Dirección	C. 26 # 48A - 06 Int No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	12 mts Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☒	Se evidencia en el andén
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☒	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☒	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☒	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	Residencial		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	1		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El Componente Social del Proyecto de 2025 realiza cese de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades Constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana María García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen López
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ayala
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Rosa Elena Mendez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	09	2023			6	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	ALEJANDRA MUÑOZ
CC propietario	80064631
Teléfono	3138962714
Correo electrónico	joseluisarteaga999@gmail.com
Dirección	CL 48A N°26-05 SUR — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	11 MTS — Sótano: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje	RESIDENCIAL			
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garaje				

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre de actas de vecindad en el inmueble que se detalle en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que de se presentaran afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de Septiembre de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ariza
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA Nº 699-2024	ACTA No	APERTURA	
05	09	2025			7	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alfonso Cortes
CC propietario: 17149303
Teléfono: 3114247610
Correo electrónico:
Dirección: Cra 86 #48B-04 Sur — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 10 metros — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Usencia de pavimentación	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
6. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del contrato de 2025. Realiza visita del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior. Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Alvaro Camilo Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Federico Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Jose Alfonso Contreras C
(Nombre) Jose Alfonso Contreras C
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 562-2024	CONTRATO INTERVENTORIA Nº 589-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	09	2025			8	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de fachada
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: Cr 26 Nº 48A-25 Sur — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
9. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN ESPACIO PUBLICO

El componente Social del proyecto PC 2025. Realiza acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alcalá
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Kateryn Lopez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Luis Eduardo Parra
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y apoyo a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 688-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	09	2025			9	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Inconveniente de fachada
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: CR 26 N° 48A-33 Sur — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 13 Mts — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TDS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐		
5. Recreacional	☐	Cual:			


ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Cerrería	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

El acompañante Social del contrato PC 2025 Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Se aclara imperactivo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Aura Gliceria García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fonseca
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) N/A
(Nombre) N/A
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 18

Paz y salvos – Barrio Samore CIV 6001008

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO CBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
09	09	2025			0	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JUAN CÉSAR GONZALEZ
CC propietario	1026280784
Teléfono	7694935
Correo electrónico	gestionhogarescv@educacionbogota.edu.co
Dirección	Cra. 12 # 52-20 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Y EN EL COLEGIO
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☑	8. Mixto	☐
4. Institucional	☑	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	2 con ABIERTA		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☑	
Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025 Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante aclarar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Olivia Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arcos
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Julio Cesar Gonzalez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 062-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
09	09	2025			1	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	ANA TERESA QUINTERO CALDERÓN
CC propietario	52365184
Teléfono	312 312 4462
Correo electrónico	cuinteca26@hotmail.com
Dirección	CL 52 SUR # 178 - 54
Long. del frente (mts)	No. de pisos 3 / Balcón 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	1 Aljibes Cra 12
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de September de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ariza Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Sandra Quintero
(Nombre) Sandra Quintero
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
04	09	2025			2	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Elena Gómez
CC propietario: 21676400
Teléfono: 313 8710884
Correo electrónico: - - -
Dirección: Cl 52 Sur # 11B-44 / 48 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): — Estrato: 2


	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Ubicado en el andén
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del contrato IPC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de September de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Correa
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katherine Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Aizate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Rosalba Gomez
(Nombre) Rosalba Gomez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
09	09	2025			3	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Germán Pablo Sánchez Toro
CC propietario	1033745887
Teléfono	3042978425
Correo electrónico	mundorca@gmail.com
Dirección	Cl 52 Sur # 1178-30
No. de piezas	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		1 UNIDAD EN EL ANTEJ
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TCS			
8. Licencia de construcción			


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI X	NO	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*		Cuantos	1		
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garaje	Moto		
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI	NO	
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del contrato PC 2025 - Firma acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de September de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Adriana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Esteban Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Gerardo Dario Sanchez Rey
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
09	09	2025			4	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gloria Ariano
CC propietario	52 296 946
Teléfono	318 892 9949
Correo electrónico	— o —
Dirección	Cl 52 # 118-20 Sur
Long. del frente (mts)	

No. de pisos: 2
Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	1 Ubicado en la fachada
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos		1		
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio PC 2025, realizo acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es imperativo mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de September de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garzón
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) KATHERINE LOPEZ
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Acosta
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ivora Rodriguez Chavez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
09	09	2025			5	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Condominio El Faldon
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: CL 52 Sur # 118-12 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El compareciente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Roland Ayeste
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional Social - Interventoría
(Firma)
(Nombre) Fabio Suarez
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 699-2024	ACTA No	APERTURA	
09	09	2025			7	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alba Liz Molina
CC propietario: 36278403
Teléfono: 322 373 1948
Correo electrónico: — o —
Dirección: C152 # 11A-46 — No. de placa: 3
Long. del frente (mts): 8 Mts — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		Caja En Andén Sobre 52 Sur
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. TICS			
8. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural?	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje: SI ☐ NO X
Cuantos:
Uso del garaje:
Comercio: SI ☐ NO ☐
Ancho de garajes:


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del contrato PC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es imperativo mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Yolanda Garcia
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alean
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Albo luz Molina
(Nombre) Albo luz Molina (PROPIETARIA)
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Propietario INTERVENTORIA Sca (

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA ☐
18 octubre 2025			8	CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	YUHNA MORENO
CC propietario	1013621522
Teléfono	316 4705716
Correo electrónico	yuly.146065@hotmail.com
Dirección	Cl 52 # 11A-36 Sur. No. de placa 2
Long. del frente (mts)	8 1/2 Estrato 2


	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	SE EVIDENCIA EN EL PREDIO
3. Energía	☑	☐	
4. Telefonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025, realizó acercamiento en 3 oportunidades sin tener respuesta por parte del propietario o encargado del inmueble, por tal razón se realiza cierre de acta de vecindad.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de octubre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L.
(Nombre) KATERINE L.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL ALZATE
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐
20	09	2025			9	CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	PACHA IDALY OLIVE
CC propietario	35316448
Teléfono	320 4049968
Correo electrónico	— o —
Dirección	CL 52 #11A-32 Sur No. de piezas 2
Long. del frente (mts)	8 MTS Baños 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	EN EL AGUJERO
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TCS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Cual	
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐		
5. Recreacional	☐				

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	2		
Uso del garaje	COMERCIAL		
Comercio	SI ☑	NO ☐	
Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Septiembre de 2017

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL AIZATE
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Betty Ovalle
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA	CONTRATO OBRA- 562-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18 octubre 2025			10	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Pineda
CC propietario: 52 521 136
Teléfono: 313 435 33 45
Correo electrónico: dianapineda@yahoo.es
Dirección: Cl 52 Sur # 11A-20 No. de placa: 3
Long. del frente (mts): 8 MTS Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	EN ANDÉN
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Baldío	☐	Cuantos	1
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Uso del garaje	VEHICULAR
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	9.Otro*	☐	Ancho de garajes	
5. Recreacional	☐	Cual			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del Consorcio DC 2025, realizó acercamiento en 3 oportunidades sin tener respuesta por parte del propietario o encargado del inmueble, por tal razón se realiza visita del acta de vecindad.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de octubre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATHERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL PINZON
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 663-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	10	2025			11	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan Manuel Becerra
CC propietario	79597001
Teléfono	311 550 0929
Correo electrónico	jmanuelbecerra@hotmail.com
Dirección	Cl 52 Sur #11A-24
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	8 Mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	En El Aljibe
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte Superior.

NOTA: Es imperativo manifestar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Aura Alvira Garcia
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) RAFAEL ALZATE
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional Social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Lady Lizeth Jurado G.
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
20	10	2025			13	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lina Sofía Bejarano Rodríguez
CC propietario	1033902842
Teléfono	3203799824
Correo electrónico	N/A.
Dirección	Cra. 11A #51-35 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del contrato de 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de octubre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garza
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) KATERINE L
(Nombre) KATERINE L
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Wilson Bernal
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
20	09	2025			14	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	GERMÁN PIÑEROS
CC propietario	19334726
Teléfono	3123859261
Correo electrónico	—
Dirección	CL 52 A # 11A-05
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	1 EN FRENTE DE LA PUERTA PRAL.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	2		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.


FORMATO


ACTA DE VECINDAD

PROCESO

Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Septiembre de 2015

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Ana Liliana García

Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre) KAREN LUGO

Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre) Carlos Fernandez

Director técnico-interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) RAFAEL ALATE

Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre) Germain Rivera P.

Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
09	04	2025			15	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEVANTAMIENTO DE FACHADA
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: CL 52 Sur # 11A-13/17 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): — Balcón: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL


1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje	


ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del convenio PC 2025 "Redes clave del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
Nota: Es imperativo mencionar que no se presentan afectaciones a la fachada del inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena Cabrera
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lopez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Daniela Clavijo.
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 663-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA	
04	09	2025			16	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jhon Jairo Gil Cuervo
CC propietario	79735147
Teléfono	312 406 1846
Correo electrónico	giljhon.587@gmail.com
Dirección	C/52 #11A-24 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	8 Mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	En el predio
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	


ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El compañero social del contratista DE 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Maricely Cuervo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
09	09	2025			17	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JENNIFER MARÍN
CC propietario	1024541896
Teléfono	320 4393783
Correo electrónico	
Dirección	CL 52 Sur # 11A - 33
Long. del frente (mts)	8 MTS
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Caja En Andén
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
6. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del contrato DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de September de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Enfermera
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jennifer Marin
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadana

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
04	09	2025			18	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	KALINA CUBIÑO
CC propietario	1051734906
Teléfono	314 490 4460
Correo electrónico	gerencia.kalina5216@gmail.com
Dirección	Cl 32 Sur # 11A C 49
Long. del frente (mts)	No. de pisos:
	Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS			
8. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI		NO	X
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI		NO	
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre del acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: El interventor manifiesta que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Cabrera
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alape
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

(Firma) Ana Carina Cardozo B.
(Nombre) Ana Carina Cardozo B.
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

CONSORCIO DC 2025


Anexo 19

Paz y salvos – Barrio El Carmen CIV 6001045

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 052-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 029-2024	ACTA No	APERTURA	
12	Agosto	2025			1	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Diego Jiménez
CC propietario	1032390017
Teléfono	3146907018
Correo electrónico	dgn1987@hotmail.com
Dirección	Dg 52 sur # 27-93
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	10 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 12 de Ag el Componente Social, realiza Cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte Superior.

Nota: Es importante mencionar que, no se presentan afectaciones al inmueble, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de 02 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Aura Liliana Garcia
Profesional Técnica - Consultoría

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Consultoría

(Firma)
(Nombre) Diego Andres Ignacio
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Agosto	2025			2	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos Alberto Sánchez Valdes
CC propietario	79436263
Teléfono	3103615859
Correo electrónico	N/A
Dirección	Dg 52 3 Sur 21-89
No. de pisos	1
Long. del frente (m/a)	Balcón 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día de el corriente Social, realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte Superior

Nota: Es imperativo mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garay
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

do Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Alonso Hayos P
(Nombre) Alonso Hayos Pedraza
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
31	Julio	2025			3	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Angela Javier Hoy
CC propietario	79661185
Teléfono	3123983221
Correo electrónico	angelamaria0929@gmail.com
Dirección	Dg 52 B Nº 21-13 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6.80 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje	Comercial			
Comercio	SI	☒	NO	☐
Ancho de garajes	4 mts			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 31 de julio el componente social, realiza cierre de actas de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble, teniendo en cuenta, el desarrollo de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Julio de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Maria Reys
(Nombre) Maria Reys
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐
12	Agosto	2025			5	CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alejandro chaves
CC propietario	1004114012
Teléfono	3117726062
Correo electrónico	[illegible]
Dirección	Dg 52 # 3e N° 21-63
No. de placa	
Long. del frente (mts)	6.50 mts2
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 12 de agosto el componente social realizo visita de acta de vecindad al predio de la calle en la parte superior


Nota: Es importante mencionar que no se encontro afectaciones en el predio durante el desarrollo de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Diana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Jose Alejandro Chaves Lugo
(Nombre) Jose Alejandro Chaves Lugo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 699-2024	ACTA No	APERTURA	
5	09	2025			6	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	ALBERTO VARGAS
CC propietario	14 265 934
Teléfono	313 383 9888
Correo electrónico	albertovargas@hotmail.com
Dirección	Diag 22 #32-59 Sur.
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6.70 Mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS		X	
6. Licencia de construcción	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI X	NO	
2. Comercial	X	7. Bien de interés cultural*		Cuantos	1		
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garaje			
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI	NO	
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garaje			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio DC 2025 Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Septiembre de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Cadol Fernandez
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ulzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Ledy Figueroa
(Nombre) Ledy Rocio Figueroa Borjas
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 082-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA	
31	julio	2025			7	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pedro del olmo mesa
CC propietario	85858635
Teléfono	3123946393
Correo electrónico	tebantante #30 hotmail.com
Dirección	Dg 52 B # 23-23 JU1
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	9.80 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 31 de julio el componente social realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la ficha anterior.

Nota: Durante el desarrollo de las actividades constructivas no se presentaron afectaciones frentes de la obra.

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Julio de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garay
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Adriana Rodríguez
(Nombre) Pedro Nn Infante
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernando
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Mate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Pedro Nn Infante
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
5	09	2025			8	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Silvia Cortes
CC propietario	2938 1921
Teléfono	3143697866
Correo electrónico	Ilusmarlon.4@gmail.com
Dirección	Diag 32B N° 29-93
Long. del frente (m/a)	No. de pisos 2
	Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje	Carros			
Comercio	SI	☒	NO	☐
Ancho de garaje	4 Mts.			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El cooperante social del consorcio PC 2025, Realiza cierre de actas de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena Garcia
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ariza
Director Técnico - Contratista

(Firma) Silvia Cubaria
(Nombre) Silvia Cubaria
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 083-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA	
13	09	2025			9	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JOSE SALVADOR INFANTE
CC propietario	79541390
Teléfono	3153870142
Correo electrónico	josesalvadorinfante@gmail.com
Dirección	Dg. 32B #27-33 S.E.
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6.40 MTS
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		Se EVIDENCIA FUGA AGUA
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS			
8. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI X NO
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*		Cuantos	1
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garaje	Residencial
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI NO X
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes	

ACCESOS VEHICULARES


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio DL 2025. Realiza visita de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que se presentaran afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katherine Lopez
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Fo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jose Salvador Enrique
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 652-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
09	08	2025			10	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ernesto Ayala Rojas
CC propietario: 5895995
Teléfono: 312 349 9813
Correo electrónico: Zolibeca@hotmail.com
Dirección: Dg 52 B 24 N-27-29 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): Sinto — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 09 de Agosto, el componente social realizo cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior

Nota= Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble teniendo en cuenta el estado de los estructuras constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana José Goog
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Ernesto Dijueta Bajos
(Nombre) Ernesto Dijueta Bajos.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 082-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA	
09	09	2025			11	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Claudia Ayala (Propietaria)
CC propietario	1031181497
Teléfono	3132769659
Correo electrónico	claudia.ayala@gmail.com
Dirección	Dg 52 #1 27-25 Sur
No. de piso	3
Long. del frente (mts)	4.34 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		Se evidencia en el avión
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TCS			
6. Licencia de construcción	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial		6. Baldío		Garaje	SI	NO	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*		Cuantos			
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garaje			
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI	NO	
5. Recreacional		Cuál		Ancho de garaje			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El compromiso social del comercio DL 2025. Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PEOCMO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Ana Silva García

Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre) Katherine López

Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre) Carlos Fernandez

Director técnico-Interventoría

do Bo

(Firma)

(Nombre) Rafael Alzate

Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre) Claudia Ajalo

Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 082-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
09	08	2025			12	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Miriam Cive Hernandez
CC propietario	52.010.914
Teléfono	314 339 4422
Correo electrónico	nathik.1408@gmail.com
Dirección	Dg 52 B N 27-17
No. de placa	9
Long. del frente (mts)	2.45mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☒	☒	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 09 de agosto, el componente Social recibe visita de actas de vecindad en el inmueble que se ubica en la par superior

NOTA = En inmueble mencionado que no se presentan afectaciones al inmueble, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Maria Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yolfyan Ruiz H
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 052-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA	
5	09	2025			13	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Judith Mercedes R. Acosta
CC propietario	41568936
Teléfono	3219289760
Correo electrónico	andreacedillo@gmail.com
Dirección	Diag 31 #29-13 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	17 Metros
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
9. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio PC 2025 Realiza visita de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Lucia Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karolena Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Maria Aidila Moreno
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
15	08	2025			14	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Levantamiento de fachada
CC propietario	N/A
Teléfono	N/A
Correo electrónico	N/A
Dirección	Cl 27 J Sur 52 B-09 SUR
Long. del frente (mts)	No. de pisos: Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El Componente Social del contratista, realiza acercamiento en 3 oportunidades, (1 de ellas) al inicio de actividades constructivas, no se establece contacto con el propietario. Se realiza cierre de acta de vecindad.

Nota = Al inicio se realiza levantamiento de fachada.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garay
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 062-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 080-2024	ACTA No	APERTURA	
03	04	2023			15	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jenny (Esp)
CC propietario	29578619
Teléfono	312 3199253
Correo electrónico	Luchabelen2@gmail.com
Dirección	Diag 52 #27-27-06 Sur
Long. del frente (mts)	No. de pisos 2
	Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS		X	
6. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial	X	7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO	X
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI		NO	
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente Social del consorcio PC 2023, Realiza acerca de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es imperativo mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Sosa
Profesional Técnico - Concesión

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Kathalina Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Nieto
Director Técnico - Controlvia

(Firma) Jenny M Lora
(Nombre) 37375017
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 562-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 589-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	09	2025			16	CIERRE [X]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	RAFAEL CALDERON
CC propietario	79238 020
Teléfono	320 206 45 83
Correo electrónico	rafaelcalderonarbitrio@gmail.com
Dirección	DIAG 52 B Sur # 27-10
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	10 MTS
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	SE SUSPENDIO EL ANDEN
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[x]	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [x]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio D.C 2025 realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA= es imperativo mencionar que no se presentaron afectacion al inmueble producto de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Ilisna García
Profesional Técnico - Constructor

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lora
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Constructor

(Firma)
(Nombre) Rafael Cardozo
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
15	08	2025			17	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Levantamiento de fachada
CC propietario	N/A
Teléfono	N/A
Correo electrónico	N/A
Dirección	Dg 52 B Sur # 27-22
Long. del frente (mts)	
No. de placa	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El Componente Social del Contratista realiza acercamiento en 3 oportunidades, igual que al inicio de actividades constructivas, no se establece contacto con el propietario se realiza cierre de acta de vecindad

Nota: Al inicio se realiza, levantamiento de fachada.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Cortés
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arzuza
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
31	Julio	2025			18	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jaya Nancy
CC propietario	8210398
Teléfono	3108752947
Correo electrónico	N/A
Dirección	Dg 52 B # 23-26 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	3m 19
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
9. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	■	6. Baldío	☐
2. Comercial	■	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 31 de julio, el componente Social realiza cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la cara anterior

Nota: En inspección previa se evidencia que no se presentan afectaciones al inmueble teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de julio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena Ecsig
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Nizcue
Director Técnico - Contratista

(Firma) Maria Alcano Diaz
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 602-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 609-2024	ACTA No	APERTURA	
03	09	2025			19	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Felipe Nuno Castro
CC propietario	74327382
Teléfono	313 2243431
Correo electrónico	—
Dirección	Dic 52B # 27-34 Sur — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	4.80 metros — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio D.C 2025. realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA= es impresindible mencionar que no se presentaron afectación al inmueble producto de las actividades constructivos.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Yilcas Ruiz
Profesional Técnica - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Luis Carlos Rojas C
(Nombre) Luis Carlos Rojas C.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA	
31	julio	2025			20	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ligia Nuñez Bermudez
CC propietario	28740064
Teléfono	3005139803
Correo electrónico	N/A
Dirección	Dg 5E B # 22-39 Jui
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 31 de julio, el componente Social realizó visita de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: Durante el desarrollo de la actividad constructiva, no se presenta afectación predial de la obra

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de julio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Maria Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

do Do
(Firma)
(Nombre) Rafael Nieto
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
05	09	2025			21	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	CESAR GUTIERREZ
CC propietario	11908363
Teléfono	3118931692
Correo electrónico	cesarguti13@hotmail.com
Dirección	Diag 52B #27-92 Sur
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6.40 MTS
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑ NO ☐
Cuantos	2
Uso del garaje	COMERCIAL Y RESIDENCIAL
Comercio	SI ☑ NO ☐
Ancho de garajes	6.40 MTS


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del contrato D.C 2025. Realizo cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior
Usted es imperativo mencionar que no se presentan afectacion al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lora
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Matute
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Cesar A Gutierrez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 082-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
03	04	2025			22	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ORLANDO TRIANA
CC propietario: 19.396.651
Teléfono: 312 5143351
Correo electrónico: - -
Dirección: KRA 32 BIS #27-32 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 9.60 MTS Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑ NO ☐
Cuantos	3
Uso del garaje	RESIDENCIAL
Comercio	SI ☐ NO ☑
Ancho de garaje	3 MTS


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del convenio DC 2025, realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
NOTA= Es importante mencionar que no se presentaron afectación al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de September de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Tilca Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katherin Luz
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Nieto
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) 1939665 DTS
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 082-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA	
05	09	2025			23	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Eliecer Chaima
CC propietario	10.437.598
Teléfono	311 582 4498
Correo electrónico	Chaima98@Hotmail.com
Dirección	Dg 32 # N° 27-39
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6.40 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuarizo			
Uso del garaje	Comercial y residencial		
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes	3mts		


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del contrato DC 2023 - 082 firma el acta de vecindad en el inmueble que se ubica en la parte superior.
Dota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas, pero se mantienen las condiciones iniciales. El propietario no fuma, teniendo en cuenta que, en el acta de inicio se informo que tenia un establecimiento comercial y el propietario informo que no.
Por tal razon se abstiene de fumar.

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Ingrid Ruiz
Profesional Técnico - Concesión

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karen Lugo
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernández
Director técnico-Interventoría

40 Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alcalá
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐
05	09	2025			2A	CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marisol Cardenas
CC propietario: 52.742.843
Teléfono: 320 339 7424
Correo electrónico: -
Dirección: Bg 52 Sur # 29-66 No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): 7 MTS Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje: SI ☑ NO ☐
Cuantos: 2
Uso del garaje: RESIDENCIAL
Comercio: SI ☐ NO ☑
Ancho de garajes:


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente Social del contrato DC 2025 realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.
NOTA= Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Juliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Katerin Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alcalde
Director Técnico - Contratista

(Firma) Marisol Cifuentes
(Nombre) Marisol Cifuentes.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA ☐
09	08	2025			25	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Liliana Casa Nova
CC propietario: 53036479
Teléfono: 3185622722
Correo electrónico: Liliana.casanova@gmail.com
Dirección: Dg 52 Bis #27-28 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
Uso del garaje
Comercio SI ☐ NO ☐
Ancho de garaje


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 08 de Agosto el componente Social, realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota = Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Alvaro Mauricio Coca
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Alvaro Coca Nuño
(Nombre) Alvaro Coca. Nuño.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 082-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 089-2024	ACTA No	APERTURA ☐
09	08	2025			26	CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosa Vanegas
CC propietario	41798869
Teléfono	3134481832
Correo electrónico	lina.pinzon.p@gmail.com
Dirección	Dg 52 B 34 # 22-32
No. de pisos	5
Long. del frente (mts)	Sota
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 9 de Agosto, el componente social realiza visita de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble, teniendo en cuenta el estado de las actividades constructivas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ariza
Director Técnico - Contratista

(Firma) Rosa Myriam Vanegas
(Nombre) ROSA MYRIAM VANEGAS
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
05	09	2025			27	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eric Alcantara
CC propietario: 80258130
Teléfono: 321 477 6495
Correo electrónico: ericcha@gmail.com
Dirección: Diag 1 B 1 # 27-78 No. de placa: 2
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio D.C 2025. Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectación al inmueble producto de las actividades constructivas

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Micaela García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Karleen Lopez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Elo Elo
(Firma)
(Nombre) Rafael Pitre
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Eric Alexander Florez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
31	julio	2025			28	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Soraida Tinoco
CC propietario	1013611918
Teléfono	3219979449
Correo electrónico	Soratinoco@gmail.com
Dirección	Dg 56 B N° 23-82 sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	4 mts
Sótano	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	8.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐	
Cuantos			
Uso del garaje	Bodega		
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes	4 mts		


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 31 de julio el Componente Social, realiza Cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble, teniendo en cuenta el estrello de la estructura construida

FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de julio de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodríguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ortiz
Director Técnico - Contratista

(Firma) Soraida Franco C
(Nombre) Soraida Franco C
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
12	Agosto	2025			29	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos Alberto Sanchez Chaidez
CC propietario	79436267
Teléfono	3103215829
Correo electrónico	N/A
Dirección	CL 72 A N°5 E A - 44
No. de placa	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día de el componente Social, realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la part Superior.


Nota: Es importante mencionar que no se presentan afectaciones al inmueble teniendo en cuenta el detalle de las actividades constructivas

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de 03 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Lilian Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Adriana Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Carlos Fernandez
Director técnico-Interventoría

Fo Ela
(Firma)
(Nombre) Rafael Nitot
Director Técnico - Contratista

(Firma) Alonso Hoyos P
(Nombre) ALONSO HOYOS PEDRAZA
Propietario

CONSORCIO DC 2025

Anexo 20

Paz y salvos – Barrio El Carmen CIV 6001105

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 862-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA NO	APERTURA	
06	noviembre	2025			1	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Comunidad de Ciudadela Cora Verdun
CC propietario	1.007.847.163
Teléfono	3208260059
Correo electrónico	N/A
Dirección	Dg 52 b sur # 26-80
Long. del frente (mts)	23 mts

No. de pisos: 2
Sótano: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☒	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 06 de noviembre el Componente Social del Consorcio DS 2025. Realizo cierre de acta de vecindad al predio que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que, durante el desarrollo de las actividades técnicas no se presentaron afectaciones al inmueble.

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Alvis Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma) Diana Flórez
(Nombre) Diana Flórez Ladino.
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social y apoyo a la Cualtería

FECHA			CONTRATO OBRA- 883-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA	
06	noviembre	2025			2	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	[illegible] Maria Angela Lopez / Alexis Lopez
CC propietario	N/A
Teléfono	3103215939
Correo electrónico	N/A
Dirección	Dg 30A sur # 26-58
No. de pisos	5
Long. del frente (mts)	
Terraza	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	■	9.Otro?	☐	Comercial	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 6 de noviembre el área social del consorcio Sitio, realizo cierre de acta de vecindad del predio que se detalla en la parte superior

Nota = Es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades constructivas no se presentaron afectaciones al inmueble

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) ALONSO HOYOS D
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 688-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
06	11	2025			3	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Guillermo Valdez
CC propietario	1296761l
Teléfono	312 837 2469
Correo electrónico	guvaldez hotmail.com
Dirección	Dg 128 a #26-34
Long. del frente (mts)	6.40mts
No. de pisos	2
Torres	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Bahío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐
Cuantos		
Uso del garaje		
Comercio	SI ☐	NO ☐
Ancho de garajes		


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 6 de noviembre el componente Social del consorcio PC 2025. Realiza visita de acta de vecindad al inmueble que se detalla en la parte superior

NOTA: Es importante precisar que durante el desarrollo de las actividades constructivas, no se presentaron afectaciones al inmueble.

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Alvaro Viasus Garcia
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ahate.
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Guillermo Bermudez B
Propietario


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 669-2024	ACTA No	APERTURA	
06	noviembre	2025			4	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jacqueline Rocha
CC propietario: 1090424810
Teléfono: 3193709581
Correo electrónico: a193.rochc@gmail.com
Dirección: Dg 32B Sur #22-22 No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 12 mts Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☒		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 6 de noviembre el componente Social del Contrato DC 2025 Realizo cierre de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior

NOTA: Es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades no se presentaron afectaciones al inmueble

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VISCRIAD
PROCESO
Gestion Social y servicio a la Ciudadania
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad técnica de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente proceso de rezago, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana María Garcia
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ibáñez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - interventoría

(Firma) Eduardo Rocha C.
(Nombre) Leonardo Rocha Castaño
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA: 883-2024	CONTRATO INTERVENTORIA Nº 889-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
06	noviembre	2025			5	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ligia Maria Ullaval
CC propietario	1053333
Teléfono	3052331646
Correo electrónico	ligiaulloa1976@hotmail.com
Dirección	Mz 32 b 2da # 26-14
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6.30 mts2
Barrio	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TCS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Cerrado	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 6 de noviembre el componente Social del proyecto DS 2025 Realizo visita de acta de vecindad al inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA = Es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades constructivas, no se generaron afectaciones al inmueble

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Flor Alicia Cusig
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Pérez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Ligia Herrera Villamil
(Nombre) Ligia Herrera Villamil
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
07	11	2025			6	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Flor Alba Melo
CC propietario	41668113
Teléfono	3106572267
Correo electrónico	N/A
Dirección	Dg 52 B 2 # 26-64
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	10 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Sin de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El componente social del consorcio DC 2025, Realiza visita de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas.

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de noviembre 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Aura Mora García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Pérez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Gloralba Melo García
(Nombre) Gloralba Melo García
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 666-2024	ACTA No	APERTURA	
06	11	2025			7	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alejandro Ladino
CC propietario	80.775.594
Teléfono	320 343 94 36
Correo electrónico	steve.ladino@gmail.com
Dirección	DS 52B # 26-05
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	10 mts
Retiro	7

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 06 de noviembre, el componente Social del Consorcio JC 2025. Realizo visita de acta de vecindad al inmueble que se detalla en la parte superior

Nota: Es importante mencionar que durante el desarrollo de la actividades Constructivas no se presentaron afectaciones al inmueble

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Pinto
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luisa Dimaté S.
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestion Social Y servicio a la Ciudadania

FECHA			CONTRATO OBRA- 682-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 686-2024	ACTA No	APERTURA	
06	noviembre	2025			8	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Ruth Bautista de Castiblanco
CC propietario	20210444
Teléfono	3157638850
Correo electrónico	Castiblanchayuz2@gmail.com
Dirección	Dg 52B # 26-11
Num. de pisos	1
Long. del frente (mts)	13 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 6 de noviembre el Componente Social del Contrato de Obra. Realizo Cierre de este de vecindad en el predio que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que durante el desarrollo de actividades técnicas no se presento afectacion al inmueble

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Prieto
Director Técnico - Contratista

(Firma) Carlos Castellanos
(Nombre) Carlos Castellanos
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 882-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 889-2024	ACTA No	APERTURA	
07	11	2025			9	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Daniel felipe Arroyo Ulloa
CC propietario	1067722115
Teléfono	3142173230
Correo electrónico	Pipo.532@hotmail.com
Dirección	Dg 32 B # 26-27
Long. del frente (mts)	Nro. de pisos 1 / Barrio 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Sin de interés cultural	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercial	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El componente social del contrato PC 2025. Realiza visita de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.


NOTA: Es importante mencionar que no se presentaron afectaciones al inmueble producto de las actividades constructivas


OBSERVACIONES: El predio del predio fue desgastado por una vecina, pero el contratista lo arreglo antes de finalizar la obra, porque le dejaron una polycarbonato propio a la vista

Felicitan a el contratista Ingecap por su labor y eficacia en los procesos que le ejecutaron en la obra y no hubo perjuicio de la interventoria durante la obra, porque no se presentaron inconvenientes.

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de noviembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Alicia Ossa
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Calzada
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Daniel Amador
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 552-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 559-2024	ACTA No	APERTURA	
06	11	2025			10	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Andres Jacome Garcia
CC propietario	1093244939
Teléfono	3203437605
Correo electrónico	andresjg1993@gmail.com
Dirección	Dg 56 B. # 26-55
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7 mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	X	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 6 de noviembre, el componente social del consorcio DC 2025. Realizo visita de acta de vecindad del inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades constructivas no se presentaron afectaciones al inmueble.

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, En Bogotá D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Vilma Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alberto
Director Técnico - Contratista

(Firma) Andrea Jaramillo
(Nombre)

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
06	noviembre	2025			11	CIERRE	☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Nidia Pérez
CC propietario	58957037
Teléfono	321 7991147
Correo electrónico	nydiaperez731@gmail.com
Dirección	Dg 32B #26-43
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6.30 mts
Barrio	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Sin de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 06 noviembre el componente Social del Consorcio DS 2025 Realiza cierre de acta de vecindad en el inmueble que se detalla en la parte superior.

Nota = Es importante mencionar que dentro del desarrollo de la obra no se generan afectaciones al inmueble.

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena García
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Nidia Pava
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
06	Noviembe	2025			12	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Tatiana Sánchez
CC propietario	1022993016
Teléfono	3184303573
Correo electrónico	tatisa9@hotmail.com
Dirección	Dg 52 Bis #26-53
Long. del frente (mts)	

No. de pisos: 3
Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Sin de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 06 de noviembre el componente social del Consorcio DC 2025 realizo cierre de acta de vecindad al predio que se detalla en la parte superior.

Nota: Es importante mencionar que durante el desarrollo de la obra no se presentaron afectaciones al inmueble.

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de 11 de 2015

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Lucia Ocampo
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Nieto
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Ramos Alcocer
Profesional

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 982-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 980-2024	ACTA No	APERTURA	
06	noviembre	2025.			14	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Levantamiento de fachada
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: Dg 52B # 26-73 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
9. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 6 de noviembre el componente social del consorcio DC 2025. Realiza cierre en el inmueble Dg 52B #26-73. Es importante mencionar que al inicio de la actividad constructiva no se logra establecer contacto con el propietario o encargado del inmueble de igual manera para el acta de cierre.

Por tal razón el contratista realiza cierre de levantamiento de fachada

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y atención a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Milena García
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arcate
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 692-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 699-2024	ACTA No	APERTURA	
06	noviembre	2025			15	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luis Mateo Salamanca Pinzón
CC propietario	79420992
Teléfono	3212145318
Correo electrónico	Kanakoxb@gmail.com
Dirección	Dg 52B # 26-85 Sur No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	7mts Fondo 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El día 6 de noviembe, el componente Social del consorcio DC 2025 Realizo visita de acta de vecindad al inmueble que se detalla en la parte Superior.

NOTA = En importante mencionar que durante el desarrollo de actividades no se presentaron afectaciones al inmueble

FORMATO ACTA DE VECINDAD **PROCESO** Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Tilona Garcia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Ahrate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Sebastian Salamanca
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 602-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 600-2024	ACTA No	APERTURA ☐
06	noviembre	2025			16	CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosalba Salamanca Pinzón
CC propietario	51719617
Teléfono	322 2176493
Correo electrónico	rosalba.salamanca2@gmail.com
Dirección	Dg 52 B 24 H 26-89
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6.30 m²
Balcón	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	


USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

El día 06 de noviembre el componente social del consorcio DE 602. Realiza cierre de obra de vecindad al predio que se detalla en la parte superior.

NOTA: Es imperativo mencionar que durante el desarrollo de las actividades técnicas no se presentaron afectaciones al inmueble

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
Proceso
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Aura Nicol Cano
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Alzate
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y servicio a la Ciudadanía

FECHA			CONTRATO OBRA- 662-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 689-2024	ACTA No	APERTURA	
06	11	2025			17	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Henry Martinez
CC propietario	1134274
Teléfono	3102272803
Correo electrónico	henrymo2014@gmail.com
Dirección	Dg 32 B # 26-95
Long. del Barrio (mts)	10 mts
No. de pisos	4
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Usuario de conexiones ilegales	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


El día 06 de noviembre el componente Social del Consorcio OC 662-2024 Realiza Cierre de acta de vecindad al predio que se detalla en la parte superior.

NOTA= Es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades Técnicas no se permiten afectaciones al inmueble.

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social Y asistencia a la Ciudadanía
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 6 días del mes de nov de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ana Liliana García
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rafael Arad
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) María Nelly Manzaneda
Propietario

Powered by CamScanner

CONSORCIO DC 2025

Anexo 21

Reunión de finalización de obra

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hoja 1 de

Acta N°

Contrato No. 622-2024

FECHA: 10 - Noviembre - 2025

HORA INICIO: 9:00 am

HORA DE FINALIZACIÓN:

PROYECTO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

ORDEN DEL DÍA

1. Saludos Cordiales
2. Recorrido inicial, Barrio Nuevo Muzo, Sector de Fever, el Carmen, Samuel y Abraham Lincoln.
3. Atención a la Comunidad.
4. Cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Reunión de recorrido final de obra:

- El día 10 de noviembre, el componente social en conjunto con el área técnica, realizó recorrido final de obra correspondiente a los segmentos ejecutados por el contratista, iniciando en el barrio Nuevo Muzo.

Durante el recorrido, se contó con la presencia de la interventoría del contrato y miembros de la comunidad, quienes manifestaron su inconformidad por la no continuidad del segmento ubicado junto al lavadero correspondiente al mismo barrio. Por parte de contratista se informa que dicho segmento no se encontraba proyectado.

- Se da continuidad al recorrido en el barrio sector de Fever y el Carmen durante el desarrollo del mismo no se presentaron requerimientos por parte de la comunidad.
- Ya para finalizar, se realiza recorrido en el barrio Abraham Lincoln. Culminado el recorrido social, por parte del contratista se informa que no se presentaron requerimientos durante el desarrollo del mismo.
- Siendo las 2:30 pm se da por finalizada la reunión.
- Es importante mencionar que durante el desarrollo del recorrido en el barrio Abraham Lincoln, se contó con la presencia de funcionarios de la personería local de Tunjuelito.

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No se adquieren compromisos durante el desarrollo de la obra.	N/A	N/A

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta formato de control de reunión.		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Katherine Grajales	Katherine Grajales	KATHERINE LOPEZ
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Social
FIRMA	Katherine Grajales	Katherine Grajales.	

ANEXOS: SI X NO | TIPO DE ANEXO: | CANTIDAD: 3

FORMATO

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES

PROCESO

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA	10-Nov-2025.	TEMA	Recorrido de finalización.				
LUGAR	Tunjuelito	BARRIO	13 CIV	UPZ		LOCALIDAD	Tunjuelito

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ETNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	cc	52727350	Adriana Peralta Pinzon	48	Comunidad					[illegible]	Dg 53 # 61 - 11 # 4	[illegible]	—	
2	CC	52224157	Humberto Salamanca	74	COMUNIDAD					[illegible]	Dg 53 # 61 F 11	[illegible]	—	
3	cc	1976[illegible]	PEDRO HUGO DIAZ	—	COMUNIDAD					3209 2003 67	[illegible]	Nuevo	—	
4	cc	5189[illegible]	YANET RUBIANO	—	COMUNIDAD					—	DG 53 # 61 F 35	Nuevo	—	
5	cc	52888131	Gina Ramirez	41	Comunidad					[illegible]	Dg 53 sur 61 F 35	Nuevo	—	
6	cc	1023[illegible]	Katerin Lopez	—	Intervención					[illegible]	—	—		
7	Ce	[illegible]	Angelica Garzon	30	Consultorio 205					[illegible]	—	—	[illegible]	
8	cc	19.261.942	CARLOS AMADOR		comunidad					3152142225	—	—		
9	Ce	[illegible]	Katherine Grajeda	—	Consultorio 205					[illegible]	—	—	[illegible]	
10	cc	1013674493	Hector H. Beltran G.	34	Intervención					3506613052	—	—	—	
11	CC	1013639047	Jan Lozano	32	P.I. Tunjuelito					4025928	—	—	[illegible]	
12		—	—	—	—									
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre

Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual / I: Intersexual

Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as) / G: Rrom

Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

FECHA: 10- noviembre -2025

LOCALIDAD: Tunjuelito	**CIV:**Recorrido 13 segmentos viales

REGISTRO FOTOGRÁFICO -Recorrido de finalización de obra





Registro Fotográfico N° 1





Registro Fotografico N° 2





CONSORCIO DC 2025

Anexo 22

Soporte de entrega Volante de finalización

VOLANTE No 53

FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El Consorcio DC 2025. Informa a la comunidad que las actividades constructivas programadas en el marco del proyecto **"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"** han llegado a su etapa final.

Agradecemos profundamente la colaboración y paciencia de los ciudadanos durante este proceso constructivo.

Con el fin de garantizar la calidad y finalización de las obras, se realizarán recorridos de finalización por los siguientes barrios:

RECORRIDO DE SOCIALIZACIÓN FINAL

- **Barrio: Nuevo Muzu**
- **CIV 6000547 –** Carrera 61 entre Diagonal 51B Sur y 52 Sur
- **CIV 6000587 –** Diagonal 52a sur entre Cr 60f y Cr 61
- **CIV 6000751 6000760 6001827 6000775 –** Diagonal 53S entre carrera 61C y 61F

Fecha: 10 noviembre 2025
Hora: 9:00 am – 10:00 am

Se invita a la comunidad en general a participar de estos recorridos, donde podrán recibir información detallada sobre los trabajos realizados.
Este es un paso clave hacia una comunidad más segura, funcional y desarrollada para todos.

¡Gracias por ser parte del cambio!

Para más información, puede comunicarse con nuestro Punto de Atención Ciudadano, (PAC)

Contratista: Consorcio DC 2025
Horario: lunes y miércoles de 9:00 am – 4:00 pm
Dirección: Calle59B sur No 25-29
Teléfono: 3154830406
Correo electrónico: social.contrato622@gmail.com

Interventoría: Velnec S.A
Dirección: Carrera 10B # 49F-31 sur
Correo electrónico:interventoria689tunjuelito@velnec.co

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

PROCESO

Gestión Social y Participación Ciudadana

CONTRATO N°: 622-2024 | LOCALIDAD: Tunjuelito | BARRIO: Nueva Mari | RESPONSABLE: Katherine Guaysacán Parra | LOCALIDAD: Tunjuelito | FECHA 03/11/2023 | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Matilde Pinilla	Dag 53 67 B 24	312 564 3736	Nuevo Muevo		1	
2	Bajo Bosta	DG 53 #61B-36		Nueva Mari		1	Bajo Bosta
3	Gustavo Garzon	Dg. 53 # 61 B 36	46	Nueva Mari		1	
4	Alvaro Niño Silva	Diag 53 Sur	60 04	Nuevo Mari		1	
5	Viana Lalaura	Diag 53 #61B 21				1	
6	Luis Angel Vera	Diag 53 Sur #61B-57		Nueva Mari		1	
7	Bajo Bosta	Diag 53 Sur #61C-16		Nueva Mari		1	Bajo Bosta
8	Bajo Bosta	Diag 53 A #61B-54		Nueva Mari		1	Bajo Bosta
9	Bajo Bosta	Diag 53 Sur #61B-34		Nueva Mari		1	Bajo Bosta
10	Adriana Peralta Pena	Dig 53 Sur #61 B	410	Nueva Mari		1	
11	NELSON HILLMAN	DG 53 #61 F 04	3013997	Nueva Mari		1	
12	Bajo Bosta	DG 53 Sur #61F-12		Nueva Mari		1	Bajo Bosta
13	Daniel Ruiz	DG 53 Sur #61F-18		Nuevo Mari	Daniel Ruiz	1	
14	Andy Peñuela Torres	Dg 53 C 1F-26		Nueva Mari		1	
15	JEANET RUBIANO	Dg 53 Sur 61 F-46		Nueva Mari		1	
16	Rafael Ramirez	Cra 61 C Sur 46		Nueva Mari		1	
17	Bajo Bosta	Cra 61A #53B-46	Sur	Nueva Mari		1	Bajo Bosta
18	Otto Tapia R.	Nueva G 52 B 32	8	Nueva Mari		1	
19	Elvia Isabel Salamanca	Cra 61A #52B-46	314	Nueva Mari		1	
20	Bajo Bosta	DG 53 Sur N°61F-32		Nueva Mari		1	Bajo Bosta

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISO - INTERVENTORIA
NOMBRE		Katana Lopez
FIRMA		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

FECHA: 5- noviembre -2025

LOCALIDAD: Tunjuelito	**BARRIO: Nuevo Muzu**	**CIV:**6000547 6000587 6000751 6000760 6001827 6000775

REGISTRO FOTOGRÁFICO - Entrega de volante de finalización de obra





Registro Fotográfico N° 1





Registro Fotografico N° 2





FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

FECHA: 5- noviembre -2025

LOCALIDAD: Tunjuelito	**BARRIO: Nuevo Muzu**	**CIV:**6000547 6000587 6000751 6000760 6001827 6000775

REGISTRO FOTOGRÁFICO - Entrega de volante de finalización de obra





Registro Fotográfico N° 1





Registro Fotografico N° 2





VOLANTE No 54

FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El Consorcio DC 2025. Informa a la comunidad que las actividades constructivas programadas en el marco del proyecto **"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"** han llegado a su etapa final.

Agradecemos profundamente la colaboración y paciencia de los ciudadanos durante este proceso constructivo.

Con el fin de garantizar la calidad y finalización de las obras, se realizarán recorridos de finalización por los siguientes barrios:

RECORRIDO DE SOCIALIZACIÓN FINAL

- **Barrio: San Vicente de Ferrer**
- **CIV 6001042 –** Carrera 29 entre calle 53AS y calle 53 B S
- **CIV 6000897–** Carrera 32 entre calle 52 G Sur y Calle 52 F sur

Fecha: 10 noviembre 2025
Hora: 10:30 – 11:30

Se invita a la comunidad en general a participar de estos recorridos, donde podrán recibir información detallada sobre los trabajos realizados.
Este es un paso clave hacia una comunidad más segura, funcional y desarrollada para todos.

¡Gracias por ser parte del cambio!

Para más información, puede comunicarse con nuestro Punto de Atención Ciudadano, (PAC)

Contratista: Consorcio DC 2025
Horario: lunes y miércoles de 9:00 am – 4:00 pm
Dirección: Calle59B sur No 25-29
Teléfono: 3154830406
Correo electrónico: social.contrato622@gmail.com

Interventoría: Velnec S.A
Dirección: Carrera 10B # 49F-31 sur
Correo electrónico:interventoria689tunjuelito@velnec.co

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

PROCESO

Gestión Social y Participación Ciudadana

CONTRATO N°: 622-2024 | RESPONSABLE: Katherine Guayacán Parra | FECHA: 05 Nov 2025

LOCALIDAD: Tunjuelito | BARRIO: San Vicente de Ferrer | LOCALIDAD: Tunjuelito | TRAMO: CIV 6001042 - 6000897

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1						1	
2						1	Baja Prensa
3						1	Baja Prensa
4						1	Baja Prensa
5						1	
6						1	Baja Prensa
7						1	Baja Prensa
8						1	
9						1	Baja Prensa
10						1	
11						1	Baja Prensa
12						1	Baja Prensa
13						1	
14						1	
15						1	Baja Prensa
16						1	
17	Carlos Daza					1	
18						1	Baja Prensa
19							
20							

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Katherine Guayacán Parra	Katerin López
FIRMA		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

FECHA: 5- noviembre -2025

LOCALIDAD: Tunjuelito	**BARRIO: San Vicente de Ferrer**	**DIRECCIÓN:** 6001042 6000897

REGISTRO FOTOGRÁFICO - Entrega de volante de finalización de obra





Registro Fotográfico N° 1





Registro Fotografico N° 2





VOLANTE No 55

FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El Consorcio DC 2025. Informa a la comunidad que las actividades constructivas programadas en el marco del proyecto **"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"** han llegado a su etapa final.

Agradecemos profundamente la colaboración y paciencia de los ciudadanos durante este proceso constructivo.

Con el fin de garantizar la calidad y finalización de las obras, se realizarán recorridos de finalización por los siguientes barrios:

RECORRIDO DE SOCIALIZACIÓN FINAL

- **Barrio: Carmen / Samore**
- **CIV 6001008 –** Cr 26 entre 48a sur y 48b sur
- **CIV 6001045 –** Diagonal 52B sur Entre carreras 27 y 28
- **CIV 6001105 –** Diagonal 52B sur Entre carreras 26 y 27

Fecha: 10 noviembre 2025

Hora: 1:00 pm – 2:00 pm

Se invita a la comunidad en general a participar de estos recorridos, donde podrán recibir información detallada sobre los trabajos realizados.
Este es un paso clave hacia una comunidad más segura, funcional y desarrollada para todos.

¡Gracias por ser parte del cambio!

Para más información, puede comunicarse con nuestro Punto de Atención Ciudadano, (PAC)

Contratista: Consorcio DC 2025
Horario: lunes y miércoles de 9:00 am – 4:00 pm
Dirección: Calle59B sur No 25-29
Teléfono: 3154830406
Correo electrónico: social.contrato622@gmail.com

Interventoría: Velnec S.A
Dirección: Carrera 10B # 49F-31 sur
Correo electrónico:interventoria689tunjuelito@velnec.co

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

PROCESO

Gestión Social y Participación Ciudadana

CONTRATO N°: 622-2024
LOCALIDAD: Tunjuelito
BARRIO: Samore / Carmen
RESPONSABLE: Katherine Guayacán Parra
LOCALIDAD: Tunjuelito
FECHA 05/11/2025 DD/MM/AAAA
TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	[illegible]	CR 12 L $ 15 B 67	—	SAMORE	Luis Parra	1	—
2	Jose A. Contreras Castellar	Cra 26 N 48 B 59	—	CARMEN	Jose A Contreras C	1	—
3	Yuly Silva	Cl 48 B bis G-05 Este	—	SAMORE	Yuly Silva	1	—
4	Bajo Punto	Cra 26 # 48 B - 06 Sur	—	Samoré	[illegible]	1	Bajo Punto
5	OMAR [illegible] G	Cra 26 # 48 B - 16 S	—	Samoré	[illegible]	1	—
6	Bianca S	Cra 26 # 48 B 24 S	—	Samore	Bianca CS	1	—
7	[illegible]	Cra 26 bis L 8 N 38	—	Samore	[illegible]	1	—
8	Bajo Punto	Cr 26 N° 48 B - 32 Sur	—	Samore	[illegible]	1	Bajo Punto
9	Bajo Punto	Cr 26 N° 48 B - 12 S	—	Samore	[illegible]	1	Bajo Punto
10	[illegible]	Diag 52 B 27 26	—	El Carmen	[illegible]	1	—
11	[illegible]	Diagonal 52 B 27 26	—	El Carmen	[illegible]	1	—
12	Yudy Moreno	Dg 52 b bis 27 39	—	El carmen	[illegible]	1	—
13	Sofia Tirana	Dg. 52 b bis 27 - 52	—	El carmen	[illegible]	1	—
14	Soraida Franco C.	Diagonal 52 b	—	El Carmen	Soraida Fc	1	—
15	Johanna Mateus	Diag 52 bis # 27 - 39	—	El carmen	[illegible]	1	—
16	RUBI SABOGAL	Diag 52 B # 27 - 69	—	El carmen	[illegible]	1	—
17	Pedro Nel Infante	Dg 52 b # 27 - 56	—	El carmen	[illegible]	1	—
18	Silvia Hailen Cabrera	0952627-43	—	Carmen	Silvia Cabrera	1	—
19	Bajo Punto	Cl 52 B # 27-685	—	El Carmen	[illegible]	1	Bajo Punto
20	Bajo Punto	Cl 52 B # 27-195	—	El Carmen	[illegible]	1	Bajo Punto

ELABORO - CONTRATISTA		REVISO - INTERVENTORIA
NOMBRE		Katerin López
FIRMA		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

FECHA: 5- noviembre -2025

LOCALIDAD: Tunjuelito	**BARRIO: Samore / Carmen**	**DIRECCIÓN: 6001008 - 6001045 - 6001105**

REGISTRO FOTOGRÁFICO - Entrega de volante de finalización de obra





Registro Fotográfico N° 1





Registro Fotografico N° 2





FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

FECHA: 5- noviembre -2025

LOCALIDAD: Tunjuelito	**BARRIO: Samore / Carmen**	**DIRECCIÓN: 6001008 - 6001045 - 6001105**

REGISTRO FOTOGRÁFICO - Entrega de volante de finalización de obra





Registro Fotográfico N° 1





Registro Fotografico N° 2





VOLANTE No 56

FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El Consorcio DC 2025. Informa a la comunidad que las actividades constructivas programadas en el marco del proyecto **"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"** han llegado a su etapa final.

Agradecemos profundamente la colaboración y paciencia de los ciudadanos durante este proceso constructivo.

Con el fin de garantizar la calidad y finalización de las obras, se realizarán recorridos de finalización por los siguientes barrios:

RECORRIDO DE SOCIALIZACIÓN FINAL

- **Barrio: Abraham Lincoln**
- **CIV 6001648 –** Calle 52 Sur entre carrera 12 y 11B
- **CIV 6001672 –** Calle 52 Sur entre carrera 11B y carrera 11A

Fecha: 10 noviembre 2025
Hora: 2:30 pm – 3:30 pm

Se invita a la comunidad en general a participar de estos recorridos, donde podrán recibir información detallada sobre los trabajos realizados.
Este es un paso clave hacia una comunidad más segura, funcional y desarrollada para todos.

¡Gracias por ser parte del cambio!

Para más información, puede comunicarse con nuestro Punto de Atención Ciudadano, (PAC)

Contratista: Consorcio DC 2025
Horario: lunes y miércoles de 9:00 am – 4:00 pm
Dirección: Calle59B sur No 25-29
Teléfono: 3154830406
Correo electrónico: social.contrato622@gmail.com

Interventoría: Velnec S.A
Dirección: Carrera 10B # 49F-31 sur
Correo electrónico:interventoria689tunjuelito@velnec.co

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

PROCESO

Gestión Social y Participación Ciudadana

CONTRATO N°: 622-2024 | RESPONSABLE: Katherine Guayacán Parra | FECHA 07/11/2025

LOCALIDAD: Tunjuelito | BARRIO: ABRAHAM LINCOLN | LOCALIDAD: Tunjuelito | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Yanbeth Tarca	Cra 12H #52-20	— —	Abraham Linco	Yanbeth Tarca	1	
2	Sandra Quintero	Cll 52 #11B-39	— - -	Abraham Linco		1	
3	Vicky Hernández	CLS# SUHUE	15	Abraham Linco		1	
4	Jhon Tellez	Calle 52 Sur #11	32	Abraham Linco	Jhon Tellez	1	
5	Gloria Liliana Quijano	calle 52H 11 20	4	Abraham Linco	Gloria Quijano	1	
6	Bajo Puerta	Cl 52 #11B-12	— —	ABRAHAM L.	— —	1	Bajo Puerta
7	Juan Carlos Lozano	Cra 11B #51-43	— —	Abraham L.		1	
8	Bajo Puerta	Cra 11B #51-995	— —	ABRAHAM L.		1	Bajo Puerta
9	Alba Liz Molina	Calle 52S #11A-44		Tunjuelito		1	
10	Bajo Puerta	Cl 52 S #11A-22	— —	ABRAHAM L.	— —	1	Bajo Puerta
11	Bajo Puerta	Cl 52 S #11A-24	— —	ABRAHAM L.	— —	1	Bajo Puerta
12	Wilson Bernal	Carrera 51 B #55		Abraham Linco		1	
13	Bajo Puerta	Cl 52 S #11A-08	— —	ABRAHAM L.	— —	1	Bajo Puerta
14	Bajo Puerta	Cl 52 S #11A-17	— —	ABRAHAM L.	— —	1	Bajo Puerta
15	Bajo Puerta	Cl 52 S #11A-29	— —	Abraham L.	— —	1	Bajo Puerta
16							
17							
18							
19							
20							

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Katherine Guayacán Parra	Katerin López
FIRMA		

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

FECHA: 7- noviembre -2025

LOCALIDAD: Tunjuelito	**CIV:**Abraham Lincoln

REGISTRO FOTOGRÁFICO - Volante recorrido de finalización de obra





Registro Fotográfico N° 1





Registro Fotografico N° 2





CONSORCIO DC 2025

Anexo 23

Comunicado secretaria de infraestructura

Gmail

CONSORCIODC2025 <consorciodc2025@gmail.com>

OF.CDC 378-05.11.2025 - RECORRIDO DE FINALIZACIÓN DE OBRA

1 mensaje

CONSORCIODC2025 <consorciodc2025@gmail.com> 5 de noviembre de 2025, 12:17
Para: infraestructura.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co
Cc: Interventoria 689 Tunjuelito <interventoria689tunjuelito@velnec.com>, Interventoria Social Velnec <interventoriasocial.velnec@gmail.com>

OF.CDC 378-05.11.2025

Tunjuelito, 05 de noviembre de 2025

Señores:
Alcaldía local de Tunjuelito
Secretaria de infraestructura
Diagonal 50 A # 18 - 48 Sur - Barrio San Carlos
Bogotá D.C

REF: CONTRATO DE OBRA No. 622-2024

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: RECORRIDO DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, el fondo de desarrollo local "Ejecuta a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C"

En el marco del contrato de obra antes mencionado, el Consorcio DC 2025 por medio de la presente les hace extensiva la invitación para que sean partícipes en el recorrido de finalización de obra que se llevará a cabo:

FECHA: lunes 10 de noviembre de 2025
LUGAR: Inicio BarrioNuevo Muzu
Finalización Barrio Abraham Lincoln
HORA: 9:00 am

Si presenta alguna inquietud o desea ampliar la información, puede comunicarse con nosotros al número celular y WhatsApp 3154830406 o al e-mail social.contrato622@gmail.com.

Cordialmente,

--
CONSORCIO DC 2025
NIT: 9 0 1 8 9 3 0 6 0 - 1
Rep. legal: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
C. C. No. 7.176.318 de Tunja

OF.CDC 378-05.11.2025.pdf
59K

CONSORCIO DC 2025

NIT: 9 0 1 8 9 3 0 6 0 – 1

OF.CDC 378-05.11.2025

Tunjuelito, 05 de noviembre de 2025

Señores:
Alcaldía local de Tunjuelito
Secretaria de infraestructura
Diagonal 50 A # 18 - 48 Sur - Barrio San Carlos
Bogotá D.C

REF: CONTRATO DE OBRA No. 622-2024

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: RECORRIDO DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, el fondo de desarrollo local "Ejecuta a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C"

En el marco del contrato de obra antes mencionado, el Consorcio DC 2025 por medio de la presente les hace extensiva la invitación para que sean partícipes en el recorrido de finalización de obra que se llevará a cabo:

FECHA: lunes 10 de noviembre de 2025
LUGAR: Inicio Barrio Nuevo Muzu
Finalización Barrio Abraham Lincoln
HORA: 9:00 am

Recorrido de finalización		
Fecha	**Hora**	**Barrio**
10-nov-25	9:00 a. m.	Nuevo Muzu
	10:30 a. m.	San Vicente de Ferrer
	1:00 p. m.	El Carmen - Samore
	2:30 p. m.	Abraham Lincoln

Si presenta alguna inquietud o desea ampliar la información, puede comunicarse con nosotros al número celular y WhatsApp 3154830406 o al e-mail social.contrato622@gmail.com.

Cordialmente,

CONSORCIO DC 2025
NIT: 9 0 1 8 9 3 0 6 0 - 1
Representante legal: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
C. C. No. 7.176.318 de Tunja