PARQUE LA PARABOLICA

1. **FECHA:** 11/06/2025

2. **SOLICITANTE:** Secretaria de Infraestructura

3. **RADICADO:** N/A

4. **OBJETIVO GENERAL:** Realizar una visita de inspección ocular al **parque la parabólica** con el propósito de realizar informe técnico detallado para evaluar el estado actual del parque mediante la identificación y descripción de los elementos y estructuras presentes en el área con el fin de determinar el estado de conservación, la funcionabilidad y posibles necesidades de mantenimiento o reparación de cada componente del parque.


5. **LOCALIZACIÓN COMUNA Nº** Comuna 4 **BARRIO:** Girardot
6. **DIRECCIÓN:** C 25 K 3 C 26 K 2 BR GIRARDOT

7. **CORREGIMIENTO:** N/A **VEREDA:** N/A

8. **PROBLEMA O NECESIDAD:**
Identificar Actividades de mantenimiento requeridas en el parque la Parabolica.

- Juegos infantiles: Se requiere del retiro y reemplazo de los juegos infantiles, suministro de piso para una zona de juegos, mantenimiento del juego telaraña.
- Zonas verdes: se requiere mantenimiento y asignación de parquero.
- Gimnasio biosaludable: se requiere de suministro de apoya pies faltantes para juegos, mantenimiento general de pintura y engrase.
- Bancas: se requiere mantenimiento de elementos de madera pintura.

9. **PROPIEDAD DEL PREDIO:**



El parque presenta destino de uso público, propiedad del municipio de Bucaramanga.

10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: (Grafico, Diseño; Bosquejo)

Incluir el parque en proyecto de mantenimiento de parques de la secretaria de infraestructura, formular las actividades de mantenimiento requeridas para el mismo con las cantidades identificadas en la visita para su mantenimiento.

11. PRIORIDAD RECOMENDADA

URGENTE ☐ **ALTA** ■ **MEDIA** ☐ **BAJA** ☐

12. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA:

El estado actual del parque requiere de mantenimiento para evitar que avance el deterioro del parque, la no realización de mantenimientos periódicos y preventivos conlleva a un deterioro acelerado y por ende un mayor requerimiento de inversión a futuro.

13. REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA OCULAR Y TECNICA

 *Fotografía 1*	*Juegos infantiles: El parque presenta 2 espacios de juegos, uno corresponde a una telaraña con resbaladero, piso tipo proplay, el piso se de caucho se ha levantado quedando faltante en la mayoría del área al punto que se presenta crecimiento de vegetación dentro del área.* *Se requiere reemplazo y suministro de piso nuevo.* *El juego de telaraña presenta varias uniones sueltas requiere mantenimiento*
 *Fotografía 2*	*Juego infantil Zona 2, presenta piso tipo corcho en buen estado, esa zona corresponde a juegos para niños pequeños, de los cuales uno de ellos se encuentra destruido.* *Se requiere retiro y suministro.*

 *Fotografía 3*	*Bancas en concreto con elementos de madera, el parque presenta 2 bancas con elementos en madera, los cuales evidencian deterioro debido a las inclemencias climáticas.* *Se requiere mantenimiento .*
 *Fotografía 4*	*Aparatos de gimnasio, el parque cuenta con 4 equipos dobles de gimnasio, en estado general bueno, faltan algunos elementos de apoya pies.* *Se requiere mantenimiento.*
 *Fotografía 5*	*Cerramiento de zonas de juego.* *Presentan oxidación y deterioro de puesta de cerramiento, se presentan elementos de cerramiento faltantes.*

 *Fotografía 6*	*Zonas verdes.* *Se requiere mantenimiento y rocería de zonas verdes.* *Se requiere de parquero.*
 *Fotografía 7*	*Vista general del parque.* *Se compone de zonas centrales de juegos infantiles, con senderos alrededor en adoquín, sobre una esquina presenta la zona de aparatos de gimnasios biosaludables, y lo complementan zonas verdes.*

14. ANALISIS DE VIABILIDAD (CONCLUSION):

Se requiere de las actividades evidenciadas y relacionadas en el registro fotográfico mostrado para el mantenimiento del parque.

Se requiere mantenimiento preventivo y reparación de equipamiento del parque, bancas y juegos infantiles.

Se requiere el suministro de piso para zona de juegos, y el recambio de juego infantil destruido

ING.DAVID ALEXANDER RODRIGUEZ PARADA
Contratista CPS 573