**sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>**

# DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 096-26 JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN

1 mensaje

**legalizacioncontratosycuentas ycuentas** <legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co>
Para: sgeneral@ibal.gov.co

17 de abril de 2026 a las 2:23 p.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

**DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 096-26 JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN.PDF**
5486K

Ibagué, 17 de Abril 2026

Geraldine R
17/04/2026
2:00 PM
Rad: 20260212

Doctor
**GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO**
Secretario General
IBAL S. A. E.S.P
Ciudad

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 096 DE 30 DE ENERO DEL 2026**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA N° 02:

1. Acta Parcial 02
2. Informe Actividades correspondiente al periodo
3. Soporte seguridad social del mes de marzo 2026
4. Ficha técnica de evaluación
5. Cuenta de cobro No. 02

Atentamente,

X

**GINNA PAOLA REINOSO**
Supervisora - Directora Operativa

| | |
|---|---|
| Contrato No. | 096 DEL 30 DE ENERO DE 2026 |
| Objeto | **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PREOFESIONAL GRADO 01, PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACTIIDADES MISIONALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL** |
| Valor total | $12.800.000,00 M/CTE. |
| Contratista | **JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN** |
| Supervisor | GINNA PAOLA REINOSO<br>Supervisora - Directora operativa |
| Fecha de Inicio | 16 DE FEBRERO DE 2026 |
| Fecha de terminación | 15 DE JUNIO DE 2026 |
| Plazo de Ejecución | CUATRO (4) MESES |

| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | Año | Mes | Día |
|---|---|---|---|
| | 2026 | 04 | 17 |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 02 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

| | |
|---|---|
| **Periodo informado** | Del 16 de marzo al 15 de abril de 2025 |
| **Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor** | SE ADJUNTA EL INFORME CON TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS |

**Evidencias de la ejecución del contrato**

| ITEM | DETALLE DEL SERVICIO | CPC | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE | VALOR ACTA | SALDO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CODIGO | DESCRIPCION | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN – PROFESIONAL GRADO 01 | 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p., apoyo técnico como ingeniero civil en actividades | 1 | $12.800.000,00 | $12.800.000,00 | $3.200.000,00 | $9.600.000,00 |
| | | | | | VALOR PRESENTE ACTA | | $3.200.000 | $6.400.000 |




| ESTADO DE CUENTA | |
|---|---|
| Valor Contrato | DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($12.800.000,00) |
| Valor Acta No. 01 | TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00) M/CTE. |
| Valor Acta No. 02 | TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00) M/CTE. |
| Saldo (Valor pendiente para pago) | NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($6.400.000,00) M/CTE. |

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERSONA NATURAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Entidad en donde se realiza el pago. | Aportes en línea | | Valor total del aporte | $499.100,00 |
| Planilla No. | 9500466376 | | Salud | $218.900,00 |
| Periodo cotizado | De: 01/03/2026 | | Pensión | $ 280.200,00 |
| | Hasta: 31/03/26 | | ARL | x |

| ANEXOS: | Marque con x |
|---|---|
| Recibo de pago de seguridad social | X |
| Copias planillas de aporte | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma |  |  | |
| Nombre | JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN | GINNA PAOLA REINOSO | |
| | Contratista | Supervisor | |
| V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBIA ZAMBRANO |  | |

# INFORME DE ACTIVIDADES 02

## EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°096 DEL 30 DE ENERO DE 2026

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL GRADO 01, PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL PARA APOYAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

**CONTRATISTA**
JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN

**SUPERVISORA**
GINNA PAOLA REINOSO
Supervisora- Directora operativa

**IBAGUE-TOLIMA**

**DEL 016 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026**

| FUNCIONES ESPECIFICAS | EVIDENCIAS |
|---|---|
| Apoyar en la planificación y programación de actividades operativas relacionadas con el sistema de acueducto y alcantarillado. | Se brindó apoyo en la programación y coordinación de maquinaria amarilla (retroexcavadoras y minicargadores), de acuerdo con las necesidades operativas identificadas en campo, priorizando las solicitudes de intervención y optimizando la asignación de recursos para la ejecución de actividades relacionadas con el sistema de alcantarillado. Asimismo, se realizó seguimiento a la utilización de los equipos en las diferentes zonas intervenidas. |
| Apoyar la participación en actividades de verificación técnica en campo. | Se realizaron visitas técnicas de inspección en el barrio La Aurora, con el fin de verificar afectaciones en predios generadas por actividades de maquinaria asociadas a obras de alcantarillado, evidenciando daños en elementos peatonales y estructuras del inmueble, dejando constancia técnica de lo observado. (Ver Anexos 2 y 4) |
| Brindar apoyo técnico en la verificación, seguimiento y control de actividades relacionadas con el sistema de acueducto y alcantarillado. | Se realizó acompañamiento y seguimiento a actividades operativas en diferentes sectores del municipio de Ibagué, verificando procesos constructivos como excavación, instalación de tuberías, construcción de pozos de inspección, conexiones domiciliarias, rellenos y compactación. (Ver Anexo 3) |
| Apoyar en la documentación y registro de las actividades técnicas desarrolladas. | Se realizó registro fotográfico como soporte visual de las actividades operativas desarrolladas, con el fin de evidenciar el estado de las intervenciones y condiciones de ejecución en campo. (Ver Anexo 1) |

Las actividades desarrolladas durante el periodo reportado permitieron fortalecer el apoyo técnico y administrativo a la Dirección Operativa del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, contribuyendo al seguimiento de las actividades ejecutadas en campo y a la adecuada gestión de la información técnica y documental.

El apoyo en la programación de maquinaria permitió optimizar la asignación de recursos y mejorar la eficiencia en la ejecución de las actividades operativas. De igual forma, las visitas técnicas realizadas permitieron verificar afectaciones en predios y generar soporte técnico para la toma de decisiones.

Asimismo, el acompañamiento a las actividades de obra y el registro fotográfico como soporte visual contribuyeron a evidenciar el avance de las intervenciones y fortalecer la trazabilidad de los procesos desarrollados.

**JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN**
Contratista

ANEXOS

Anexo 1: Soporte visual de actividades operativas (registro fotográfico)
Anexo 2: Informe de visita técnica – Barrio La Aurora (primera visita)
Anexo 3: Soporte adicional de actividades
Anexo 4: Informe de visita técnica – Barrio La Aurora (segunda visita)

ANEXO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO – VISITAS TÉCNICAS EN CAMPO

CONTRATO: 096 DE 2026

CONTRATISTA: Juan Carlos Martínez Joven

PERIODO: 16 de marzo al 15 de abril de 2026

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo tiene como finalidad evidenciar las actividades de acompañamiento, seguimiento y verificación técnica en campo realizadas durante el periodo reportado, en diferentes sectores del municipio de Ibagué, en el marco del apoyo a la Dirección Operativa del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.


Las visitas técnicas estuvieron orientadas a verificar el avance de las intervenciones relacionadas con la instalación, reposición y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, así como la ejecución de conexiones domiciliarias y construcción de estructuras complementarias, conforme a las actividades programadas.

## 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

### 2.1. Barrio Santofimio – "Avance de Obra"

Descripción:


Se realizó seguimiento a la instalación de tubería corrugada de 12 pulgadas, con una longitud total de 12 metros lineales (2 tramos de 6 m cada uno). Las actividades incluyeron demolición de placa de concreto con mini cargador, excavación con retroexcavadora CAT 420E, instalación de tubería, y relleno con recebo compactado.



2.2. Barrio Jordán – Novena Etapa (Inicio de obra)

Descripción:


Se realizó corte y demolición de placa entre las manzanas L y K, seguido de excavación e instalación de 9,28 m de tubería de 10 pulgadas y dos (2) sillas de 6 pulgadas para conexiones domiciliarias. Se finalizó con relleno y compactación con recebo.



2.3. Barrio Jordán – Sexta Etapa (Continuación de obra)

Descripción:


Excavación para instalación de tubería de aguas residuales de 6 pulgadas en manzana 12 casa 13, relleno con material producto de excavación y compactación. Se realizó adecuación de paso peatonal intervenido.



2.4. Barrio La Aurora (Nueva obra)

Descripción:


Demolición de 20 m lineales de placa, excavación con retroexcavadora CAT 420E (4 días), instalación de 3 tuberías de 6" y 4 sillas domiciliarias (3 días). Se presentó afectación por lluvias, mitigada mediante aplicación de fresado.



2.5. Barrio Jordán – Octava Etapa (Inicio de obra)

Descripción:

Demolición de placa huella entre manzanas 9 y 11, instalación de tubería de 12 pulgadas (4,5 m) y posterior relleno y compactación con recebo.



2.6. Avenida Miro-lindo

Descripción:


Construcción de pozo de inspección para redes de aguas residuales y lluvias, incluyendo excavación y conformación estructural.



2.7. Barrio Jordán – Séptima Etapa

Descripción:


Excavación y posterior construcción de pozo de inspección en un periodo de 2 días, incluyendo disposición de material.



2.8. Barrio Arkalaiza (Nueva obra)

Descripción:


Instalación de acometida domiciliaria de 7,30 m de tubería de 6 pulgadas, conexión y adecuación de caja hidrosanitaria, relleno y compactación.



2.9. Barrio Fortaleza 1 (Terminación de obra)

Descripción:


Anclaje en concreto de rejilla metálica tipo pasacalle, garantizando adecuada captación de aguas lluvias.



2.10. Barrio El Limonar (Inicio de obra)

Descripción:

Demolición con mini-cargador CASE 430, excavación con retroexcavadora CAT 416, instalación de tubería de 14 pulgadas (6 m) y relleno compactado con recebo.




2.11. Barrio El Oasis (Inicio de obra)

Descripción:

Excavación con retroexcavadora CAT 420E, instalación de tubería de 16 pulgadas, construcción de pozo en mampostería, ejecución de 2 conexiones domiciliarias, relleno y compactación con recebo. Se utilizó mini-cargador CASE 440 para manejo de material.

Debido a lluvias, se aplicó fresado para mejorar la adherencia y seguridad de la vía.



## 3. OBSERVACIONES GENERALES

Durante las visitas técnicas realizadas se evidenció el avance progresivo de las actividades relacionadas con la instalación, reposición y mantenimiento de redes de alcantarillado en los diferentes sectores intervenidos.

Las condiciones observadas en campo corresponden a las etapas constructivas propias de este tipo de obras, incluyendo demolición, excavación, instalación de tubería, construcción de estructuras complementarias, relleno y compactación.

Se evidenciaron afectaciones puntuales debido a condiciones climáticas (lluvias), las cuales fueron atendidas mediante la implementación de medidas correctivas como la aplicación de material fresado, con el fin de garantizar la seguridad y transitabilidad de la comunidad.

El presente registro fotográfico constituye soporte de las actividades de seguimiento y verificación técnica realizadas durante el periodo reportado, evidenciando el cumplimiento de las labores en campo.

| | | |
|---|---|---|
| IBAL SIG | **INFORME DE VISITA**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **CÓDIGO:** PE-R-GE-304<br>**FECHA VIGENCIA:** 2018-08-14<br>**VERSIÓN:** 01<br>**Página 1 de 3** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | Ibagué Tolima | **COMUNA:** | **2** |
| FECHA DE INICIO: | 09 de Abril del 2026 | **RADICADO / REPORTE:** | |
| ELABORÓ: | **Juan Carlos Martínez Joven** | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | Visita técnica de inspección por afectación en predio | | |

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:
(Nota: en caso de ser urbano incluir dirección exacta. Si la ubicación es rural describir incluir coordenada GPS XY)

Ubicación en zona urbana del municipio de Ibagué – Tolima, correspondiente a la Calle 17A No. 16-135, Barrio La Aurora, con acceso por vía pavimentada y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios en el sector.


DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita. Nota: En caso de ser daño en red de acueducto o alcantarillado especificar hora de reporte, hora inicio de actividad, hora final de actividad, hora reinicio del servicio (en caso de ser acueducto)

Se realizó visita técnica de inspección en el predio ubicado en la Calle 17A No. 16-135, Barrio La Aurora, con el fin de verificar afectaciones reportadas por el propietario. Durante la visita se efectuó inspección visual detallada del inmueble, evidenciando daños en la propiedad que, según verificación en sitio, fueron ocasionados por actividades de maquinaria asociadas al contratista encargado de la intervención en la red de alcantarillado.

Se constató que el daño se generó como consecuencia de las labores de cambio de tubería de alcantarillado ejecutadas en el sector, específicamente en el frente del predio, lo cual produjo afectaciones en la estructura del inmueble.


Se realizó registro fotográfico y levantamiento de información para soporte técnico de la situación evidenciada.


CROQUIS DETALLADO (se debe identificar linderos respecto a lo expuesto e identificar accesos y vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes) Nota: en lo posible utilizar la herramienta colector o Google maps – Anexar pantallazo




REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.

Mínimo 6 fotos (Fotos de: existencias de servicios públicos cercanos al predio, vistas desde donde se pueda apreciar la totalidad del lote y las que considere relevantes, se debe incluir como mínimo una foto con la comunidad)











| DATOS DEL PREDIO | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Si | No | OBSERVACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zona urbana | | x | | El predio cuenta con acceso a servicios públicos domiciliarios. Se evidencian afectaciones en la estructura del inmueble asociadas a las actividades de intervención en la red de alcantarillado ejecutadas en el sector. |
| | | | | |
| | | | | |
| Acceso a servicios públicos: | Agua | x | | |
| | Alcantarillado | x | | |
| | Energía | x | | |
| | Otros | | x | |

**Documentos entregados en la visita** (En caso de recibir documentación en la visita)

| |
|---|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | **ACCIONES** | **PLAZO DE CUMPLIMIENTO** |
| | | |
| | | |
| | | |

| DIRECCION | BARRIO | COMUNA | ELEMENTO/ ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENCARGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAVINAL CON CALLE 29 Y 30 | LA GRANJA / EL SENA | 10 | LIMPIEZA DE CANAL | | | SE LIMPIO 80/(39M3) METRO LIENALES | 04/02/2026 | 08/02/2026 | ING. HAROL |
| CRA 8B ENTRE MANZANA 9 Y 13A | JORDAN 8 ETAPA | 5 | TUBERIA DE 12" | 8.84 | ML | Se realiza excavacion de los psos de linea de alcantarillado, por la cra 8B, entre manzana 11 y 12, instalando tuberia de 12" y acomodando acometida de 6" para vivienda de la manzana 11 | 02/02/2026 | 19/02/2026 | ING. HAROL |
| | | | TUBERIA DE 6" | 4.95 | ML | 1 SILLA YEE 12"X6" | | | |
| CALLE 49 CRA 7A-7B | LIMONAR 5 SECTOR | 4 | TUBERIA DE 12" | 41.7 | ML | Se realiza excavacion y cambio de tuberia de 12", para el ultimo tramo de 9" de la cra 6 con cra 7B. | 03/02/2026 | 28/02/2026 | ING. HAROL |
| | | | TUBERIA DE 10" | 5 | ML | | | | |
| | | | TUBERIA DE 6" | 4 | ML | 5 SILLA YEE 12"X6" | | | |
| | | | CONSTRUCCION | 1 | UND | | | | |
| ENTRE MZN 3 Y 4 | VARSOVIA ii | 9 | TUBERIA DE 14" | 2.47 | ML | Se trata hundimiento en los hacentamiineto presentando entre la manzana 3 y 4 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | ING. HAROL |
| | | | TUBERIA DE 6" | 1.5 | ML | 1 SILLA YEE 14"X6" | | | |
| CALLE 96 CRA 2A Y 2D | JARDIN SANTANDER | 8 | TUBERIA DE 10" | 14 | ML | Se realiza excavacion e instalacion de tuberia de 10" y se hace relleno co el material de la zona. | 09/02/2026 | 28/02/2026 | ING. HAROL |
| | | | TUBERIA DE 6" | 0.5 | ML | | | | |
| CRA 8D ENTRE CALLE 132-133 | Montecarlo la isla | 7 | TUBERIA DE 12" | 21.5 | ML | Se realiza excavacion e instalacion de tuberia de 12" relleno y compactado | 10/02/2026 | 12/02/2026 | ING. HAROL |
| | | | AEROTAPA | 1 | UND | | | | |
| CALLE 29 CRA 4H ESQUINA TANQUE LA 29 | HIPODROMO | 10 | TUBERIA DE 14" | 4.94 | ML | Por presencia de socabacion de la zona del pozo, se realiza excavacion para arreglo del problema. | 16/02/2026 | 17/02/2026 | ING. HAROL |
| | | | TUBERIA DE 8" | 0.4 | ML | Arreglo de domiciliaria afectafa | | | |
| | | | CILINDRO POZO | 0.5 | ML | | | | |
| CALLE 32 CARRERA 6A-7A | SAN SIMON | 3 | TUBERIA DE 16" | 41 | ML | Instalacion de tuberia novafor reposicion de tuberia, excavacion y relleno con recebo, retir de escombros | | | ING. ARMANDO |
| CALLE 39 CARRERA 10 | GAITAN | 4 | TUBERIA DE 10" | 40 | ML | Instalacion de tuberia novafor reposicion de tuberia, excavacion y relleno con recebo, retir de escombros | | | ING. ARMANDO |
| CALLE 32 CARRERA 3A | BRISAS | 11 | TUBERUA DE 12" | 60 | ML | Instalacion de tuberia novafor reposicion de tuberia, excavacion y relleno con recebo, retir de escombros | 20/02/2026 | 06/03/2026 | ING. ARMANDO |
| CALLE 133 CARRERA 8A Y 9A | VERA CRUZ | 7 | TUBERIA DE 14" | 80 | ML | Instalacion de tuberia novafor reposicion de tuberia, excavacion y relleno con recebo, retir de escombros | | | ING. ARMANDO |
| CALLE 48 | MIROLINDO | 9 | TUBERIA DE 10" | 74 | ML | Instalacion de tuberia novafor reposicion de tuberia, excavacion y relleno con recebo, retir de escombros | | | ING. ARMANDO |

| DIRECCION | BARRIO | COMUNA | ELEMENTO/ ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENCARGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle 22 Cra 3A | BRISAS | 11 | Tuberia de 12" | 30 | ml | Instalacion de 5 tubos novafot corrugado mas 5 domciliarias de 6 pulgasdad con 5 Silla yee de 12"x6" | 02/03/2026 | 05/03/2026 | Ing Armando |
| | BRISAS | 11 | Tuberia de 6" | 2.5 | ml | Domiciliarias Silla Yee 5 12"x6" | | | Ing Armando |
| Calle 96 Cra 2A y 2D | JARDIN SANTANDER | 8 | Tuberia de 10" | 6 | ml | Instalacion de 6 metros lineales de tuberia de 10", una domiciliarias de 6" y 1 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | Ing Harol |
| | JARDIN SANTANDER | 8 | Tuberia de 6" | 0.5 | ml | Domiciliarias Silla Yee 1 10"x6" | 03/03/2026 | 06/03/2026 | Ing Harol |
| | JARDIN SANTANDER | 8 | Arotapa | 1 | und | | | | Ing Harol |
| Calle 164D | CEIBITA | 7 | Tapa | 1 | und | Reposicion de tapa de alcantarilla | 04/03/2026 | 05/03/2026 | Ing Harol |
| Cra 15A Calle 56 | PORTAL DEL OASIS | 6 | Tuberia de 16" | 5.5 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 16" de novafor, relleno y compactacion | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Ing Armando |
| Carrera 4, Calle 22 | EL CARMEN | 3 | Arotapa | 1 | und | Reconstruccion de Arotapa en fibraconcreto | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Ing Armando |
| Carrera 22 Calle 67 | AMBALA | 6 | Arotapa | 2 | und | Contrunccion de pozo, arotapa 1 y tapa 1 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Ing Harol |
| Carrera 5 Sur y calle 94 a 100 | JARDIN III ETAPA | 8 | Tuberia de 16" | 2.5 | ml | Excavacion e instalcion de 2.5 metro lineales de tuberia de 16", 0.5 de tuberia de 6" domiciliarias y 1 silla y de 16"X6". | 06/03/2026 | 09/03/2026 | Ing Harol |
| | JARDIN III ETAPA | 8 | Tuberia de 6" | 0.5 | ml | | 06/03/2026 | 09/03/2026 | Ing Harol |
| Cra 5 Sur # 60-65 | JORDÁN VI ETAPA | 5 | Tuberia de 6" | 4.6 | ml | Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6" | 06/03/2026 | 09/03/2026 | Ing Juan Diego |
| Avenida hacia el aeropuerto | FORTEZA I | 9 | Rejilla nueva | 2 | und | Instalcion de Rejilla | 10/03/2026 | 16/03/2026 | Ing Armando |
| Cra 15A Calle 56 | PORTAL DEL OASIS | 6 | Tuberia de 16" | 3 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 16" de novafor, relleno y compactacion | 10/03/2026 | 12/03/2026 | Ing Armando |
| Cra 24 | SANFORIMIO | 12 | Tuberia de 12" | 6 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 12", 2 silla yee de 12"X6" y 2 semicodos | 10/03/2026 | 11/03/2026 | Ing Juan Diego |
| | SANFORIMIO | 12 | Tuberia de 6" | 1 | ml | | 10/03/2026 | 11/03/2026 | Ing Juan Diego |
| Manzana L y K | JORDÁN IX ETAPA | 5 | Tuberia de 10" | 9.28 | ml | Instalacion de tuberia de agua lluvia de 10" | 11/03/2026 | 12/03/2026 | Ing Juan Diego |
| Calle 96 Cra 2A y 2D | JARDIN SANTANDER | 8 | Tuberia de 10" | 6 | ml | Instalacion de tuberia de 10" Relleno y compactacion | 11/03/2026 | 12/03/2026 | Ing Harol |
| Carrera 17 Calle 16 | AURORA | 2 | Tuberia de14" | 21 | ml | Excavacion e instalacion de tuberia de 14", 4 domiciliarias, relleno y compactacion | 11/03/2026 | 16/03/2026 | Ing Armando |
| | AURORA | 2 | Tuberia de 6" | 2 | ml | | | | Ing Armando |
| Manzana 9 y 11 | JORDÁN VII ETAPA | 5 | Tuberia de 12" | 4.5 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 12", relleno y copactacion. | 12/03/2026 | 12/03/2026 | Ing Harol |
| Cra 5 Sur # 60-65 | JORDÁN VI ETAPA | 5 | Tuberia de 6" | 4.3 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 6", domiciliaria y recuperacion de anden | 12/03/2026 | 13/03/2026 | Ing Juan Diego |
| Manzana 30 caza 28 | JORDÁN VII ETAPA | 5 | Contruccion de pozo | 1 | und | Contrucciionn e instalcion de arotapa | 06/03/2026 | 13/03/2026 | Ing Harol |
| Barrio Arkala | ARKALA | 6 | Tuberia de 6" | 7.3 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 6" domiciliaria, relleno y compactacion | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Ing Harol |
| Lote # 2 | PIRÁMIDES DEL NORTE | 7 | Arotapa | 1 | und | Demolicion de alcantarilla anterior e instalcion de una nueva arotapa | 17/03/2026 | 18/03/2026 | Ing Armando |
| Barrio Arkala | ALASKA | 2 | Tuberia de 14" | 2.9 | ml | Reposicion de tuberia de alcantarillado | 17/03/2026 | 17/03/2026 | Ing Harol |
| Super manzana 3 manzana 4 casa 20 | AMERICA | 11 | Rejilla nueva | 2 | und | Instalcion de Rejilla fibraconcreto | 17/03/2026 | 17/03/2026 | Ing Armando |
| Cra 15A Calle 56 | PORTAL DEL OASIS | 6 | Tuberia de 16" | 6 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 16" de novafor y preparacion para el pozo | 13/03/2026 | 17/03/2026 | Ing Armando |
| Cra 5 Sur # 60-65 | JORDÁN VI ETAPA | 5 | Tuberia de 6" | 4.1 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 6", domiciliaria y recuperacion de anden | 23/03/2026 | 25/03/2026 | Ing Juan Diego |
| Calle 139 comuna 9a | SALADO | 7 | Arotapa | 2 | und | Contrunccion de pozo, arotapa 1 y tapa 1 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | Ing Armando |
| Calle 94A Cra 3 | EL BUNDE | 8 | Tuberia de 10" | 6 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 10", 2 silla yee de 10"X6". | 23/03/2026 | 27/03/2026 | Ing Harol |
| | EL BUNDE | 8 | Tuberia de 6" | 1 | ml | | 23/03/2026 | 27/03/2026 | Ing Harol |
| Carrera 6a | HACIENDA PIEDRA PINTADA | 9 | Tuberia de 12" | 6 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 12" mas una union de 12", relleno y compactacion | 26/03/2026 | 28/03/2026 | Ing Juan Diego |
| Calle 16 Carrera 4a | LAS VEGAS DEL YULDAIMA | 12 | Rejilla nueva | 3 | und | Instalcion de Rejilla en fibraconcreto | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Ing Armando |
| Manzana 8 casa 2 | PRADERAS DE SANTA RITA II ETAPA | 9 | Arotapa | 2 | und | Contrunccion de pozo, arotapa 1 y tapa 1 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Ing Armando |
| Calle 94A Cra 3 | EL BUNDE | 8 | Tuberia de 10" | 6 | ml | Excavacion e instalcion de tuberia de 10", 2 silla yee de 10"X6". | 26/03/2026 | 30/03/2026 | Ing Harol |
| | EL BUNDE | 8 | Tuberia de 6" | 1 | ml | | 26/03/2026 | 30/03/2026 | Ing Harol |
| Obra en la ceibita | CEIBITA | 7 | Arotapa | 2 | und | Contrunccion de pozo, arotapa 1 y tapa 1 | 24/03/2026 | 30/03/2026 | Ing Harol |
| Calle 71 carrera 1a conjunto boque de la alameda | PICALEÑA | 9 | Arotapa | 2 | und | Contrunccion de pozo, arotapa 1 y tapa 1 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | Ing Armando |
| Cra 15A Calle 56 | PORTAL DEL OASIS | 6 | Arotapa | 2 | und | Contrunccion de pozo, arotapa 1 y tapa 1 | 17/03/2026 | 30/03/2026 | Ing Armando |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1106790263 | | JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN | INDEPENDIENTE | Principal | CR. 10 # 9 62 | IBAGUE-TOLIMA | 3219319674 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 132423242 | 9500466376 | I | 2026/04/16 | 2026/03/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $499,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1106790263 | MARTINEZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $499,100 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $499,100 |



2026/03/11 02:28 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1106790263 | | JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN | INDEPENDIENTE | Principal | CR. 10 # 9 62 | IBAGUE-TOLIMA | 3219319674 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 132423242 | 9500466376 | I | 2026/04/16 | 2026/03/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $499,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$499,100** | **$0** | **$0** | **$499,100** |

| IBAL SIG | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-056<br>FECHA VIGENCIA: 2021/07/15<br>VERSIÓN: 01<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

Evaluación: [X] Fecha evaluación viernes, 17 de abril de 2026 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 02 Acta Final _____

**INFORMACION DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| NUMERO Y FECHA: 096 DEL 30 DE ENERO DE 2026 | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN** | NIT: 1.106.790.263 |
| FECHA DE INICIO: 16 DE FEBRERO DE 2026 | FECHA DE TERMINACION: 15 DE JUNIO DE 2026 |

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PREOFESIONAL GRADO 01, PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACTIIDADES MISIONALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

| | | |
|---|---|---|
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | X |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| | 5. SERVICIO | |
| | 6. SEGUROS | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| | 8. OBRA PUBLICA | |

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

| PUNTAJE | 2= MALO | 3= REGULAR | 4= BUENC | 5= EXCELENTE |
|---|---|---|---|---|

**1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION**

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | 5 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 5 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 5 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 5 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 5 | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 |
| **TOTAL PROMEDIO** | 5 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 5 |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 5 |
| | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 5 |
| **CRITERIOS DE CALIDAD** | **PUNTAJE** | **TOTAL PROMEDIO** | 5 |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 5 | | |
| | | **EVALUACION TOTAL** | 5 |
| **TOTAL PROMEDIO** | 5 | | |

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):**

**OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

| IBAL SIG | FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES<br><br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-056<br>FECHA VIGENCIA:<br>2021/07/15<br>VERSIÓN: 01<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INTERPONE RECURSO DE REPOSICION | SI | | NO | |
| INTERPONE RECURSO DE APELACION | SI | | NO | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. | SI | | NO | |

GINNA PAOLA REINOSO
- Supervisora- Directora operativa

JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN - CONTRATISTA

CUENTA DE COBRO No. 02

**LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADLO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

**CON NIT: 800.089.809.6**

**DEBE A:**

**JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN**

C.C. 1.106.790.263

**LA SUMA DE:** TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00) M/CTE.

**POR CONCEPTO DE**: PAGO DEL ACTA PARCIAL 02 DEL CONTRATO No. 096 de 2026, CUYO OBJETO ES DE "**CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PREOFESIONAL GRADO 01, PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACTIIDADES MISIONALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL",** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026.

Ibagué, abril 17 de 2026

**JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN**
**C.C. 1.106.790.263**

# Certificación
## Bancaria

Martes, 17 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN identificado(a) con CC 1106790263, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorros / A la mano | 42200001112 | 2023-01-30 | ACTIVO | ***** |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co