
ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA


CENTRO DE DESARROLLO INFALTIL CASITA FELIZ (CDI)

Nombre del artículo	Interruptor de luz tipo sencillo y conectores, color blanco
Ubicación	Interiores salones, cocinas
Estado	Funcional
Descripción	• En buen estado y funcionales
Registro fotográfico	














Nombre del artículo	Puertas y ventanas de vidrio y metalicas
Ubicación	Tienda, bodega y unidad sanitaria
Estado	Funcional
Descripción	• Es recomendable realizar mantenimiento y limpieza. • Con un poco de oxido • Ventanales con vidrios en buen estado

Registro fotográfico








CAMINADORES
B











Nombre del artículo	Zona de lavado
Ubicación	Zona verde
Estado	funcional
Descripción	• Se evidencia humedad en los muros, rejillas en regular estado un poco oxidadas

Registro fotográfico





Nombre del artículo	Cubierta
Ubicación	Salones, oficinas, bodega,
Estado	Funcional
Descripción	• Algunas paredes presentan manchas humedad • Algunos perfiles presentan corrosión y desgaste. • Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza.

Registro fotográfico






















Nombre del artículo	Inodoro
Ubicación	Unidad sanitaria
Estado	Funcional
Descripción	• Con puerta e iluminación en buen estado • Acabados en buen estado.
Registro fotográfico	













Nombre del artículo	Orinales
Ubicación	Unidad sanitaria
Estado	Funcional
Descripción	• Llaves en buen estado. • Desagües en buen estado

Registro fotográfico






Nombre del artículo	Lavamanos
Ubicación	Unidad sanitaria
Cantidad	2
Estado	Funcional
Descripción	• Mesón en buen estado. • Llaves en buen estado. • Desagües en buen estado.

Registro fotográfico












Nombre del artículo	Portón metálico
Ubicación	Acceso principal
Cantidad	1
Estado	Funcional
Descripción	• Portón en tubería metálica. • Anclajes en buen estado. • Soldadura en buen estado.
Registro fotográfico	



Nombre del artículo	Zona Cocina y Comedor
Ubicación	Parte interior
Cantidad	1
Estado	Funcional
Descripción	• Zona de refrigeración y almacenamiento en buen estado •

Registro fotográfico










































Nombre del artículo	Zona Verde
Ubicación	Parte interior
Cantidad	1
Estado	Funcional
Descripción	•

Registro fotográfico



Nombre del artículo	Parte exterior
Ubicación	Perímetro de las instalaciones
Cantidad	1
Estado	Funcional
Descripción	• Paredes y ante jardín en buen estado

Registro fotográfico











La presente acta se firma en Puerto Asís, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026.

EIMMY JULIANA CORTES CHAMORRO
Coordinadora Oficina Desarrollo Social

LYDIA GAVIRIA GOMEZ
R/L Fundacion Fraternidad