MEMORANDO

5000

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2020

PARA: **LUZ MIRIAM BOTERO SERNA**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: SUPERVISOR DEL CPS No. 1327 de 2020

ASUNTO: ENTREGA SOPORTES DE PAGO No 1, DEL CPS 1327 DE 2020

De manera atenta, como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No 1327 de 2020, suscrito con la empresa NICSERVICIO S.A.S., cuyo objeto es: "Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de enfriamiento de propiedad del IDIPRON, con el suministro de repuestos", me permito enviar los soportes del primer pago (1°), así:

- Informes de Actividades No 1.
- Cronogramas de actividades de mantenimiento.
- Informe de los trabajos realizados en el primer periodo.
- Copia de Certificación de Supervisión e Interventoría para pagos 1°.
- Copia de la Factura No 429.
- Copia de Ordenes de Servicio Técnico, suscritas y recibidas a satisfacción.
- Copias de hojas de vida de los equipos intervenidos.
- CD que incluye: informe No 1 con los registros fotográficos de los equipos intervenidos, hojas de vidas de los equipos intervenidos, copias de ordenes de servicio de los equipos intervenidos.

Cordialmente,

HUGO ALBERTO CARRILO GÓMEZ
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios No 1327 de 2020
e-mail: hugoca@idipron.gov.co

Anexo lo enunciado en noventa y cuatro (94) Folios y un (01) CD

Proyectó: Oscar Gamboa - CPS 1794/2020

Revisó: Alexis Meza – CPS 1343/2020

Mónica Jiménez - CPS 1666/2020

INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1327 de 2020

CONTRATISTA: NICSERVICIO S.A.S.

OBJETO: "Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de enfriamiento de propiedad del IDIPRON, con el suministro de repuestos"

SUPERVISOR: HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ

Cambio de supervisor:

Mediante solicitud y justificación de modificaciones de contratos o convenios A-GCO-FT-015, se realizó el cambio de supervisor del contrato 1327 de 2020, esto debido a que el supervisor inicial fue trasladado a otra área de la entidad, el nuevo supervisor del contrato es Hugo Alberto Carrillo Gómez – Subdirector Administrativo Código 068 Grado 02.


ASPECTOS FINANCIEROS:

Para la revisión de la factura de venta No 429 presentada por la firma contratista, se validaron y verificaron los valores presentados en la oferta económica, se elaboró y generó la Certificación de Supervisión e Interventoría para Pagos por valor total de **$ 16.580.000**, discriminados de la siguiente manera:

NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR	No DE ORDENES DE SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR SEDE	RELACIÓN DE EQUIPOS
Mantenimiento de bienes	$ 760.000	2	Nevera doméstica, Congelador.
CC La Florida	$ 7.090.000	5	Cuarto Frio, Congelador.
CC Edén	$ 1.920.000	4	Refrigerador, Congelador.
CC Normandía	$ 1.480.000	3	Refrigerador, Congelador.
CC Rioja	$ 1.630.000	5	Refrigerador, Congelador.
CA Bosa	$ 750.000	1	Congelador.
CA La 32	$ 2.550.000	4	Refrigerador, Congelador.
Economato	$ 400.000	2	Refrigerador, Congelador.


DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR AUXILIAR EN EL CENTRO DE COSTO:

La siguiente tabla muestra la distribución del gasto por cada Auxiliar del Centro de Costo:



AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

El siguiente gráfico muestra la ejecución del 13% del presupuesto del Contrato No 1327 de 2020:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-009
	FORMATO	CRONOGRAMA SEMANAL DE INTERVENCIONES	VERSIÓN	02
			PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

UNIDAD O DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL EQUIPO	PLACA/SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO		Nº CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2020					
			PREVENTIVO	CRRECTIVO			L	M	M	J	V	S
CRA 32_ carrera 32 # 12-58	Nevera taller gastronomía	634907	X		775					X		
CRA 32_ carrera 32 # 12-55	Refrigerador marca:super nordico - vertical fabricado en acero inoxidable, capacidad 19 pies cúbicos, dimensiones 70*80*203 cms potencia: 1/4 hp 110 v, fuertes rodachinas, 5 parrilas ajustables en acero inoxidable, equipo inyectado con espuma de poliureta	627066	X		775					X		
CRA 32_ carrera 32 # 12-56	Refrigerador marca: super nordico - vertical fabricado en acero inoxidable, capacidad 19 pies cúbicos, dimensiones 70*80*203 cms potencia: 1/4 hp 110 v, fuertes rodachinas, 5 parrilas ajustables en acero inoxidable, equipo inyectado con espuma de poliureta	627067	X		775					X		
CRA 32_ carrera 32 # 12-58	Refrigerador vertical de 50 pies en acero inoxidable 430, 2 puertas batientes control de temperatura frontal unidad a 110 v	634909	X		775					X		
LA RIOJA_ calle 4 # 14-14	CONGELADOR VERTICAL TRAKER DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634892	X		747						X	
LA RIOJA_ calle 4 # 14-14	REFRIGERADOR VERTICAL TRAKER DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634915	X		747						X	
LA RIOJA_ calle 4 # 14-14	Congelador horizontal blanco.	-	X	X	747	Equipo requiere corrección de oxido, corrosion y pintado en su parte inferior.					X	
C. LA RIOJA_calle 4 # 14-14	REFRIGERADOR VERTICAL DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634918	X		769						X	
C. LA RIOJA_calle 4 # 14-15	CONGELADOR VERTICAL DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634895	X		769						X	
UPI EL EDEN Km 95 Via bogota la escobita, melgar tolima.	congelador vertical de 50 pies Traker en acero inoxidable 430 (2) puertas batientes con herrajes control de temperatura frontal unidad a 110 voltios	634899	X		779							X
UPI EL EDEN Km 95 Via bogota la escobita, melgar tolima.	congelador vertical de 50 pies Traker en acero inoxidable 430 (2) puertas batientes con herrajes control de temperatura frontal unidad a 110 voltios	634899	X		779							X
UPI EL EDEN Km 95 Via bogota la escobita, melgar tolima.	refrigerador vertical Traker de 50 pies en acero inoxidable 430 (2) puertas batientes con herrajes control de temperatura frontal unidad a 110 voltios	634921	X		779							X
UPI EL EDEN Km 95 Via bogota la escobita, melgar tolima.	nevera de 55 pies , de 3 cuerpos: 2 de enfriamiento y 1 de congelación.	625735	X		779							X

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-ANBI-FT-009
			VERSION	02
	FORMATO	CRONOGRAMA SEMANAL DE INTERVENCIONES	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

UNIDAD O DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL EQUIPO	PLACA/SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO		Nº CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2020					
			PREVENTIVO	CORRECTIVO			L	M	M	J	V	S
LA RIOJA_ calle 4 # 14-14	CONGELADOR VERTICAL TRAKER DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634892	X		747			X				
LA RIOJA_ calle 4 # 14-14	REFRIGERADOR VERTICAL TRAKER DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634915	X		747			X				
LA RIOJA_ calle 4 # 14-14	Congelador horizontal blanco.	-	X	X	747	Equipo requiere corrección de oxido, corrosion y pintado en su parte inferior.		X				
C. LA RIOJA_calle 4 # 14-14	REFRIGERADOR VERTICAL DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634918	X		769			X				
C. LA RIOJA_calle 4 # 14-15	CONGELADOR VERTICAL DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634895	X		769			X				
UPI EL EDEN Km 95 Via bogota la escobita, melgar tolima.	congelador vertical de 50 pies Traker en acero inoxidable 430 (2) puertas batientes con herrajes control de temperatura frontal unidad a 110 voltios	634899	X		779				X			
UPI EL EDEN Km 95 Via bogota la escobita, melgar tolima.	congelador vertical de 50 pies Traker en acero inoxidable 430 (2) puertas batientes con herrajes control de temperatura frontal unidad a 110 voltios	634899	X		779				X			
UPI EL EDEN Km 95 Via bogota la escobita, melgar tolima.	refrigerador vertical Traker de 50 pies en acero inoxidable 430 (2) puertas batientes con herrajes control de temperatura frontal unidad a 110 voltios	634921	X		779				X			
UPI EL EDEN Km 95 Via bogota la escobita, melgar tolima.	nevera de 55 pies , de 3 cuerpos: 2 de enfriamiento y 1 de congelación.	625735	X		779				X			
LA FLORIDA_parque La Florida costado sur	NEVERA Marca:HACEB NE-6 - 1/10 DE HPSerie: 487415392	7724	X		776					X		
LA FLORIDA_parque La Florida costado sur	CUARTO FRIO: CUARTO DE CONGELACION DE 2,6X2,3X2,50 Y CUARTO DE CONSERVACION DE 2,3X2,30X2,5 MTS.TERMINADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 ANTIACIDO, ANTIMAGNETICO CALIBRE 24 EN SU TOTALIDAD, CADA CUARTO	30203	X	X	776	Realizar mantenimiento URGENTE - Comprobar placa de inventario con 642052.				X		
LA FLORIDA_parque La Florida costado sur	CONGELADOR VERTICAL TRAKER DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634900	X		776					X		
LA FLORIDA_parque La Florida costado sur	CONGELADOR VERTICAL TRAKER DE 50 PIES EN ACERO INOXIDABLE 430 (2) PUERTAS BATIENTES CON HERRAJES CONTROL DE TEMPERATURA FRONTAL UNIDAD A 110 VOLTIOS	634903	X		776					X		
CRA 32_ carrera 32 # 12-58	Nevera taller gastronomia	634907	X		775						X	
CRA 32_ carrera 32 # 12-55	Refrigerador marca:super nordico - vertical fabricado en acero inoxidable, capacidad 19 pies cúbicos, dimensiones 70*80*203 cms potencia: 1/4 hp 110 v, fuertes rodachinas, 5 parrilas ajustables en acero inoxidable, equipo inyectado con espuma de poliureta	627066	X		775						X	
CRA 32_ carrera 32 # 12-56	Refrigerador marca: super nordico - vertical fabricado en acero inoxidable, capacidad 19 pies cúbicos, dimensiones 70*80*203 cms potencia: 1/4 hp 110 v, fuertes rodachinas, 5 parrilas ajustables en acero inoxidable, equipo inyectado con espuma de poliureta	627067	X		775						X	
CRA 32_ carrera 32 # 12-58	Refrigerador vertical de 50 pies en acero inoxidable 430, 2 puertas batientes control de temperatura frontal unidad a 110 v	634909	X		775						X	

	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-MBI-FT-009
			VERSION	02
	FORMATO	CRONOGRAMA SEMANAL DE INTERVENCIONES	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

UNIDAD O DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL EQUIPO	PLACA/SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO		Nº CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2020					
			PREVENTIVO	CRRECTIVO			L.	M	M	J	V	S
Comedor san blas Kra 3 este #18-51 sur. Frente al colegio manuelita saenz	Realizar el mantenimiento de los equipos de enfriamiento.	642067-642066.	X		780	Equipos requiere de pintado y cambio de bases.	X					
Sede administrativa calle 63 Kra 27 a # 63b - 07 - Barrio benjamin herrera.	Realizar el mantenimiento de nevera domestica marca icasa.	-	X	X		Equipo no está enfriando.		X				
Sede administrativa calle 63 Kra 27 a # 63b - 07 - Barrio benjamin herrera.	Realizar el mantenimiento del aire acondicionado de precisión marca liebert.	-	X			Equipo ubicado en el cuarto de computo.		X				
Sub-bodega san blas. Kra 3 este #18-51 sur. Frente al colegio manuelita saenz	Realizar el mantenimiento de furgon refrigerado.	OBE - 717	X		647				X			
Comedor Bosa Kra 77G No 63-35 sur - barrio la estación.	Realizar el mantenimiento de congelador.	634894		X	781	Equipo se encuentra sin funcionamiento				X		
Comedor Usme Carrera 3 este # 91 – 29 sur Localidad usme	Realizar el mantenimiento de congelador vertical de 55 pies marca polo norte.	642063	-	X	782	Equipo presenta: ruptura en vidrio , filtracion de agua y contaminacion, desgaste en los empaques en la parte inferior, no garantiza la temperatura					X	

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

Cartagena D.T Y C, 1 de septiembre del 2020.

Señores:
IDIPRON.
Bogotá, D.C.
E.S.D.

Asunto: Informe técnico trabajos realizado agosto 2020.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se presenta el informe No. 1 de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de enfriamiento a cargos del contrato No. **CPS No 1327 de 2020** Cuyo objeto es el "**REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.**" firmado entre el **IDIPRON** y **NICSERVICIO SAS,** el día 12 de agosto del 2020 se firma acta de inicio del contrato dando cumplimiento a una de los compromisos contractuales con la entidad, y por solicitud del supervisor del contrato se da inicio a los mantenimiento preventivos y correctivos según cronograma suministrado por el supervisor.

Este informe reúne los servicios prestados por el contratista en el periodo del 12 de agosto del 2020 hasta el 30 de agosto del 2020, donde se dio cumplimiento a los requerimientos de la entidad así:

ACTA No.001-51 UPI EL EDEN


Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente)

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES



INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE




SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION



RECARGA CON GAS REFRIGERANTE

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0


ACTA No.002-50 UPI EL EDEN

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexà.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION




SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION

Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES


ACTA No.003-48 UPI EL EDEN

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES



INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO


Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DURANTE



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION



RECARGA CON GAS REFRIGERANTE

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.004-49 UPI EL EDEN


Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES




INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL
EQUIPO

DURANTE



SE DEJA EQUIPO CON
LIMPIEZA Y DESINFECCION



RECARGA CON GAS
REFRIGERANTE

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN
OPTIMAS CONDICIONES


Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ACTA No.005-66 (SEDE LA RIOJA)


Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO


DURANTE



BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EOUIPO



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION




RECARGA CON GAS REFRIGERANTE


Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DESPUES



NIVELES A PUNTO




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES


ACTA No.006-67 (SEDE LA RIOJA)

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES



INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO


Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION



ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.007-53 (SEDE LA RIOJA)


Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES




INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR
LIMPIEZA & DESINFECCION




SE DEJA EQUIPO CON
LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



SE DEJA EQUIPO CON
LIMPIEZA Y DESINFECCION



ENTREGA DEL EQUIPO EN
OPTIMAS CONDICIONES

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ACTA No.008-16 (SEDE LA RIOJA)

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION

DURANTE




SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION



RECARGA CON GAS REFRIGERANTE

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES


ACTA No.009-17 (SEDE LA RIOJA)

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES



INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.010-54 UPI LA 32


Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES



INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR
LIMPIEZA & DESINFECCION




RECARGA CON GAS
REFRIGERANTE

DESPUES



SE DEJA EQUIPO CON
LIMPIEZA Y DESINFECCION



ENTREGA DEL EQUIPO EN
OPTIMAS CONDICIONES

Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0


ACTA No.011-52 UPI LA 32

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES



INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE



SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION




RECARGA CON GAS REFRIGERANTE

Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DESPUES



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION



ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.012-55 UPI LA 32

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES



INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO


Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DURANTE




INSTALACION DE COMPRESOR 3/8 HP& GUSANILLOS



RECARGA CON GAS REFRIGERANTE

DESPUES



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION



ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.013-57 UPI LA 32

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES




INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO


DURANTE



BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL EQUIPO



SE PROCEDE A REALIZAR
LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON
LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN
OPTIMAS CONDICIONES


Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ACTA No.014-5 SEDE ADMINISTRATIVA COCINA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO



INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO

DURANTE




SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES


ACTA No.015-7 SEDE ADMINISTRATIVA COCINA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION



RECARGA CON GAS REFRIGERANTE

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.016-64 UPI LA FLORIDA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.


Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES




INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO


DURANTE



BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL EQUIPO




SE PROCEDE A REALIZAR
LIMPIEZA & DESINFECCION



RECARGA CON GAS
REFRIGERANTE

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN
OPTIMAS CONDICIONES

Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ACTA No.017-65 UPI LA FLORIDA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE



SE PROCEDE A REALIZAR
LIMPIEZA & DESINFECCION



RECARGA CON GAS
REFRIGERANTE

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES


ACTA No.018-62 UPI LA FLORIDA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DURANTE



SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.019-63 UPI LA FLORIDA


Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES




INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR
LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON
LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN
OPTIMAS CONDICIONES


Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0


ACTA No.020-71 NORMANDIA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE



SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE



RECARGA CON GAS REFRIGERANTE

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.021-70 NORMANDIA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO



BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.022-58 NORMANDIA


Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES



INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO



BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR
LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON
LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN
OPTIMAS CONDICIONES

Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0


ACTA No.023-47 BOSA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION



RECARGA CON GAS REFRIGERANTE

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES


ACTA No.024-39 SAN BLAS

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

ANTES



INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL PROBLEMA EN EL EQUIPO

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

DURANTE



SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES




ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

ACTA No.025-41 SAN BLAS


Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

ANTES




INSPECCION Y
REVISION DEL EQUIPO




BUSQUEDA DEL
PROBLEMA EN EL EQUIPO

DURANTE




SE PROCEDE A REALIZAR
LIMPIEZA & DESINFECCION



SE DEJA EQUIPO CON
LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESPUES



ENTREGA DEL EQUIPO EN
OPTIMAS CONDICIONES


Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101. Tel. 6925122 Cel. 3122286541–
nicservicio@gmail.com Página Web nicservicio.com.co Cartagena-Colombia

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0


ACTA No.027-UPI LA FLORIDA

Limpieza general del equipo, limpieza de unidades de condensación y evaporación, serpentines, ajuste de la hermeticidad de los cierres de puertas, ajuste de conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles, limpieza de filtros, limpieza de bandejas de condensados, verificación destape y limpieza de desagües de condensados, verificación del estado físico y de funcionamiento de cada dispositivo eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico que compone cada uno de los equipos, ajuste de temperaturas teniendo en cuenta la normatividad vigente, toma y registro de presiones de alta y de baja, registro de temperaturas, toma y registro de parámetros eléctricos (tensión y corriente) los elementos suministrados se encuentran relacionados en el acta anexa.


ACTIVIDADES REALIZADAS




INSPECCION Y REVISION DEL EQUIPO




SUMNISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE SUCCION






Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0

SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR Y RELAY 30 AMP



SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO

RECARGA CON GAS REFRIGERANTE



ENTREGA DEL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO
C.C. No. 45.536.956
Representante Legal
NICSERVICIO S.A.S
Nit: 900.715.081-0
Cel: 320 810 69 35 - 3122286541 -- Tel: 6925122
Correo: nicservicio@gmail.com
Dirección: San Fernando Cra. 81 22C 39 Local 101.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						No.	1327/2020	
OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.								
CONTRATISTA	NICSERVICIO S.A.S						CÉDULA O NIT	900715081-0	
CONTRATISTA CESIONARIO							CÉDULA O NIT		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (Tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT	
	12	AGOSTO	2020	31	DICIEMBRE	2020	4330	4330	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ SIMPLIFICADO ☑ COMÚN ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR ☐ N.A ☐ OTRO								

2. DATOS PARA EL PAGO

		CONTRATO			ADICIÓN No 1	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL	$	$ 125.000.000				
IVA TOTAL INCLUIDO		$ 19.957.983				
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2020007999	FECHA	09/07/2020	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL		331160103772712				
CONCEPTO DEL RUBRO		Fortalecimiento de la infraestructura Física, TIC y de la Gestión institucional del IDIPRON Bogotá - OTROS DISTRITO				
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$	$ 16.580.000				

NÚMERO DEL PAGO	1	PERIODO DEL PAGO:	AGOSTO DE 2020
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	16.580.000	PAC PROGRAMADO PARA:	SEPTIEMBRE
SALDO DEL CONTRATO	108.420.000	VALOR: $	16.580.000
FACTURAS No.	429		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ NO ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
316 77272	5103 13	MANTENIMIENTO DE BIENES	760.000
316 77272	5403 03	CC LA FLORIDA	7.090.000
316 77272	5403 02	CC EDÉN	1.920.000
316 77272	5403 05	CC NORMANDIA	1.480.000
316 77272	5403 06	CC RIOJA	1.630.000
316 77272	5404 02	CA BOSA	$ 750.000
316 77272	5404 05	CA LA 32	2.550.000
316 77272	5401 01	ECONOMATO	400.000
			16.580.000

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Jurídica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C., el día 17 del mes de SEPTIEMBRE del año 2020

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	NOMBRE:
C.C.: 88.153.092 TELF: 3779997	C.C.: TELF:
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓDIGO 068 GRADO 02	CARGO O No. DE CONTRATO:

Nicservicio
Ingeniería - 900.715.081-0
Regimen Común
Nit. 900.715.081-0

Barrio San Fernando Carrera 81 22C – 39 Local 101.
Tel. 6925122 Cel. 3122286541
Email: nicservicio@gmail.com
Página Web: www.nicservicio.com
Cartagena de Indias D.T Y C.

Factura de venta

No. 429

Resolucion Dian No. 13028021373537
Fecha de Expedicion 2020/01/07
Autorizacion Fact. 401 Hasta 600

Cliente:	IDIPRON - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud		
Dirección:	Cra. 27A # 63B - 07	**Ciudad:**	Bogotá, D.C.
C.C. o Nit:	899.999.333-7	**Teléfono:**	3100411
Fecha de Facturación:	11/09/2020	**Fecha de Vencimiento:**	**Forma de pago:**

Cant.	Descripcion	Vr. Unit.	Iva	Vr. Total
	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS			
1	EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON (MANTENIMIENTO DE NEVERAS, CONGELADORES Y CUARTOS FRIOS)	$ 13.932.773	$ 2.647.227	$ 16.580.000
	NOTA: SE ANEXA INFORME TECNICO CONSILIDADO N°1 ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO			

Son: Dieciséis Millones Quinientos Ochenta Mil Pesos Mcte

SUBTOTAL	$ 13.932.773
IVA	$ 2.647.227
TOTAL	$ 16.580.000

BARAK PAPELERIA Y PUBLICIDAD NIT. 73.199.745 - 9

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el art. 774 del código de comercio

Para transferencia o consignaciones, favor hacerlo a nombre de NICSERVICIO S.A.S,
Banco Davivienda, Cuenta de Ahorros # 0578 0014 0154

Firma del asesor

Recibi real y materialmente a satisfacion la mercancia o servicios detallados en esta factura

Firma del Cliente

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 007-51

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	melgar	FECHA DE LA VISITA	15/08/20
CLIENTE	FIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	08:00 AM

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Juan C. Romero	CELULAR:	3143670665

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	U.P el esfuerzo Km 45 vía Bogotá / melgar		
TIPO EQUIPO	congelador vertical	ACTIVO:	625735
MARCA	Polo Norte		
CAPACIDAD	55 Pies / Nevera #3		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.
ITEM	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
	Se corrije fuga de gas refrigerante R-134a en valvula de entrada.
ITEM	**REPUESTOS**
65	Gas Refrigerante R. 134 1 Libra
	Instalación de Bandejas en Acero de 40 x 10 2 unidades
ITEM	**IMPREVISTOS**
	Se Requiere cambio de Bandejas de Recolección de Agua. 2 unidades, los actuales se encuentran en mal estado (ROTAS)

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Ivan R. Cortes

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 002/50

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bucaramanga	FECHA DE LA VISITA	15/08/20
CLIENTE	Indiprom	NIT		HORA DE LA VISITA	08:00 Am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Juan C. Rojas	CELULAR:	3143670665

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	U.P. el edén Km 95 Via Bogota/Bucaramanga		
TIPO EQUIPO	congelador vertical	ACTIVO:	625735
MARCA	POLONORTE.		
CAPACIDAD	25 Pies / nevera # 3.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Ivan P. Cortes

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO

FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 003/48

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	melgar	FECHA DE LA VISITA	15-08-20
CLIENTE	IdiPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	08:00 Am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Jhon C. Romero	CELULAR:	3143640665

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	U.P el eden Km 95 Via Bogota / melgar		
TIPO EQUIPO	congelador vertical de 50 Pies	ACTIVO:	634899
MARCA	Traver		
CAPACIDAD	50 Pies / nevera 2.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.
ITEM	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Se evidencia falla del ventilador de la condensadora 7700 A/C Se evidencia Baja Presión de gas 134
ITEM	
	REPUESTOS
38	motoventilador 110VTS
65	Gas Refrigerante R-134 1 Libra
30	Empaquetadura Pura Puerta de cuartos frios 4 mts
ITEM	
	IMPREVISTOS
	Se Requiere cambio de Empaque de Puerta Izquierda 4 metros

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Ivan P. cardenas

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO

FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 004/49

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Melgar	FECHA DE LA VISITA	15-08-20
CLIENTE	Tdipron	NIT		HORA DE LA VISITA	08:00AM

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Juan C. Romero	CELULAR:	3143670665

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	U.P el eden Km 95 via Bogota / melgar		
TIPO EQUIPO	congelador vertical 50 Pies.	ACTIVO:	634921
MARCA	Traver / nevera # 1		
CAPACIDAD	50 Pies.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Se corrige fuga de gas 134, en valvula de Alimentacion

ITEM	REPUESTOS
65 124	1 Libra de gas 134A Cambio Valvula Gusanillo y la Tapa

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Ivan P. cortes

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 005/66

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota	FECHA DE LA VISITA	18-08-20
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	10:00 AM

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	David Camargo	CELULAR:	3115406525

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	La Rioja calle # 14-14		
TIPO EQUIPO	Congelador Vertical	ACTIVO:	634892
MARCA	Traker		
CAPACIDAD	50 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS
67	Se carga con gas Refrigrante R 404 1 Kilo

ITEM	IMPREVISTOS
	Se Requiere cambiar 50 Postes 2 und de Bandejas Clasificadas (esta en madera) en Acero Inoxidable. Inyectar Poliuretano en Parte Posterior de congelador Cambio de empaque Puerta Izquierda 61 x 1.40 cms

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Juan P. Cardenas

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 006/67

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogotá	FECHA DE LA VISITA	18-08-20
CLIENTE	Idipron	NIT		HORA DE LA VISITA	10:00 AM

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	David Camargo	CELULAR:	3115406525

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	La Rioja calle A # 14-14		
TIPO EQUIPO	Refrigerador vertical	ACTIVO:	634915
MARCA	Traker		
CAPACIDAD	50 Pies.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Juan P. cortes

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 007/53

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BOGOTA	FECHA DE LA VISITA	18-08-20
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	10:00 AM

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	David Camargo	CELULAR:	3115406525

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	La Rioja calle 4 # 14-14		
TIPO EQUIPO	CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO	ACTIVO:	
MARCA	SWAN		
CAPACIDAD	15 PIES		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS
65	gas Refrigerante R. 134 1 Kilo

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

IVAN R. CARDENAS		
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA:** ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA:** SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 008/16

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota	FECHA DE LA VISITA	18-08-20
CLIENTE	Idiron	NIT		HORA DE LA VISITA	10:00 Am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	David Camargo	CELULAR:	3115406525

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	La Rioja calle 4 # 121-14		
TIPO EQUIPO	Refrigerador vertical	ACTIVO:	634918
MARCA	Traker		
CAPACIDAD	50 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Ivan R. cardenas

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 009/17

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota	FECHA DE LA VISITA	18-09-20
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	10:00 Am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	David Camargo	CELULAR:	3115406525

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	La Rioja calle 4H 12A-14		
TIPO EQUIPO	congelador vertical	ACTIVO:	634895
MARCA	TRUKER		
CAPACIDAD	50 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS
65	Refrigerante R-134 1 Kilo

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Ivan P. Cardenas.

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO

FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No 0101 54

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota.	FECHA DE LA VISITA	13/06/19
CLIENTE	IDIPRON.	NIT		HORA DE LA VISITA	11 am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO		CELULAR:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	CPI Ja 32 Cra 32 #12-59		
TIPO EQUIPO	Nevera congelador.	ACTIVO:	634909
MARCA	TRAKER.		
CAPACIDAD	50 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Se Suministra Tapon de gusanillo

ITEM	REPUESTOS
124	Tapon de gusanillo
65	APlicacion de gas Refrigerante R 134 7 kilo

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: Equipo operando con normalidad

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.
Juan Cardenas		

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 011/52

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota	FECHA DE LA VISITA	13/03/20
CLIENTE	IDIPRON.	NIT		HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO		CELULAR:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	cocina: Cl 32 Cra. 32 # 12-58		
TIPO EQUIPO	Nevera refrigerador.		
MARCA	Supernortica	ACTIVO:	642095
CAPACIDAD			

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	equipo bajo de refigerante se aplica refigerante y se calibran presiones.

ITEM	REPUESTOS
65	1 kilo de refigerante 134a
124	Tapon gusanillo

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: El equipo queda operando con normalidad

Juan Cardenas -

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO

FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 042155

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogotá	FECHA DE LA VISITA	13/09/20
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	11 AM

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO		CELULAR:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	CR. 1a 32 cra. 32 # 12-67		
TIPO EQUIPO	Nevera Tipo refrigerador congelador	ACTIVO:	64 7043
MARCA	Polonia		
CAPACIDAD			

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
34	El compresor de la seccion de refrigerador esta averiado
1	se aplico Puntos de Soldadura de Plata 7unidades.

ITEM	REPUESTOS	
124	Tapon gusanillo	
59	Compresor de 3/8 HP 110 V	101. Cambio realizacion vacio.
65	Refrijerante R. 134 2 Kilos	

ITEM	IMPREVISTOS
	se encontro compresor seccion refrigerador averiado se requiere cambio para ponerlo en funcionamiento.

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 043157

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogotá D.C	FECHA DE LA VISITA	13-8-20
CLIENTE	IDIPROM	NIT		HORA DE LA VISITA	11:00am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO		CELULAR:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	UPi la 32 aa 32 # 12-63		
TIPO EQUIPO	Nevera TIPO congelador.	ACTIVO:	634889
MARCA	TRAKER		
CAPACIDAD			

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: El equipo esta diseñado para congelacion. debido a esto presenta goteo en las bandejas y lo estan empleando para conservación

Jhon Cardenas

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO

FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 014/5

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogotá	FECHA DE LA VISITA	25-03-20
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	02:00

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Oscar Gamboa	CELULAR:	3172204217

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sede Administrativa Cocina. Calle 63		
TIPO EQUIPO	Nevera Tipo Domestico	ACTIVO:	63.5998
MARCA	Haceb.		
CAPACIDAD	0.5 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: Nevera Haceb en Buen estado

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO CC 1-008990	**FIRMA:** ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION Oscar Gamboa	**FIRMA:** SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 015/17

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota	FECHA DE LA VISITA	25-08-20
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	02:00

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Oscar Gamboa	CELULAR:	3172204217

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sede Administrativa cocina calle 63		
TIPO EQUIPO	Nevera	ACTIVO:	No Tiene
MARCA	Icosa		
CAPACIDAD	10 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Se encontro nevera apagada, con fuga de gas Refrigerante R-134 en valvula de carga la cual Se corrije

ITEM	REPUESTOS
65	Gas Refrigerante R-134 1 Kilo
124	Cambio Valvula Boquilla 1/4 Tapa

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: Se Deja funcionando nevera.

FIRMA: TECNICO NIC SERVICIO CC 1.098970	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 076/64

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota	FECHA DE LA VISITA	20/06/22
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	11 am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	upi Florida Alex Davila	CELULAR: 3154782618	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	UPi La Florida		
TIPO EQUIPO	CUARTO FRIO: congelacion EQUIPOZ	ACTIVO:	No Tiene
MARCA	No Tiene		
CAPACIDAD	2 H.P		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Correccion de fuga.

ITEM	REPUESTOS
66	3 kilos de refigerante R22. 10l. vacio
1	Punto de Prueba 3
124	gusanillo

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: Se Corrigen 2 fugas de refigerante vacio y carga de refigerante. el equipo queda operando con normalidad

Juan Cardenas.	Alex Davila	
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 077/65

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogotá	FECHA DE LA VISITA	20/08/20
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	10 am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Alex Davila	CELULAR:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	UPI La Florida		
TIPO EQUIPO	Cuarto frio conservación EQUIPO 1	ACTIVO:	NO TIENE
MARCA	NO TIENE		
CAPACIDAD	7. H.P.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Corrección de fuga.

ITEM	REPUESTOS
66	3 Kilos de refrigerante R404a.
126	Tapon valvula de servicio

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: Se aplica refrigerante y se calibran los presiones, se corrige fuga por valvula de servicio el equipo queda operando con normalidad

Juan Cardenas
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO

Alex Davila
FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 078/ 62

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota.	FECHA DE LA VISITA	11/02/20.
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	3:30 Pm

IDIPRON.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Alexa Ballesteros	CELULAR:	3142041250

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Cocina Florida.		
TIPO EQUIPO	congelador 50 pies	ACTIVO:	654900
MARCA	TRAKER.		
CAPACIDAD	50 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: Congelador programado -14,5 trabajando con normalidad

Juan Cordova		
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA:** ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA:** SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

61

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 079/ 63

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogotá	FECHA DE LA VISITA	21/04/20
CLIENTE	IDIPRON.	NIT		HORA DE LA VISITA	3:30pm.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Liliana Ballesteros	CELULAR: 3142041250	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	cocina. Florida.		
TIPO EQUIPO	congelador vertical	ACTIVO:	634903
MARCA	TORREY.		
CAPACIDAD	50 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: Nevera programada a -17 grados operando con normalidad.

Jrm Cardenas	LILIANA.	
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA**: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA**: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 020/ 71

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota	FECHA DE LA VISITA	24/02/18
CLIENTE	IDIPRON.	NIT		HORA DE LA VISITA	3 P.m.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Lady Varón Castillo	CELULAR:	3222853796

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Ave Av 70 #51 45 Normandia		
TIPO EQUIPO	Congelador Refrigerador.	ACTIVO:	64 2062
MARCA	Polar		
CAPACIDAD	50 Pies.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS
66	2 Kilo de refrigerante.
36	Kid de arranque

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Ivan P. cardenas	Lady Varón Castillo	
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA:** ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA:** SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 027/70

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD: Bogota		FECHA DE LA VISITA	24-08-20
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	3:00Pm

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Angie Peña	CELULAR:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Normandia CRA 70 AV. Rojas 51-46.		
TIPO EQUIPO	congelador refrigerador	ACTIVO:	642062
MARCA	Polonorte		
CAPACIDAD	50 Pies.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión y ajustes de ventilador y alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento y ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador y balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS
	Se encontro falla en el protector de voltaje debido a esto no funcionaba la nevera se efectuo cambio

OBSERVACIONES DEL TECNICO: El equipo quedo en funcionamiento pero se dejo protector de voltaje suspendido.

Jean Cardenas	Angie Peña	
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA:** ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA:** SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 022/ 58

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogotá	FECHA DE LA VISITA	24/04/22.
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	4 Pm

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Jeidy Yarón Castillón	CELULAR: 3222853796	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	AV Kra 70 # 5145 normandia.		
TIPO EQUIPO	congelador.	ACTIVO:	634907
MARCA	TRAKER.		
CAPACIDAD	50 Pies.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO: El equipo se encuentra actualmente en la sede UPI Normandia, en el listado Figura UPI 19 32.

Juan P. cardenas	Jeidy Yarón Castillón.	
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA:** ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA:** SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 023/47

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota.	FECHA DE LA VISITA	27/06/22
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	9 am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO		CELULAR:	
David Reyes		3203789331	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	IDIPRON Bosa.		
TIPO EQUIPO	congelador.	ACTIVO:	634894
MARCA	TRAKer.		
CAPACIDAD	50 Pies		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo
	Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
105	Item 108 cambio de relay Item 65

ITEM	REPUESTOS
105	Item 180 1 relay
65	Item 65 2 Kilo

ITEM	IMPREVISTOS

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Juan Cardenas	David Reyes.	
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA:** ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA:** SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 024/39

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BOGOTA	FECHA DE LA VISITA	26/04/22
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	9 am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	LUZ MARY GARCIA	CELULAR: 3194944225	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	San Blas comedor / alo Bodega San Blas cr. 3 este # 91-29 sur		
TIPO EQUIPO	Nevera refrigerador congelador.	ACTIVO:	64 2066
MARCA	Polonorte.		
CAPACIDAD			

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS
	El equipo tiene una de las esquinas golpeado debido a esto tiene un taco de madera para su nivelacion se requiere cambiarlo por uno de metal. y cambio de bandejas de drenajes en acero inox y cambio de visagra puerta centro

OBSERVACIONES DEL TECNICO: medidas de bandejas de 9 cm x 26 cm, 6½ x 11,5 cm. 6-

Juan ordenes

FIRMA: TECNICO NICSERVICIO

LUZ MARY GARCIA

FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 025/47

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogotá	FECHA DE LA VISITA	26/03/20
CLIENTE	EdiPro N	NIT		HORA DE LA VISITA	9 am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	DIPRO Jorge Gonzalez	CELULAR:	3194944225

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Comedor San Elas		
TIPO EQUIPO	nevera congelador refrigerador. NORTE	ACTIVO:	642064
MARCA	Polonorte		
CAPACIDAD			

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	REPUESTOS

ITEM	IMPREVISTOS
	se requiere cambio de empaque puerta 2. medidas 1.55 x 64,5. se requiere pintura para vandejas blanca

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Ivan Cardenas	Jorge Gonzalez	
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA**: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA**: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ACTA No. 027/64

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Bogota	FECHA DE LA VISITA	260820
CLIENTE	IDIPRON	NIT		HORA DE LA VISITA	8:00Am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Alex Davila	CELULAR:	3184282618

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	UPI la florida		
TIPO EQUIPO	Cuarto de congelacion Equipo 2	ACTIVO:	642052
MARCA	Refriplas		
CAPACIDAD	2HP trifacico		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Limpieza General del sistema, Revisión del sistema eléctrico
2	Revisión de voltaje y amperaje, Revisión v ajustes de ventilador v alineación de ejes
3	Revisión de Motores, Engrase de rodamiento v ejes, Medición de voltajes y consumo de corrientes
4	Revisión de los dispositivos de operación, Revisión de elementos de control-Revisión
5	Revisión de material de aislamiento
6	Revisión del sentido del aire del ventilador v balanceo Revisión general de rodamiento de motores, chumaceras, ejes y engrase de los mismos, Medición de voltajes y consumo de corrientes. Elaboración de reportes de lecturas detalladas.-Revisión de funcionamiento de los dispositivos de operación
7	Revisión de los elementos de operación de control eléctrico (interruptores, luces de operación, etc.), Sistema de automatización y programación y sistema eléctrico.

ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
31	Cambio de filtro de secado 3/8 (1UUD)
2	Botella recibidora de liquido 5/8(1UUD)
44	Presostato de Alta (1UUD)

ITEM	REPUESTOS
45	Presostato de baja (1UUD)
24	Contactor 30Amp 220 (1UUD)
20	Relay termico
110	Rubaflex 3/4 (1.80m)

ITEM	IMPREVISTOS
67	Refrigeranter404 (4Kg)
1	Aplicacion Puntos de Soldadura de Plata (8puntos)
57	Unidad 2HP
	Presurizacion de sistema con nitrogeno

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Falta iluminacion, instalacion de lampara en Cuarto de refrigeracion

Tom Cardenas R	Alex Yesid Davila Martinez	
FIRMA: TECNICO NICSERVICIO	**FIRMA:** ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA:** SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeracion
DEPENDENCIA:	Alex Davila
COORDINADOR:	

FECHA:	20-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	UPI LA FLORIDA
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera Congelacion
MARCA:	
REGISTRO (N° DE SERIE)	
NÚMERO DE INVENTARIO	64
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Mantenimiento	20-8-20	Se corrige Fuga del equipo. Se aplico gas Refrigerante R-22, varilla de soldadura y tapon de Guacamillo. Se realiza limpieza general del equipo y se deja en optimas Condiciones.		X	X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Alex Davila	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA USO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACION AQUÍ CONTENIDA; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A) AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER ELIMINADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN AJUSTARSE. (EXCLUIDO ESTE TEXTO)

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Técnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	Alex Davila
COORDINADOR:	

FECHA:	20-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACION:	UPI LA FLORIDA
NOMBRE DEL EQUIPO:	Cuarto Frio
MARCA:	
REGISTRO (N° DE SERIE):	
NUMERO DE INVENTARIO	65
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTIA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA /ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Desencadenados	20-8-20	Se corrige Fuga del equipo. Se aplica gas Refrigerante R-404a. Se suministra tapón de guacanito en valvula.		X	X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas Alex Davila	Operador		

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUITARSE FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUITARSE EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Liliana Ballesteros

FECHA:	21-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTIA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	Cocina Electrica
NOMBRE DEL EQUIPO:	Compactador
MARCA:	TRACER
REGISTRO (Nº DE SERIE):	6524000
NÚMERO DE INVENTARIO:	62
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD-MM-AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Oficina	21-8-20	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en optimas Condiciones para su Funcionamiento.	X		X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Liliana Ballesteros	Operativa	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA USO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE, INCLUIDO ESTE TEXTO.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pablo Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeracion
DEPENDENCIA:	Liliana Ballesteros
COORDINADOR:	

FECHA:	21-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	Cocina FLORIDA
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador Vertical
MARCA:	TRAER
REGISTRO (Nº DE SERIE):	634103
NÚMERO DE INVENTARIO	63
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTIA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diseveio	21-8-20	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en Optimas Condiciones para su Funcionamiento.	X		X		No manipular por Personal No Autorizado	Juan Cardenas	Liliana Ballesteros	Supervisor	ITAMA-

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE (INCLUIDO EL TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pablo Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Leidy Viviana Castrillón

FECHA:	24-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador Refrigerador
MARCA:	Polo Norte
REGISTRO (Nº DE SERIE)	2062
NUMERO DE INVENTARIO	41
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA /ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Mantenimiento	24-8-20	Se aplica gas Refrigerante R-404a.	X		X		No manipular Por Personal No Autorizado	Juan Cardenas	Leidy Castrillón	Supervisora	Leidy Viviana C.
			Se administra Kid de Arranque.									
			Se realiza limpieza general del equipo y se deja en Optimas Condiciones.									

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBEÁN QUITARSE. (INCLUIDO EN EL TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pablo Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeracion
DEPENDENCIA:	Arquitectura
COORDINADOR:	

FECHA:	24-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	NORMANDIA
NOMBRE DEL EQUIPO:	REFRIGERADOR
MARCA:	POLO NORTE
REGISTRO (Nº DE SERIE)	42062
NÚMERO DE INVENTARIO	70
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diseñada	24-8-20	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en optimas Condiciones Para su Funcionamiento.	X		X		Se requiere Cambio de protector de voltaje. No manipular por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Arquitectura	Operario	Arquitectura

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUITARSE EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	Jefatura Logística
COORDINADOR:	Jefa Lucia Castrillón

FECHA:	24-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	NORMANDIA
NOMBRE DEL EQUIPO:	Condensador
MARCA:	TRANE
REGISTRO (Nº DE SERIE):	6041907
NÚMERO DE INVENTARIO	3E
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA/ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR			
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
1	Mecanico	24-8-20	Se realiza Limpieza general del equipo y se deja en Optimas Condiciones para su Funcionamiento.	X		X		No manipular por Personal No Autorizado. El equipo tuvo Cambio de sede, de UPI 2A 32, a la sede NORMANDIA.	Juan Cardenas Jefa Cesar Sepulveda Jefa Lucia C.				

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SI ALGUN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A) AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	David Reyes
COORDINADOR:	

FECHA:	27-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	BOGOTA
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador
MARCA:	TRACER
REGISTRO (Nº DE SERIE):	63718647
NUMERO DE INVENTARIO	
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Oficina	27-8-20	Se suministra e Instala Relax.		X	X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	David Reyes	Supervisor	David Reyes
			Se aplica gas Refrigerante R-22.									
			Se realiza limpieza general del equipo y se deja en Optimas Condiciones.									

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (NO AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO). EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Ivan Rocter Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeracion
DEPENDENCIA:	Luz Dary Garcia
COORDINADOR:	

FECHA:	26-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	SAN BLAS
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera Refrigerador
MARCA:	POLAR NORTE
REGISTRO (Nº DE SERIE):	6320666
NUMERO DE INVENTARIO	39
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
		¿EXISTE MANUAL?	
		SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO:			
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:			
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA/ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Recepcion	26820	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en Optimas Condiciones para su Funcionamiento.	X		X		Se requiere Cambio de Bandejas de Acero Inoxidable. No manipular Por Personal No Autorizado.	Ivan Cardenas	Luz Garcia	Supervisor	Luz Dary G.

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Ivan Poster Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	Luz Dary Garcia
COORDINADOR:	

FECHA:	26-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACION:	SAN BLAS
NOMBRE DEL EQUIPO:	NEVERA CONGELADOR
MARCA:	DAKO NORTE
REGISTRO (Nº DE SERIE)	612067
NÚMERO DE INVENTARIO	4.1
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACION:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diconelco	26-8-20	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en Optimas Condiciones para su Funcionamiento.	X		X		Se requiere Cambio de empaque de Puerta. No manipular Por Personal No Autorizado.	Ivan Cardenas	Leobardo Superviso		

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACION MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO)

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA

ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Juan C. Romero

FECHA:	16/08/20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO

		¿ EXISTE MANUAL?	
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		SI	NO
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:			
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.

DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	UPI EL EDEN
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador vertical
MARCA:	Polo Norte
REGISTRO (Nº DE SERIE)	
NÚMERO DE INVENTARIO	51625735
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diserviconp-de-20		se corrige Fuga de gas Refrigerante R 134a en valvula de entrada.		X	X		se requiere cambio de Bandejas de Recolección de agua 2 unidades. No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Juan C. Romero	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (NOAL AL DILIGENCIAR LAS TABLAS). NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (EXCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA

ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas.
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Juan C. Romero

FECHA:	15-08-20

DATOS DEL EQUIPO.

DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	UPI EL EDEN
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador Vertical
MARCA:	Polo Norte
REGISTRO (N° DE SERIE)	625735
NÚMERO DE INVENTARIO	58
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO

		¿ EXISTE MANUAL?	
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		SI	NO
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA:			
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diseñoservicios	18-08-20	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en optimas Cordiciones de Funcionamiento.	X		X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Juan C. Romero	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA

ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Juan C. Romero

FECHA:	15-08-20

DATOS DEL EQUIPO.

DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	CDPI EL EDEN
NOMBRE DEL EQUIPO:	Condensador Vertical
MARCA:	TRAKER
REGISTRO (Nº DE SERIE)	6348999
NÚMERO DE INVENTARIO	48
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO

		¿EXISTE MANUAL?	
		SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO:			X
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:			
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA /ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diservicio	15-08-20	Se evidencia Falla del Ventilador de la Condensadora. Se evidencia baja Precion de gas - 134.		X	X		Se requiere Cambio de empaque de puerta izquierda 4 metros. No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Juan C. Romero	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A); AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE, DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA

ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Juan C. Romero

FECHA:	15-08-20

DATOS DEL EQUIPO.

DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	UPT EL EDEN
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador Vertical
MARCA:	TRALER
REGISTRO (Nº DE SERIE)	63497
NÚMERO DE INVENTARIO	49
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO

		¿ EXISTE MANUAL?	
		SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO:			
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTIA:			
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICTUD	EMPRESA/ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diservicios-820		Se corrige Fuga de gas 134, en valvula de alimentación.		X	X		No manipular Por Personal no autorizado.	Juan Cardenas	Juan C. Romero	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeracion
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	David Camargo

FECHA:	18-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	La Risca
NOMBRE DEL EQUIPO:	Condensador Vertical
MARCA:	TRANE
REGISTRO (Nº DE SERIE)	6348612
NUMERO DE INVENTARIO	66
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR			
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
1	Acoservicio	18-08-20	Se realiza limpieza general de equipo y se aplica gas Refrigerante R-404.	X		X		Se requiere Cambiar 6 partes 2 unidades de Bandejas, en Acero Inoxidable.	David Camargo	Supervisor	Interventor		

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (VAL AL DILIGENCIAR LAS TABLAS), NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROSA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Paulo Camargo

FECHA:	18-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	La Rioja
NOMBRE DEL EQUIPO:	Refrigerador Vertical
MARCA:	TRAKER
REGISTRO (Nº DE SERIE):	6349115
NÚMERO DE INVENTARIO	67
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO		¿ EXISTE MANUAL?	
		SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO:			
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTIA:			
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Oficio	18-8-20	Se realiza Limpieza general del equipo y se deja en optimas condiciones de funcionamiento.	X		X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Paul Camargo	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A); AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN OMITIRSE (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Técnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	David Camargo

FECHA:	18-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	La Biga
NOMBRE DEL EQUIPO:	congelador Horizontal
MARCA:	SWAN
REGISTRO (Nº DE SERIE):	
NÚMERO DE INVENTARIO	53
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTIA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diaservicio	Ecogas	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en Optimas Condiciones Para su Funcionamiento Se aplica gas Refrigerante R-134.	X		X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	David Camargo	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (NA) AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA

ELABORADO POR:	Juan Pablo Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeracion
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	David Camargo

FECHA:	18-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO

		¿EXISTE MANUAL?	
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		SI	NO
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:			
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.

DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	La Roca
NOMBRE DEL EQUIPO:	Refrigerador Vertical
MARCA:	TRAVEP
REGISTRO (Nº DE SERIE)	621918
NUMERO DE INVENTARIO	16
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA /ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diceservicio	18/8/20	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en optimas Condiciones para su Funcionamiento.	X		X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	David Camargo	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN OCULTARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	Juan C. Romero - David Camargo
COORDINADOR:	

FECHA:	18-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	La Brega
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador Vertical
MARCA:	TRAKER
REGISTRO (Nº DE SERIE)	634695
NÚMERO DE INVENTARIO	17
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Oservicios	18-8-20	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en optimas Condiciones para su Funcionamiento. Se aplica gas Refrigerante R-134.	X		X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	David Camargo	Supervisor	

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA. SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (EXCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeracion
DEPENDENCIA:	Mabel
COORDINADOR:	

FECHA:	13-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	OPTIA 32
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera conelador
MARCA:	TRANER
REGISTRO (Nº DE SERIE)	6371909
NÚMERO DE INVENTARIO	54
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Oseservicios880		Se suministra Tapon de gasamiko.		X	X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardeno	Mabel	Operador	
			Se aplica gas Refrigerante R-134.									
			Se realiza limpieza general del equipo para su optimo Funcionamiento									

NOTA ACLARATORIA: ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR "QUE NO APLICA (NA)", AL DILIGENCIAR LAS TABLAS NO DEBEN QUEDAR ITEMS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRA DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBIDO DILIGENCIAR DE LOS ESPACIOS MANCANDO, EN LETRA IMPRENTA, SON INSTRUCCIONES PARA QUE EL DILIGENCIAMIENTO Y DEBEN SER QUITADOS (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA

ELABORADO POR:	Juan Nestor Carderos
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	Mabel
COORDINADOR:	

FECHA:	13-08-20

DATOS DEL EQUIPO.

DEPENDENCIA DE UBICACION:	UPI LA 82
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera Refrigerador
MARCA:	SUPERNORTICA
REGISTRO (Nº DE SERIE):	642865
NÚMERO DE INVENTARIO	52
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO

		¿ EXISTE MANUAL?	
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		SI	NO
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:			X
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA /ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diosevicio	13-8-20	Se aplica gas Refrigerante R-134.		X	X		No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Carderos	Mabel	Supervisor	
			Se Calibran Presiones.									
			Se suministra y Cambia tapon guarnillo.									
			Se realiza limpieza general del equipo y se deja en optimas Condiciones.									

NOTA ACLARATORIA: EN ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (NAA). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA

ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	Mabel
COORDINADOR:	

FECHA:	13-08-20

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO

		¿ EXISTE MANUAL?	
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		SI	NO
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTIA:			X
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			

DATOS DEL EQUIPO.

DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	OPICA 32
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera Congelador
MARCA:	POLO NORTE
REGISTRO (Nº DE SERIE)	642043
NÚMERO DE INVENTARIO	55
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCION POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Noservicios 13-8-20		Se suministra Compresor para el Refrigerador. Se suministra Filtro Secante y Pantos de Soldadura Se suministra Tapon de Gusanillo y se aplica Gas Refrigerante R-134.		X	X		Se encontro Compresor Averiado y se Procedio a Cambio. No manipular por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Mabel	Supervisor	Mabel

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (NA) AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUITAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA. SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	Mabel
COORDINADOR:	

FECHA:	13-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	UPI LA 32
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera Congelador
MARCA:	TRAKER
REGISTRO (Nº DE SERIE)	6241884
NUMERO DE INVENTARIO	57
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NUMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diaservicio	13820	Se realiza limpieza general del equipo y se deja en optimas Condiciones de funcionamento.	X		X		Se requiere Cambio de Bandejas en Acero Inoxidable. No manipular Por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Mabel	Supervisor	Mabel

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A), AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pablo Cardenas
CARGO:	Técnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Oscar Gamboa

FECHA:	25-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	Sede Administrativa Calle 63
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera Domestica
MARCA:	HACEB
REGISTRO (Nº DE SERIE)	6339985
NÚMERO DE INVENTARIO	
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACION DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICTUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diecevicio	25-8-20	Se realiza limpieza general del Equipo y se deja en Optimas Condiciones Para su Funcionamiento.	X		X		No manipular por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Oscar Gamboa	Supervisor	Oscar Gamboa

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CÓDIGO	A-MBI-FT-005
			VERSIÓN	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Juan Pastor Cardenas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Oscar Cambaca

FECHA:	25-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	Sede Administrativa Calle 63
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera
MARCA:	ICASA
REGISTRO (N° DE SERIE):	
NÚMERO DE INVENTARIO	7
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		¿ EXISTE MANUAL?	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA:		SI	NO
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA /ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNÓSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR		
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diseñoico	25-8-20	Se aplica gas Refrigerante R-134. Se suministra Valvula de guasnillo de 1/4. tara. Se realiza limpieza general del equipo y se deja en Optimas Condiciones.		X	X		No manipular por Personal No Autorizado.	Juan Cardenas	Oscar Gamb	Supervisor	Oscar Gamboa

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A), AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	MANTENIMIENTO DE BIENES	CODIGO	A-MBI-FT-005
			VERSION	02
	FORMATO	HOJA DE VIDA Y FICHA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	11/04/2018

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA	
ELABORADO POR:	Ivan Poslor Caderas
CARGO:	Tecnico en Refrigeración
DEPENDENCIA:	
COORDINADOR:	Alex Davila

FECHA:	26-08-20

DATOS DEL EQUIPO.	
DEPENDENCIA DE UBICACIÓN:	UPI LA FLORIDA
NOMBRE DEL EQUIPO:	Cuarto Congelación
MARCA:	REFRIPLAS
REGISTRO (Nº DE SERIE)	912032
NUMERO DE INVENTARIO	64
FECHA DE COMPRA:	
LOCALIZACIÓN:	

DOCUMENTOS DEL BIEN Y/O EQUIPO			
		¿ EXISTE MANUAL?	
MANUAL DE MANTENIMIENTO:		SI	NO
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA:			
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DEL BIEN:			X

FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS.

NÚMERO DE SOLICITUD	EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	FECHA DD/MM/AÑO	DIAGNOSTICO	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPARADO		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR			
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	SI	NO		NOMBRE	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
1	Oficina	26-8-20	Se cambia Filtro de Succión 3/8. Se suministra Contactor 30 AMP. Se suministra Relay termico. Se aplica gas Refrigerante R-404. Se aplica Puntos de soldadura.		X	X		Se requere instalación de lampara para iluminación del cuarto. No manipular por Personal No Autorizado.	Ivan Caderas	Alex Davila	Supervisor		

NOTA ACLARATORIA: ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA (N/A). AL DILIGENCIAR LAS TABLAS, NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON LETRA ROJA, SON INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y DEBERÁN QUITARSE. (INCLUIDO ESTE TEXTO).