DIAGNOSTICO DE 560 INDIVIDUOS DEL ARBOLADO URBANO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO.

CEDRO ANDINO S.A.S

2024

Contenido

INTRODUCCIÓN 5

1. LOCALIZACIÓN DE LOS ARBOLES A INTERVENIR. 6

1. EJECUCIÓN DIAGNÓSTICO ARBOLADO URBANO 8

2.1. Nogales UPZ 88. 9

2.2. Virrey UPZ 88 10

2.3. Parques UPZ 90 Y 99 11

2.4. Calle 53 UPZ 90 Y 99 12

2.5. Carrera 13 UPZ 99 Y 97 13

3. DIAGNOSTICO DEL ARBOLADO URBANO 14

3.1. Poda 14

3.2. Manejo Integrado de Plagas y enfermedades 16

3.3. Desaparecidos 17

4. REFERENCIAS BIBLIO GRAFICAS 19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa localidad de chapinero y ubicación de árboles a intervenir.

Figura 2. Diagnosticó arbolado urbano zona nogales UPZ 88, febrero de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

Figura 3. Diagnosticó arbolado urbano zona virrey UPZ 88, febrero de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

Figura 4. Diagnosticó arbolado urbano zona parques UPZ 90 y 99, marzo de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

Figura 5. Diagnosticó arbolado urbano zona calle 53 UPZ 90 y 99, febrero de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

Figura 6. Diagnosticó arbolado urbano zona carrera 13 UPZ 99 y 97, febrero de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

Figura 7. Cantidades y tipos de poda a realizar en el mantenimiento de arbolado urbano.

Figura 8. Cantidades y condiciones fitosanitarias negativas en los individuos a realizar en el mantenimiento del arbolado urbano.

Figura 9. Cantidades de especies desaparecidas evidenciadas en el diagnóstico del arbolado urbano.

Figura 10. Zonas donde se evidencio individuos desaparecidos, en el diagnóstico del arbolado urbano.

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Diagrama Gantt, actividades de diagnóstico, mantenimiento de 560 árboles en la localidad de chapinero

ANEXOS

Anexo 1. Matriz diagnóstico de 560 árboles pertenecientes al arbolado urbano de la Localidad deChapinero.

INTRODUCCIÓN

La Empresa CEDROANDINO SAS, en el marco del contrato suscrito FDLCH-CPS-260-2023 con la Alcaldía Local de Chapinero cuyo objeto es *"Prestar los servicios para el desarrollo de actividades de promoción, fortalecimiento y manejo de coberturas vegetales, encaminadas a la restauración ecológica y la intervención física y social en arborización de la Localidad de Chapinero*", presenta en este documento el diagnóstico realizado a 560 árboles urbanos identificados por el Jardín Botánico de Bogotá – JBB, ubicados en diferentes zonas la localidad de Chapinero

Este documento tiene como insumo las respectivas visitas y recorridos para la identificación de cada uno de estos árboles con el fin de evaluar las condiciones actuales y sus necesidades frente a las diferentes actividades de mantenimiento requeridas en el anexo técnico del presente contrato. De esta manera es, como en el presente entregable se presentan los aspectos técnicos de diagnóstico mediante los detalles del estado actual del arbolado urbano, tipos de intervención a realizar y que limitantes se pueden encontrar en los diferentes individuos identificados por el JBB.

1. LOCALIZACIÓN DE LOS ARBOLES A INTERVENIR.

El área general donde, se van a realizar los mantenimientos, se encuentra ubicada en la localidad numero dos (2) Chapinero. Se observo que los individuos se localizan desde la calle 39 hasta la calle 106, en sentido sur a norte y de la carrera 30 hasta la carrera 10 este, en sentido occidente oriente; como se puede apreciar en la **Figura 1.** Abarcando un total de 5 Unidades de Planificación Zonal (UPZ).



Figura 1. Mapa localidad de chapinero y ubicación de árboles a intervenir.

En general, se observa como los arboles se encuentran en gran medida con un alto porcentaje de dispersión, en cuanto a su distancia en toda la localidad de Chapinero. Es así como, se dividió para términos de practicidad en la ejecución y diagnóstico, los siguientes sectores catastrales o unidades de planificación zonal (UPZ), como objeto de unidades de ejecución en el diagnóstico y mantenimiento de los árboles, así como lo plantea la Alcaldía de Chapinero en su anexo técnico contractual:

ZONA A INTERVENIR	ARBOLES
Nogales UPZ 88	77
Virrey UPZ 88	96
Parques UPZ 90 y 99	166
Calle 53 UPZ 90 y 99	156
Carrera 13 UPZ 99 y 97	65
TOTAL	**560**

Es de esta manera como, teniendo en cuenta la alta dispersión de los árboles en cuanto a distancia ,que se traduce en una mayor cantidad de área y trayectos a recorrer. Para realizar el diagnóstico de los árboles, se contó con la ayuda de 3 operarios y un ingeniero forestal quienes aportaron a la ubicación, medición y conteo de árboles. Por estos mismos factores los recorridos de diagnóstico tuvieron una duración de 5 días.

1. EJECUCIÓN DIAGNÓSTICO ARBOLADO URBANO

Para estas labores de diagnóstico se realizó la medición de datos dasométricos como la altura, diámetro, proyecciones de copa; esto a través de diferentes instrumentos digitales y de precisión para cada uno de los 560 individuos, así mismo se realizó su respectiva marcación con pintura con el fin de, identificar aquellos que ya habían sido diagnosticados, una vez se iba realizando la evaluación por cada individuo, esta información se dejó consignada en un instrumento digital.

En la Tabla 1. Se muestra los en los cuales se realizó las visitas de diagnóstico en cada unidad de planificación zonal.

Tabla 1. Diagrama Gantt, actividades de diagnóstico, mantenimiento de 560 árboles en la localidad de chapinero



A continuación, se presenta el diagnóstico por cada sector anteriormente mencionado donde se referencia: zona geográfica, estado fitosanitario de los árboles, alturas, identificación de especies, ausencias de árboles y actividades de mantenimiento a realizar.

2.1. Nogales UPZ 88.

Esta zona ubicada entre la Autopista Norte, a la altura de la avenida calle 100 y la Diagonal 92. En esta zona se identificaron arboles setenta y siete (77) individuos arbóreos con, alturas entre uno punto cinco (1.5) metros hasta dieciocho (18) metros de altura, incluyendo especies nativas y exóticas. En la **Figura 2.** se presentan algunas imágenes de arbolado de esta zona en específico.



Figura 2. Diagnosticó arbolado urbano zona nogales UPZ 88, febrero de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

Es de esta manera como, en general se presentan arboles de jazmín de la china (*Ligustrum Lucidum*). Aparte de esto, se observa cómo se encuentran en general, un buen estado del arbolado con una predominancia de realizar podas, con el fin de evitar daños mecánicos en los árboles por el tránsito de vehículos en las avenidas y daños a bienes privados como, se puede apreciar en el archivo **Anexo 1**. del presente documento.

2.2. Virrey UPZ 88:

Esta zona ubicada, en zonas aledañas y en el parque el virrey, entre las calles 87 a la 91 y la carrera 15 hasta la autopista norte. En esta zona se identificaron Noventa y seis (96) individuos arbóreos con, alturas entre uno punto tres (1.3) metros hasta catorce (14) metros de altura, incluyendo especies nativas y exóticas. En la **Figura 3.** Se presentan algunas imágenes de arbolado de esta zona en específico.



Figura 3. Diagnosticó arbolado urbano zona virrey UPZ 88, febrero de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

En esta zona se evidencio variedad de especies, como: cedro (*Cedrela montana*), holy liso (*Cotonoaster pannosus),* Chicalá rosado (Delostoma integrifolium), entre otros, individuos que se encuentran en buen estado, se identificó predominancia de individuos ausentes o desaparecidos de la especie Abutilón *(Abutilon megapotamicum)*, *la* cual fue sembrada en rondas hídricas y se evidencio que no hubo un buen establecimiento de ella, como se puede apreciar en el archivo **Anexo 1**. de diagnóstico del arbolado urbano.

2.3. Parques UPZ 90 Y 99:

Esta zona ubicada principalmente en la calle 45, entre carrera 7 a la avenida caracas y sus alrededores. En esta área se identificaron ciento sesenta y seis individuos arbóreos (166). Con alturas entre cero puntos ocho (0.8) y once (11) metros, con especies nativas y exóticas. En la Figura 4. Se presentan algunas imágenes de arbolado de esta zona en específico.



Figura 4. Diagnosticó arbolado urbano zona parques UPZ 90 y 99, marzo de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

Es de esta manera como, en general se presentan una variedad de árboles como lo es el carbonero rojo (*Calliandra trinervia*), sietecueros (*Tibouchina Spp.),* Eugenia (*Eugenia myrtiflora*), fucsia arbustiva (Fucsia Spp.) entre otros. A parte de esto se observa cómo, se encuentra un buen estado del arbolado, con una predominancia de ausencias o individuos desaparecidos de especies como cayeno (*Hibiscus Spp*.), sietecueros (*Tibouchina Spp.)* entre otras. En general se observa que se debe hacer podas de crecimiento en los árboles, como se puede apreciar en el archivo **Anexo 1**. de diagnóstico del arbolado urbano.

2.4. Calle 53 UPZ 90 Y 99

Esta zona Ubicada en la calle 53 a la altura de la avenida caracas hasta la carrera 5 este, en el barrio pardo rubio se encontraron, ciento y cincuenta y seis (156) individuos arbóreos, con alturas entre un (1) metrohasta quince (15) metros de altura, con especies nativas y exóticas. En la **Figura 5.** Se presentan algunas imágenesde arbolado de esta zona en específico.



Figura 5. Diagnosticó arbolado urbano zona calle 53 UPZ 90 y 99, marzo de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

En general, se presentan una variedad de árboles como lo es el Sangregado, Fucsia arbustiva, Eugenia, entre otros, aparte de esto se observa cómo, se encuentra un buen estado del arbolado con una predominancia de ausencias o individuos desaparecidos de especies como Azalea, sietecueros entre otras. En general se observa que se debe hacer podas de crecimiento en los árboles, como se puede apreciar en el archivo **Anexo 1**. de diagnóstico del arbolado urbano.

2.5. Carrera 13 UPZ 99 Y 97

Esta zona ubicada sobre la carrera 13 entre la calle 39 y hasta la calle 70 principalmente, se encontraron sesenta y cinco (65) individuos arbóreos, con alturas entre dos (2) metros hasta quince (15) metros de altura, con especies nativas y exóticas. En la **Figura 5.** Se presentan algunas imágenes de arbolado de esta zona en específico.



Figura 6. Diagnosticó arbolado urbano zona carrera 13 UPZ 99 y 97, marzo de 2024 - Alcaldía de Chapinero.

En general, se presenta una variedad de árboles como lo es el Liquidambar *(Liquidambar styraciflua*, jazmín de la china (*Ligustrum lucidum),* entre otros. A parte de esto, se observa cómo se encuentran en general un buen estado del arbolado con una predominancia de ausencias o individuos desaparecidos de la especie Liquidambar *(Liquidambar styraciflua),* entre otras. En general se observa, que se debe hacer manejo integrado de plagas y enfermedades como acción preventiva y de acción, como se puede apreciar en el archivo **Anexo 1**. de diagnóstico del arbolado urbano.

3. DIAGNOSTICO DEL ARBOLADO URBANO

Es de resaltar que, estas actividades de diagnóstico se realizan con el fin de tener una visión más clara de las necesidades de los árboles y de las intervenciones que se van a realizar, las cuales son plateo, fertilización edáfica, fertilización foliar, poda, replante, retutorado y manejo de plagas y enfermedades – MIPE, las cuales se encuentran como objetos contractuales en los términos de referencia. Estas actividades se describen a detalle en el informe de ejecución del mantenimiento de arbolado urbano.

De esta manera, a continuación, se presenta las siguientes observaciones, cifras y gráficos resultantes de las visitas de diagnóstico para el tema de podas, manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE y arboles desaparecidos o muertos, es de aclarar que en general para la mayoría de los individuos no se hace necesario una intervención de retutorado debido a que la altura mínima predominante de los individuos es de 1 metro y con buenas verticalidades **Anexo 1.**

3.1. Poda

Las podas en general consisten en la remoción de ramas en el árbol con diferentes fines según la necesidad que se encuentre, bien sea por una necesidad interna del árbol para promover su crecimiento sus buenas condiciones sanitarias o bien sea por condiciones externas es así como en la **Figura 7.** Se observa como en general se le debe realizar el procedimiento de poda a 161 árboles donde en su mayoría es por factores externos como lo es el tránsito de vehículos por arterias viales de la localidad, con el fin de evitar daños a vehículos y daños mecánicos en los árboles.

Como resultado, se identificó que los Individuos requiere poda de formación son 16, para podas de liberación de enredaderas, cables de telemáticos o sanitaria son 22, 65 los requieren intervención de tipo estructural, y 58 requieren intervención por su afectación por vehículos.




Figura 7. Cantidades y tipos de poda a realizar en el mantenimiento de arbolado urbano.

3.2. Manejo Integrado de Plagas y enfermedades

El manejo integrado de plagas en general, consiste en todas aquellas técnicas que se realizan en los árboles para la prevención, control y mitigación de plagas y enfermedades que se pueden dar en las plantas producto de insectos y/o hongos; es así como en la **Figura 8.** Se observa como en general solo se observan unas malas o regulares condiciones sanitarias en pocos de los individuos (33 árboles). Aun así, los tratamientos a aplicar se realizarán en el total de los individuos con el fin de realizar acciones preventivas en los demás individuos.




Figura 8. Cantidades y condiciones fitosanitarias negativas en los individuos a realizar en el mantenimiento del arbolado urbano.

3.3. Desaparecidos

Al realizar la visita de diagnóstico se evidencio la ausencia o desaparición de individuos debido a factores como intrínsecos de la planta como tal y su emplazamiento, así como también a factores extrínsecos como daños mecánicos ocasionados por transeúntes, mascotas, vehículos entre otros, es así como en la **Figura 9.** Se observa como de los 118 árboles desaparecidos, las especies a las que pertenecían son Azalea (*Rhododendron sp.),* Abutilón (*Abutilon megapotamicum*), Liquidamabar (*Liquidambar styraciflua*), Sietecueros (*Tibouchina sp*).




Figura 9. Cantidades de especies desaparecidas evidenciadas en el diagnóstico del arbolado urbano.

3.4. Resumen Diagnostico del Arbolado Urbano

En resumen, como producto de la labor diagnostica adelantada, se identificó que del total de individuos objeto de intervención silvicultural de la Línea 2, desaparecieron el 21.1% (118 árboles), con 442 árboles persistentes objeto de intervención. Del inventario inicial, el 48,2% no requiere intervención silvicultural de forma prioritaria (270 árboles), el 28.8% requieren podas prioritarias (161 árboles), especialmente de formación estructural por efecto de tránsito vehicular.

Del rango del alturas se identificó que, del total del inventario proporcionado por el FDLCH, el 29.1% de los individuos hallados en campo, cuentan con una altura total entre 5.0m a 10.0 m, el 20.9% de los árboles son menores a 2.5 m, el 22.5% están en el rango entre 2.5m a 5.0 m y el 6.4% son de más de 10.0 m de altura.

Resumen diagnóstico Línea 2.				
Tamaño de los individuos Existentes				
	Menor a 2.5 metros	Entre 2.5 m a 5 m	Entre 5 m a 10 m	Mayores a 10 m
# de arboles	117	126	163	36
Estado fitosanitario				
	Bueno	Regular	Malo	
# de arboles	409	25	8	
Arboles Poda				
	Poda de crecimiento	Poda estructural	Poda sanitaria	Poda por tránsito de vehículos.
# de arboles	30	65	8	58
Arboles desaparecidos				
# de arboles	118			
TOTAL INICIAL	**560**			

Tabla 1. Resumen Diagnostico del arbolado urbano objeto a mantenimiento.

Además de esto, como se observa según la **Figura 10.** Producto de la evaluación de las zonasdonde se identificó la mayor pérdida de individuos arbóreos, en el parque el virrey con un 17.8% del total de desaparecidos, 15.3% en el parque de los hippies, el 12.0% en universidad Manuela Beltrán con el 14.4%, de la Salle con el 12.7% y el 13.6% en las cercanías de la clínica Marly; son las zonas con mayor cantidad de árboles desaparecidos.



Figura 10. Zonas donde se evidencio individuos desaparecidos, en el diagnóstico del arbolado urbano.

Del estado mecánico, se identificó que el 71.1% del total del inventario proporcionado por el FDLCH, se encuentran en buen estado, un 0.7% en estado regular y 1.1% en mal estado; con un individuo muerto en pie. Con relación al estado fitosanitario, se identificó que el 73.0% del total del inventario proporcionado por el FDLCH, se encuentra en buen estado, 4.5% en regular estado y el 1.4% en un mal estado.

Con el fin de identificar los cambios en la información registrada en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano - SIGAU del Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBB, se identificaron diferencias en la información registrada de la especie y la hallada en campo, A continuación, se relacionan los 51 hallazgos:

Nombre común SIGAU	Nombre Científico	CODIGO SIGAU	Observaciones
chicala	*Tecoma stans*	2010101000301	Spp encontrada en campo es prunus serotina
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010105000078	Spp encontrada en campo caucho americano
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010201000198	Spp encontrada en campo yarumo
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010201000200	Spp encontrada en campo caucho sabanero
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010201000202	Spp encontrada en campo yarumo
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010201000203	nada, Spp encontrada en campo fucsia boliva
palma fenix	*Phoenix canariensis*	2010201000211	Spp encontrada en campo hibiscus rosasinensis
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010202000153	Spp encontrada en campo liquidamabar cambio
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010202000154	Spp encontrada en campo liquidamabar
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010202000166	Spp encontrada en campo roble nada
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010202000167	Spp encontrada en campo caucho Sabanero
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010202000171	Spp encontrada en campo yarumo
gaque	*Clusia multiflora*	2010202000175	nada, Spp encontrada en campo inclinado
Chicala rosado	*Delostoma integrifolium*	2010202000183	nada, Spp encontrada en campo alcaparro
cayeno	*Hibiscus rosasinensis*	2010202000184	Spp encontrada en campo yarumo
ayer hoy y maÃ±ana	*Brunfelsia pauciflora*	2010202000185	Spp encontrada en campo holy liso
yarumo	*Cecropia angustifolia*	2010203000088	Spp encontrada en campo brunfelsia

Nombre común SIGAU	Nombre Científico	CODIGO SIGAU	Observaciones
Yarumo	*Cecropia angustifolia*	2010203000090	Spp encontrada en campo yarumo
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	2010203000093	Spp encontrada en campo brunfelsia
Pino romeron	*Rethrophyllum rospigliosii*	2010203000094	nada, Spp encontrada en campo a aliso
raque	*Vallea stipularis*	2010203000132	nada, Spp encontrada en campo a fucsia boliva
raphiolepys	*Rhaphiolepis umbellata*	2010203000136	nada, Spp encontrada en campo hibiscus rosasinensis
cariseco	*Billia rosea*	2010203000139	nada Spp encontrada en campo liquidamabar
cariseco	*Billia rosea*	2010203000141	nada, Spp encontrada en campo liquidamabar
cariseco	*Billia rosea*	2010203000142	Spp encontrada en campo roble, nada
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010204000202	Spp encontrada en campo chicala
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010204000210	Spp encontrada en campo caucho ssbanero
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010204000211	nada fumigar hormigas, Spp encontrada en campo caucho sabanero
Chicala rosado	*Delostoma integrifolium*	2010204000212	Spp encontrada en campo chicala
Chicala rosado	*Delostoma integrifolium*	2010204000214	Spp encontrada en campo alcaparro
milflores	*Achillea millefolium*	2010204000222	Spp encontrada en campo es
Eugenia	*Eugenia myrtifolia*	2010204000223	nada, Spp encontrada en campo holy liso
chicala	*Tecoma stans*	2010204000224	Spp encontrada en campo brunfelsia
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	2010204000225	Spp encontrada en campo yarumo
chicala	*Tecoma stans*	2010204000226	Spp encontrada en campo es brunfelsia
milflores	*Achillea millefolium*	2010204000227	Spp encontrada en campo es aliso
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	2010304000311	Spp encontrada en campo es myrcia popayanensis
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	2010801000241	nada, Spp encontrada en campo es
cipres	*Cupressus lusitanica*	2010901000329	nada, Spp encontrada en campo es holy liso
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	2010901000354	Spp encontrada en campo es liquidambar
ayer hoy y maÃ±ana	*Brunfelsia pauciflora*	2010901000374	Spp encontrada en campo es caballero de la noche
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	2020102000559	Spp encontrada en campo es brunfelsia
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	2020103000481	Spp encontrada en campo es yarumo
yarumo	*Cecropia angustifolia*	2020104000392	Spp encontrada en campo es brunfelsia
eugenia	Eugenia myrtifolia	3010401029108	Spp encontrada en campo a roble
eugenia	Eugenia myrtifolia	3010401029109	Spp encontrada en campo caucho americano
eugenia	Eugenia myrtifolia	3010401029110	nada, Spp encontrada en campo aliso
Jazmin de la china	Ligustrum lucidum	3010501006471	Spp encontrada en campo myrsine guianensis
Jazmin de la china	Ligustrum lucidum	3010501006472	Spp encontrada en campo myrsine guianensis
Jazmin de la china	Ligustrum lucidum	3010501006712	Spp encontrada en campo myrsine guianensis
Jazmin de la china	Ligustrum lucidum	3010501006713	Spp encontrada en campo esmyrsine guianensis

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Anexo técnico contrato suscrito FDLCH-CPS-260-2023 con la Alcaldía Local de Chapinero cuyo objeto es "*Prestar los servicios para el desarrollo de actividades de promoción, fortalecimiento y manejo de coberturas vegetales, encaminadas a la restauración ecológica y la intervención física y social en arborización de la Localidad de Chapinero*".

Anexo 1. Matriz diagnóstica de 560 árboles pertenecientes al arbolado urbano de la Localidad de Chapinero.

Mantenimiento Arbolado urbano (560 Arboles), Localidad de Chapinero. Alcaldía Local de Chapinero - Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis - Cedro Andino S.A.S

Nombre común	Nombre Científico	PAB (cm)	DAB (cm)	HC (m)	HT (m)	PAP (cm)	DAP (cm)	Progresión de crecimiento	Progresión Y de	Estado mecánico	Estado sanitario	Tipo de intervención	zona	CODIGO SIGAU	Emplazamiento	Observaciones
lechero	*Sapium stylare*	33	10,50	1,5	2	25	7,958	2,5	1,5	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301010000065	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	97	27,69	1	8,5	67	21,33	6,5	4,2	bueno	bueno	poda	Carrera 13	20301010000067	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	143	45,52	11,4	0	112	42,02	4,5	8,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20301010000068	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	114	36,29	15,4	7,4	93	29,6	5,2	7,1	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20301010000069	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	120	38,20	16,5	8	93	29,6	7,2	5,2	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20301010000070	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	72	22,92	1,4	9	54	17,19	4,5	2,5	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301010000072	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	145	46,16	1,6	7	84	26,74	4,5	3,6	bueno	bueno	poda estructural	Carrera 13	20301010000125	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	98	31,19	0,5	6	73	23,24	6,5	4,5	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301010000126	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	98	31,19	1,4	7	84	26,74	6,4	6,2	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301010000127	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	79	25,15	0,5	7	93	31,01	5,4	4,1	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20301010000128	Calle	
chicala	*Tecoma stans*	27	8,59	13,4	2,6	14	4,456	1,5	1,5	bueno	bueno	poda sanitaria	Calle 45	20301010000250	Parque	
palma de cera	*Ceroxylon quindiuense*	139	44,25	0,5	6	122	38,83	1,5	2	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301010000253	Parque	
palma cera	*Ceroxylon commicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Calle 45	20301010000293	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	113	35,97	0,5	6,2	40	12,73	4,2	4,1	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301010000294	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	160	50,93	0,3	7	106	33,83	4,6	5,2	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301010000295	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	129	41,06	0,5	7,5	59	18,79	5,3	4,1	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20301010000296	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	104	33,10	60	6	94	29,92	4,5	2,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20301010000297	Calle	
lechero	*Sapium stylare*	42	13,37	2,5	5,3	26	8,276	1,5	2,1	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301010000298	Calle	
cagano	*Hibiscus roseshinensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Calle 45	20301010000299	Parque	
cagano	*Hibiscus roseshinensis*	27	8,59	0,8	2,5	24	7,639	1,6	2,2	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301010000300	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	12	3,82	1	1	6	1,91	1,5	1,5	bueno	bueno	poda estructural	Calle 45	20301010000301	Parque	cambio a prunus serotina
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	36	11,46	0,5	2,4	33	9,549	2,1	2,5	bueno	bueno	poda estructural	Calle 45	20301020000125	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	110	35,01	2	7	79	25,15	5,2	4,3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Calle 45	20301020000127	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	114	36,29	0,5	7,8	4,3	1,369	4,3	3,5	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301020000128	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	91	28,97	2,4	7,4	58	18,46	3,5	4,2	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000129	Calle	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	76	24,19	11,7	6,4	64	20,37	7,4	6,4	bueno	bueno	poda	Calle 45	20301020000130	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	94	29,92	9,6	6	73	23,24	5	5,4	bueno	bueno	poda transito vehicular	Calle 45	20301020000131	Calle	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	80	25,46	2,1	8	58	18,46	6,4	5,5	bueno	bueno	poda	Calle 45	20301020000132	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	84	26,74	2	6	48	15,28	3,7	2,5	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000133	Parque	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	94	29,92	6	3	63	20,05	4,2	3,4	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000134	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	49	15,60	1,5	4,1	32	10,19	2,5	2,6	bueno	bueno	poda estructural	Calle 45	20301020000135	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	109	34,38	1,6	6,8	85	27,06	6,1	5,6	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000136	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	107	34,06	2	7	63	20,05	4,3	5,1	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000137	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	83	26,60	13,4	7	81	25,78	3,4	5,2	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000138	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	82	26,10	2	6	58	18,46	3,6	2,5	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000139	Parque	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	100	31,83	2,5	8,4	75	23,87	4,7	3,4	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000140	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	109	34,38	14,4	6,7	64	20,37	4,6	3,6	bueno	bueno	poda estructural	Calle 45	20301020000141	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	43	13,69	14,3	5,3	40	12,73	4,3	3,5	bueno	bueno	poda estructural	Calle 45	20301020000142	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	89	28,51	3,4	8,4	77	24,51	6,5	7	bueno	bueno	poda transito vehicular	Calle 45	20301020000144	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	91	28,97	2,1	6,2	57	18,15	5,2	4,3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Calle 45	20301020000145	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	83	26,42	2,5	6,4	55	17,51	6,3	4,5	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000146	Parque	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	150	47,75	2	5,2	45	14,32	2,8	2,4	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000147	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	114	36,29	16,5	6,8	76	24,83	6,5	7,4	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000149	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	97	30,88	4	7	64	20,37	4,2	5,5	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000151	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	36	11,46	2	7,2	55	17,51	4,2	3,5	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301020000154	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Carrera 13	20301020000156	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Carrera 13	20301020000157	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	37	11,79	2	7	28	8,913	3,5	2	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301020000158	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	43	13,05	14,3	6	36	11,46	6	3,5	bueno	bueno	poda estructural	Carrera 13	20301020000159	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	46	14,64	0,5	7	47	14,96	2,3	5,5	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301020000160	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	37	11,79	0,4	5	22	7,003	2,5	3,4	bueno	bueno	poda	Carrera 13	20301020000161	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	37	11,78	2	7	28	8,913	3,5	2	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301020000162	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Carrera 13	20301020000163	Calle	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	57	18,23	15,5	3,2	37	11,78	4,1	2,8	bueno	bueno	poda transito vehicular	Calle 45	20301020000165	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Carrera 13	20301020000166	Calle	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	71	22,60	2	5	48	15,28	5,3	4,6	bueno	bueno	nada	Calle 45	20301020000175	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	55	17,51	0	5,2	45	14,32	4,2	2,7	bueno	bueno	poda estructural	Carrera 13	20301020000215	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	78	24,83	0,5	4	70	22,28	2,5	3,2	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301020000219	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	46	14,64	0,3	6	42	13,37	5,2	3,4	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301040000185	Parque	
cerezo	*Prunus cerasus*	58	18,46	5	3	49	15,6	4,5	4,2	bueno	bueno	nada	Marly	20301040000203	Calle	
chicala	*Tecoma stans*	60	19,10	1,5	7	50	15,92	4,3	4,5	bueno	bueno	nada	Marly	20301040000204	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	69	28,33	3	7	74	23,55	5,1	4,5	bueno	bueno	poda cables electricos	Marly	20301040000207	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	142	45,20	5	10	122	38,85	5,6	4,2	bueno	bueno	nada	Marly	20301040000208	Calle	
pino romeron	*Retrocopyllum rospigliosii*	90	28,97	3	11	71	22,6	5,1	3,5	bueno	bueno	nada	Marly	20301040000209	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	32	10,19	13,5	5	26	8,276	1,6	2,1	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301050000077	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	72	22,92	0,4	7	49	15,6	2,1	3,2	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20301050000078	Calle	nada cambio de especie caucho americano
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	35	11,14	15,4	6	32	10,19	2,5	2,9	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20302010000198	Calle	cambio de especie yarumo
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	58	18,78	15,4	5	39	12,41	4,1	3,5	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20302010000200	Calle	nada cambio de especies caucho sabanero
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	15	4,77	12,5	1,4	12	3,82	0,5	0,5	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20302020000202	Calle	cambio de especie yarumo
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	42	13,37	5	1,7	28	8,913	2,1	1,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20302020000203	Calle	nada cambio a fucsia boliva
palma fenix	*Phoenix canariensis*	27	8,59	1,6	2	33	10,19	0,6	0,6	bueno	bueno	nada	Marly	20302040000207	Calle	nada cambio de especie hibiscus rosadine
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	54	17,19	10	7,3	33	10,5	4,2	3,4	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20302020000153	Calle	nada liquidamabar cambio
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	61	19,42	11,1	4	22	7,003	2,1	1,8	regular	bueno	poda estructural	Carrera 13	20302020000154	Calle	nada cambio a liquidamabar
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	52	16,56	2	7	43	13,69	3,5	3,1	bueno	bueno	nada	Carrera 13	20302020000166	Calle	cambio a noble nada
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	47	14,96	7	17,6	32	10,19	2,5	2,1	bueno	bueno	poda transito vehicular	Carrera 13	20302020000167	Calle	nada cambio a caucho sabanero
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	17	0,54	1,6	14,6	16	0,509	8	7	bueno	bueno	nada	Las flores	20302020000170	Calle	cambio de especie yarumo
gaque	*Clusia multiflora*	60	19,42	17,2	4	44	14,01	3,5	2,5	bueno	bueno	fumigar	Parque Hippie	20302020000172	Calle	
gaque	*Clusia multiflora*	48	15,29	1,5	4	32	10,19	3,2	2,5	bueno	bueno	nada	Parque Hippie	20302020000175	Calle	nada, inclinado
Chicala rosado	*Delostoma integrifolium*	23	7,32	0,5	3,4	22	7,003	3,8	1,8	bueno	bueno	nada	Parque Hippie	20302020000183	Calle	nada, alcaparro
cagano	*Hibiscus roseshinensis*	26	8,28	1,1	4,1	21	6,685	2,6	2,1	bueno	bueno	nada	Parque Hippie	20302020000184	Calle	cambio de especie yarumo
agri hoja mañana	*Brunfelsia pauciflora*	37	11,79	0,4	2	31	9,868	2,5	2,1	bueno	bueno	nada	Parque Hippie	20302020000185	Calle	nada cambio de nombre a holguiso
yarumo	*Cecropia angustifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippie	20302030000000	Parque	cambio a brunfelsia
Yarumo	*Cecropia angustifolia*	65	20,69	2	3,2	22	7,003	1,2	1,5	bueno	bueno	nada	Parque Hippie	20302030000090	Parque	cambio de especie yarumo
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	100	31,83	1,9	15	80	16,87	4	6	bueno	bueno	nada	Parque Hippie	20302030000091	Parque	cambio especie brunfelsia

Mantenimiento Arbolado urbano (560 Arboles), Localidad de Chapinero. Alcaldia Local de Chapinero - Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis - Cedro Andino S.A.S

Nombre común	Nombre Científico	PAB (cm)	DAB (cm)	HC (m)	HT (m)	PAP (cm)	DAP (cm)	Proyección de copa (r	Proyección de	Estado mecanico	Estado sanitario	Tipo de intervención	zona	CODIGO SIGAU	Emplazamiento	Observaciones
Pino romeron	*Retrogotpilum rospgalcus*	78	23,87	2,5	6,5	76	22,28	4,3	3,5	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000094	Parque	nada cambio de especie a also
Pino romeron	*Retrogotpilum rospgalcus*	89	28,33	3	7	74	23,55	5,1	4,5	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000095	Parque	
Pino romeron	*Retrogotpilum rospgalcus*	141	45,29	5	10	122	39,15	5,6	4,2	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000096	Parque	
Pino romeron	*Retrogotpilum rospgalcus*	91	28,97	3	11	71	22,8	5,1	3,5	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000097	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	50	15,92	0,8	5	32	3,82	2,5	2,2	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000098	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	20	6,37	1,5	3,8	10	4,139	2,5	2,4	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000099	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	18	5,73	1,4	3,5	12	0,382	2,8	2,1	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000100	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000101	Parque	
Sangregado	*Croton bogotensis*	39	12,41	2,8	7	28	9,231	4	3	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000102	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	135	42,97	2	8	107	34,06	6,5	6,2	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000103	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	40	12,73	1,2	2,4	28	8,913	2	1,5	bueno	regular	Fumigar	Parque Hippi	20102030000104	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	60	19,10	1,8	4	44	14,01	2,1	1,5	bueno	malo	nada	Parque Hippi	20102030000105	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	40	12,73	1,2	2,4	28	8,913	2	1,5	bueno	regular	Fumigar	Parque Hippi	20102030000082	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	60	19,10	1,8	4	44	14,01	2,1	1,5	bueno	malo	nada	Parque Hippi	20102030000083	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	135	42,97	2	8	107	34,06	6,5	6,2	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000084	Parque	
cedro andino	*Cedrela montana*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000085	Parque	
cedro andino	*Cedrela montana*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000086	Parque	
raque	*Vallea stipularis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000087	Parque	
raque	*Vallea stipularis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000088	Parque	
raque	*Vallea stipularis*	17	4,14	1,5	1,6	8	2,546	1	1,2	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000132	Parque	nada cambio a fucsia boliva
raque	*Vallea stipularis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000133	Parque	
raphiolepis	*Rhaphiolepis umbellata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000134	Parque	
raphiolepis	*Rhaphiolepis umbellata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000135	Parque	
raphiolepis	*Rhaphiolepis umbellata*	13	4,14	0,1	0,6	8	2,546	0,4	0,2	malo	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000136	Parque	nada cambio de especie hibiscus rosasine
raphiolepis	*Rhaphiolepis umbellata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000137	Parque	
raphiolepis	*Rhaphiolepis umbellata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000138	Parque	
carisneo	*Billia rosea*	21	6,68	14,5	3	15	4,775	1,1	1,2	bueno	regular	nada	Parque Hippi	20102030000139	Parque	nada liquidamabar cambio
carisneo	*Billia rosea*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000140	Parque	
carisneo	*Billia rosea*	23	7,32	1,1	3	15	4,775	1,5	1,1	bueno	regular	nada	Parque Hippi	20102030000141	Parque	nada cambio a liquidamabar
carisneo	*Billia rosea*	17	5,41	1,5	2,6	12	3,82	1,3	1,5	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102030000142	Parque	cambio a noble nada
carisneo	*Billia rosea*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000143	Parque	
arrayan blanco	*Myrcianthes pungaparensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000144	Parque	
arrayan	*Myrcianthes leucoxyla*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000145	Parque	
arrayan	*Myrcianthes leucoxyla*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000146	Parque	
arrayan	*Myrcianthes leucoxyla*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000147	Parque	
arrayan	*Myrcianthes leucoxyla*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque Hippi	20102030000148	Parque	
cageno	*Hibiscus rosasinensis*	15	4,77	1	3	14	4,456	2,1	1,5	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102020000083	Calle	
cageno	*Hibiscus rosasinensis*	16	5,09	0,8	3,5	13	4,139	1,5	1,8	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102020000084	Calle	
Chicala rosado	*Delonixma integrifolium*	12	3,82	0,1	2	8	2,546	1,5	1,2	bueno	regular	nada	Parque Hippi	20102040000085	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	27	8,59	3,7	3	22	7,003	1,5	2	bueno	bueno	nada	Las flores	20102040000087	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	41	13,05	4,7	5	31	9,868	2,4	3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20102040000088	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	39	12,41	2,8	7	29	9,231	4	3	bueno	bueno	nada	Las flores	20102040000089	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	41	13,05	1,6	7,2	1,5	0,477	3	2,1	bueno	bueno	nada	Las flores	20102040000200	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	52	16,55	10,3	7,2	41	13,05	3,1	2,8	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20102040000201	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	37	11,78	0,1	4	17	5,411	2,1	1,8	bueno	bueno	poda de formacion	Las flores	20102040000202	Calle	cambio a chicala
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Las flores	20102040000203	Parque	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	136	43,29	1,6	12	123	40,74	6	5,2	bueno	bueno	nada	Las flores	20102040000210	Calle	nada cambio a caucho sitiano
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	71	22,60	2,2	9,5	61	19,74	5	6	bueno	regular	nada	Las flores	20102040000211	Calle	nada fumigar hormigas cambio a caucho
Chicala rosado	*Delonixma integrifolium*	22	7,00	1,5	3,2	12	3,82	1,5	2	bueno	bueno	poda de formacion, fumigar	Parque Hippi	20102040000212	Parque	cambio chicala
Chicala rosado	*Delonixma integrifolium*	30	9,55	2	5	28	6,366	3	2,5	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102040000213	Parque	nada, inclinado
Chicala rosado	*Delonixma integrifolium*	28	8,91	1,8	3,8	15	4,775	2	2,2	bueno	bueno	poda de formacion	Parque Hippi	20102040000214	Parque	alcaparro
millones	*Achillea millefolium*	21	6,68	0,1	1,8	16	3,183	2,1	1,8	bueno	bueno	poda de formacion	Parque Hippi	20102040000222	Calle	cambio de nombre
Eugenia	*Eugenia myrtifolia*	25	8,29	1,5	4,2	15	4,775	2,5	2,3	bueno	bueno	poda	Parque Hippi	20102040000223	Calle	nada cambio de nombre a holguiso
chicala	*Tecoma stans*	57	18,14	5	2	41	13,05	4,1	3,4	bueno	bueno	nada	Parque Hippi	20102040000224	Calle	cambio a bruniesia
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	30	9,55	0,4	4	22	7,003	3,1	2,1	regular	bueno	nada	Parque Hippi	20102040000225	Calle	cambio de especie jarumo
chicala	*Tecoma stans*	50	15,92	1,9	3,2	41	13,05	2,8	4,1	bueno	bueno	poda	Parque Hippi	20102040000226	Calle	cambio especie brunfelsia
millones	*Achillea millefolium*	15	4,77	0,3	2,1	10	3,183	1,5	1,5	bueno	bueno	poda de formacion	Parque Hippi	20102040000227	Calle	cambio de especie a also
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	46	14,64	1,6	5	27	8,594	3	2,3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20102050000275	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	84	26,74	1,6	7	59	18,23	6	6	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20102050000276	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	59	18,78	2,1	8	41	13,05	4	3,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20102050000305	Parque	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	31	9,87	0,5	1,5	10	3,183	1	0,4	bueno	bueno	poda de formacion	Las flores	20102050000307	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	54	17,19	1,4	8	43	13,69	3	2	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20102050000314	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	72	22,92	3	7	53	16,87	4	3	bueno	bueno	nada	Las flores	20102050000315	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Las flores	20102050000316	Parque	
caucho elastico	*Ficus elastica*	41	13,05	4,5	5,1	31	9,868	4	3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20102050000317	Calle	
jarumo	*Cenchrus setosifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Las flores	20102050000318	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	41	13,05	3	6	26	8,276	2	1,5	bueno	bueno	nada	Las flores	20102050000319	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	75	23,87	1,5	9	66	21,01	4	5,2	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20102050000320	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	48	15,28	1,5	7	35	11,14	2,1	2,3	bueno	bueno	nada	Las flores	20102050000322	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	43	13,69	1,6	4,1	29	9,231	3	2	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20103010000298	Calle	
acacia morada	*Acacia baileyana*	46	14,64	2,4	5,3	32	10,19	2,1	1,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Las flores	20103010000356	Parque	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	46	14,64	2,1	8	36	11,46	2,5	3,1	bueno	regular	nada	Las flores	20103040000309	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	10	3,18	1,4	1,8	6	1,91	1,1	0,8	bueno	bueno	poda de formacion	Las flores	20103040000310	Calle	cambio de planes especie magnia papaguai
urapan	*Fraxinus chinensis*	24	7,64	2	1,2	0	2,546	1	1,2	bueno	regular	poda	Las flores	20103040000313	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	100	31,83	1,8	11	53	16,87	4	6	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000317	Parque	
holguiso	*Colonneaster pannosus*	70	22,28	1,3	8	56	17,83	4	6	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000318	Parque	
chicala rosado	*Delonixma integrifolium*	60	25,46	0,8	8	30	9,549	5	5	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000319	Parque	
chicala rosado	*Delonixma integrifolium*	30	9,55	2	5	20	6,366	3	2,5	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000320	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	15	4,77	0,1	1,4	9	2,546	4	2	bueno	bueno	poda estructural	Virrey	20107050000321	Poceda de quebrada	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	30	9,55	0,5	5	16	5,093	3	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000322	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000325	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	25	7,96	0,2	1,8	12	3,82	1,5	2	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000326	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000329	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	30	9,55	1,3	4	15	4,775	2	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000330	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	28	8,91	1	0,2	12	3,82	2	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000331	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	8	2,55	1,6	0,2	6	1,91	2	1,5	bueno	bueno	poda de formacion	Virrey	20107050000332	Parque	
holguiso	*Colonneaster pannosus*	60	25,46	1,6	7	63	21,96	5	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000333	Parque	
holguiso	*Colonneaster pannosus*	80	25,46	80	8	70	22,28	5	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000334	Parque	

Mantenimiento Arbolado urbano (560 Arboles), Localidad de Chapinero. Alcaldia Local de Chapinero - Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis - Cedro Andino S.A.S

Nombre común	Nombre Científico	PAB (cm)	DAB (cm)	HC (m)	HT (m)	PAP (cm)	DAP (cm)	Proyección de copa (m)	Proyección de	Estado mecanico	Estado sanitario	Tipo de intervención	zona	CODIGO SIGAU	Emplazamiento	Observaciones
holly liso	*Colonneasteri parinocosa*	79	22,28	0,3	6	48	12,73	4	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000335	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	95	14,32	0,3	5	28	6,366	6	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000336	Ronda de quebrada	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	68	21,65	3	15	58	18,46	4	4,2	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000337	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	79	22,28	8	10	52	16,55	4	5	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000338	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	45	14,32	1,2	5	48	12,73	4	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000339	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	55	17,51	2,5	12	58	15,92	8	7	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000340	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	69	19,10	6,4	7	34	10,82	6	7	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000341	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	35	11,14	1	8	25	7,958	3	3,5	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000365	Parque	
duramillo	*Abutia parvifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000364	Parque	
cajeto	*Citharexylum subflavescens*	40	12,73	1	4	28	6,366	3	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000365	Parque	
cajeto	*Citharexylum subflavescens*	35	11,14	1,5	4	24	7,639	3	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000366	Parque	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000367	Parque	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000368	Parque	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	22	7,00	1,5	2	15	4,775	1,2	2	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000369	Parque	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	45	14,32	1,2	6	22	7,003	3	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000370	Parque	
cerezo	*Prunus serotina*	40	12,73	2,5	6	28	6,366	4	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000371	Parque	
Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*	15	4,77	0,8	1,7	15	3,183	1,1	1,2	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000372	Parque	
cerezo	*Prunus serotina*	35	11,14	1,2	5	22	7,003	3	2	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000373	Parque	
sauco	*Sambucus nigra*	35	11,14	0,7	4	15	4,775	4	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000374	Parque	
cerezo	*Prunus serotina*	40	12,73	2	7	25	7,958	2	1,8	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000375	Parque	
sauco	*Sambucus nigra*	30	9,55	0,5	4,3	22	7,321	6	6	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000376	Parque	
duramillo	*Abutia parvifolia*	38	12,10	0,8	4	20	6,366	3	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000377	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	20	6,37	1	6	18	5,73	0	0	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000378	Parque	
duramillo	*Abutia parvifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000380	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000226	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000227	Parque	
sauce llorón	*Salix humboldtiana*	130	41,39	3	15	96	30,56	8	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000228	Parque	nada, inclinado
sauce llorón	*Salix humboldtiana*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000229	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	40	12,73	1,5	9	29	8,913	4	5	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000230	Parque	nada, inclinado
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000231	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000232	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000233	Parque	
callistemo	*Callistemon viminalis*	68	21,65	1,2	10	31	9,868	2	1,8	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000234	Parque	
callistemo	*Callistemon viminalis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000235	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	29	9,23	0,7	4	22	7,003	3	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000236	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	56	17,83	3	8	50	15,92	4	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000238	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000239	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	60	19,10	0,4	5	20	6,366	2	1,8	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000241	Parque	nada, cambio de nombre
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000244	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000245	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	60	19,10	2	10	48	15,28	5	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000247	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	68	21,65	2,5	8	48	15,28	4	5	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000248	Parque	
cedro nogal	*Juglans neotropica*	50	15,92	2	5	36	11,46	3	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000249	Parque	
sauco	*Sambucus nigra*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000271	Parque	
garrocho	*Viburnum obovatum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000272	Parque	
duramillo	*Abutia parvifolia*	30	9,55	70	7	18	5,73	2	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20107050000273	Parque	
duramillo	*Abutia parvifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000274	Parque	
arrayan	*Myrcia popayanensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000275	Parque	
arrayan	*Myrcianthes leucoxyla*	20	6,37	1	3	16	5,093	2	2	bueno		nada	Virrey	20107050000276	Parque	
cerezo	*Prunus serotina*	63	20,05	1,5	10	50	15,92	4	3	bueno	regular	nada	Virrey	20107050000277	Parque	
cajeto	*Citharexylum subflavescens*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Virrey	20107050000278	Parque	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	68	21,65	1,2	8	28	8,913	4	3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Virrey	20108020000329	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	78	22,28	1,2	9	55	17,51	4	6	bueno	bueno	poda transito vehicular	Virrey	20108020000330	Calle	
duramillo	*Abutia parvifolia*	25	7,96	2	4	17	5,411	1,5	1,5	bueno	bueno	nada	Virrey	20108020000345	Parque	
cucharo	*Myrsine dependens*	20	6,37	1,2	4,5	15	4,775	2	1	bueno	bueno	nada	Virrey	20108020000346	Parque	
cajeto	*Citharexylum subflavescens*	25	7,96	1,5	5	15	4,775	2	3	bueno	malo	nada	Virrey	20108020000347	Parque	
cajeto	*Citharexylum subflavescens*	40	12,73	1,5	8	25	9,231	3	2	bueno	bueno	poda transito vehicular	Virrey	20108020000348	Calle	
cajeto	*Citharexylum subflavescens*	15	4,77	1,5	6	8	2,546	1,5	2	bueno	bueno	nada	Virrey	20108020000349	Calle	
chicala rosada	*Delostoma integrifolium*	15	4,77	0,6	4,2	13	4,138	1,8	1,3	bueno	regular	nada	Virrey	20108020000350	Calle	
chicala rosada	*Delostoma integrifolium*	15	4,77	1,2	5	10	3,183	2,5	1,8	bueno	regular	poda transito vehicular	Virrey	20108020000351	Calle	
laurel huesito	*Pittosporum crassifolium*	32	10,19	0,3	5	18	5,73	4	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20108030000355	Parque	
laurel huesito	*Pittosporum crassifolium*	33	10,50	0,8	5,5	22	7,003	4,2	2,5	bueno	bueno	nada	Virrey	20108030000356	Parque	
laurel huesito	*Pittosporum crassifolium*	43	13,69	0,5	5,3	18	5,73	4	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20108030000357	Parque	
laurel huesito	*Pittosporum crassifolium*	35	11,14	0,8	4,8	23	7,321	5	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20108030000358	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	28	8,37	0,7	1,8	11	3,501	1,5	1,5	bueno	bueno	nada	Virrey	20108030000394	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	21	6,68	0,8	1,6	10	3,183	1,1	1,2	bueno	bueno	nada	Virrey	20108030000395	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	23	7,32	0,5	8	25	7,958	2,3	2,8	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000324	Parque	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	57	18,14	1,4	3,5	43	13,69	4	5	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000325	Parque	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	92	29,28	11	12,5	72	22,92	5	4,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Virrey	20108040000329	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	78	24,83	1,2	10	52	16,55	6	4	bueno	bueno	poda transito vehicular	Virrey	20108040000332	Parque	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	50	15,92	7	1,8	48	12,73	4	3	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000334	Parque	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	50	15,92	2	9	43	13,69	4	5	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000337	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	45	14,32	0,6	5	38	9,868	4	5	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000340	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	100	31,83	70	4,8	78	24,83	2,3	2,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Virrey	20108040000346	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	79	22,28	1	4,5	34	10,82	1,2	1,2	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000347	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	50	15,92	0,8	5	12	3,82	3,5	3,3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Virrey	20108040000348	Calle	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	50	15,92	1,1	4,2	44	12,73	2	2	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000349	Calle	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	70	22,28	40	4,8	22	7,003	2	1,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Virrey	20108040000350	Calle	
Roble	*Quercus Humboldtii*	50	15,92	3	10	41	14,32	4	4	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000351	Parque	
carbonero	*Bellia rosea*	38	12,10	7,5	12	21	6,685	1	0,8	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000405	Parque	
callistemo	*Callistemon viminalis*	37	11,78	1,1	7,5	18	5,73	1,8	1,5	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000406	Parque	
callistemo	*Callistemon viminalis*	30	9,55	2	6	18	5,73	2	1,5	bueno	bueno	nada	Virrey	20108040000407	Parque	
ciprés	*Cupressus lusitanica*	43	13,69	1,8	6	35	11,14	3,5	3,2	bueno	bueno	nada	Nogales	20109060000329	Parque	nada cambio de nombre a holly liso
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	85	27,06	1,3	7,3	35	11,14	4,2	3,7	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20109060000330	Calle	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	84	26,37	1,2	8,4	35	11,14	4,2	3,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20109060000331	Calle	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	70	22,28	1,1	9	35	11,14	3,4	3	bueno	bueno	nada	Nogales	20109060000332	Calle	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	60	19,10	1,1	8	34	10,82	3,5	3,3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20109060000333	Calle	
Roble	*Quercus Humboldtii*	21	6,68	1,6	3	12	3,82	1,5	1,8	bueno	bueno	nada	Nogales	20109060000334	Calle	

Mantenimiento Arbolado urbano (560 Arboles), Localidad de Chapinero. Alcaldia Local de Chapinero - Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis - Cedro Andino S.A.S

Nombre común	Nombre Científico	PAB (cm)	DAB (cm)	HC (m)	HT (m)	PAP (cm)	DAP (cm)	Proyección de copa (...	Proyección de ...	Estado mecanico	Estado sanitario	Tipo de intervención	zona	CODIGO SIGAU	Emplazamiento	Observaciones
Roble	*Quercus Humboldtii*	20	6,37	1,5	3,8	80	4,138	3,5	2,4	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000335	Calle	
Roble	*Quercus Humboldtii*	47	14,96	1,5	8	30	9,549	5	4	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190900000336	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	30	9,55	1,1	4,2	23	7,325	2	2,4	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000338	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	65	20,69	1,4	8,3	50	15,92	3,5	2,4	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190900000339	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	30	9,55	1,1	4,8	18	5,73	2,2	2,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190900000340	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	40	12,73	1,1	6,3	22	7,003	2,1	2,2	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190900000341	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	62	19,74	1,5	9	50	15,92	4,2	3,8	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000342	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	84	26,74	1,5	9	35	11,14	4,2	2,8	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000350	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	63	20,05	1,2	7	58	18,46	3,2	2,4	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000351	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	61	19,42	2	8	44	14,01	4,3	3,2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000352	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	45	14,32	2	6	29	9,23	2,5	2,3	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000353	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	25	7,96	1,3	5	20	6,366	3,2	2,4	bueno	malo	Fumigar	Nogales	20190900000354	Parque	cambio de nombre a liquidambar
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	42	13,37	1,5	5	32	10,19	3,5	2,8	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000355	Parque	
Caucho benjamin	*Ficus benjamina*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Nogales	20190900000361		
caballero de la noc	*Cestrum nocturnum*	39	12,39	2,7	5	32	10,19	1,5	2,1	bueno	bueno	poda de liberacion enredadera	Nogales	20190900000373	Calle	
ser hoja mañana	*Romerillo juanillo*	22	7,00	7,5	3,4	15	4,777	2,1	2	bueno	bueno	poda de liberacion enredadera	Nogales	20190900000374	Parque	cambio a caballero de la noche
callistemo	*Callistemon viminalis*	33	10,50	1,4	5	20	6,366	1,4	1,2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000375	Calle	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Nogales	20190900000376	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Nogales	20190900000377	Calle	
palma cera	*Ceroxylon concolum*	4	1,27	1,5	2,1	4	1,273	1	0	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000378	Calle	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	34	10,82	1	5	28	8,912	4	2,5	bueno	regular	nada	Nogales	20190900000379	Calle	
arayacata	*arayacata herrerogilla*	40	12,73	2,5	8	35	11,14	2	2,1	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000380	Calle	
holly liso	*Colvenanthe pancovii*	44	14,01	2,1	6	38	12,1	4	3	bueno	bueni	poda transito vehicular	Nogales	20190900000381	Calle	
arbol de hierro	*acca sellowiana*	46	14,64	9,8	5	30	9,549	4	5	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000382	Parque	
arbol de hierro	*acca sellowiana*	32	10,19	0,5	4	16	5,093	4	3	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000383	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	30	9,55	1,5	5,4	17	5,41	3	2	bueno	regular	Fumigar	Nogales	20190900000368	Calle	
Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*	29	9,23	1,4	6,1	18	5,73	2,8	2,4	bueno	regular	Fumigar	Nogales	20190900000000	Calle	
Roble	*Quercus Humboldtii*	27	8,59	1,6	5	18	5,73	2	1,5	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000395	Calle	
holly liso	*Colvenanthe pancovii*	40	12,73	1,4	6,5	35	11,14	4	4,3	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000396	Calle	
poligala	*Poligala myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Nogales	20190900000398	Calle	
Roble	*Quercus Humboldtii*	5	1,59	0,5	0	4	1,273	0,3	0,2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000399	Calle	
poligala	*Poligala myrtifolia*	5	1,59	0,3	16,2	4	1,273	2	1,1	bueno	bueno	poda de formacion	Nogales	20190900000400	Calle	
siete cueros	*Tibouchina grossa*	10	4,14	7,8	4	9	2,865	2,1	1,8	bueni	bueno	nada	Nogales	20190900000401	Calle	
siete cueros	*Tibouchina grossa*	8	2,55	0,2	1,8	5	1,592	1,3	1,4	bueno	bueni	nada	Nogales	20190900000402	Calle	
pichuelo	*Senna viarum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Nogales	20190900000403	Calle	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	21	6,68	1,2	1,8	13	4,138	1	1,2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190900000404	Calle	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	15	4,77	6,8	1,4	15	0,477	1,1	1,2	bueni	bueno	nada	Nogales	20190900000405	Calle	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Nogales	20190900000406	Parque	
cerezo	*Prunus cerasina*	31	9,87	6,6	4	14	4,456	1,2	1	bueno	regular plag	poda de formacion	Nogales	20190920000175	Calle	
urapan	*Fraxinus chinensis*	120	38,20	3	13,5	100	31,83	8	6	bueno	malo	poda de formacion, fumigar	Nogales	20190920000176	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	60	19,10	1,2	7,2	50	15,92	3	4	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000178	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	63	20,05	1,2	8,1	35	11,14	5	3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000179	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	60	19,10	1,3	9	24	7,639	2	2,5	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000180	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	48	15,28	1,8	6	34	10,82	3	4	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000181	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	67	21,33	1,3	7,2	60	19,1	8	4	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000182	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	53	16,87	86	7	35	11,14	4	3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000183	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	59	18,78	1,4	8,2	54	17,19	4	4,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000184	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	36	11,46	1	4	12	3,82	3	2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000185	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	45	14,32	1,2	5	23	7,325	3	3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000186	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	43	13,69	1,5	5,1	22	7,003	2,8	2,9	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000187	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	70	22,28	0,8	6,3	36	11,46	3	3	regular	bueno	poda sanitaria	Nogales	20190920000188	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	65	27,06	0,4	6,2	20	6,366	3	4	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000189	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	87	27,69	1,6	7	24	7,639	4	3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000190	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	63	20,05	1,3	4	57	18,14	3	3	bueno	bueno	poda transito vehicular	Nogales	20190920000191	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	55	17,51	1,2	1,2	32	10,19	3	2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000192	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	39	12,39	10,7	5	24	7,639	2	2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000193	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	67	21,33	86	7	28	8,231	3	2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000194	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	60	19,10	80	8	24	7,639	3	4	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000195	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	73	23,25	0,95	7	72	22,92	6	5	bueno	bueno	poda	Nogales	20190920000196	Calle	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	65	20,69	0,87	6,8	6,2	1,974	4,5	5,5	bueno	bueno	poda	Nogales	20190920000206	Calle	
urapan	*Fraxinus chinensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0	malo	malo	desaparecido	Nogales	20190920000216	Calle	
urapan	*Fraxinus chinensis*	10	3,18	0,2	3,5	7	2,229	2	2	malo	malo	poda de formacion	Nogales	20190920000218	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	55	17,51	2	5	39	12,1	3,5	4	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000798	Parque	
cedro nogal	*Agliatis neoricaica*	28	8,91	4	6	18	5,73	2	2	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000796	Parque	
siete cueros	*Tibouchina grossa*	20	6,37	0,2	2	8	2,546	3,2	3	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000799	Parque	
poligala	*Poligala myrtifolia*	16	5,09	0,2	1,5	16	3,183	2	2	bueno	regular	poda sanitaria	Nogales	20190920000800	Parque	
poligala	*Poligala myrtifolia*	20	6,37	0,3	1,5	16	3,183	2	1,4	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000801	Parque	
poligala	*Poligala myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Nogales	20190920000802	Parque	
poligala	*Poligala myrtifolia*	16	5,09	40	2	16	3,183	2	2,5	bueno	regular	poda sanitaria	Nogales	20190920000803	Parque	
poligala	*Poligala myrtifolia*	14	4,46	39	1,8	9	2,865	1,5	2,2	bueno	regular	poda sanitaria	Nogales	20190920000804	Parque	
sauco	*Sambucus nigra*	63	20,05	8,2	7	48	12,73	4	3	bueno	bueno	nada	Nogales	20190920000805	Parque	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	72	22,92	4	11	52	16,55	5,2	4,1	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000705	Parque	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Avenida Circ	20201000000706	Parque	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	50	15,92	2	9	49	15,6	4,5	3,5	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000707	Calle	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	50	15,92	2	7	50	15,92	3,5	3,3	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000708	Calle	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	52	16,55	1,8	5,3	44	14,01	1,5	3,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Avenida Circ	20201000000709	Calle	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	115	36,61	2	7	78	24,83	3,5	4,5	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000710	Calle	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	99	31,51	1,7	7,3	64	20,37	4,1	4,1	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000711	Calle	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	94	29,92	3	11	76	24,19	4,1	3,5	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000712	Calle	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	100	31,83	4	12	90	28,65	5,5	5,5	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000713	Calle	
pino romeron	*Retrogelgilum rospigliosii*	78	24,83	1,9	8	61	19,42	4,5	5,1	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000714	Calle	
falso pimiento	*schinus molle*	42	13,69	0,4	3	35	11,14	2,1	1,5	bueno	bueno	poda de formacion	Avenida Circ	20201000000715	Parque	
falso pimiento	*schinus molle*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Avenida Circ	20201000000716	Parque	
chicala rosado	*Delonyxma integrifolium*	63	20,05	0,8	7	39	12,41	5,2	4,1	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000717	Parque	
chicala rosado	*Delonyxma integrifolium*	48	15,28	8,4	5,1	45	14,32	3,5	4,1	bueno	bueno	poda estructural	Avenida Circ	20201000000718	Parque	
chicala rosado	*Delonyxma integrifolium*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Avenida Circ	20201000000719	Parque	
chicala rosado	*Delonyxma integrifolium*	42	13,37	5,7	4,2	32	10,19	3,5	2,5	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000720	Parque	
chicala rosado	*Delonyxma integrifolium*	48	15,28	0,2	3,8	28	8,912	2,2	1,9	bueno	bueno	nada	Avenida Circ	20201000000721	Parque	
chicala rosado	*Delonyxma integrifolium*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Avenida Circ	20201000000722	Parque	
abutilon rojo amar	*Abutilon sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Malla	20201020000527	Calle	

Mantenimiento Arbolado urbano (560 Arboles), Localidad de Chapinero. Alcaldia Local de Chapinero - Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis - Cedro Andino S.A.S

Nombre común	Nombre Científico	PAB (cm)	DAB (cm)	HC (m)	HT (m)	PAP (cm)	DAP (cm)	Proyección de copa (c	Proyección de	Estado mecanico	Estado sanitario	Tipo de intervención	zona	CODIGO SIGAU	Emplazamiento	Observaciones
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000527	Calle	
abutilon rojo amar	*Abutilon sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000528	Calle	muerto en pie
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000529	Calle	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	22	7,32	0,9	2,2	13	4,109	1,5	1,3	bueno	bueno	poda estructural	Marly	20201020000532	Parque	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	23	7,32	0,9	2,2	13	4,109	1,5	1,3	bueno	bueno	poda estructural	Marly	20201020000532	Parque	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000533	Parque	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000534	Parque	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000535	Parque	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000536	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	37	11,78	1,1	3,2	29	9,231	3,5	2,5	bueno		poda transito vehicular	Marly	20201020000537	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	37	11,78	1,1	3,2	29	9,231	3,5	2,5	bueno		poda transito vehicular	Marly	20201020000537	Parque	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	29	8,90	0,8	4	19	6,048	4,2	3,5	bueno	bueno	poda transito vehicular	Marly	20201020000538	Parque	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000539	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	46	14,64	1,3	7,2	37	11,78	6,5	6,5	bueno	bueno	poda estructural	Marly	20201020000540	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	27	8,59	10	9	16	5,092	2,6	3,1	bueno	bueno	nada	Marly	20201020000541	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000542	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000542	Parque	
Roble	*Quercus Humboldtii*	53	16,87	1,4	7	31	9,868	5	4,6	bueno	bueno	poda estructural	Marly	20201020000543	Parque	
callistemo	*Callistemon viminalis*	27	8,59	0,8	5	17	5,411	1,5	2,5	bueno	bueno	poda estructural	Marly	20201020000544	Calle	
cagano	*Hibiscus rosasinensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000554	Calle	
cagano	*Hibiscus rosasinensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000555	Calle	
cagano	*Hibiscus rosasinensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000556	Calle	
callistemo	*Callistemon viminalis*	9	2,86	1,1	1,6	5	1,592	0,8	0,5	bueno	bueno	nada	Marly	20201020000557	Parque	
callistemo	*Callistemon viminalis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000558	Parque	
abutilon	*Abutilon megapotamicum*	5	1,59	0,2	1,1	4	1,273	1	0,5	bueno	bueno	nada	Marly	20201020000559	Calle	cambio a brunfelsia
chicala	*Tecoma stans*	5	1,59	0,8	3	5	1,592	1,5	1,8	bueno	bueno	poda estructural	La salle	20201020000463	Calle	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000473	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	82	26,10	1,5	8	66	21,01	4,2	3,1	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000475	Calle	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	39	12,41	14,2	4	30	9,549	2,5	2,1	bueno	bueno	poda transito vehicular	La salle	20201020000480	Calle	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	15	4,77	1,4	2	12	3,82	1,5	1,2	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000481	Calle	cambio de especie yarumo
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	110	35,01	14,2	7,4	75	23,87	4,2	3,5	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000482	Calle	
cerezo	*Prunus cerasus*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000485	Parque	
siete cueros	*Tibouchina grossa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000488	Parque	
siete cueros	*Tibouchina grossa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000489	Calle	
polígala	*Polygala myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Marly	20201020000490	Calle	
polígala	*Polygala myrtifolia*	26	8,27	4,7	1,7	9	2,865	1,6	1,4	bueno	regular	Fumigar	Marly	20201020000491	Calle	
polígala	*Polygala myrtifolia*	14	4,46	0,6	1,7	10	3,82	1,5	1,5	bueno	regular	Fumigar	Marly	20201020000492	Calle	
polígala	*Polygala myrtifolia*	10	4,14	0,5	2,1	11	3,501	1,5	1,5	bueno	bueno	Fumigar	Marly	20201020000493	Calle	
arbol de hierro	*acca sellowiana*	14	4,46	1,1	2,5	10	3,183	1,5	1,2	bueno	bueno	nada	Marly	20201020000494	Parque	
siete cueros	*Tibouchina grossa*	5	1,91	0,3	1,7	5	1,592	0,5	1,1	bueno	bueno	nada	Marly	20201020000495	Parque	
carbonero rojo	*Callandra tinnersa*	32	10,19	0,2	2,2	17	5,411	2,1	3,1	bueno	bueno	poda transito vehicular	La salle	20201020000230	Calle	
polígala	*Polygala myrtifolia*	17	5,41	1,9	1,5	14	4,456	1,5	2,1	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000231	Calle	
yarumo	*Cecropia angustifolia*	14	4,46	1,3	0,1	5	1,592	1,2	1,5	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000232	Calle	cambio especie brunfelsia
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000393	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000394	Parque	desaparecido
polígala	*Polygala myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Nogales	20201020000395	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000396	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20201020000397	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000398	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000399	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000400	Parque	desaparecido
yarumo	*Cecropia angustifolia*	53	16,23	5	7	42	13,69	2,1	2,2	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000401	Parque	
palma de cera	*Ceroxylon quindiuense*	10	4,77	0,1	1,7	7	2,228	3	2,1	regular	bueno	poda sanitaria	La salle	20201020000402	Parque	
yarumo	*Cecropia angustifolia*	41	13,05	1,5	5	25	9,231	2,4	2,1	bueno	bueno	poda	La salle	20201020000403	Parque	
palma de cera	*Ceroxylon quindiuense*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000404	Parque	desaparecido
yarumo	*Cecropia angustifolia*	53	16,87	5	7	38	12,1	2,5	2,1	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000405	Parque	
polígala	*Polygala myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000406	Calle	desaparecido
raphiolepis	*Rhaphiolepis umbellata*	6	1,91	0,1	2,2	5	1,592	1,1	1	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000407	Parque	
Fucsia	*Fuchsia sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20201020000408	Parque	desaparecido
raphiolepis	*Rhaphiolepis umbellata*	7	2,23	11,4	2,1	5	1,592	1,4	1,1	bueno	bueno	nada	La salle	20201020000409	Parque	
fucsia	*Fuchsia sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0	muerto desc		nada	La salle	20201040000410	Parque	
raphiolepis	*Rhaphiolepis umbellata*	6	1,91	4	1,6	5	1,592	1,8	1,5	bueno	bueno	nada	La salle	20201040000411	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	92	29,29	1,4	12	84	26,74	8,3	9,1	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000549	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	98	31,19	6	14	83	26,42	10	8,6	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202020000550	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	140	44,56	5	15	87	27,69	7,9	8,7	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000551	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	120	38,20	4,5	14	84	26,74	8,1	8,2	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000552	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	24	7,64	0,4	2,8	16	5,093	2	2,2	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000553	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	26	8,28	0,3	2,6	18	5,73	2,1	2,6	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000554	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	72	22,92	0,5	9	53	16,87	6,2	6,5	bueno	bueno	poda sanitaria	Manuela Beltr	20202020000555	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	14	4,46	0,7	2	9	2,865	1,8	1,2	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000556	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	La salle	20202020000557	Parque	desaparecido
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	20	6,37	0,7	3,5	16	5,093	2,2	1,8	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000558	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	27	8,59	0,8	1,5	14	4,456	2,1	1,8	bueno	bueno	poda estructural	Floresto	20202020000559	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202020000560	Parque	desaparecido
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202020000561	Parque	desaparecido
sangregado	*Croton lechleri*	112	35,65	6	16	99	31,51	12	10	bueno	regular	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000562	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	45	14,32	0,2	3	34	10,82	5,1	3,2	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000563	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	25	7,96	3,2	3	16	5,093	2,1	1,8	malo	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000564	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	22	7,00	0,5	3	15	4,775	4,2	3,5	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000565	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	125	39,79	6	16	84	26,74	8,3	9,4	bueno	regular	poda sanitaria	Manuela Beltr	20202020000566	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	36	11,46	0,5	4,1	25	11,14	5,3	4,1	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000567	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	29	9,23	0,9	2,4	21	6,685	3,6	3,4	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000568	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	130	41,38	6	14	90	28,65	14	8,3	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000569	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	133	42,34	1,6	16	94	40,11	8,2	7,5	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000570	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	90	28,65	7	15	73	23,25	7,6	4,2	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000571	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	99	31,51	1,5	14	77	24,52	8,2	5,2	bueno	regular	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000572	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	126	40,11	2,2	16	94	29,92	11	9	bueno	regular	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000573	Parque	
sangregado	*Croton lechleri*	145	46,15	5	14	88	21,01	9,4	7,5	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000574	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	67	21,33	2	8	62	19,74	5	4,8	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202020000575	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	69	28,33	2,2	0	67	21,33	6,1	5,2	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202020000576	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	74	23,55	2	10	65	20,69	6,6	7,1	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202020000577	Parque	

Mantenimiento Arbolado urbano (560 Arboles), Localidad de Chapinero. Alcaldia Local de Chapinero - Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis - Cedro Andino S.A.S

Nombre común	Nombre Científico	PAB (cm)	DAB (cm)	HC (m)	HT (m)	PAP (cm)	DAP (cm)	Proyección de copa (r	Proyección de	Estado mecanico	Estado sanitario	Tipo de intervención	zona	CODIGO SIGAU	Emplazamiento	Observaciones
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	24	7,64	0,4	4	23	7,321	2,2	1,6	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000578	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	67	14,96	2,1	6	32	10,19	3,5	2,5	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000579	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	59	18,78	1,6	8	34	10,82	6	4,6	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000580	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	35	11,14	1,9	4,2	24	7,639	3,1	3,2	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000581	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			nada	Manuela Beltr	20202018000582	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	45	14,32	1,1	6	34	10,82	6,1	4,6	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000583	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000584	Parque	desaparecido
siete cueros real	*Tibouchina lepidota*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000633	Parque	desaparecido
siete cueros	*Tibouchina grossa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000634	Parque	desaparecido
siete cueros	*Tibouchina grossa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000635	Parque	desaparecido
siete cueros real	*Tibouchina lepidota*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000636	Parque	desaparecido
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	93	19,10	0,8	7	42	13,37	6,3	4,1	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000637	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	27	8,59	0,6	6	24	7,639	3,6	3,1	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000638	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	41	13,05	0,8	6	22	7,003	6,1	3,1	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000639	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	64	20,37	2	8	44	14,01	4,5	5,2	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000640	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	47	14,96	1,5	6	35	11,14	3,5	3,3	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000641	Parque	
fucsia	*Fuchsia sp.*	9	2,86	5,5	1,5	7	2,228	1,1	1,1	bueno	bueno	poda	Manuela Beltr	20202018000644	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	7	2,23	2,5	1,7	6	1,91	1,2	1	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000645	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			nada	Manuela Beltr	20202018000646	Parque	
Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*	20	6,37	0,4	5	14	4,456	2,1	1,6	bueno	malo	Fumigar	Manuela Beltr	20202018000647	Parque	
siete cueros nazar	*Hillcoria Sp.*	16	5,09	0,3	2	14	4,456	2,1	1,5	malo	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000648	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	7	2,23	0,5	1,5	5	1,592	1	0,4	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000649	Parque	
siete cueros	*Tibouchina grossa*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000650	Parque	desaparecido
siete cueros	*Tibouchina grossa*	12	3,82	4,9	2,4	10	3,183	1,8	2,1	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000651	Parque	
galitito	*Cestrum aurantiacum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000652	Parque	desaparecido
callistemo	*Callistemon viminalis*	18	5,73	16,9	2,5	11	3,501	1	0,9	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000653	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	4	1,27	0,1	1,2	3	0,955	1	0,8	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000654	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	2	0,64	1,7	0,8	15	0,477	0,5	0,6	bueno	bueno	nada	Rosario	20202018000655	Parque	
palma de cera	*Ceroxylon quindiuense*	25	7,96	1,5	1,5	23	7,321	1,5	1,6	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000656	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	18	5,73	1	6,2	14	4,456	1,5	1,4	malo	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000657	Parque	
garumo	*Cerezoja eggersiana*	27	8,59	2	4	18	5,73	1,5	1,5	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000658	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	16	5,09	13,5	3	11	3,501	2,5	3,1	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000659	Parque	
palma de cera	*Ceroxylon quindiuense*	14	4,46	0,3	0,7	13	4,138	1	0,8	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000660	Parque	
garumo	*Cerezoja eggersiana*	21	6,68	13,7	1,9	19	3,183	1	1,2	bueno	bueno	nada	Rosario	20202018000661	Parque	
cagano	*Hillcoria rosaidensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000662	Parque	desaparecido
cagano	*Hillcoria rosaidensis*	10	3,18	6,4	1,5	8	2,546	1,2	1,1	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000663	Parque	
cagano	*Hillcoria rosaidensis*	5	1,59	0,5	0,5	3	0,955	0,4	0,1	malo	malo	Fumigar	Manuela Beltr	20202018000664	Parque	
pichuelo	*Senna viarum*	18	6,68	1,3	2	11	3,501	1,5	1,3	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000665	Parque	
pichuelo	*Senna viarum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000666	Parque	desaparecido
palma de cera	*Ceroxylon quindiuense*	10	3,18	0,3	0,8	9	2,865	0,5	0,4	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000667	Parque	
pichuelo	*Senna viarum*	41	13,05	7,3	6	36	11,46	4,5	4,1	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000668	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	23	7,32	12,3	2,3	19	6,048	1,5	1,2	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20202018000669	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	18	4,14	0,3	1	11	3,501	1,5	1,1	bueno	bueno	nada	Rosario	20202018000300	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	3	2,55	2	1	6	1,91	0,8	1,1	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000308	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	7	2,23	1,4	1,2	5	1,592	1,1	1,1	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000309	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000310	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	6	1,91	3,2	12,2	5	1,592	1,1	1,2	bueno	bueno	nada	Manuela Beltr	20202018000311	Parque	
siete cueros nazar	*Hillcoria Sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000312	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000313	Parque	desaparecido
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20202018000314	Parque	desaparecido
holguiso	*Colorneuter pannosus*	48	15,28	0	8,4	34	10,82	4,5	2,5	bueno	bueno	poda estructural	Pardo rubio	20211018000251	Parque	
holguiso	*Colorneuter pannosus*	31	9,87	0,8	3	24	7,639	4,1	3,1	bueno	bueno	poda estructural	Pardo rubio	20211018000252	Parque	
holguiso	*Colorneuter pannosus*	15	4,77	2,6	2	13	4,138	3,5	2,5	bueno	bueno	poda estructural	Pardo rubio	20211018000253	Parque	
holguiso	*Colorneuter pannosus*	59	18,78	0,6	8	46	14,64	3,5	2,5	bueno	bueno	poda estructural	Pardo rubio	20211018000254	Parque	
holguiso	*Colorneuter pannosus*	66	21,01	0,2	5	64	20,37	0	0	bueno	bueno	poda estructural	Pardo rubio	20211018000255	Parque	
holguiso	*Colorneuter pannosus*	43	13,69	0,2	4	21	6,685	3,5	4,1	bueno	bueno	poda estructural	Pardo rubio	20211018000256	Parque	
holguiso	*Colorneuter pannosus*	16	5,09	2,6	2	12	3,82	1,5	1,6	bueno	bueno	nada	Pardo rubio	20211018000257	Parque	
holguiso	*Colorneuter pannosus*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Pardo rubio	20211018000258	Parque	desaparecido
cagano	*Hillcoria rosaidensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Pardo rubio	20211018000259	Parque	desaparecido
cagano	*Hillcoria rosaidensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Pardo rubio	20211018000260	Parque	desaparecido
holguiso	*Colorneuter pannosus*	20	6,37	3,3	3	18	5,73	2,1	2,5	bueno	bueno	poda estructural	Pardo rubio	20211018000261	Parque	
cagano	*Hillcoria rosaidensis*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Pardo rubio	20211018000262	Parque	desaparecido
holguiso	*Colorneuter pannosus*	54	17,19	0,2	5	19	6,048	4,1	3,5	bueno	bueno	poda estructural	Pardo rubio	20211018000263	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	11	3,50	2,7	1	10	3,183	0,8	0,9	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000926	Parque	
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	20	6,37	1,3	3,2	24	7,639	2,5	2,6	bueno	bueno	poda estructural	Rosario	20211922000927	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	12	3,82	4,5	1,2	10	3,183	1,1	1	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000928	Parque	
haguelo	*Dodonea viscosa*	24	10,82	1,5	4	24	7,639	2,1	1,9	bueno	bueno	poda estructural	Rosario	20211922000929	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	12	4,14	0,3	1,4	12	3,82	1,5	0,8	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000930	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	12	4,14	0,3	1,5	10	3,183	1,2	1,1	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000931	Parque	
chicala	*Tecoma stans*	50	15,92	0,7	4,1	30	9,549	3,1	2,9	bueno	bueno	poda estructural	Rosario	20211922000932	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	15	4,77	0,4	1,2	14	4,456	1,2	1,1	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000933	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	12	4,14	0,4	1,5	11	3,501	1,5	1,2	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000934	Parque	
haguelo	*Dodonea viscosa*	37	11,78	0,3	3	34	10,82	2,9	1,9	bueno	bueno	poda estructural	Rosario	20211922000935	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	6	1,91	0	0,3	5	1,592	1,1	0,9	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000936	Parque	
garumo	*Cerezoja eggersiana*	45	14,32	6	7,5	36	11,46	1,5	2,1	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000937	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Rosario	20211922000938	Parque	desaparecido
Fucsia arbustiva	*Fuchsia paniculata*	14	4,46	1,4	1,7	12	3,82	2,1	2,5	bueno	bueno	poda de formacion	Rosario	20211922000939	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	9	2,86	3,2	1,1	9	2,546	1	0,9	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000940	Parque	
haguelo	*Dodonea viscosa*	38	12,10	4	0,9	24	7,639	3,1	2,6	bueno	bueno	poda estructural	Rosario	20211922000941	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	9	2,86	0,3	1	7	2,228	0,7	0,8	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000942	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	12	3,82	0,3	1,1	10	3,183	0,8	0,9	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000943	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	8	2,55	6,5	1,1	6	1,91	0,8	0,9	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000944	Parque	
haguelo	*Dodonea viscosa*	19	6,05	0,4	1,6	16	5,093	2,1	1,5	bueno	bueno	poda estructural	Rosario	20211922000945	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	27	8,59	1,2	0,4	14	4,456	1,5	1,2	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000946	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	18	5,73	0,5	1,1	12	3,82	1,4	1,2	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000947	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	21	6,68	0,3	1,2	15	4,775	1,5	1,8	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000948	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	24	7,64	0,6	2,1	20	6,366	2,1	1,8	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000949	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	10	3,18	0,3	1,3	8	2,546	1,5	1,2	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000950	Parque	
pino romeron	*Retrophyllum rospigliosii*	31	9,87	1,7	4	22	7,003	1,5	2,1	bueno	bueno	poda estructural	Rosario	20211922000951	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	10	3,18	0,2	1,4	8	2,546	1,5	1,5	bueno	bueno	nada	Rosario	20211922000952	Parque	

Mantenimiento Arbolado urbano (560 Arboles), Localidad de Chapinero. Alcaldia Local de Chapinero - Jardin Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis - Cedro Andino S.A.S

Nombre común	Nombre Científico	PAB (cm)	DAB (cm)	HC (m)	HT (m)	PAP (cm)	DAP (cm)	Proyección de copa N	Proyección de	Estado mecanico	Estado sanitario	Tipo de intervención	zona	CODIGO SIGAU	Emplazamiento	Observaciones
garumo	*Cinnamomum aggastifolia*	59	18,78	5	9	49	15,6	5,6	4,1	bueno	bueno	nada	Rosario	20210020009951	Parque	
Guagsan de Mant	*Lafoensia acuminata*	47	14,96	16	6	40	12,73	5	4,1	bueno	bueno	poda estructural	Manuela Beltr	20210020009954	Parque	
azalea	*Rhododendron sp.*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Manuela Beltr	20210020009955	Parque	desaparecido
cafeseco	*Billia rosea*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque nacio	20080200955	Parque	desaparecido
chicala rosado	*Delonixma regalifolium*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque nacio	20080200960	Parque	desaparecido
cafeseco	*Billia rosea*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque nacio	20080200961	Parque	desaparecido
cafeseco	*Billia rosea*	0	0,00	0	0	0	0	0	0			desaparecido	Parque nacio	20080200963	Parque	desaparecido
chicala rosado	*Delonixma regalifolium*	42	13,69	2,5	7	31	9,866	2,5	2,5	bueno	bueno	nada	Parque nacio	20080200964	Parque	
duraznillo	*Abutilo paniculo*	8	2,55	0,6	1,7	6	1,91	1,1	1,1	bueno	bueno	nada	Parque nacio	20080200212	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	33	10,50	1,3	5,3	27	8,594	4,1	2,5	bueno	bueno	poda estructural	Parque nacio	20040029507	Parque	
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	37	11,78	1,2	6,4	31	9,894	2,1	3	bueno	bueno	poda de formacion	Parque nacio	20040029508	Parque	cambio de especie a roble
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	28	8,91	0,2	5,6	25	9,228	4,1	3,1	bueno	bueno	poda de formacion	Parque nacio	20040029509	Parque	cambio de especie a caucho americano
eugenia	*Eugenia myrtifolia*	16	5,09	1,2	3,5	11	3,503	1,5	1,5	bueno	bueno	nada	Parque nacio	20040029510	Parque	nada cambio de especie a aliso
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	8	2,55	0,2	1,6	6	1,91	1,1	0,8	bueno	bueno	nada	Parque nacio	20040029437	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	13	4,14	1,4	1,6	8	2,546	1,1	1,5	bueno	bueno	nada	Parque nacio	20040029439	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	13	4,14	0,8	1,6	7	2,228	1,5	1,4	bueno	bueno	nada	Parque nacio	20040029440	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	9	2,86	0,8	12,9	7	2,228	1,2	1,1	bueno	bueno	nada	Parque nacio	20040029441	Parque	
cucharo	*Myrsine dependens*	21	6,68	1,2	4,5	17	5,411	1,6	1,2	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030046	Parque	
cucharo	*Myrsine dependens*	6	1,91	1,5	1,1	4	1,273	1,1	0,8	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030046	Parque	
cucharo	*Myrsine dependens*	4	1,27	0,6	1,5	3	0,955	0,5	0,5	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030047	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	4	1,27	0,2	0,5	3	0,955	0,1	0,2	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030047	Parque	mirsine guianensis
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	6	1,91	0,4	12,3	4	1,273	0,1	0,2	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030047	Parque	mirsine guianensis
cucharo	*Myrsine dependens*	8	2,55	0,5	0,7	3	0,955	1,1	0,4	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030047	Parque	
cucharo	*Myrsine dependens*	8	2,55	2,5	11,4	6	1,91	0,2	0,2	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030047	Parque	
cucharo	*Myrsine dependens*	4	1,27	1,5	0,5	3	0,955	0,1	0,2	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030047	Parque	
cucharo	*Myrsine dependens*	9	2,86	0,8	1,6	6	1,91	1,1	0,6	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030047	Parque	
mano de oso	*Oreopanax floribundum*	21	6,68	10,5	2	14	4,456	1,8	1,5	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030071	Parque	
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	23	9,23	1,3	5,3	25	7,958	4,1	2,6	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030071	Parque	mirsine guianensis
Jazmín de la china	*Ligustrum lucidum*	11	3,50	0,4	1,6	9	2,865	1,2	1,3	bueno	bueno	nada	Parque nacio	30050030071	Parque	mirsine guianensis

Página 4