


DETALLE ANCLAJE COLUMNA DE ACERO Y MUROS




FACHADA FRONTAL




FACHADA POSTERIOR



FACHADA LATERAL EJE 1



FACHADA LATERAL EJE 3



DETALLE ANCLAJE COLUMNA DE ACERO Y MUROS

NOTA: Todas las uniones columna de acero - muro, debe disponer de refuerzo con las especificaciones aquí descritas con soldadura 70XX cordón completo en uniones.

NOTA ACLARATORIA: Las disposiciones contenidas en la cartilla ICCU de la vigencia son vinculantes para todos los efectos tecnicos y financieros para la correcta ejecucion del convenio interadministrativo.


La impresión de este plano está configurado en formato medio pliego (70 X 50 cm)

ES-005

PLANO N°. 5 DE: 5

SEC HABITAT Y VIVIENDA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA EL CAMBIO ES CONTIGO

LOCALIZACIÓN:



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTO:

VIVIENDA RURAL TIPO 5

SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO

ELABORO:



ING. CARLOS ARAQUE PINEDA
MAT.PROF.: 25202-135156 CND

APROBÓ:

CONTIENE:

DETALLE ANCLAJE COLUMNA DE ACERO Y MUROS

OBSERVACIONES:

FECHA:

DICIEMBRE 2023

ESCALA:

SIN ESCALA

PLANO N°. 5 DE: 5

PLANO N°.

ES-005