ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**CANAL/QUEBRADA EL CEDRO**				
DIRECCIÓN	**CRA 6 CL155A-02**	**LOCALIDAD**	**USAQUÉN**	**BARRIO**	**BARRANCAS**
RADICADO DE ENTRADA	**2026ER34799**	**FECHA DE RADICADO**	**26/02/2026**	**PROCESO**	**6916006**
FECHA DE LA VISITA	**06/03/2026**	**HORA DE INICIO**	**2:PM**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SDA**	**EXPEDIENTE N°**	**NA**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Visita por derecho de petición, por traslado desde el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, sobre la solicitud de limpieza y mantenimiento del canal ubicado en la Carrera 6 con Calle 155A -02, del barrio Barranca.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		El cuerpo hídrico presenta acumulación de tierra y lodos producto del drenaje de la vía en días lluviosos ya que en el parque de enfrente existe acumulación de tierra suelta.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se presenta en la carrera 6a acumulación de lonas con material de excavación.
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	X			El Canal hace parte del sistema de drenaje de alcantarillado pluvial.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA	X			Se presentan descargas de colectores de aguas lluvias sobre el canal.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			En el sector no hay presencia de químicos, sustancias aceitosas o hidrocarburos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se presenta afectación al recurso suelo.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			La zona verde de del Canal/Quebrada El Cedro no se encuentra intervenido en la Carrera 6 con Calle 155A -02.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado		X		La tierra se encuentra acumulada sobre el parque aledaño sin barreras para el deslave en días lluviosos.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT	X			No se observan mojones de delimitación en la estructura ecológica principal del Canal/quebrada El Cedro.
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			El Canal/quebrada El Cedro se encuentra libre de endurecimientos.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			A la altura de la Carrera 6 con Cl 155ª-02 se observa el Canal/Quebrada El Cedro despejado de actividades diferentes a la recreación pasiva.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.


	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		x		No se evidencian especies ferales.
Se evidencian procesos de eutroficación		x		No se evidencian procesos de eutroficación.
Se evidencia presencia de habitantes de calle		x		No se evidencian habitantes de calle en el sector.
Se evidencia pastoreo de semovientes		x		No se evidencia presencia de semovientes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		x		No se observaron captaciones ilegales.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		x		No fue posible evidenciar descarga de aguas residuales al cuerpo de agua.
Se evidencian quemas a cielo abierto		x		No se evidencian quemas a cielo abierto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	x			No se observan afectaciones al ecosistema.
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			x	No aplica.

CONSIDERACIONES FINALES
Se realizó recorrido por el sector canalizado de la quebrada El Cedro, localizado entre la carrera 5 con calle 155 hasta la carrera 6 No. 155A-02, evidenciándose que el canal se encuentra en gran parte relleno con tierra negra por arrastre, que ha sido movida a través de la estructura de descole que descarga en el canal, así como por la vía la cual es una pendiente, adicionalmente en la parte superior de la estructura del canal sobre la carrera, se observaron ocho (8) lonas blancas con contenido de tierra y en frente en una zona de recreación pasiva se evidencia tierra negra sobre el andén, aislado con plástico negro, pero sin protección por deslave de aguas lluvias, el cual ha perdido sus condiciones originales por estar a la intemperie.
Imagen 1. Uso de suelo predio en la EEP “Quebrada El Cedro” de la Cra 6 # 155A-02

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fuente. *visorgeo.ambientebogota.gov.co*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

A continuación, se presenta el registro fotográfico con observaciones del estado del cuerpo hídrico, Quebrada El Cedro.



Fotografía 1. Punto de inspección en el canal sobre la carrera 5 A con Calle 155 A.



Fotografía 2. Estructura de descole de ingreso al canal de la quebrada El Cedro.




Fotografía 3. Lonas ubicadas a la intemperie sobre la Carrera 5A con calle 155A.



Fotografía 4. Punto de acumulación de tierra sobre el anden de la calle 155ª.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	VISITA ATENDIDA POR		**PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA**
NOMBRE	**NA**		**Paula Andrea Lizcano Muñoz**
CARGO	**NA**		**Contratista**
EMPRESA	NA		Secretaria Distrital de Ambiente
FIRMA	NA		

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020