CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

TERRENO EN ABANDONO, 2 LOTES, SIN DATA, TIENE CERCA DE ALAMBRE TEMPLADO Y UN PORTON EN HIERRO DE COLOR AMARILLO.
HAY UNA CASA EN ABANDONO CON A 8 mts DE DISTANCIA, ESTRUCTURA EN MADERA Y TECHO DE ZINC EN TOTAL ABANDONO.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO









Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT
1075299741

Firma Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C.

Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre: Leidy Garcia S
C.C. 55.601.031

4de4

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26	MAL 20	2027	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA — Entidad Interventora: CONSORCIO INTERVENTORES 2030

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — MUNICIPIO :TERUEL — VEREDA: LA MINA TRAMO

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Adriana Rico Silva

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? poseedor JC

Nombre del Propietario Jesús Alba Castellanos Rico

Dirección

Teléfono 3202566816 No. de placa 3

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐	NO ☒
4. Institucional	☒	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Concreto Mamposteria con Vigas y columnas

MUROS: Ladrillo Pañal

CUBIERTA: Perfil Metalico y teja Zinc

PISOS: Concreto Mixto

FACHADA: Rustico Con Fallejas Metalicos

GRIETAS Y FISURAS: No se observa

HUMEDADES: En la parte del Pombo con Presencia a la Vegetación

HUNDIMIENTO PISO: No se observa

DESPLAZAMIENTOS: No se observa

OTRO: Cual?

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26 DD	MARZO MM	2025 AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.: 1			

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Salon Comunal De la Vereda de Mina, Estructura En Columnas y vigas aereas, El salon principal al Aire libre sin ventanas ni puertas pero con Entrejuego Metalico Al medio, se observa Anfiteatro A la entrada.

Tambien posee un Cuarto de Almacenamiento con rejas, techo Entre otros, con una ventana y puerta Metalica con Candado abierto.
La cubierta con zinc para toda la Estructura Ambas en la parte de Atras se observa un Hundimiento En la teja,

Tiene un nivel, para el Area De Almacenaje, el piso con el tiempo se Guntea algo Desgastado.

2de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA


ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26	MARZO	2023	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO









36d4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
26	mAYO	2022
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Natalia Arias Tello

C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C.

Firma: Representante del Contratista de Obra

Nombre: Leidy Garcia S

C.C. 38.601.034

4de6

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
26	diciembre	2023
DD	MM	AA

ACTA No.:

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA

Entidad interventoria: CONSORCIO INTERVENTORES 2023

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2023

MUNICIPIO :TERUEL VEREDA: LA MINA TRAMO

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Nubia Ruiz Silva

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Invasión

Nombre del Propietario Junta Acción Comunal La Mina

Dirección Vereda La Mina

Teléfono 3107625916 No. de pisos 1

Long. del frente (mts) 8

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☒	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	Cual? Abandonado		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Concreto

MUROS: Ladrillo Bahareque Con Repello

CUBIERTA: Teja De Zinc

PISOS: Cemento Mineral Color Gris

FACHADA: Repello Deteriorado Color Azul

GRIETAS Y FISURAS: No Presenta

HUMEDADES: No Presenta

HUNDIMIENTO PISO: No Presenta

DESPLAZAMIENTOS: No Presenta

OTRO: Cual?

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26	MARZO	2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Estructura de un solo piso en ladrillo pañal con pared enfrente en fachada, la pared interna no tiene pared, esta en deterioro por el paso del tiempo, un solo piso, sin columnas

Con una estructura en el techo de madera, en teja de zinc con puerta de madera deteriorada, ventana 3 y puertas 1 en estructura metálica, 2 de ellas sin vidrios, un cuarto cocina para cocinar semi destruido, el piso en cemento mineral muy desgastado, no tiene baños y como en su mayoría que un establecimiento solo tiene una cocina.

Al no encontrarse al propietario por la situación de orden público, se entiende que fue desplazado, por esta razón el ingreso lo permite la presidenta de Acción Comunal, en ella recae como responsable del predio.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26	MAYO	2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO









3de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
16	MAR 20	2015
DD	MM	AA

ACTA No.:

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: [illegible]

C.C. O NIT [illegible]

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C.

Firma: Representante del Contratista de Obra

Nombre: Leidy García S.

C.C. 38.681.034

4de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
23	MARZO	2025
DD	MM	AA

ACTA No.:

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA

Entidad interventora: CONSORCIO INTERVENTORES 2030

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024

MUNICIPIO :TERUEL VEREDA: LA MINA TRAMO

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Alvaro Sabas

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario Alvaro Sabas

Dirección Vereda la Mina Alquiler de Suelo

Teléfono 3134263585 No. de pisos ___

Long. del frente (mts) 10

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: Cuál?

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
27	Marzo	2025	
ACTA No.:			

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

8. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Al realizar la solicitud de ingreso, el propietario no una negativa al ingreso de su vivienda y registro fotográfico de la misma, a razon de motivos personales y acogiendose al derecho de su intimidad familiar y domiciliaria contemplado en el articulo 15 de nuestra constitución.

2de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
23	06	2022	
ACTA No.:	1		

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO







3de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
23	marzo	2022
DD	MM	AA

ACTA No.:

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".



FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre:

C.C. O NIT Alboro Sebay 93224974

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C.

Firma: Representante del Contratista de Obra

Nombre: Leidy Garcia G

C.C. 39.601.034

4de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL
IQUIRA

Contrato de obra pública: 879 de 2024

Objeto del contrato: Mejoramiento mediante la construcción de placa huella de vías de tercer orden en trece municipios del departamento del Huila

Lugar: Vereda La Mesa Alto: Tesoro

Fecha: 23 de Mayo de 2025

Ref: Constancia de negativa a registro fotográfico en actas de vecindad.

En cumplimiento de las actividades establecidas dentro del contrato de obra pública N.° 879 de 2024, y específicamente dentro de la etapa previa de levantamiento de actas de vecindad, el equipo técnico realizó visitas a las viviendas colindantes al área de intervención, con el fin de documentar el estado físico de los inmuebles antes del inicio de las actividades constructivas.

Durante la ejecución de esta labor, algunos residentes manifestaron su negativa expresa a permitir el registro fotográfico de sus viviendas, alegando motivos personales y su derecho a la intimidad familiar y domiciliaria, reconocido como un derecho fundamental en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano.

En atención a esta situación, y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos, se procedió a:

1. Levantar actas de vecindad con descripción técnica detallada del estado físico observable del inmueble, sin incluir fotografías u otro tipo de registro visual.
2. Registrar la manifestación escrita de no autorización mediante constancia firmada por el residente.
3. Informar a la interventoría y demás instancias competentes, con el fin de garantizar transparencia y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Es importante precisar que esta actuación se enmarca en el respeto a la autonomía y voluntad de los ciudadanos, sin que ello implique omisión o negligencia por parte del contratista, quien ha actuado conforme a los principios de legalidad, buena fe y salvaguarda de los derechos constitucionales.

Sin otro particular, se suscribe la presente para los fines pertinentes.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL
IQUIRA

Atentamente,

Nombre completo del residente: Albaro Sebay

Firma: Albaro Sebay

Tipo y numero de documento: 83224874

Nombre del personal de contratista: Ing. Katherine Duran Ortiz

Cargo: Ingeniera Ambiental

Firma: Ing. Katherine Duran Ortiz

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26 DD	03 MM	2025 AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA

Entidad interventora: CONSORCIO INTERVENTORES 2030

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024

MUNICIPIO :TERUEL VEREDA: LA MINA TRAMO

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Ultimo dueño vigente

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Elena del Socorro Tabares Ureña

Dirección Vereda La mina Municipio Teruel

Teléfono 314 344 69 26 No. de pisos 1

Long. del frente (mts) 15,30m

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	Pozo septico
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☒
4. Institucional		Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "8. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En Concreto con vigas reforzadas

MUROS: Ladrillo Pañal

CUBIERTA: Teja de Zinc

PISOS: Cemento Hidraul

FACHADA: Paredes pegadas en ladrillo Pañal pego interno no tiene

GRIETAS Y FISURAS: No presenta

HUMEDADES: En la parte atras por un tanque de almacenamiento de Agua.

HUNDIMIENTO PISO: En el patio de atras de la casa

DESPLAZAMIENTOS: No presenta

OTROS: Cual?

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
26 DD	03 MM	2025 AA
ACTA No.: 1		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Estructura de un solo piso en ladrillo pañal sin pañete interno y externo solo el frente. con columnas en cemento y techo de zinc.
Cielo falso metálico en el techo, puertas y ventanas metálicas, piso en el frente de cemento mientras en estado medio dañado, pero los demás se encuentran dañado
Tiene cerca en estantillos de madera y alambre templado
La vivienda interna no tiene pañete ni pintura, en algunos puntos con humedad por estar en terreno de almacenamiento de agua la cemento y se filtra el agua, piso interno de cemento en estado deteriorado.
En la parte de atrás hay un patio de tablas y zinc ya deteriorados, rompida y rajadas, techo zinc en algunas partes deteriorados y oxidados.
En el frente tiene un retén de cemento con varias en buen estado.
La edificación posee una división en su interior en madera, estructura en madera y humedad en la parte alta, con filtración al no tener Pisa.

1de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
28	03	2025
DD	MM	AA

ACTA No.:

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO









Powered by CamScanner


CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE... HUILA".







FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Wilmer Laguado

C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C.

Firma: Representante del Contratista de Obra

Nombre: Dley García Ruiz

C.C.

4dp4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
27	MARZO	2025	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA — Entidad Interventora: CONSORCIO INTERVENTORES 2030

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — MUNICIPIO :TERUEL — VEREDA: LA MINA TRAMO

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: JOSE JAIME SILVA

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual? ___

Nombre del Propietario

Dirección VEREDA LA MINA

Teléfono 3107888365 No. de pisos 1

Long. del frente (mts) 22

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	POZO SEPTICO
3. Energía	X		LUZ
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☒
4. Institucional	X	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Concreto con muros y las columnas	GRIETAS Y FISURAS: no presenta
MUROS: ladrillo panal	HUMEDADES: En la parte altas por la vegetación
CUBIERTA: perfil metalico y teja de barro	HUNDIMIENTO PISO: no aplica
PISOS: baldosa	DESPLAZAMIENTOS: no presenta
FACHADA: Cerramiento en malla eslabonada en estado deteriorado, oxidado	OTRO: Cual?

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
27 DD	MARZO MM	2023 AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o físico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La Escuela se encuentra en regulares estado, Techo en zinc, Puertas y ventanas metálicas en Estado normal, El cerramiento de entrada se observa en Deterioro, usando Quizas por el Tiempo, Agua, etc, aunque que las columnas de esta Entrada se encuentra en Deterioro, oxidado, y algunas de las mayas se encuentran Destrozadas
Estructura interna Metalica

Tiene 11 salones, 2 Baño con 3 unidades sanitarias y Orinal de pared
La Escuela le pertenece a la institución Educativa Mixta Departamental Bonelo del municipio de Iquira
El Patio se encuentra Algunas Arenas Pastadas y planas. Mucha Gotera en los techos Piso inclinado en Bodega, pocas pastadas y pastada en Algunas Aulas Buen Estado
Capacidad para 50 estudiantes, una Cocina para la sala de refrigeración y otro para el Laboratorio.
Tiene 16 mts de frente a la Placa Huella.

2de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA


FECHA		
13	MAYO	2017
DD	MM	AA

ACTA No.: 1

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO









Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
27	MARZO	2025	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DD	MM	AA	
ACTA No.:			





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: JOSE ANIBAL GIRON
C.C. O NIT 12.133363

Firma Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C.

Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre: Leidy Garcia S
C.C. 55.601.034

4de4

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
23	05	2023	

ACTA No.:

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA

Entidad Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES 2023

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2023

Municipio: TESALIA Vereda: La Aurora Alto

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: JOSE SEBA CALDERON

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: JOSE SEBA CALDERON

Dirección: Vereda la aurora Alto Tesalia

Teléfono: ___ No. de predio ___

Long. del frente (mts): 500

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Cual? AGRICOLA		vivienda SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: NO Aplica

MUROS: NO Aplica

CUBIERTA: NO Aplica

PISOS: NO Aplica

FACHADA: NO Aplica

GRIETAS Y FISURAS: NO presento

HUMEDADES: NO presento

HUNDIMIENTO PISO: NO presento

DESPLAZAMIENTOS: NO presento

OTROS Cual?

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA		
23 DD	03 MM	2019 AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO









Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
23	03	2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DD	MM	AA	
Acta No.:			

4. ANEXOS
Fotografías (archivo fotográfico o filmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENCIÓN")

El entorno tiene siembra de café en el costado derecho esta el cultivo del señor jose, se enuentra una cerca con alambre de púas apoyados en estacas de madera del wal se deben de correr la cerca. pues NO esta templada. En el inicio del tramo se enuentra una maya de Galpon en alambre no muy templada. tambien enontramos un porton en reja enmayada desgastada. El cultivo se enuenta muy cerca a la carretera y quizas se vea afectado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
7	03	2023	
ACTA No.:			





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre

C.C. O NIT Jesi Sebay Calderón
8312495?

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C.

Firma: Representante del Consorcio de Obra

Nombre: Leidy Guio

C.C. 38.601.034

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26	05	2025	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA — Entidad Interventora: CONSORCIO INTERVENTORES 2030

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — MUNICIPIO :TERUEL — VEREDA: LA MINA TRAMO

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: LUZ AIDA VELASCO CARDOZO

Tenencia: Propietario X — Arrendatario ____ — Poseedor ____ — Otro Cual?____

Nombre del Propietario: LUZ AIDA VELASCO CARDOZO

Dirección: VEREDA LA MINA HUELLA TERUEL

Teléfono: 312 595 9108 — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 200

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	POZO SEPTICO
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑
4. Institucional		Cuál? ALMACENAMIENTO		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS EN CONCRETO Y VIGAS	GRIETAS Y FISURAS: NO PRESENTA
MUROS: BAHAREQUE	HUMEDADES: EN LA PARTE DE BAHAREQUE INFERIOR
CUBERTA: PLASTICO	HUNDIMIENTO PISO: NO PRESENTA
PISOS: VARIOS MISMO CEMENTO	DESPLAZAMIENTOS: NO PRESENTA
FACHADA: SIN FACHADA	OTRO: Cuál?

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
26 DD	03 MM	2023 AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Encontramos un Mejoramiento Tipo Trocha, Inicio en Iquira con Cultivos de Café, la Cerca a la Margen Izquierda con Alambre Dañado en Ocasiones a Media y en el Margen Derecho no Hay Cerca.

Estructura en Madera y Techo con Plastico Amarillo, Paso de Bateria, Pequeña Humedad en la Pared Izquierda, Chamba y Vigas de Guadua Apoyo no en la Pared de Bateria.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO









Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre:

C.C. O NIT Luz AIVA Herrera Ceguera
96 393 530

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C.

Diey Garcia Sus

Firma Representante del Contratista de Obra

Nombre: Leidy Garcia S

C.C. 38.601.034

4de4

Powered by CamScanner

ANEXO No. 15

- **INFORME TECNICO CONTRATISTA**
- **INFORME PAGA Y PMT CONTRATISTA**
- **INFORME COMPONENTE INTERVENTORIA**

Dirección: Calle 9 No 5 – 50 Oficina 201 - 202
Celular: 3164679967 – 3153635758 – Tel: 8710002
Correo Electrónico: 13consorciointerventores2030@gmail.com
Neiva – Huila

CONSORCIO VIAL IQUIRA

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 2

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA

COMPONENTE AMBIENTAL. SOCIAL. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 879 DE 2024



OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024

NIT: 901830450 - 0

R. L. LEINER GUERRERO MORILLO

DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2025

ENERO DE 2025

CONSORCIO VIAL IQUIRA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. Tramos a intervenir 6
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA 8
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA 9
4.1 PROGRAMA: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 9
4.1.1 PROYECTO: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL 9
4.1.2 Realización de Talleres de Sostenibilidad Ambiental 9
5. Permisos de cierres temporales de vías. 11
5.1 Acta de Vecindad: 11
6. Obtención de los materiales de construcción 13
6.1 Materiales de construcción 13
6.2 Materiales pétreos 13
6.3 Volumen de materiales pétreos requeridos. 13
6.4 Aplicación de medidas de manejo para el concreto 13
7. Gestión Recurso Hídrico 13
8. Permiso de Baños 13
9. Proyecto de Protección de Fauna 14
9.1 Prohibir la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre .. 14
9.2 Residuos sólidos en las corrientes hídricas 14
9.3 lavado de la maquinaria y equipo 14
9.4 Correcciones apropiadas en caso de derrame y/o accidente 15
9.5 Registro de todos los derrames presentados 15
9.6 Disposición aceites usados y demás materiales por maquinarias y equipos 15
9.7 Medio absorbente de aceites, lubricantes y grasas 15
10. Proyecto: Capacitation al Personal de la Obra 15
10.1 Utilización de los Elementos de Protección Personal 16
10.2 Afiliación a EPS, ARL Y CCF 16
10.3 Seguimiento Accidentes Riesgos Laborales (A.R.L) 17

10.4 Herramientas, Equipos y Maquinaria en Obra 17
10.5 Informe del Personal 17
11. Proyecto: Señalización Frente de Obra 21
11.1 Instalación de puntos ecológicos en el campamento de la obra 21
11.2 Camilla rígida con inmovilizadores, Botiquín básico primeros auxilios, Extintores Solkaflam 21
12. Atención e Información a la Comunidad 22
12.1 ajustes o complementaciones en temas técnicos, sociales o ambientales 22
12.2 Buzón de sugerencias 23
13. Conclusiones 23

LISTA DE TABLAS

Tabla 1**MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – HUILA** 6
Tabla 2**MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA** 6
Tabla 3**MUNICIPIO DE LA PLATA– HUILA** 7
Tabla 4**MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA** 7
Tabla 5 Cronograma de talleres de sostenibilidad ambiental 9
Tabla 6 Lista Acta de Vecindad y Acta de Entorno. 11
Tabla 7 Acta de Veeduría 12
Tabla 8 Personal Administrativo y Operativo 17

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Capacitación tramo Llanitos, Rivera 11
Ilustración 2 Unidad sanitaria tramo Llanitos, Rivera 14
Ilustración 3 Capacitación SST pausas activas tramo llanitos, Rivera 16
Ilustración 4 Utilización de los EPP 16
Ilustración 5 Punto ecológico tramo llanitos, Rivera 21
Ilustración 6 Camilla rígida y extintor señalizado tramo llanitos, Rivera 22
Ilustración 7 Botiquín de primeros auxilios tramo llanitos, Rivera 22

ANEXOS

e1 Planilla de seguridad social ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2 Acta de constitución de Veeduría, La Argentina 26
3 Solicitud para depósito de RCD, La Plata 27
4 Actas de Entorno Tramo La Unión, La Argentina 28
5 Inspección EPP 49
6 Inspección camilla de emergencia 50
7 Inspección de extintores 51

8 Inspección de botiquín de primeros auxilios 52
9 Inspección punto ecológico 53
10 Registro Medevac tramo llanitos, Rivera 54
11 Registro Medevac tramo Alto del retiro, La Plata 55
12 Registro Medevac Tramo La unión, La Argentina 56
13 Certificado recurso Hídrico Llanitos, Rivera 57
14 Certificado unidad sanitaria Llanitos, Rivera 58
15 Certificado bodega Llanitos, Rivera 59
16 Certificado recurso hídrico Alto del Retiro, La Plata 60
17 Certificado unidad sanitaria Alto del Retiro, La Plata 61
18 Certificado bodega Alto del Retiro, La Plata 62

CONSORCIO VIAL IQUIRA

1. INTRODUCCIÓN

El **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 879 DE 2024, MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA,** recopila las actividades propuestas por el Contratista del Consorcio Vial Iquira, durante el mes de Febrero de 2025. En los documentos: Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA Componente Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante este periodo se continuo con la presentación de las Actas de Veeduría ante la Personería del Municipio de La Argentina y el Municipio de La Plata; se llevó a cabo la concienciación ambiental en los tramos que se están construyendo, igualmente se hizo una lectura de contexto respecto a la fauna y flora existe; activando los protocolos para minimizar riesgos que modifiquen el Recurso Paisajistico en los municipios de Rivera, donde se trabaja así: Rivera 2 Tramos, Teruel 3 Tramos, La Argentina 1 Tramo y el municipio de La Plata 1 Tramo. Las obras se desarrollan con normalidad siendo seguidos por nuestros profesionales Socioambientales y de SST.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA en el marco del Contrato de Obra No 879 de 2024. Proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA; de acuerdo a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial del Instituto Nacional de Vías INVIAS. 2.011, Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura. Modo Carretero de Invias y Ley 99 de 1.993 o Ley Ambiental.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los impactos ambientales que se puedan generar en la ejecución del proyecto de construcción de los 32 tramos de vias de los municipios de Colombia,

Yaguará, La Argentina, Teruel, La Plata, Santa María, Rivera, Baraya, Algeciras, Campoalegre, Palermo, Iquira, y Nátaga Huila

- Establecer las medidas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales que se presente en la ejecución del Contrato de Obra 879 de 2024.
- Ejecutar los Lineamientos de la Resolución 0312 de 2.019 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 1072 de 2015 Elementos de Protección Personal E.P. P, Ley 16744, y la Ley 19587.Higiene y Seguridad en el Trabajo.

3. Tramos a intervenir

Tabla 1. ***MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – HUILA***

MUNICIPIO	VÍA	VEREDA – SECTOR-TRAMO	LONGITUD (METROS)	COORDENADAS DE INICIO	COORDENADAS FIN	COMPETENCIA
LA ARGENTINA	CRUCE EL PARAISO-BETANIA LA UNION	VEREDA LA UNION	300	1125622,547-E 738806,287- N	1125540,778-E 738324,021-N	MUNICIPIO
	TOTAL		300			

Tabla 2. ***MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA***

MUNICIPIO	VÍA	VEREDA – SECTOR- TRAMO	LONGITUD (METROS)	COORDENADAS DE INICIO	COORDENADAS FIN	COMPETENCIA
TERUEL		VEREDA LA MINA (TRAMO 1 – ESCUELA)	100	1162894,028- E 800559,520- N	1162963,927-E 800470,037-N	MUNICIPIO
		VEREDA LA MINA (TRAMO 2)	100	1162841,219-E	1162743,332-E	MUNICIPIO

			800461,239- N	800458,674-N	
	VEREDA LA MINA (TRAMO 3)	100	1162743,332-E 800458,955-N	1162570,279-E 800497,579-N	MUNICIPIO
TOTAL		300			

Tabla 3. ***MUNICIPIO DE LA PLATA– HUILA***

MUNICIPIO	VÍA	VEREDA – SECTOR-TRAMO	LONGITUD (METROS)	COORDENADAS DE INICIO	COORDENADAS FIN	COMPETENCIA
LA PLATA	CRUCE RUTA 2402-ALTO DEL RETIRO	VEREDA ALTO DEL RETIRO	100	1127058,832- E 747881,320- N	1127152,454-E 747845,786-N	MUNICIPIO
	TOTAL		100			

Tabla 4. ***MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA***

MUNICIPIO	VÍA	VEREDA – SECTOR-TRAMO	LONGITUD (METROS)	COORDENADAS DE INICIO	COORDENADAS FIN	COMPETENCIA
RIVERA	CRUCE 45HL21-LLANITOS	VEREDA LLANITOS	100	870624,209-E 799437,594- N	870569,607-E 799520,706-N	MUNICIPIO
	CRUCE ARRAYANAL - LAS JUNTAS	TERMOPILAS VÍA VEREDA LAS JUNTAS	180	872205,628-E 797413,702- N	872325,608-E 797315,522-N	MUNICIPIO
	TOTAL		280			

CONSORCIO VIAL IQUIRA

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA

4.1 PROGRAMA: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

4.1.1 PROYECTO: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1.2 Realización de Talleres de Sostenibilidad Ambiental

El CONSORCIO VIAL IQUIRA continúa ajustando al cronograma de capacitación a todo el personal, explicando los componentes ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el Trabajo para el mes de Febrero e inicios de Marzo en los tramos de los Municipios de Rivera, La Plata, Teruel y La Argentina.

Se utilizan los temas de Ubicación de Puntos Ecológicos, identificando las canecas de recolección de residuos, las bolsas para recolectar y el espacio a ubicar este punto. Se busca mostrar la importancia de proteger las fuentes hídricas en este tiempo, aprovechando las aguas lluvia para almacenar y lavar el equipo y material que se trabaja en la obra. Se busca generar conciencia con la biodiversidad que rodea el tramo, enfocado en las zonas a intervenir con el proyecto, evitando modificar el habitad con desechos y escombros.

Tabla 5. Cronograma de talleres de sostenibilidad ambiental

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	protección de los recursos naturales frente a las diferentes acciones del proyecto	Prof. Ambiental				X																
2	manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos	Prof. Ambiental																				
3	señalización y manejo de trafico	Prof. Ambiental																				
4	adecuado manejo de los	Prof. Ambiental																				

	materiales de construcción																					
5	protección de los cuerpos de aguas	Prof. Ambiental																				
6	manejos de escombros	Prof. Ambiental																				
7	relaciones con la comunidad	Prof. Social				X																
8	información sobre la salud ocupacional, medicina, preventiva, y de trabajo, higiene y seguridad industrial (manejo de maquinaria y equipos)	Prof. SST																				
	PROGRAMADO																					
	EJECUTADO																					
	FECHA:	13/01/25	Elaborado Por: Profesional Socioambiental																			





Ilustración 1 Capacitación Tramo Llanitos, Rivera

CONSORCIO VIAL IQUIRA

5. Permisos de cierres temporales de vías.

En el presente periodo del Informe se trabajó en los tramos del Municipio de La Argentina, La Plata, Rivera y Teruel.

5.1 Acta de Vecindad:

Se realizo a través de la Profesional Ambiental y Social la recolección de la información relacionada con las Actas de vecindad y actas de entorno de los propietarios de los predios colindantes de los tramos a intervenir.

Tabla 6 Lista Acta de Vecindad y Acta de Entorno.

MUNICIPIO	TRAMOS	ACTA DE VECINDAD	ACTA DE ENTORNO	E	P
La Argentina	La Unión		Isidro Campo No. de C.C 12.268.427 Jimmy Vélez No. de C.C 1.004.154.400 Rubelia Campo No. de C.C 26.521.310	X	

			Norvey Campo Vargas No. de C.C 83.241.244 Gustavo Garzón No. de C.C 83.240.613 Edilson Perafan No. de C.C 1.080.265.077 Gustavo Garzón No. de C.C 83.240.613		

Tabla 7 Acta de Veeduria

MUNICIPIO	TRAMOS	RESOLUCIÓN	E	P
LA PLATA	ALTO DEL RETIRO	DPM.102.16.93.2025.02	X	
TERUEL	LA MINA	RESOLUCION No. 008 DE 2025	X	
RIVERA	LLANITOS			X
LA ARGENTINA				X

6. Obtención de los materiales de construcción

6.1 Materiales de construcción

Se adquiere materiales de construcción tales como cemento, acero, tubería en concreto f=36", l=1m. esp. 661-13 inv.

6.2 Materiales pétreos

Se adquieren los materiales pétreos de la Empresa Pétreos Colombia S.A.S.

6.3 Volumen de materiales pétreos requeridos.

Para la movilización de los materiales se utilizaron volquetas de 6 m3. un vibro compactador, una retroexcavadora

6.4 Aplicación de medidas de manejo para el concreto

Se realiza para la aplicación del concreto las siguientes actividades:

- Ingreso y descargue del cemento en la obra, se coloca sobre estibas de madera.
- Cubrimiento del cemento con plástico negro, previamente se buscó un lugar cerca donde se va a realizar la obra, buscándole así un lugar fresco y seco para la recepción del material.

7. Gestión Recurso Hídrico

Se anexa la certificación de la toma de agua que se utiliza para la preparación de mezcla tomada de una vivienda propiedad de la Señora Rosa Virginia Cortes con C.C 26.560.007 por encontrarse ubicado cerca de la obra de construcción del tramo Llanitos del municipio de Rivera; igualmente se realiza la toma de agua de la vivienda del Señor Yeisson Ricardo con C.C 1.081.419.333 por encontrarse ubicado cerca de la obra de construcción del tramo Alto del Retiro del municipio de La Plata.

8. Permiso de Baños

El Servicio Sanitario para el personal de la Obra incluyendo la limpieza, se contrató en la Vivienda de la Señora Rosa Virginia Cortes con C.C 26.560.007 por encontrarse cerca del Tramo Llanitos del Municipio de Rivera; igualmente se contrató con el Señor Yeisson Mauricio Ricardo con C.C 1.081.419.333 por encontrarse cerca del Tramo Alto del Retiro del municipio de La Plata.



Ilustración 2 Unidad sanitaria tramo Llanitos, Rivera

9. Proyecto de Protección de Fauna

9.1 Prohibir la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre

Esta actividad de prohibición de caza, pesca y compra de especies de fauna silvestre es orientada por la corporación autónoma regional CAM del Huila; pero en el área de ejecución de la obra no se visibiliza vayas en contra de esta actividad ni ha habido presencia de funcionarios de dicha entidad, sin embargo, estos temas de control y cuidado de los recursos paisajísticos se manejan en las charlas de capacitación.

9.2 Residuos sólidos en las corrientes hídricas

Se manejan los residuos sólidos en un sitio determinado, por lo tanto, no existe riesgo por escorrentía que lleguen a fuentes hídricas.

9.3 lavado de la maquinaria y equipo

No es permitido el lavado de la maquinaria y equipo en las fuentes hídricas, como quebradas y/o riachuelos, para evitar que los lubricantes o hidrocarburos que se llegue a derramar contribuyan a la contaminación de los mismos. Los vehículos utilizados para el cargue y descargue de material en la obra su lavado se realiza en la zona urbana en sitios aptos.

9.4 Correcciones apropiadas en caso de derrame y/o accidente

En estos periodos de construcción de los tramos de los municipios de Rivera, Teruel, La Plata y La Argentina no hubo ninguna afectación por derrame de residuos provenientes de la maquinaria, se tiene en cuenta el vertido de desechos sabiendo que tiene numerosos efectos negativos en el medio ambiente, degradación de la calidad del paisaje y alteración de drenajes naturales a mediaciones de la construcción de la placa huella.

9.5 Registro de todos los derrames presentados

Hasta la fecha no se ha evidenciado ningún derrame, ya se cuenta con formato para llevar registro en caso de suceder un hecho presentado.

9.6 Disposición aceites usados y demás materiales por maquinarias y equipos

El mantenimiento se les realiza a los vehículos por tal razón no se realiza esa actividad dentro del área de construcción de la Placa Huella

9.7 Medio absorbente de aceites, lubricantes y grasas

Se Dispone de un kit de derrames y/o viruta de aserrín para evitar la contaminación de las fuentes hídricas.

10. Proyecto: Capacitation al Personal de la Obra

Se llevará a cabo los temas para manejar el estrés laboral manteniendo los espacios de la obra de construcción limpios y ordenados, así como disminuir los riesgos de accidentalidad dentro del desarrollo de las actividades diarias. también se continua con la realización de Pausas Activas para mejorar el rendimiento de los trabajadores estimulando músculos y relajando la mente, buscando fortalecer la convivencia y apoyo entre los trabajadores dentro del desarrollo normal las obras.



Ilustración 3 Capacitación SST pausas activas tramo llanitos, Rivera

10.1 Utilización de los Elementos de Protección Personal

El personal cuenta con Elementos de Protección Personal entregado previamente a la construcción del tramo a intervenir.



Ilustración 4 Utilización de los EPP

10.2 Afiliación a EPS, ARL Y CCF

Para la verificación de la afiliación de todos los trabajadores en la EPS, ARL, AFP, CCF se entrega planilla de pago de Seguridad Social y/o los formatos de radicación de afiliación.

10.3 Seguimiento Accidentes Riesgos Laborales (A.R.L)

En el mes de Febrero y Marzo de 2025, no se presentó accidentes laborales en la ejecución de la obra, se adjunta el personal de la obra.

10.4 Herramientas, Equipos y Maquinaria en Obra

En el mes de Febrero y Marzo , se utilizó la siguiente maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Volquetas
- Vibrocompactador
- Mezcladoras
- Planta eléctrica
- Camioneta

10.5 Informe del Personal

Durante el periodo del mes de Febrero y Marzo se empleó el siguiente personal de obra (Administrativo y Operativo).

A continuación, se detalla el personal:

Tabla 8 Personal Administrativo y Operativo

PERÍODO COMPRENDIDO:		13 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO 2025			
PERSONAL		ADMINISTRATIVO			
Nº	NOMBRE DEL TRABAJADOR	C.C	CARGO	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	FECHA DE EGRESO A LA OBRA
1	LEONARDO ROMO	18.195.345	DIRECTOR DE OBRA	13-ene-25	

CONSORCIO VIAL IQUIRA

2	JUAN CARLOS RAMIREZ	97.471.519	RESIDENTE DE OBRA	13-ene-25	
3	BRANDON CERON	18.126.985	RESIDENTE DE OBRA	13-ene-25	
4	LEONARDO ROMO	18.195.345	ESP. VÍAS	13-ene-25	
5	EMERSON TULCAN	98.396.846	ESP. GEOTEC	13-ene-25	
6	KLAR VILLAMIZAR	13.746.679	HSEQ	13-ene-25	
7	LEIDY GARCÍA	38.601.074	TRAB. SOCIAL	13-ene-25	
8	VICTOR AVILEZ	10.821.191	TECNOLOGO	13-ene-25	
9	JOSE ZAMBRANO	18.124.041	TECNOLOGO	13-ene-25	
10	DANIEL BRAVO	1.085.941.913	ALMACENISTA	13-ene-25	
11	XIMENA MEJIA	1.088.218.412	CONTADOR	13-ene-25	
12	CAROLINA ESTUPIÑAN	1.085.898.308	SECRETARIA	13-ene-25	
13	KAREN BELLO	1.073.716.459	CONTROL TRANSITO	13-ene-25	
14	SANDRA BOTINA	1.004.231.831	CONTROL TRANSITO	13-ene-25	

CONSORCIO VIAL IQUIRA

15	ANYI DUSSAN	1.080.294.892	CONTROL TRANSITO	13-ene-25	
16	IVAN LOPEZ	1.122.786.909	CONTROL TRANSITO	13-ene-25	
17	JOSE LUIS VILLOTA	97.471.150	TOPOGRAFO	13-ene-25	
18	ERNESTO POLO	1.122.785.674	CADENERO	13-ene-25	
PERÍODO COMPRENDIDO:		**13 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO 2025**			
TRAMO		**LA PLATA**			
N°	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**C.C**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO A LA OBRA**	**FECHA DE EGRESO A LA OBRA**
1	EDWIN TRUJILLO	1.117.539.122	HERRERO	10-feb-25	
2	CLEMENTE MOYANO	80.373.530	OFICIAL	10-feb-25	
3	PEDRO NEL RODRIGUEZ	7.724.136	OFICIAL	10-feb-25	

Observaciones: ALGUNOS INTEGRANTES DE ESTE PERSONAL HA LABORADO EN LA ARGENTINA EN ALGUNOS DIAS

PERÍODO COMPRENDIDO:		**13 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO 2025**			
TRAMO		**LA ARGENTINA VEREDA LA UNION**			
N°	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**C.C**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO A LA OBRA**	**FECHA DE EGRESO A LA OBRA**

CONSORCIO VIAL IQUIRA

1	EDWIN CASTILLO	7.715.422	AYUDANTE	10-feb-25	
2	JUAN SEBASTIAN CASTILLO	1.003.805.252	AYUDANTE	10-feb-25	
3	ENRIQUE GUTIERREZ	7.691.267	AYUDANTE	10-feb-25	

Observaciones: ESTE PERSONAL HA TRABAJADO JORNALES INTERMITENTES

PERÍODO COMPRENDIDO:		**13 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO 2025**			
TRAMO		**RIVERA**			
Nº	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**C.C**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO A LA OBRA**	**FECHA DE EGRESO A LA OBRA**
1	CESAR AUGUSTO TIQUE	9.043.933	MAESTRO	10-feb-25	
2	MIGUEL ANGEL VANEGAS	11.605.393	OFICIAL	10-feb-25	
3	CARMELO RODRIGUEZ	1.075.314.287	OFICIAL	10-feb-25	
4	GERMAN BELTRAN	4.439.262	OFICIAL	10-feb-25	
5	CESAR ANDRES RODRIGUEZ	12.196.527	OFICIAL	10-feb-25	
6	EDUARDO ROJAS MARIN	1.075.324.229	AYUDANTE	10-feb-25	11-feb-25

Observaciones: ESTE PERSONAL HA TRABAJADO JORNALES INTERMITENTES

Observaciones: **ESTE PERSONAL HA TRABAJADO JORNALES INTERMITENTES**

11. Proyecto: Señalización Frente de Obra

11.1 Instalación de puntos ecológicos en el campamento de la obra

Los Residuos de la construcción serán encargados de acuerdo a una empresa certificada o en su defecto, que el Municipio disponga un predio cercano a la obra y autorice para el relleno de alguno d ellos productores aledaños a la obra.



Ilustración 5 Punto Ecológico Tramo Llanitos, Rivera

11.2 Camilla rígida con inmovilizadores, Botiquín básico primeros auxilios, Extintores Solkaflam

Se cuenta con los elementos de seguridad industrial y primeros auxilios para ser utilizados por los trabajadores en una eventualidad de accidente.



Ilustración 6 Camilla rígida y extintor señalizado tramo llanitos, Rivera



Ilustración 7 Botiquín de Primeros Auxilios Tramo Llanitos, Rivera

12. Atención e Información a la Comunidad

12.1 ajustes o complementaciones en temas técnicos, sociales o ambientales

Se debe identificar las causas de las solicitudes por parte del personal encargado con buena disposición y receptibilidad para la atención a las personas de la comunidad; en los temas

técnicos las solicitudes y sugerencias son atendidas por el ingeniero residente y las solicitudes sociales y ambientales son atendidas por el profesional de SST y ambiental.

12.2 Buzón de sugerencias

Se trabaja en un espacio de la obra para el buzón de recepción de inquietudes y de concertación de conflictos con la comunidad.

No se ha presentado ningún tipo de conflicto debido a que las solicitudes de la comunidad son atendidas, analizadas y una vez se verifique su factibilidad se ponen en marcha. Esto genera buen ambiente entre la comunidad, contratista, interventoría y alcaldía, en la construcción se dispuso de un buzo de sugerencias y un número telefónico para atención inmediata.

13. Conclusiones.

Del 13 de Febrero al 12 de Marzo, se realizó el seguimiento y supervisión a las actividades socioambientales de cada uno de los tramos programados en el cronograma de obra presentado por el maestro de obra. Se iniciaron los temas de capacitación social, ambiental y de SST con los trabajadores en obra, también se realizó el registro de las Actas de Vecindad y de Entorno garantizando un avance en el cumplimiento del documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

Se anexa la inspección realizada en el plan de emergencia: camilla, botiquín, extintor y puntos ecológicos.

Cordialmente,

LEINER GUERRERO
R/L Consorcio Vial Iquira 2024

KLAR JAIR VILLAMIZAR ACEVEDO
Ingeniero Industrial
Tecnólogo en Control Ambiental
Esp. En Gestión y Seguridad en el Trabajo

CONSORCIO VIAL
IQUIRA

ANEXOS

1 Planilla de seguridad social Febrero

aportes en línea

Planilla Resumen




aportes en línea

Planilla Resumen



CONSORCIO VIAL
IQUIRA



Planilla Resumen

CONSORCIO VIAL IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

1 Acta de constitución de Veeduría, La Argentina

CONSORCIO VIAL IQUIRA

La Argentina

RECIBIDO
FECHA 06-03-2025
HORA 2:07 PM
RESPONSABLE

Neiva, 25 de febrero de 2025

CONT-OBR-879-26

Señores:
PERSONERÍA MUNICIPIO DE ARGENTINA
Departamento del Huila

Referencia: Contrato de obra 879 de 2024

Objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: *solicitud radicación acta de constitución veeduría ciudadana*

Respetuosamente informamos que se ha generado las acciones para conformar el comité de veeduría una vez hecha la respectiva socialización de inicio de obras objeto del contrato antes mencionado para los tramos pertinentes al municipio de Argentina, ubicados más exactamente en la vereda La Unión. De igual manera se procede a adelantar este proceso con los demás municipios priorizados para la construcción de placa huellas en sus zonas afectadas.

Para este efecto se solicitó la conformación de veedurías como lo estima la ley vigente colombiana, generando confianza en la comunidad de que las labores a realizar serán llevadas a cabo con el mayor profesionalismo y puntualidad en cuanto a la programación de obras así lo estime.

Para sus efectos se aporta el acta de constitución para la respectiva radicación ante su respetable dependencia, junto con el listado de asistencia a la socialización de inicio con la comunidad; y la evidencia del envío de invitaciones, así como la copia de cédula de las personas asistentes a la reunión que tuvo lugar el día 7 de febrero del año en curso.

En espera de una favorable respuesta

Atentamente;

R/ L LEINER GUERRERO M
C.C 87218414 Ipiales Nar
Contratista de obra

huilamunicipios@gmail.com

CONSORCIO VIAL IQUIRA

2 Solicitud para depósito de RCD, La Plata

IQUIRA

Neiva, marzo 5 de 2025.

CONT-OBR-879-24

Señor
CAMILO OSPINA MARTINEZ
Alcalde Municipal
La Plata Huila
Ciudad.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 879 de 2024. "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ASUNTO: SUMINISTRO DE UN LOTE EN PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION. RCD. EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 879 DE 2024. QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EXIGIDA POR LA CAM.

Cordial Saludo.

Cordialmente solicito me sea referido un Lote de Terreno que cumpla con la Normatividad Ambiental, Exigida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM. Para el depósito de Residuos de Construcción y Demolición. RCD. sobrantes en el proceso de construcción del siguiente Tramo:

1. Vereda Alto del Retiro (100 Metros)

Si el municipio hace un manejo especial de los RCD. Como entregarlos a la comunidad para ser utilizados en el relleno de sus predios, por favor entreganos el listado de beneficianos, el cual debe estar próximo a la vía en construcción.

Cordialmente

LEINER GUERRERO
R. Legal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA
COMUNICACIONES OFICIALES
Radicado No. 2919 Folios
Fecha 07 - 03 Año 2025
Hora
Radicado por

huilamunicipios@gmail.com

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA: 17 / 07 / 2025 (Día / Mes / Año)

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

ACTA No.: 0

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA — Entidad Interventora: CONSORCIO INTERVENTORES 2025

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2025 — Comuna: _____ Barrio: _____

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: TSINEU CAMPO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: _____

Dirección: _____

Teléfono: 312 261 4854 No. de predio: ___ de ___

Long. del Perim (mts): 1052 mts.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfono	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Tele-tubo cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: SUBT

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	4. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	5. Baldío	☐
3. Industrial	☐	6. Otro	☐
5. Institucional	☐	Cual?	

ACCESOS VEHICULARES: Carros SI ☐ NO ☐ — Cuantos: _____ — El predio es una carro tienda: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Active el numeral "8. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: N/A	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: N/A	HUMEDADES: No presenta.
CUBIERTA: N/A	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: N/A	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: N/A	OTRO_Cual?

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

DD | MM | AA

ACTA No.:

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ANEXOS
Fotografías (archivo fotográfico o filmico)

OBSERVACIONES ADICIONALES (Otras que sean pertinentes para el diligenciamiento de la ficha de inventario de predios antes de intervenir)

Lote de siembra de café con cercas en madera y alambre de púas, las cercas en buen estado no están aún afectadas por lluvias o por el paso del tiempo, el límite de la vía y la siembra esta muy expuesta al margen de las cercas, el alambre de púas está templado pero hay probabilidad que al paso de la maquinaria esto se vea afectado por la cercanía que tiene con el límite.

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

DD | MM | AA

ACTA No.:

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO



CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICA ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
VIA: ACTA No.: UNI	AA PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".





FIRMAS

Firma Responsable Predial/Ambiental
Nombre
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría
Nombre
C.C.

Firma Representante del Contratista de Obra
Nombre Yeidy García Sua
C.C. 36.611.034

IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No.:

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA — Entidad interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES 2024

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — Cancha: _____ Barrio: _____

C. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VIVIENDA



1. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Jimmy Vélez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Jimmy Orlando Vélez Vélez

Dirección: Vereda La Unión

Teléfono: 320 [illegible] No. de pisos: 2

Long. del Frente (mts): 12 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	Si	No
1. Agua	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas		X
6. Tratamiento de aguas		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES: Uso de cocina: Batería gas y hornilla leña. Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Salud	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cual?	

ACCESOS VEHICULARES: Carros ☐ NO ☒ — Cuantos _____ — El garaje es para carro — Motocarro SI ☐ NO ☐

2. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Marque el número) 3. OBSERVACIONES ADICIONALES (para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado

MUROS: En bahareque total con pañete en estado.

CUBIERTA: Teja de zinc.

PISOS: En cemento

FACHADA: Buen estado con pañete y pintura.

GRIETAS Y FISURAS: No presenta en construcción nueva.

PLANTADAS: No presenta

HUNDIMIENTO PISO: No presenta

DESPLOMAMIENTOS: No presenta

OTRO_Cual?

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No.:

4. CROQUIS

Fotografía (archivo fotográfico o fílmico)

3. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información suministrada en el numeral 2. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Predio vivienda estructura en buen estado ya que es construcción nueva realizada con vigas aéreas y columnas, con bahareque típico.

El techo es de zinc la estructura es de listones de madera de 4x4.

Vivienda de habitación con 3 cuartos, sala comedor, 2 habitaciones y 1 baño interno sin pañete, tiene puerta principal y ventanas con rejilla.

No presenta grietas ni fisuras tampoco humedad ni hundimiento del piso, el piso no tiene escombros o basuras pero se están fundido en concreto las instalaciones eléctricas no tiene tablero todavía pero si están colocados empotrecedor.

La fachada esta empañetada con cemento y pintura en buen estado pero internamente esta en obra negra sin pañete ni pintura.

El uso comercial de la vivienda es por una pequeña tienda de víveres y mercados.

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.			

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO







CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.			






FIRMAS

Firma Responsable Proyecto/Interventor	Firma Representante de la Interventoria	Firma Representante del Contratista de Obra
Nombre:	Nombre:	Nombre: Jesly Garcia
C.C. O NIT: Valery 1.024164401	C.C.	C.C. 36.601.034

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 02 MM 10 AA 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No.: 4

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA

Entidad interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES 2024

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024

Comuna: _____ Barrio: _____

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio y foto: Rubelia campo

Tenencia: Propietario X Arrendatario _____ Poseedor _____ Cód. Cat/F _____

Nombre del Propietario: Rubelia campo

Dirección: vereda la vieja hacia arriba

Teléfono: 3107782609 No. de predio _____

Long. del tramo (mts): 500 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfono	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES

Cód/F

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? Siembra	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos _____

El garaje es una puerta

Independiente SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 8. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica

MUROS: No aplica

CUBIERTA: No aplica

PISOS: No aplica

FACHADA: No aplica

DIRECTAS Y FIGURAS: No

HUNDIMIENTOS: No

AGRIETAMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cuál _____

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 02 MM 10 AA 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No.: 4

8. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico e filmico)

8. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Este lote de terreno dedicado a las siembras de café al lado izquierdo de donde pasará la placa huella encuentra cercado en madera pero ya no esta en buen estado por el tiempo transcurrido a la intemperie, las uniones estan hechas en alambre de pica desmontado tambien por el uso del tiempo y el peso de las cañas.

La siembra de café esta en buen estado con el fruto ya para madurez y cambio de color.

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

DD MM AA

ACTA No.:

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO O PLANO



CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

DD MM AA

ACTA No.:

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".





FIRMAS

Firma Responsable Practicante/Asesor

Nombre:

C.C. ONT Rubelio Tapia

16.519.310

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C.

Firma Representante del Contratista de Obra

Nombre: Leidy Garcia

C.C. 36.601.084

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No.: 1

Entidad ejecutora: GOBERNACIÓN DEL HUILA — Entidad Interventora: CONSORCIO INTERVENTORES 2024

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024 — Comuna: _____ — Barrio: _____

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Reconocido del predio o lote: DORYS CAMPO VARGAS

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: DORYS CAMPO VARGAS

Dirección: VEREDA LA UNIÓN

Teléfono: ___ No. de predio: ___

Long. del frente (mts): 60 mts.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	Sembrado
4. Institucional			

ACCESOS VEHICULARES

Cerca: SI X NO ___

Cuantos: ___

El garaje es una cerca: ___

Cerrado: SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (utilice el numeral 5. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica.

MUROS: No aplica

CUBIERTA: No aplica

PISOS: No aplica.

FACHADA: No aplica.

GRIETAS Y FISURAS: No aplica.

HUMEDADES: No aplica.

HUNDIMIENTO PISO: No aplica.

DESPLAZAMIENTOS: No aplica.

OTRO_Cual?: ___

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

4. ANEXOS

Fotografías (anexar fotografías o fílmico): ___

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Este dedicado a la siembra de aproximadamente 60 mts, por lo general Siembra de café en cerco de madera con alambre de púas el cual por el uso y el peso de los años a la intemperie ya no esta en muy buen estado con alambre destemplado. El terreno esta al margen izquierdo de donde pasara la placa huella.

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:	1		

REGISTRO FOTOGRÁFICO # PLANO



CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA

DD | MM | AA

ACTA No.:

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRES6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".





FIRMAS

Firma Responsable Predial/Interesado

Nombre

C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría

Nombre

C.C.

Firma Representante del Consorcio de Obra

Nombre Luis Garcia

CC 36.101.039

IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PREDIOS



1. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gustavo Cortes

Teléfono: 3108439814

Long. del frente (mts): 20 mts.

SERVICIOS PÚBLICOS

	Si	No	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfono			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cual? Rebaldio	

ACCESOS VEHICULARES

Carros	SI	NO
Camiones		
El garaje es una cochera		

1. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 5. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica.	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No aplica.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No aplica.	HUNDAMIENTO PISO: N/A
PISOS: No aplica.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
FACHADA: No aplica.	OTROS_Cual?

CONSORCIO VIAL IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA

DD | MM | AA

ACTA No.:

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

NOMBRE
Fotografía (captura fotográfica o firma)

OBSERVACIONES ADICIONALES (Cada una espera para anotar la información recolectada al momento de la entrevista y durante la visita de campo)

Lote de terreno dedicado para la siembra de café y de plátano el cual se encuentra aproximadamente 200 metros al margen derecha de donde parecía la vía bajando desde el punto de inicio de la obra.


La siembra está en buen estado sin afectaciones, los cercos están en buen estado a pesar del uso y el paso del tiempo en algunas etapas los cercos abuelos en la parte superior de la madera pero el alambre de púas esta mantenido y templado. Cabe anotar que los cercos están al límite de la vía es probable que al paso de las maquinarias se vean afectados. y en este lote puedan mejorar de maíz.

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO



CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			RUTA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROGRAMAS Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No:			






FIRMAS

Firma Responsable Predio/propietario
Nombre
CC. O NIT 91.749.50 9
82740813

Firma Representante de la Interventoría
Nombre
CC.

Firma Representante del Contratista de Obra
Nombre Leidy García
CC. 36.661.934

IQUIRA

CONSORCIO VIAL
IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 03 MM 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No.: 1

Entidad coordinadora: OBSERVATORIO DEL HUILA

Entidad interventora: CONSORCIO INTERVENTORES 2025

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2024

Comuna: _____ Barrio: _____

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o tenedor: Gustavo Gonzalez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Gustavo Gonzalez

Dirección: Vereda la Unión Antigua

Teléfono: 3108251994 No. de predio: 1 Uso: Uso Personal

Long. del Frente (mts): 30 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua	☒	☐	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	Solo Celular
5. Gas	☐	☒	Pozo y estufa de campo
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Carro ☒ NO ☐

Cuantos: _____

El carro es una carro corriente ☒ ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Citar el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Bloque y madera

MUROS: Bloque

CUBIERTA: Teja de T

PISOS: Madera y cemento manual

FACHADA: Buen estado

GRIETAS Y FISURAS: Presenta grietas

HUMEDADES: No presenta

HUNDIMIENTO PISO: No presenta

DESPLOMAMIENTOS: No presenta

OTRO: Cual?

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD MM AA

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ACTA No.: 1

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o firmas)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Citar este numeral para ampliar la información consignada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Casa de habitación de un piso para cadrinal con un mezanine en madera donde tiene una ampliación para uso de sala y comedor.

La vivienda esta compuesta por 3 cuartos 1 cocina con estufa de gas y estufa de combustión, 1 sala comedor en la parte del mezanine 1 patio elevado con patio en tierra, cerca 1 cuarto de baño y lavadero.

En las entradas de las viviendas en la fachada presenta agrietamiento ya que las viviendas tiene mas de 30 años de ser construidas. También presenta grietas en la parte del cuarto principal al lado de la cocina.

El techo tiene teja de zinc pero la estructura es antigua en madera y vigas en madera, la huerta esta ubicada en la parte alta del predio a varios metros de distancia de donde pasara la placa huella mas menos 10 mts.

En la parte de atras zona de baño y lavadero el techo está cayendose y la estructura es en guadua.

huilamunicipios@gmail.com

CONSORCIO VIAL
IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			

REGISTRO FOTOGRÁFICO E FILMICO









IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIOS AÑOS Y LOTES
DÍA	MES	AÑO	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No: 1			






FIRMAS

Firma Responsable Predio/Arrendatario

Nombre

C.C. O NIT 4427603 V0 5

Firma Representante de la Interventoría

Nombre

C.C.

Firma Representante del Contratista de Obra

Nombre Luis Garcia

C.C. 93.401.919

IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Entidad contratante: GOBERNACIÓN DEL HUILA — Entidad Interventor: CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO VIAL IQUIRA 2020 — Comuna: _____ Barrio: _____

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio y tipo: Edilson Perdomo

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: EDILSON PERDOMO

Dirección: VEREDA LA LINDA ARGENTINA

Teléfono: 3133333879 No. de pisos: 1 con tablado

Long. del frente (mts): 6.50 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

			OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	Celular
5. Gas		X	Una de pipa
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

USO ACTUAL				ANTENAS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Cargo	NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El carro es uso oficial	
4. Institucional		Cual?		Semovido SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 5. OBSERVACIONES ADICIONALES para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Tablado Total	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja de zinc.	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: En cemento	DESPLAZAMIENTOS: No.
ACABADOS: Toda en pintura negra.	OTRO: Cual?

IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No:			

IMÁGENES
Fotografías (anexar fotografías a folios)

OBSERVACIONES INDICAR SI Y/No son necesarias para ampliar la información consignada en el numeral 9. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Viviendas con cimientos, vigas, columnas, fundidas y ladrillo tolete no pegado, apisonamiento en construcción relativamente modernas instalaciones eléctricas, todo por fuera sin seguridad de tubería cerrada.

Compuesta por 1 cuarto, 1 sótano, 1 cocina, sala comedor sin puertas y solo con ventanas exteriores para ingresar al sótano se usan escaleras en madera el baño de lavado y baño están por fuera de la vivienda en la parte de atrás también tiene un especie construida que sirve usada como cuarto pero aún está en sin terminar.

La cocina solo usan pipeta de gas no tiene hornillas de leña o carbón

Todas las viviendas están aún en obra gruesa sin pañete ni pintura todo en ladrillo las pisas fundidas en cemento sin cerámica o cemento mayol.

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.:			

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO






Hoja

IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

ACTA DE VECINDAD / ENTORNO DE INICIO DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
ACTA No.			






FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre
CC o NIT: Edilson Perafan Campos
1083265033

Firma Representante de la Interventoría
Nombre
CC

Firma Representante del Contratista de Obra
Nombre: Jaidy Garcia
CC 26.501.014

Abril

CONSORCIO VIAL IQUIRA

4 Inspección EPP

CONSORCIO VIAL IQUIRA	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: SG-RG-033
		VIGENCIA: ENERO 22 DE 2026
		VERSION 001
		PAGINA: 1 DE 1

FL	NOMBRE	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL							OBSERVACIONES
			GUANTES DE CARNAZA	CASCO DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	TAPAOIDOS	GAFAS DE SEGURIDAD	GUANTES DE NITRILO	OTRO	
1	CESAR TIQUE	OBRERO		X	X			X	X	chaleco.
2	MIGUEL VARGAS	MAESTRO		X	X			X	X	chaleco
3	CAMILO RODRIGUEZ	OFICIAL		X	X			X	X	chaleco
4	GERMAN BELTRAN	OBRERO		X	X			X	X	chaleco
5	CESAR RODRIGUEZ	OBRERO		X	X			X	X	chaleco
6	EDUARDO ROJAS	OBRERO		X	X			X	X	chaleco
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION/CARGO

KLAR VILLAMIZAR

CONSORCIO VIAL IQUIRA

5 Inspección camilla de emergencia

CONSORCIO VIAL IQUIRA	INSPECCION CAMILLA DE EMERGENCIA	CODIGO
		FECHA

Nombre de quien realiza la inspección	
Cargo	
Fecha de inspección	Ubicación

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	MB	N/A	
¿Se encuentra en un lugar visible?	X			
¿Se encuentran elementos que obstruyan el acceso?		X		
¿Se encuentra señalizada?	X			
¿Cuenta con soporte y en buenas condiciones?	X			
¿Cuenta con correas de seguridad?	X			
¿Cuenta con sujetadores para agarre?	X			
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	X			
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	X			
¿Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	X			
¿Se encuentra en correcto estado el inmovilizador cervical?	X			

APROBADO		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
KLAR VILLAMIZAR	SISO HSEQ	

CONSORCIO VIAL IQUIRA

6 Inspección de extintores

CONSORCIO VIAL IQUIRA

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

CODIGO: SGI-RG-039
VIGENCIA: ENERO 22 DE 2025
VERSION: 001
PAGINA: 1 DE 1

No	FECHA DE INSPECCIÓN	CAPACIDAD	TIPO DE EXTINTOR	ESTADO					FECHA DE RECARGA	VENCIMIENTO DE LA RECARGA	FECHA DE PRÓXIMA RECARGA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
				GENERAL	MANOMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	ETIQUETA				
1	FEB/15/2025	20 LBS	MULTIPROPOSITO	B	B	B		B		HASTA 2026	FEB - 2026	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

B: BUEN ESTADO M: MAL ESTADO

FECHA DE LA INSPECCIÓN: FEBRERO 15 DE 2025

INSPECCIONO: ELAR VILLAMIZAR

CARGO: SISU HSEQ.

FIRMA:

CONSORCIO VIAL IQUIRA

7 Inspección de botiquín de primeros auxilios

CONSORCIO VIAL IQUIRA INSPECCION DE BOTIQUIN	CODIGO: SG-RO-038 VIGENCIA: ENERO 22 DE 2025 VERSION: 001 PAGINA: 1 DE 1

VEREDA Rivera Llanitos

ELEMENTO	PRESENTAC	CANT	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ALCOHOL	frasco	1	X		
ALGODÓN	Motitas	1	X		
APLICADORES	Sobre x20	1	X		
BAJALENGUAS PALO	Sobre x20	1	X		
CURITAS	Paquete	2	X		
ESPARADRAPO	Tubo	1	X		
GASAS ESTERILES	Paquetes	1	X		
GUANTES DESECHABLES	Paquete	1par	X		
ISODINE SOLUCION	Frasco	1	X		
ISODINE ESPUMA	Frasco	1	X		
TIJERAS	Paquete	1	X		
VENDAS ELASTICAS	Rollo	1	X		
TOALLAS HIGIENICAS	1 paquete	1	X		
CINTA MICROPORE	—				
INMOVILIZADORES	Juego	1			
APOSITOS	Paquete	2	X		
TERMOMETRO	—				
SUERO FISIOLOGICO	Bolsa	1	X		
CAMILLA	Nueva	1	X		
LINTERNA	Una	1	X		
JERINGA	—				
TAPABOCAS	Caja	50	X		
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Libro	1	X		

Observaciones: Botiquin en perfecto estado conservado en lugar fresco y seco visible.

FECHA DE LA INSPECCIÓN: Febrero 20/2025

INSPECCIONO: KLAR VILLAMIZAR

CARGO: SISO HSEQ

FIRMA: KVJMRA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

8 Inspección punto ecológico

CONSORCIO VIAL IQUIRA	INSPECCION PUNTO ECOLOGICO	CODIGO
		FECHA

Dirección General	VEREDA LLANITOS	Ciudad	PIVIJAY
Regional			
Centro Zonal		Fecha	FEB/2025

Alcance: Puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal de residuos.
Instrucciones: Realice mínimo una (1) inspección Mensual, escoja el día en el que se puedan verificar los siguientes condiciones

1. Revise los puntos ecológicos, contenedor por contenedor verificando los siguientes criterios:
Separación: que los residuos depositados allí concuerden con el código de colores establecido
Ubicación: que los contenedores se encuentren en espacios adecuados (pisos y áreas de tránsito),al alcance de colaboradores y usuarios, espacios cubiertos.
Señalización/etiquetado: que los contenedores contengan su respectiva leyenda con el tipo de residuos para disponer
Estado: que los contenedores se encuentren en condiciones físicas adecuadas, que no se encuentren averiados, incompletos, sin tapa, etc.
Tenga en cuenta la siguiente calificación: Cumple 1, No Cumple 0

2. Diligencie:

Puntos Ecológicos

Localización del punto ecológico	Separación	Ubicación	Señalización/ rotulado	Estado	Observaciones
Vereda Llanitos	1	1	1	1	
3. Promedio los resultados	1	1	1	1	

Almacenamiento Temporal / Cuarto de residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Y son aseos para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	X		
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana	X		
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	X		
Permite la protección de los residuos de condiciones climáticas (lluvia, sol y viento)	V		
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	X		
El espacio permite su fácil limpieza	V		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	X		
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado	X		
Se tienen contenedores para la separación de residuos aprovechables	X		
Cuenta con punto de agua cercano	V		
Cuenta con alternativas contra incendio, emergencias y derrames	X		
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	V		

4. Comunique: Los resultados en para establecer acciones y compromisos a seguir. Reportar en el cronograma de ejecución del Plan de gestión Ambiental

Diligenció: Nombre: ELAB VILLAMIZAR
Firma:

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la valoración del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar soportes de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema

CONSORCIO VIAL IQUIRA

9 Registro Medevac tramo llanitos, Rivera

IQUIRA	REGISTRO MEDEVAC	Código: GTH_FO_69 Versión: 1 Vigente desde: 06/02/2023

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	NUMERO DE CELULAR EN CASO DE EMERGENCIA	PARENTESCO	EPS
CESAR AUGUSTO TIQUE	OBRERO	3125330042	ESPOSA	NUEVA EPS
MIGUEL ANGEL VANEGAS	MAESTRO	3124299266	ESPOSA	NUEVA EPS
CARMELO RODRIGUEZ	OFICIAL	3186478680	ESPOSA	NUEVA EPS
GERMAN BELTRAN	OBRERO	3118334355	VECINA	NUEVA EPS
CESAR ANDRES RODRIGUEZ	OBRERO	3186478680	MAMÁ	NUEVA EPS
EDUARDO ROJAS MARIN	OBRERO	3183629146	MAMÁ	ASOCIACION DE INDIGENAS DEL CAUCA

GRUPOS DE AYUDA EXTERNA			
PROYECTO			
NOMBRE	TELEFONOS	NOMBRE	TELEFONOS
BOMBEROS	3142541431	EMERGENCIAS ELECTRICAS:	
DEFENSA CIVIL	3232090551	EMERGENCIAS ACUEDUCTO	
POLICIA NACIONAL	321 2081287	EMERGENCIAS GAS:	
CRUZ ROJA	313 3917112		
EMPRESAS PUBLICAS DE RIVERA S.A.E.S.P	318 2617467		
ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO	317 436 2993		
ARL SURA	(6) 875 96 97 Ext. 107		

CONSORCIO VIAL IQUIRA

10 Registro Medevac tramo Alto del retiro, La Plata

CONSORCIO VIAL IQUIRA	REGISTRO MEDEVAC	Código: GTH_FO_69 Versión: 1 Vigente desde: 30/02/2023

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	NUMERO DE CELULAR EN CASO DE EMERGENCIA	PARENTESCO	EPS
CLEMENTE MOYANO	OFICIAL	3123674836	ESPOSA	NUEVA EPS
EDWIN TRUJILLO	OBRERO	3144323338	MAMÁ	NUEVA EPS
PEDRO NEL RODRIGUEZ RAMOS	OFICIAL	3228635199	TÍO	NUEVA EPS
ENRIQUE GUTIERREZ	OFICIAL	3218096573	HIJA	NUEVA EPS

GRUPOS DE AYUDA EXTERNA

PROYECTO			
NOMBRE	TELEFONOS	NOMBRE	TELEFONOS
BOMBEROS	3134110581	EMERGENCIAS ELECTRICAS:	
DEFENSA CIVIL	(57-1)-6400090	EMERGENCIAS ACUEDUCTO	
POLICIA NACIONAL	3132338772	EMERGENCIAS GAS:	
CRUZ ROJA	313 393 7225		
EMSERPLA E.S.P	3184665548		
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	(608) 8370339		
ARL SURA	(8) 875 96 97 Ext. 107		

CONSORCIO VIAL IQUIRA

11 Registro Medevac Tramo La unión, La Argentina

CONSORCIO VIAL IQUIRA	REGISTRO MEDEVAC	Código: GTH_FO_69 Versión: 1 Vigente desde: 06/02/2023

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	NUMERO DE CELULAR EN CASO DE EMERGENCIA	PARENTESCO	EPS
EDWIN CASTILLO	MAESTRO			NUEVA EPS
JUAN SEBASTIAN CASTILLO	TECNOLOGO			NUEVA EPS

GRUPOS DE AYUDA EXTERNA			
PROYECTO			
NOMBRE	TELEFONOS	NOMBRE	TELEFONOS
BOMBEROS	3146276949	EMERGENCIAS ELECTRICAS:	
DEFENSA CIVIL	3232090551	EMERGENCIAS ACUEDUCTO	
POLICIA NACIONAL	3204614582	EMERGENCIAS GAS:	
CRUZ ROJA	313 3917112		
EMPUARG S.A. E.S.P	320 857 20 13		
ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS	3133970973		
ARL SURA	(6) 875 96 97 Ext. 107		

CONSORCIO VIAL IQUIRA

12 Certificado recurso Hídrico Llanitos, Rivera

CONSORCIO VIAL IQUIRA

CERTIFICADO SUMINISTROS DE RECURSO HIDRICO

Yo Rosa Virginia Cortes identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No 26 560 007 de Rivera en mi calidad de propietario del predio denominado _____ ubicado en Llanitos del municipio de Rivera por medio del presente escrito certifico que garantizare el suministro del recurso hídrico necesario para la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**. El suministro se realizará del recurso hídrico disponible en el predio aquí referenciado y previa coordinación con los ejecutores de la obra.

Certificación dada a los 12 días del mes de Febrero del año 2025 en la vereda Llanitos del municipio de Rivera

Nombre y firma del propietario

No. C.C 26560007 Rivera

Propietario del predio

huilamunicipios@gmail.com

CONSORCIO VIAL IQUIRA

CERTIFICADO SUMINISTROS DE UNIDAD SANITARIA

Por medio de la presente carta el (la) Señor (a) Rosa Virginia Cortes identificado (a) con Cedula de Ciudadania No. 26.560.007 de Riecra propietario (a) del predio, ubicado en Vereda Llanitos realiza el suministro de unidad sanitaria para los empleados de la obra, ya que su ubicación es de fácil acceso para el área de trabajo.

Atentamente,

Nombre y firma del propietario

No. C.C 26560007 Riecra

Propietario del predio

huilamunicipios@gmail.com

CONSORCIO VIAL IQUIRA

14 Certificado bodega Llanitos, Rivera

CONSORCIO VIAL IQUIRA

Municipio: Rivera **Vereda:** Llanitos **Predio:** _____ **Fecha:** 12/02/25

CERTIFICADO USO DE BODEGA

Yo Rosa Castro Gonzalez identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No 26.560.057 de Rivera domiciliado (a) para estos efectos en el predio Llanitos del municipio de Rivera en calidad de propietario (a) de esta, durante mutuo acuerdo entre el CONSORCIO VIAL IQUIRA identificado con NIT 901830450 - 0, encargado en la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA** declaro que durante el tiempo de ejecución de la obra se le permitió al consorcio que hiciera uso de una parte del predio para bodega, dándole buen uso y encargándose del aseo y limpieza de esta.

Se extiende esta certificación para ser presentado a la Interventoria del proyecto como constancia de esta actividad.

Atentamente,

Nombre y firma del propietario

No. CC 26560057 Rivera

Propietario del predio

huilamunicipios@gmail.com

CONSORCIO VIAL IQUIRA

15 Certificado recurso hídrico Alto del Retiro, La Plata

CONSORCIO VIAL IQUIRA

CERTIFICADO SUMINISTROS DE RECURSO HIDRICO

Yo Yeisson Ricardo identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No. 1083419333 de La Plata (H). en mi calidad de propietario del predio denominado _____ ubicado en Alto R del municipio de LA PLATA por medio del presente escrito certifico que garantizare el suministro del recurso hídrico necesario para la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VIAS DE TERCER ORDEN EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**. El suministro se realizará del recurso hídrico disponible en el predio aquí referenciado y previa coordinación con los ejecutores de la obra.

Certificación dada a los 10 días del mes de Febrero del año 2025 en la vereda Alto Retiro del municipio de LA PLATA

CONSORCIO VIAL IQUIRA

Yeisson Mauricio Ricardo

Nombre y firma del propietario

No. C.C 1083419333

Propietario del predio

huilamunicipios@gmail.com