INFORMACION GENERAL			
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**DÍA 27 MES 02 AÑO 2026**	HORA DEL LAVADO	**02:00 PM**
RAZON SOCIAL: **INVERSIONES AGROARIAS S.A.S**			
DIRECCION: **CORABASTOS BODEGA 15 – LOCAL 11**		CIUDAD: **BOGOTA**	

INFORMACION DEL LAVADO			
N0. DE TANQUES **1**	TIPO DE MATERIAL **PVC**	CAPACIDAD **500L**	SUBTERRANEO/ AÉREOS [ ] [X]
PRODUCTO UTILIZADO **HIPOCLORITO**		CONCENTRACIÓN **5%**	
APLICACIÓN	MANUAL **X**	MECÁNICA	

OBSERVACIONES
REALIZAR REVISIÓN PERIÓDICAMENTE DEL TANQUE PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE DESECHOS.
VALIDO SEIS (6) MESES DESPUES DE LA EXPEDICION DEL MISMO.
ANEXOS: CONCEPTO FAVORABLE VIGENTE EXPEDIDO POR LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

RESPONSABLE DEL LAVADO: ROBINSON JAVIER PINZON GOMEZ

APROBÓ	NO ES VÁLIDO SIN SELLO SECO	

313 881 61 16
aisasesorias18@gmail.com
Cra 2 # 402 LC 102 Ubaté
Cra 80 # 68 A - 04 Bogotá




EXAMEN FISICO QUIMICO DEL AGUA			
PRE LAVADO DE TANQUE		POST LAVADO DE TANQUE	
APARIENCIA DEL AGUA	TURBIA	**APARIENCIA DEL AGUA**	TRANSPARENTE
OLOR	SIN OLOR	**OLOR**	SIN OLOR
PRESENCIA DE ALGAS	NO	**PRESENCIA DE ALGAS**	NO
PRESENCIA DE HONGOS	BAJO	**PRESENCIA DE HONGOS**	NO
SEDIMENTACIÓN	ALTA	**SEDIMENTACIÓN**	NO
OBJETOS EXTRAÑOS	NO	**OBJETOS EXTRAÑOS**	NO
TAPAS	SI	**TAPAS**	SI
ROTACIÓN DEL AGUA	TODOS LOS DIAS	**ROTACIÓN DEL AGUA**	TODOS LOS DIAS
ACUMULACIÓN DE BACTERIAS	SI	**ACUMULACIÓN DE BACTERIAS**	NO

ESCALA DE PH




ESTADO DE CLORO RESIDUAL Y PH			
PRE LAVADO DE TANQUE 1		**POST LAVADO DE TANQUE 1**	
PARAMETRO DE CLORO	**0.2**	**PARAMETRO DE CLORO**	1.7
PARAMETRO DE PH	**2.0**	**PARAMETRO DE PH**	7.0

313 881 61 16
aisasesorias18@gmail.com
Cra 2 # 402 LC 102 Ubaté
Cra 80 # 68 A - 04 Bogotá

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
EPP	AREA DE PROTECCION	CARACTERISTICAS	SI	NO
CASCO DE SEGURIDAD	▪ Protección de la cabeza contra peligros de impacto y penetración ▪ Fabricado en polietileno de alta densidad ▪ Diseño liviano		X	
BOTAS	▪ Flexible ▪ Suela Antideslizante ▪ Protege contra el agua y la humedad ▪ Fabricada en PVC		X	
GUANTES	▪ Resistente a la abrasion ▪ Resistentes a la penetracion quimica		X	
GAFAS DE SEGURIDAD	▪ Protección ocular ▪ Ajuste al rostro ▪ Ligeras ▪ Exposición a salpicaduras de productos químicos o ante la presencia de gases, vapores		X	
OVEROL	▪ liviano ▪ rápido secado ▪ evitar contacto con la piel		X	

313 881 61 16
aisasesorias18@gmail.com
Cra 2 # 402 LC 102 Ubaté
Cra 80 # 68 A - 04 Bogotá

ELEMENTOS DE SEGURIDAD				
EPP	AREA DE PROTECCION	CARACTERISTICAS	SI	NO
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	▪ Equipo de protección contra caídas ▪ Fabricado con correas cocidas ▪ Incluye partes que permiten la conexión de equipos y asegurarse a un punto de anclaje ▪ RESISTENCIA: 2,500 Kg		X	
CONECTOR DOBLE CON ABSORBEDO DE CHOQUE	▪ Sistema que permite la unión del arnés con el punto de anclaje ▪ RESISTENCIA: 2,500 Kg		X	
PROTECCION RESPIRATORIA	▪ Trae un respirador el cual lleva filtros 3M 6005		X	

313 881 61 16
aisasesorias18@gmail.com
Cra 2 # 402 LC 102 Ubaté
Cra 80 # 68 A - 04 Bogotá

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004583

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: 08 | 04 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 805576	Número de Inscripción: SQ 000 19371	Número de carpeta: E 277
Razón social: A.I.S Asesorias S.A.S		
Nombre del establecimiento: A.I.S Asesorias		
NIT: 901 773 640 DV: 4	Sede: Unica	
Dirección: CL 68A 79 38 LC 4		
Ubicación: No aplica		
Localidad: Engativa	UPZ: Boyaca Real	
Barrio: S.C. Santa Helenita	Teléfonos 3138816776	
Correo electrónico para notificación* rpinzon327@gmail.com		
Nombre propietario: A.I.S Asesorias S.A.S		
Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☒ PEP☐ PS☐ PTP☐	Número documento: 901 773 640 - 4	
Nombre representante legal: Robinson Javier Pinzon Gomez		
Tipo de documento: C.C.☒ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐	Número documento: 1076650206	
Dirección de notificación: CL 68A 79 38 LC 4		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI☒ NO☐ 03774468		
Línea de intervención: Seguridad Quimica		
Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento		
Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable / desinfección ambiental		
Número de trabajadores: 3	Horario: Diurno☑ Nocturno☐ 24 horas☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes☐ Domingo a domingo☒ Fin de semana☐ Otro:		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	19	03	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3	/	/	/	/	/	/
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

COPIA EXCLUSIVA INVERSIONES SAS 27/02/2026

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004583

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: 08 | 04 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
805576	SQ 000 19377	E 217

Razón social: A.I.S Asesorias S.A.S

Nombre del establecimiento: A.I.S Asesorias

NIT: 901 773 640 DV: 4 | Sede: Unica

Dirección: CL 68A 79 38 LC 4

Ubicación: No aplica

Localidad: Engativa | UPZ: Boyaca Real

Barrio: S.C. Santa Helenita | Teléfonos 3738816776

Correo electrónico para notificación* rpinzon327@gmail.com

Nombre propietario: A.I.S Asesorias S.A.S

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 901 773 640 - 4

Nombre representante legal: Robinson Javier Pinzon Gomez

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 1076650206

Dirección de notificación: CL 68A 79 38 LC 4

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 03774468

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento

Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable / desinfección ambiental

Número de trabajadores: 3 | Horario: Diurno ☑ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☒ Fin de semana ☐ Otro:

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	19	03	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3	/	/	/	/	/	/
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación	☒	Solicitud del interesado Número de radicado:	☐	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado:	☐
Solicitud oficial Número de radicado:	☐	Evento de interés en salud pública	☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin	☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

COPIA EXCLUSIVA INVERSIONES A.I.S ASESORIAS 27/02/2026

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A.

FICHA TÉCNICA

HIPOCLORITO DE SODIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Químico	Hipoclorito de Sodio
Fórmula Química	NaOCl
Peso Molecular	74.45 g/mol.
Sinónimos	Agua Lavandina, sal sódica del ácido hipocloroso

2. DESCRIPCIÓN

Esta sal es inestable en el aire, a menos que se mezcle con hidróxido de sodio.
Fuerte agente oxidante.
Generalmente se emplea o se guarda en solución.
De olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido.
Soluble en agua fría, lo descompone el agua caliente.
Se obtiene por disolución de cloro gaseoso en solución de soda cáustica

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V	12.6 mín
Cloro Libre	130 g/l mín.
Alcalinidad total (NaOH) %W/W	< 1.670
Densidad (20/20^{0}C)	1,18 - 1.25 g/ml

4. PROPIEDADES

Apariencia	Líquido
Color	Verdoso pálido (ligeramente amarillo)
Olor	penetrante e irritante, parecido al cloro
pH (a 160 g/l H_2O)	12
Punto de fusión	-16°C
Punto de ebullición	96 - 99°C

5. APLICACIONES

FECHA	REALIZO	REVISO	ACTUALIZO
2007/10/ 08	I.Q. Iván Darío Ospina	I.Q. Doria Maria Naranjo	I.Q. Iva´n Darío Ospina

Cra. 50C N° 10 Sur-18 Tels: 361 07 11-361 05 03-255 35 00-285 97 34 Fax: 285 64 74
Apartado Aéreo: 060802 - e-mail: quindus@une..net.co Medellín - Colombia.

Blanqueo de la pulpa de papel, tejidos, etc.
Tratamientos de aguas (desinfección, esterilización, acción algicida, decoloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscina).
Obtención de Hidróxido Férrico $Fe(OH)_3$ y Bióxido de Manganeso MnO_2, de Nitratos, Sulfatos y Cianatos de Cloraminas Orgánicas e Inorgánicas y Clorofenoles.

6. EFECTOS SOBRE LA SALUD

Efectos potenciales sobre la salud
La solución acuosa de NaClO basa su riesgo en su poder corrosivo y sus propiedades irritantes derivadas de su alcalinidad, su condición de generador potencial de cloro y de oxidante potencial. El grado de riesgo esta asociado a la concentración de la solución y a la duración del contacto.

Efectos sobre exposición

Ojos:	El contacto con ojos y piel es peligroso porque produce corrosión e irritación
Piel:	La exposición por contacto puede causar irritación temporal
Ingestión:	Puede causa daño al tejido en forma irreversible
Inhalación:	la inhalación de nieblas es riesgosa por su transformación en cloro, puede causar dolor de cabeza, nauseas, vomito

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Tras inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre y administrar oxigeno adicional con 100% de humidificación y aplicando respiración artificial en caso de ser necesario.
Contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Extraer la sustancia por medio de algodón impregnado con polietilenglicol 400. Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada.

Contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, manteniendo los parpados abiertos (al menos durante 10 minutos). Avisar inmediatamente al Medico.

Cra. 50C N° 10 Sur-18 Tels: 361 07 11-361 05 03-255 35 00-285 97 34 Fax: 285 64 74
Apartado Aéreo: 060802 - e-mail: quindus@une..net.co Medellín - Colombia.

BEGIN CONSULTORES

N.º 2025053

Certifica que:

Robinson Javier Pinzon Gomez

Identificado(a) con número de cédula 1.076.650.206 de Ubate

Participó en el Seminario sobre

Limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable - Módulo 1

Con una intensidad horaria de 8 horas

1|Marzo|2025

Bogotá, Colombia

José Wilmar Giraldo Briceño
CC 11.255.947
Rep. Legal

Para verificación del mismo llamar al cel: 320 8569894

COPIA EXCLUSIVA
INVERSIONES AGROARIAS S.A.S.
27/02/2026