C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO: SI_X_	NO___	No. Consecutivo RUNT: (A)
E.1 Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	APROBADO: SI___	NO___

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NUMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN
19-8018 [2026-04-01 03:51PM], 19-8019 [2026-03-26 08:48AM]

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

EMISIONES DE GASES VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad	25.3	%	25.3	%	25.0	%	25.2	%	Resultado	25.0		%

Eje1 derecha 1 : 9.74, 9.79, 9.77 mm
Eje1 izquierda 1 : 9.75, 9.79, 9.77 mm
Eje2 derecha 1 : 7.54, 7.6, 7.58 mm
Eje2 izquierda 1 : 7.43, 7.4, 7.49 mm
Eje2 derecha 2 : 5.36, 5.3, 5.39 mm
Eje2 izquierda 2 : 5.76, 5.7, 5.78 mm
Repuesto : 4.49, 4.4, 4.48 mm
Repuesto 2 : 3.28, 3.2, 3.29 mm
Presion eje1 derecha 1 89.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 90.0 PSI Presion eje2 derecha 1 89.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 90.0 PSI Presion repuesto 90.0 PSI

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012





Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JHON JAIRO [illegible] OZPZON

H. NOMBRES DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Juan Gabriel Giraldo Moralesl (Inspección sensorial exterior), Jhon Jairo Quitarra Bueno (Inspección sensorial exterior), Jhon Jairo Quitarra Bueno (Inspección sensorial exterior),

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034086742

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WMB441	HINO	FC9JBUS	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.123	BLANCO Y VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	45

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
J05ETY11732	N	9F3FC9JLTHXX11006

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F3FC9JLTHXX11006	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

IDENTIFICACIÓN
NIT 900973862

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	207

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT	PUERTAS
032016000336033	I	14/03/2016	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
10/06/2016	02/04/2025	******



ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOyTTE LA VIRGINIA

LT1100013405 4

PLACA DEL VEHÍCULO:	**WMB441**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10034086742**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**HINO**	LÍNEA:	**FC9JBUS**
MODELO:	**2017**	COLOR:	**BLANCO Y VERDE**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**J05ETY11732**
NÚMERO DE CHASIS:	**9F3FC9JLTHXX11006**	NÚMERO DE VIN:	**9F3FC9JLTHXX11006**
CILINDRAJE:	**5123**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**10/06/2016**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTOyTTE LA VIRGINIA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
5000022003	30/05/2025	08/06/2025	07/06/2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	920	VIGENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183084790

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE MANIZALES S.A.S

NIT: 901355306

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-044

Fecha de expedición: 2025/08/08

Fecha de vencimiento: 2026/08/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WMB441

CLASE: BUS

MARCA: HINO

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5123

NRO. MOTOR: J05ETY11732

NRO. CHASIS: 9F3FC9JLTHXX11006

VIN: 9F3FC9JLTHXX11006

LÍNEA: FC9JBUS

COLOR: BLANCO Y VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE HERNAN SALGADO VALERO

PLACA DEL VEHÍCULO:	**WMB441**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10034086742**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**HINO**	LÍNEA:	**FC9JBUS**
MODELO:	**2017**	COLOR:	**BLANCO Y VERDE**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**J05ETY11732**
NÚMERO DE CHASIS:	**9F3FC9JLTHXX11006**	NÚMERO DE VIN:	**9F3FC9JLTHXX11006**
CILINDRAJE:	**5123**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**10/06/2016**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA MCPAL TTOyTTE LA VIRGINIA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB000709	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2027	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB000710	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2027	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

PLACA DEL VEHÍCULO:	WMB441		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10034086742	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	HINO	LÍNEA:	FC9JBUS
MODELO:	2017	COLOR:	BLANCO Y VERDE
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	J05ETY11732
NÚMERO DE CHASIS:	9F3FC9JLTHXX11006	NÚMERO DE VIN:	9F3FC9JLTHXX11006
CILINDRAJE:	5123	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	10/06/2016
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA MCPAL TTOyTTE LA VIRGINIA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	REALTUR S.A		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	426494
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	29/04/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA:	29/04/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

diognosticentro — CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL RISARALDA, NIT: 800015260
Cl 63 19 50, PEREIRA (RISARALDA)

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba	Nombre o razón		Documento de identidad	
2026-03-02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 900973862	
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
MZ M CS 17 CARDAL CUBA		3186372	Pereira	Risaralda

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
WMB441	Colombia	Público	Bus	Hino	Fc9jbus

Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2017	10034086742	2016-06-10	Blanco y verde	Diesel	9F3FC9JLTHXX11006

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
J05ETY11732	DIESEL	5123	0	45	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	80.00	-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	3.63	2.5	klux/1m	2.62	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	3.42	2.5	klux/1m	2.26	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
111.00	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
62.50	50	%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
34.70	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	10850.00	14617.00	N	Eje 1 Derecho	10755.00	15438.00	N	0.88	30	%
Eje 2 Izquierdo	13333.00	24272.00	N	Eje 2 Derecho	11296.00	19603.00	N	15.30	30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		Unidad
-1.48	-1.34					10	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr	Norma	CO2	Vr	Norma	O2	Vr	Norma	HC	Vr	Norma	NO	Vr	Norma
		Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		ppm	Ralentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
26.00	2900	41.30	%	41.20	%	40.80	%	41.30	%	41.10 Resultado		%

243

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	6.14 Transmisión		X
		Total	0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO: SI_X_	NO___	No. Consecutivo RUNT: (A)
E.1 Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo) APROBADO: SI___ NO___		

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos particulares
- Igual o superior a 5 para vehículos públicos
- Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta
- Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NUMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN
19-7952 [2026-03-02 10:14AM]:

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
: Húmeda

EMISIONES DE GASES VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad	41.3	%	41.2	%	40.8	%	41.3	%	Resultado	41.1		%

Eje1 derecha 1 : 9.33, 9.35, 9.38 mm
Eje1 izquierda 1 : 9.34, 9.31, 9.32 mm
Eje2 derecha 1 : 8.34, 8.38, 8.37 mm
Eje2 izquierda 1 : 9.12, 9.13, 9.15 mm
Eje2 derecha 2 : 9.31, 9.34, 9.37 mm
Repuesto : 10.32, 10.37, 10.35 mm
Eje2 izquierda 2 : 8.43, 8.42, 8.41 mm
Presion eje1 derecha 1 89.0 PSI **Presion eje1 Izquierda 1** 90.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 89.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 90.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 90.0 PSI **Presion eje2 Izquierda 2** 89.0 PSI **Presion repuesto** 90.0 PSI

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
: Húmeda





Fin del Informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JHON JAIRO LOPEZ GARZON

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Yordan Steven Chávez Ramirez [Foto trasera], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Inspección sensorial exterior], Yordan Steven Chávez Ramirez [Alineación de luces], Yordan Steven Chávez Ramirez [Inspección sensorial inferior], Juan Gabriel Giraldo Morales [Opacidad NTC4231], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Sonido], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Tercera placa], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Alineación, peso y frenos], Yordan Steven Chávez Ramirez [Inspección sensorial interior], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Inspección sensorial motor], Yordan Steven Chávez Ramirez [Profundidad de labrado], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Foto delantera],

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018413240

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TLO442	JAC	HFC 1083 KR1T	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	40

NÚMERO DE MOTOR: 89021698 — REG: N — VIN: LJ11RTCD9C3000071

NÚMERO DE SERIE: LJ11RTCD9C3000071 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: LJ11RTCD9C3000071 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VIACOLTUR S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 800177674

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
192011000050763	I	18/08/2011	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
20/08/2013	21/05/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07000036916

PLACA DEL VEHÍCULO:	TLO442		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10018413240	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	JAC	LÍNEA:	HFC 1083 KR1T
MODELO:	2012	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	LJ11RTCD9C3000071	NÚMERO DE MOTOR:	89021698
NÚMERO DE CHASIS:	LJ11RTCD9C3000071	NÚMERO DE VIN:	LJ11RTCD9C3000071
CILINDRAJE:	3760	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	20/08/2013
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10605600309210	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	VIGENTE

295

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184758125

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA INTECO S.A.S

NIT: 900117522

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2025/10/21

Fecha de vencimiento: 2026/10/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TLO442

CLASE: BUS

MARCA: JAC

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89021698

NRO. CHASIS: LJ11RTCD9C3000071

VIN: LJ11RTCD9C3000071

LÍNEA: HFC 1083 KR1T

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: VIACOLTUR S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

246

PLACA DEL VEHÍCULO:	TLO442		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10018413240	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	JAC	LÍNEA:	HFC 1083 KR1T
MODELO:	2012	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	LJ11RTCD9C3000071	NÚMERO DE MOTOR:	89021698
NÚMERO DE CHASIS:	LJ11RTCD9C3000071	NÚMERO DE VIN:	LJ11RTCD9C3000071
CILINDRAJE:	3760	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	20/08/2013
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
01430101002128	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
01431101002408	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

294

PLACA DEL VEHÍCULO:	TLO442		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10018413240	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	JAC	LINEA:	HFC 1083 KR1T
MODELO:	2012	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	LJ11RTCD9C3000071	NÚMERO DE MOTOR:	89021698
NÚMERO DE CHASIS:	LJ11RTCD9C3000071	NÚMERO DE VIN:	LJ11RTCD9C3000071
CILINDRAJE:	3760	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	20/08/2013
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTICUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	VIACOLTUR S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	519400
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/09/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	08/11/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	08/11/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

diagnosticentro — CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL RISARALDA, NIT: 800015260
CI 63 19 50, PEREIRA (RISARALDA)

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba	Nombre o razón		Documento de identidad	
2026-03-18	VIAJALTUR S.A.S		CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 800177674	
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
CL 14 21 56 EDIFICIO SANTORINI LOCAL5		3148630868	Pereira	Risaralda

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TLO442	Colombia	Público	Bus	Jac	Hfc 1083 kr1t

Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2012	10018413240	2013-08-20	Blanco	Diesel	LJ11RTCD9C3000071

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
89021698	DIESEL	3760	184607	39	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	87.70	-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	7.60	2.5	klux/1m	1.86	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	2.73	2.5	klux/1m	1.91	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
206.00	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
64.10	50	%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
36.60	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	9175.00	14771.00	N	Eje 1 Derecho	8944.00	13370.00	N	2.52	30	%
Eje 2 Izquierdo	12510.00	20679.00	N	Eje 2 Derecho	12766.00	18868.00	N	2.01	30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr	Norma Unidad	CO2	Vr	Norma Unidad	O2	Vr	Norma Unidad	HC	Vr	Norma Unidad	NO	Vr	Norma Unidad
		Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		ppm	Ralentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
20.00	3130	47.00	%	47.20	%	47.10	%	46.90	%	47.10 Resultado		%

291

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO: SI_X_	NO___	**No. Consecutivo RUNT: (A)**
E.1 Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)		
APROBADO: SI___	NO___	

Nota. Causal de Rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NUMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN

19-8005 [2026-03-18 09:24AM]; 19-8003 [2026-03-18 08:07AM]

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

EMISIONES DE GASES VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad	47.0	%	47.2	%	47.1	%	46.9	%	Resultado	47.1		%

Eje1 derecha 1 : 10.34, 10.33, 10.32 mm
Eje1 izquierda 1 : 9.43, 9.47, 9.49 mm
Eje2 derecha 1 : 10.43, 10.42, 10.41 mm
Eje2 izquierda 1 : 9.54, 9.56, 9.58 mm
Eje2 derecha 2 : 9.87, 9.85, 9.84 mm
Eje2 izquierda 2 : 8.56, 8.54 mm
Repuesto : 11.34, 11.36, 11.37 mm
Presion eje1 derecha 1 89.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 90.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 89.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 90.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 90.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 89.0 PSI **Presion repuesto** 90.0 PSI

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JHON JAIRO LOPEZ GARZON

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jhon Jairo Quiceno Bueno [Foto trasera], Yordan Steven Chávez Ramirez [Inspección sensorial exterior], Wilmer Martinez Sanchez [Alineación de luces], Yordan Steven Chávez Ramirez [Inspección sensorial inferior], Wilmer Martinez Sanchez [Opacidad NTC4231], Wilmer Martinez Sanchez [Sonido], Wilmer Martinez Sanchez [Tercera placa], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Alineación, peso y frenos], Yordan Steven Chávez Ramirez [Inspección sensorial interior], Yordan Steven Chávez Ramirez [Inspección sensorial motor], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Profundidad de labrado], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Foto delantera],

Nota:
1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes, y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034507378

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TER004	CHEVROLET	FRR	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	40

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK1-924726	S	9GCFRR904CB047016

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GCFRR904CB047016	N	9GCFRR904CB047016	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GIL CORTES LEDY MALLENY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 43983511

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	207

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT	PUERTAS
32011001203786	I	03/10/2011	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
20/04/2012	04/06/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA



LT03008703466

3001

PLACA DEL VEHICULO:	TER004		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10034507378	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHICULO:	BUS

Información general del vehiculo

MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	FRR
MODELO:	2012	COLOR:	BLANCO
NUMERO DE SERIE:	9GCFRR904CB047016	NUMERO DE MOTOR:	4HK1-924726
NUMERO DE CHASIS:	9GCFRR904CB047016	NUMERO DE VIN:	9GCFRR904CB047016
CILINDRAJE:	5193	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	20/04/2012
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
1508006779149000	20/01/2026	21/01/2026	20/01/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183990379

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A SUROESTE S.A.S

NIT: 900454813

No. de Certificado de Acreditación: 14-OIN-062-001

Fecha de expedición: 2025/09/17

Fecha de vencimiento: 2026/09/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TER004

CLASE: BUS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-924726

NRO. CHASIS: 9GCFRR904CB047016

VIN: 9GCFRR904CB047016

LÍNEA: FRR

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: LEDY M. GIL C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VELASQUEZ BEDOYA

302

PLACA DEL VEHÍCULO:	TER004		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10034507378	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	CHEVROLET	LÍNEA:	FRR
MODELO:	2012	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	9GCFRR904CB047016	NÚMERO DE MOTOR:	4HK1-924726
NÚMERO DE CHASIS:	9GCFRR904CB047016	NÚMERO DE VIN:	9GCFRR904CB047016
CILINDRAJE:	5193	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	20/04/2012
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
023663732000168	23/01/2026	23/01/2026	31/07/2026	ALLIANZ SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
023663732000016	21/07/2025	31/07/2025	31/07/2026	ALLIANZ SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle

PLACA DEL VEHÍCULO:	TER004		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10034507378	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	CHEVROLET	LÍNEA:	FRR
MODELO:	2012	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	9GCFRR904CB047016	NÚMERO DE MOTOR:	4HK1-924726
NÚMERO DE CHASIS:	9GCFRR904CB047016	NÚMERO DE VIN:	9GCFRR904CB047016
CILINDRAJE:	5193	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	20/04/2012
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	443619
FECHA DE EXPEDICIÓN:	08/08/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	08/08/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA:	08/08/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

diognosticentro

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL RISARALDA, NIT: 800015260
CI 63 19 50, PEREIRA (RISARALDA)

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba	Nombre o razón	Documento de identidad
2026-02-05	CRUZ CORTES LEDY MALLENY	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 43983511

Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CL 14 21 56 EDIFICIO SANTORINI LOCAL5	3202020	Pereira	Risaralda

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TER004	Colombia	Público	Camión	Chevrolet	Frr

Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2012	10034507378	2012-04-20	Blanco	Diesel	9GCFRR904CB047016

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
4HK1-924726	DIESEL	5193	579994	40	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	99.70	-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	12.70	2.5	klux/1m	1.92	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	14.40	2.5	klux/1m	2.17	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
178.00	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
63.90	50	%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
40.50	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 izquierdo	9115.00	13711.00	N	Eje 1 Derecho	8356.00	13136.00	N	8.33	30	%
Eje 2 izquierdo	12924.00	22448.00	N	Eje 2 Derecho	15676.00	22851.00	N	17.60	30	%
Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr	Norma	CO2	Vr	Norma	O2	Vr	Norma	HC	Vr	Norma	NO	Vr	Norma
		Unidad			Unidad			Unidad			Unidad ppm			Unidad		
		Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí			Ralentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero			Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
29.00	3070	21.40	%	21.50	%	21.50	%	21.50	%	21.40 Resultado		%

305

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO: SI_X_	NO___	No. Consecutivo RUNT: (A)
E.1 Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehículos de este tipo) APROBADO: SI___ NO___		

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NUMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN
19-7949 [2026-02-05 02:43PM];

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

EMISIONES DE GASES VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad	21.4	%	21.5	%	21.5	%	21.5	%	Resultado	21.4		%

Eje1 derecha 1 : 7.88, 7.81, 7.74 mm
Eje1 izquierda 1 : 7.89, 7.82, 7.75 mm
Eje2 derecha 1 : 8.38, 8.31, 8.24 mm
Eje2 izquierda 1 : 8.39, 8.32, 8.25 mm
Eje2 derecha 2 : 8.48, 8.41, 8.34 mm
Eje2 izquierda 2 : 8.42, 8.35, 8.49 mm
Repuesto : 5.49, 5.42, 5.36 mm
Presion eje1 derecha 1 89.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 90.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 89.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 90.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 90.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 89.0 PSI **Presion repuesto** 90.0 PSI

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012





Fin del informe

G.NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANA MARIA QUINTERO GOMEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Wilmer Martinez Sanchez [Foto trasera], Wilmer Martinez Sanchez [Inspección sensorial exterior], Wilmer Martinez Sanchez [Alineación de luces], Wilmer Martinez Sanchez [Inspección sensorial inferior], Wilmer Martinez Sanchez [Opacidad NTC4231], Yordan Steven Chávez Ramirez [Sonido], Wilmer Martinez Sanchez [Tercera placa], Yordan Steven Chávez Ramirez [Alineación, peso y frenos], Yordan Steven Chávez Ramirez [Inspección sensorial interior], Wilmer Martinez Sanchez [Inspección sensorial motor], Jhon Jairo Quiceno Bueno [Profundidad de labrado], Wilmer Martinez Sanchez [Foto delantera].

Nota:
1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes, y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035323323

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SSQ866	MERCEDES BENZ	O 500 RS	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
11.967	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kp/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	44

NÚMERO DE MOTOR
457908U1001670

REG N

VIN
9BM634011JB007730

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
9BM634011JB007730

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TRANSPORTE EMPRESARIAL JAMES TOURS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901790763

REPOTENCIACIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
352

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
032017001535908	I	05/10/2017	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - ORGANIZACION 4 M S.A.S.

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/08/2018	23/04/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

ITBOY - DIST DE TTO SANTA ROSA DE VITERBO



LT07003472309

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	04	21	2025	04	22	2026	04	21

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1523010987501	SSQ866	BUS	PÚBLICO	11967	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
44	MERCEDES BENZ	8 - CERRADA

LÍNEA VEHÍCULO: O 500 RS

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
457908U1001670	9BM634011JB007730	9BM634011JB007730	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORGANIZACION 4 M S.A.S.	3148860676	NT	901175630	DOSQUEBRADAS

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
70818	1523	70818	1523010987501	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$602,400.00	$313,200.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$917,700.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180880584

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA HIGUERAS MOTOR

NIT: 901184945

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-085-001

Fecha de expedición: 2025/04/22

Fecha de vencimiento: 2026/04/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SSQ866	**CLASE:**	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	11967	**NRO. MOTOR:**	457908U1001670
NRO. CHASIS:	9BM634011JB007730	**VIN:**	9BM634011JB007730
LÍNEA:	O 500 RS		
COLOR:	NEGRO GRIS BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: ORGANIZACION 4 M S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RICARDO ALFREDO CASTRO BUITRAGO

308

SEGURO
RCE SERVICIO PUBL

PÓLIZA AB000352

FACTURA AB006874

equidad seguros

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO	Renovacion	**PRODUCTO**	RCE SERVICIO PUBL	**ORDEN**	150
CERTICADO	AB006733	**FORMA DE PAGO**	Con. Cuota a 30, 60 y 90 días	**TELEFONO**	6045011949
AGENCIA	APARTADO			**DIRECCIÓN**	CALLE 96 #99-27
				USUARIO	

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA								FECHA DE IMPRESIÓN		
25	02	2026	**DESDE**	DD	26	MM	02	AAAA	2026	**HORA**	24:00	25	02	2026
DD	MM	AAAA	**HASTA**	DD	26	MM	02	AAAA	2027	**HORA**	24:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR	SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S.			**NIT/ CC**	800180884
DIRECCIÓN	CARRERA 99 N° 92 - 09	**E-MAIL**	williamriosb@hotmail.com	**TEL/ MOVIL**	3146624037
ASEGURADO	TRANSPORTE EMPRESARIAL JAMES TOURS			**NIT/ CC**	901790763
DIRECCIÓN	ARMENIA	**E-MAIL**	ASISTENTEDEGERENCIAGRANADA@GMAIL.COM	**TEL/ MOVIL**	6067464646
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			**NIT/ CC**	100000002
DIRECCIÓN	TERRITORIO NACIONAL	**E-MAIL**	NOTIFICACIONESJUDICIALES@HDISEGUROS.COM.CO	**TEL/ MOVIL**	1111111111

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	APARTADO
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
LOCALIDAD	CARRERA 99 N° 92 – 09
DIRECCION	CARRERA 99 N° 92 – 09
Marca/Tipo (Código Fasecolda)	MERCEDES BENZ O 500 RS 1836 AT
CAPACIDAD TONELADAS/PASAJEROS	44
PLACA UNICA	SSQ866
NUMERO DE MOTOR	457908U1001670
NUMERO DE CHASIS	9BM634011JB007730
NUMERO DE SERIE	9BM634011JB007730
CANAL DE VENTA	Directo
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO
ASISTENCIA JURIDICA	INCLUIDA

ACCESORIOS	DETALLE	VALOR ASEGURADO

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DED %	DED VALOR	PRIMA
Responsabilidad Civil Extracontractual Servicio Publico		.00%		$.00
Daños a Bienes de Terceros	smmlv 100.00	10.00%	1.00 smmlv	$.00
Lesiones o Muerte de una Persona	smmlv 100.00	.00%		$.00
Lesiones o Muerte de Dos o Mas Personas	smmlv 200.00	.00%		$.00
Protección Patrimonial		.00%		$.00
Asistencia jurídica en proceso penal		.00%		$.00
Lesiones		.00%		$.00
Homicidio		.00%		$.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$552,118,710.00	$984,656.00		$186,477.00	$1,171,133.00

COASEGURO	
COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN
	%

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
000890923038	DURANGOS E. Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Segura 018000919538
#324

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS G... y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑIAS DE SEGUR... ES O.C.

SEGURO
RCE SERVICIO PUBL

PÓLIZA AB000352

FACTURA AB006874

equidad seguros

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO Con. Cuota a 30, 60 y 90 **PRODUCTO** RCE SERVICIO PUBL

COD. AGENCIA AB006733 **CERTIFICADO** 150 **DOCUMENTO** Renovacion **TEL:** 6045011949

AGENCIA APARTADO **DIRECCIÓN** CALLE 96 #99-27

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								FECHA DE IMPRESIÓN		
25	02	2026	**DESDE**	DD	26	MM	02	AAAA	2026	**HORA**	24:00	25	02	2026
DD	MM	AAAA	**HASTA**	DD	26	MM	02	AAAA	2027	**HORA**	24:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S. **NIT/CC** 800180884

DIRECCIÓN CARRERA 99 N° 92 - 09 **E-MAIL** williamriosb@hotmail.com **TEL/MOVIL** 3146624037

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 30/04/2021-1501-P-03-GAUTA00007000116-D00I, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Segura 018000919538
#324

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑIAS DE SEGUROS

SEGURO
R.C. CONTRACTUAL

PÓLIZA AB000353

FACTURA AB006875

equidad seguros

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO	Renovacion	**PRODUCTO**	R.C. CONTRACTUAL	**ORDEN**	150
CERTICADO	AB006734	**FORMA DE PAGO**	Con. Cuota a 30, 60 y	**TELEFONO**	6045011949
AGENCIA	APARTADO			**DIRECCIÓN**	CALLE 96 #99-27
				USUARIO	YEREY

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA								FECHA DE IMPRESIÓN		
25	02	2026	**DESDE**	DD 26	MM 02	AAAA 2026	**HORA**	24:00	25	02	2026
DD	MM	AAAA	**HASTA**	DD 26	MM 02	AAAA 2027	**HORA**	24:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR	SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S.			**NIT/ CC**	800180884
DIRECCIÓN	CARRERA 99 N° 92 - 09	**E-MAIL**	williamriosb@hotmail.com	**TEL/ MOVIL**	3146624037
ASEGURADO	TRANSPORTE EMPRESARIAL JAMES TOURS			**NIT/ CC**	901790763
DIRECCIÓN	ARMENIA	**E-MAIL**	ASISTENTEDEGERENCIAGRANADA@GMAIL.COM	**TEL/ MOVIL**	6067464646
BENEFICIARIO	PASAJEROS AFECTADOS			**NIT/ CC**	123111111
DIRECCIÓN		**E-MAIL**	notiene@notiene.com	**TEL/ MOVIL**	

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	APARTADO
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
LOCALIDAD	CARRERA 99 N° 92 - 09
DIRECCION	CARRERA 99 N° 92 - 09
TIPO DE VEHICULO	BUSES Y BUSETAS
V/ASEGURADO POR PUESTO/PERSONA	100 SMMLV
CAPACIDAD DE PASAJEROS	44.00
PLACA UNICA	SSQ866
CANAL DE VENTA	Directo

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Muerte Accidental	smmlv 4,400.00	.00%		$.00
Incapacidad Total y Permanente	smmlv 4,400.00	.00%		$.00
Incapacidad Total Temporal	smmlv 4,400.00	.00%		$.00
Gastos Mèdicos	smmlv 4,400.00	.00%		$.00
Protección Patrimonial		.00%		$.00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal		.00%		$.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$7,703,982,000.00	$423,695.00		$79,894.00	$503,589.00

COASEGURO	
COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN
	%.

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
000890923038	DURANGOS E. Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS	%.

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.

Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS G... y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑIAS DE SEGUR... ES O.C.

SEGURO
R.C. CONTRACTUAL

PÓLIZA AB000353

FACTURA AB006875

equidad seguros

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Renovacion
CERTICADO AB006734
AGENCIA APARTADO
PRODUCTO R.C. CONTRACTUAL
FORMA DE PAGO Con. Cuota a 30, 60 y
TELEFONO 6045011949
DIRECCIÓN CALLE 96 #99-27
ORDEN 150
USUARIO YEREY

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA								FECHA DE IMPRESIÓN		
25	02	2026	**DESDE**	DD 26	MM 02	AAAA 2026	**HORA**	24:00	25	02	2026
DD	MM	AAAA	**HASTA**	DD 26	MM 02	AAAA 2027	**HORA**	24:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S.
NIT/ CC 800180884
DIRECCIÓN CARRERA 99 N° 92 - 09
EMAIL williamriosb@hotmail.com
TEL/ MOVIL 3146624037

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 30/04/2021-1501-P-03-GAUTA00006011602-D00I, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9536 opción servicio al cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑIAS DE SEGUROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.508043

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	SSQ866	**AÑO MODELO:**	2018
CLASE DE VEHÍCULO:	BUS	**MARCA:**	MERCEDES BENZ
TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 44	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	O 500 RS		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR
NIT:	800180884
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Cra 99 92-09
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29-07-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 29-07-2025 **HASTA:** 29-07-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

diagnosticentro — CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL RISARALDA, NIT 800015260
CI 63 19 50, PEREIRA (RISARALDA)

A.INFORMACIÒN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba	Nombre o razón		Documento de identidad	
2026-02-14	TRANSPORTES EMPRESARIAL JAMES TOURS SAS		CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 901790763	
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
MZ 16 CASA 20 SAN FERNANDO CUBA		3203034	Pereira	Risaralda

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SSQ866	Colombia	Pûblico	Bus	Mercedes benz	O 500 rs

Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2018	10035323323	2018-06-03	Blanco	Diesel	9BM634011JB007730

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
457908U1001670	DIESEL	11967	779812	44	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	87.70	-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	7.89	2.5	klux/1m	2.68	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	14.00	2.5	klux/1m	3.00	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
169.00	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
63.70	50	%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
38.60	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 izquierdo	17985.00	23486.00	N	Eje 1 Derecho	15629.00	21734.00	N	13.10	30	%
Eje 2 izquierdo	28670.00	45074.00	N	Eje 2 Derecho	23939.00	45072.00	N	16.50	30	%
Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxigeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr	Norma	CO2	Vr	Norma	O2	Vr	Norma	HC	Vr	Norma	NO	Vr	Norma
		Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		ppm	Ralentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
35.00	2590	58.00	%	57.80	%	57.70	%	57.60	%	57.70 Resultado		%

312

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA T

Código	Descripción	Grupo	Tip A
		Total	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	5.12 Motor		X
		Total	0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO: SI_X_	NO___	No. Consecutivo RUNT: (A)
E.1 Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehículos de este tipo) APROBADO: SI___ NO___		

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NUMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN
19-7956 [2026-02-14 02:31PM];


F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
: Bloque de motor y cárter húmedo


EMISIONES DE GASES VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad	58.0	%	57.8	%	57.7	%	57.6	%	Resultado	57.7		%

Eje1 derecha 1 : 12.32, 12.23, 12.29 mm
Eje1 izquierda 1 : 11.75, 11.54, 11.58 mm
Eje2 derecha 1 : 9.55, 9.88, 9.81 mm
Eje2 izquierda 1 : 9.55, 9.32, 9.37 mm
Eje2 derecha 2 : 8.11, 8.23, 8.29 mm
Eje2 izquierda 2 : 9.65, 9.43, 9.38 mm
Repuesto : 9.55, 9.43, 9.42 mm
Presion eje1 derecha 1 89.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 90.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 110.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 100.0 PSI **Presion eje2 izquierda 1** 100.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 110.0 PSI **Presion repuesto** 100.0 PSI
Luces delanteras en los espejos funcionan como luces de posición del vehículo

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
: Bloque de motor y cárter húmedo





Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANA MARIA QUINTERO GOMEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Wilmer Martinez Sanchez [Foto trasera], Wilmer Martinez Sanchez [Inspección sensorial exterior], Wilmer Martinez Sanchez [Alineación de luces], Wilmer Martinez Sanchez [Inspección sensorial inferior], Wilmer Martinez Sanchez [Opacidad NTC4231], Wilmer Martinez Sanchez [Sonido], Wilmer Martinez Sanchez [Tercera placa], Wilmer Martinez Sanchez [Alineación, peso y frenos], Wilmer Martinez Sanchez [Inspección sensorial interior], Wilmer Martinez Sanchez [Inspección sensorial motor], Wilmer Martinez Sanchez [Profundidad de labrado], Wilmer

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017281788

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EXU697	CHEVROLET	FRR	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	40

NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-696240 — REG: N — VIN: 9GCFRR904KB003466

NÚMERO DE SERIE: 9GCFRR904KB003466 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9GCFRR904KB003466 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 187

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032018000621142

I/E: I

FECHA IMPORT.: 23/04/2018

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 25/07/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/11/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06001721414

Carlos A Castañeda Y

28-NOV-19

313

PLACA DEL VEHÍCULO:	**EXU697**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10034946241**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**FRR**
MODELO:	**2019**	COLOR:	**VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCFRR904KB003466**	NÚMERO DE MOTOR:	**4HK1-696240**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCFRR904KB003466**	NÚMERO DE VIN:	**9GCFRR904KB003466**
CILINDRAJE:	**5193**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**25/07/2018**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**SI**

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
408004979783000	10/11/2025	11/11/2025	10/11/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE

314

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182755936

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO SUR S.A.S.,

NIT: 900157012

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/07/25

Fecha de vencimiento: 2026/07/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EXU697

CLASE: BUS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-696240

NRO. CHASIS: 9GCFRR904KB003466

VIN: 9GCFRR904KB003466

LÍNEA: FRR

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DE JESUS DURAN BUSTAMANTE

PLACA DEL VEHÍCULO:	**EXU697**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10034946241**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**FRR**
MODELO:	**2019**	COLOR:	**VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCFRR904KB003466**	NÚMERO DE MOTOR:	**4HK1-696240**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCFRR904KB003466**	NÚMERO DE VIN:	**9GCFRR904KB003466**
CILINDRAJE:	**5193**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**25/07/2018**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**SI**

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
023663746000014	21/07/2025	31/07/2025	31/07/2026	ALLIANZ SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle
023465143000057	17/10/2024	16/10/2024	31/07/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle

PLACA DEL VEHÍCULO:	**EXU697**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10017281788**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**BUS**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**FRR**
MODELO:	**2019**	COLOR:	**VERDE**
NÚMERO DE SERIE:	**9GCFRR904KB003466**	NÚMERO DE MOTOR:	**4HK1-696240**
NÚMERO DE CHASIS:	**9GCFRR904KB003466**	NÚMERO DE VIN:	**9GCFRR904KB003466**
CILINDRAJE:	**5193**	TIPO DE CARROCERÍA:	**CERRADA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**25/07/2018**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**NATIONAL TOURS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**442598**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**01/08/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**02/08/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**02/08/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

3H

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

diagnosticentro ✓ CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL RISARALDA, NIT: 800015260
CDA Y REVISIÓN DE SERVICIO
CI 63 19 50, PEREIRA (RISARALDA)

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba	Nombre o razón	Documento de identidad	
2026-03-30	TRANS CONCORD TRAVEL SAS	CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 901344156	
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CL 14 21 56 EDIFICIO SANTORINI LOCAL5	3223986	Dosquebradas	Risaralda

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
EXU697	Colombia	Público	Bus	Chevrolet	Frr

Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2019	10034946241	2018-07-25	Blanco	Diesel	8GCFRR904KB003466

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
4HK1-696240	DIESEL	5193	543132	40	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	80.00	-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	4.52	2.5	klux/1m	2.69	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	5.20	2.5	klux/1m	2.45	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
70.70	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.10	50	%	Eje 1 izquierdo	14201.00	16950.00	N	Eje 1 Derecho	12782.00	15073.00	N	9.99	30	%
			Eje 2 izquierdo	13318.00	24550.00	N	Eje 2 Derecho	13045.00	19479.00	N	2.05	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
21.50	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		
-1.57	-0.97					10	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases — **11.a Vehículos con ciclo OTTO**

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr Norma	Unidad	CO2	Vr Norma	Unidad	O2	Vr Norma	Unidad	HC	Vr Norma	Unidad	NO	Vr Norma	Unidad
		Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		ppm	Ralentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
30.00	3070	34.00	%	34.00	%	34.10	%	35.10	%	34.40 Resultado		%

318

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Mal estado de parachoques y/o defensas	6.1 Revisión exterior		X
	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	6.14 Transmisión		X
		Total	0	2

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO: SI_X_ NO___	No. Consecutivo RUNT: (A)
E.1 Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo) APROBADO: SI___ NO___	

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NUMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN
19-8013 [2026-03-30 12:44PM];

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
; Ambos parachoques con golpes
; Humedad

EMISIONES DE GASES VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad	34.0	%	34.0	%	34.1	%	35.1	%	Resultado	34.4		%

Eje1 derecha 1 : 6.78, 6.71, 6.64 mm
Eje1 izquierda 1 : 6.79, 6.72, 6.65 mm
Eje2 derecha 1 : 8.79, 8.72, 8.65 mm
Eje2 izquierda 1 : 8.78, 8.71, 8.64 mm
Eje2 derecha 2 : 8.82, 8.75, 8.68 mm
Eje2 izquierda 2 : 8.84, 8.76, 8.69 mm
Repuesto : 5.49, 5.42, 5.35 mm
Presion eje1 derecha 1 89.0 PSI **Presion eje1 Izquierda** 1 91.0 PSI **Presion eje2 derecha** 1 92.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 92.0 PSI **Presion eje2 Izquierda** 1 91.0 PSI **Presion eje2 Izquierda 2** 91.0 PSI **Presion repuesto** 90.0 PSI
Golpe parte superior izquierda en el panorámico no muestra fisura o desprendimiento de la parte no representa riesgo adicional no tiene ingreso ni de agua ni de humo

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
; Ambos parachoques con golpes
; Humedad





Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JHON JAIRO LÓPEZ GARZON

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031187651

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTW712	MERCEDES BENZ	OH1526	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.200	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	39

NÚMERO DE MOTOR: 926996U1220387 — REG: N — VIN: 9BM368006JB079603

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9BM368006JB079603 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MUÑOZ PEREZ MANUEL MAURICIO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 80027913

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 254

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482C17000633316

IE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	01/12/2017	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - ROSA INES ARIZA VILLAMIL

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/02/2018	22/02/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03007283139