Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP**	**CODIGO: S-002** **Versión: 2.01** **Fecha:** **05/01/2018**

Dependencia:	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha:	10/4/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$328,214,634.00			Valor a Pagar:	$38,000,557.17	
	Número:	093-2026	Fec. Suscripción:	Feb 26 2026	N° RP:	189	Fecha: Feb 26 2026
	N° CDP:	102	Fecha:	Ene 21 2026			
	Rubro Presupuestal:	Prestacion de servicios de vigilancia					
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ESPECILIZADA Y ARMADA, CON HERRAMIENTA DE CONTROL DE ACCESO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR VIGENCIA 2026.						
FORMA DE PAGO:	La establecida en los pliego de condiciones y documentos previos						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**FULL PROTECTION LTDA**										
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X		Número	802013698-6		DV	
Dirección:	CR 60 75 176										
Número de Teléfono:	6053467779			FAX:				CEL.	3044545420		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	.		Banco:	**Davivienda**		
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:			Persona Jurídica:	**X**		Regimen: **COMUN**			
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:						
		He verificado de esta información frente al RUT:			SI:	X		NO:			

OBSERVACIONES: **SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ESPECILIZADA Y ARMADA, CON HERRAMIENTA DE CONTROL DE ACCESO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR VIGENCIA 2026.**	**NOTA:** **MARZO**

E2533DA0-6634-466B-9CBB-449B0B7C5FA0

NOMBRE CONTRATISTA: FULL PROTECTION LTDA

C.C.: 802013698-6

E0EBEC3D-4557-4370-BC8A-3B474914191E

NOMBRE SUPERVISOR: MARGARITA ISABEL OCHOA RODRIGUEZ

CARGO: JEFE OFICINA DE RECURSOS FISICOS



FULL PROTECTION LTDA

NIT: 802013698-1

Cra. 52 #74-151 Local 2

contabilidad@fullprotectionltda.com

Teléfono: 60534677

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° **FPBR - 4625**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764078645518 del 9/2/2024 Hasta el 9/2/2026 del No FPBR 4,057 al No FPBR 8,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

Nombre comercial: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS

Nit / C.C.: 890480308 - 0

Dirección: CRA 9 39 12 ,

Ciudad: CARTAGENA

Teléfono: 6724603 - 3157799306

Correo INFO@UNIBAC.EDU.CO

Plazo: CREDITO 30 DIAS

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS

Fecha y hora de expedición 10/04/2026 11:26 AM

Fecha y hora validación DIAN: 10/04/2026 11:28 AM

Fecha de vencimiento **10/05/2026**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	%DESC	IVA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SV001	SERVICIO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 1 PUESTO 24 HRS CON ARMA MES MARZO	1	0%	0%	$17,106,426.0	$17,106,426.0
2	SV005	SERVICIO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA AYS 10%	1	0%	0%	$1,710,643.0	$1,710,643.0
3	SV002	SERVICIO VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA 1 PUESTO 24 HRS SIN ARMA MES MARZO	1	0%	0%	$17,106,426.0	$17,106,426.0
4	SV004	SERVICIO VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA AYS 8%	1	0%	0%	$1,368,514.0	$1,368,514.0

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL		$37,292,009.00
DESCUENTO		$.00
BASE AIU		$3,729,200.90
IVA		$708,548.17
RTE IVA		$.00
RTE FTE	2%	$.00
ICA		$.00
TOTAL A PAGAR		$38,000,557.17

CONCEPTO	BASE IVA	IVA
AIU 10%	$3,729,200.90	$708,548.17

Aceptado por:
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

Código CUFE:
683470ea5d7b18fd9defb8ad88d0c0519b5d5f4378f8351ef12ec8767be93906d2c5509dc0792e73bd178a26c2ad5676

Cartagena, 25 de marzo del 2026

Señores
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias De Bolivar
La ciudad

ASUNTO: Informe Operativo mes de marzo del 2026

Con toda atención me permito presentarles el Informe Operativo del dispositivo de seguridad: Universidad Bellas Artes de Cartagena
Correspondiente al mes de marzo del 2026

1. INSTALACION del servicio de vigilancia:
A partir del día 01 de febrero del 2026, 00:00 horas, Se realiza la instalación de 02 servicio de vigilancia 01 servicio armado 24 horas, y 01 servicio sin armas por parte del señor Rigoberto Vásquez coordinador de operaciones, en compañía del supervisor Lenin Torrez

2. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

SERVICIO DE VIGILANCIA SEDES UNIVERSIDAD MAYOR DE CARTAGENA	CANTIDAD	MODALIDAD	TIPO
SEDE PRINCIPAL	01	24 HORAS	ARMADO
SEDE ARMENIA	01	24 HORAS	SIN ARMAS

3. PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO

NOMBRE	No. IDENTIFICACION	CARGO	CELULAR
PUENTES ROJAS ALEXANDER	82393814	DIRECTOR DE OPERACIONES	3117001228
VASQUEZ PACHECO RIGOBERTO	9176313	COORDINADOR DE OPERACIONES	3176480407
LENIN JOSE TORRES MARTINEZ	73188877	SUPERVISOR	3022172671
RAFAEL ANTONIO CARBAL ALVAREZ	9176026	VIGILANTE	3116259051
JULIO CESAR OROZCO GIMENEZ	73582941	VIGILANTE	3136358195
CRISTIAN RAFAEL SIERRA MENDEZ	10931007	VIGILANTE	3025452784
WENDY PAOLA AVILA JUMCO	1049828041	VIGILANTE	3225638351
EDOINA DEL CARMEN MIRANDA	45524192	VIGILANTE	3002600697
DARLIN LLERENA TORREGROSA	1049825463	VIGILANTE	3243646742

4. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2026.

TIPO DE NOVEDAD	TOTAL
INGRESO DE PERSONAL	0
RETIRO DE PERSONAL	0
INCAPACIDADES	0

5. PROGRAMACION TURNOS MES MARZO del 2026

BELLAS ARTES																															
	SEDE PRINCIPAL																														
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
NOMBRE Y APELLIDOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JULIO CESAR OROZCO	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D
CRISTIAN RAFAEL SIERRA	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N
RAFAEL CARBAL	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X

	SEDE MATUNA (EDIFICIO)																														
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
NOMBRE Y APELLIDOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EDONIA DEL CARMEN MIRANDA	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D
DARLING LERENA TERREGLOZA	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X
WENDY PAOLA DE AVILA	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N

6. VISITAS A LAS INSTALACIONES EN EL MES DE MARZO 2026.

Cumpliendo con los procedimientos y procesos de nuestra Empresa, se realizaron visitas operativas por parte del señor, Rigoberto Vásquez, coordinador de operaciones, para garantizar la prestación del servicio y el cumplimiento de consignas por parte del personal asignado a los puestos, Garantizando los estándares de calidad exigidos por el cliente y mejoras continuas al servicio.






CONTROLES Y RONDAS
(Universidad Mayor De Cartagena)

Durante la prestación del servicio Full Protection Ltda. Garantizo el cumplimiento de las consignas estipuladas por la empresa de seguridad y la Institución Universitaria Bellas Artes Y Ciencias De Bolivar ejerciendo los controles necesarios con el fin de garantizar un buen servicio y un trato amable y respetuoso a todo el personal en general.
El personal de vigilantes realizo rondas continuas a las áreas perimetrales ejerciendo los controles y apoyos necesarios en las instalaciones de la Universidad Mayor De Cartagena en las distintas sedes.

CONTROLES Y RONDAS SUPERVISOR
CONTROLES Y REPORTES POR PARTE DE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO

El personal de la Central de Comunicaciones o supervisores de medios tecnológicos, garantiza el control efectivo de los guardas de seguridad, la verificación de los puestos y recibir los reportes de los vigilantes en los diferentes puestos a nivel nacional.
A través de Videollamadas de Control (Rondas Virtuales)
realizando rondas virtuales aleatorias y programadas mediante videollamada a los dispositivos asignados en cada puesto.







Inventario universidad Mayor De Cartagena

Se realizo inventarios en las sedes Bellas Ares Principal y la sede Bellas Artes Antiguo Edificio Lotería De Bolivar en la feche 01 de marzo del 2026, personal participante de la empresa (Full Protection), Rigoberto Vásquez coordinador de operaciones, Lenin Torrez supervisor, Julio Orozco vigilante de turno, por parte de la empresa (Estatal de Seguridad) señor Yeison Vega coordinador de operaciones

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD





Realizando la verificación de infraestructura por la parte externa portería principal de la Universidad Bellas Artes Cartagena se evidencia que las letras emblemáticas con el nombre de la institución universitaria Bellas Artes y Ciencias De Bolívar están fáciles de robar, se evidencia que la puerta principal de madera es muy corta y no llega hasta el piso, dejando un espacio lo suficiente para que cualquiera persona inescrupulosa pueda ingresar por ese sector

Recomendaciones:

1. Asegurar las letras con tornillos pequeños que no dañen el diseño para evitar que se las roben
2. Diseñar la puerta de madera mas larga que el tope alcance el piso con el fin de evitar un posible incidente de seguridad
3. Colocar 1 cámara que enfoque directamente el letreo de la institución

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD








Realizando la verificación del área parte externa lateral derecho se evidencia que ese sector no cuenta con cámaras de video vigilancia, se evidencia que una de las ventanas de la esquina lateral izquierda los barrotes que la protegen no son lo suficiente mente largos y no cubren en totalidad la ventana convirtiéndose en un punto critico y vulnerable, en esas condiciones se puede en cualquier momento presentarse una intrusión a las instalaciones

Recomendaciones:

1. Fortalecimiento del sistema de videovigilancia:
   Instalar una cámara de seguridad en la parte superior de la esquina estratégica, con cobertura hacia la portería principal y la vía pública, garantizando la eliminación de puntos ciegos y permitiendo monitoreo continuo.
2. Mejoramiento de protección física en ventana:
   Realizar la adecuación de los barrotes metálicos mediante su extensión o rediseño, asegurando que cubran el 100% del vano de la ventana, con materiales resistentes y anclajes adecuados.
3. Verificación de anclajes y resistencia:
   Asegurar que los elementos metálicos cuenten con fijaciones robustas (soldadura o anclaje estructural) que dificulten su remoción o manipulación.

Durante la inspección de seguridad física realizada a las salas de profesores en la sede Bellas Artes principal, se evidenció la ausencia de sistemas electrónicos de seguridad, tales como sistema de alarmas de intrusión, sensores de movimiento y detectores de humo, lo que representa una debilidad en los mecanismos de detección temprana y respuesta ante eventos adversos. Asimismo, se identificó una cobertura insuficiente del sistema de videovigilancia (CCTV), generando puntos ciegos dentro del área, lo cual limita la capacidad de monitoreo, control y trazabilidad de eventos al interior de las instalaciones.


Recomendaciones:

1. Implementación de control de acceso electrónico:
   Instalar una cerradura inteligente digital que permita la gestión de accesos mediante credenciales individuales (códigos, tarjetas o biometría), garantizando trazabilidad y control sobre el ingreso del personal autorizado.
2. Instalación de sistema de alarma de intrusión:
   Implementar un sistema de alarma monitoreada 24/7, con conexión a central de monitoreo, que incluya sensores de apertura y movimiento para detección oportuna de accesos no autorizados.
3. Integración de sistema de detección de incendios:
   Instalar detectores de humo en puntos estratégicos, alineados con normativas de seguridad, para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias por incendio.
4. Fortalecimiento del sistema de videovigilancia:
   Instalar dos (2) cámaras adicionales en el interior de las salas:
   - Una (1) cámara en el primer piso, orientada a accesos y zonas de tránsito.
   - Una (1) cámara en el segundo piso, cubriendo áreas internas y eliminando puntos ciegos.



Durante la verificación de infraestructura Bellas Artes Edificio vieja Lotería De Bolívar se identifica que todo el edificio carece del servicio de energía eléctrica, tampoco hay servicio de gas natural, ni servicio de intranet, el edificio se encuentra en condiciones bastante destruido y abandonado con riesgo medio alto de derrumbes sobre todo los pisos superiores, la edificación carece de puertas y ventanas en la mayoría de sus pisos, hay material y escombros regado por toda las instalaciones, no cuenta con botiquín ni salida de emergencia , ni zonas demarcadas tampoco hay ascensores, ni alarmas ni cámaras de video vigilancia

Recomendaciones:
colocar energía eléctrica en el primer piso y en la parte externa, colocar 4 reflectores de alta intensidad luz tipo LED en la parte externa de las instalaciones, colocar 4 reflectores tipo luz led en el interior del primer piso, colocar 1 cámaras en la entrada del edificio, colocar 1 cámara en el callejón del primer piso parte interna, colocar 1 cámara en las escaleras del primer piso





Durante la verificación de infraestructura Bellas Artes Edificio vieja Lotería De Bolívar se identifica que la planta eléctrica ubicada en el 2 piso del edificio en el momento esta sin funcionar, llena de escombros y maleza a sus alrededores, las puertas de la planta eléctrica están deterioradas y sin seguros, debido a la falta de mantenimiento y aseo de la misma, esta a la intemperie, el techo esta deteriorado con unas laminas destruidas, no cuenta con encerramiento perimetral, carece de señalización

Recomendaciones:
hacerle un mantenimiento preventivo y de funcionamiento con el fin de activarla para generar electricidad a las instalaciones del edificio, hacerle un encerramiento perimetral y estructural, colocarle señalización de los riesgos que esta representa, limpiar los escombros de sus alrededores, cortar la maleza de sus alrededores y mantener el lugar limpio y aseo

Cordialmente,

VASQUEZ PACHECO RIGOBERTO
COORDINADOR FULLPROTECTION LTDA.
ELABORADO.
CELULAR:3237199244

PUENTES ROJAS ALEXANDER
JEFE OPERATIVO FULLPROTECTION LTDA.
REVISADO.
CELULAR: 3117001228

Certificado
Bancario

Martes, 14 de Enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FULL PROTECTION LTDA identificado(a) con NIT 802013698, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77300002117	2021/12/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE PAGO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-04-20 10:18:16

Recibo Oficial:	**260403369750**
Contribuyente:	802013698 - FULL PROTECTION LTDA
Fecha de Pago:	20 Abr 2026
Entidad Recaudadora:	77 - Pse Gou
Renta:	1046 - Estampilla Departamental
Valor Base de Liquidacion:	$ 322.109.928

Renta	Conceptos Liquidados	Valor Pagado	Estado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	$ 6.442.199	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Para Bienestar Del Adulto M	$ 6.442.199	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Pro-Cultura	$ 6.442.199	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Pro-Desarrollo	$ 6.442.199	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Universidad De Cartagena "A	$ 3.221.099	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion?	$ 21.000	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Pro-Bomberos	$ 1.610.550	Pagado
	Total	**$ 30.621.445**	**Pagado**

FIN DEL CERTIFICADO



FULL PROTECTION LTDA

NIT: 802013698-1

Cra. 52 #74-151 Local 2

contabilidad@fullprotectionltda.com

Teléfono: 60534677

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° **FPBR - 4625**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764078645518 del 9/2/2024 Hasta el 9/2/2026 del No FPBR 4,057 al No FPBR 8,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

Nombre comercial: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS

Nit / C.C.: 890480308 - 0

Dirección: CRA 9 39 12 ,

Ciudad: CARTAGENA

Teléfono: 6724603 - 3157799306

Correo INFO@UNIBAC.EDU.CO

Plazo: CREDITO 30 DIAS

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS

Fecha y hora de expedición 10/04/2026 11:26 AM

Fecha y hora validación DIAN: 10/04/2026 11:28 AM

Fecha de vencimiento **10/05/2026**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	%DESC	IVA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SV001	SERVICIO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 1 PUESTO 24 HRS CON ARMA MES MARZO	1	0%	0%	$17,106,426.0	$17,106,426.0
2	SV005	SERVICIO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA AYS 10%	1	0%	0%	$1,710,643.0	$1,710,643.0
3	SV002	SERVICIO VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA 1 PUESTO 24 HRS SIN ARMA MES MARZO	1	0%	0%	$17,106,426.0	$17,106,426.0
4	SV004	SERVICIO VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA AYS 8%	1	0%	0%	$1,368,514.0	$1,368,514.0

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL		$37,292,009.00
DESCUENTO		$.00
BASE AIU		$3,729,200.90
IVA		$708,548.17
RTE IVA		$.00
RTE FTE	2%	$.00
ICA		$.00
TOTAL A PAGAR		$38,000,557.17

CONCEPTO	BASE IVA	IVA
AIU 10%	$3,729,200.90	$708,548.17

Aceptado por:
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

Código CUFE:
683470ea5d7b18fd9defb8ad88d0c0519b5d5f4378f8351ef12ec8767be93906d2c5509dc0792e73bd178a26c2ad5676