CDA DE CALDAS Centro de Diagnóstico Automotor	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**F-CT-003** **Versión 07** **2026 02 26**

ACTA No.	1		**CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA**	CONTRATO 2026-022			
TIPO DE CONTRATO (Señale con una X)	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	X	**SUMINISTROS**		**OTRO**		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO METROLOGICO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN VEHICULAR QUE POSEE EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS, LOS CUALES ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDES DE LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL Y BARRIO EL BOSQUE DE LA CIUDAD DE MANIZALES.					
CONTRATISTA (Nombre o razón social)	SEMTRA INGENIERIA SAS						
TIPO DE DOCUMENTO (Señale con una X)	**NIT**	X	**CC**		**NÚMERO**	901205431-0	
FECHA DE CERTIFICACIÓN	MAYO 12 2026						

Hago constar que el (la) contratista cumple de manera parcial las obligaciones del contrato (como se describe a continuación) en los términos, condiciones y plazos pactados dentro del mismo

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	Cumplir cabalmente con el objeto del contrato	Se evidencia que se ha realizado todas las actividades de acuerdo al objeto del contrato
2	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos del CDAC sede kevin y sede bosque, descritos en el cuadro técnico, 3 veces al año según tablas 1,2,3 relación de equipos y programación de la entidad contratante.	Se realizo el acompañamiento y se constato el mantenimiento realizado los días 16 y 17 de febrero con el fin de mantener los equipos en óptimas condiciones y para presentar la verificación y evitar posibles inconvenientes en la emisión de los certificados que indican que los equipos se encuentran en optimas condiciones.
3	Realizar el mantenimiento, cuando se programe la calibración de los equipos y hacer el acompañamiento metrológico para realizar los ajustes correspondientes.	Actividad programada para el mes de julio
4	Entregar informe detallado de las actividades realizadas a los equipos con registro fotográfico.	Se recibe el informe por parte del contratista en el cual indica las actividades realizadas a cada equipo, fotografías y su respectiva corrección.

5	Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea entregada.	Se mantiene la confidencialidad de la información, se cumplen las obligaciones establecidas en el contrato.
6	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales	Constaté que las actividades se desarrollaron de manera oportuna y conforme a los lineamientos establecidos por el CDAC. Igualmente, se evidenció que el proceso de consultoría se llevó a cabo bajo principios de ética, lealtad y buena fe.
7	TODAS LAS DEMAS AL OBJETO CONTRACTUAL	Se han cumplido con todas las obligaciones y procedimientos relativos al objeto contractual y a las obligaciones allí establecidas.
8	LAS DEMAS INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, así como las necesarias para su correcto desarrollo	Se han cumplido con todas las obligaciones y procedimientos relativos al objeto contractual y a las obligaciones allí establecidas, dando cumplimento a las normas técnicas colombianas que regulan la materia.

ANEXOS	Factura Certificado Aportes parafiscales Soporte pago seguridad social Informe de actividades en contrato

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 24.633.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$
ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:	$ 8.211.000
VALOR ADICIONES:	N/A N/A
VALOR CONTRATO CON ADICIONES:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	02 FEBRERO DE 2026 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO CERTIFICADO:	FEBRERO 2026

CDA DE CALDAS Centro de Diagnóstico Automotor	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**F-CT-003** **Versión 07** **2026 02 26**

PRÓRROGA (SI LA HAY):	N/A		
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.			
SUPERVISOR		**CONTRATISTA**	Jorge A. Duque.
NOMBRE	CARLOS ANDRES MOSQUERA O.	**NOMBRE**	JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO REPRESENTANTE LEGAL SEMTRA INGENIERIA SAS
CARGO	DIRECTOR TECNICO	**C.C O NIT**	14.704.790

FECHA:	Mayo 05 de 2026
INFORME NÚMERO:	1
CONTRATO NÚMERO:	2026-22
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO METROLOGICO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN VEHICULAR QUE POSEE EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS, LOS CUALES ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDES DE LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL Y BARRIO EL BOSQUE DE LA CIUDAD DE MANIZALES
CONTRATANTE:	CDA DE CALDAS LTDA
CONTRATISTA:	SEMTRA INGENIERIA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO CC. 14.704.790
PLAZO DE EJECUCION:	A PARTIR DEL DIA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2026
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES MOSQUERA OROZCO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 24.633.000

INFORME DE GESTIÓN

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO, en mi condición de Contratista del **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS,** mediante el contrato de (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO METROLOGICO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN VEHICULAR QUE POSEE EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS, LOS CUALES ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDES DE LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL Y BARRIO EL BOSQUE DE LA CIUDAD DE MANIZALES), No.22 del 02 febrero/2026, una vez cumplidas las obligaciones señaladas en el contrato, o finalizado el término de ejecución del contrato antes descrito, presento el informe de las actividades desarrolladas en el mes de febrero de 2026, de la siguiente manera:

OBLIGACIÓN	RESULTADO **(Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")**
1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato.	Semtra Ingeniería SAS, por medio de personal calificado, realizó mantenimiento preventivo a las pistas con las que cuenta el CDA, el cual tiene como propósito mitigar los siguientes aspectos que finalmente cuidan y mejoran los equipos que

	componen las pistas: • Disminuir el riesgo de interrupciones inesperadas en el proceso de inspección. • Disminuir el riesgo de posibles gastos elevados por fallas inesperadas. • Reacción oportuna ante posibles fallos. • Mejorar el desempeño de los equipos. • Prolongar la vida útil de los equipos. **Metodología del mantenimiento:** • El mantenimiento es realizado por personal calificado y con experiencia en el sector. • Todo el proceso se realiza bajo las mejores prácticas. • Utilizamos la herramienta idónea. • Conservamos el cuidado de todos los equipos durante la práctica del mantenimiento. • Para lubricación y limpieza usamos lubricante WD40. • Para engrase usamos grasa para rodamientos grado NLGI 3.
2. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos del CDAC sede Kevin y sede bosque 3 veces al año según tablas 1,2,3 relación de equipos y programación de la entidad contratante	Se realizó mantenimiento preventivo a los siguientes equipos en la sede principal. **PISTA DE MOTOS SEDE PRINCIPAL.** 1. **Analizador de gases 2T** • Limpieza general del equipo • Revisión y limpieza de unidad neumática • Inspección de filtros • Revisión y limpieza de válvulas • Revisión y limpieza de membranas • Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos. • Se realiza inspección externa de la unidad Bench. • Se realiza ajuste con gas patrón 2. **Analizador de gases 4T** • Limpieza general del equipo • Revisión y limpieza de unidad neumática • Inspección de filtros

- Revisión y limpieza de válvulas
- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón.

3. Frenometro

- Limpieza general del equipo.
- Aspirado de rodillos y equipo en general.
- Se realiza engrase y ajuste de chumaceras.
- Se realiza lubricación y tensión de cadena.
- Se realiza ajuste de prisioneros, sensores y celdas.
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y borneras.
- Mediciones de voltaje de acometidas.

4. Luxometro

- Limpieza general del equipo.
- Revisión de guías, conectores y laser.

5. Captador de RPM

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de placa.
- Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones.
- Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración.
- Se ajusta placa suelta

6. Elevador de motos

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza lubricación de ejes de tijera y mordaza.
- Se realiza revisión de racores

.

PISTA DE VEHÍCULOS MIXTA SEDE PRINCIPAL.

1. Analizador de gases

- Limpieza general del equipo
- Revisión y limpieza de unidad neumática
- Inspección de filtros
- Revisión y limpieza de válvulas

- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón

2. <u>Alineador al paso</u>

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y limpieza de sensores de entrada y salida.
- Se realiza revisión y limpieza de potenciómetro.
- Se realiza revisión de movimiento libre de base móvil.
- Limpieza y ajustes de contactos en borneras de tablero.

3. <u>Frenometro</u>

- Limpieza general del equipo.
- Aspirado de rodillos y equipo en general.
- Se realiza engrase y ajuste de chumaceras.
- Se realiza lubricación y tensión de cadena.
- Se realiza ajuste de cadena, prisioneros, sensores y celdas.
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y borneras

4. <u>Banco de suspensión</u>

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de bases de motores.
- Se realiza engrase de chumaceras.
- Se realiza ajuste de correas y prisioneros.
- Se realiza ajuste de tornillos de celdas basculantes
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y celdas de peso.

5. <u>Taxímetro</u>

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión de rodillos.
- Se realiza engrase de chumaceras.
- Se realiza ajuste de prisioneros.
- Se realiza revisión y ajuste de sistema de

freno.

6. **Detector de holguras**

- Limpieza general de bomba.
- Limpieza y lubricación de placas.
- Revisión de nivel y estado de aceite de bomba.
- Se realiza limpieza y ajustes de contactos en borneras de tablero y motor.

7. **Captador de RPM**

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de placa.
- Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones.
- Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración.

8. **Luxometro**

- Limpieza general del equipo.
- Revisión de guías, conectores y laser.

9. **Opacímetro**

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y limpieza con aire de ventiladores.
- Se realiza limpieza y ajuste de contactos.
- Se realiza limpieza de lentes.

PISTA DE MOTOS SEDE EL BOSQUE.

1. **Analizador de gases 2T**

- Limpieza general del equipo
- Revisión y limpieza de unidad neumática
- Inspección de filtros
- Revisión y limpieza de válvulas
- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón.


2. **Analizador de gases 4T**


	• Limpieza general del equipo • Revisión y limpieza de unidad neumática • Inspección de filtros • Revisión y limpieza de válvulas • Revisión y limpieza de membranas • Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos. • Se realiza inspección externa de la unidad Bench. • Se realiza ajuste con gas patrón. **3. <u>Frenometro</u>** • Limpieza general del equipo. • Aspirado de rodillos y equipo en general. • Se realiza engrase y ajuste de chumaceras. • Se realiza lubricación y tensión de cadena. • Se realiza ajuste de prisioneros, sensores y celdas. • Limpieza y ajuste de contactos en motores y borneras. **4. <u>Captador de RPM</u>** • Limpieza general del equipo. • Se realiza revisión y ajuste de placa. • Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones. • Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración. **5. <u>Elevador de motos</u>** • Limpieza general del equipo. • Se realiza lubricación de ejes de tijera y mordaza. • Se realiza revisión de racores. **6. <u>Luxometro</u>** • Limpieza general del equipo. • Revisión de guías, conectores y laser. • Se borran archivos temporales
3. Realizar el mantenimiento, cuando se programe la calibración de los equipos y hacer el acompañamiento	Actividad programada para el mes de julio de 2026


metrológico para realizar los ajustes correspondientes.	
4. Entregar informe detallado de las actividades realizadas a los equipos con registro fotográfico.	Se realiza la entrega de un informe adicional, donde consta de forma detallada cada una de las actividades desplegadas en virtud del objeto contractual.
5. Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea entregada	Se han tomado todas las medidas necesarias para la confidencialidad de la información
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales	Se han realizado las acciones de forma eficiente y dentro de los términos requeridos por el CDAC. Garantizando que los equipos de medición se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento.
7. Todas las demás al objeto contractual	Se han cumplido con todas las obligaciones y procedimientos relativos al objeto contractual y a las obligaciones allí establecidas.
8. LAS DEMAS INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, así como las necesarias para su correcto desarrollo	Se han cumplido con todas las obligaciones y procedimientos relativos al objeto contractual y a las obligaciones allí establecidas, dando cumplimento a las normas técnicas colombianas que regulan la materia.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO:


Se anexa con el presente informe de ejecución final, el registro fotográfico correspondiente a cada equipo al que se le realizó el respectivo procedimiento.



2026/02/16 20:46



2026/02/16 22:02



2026/02/16 17:46



2026/02/16 17:46



2026/02/16 17:46


2026/02/16 18:06






2026/02/16 18:05



2026/02/16 18:06


2026/02/16 18:46


VTEQ
2026/02/16 18:12


2026/02/16 18:15


13
2026/02/16 18:25


2026/02/16 20:25


2026/02/16 18:54
2026/02/16 22:02

3. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

En términos generales los equipos se encuentran operando en óptimas condiciones, se recomienda continuar con las rutinas diarias de limpieza.

Las obligaciones descritas en el informe fueron cumplidas por SEMTRA de manera satisfactoria.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, razón por la cual adjunto planilla de pago de seguridad social.

Anexos:
1. Informe de ejecución con la respectiva evidencia fotográfica
2. Planilla de pago seguridad social.

Fecha de expedición del presente informe: 05 DEMAYO DE 2024

Atentamente,

Jorge A. Duque.
JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO
CC. 14.704.790

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 02:37:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84933807

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 07/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEMTRA INGENIERIA SAS		
Documento	NI901205431	**Dirección**	CL 9B #24 - 17
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3155516268
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	DUQUE OCAMPO JORGE ADRIAN	**Identificación**	CC 14704790
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1062322617	ALEX YESID IPIA TROCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1093684534	ELIANA KARINE LEAL MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1144125781	CARLOS FERNANDO CORDOBA LARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	4,350	$ 1.800.000	$ 78.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.300
CC 1193236631	JULIAN FERNANDO VARELA AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 14704790	JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	4,350	$ 1.800.000	$ 78.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.300
CC 6646978	CARLOS ALFONSO DUQUE OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.603.620	$ 10.603.620	$ 10.603.620	$ 10.603.620	$ 1.696.800	$ 424.400	$ 327.400	$ 424.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.873.000	$ 0	$ 2.873.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SEMTRA Ingenieria

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS
Av. Kevin Angel Calle 63 – 77
Manizales – Caldas

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

El suscrito representante legal, certifica que la empresa **SEMTRA INGENIERIA S.A.S**, identificada con **NIT. 901205431-0**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 11 días del mes de mayo del año 2026, en Cali

Cordialmente,

Jorge A. Duque.

Jorge Adrian Duque
CC. 14.704.790
Representante legal
Semtra Ingeniería SAS
NIT. 901.205.431-0

315 551 6268
atencion@semtraingenieria.com
www.semtraingenieria.com

SEMTRA INGENIERIA S.A.S.

NIT: 901205431-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 9B 24 17, Cali, VALLE DEL CAUCA, Colombia

Tel. 3155516268

Email. facturacion@semtraingenieria.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764098290831 válida desde 2025-09-08 hasta 2027-09-08 rango desde SM1501 hasta SM3000.

Nombre o Razón Social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA
NIT :	890805554
Dirección:	AV KEVIN ANGEL 63 77, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	6068752830
Email:	contador@cdac.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Otro
Fecha de Pago:	15/03/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	**SM1749**
MONEDA	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**19:10:54**
FECHA FIRMADO	**12/03/2026 19:10:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	03	2026	15	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MO001	Servicios profesionales de mantenimiento y acompanamiento metrologico	WSD	1,00	$6.900.000,00	IVA	19%	$1,311,000.00	0,00	$6.900.000,00

Notas:
Primera etapa servicios Contrato 2026-022

SON: (ocho millones doscientos once mil pesos)
CUFE: bf5862de39789d4f78e17eec5718035c273923b30efaa46b0a6e8be1b8ea6bd0440fb99da0875a09c3f0ac88cf121e36

Subtotal:	$6.900.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.311.000,00
Total:	$8.211.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.900.000,00	19,00%	$1.311.000,00

Realizar pago a nombre de Semtra Ingeniería S.A.S
Banco Bancolombia cuenta de ahorros No. 82500002992

Firma Digital: ehHVYBeds2WtfSXPcs8qggQTVybDcnhxXd76otVTpQroHYRrKWbHSk3uKF3eiR1
l84Yu4gsi4Ux4faDrCC38VvqSwKjwG9kGBKIICwGZn6idLOYC
SPE3KE4SYwp9ot ME4wgD3qzNG10fOMqJgsf79+h/oi15y4TQptI2OzTeZge382BpDwN9NDs9OoF4O TIasQwiRBApTMx4iocDm0FJLI0d6BP3dueL
YtFRKDCleyZWqlL1h8CvstySd8WE5 DWc0RH9nIHCz9YhWbCxjcCZ50qKDDkpZE2wTHkt78But75PJrnFQoDPdfQbrspaL 1jRKsFYojnACovvvR1gl
hg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.