Bogotá D.C.,

Ingeniera
Isis Paola Díaz Muñiz
Directora Técnica de Construcciones
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Correo: https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Calle 22 No. 6-27
Ciudad

Referencia: Contrato 353 de 2020. Construcción para la adecuación al Sistema TransMilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9° hasta la Autopista sur y obras complementarias en Bogotá, D.C. Grupo 9.

Asunto: Solicitud de pronunciamiento frente al requerimiento de no intervención en las conectantes de la Av. Carrera 9 con Av. Calle 100. Radicado TRANSMILENIO S.A. 2025-ER-38778.

Respetada ingeniera:

En atención a la comunicación del asunto en la cual el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU manifiesta, "*En el marco del Contrato de Obra No. IDU-353-2020, y considerando que el área comprendida por la conectante de la Av. carrera 9 con la Av. calle 100, en ambos sentidos (norte-sur y sur-norte), se encuentra dentro del alcance y los hitos del contrato en mención, nos permitimos solicitar el pronunciamiento formal por parte de TransMilenio S.A. respecto del requerimiento de NO intervención en dicha zona.",* desde la Dirección Técnica de Infraestructura se realizó consulta interna, la cual fue respondida mediante memorando 2025-80400-CI-125631 en el cual se presentan las siguientes consideraciones:

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

A la altura de la intersección de la Calle 100 con Carrera 15 y AV. 9ª, esta última vía se encuentra deprimida, y desde ésta, se desprenden dos conectantes: el oriental que permite la conexión sur - oriente desde la Avenida 9ª hacia la Calle 100 (Ilustración 1) y el occidental que permite la conexión norte - occidente desde la Avenida 9ª hacia la Calle 100 (Ilustración 2), las cuales, por interferencia con las obras de la troncal de la Avenida 68, actualmente se encuentran deshabilitadas.

Ilustración 1. Deprimido Calle 100 – Sentido Oriente



Fuente: Google Earth

Ilustración 2. Deprimido Calle 100 – Sentido Occidente



Fuente: Google Earth

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Antes de la construcción de la troncal de la Avenida 68, las conectantes permitían la conexión del tráfico mixto entre ambas vías principales en los sentidos descritos anteriormente; sin embargo, una vez concluidas las obras, éstas conectarían las calzadas mixtas del deprimido directamente con las calzadas exclusivas del componente troncal del Sistema, y por supuesto, operativamente no se podría permitir el paso del tráfico mixto hacia las calzadas exclusivas.

A pesar de esta situación, se considera que no es necesario deshabilitar las conectantes, y por el contrario, se solicita mantener la infraestructura existente en ambos sentidos (oriente y occidente), considerando que, una vez entre en operación la troncal AV. 68, se podrían diseñar e implementar rutas de transporte público con operación dual, es decir, con tránsito por las calzadas mixtas, desde la Avenida 9ª hacia la Calle 100, con la tipología de buses que mejor se adapte a las condiciones físicas y operativas vigentes en su debido momento.

En este sentido, se solicita tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Conexión desde la Avenida 9ª hacia la Calle 100:

- Se requiere gestionar el retiro de una señal informativa de entrecruzamiento buses BRT y de los taches bajos en la Avenida 9ª, para permitir la maniobra de salida desde la calzada exclusiva hacia la mixta.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co


- ***Ilustración 3. Deprimido Calle 100 hacia el oriente***



Fuente: Google Earth

- Instalar señalización vertical de tipo informativa antes del acceso, indicando que el giro derecho más adelante es exclusivo para el Sistema TransMilenio.

Ilustración 4. Deprimido Calle 100 hacia el oriente



Fuente: Google Earth

- Reforzar la señalización en el punto de ingreso al deprimido, con señalación vertical tipo bandera y horizontal pictogramas reiterando que el giro derecho es únicamente para vehículos del Sistema TransMilenio.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Ilustración 5. Deprimido Calle 100 hacia el oriente



Fuente: Google Earth

- Verificar y garantizar condiciones adecuadas de iluminación y estado del pavimento dentro del deprimido, con el fin de preservar condiciones seguras de circulación.

Ilustración 6. Deprimido Calle 100 hacia el oriente



Fuente: Google Earth

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

- Ausencia de demarcación horizontal:
  - ✓ Se requiere la implementación de marcas viales que definan claramente los anchos de carril y guíen la trayectoria de los buses, especialmente en la zona de incorporación al flujo principal de la Calle 100.
  - ✓ Se deben incluir agujas de canalización para orientar el tránsito y mejorar la percepción del alineamiento del carril.
  - ✓ Es necesaria la instalación de "Ceda el paso" en demarcación horizontal (y vertical si aplica), para formalizar la prelación del tránsito sobre la vía principal.

Ilustración 7. Deprimido Calle 100 hacia el oriente



Fuente: Google Earth

- Mantenimiento de zona verde, se solicita realizar labores de poda y limpieza de la vegetación ubicada en el costado izquierdo del carril, ya que actualmente invade la berma y reduce la visibilidad lateral de los conductores.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Ilustración 8. Deprimido Calle 100 hacia el oriente



Fuente: Google Earth

Conexión desde la Calle 100 hacia la Avenida 9ª:

- Se requiere gestionar el retiro de los taches bajos en la Avenida 9ª, para permitir la maniobra de entrada desde la calzada mixta hacia la exclusiva y una señal informativa de entrecruzamiento buses BRT y un pictograma de ceda el paso.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Ilustración 9. Deprimido Calle 100 hacia el oriente



Fuente: Google Earth

Finalmente, se solicita tener en cuenta que, será necesario retirar la señalización vertical existente que actualmente permite el acceso del flujo vehicular mixto a la Calle 100 a través de estos deprimidos.

Ilustración 10. Señal vertical – Ingreso Calle 100 sentido Oriente



Fuente: Google Earth

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

En el sentido sur–norte, a la altura de la Avenida 9ª, asimismo, se recomienda revisar la señalización vertical previa al ingreso al deprimido, la cual actualmente indica el acceso hacia la Carrera 11 y la Carrera 7 mediante este mismo deprimido.

Ilustración 11. Señal vertical previa – Ingreso al deprimido sentido Oriente



Fuente: Google Earth

En el sentido norte–sur, se evidencia señalización vertical en el carril central que indica el acceso a la Calle 100 en sentido occidente. Así mismo, se observa otra señal vertical previa al ingreso al deprimido.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Ilustración 12. Señal vertical – Ingreso Calle 100 sentido Occidente



Fuente: Google Earth

Ilustración 13. Señal vertical previa – Ingreso al deprimido sentido Occidente



Fuente: Google Earth

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Por último, de acuerdo con los lineamientos mencionados frente a las adecuaciones que se deben realizar para garantizar la operación, se solicita nos remitan la propuesta de señalización que garantice la seguridad y la funcionalidad operacional con el fin de realizar la revisión y validación por parte de TRANSMILENIO S.A.

En este sentido, esperamos haber atendido su solicitud, y estaremos atentos a cualquier aclaración o información adicional que se requiera.

Atentamente,

Firmado Electrónicamente
26/08/2025 17:25:40
Por: Carmen Yanneth Rosales Suarez

Carmen Y. Rosales Suárez
Directora Técnica de Infraestructura
TRANSMILENIO S.A.

Proyectó: Sonia Patricia Rodríguez - Profesional Universitario, Dirección Técnica de Infraestructura.
Aprobó: José Omar Quitian Ruiz - Profesional Especializado, Dirección Técnica de Infraestructura.

Código: 813

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co