Bugalagrande, Valle del Cauca, 18 de marzo de 2026

Señores
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Municipio de Bugalagrande

Asunto: Solicitud urgente de visita técnica por colapso inminente de red de alcantarillado – Corregimiento Galicia, sector Matadero

Cordial saludo,

En mi calidad de concejala del municipio de Bugalagrande, me permito poner en su conocimiento una situación de alta preocupación manifestada por la comunidad del corregimiento de Galicia, sector Matadero, relacionada con el colapso inminente de un tramo de la red de alcantarillado sanitario.

De acuerdo con la información suministrada por los habitantes del sector, actualmente se presenta una afectación aproximada de ciento treinta (130) metros lineales de la red principal, evidenciándose deterioro progresivo de la infraestructura, posibles socavaciones y pérdida de capacidad funcional del sistema.

Esta situación genera un riesgo significativo para las viviendas colindantes, así como para la estabilidad de la vía y las condiciones de salubridad pública, debido a la posible exposición de aguas residuales y la afectación del entorno inmediato.

En razón a lo anterior, de manera respetuosa solicito la realización de una visita técnica urgente por parte de esa dependencia, con el fin de evaluar las condiciones del sector, determinar el nivel de riesgo existente y emitir las recomendaciones necesarias para la atención oportuna de esta problemática.

La intervención temprana resulta fundamental para prevenir la materialización de eventos que puedan comprometer la integridad de la comunidad y generar mayores afectaciones a la infraestructura.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a las actuaciones que se adelanten frente a esta situación.

Cordialmente,

Martha I Mondragón

MARTHA ISABEL MONDRAGÓN RODAS
concejal
Municipio de Bugalagrande

Bugalagrande, Valle del Cauca
Alcaldía Municipal

SECRETARIA DE GOBIERNO

Bugalagrande, Valle del Cauca, 21 de marzo de 2026

SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE
Secretaría de Infraestructura de Vivienda
Municipio de Bugalagrande

Asunto: Remisión de informe técnico – atención inmediata por riesgo asociado a colapso de red de alcantarillado

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por la comunidad del corregimiento de Ceilán, sector del matadero, mediante la cual se alertó sobre una posible situación de riesgo asociada al colapso de la red de alcantarillado, el equipo de **Gestión del Riesgo** del municipio realizó visita técnica en campo el día **20 de marzo de 2026**, con el fin de verificar las condiciones reportadas.

Como resultado de dicha inspección, se elaboró el correspondiente informe técnico, en el cual se evidencian condiciones críticas que configuran un **escenario de riesgo inminente**, derivado del colapso progresivo de la red de alcantarillado sanitario, con afectaciones a la estabilidad de la vía, el suelo de soporte y posible incidencia sobre viviendas aledañas.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la competencia funcional de esa dependencia, se **remite el informe técnico adjunto** para su conocimiento y fines pertinentes, solicitando de manera respetuosa se adopten **acciones inmediatas de intervención**, orientadas a la ejecución de obras de emergencia para la reposición de la red afectada, con el propósito de mitigar el riesgo existente y evitar la materialización de daños mayores a la comunidad, la infraestructura vial y los bienes cercanos.

Lo anterior, en el marco de las responsabilidades institucionales frente a la prevención y atención de situaciones de riesgo, y en aplicación de los principios de protección de la vida, integridad y bienestar de la población.
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las acciones que se deriven del presente.

Cordialmente,

JOSE ANTONIO ACOSTA LUGO
Secretario de Gobierno

Anexo: Informe técnico de visita

Secretaria de Infraestructura
Municipio de Bugalagrande
RECIBIDO
FECHA: 21 - marzo - 2026
3:00 pm.

Bugalagrande, Valle del Cauca
Alcaldía Municipal

SECRETARIA DE GOBIERNO

Bugalagrande, Valle del Cauca, 21 de marzo de 2026

SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE
Secretaría de Infraestructura de Vivienda
Municipio de Bugalagrande

Asunto: Remisión de informe técnico – atención inmediata por riesgo asociado a colapso de red de alcantarillado

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por la comunidad del corregimiento de Ceilán, sector del matadero, mediante la cual se alertó sobre una posible situación de riesgo asociada al colapso de la red de alcantarillado, el equipo de **Gestión del Riesgo** del municipio realizó visita técnica en campo el día **20 de marzo de 2026**, con el fin de verificar las condiciones reportadas.

Como resultado de dicha inspección, se elaboró el correspondiente informe técnico, en el cual se evidencian condiciones críticas que configuran un **escenario de riesgo inminente**, derivado del colapso progresivo de la red de alcantarillado sanitario, con afectaciones a la estabilidad de la vía, el suelo de soporte y posible incidencia sobre viviendas aledañas.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la competencia funcional de esa dependencia, se **remite el informe técnico adjunto** para su conocimiento y fines pertinentes, solicitando de manera respetuosa se adopten **acciones inmediatas de intervención**, orientadas a la ejecución de obras de emergencia para la reposición de la red afectada, con el propósito de mitigar el riesgo existente y evitar la materialización de daños mayores a la comunidad, la infraestructura vial y los bienes cercanos.

Lo anterior, en el marco de las responsabilidades institucionales frente a la prevención y atención de situaciones de riesgo, y en aplicación de los principios de protección de la vida, integridad y bienestar de la población.
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las acciones que se deriven del presente.

Cordialmente,

JOSE ANTONIO ACOSTA LUGO
Secretario de Gobierno

Anexo: Informe técnico de visita

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
INF052026

INFORME TÉCNICO DE VISITA
ALERTA POR RIESGO INMINENTE – COLAPSO DE RED DE ALCANTARILLADO

Entidad: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres – Municipio de Bugalagrande
Lugar: Sector Matadero – Corregimiento Ceilán
Municipio: Bugalagrande – Valle del Cauca
Fecha de visita: 20 de marzo de 2026
Elaborado por: Área Técnica – Gestión del Riesgo

1. OBJETO

Evaluar de manera integral las condiciones de riesgo asociadas al colapso de la red de alcantarillado sanitario en el sector del matadero del corregimiento de Ceilán, mediante inspección técnica en campo y análisis de las condiciones estructurales, hidráulicas y geotécnicas del sistema, con el propósito de determinar el nivel de amenaza, vulnerabilidad y exposición de la población e infraestructura. Lo anterior, a fin de identificar las posibles afectaciones a la comunidad, la estabilidad de la infraestructura vial, las viviendas aledañas y la continuidad de los servicios públicos, así como establecer las medidas de intervención, mitigación y atención inmediata requeridas para prevenir la materialización de escenarios de emergencia.

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Como resultado de la inspección técnica en campo, se evidenció un proceso activo y progresivo de colapso de la red de alcantarillado sanitario, el cual presenta afectaciones en un tramo aproximado de ciento treinta (130) metros lineales. Esta condición se manifiesta mediante fallas estructurales en la tubería principal, pérdida de continuidad hidráulica y deterioro significativo de los materiales constitutivos del sistema.

Adicionalmente, se identificaron procesos de socavación interna del terreno, generados por filtraciones y fugas constantes, lo cual ha provocado la formación de vacíos en la subrasante y la consecuente pérdida de capacidad portante del suelo. Como resultado de estos fenómenos, se presentan hundimientos diferenciales en la superficie de la vía, evidenciando un comportamiento inestable de la estructura vial.

Se observa igualmente que el sistema ha superado su capacidad funcional, ya sea por condiciones de antigüedad, insuficiencia hidráulica o deterioro físico, lo que ha derivado en un estado avanzado de falla, con tendencia a la expansión del daño a lo largo del trazado de la red, comprometiendo no solo el sistema de saneamiento, sino también la estabilidad del entorno inmediato.

Se identificaron las siguientes condiciones críticas:

- Formación de cavidades y socavaciones en la estructura de la vía.

Secretaria de Infraestructura
Municipio de Bugalagrande
RECIBIDO
FECHA: 21 marzo -2026
3:00 PM

Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001
Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235
www.bugalagrande-valle.gov.co

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
INF062026

- Hundimientos activos en la superficie de rodadura.
- Evidente pérdida del material de soporte (subrasante).
- Posible fractura o colapso de la tubería principal.
- Presencia de vacíos internos generados por filtraciones continuas.

El área afectada ya presenta un punto de colapso visible (socavón), el cual ha sido señalizado de manera provisional, sin embargo, el fenómeno continúa en evolución.

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

De acuerdo con los lineamientos de la gestión del riesgo, se establece:
Amenaza: ALTA
Debido a la falla estructural activa del sistema de alcantarillado y la progresiva degradación del terreno.
Vulnerabilidad: ALTA
Por la cercanía de viviendas, tránsito vehicular y ausencia de obras de contención o estabilización.
Nivel de Riesgo: CRÍTICO – INMINENTE
Existe una alta probabilidad de ocurrencia de eventos como:

- Colapso total de la vía
- Afectación estructural a viviendas aledañas
- Generación de focos de contaminación
- Interrupción del tránsito y servicios básicos
- Riesgo a la integridad física de la población

4. EVIDENCIA TÉCNICA (SEGÚN REGISTRO FOTOGRÁFICO)

- Presencia de socavón abierto en la vía, asociado a pérdida de material de soporte.
- Exposición directa de la red afectada.
- Señalización preventiva básica (cinta y cono), insuficiente frente al nivel de riesgo.
- Evidencia de proceso de erosión interna (lavado de finos).

5. CONCLUSIONES

- El sector presenta un proceso activo de falla estructural, asociado al colapso del sistema de alcantarillado.

Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001
Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235
www.bugalagrande-valle.gov.co

- La afectación ya compromete la estabilidad de la vía y puede extenderse a viviendas cercanas.
- Se configura un escenario de riesgo inminente, que requiere intervención inmediata.
- La situación puede escalar a una emergencia de carácter sanitario, estructural y social.

6. RECOMENDACIONES (CARÁCTER URGENTE)

Desde el componente de Gestión del Riesgo se recomienda:

Medidas inmediatas:

- Declarar el sector en atención prioritaria por riesgo.
- Implementar cierre parcial o total de la vía.
- Reforzar la señalización y aislamiento del área afectada.
- Restringir tránsito pesado en el sector.

Medidas técnicas:

- Intervención inmediata de la red de alcantarillado (reposición/rehabilitación).
- Evaluación de viviendas cercanas.


7. CONCEPTO TÉCNICO FINAL

Se concluye que el evento observado corresponde a un escenario de riesgo inminente por colapso de la infraestructura sanitaria, con potencial afectación a la vida, bienes e infraestructura.
En consecuencia, se requiere la ejecución inmediata de obras de emergencia para la reposición de la red de alcantarillado afectada, toda vez que los procesos de socavación evidenciados están generando pérdida de soporte del terreno, lo cual puede comprometer la estabilidad de la vía y afectar directamente las viviendas ubicadas de manera paralela al trazado de la red.
Por lo anterior, la situación demanda intervención urgente e inmediata, sin dilaciones, bajo criterios de atención de emergencia, a fin de mitigar el riesgo y evitar la materialización de daños mayores.

Elaborado por: Isabel Cristina Bolaños Florez, Profesional Contratista Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. Isabel C. Bolaños F.

Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001
Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235
www.bugalagrande-valle.gov.co

REGISTRO FOTOGRAFICO







Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001
Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235
www.bugalagrande-valle.gov.co

Bugalagrande, Valle del Cauca
Alcaldía Municipal

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Bugalagrande, 27 de marzo de 2026

Señores,
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Municipio de Bugalagrande

Asunto: Citación a reunión de trabajo – colapso de red de alcantarillado en Ceilán

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito citarles a una reunión de trabajo con el fin de revisar la situación presentada por el colapso de la red de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Ceilán, específicamente en el sector El Matadero, la cual representa un riesgo sanitario y afecta las condiciones de salubridad de la comunidad.

Lo anterior, con el propósito de analizar la situación y tomar acciones conjuntas para la atención inmediata de la problemática presentada.

Detalles de la reunión:

Fecha: 30 de marzo de 2026
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Despacho del Alcalde Municipal

Agradezco su puntual asistencia y disposición para atender esta situación prioritaria para el municipio.

Atentamente,

SUSANA ANDREA MILLÁN AGUIRRE
Secretaria de Infraestructura

Recibido 27/03/26 Angelo C

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

Fecha: 30 de marzo de 2026
Hora de inicio: 10:00 a.m.
Hora de finalización: 11:00 a.m.
Lugar: Despacho del Alcalde Municipal – Bugalagrande

ASISTENTES:

Secretaria de Infraestructura
Secretaría de Gobierno
Enlace de Gestión del Riesgo

ORDEN DEL DÍA:

Revisión de la situación presentada en el corregimiento de Ceilán
Análisis del informe técnico
Definición de acciones a seguir

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:00 a.m. del 30 de marzo de 2026, se da inicio a la reunión de trabajo con el objetivo de revisar la situación presentada por el colapso de la red de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Ceilán, sector El Matadero.

Durante la reunión se informa que, de acuerdo con el informe técnico levantado el día 20 de marzo de 2026, se evidenció una afectación en la red de alcantarillado en un tramo aproximado de 130 metros lineales, comprometiendo la red principal. Esta situación representa un riesgo significativo, ya que puede generar afectaciones a las viviendas aledañas y ocasionar el colapso de la infraestructura vial del sector.

En virtud de lo anterior, se concluye que la situación requiere atención inmediata.

La Secretaría de Infraestructura y Vivienda manifiesta que iniciará de manera prioritaria los trámites técnicos y presupuestales necesarios para atender la emergencia, con el fin de mitigar el riesgo y evitar afectaciones mayores a la comunidad del sector El Matadero.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno y el Enlace de Gestión del Riesgo reiteran la necesidad de articular acciones institucionales para garantizar una intervención oportuna y salvaguardar la integridad de los habitantes del sector.

COMPROMISOS:

La Secretaría de Infraestructura y Vivienda adelantará los estudios previos y gestiones presupuestales para la intervención inmediata.
Las dependencias asistentes apoyarán la articulación institucional en el marco de la atención de la emergencia.

No siendo otro el objeto de la reunión se da por finalizada a las 11:00 a.m. del mismo día.

FIRMAS:

SUSANA ANDREA MILLÁN AGUIRRE
Secretaria de Infraestructura

JOSE ANTONIO ACOSTA LUGO
Secretario de Gobierno

ISABEL CRISTINA BOLAÑOS
Enlace de Gestión del Riesgo