INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS


DATOS GENERALES

FECHA	MARZO 30 2026
SEDE	SECRETARIA GENERAL
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN PERDOMO
CARGO O ROL EN EL SG-SST	APOYO TECNICO SST
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CPS-0510-2025
ACTIVIDAD	Intervención Condición insegura CEO
EVIDENCIAS	Informe y fotografías

INFORME ACTIVIDADES DESARROLLADAS INTERVENCION CONDICION INSEGURA CEO LUMINARIA

INFORME TECNICO

Marzo 30 Por favor si nos pueden ayudar en el CEO con luminaria que está por caerse encima de los puestos de monitoreo se realiza intervención por parte de infraestructura el 30 de marzo.







Se evidencia daños por filtraciones de las luminarias baños de hombres CEO, ya fue intervenido por infraestructura están pendientes por identificar si las filtraciones son del techo ya que se revisaron tuberías y el daño no se refleja en ellas, están pendiente de respuesta del contratista que realizo la obra de mejoras locativas según informa el ingeniero Diego Guevara de infraestructura.

