10. ANEXOS

1. Anexo 1. Socializaciones.
2. Anexo 2. Informe Página Web.
3. Anexo 3. Base de datos actas de vecindad de inicio y cierre.
4. Anexo 4. Base de datos actas de entorno.
5. Anexo 5 Certificados de población de especial protección constitucional.

Anexo 1
Socializaciones

Anexo 2
Informe Publicaciones
Página Web

Anexo 3
Base de Datos Actas de Vecindad de Inicio y Cierre
Calle 2 Norte
Barrio La Fachada
Avenida Centenario
Malibú - Sinaí

Anexo 4
Base de Datos Actas de Entorno
Avenida Centenario
Barrio La Fachada
Malibú - Sinaí

Anexo 5
Certificados Población de Especial Protección Constitucional

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 16/04/2026 SUSPENSIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 17 DE ABRIL DE 2026 DE 7:30 A.M A 4:00 P.M - SECTOR NISA BULEVAR/ COLISEO DEL CAFÉ

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Aldemar Romero Martinez	Edif. Bayon.	Calle SN # 19-18	3209753048	Aldemar Romero
2	Octavo Castaño	Edif. Opalo.	Calle SN #19-80	3001628097	
3	Diego Fernando Orevalo.	Edf. Torre almeria	Calle SN #19-	3112079609	
4	Alejandro Orozco.	Edif. Torrebela	Calle 5 Norte #20-25.	7108383.	
5	Juan Fernando Blandon.	Conjunto Sorrento. porteria	Calle 5 Norte # 20-00	3113518062.	
6	Paula Andrea. Gomez.	Conjunto el remanso	calle 5 Norte #20	3013156687	Paula G.
7	Jaby Gonzales	Nisa Bulevar. Local. 2. - Modulares	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3136092027	
8	Eliecer Valencia	Local 3. Minimarket	Cra 19 #1N-00 Nisa.	3203997514.	
9	Maria Camila Rodriguez.	Local 6 y 7 Perrada de Pepe	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3215952980	
10	Orlando Merchan	Local. 8 Sastreria	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3114401046	
11	Natalia Feireira.	Local 11 y 12. Bendito Burger	Cra 9 # 1N-00 Nisa.	3126142532.	Natalia F.
12	David. Enciso	Local 14. Panaderia	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3226271921	
13	Martha Isabel. Villegas.	Local 16. Fatal, simo	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3205720875	Martha Isabel Villegas
14	Luz Mery Mova.	Local 18. Drogueria.	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3148470563	
15	Olga Patricia Duque.	Local 21 - Salon Boutique.	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3113091890.	
16	Martha Silva.	Local 23- Congelados y 21 vueltas.	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3103258928	
17	Juan Amaya.	Local - 39 - Maria Mulata	Cra 19 # 1N-00 Nisa.	3045902430	
18					
19					
20					
21					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 16/04/2026 SUSPENSIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 17 DE ABRIL DE 2026 DE 7:30 A.M A 4:00 P.M - SECTOR NISA BULEVAR/ COLISEO DEL CAFÉ

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Sara Vanessa Carmona Olalvaro	El Deli Arroz Paisa	Nisa local 4	3242118560	Sara Olalvaro
2	Yennifer Villa	Regalos Olgo	Nisa local 9	3145828181	Yenyfer W.
3	Carlos Andrés Orozco	Haggerhaagen	Nisa local 13	3227647222	
4	Oscar Guerrero	Barber Pro #95	Nisa local 17	3015457649	Oscar G. O
5	Jorguito Iván Quintero	—	Estacionario Nisa.	3014248080	Jorge Juan Q.
6	Jorge Augusto Villada.	Gloria Amparo Inmob.	Nisa local 22	3107979679	
7	Julián Moreno	Burguer House	Nisa Trailer	3006059277	Julián Moreno D.
8	Camilo Botero	Friosferol	Nisa local 35	3113018714	
9	Alvaro Arias	La Cueva del Loco	Nisa local	3054214588	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 16/04/2026 SUSPENSIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 17 DE ABRIL DE 2026 DE 7:30 A.M A 4:00 P.M - SECTOR NISA BULEVAR/ COLISEO DEL CAFÉ

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Yineri Zapata	Arrendatarios	Bayón — Local	3175439616	Yineri Zapata
2	Jani Ramirez	Arrendataria	Bayón - Market	3217333247	Jani Ramirez
3	Diego Vanegas	Guarda Portena	ciudadela Sorrento	3102934876	VANEGAS
4	José Sanchez	Guarda Porteria	Parque Residencial Cafe	301 578 5368	
5	Luz Cecilia Jimenez	Administradora	Parque Residencial Cafe	3015785368	Luz Cecilia Jiménez
6	Lina Hernandez	Guarda del Colise	Coliseo del Cafe	3148921933	Lina Hernandez
7	Marcol Barrero	Arrendatario	Nisa Local 40-41	318 885 4872	
8	Jenifer Bedoya	Arrendataria	Nisa Local 37	3114776335	
9	Maria Antonia	Arrendataria	Nisa Local 38	3154426580	
10	Robert Andres Delgado	Arrendatario	Nisa Local 34	3015270234	Robert Delgado
11	Jessi Andrea Cano	Arrendataria	Nisa Local 32	310 558 5862	
12	Cristian Bueno	Don Pollo Empleado	Nisa Don Pollo 27-28	3206770353	
13	Isabel Cristina Costa	Arrendataria	Nisa Local 25	3158416378	
14	Memo nino Periodista	Arrendatario	Nisa Local 24	3153437039	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 17-04-26 - Socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Estefany Diaz Rojas	Burger House 24	Niteroi Local 7	3246052950	
2	Miguel A. Andriolli G.	SAPORE	Niteroi	3176470636	
3	Edwar Villada E.	Caficultor	Cuba 15 calle 18	3127281978	
4	Luis Fdo Gómez Duque	Propietario	Clle 21 Norte # 15-24	3132886148	
5	[illegible]	Propiet	Calle 20 N 14/9	3107883689	
6	Natalia Gómez Luz	Arrendataria	Clle 19 N # 15-57	3128803336	
7	Karen Gómez Lopez	Ceron Restaurant	Clle 19a Nt 15-57	3207299480	
8	Beatriz Tacora V.	Arrendataria Mar.	Calle 19A 73 N 60	3186187611	
9	Zulema Valencia S.	Propietaria	calle 19A Norte	3122313293	
10	Clara Ines Gomez Luque	Propietaria	calle 19 N. 15-83	3182342896	
11	ISABEL CRISTINA CARDONA	EDIFICIO LAURELES	CRA 15 # 22 N 21	3148906100	
12	Carlos Uribe	Comerciante	Cra 15 #18N 05	3175768863	
13	Alvaro A. Molina B		"	3014413080	
14	Abelardo Ruiz	Laureles S.A.S	calle 22 Nt 1431	3185895189	
15	Yaneth Lopez P.	Laureles Etono	Clle 22 N #17-15	311-341-0092	
16	[illegible]	[illegible]	Calle 22 [illegible]	3045337924	
17	TRUDIS LONDOÑO	Propietaria	Cl. 18A norte 15-41	3177506207	
18	Yorinc Ramirez	Arrendataria	cl. 18A norte 15-33	3177504207	
19	MÓNICA TORRES A.	Checkin Accesorios	Cll 18A norte #16-47	3222898978	
20	Luz Yelida Buitrago	Administrador	Calle 20 nor #15-21	3128501431	
21	Betty Jiménez T.	Carbon Restaurante.	Calle 19A N #15-57	3003523181	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 17-04-26 - Socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Marco Escobar	Propietario	Calle 22N 16-38	3006010901	
2	Ruby Escobar P.	Propietario	Calle 22N 16-38	3006010901	
3	Jorge F. Jimenez	Food project.	Cll 21 N # 15-20	3164809731	
4	Viviana Caicedo	Yuyu Head spa	Cll 18 A N 14-99	3103329393	
5	Nodier ocampo	Propietario.	Calle 15 23 N 56	3128223635	
6	Shirley Mejia lopez	Propietario.	Calle 19 Norte # 14-21 Edf. Guival	3104537815	
7	Kever Castrillon Gutierrez	CVA	Contratista	3245891711	
8	Marli Parra Cardona.	Fundacion Universidad del	Valla - interventoria.	3167213863	
9	Hugo H Cobo	FUV	Interventoría	3136545808	
10	Claudia Fernanda Molina Potes	Profesional Social CVA	CVA	3016209390	
11	Laura valencia Bautista	Profesional Social CVA	C V A.	3008888936	
12	Hugo E. Mejia	ING. C.Y.A	Calle 2 Norte.	—	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 10-04-26 - Socialización cierre vial, entre Glorieta Bolo Club y calle 5 Norte

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Leidy Diana Vasquez	Rectoria INEM	Colegio IE. INEM Cra. 19	3113043542.	
2	Carolina Laserna Rios	PJ Padres Flia. INEM	Colegio IE INEM Cra. 19	3024080417.	
3	Maria Camila Cruz.	Market Bayón.	Calle S N # 19-18	3162897223.	
4	Bayón Apartamentos.	Andrés Osorio	Calle S N # 18-19.	3015015406	
5	Torrebela	Alejandro Orozco	Calle S N # 20-25	7408383.	3148728860
6	Patricia Restrepo	Mexi Pan	Calle S N # 72 local 1.	3105083522	Patricia Restrepo
7	Shoana Jiménez	Krokipollo Asadero	Cra. 19 Calle S N Loc. 19.	3175045712.	
8	Rodrigo Duque	Ferretería	Cra. 19 Nº 4N-08 Loc. 13.	3006335281.	
9	Jhon Alexander Chavra	Don Pollo	Nisa. Local 27-28.	3206770353.	
10	Gloria López Rojas.	Todo Salud	Nisa Local 18.	3112138814.	Gloria López R
11	Cristina Acosta	Papelería Topito.	Nisa Local 25.	3158416378	
12	Oscar Guerrero	Barber Pro 45	Nisa Local. 17.	3015457649	
13	Sandra Janeth Daza Jiménez.	Pastel Arte.	Nisa Local 14	3183512391.	
14	Orlando Merchantano	Sastrería	Nisa Local 8	3144701046.	
15	Fernando Buitrago.	Casa Vintage	Nisa Local 2	3136092027.	
16					
17					
18					
19					
20					
21					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 10-04-26 - Socialización cierre vial, entre Glorieta Bolo Club y calle 5 Norte

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Angelica Maria Echavarria.	Punto Facilisimo.	Cra 19 # 4N-72.	3113557807.	
2	Daia Maya. Correa.	Panaderia la Ideal.	Cra 19 # 4N-58 L 2.	3242913761.	
3	Eliana Nieto Sosa.	Drogueria Cruz verde	Cra 19 # 4N-20 L 11.	3214305601.	E. nieto
4	Marly Penagos	El mundo Animal del Quindo	Cra 19 # 1N-00.	3188854872	Marly Penagos
5	Alfonso Emilio Rhenals.	Congelados 21 Vueltas	Cra 19 # 1N-02. L 23.	3017291917.	
6	Olga Patrica Duque.	Salon Boutique	Cra 19 # 1N-02-L-21	3113091890.	
7	Jorge Villada.	Inmobiliaria	Cra 19 # 1N-02-L22.	3127979879.	
8	Martha Isabel Vidlegas.	Facilisimo	Cra 19 # 1N-02-L 16	3205720878	Martha Isabel Villegas
9	Diana Maria Villa.	Regalos Alejo.	Cra 19 # 1N-02-L-09	3145828181	DIANA M W.
10	Alvaro Arcas.	la cueva de loco.	Cra 19 # 1N-02.-L-05	3054214588	
11	Sara. Vanesa Carmona.	Arroz Paisa	Cra 19 # 1N-02-L-04.	3148429145	sara otalvaro
12	Eliecer Valencia.	Mercados Super Bulevar	Cra 19 # 1N-02-L-03	3108519911	Eliecer Valencia
13	Leidy Johanna Muñoz	Mitsubishi	Calle 2N-18-169.	3147004932.	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 15-04-26 - Invitación reunión socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Sir. Burguer Laureles	—	Cra. 15 N: 21 N-19 loc. 2	—	Se deja volante.
2	Subis	—	Cra. 15 N: 21 N-19 loc. 4	—	Se deja volante.
3	Andy Pérez	EPIC Laureles	Cra. 15 N: 21 N-18	3147257970.	
4	Burguer Mo	Jaime Andrés Carajales.	Calle 21 A N: 15-20	3156121906	
5	Jorge Eliecer Hernández.	Super Ejecutivos El Mono	Cra. 15 N: 20-35	3117367949.	
6	Germán Villegas	Gloria Villegas	Cra. 15 N: 20N-06	3155473261.	
7	Margarita María Jaramillo	Propietaria	Cra. 15 N: 20N-06	3155190279.	
8	Giovanny Parra	Merezzco Pastelería Café	Calle 20 N N: 14-34.	3172585884	
9	Ever Londoño	Todo Estética	Calle 20 N N: 14-34	3168259948	Everardo Londoño V.
10	American Market	Leandro Lasso	Calle 20 N N: 14-31	3104948321	
11	Adriana Rodríguez (Gi)	Centro de Belleza Florentina	Carrera 14 Calle 20 N: 14-20	3024666320	
12	Jorge Eliecer Betancourth	Edificio Bardavento	Calle 20 N N: 14-19	3122976737.	Jorge Betancourth
13	David Eduardo Colmenares	Stellamar Restaurante.	Carrera 14 N: 19 N-10 Esq.	3225950969.	
14	Jairo Robledo	Roble Pan	Carrera 14 N: 19 A N. Local 1	3162212530	Jairo Robledo
15	Carlos Augusto Ospina	Estacionario.	Carrera 14 N: 19 A Esquina	3209416410	
16	Sos María Baquero	Huevos la Granja	Calle 19 A N N: 50. Local 3	3162873381.	
17	Jaime Corredor	Restaurante Laureles Sa N.	Calle 19 A N: 50 Local 5	3182408740.	
18	Edificio Mirano	—	Calle 19 A N N: 14-39	—	Se deja volante.
19	Edificio la Candelaria	—	Calle 19 A N N: 14-44	—	Se deja volante. Peatonal.
20	Edificio la Candelaria	Humberto Arias	Calle 19 A N N: 14-44	3003108196.	Acceso vehicular. Hurto
21	Jessica Lorena Cárdenas	Laureles Supermercado	Calle 22 N N: 17-31	3176513566	Jessica Cardenas

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 15-04-26 - Invitación reunión socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Edificio Niterói	Evaristo Culma Tafur	Cra. 15 A N° 23N-50	3115512515.	
2	Espacio Común	Maria Camila Soriano	Cra. 15 A N° 23N-50 Loc 9	3153775918	
3	Burgues House. 24	Nemesis Castellano	Cra. 15 A N° 23N-50 Loc 7	3022052660.	
4	Los Originales - Alitas Mix	—	Cra. 15 A N° 23N-50 Loc 6	—	Se deja volante.
5	La Sanderiana Miscelánea	Angie Muñoz.	Cra. 15 A N° 23N-50 Loc 45	3164128394.	Angie Muñoz Q.
6	Mary Mar Restaurante	Angela Osorio.	Cra. 15 A N° 23N-50 Loc. 3	3185187511	Se deja volante - ✓Angela O.
7	Tragapeague Restaurante	—	Cra. 15 A N° 23N-50 Loc. 2	3154143086	Se deja volante.
8	IPS World Clinic S.A.	Adriana Diaz	Cra. 15 A N° 23N-50 Loc. 1	3213404240.	Adriana Diaz
9	Los Rollos - Burbuja	William Vergara Mesa	Cra. 15 A N° 23N-50 Burbuja.	—	Se deja volante.
10	Centro Pedagógico Diveti 2	Erika Dahiana Acevedo	Cra. 15 A N° 23N-50 Loc. 5 N2	3180913799	Erika Acevedo
11	Tienda Fitness	Liliana Coy	Cra. 15 N° 22N-37.	3217007417.	
12	Vita Pel	Isabel Cristina Mosquera F.	Cra. 15 N° 22N-69	3007608262	
13	Amasando Panadería Artesanal	Carolina Jaramillo.	Cra. 15 N° 22N-59	3146505048	
14	Chucho Uentas	Jesús David Fugo	Cra. 15 N° 22N-50	3146398025	
15	Maria Paulina	Sandra Aguirre	Cra. 15 N° 22N-41.	3014282811.	Sandra Aguirre.
16	Solo para despechados bar	—	Cra. 15 N° 22N. Local 1.	—	Se deja volante.
17	Cactus Taquería	—	Cra. 15 N° 22N-05 Esq.	—	Se deja volante
18	Dejavus - The House	Astrid Madrid	Cra. 15 N° 22N-05 Esq.	3112397418.	Astrid Madrid
19	The House Food	Sebastián Silva	Cra. 15 N° 15-19 Local 1	3183836550	Sebastian Silva
20	El Patrón de las alitas	—	Cra. 15 N° 15-19 Local 2	—	Se deja volante
21	Boukha Cocktails		Cra. 15 N° 15-19 Local 3	—	Se deja volante.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 15-04-26 - Invitación reunión socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Angela Gonzalez	Tienda Oxxo.	Calle 22N #25-07.	3148828700.	
2	Milena Macias Restrepo.	Finca Raiz.	Calera 15 # 21N-11.	3127922847.	
3	Luz Marina Mesa Franco.	—	Calle 21N # 15-30.	3235822655.	
4	Lina Herrera Arango.	Oralmax.	Calle 19A norte 15-19.	3024674496.	
5	Karen Gómez	Ceron.	Calle 19AN# 15-57	3207299780	
6	Monica Milena Naranjo.	Tienda Sana.	Cra 15 # 18N-04.	3113643613.	
7	Maria Fernanda Morales.	Caficultor.	Cra 15 # 18N-04.	3127287978	
8	Javier Gonzalez.	Kalon Pizza.	Calle 18A Nort # 15-24.	3155656656	
9	Yenny Urrea	Vivienda	Calle 18A Norte # 15-25	3117365336.	
10	Yenny Urrea.	Yenny Urrea. Local.	Calle 18A Norte # 15-25	3117365836	
11	Monica Torres	Checkin Accesorios	Cll 18A Norte. # 15-47	3228898975	
12	Lucero Rojas.	HYU Head SPA.	Calle 18A Norte # 14-44	3102311444	
13	Pablo Emilio Tapasco.	Pablo - Peluqueria	Cra 15 N° 23N-50 Local 3	3102247760	
14	Jenny Pava Tapiero.	Fashion Bela.	Cra 15 N-23N-50 Local 1	3147499158.	
15	Erika Parra.	Kassar Parra.	Cra 15 N° 23N-50 Local 6	3209389258.	
16	Marcos Rubiano.	Bistro Café	Cra 15 N-23N-50 Bulevar 2	3102925849.	
17	Erika Blanquisett	ANAM - odontologia	Cra 5 N-23N-50 local 2.	3142273360.	
18	Natalia Ortiz.	Dra Be.	Cra 5N-23N-50 Local 4.		Se deja volante.
19	Natalia Ortiz.	Lalis.	Cra 15A # 22N-50	3113590358.	
20	Johathan Buitrago	Casas de Laureles.	Cra 15 # 15-21	3160858996	
21	Alejandra Nuora.	Casa Rosa	Cra 15 # 22N-71.	3107248798	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 15-04-26 - Invitación reunión socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Linda Anas.	Verano Local.	Cra 15 #22N-59.	3184866444	Linda Anas
2	Adriana Tascon.	AdeSign. Center.	Cra 15#1 22N-47.	3183887539.	x ADRIANA TASCON
3	Jairo Lópes	Edif. Laures.	Cra 15#22N-21	3148879029	x
4	Joratha Mosquera.	Dubai Style-Barbería	Cra 15# 22N-Local 2	3225928649.	x
5	—	Brüma Pizzeria.	Calle 22N-05.	—	Se deja Volante.
6	—	Nebula.	Calle 22 N-05 Esquina	—	Se deja Volante.
7	—	Angos Burguer	Cra 15 # 22N-11-	—	Se deja Volante.
8	Karen Yate.	Ferretería Laureles.	Calle22N#15-25.	3113269270.	Karen Yate
9	Daniel Olguin.	Barbería DH.	Calle 22N#16-09.	3135255294.	Daniel Olguin.
10	—	Tienda de Ropa.	Calle 22N#15-25 Local		Se deja Volante.
11	Paulina de los Ríos	Tienda Florea.	Calle 22 N#16-09.	3218052942	x
12	Andres Marquez.	Andres Marquez.	Calle 22N#16-19	3104104656.	x Andrés Marquez
13	Britney Aguirre.	Panadería la Ideal	Calle 22N#19-19.	3053349842	x
14	Leoncio Quintero.	Coffe Paiche.	Calle22N#16-31.	3106394454.	x Leoncio
15	Mercedes Londoño.	Clinic Laser.	Calle 22N#16-43.	3167780871.	x
16	Victor Ramirez	Physical Gym.	Calle 22N#16-18 L3.	3107026416.	x Victor Ramirez
17	Fernando Antonio Londoño	Market.	Calle 22N#16-22.	3045457561	- Fernando A. Londoño
18	Eliana Velez Ruiz	MV Home.	Calle 22N#16-38	3183934916.	Eliana Vela Ruiz
19	Lina Maria Trujillo		Calle 22 N# 16-27.	3104390472.	LINA M. TRUJILLO
20	Jorge Arteaga.	Blanco.	Cra 16 #21N-65A.	3184105982.	x Jorge Arteaga
21	Erika Miller.	La catrina	Cra 16 #21N-27.	3012680966	x Erika Miller.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 15-04-26 - Invitación reunión socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Daniela Perez	Arrendataria	CL 19a Nork No 15-45	3156636958	Daniela perez G
2	Fernando Vargas	Porteria	CL 19a Nork No 15-55	/	Se deja volante
3	/ /	/ /	Calle 19 AN 15-85	/	Se deja volantad
4	Fernando Vargas	Portera	El Triangulo	/	Fernando Vargas
5	Jose Castro	Propetario	Calle 18A Norte 15-16	3148564783	
6	Juan Restrepo	Propietario	Calle 18A Norte 15-30	3104089653	
7	Abrahan Rodriguez	Arrendatarro	Cra 15 18a N 10-Jelson	3205615740	
8	Octavio Trujillo	Propietario	Calle 18A Norte - 15-15	3147969068	Octavio
9	Jesica Montoya	Arrendataria	Calle 18A Nork - 15-33A	3243668774	Jesica Montoya.
10	Trudi Londoño	Propietaria	Calle 18A Nork - 15-41	3177504207	
11	Yudi Perez	Orgen alart	Calle 18A Nork - 14-34	3204503050	
12	Blanca nuñez	Propietaria	Calle 22 Norte 16-48	3137281056	
13	Adriana Ocampo	Arrendataria	Calle 22 Norte 16-58	3156035513	
14	Susana Buriel	Empleada	Cra 16 # 21 N - 10	3165221676	
15	/ / /	Cra 16 # 21 N - 02	Los Alpes de la Suiza	/ /	Se deja volante
16	Alejandra Morales	Arrendataria	Cra 16 # 21 N - 04	3128171049	
17					
18					
19					
20					
21					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 15-04-26 - Invitación reunión socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Ni Fu Ni Fa	Jesús David Lugo	Calle 22 Carrera 15 N° 15-25	3146398035	
2	GyC investments and real sas	Claudia Angel	Calle 22 Carrera 15 N° 16-09	3028581951	
3	Pardo-Restaurante	—	Calle 22 Carrera 15 N° 16-19 loc 2	—	Sdejavolante.
4	Serpentina Piñatería y Eventos	Luisa Lugo	Calle 22 Carrera 15 N° 16-18	3153406337.	Luisa Lugo
5	Revive Ecostore	Maria Paz	Carrera 22 N° 16-18	3219911900	Mariapaz R.
6	Doña Marín	Vivienda-Propietaria	Calle 22 N N° 16-28	3187582204.	
7	—	Vivienda -	Calle 22 N N° 16-38	—	Sdejavolante.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA: 15-04-26 - Invitación reunión socialización inicio de obra Barrio Laureles

	Nombre y Apellidos	Propietario/Arrendatario	Dirección	Teléfono	Firma
1	Krio	Local	Cra 15 # 21N-19 L.3		se deja volante
2	Fundación Fesanco	Arrendatario	Cra 16 Cll 21N-00	3229086723	Erika Correa
3	Luis Fb Correa	Propietario	Calle 21 Norte 15-24	no Registra	
4	Carlos Alberto Ossa	Arrendatario	Cra 15 # 20N-35	3234913494	Carlos alberto Ossa
5	Felipe Duque (Fedir Quiroz)	Arrendatario	Cra 15 # 20N-06	3246744590	Adolfo Felipe Duque
6	Katerine Fernandez	Arrendatario	Calle 20N 14-39	3212056179	Katerine Fernandez
7	Lucy Benavidez	Propietario	Cra 15 # 19AN-41	3156099069	Lucy Benavidez
8	Jose Quintero	Propietario	Cll 19N 14-31	3198174988	
9	Fernando Leal	Arrendatario	Cll 19N 14-33	3113537920	
10	Apto 101	Edificio	Calle 19N 14-29 Apto 101		Se deja Volante
11	Edificio Salazar	Edificio	Calle 19A 14-25		se deja volante
12	Frayda	Arrendatario	Calle 19AN 14-27-L.2	3213794044	
13	Jose Yotro	Arrendatario	Calle 19AN 14-71	3224164107	
14	Bryan Moreno	Arrendatario	Cll 19AN-14-71	3137670172	
15	Martha Cecilia Ortiz	Mismo dato Cedula	Cra 15 N 18N-3	3137442727	Martha C. Ortiz C.
16					
17					
18					
19					
20					
21					

INFORME MENSUAL DE PUBLICACIONES WEB

Consorcio Vial Armenia · www.cvarmenia.com

Periodo Cubierto: Abril 2026

1. Resumen Cuantitativo de Publicaciones

Durante el mes de abril, la estrategia digital se centró ágilmente en la gestión y mitigación de crisis de servicios públicos (información vital sobre cortes de agua por obras del intercambiador) y en la comunicación táctica de movilidad ante la Fase III del PMT. Adicionalmente, se retomó la difusión de progresos técnicos con el reporte oficial de avances en los frentes de obra periféricos.

Categoría de contenido	Cantidad
Comunicados Oficiales (PMT, Movilidad y Servicios Públicos)	4
Noticias de Avance e Intervenciones	1
Piezas de Contenido Multimedia (Videos y Galerías)	2
Total de Contenidos Producidos	**7**

2. Detalle del Contenido Publicado (Abril 2026)

2.1. Gestión de Movilidad y Servicios Públicos (Articulación Interinstitucional)

Al estar en etapas críticas de obra, la comunicación este mes giró fuertemente en apoyar a instituciones de la ciudad:

- **Boletín Alcaldía - Fase III PMT:** Difusión de los 3 grandes cambios de movilidad a partir del 10 de abril (Cierres entre Bolo Club y Coliseo, cambio en sector ICBF y glorieta provisional del Coliseo).
- **Contingencias con Empresas Públicas de Armenia (EPA):** Reporte minuto a minuto (16, 17 y 20 de abril) para alertar sobre la suspensión del suministro de acueducto por empalmes de redes, previniendo así un malestar generalizado en la comunidad de Nisa Bulevar, Coliseo y Bomberos. Se publicaron alertas de corte, cancelación por clima y reprogramación.

2.2. Avances Técnicos y Contenido Multimedia

- **Avance Villa Liliana (24 de abril):** Publicación técnica orientada a certificar el avance de obra en la carrera 40A. Se comprobó la culminación satisfactoria del vaciado de concreto MR-40.
- **Apoyo Audiovisual Fase III:** Publicación de un video explicativo apoyado con gráficas de cierres para las redes del Consorcio y la Alcaldía.
- **Galerías Fotográficas:** Despliegue de progreso visual mediante sistema de "carrusel web", evidenciando el estado actual del vaciado en Villa Liliana.

2.3. Evolución Técnica y Carga Web

- **Gestión de Medios:** Durante abril se mantuvo el nivel de optimización de peso de la página, alojando todas las inserciones del mes (batería de fotos y videos) a través de los servidores de caché y Cloudinary, garantizando el despliegue a máxima velocidad desde dispositivos móviles para el PMT.

3. Atención a la Comunidad

- **Comunicación Preventiva Sectores Colindantes:** La triada de comunicados sobre el agua en el sector norte de Armenia fue la principal herramienta de atención a la comunidad este mes, dándoles oportunidad de abastecerse con anticipación para mitigar el impacto en sus viviendas por la construcción del túnel de la carrera 19.

4. Comprobantes de Resumen Cuantitativo

Comunicados Oficiales (PMT, Movilidad y Cierres) — 4

- **abr. 9, 2026** — Boletín de Prensa Alcaldía de Armenia — Nuevos cambios en la movilidad Fase III

  Enlace: https://cv-armenia.vercel.app/noticias/boletin-alcaldia-abril-9-2026
- **abr. 16, 2026** — EPA anuncia suspensión parcial del servicio de agua por obras en el Intercambiador

  Enlace: https://cv-armenia.vercel.app/noticias/suspension-servicio-agua-epa-abril-17-2026
- **abr. 17, 2026** — Cancelada la suspensión del servicio de acueducto programada para hoy

  Enlace: https://cv-armenia.vercel.app/noticias/cancelacion-suspension-agua-epa-abril-17-2026
- **abr. 20, 2026** — IMPORTANTE: Suspensión parcial del servicio de acueducto — 20 de abril

  Enlace: https://cv-armenia.vercel.app/noticias/suspension-servicio-agua-epa-abril-20-2026

Noticias de Avance, Gestión Social e Intervenciones — 1

- **abr. 24, 2026** — Avance en el frente de obra Villa Liliana

  Enlace: https://cv-armenia.vercel.app/noticias/avance-obra-villa-liliana-abril-2026

Contenido Multimedia destacable (Vídeos y Galerías)

- abr. 9, 2026 — Video explicativo de los 3 cambios en movilidad Fase III
- abr. 24, 2026 — Carrusel fotográfico de 5 piezas del vaciado de MR-40 en Villa Liliana

---

Nota de Aclaración: Optimización de Dominio e Infraestructura Técnica

Se informa a la interventoría y a las partes interesadas que el Consorcio Vial Armenia continúa en su proceso de migración y consolidación de la infraestructura web.

Estado Actual: Operando temporalmente bajo: https://cv-armenia.vercel.app/

Objetivo: Transición en proceso hacia el dominio oficial cvarmenia.com.

BASE DE DATOS ACTAS DE VECINDAD BARRIO LA FACHADA								
No.	No. ACTA	FECHA ACTA DE INICIO	DIRECCIÓN	UNIDAD	NOMBRE UNIDAD	RESPONSABLE	CONTACTO	FECHA DE CIERRE
1	ACTA 1	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 4	Residencial	Vivienda	Wilmar Tobón Tapasco	3133364314	13/04/2026
2	ACTA 2	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 11	Residencial	Vivienda	Raúl Rivera	3106860980	13/04/2026
3	ACTA 3	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 12	Residencial	Vivienda	Lilian Hinestroza	3117870401	13/04/2026
4	ACTA 4	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 13	Residencial	Vivienda	Víctor Aviles	3022242962	08/04/2026
5	ACTA 5	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 14	Residencial	Vivienda	Luz Dary Villa	3206870596	08/04/2026
6	ACTA 6	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 8	Residencial	Vivienda	Liliana Arcila Gómez	3170053499	08/04/2026
7	ACTA 7	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 7	Residencial	Vivienda	Maria Dora Rodriguez	3217772681	08/04/2026
8	ACTA 8	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 3	Comercial	K'Pumotos	Luz Miriam Torres	3225872455	13/04/2026
9	ACTA 9	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 5	Mixto	Vivienda	Alba Lorena Puentes	3222144643	08/04/2026
10	ACTA 10	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 9	Residencial	Vivienda	Luz Enith Henao	3117184245	08/04/2026
11	ACTA 11	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 27	Residencial	Vivienda	Maida Lorena Montoya	3016584203	13/04/2026
12	ACTA 12	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 29	Residencial	Vivienda	Luis Arbonis Suárez	3106272131	13/04/2026
13	ACTA 13	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 31	Residencial	Vivienda	Miriam Martinez	3133699625	13/04/2026
14	ACTA 14	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 32	Residencial	Vivienda	Gloria Inés Flórez Castaño	3218418760	09/04/2026
15	ACTA 15	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 23	Residencial	Vivienda	Sor Susana Bocanegra	31567483483	08/04/2026
16	ACTA 16	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 1	Residencial	Vivienda	Maria Amparo Peña Rodriguez	3167483483	08/04/2026
17	ACTA 17	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 24	Residencial	Vivienda	Camilo Andrés Mrin Triana	3045374037	09/04/2026
18	ACTA 18	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 20	Residencial	Vivienda	Luis Alberto Díaz Londoño	3105695026	08/04/2026
19	ACTA 19	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 21	Residencial	Vivienda	Luis Asdrúbal Guzmán	3127803900	13/04/2026
20	ACTA 20	ENERO 10 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 26	Residencial	Vivienda	Ferney Ramirez	3215627293	08/04/2026
21	ACTA 21	ENERO 10 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 30	Residencial	Vivienda	Maria Dulfay Torres	3146128397	13/04/2026
22	ACTA 22	ENERO 8 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 6	Residencial	Vivienda			13/04/2026
23	ACTA 23	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 10	Residencial	Vivienda	Kely Jasmin Calderon	3125329712	08/04/2026
24	ACTA 24	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 19	Residencial	Vivienda	Carlos Alberto Suarez	3137402792	13/04/2026
25	ACTA 25	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 18	Residencial	Vivienda	Jaime Mendoza	3018929464	13/04/2026
26	ACTA 26	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 17	Residencial	Vivienda	Yeferzon Munoz	3152025892	13/04/2026
27	ACTA 27	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 16	Residencial	Vivienda	Arley Taborda	3164559167	08/04/2026
28	ACTA 28	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 8 Casa 15	Residencial	Vivienda	Luz Piedad Rios	3122114092	08/04/2026
29	ACTA 29	ENERO 14 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 11 Casa 2	Residencial	Vivienda	Flor Angela Castillo Forero	3184941628	13/04/2026
30	ACTA 30	ENERO 14 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 11 Casa 3	Residencial	Vivienda	Paola Andrea Giraldo	3148089033	08/04/2026
31	ACTA 31	ENERO 14 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 11 Casa 1	Residencial	Mixto	Janet Montealegre	3103903146	13/04/2026
32	ACTA 32	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 22	Residencial	Vivienda	Mariana Gallego	3135578676	13/04/2026
33	ACTA 33	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 28	Residencial	Vivienda	Cristian Andres Cardona		08/04/2026
34	ACTA 34	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 18	Residencial	Vivienda	Ana Patrticia Villada Torres	3147696213	08/04/2026
35	ACTA 35	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 11 Casa 4	Residencial	Vivienda	Marcela Gaviria	3146284706	13/04/2026
36	ACTA 36	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 12 Casa 1	Residencial	Mixto	Maribel Diaz Londoño	3202027733	08/04/2026
37	ACTA 37	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 12 Casa 2	Residencial	Mixto	Maribel Diaz Londoño	3202027734	08/04/2026
38	ACTA 38	ENERO 13 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 19	Residencial	Vivienda	Francisco Rodriguez	3215114417	08/04/2026
39	ACTA 39	ENERO 16 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 17	Residencial	Mixto	Thifani Vergara	3234287630	08/04/2026
40	ACTA 40	ENERO 9 DE 2026	Barrio La Fachada Manzana 9 Casa 25	Residencial	Vivienda			13/04/2026

BASE DE DATOS ACTAS DE VECINDAD CALLE 2 NORTE BARRIO NUEVA CECILIA							
No.	No. ACTA	FECHA ACTA DE INICIO	DIRECCIÓN	NOMBRE UNIDAD	RESPONSABLE	CONTACTO	FECHA DE ACTA DE CIERRE
1	ACTA 1	22/10/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-209 Local 3	Comercial	Gabriel Vanegas	3125535708	PENDIENTE x OBRA
2	ACTA 2	22/10/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-209 Local 2	Comercial	Natalia Hertnández Cardona	3046447128	PENDIENTE x OBRA
3	ACTA 3	22/10/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-209 Local 1	Comercial	Geraldine Leal Giraldo	3104224418	PENDIENTE x OBRA
4	ACTA 4	24/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-209 Edif. Puerta del sol	Vivienda	Marcela León	3143429548	PENDIENTE x OBRA
5	ACTA 5	24/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-196 Apto.201 Edif. Adriana	Vivienda	Amparo Quiceno Tabares	3217674818	27/03/2026
6	ACTA 6	23/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-194	Vivienda	Adriana Quintana	3136792338	27/03/2026
7	ACTA 7	23/10/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-158 Ed. El Porvenir	Vivienda	Luz Miriam Lee	3113477160	27/03/2026
8	ACTA 8	23/10/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 18-151	Vivienda	Andrea Aparicio	3116405732	27/03/2026
9	ACTA 9	23/10/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-144 Ed. Adriana	Vivienda	Bernardo Gómez	3113136527	27/03/2026
10	ACTA 10	24/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-157	Vivienda	Ana Rosa Giraldo	3059140386	27/03/2026
11	ACTA 11	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-177 Gym Animal	Vivienda	Lina Marcela Morales	681982686	27/03/2026
12	ACTA 12	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-131 Ed. Torre San Cancio	Vivienda	Alba Lucía Martínez Morales	3207899052	28/03/2026
13	ACTA 13	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-159 Pequeño Vatel	Comercial	Rosalba Díaz	3128713119	27/03/2026
14	ACTA 14	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-117 Hotel San Fdo.	Comercial	Juan Esteban Gómez	3002006811	27/03/2026
15	ACTA 15	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-109 Ed. Palermo	Vivienda	Yolanda Botero	3185313246	28/03/2026
16	ACTA 16	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-113	Vivienda	Astrid Pérez	3006200831	27/03/2026
17	ACTA 17	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-163	Vivienda	Nini Jhoana Madrid	3147454675	27/03/2026
18	ACTA 18	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-91	Comercial	Fredy Giraldo	3118821761	07/04/2026
19	ACTA 19	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18- Iglesia Adventista del Séptimo Día	Institucional	Ricardo Andrés Obregón	3125657804	28/03/2026
20	ACTA 20	29/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-91 Local 2	Comercial	RC Inmobiliaria	3002113856	07/04/2026
21	ACTA 21	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-144 Condominio Bulevar del Coliseo	Vivienda	Cristian Camilo Ossa	3160267366	PENDIENTE x OBRA
22	ACTA 22	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-144 Local 1- Bulevar del Coliseo	Comercial	Caterine Londoño	3227729958	PENDIENTE x OBRA
23	ACTA 23	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-106 Absoluto Mall	Comercial	Patricia Montealegre	3219326780	31/03/2026
24	ACTA 24	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-90 Drogueria	Comercial	Erica Naspirán	3023074565	31/03/2026
25	ACTA 25	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-84	Vivienda	Sandra Jiménez	3218614461	15/04/2026
26	ACTA 26	28/09/2025	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-131 Ed. Torre San Cancio Apto.201	Vivienda	Camila Méndez Trujillo	3174031372	31/03/2026
27	ACTA 27	06/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-60	Vivienda	Oscar Roncancio García	3207252666	30/03/2026
28	ACTA 28	06/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-69	Vivienda	Luz Elena Restrepo	3154824815	27/03/2026
29	ACTA 29	06/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-48 -Transitar	Comercial	Natalia Andrea López	3044856659	27/03/2026
30	ACTA 30	06/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-40	Vivienda	Yessica Sánchez	3012644082	
31	ACTA 31	06/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-32	Vivienda	Caterine Peña	3122805959	27/03/2026
32	ACTA 32	06/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-39	Vivienda	Alicia Maryuri Arias	3009822406	31/03/2026
33	ACTA 33	06/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-25	Vivienda	Alicia Maryuri Arias	3014162489	31/03/2026
34	ACTA 34	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia carrera 18 #2N-06	Vivienda	Alejandra Reyes Valencia	3009822406	11/04/2026
35	ACTA 35	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-05	Vivienda	Nora Martínez	3105385011	27/03/2026
36	ACTA 36	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-36	Vivienda	Jawer Alonso Mora Sánchez	3217465774	27/03/2026
37	ACTA 37	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-79 y 18-81- Café Tierra de Pioneros	Mixto	Mauricio Castañeda	31440854245	18/04/2026
38	ACTA 38	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-30	Vivienda	Hernán Darío Yusti	3052205972	30/03/2026
39	ACTA 39	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-78	Comercial	Santiago Arias	3115403246	28/03/2026
40	ACTA 40	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-16	Vivienda	Alfonso Londoñio	3173435217	17/04/2026
41	ACTA 41	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-22	Vivienda	Alexander Osorio	3012223187	27/03/2026
42	ACTA 42	07/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-47	Comercial	Ricardo Acevvedo	3104264124	27/03/2026
43	ACTA 43	10/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-37	Vivienda	Maryuri Arias	3004822406	31/03/2026
44	ACTA 44	06/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #18-67	Vivienda	Cira Lasso Garces	3136954086	27/03/2026

45	ACTA 45	20/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte #17-35	Institucional	Erika Yasmin Muñoz Cardona	3006540060	30/03/2026
46	ACTA 46	20/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-21	Vivienda	Jose Noel Torres	321769558	30/03/2026
47	ACTA 47	20/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-59	Vivienda	Carlos Javier Valencia Restrepo	3104138367	30/03/2026
48	ACTA 48	20/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-50	Vivienda	Jhoana Gonzalez	3127556375	30/03/2026
49	ACTA 49	20/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-69 Jardin Infantil Cafeteritos	Institucional	Cindy Lorena Heredia	3147872611	06/04/2026
50	ACTA 50	20/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-60	Institucional	Claudia Lorena Cardona	3163358759	30/03/2026
51	ACTA 51	21/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-30- Dotaciones Médicas	Comercial	Jeison Adrian Ossa	3157877079	30/03/2026
52	ACTA 52	23/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-02 Panaderia	Comercial	Sebastian Cardona Orozco	3113068825	18/04/2026
53	ACTA 53	23/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-07 local 2	Comercial	Caterine Gutierrez Benitez	3117939007	17/04/2026
54	ACTA 54	24/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-07 local 1	Comercial	Dubaney Osorio Marin	3234374351	13/04/2026
55	ACTA 55	26/01/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 17-40	Vivienda	Laura Camila Villareal	3113011736	31/03/2026
56	ACTA 56	03/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-12	Comercial	Valentina Gonzalez Suarez	3166970399	
57	ACTA 57	03/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-12A	Comercial	Lauren Cadavid	3116557274	
58	ACTA 58	03/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-33	Comercial	Alvaro Villamil	3174042621	
59	ACTA 59	03/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-39	Comercial	Luz Dary Carmona	3163544999	
60	ACTA 60	03/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-41	Comercial	Jessica Lorena Bañol Arias	3112280141	
61	ACTA 61	03/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte con Cra 16 Esquina- Parqueadero	Comercial	Nestor Jaime Ocampo	3106334169	
62	ACTA 62	04/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-50	Comercial	Natalia Ramirez	3207966609	
63	ACTA 63	04/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-70	Vivienda	Rosana Rivera	3113059526	
64	ACTA 64	04/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-42	Vivienda	Alvaro Alonso Gomez	3177151525	
65	ACTA 65	05/02/2026	Barrio Nueva Cecilia carrera 17 #1 norte - 50	Comercial	Jeferson Salazar	3217154079	
66	ACTA 66	04/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-44	Comercial	Paola Andrea Zuleta	3209800841	
67	ACTA 67	03/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-38	Comercial	Adriana Moreno	3128915702	
68	ACTA 68	11/02/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 16-64	Comercial	Diego Salazar	3156598835	
69	ACTA 69	09/03/2026	Barrio Nueva Cecilia carrera 16 # 1N-59 Arepas La Mona	Comercial	Carmen Tulia Salguero Guevara	3116378915	
70	ACTA 70	09/03/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 1N-10	Comercial	Leonardo Londoño	3105193539	
71	ACTA 71	09/03/2026	Barrio Nueva Cecilia carrera 15 # 2 Norte 10 - Donna Carina	Comercial	Cristian Navarro	3105318669	
72	ACTA 72	10/03/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte carrera 14 # 8-10 OXXO	Comercial	Angela Viviana Ramirez	3102074239	
73	ACTA 73	10/03/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte carrera 14 # 8-10 Raiz Vital	Comercial	Angie Marcela Solarte Velasco	3001336686	
74	ACTA 74	10/03/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 Norte - 1-12 Edif. Conquistador	Mixta	Georgette Maitén Gónzalez Miranda	3218830756	
75	ACTA 75	10/03/2026	Barrio Nueva Cecilia Cra 15 2 Norte # 10 Edif. Vértice	Mixta	Magali Colorado	3158792654	
76	ACTA 76	10/03/2026	Barrio Nueva Cecilia carrera 15 # 2N-9 Piso 2 Hostal	Comercial	Manuela Maria Restrepo Sarmiento	3022689107	
77	ACTA 77	10/03/2026	Barrio Nueva Cecilia carrera 15 # 2N-09 Piso 1 Rancho de Coco	Comercial	Luz Maria Garcia Gaviria	3105141865	
78	ACTA 78	11/03/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 14-37- Fundación Alejandro Londoño	Institucional	Jhon Jairo Vengas	3105202897	
79	ACTA 79	10/03/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 14-38 -Parqueadero	Comercial	Ramiro Bernal	3162845715	
80	ACTA 80	13/03/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte # 14-30	Vivienda	Marlon Marin	3117622543	
81	ACTA 81	13/03/2026	Barrio Nueva Cecilia calle 2 norte con carrera 14 - Davibank	Comercial	Esteban Cardona	3152885172	

BASE DE DATOS ACTAS DE VECINDAD AVENIDA CENTENARIO SENTIDO SUR - NORTE								
No.	No. ACTA	FECHA ACTA DE INICIO	DIRECCIÓN	UNIDAD	NOMBRE UNIDAD	RESPONSABLE	CONTACTO	FECHA ACTA DE CIERRE
1	1	agosto 8 de 2025	Av.Centenario calle 47N # 40A	Comercial	Terra Dulce Tienda	Luis Felipe Delgado Hernández	3216479315	noviembre 18 de 2025
2	2	agosto 8 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 47N-40	Comercial	Zippy Minimarket	Mabel Ducuara Montoya	3105408337	noviembre 18 de 2025
3	3	agosto 11 de 2025	Av. Centenario Calle 47 Norte No.40A	Comercial	Terra Dulce Fábrica	Luis Felipe Delgado Hernández	3216479315	noviembre 18 de 2025
4	4	agosto 21 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 47N-40	Residencial	Vivienda	Enrique Gómez	No tiene	noviembre 19 de 2025
5	5	agosto 21 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Finca El Nogal	Residencial	Vivienda	Hugo Rodolfo Mejía	3108442739	noviembre 22 de 2025
6	6	agosto 21 de 2025	Av. Centenario Finca La Frontera	Residencial	Vivienda	Adriana García	3116317731	noviembre 18 de 2025
7	7	agosto 21 de 2025	Av. Centenario Finca La Frontera	Residencial	Vivienda	Orlando García	31547074587	noviembre 18 de 2025
8	8	agosto 21 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Casa 52N-04	Institucional	Colegio Contemporáneo	Juan Camilo Martínez Henao	3188759389	noviembre 19 de 2025
9	9	agosto 21 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 50N-41 Ciudad de Cristo	Otra	Iglesia			FIRMA
10	10	agosto 21 de 2025	Av. Centenario 50 Norte-40	Comercial	Tropical Fru	Juan José Riaño	3174456774	noviembre 18 de 2025
11	11	agosto 21 de 2025	Av. Centenario 50 Norte	Comercial	Çafé y Macadamia	Lorena Álvarez	3103369614	noviembre 20 de 2025
12	12	agosto 21 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Norte Casa Chalet Anggie Bety	Residencial	Vivienda			noviembre 19 de 2025
13	13	agosto 21 de 2025	Av. Centenario Carrera 6N	Comercial	Containers	Alexander Osorio	3194367193	noviembre 19 de 2025
14	14	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Finca La Granjita	Residencial	Vivienda	Martha Liced Rubiano López	3218789790	noviembre 19 de 2025
15	15	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera No.50 Norte	Institucional	Salón Comunal Vereda	Javier Bedoya	3232981012	noviembre 20 de 2025
16	16	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Norte	Institucional	I.E.El Caimo Sede José	Arley Galindo	3103299200	noviembre 19 de 2025
17	17	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Norte 40N-50	Residencial	Bosques de San Juan	Alberto Javier Sotelo	3023498406	noviembre 19 de 2025
18	18	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.44 Norte-10	Residencial	Vivienda	Jaime Alberto Sabogal Ballesteros	3118891324	marzo 6 de 2026
19	19	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.44 N-45	Residencial	Finca La Floresta	Rodrigo José Libreros Giraldo	3177562660	noviembre 19 de 2025
20	20	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera No.47N-20	Residencial	La Floresta de San Juan	Willinton Forero Londoño	3204133838	noviembre 22 de 2025
21	21	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.44-25 Norte	Comercial	Trampolin & Park	Alejandra Echeverry Serrano	3143129813	noviembre 19 de 2025
22	22	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.44N-25	Comercial	El Alimentadero	Juan Camilo Gallón	3104709797	noviembre 19 de 2025
23	23	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.46-06	Residencial-	Restaurante Casero	Aleida Feria	3173429381	noviembre 19 de 2025
24	24	agosto 22 de 2025	Av. Centenario Carrera 44N-05	Residencial	El Portal de San Juan	Diego Castañeda	3003292431	noviembre 19 de 2025
25	25	agosto 26 de 2025	Av. Centenario Finca El Diamante	Comercial	Los Urrea	Fernando Urrea	3115843011	noviembre 19 de 2025
26	26	agosto 26 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.38N-07	Residencial	Parque Residencial Santa	Carmenza Marín	3175629977	noviembre 19 de 2025
27	27	agosto 26 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.12N-70	Residencial	Vivienda	Luz Mery Berrío	3014656197	noviembre 19 de 2025
28	28	agosto 26 de 2025	Av. Centenario Carrera 47N-90	Mixto	Comercial-Vivienda	Yurani Loaiza Vargas	3113894334	noviembre 19 de 2025
29	29	agosto 26 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 38N-69 Casa La Orquídea	Residencial	Vivienda	Maria Camila Gómez	3206346481	noviembre 22 de 2025
30	30	agosto 26 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 42N Finca El Mirador	Residencial	Vivienda	William Javier Orjuela	3054791769	noviembre 24 de 2025
31	31	agosto 26 de 2025	Av. Centenario El Refugio	Lote	Lote baldío	Olga Lucía Monsalve	3106069071	noviembre 24 de 2025
32	32	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Norte	Comercial	Restaurante La Cabaña	Antony Sánchez	3216221477	noviembre 19 de 2025
33	33	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 - 33N-50	Residencial	El Molino	Blanca Rojas	3104234134	marzo 6 de 2026
34	34	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Finca Malabar	Mixto	Finca Malabar-Todo	Luis Ängel Cagua	3116257539	noviembre 20 de 2025

35	35	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.33N-20	Residencial	Vivienda	Mónica Cortés	3006085891	noviembre 20 de 2025
36	36	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 33N-20	Comercial	Rusticana	Luis Fernando Tinnirello	3155882439	abril 1 de 2026
37	37	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 33N-20	Comercial	Magangué	Andreina Rivero	3226794381	noviembre 20 de 2025
38	38	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Vereda Tigreros	Residencial	Vivienda	Rosa María Esparsa	3013763171	noviembre 20 de 2025
39	39	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 32N-60 El Palmar	Residencial	Vivienda	Alcides Largo	3218040475	noviembre 20 de 2025
40	40	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 33N-30	Comercial	Pan y Miel	Sandra Liliana Parra	3052230646	abril 1 de 2026
41	41	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 31N-02	Residencial	Vivienda			FIRMA
42	42	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.30-29 Villa Juliana	Residencial	Vivienda	Tomás Barrero	3106069798	FIRMA
43	43	agosto 27 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Frente a Bogotana de Pizzas	Lote	Lote baldío			FIRMA
44	44	agosto 28 de 2025	Av. Centenario Finca El Placer Vereda Tigreros	Residencial	Vivienda	Bryan Leandro Duque	3222415170	noviembre 20 de 2025
45	45	agosto 28 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.27N-71	Comercial	Local	William Sierra	3206869412	noviembre 24 de 2025

BASE DE DATOS ACTAS DE VECINDAD AVENIDA CENTENARIO SENTIDO NORTE - SUR								
No.	**No. ACTA**	**FECHA ACTA DE INICIO**	**DIRECCIÓN**	**UNIDAD**	**NOMBRE UNIDAD**	**RESPONSABLE**	**CONTACTO**	**FECHA DE CIERRE**
1	1	agosto 6 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Inicio de obra	Lote Baldío	Lote con cerramiento	Jhoanny Patrón	3155862710	FIRMA
2	2	agosto 11 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.51N-25	Residencial	Monte Azul	Maria Luisa Garcia	3103434309	Noviembre 19 de 2025
3	3	agosto 11 de 2025	Av. Centenario carrera 6 -5N No.25, lote de comercio # 1	Comercial	Lote con cerramiento	José Albeiro Castaño	3206919995	Diciembre 23 de 2025
4	4	agosto 08 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Casa 47-74	Residencial	Vivienda	Rosa Enelia Martínez	No refiere	Noviembre 19 de 2025
5	5	agosto 12 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 47N-66	Comercial	Restaurante El Cacharrito	Carolina Arboleda	3217817807	Noviembre 19 de 2025
6	6	agosto 6 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 44N-15	Institucional	SENA	Fabián Serna	3003675152	Noviembre 19 de 2025
7	7	agosto 6 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 44N-15	Institucional	SENA	Donaldo Andrés Beltrán	3003675152	Noviembre 18 de 2025
8	8	agosto 11 de 2025	Av. Centenario Carrera 47N-20	Comercial	Kiosko	Alfonso Sabogal Rodríguez	3108355802	Noviembre 19 de 2025
9	9	agosto 12 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 44N-15	Comercial	Kiosko Tío Donald	Luisana Pacheco	3106702555	Noviembre 24 de 2025
10	10	agosto 8 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Casa 43N-41 El Jardín Casa 1	Residencial	Vivienda	Rosa Sabogal Rodríguez	3217526294	Noviembre 19 de 2025
11	11	agosto 8 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Casa 13N-41 El Jardín Casa 2	Residencial	Vivienda	Rosa Sabogal Rodríguez	3217526294	Noviembre 19 de 2025
12	12	agosto 12 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 43N-15	Residencial	Vivienda	Josefina	No refiere	Noviembre 19 de 2025
13	13	agosto 8 de 2025	Av. Centenario Carrera 44N-04	Comercial	Lote con cerramiento	Jorge Iván Patiño	3146548504	Noviembre 19 de 2025
14	14	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 44N-04	Residencial	Vivienda	Rosa Elena Ramírez Duque	3146548504	Noviembre 19 de 2025
15	15	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Norte No.44N-04	Comercial	BACO	Amilbia Sabogal Rodríguez	3127440197	Noviembre 19 de 2025
16	16	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 # 44N - 04	Comercial	Restaurante El Limonar	Sandra Escobar	3122542540	Noviembre 19 de 2025
17	17	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Norte No.35N-20 El Reposo	Comercial	Sala de ventas (Abandonada)	César Augusto Giraldo García	3116304990	Noviembre 21 de 2025
18	18	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 6-34	Comercial	Palmas Parrilla	Jairo Duque Bustamante	3174650665	FIRMA
19	19	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 6-34	Residencial	Casa las Palmas	Jairo Duque Bustamante	3174650665	abril 6 de 2026
20	20	agosto 15 de 2025	Av. Centenario 34N-42 Local 1	Comercial	Eh Ave María	Criatian Gómez	3103275304	Noviembre 24 de 2025

21	21	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 34 # 6-33N	Comercial	Gastro Bar BALI	Isabella Cardona	3113643283	Noviembre 19 de 2025
22	22	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 39N	Comercial	Los Henry	William Morales	3117092299	Noviembre 19 de 2025
23	23	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 39N-71	Residencial	Vivienda	Gloria Isleny Florez Torres	3154263772	diciembre 4 de 2025
24	24	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carera 6 N No.06-03	Lote Baldío	Lote	Jose	3116414875	FIRMA
25	25	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No.06-00	Comercial	Canchas La Liga AXM	Diana Rodríguez	3103794709	Noviembre 19 de 2025
26	26	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 Norte No.33N-51	Comercial	CARBÓN Parrilla	Juan Sebastián Molina Morales	3104973388	Noviembre 19 de 2025
27	27	agosto 13 de 2025	Av. Centenario Km 2 Finca Monte Carlos	Institucional	Colegio Gimnasio Los Robles	William Valencia	3128235824	Noviembre 20 de 2025
28	28	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Km 1 Vía SENA Agropecuario	Institucional	Colegio Mundo del Juguete	Derly Fernanda Rojas	3127824327	Noviembre 19 de 2025
29	29	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Km 1 Vía SENA Agropecuario	Comercial	Manigua	Maria Celeste Rodríguez Rojas	3206681522	Noviembre 19 de 2025
30	30	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Lote Kalay	Comercial	Maderos Parrilla	Ricardo Bravo	3005295658	Noviembre 19 de 2025
31	31	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Finca Buenavista	Residencial	Finca	Gabriel Patiño Flórez	3104960309	Noviembre 20 de 2025
32	32	agosto 14 de 2025	Av. Centenario No. 31N-53	Residencial	Edificio Kalúa	Dora García Velasco	3114415126	Noviembre 20 de 2025
33	33	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Carrera 30 Norte # 30 Frente a Pan y Miel	Zona verde	Zona verde con cerramiento	Sandra Parra	3052230646	Noviembre 26 de 2025
34	34	agosto 20 de 2025	Av. Centenario Carrera	Lote Baldío	Lote			FIRMA
35	35	agosto 20 de 2025	Av. Centenario Carera 6 N No.29N-50 El Cortijo	Residencial	Vivienda			Noviembre 20 de 2025
36	36	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 No. 29N-50	Comercial	Bogotana de Pizzas	Evelio Sánchez	3232267817	Enero 21 de 2026
37	37	agosto 14 de 2025	Av. Centenario carrera 6 No.21 N - 35 El Retorno	Lote Baldío	Lote con cerramiento			FIRMA
38	38	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Carrera	Residencial	Vivienda	Stella		Noviembre 20 de 2025
39	39	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Carrera 27 N No.40	Lote	Lote con cerramiento	Jaime Gómez	3128730336	Enero 21 de 2026
40	40	agosto 15 de 2025	Av. Centenario Carrera 27 N No.40	Comercial	Veterinaria	Jaime Gómez	3128730336	Enero 21 de 2026
41	41	agosto 14 de 2025	Av. Centenario Carrera 6 N No.26N	Comercial	Concesionario La Subasta	Samuel Mauricio Fernández V	3117697950	Noviembre 20 de 2025

BASE DE DATOS ACTAS DE VECINDAD BARRIO LAURELES								
No.	**No. ACTA**	**FECHA ACTA DE INICIO**	**DIRECCIÓN**	**UNIDAD**	**NOMBRE UNIDAD**	**RESPONSABLE**	**CONTACTO**	**OBSERVACIONES**
1	ACTA 1	28 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles calle 22 N No.14-31	Comercial	Laureles	Abelardo Alzate Murillo	3185895189	
2	ACTA 2	28 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.20N-35	Comercial	Gray Store	Nicolás Fajardo	3137973119	
3	ACTA 3	28 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles calle 22 N carrera 14-28 Local 1	Comercial	Queso y Café	Ana Milena Rodriguez	3108787804	
4	ACTA 4	28 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.20N-06 Local 2	Comercial	AndarieGo Cofee	Juanita Vásquez	3112549646	
5	ACTA 5	28 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 calle 22 Norte	Comercial	Tienda OXXO	Kelly Soto Botero	3186709697	
6	ACTA 6	28 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.21N-07 Local 2	Comercial	SPA	Jessica Alejandra Gaona Ballesteros	3108171049	
7	ACTA 7	28 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.21N-07 Local 3	Comercial	Finca Raiz Habitar	Milena Macias	3177421587	
8	ACTA 8	28 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.21N-07 Local 1	Comercial	Consultorio Odontológico	Cristian Valencia Mejia	3013199556	
9	ACTA 9	29 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles calle 22 N carrera 15-7 Local 2	Comercial	Sir Burguer	Jeffry Pinzón	3115102613	
10	ACTA 10	29 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles calle 22 N carrera 15-7 Local 3	Comercial	Krio	Juan Pablo Rodriguez Serna	3128517993	
11	ACTA 11	29 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.20N-06	Residencial	Vivienda	Margarita Jaramillo	No refiere	
12	ACTA 12	29 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.20N-06 Local 1	Comercial	Felix Canino	Elizabeth Beltrán	3016679929	
13	ACTA 13	29 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.20N-06 Local 3	Comercial	Marqueteria Fina	Germán Villegas	3155473261	
14	ACTA 14	29 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.18N-04	Comercial	Tienda Sana	Carlos Uribe Parra	3175768863	
15	ACTA 15	29 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles calle 19A No.14-44	Residencial	Edificio La Candelaria	Carolina	3147123116	
16	ACTA 16	30 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.18N-10	Comercial	Jeison y Jhonny Asesores de Imagen	Maria Angélica Piracoca	3205815740	
17	ACTA 17	30 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 No.21N-19 Local 4	Comercial	Soli"s	Valentina Galeano	3008189832	
18	ACTA 18	30 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 calle 19A Norte	Comercial	Gelati	Manuela González	3054352762	
19	ACTA 19	30 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles carrera 15 calle 19A N-41	Residencial	Reserva del parque	Sandra Liliana Tamayo	3128376859	
20	ACTA 20	30 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles calle 18A N # 15-04	Comercial	Café Caficultor	Vanesa Bautista Vahos	3148777792	
21	ACTA 21	30 DE ABRIL DE 2026	Barrio Laureles calle 18A N # 15-04	Residencial	Edificio Laureles Epic			

BASE DE DATOS ACTA DE ENTORNO BARRIO LA FACHADA									
No.	No. ACTA	FECHA ACTA DE INICIO	DIRECCIÓN	UNIDAD	NOMBRE UNIDAD	RESPONSABLE	CONTACTO	FECHA ACTA DE CIERRE	OBSERVACIONES
1	1	ENERO 9 DE 2026	Barrio la Fachada Calle 50 Vias de Acceso a la Glorieta 1 entre Manzanas 8-9-11-12	Via	Mixta	Maida Lorena Montoya	3016584203		

BASE DE DATOS ACTAS DE ENTORNO AVENIDA CENTENARIO					
No.	No. ACTA	FECHA ACTA DE INICIO	DIRECCIÓN	REPRESENTANTE ESPACIO PÚBLICO O LÍDER COMUNITARIO	CONTACTO
1	1	agosto 6 de 2025	Av. Centenario calle 47 Norte Inicio de obra	Yeidebean Moreno Hernández	3132680931
2	2	agosto 12 de 2025	Av. Centenario carrera 6 No. 51 Norte Conjunto Monteazul - Gimnasio Contemporáneo	Yeidebean Moreno Hernández	3132680931
3	3	agosto 12 de 2025	Av. Centenario carrera 6 carrera 47	Yeidebean Moreno Hernández	3132680931
4	4	agosto 20 de 2025	Av. Centenario Enlaces calle 26 - Separador	Yeidebean Moreno Hernández	3188759389
5	5	agosto 28 de 2025	Av. Centenario Inicio de Obra calzada Sur-Norte	Luz Giraldo Cabrera	3102444444

Sisbén
Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 31/10/2025

Ficha: 63001138863200001197

B3

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: MARYURY

Apellidos: MONCADA VELASQUEZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1094945078

Municipio: Armenia

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 31/08/2021

Última actualización ciudadano: 31/08/2021

Última actualización via registros administrativos: 25/11/2023

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: RAUL NORBEY RENDON LAGUNA

Dirección: Carrera 16 No 16 - 10

Teléfono: 7417100 Extensión 113

Correo Electrónico: sisben@armenia.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX

La salud es de todos | Minsalud

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1.1 Primer nombre	1.2 Segundo nombre	1.3 Primer apellido	1.4 Segundo apellido
LUIS	GUILLERMO	MELO	JIMENEZ

1.5 Documento de identidad

Certificado de Nacido Vivo		Registro civil		Tarjeta de Identidad		Cédula de ciudadanía	X	Cédula de extranjería		Pasaporte		Carnet diplomático		Permiso especial de permanencia	

Número de documento de identidad:	1094265993

b. LUGAR Y FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

2.1 IPS donde se realiza la certificación	2.2 Fecha		
	Año	Mes	Día
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	2022	4	12

2.3 Departamento	2.4 Municipio
SANTANDER	BUCARAMANGA

c. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD

Física	SI	X	NO	
Visual	SI		NO	X
Auditiva	SI		NO	X
Intelectual	SI		NO	X
Psicosocial (Mental)	SI		NO	X
Sordoceguera	SI		NO	X
Múltiple	SI		NO	X

d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO

Dominio	Porcentaje
Cognición	0.00
Movilidad	55.00
Cuidado Personal	0.00
Relaciones	0.00
Actividades de la Vida Diaria	45.00
Participación	46.88
GLOBAL	24.48

e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO

1. Codigos Funciones Corporales

b710.2 b715.2 b729.2

2. Codigos Estructuras Corporales

s750.222 s770.122 s798.122

3. Codigos Actividades y Participación

d4154.2 d4600.2 d4602.3

Escaneado con CamScanner

La salud es de todos | Minsalud

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

f. FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD

Nombre	Profesión		Firma
YADIRA JULIANA RANGEL LEON	Medicina	CC-37510201	
SANDRA ISABEL QUINTERO BAENA	Fisioterapia	CC-37541406	
INGRITH PAOLA GARCIA ROJAS	Terapia ocupacional	CC-63437365	

g. FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Yo, *LUIS GUILLERMO MELO JIMENEZ* manifiesto que: *SI*

estoy de acuerdo con el resultado de la certificación que abajo firmo.

Nombre y Firma

Documento: CC-1094265993

Autorizó el uso de la información consignada en el Registro de Discapacidad para los fines definidos en la normatividad que lo regula. *SI*

El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la perdida de capacidad laboral y ocupacional.
Sin las firmas requeridas el certificado de discapacidad no tendra validez

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 01/11/2025

Ficha: 63001853862500000001

A4

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: BRAYAN STIVEL

Apellidos: SUAREZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1094946072

Municipio: Armenia

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 13/11/2020

Última actualización ciudadano: 14/07/2022

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: RAUL NORBEY RENDON LAGUNA

Dirección: Carrera 16 No 16 - 10

Teléfono: 7417100 Extensión 113

Correo Electrónico: sisben@armenia.gov.co

Notaría 5

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

ACTA DE DECLARACION EXTRAPROCESO N° 2130
DECLARACION DE: MARIA CAMILA ESCOBAR GONZALEZ
C.C. # 1.095.208.319 La Tebaida, Quindío
Dirección: Barrio Fortunato Gaviria mz C casa 9 Cel. 3216370874 La Tebaida, Quindío.

Al despacho de la Notaría Quinta del Círculo de Armenia Quindío, a los 11 días del mes de octubre del año Dos Mil veinticinco (2025), se presentó **MARIA CAMILA ESCOBAR GONZALEZ,** con el objeto de rendir declaración **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** que se entiende prestado por el hecho de su firma en ésta diligencia, de conformidad con lo estipulado en el decreto 1557 del catorce (14) de Julio de 1989 y en concordancia con el artículo 188 de la ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) y artículo 442 del Código Penal modificado por el artículo 8 de la ley 890 de 2004 así: **GENERALES DE LEY:** Me llamo como quedó escrito: **MARIA CAMILA ESCOBAR GONZALEZ,** tengo 21 años de edad, soy vecina de La Tebaida Quindío, me identifico con la cédula de ciudadanía número # 1.095.208.319 La Tebaida, Quindío, estado civil: soltera, Estudios: bachiller, ocupación: empleada **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DECLARO:** Que soy **MADRE CABEZA DE HOGAR** y que con el producto de mis ingresos, velo económicamente por el sostenimiento y manutención de mi hijo de nombre: **MARTHIN MARIN ESCOBAR,** quien cuenta con 1 año y 10 meses de edad, identificado con Nuip No.1.095.212.425 y de mi madre la señora **DIANA JINETH GONZALEZ GAONA** identificada con la cedula de ciudadanía número 41.871.695 , manifiesto además que mi hijo y mi madres viven conmigo bajo el mismo techo. Declaro ademas que no recibo ayuda económica del padre de mi hijo ni de ninguna persona.
Esta declaración versa sobre hechos propios.-
La presente Declaración tiene por objeto demostrar: **MADRE CABEZA DE HOGAR**
El Notario entera a el (la) otorgante que una vez firmada y autorizada la presente Declaración, cualquier modificación o aclaración requiere una nueva Declaración La otorgante autoriza de manera voluntaria, previa y explicita, informada e inequívoca el tratamiento de sus datos personales, conforme lo dispone la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Ley 0019 de 2012 y en general para lo correspondiente al trámite notarial que ha solicitado.
No siendo otro el objeto de la presente declaración, se firma por quienes en ella intervinimos una vez leída y aprobada por el (la) compareciente.- Resolución 00585 del 24 de Enero de 2025. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTROSUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. DECLARACION EXENTA DE PAGO.

DECLARANTE

MARIA CAMILA ESCOBAR GONZALEZ
C.C. # 1.095.208.319 La Tebaida, Quindío

JOSE RAMIRO GARCIA LADINO
Notario Quinto

PROSPERIDAD PARA TODOS

Notaría 05 de Armenia Quindío
Notario José Ramiro García Ladino
Dirección: Calle 4 Norte N- 13-87
Teléfonos: 7358523/7358532 / 312 860 2538
Email:notariaarmeniaquinta@gmail.com

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 01/11/2025

Ficha: 63001012862700001493

A3

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: LIS CARINA

Apellidos: ALZATE CARDONA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1094946765

Municipio: Armenia

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 28/12/2020

Última actualización ciudadano: 13/05/2022

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: RAUL NORBEY RENDON LAGUNA

Dirección: Carrera 16 No 16 - 10

Teléfono: 7417100 Extensión 113

Correo Electrónico: sisben@armenia.gov.co

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 01/11/2025

Ficha: 63130013551800000765

B2

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: HERNANDO

Apellidos: HERNANDEZ LOPEZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1097390666

Municipio: Calarcá

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 25/10/2019

Última actualización ciudadano: 18/09/2025

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: MARIA ALEJANDRA TOBAR FAJARDO

Dirección: Carrera 21 No 33 - 14 Barrio Simon Bolivar

Teléfono: 6067430300 Extensión 1003

Correo Electrónico: sisben@calarca-quindio.gov.co

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 30/01/2026

Ficha: 63130009551400000763

B7

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: JAROL STYTWAN

Apellidos: MORA ARANGO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1005253759

Municipio: Calarcá

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 07/04/2022

Última actualización ciudadano: 07/04/2022

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: MARIA ALEJANDRA TOBAR FAJARDO

Dirección: Carrera 21 No 33 - 14 Barrio Simon Bolivar

Teléfono: 6067430300 Extensión 1003

Correo Electrónico: sisben@calarca-quindio.gov.co

Sisbén
Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 30/01/2026

Ficha: 63001137863200003503

C2

Vulnerable

DATOS PERSONALES

Nombres: SARA

Apellidos: GUZMAN LEGRO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1010039336

Municipio: Armenia

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 08/06/2021

Última actualización ciudadano: 08/06/2021

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: RAUL NORBEY RENDON LAGUNA

Dirección: Carrera 16 No 16 - 10

Teléfono: 7417100 Extensión 113

Correo Electrónico: sisben@armenia.gov.co

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 19/12/2025

Ficha: 63001137761800024108

A5

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: EMANUEL

Apellidos: GIL AGUDELO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1094900871

Municipio: Armenia

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 01/02/2024

Última actualización ciudadano: 18/03/2024

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: RAUL NORBEY RENDON LAGUNA

Dirección: Carrera 16 No 16 - 10

Teléfono: 7417100 Extensión 113

Correo Electrónico: sisben@armenia.gov.co

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 27/01/2026

Ficha: 63130729654800021434

B3

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: JULIAN ANDRES

Apellidos: CHACON

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 18396453

Municipio: Calarcá

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 26/01/2026

Última actualización ciudadano: 26/01/2026

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: MARIA ALEJANDRA TOBAR FAJARDO

Dirección: Carrera 21 No 33 - 14 Barrio Simon Bolivar

Teléfono: 6067430300 Extensión 1003

Correo Electrónico: sisben@calarca-quindio.gov.co

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 03/02/2026

Ficha: 13052041715000000861

A4

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: ALEXANDER MIGUEL

Apellidos: DE JESUS PADILLA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1063076213

Municipio: Arjona

Departamento: Bolívar

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 07/09/2019

Última actualización ciudadano: 07/09/2019

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: ALVARO RICARDO PIÑEROS RIOS

Dirección: Carrera 40 sector plaza principal

Teléfono: 3015586363

Correo Electrónico: planeacion@arjona-bolivar.gov.co

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 03/02/2026

Ficha: 63130019552400000651

C5

Vulnerable

DATOS PERSONALES

Nombres: HEILER YULIAN

Apellidos: CABRERA MORENO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1097392111

Municipio: Calarcá

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 23/09/2019

Última actualización ciudadano: 02/10/2019

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: MARIA ALEJANDRA TOBAR FAJARDO

Dirección: Carrera 21 No 33 - 14 Barrio Simon Bolivar

Teléfono: 6067430300 Extensión 1003

Correo Electrónico: sisben@calarca-quindio.gov.co

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 16/02/2026

Ficha: 41799006506800000178

B2

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: ANDRES DAVID

Apellidos: MACIAS AYA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1082802655

Municipio: Tello

Departamento: Huila

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 22/11/2018

Última actualización ciudadano: 22/11/2018

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: ALEX VERA MORA

Dirección: Calle 5 No 3 - 59

Teléfono: 3175010229

Correo Electrónico: sisbentello@gmail.com

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 31/03/2026

Ficha: 63001143976000012200

A4

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: DIEGO LUIS

Apellidos: MURILLO DIAZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1151447275

Municipio: Armenia

Departamento: Quindío

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 10/03/2026

Última actualización ciudadano: 10/03/2026

Última actualización via registros administrativos: 24/03/2026

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: RAUL NORBEY RENDON LAGUNA

Dirección: Carrera 16 No 16 - 10

Teléfono: 7417100 Extensión 113

Correo Electrónico: sisben@armenia.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX

- Minsalud - Ministerio de Salud
- RNEC - Registraduría Nacional del Estado Civil
- Migración Colombia

- ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
- ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- UARIV - Unidad para las Víctimas
- DNP- Departamento Nacional de Planeación

* Actualización según literal D del Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, y el Artículo 22 del Decreto 1377 de 2013.

ANEXO 5

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME MENSUAL GESTIÓN AMBIENTAL No.9

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 2025-002

PERIODO Nº9: DEL 1 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

OBJETO: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL ARMENIA

INTERVENTORÍA:
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

SUPERVISOR:
WILLIAM ANDRÉS SUAREZ HERRERA
SUPERVISOR DE CONTRATO

ARMENIA, QUINDÍO

1. Introducción 4

2. Descripción Del Proyecto. 5

2.1. Localización **5**

2.2. Características del proyecto. **6**

3. Información del contrato de obra 8

4. Informe de Cumplimiento Ambiental 9

4.1. Monitoreo y Seguimiento del Plan de Majeo Ambiental 10

4.1.1. Programa de Desarrollo Y Aplicación de la Guía de Gestión Ambiental. **10**

4.1.1.1 DAGA-1.1-01: Proyecto 1: Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental. 10

4.1.1.2 DAGA-1.2-02: Proyecto 2: Capacitación al personal de obra 11

4.1.1.3 DAGA-1.3-03: Proyecto 3: Cumplimento De Requerimientos Legales 12

4.1.2 Programa Actividades De Construcción. 13

4.1.2.1 PAC-2.1-04: Proyecto 1: Manejo integral de materiales de construcción. 13

4.1.2.2 PAC-2.2-05: Proyecto 2: Señalización de frentes de obra y sitios temporales 15

4.1.2.3 PAC-2.3-06: Proyecto 3: Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales. 15

4.1.3 Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 17

4.1.3.1 PSBE-3.1.-07 Proyecto 1. Proyecto de Aprovechamiento Forestal 17

4.1.4 Programa De Gestión Del Recurso Hídrico 18

4.1.4.1 PGH-4.1-08: Proyecto 1: Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales. 18

4.1.5 Programa De Manejo De Instalaciones Temporales, Maquinaria Y Equipos. 19

4.1.5.1 PMIT-5.1-09: Proyecto 1: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 19

4.1.5.2 PMIT-5.2-10: Proyecto 2: Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio Temporal 21

5. Conclusiones 23

6. Anexos 24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Componente ambiental 4
Tabla 2 información del contrato de obra 8
Tabla 3. Programas de Manejo Ambiental Aplicados al Proyectos. 9
Tabla 4. Equipo SISOMA 10
Tabla 5. Registro fotográfico. 11
Tabla 7. material RCD, Tierra 13
Tabla 8. Material ingreso 13
Tabla 9. Ingreso de Asfalto y Fresado de vía. 14
Tabla 10. Evidencia Fotográfica. 15
Tabla 11. Evidencia Fotográfica. 16
Tabla 13. Evidencia Fotográfica. 18
Tabla 14. Evidencia Fotográfica. 20
Tabla 15. Evidencia Fotográfica. 21
Tabla 16. Asistencia Comités/Reuniones/Recorridos 23

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 localización general del proyecto 5
Imagen 2 Localización tramos a intervenir componente malla vial 6
Imagen 3 Localización de intervención ordenador vial 6

1. Introducción

En el marco del contrato de Obra Pública y en atención a los compromisos de ejecución de las actividades dentro del marco del contrato No. **2025-002** cuyo objeto es **"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**, se presenta el siguiente informe mensual de gestión ambiental N°9

Este informe describe el proceso de la ejecución de las actividades realizadas en la malla vial **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"** y del ordenador vial **"CONSTRUCCIÓN ORDENADOR VIAL DE LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE CON LA CALLE 2 NORTE".**

En el presente Informe se presentan los avances, la efectividad y el cumplimiento de las actividades ambientales, necesarias para el buen desarrollo del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"** y del ordenador vial **"CONSTRUCCIÓN ORDENADOR VIAL DE LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE CON LA CALLE 2 NORTE".** en el municipio de Armenia Quindío.

El consorcio vial Armenia, está encargada de llevar seguimiento, control e implementación de las actividades en el ámbito ambiental, con el objeto de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados por las actividades constructivas desarrolladas en el PIPMA el cuál fue presentado a la interventoría.

A continuación, se presentan los soportes del informe de gestión ambiental, desarrollada durante este periodo dando alcance a las obligaciones adquiridas por el consorcio vial Armenia ante la entidad contratante.

Tabla 1 Componente ambiental

COMPONENTE AMBIENTAL		
CONTRATISTA	**INTERVENTORÍA**	**SUPERVISOR**
Ingeniero Ambiental	Ingeniero Ambiental	Supervisor de contrato
Luis Guillermo Melo Jiménez	Robinson Colorado Villamil	William Andrés Suarez Herrera
		PROFESIONAL APOYO SUPERVISIÓN
		Ingeniero Ambiental
		Daniel Jaramillo

2. Descripción Del Proyecto.

2.1. Localización

Los sectores objeto de intervención del contrato de obra se localizan en el Departamento del Quindío, el cual está ubicado en el sector central de la región andina, en el centro-oeste del país entre la 4°26´00´´ de latitud Norte y 75°41´00´´ de longitud Oeste. Cuenta con una extensión de 1845 km². Esta localizado en la cordillera central y su limitación está por el Norte con el departamento de Risaralda, Noroeste con valle del cauca, Nordeste con Risaralda y Tolima, Oeste con valle del Cauca, Este con Tolima, Sur con Valle del Cauca y Tolima, Suroeste con Valle del Cauca y al Sureste con Tolima.




Imagen 1 localización general del proyecto

Los sectores a intervenir se encuentran en el área metropolitana de Armenia, como se muestra en la siguiente imagen No.2.



Imagen 2 Localización tramos a intervenir componente malla vial

El proyecto de construcción del ordenador vial se llevará a cabo en el sector de Bomberos, localizado en la zona norte de la ciudad de Armenia. Esta ubicación resulta estratégica, ya que constituye un punto de alta convergencia vehicular y de conexión con corredores viales principales, lo que permitirá optimizar la movilidad, mejorar la accesibilidad y garantizar una mayor eficiencia en el flujo de transporte en esta área de la ciudad.




Imagen 3 Localización de intervención ordenador vial

2.2. Características del proyecto.

El proyecto interviene un tramo total de 12km de vía, ubicados en diferentes sectores del Municipio de Armenia, Quindío. Proyecto que tiene un impacto positivo para el desarrollo regional, que busca beneficiar a la población de las zonas, mejorando el estado actual de las vías y generando empleo directo. Los Tramos a intervenir son los siguientes:

- ✓ Avenido Centenario- Calle 26N
- ✓ Barrio Laureles: Carrera 15 entre Calles 19N – 22N
- ✓ Barrio Nueva Cecilia: Calle 2N entre Cra 19. y Av. Bolívar
- ✓ Barrio La Cabaña: Calle 11a entre Cra. 21-21a
- ✓ Barrio Villa Liliana - Montevideo
- ✓ Avenida Los Camellos: desde glorieta Sinaí hasta Glorieta Malibu7.
- ✓ Barrio Bosques de Pinares: Mz4 y Mz. 7.
- ✓ Barrio La Fachada: Mz. 8 y Mz. 9.
- ✓ Barrio Poblado: Mz A, B y C.
- ✓ Barrio La Patria: Mz 40.
- ✓ Barrio Ciudad Dorada: Mz 16

El mismo contempla actividades como:

- ✓ Fresado de pavimento asfaltico
- ✓ Demolición de pavimento rígido
- ✓ Demolición de bordillos y andenes existentes
- ✓ Excavaciones varias mecánicas y manuales
- ✓ Suministro de instalación de pavimento rígido MR-40 y MR-45
- ✓ Suministro e instalación de acero de refuerzo
- ✓ Suministro e instalación de geotextil T1600
- ✓ Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19
- ✓ Construcción de reductores de velocidad en MCD-19
- ✓ Señalización
- ✓ Realce de cámaras de inspección y sumideros
- ✓ Construcción de sardinel, rampa, muro, anden y cuneta

Además, se realizará la intervención del ordenador vial en el cual intersecan la carrera 19, la avenida de los camellos y la calle 2 Norte. El mismo contempla actividades como:

- ✓ Estudios y diseños
- ✓ Redes Húmedas y secas
- ✓ Pilotes
- ✓ Excavaciones varias, manuales y mecánicas
- ✓ Muros
- ✓ Vías en pavimento rígido en MR-45
- ✓ Puentes
- ✓ Urbanismo
- ✓ Señalización, seguridad vial y semaforización

3. Información del contrato de obra

Tabla 2 información del contrato de obra

ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRÉS SUÁREZ HERRERA
CONTRATO DE OBRA No:	2025-002
INTERVENTORÍA	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBJETO:	"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"
PLAZO TOTAL:	VEINTICUATRO (24) MESES.
FECHA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE AGOSTO DE 2027
VALOR TOTAL (INCLUYE AIU):	$ 58.180.577.718
VALOR ACTUALIZADO	$ 58.705.426.478
VALOR TOTAL EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE
COMPONENTE PRINCIPAL No.1:	"CONSTRUCCIÓN ORDENADOR VIAL DE LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE CON LA CALLE 2 NORTE"
VALOR COMPONENTE No.1:	$ 40.909.593.286
PLAZO COMPONENTE No.1	VENTICUATRO (24) MESES
COMPONENTE PRINCIPAL No.2:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"
VALOR INICIAL COMPONENTE No.2:	$ 17.270.979.166
VALOR ADICIONAL COMPONENTE No.2	$ 524.848.760
VALOR ACTUALIZADO COMPONENTE No.2	$ 17.795.827.926
PLAZO COMPONENTE No.2	DOCE (12) MESES

4. Informe de Cumplimiento Ambiental

Tabla 3. Programas de Manejo Ambiental Aplicados al Proyectos

CONSORCIO VIAL ARMENIA	ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			FORMATO: ICA-0 HOJA 9 DE 36
Codificación de programas o fichas de manejo ambiental				
PROGRAMA		**PROYECTO**	**CÓDIGO**	**FICHAS APLICADAS AL INFORME**
Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	1	Conformación del grupo de gestión ambiental	DAGA – 1.1. – 01	INFORME AMBIENTAL
	2	Capacitación ambiental al personal de la obra	DAGA – 1.2. – 02	INFORME AMBIENTAL
	3	Cumplimiento de requerimientos legales	DAGA – 1.3. – 03	INFORME AMBIENTAL
Programa actividades constructivas	1	Proyecto de manejo integral de Material de Construcción, y Disposición de RCD (Descapote) (Excavación)	PAC – 2.1. – 04	INFORME AMBIENTAL
	2	Proyecto señalización frentes de obra y sitios temporales.	PAC – 2.2. – 05	INFORME AMBIENTAL
	3	Proyecto manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales	PAC – 2.3. - 06	INFORME AMBIENTAL
Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	1	Proyecto de Aprovechamiento forestal	PSBE – 3.1. – 07	INFORME AMBIENTAL
Programa de gestión hídrica	1	Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	PGH – 4.1. – 08	INFORME AMBIENTAL
Programa Manejo de Instalaciones Temporales, Maquinaria y Equipos	2	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos	PMIT – 5.1. – 09	INFORME SGSST
	3	Desmantelamiento de Cerramiento y campamentos y sitios temporales.	PMIT – 5.3. - 10	INFORME AMBIENTAL
Programa de gestión social	1	Proyecto atención a la comunidad	PGS – 6.1. – 11	INFORME SOCIAL
	2	Proyecto de información y divulgación	PGS – 6.2. - 12	INFORME SOCIAL
Observaciones Generales: los componentes sociales y SST, presentan a sus pares la información con su respectiva gestión de áreas que les corresponden.			**Profesional responsable** **Nombre:** Luis Guillermo Melo Jimenez **Firma:**	

4.1. Monitoreo y Seguimiento del Plan de Majeo Ambiental

4.1.1. Programa de Desarrollo Y Aplicación de la Guía de Gestión Ambiental.

4.1.1.1 DAGA-1.1-01: Proyecto 1: Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental.

Objetivo Del Proyecto

- Precisar las acciones a seguir para asegurar la ejecución y eficacia de los programas propuestos para el proyecto, los cuales determinarán las medidas necesarias para minimizar los impactos generados por las diferentes actividades constructivas del proyecto.

Actividades Desarrolladas

El grupo de gestión ambiental, el cual tiene la responsabilidad de coordinar e implementar durante el desarrollo del proyecto, las medidas ambientales, del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1299 de 2008 *"Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones"*.

El Contratista cuenta con la presencia del personal Ambiental, SST y Social en obra

Tabla 4. Equipo SISOMA

Equipo SISOMA		**Cód. DAGA – 1.1. – 01**
Profesional Ambiental	**Profesional SST**	**Profesional Social**
Luis Melo	Jenifer López	Claudia Molina María Fernanda Giraldo
Director Ordenador Vial	**Director Malla vial**	**Residente de Obra Ordenador Vial**
Jair López	Fernando Calderón	Iván Gallego
	Residente de Obra Malla Vial	
	Hugo Mejía	

4.1.1.2 DAGA-1.2-02: Proyecto 2: Capacitación al personal de obra

Objetivo Del Proyecto

- Informar, educar y sensibilizar, mediante la implementación de un completo programa de capacitación al personal del contratista durante la ejecución de las obras sobre la actitud ambiental, para el adecuado manejo de los diferentes recursos, durante las actividades de construcción para prevenir los efectos negativos y potenciar los positivos que puedan causar dichas actividades.

Actividades Desarrolladas

Realizar capacitaciones ambientales nos ayuda reducir el impacto ambiental generado por las actividades que se desarrollan en el proyecto, por ello, se brinda toda la información necesaria para crear conciencia en todo el personal sobre las buenas prácticas ambientales y la importancia del ambiente que nos rodea.

Para el mes de ABRIL de 2026, los temas abordados fueron; 22 abril conmemoración del día de la tierra, manejo de RCD, excavaciones en ordenador vial.

Tabla 5. Registro fotográfico.

Fotografía No. 1 **Lugar:** ordenador vial. **Observación:** 22 abril conmemoración del día de la tierra, manejo de RCD, excavaciones en ordenador vial.	

4.1.1.3 DAGA-1.3-03: Proyecto 3: Cumplimento De Requerimientos Legales

Objetivo Del Proyecto

- Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, mediante la definición de las obras o actividades que requieran de algún tipo de permiso, autorización, concesión por el uso o aprovechamiento de los recursos naturales

Actividades Desarrolladas

- Mediante vía correo electrónico se recibió el día 8 de abril de 2026, respuesta de la dirección de planeación municipal de la alcaldía de Armenia del radicado solicitud 2026PQR10520 en donde, manifiesta lo siguiente En atención a la solicitud presentada por el Consorcio Vial Armenia, relacionada con la tala de los individuos requeridos y ubicados en espacio público, en el marco de la ejecución de obra vial, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se permite informar lo siguiente: Realizada la visita técnica de inspección y evaluación de los individuos, se determinó que presentan adecuadas condiciones fitosanitarias y estructurales.

- No se evidencian signos de deterioro, inclinación anormal, afectación radicular, fracturas, pudrición ni condición de muerte en pie que representen riesgo para la seguridad de peatones, infraestructura o usuarios de la vía. En consecuencia, los ejemplares no configuran una condición de riesgo inminente que justifique la expedición de Acta de Intervención por Riesgo ante la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (OMGERD), conforme al principio de prevención establecido en la Ley 1523 de 2012. **(dirigirse al anexo Respuesta DPM)**

- Además, el día 16 abril de 2026, Mediante vía correo electrónico se recibió respuesta de la dirección de planeación municipal de la alcaldía de Armenia del radicado, solicitud 2026PQR12545, donde responden lo siguiente; con la evaluación del estado fitosanitario y estructural de un individuo arbóreo ubicado en el espacio público de la carrera 19 con calle 5 Norte y en la calle 2 Norte y el barrio villa Liliana. Se informa que dichos ejemplares se encuentran en proximidad a las vías peatonales y vehiculares adyacentes. En atención a la solicitud presentada por el Consorcio Vial Armenia, relacionada con la tala de los individuos requeridos y ubicados en espacio público, en el marco de la ejecución de obra vial.

- El Departamento Administrativo de Planeación Municipal se permite informar lo siguiente: Realizada la visita técnica de inspección y evaluación de los individuos, se determinó que presentan adecuadas condiciones fitosanitarias y estructurales. No se evidencian signos de deterioro, inclinación anormal, afectación radicular, fracturas, pudrición ni condición de muerte en pie que representen riesgo para la seguridad de peatones, infraestructura o usuarios de la vía. En consecuencia, los ejemplares no configuran una condición de riesgo inminente que justifique la expedición de Acta de Intervención por Riesgo ante la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (OMGERD), conforme al principio de prevención establecido en la Ley 1523 de 2012. **(dirigirse al anexo Respuesta DPM)**

- El día 9 de abril de 2026, se recibió visita de funcionario de CRQ, de la sección de control y seguimiento ambiental, generadores de RCD, el funcionario realiza un recorrido verificando el manejo que se le da a la generación de RCD, manifiesta que se realizará una visita bimensual o trimestral donde se verificará que se cumpla el adecuado manejo de RCD. **(dirigirse al anexo visita CRQ.)**

4.1.2 Programa Actividades De Construcción.

4.1.2.1 PAC-2.1-04: Proyecto 1: Manejo integral de materiales de construcción.

Objetivo Del Proyecto

- Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de las obras.
- Definir las acciones para el manejo de los materiales en los sitios de las obras y de acopio temporal. y disposición final.
- Contar con todos los permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales utilizadas en el proyecto

Actividades Desarrolladas

Con el objetivo de garantizar y dar seguridad frente a la calidad de los materiales utilizados en el proyecto, cada producto que se adquiere debe cumplir con la normatividad legal vigente. Se genero excavación en la glorieta bomberos en la carrera 19, con el fin de adecuar el lugar para aplicar las actividades programadas de obra.
Se continuo con las actividades en el componente malla vial en los diferentes puntos de obra, de acuerdo a necesidad del proyecto.

Tabla 6. material RCD, Tierra

SECTOR	TIPO DE MATERIAL	ABRIL-2026 (M^3)	Observaciones
GLORIETA BOMBEROS CARRERA 19	RCD-Escombro Tierra	530 m^3 de RCD-Escombros 1264 m^3 de tierra	
MALLA VIAL	RCD-Escombro Tierra	540 m^3 de RCD- Escombros 197 m^3 de tierra	
TOTAL		2531 M^3	

Tabla 7. Material ingreso

SECTOR	TIPO DE MATERIAL	ABRIL-2026 (M^3)	Observaciones
MALLA VIAL	Piedra de río	31	
	Subbase	101	
ORDENADOR VIAL BOMBEROS	Subbase	20	
TOTAL		152 M^3	

Tabla 8. Ingreso de Asfalto y Fresado de vía

Fotografía No. 1
Lugar: Barrio Villa Liliana
Observación: Cargue de RCD



Fotografía No. 2
Lugar: Villa Liliana
Observación: Cargue de tierra



Fotografía No. 3
Lugar: Ordenador Vial
Observación: Distribución de subbase



Fotografía No. 4
Lugar: Ordenador vial
Observación: cargue excavación pilotes.



4.1.2.2 PAC-2.2-05: Proyecto 2: Señalización de frentes de obra y sitios temporales.

Objetivo Del Proyecto

- Contar con todos señalización en los sitios donde se estén realizando actividades de la obra

Actividades Desarrolladas

Se realiza la señalización de los sitios temporales, en los diferentes frentes de obra, tanto en ordenador vial y malla vial.

Tabla 9. Evidencia Fotografica

Fotografía No. 1 **Lugar: Av. Las Palmas ordenador vial** **Observación:** Acceso residentes conjunto residencial Nisa 	**Fotografía No. 2** **Lugar: Carrera 40ª Barrio Villa Liliana.** **Observaciones:** Adecuación frente de obra, señalización-sendero peatonal 

4.1.2.3 PAC-2.3-06: Proyecto 3: Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales.

Objetivo Del Proyecto

- Establecer medidas de manejo ambiental para el manejo de los residuos sólidos producto de las actividades del proyecto.
- Definir las acciones a seguir para realizar una gestión integral de los residuos sólidos no aprovechables, peligroso y aprovechables reciclables y/o biodegradables generados en las actividades de las obras viales, distintas de los escombros, de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, procedencia, posibilidades de reutilización y aprovechamiento y de esta manera cumplir con la política ambiental de manejo integrado de residuos sólidos

Actividades Desarrolladas

- Se cuenta con kit ecológicos con códigos de colores negro, blanco y verde, de tal forma que se realice la recolección y entrega de los residuos generados en los diferentes frentes de obra como en el ordenador y malla vial, el cálculo del peso de los residuos generados es estimado, ya que no se cuenta con una báscula para pesarlos.
- Los residuos generados son entregados a la EPA para su disipación final en relleno sanitario.

Tabla 10 Evidencia Fotográfica

Fotografía No. 1 **Lugar:** ordenador vial **Observación:** Entrega de residuos para recolección por la EPA	
Fotografía No. 2 **Lugar:** Ordenador Vial **Observación:** Entrega de residuos para recolección por la EPA	

4.1.3 Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

4.1.3.1 PSBE-3.1.-07 Proyecto 1. Proyecto de Aprovechamiento Forestal

Objetivo Del Proyecto

- Cumplir con el objeto resolutorio que emita la CRQ, y demás normatividad Ambiental vigente, relacionada con aprovechamiento forestal.
- Ejecutar el permiso de aprovechamiento forestal concedido por la Corporación autónoma del Quindío. CRQ, para el ordenador vial en glorieta Bomberos de Armenia Quindío.

Actividades Desarrolladas

- Mediante vía correo electrónico se recibió el día 8 de abril de 2026, respuesta de la dirección de planeación municipal de la alcaldía de Armenia del radicado solicitud 2026PQR10520 en donde, manifiesta lo siguiente En atención a la solicitud presentada por el Consorcio Vial Armenia, relacionada con la tala de los individuos requeridos y ubicados en espacio público, en el marco de la ejecución de obra vial, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se permite informar lo siguiente: Realizada la visita técnica de inspección y evaluación de los individuos, se determinó que presentan adecuadas condiciones fitosanitarias y estructurales

- Además, el día 16 abril de 2026, Mediante vía correo electrónico se recibió respuesta de la dirección de planeación municipal de la alcaldía de Armenia del radicado, solicitud 2026PQR12545, donde responden lo siguiente; con la evaluación del estado fitosanitario y estructural de un individuo arbóreo ubicado en el espacio público de la carrera 19 con calle 5 Norte y en la calle 2 Norte y el barrio villa Liliana. Se informa que dichos ejemplares se encuentran en proximidad a las vías peatonales y vehiculares adyacentes. En atención a la solicitud presentada por el Consorcio Vial Armenia, relacionada con la tala de los individuos requeridos y ubicados en espacio público, en el marco de la ejecución de obra vial.

- La CRQ emitió pronunciamiento formal respecto a la radicación de las respuestas a los oficios previamente enviados por la entidad. Dichas respuestas fueron emitidas a la supervisión secretaria de infraestructura se espera poder conocerlas, de tal forma que se conozca de parte del contratista cual fue la posición de la CRQ, y poder gestionar y ejecutar estas observaciones, de manera oportuna y a satisfacción.

4.1.4 Programa De Gestión Del Recurso Hídrico

4.1.4.1 PGH-4.1-08: Proyecto 1: Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales.

Objetivo Del Proyecto

- Definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y uso del agua, de tal manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico.
- Proteger y dar un buen manejo y uso a las aguas superficiales y de escorrentía.

Actividades Desarrolladas

Tabla 11. Evidencia Fotográfica

Ordenador vial bomberos.	**Baño ordenador vial**
	

Baño – malla vial – Villa Liliana	Baño – malla vial – Calle 2 Norte
	

4.1.5 Programa De Manejo De Instalaciones Temporales, Maquinaria Y Equipos.

4.1.5.1 PMIT-5.1-09: Proyecto 1: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Objetivo Del Proyecto

- Prevenir y mitigar el efecto que produce la actividad de transporte y almacenamiento de
- materiales y maquinaria.
- Cumplir con la normatividad ambiental en cuanto a la movilización de vehículos que transportan materiales de construcción.
- Asegurarse que el 100% de los vehículos que laboran en la construcción y operación tengan vigente el certificado de emisión de gases.
- Establecer las acciones de manejo ambiental para manejar los impactos generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos, cumplir con la legislación nacional vigente

Actividades Desarrolladas


La información correspondiente al tema de maquinaria y equipos, ser reportada en el informe mensual respetivo presentado por el área SST.

Tabla 12. Evidencia Fotográfica.

Fotografía No. 1
Lugar: Ordenador vial
Observación: Mixxer



Fotografía No. 2
Lugar: Villa Liliana
Observación: Punteo losa de concreto



Fotografía No. 3. **Lugar** malla vial calle 2 norte. **Observación**: vibro compactador



4.1.5.2 PMIT-5.2-10: Proyecto 2: Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio Temporal

Objetivo Del Proyecto


- Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento de las áreas de campamento, acopio temporal.

Actividades Desarrolladas

Se verifico que lo campamentos temporales en Av. Malibu, hospital del sur y demás sitios temporales, no quedara ningún residuo cuando se desmantelaran, dejando en sitio en condiciones encontradas o realizando algún tipo de mejora de ser necesario.

Tabla 13. Evidencia Fotográfica.

Fotografía 1 **Lugar:** Malibu hospital del sur. **Observaciones:** Revisión cierre de sitio temporal de obra. **Fotografía 2** **Lugar:** Villa Liliana. **Observaciones.** Limpieza y recolección de material residual.		

Fotografía 3 **Lugar:** Villa Liliana. **Observaciones.** Limpieza y recolección de material residual	
Fotografía 4 **Lugar:** Campamento de obra villa Liliana **Observaciones:** orden y aseo de lugar de trabaja, carpa.	

5. Conclusiones

- Se continua con la ejecución de las diferentes actividades de control y mitigación de los posibles impactos ambientales adversos que se puedan generar, en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No: 2025-002 cuyo objeto es **EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**

- En el mes de abril de 2026 se retiró material de excavación, tierra, escombros de la glorieta bomberos como también de los frentes de obra de malla vial ubicado en La glorieta fachada, la Calle 2 Norte, Villa Liliana, como los demás puntos de obras, se dispuso en el sitio de IPR, en el tablazo del municipio de Quimbaya, como también el caimo alrededor de 2531.5M³ de material entre los que se encuentran excavación-tierra, escombros. Además, ingreso de alrededor de 152 M³ de material pétreo entre subbase y piedra de rio, al ordenador vial de bomberos y malla vial, para adecuar el terreno.

- El día 9 de abril de 2026, se recibió visita de funcionario de CRQ, de la sección de control y seguimiento ambiental, generadores de RCD, el funcionario realiza un recorrido verificando el manejo que se le da a la generación de RCD, manifiesta que se realizará una visita bimensual o trimestral donde se verificará que se cumpla el adecuado manejo de RCD.

- Mediante vía correo electrónico se recibió el día 8 de abril de 2026, respuesta de la dirección de planeación municipal de la alcaldía de Armenia del radicado solicitud 2026PQR10520 en donde, manifiesta lo siguiente En atención a la solicitud presentada por el Consorcio Vial Armenia, relacionada con la tala de los individuos requeridos y ubicados en espacio público, en el marco de la ejecución de obra vial, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se permite informar lo siguiente: Realizada la visita técnica de inspección y evaluación de los individuos, se determinó que presentan adecuadas condiciones fitosanitarias y estructurales

- Además, el día 16 abril de 2026, Mediante vía correo electrónico se recibió respuesta de la dirección de planeación municipal de la alcaldía de Armenia del radicado, solicitud 2026PQR12545, donde responden lo siguiente; con la evaluación del estado fitosanitario y estructural de un individuo arbóreo ubicado en el espacio público de la carrera 19 con calle 5 Norte y en la calle 2 Norte y el barrio villa Liliana. Se informa que dichos ejemplares se encuentran en proximidad a las vías peatonales y vehiculares adyacentes. En atención a la solicitud presentada por el Consorcio Vial Armenia, relacionada con la tala de los individuos requeridos y ubicados en espacio público, en el marco de la ejecución de obra vial.

- La CRQ emitió pronunciamiento formal respecto a la radicación de las respuestas a los oficios previamente enviados por la entidad. Dichas respuestas fueron emitidas a la supervisión secretaria de infraestructura se espera poder conocerlas, de tal forma que se conozca de parte del contratista cual fue la posición de la CRQ, y poder gestionar y ejecutar estas observaciones, de manera oportuna y a satisfacción.

Tabla 14. Asistencia Comités/Reuniones/Recorridos

ASISTENCIA A COMITÉS – REUNIÓNES - RECORRIDOS		
DESCRIPCIÓN	**ASUNTO**	**FECHA**
Comité SISOMA No. 28	Revisión del avance de la gestión ambiental, Social Y SST.	Estas actas se encuentran consignadas en el informe del componente social.
Comité SISOMA No. 29	Revisión del avance de la gestión ambiental, Social Y SST.	

6. Anexos

1. Capacitaciones realizadas
2. Soporte de servicio de limpieza baño portátil
3. Presupuesto P.I.P.M.A
4. Relación-Material-de Obra.
5. Indicadores de cumplimiento.
6. Respuesta solicitud arboles OV-MV.
7. Visita funcionario CRQ.

CONSORCIO VIAL ARGENTINA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: RA-001
		Versión: 1

CONSORCIO VIAL ARGENTINA

Nombre de la capacitación: 22 de abril. Conmemoración día de la tierra. Fecha: 22/4/2026

NOMBRE	CÉDULA	CARGO
Jarol stytwan mora	1008539759	AY
Carlos A Ladino	1094889158	AY
Albeiro arango	18395688	AY
robert MORENO	43747490	Pce
Alexander d fosys	1063076213	OF
David [illegible]	73067453	[illegible]
Anibal Torres Duque	1[illegible]61	[illegible]
[illegible]	1004918154	[illegible]
Maria lupe Erazo	41921588	Maria lupe Erazo.
Brayder Gonzalez	1099996885	[illegible]
Diyo ivan Valencia	9739527	Diyo Vale
Luis Ferney [illegible]	1[illegible]85	Luis F [illegible]
Eduard Restrepo	18,344,913	oficial
Andres David M.	1082802655	Ayudante
Jose felipe espinosa	7562040	Conductor
Jairo [illegible]	7545995	[illegible]
Hernando Hernandez	1097390666	[illegible]
pedro [illegible]	1[illegible]1	Pedro
Michael Cenzeta	9729351	[illegible]
Jorge mario [illegible]	1044887415	Jorge mario
Eugenio	28407069	Eugenio
carlos Alberto suca	13993176.	carlos Alberto
David AVILA	1069775764	[illegible]
sebastian espinosa	4000798350	Sebastián
KATHERIN MARIN	1094911891	Katherin

CONSORCIO VIAL ANDINO	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: RA-003 Versión: 1


CONSORCIO VIAL ANDINO

Nombre de la capacitación: Manejo de Red, excavación en ordenador vial. Fecha: 25/1/2026

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Edison Vanegas	80242252	Maestro
Diego Murillo	1151447275	Ayudante
Jose Lozano	84005100	Oficial
Felix Murillo C	73555948	Ayudante
Sebastian Tafur [illegible]	1094274962	Ayudante
Pedro A Cantillo	[illegible]	AY
Laura Camila Sanchez Cortes	1005093395	Paletera
[illegible]	1094400338	Paletera
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jhon Jairo Pabon [illegible]	1014439845	[illegible]
[illegible]	76-29658	[illegible]
Cristian Hurtado	1053800162	Oficial

BAÑOS

10758-21



Cliente: corsorcio vd

Sucursal: Vallana

Fecha: 01/04/2026 | Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 7 Descripción 7 baños

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable ✓ Papel Higienico ✓

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**

Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

10756-21



Cliente: consorcio vial

Sucursal: segunda norte

Fecha: 01/04/2021 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 faro

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable x Papel Higienico x

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS

10757-21



Cliente: rosario v al

Sucursal: a los ela / tambos

Fecha: 01/01/20 | Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☐

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☐ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 3 Descripción baños

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable / Papel Higienico _____

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

10770-21



Cliente: Consorcio Dist

Sucursal: Cloneta Tambos

Fecha: 06-04-2026 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál

Cantidad 3 Descripción 3 Pisos

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable Papel Higienico X

Toallas Desechables Gel Antibacterial

Bolsa Plástica Otro (cual)

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales:

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS

32072-25



Cliente: consorcio vial

Sucursal: segunda norte

Fecha: 23/04/2026 | Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 baño

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable x Papel Higienico x

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS | **Vehículo** | **Cliente** Guillermo Alejandro H

Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

10772-21



Cliente: Consorcio Vial

Sucursal: Vía Nare

Fecha: 06 04 2021 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☐

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☑ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 2 Descripción 7 Puestos

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable ✓ Papel Higienico X

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS	Vehículo	Cliente
		anex 2 a/0.


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

32073-25



Cliente: consorcio vial

Sucursal: Villa Liliana

Fecha: 23/04/2016 | Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 7 Descripción 7 baños

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable X Papel Higienico X

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS

10769-21



Cliente: Consorcio Vial

Sucursal: 76 norte

Fecha: 06 04 2026 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 9 Descripción 1 Pan

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable 1 Papel Higienico x

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS

21158-23



Cliente: Consorcio Vial

Sucursal: Villa Tihuna

Fecha: 12-011-2026 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 7 Descripción Porta

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable 0 Papel Higienico 0

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS	TRANSPORTE DE LODOS		
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

21155-23



Cliente: CURRICULO VIDA

Sucursal: 2a NORTE

Fecha: 13.04.2021 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☐

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☑ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 Cabina

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable ✓ Papel Higienico ✓

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS

21159-23



Cliente: Comercio Local

Sucursal: la Tachuela

Fecha: 13 01 1076 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 Baño

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable 4 Papel Higienico _____

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS	TRANSPORTE DE LODOS		
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

Pablo Garcia

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

21178-23



Cliente: Comercio Vial

Sucursal: Villa Mayor

Fecha: 16-04-2016 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☑

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☑ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 2 Descripción 2 Pollos

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable ☑ Papel Higienico 0

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS

21175-23



Cliente: Quixico Ltd

Sucursal: 7a nalle

Fecha: 16-04-2026 | Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☑

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☑ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 Plano

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable 0 Papel Higienico 0

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS

21179-23



Cliente: Cuerpo Vial

Sucursal: Ibagué

Fecha: 16-04-2026 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☑

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☑ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 Polo

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable ☑ Papel Higienico ☑

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

C — Pablo

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS

21188-23



Cliente: Condumex Vkl

Sucursal: 29 mo. lc

Fecha: 20-04.2026 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál ____

Cantidad 1 Descripción 1 Baño

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable ✓ Papel Higienico X

Toallas Desechables ____ Gel Antibacterial ____

Bolsa Plástica ____ Otro (cual) ____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: ____

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

21194-23



Cliente: Consorcio Vial

Sucursal: Villavicencio

Fecha: 10-04-2026 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 2 Descripción 3 Pozos

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable _____ Papel Higienico X

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

21196-23



Cliente: Consorcio Vial

Sucursal: La Loma

Fecha: 7 0 24 - 7 0 6 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☐

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción Tanque

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable 2 Papel Higienico 1

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS	TRANSPORTE DE LODOS		
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

( ) \ Pablo Garcia

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

32074-25



Cliente: Campo Via

Sucursal: Fachada

Fecha: 23 - 04 - 26 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☒ Mantenimiento ☐

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☑ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 Baño

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable _____ Papel Higienico _____

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

Andrea Feliz

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo
CONTRATO DE COMODATO

Cel. 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

32085-25



Cliente:

Sucursal:

Fecha: 1 Und 26 | Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☐

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☑ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 Puno

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable 0 Papel Higienico 1

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS TRANSPORTE DE LODOS			
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros


RENTABAÑOS **Vehiculo** **Cliente**

Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTA BAÑOS 35605 -26



Cliente: Comercio Vial

Sucursal: 2a norte

Fecha: 30 - 04 - 1026 | Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☐

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☑ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 1 Descripción 1 Baño

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable ✓ Papel Higienico X

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

C

RENTABAÑOS | **Vehículo** | **Cliente**


Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS

35608 -26



Cliente: Consorcio Vial

Sucursal: Vill Viaa

Fecha: 30-04-2026 Hora:

Tipo de Servicio:

Entrega ☐ Devolución ☐ Mantenimiento ☒

Linea de Servicio o Producto:

Baño Portátil ☒ Pozo Séptico ☐ Trampa ☐

Bacterias ☐ Otro ☐ Cuál _____

Cantidad 2 Descripción 2 Baños

Servicio Incluye: (Describir Cantidad)

Químico Biodegradable ✓ Papel Higienico ✓

Toallas Desechables _____ Gel Antibacterial _____

Bolsa Plástica _____ Otro (cual) _____

Vactor

Total horas	Total Metros	Total Kilos

Observaciones Adicionales: _____

VERTIMIENTOS		TRANSPORTE DE LODOS	
CANT.	Planta	Mts. Cubicos	Otros

RENTABAÑOS **Vehículo** **Cliente**

Al firmar este documento, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones descritas al reverso del mismo.
CONTRATO DE COMODATO

Cel: 311 339 0720 - rentabanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

RENTABAÑOS S.A.S
NIT 900.030.563-8
CRA 12 No 43E 116 VIA LA FLORIDA VEREDA EL PORVENIR
Tel: 3113390720
Pereira - Colombia
rentabanos@hotmail.com

Factura de venta Electronica No
No. FE 7250

Señores	CONSORCIO VIAL ARMENIA		
NIT	901.951.558-6	**Teléfono**	(606) 3112663051
Dirección	CR 17 1 NORTE 32 BRR NUEVA CECILIA	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 11:25
Expedición	06/04/2026, 11:25
Vencimiento	06/05/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Transporte de aguas residuales	del 10 de abril al 9 de mayo, bomberos	1.00	825,000.00	0 %	0.00	0.00	825,000.00	0 %	0.00	825,000.00
2	Transporte de aguas residuales	del 5 de abril al 4 de mayo, bomberos	2.00	825,000.00	0 %	0.00	0.00	1,650,000.00	0 %	0.00	1,650,000.00
3	Transporte de aguas residuales	del 13 de abril al 12 de mayo, 2 norte	1.00	825,000.00	0 %	0.00	0.00	825,000.00	0 %	0.00	825,000.00
4	Transporte de aguas residuales	del 22 de abril al 21 de mayo, fachada	1.00	825,000.00	0 %	0.00	0.00	825,000.00	0 %	0.00	825,000.00
5	Transporte de aguas residuales	del 13 de abril al 12 de mayo, villa liliana	2.00	825,000.00	0 %	0.00	0.00	1,650,000.00	0 %	0.00	1,650,000.00

Total items: 5

Total Bruto	5,775,000.00
Total a Pagar	**5,775,000.00**

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-06 por $ 5,775,000.00

Observaciones:
Favor abstenerse de aplicar algún tipo de Retención pertenecemos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

Consignar en nuestra Cuenta de Ahorros No 7061-5320461 Bancolombia y enviar soporte al correo rentabanos@hotmail.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099168451 aprobado en 20250924 prefijo FE desde el número 6783 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: d74f9c2be45fd8d229ec78a81718ba374852f241ed50e80ee622fc5156b1ba965a587bf9d311fe3c5e56cd2d73cbc2c3

Fabricante de software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo ... forma electrónica: ver en el XML



RENTABAÑOS S.A.S
NIT 900.030.563-8
Cra 12 # 43E-116 Vía La Florida vereda el Porvenir
Teléfono: 3113390720
Pereira - Colombia

Ajustes contables No.	**CC-1-624**
Fecha de elaboración	2026-03-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	41750502 - Devolución en servicios	CONSORCIO VIAL ARMENIA	Prod: S02 Cant: 1	Transporte de aguas residuales	825,000.00	0.00
2	13050501 - Clientes nacionales	CONSORCIO VIAL ARMENIA	FV-2-7109 Cuota: 1 Fecha: 08/03/2026	Clientes nacionales. Malibu	0.00	825,000.00
				Total	825,000.00	825,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

	CONTROL SALIDA DE MATERIAL													
	PROYECTO: EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA													
	CONSORCIO VIAL ARMENIA CVA												MES:	ABRIL DE 2026
FECHA FACTURA	N° FACTURA	FECHA SERVICIO	N° RECIBO	CANTIDAD VJ	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE SERVICIO	MATERIAL	LUGAR DESTINO	FRENTE DE OBRA	DISTANCIA Km	UND M3	CANT TOTAL M3
		9-abr-26	179856	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	INTERNO	INTERNO	0	16	16
		9-abr-26	180159	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		9-abr-26	179792	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		10-abr-26	179861	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		13-abr-26	179475	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		14-abr-26	180256	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	20	20
		14-abr-26	180257	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	16,7	8	8
		14-abr-26	180258	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	20	20
		14-abr-26	179866	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		14-abr-26	179867	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		14-abr-26	179868	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		14-abr-26	180168	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		14-abr-26	180169	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		14-abr-26	178170	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	17	17
		14-abr-26	178171	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	17	17
		14-abr-26	179478	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		14-abr-26	179479	1	TJB075			SUMINISTRO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		14-abr-26	179480	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	180056	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	8	8
		15-abr-26	180259	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	20	20
		15-abr-26	180260	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	20	20
		15-abr-26	189869	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	179870	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	180170	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	180171	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	188172	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	17	17
		15-abr-26	180172	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16

		15-abr-26	179481	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	179482	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	179483	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	179383	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	179384	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		15-abr-26	179799	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	16	16
		16-abr-26	178173	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		16-abr-26	178174	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		16-abr-26	179484	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		16-abr-26	179485	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		16-abr-26	179872	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		16-abr-26	179873	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		16-abr-26	180174	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		16-abr-26	180175	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		16-abr-26	180262	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	20	20
		16-abr-26	180263	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	20	20
		16-abr-26	182001	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		17-abr-26	178175	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		17-abr-26	178176	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		17-abr-26	178177	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		17-abr-26	179386	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		17-abr-26	179387	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		17-abr-26	179486	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		17-abr-26	179487	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		17-abr-26	179488	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		17-abr-26	179874	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		17-abr-26	180176	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		17-abr-26	180177	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		17-abr-26	180264	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	20	20
		17-abr-26	180265	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	20	20
		17-abr-26	182002	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		17-abr-26	182003	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16

		17-abr-26	182004	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		20-abr-26	178179	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		20-abr-26	178180	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		20-abr-26	179389	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		20-abr-26	179390	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		20-abr-26	179490	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		20-abr-26	179491	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		20-abr-26	179876	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		20-abr-26	179877	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		20-abr-26	180202	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		20-abr-26	180267	1	VOV853			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	20	20
		22-abr-26	178183	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		22-abr-26	179922	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	8	8
		22-abr-26	180070	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	8	8
		22-abr-26	180383	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	8	8
		22-abr-26	180384	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	8	8
		22-abr-26	180385	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	8	8
		22-abr-26	182008	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		22-abr-26	182009	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		23-abr-26	178184	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	17	17
		23-abr-26	178202	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		23-abr-26	180189	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		23-abr-26	182012	1	SXE036			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	16	16
		28-abr-26	178195	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	17	17
		28-abr-26	180085	1	WHG249			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	ORDENADOR VIAL	EL CAIMO	9,9	8	8
		28-abr-26	180197	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	16	16
		28-abr-26	182013	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	16	16
		29-abr-26	180104	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	17	17
TOTAL				87										1382

CONTROL SALIDA DE MATERIAL

PROYECTO: EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA CVA

MES: ABRIL DE 2026

RECIBO INTERNO	FECHA SERVICIO	N° RECIBO	CANTIDAD VJ	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE SERVICIO	MATERIAL	LUGAR DESTINO	FRENTE DE OBRA	DISTANCIA Km	UND M3	CANT TOTAL M3
	1-abr-26	179700	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	1-abr-26	179827	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	1-abr-26	180027	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	1-abr-26	180028	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	1-abr-26	180029	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	1-abr-26	180031	1	WHG249			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	8	8
	1-abr-26	180032	1	WHG249			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	8	8
	1-abr-26	180151	1	TAQ319			SUMINISTRO DE MATERIAL	PIEDRA DE RIO	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	15	15
	1-abr-26	180152	1	TAQ319			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	15	15
	1-abr-26	179458	1	TJB075			SUMINISTRO DE MATERIAL	PIEDRA DE RIO	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	16	16
	1-abr-26	179459	1	TJB075			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	15	15
	1-abr-26	178159	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	17	17
	1-abr-26	178160	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	17	17
	1-abr-26	179460	1	TJB075			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	15	15
	1-abr-26	179565	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	1-abr-26	179566	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	1-abr-26	179785	1	SXE036			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	16	16
	1-abr-26	179786	1	SXE036			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	VILLA LILIANA	LA PLANTA	37	16	16
	1-abr-26	179698	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	1-abr-26	179699	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	8-abr-26	179910	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	8-abr-26	179832	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	7	7

	8-abr-26	179853	1	XJA868			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	8-abr-26	180156	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	8-abr-26	178167	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	17	17
	8-abr-26	179567	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	8-abr-26	179372	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	9-abr-26	180158	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	9-abr-26	179467	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	9-abr-26	179468	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	16	16
	9-abr-26	179568	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	CALLE 2 NORTE	9,9	8	8
	9-abr-26	179373	1	EST541			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	10-abr-26	179834	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	GLORIETA LA FACHADA	8,7	7	7
	10-abr-26	179835	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	GLORIETA LA FACHADA	8,7	7	7
	10-abr-26	180355	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	10-abr-26	180356	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	10-abr-26	180357	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	13-abr-26	180049	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	ROTONDA LOS NARANJOS	VILLA LILIANA	2,6	8	8
	13-abr-26	180050	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	13-abr-26	180051	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	13-abr-26	180359	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	13-abr-26	180360	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	13-abr-26	180361	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	14-abr-26	180054	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	14-abr-26	180364	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	14-abr-26	180365	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	15-abr-26	180055	1	WHG249			SUMINISTRO DE MATERIAL	SUBBASE	CALLE 2 NORTE	EL CAIMO	9,7	8	8
	16-abr-26	179915	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CORTIJO ORO NEGRO	VILLA LILIANA	9,2	8	8

	16-abr-26	179916	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	16-abr-26	179838	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	CALLE 2 NORTE	7,6	7	7
	16-abr-26	180058	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	16-abr-26	180059	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	16-abr-26	180060	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	16-abr-26	180368	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	16-abr-26	180369	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CORTIJO ORO NEGRO	VILLA LILIANA	9,2	8	8
	16-abr-26	180370	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	17-abr-26	179840	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ROTONDA LOS NARANJOS	6	7	7
	17-abr-26	179842	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	17-abr-26	180061	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	17-abr-26	80063	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	17-abr-26	180371	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	17-abr-26	180373	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	17-abr-26	180180	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	6	6
	20-abr-26	179844	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	20-abr-26	179845	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	20-abr-26	180066	1	WHG249			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	20-abr-26	180375	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	5	5
	20-abr-26	180377	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CORTIJO ORO NEGRO	VILLA LILIANA	9,2	8	8
	21-abr-26	179919	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	21-abr-26	179846	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8

	21-abr-26	179847	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	21-abr-26	179848	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	CHAGUALA	VILLA LILIANA	13,3	7	7
	21-abr-26	180379	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	21-abr-26	180380	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	21-abr-26	180381	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	22-abr-26	179921	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	22-abr-26	180386	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	8	8
	22-abr-26	179923	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	GLORIETA LA FACHADA	TERRUM	9	5	5
	22-abr-26	179924	1	SJR145			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	GLORIETA LA FACHADA	7,6	7	7
	23-abr-26	180388	1	WMB116			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	23-abr-26	180501	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	8	8
	23-abr-26	180502	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	5	5
	24-abr-26	180504	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	7	7
	28-abr-26	180198	1	TAQ319			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	29-abr-26	178211	1	TJB075			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	VILLA LILIANA	7,6	16	16
	29-abr-26	180518	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	CALLE 2 NORTE	9,9	8	8
	29-abr-26	178197	1	SQY166			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	VILLA LILIANA	12,5	17	17
	30-abr-26	180520	1	OWH490			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	EL CAIMO	7,6	8	8
			80										790

CONSORCIO VIAL ARMENIA

CONTROL SALIDA DE MATERIAL

PROYECTO: EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA CVA | MES: | ABRIL DE 2026

FECHA FACTURA	RECIBO INTERNO	FECHA SERVICIO	N° RECIBO	CANTIDAD VJ	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE SERVICIO	MATERIAL	LUGAR DESTINO	FRENTE DE OBRA	DISTANCIA Km	UND M3	CANT TOTAL M3
		4-mar-26	178	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	GLORIETA LA FACHADA	8,9	3	3
		7-abr-26	131	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		8-abr-26	134	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		8-abr-26	135	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		9-abr-26	136	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		9-abr-26	137	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		9-abr-26	138	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		10-abr-26	139	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		10-abr-26	140	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	7	7
		14-abr-26	141	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	14	14
		14-abr-26	142	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	14	14
		14-abr-26	143	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	14	14
		15-abr-26	144	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	14	14
		15-abr-26	145	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	EL CAIMO	ORDENADOR VIAL	9,6	14	14
		16-abr-26	146	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		16-abr-26	148	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		20-abr-26	149	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		23-abr-26	150	1	SZU854			SUMINISTRO MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		23-abr-26	218	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		23-abr-26	219	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		23-abr-26	220	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		24-abr-26	221	1	SZU854			SUMINISTRO MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		24-abr-26	222	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		24-abr-26	223	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,7	14	14
		25-abr-25	224	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	CALLE 2 NORTE	17	14	14
		25-abr-25	225	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	ESCOMBROS	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	CALLE 2 NORTE	17	14	14
		27-abr-26	226	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	14	14
		27-abr-26	227	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	14	14
		28-abr-26	228	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	14	14
		28-abr-26	229	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	14	14
		28-abr-26	230	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	14	14
		29-abr-26	231	1	SZU854			SUMINISTRO MATERIAL	SUBBASE	ORDENADOR VIAL	PLNATA LATINCO	33	12	12
		29-abr-26	232	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	16,5	16	16
		30-abr-25	233	1	SZU854			TRASLADO DE MATERIAL	TIERRA	Vereda Puerto Rico, El Tablazo Quimbaya	ORDENADOR VIAL	6,5	16	16
TOTAL				34										460

	SEGUIMIENTO A INDICADORES																	
	28-feb.-26																	
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META	RESPONSABLE	RANGOS ESTABLECIDOS			MES									
						BAJO	MEDIO	ALTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PROMEDIO																		
AMBIENTAL	Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental	Profesionales requeridos componente SISOMA /Profesionales contratados X 100	MENSUAL	5 = al 100%	DIRECTOR DE OBRA	30%	70%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AMBIENTAL	Capacitación al personal de obra	Profesionales requeridos componente SISOMA /Profesionales contratados X 100	MENSUAL	2 = 100%	Ingeniero ambiental	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AMBIENTAL	Cumplimento De Requerimientos Legales	No. Permisos solicitados / No. Permisos requeridos X 1000	MENSUAL	2 = 100%	Ingeniero ambiental	30%	70%	100%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AMBIENTAL	Manejo integral de materiales de construcción.	Volumen de materiales de construcción certificados/ Volumen total de material solicitado por Contratista * 100	MENSUAL	≥70%	Ingeniero ambiental	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AMBIENTAL	Señalización de frentes de obra y sitios temporales.	Señalizaciones Implementadas / Señalizaciones requeridas X 100	MENSUAL	≥70%	Ingeniero ambiental	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Ambiental	Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales.	Cantidad de residuo generado / cantidad de residuos dispuestos X 100	MENSUAL	≥70%	Ingeniero ambiental	30%	70%	>95%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	
Ambiental	Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Proyecto de Aprovechamiento Forestal , Recuperación áreas	Área (m²) Recuperada / Área (m²) área intervenida	MENSUAL	≥25%	Ingeniero ambiental	30%	70%	>95%	35%	35%	40%	40%	45%	55%	50%	55%	55%	
Ambiental	Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales.	Volumen de residuos líquidos entregados / Volumen deresiduos líquidos generados.	MENSUAL	40% Obra	Ingeniero ambiental	<70%	80%	>95%	80%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
AMBIENTAL	Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio Temporal	Área (m²) Recuperada / Área (m²) área intervenida	MENSUAL	100% de Ejecución	Ingeniero ambiental	40%	70%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	90%	95%	95%	
PROMEDIO									85%	88%	92%	92%	91%	92%	91%	92%	92%	
EFICACIA DEL SISTEMA									**85%**	**88%**	**92%**	**92%**	**91%**	**92%**	**91%**	**92%**	**92%**	

ALCALDÍA DE ARMENIA | Departamento Administrativo de Planeación

2026EE-5232 DP

Armenia Quindío, 08 de abril del 2026

Datos Destinatario
Señor Ciudadano
JAIR JESUS LOPEZ
Director de Obra, consorcio vial
Armenia/Quindío
ambiental@cvarmenia.com

Asunto: Respuesta solicitud 2026PQR10520

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se da respuesta a la solicitud ciudadana N.° 2026PQR10520 de 2026, relacionada con la evaluación del estado fitosanitario y estructural de un individuo arbóreo ubicado en el espacio público de la carrera 19 con calle 5 Norte y en la calle 2 Norte entre las carreras 16 y 17. Se informa que dicho ejemplar se encuentra en proximidad a las vías peatonales y vehiculares adyacentes.

En atención a la solicitud presentada por el **Consorcio Vial Armenia**, relacionada con la tala de los individuos requeridos y ubicados en espacio público, en el marco de la ejecución de obra vial, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se permite informar lo siguiente:

Realizada la visita técnica de inspección y evaluación de los individuos, se determinó que presentan adecuadas condiciones fitosanitarias y estructurales. No se evidencian signos de deterioro, inclinación anormal, afectación radicular, fracturas, pudrición ni condición de muerte en pie que representen riesgo para la seguridad de peatones, infraestructura o usuarios de la vía.

En consecuencia, los ejemplares no configuran una condición de riesgo inminente que justifique la expedición de Acta de Intervención por Riesgo ante la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (OMGERD), conforme al principio de prevención establecido en la Ley 1523 de 2012.

Teniendo en cuenta que la solicitud de tala obedece exclusivamente a la ejecución de un proyecto de obra vial y no a una situación de riesgo estructural o fitosanitario, el trámite

Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 63004
Correo Electrónico: planeacion@armenia.gov.co

correspondiente deberá adelantarse directamente por el solicitante ante la **Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)**, en su calidad de autoridad ambiental competente.

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el **Decreto 1076 de 2015**, particularmente en lo referente al aprovechamiento de árboles aislados en centros urbanos cuando estos interfieran con la ejecución de obras públicas o privadas, caso en el cual se requiere autorización previa expedida por la autoridad ambiental.

En este sentido, corresponde al Consorcio Vial Armenia presentar ante la CRQ el respectivo concepto técnico, planos y justificación de interferencia con la obra, a fin de que dicha entidad evalúe la viabilidad ambiental de la intervención solicitada y determine las medidas de manejo y compensación a que haya lugar.

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal queda atento a cualquier requerimiento adicional dentro del ámbito de sus competencias.

Atentamente,

VICTOR HUGO GONZALEZ GIRALDO
Subdirector Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de Planeación
ID firma: kMR06zu4qStvyCWjq

Anexos: *PETICION*

Proyectó: Kevin Dayan Cardona Perilla (Contratista, Departamento Administrativo de Planeación)
Elaboró: Kevin Dayan Cardona Perilla (Contratista, Departamento Administrativo de Planeación)
Revisó: Soraya Maria Velasquez Rodriguez

Accede a la página Validar Correspondencia Enviada o escanea el código QR adjunto para verificar la autenticidad del documento.

Introduce el siguiente código de validación: **J29sG6P5** en la plataforma para confirmar que el documento es original y no ha sido modificado.

Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 63004
Correo Electrónico: planeacion@armenia.gov.co

2026EE-5756 DP

Armenia Quindío, 16 de abril del 2026

Datos Destinatario
Señor Ciudadano
JAIR JESúS LóPEZ
Director Obra, Consorcio Vial
Armenia/Quindío
ambiental@cvarmenia.com

Asunto: Respuesta solicitud 2026PQR12545

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se da respuesta a la solicitud ciudadana N.° 2026PQR12545 de 2026, relacionada con la evaluación del estado fitosanitario y estructural de un individuo arbóreo ubicado en el espacio público de la carrera 19 con calle 5 Norte y en la calle 2 Norte y el barrio villa Liliana. Se informa que dichos ejemplares se encuentran en proximidad a las vías peatonales y vehiculares adyacentes.

En atención a la solicitud presentada por el **Consorcio Vial Armenia**, relacionada con la tala de los individuos requeridos y ubicados en espacio público, en el marco de la ejecución de obra vial, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se permite informar lo siguiente:

Realizada la visita técnica de inspección y evaluación de los individuos, se determinó que presentan adecuadas condiciones fitosanitarias y estructurales. No se evidencian signos de deterioro, inclinación anormal, afectación radicular, fracturas, pudrición ni condición de muerte en pie que representen riesgo para la seguridad de peatones, infraestructura o usuarios de la vía.

En consecuencia, los ejemplares no configuran una condición de riesgo inminente que justifique la expedición de Acta de Intervención por Riesgo ante la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (OMGERD), conforme al principio de prevención establecido en la Ley 1523 de 2012.

Teniendo en cuenta que la solicitud de tala obedece exclusivamente a la ejecución de un proyecto de obra vial y no a una situación de riesgo estructural o fitosanitario, el trámite correspondiente deberá adelantarse directamente por el solicitante ante la **Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)**, en su calidad de autoridad ambiental competente.

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el **Decreto 1076 de 2015**, particularmente en lo referente al aprovechamiento de árboles aislados en centros urbanos cuando estos interfieran

Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 63004
Correo Electrónico: planeacion@armenia.gov.co

con la ejecución de obras públicas o privadas, caso en el cual se requiere autorización previa expedida por la autoridad ambiental.
En este sentido, corresponde al Consorcio Vial Armenia presentar ante la CRQ el respectivo concepto técnico, planos y justificación de interferencia con la obra, a fin de que dicha entidad evalúe la viabilidad ambiental de la intervención solicitada y determine las medidas de manejo y compensación a que haya lugar.
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal queda atento a cualquier requerimiento adicional dentro del ámbito de sus competencias

Atentamente,

VICTOR HUGO GONZALEZ GIRALDO
Subdirector Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de Planeación
ID firma: PW/cVg38dVX0sQDsb

Anexos: *peticion*

Proyectó: Kevin Dayan Cardona Perilla (Contratista, Departamento Administrativo de Planeación)
Elaboró: Kevin Dayan Cardona Perilla (Contratista, Departamento Administrativo de Planeación)
Revisó: Soraya Maria Velasquez Rodriguez

Accede a la página Validar Correspondencia Enviada o escanea el código QR adjunto para verificar la autenticidad del documento.

Introduce el siguiente código de validación: **4Q6TxjXD** en la plataforma para confirmar que el documento es original y no ha sido modificado.

Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 63004
Correo Electrónico: planeacion@armenia.gov.co

CRQ	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DOCUMENTO: FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA GRANDES Y PEQUEÑOS GENERADORES DE RCD		
Versión: 03	Fecha: 22 de marzo de 2024	Código: FO-C-46	Página 1 de 2

Fecha de la visita: Día: 09 Mes: 04 Año: 2062			Municipio: Armenia
DATOS GENERALES			
Nombre del proyecto: Ampliación Vial Cra 19 Quimbaya			
Dirección del proyecto:		Teléfono:	
Constructora o responsable del proyecto: Consorcio Vial Armenia			
NIT: ☑ C.C: ☐ 901 951 558	Correo electrónico: ambiental@cvarmenia.com		
ORIGEN DE LA VISITA			
Seguimiento del programa de manejo ambiental de RCD: ☐			
Requerimiento de entrega del programa de manejo ambiental de RCD (Grandes generadores) o Anexo I Resolución 1257 de 2021 (Pequeños generadores): ☑			
Denuncia por: ☐		Radicado CRQ:	
Otro:			

Estos puntos de observación estan ligados a la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Gran generador: ☑ Pequeño Generador: ☐

LISTA DE CHEQUEO: GRANDES Y PEQUEÑOS GENERADORES DE RCD (residuos de construcción y demolición)

	REQUISITOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS
1	¿Ante la CRQ se presentó el programa de manejo ambiental de RCD (Grandes generadores) o se presentó el Anexo I de la Resolución 1257 de 2021 totalmente diligenciado (Pequeños generadores)?		V	Presenta Programa en caso de no ha sido presentado.
2	¿Cuenta con licencia de construcción para el desarrollo constructivo del proyecto? (Resolución y fecha)			
3	¿Cuenta con medidas para la prevención y reducción de RCD en el proyecto? ¿Cuáles?	✓		
4	¿Está consciente de la obligación y cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos de acuerdo al Artículo 9 de la Resolución 1257 de 2021? ¿Cómo se aprovechan residuos en el proyecto para dar cumplimiento a las mismas? ¿Se lleva registro del aprovechamiento de RCD?	✓		
5	¿Cumple con las medidas mínimas para el almacenamiento temporal de RCD al interior de la obra?	✓		Cuenta materiales pétreos
	- Almacenamiento y separación de RCD de acuerdo a la procedencia	✓		
	- Señalización	✓		
	- Medidas de confinamiento	✓		
	- Protección a la intemperie	✓		
	- Barreras para evitar el impacto visual	✓		
	- Manejo de aguas lluvia y Obras de drenaje	✓		
6	¿Cuenta con un almacenamiento diferencial de materiales de construcción (materiales separados por su procedencia)?			
7	¿En el transporte tanto de RCD como de materiales de construcción se cumple y guarda evidencias de que:			

	➢ ¿La carga no supera los bordes superiores del contenedor?	✓		
	➢ ¿Posibilita el cargue y descargue evitando dispersión de partículas?	✓		
	➢ El traslado se realiza con carga cubierta?	✓		
	➢ Cumple con las normas de tránsito vigentes?	✓		
8	¿Cuenta con gestores y/o Receptores de RCD vinculados al proyecto y autorizados por la autoridad ambiental? ¿Tiene soportes y evidencias de entrega de los residuos a los mismos?	✓		FPR.
	¿Qué gestores de RCD se tiene para:			
	➢ Residuos de Excavaciones y demoliciones?	✓		
	➢ Residuos aprovechables?	✓		
	➢ Residuos no aprovechables u ordinarios?	✓		
	➢ ¿Residuos peligrosos?	✓		N/A.
	➢ ¿Receptores?	✓		
9	¿Ha presentado ante la Autoridad Ambiental-CRQ los reportes trimestrales de implementación del programa de manejo ambiental de RCD o el reporte de cierre de acuerdo al Artículo 4 de la Resolución 1257 de 2021? (Grandes generadores de RCD) *Diligencia, firma y entrega del Anexo V Resolución 1257 de 2021 para cada trimestre junto con todos los soportes de entrega de RCD a gestores.	✓		Presenta reportes Ma 2025 y 1 de 2026 con sus anexos.
10	¿Cumple con las prohibiciones de: ➢ Abandono de RCD en territorio nacional? ➢ Mezcla de RCD con residuos ordinarios o peligrosos? ➢ Almacenamiento de RCD en zonas protegidas, parques, fuentes hídricas o reservas forestales?			

¿Se Genera Requerimiento Ambiental?	Otras observaciones o requerimientos:
SI [✓] No [ ]	
Plazo de Cumplimiento: 15 DIAS	

Respuesta a requerimientos o atención de inquietudes en la Subdirección de Regulación y Control Ambiental de la CRQ y en el correo servicioalcliente@crq.gov.co

FIRMAS

Responsable visita CRQ	Persona que atendió la visita
Nombre: Juan Camilo Cuervo L	Propietario: ☐ Administrador: ☐ Empleado: ☒
Firma:	Otro: ☐ Cuál?
Nombre:	Ninguno: ☐ Por qué?
Firma:	Nombre: Luis Melo
	Cédula: 1094265993
	Firma:
	Teléfono: 3016218218
	Correo: ambiental@cvarmenia.com

ANEXO 6

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTRATO NO. 2025-002

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
MUNICIPIO DE ARMENIA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

Presentado Por:

Bladimir Moscoso Castiblanco
Cristian Alejandro Sánchez Correa

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS 4
3. APLICACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 9
4. INDICADORES DE CALIDAD CORTE 30 DE ABRIL DE 2026 10
5. NO CONFORMIDADES REGISTRADAS 11
6. MEJORAS IMPLEMENTADAS 12
7. LABORATORIOS VINCULADOS 13
8. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA 14
9. VERIFICACIÓN DE RECURSOS 18
10. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 23
11. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PIME EN FRENTES DE OBRA ACTIVOS. 24
12. REGISTROS DE CLIMA EN FRENTES DE OBRA ACTIVOS. 25

Frente de Obra Calle 2N 25

Frente de Obra Villa Liliana 25

Frente de obra la Fachada 26

Frente de Obra Intercambiador Vial 26

13. VERSIONES DEL CRONOGRAMA DE OBRA 27
14. RECOMENDACIONES 28
15. CONCLUSIÓN 29
16. ANEXOS 30

1. INTRODUCCIÓN

- ✓ Durante el noveno periodo de ejecución del contrato 2025-002 se dio continuidad a la ejecución del Plan de Calidad SIG-PL-001 Rev. 01, fortaleciendo el seguimiento técnico, documental y operativo en los diferentes frentes de obra del proyecto de infraestructura vial urbana del municipio de Armenia. Las actividades desarrolladas permitieron consolidar avances significativos en la ejecución, manteniendo el enfoque en el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos.

- ✓ El seguimiento realizado incluyó la verificación de materiales, la ejecución de ensayos de laboratorio, la revisión de la trazabilidad documental y la coordinación permanente con la interventoría. Asimismo, se evaluaron los indicadores de desempeño establecidos.

- ✓ También se realizó prueba hidrostática a la red de 4" pvc presión, tendida desde el sector de Nisa Bulevar al sector de glorieta Bolo Club, lo que garantiza su hermeticidad.

- ✓ Este periodo se caracterizó por la intervención simultánea en varios frentes de obra, lo que demandó una gestión eficiente de recursos humanos, maquinaria y materiales, así como un control de las condiciones ambientales que inciden en la ejecución. El presente informe consolida los resultados obtenidos y constituye una herramienta de análisis y mejora continua para el fortalecimiento de la calidad y sostenibilidad del proyecto.

2. FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS

En el periodo del informe, en el componente Malla Vial se continuó con desarrollo de actividades en el frente "Sinai – Malibu", Calle 2N, Villa Liliana, La fachada y se continuaron actividades en el Componente del Intercambiador Vial así:

- **Componente Malla Vial**

Frente de Obra Sinaí – Malibu: Se realizaron actividades de:

Adecuación de recamaras, sumideros y realización de detalles en sardineles.



Construcción de sardineles



Adecuación de separador



Adecuación de tapa de recamara




Realce de sumidero

Frente de Obra Calle 2N: Se realizaron actividades de localización y replanteo, demolición, excavación de tierra y nivelación mecánica, aplicación de subbase compactada y fundición de concreto rígido.



Fundición de concreto



Cereo de subbsase



Control de temperatura en fundición de concreto

Frente de Obra Villa Liliana: Se realizaron actividades de demolición, localización y replanteo, excavación de tierra y nivelación mecánica, aplicación de subbase compactada y fundición de concreto rígido.



Excavación y nivelación subrasante.



Compactación de subbase K0+109 a menores carril derecho sentido del abscisado



Toma de muestras subbase granular compactada

Frente de Obra La Fachada: Se realizaron actividades de demolición, localización y replanteo, excavación de tierra y nivelación mecánica, aplicación de subbase compactada y fundición de concreto rígido.



Sellamiento de juntas.



Obra civil terminada

- **Componente Intercambiador Vial**

Se realizaron actividades de:

- Excavación para redes de acueducto y eléctricas
- fundición cámara eléctrica
- Excavación para pilotes
- Construcción de pilotes



Fundición de pilote #50 A



Fundición de pilote #47 A



Excavación sector Nisa



Realización de prueba hidrostática



Realización de prueba hidrostatica



Instalación accesorios "T" (8"x4") derivación nuevo tramo



Válvula para hidrante sector Nisa Bulevar

3. APLICACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

Durante este periodo se activaron los procesos definidos en el plan de calidad, incluyendo:

- Seguimiento a actividades PIME en frentes activos.
- Coordinación con la interventoría para validación de entregables.

4. INDICADORES DE CALIDAD CORTE 30 DE ABRIL DE 2026

Quejas respondidas	≥90%	100%	Cumplido, no se presentaron en el periodo informado.
Programación de obra (AEP/APP)	≥98%	95%	Se desarrollo reprogramación de obra para el ordenador viala.
Ensayos realizados (PIME)	≥80%	90%	Cumplido
No conformidades cerradas	≥80%	80%	3 productos no conforme en seguimiento por Interventoría.
Informes entregados	100%	100%	Cumplido
Plan de adquisiciones	≥80%	90%	Cumplido
Frecuencia de accidentalidad	≤5%	<5%	Cumplido (Se registró un accidente)
Severidad de la accidentalidad	≤25%	<25%	Cumplido

5. NO CONFORMIDADES REGISTRADAS

Durante el periodo evaluado continúan en seguimiento 3 productos no conformes.

- Producto no conforme "PNC-003" en seguimiento, por parte de interventoría
- Producto no conforme "PNC-004" se respondió y en seguimiento por parte de interventoría.
- Producto no conforme "PNC-005" (no aplica como producto no conforme.)
- Producto no conforme "PNC-006" se respondió y en seguimiento por parte de interventoría.

Código	Fecha del hallazgo	Ubicación / Tramo afectado	Descripción técnica del hallazgo	Estado actual
PNC-003	7/10/2025	Calzada Derecha K0+600, Restaurante Magangue Calzada Izquierda K0+790 ambos carriles calzada S-N Ko+480 a Ko+490.	Empozamientos por lluvias sobre el tramo vial.	En seguimiento
PNC-004	27/11/2025	Calle 2N	Ejecución de actividades de vaciado en presencia de humedad. Falta de realización de escobillado	En seguimiento
PNC - 006	02/03/2026	La Fachada	Losas con fisuras transversales de gran tamaño	En seguimiento

NOTA: Se anexa formatos diligenciados de Acciones correctivas preventivas SIG F-07

6. MEJORAS IMPLEMENTADAS

- Alertas en el SIG para vencimiento de certificados de calibración.
- Diligenciamiento del formato Acciones Correctivas SIG-F-07, para realizar seguimiento a los productos no conformes emitidos por interventoría.
- Implementación del formato SIG-F-47 anexo de topografía para cantidades de obra

7. LABORATORIOS VINCULADOS

Durante el periodo evaluado se contó con el apoyo de laboratorios especializados para la ejecución de ensayos técnicos requeridos por el Plan de Calidad y el programa de inspección y ensayo (PIME):

Laboratorio	Especialidad técnica
LATINCO S.A	Ensayos de material granular
CONCRELAB	Ensayos de concreto
LECIV S,A,S	Ensayos de concreto, y material granular.

Observaciones:

a) Los resultados obtenidos fueron incorporados en el formato SIG-F-20 y en los reportes técnicos mensuales.

b) Las actividades de muestreo y verificación fueron realizadas bajo supervisión directa de la interventoría.

8. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA

Durante el periodo evaluado se verificó la vigencia de los equipos utilizados en ensayos de laboratorio y control de calidad, conforme a los requisitos del Plan de Calidad SIG-PL-001 y la norma ISO/IEC 17025:2017.

LABORATORIO LATINCO S.A

No	Tipo de Equipo	Marca	Código/ Serie	Fecha de Calibración	Vigente Hasta	Certificado N°	Cumple
3	Bascula Electrónica	OHAUS	BLZD-01-02 B419581177	31/10/2025	31/10/2026	1581C	Sí
4	Bascula Electrónica	OHAUS	BLZD-01-68 B834304106	31/10/2025	31/10/2026	1582C	Sí
5	Máquina de ensayo a compresión	PINZUAR	PHC-01-10515	31/10/2025	31/10/2026	1583C	Sí
6	Máquina de ensayo a compresión	PINZUAR	PHC-01-10515	31/10/2025	31/10/2026	1584C	Sí
7	Máquina de Multiensayos	HUMBOLDT	PMA-01-04 1110390	31/10/2025	31/10/2026	1585C	Sí
8	Máquina Multiensayos Medidor de desplazamiento	HUMBOLDT	PMED-01-04 1110390	21/05/2025	21/05/2026	L071-25M	Sí

LABORATORIO CONCRELAB

No	Tipo de Equipo	Marca	Código/ Serie	Fecha de Calibración	Vigente Hasta	Certificado N°	Cumple
1	Máquina de ensayo a compresión	DIRIMPEX	INV. 00659/448541028	06/02/2026	06/02/2027	3123F	Sí
	Máquina de ensayo a compresión	DIRIMPEX	INV. 00659/448541028	06/02/2026	06/02/2027	3122F	Sí
3	Máquina de ensayo a compresión	----------	----------	06/02/2026	06/02/2027	3128F	Sí
4	Máquina de ensayo a compresión	----------	----------	06/02/2026	06/02/2027	3127F	Sí
5	Pie de Rey	Moore y Wright	INV. 000771/HD16408	24/12/2024	24/12/2026	5661D	Sí
6	Pie de Rey	Moore y Wright	INV. 000772/MW21070031	24/12/2024	24/12/2026	2229 L	Sí
7	Balanza digital	Trumax	INV. 000778/NT220539	04/02/2026	04/02/2027	4465M	SI

INFORME DE GESTION DE CALIDAD

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO No. 2025-002

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LABORATORIO LECIV S.A.S

No	Tipo de Equipo	Marca	Código/ Serie	Fecha e Calibración	Vigente Hasta	Certificado Nº	Cumple
1	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN / FLEXIÓN	PINZUAR	----------	2026-01-13	2027-01-13	REM-LF-434	Sí
2	MAQUINA A COMPRESIÓN MULTIENSAYOS	ELECAV	----------	2026-01-13	2027-01-13	REM-LF-443	Sí
3.	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS148067	2026-01-13	2027-01-13	REM-LM-2761	Sí
4.	BÁSCULA DIGITAL	OHAUS	----------	2026-01-13	2027-01-13	REM-LM-2762	SÍ

Todos los equipos utilizados en ensayos de laboratorio cuentan con certificados vigentes y trazabilidad metrológica conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 y/o NTC 2031 -.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

Tipo de Equipo	Marca	Código/ Serie	Fecha e Calibración	Vigente Hasta	Certificado N°	Cumple
Estación Electrónica	E-survey	S301594	9/12/2025	08/06/2026	2268	Sí

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MANOMETROS PARA PRUEBA HIDROSTATICA

Tipo de Equipo	Marca	Código/ Serie	Fecha e Calibración	Vigente Hasta	Certificado N°	Cumple
MANÓMETRO DE CARATULA MEDIA-ALTA	PRO-INSTRUMENT	P-01-CL-10256709	6/10/2025	06/10/2026	193802052	Sí
MANÓMETRO DE CARATULA MEDIA-ALTA	PRO-INSTRUMENT	P-02-CL-10256709	06/10/2025	06/10/2026	193802053	Sí

9. VERIFICACIÓN DE RECURSOS

MAQUINARIA EN OBRA

REPORTE DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS

ITEM	MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD REQUERIDA	PRESENTE EN OBRA	OBSERVACIONES
1	Excavadora de orugas cat 320 o superior o similar en sus especificaciones	2	SI	
2	Motoniveladoras tipo cat 120G o superior o similar en sus especificaciones	2	SI	
3	Compactadores de rodillo DYNAPAC CA2500D o superior o similar	2	SI	
4	Retrocargador CAT 412 con martillo o superior en sus especificaciones	2	SI	
5	Extendedora de mezclas asfálticas DYNAPAC 1800, superior o similar	1	NO	No aplica porque no se requirió extender asfalto en el periodo
6	Compactador doble rodillo DYNAPAC CC2200 VI superior o similar	1	SI	
7	Compactador Neumatico CP 1200 KUBOTA o similar	1	NO	No aplica porque no se requirió compactar asfalto en el periodo
8	Minicargadores con martillo	2	SI	
9	Volquetas de capacidad 10 tons	5	SI	
10	Volquetas de capacidad 20 tons	5	SI	
11	Piloteadora con capacidad de diámetro de pilotes hasta 1.5m y profundidad hasta 20m	1	SI	
12	Fresadora 1000 o similar	1	NO	No aplica porque no se requirió realizar fresado en el periodo
13	Grua auxiliar cap 20 tons	1		No se requiere en obra debido a que no se han iniciado actividades en las que sea necesaria

14	Planta de concreto o convenio de disponibilidad	1	SI	
15	Mixer o convenio de disponibilidad	2	SI	
	MAQUINARIA ADICIONAL	**CANTIDAD**	**PRESENTE EN OBRA**	**OBSERVACIONES**
	Carro imprimador		NO	No se requirió
	Compresor		NO	No se requirió
	Turbo doble troque		NO	No se requirió

CAPITAL HUMANO

ORDENADOR VÍAL

No.	SIGLA	CARGO	CANTIDAD	DISPONIBLE
1	DDO	DIRECTOR DE OBRA	1	OK
2	RDO	RESIDENTE DE OBRA	1	OK
3	IDO	INSPECTOR DE OBRA	1	OK
4	PST	PROFESIONAL SST	1	OK
5	IDC	INGENIERO DE CALIDAD, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA	1	OK
6	ADU	ARQUITECTO DE URBANISMO	1	No se requiere en obra debido a que no se han iniciado actividades en las que sea necesario
7	EEE	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	OK
8	IAM	INGENIERO AMBIENTAL	1	OK
9	PRS	PROFESIONAL SOCIAL	1	OK
10	EVT	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	1	OK
11	EEG	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	OK
12	EEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	Por ingresar
13	ARQ	ARQUEÓLOGO	1	OK

PERSONAL ADICIONAL

14	**ADI**	**AUXILIAR DE INGENIERÍA**	**1**	**OK**
15	TST	TECNÓLOGO SST	1	OK
16	MDO	MAESTRO DE OBRA	1	OK
17	ARH	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	1	OK
18	ALM	ALMACENISTA	1	OK
19	CON	CONTADOR	1	OK
20	VIG	VIGILANTE	2	OK
21	SRG	MENSAJERO	1	OK

MALLA VIAL

No.	SIGLA	CARGO	CANTIDAD	DISPONIBLE
1	DDO	DIRECTOR DE OBRA	1	OK
2	RDO	RESIDENTE DE OBRA	1	OK
3	IDO	INSPECTOR DE OBRA	2	OK
4	PST	PROFESIONAL SST	1	OK
5	IDC	INGENIERO DE CALIDAD, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA	1	OK
6	IAM	INGENIERO AMBIENTAL	1	OK
7	PRS	PROFESIONAL SOCIAL	1	OK

PERSONAL ADICIONAL

8	**ADI**	**AUXILIAR DE INGENIERÍA**	**1**	**OK**
9	TST	TECNÓLOGO SST	1	OK
10	MDO	MAESTRO DE OBRA	1	OK
11	ALM	ALMACENISTA	1	OK
12	VIG	VIGILANTE	3	OK
13	SRG	CONDUCTOR	1	OK

MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales utilizados en obra durante el periodo del informe fueron:

Frente de Obra Sinai- Malibu: Concreto, acero.

Frente obra Calle 2N: Subbase granular, acero, concreto rígido.

Frente de Obra Villa Liliana: Subbase granular, acero y concreto rígido.

Frente de Obra La fachada: Subbase granular, acero y concreto rígido.

Frente de obra Ordenador Vial: Tubería doble pared (verde) para red eléctrica, tubería PVC unión mecánica, concreto hidráulico.

Nota: El control de calidad a los materiales suministrados se encuentra en los anexos.

10. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El seguimiento a la correspondencia enviada y recibida (Con trazabilidad de respuesta de oficios) se encuentra anexo mediante los formatos:

SIF F2 - RELACIÓN CORRESPONDENCIA ENVIADA

SIG-F-09 - RELACIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDA, este último incluye la trazabilidad de respuesta documentada del Consorcio Vial Armenia a los oficios que apliquen respuesta.

INFORME DE GESTION DE CALIDAD

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO No. 2025-002

CONSORCIO VIAL ARMENIA

11. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PIME EN FRENTES DE OBRA ACTIVOS.

ENSAYOS A AGREGADOS DEL CONCRETO

Material/Actividad o Producto	ENSAYO	Norma INVIAS / NTC	FRECUENCIA	CUMPLE (SI/NO)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SI		
Grava (agregado grueso)	Granulometria	INV-E-213	1 por mes	SI	Laboratorio	Control de tamaño
Grava (agregado grueso)	Desgaste Los Angeles	INV-E-218	1 por mes	SI	Laboratorio	Resistencia al desgaste
Grava (agregado grueso)	Degradación por abrasión en el equipo Micro- Deval	INV-E-238	1 por mes	SI	Laboratorio	Resistencia a la abración
Grava (agregado grueso)	Resistencia mecanica por el metodo del 1% de finos	INV-E-224	1 por mes	SI	Laboratorio	Resistencia mecanica
Grava (agregado grueso)	Impurezas orgánicas	INV E 237	1 por mes	SI	Laboratorio	limpieza superficial de los agregados
Grava (agregado grueso)	Solidez en sulfatos (o magnesio)	INV-E-220	1 por mes	SI	Laboratorio	Resistencia de los agregados a la acción de los agentes atmosféricos
Grava (agregado grueso)	Particulas fracturadas mecanicamente	INV E-227	1 por mes	SI	Laboratorio	% de particulas fracturadas en agregado grueso
Grava (agregado grueso)	Indice de alargamiento y aplanamiento	INV E 230	1 por mes	SI	Laboratorio	Determinación forma de las particulas
Arena (agregado fino)	Granulometria	INV-E-213	1 por mes	SI	Laboratorio	Control de tamaño
Arena (agregado fino)	Material que pasa el tamiz de .075mm (nro.200)	INV-E-214	1 por mes	SI	Laboratorio	Control de finos plasticos
Arena (agregado fino)	Solidez en sulfatos (o magnesio)	INV-E-220	1 por mes	SI	Laboratorio	Resistencia de los agregados a la acción de los agentes atmosféricos
Arena (agregado fino)	Módulo de finura	INV-E-213	1 por mes	SI	Laboratorio	Para diseño de mezcla
Arena (agregado fino)	Terrones de arcilla	INV-E-211	1 por mes	SI	Laboratorio	Control de limpieza
Arena (agregado fino)	Particulas livianas	INV-E-221	1 al inicio del proyecto, 1 cada cambio de fuente y cada 2.5 meses	SI	Laboratorio	Control de impurezas flotantes

ENSAYOS AL CONCRETO HIDRAULICO

Material/Actividad o Producto	Ensayo	Norma INVIAS	FRECUENCIA	CUMPLE (SI/NO)	Responsable	Observaciones
Concreto Hidraulico	Medida de slump o 29.1	INVE 414 NTC 3471	1 por jornada	SI	Laboratorio	
Concreto Hidraulico	Asentamiento	INVE 414 NTC 396	1 por jornada	SI	Laboratorio	
Concreto Hidraulico	Compresion de cilindros	INVE-410 NTC 673	6 por jornada	SI	Laboratorio	a 7, 28 dias (2 testigos para endmiento)

ENSAYOS PARA AGREGADOS SUBBASES GRANULARES

Material/Actividad o Producto	CARACTERISTICA	NORMA DE ENSAYO INV	FRECUENCIA	CUMPLE (SI/NO)		CLASE A -CLASE B -CLASE C
Agregado de Subbase Granular	Desgaste Los Angeles	INVE-218	Según requerido	SI	< 50	< 50 < 50 < 50
Agregado de Subbase Granular	Micro Deval (% desgastado por abrasión)	INVE. 238	Según requerido	SI	< 30	< 30 < 35
Agregado de Subbase Granular	Partículas con sobre – Suelta de sodio (%)	INVE-220	Según requerido	SI	< 12	< 12 < 12 < 12
Agregado de Subbase Granular	Partículas solidez – Sulfato de magnesio (%)	INVE-220	Según requerido	SI	< 18	< 18 < 18 < 18
Agregado de Subbase Granular	Limite liquido (%)	INVE 125	Según requerido	SI	< 25	< 25 < 25 < 25
Agregado de Subbase Granular	Indice de plasticidad (%)	INVI 125 / INVI 126	Según requerido	SI	< 6	< 6 < 6 < 6
Agregado de Subbase Granular	Equivalente de arena (%)	INVE-133	Según requerido	SI	> 25	> 25 > 25 > 25
Agregado de Subbase Granular	Terrones de arcilla y partículas desmenuzables (%)	INVE-211	Según requerido	SI	< 2	< 2 < 2 < 2
Agregado de Subbase Granular	CBR (mínimo, a dos. requerido) (%)	INVE 148	Según requerido	SI		> 40 > 30 > 20

ENSAYOS A BASE Y SUBBASE GRANULAR COMPACTADA

Material/Actividad o Producto	Ensayo	Norma INVAS	Frecuencia	CUMPLE (SI/NO)	Responsable	Observaciones
Subbase granular compactada	Granulometria	E 213	Según requerido	SI	Laboratorio	
Subbase granular compactada	Limite liquido	I-125	Según requerido	SI	Laboratorio	
Subbase granular compactada	Indice de plasticidad	E125-YE126	Según requerido	SI	Laboratorio	
Subbase granular compactada	Desgaste en maquina de los angeles	E218	Según requerido	SI	Laboratorio	
Subbase granular compactada	Equivalente de arena	E 133	Según requerido	SI	Laboratorio	
Subbase granular compactada	Ensaye densificación de compactación	E-142	Según requerido	SI	Laboratorio	
Subbase granular compactada	CBR de Laboratorio	E-148	Según requerido	SI	Laboratorio	
Subbase granular compactada	Densidad in situ	INV E 161	Según requerido	SI	Laboratorio	Comparar con Proctor
Subbase granular compactada	Humedad natural	INVE-161	Según requerido	SI	Laboratorio	Ajuste de compactación

ENSAYOS AL ACERO DE REFUERZO

Material/Actividad o Producto	Ensayo	Norma NTC	Frecuencia	CUMPLE (SI/NO)	Responsable	Observaciones
Acero de refuerzo	Diametro y peso	NTC 2289	Cada lote	SI	Laboratorio	Verificación dimensional
Acero de refuerzo	Ensaye de tracción - Certificado de Calidad	NTC 2289	Cada lote	SI	Laboratorio - Proveedor	Resistencia y ductilidad
Acero de refuerzo	Inspección visual	NTC 4114	Cada entrega	SI	Interventoria	Oxidación, impurezas, doblado

ENSAYOS CEMENTO

Material/Actividad o Producto	Ensayo	Norma INVAS / NTC	Frecuencia	CUMPLE (SI/NO)	Responsable	Observaciones
CEMENTO	Certificado de calidad	NTC 121	Cada lote	SI	Proveedor	Cumplimiento de norma

ENSAYOS TUBERIA DE RED ELÉCTRICA

Material/Actividad o Producto	Ensayo	Norma INVAS / NTC	Frecuencia	CUMPLE (SI/NO)	Responsable	Observaciones
Tubos, CDP para bancos de ductos	Resistencia al impacto de tubos y accesorios	NTC-1179, NTC-3363, NTC-1630		SI	Proveedor	

ENSAYOS TUBERIA DE HIDRAULICA PVC

Material/Actividad o Producto	Ensayo	Norma INVIAS / NTC/ otra	Frecuencia	CUMPLE (SI/NO)	Responsable	Observaciones
Tubos PVC	Prueba hidrostatica	Codigo colombiano de hidraulica		SI	Contratista/Civil	

Nota: Ver Anexo formato SIG-PLA-02 – REV 2 -Plan de pruebas

12. REGISTROS DE CLIMA EN FRENTES DE OBRA ACTIVOS.

Frente de Obra Calle 2N

REGISTROS DEL CLIMA FRENTE DE OBRA					Calle 2N	
ABRIL						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Simbología

Día laboral con lluvia

Total, días con lluvia en el periodo informado: 5

Nota: Inicio de Actividades de obra: 13/11/2025

Frente de Obra Villa Liliana

REGISTROS DEL CLIMA FRENTE DE OBRA					VILLA LILIANA	
ABRIL						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Simbología

Día laboral con lluvia

Total, días con lluvia en el periodo informado: 3

Nota: Inicio de Actividades de obra: 13/01/2026

Frente de obra la Fachada

REGISTROS DEL CLIMA FRENTE DE OBRA					LA FACHADA	
ABRIL						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Simbología

Día laboral con lluvia

Total, días con lluvia en el periodo informado: 3

Nota: Inicio de Actividades de obra: 27/01/2026

Frente de Obra Intercambiador Vial

REGISTROS DEL CLIMA FRENTE DE OBRA					Intercambiador Vial	
ABRIL						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Simbología

Día laboral con lluvia

Total, días con lluvia en el periodo informado: 4

Nota: Inicio de Actividades de obra 25/09/2025

13. VERSIONES DEL CRONOGRAMA DE OBRA

En las tablas siguientes se muestran las versiones del cronograma de obra y sus versiones:

MALLA VIAL		
DESCRIPCIÓN VERSIÓN	**VIGENTE**	**OBSERVACIÓN**
PROGRAMACION MALLA VIAL V1		
PROGRAMACION MALLA VIAL V2		FECHA: 05/09/2025
PROGRAMACIÓN FRENTES DE OBRA V2	X	FECHA: 16/12/2025

MALLA VIAL – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
DESCRIPCIÓN VERSIÓN	**VIGENTE**	**OBSERVACIÓN**
PROGRAMACION OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	FECHA: 23/12/2025

INTERCAMBIADOR VIAL		
DESCRIPCIÓN VERSIÓN	**VIGENTE**	**OBSERVACIÓN**
PROGRAMACION ORDENADOR V4		
PROGRAMACION ORDENADOR V5		
PROGRAMACION ORDENADOR V6		FECHA: 05/09/2025
PROGRAMACION ORDENADOR V7		FECHA: 10/11/2025
PROGRAMACION ORDENADOR V8	X	FECHA: 22/12/2025
PROGRAMACION ORDENADOR V9		EN REVISIÓN Y APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

14. RECOMENDACIONES

- Mantener seguimiento técnico en zonas intervenidas.
- Reforzar inspecciones previas a colocación de mezcla.
- Consolidar trazabilidad documental.

15. CONCLUSIÓN

- ✓ El noveno informe de gestión de calidad evidencia que el proyecto continúa avanzando conforme a los lineamientos del contrato No. 2025-002 y del Plan de Calidad SIG-PL-001 Rev. 01. Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio, la verificación de recursos, el seguimiento a actividades PIME y la implementación de mejoras demuestran un compromiso sostenido con la excelencia técnica y el cumplimiento de los requisitos normativos y contractuales.

- ✓ Los indicadores de calidad presentaron un desempeño favorable, destacándose el cumplimiento en la ejecución de ensayos y la gestión documental. Aunque persisten tres productos no conformes en seguimiento, se mantienen las acciones correctivas y preventivas necesarias para su cierre, garantizando la trazabilidad y el control de los procesos asociados.

- ✓ En conjunto, el periodo reportado refleja avances significativos en la infraestructura vial urbana de Armenia y reafirma la importancia de la gestión de calidad como eje transversal del proyecto. Se recomienda mantener la disciplina en el control de procesos, fortalecer la articulación con la interventoría y continuar implementando estrategias preventivas que aseguren la sostenibilidad, eficiencia y éxito del contrato en sus etapas siguientes.

16. ANEXOS

a) Plan de Calidad SIG-PL-001 Rev. 001.

b) Reportes de ensayos de laboratorio (ver anexos de informe técnico mensual).

c) SIF F2 - Relación correspondencia enviada y SIG-F-09 - Relación correspondencia recibida. (Seguimiento a la información documentada).

d) Formato SIG-PLA-02 plan de Pruebas PIME, diligenciado.

e) Certificados de calibración de equipos de laboratorio.

f) Certificado de calidad de productos.

g) Formato SIG-F-47 "anexo de topografía para cantidades de obra".

h) Informe de prueba hidrostática y desinfección red PVC presión 4".

ANEXOS

INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD

FUNDACIÓN UNIVALLE	"Contrato Interadministrativo N° 2025-0005 – "Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia"	CODIGO: FR-CAL-01
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME	FECHA: 05-08-2025

No. CONSECUTIVO: ___ 3

DESCRIPCIÓN DEL PNC

OBRA/TRAMO: AVENIDA CENTENARIO	FECHA: 7 de Octubre de 2025

Descripción del Hallazgo: Identificación de empozamientos por lluvias sobre el tramo vial Av. Centenario, en las siguientes abscisas: Calzada Derecha K0+600, Restaurante Magangue, asfalto instalado el 13 de septiembre de 2025. Calzada Izquierda K0+790 ambos carriles, asfalto instalado el 1 de octubre de 2025, calzada S-N Ko+480 a Koc+ 490, instalado el 25 de septiembre de 2025.

Posibles Causas: Posible asentamiento de la estructura de la vía.
Posible falta de compactación por obstrucción de ramales de arboles en los sitios descritos.











PROPUESTA DE MANEJO AL PNC

Corrección: Procedimientos:
-Levantamiento topográfico.
-Demarcacion del sector a ser intervenido
-Fresado del sector demarcado.
-Chequeo de niveles en la capa granular, de ser necesario renivelación.
-Entrega a interventoria para liberación
-Imprimación e instalación de mezcla asfaltica en caliente.
Acción correctiva:
-Mayor control de estructura granular de apoyo existente en cuanto a niveles y compactación.

CONCESIÓN ☐ RECLASIFICACION ☐ REPROCESO ☐ RECHAZO ☐

RESPONSABLE DE EJECUTAR	FECHA	COSTO DE MANEJO AL PNC
HUGO MEJÍA- RESIDENTE DE OBRA	OCTUBRE DE 2025	

VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO

FECHA VERIFICACION:	CONFORME	
	SI	NO

RESPONSABLE DE APROBAR	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA:	
_____	SI: X	N° AC:
	NO:	

FUNDACIÓN UNIVALLE

Proyectamos futuro

Armenia, 28 de noviembre de 2025

FUV-0133-11.25

Señor
JAIR JESÚS LÓPEZ MOLINA
Director de obra.
CONSORCIO VIAL ARMENIA
La Ciudad.

REFERENCIA: Contrato N° 2025-0005 – "Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia"

ASUNTO: No conformidad por incumplimiento del procedimiento constructivo – Pavimento rígido calle 2N.

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta Interventoría y de conformidad con las obligaciones contractuales establecidas para la correcta ejecución del pavimento rígido, se emite la presente No Conformidad, derivada de las observaciones realizadas durante las actividades constructivas en el frente de obra correspondiente.

Durante las inspecciones realizadas los días 27 y 28 de noviembre de 2025, se evidenciaron los siguientes incumplimientos al procedimiento constructivo:

1. Ejecución de actividades de vaciado y acabado de pavimento rígido en presencia de lluvia o bajo condiciones de humedad no permitidas, contraviniendo las especificaciones técnicas y afectando la resistencia, adherencia y durabilidad del concreto.
2. Omisión del texturizado superficial obligatorio (rayado o cepillado), actividad indispensable para garantizar la rugosidad, fricción y seguridad vial, de acuerdo con las normas técnicas y el pliego de especificaciones.
3. Uso reactivo de láminas plásticas durante el evento de lluvia, en lugar de su utilización preventiva, contrariando los lineamientos de protección establecidos para el concreto fresco.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Carrera 15#4N-23 Armenia-Quindío
obrasarmeniafuv@gmail.com
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

En las imágenes se observa realizando actividades de vaciado, extendido y nivelación del pavimento rígido en condiciones evidentemente húmedas. La superficie del concreto fresco presenta acumulaciones de agua y zonas con encharcamiento, indicando que la actividad se ejecuta bajo lluvia o inmediatamente después de esta.

De igual forma se observa láminas plásticas para cubrir la losa, lo cual evidencia una acción correctiva en medio de la precipitación, y no una medida preventiva como exige el procedimiento constructivo. También se aprecia el uso de equipos de vibrado y herramientas manuales en presencia de humedad, situación que compromete la integridad del concreto debido a variaciones en la relación agua–cemento, lavado superficial y riesgo de segregación.

No se observan indicios del proceso de texturizado superficial, quedando en evidencia que la losa no recibió el tratamiento final requerido para cumplir con las condiciones de fricción y seguridad vial.





Las imágenes muestran el frente de obra en el que la losa de concreto aparece con una superficie húmeda y con marcas irregulares no correspondientes al texturizado superficial reglamentario. En lugar del acabado uniforme requerido, se observan huellas aleatorias atribuibles a pisadas o movimientos sobre el concreto fresco.

Estas condiciones reafirman el incumplimiento del procedimiento constructivo y la afectación de la calidad final del pavimento rígido.

En consecuencia, se solicita al Contratista:

A. Presentar un informe técnico, en un plazo no mayor a 3 días, donde se expliquen las causas de la ejecución en condiciones de lluvia y la omisión del texturizado superficial.

B. Proponer un plan de acción y medidas correctivas, que incluya:

- Evaluación estructural y superficial de las losas afectadas.
- Ejecución de ensayos de laboratorio y campo para verificar la calidad del concreto.
- Propuesta de reparación, demolición o reconstrucción de las losas, según los resultados técnicos y conforme a las especificaciones vigentes.

C. Ajustar el procedimiento constructivo interno, garantizando protocolos de suspensión de actividades durante lluvia y mecanismos adecuados de protección del concreto fresco.

Esta Interventoría realizará seguimiento al cierre de la presente No Conformidad y verificará la implementación de las medidas correctivas necesarias.

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
Director de Interventoría
FUNDACIÓN UNIVALLE

CC – William Andrés Suarez Guerrero – Supervisor – Alcaldía de Armenia

Elaboró	Revisó
HHC	GRC

FUNDACIÓN UNIVALLE

Proyectamos futuro

Armenia, 02 de marzo de 2026

FUV-2003-03.26

Señor
JAIR LÓPEZ MOLINA
Director de obra.
CONSORCIO VIAL ARMENIA
La Ciudad.

REFERENCIA: Contrato N° 2025-0005 – "Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia"

ASUNTO: Producto No Conforme Pavimento Barrio La Fachada

Cordial saludo,

En el vaciado de losas de MR 45 e=22 cm, en el Barrio La Fachada, realizado el día 27 de febrero del presente año, se presentaron dos losas con fisuras transversales de gran tamaño, como se evidencia en las siguientes fotografías:





En consecuencia, con lo anterior, se solicita lo siguiente:

1. Contar con todos los elementos necesarios para la instalación del concreto (Incluyendo elementos de repuesto), ya que ante el daño de la fumigadora para aplicación del antisol, durante la jornada en mención, este se aplicó de manera irregular (con balde), lo cual podría ser una causa de la fisuración presentada.
2. Diligenciar y presentar a esta interventoría el formato de producto no conforme, con la propuesta de acciones correctivas y/o correcciones a realizar en el pavimento defectuoso (Incluyendo resultados de ensayos y pruebas de diagnóstico para evaluar la severidad de la afectación)
3. Presentar las acciones de mejora para prevenir que se repitan sucesos similares y posteriormente el seguimiento a la implementación de las mismas.
4. Una vez sean aprobadas las acciones correctivas por esta interventoría, implementarlas oportunamente, con el fin de que se pueda evaluar la conformidad del pavimento y realizar el recibo definitivo del tramo.
5. Teniendo en cuenta la magnitud de las fisuras encontradas, no se aceptarán tratamientos como aplicación de productos para fisuras superficiales, teniendo en cuenta que las fisuras existentes podrían aumentar por las cargas repetitivas del tráfico vehicular.

Agradeciendo su oportuna gestión, y compromiso con las obligaciones derivadas del presente contrato,

Atentamente,



GUSTAVO CASTELLAR ARRIETA
Director de interventoría
FUNDACIÓN UNIVALLE

CC – William Andrés Suárez Herrera – Supervisor – Alcaldía de Armenia

Elaboró	Revisó
JAB	HHC

CONSORCIO VIAL ARMENIA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SIG-F-07	Rev No. 001	Fecha: 28-07-2025

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2025 N° NC: 3

LA NO CONFORMIDAD PROVIENE DE:

- [ ] Auditorias internas / Externas
- [ ] Quejas y Reclamos
- [ ] Revisión por la Dirección
- [ ] Incumplimiento de requisitos del cliente
- [ ] Desempeño de los procesos
- [ ] Incumplimiento de Procedimientos
- [ ] Incumplimiento de Legislación
- [ ] Otros, cual? Revision de interventoria

TIPO DE ACCION

CORRECTIVA [X] PREVENTIVA [ ]

Fecha de detección: 7/10/2025

Proceso o persona que identifica la NC: Residente de interventoria

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O LA NO CONFORMIDAD	REQUISITO QUE SE INCUMPLE (Standard ref):	DOCUMENTO DEL SIG QUE AFECTA (Si aplica)
Identificación de empozamientos por lluvias sobre el tramo vial Av. Centenario, en las siguientes abscisas: Calzada Derecha K0+600, Restaurante Maxgingue, asfalto instalado el 13 de septiembre de 2025. Calzada Izquierda K0+790 ambos carriles, asfalto instalado el 1 de octubre de 2025, calzada S-N Ko+480 a Koc+ 490, instalado el 25 de septiembre de 2025.	Especificación tecnica	N/A

CONSECUENCIAS

ACCIONES INMEDIATAS (Solo en Acciones Correctivas)

No.	Actividad a Ejecutar	Tipo de control	Responsable	Fecha de Propuesta	Seguimiento		Estado	
					Fecha	Avance	C	AB
	Corrección Procedimientos -Levantamiento topográfico -Demarcacion del sector a ser intervenido -Fresado del sector demarcado -Chequeo de niveles en la capa granular, de ser necesario renivelación -Entrega a interventoria para liberación -Imprimación e instalación de mezcla asfaltica en caliente		HUGO MEJÍA-RESIDENTE DE OBRA	OCTUBRE DE 2025			0	X
							0	1

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NC

Lluvia de ideas [X] Diagrama causa y efecto [ ] Por qué [ ] Espina de pescado [ ]

Participantes: HUGO MEJÍA RESIDENTE DE OBRA- JAIR LOPEZ DIR DE OBRA, CRISTIAN SANCHEZ ING DE CALIDAD, CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

¿YA HA EXISTIDO LA MISMA NO CONFORMIDAD ANTERIORMENTE? SI / NO: X

Detalle

¿POTENCIALMENTE PUEDE OCURRIR OTRA NO CONFORMIDAD SIMILAR? SI / NO: X

Detalle

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

Area exclusiva para quien realiza el cierre definitivo de los hallazgos

No.	Actividad a Ejecutar	Tipo de control	Responsable	Fecha de Propuesta	Seguimiento		Estado	
					Fecha	Avance	C	AB
	Mayor control de estructura granular de apoyo existente en cuanto a niveles y compactación		HUGO MEJIA RESIDENTE DE OBRA CVA-ELIANA CARDONA CORREDOR RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA	OCTUBRE DE 2025				X
							0	1

LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR ORIGINARON NUEVOS PELIGROS Y RIESGOS DE SST (solo para ISO 45001)?, si la respuesta es si, anexe la evidencia o ATS a este registro SI / NO: X

Verificación de la eficacia:

a.
b.
c.

La verificación de la EFICACIA fue?

CONFORME
NO CONFORME

¿ES NECESARIO ACTUALIZAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES? SI / NO: X

Realizar en registro matriz de riesgos y oportunidades

¿ES NECESARIO HACER CAMBIOS AL SISTEMA DE GESTIÓN? SI / NO: X

Anexar el formato de registro indicado para el caso

Responsable del diligenciamiento:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CRISTIAN ALEJANDRO SANCHEZ CORREA	ING. DE CALIDAD, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA	

NOTA. El formato se debe encontrar debidamente diligenciado y firmado por el responsable

CONSORCIO VIAL ARMENIA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SIG-F-07	Rev No. 001	Fecha: 28-07-2025

FECHA DE ELABORACION: 1/12/2025 N° NC: 4

LA NO CONFORMIDAD PROVIENE DE:

- [ ] Auditorias Internas / Externas
- [ ] Quejas y Reclamos
- [ ] Revisión por la Dirección
- [ ] Incumplimiento de requisitos del cliente
- [ ] Desempeño de los procesos
- [ ] Incumplimiento de Procedimientos
- [ ] Incumplimiento de Legislación
- [ ] Otros, cual? Revision de Interventoria

TIPO DE ACCION

CORRECTIVA [x] PREVENTIVA [ ]

Fecha de detección: 27/11/2025 Proceso o persona que identifica la NC: **Residente de Interventoria**

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O LA NO CONFORMIDAD	REQUISITO QUE SE INCUMPLE (Standard ref):	DOCUMENTO DEL SIG QUE AFECTA (Si aplica)
1. Ejecución de actividades de vaciado y acabado de pavimento rígido en presencia de lluvia o bajo condiciones de humedad no permitidas, contraviniendo las especificaciones técnicas y afectando la resistencia, adherencia y durabilidad del concreto. 2. Omisión del texturizado superficial obligatorio (rayado o cepillado), actividad indispensable para garantizar la rugosidad, fricción y seguridad vial, de acuerdo con las normas técnicas y el pliego de especificaciones. 3. Uso reactivo de láminas plásticas durante el evento de lluvia, en lugar de su utilización preventiva, contrariando los lineamientos de protección establecidos para el concreto fresco.	Especificación tecnica	N/A

CONSECUENCIAS

ACCIONES INMEDIATAS (Solo en Acciones Correctivas)

No.	Actividad a Ejecutar	Tipo de control	Responsable	Fecha de Propuesta	Seguimiento		Estado	
					Fecha	Avance	C	AB
	Ensayo de toma de núcleo (INV E-418-13) en el punto donde disponga la interventoría y su resultado será correlacionado con este mismo ensayo de núcleo que se realizará a una de las muestras de viguela tomada el día de la fundición después de realizado el ensayo a flexión, así mismo, nos comprometemos a ejecutar los ensayos de laboratorio de resistencia a flexión en muestras de viguelas tomadas a 7 y 28 días posteriores. Cortando a 7cm cms de profundidad el concreto al día siguiente de la fundición y la aplicación de antisol garantizando un curado adecuado. Realizar un texturizado mecánico correctivo.		JAIME BOTERO RESIDENTE DE OBRA CVA-HUGO COBO RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA	DICIEMBRE DE 2025			0	X
							0	1

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NC

Lluvia de ideas [x] Diagrama causa y efecto [ ] Por qué [ ] Espina de pescado [ ]

Participantes: JAIME BOTERO. RESIDENTE DE OBRA- JAIR LOPEZ. DIR DE OBRA, CRISTIAN SÁNCHEZ. ING DE CALIDAD, CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

¿YA HA EXISTIDO LA MISMA NO CONFORMIDAD ANTERIORMENTE? SI / NO X

Detalle:

¿POTENCIALMENTE PUEDE OCURRIR OTRA NO CONFORMIDAD SIMILAR? SI / NO X

Detalle:

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

Area exclusiva para quien realiza el cierre definitivo de los hallazgos

No.	Actividad a Ejecutar	Tipo de control	Responsable	Fecha de Propuesta	Seguimiento		Estado	
					Fecha	Avance	C	AB
	Implementación de protocolo de suspensión inmediata de vaciados ante condiciones de lluvia. Instalación preventiva de plásticos para protección del concreto fresco. Capacitación al personal de obra en procedimientos de acabado y texturizado obligatorio. Inclusión de lista de chequeo técnica previa a cada vaciado, validada por el residente de obra e interventoría.		JAIME BOTERO RESIDENTE DE OBRA CVA	DICIEMBRE DE 2025				X
							0	1

LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR ORIGINARON NUEVOS PELIGROS Y RIESGOS DE SST (solo para ISO 45001)?, si la respuesta es si, anexe la evidencia o ATS a este registro. SI / NO X

Verificación de la eficacia:

a.
b.
c.

La verificacion de la EFICACIA fue?

CONFORME [ ] NO CONFORME [ ]

¿ES NECESARIO ACTUALIZAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES? SI / NO X

Realizar en registro matriz de riesgos y oportunidades

¿ES NECESARIO HACER CAMBIOS AL SISTEMA DE GESTIÓN? SI / NO X

Anexar el formato de registro indicado para el caso

Responsable del diligenciamiento:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CRISTIAN ALEJANDRO SANCHEZ CORREA	ING. DE CALIDAD, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA	

NOTA: El formato se debe encontrar debidamente diligenciado y firmado por el responsable.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SIG-F-07	Rev No. 001	Fecha: 28-07-2025

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2026 **N° NC:** 6

LA NO CONFORMIDAD PROVIENE DE:

- [ ] Auditorias Internas / Externas
- [ ] Quejas y Reclamos
- [ ] Revisión por la Dirección
- [ ] Incumplimiento de requisitos del cliente
- [ ] Desempeño de los procesos
- [ ] Incumplimiento de Procedimientos
- [ ] Incumplimiento de Legislación
- [ ] Otros, cual? **Revisión de Interventoría**

TIPO DE ACCIÓN

CORRECTIVA [x] PREVENTIVA [ ]

Fecha de detección: 27/02/2026 Proceso o persona que identifica la NC: **Residente de Interventoría**

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O LA NO CONFORMIDAD	REQUISITO QUE SE INCUMPLE (Standard ref):	DOCUMENTO DEL SIG QUE AFECTA (Si aplica)
1. En el vaciado de losas de MR 45 e=22 cm, en el Barrio La Fachada, realizado el día 27 de febrero del presente año, se presentaron dos losas con fisuras transversales de gran tamaño	Especificación tecnica	N/A

CONSECUENCIAS

ACCIONES INMEDIATAS (Solo en Acciones Correctivas)

No.	Actividad a Ejecutar	Tipo de control	Responsable	Fecha de Propuesta	Seguimiento		Estado	
					Fecha	Avance	C	AB
	Reemplazo de fumigadora en obra (En obra ya se cuenta con fumigadora nueva) para la aplicación del antisol. Corte, demolición y restitución mediante fundición de paño de concreto que comprenda la fisuración presentada de acuerdo a solicitud de interventoría.		HUGO MEJIA RESIDENTE DE OBRA CVA-JESUS BONILLA RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA	MARZO DE 2026	20/03/2026	100%	0	X
							0	1

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NC

Lluvia de ideas [x] Diagrama causa y efecto [ ] Por qué [ ] Espina de pescado [ ]

Participantes: JAIME BOTERO RESIDENTE DE OBRA- JAIR LOPEZ DIR DE OBRA, CRISTIAN SANCHEZ ING DE CALIDAD CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

¿YA HA EXISTIDO LA MISMA NO CONFORMIDAD ANTERIORMENTE? SI / NO X

Detalle: _____

¿POTENCIALMENTE PUEDE OCURRIR OTRA NO CONFORMIDAD SIMILAR? SI / NO X

Detalle: _____

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

Area exclusiva para quien realiza el cierre definitivo de los hallazgos

No.	Actividad a Ejecutar	Tipo de control	Responsable	Fecha de Propuesta	Seguimiento		Estado	
					Fecha	Avance	C	AB
	Tener disponible en obra el equipo para aplicación de antisol.		HUGO MEJIA RESIDENTE DE OBRA CVA	MARZO DE 2026	27/03/2026	100%		X
							0	1

LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR ORIGINARON NUEVOS PELIGROS Y RIESGOS DE SST (solo para ISO 45001)?, si la respuesta es si, anexo la evidencia o ATS a este registro. SI / NO X

Verificación de la eficacia:

a.
b.
c.

La verificación de la EFICACIA fue?

CONFORME [ ]
NO CONFORME [ ]

¿ES NECESARIO ACTUALIZAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES? SI / NO X

Realizar en registro matriz de riesgos y oportunidades

¿ES NECESARIO HACER CAMBIOS AL SISTEMA DE GESTIÓN? SI / NO X

Anexar el formato de registro indicado para el caso

Responsable del diligenciamiento:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CRISTIAN ALEJANDRO SANCHEZ CORREA	ING. DE CALIDAD, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA	

NOTA: El formato se debe encontrar debidamente diligenciado y firmado por el responsable

CONSORCIO VIAL ARMENIA

RELACIÓN CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO:	SIG-F-02
FECHA:	25/07/2025
VERSIÓN:	01

CTO 2025-002 "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

FECHA DE RADICADO	CONSECUTIVO	ENVIADO A	ASUNTO	FRENTE DE OBRA		RESPUESTA	
				M.V	ORD	FECHA DE RADICADO	No DE REGISTRO
2/02/2026	248 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Solicitud de cierre parcial y nocturno de la Glorieta de Los Naranjos – Rehabilitación de estructura de pavimento.				
2/02/2026	249 DOC 2025 002	SETTA	Detalles Técnicos sobre la Restricción Vehicular según el PMT para el Ordenador Vial				
3/02/2026	250 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE Y DE ENTORNO BARRIO NIÁGARA BAJO.				
4/02/2026	251 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE AVALÚO PREDIO 006D TU CRMVUA.				
5/02/2026	252 DOC 2025 002	SETTA	Solicitud de permiso pico y placa para vehículos vinculados a la ejecución de obras viales.				
6/02/2026	253 DOC 2025 002	MOVISTAR	PQRS TRASLADO REDES DE TELECOMUNICACIONES ORDENADOR VIAL				
7/02/2026	254 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DISEÑOS PILOTES GLORIETA BOMBEROS				
7/02/2026	255 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORMES SISOMA No.6 – ENERO 2026				
9/02/2026	256 DOC 2025 002	PLANEACIÓN	TALA INDIVIDUO ARBÓREO ESPACIO PÚBLICO NISA BULEVAR ORDENADOR VIAL				
10/02/2026	257 DOC 2025 002	EDEQ	AUTORIZACION TRAMITE ANTE EDEQ				
12/02/2026	258 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD BARRIO NUEVA CECILIA CALLE 2 NORTE.				
12/02/2026	259 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL TECNICO No.6 – ENERO 2026				
13/02/2026	260 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Respuesta solicitud visita de campo Estudiantes Alexander Von Humboldt.				
16/02/2026	261 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Comunicado referente a programación de obra "Malla Vial"				
16/02/2026	262 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Retiro poste con cámara de vigilancia				
16/02/2026	263 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No.6 - CVA				
17/02/2026	264 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Envío presupuesto para reubicación de la red eléctrica.				
17/02/2026	265 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Entrega de alcance de avalúo del predio 001D TU CRMVUA.				
18/02/2026	266 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE SECTOR SINAÍ - MALIBÚ.				
19/02/2026	267 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	SOLICITUD FORMAL ACCESO A GRABACIONES CAMARAS DE SEGURIDAD.				
19/02/2026	268 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Entrega de paquete de ofertas de los predios 001 y 006.				
19/02/2026	269 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	SOLICITUD FORMAL ACCESO A GRABACIONES CAMARAS DE SEGURIDAD.				
23/02/2026	270 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE BARRIO LA PATRIA.				
24/02/2026	271 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Envío ajuste diseños Ordenador Parte 2.				
3/03/2026	272 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Entrega diseño Pilotes Costado Norte (Idime – Bomberos)				
3/03/2026	273 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Ítems No previstos Concretos acelerados Malla Vial				
3/03/2026	274 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Relación de fechas para el cumplimiento de pago de seguridad social				
5/03/2026	275 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Muro de contención Barrio La Milagrosa				
5/03/2026	276 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y ENTORNO BARRIO VILLA LILIANA				
6/03/2026	277 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Respuesta a requerimiento y acreditación de pago de prestaciones sociales				
9/03/2026	278 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	INFORMACIÓN DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN LA CALLE 2 NORTE, ENTRE CARRERAS 17 Y 15.				
9/03/2026	279 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Finalización PMT Fase III.				
9/03/2026	280 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	INFORMACIÓN DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN LA CALLE 2 NORTE, ENTRE CARRERAS 17 Y 15.				
10/03/2026	281 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Radicación PQR.				
10/03/2026	282 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Alcance al comunicado DOC 279 2025_002 "Finalización PMT Fase III"				
10/03/2026	283 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	SOLICITUD PARA LA REALIZACION DEL ACTA DE VECINDAD Y SOCIALIZACION DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS EN LA CALLE 2 NORTE ENTRE CARRERA 15 Y 14.				
12/03/2026	284 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE SINAÍ - MALIBÚ.				
12/03/2026	285 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Alcance al comunicado DOC 279 2025_002 "Finalización PMT Fase II"				
13/03/2026	286 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	TALA INDIVIDUOS ARBÓREOS CALLE 2 NORTE Y PODA DE INDIVIDUOS CARRERA 19 CON CALLE 5 NORTE				
14/03/2026	287 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	SOLICITUD DE PERMISOS DE INETRVENCIO ALCALDIA				
14/03/2026	288 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	RESPUESTA A PRESUPUESTO MURO LA MILAGROSA				
14/03/2026	289 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Entrega de solicitud de corrección de área catastral e integración a la red vial del predio 004A D TU CRMVUA - "LOTE AVENIDA 19"				
16/03/2026	290 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL TÉCNICO – FEBRERO 2026				
7/03/2026	291 DOC 2025 002		CERTIFICACION DE UN PROVEEDOR				
18/03/2026	292 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD				
18/03/2026	293 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE VOLANTES				
18/03/2026	294 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENVIO RESPUESTA FUV 0225 03.26				

20/03/2026	295 DOC 2025 002	TERMINAL	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	296 DOC 2025 002	TINTO	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	297 DOC 2025 002	NISA BULEVAR	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	298 DOC 2025 002	BOMBEROS	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	299 DOC 2025 002	POLICIA	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	300 DOC 2025 002	EPA	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	301 DOC 2025 002	SETTA	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	302 DOC 2025 002	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	303 DOC 2025 002	CRUZ ROJA	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	304 DOC 2025 002	OCTAVA BRIGADA	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	305 DOC 2025 002	EDEQ	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	306 DOC 2025 002	CAMARA DE COMERCIO	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	307 DOC 2025 002	FENALCO QUINDIO	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	308 DOC 2025 002	IMDERA	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	309 DOC 2025 002	MAES	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	310 DOC 2025 002	CAI GRANADA	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	311 DOC 2025 002	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	312 DOC 2025 002	EAM	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	313 DOC 2025 002	VON HUMBOLT	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	314 DOC 2025 002	GRAN COLOMBIA	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	315 DOC 2025 002	GOBERNACION	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	316 DOC 2025 002	CLINICA CENTRAL	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	317 DOC 2025 002	IDIME	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	318 DOC 2025 002	JAL COMUNA 9	ENTREGA DE VOLANTES				
20/03/2026	319 DOC 2025 002	INEM	ENTREGA DE VOLANTES				
24/03/2026	320 DOC 2025 002	PLANEACIÓN	VISITA FORESTAL PLANEACIÓN				
24/03/2026	321 DOC 2025 002	SETTA	ALCANCE PMT BARRIO VILLALILIANA				
25/03/2026	322 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Informe pormenorizado implementación página web.				
25/03/2026	323 DOC 2025 002	SETTA	Solicitud de cierre total sector Glorieta Bolo Club - Bomberos.				
26/03/2026	324 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	PLAN PARA SUBSANACIÓN DETALLES FRENTE CALLE 2N				
26/03/2026	325 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE ACUERDOS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINACIÓN DE LOS PREDIOS 003 Y 008.				
25/03/2026	326 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	RESPUESTA OFICIO FUV-2003-03.26 PRODUCTO NO CONFORME				
28/03/2026	327 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Preocupaciones que afectan la ejecución de la obra dentro del plazo contractual.				
28/03/2026	328 DOC 2025 002	MANUEL ANTONIO ARIAS	Solicitudes componente SST				
7/04/2026	329 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO CERRADAS - AVENIDA CENTENARIO.				
6/04/2026	330 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Entrega de promesa de compraventa del predio 001.				
9/04/2026	331 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD CAMELLOS				

CONSORCIO VIAL ARMENIA

RELACIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CÓDIGO:	SIG-F-09
FECHA:	8/08/2025
VERSIÓN:	01

CTO 2025-002 "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

No.	FECHA DE RADICADO	ORIGEN	No. DE REGISTRO	ASUNTO	FRENTE DE OBRA		RESPUESTA CVA		
					M.V	ORD	TRAMITADO A:	FECHA	No. CONSECUTIVO
118	2/02/2026	INTERVENTORIA	FUV- 0195 - 0226	Requerimiento para reforzar mantenimiento vial y señalización preventiva en frentes de obra.					
119	3/02/2026	INTERVENTORIA	FUV- 0196 - 0226	Respuesta al correo del 27 de enero del 2026, respecto al presupuesto arqueológico del proyecto de referencia.					
120	13/02/2026	INTERVENTORIA	FUV- 0198 - 0226	Traslado solicitud visita de campo Estudiantes Universidad Von Humboldt.					
121	17/02/2026	INTERVENTORIA	FUV- 0199 - 0226	Reiteración de instrucciones sobre manejo de tránsito y medidas preventivas en el sector Glorietas Solo Club – Bomberos					
122	22/02/2026	INTERVENTORIA	FUV- 2001 - 0226	Respuesta al oficio DOC-285-2025-002 del 17 de febrero de 2026					
123	23/02/2026	INTERVENTORIA	FUV- 2002 - 0226	INTERVENCIÓN VILLA LILIANA					
124	2/03/2026	INTERVENTORIA	FUV- 2003 - 0226	PRODUCTO NO CONFORME LA FACHADA					
125	6/03/2026	INTERVENTORIA	FUV- 2005 - 0226	BAJO RITMO OBRAS ORDENADOR					
126	6/03/2026	INTERVENTORIA	FUV- 2006 - 0226	INFORME SUMIDEROS AV CAMELLOS					
127									
128									
129									
130									

INFORME DE PRUEBA HIDRÁULICA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre del Proyecto:

"PRUEBA HIDROSTATICA EN RED DE ACUEDUCTO DE 4" PRESION LONGITUD 257 METROS."

MUNICIPIO ARMENIA - SECTOR BOMBEROS

1.2. Ubicación

Departamento: Quindío
Municipio: Armenia
Sector: bomberos

1.3. Objetivos

Comprobar el estado en el que se encuentra la Red de acueducto de 4".

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La ejecución de los trabajos a realizar comprende las siguientes metas:

1. **Prueba Hidráulica de la Red de Acueducto:**
   - 257 m con tuberías PVC D=4" Presión
   - Prueba Hidráulica de 1 tramos de 257m.

3. PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS TUBERÍAS EXISTENTES

La finalidad de ejecutar la prueba hidráulica de las tuberías de la Red de acueducto ha consistido en comprobar si estas redes se encuentran apta a la resistencia y hermeticidad de esta manera ser contempladas o no en el presente proyecto.

La prueba de resistencia tendrá una duración de 24 horas.

3.1. Equipos y Herramientas Utilizadas en la Prueba Hidráulica

Una Bomba presurizadora a gasolina, con dos manómetros de glicerina debidamente certificados.

3.2. Personal Requerido para la Prueba Hidráulica

- 1 operarios para la prueba.

4. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA HIDRÁULICA

- Antes de efectuar la prueba de presión se ha verificado que las tuberías, conexiones y las piezas especiales, estén debidamente bien acopladas y taponadas. Además, se ha verificado la existencia de relleno sobre la tubería. El relleno verificado fue aproximadamente de 1 m sobre la clave de la tubería.
- Se ha colocado los tapones de cierre de los extremos de la línea y los anclajes que van soportar la sobre presión.
- En las partes altas de cada línea de prueba de los extremos cerrados, se ha instalado válvulas de aire adaptadas con collarines de diámetros de cada tramo de prueba con salida de 1/2"; los cuales, han permitido eliminar el aire que se encuentra alojado en las partes altas de la tubería.
- Abiertas las válvulas de purga de aire, se ha procedido a llenar el agua por la parte más baja de la línea.
- Para facilitar la evacuación de aire durante el llenado, se ha adaptado mediante collarín la válvula de aire.
- La bomba se ha instalado en la parte más baja del tramo en prueba.
- Se ha bombeado lentamente observando el Manómetro purgando constantemente hasta alcanzar la presión deseada; manteniendo así el tiempo necesario para verificar la instalación.
- Durante la prueba de presión no se ha ejecutado trabajos en la misma línea.
- La prueba de presión aplicada ha sido de 150 PSI (parte baja) y 140 PSI (parte alta) de la tuberia de la línea de conducción del canal principal.
- El tiempo de duración de la prueba del tramo ha sido de 24 horas, en la que la línea ha permanecido durante este tiempo bajo la presión de prueba.

5. RESULTADO DE LA PRUEBA HIDRÁULICA

De acuerdo a los resultados de la prueba hidrostática, se concluye que el acueducto en mención **SE ENCUENTRA APTO** para su funcionamiento.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los resultados de la prueba de presión de los diferentes tramos según los resultados del ítem anterior son satisfactorios, sin presentar bajas de ninguna clase.

ALBERTO OSPINA GIF

FIRMA DE CONTRATISTA EVALUADOR

ALBERTO OSPINA GIRALDO
C.C. 10.256.709

PRUEBA HIDROSTATICA EN RED DE ACUEDUCTO ARMENIA		
TIPO DE TUBERIA:	PVC	
FECHA DE LA PRUEBA:	31 DE MARZO DE 2026	
	FOTOGRAFIA DE PRUEBA HIDRAULICA	**DESCRIPCION**
INICIO	 *Ilustración 1 Parta baja*  *Ilustración 2 Parte alta*	SE REALIZO PRUEBA HIDROSTATICA ALCANZANDO UNA PRESION DE PRUEBA DE 140 PSI parte alta y 150 PSI parte baja DEJANDOLA ASI DURANTE 24 HORAS
FINAL	 *Ilustración 3 Parte baja*	SE DA FINALIZACION A LA PRUEBA DE 24 HORAS, SE REGISTRO QUE LA BUJIA DEL MANOMETRO NO DESCENDIO, MANTENIENDO LA PRESION DE 140 PSI PARTE ALTA Y 150 PSI PARTE BAJA



Ilustración 4 Parte alta

Longitud Probada:	257 metros	
Diámetro interno de tuberia	4" pulgadas	
Presión de la prueba:	150(Parte baja) y 140(parte alta) PSI	
Tiempo de la prueba:	24 horas	
Hora y fecha de lectura inicial:	8:00 am, 31 de marzo 2026	
Hora y fecha de lectura final:	8:00 am, 01 abril 2026	
Conclusiones:	¿LA PRUEBA PASA SATISFACTORIAMENTE?	SI

ALBERTO OSPINA GIF

Representante de la epa:

1539505

FIRMA DE CONTRATISTA CERTIFICADOR

1. INFORME DESINFECCION TUBERIA.

PROTOCOLO PARA LA DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA DE 4"


1 antes de la aplicación del desinfectante, la tubería se lavó haciendo circular agua a través de ella, y descargándola por las válvulas de purga con el objeto de remover todas las materias extrañas.

2. El desinfectante se aplicó donde se inicia la tubería. En el sector del conjunto residencial de Nisa bulevar mediante el equipo de bombeo que se utilizó para cargar la tubería.

3. Se utilizó cloro en polvo como desinfectante.

4. Se aplicó cloro con concentración de 50 ppm.

5. El período de retención del agua desinfectada dentro de la red de distribución de agua potable fue de 24 horas.



CERIFICADO DE CALIDAD TUBERIA PAVCO

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
C560877

Fecha Inicial de Certificación:
16 agosto 1996
(por otro Organismo de Certificación)

Validez:
24 agosto 2023 – 23 agosto 2026

Se certifica que el sistema de gestión de

MEXICHEM COLOMBIA SAS

Autopista Sur No. 71 - 75, Bogotá, Colombia

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Producción y venta de Geotextiles No Tejidos, Geotextiles Tejidos, Bolsacretos, Tubos de Geotextil, Geocontenedores, Geocompuestos de Drenaje y Geoceldas para aplicaciones en infraestructura, minería, petróleo y obras civiles.
Comercialización de Geomembranas de Polietileno, Membranas de PVC, Mantos temporales y permanentes para Control de Erosión y Geomallas para aplicaciones en infraestructura, minería, petróleo y obras civiles.

Construcción de obras civiles con Geosintéticos.

Producción y venta de tuberías y accesorios de PVC, CPVC y polietileno; accesorios polipropileno; cementos solventes de PVC y CPVC; cámaras y cajas de inspección de polietileno. Prestación de servicios de rehabilitación de redes de tubería.

Lugar y fecha:
Barendrecht, 06 noviembre 2023

MGMT. SYS.
RvA C 024

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands

J.H.C.N. van Gijlswijk
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

PAVCO wavin

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ALMACEN SANITARIO EJE CAFETERO **Fecha: 13.11.2025**
Producto: TB BIAX 4 6M PR200 **Nro: 6060-25**
Trazabilidad: 3250903182
Norma de referencia: NTC 5425 TUBOS DE PRESIÓN DE POLI(CLORURO DE VINILO) ORIENTADO, PVCO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	114.07	114.53	114.35
Espesor de Pared -P	mm	3.12	4.90	3.39
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion preforma		No debe presentar desboronamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE
UNIÓN MECÁNICA - NTC 2295				
Presión Interna 50% PN		No debe presentar goteo,perdida presión		CUMPLE
Presión Interna 2.5 Veces PN		No debe presentar goteo,perdida presión		CUMPLE
Presión Interna (Rotura mínima)		No debe presentar perdida de presión		CUMPLE
Ensayo de Vacio		No debe presentar fuga durante el ensayo		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

Scanned with CamScanner

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

TUBOS PRESIÓN PAVCO - TUBOS Y ACCESORIOS UNIÓN PLATINO - TUBOS DE PVC PARA USO SANITARIO-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN PAVCO - ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PF+UAD - TUBOS NOVAFORT PAVCO - TUBOS POLIETILENO ACUEDUCTO - TUBOS DE PVC PERFILADOS, DE PARED DOBLE CORRUGADA PARA USO EN ALCANTARILLADO - TUBOS CON PERFIL CERRADO PARA ALCANTARILLADO. PVC - ACCESORIOS DE PVC SCH 40 PARA TUBERÍA - ACCESORIOS RADIO CORTO SCH 40 DE PVC PARA TUBERÍA DE AGUA A PRESIÓN - ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERÍA SANITARIA-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN - CEMENTO SOLVENTE PARA PVC.

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia,** identificada con **número de NIT 860.005.050-1.**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia** identified with **NIT number 860.005.050-1.**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:

"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:

"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Reglamento técnico para los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias

Technical Regulation that states the technical requirements that must be observed for water supply pipes, sewers, those for sanitar use and those for rain water

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER658416
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2018-12-21	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2024-04-03
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2024-12-03	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2030-12-02

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC ACREDITADO

ANAB ACCREDITED

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-628
Versión 00

Scanned with CamScanner

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá. Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

PAVCO wavin

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ALMACEN SANITARIO EJE CAFETERO **Fecha: 13.11.2025**
Producto: TB BIAX 16 6M PR200 **Nro: 2284-25**
Trazabilidad: 9251010081
Norma de referencia: NTC 5425 TUBOS DE PRESIÓN DE POLI(CLORURO DE VINILO) ORIENTADO, PVCO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	405.92	406.88	406.25
Espesor de Pared -P	mm	11.13	12.50	11.80
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion preforma		No debe presentar desboronamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE
UNIÓN MECÁNICA - NTC 2295				
Presión Interna 50% PN		No debe presentar goteo,perdida presión		CUMPLE
Presión Interna 2.5 Veces PN		No debe presentar goteo,perdida presión		CUMPLE
Presión Interna (Rotura mínima)		No debe presentar perdida de presión		CUMPLE
Ensayo de Vacio		No debe presentar fuga durante el ensayo		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

Scanned with CamScanner

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

PAVCO wavin

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ALMACEN SANITARIO EJE CAFETERO **Fecha: 13.11.2025**
Producto: TB DUCTO TDP 6X6M VDE **Nro: 6059-25**
Trazabilidad: 3250901041
Norma de referencia: NTC 3363 DUCTO CORRUGADO TELEFONICOS Y ELECTRICOS TDP CON INTERIOR LISO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	167.96	168.60	168.53
Ovalamiento Diametro	mm		2.40	0.92
Espesor de Pared -P	mm	0.60	2.20	1.21
Diámetro Interior Promedio	mm	150.00	160.00	153.26
Espesor de Valle	mm	0.90		2.45
Espesor de Pared Interno -P	mm	0.60	2.20	1.17
Presión de Vacio	kPa	30.00		30.00
Resistencia al Impacto	J	95		95
Rigidez del tubo	kN/m2	414		550
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento transversal		No debe presentar grietas ni roturas		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Calidad de adherencia		No debe evidenciar separación de paredes		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Inflamabilidad		Los tubos deben ser autoextinguibles		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

Scanned with CamScanner

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

TUBOS PRESIÓN PAVCO - TUBOS Y ACCESORIOS UNIÓN PLATINO - TUBOS DE PVC PARA USO SANITARIO-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN PAVCO - ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PF+UAD - TUBOS NOVAFORT PAVCO - TUBOS POLIETILENO ACUEDUCTO - TUBOS DE PVC PERFILADOS, DE PARED DOBLE CORRUGADA PARA USO EN ALCANTARILLADO - TUBOS CON PERFIL CERRADO PARA ALCANTARILLADO. PVC - ACCESORIOS DE PVC SCH 40 PARA TUBERÍA - ACCESORIOS RADIO CORTO SCH 40 DE PVC PARA TUBERÍA DE AGUA A PRESIÓN - ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERÍA SANITARIA-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN - CEMENTO SOLVENTE PARA PVC.

Fabricado por MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., en la Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia, identificada con número de NIT 860.005.050-1.

Manufactured by MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., in the Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia identified with NIT number 860.005.050-1.

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"
Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Reglamento técnico para los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias

Technical Regulation that states the technical requirements that must be observed for water supply pipes, sewers, those for sanitar use and those for rain water

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER658416
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2018-12-21	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2024-04-03
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2024-12-03	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2030-12-02

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE CALIDAD CEMENTO


Reporte de calidad

1/02/2026 | 28/02/2026 | Planta Rioclaro | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
4123 cm2/g	7.7 %	140 min	269 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
8.2 MPa	16.8 MPa	21.8 MPa	26.6 MPa




* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
2.94 g/cm3	3.0 %	0.086 %	0.002 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición	SO3
8.81 %	2.03 %

Equivalente alcalino
0.81 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/02/2026	4030	6.5	144	280	7.8	15.8	19.8	24.2
2/02/2026	4260	6.6	140	280	7.5	14.1	17.9	24.2
3/02/2026	4094	6.7	140	270	8.6	16.8	22.2	28.6
4/02/2026	3942	7.2	148	260	7.4	15.4	20.0	26.0
5/02/2026	4060	8.2	142	270	6.4	14.0	18.9	25.3
6/02/2026	4080	7.4	135	270	7.0	14.7	17.7	25.5
7/02/2026	4030	7.9	144	270	7.1	14.9	18.7	25.5
8/02/2026	4370	6.3	145	270	8.1	15.9	20.3	27.7
9/02/2026	4140	7.4	143	270	8.3	17.0	21.3	28.8
10/02/2026	4270	5.8	139	260	9.6	17.8	21.6	30.1
11/02/2026	3930	8.3	147	270	8.0	17.3	22.5	28.7
12/02/2026	3910	7.6	140	270	7.0	15.2	19.5	25.3
13/02/2026	4040	8.6	140	270	6.5	14.8	18.9	25.5
14/02/2026	4020	7.3	136	270	7.4	14.5	20.3	27.1
15/02/2026	4290	6.4	133	270	9.1	19.0	24.4	
16/02/2026	4760	4.9	114	260	8.4	18.0	23.4	
17/02/2026	4270	6.3	136	270	8.5	19.3	24.5	
18/02/2026	4240	6.6	144	250	9.4	18.6	24.1	
19/02/2026	3880	10.0	143	270	8.3	17.2	22.9	
20/02/2026	3940	8.8	152	270	8.6	16.7	22.1	
21/02/2026	3930	13.6	154	270	7.7	15.8	21.0	
22/02/2026	3820	7.1	147	260	11.6	22.6	29.1	
23/02/2026	4030	12.9	148	260	7.4	15.9	21.2	
24/02/2026	4260	11.6	131	260	9.4	18.0	24.3	
25/02/2026	4140	7.5	137	270	8.4	17.1	23.2	
26/02/2026	4080	5.0	140	280	9.6	18.1	24.7	
27/02/2026	4340	6.2	123	270	8.9	17.5	23.5	
28/02/2026	4290	7.0	140	280	8.4	17.7	22.6	

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.
* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.
* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021.

CERTIFICADO DE CALIDAD ACERO

GSR GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.801.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 087740

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 10/01/2026

[redacted]

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S

DESTINO	PEREIRA	NORMA	NTC 2289
PLACA	TAV 194	GRADO	420

PEDIDO No.	38698
REMISIÓN No.	38736
FACTURA No.	127104

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.											RESULTADOS DIMENSIONALES				
					DOBLADO	RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
						FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
8 - No. 8	12	[redacted]	17	714	✓	476.8	613.2	14.4	1.33	0.25	1.08	0.02	0.011	0.20	0.24	0.08	0.12	0.014	-	0.0025	0.46	3.845	1.880	16.570	71.7	3.560
ESPECIFICACIONES DE NORMA						420 - 540	Min. 550	Min. 1.2	Min. 1.25	Max. 0.30	Max. 1.50	Max. 0.025	Max. 0.045	Max. 0.50							Max. 0.55	[3.735 - 3.973]	Min. 1.27	Max. 17.4	Min. 45	Max. 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

E: CARBONO EQUIVALENTE

1. MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Ing. Sandra Cabrera
DIRECTOR CONTROL CALIDAD

CCA-FOR-13 Versión 07 17/12/2025

Enviado: inventario@amferreteria.com,facturacionsymatias@amferreteria.com,calidadplanta@amferreteria.com,coordinadorlogistico@amferreteria.com,laboratoriobogota@amferreteria.com,asistentepatiaque@amferreteria.com

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN MANOMETROS PARA PRUEBA HIDROSTATICA

ONAC ACREDITADO

Efigas Así siempre

ISO/IEC 17025:2017
22-LAC-043

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO Number 193802052

MÉTODO:

El instrumento referido fue calibrado por comparación directa y está basado de la guia DKD-R 6-1 Edición 03/2014, Revisión 3. Utilizando Aire como medio para transmitir las presiones. Las lecturas del instrumento bajo calibración se efectuaron en ascenso y descenso de acuerdo con las series definidas y en el intermedio el instrumento se mantuvo durante unos minutos en carga máxima.
Antes de la calibración del instrumento se realizaron 1 precargas
En la calibración se aplicó la secuencia C

TRAZABILIDAD

El laboratorio de metrología de Efigas Gas Natural S.A. e.s.p. garantiza la trazabilidad de sus patrones al sistema internacional de unidades (SI) con una secuencia ininterrumpida de sus calibraciones a través de laboratorios acreditados en la norma ISO/IEC17025:2017.
El Laboratorio de Metrología de Efigas Gas Natural S.A e.s.p., custodia y mantiene como patrón el Módulo de presión con serie S/N 24582709 (0 - 300) psi, al cual se le garantiza trazabilidad al (SI) a través del certificado CERT-25-EMP-563-5390 realizado en el laboratorio CDT de Gas.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales máximas y mínimas alcanzadas durante la calibración fueron:
Temperatura máxima : 19,7 °C; Temperatura mínima: 19,5 °C; con una diferencia de: 0,2 °C
Humedad Relativa máxima : 68,3 %hr; Humedad Relativa mínima: 67,9 %hr; con una diferencia de: 0,4 %hr

RESULTADOS CALIBRACIÓN

Algunos datos que se deben tener en cuenta del proceso de calibración son:
La diferencia de altura del instrumento bajo calibración con respecto al patrón fue tomada desde la conexión de la bomba hasta la parte inferior de la carcasa, esta diferencia es: 0,00728 m
Posición (conexión): 2
Durante el proceso de calibración el instrumento se encontró ubicado en posición vertical.
Las unidades de las medidas expresadas a continuación se encuentran en psi.

IBC	Patrón SUB 1	Patrón BAJ 1	ERROR PROMEDIO	HISTÈRESIS	U k=2
psi	psi	psi	psi	psi	psi
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
60,0	59,1	58,9	1,0	0,2	2,3
120,0	119,4	118,7	1,0	0,7	2,4
180,0	179,4	177,5	1,6	1,9	2,6
240,0	239,5	239,4	0,6	0,2	2,3
300,0	300,6	300,5	-0,5	0,1	2,3

El instrumento fue calibrado en psi y se vinculará a las unidades del sistema internacional (SI) a través de los factores de conversión según el NIST publicación 811, el factor de conversión es: 1 psi = 6,894757 kPa.

La diferencia máxima tenida en la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es: $P_{ind} - P_{patrón}$ = 1,6 psi (10,8 kPa)

Esa diferencia en porcentaje, respecto al valor máximo de la escala es:

$$\% = \frac{1,6}{300} \times 100 = 0,5\ \%$$

IBC: Instrumento bajo calibración

P_{ind}: Presión del instrumento bajo prueba.

$P_{patrón}$: Presión del instrumento patrón.

EMP: Error Máximo Permitido

La coma (,) se usa como separador decimal y el punto (.) como separador de miles
La incertidumbre expandida de medida corresponde a la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2", con una probabilidad de cobertura de aproximadamente del 95%

OBSERVACIONES

Declaración de conformidad no requerida por el cliente.
Se incorporó una etiqueta de calibración.

FIN DEL DOCUMENTO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAC-043

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Código RE-GM-61
Fecha 2025/06/10
Versión 3

NÚMERO Number 193802052

LABORATORIO: Laboratory	PRESIÓN
INSTRUMENTO: Instrument	MANÓMETRO DE CARATULA MEDIA-ALTA
FABRICANTE: Manufacturer	PRO-INSTRUMENT
MODELO: Model	1/4X2,5
CÓDIGO*: Code	P-01-CL-10256709
ID INSTRUMENTO: Id Instrument	193802052-CPM
INTERVALO DE MEDIDA*: Measurement Interval	(0 - 300) psi (0 - 2068,4) kPa
DIVISIÓN ESCALA*: Scale of Division	10 psi (68,9 kPa)
SOLICITANTE*: Customer	ALBERTO OSPINA GIRALDO
CONTACTO*: Contac	KR 10C CL 45D - 11 FANNY GONZALEZ, MANIZALES CALDAS
FECHA RECEPCIÓN EQUIPO: Date of Equipment Reception	2025/10/03
FECHA DE CALIBRACIÓN: Date of Calibration	2025/10/06
FECHA DE EMISIÓN: Date of issue	2025/10/06
LUGAR DE CALIBRACIÓN: Place of calibration	Laboratorio de Presión Efigas Gas Natural S.A. ESP (Av. Kevin Ángel # 70-70 Manizales- Caldas-Colombia)
NÚMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS: Number of pages and documents	2

DIEGO LEON DOBANDO ROJAS
Cargo: GESTOR DE METROLOGÍA
Revisado y aprobado por : Checked and authorized By

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas los cuales están relacionados únicamente con el instrumento calibrado. La reproducción de este documento es responsabilidad del cliente.
This Certificate is an accurate record of the performed measurements results which are related only to the calibrated instrument. Reproduction of this document is the responsability of the client.
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.
El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having the measuring instrument recalibrated at appropriate intervals.
El cliente es el responsable de la información proporcionada para la calibración identificada con un (*). El laboratorio declina toda responsabilidad por consecuencias derivadas del uso o interpretación de dichos datos.
The client is responsible for the information provided for calibration identified with an (*). The laboratory disclaims all liability for consequences arising from the use or interpretation of such data.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAC-043

Efigas
Así siempre

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO
Number 193802053

MÉTODO:

El instrumento referido fue calibrado por comparación directa y está basado de la guía DKD-R 6-1 Edición 03/2014, Revisión 3. Utilizando Aire como medio para transmitir las presiones. Las lecturas del instrumento bajo calibración se efectuaron en ascenso y descenso de acuerdo con las series definidas y en el intermedio el instrumento se mantuvo durante unos minutos en carga máxima.
Antes de la calibración del instrumento se realizaron 1 precargas
En la calibración se aplicó la secuencia C

TRAZABILIDAD

El laboratorio de metrología de Efigas Gas Natural S.A. e.s.p. garantiza la trazabilidad de sus patrones al sistema internacional de unidades (SI) con una secuencia ininterrumpida de sus calibraciones a través de laboratorios acreditados en la norma ISO/IEC17025:2017.
El Laboratorio de Metrología de Efigas Gas Natural S.A e.s.p., custodia y mantiene como patrón el Módulo de presión con serie S/N 24582709 (0 - 300) psi, al cual se le garantiza trazabilidad al (SI) a través del certificado CERT-25-EMP-563-5390 realizado en el laboratorio CDT de Gas.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales máximas y mínimas alcanzadas durante la calibración fueron:
Temperatura máxima : 20 °C; Temperatura mínima: 19,9 °C; con una diferencia de: 0,1 °C
Humedad Relativa máxima : 69,2 %hr; Humedad Relativa mínima: 68,3 %hr; con una diferencia de: 0,9 %hr

RESULTADOS CALIBRACIÓN

Algunos datos que se deben tener en cuenta del proceso de calibración son:
La diferencia de altura del instrumento bajo calibración con respecto al patrón fue tomada desde la conexión de la bomba hasta la parte inferior de la carcasa, esta diferencia es: 0,0064 m
Posición (conexión): 2
Durante el proceso de calibración el instrumento se encontró ubicado en posición vertical.
Las unidades de las medidas expresadas a continuación se encuentran en psi.

IBC	Patrón SUB 1	Patrón BAJ 1	ERROR PROMEDIO	HISTÈRESIS	U k=2
psi	psi	psi	psi	psi	psi
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
60,0	59,3	59,0	0,8	0,3	2,3
120,0	119,1	118,3	1,3	0,8	2,4
180,0	177,5	176,3	3,1	1,2	2,4
240,0	237,6	236,9	2,8	0,7	2,3
300,0	297,9	297,8	2,2	0,1	2,3

El instrumento fue calibrado en psi y se vinculará a las unidades del sistema internacional (SI) a través de los factores de conversión según el NIST publicación 811, el factor de conversión es: 1 psi = 6,894757 kPa.

La diferencia máxima tenida en la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es: $P_{ind} - P_{patrón}$ = 3,1 psi (21,34 kPa)

Esa diferencia en porcentaje, respecto al valor máximo de la escala es:

$$\% = \frac{3,1}{300} \times 100 = 1,03\ \%$$

IBC: Instrumento bajo calibración

P_{ind}: Presión del instrumento bajo prueba.

$P_{patrón}$: Presión del instrumento patrón.

EMP: Error Máximo Permitido

La coma (,) se usa como separador decimal y el punto (.) como separador de miles
La incertidumbre expandida de medida corresponde a la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2", con una probabilidad de cobertura de aproximadamente del 95%

OBSERVACIONES

Declaración de conformidad no requerida por el cliente.
Se incorporó una etiqueta de calibración.

FIN DEL DOCUMENTO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAC-043

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Código RE-GM-61
Fecha 2025/06/10
Versión 3

NÚMERO Number 193802053

LABORATORIO: Laboratory	PRESIÓN
INSTRUMENTO: Instrument	MANÓMETRO DE CARATULA MEDIA-ALTA
FABRICANTE: Manufacturer	PRO-INSTRUMENT
MODELO: Model	1/4X2,5
CÓDIGO*: Code	P-02-CL-10256709
ID INSTRUMENTO: Id Instrument	193802053-CPM
INTERVALO DE MEDIDA*: Measurement Interval	(0 - 300) psi (0 - 2068,43) kPa
DIVISIÓN ESCALA*: Scale of Division	10 psi (68,95 kPa)
SOLICITANTE*: Customer	ALBERTO OSPINA GIRALDO
CONTACTO*: Contac	KR 10C CL 45D - 11 FANNY GONZALEZ, MANIZALES CALDAS
FECHA RECEPCIÓN EQUIPO: Date of Equipment Reception	2025/10/03
FECHA DE CALIBRACIÓN: Date of Calibration	2025/10/06
FECHA DE EMISIÓN: Date of issue	2025/10/06
LUGAR DE CALIBRACIÓN: Place of calibration	Laboratorio de Presión Efigas Gas Natural S.A. ESP (Av. Kevin Ángel # 70-70 Manizales- Caldas-Colombia)
NÚMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS: Number of pages and documents	2

DIEGO LEON OBANDO ROJAS
Cargo: GESTOR DE METROLOGÍA
Revisado y aprobado por : Checked and authorized By

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas los cuales están relacionados únicamente con el instrumento calibrado. La reproducción de este documento es responsabilidad del cliente.
This Certificate is an accurate record of the performed measurements results which are related only to the calibrated instrument. Reproduction of this document is the responsability of the client.
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.
El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having the measuring instrument recalibrated at appropriate intervals.
El cliente es el responsable de la información proporcionada para la calibración identificada con un (*). El laboratorio declina toda responsabilidad por consecuencias derivadas del uso o interpretación de dichos datos.
The client is responsible for the information provided for calibration identified with an (*). The laboratory disclaims all liability for consequences arising from the use or interpretation of such data.

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN CONCRELAB

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
14-LAC-055

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

NÚMERO: Number	**3123F**
PÁGINAS: Pages	1 de 4
FECHA DE EXPEDICIÓN: Expedition date	2026-02-11

INSTRUMENTO: Instrument	**MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN**
FABRICANTE DEL MARCO: Frame Manufacturer	DIRIMPEX
MODELO DEL MARCO: Frame Model	CT-1500
NÚMERO DE SERIE DEL MARCO: Frame Serial Number	448541028
CÓDIGO DEL MARCO: Frame Code	INV. 00659
CAPACIDAD MÁXIMA: Maximum Capacity	**1000 kN**
SOLICITANTE: Customer	CONCRELAB S.A.S.SEDE IBAGUE
DIRECCIÓN, CIUDAD: Address	CARRERA 3 No. 28 - 24 / IBAGUÉ - TOLIMA
SITIO DE CALIBRACIÓN: Site calibration	LABORATORIO SEDE IBAGUE CONCRELAB S.A.S.
FECHA DE CALIBRACIÓN: Date of calibration	2026-02-06 (aaaa-mm-dd)

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: Cuatro(4)
Number of pages of this certificate and Documents Attached

Este certificado se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
This certificate is issued in accordance with the requirements of the ISO/IEC 17025:2017 standard.

Los resultados incluidos en este certificado, se relacionan únicamente con el ítem suministrado por el cliente, momento y condiciones de la calibración. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
The results included in this certificate relate only to the item supplied by the customer, time and conditions of the calibration. The laboratory that issues it is not responsible for the damages that may arise from the inappropriate use of these results,

El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican al ítem como se recibió.
The laboratory was not responsible for the testing stage, therefore the results apply to the item as received.

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el certificado, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
The laboratory is responsible for all the information provided in the certificate, except when it is provided by the client.

El presente certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
This certificate may not be partially reproduced without the written approval of CONCRELAB S.A.S., in order to ensure that parts of it are not taken out of context.

FIRMAS AUTORIZADAS :
Authorized signatures

Firmado digitalmente por JHOHAN ANDRES PIZA MENDEZ
Fecha: 2026.02.11 09:12:08 -05'00'

Revisado por - Checked By

Firmado digitalmente por DANIEL ALEJANDRO CELY VARGAS
Fecha: 2026.02.11 17:26:07 -05'00'

Aprobado por - Approbed By

Metrología

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAC-055

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

NÚMERO: Number	**3123F**
PÁGINAS: Pages	2 de 4
FECHA DE EXPEDICIÓN: Expedition date	2026-02-11

MARCO NORMATIVO	
MÉTODO DE MEDICIÓN Method of measurement:	Fuerza Indicada Constante
NORMA TÉCNICA Standard :	NTC/ISO 7500-1: 2007-07-25
INTERVALO CALIBRADO Calibration Interval:	100 kN a 850 kN

INDICADOR DEL MENSURANDO*	
TIPO DE INDICACIÓN (Type):	DIGITAL
FABRICANTE (Manufacter):	CONTROLS
MODELO (Model):	50-C10F04
NÚMERO DE SERIE (Serial Number):	22007708
CÓDIGO (Code):	INV. 00658

TRANSDUCTOR DEL MENSURANDO*	
FABRICANTE (Manufacter) :	GEFRAN
MODELO (Model):	TPS-V-4-B07C-T-XP510
NÚMERO DE SERIE (Serial Number):	NO PORTA
CÓDIGO (Code):	INV. 00659

1. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN:

Dirección de Carga:	COMPRESIÓN			**Resolución:**		0,01 **kN**
Indicación del Mensurando kN	**Indicación del Instrumento Patrón (unidades)**					**kN**
	Lectura 1 (L1)	**Lectura 2 (L2)**	**Lectura 3 (L3)**	**Lectura Accesorios (L4)**	**Lectura (L2´)**	**Promedio**
100,00	99,94	99,86	99,92	-	-	99,907
200,00	200,11	200,33	200,34	-	-	200,261
300,00	300,77	301,08	300,97	-	-	300,940
400,00	401,19	400,97	400,85	-	-	401,000
500,00	501,27	501,07	501,16	-	-	501,167
600,00	601,66	601,74	601,43	-	-	601,612
700,00	701,58	701,76	701,62	-	-	701,653
800,00	801,06	800,71	800,96	-	-	800,912
850,00	850,13	850,07	850,12	-	-	850,106
Indicación residual de la maquina kN	0,02	0,01	0,04	-	-	

IND (kN)	Errores calculados e incertidumbre (% de lectura)						Errores calculados e incertidumbre (kN)						k
	a*	q*	b*	v*	Acc	U	a*	q*	b*	v*	Acc	U	
100,00	1,00E-02	0,09	0,07	-	-	0,10	1,00E-02	0,09	0,07	-	-	0,10	2,16
200,00	5,00E-03	-0,13	0,12	-	-	0,13	1,00E-02	-0,26	0,23	-	-	0,26	2,78
300,00	3,33E-03	-0,31	0,10	-	-	0,10	1,00E-02	-0,94	0,31	-	-	0,31	2,45
400,00	2,50E-03	-0,25	0,08	-	-	0,10	1,00E-02	-1,00	0,34	-	-	0,40	2,23
500,00	2,00E-03	-0,23	0,04	-	-	0,10	1,00E-02	-1,16	0,20	-	-	0,50	1,99
600,00	1,67E-03	-0,27	0,05	-	-	0,10	1,00E-02	-1,61	0,31	-	-	0,60	2,03
700,00	1,43E-03	-0,24	0,03	-	-	0,10	1,00E-02	-1,65	0,19	-	-	0,70	1,97
800,00	1,25E-03	-0,11	0,04	-	-	0,10	1,00E-02	-0,91	0,34	-	-	0,80	2,00
850,00	1,18E-03	-0,01	0,01	-	-	0,10	1,00E-02	-0,11	0,06	-	-	0,85	1,97
fo	0,00						*fo*	0,04					

Notas:

a*: Resolución Relativa — q*: Error relativo de Indicación — Acc : Accesorios

v*: Error Relativo de Reversibilidad — fo*: Error Relativo de Cero (%) — b*: Error Relativo de Repetibilidad

U: Incertidumbre Expandida — K: Factor de Cobertura — IND: Indicación del Mensurando

2. CONDICIONES AMBIENTALES:

	Lectura 1 (L1)	Lectura 2 (L2)	Lectura 3 (L3)	Lectura Accesorios (L4)	Lectura (L2´)
°C. Inicial	23,4	23,6	23,5	-	-
°C. Final	23,5	23,2	24,0	-	-

3. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

4. TRAZABILIDAD METROLÓGICA

El laboratorio de metrología de Concrelab S.A.S establece y mantiene la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones, por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, realizadas por laboratorios acreditados o institutos nacionales de metrología, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándose con la referencia apropiada nacional o internacional y asegurando que los resultados de la medición son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).

TRAZABILIDAD METROLÓGICA					
CAPACIDAD DE MEDICIÓN	**SERIE**	**MODELO**	**CLASE**	**CERTIFICADO**	**VIGENTE HASTA**
(100 a 1000) kN	31090 / INV. 16108	C3H2	0,5	7841	2027-12-03
(10 a 40) °C	0322 / INV N° 000575	445815	NO APLICA	TA-22496	2026-10-09

5. OBSERVACIONES:

1. La máquina de ensayo debe ser calibrada inmediatamente después de cualquier reparación del sistema eléctrico o mecánico ya que esto afecta la operación del sistema de medida.
2. CONCRELAB S.A.S., puede abstenerse de expedir un certificado cuando por características técnicas que considere que el equipo no es apto para ser calibrado.
3. Fuente de los factores de conversión NIST 811.
4. ± U Representa la incertidumbre expandida de la calibración.
5. De acuerdo con la autorización previa por parte del cliente a través de la oferta comercial, se realiza únicamente la medida suplementaria del 10% de la capacidad máxima de IBC. Por tanto, el laboratorio no es responsable de la incidencia que esta desviación pueda ocasionar en la validez de los resultados.
6. El laboratorio CONCRELAB S.A.S no se hace responsable cuando la información sea reportada por el cliente cómo lo es la identificación del instrumento (serie número, modelo y código interno) y pueda afectar a la validez de los resultados cómo se indica a continuación: "La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados".

--FIN DEL CERTIFICADO--

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
14-LAC-055

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

NÚMERO: Number	3122F
PÁGINAS: Pages	1 de 4
FECHA DE EXPEDICIÓN: Expedition date	2026-02-11

INSTRUMENTO: Instrument	**MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN**
FABRICANTE DEL MARCO: Frame Manufacturer	DIRIMPEX
MODELO DEL MARCO: Frame Model	CT-1500
NÚMERO DE SERIE DEL MARCO: Frame Serial Number	448541028
CÓDIGO DEL MARCO: Frame Code	INV. 00659
CAPACIDAD MÁXIMA: Maximum Capacity	**1000 kN**
SOLICITANTE: Customer	CONCRELAB S.A.S.SEDE IBAGUE
DIRECCIÓN, CIUDAD: Address	CARRERA 3 No. 28 - 24 / IBAGUÉ - TOLIMA
SITIO DE CALIBRACIÓN: Site calibration	LABORATORIO SEDE IBAGUE CONCRELAB S.A.S.
FECHA DE CALIBRACIÓN: Date of calibration	2026-02-06 (aaaa-mm-dd)

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: Cuatro(4)
Number of pages of this certificate and Documents Attached

Este certificado se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
This certificate is issued in accordance with the requirements of the ISO/IEC 17025:2017 standard.

Los resultados incluidos en este certificado, se relacionan únicamente con el ítem suministrado por el cliente, momento y condiciones de la calibración. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
The results included in this certificate relate only to the item supplied by the customer, time and conditions of the calibration. The laboratory that issues it is not responsible for the damages that may arise from the inappropriate use of these results,

El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican al ítem como se recibió.
The laboratory was not responsible for the testing stage, therefore the results apply to the item as received.

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el certificado, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
The laboratory is responsible for all the information provided in the certificate, except when it is provided by the client.

El presente certificado no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
This certificate may not be partially reproduced without the written approval of CONCRELAB S.A.S., in order to ensure that parts of it are not taken out of context.

FIRMAS AUTORIZADAS :
Authorized signatures

Firmado digitalmente por JHOHAN ANDRES PIZA MENDEZ
Fecha: 2026.02.11 09:11:36 -05'00'

Revisado por - Checked By

Firmado digitalmente por DANIEL ALEJANDRO CELY VARGAS
Fecha: 2026.02.11 17:26:21 -05'00'

Aprobado por - Approbed By

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAC-055

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

NÚMERO: Number	**3122F**
PAGINAS: Pages	2 de 4
FECHA DE EXPEDICIÓN: Expedition date	2026-02-11

MARCO NORMATIVO	
MÉTODO DE MEDICIÓN Method of measurement:	Fuerza Indicada Constante
NORMA TÉCNICA Standard :	NTC/ISO 7500-1: 2007-07-25
INTERVALO CALIBRADO Calibration Interval:	10 kN a 100 kN

INDICADOR DEL MENSURANDO*	
TIPO DE INDICACIÓN (Type):	DIGITAL
FABRICANTE (Manufacter):	CONTROLS
MODELO (Model):	50-C10F04
NÚMERO DE SERIE (Serial Number):	22007708
CÓDIGO (Code):	INV. 00658

TRANSDUCTOR DEL MENSURANDO*	
FABRICANTE (Manufacter) :	GEFRAN
MODELO (Model):	TPS-V-4-B07C-T-XP510
NÚMERO DE SERIE (Serial Number):	NO PORTA
CÓDIGO (Code):	INV. 00659

1. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN:

Dirección de Carga:	COMPRESIÓN			**Resolución:**		0,01 **kN**
Indicación del Mensurando kN	**Indicación del Instrumento Patrón (unidades)**					**kN**
	Lectura 1 (L1)	**Lectura 2 (L2)**	**Lectura 3 (L3)**	**Lectura Accesorios (L4)**	**Lectura (L2´)**	**Promedio**
10,00	10,06	10,07	10,06	-	-	10,065
20,00	20,17	20,16	20,16	-	-	20,161
30,00	30,25	30,21	30,19	-	-	30,218
40,00	40,08	40,07	40,03	-	-	40,060
50,00	50,21	50,13	50,20	-	-	50,178
60,00	60,44	60,52	60,46	-	-	60,471
70,00	70,43	70,37	70,37	-	-	70,393
80,00	80,50	80,53	80,53	-	-	80,521
90,00	90,17	90,15	90,11	-	-	90,142
100,00	100,62	100,58	100,57	-	-	100,593
Indicación residual de la maquina kN	0,01	0,05	0,03	-	-	