FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
10 DD	10 MM	2025 AA	FDLSC-1137 DE 2024	FDLSC- 1145 DE 2024	_____	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

Tramo 2
leonor montero
3018255364
C126A # 12b-10E

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	leonor Montero
CC propietario	21666922
Teléfono	3018255364
Correo electrónico	— // —
Dirección	Calle 26A sur # 12b-10E
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	7 metros
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[X]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	//

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO	[X]
Cuantos	//		
Uso del garaje	//		
Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se inicia registro de predio ubicado en la Cl 26A sur # 12b-10E fachada en pañete y bloque a la vista con desgaste natural, costado derecho de predio en bloque con presencia de humedad, cubierta inclinada, se observa cata vegetativa. Registro interno de predio: fachada con puerta metálica muros en pañete y pintura, cubierta en asbesto cemento con perfiles en laminas de acero con cableado expuestos, habitación No 2, con cortina divisorio de habitación No 1 muros en pañete y pintura con fisuras y mapeado. Cubierta en asbesto cemento con desgaste. Cocina puerta en madera con desgaste natural, perforaciones, muros en bloque a la vista en perforaciones, se observa desgaste y pieza en muro retirada, actualmente cubierta por bloque. Ventana con marco metálico con desgaste natural no cuenta con vidrios, muro oriente inconcluso, se observa tubería eléctrica y de gas expuesta cubierta en asbesto cemento con desgaste por uso, vigas en madera rolliza con desgaste y deterioro piso en concreto con unidades parciales con desgaste. Parte externa de cocina con tubería de agua potable expuesta, se observa caja de inspección con tapa en concreto con fractura. Habitación No 3 puerta metálica con desgaste, muros en pañete y pintura con fisuras y presencia de humedad, piso en tierra cubierta con listones de madera. Cubierta en blocklon con desgaste natural y tubería eléctri-

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

expuesta, habitación N° 4 Piso en tierra con láminas de madera Cubierta, muros con alta presencia de humedad, Cubierta en bloquelon con desgaste y deterioro, habitación sin puerta. Área común piso en tierra y concreto con desgaste natural, muro norte en ráfago. muro occidente muro en piedra en concreto con cobertura vegetal ciclope. Cubierta en teja metálica con desgaste, Vigas en Madera escaleras de acceso hacia el segundo nivel en madera. Puerta metálica con desgaste natural y perdida de pintura. Piso en bloquelon y con Cubierta en concreto. muros en Pañete y pintura con perdida de la capa de pintura, muro occidente con huella de filtración, cubierta en asbesto cemento con desgaste 1 nivel: Baño antiguo sin puerta. Muro en bloque con desgaste natural. Piso en concreto con pedazos de tableta, Cubierta en vigas de madera, con láminas de PVC sobre puestos. Baño actual con desgaste natural, no cuenta con puerta en su lugar hay cortina, muros en pañete y pintura con desgaste ventana con marco metálico, Cubierta en asbesto cemento con desgaste natural, piso en concreto con desgaste por uso.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 10 de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Javier Cabrera.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director Técnico - Contratista

(Firma) Leonormontero
(Nombre) Leonormotero
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
10 DD	10 MM	2025 AA	FDLSC-1137 DE 2024	FDLSC- 1145 DE 2024	_____	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria antonio Soriano
CC propietario	52280707
Teléfono	320 40 40 851
Correo electrónico	//
Dirección	TV 2 este # 25C-35 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Cual: //
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	
5. Recreacional	☐			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Bodega		
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes	3 mts		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada de 3 niveles en mampostería con enchape a la vista con desgaste natural, sobresale en placa entre piso de 1 nivel con perforaciones para instalación eléctrica. Portón metálico de garaje con vidrio tipo espejo con cerradura. Parte interna, garaje, muros en pañete y pintura no es visible mayo accidente el totalidad, placa con cubierta en teja, baño enchapado con desgaste natural, piso enchapado con desgaste por uso. Se observa fisura entre muro y placa en parte superior sobre puerta de garaje. Apartamento 101 Puerta metálica con desgaste natural al igual que vidrio martillado, no se tiene acceso a este apartamento, escalas de acceso hacia 2 nivel enchapado con leves fisuras abierta en bloquelon con desgaste y dilatación entre piezas. Acceso apto 201. Puerta metálica con desgaste natural al igual que vidrio martillado. Area de cocina, muros enchapados con desgaste por uso al igual que piso enchapado, cubierta en bloquelon con desgaste natural habitación N°1, puerta en Madera con desgaste por uso muros en pañete y pintura con material particulado, mayo grieta con fisuras leves, pero marco de ventana, marco de ventana en material metalico con desgaste al igual que vidrio tipo espejo techo en bloquelon con desgaste. Habitación nº 2. Puerta en madera y con desgaste, muros en pañete y pintura con material particulado y fisuras, Ventana con marco metálico y vidrio liso sin afectación, se

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

observa bloquelón con desgaste por uso. Baño. Muros y piso enchapados con desgaste natural, Cobierta en bloquelón con dilataciones por instalación. Apto 202 no se tiene acceso.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 10 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Javier Cabrera
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) Daniel Pabón
Director Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) María Antonia Sorzano
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner