CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SIGCMA

Página 1 de 4

CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.1226924

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA

X INICIO | SEGUIMIENTO | CIERRE

FECHA: DD 08 MM 2 AAAA 2020

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: Pastora Maria Silva — Teléfono o celular:
Tipo de tenencia: Propietario: X Arrendatario: Poseedor: — Otro cual?
Nombre del propietario del predio: Pastora Maria Silva
Cédula de ciudadanía del propietario: 41101206
Dirección de la propiedad: Carrera 5ta No. 5-54 — N° de pisos: 1
Teléfono o celular del propietario: 3214419388
Departamento: Caqueta — Municipio: Belen de los andaquies — Barrio: Cincuentenaria

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	✓		
2. Acueducto	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos		✓	
5. Gas		✓	
6. Televisión cable	✓		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	7. Baldío		No.
2. Comercial	✓	8. Salubridad		
3. Industrial		9. Cultural o Religioso		
4. Institucional		10. Mixto		
5. Agropecuario		11. Minero		
6. Recreacional		12. Otro		

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: El muro tiene Columnas pero la vivienda no cuenta con Confinamiento

MUROS: mamposteria en Bloque de Cemento

CUBIERTA: En lamina de Zinc

PISOS: En area de vivienda enchape Ceramica en patio parte en concreto y otra sin acabado

FACHADA: Muro en bloque con cortina y porton

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia grietas en muro colindante posiblemente ignorado

HUMEDADES: en muro colindante y en vivienda leves

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cuál? Puerta de Cuarto colindante No gusto

Firmas:

Firma Responsable Unidad Social — Profesional Social del Contratista — Residente del Contratista — Vo.Bo Director de Interventoría

Nombres: Pastora Maria Silva

CODIGO: F-ABS-28	PROFESIONAL U. GRADO: 15 – UF	LIDER DEL PROCESO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA	APROBO: COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION 01	FECHA: 23/05/2017	10/05/2017	29/08/2017

Scanned by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SIGCMA

CONTRATO DE OBRA N° CD1.PCCNTR.1226924

OBJETO DEL CONTRATO
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	08	MM	1	AAAA	2020

OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La vivienda del acta colinda con la parte posterior en su mayor longitud, posee un cuarto colindante que funciona como dormitorio se observan humedades, en muro por lo que se encuentra a la intemperie, se observan grietas en los vertices de la edificación y no se observa estructura en concreto.

Firmas:

Nombres: Pastora Ma Silva

Firma Responsable Unidad Social

Profesional Social del Contratista

Residente del Contratista

Vo.Bo Director de Interventoria

CÓDIGO F-ABS-28	PROFESIONAL U. GRADO 15 – UIF	LÍDER DEL PROCESO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 01	FECHA: 03/05/2017	10/05/2017	29/06/2017

Scanned by CamScanner

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SIGCMA

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1226924

Página 3 de 4

OBJETO DEL CONTRATO
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	08	MM	2	AAAA	2020

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUÉS	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNÉTICO) CD o DVD

Firmas:

Firma Responsable Unidad Social

Nombres: Profesional Social del Contratista

Residente del Contratista

Vo.Bo Director de Interventoría

CODIGO F-ABS-28	PROFESIONAL U. GRADO 15 – UF	LIDER DEL PROCESO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGMA	APROBO COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION 01	FECHA: 03/05/2017	19/05/2017	29/06/2017

Scanned by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SIGCMA

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1226924

OBJETO DEL CONTRATO
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.


Página 4 de 4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	08	MM	2	AAAA	2020

ESQUEMA GENERAL DEL PREDIO



CONVENCIONES

Firmas:

Nombres: Firma Responsable Unidad Social — Paola Ma. Silva

Profesional Social del Contratista

Residente del Contratista

Vo.Bo Director de Interventoría

ELABORO	REVISO	APROBO
PROFESIONAL U. GRAL DG 15 - UIF	LIDER DEL PROCESO - COORDINADOR DEL SIGCMA	COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
CODIGO: F-A-B-5-26		
VERSION: 01	FECHA: 19/06/2017	19/06/2017

Scanned by CamScanner