
Marinilla, 8 de mayo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA

INFORME TÉCNICO DE FACTURACIÓN

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA HONDA XR 150L PLACAS: WYR 67F

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, mejoras en el consumo de combustible, perdida de potencia del motor, dificultad con el encendido y desgaste del kit de arrastre; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de calibración de válvulas, un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio de limpieza cuerpo de aceleración, un (1) filtro de aire; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema trasmisión de potencia: un (1) kit de arrastre completo dos piñones y cadena; Sistema eléctrico y accesorios: un (1) bombillo farola; Sistema de estructura: un (1) espejo original. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.



Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA HONDA XR 300 POLICIA PLACA: WYR 45F

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, mejoras en el consumo de combustible, perdida de potencia del motor, dificultad con el encendido y ruidos e inestabilidad al conducir; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de calibración de válvulas, un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio de limpieza cuerpo de aceleración, un (1) filtro de aire; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de dirección: un (1) juego de todos los rodamientos de rueda delantera incluye retenedores, un (1) juego de todos los rodamientos de rueda trasera incluye retenedores. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA HONDA XR 300 POLICIA PLACA: WYR 27F

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, mejoras en el consumo de combustible, perdida de potencia del motor, dificultad con el encendido, ruidos e inestabilidad al conducir, desgaste natural de las pastillas de freno, desgaste del kit de arrastre y desgaste natural de la llanta trasera; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de calibración de válvulas, un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio de limpieza cuerpo de aceleración, un (1) filtro de aire; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de dirección: un (1) juego de todos los rodamientos de rueda trasera incluye retenedores; Sistema de frenos: un (1) juego de pastillas de freno delanteras; Sistema trasmisión de potencia: un (1) kit de arrastre completo dos piñones y cadena, una (1) llanta trasera de acuerdo a referencia y marca original de la moto. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.



Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com


RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA HONDA CC300 POLICIA PLACA: WYR 25F


Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, mejoras en el consumo de combustible, perdida de potencia del motor, dificultad con el encendido y desgaste natural de componentes del sistema de frenos; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de calibración de válvulas, un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio de limpieza cuerpo de aceleración, un (1) filtro de aire; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de frenos: una (1) varilla de freno trasero completa. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com


RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA HONDA CC300 POLICIA PLACA: WYR 26F

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, mejoras en el consumo de combustible, perdida de potencia del motor, dificultad con el encendido, desgaste natural de las pastillas de freno, desgaste natural de componentes del sistema de frenos y desgaste del kit de arrastre; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de calibración de válvulas, un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio de limpieza cuerpo de aceleración, un (1) filtro de aire; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de frenos: un (1) juego de pastillas de freno delanteras, una (1) varilla de freno trasero completa; Sistema trasmisión de potencia: un (1) kit de arrastre completo dos piñones y cadena. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.




Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 PLACA: GHQ 95E


Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, perdida de potencia del motor, desgaste natural de componentes del sistema de frenos y desgaste natural de las pastillas de freno; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de frenos: un (1) caliper mordaza de freno delantero, un (1) juego de pastillas de freno delanteras. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.



Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA DT 125 DS MT 125CC 2T PLACA: DKY 70

Se programa la motocicleta por perdida de potencia del motor, luz quemada, fallas en la carga de la batería y problemas con el encendido; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema eléctrico y accesorios: un (1) bombillo farola; Sistema de carga: un (1) regulador; Sistema de encendido: un (1) cable de alta, una (1) bujía. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA YAMAHA XR 150L PLACA: GHQ 61E

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, dificultad con el encendido, cumplimiento del ciclo de vida de la batería y fallas en la carga de la batería; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio de limpieza cuerpo de aceleración; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de carga: una (1) batería referencia acorde a la motocicleta de alta calidad, un (1) regulador. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 PLACA: PLC 71D

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, desgaste natural de las pastillas de freno, desgaste de neumático, llanta delantera sin buen agarre, luz quemada y problemas con el encendido; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de frenos: un (1) juego de pastillas de freno delanteras; Sistema trasmisión de potencia: un (1) neumático incluye neumático, una (1) llanta delantera de acuerdo a referencia y marca original de la moto; Sistema eléctrico y accesorios: un (1) bombillo farola; Sistema de encendido: un (1) cable de alta, una (1) bujía. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.




Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com











Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com



Cordialmente,

Isis Noreña
Gerente General
Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.A.S.

Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com