#	Código	Fotografía-Fuente propia.	Coordenadas	Medidas (M-Cm)	observaciones
1	S12		Lat. 5.5751102 Long.– 74.8894592	2.10 m Profundidad 56x56 cm Diámetro	Ingresa agua residual y agua lluvia mixta. Entra una tubería de 10” Y sale una de 6” Estado: Regular
2	C178		Lat. 5.5751107 Long. – 74.8894597	2.50 m Profundidad 57x57 cm Diámetro	Agua residual. Tres escaleras. Entran tres tuberías 4”,6”,8”. Sale una 6”. Hubo un cambio de tubería de 4” a 8”. Estado: Regular
3	PN1		Lat. 5.5751102 Long. -74.8894593	2,60 m Profundidad 1.m x 80cm Diámetro	Sumidero Nuevo (1) Hace parte del C178. Estado: Bueno

4	PN2		Lat. 5.574807 Long. -74.889743	1.45 m Profundidad 52x52 cm Diámetro	Agua residual. Ingresa una tubería de 8” y sale una de 8”. Estado: Bueno
5	PN3		Lat. 5.574796 Long. -74.891018	1.50 m Profundidad 56x56 cm Diámetro	Agua residual. Ingresan 3 tuberías de 4”, 6”, 8” y salen dos de 6” y 8”. Estado: Bueno
6	280		Lat. 5.574789 Long. -74.891019	52x52 cm Diámetro	Agua lluvia. Clausurado y debidamente sellado Estado: Sellado


7	PN4		Lat. 5.574789 Long.-74.891019	2,25 m Profundidad 56x56 cm Diámetro	Agua lluvia Pozo, sin escalera. Con una tubería de salida de 24” Estad: Regular
8	S6		Lat. 5.574054 Long. -74.891392		Estado: Fuera de servicio
9	41		Lat. 5.574060 Long. – 74.892287	55x55 cm Diámetro	Pozo para agua lluvia. Estado: Suspendido.


10	40		Lat. 573880 Long- 74.892557	5m Profundidad. 56x56 cm Diámetro	Agua residual, de 18 viviendas. 6 escalones. Entran 4 tuberías de 4” y salen 4”. Estado: Bueno
11	39		Lat. 5.573576 Long.- 74.811995	5 m profundidad 56x56 cm Diámetro	Agua residual Doble escalera, cada una de 4 escalones. Una tubería de 6” entrada y saluda, y una tubería vez de 6” atraviesan el pozo. Estado: Regular
12	38		Lat. 5.573980 Long. -74892557	5 m de profundidad 56x56 cm Diámetro	Agua residual. Cinco escalones. Una tubería de 6” entrada y salida. Estado: Bueno

13	37		Lat. 5.573208 Long. - 74893229	5 m profundidad 52.x52 cm Diámetro	Agua residual, de 24 viviendas. Una tubería corrugada de 6” entra y una de 8” sale. Estado: Regular
14	34		Lat. 5.573169 Long. – 74.893673	3,20 M de profundidad 67x 67 cm diámetro.	Agua residual, Agua lluvia, mixta. 4 escaleras. Una tubería de 8” pulgadas entrada y salida. Estado: Bueno
15	33		Lat. 5.573190 Long. -74.893785	3.90 m de profundidad 67x67 cm diámetro	Agua residual. 4 Escalones. Tres tuberías de 6” dos entran y una sale. Estado: Regular

16	32		Lat. 5.573711 Long.-74.894210	1.45 m de profundidad 67x67 cm Diámetro	Agua residual. 1 escalón. Entran tres tuberías dos de 4" y una de 6" y sale una de 6". Estado: Regular
17	31		Lat. 5.573726 Long. - 74894243	1.30 m de profundidad 69x69 cm diámetro	Agua residual. 1 escalón Una tubería de 6" entrada y salida. Estado: Bueno
18	30		Lat. 5.573891 Long.- 74.894316	1.20 m de profundidad 69x69 cm diámetro	Agua residual 1 escalón Una tubería de 6" entrada y salida. Estado: Bueno

19	29		Lat. 5.574265 Long. – 74.894105	1.50 m de profundidad 69x69 cm de diámetro	Agua residual 1 manguera de 3” entra, una tubería de 3” entra, y una tubería de 6” entrada y salida. Estado: Bueno
20	CN01		Lat. 5.574436 Long. – 74.894124	85 cm de profundidad 65x61 cm de diámetro	Agua residual. Caja nueva (01) Entran 3 tuberías dos de 4” y una de 6” corrugada, sale una tubería de 6” corrugada. Estado: Bueno
21	C1		Lat. 5.574537 Long. -74894225	57 cm de profundidad 67x47 cm de diámetro.	Agua residual. dos tuberías de entrada, 4”y 3”, y una tubería de salida de 6” Estado: Regular


22	230		Lat. 5.572740 Long. – 74.893329	2.09 m de profundidad 69x69 cm diámetro	Agua residual. 2 escalones. Entra una tubería de 3” y sale una de 4” Estado: Regular
23	244		Lat. 5.572525 Long. -74.893180	67 cm de profundidad 65.5 x 65.5 cm diámetro	Agua lluvia. Dos tuberías de salida de 4”. Estado: Bueno
24	SN01		Lat. 5.572477 Long. -74893074	1.25 m de profundidad 40x40 cm de diámetro	Agua residual y agua lluvia. Sumidero Nuevo (01) Tres tuberías de 8 pulgadas salen. Estado: Regular. Falta limpieza

25	C216		Lat. 5.570865 Long. -74.8925	80 cm de profundidad 60x60 cm de diámetro	Agua residual Una tubería de 4” entrada y salida. Estado: Bueno
26	C218		Lat. 5.570793 Long. -74.892186	1.26 m de profundidad 65x65 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 4” salida, y una tubería de 6” de entrada. Estado: Bueno
27	228		Lat. 5.570687 Long. -74.89215	1.10 m de profundidad 65x65 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 4” una de entrada y una salida. Estado: Bueno


28	C235		Lat. 5.571121 Long. -74.89188	1.08 m de profundidad 1 m x 36 cm Diámetro	Agua residual Una tubería de 4” salida y entrada. Estado: Bueno
29	CN02		Lat. 5.571402 Long.- 74.89153	1.20 m de profundidad 1 m x 36 cm diámetro	Agua residual Caja nueva (02) Dos tuberías de 4” entrada y salida. Estado: Bueno

30	CN03		Lat. 5.571787 Long. – 74.89118	1.37 m de profundidad 1.30 cm x 64 cm diámetro	Agua residual Caja nueva (03) Estado: Bueno
35	232		Lat. 5.572105 Long. – 74.890894	1 m de profundidad 71x71 cm de diámetro	Agua residual. Ingresan tres tuberías de 4” y sale una de 6” Estado: Bueno
36	232. (1)		Lat. 5.572604 Long. -74.890993	1.18 m de profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual y agua lluvia. 1 escalón. Tres tuberías de 5”, dos entran y una sale. Estado: Bueno


37	79		Lat. 5.572604 Long.- 74.890794	1.97 m de profundidad 59x59 cm diámetro	Agua residual. 3 escalones Tres tuberías entran, de 6", 3" y 2" respectivamente. Sale una tubería de 6" Estado: Bueno
38	80		Lat. 5.57272 Long.- 74.890889	86 cm de profundidad 72x55 cm de diámetro	Agua residual Entran dos tuberías de 4" y sale una tubería de 6" Estado : Bueno
39	CN04		Lat. 5.572993 Long. -74.899338	1.47 m profundidad 55x55 cm diámetro.	Agua residual. Caja nueva (04) Dos tuberías de 6" una de entrada y una de salida. Estado: Bueno

40	TB20		Lat. 5.572993 Long. – 74.89150	90 cm profundidad 55x51 cm de diámetro	Agua residual Dos tuberías de 6” una de entrada y una salida. Estado: Bueno
41	TB21		Lat. 5.573039 Long. – 74.89137	71 cm profundidad 54x54 cm de diámetro	Agua residual y agua lluvia. Dos tuberías de 6” una de entrada y una de salida, otra dos 2” agua lluvia. Estado: Bueno
42	298		Lat. 5.57251 Long.- 74.89084	56 cm profundidad 50x50 cm de diámetro	Agua residual Dos tuberías de gres, entra de 4” y sale 6”. Estado: Bueno

43			Lat. 5.572809 Long.- 74.89082	2.10 cm profundidad 70 cm x1.16 m. diámetro	Agua residual Ingresa agua de 5 principales viviendas Dos tuberías 4" entran, una tubería 6" sale. Estado: Bueno
44	S29		Lat. 5.572712 Long.- 74.8907	1.08 m de profundidad 67x88 cm diámetro	Agua residual Tres tuberías entran de 6", 4" y sale de 6". Estado: Bueno
45	297		Lat. 5.573082 Long.- 74.89083	1.66 m profundidad 61x61 cm diámetro	Agua residual. (Pozo seco) Dos tuberías entradas y salida de 4". Estado: Bueno

46	82		Lat. 5.573326 Long. – 74.891	80 cm profundidad 62x62 cm diámetro	Agua residual Cuatro tuberías de 4” entran y sale una de 3”. Estado: Bueno
47	85		Lat. 5.573596 Long.- 74.88975	2.10 m de profundidad 61x61 cm diámetro	Agua residual. Tres escaleras. Tres tuberías de 4” dos entran y una sale, una de las que entra está parcialmente obstruida por raíces. Estado: Regular
48	213		Lat. 5.57344 Long. – 74.88971	1.65 m profundidad 60x60 cm diámetro	Agua residual Dos tuberías de 4” entrada y salida. Estado: Bueno



49	215		Lat. 5.573639 Long.- 74.8902	2.86 m profundidad 60x60 cm diámetro	Agua residual. 4 escalones. Tres tuberías de 4” dos entran y una sale. Estado: Bueno
50	183		Lat. 5.57366 Long. – 74.89013	2.60 m profundidad 60x60 cm diámetro	Agua residual. 2 escalones. 3 tuberías una de 8”, y 6” entran, una de 6” sale. Una tubería de 6” de agua potable atraviesa la zona. Estado: Bueno
51	86		Lat. 5.57372 Long. – 74.89061	1.80 m profundidad 60x60 cm diámetro.	Agua residual. 2 escalones Tres tuberías de 4” dos entran y sale. Estado: Bueno


52	PN05		Lat. 5.583105 Long.- 74.88557	1.30 m profundidad 60x66 cm diámetro	Agua residual. Dos tuberías de 8” una entra y una sale, una más de 4” entra. Estado: Bueno
53	PN06		Lat. 5.57718 Long.- 74.88777	1.67m Profundidad 56x56 cm diámetro	Agua residual Tres escalones. Cuatro tuberías de 8”, tres ingresan y una sale, ingresa una más de 6” domiciliaria. Estado : bueno
54	PN07		Lat. 5.57718 Long.- 74.88777	1.85 m profundidad 59x60 cm diámetro	Agua residual. Tres escalones. Dos tuberías de 8” una entra y una sale. Estado: Bueno


55	PN08		Lat. 5.57718 Long. – 74.8877	1.90 cm profundidad 57x57 cm diámetro	Agua residual. Tres escalones. Tres tuberías de 8” dos entran y una sale. Estado: Malo (Mal estado, tapada con madera y material orgánico).
56	110		Lat. 5.582243 Long.- 74.88574	1.90 m Profundidad 57x57 cm Diámetro	Agua residual. 4 escaleras. Dos tuberías de 8” una entra y una sale. Estado: Bueno
57	C656		Lat. 5.582131 Long.- 74.8858	1.50 m Profundidad 1 m x 80 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una entra y otra sale. Estado: Bueno



58	111		Lat. 5.581795 Long- 74.88561	1.58 m Profundidad 57x57 cm diámetro	Agua residual. Dos escalones. Dos tuberías de 6” una de entrada y otra de salida. Estado: Bueno
59	112		Lat. 5.58163 Long.- 74.88563	1.43 m Profundidad 61x61 cm Diámetro	Agua residual. Una tubería de 8” atraviesa el lugar. Estado: Bueno

60	PN9		Lat. 5.581174 Long. – 74.885704	1.60 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual. Dos escaleras. Una tubería de 8” atraviesa el lugar. Estado: Bueno
61	C655		Lat. 5.580976 Long. – 74.88563	1.20 m Profundidad 1 m x 60 cm Diámetro	Agua residual. Dos tuberías de 8” una entrada y otra de salida. Estado: Regular
62	113		Lat. 5.580976 Long.- 74. 88563	1.56 m Profundidad 68x68 cm Diámetro	Agua residual. Dos escalones. Una tubería de 8” atraviesa toda la zona, entrada y salida. Estado : bueno

63	114		Lat. 5.580525 Long. -74. 88568	1.52 m Profundidad 59x57 diámetro	Agua residual. Dos tuberías una de 6” entrada y una de 8” salida. Estado : Bueno
64	PN10		Lat. 5.580225 Long. – 74.88577	1.20 m Profundidad 1 m x 60 cm Diámetro	Agua residual. Sumidero Nuevo PN10 Entra y sale una tubería de 10” Estado: Regular Parcialmente obstruido superficialmente.
65	305		Lat. 5.580124 Long. – 74.88585	1.61 m Profundidad 56x56 cm Diámetro	Agua Residual 2 escalones. (Tapada al momento de levantar la información) Entra y sale una tubería de 8” Estado: Bueno

66	115		Lat. 5.579781 Long. – 74.885765	1.34 m Profundidad 59x59 cm Diámetro	Agua residual Dos escaleras. Tres tuberías de 8” dos entran y una sale, y una más de 6” entrando. Estado: Malo Tapada al momento de levantarla la información.
67	116		Lat. 5.579883 Long.- 74.885867	1.39 m Profundidad 57x57 cm Diámetro	Agua Residual Dos escalones. Una tubería de 8” entrada y salida. Estado: Malo Se encuentra parcialmente tapada al momento de levantar la información.
68	117		Lat. 5. 579896 Long. – 74.885870	1.46 m Profundidad 57x57 cm diámetro	Agua residual Dos escalones. Una tubería de 8” entrada y salida, una más de 4” entra. Estado: Bueno

69	PN11		Lat. 5.579781 Long. – 74.885765	1.76 m Profundidad 56x56 cm Diámetro	Agua lluvia Tres tuberías de 24” dos entran una sale, dos tuberías de 10” entran, y una más de 6” agua residual atraviesa toda la zona. Estado: Bueno
70	118		Lat. 5.579884 Long- 74.885862	1.55 m profundidad 54x54 cm diámetro	Agua residual Dos escaleras. Una tubería de 8” entrada y salida, una más de 6” entra. Estado: Bueno
71	119		Lat. 5.579782 Long- 74.885666	1.60 m Profundidad 56x56 cm diámetro	Agua residual Una tubería de 8” entrada y salida. Estado: Bueno

72	120		Lat. 5.57.9781 Long.- 74.885765	1.50 m Profundidad 60x60 cm diámetro	Agua residual Dos escalones. Una tubería de 8” entrada y salida. Estado: Bueno
73	PN12		Lat. 5.579514 Long.- 74.885666	1.58 m Profundidad 58x58 cm diámetro	Agua residual Dos escalones. Una tubería de 8” entrada y salida. Estado: Bueno
74	PN13		Lat. 5.579781 Long.- 74.885765	1.58 m Profundidad 56x57 cm diámetro	Agua residual Dos escalones. Entran dos tuberías de 6” y 8”, sale una de 8”. Estado: Bueno


75	133		Lat. 5.579886 Long.- 74.885789	2.05 m Profundidad 54x51 cm Diámetro	Agua residual Escalera. Entran seis tuberías cuatro de 6”, una de 3”, una de 4”, y sale una de 8”. Estado : Bueno
76	134				**NO SALE AGUA (SECA)**
77	135		Lat. 5.578296 Long.- 74.88598	1.48 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual Entra y sale una tubería de 8”, una más de 4” entra. Estado: Bueno
78	136		Lat. 5.576901 Long.- 74.8879	1.60 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual Una tubería de 8” entrada y salida. Estado: Bueno


79	137		Lat. 5.576799 Long.- 74.88782	1.40 m Profundidad 60x60 cm diámetro	Agua residual Entrada y sale una tubería de 8” Estado: Regular Parcialmente inundada al momento de levantar la información
80	138		Lat. 5.577104 Long. – 74.8891	1.40 m Profundidad 58x60 cm Diámetro	Agua residual Entra y sale una tubería de 8” Estado: Bueno
81	19		Lat. 5.577101 Long.- 74.888214	1.90 m Profundidad 75x75 cm diámetro	Agua residual. Ingresan tres tuberías dos de 6” y una de 8”y sale una de 8”. Estado: Bueno


82	PN14		Lat. 5.577254 Long.- 74.88785	1 m Profundidad 69x69 cm Diámetro	Agua residual. Entran dos tuberías de 4” y sale una de 8” Estado: Regular Tapada metida al momento de levantar la información
83	B81		Lat. 5.577254 Long. – 74.88785	1.20 x 1. m Diámetro	Recamara Box culvert Estado: Bueno
84	B70		Lat. 5.577005 Long.- 74.88766	1 m x 60 cm Diámetro	Recamara Box Culvert Múltiples rejillas y cuneta para agua lluvia Estado: Bueno

85	B75		Lat. 5.576946 Long.- 74.88731	1.20 m x 80 cm Diámetro	Recamara Box culvert Cuneta para agua lluvia Estado: Bueno
86	B73		Lat. 5.576852 Long.- 74.887146	1.20 m x 80 Cm	Recamara Box culvert Estado: Bueno

87	B82		Lat. 5.576646 Long.- 74.88699	80 x 60 cm Diámetro	Recamara Box culvert Recibe agua lluvia y agua residual. Estado: Bueno
88	RB		Lat. 5.576112 Long.- 74.887146	50 cm Profundidad 53x53 cm Diámetro	Retorno Box culvert Agua residual Canal de 10”. Cuatro tuberías de 6” entran, una más de 4” también ingresa. Estado: Bueno
89	258		Lat. 5.57604 Long.- 74.88721	30 cm Profundidad 53x53 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 4” ingresan y sale una de 6”. Estado: Bueno

90	T151		Lat. 5.57604 Long.- 74.88721	38 cm Profundidad 52x52 cm Diámetro	Agua residual Una tubería de 6” entrada y salida. Estado: Bueno
91	150		Lat. 5.575609 Long.- 74.88753	80 cm Profundidad 53x53 cm Diámetro	Agua residual Tres tuberías de 6” dos entran, una sale, una más de 3” ingresa. Estado: Bueno
92	253		Lat. 5.575507 Long.- 74.88751	1.04 m Profundidad 53x53 cm Diámetro	Agua residual Tres tuberías de 6” una entra, dos salen, dos más de 4” ingresan. Estado: Bueno

93	B67		Lat. 5.575508 Long.- 74.88754	2.95 m Profundidad 73x73 cm Diámetro	Agua lluvia Aliviadero, va directamente al box culvert. Seis escalones. Una tubería de 36” entrada y salida, dos tuberías de 6” también ingresan. Estado: Bueno
94	S24		Lat. 5.575443 Long.- 74.8875	1.20 m Profundidad 1.90 m x 60 cm diámetro	Agua lluvia Una perforación cae directamente al box culvert. Una tubería de 4” ingresa. Estado: Bueno
95	259		Lat. 5.575158 Long.- 74.887955	1.70 m Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Dos escalones. Una tubería de 12” cemento sale, una tubería de 6” entra. Estado: Bueno


96	169		Lat. 5.575158 Long.- 74.887955	2.30 m Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Anteriormente de inundaba. Una tubería de 6" de gres suspendida. Una tubería de 6" sale. Estado: Bueno
97	S21		Lat. 5.575108 Long.- 74.88798	2.0 m Profundidad 1.10 m x 80 cm diámetro	Agua lluvia (Sumidero) Va directamente al box culvert. Una tubería de 2" ingresa y sale. Estado : Bueno
98	B60		Lat. 5.575128 Long. – 74.888145	1.20 m Profundidad 1 m x 60 cm diámetro	Agua residual Ingresa una tubería de 6" y sale una de 8". Estado: Bueno

99	C539		Lat. 5.575026 Long.- 74.88846	3.50 m Profundidad 2.70 m x 1.20 m diámetro	Sumidero (Aliviadero) Con rejilla Estado: Bueno
100	S17		Lat. 5.575028 Long.- 74.88878	1.90 m Profundidad 1.70 m x 50 cm Diámetro	Agua lluvia (Sumidero) Directamente al box culvert. Una tubería de 8” salida. Estado: Bueno
101	C287		Long. 5.575028 Long.- 74.88878	1.90 m Profundidad 1.70 m x 50 cm diámetro	Agua lluvia Directamente al Box culvert Una tubería de 8” salida. Estado: Bueno


102	209		Lat. 5.574909 Long.- 74.888952	1.71 m Profundidad 62x62 cm Diámetro	Agua residual Cuando se tapa va directamente al box culvert. Tres tuberías de 6” ingresan y una más de 6” sale. Estado: Bueno
103	BX10		Lat. 5.574937 Long.- 74.88922	1 m Profundidad 90 x 50 cm Diámetro	Recamara Box culvert (NO POZO) Estado: Bueno
104	94		Lat. 5.574546 Long.- 74.88952	78 cm Profundidad 72x72 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 6” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno

105	B45		Lat. 5.574421 Long.- 74.88962	80 x 45 cm Diámetro	Agua residual Box Culvert. (Rejillas) Estado: Bueno
106	B42		Lat. 5.574285 Long.- 74.8899	80 x 45 cm Diámetro	Agua residual Box culvert. (Rejillas) Estado: Bueno
107	B41		Lat. 5.574285 Long.- 74.8899	90 x 69 cm Diámetro	Agua residual Box Culvert. (Rejillas) Estado: Bueno

108	BX8		Lat. 5.574285 Long.- 74.8899	93 cm Profundidad 57x50 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
109	B35		Lat. 5.574094 Long.- 74.8904	1.10 m c 80 cm diámetro	Agua residual Box culvert. (Rejillas) Estado: Bueno
110	B33		Lat. 5.574054 Long.- 74.890625	1m x 1m Diámetro	Aliviadero. Box culvert. (Rejillas) Estado: Bueno

111	B32		Lat. 5.574054 Long.- 74.890625	1.18 m x 65 cm diámetro	Agua residual. Box culvert. (Rejillas) Estado: Bueno
112	B29		Lat. 5.574054 Long.- 74.890625	1.35 m x 86 cm diámetro	Box culvert Estado: Bueno
113	BX6		Lat. 5.573907 Long.- 74.89069	90 x 40 cm Diámetro	Agua residual y agua lluvia (Mixto) Va directamente al box culvert. Estado: Regular Lleno de piedras y material inorgánico

114	B28		Lat. 5.573587 Long.- 74.89085	1.25 m x 75 cm diámetro	Agua lluvia Box culvert Estado: Bueno
115	NACI		Lat. 5.573492 Long.- 74.89108		Nacimiento (01) obra. Una tubería de 6” va directamente al box culvert. Estado: Bueno
116	B19		Lat. 5.573314 Long.- 74.891205	1.25 m x 75 cm diámetro	Agua residual Box culvert. (Rejillas) Estado: Bueno

117	B17		Lat. 5.573102 Long.- 74.89124	1.25 m x 80 cm diámetro	Agua residual Box culvert. (Rejillas) Estado: Bueno
118	B16		Lat. 5.573102 Long.- 74.89124	1.25 m x 75 cm diámetro	Agua residual Box culvert. (Rejillas) Estado: Bueno
119	B15		Lat. 5.572367 Long.- 74.89111	1.25 m x 75 cm diámetro	Agua residual Box culvert. (Rejillas) Estado: Bueno


120	B15-1		Lat. 5.57226 Long.- 74.891	2.70 m x 1.60 m diámetro	Agua residual Box culvert. Caja grande con rejillas. Estado: Bueno
121	S28		Lat. 5.571682 Long.- 74.891815	50 cm Profundidad 51x51 cm Diámetro	Agua residual y agua lluvia. SM Actualmente tapada al interior con agua pintura. Dos tuberías de 6” una de entrada y de salida, adicionalmente una de 4” ingresa. Estado: Regular
122	C231		Lat. 5.571682 Long.- 74.891815	7 m profundidad	Agua lluvia Cae directamente al box culvert. Una tubería de 6” sale. Estado: Bueno

123	B11-10		Lat. 5.571496 Long.- 74.892296	7 m profundidad	Agua residual y agua lluvia (Mixta) Una tubería de 3” ingresa y una de 24” sale. Estado: Bueno
124	161		Lat. 5.576339 Long.- 74.88822	1.16 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual. Inicio de obra. (Seca, no fluye agua) 1 escalón. Una tubería de 8” sale. Estado: Bueno
125	PN15		Lat. 5.5766 Long.- 74.88847	1.95 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual. Dos tuberías de 6” pulgadas una de entrada y una de salida. Una más de 8” atraviesa la zona. Estado: Bueno

126	75		Lat. 5.576617 Long.- 74.88861	1.86 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
127	PN16		Lat. 5.576617 Long.- 74.88861	1.26 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
128	S22		Lat. 5.576627 Long.- 74.88872	1.25 m x 80 cm diámetro	Sumidero Se encuentra en mal estado, contaminado por residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Estado: Bueno

129	PN17		Lat. 5.57689 Long.- 74.88943	1.60 m Profundidad 59x59 cm Diámetro	Agua residual Dos escaleras. Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida Estado: Bueno
130	76		Lat. 5.576834 Long.- 74.88917	1.67 m Profundidad 59x59 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
131	PN18		Lat. 5.576898 Long.- 74.88928	1.62 m Profundidad 59x59 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno

132	PN19		Lat. 5.576898 Long.- 74.88928	1.31 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual Entra una tubería de 6”, una tubería de 8” atraviesa la zona. Estado: Bueno
133	P77		Lat. 5.57693 Long.- 74.88945	2.1 m Profundidad 61x61 cm Diámetro	Agua residual Dos escaleras. Dos tuberías de 8” una de entrada y otra de salida. Estado: Regular Falta limpieza
134	S54		Lat. 5.57691 Long.- 74.88947	2.10 m Profundidad 97x97 cm Diámetro	Sumidero Ingresa una tubería de 10” de gress. Estado: Bueno


135	PN20		Lat. 5.576917 Long.- 74.88958	1.36.5 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual Dos escaleras. Una tubería de 8” sale parcialmente tapada. Estado: Bueno
136	PN21		Lat. 5.576909 Long.- 74.88963	1.06.5 m Profundidad 59x59 cm Diámetro	Agua residual Dos escaleras. Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
137	106		Lat. 5.576911 Long.- 74.88976	2.02 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual 3 escaleras. Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida, ingresan dos de 4” y una de 6”.

138	PN22		Lat. 5.576915 Long.- 74.88973	1.40 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual (Inicio obra) Un escalón. Una tubería de 6” entrada y salida. Estado: Regular Se recomienda realizar limpieza
139	PN23		Lat. 5.576958 Long.- 74.88979	1.57 m Profundidad 60x60 cm diámetro	Agua residual (Tapada) 2 escalones. Dos tuberías de 8” una de entrada y otra de salida. Estado: Regular Se recomienda realizar limpieza
140	PN24		Lat. 5.576958 Long.- 74.88979	1.55 m Profundidad 59x59 cm Diámetro	Agua residual Dos escalones. Una tubería de 8” entrada y salida.

141	PN25		Lat. 5.577856 Long.- 74.88973	1.26 m Profundidad 60x60 cm diámetro	Agua residual Una tubería de 8” entrada y salida. Estado: Regular Se recomienda realizar limpieza
142	PN26		Lat. 5.577794 Long.- 74.88985	1.25 m Profundidad 60x60 cm Diámetro	Agua residual Una tubería de 8” entrada y salida. Estado: Bueno
143	TRV		Lat. 5.577773 Long.- 74.88998		Transversal Nueva Estado: Bueno

144	PN27		Lat. 5.577773 Long.- 74.88998		Tapado Cemento
145	PN28		Lat. 5.577773 Long.- 74.88998		Tapada Cemento
146	PN29		Lat. 5.577774 Long.- 74.88999		Tapada cemento

147	PN30		Lat. 5.577915 Long.- 74.89019	1.59 m Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Dos escalones. Una tubería de 8” entrada y salida. Estado: Bueno
148	PN31		Lat. 5.577915 Long.- 74.89019	1.29 m Profundidad 72x72 cm diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida, una más de 3” entrada. Estado: Bueno
149	PN32		Lat. 5.577793 Long.- 74.89006	1.41 m Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Dos escalones. 8” una de entrada y una de salida, una más de 4” entrada. Estado: Bueno

150	PN33		Lat. 5.577794 Long.- 74.89007	1.30 m Profundidad 70x70 cm diámetro	Agua residual Dos escalones. Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
151	PN34		Lat. 5.576915 Long.- 74.88973	1.49 m Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Dos escalones. Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
152	PN35		Lat. 5.576915 Long.- 74.88973	1.34.5 m Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno

153	PN36		Lat. 5.576915 Long.- 74.88973	1.41.5 m Profundidad 70x70 cm diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
154	PN37		Lat. 5.576915 Long.- 74.88973	71 cm Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida. Estado: Bueno
155	PN38		Lat. 5.576915 Long.- 74.88973	48 cm Profundidad 76 x 76 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 6” entran y una de 9” sale. Estado: Bueno

156	C472		Lat. 5.574434 Long.- 74.888664	90 cm Profundidad 1.06 x 86 cm Diámetro	Agua lluvia Entra una tubería de 6” va directamente al box culvert. Estado: Bueno
157	S46		Lat. 5.574325 Long.- 74.888725	92 cm Profundidad 1.07 x 86 cm Diámetro	Sumidero Ingresan dos tuberías de 6” una corrugada, y sale una de 8”. Estado: Bueno
158	S45		Lat. 5.574426 Long.- 74.888626	92 cm Profundidad 1.07 m x 86 cm diámetro	Sumidero (Rejilla transversal) Estado: Bueno


159	PN39		Lat. 5.573607 Long.- 74.88874	69.5 cm Profundidad 1.18 x 69 cm Diámetro	Agua lluvia (Sumidero) Ingresan dos tuberías de 4” y sale una de 6”. Estado: Bueno
160	172		Lat. 5.573607 Long.- 74.88874	1.33 cm Profundidad 71x71 cm Diámetro	Agua residual Ingresa una tubería de 3” y sale una de 4” Estado: Bueno
161	171		Lat. 5.573585 Long.- 74.88858	1.52 cm Profundidad 73x71 cm Diámetro	Agua residual Un escalón. Dos tuberías de 8” una de entrada y una de salida, una más de 4” ingresa. Estado: Bueno

162	170		Lat. 5.576915 Long.- 74.88973	1.21.5 cm Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” un ingresa y otra sale, dos más de 4” ingresan. Estado: Bueno
163	212		Lat. 5.576915 Long.- 74.88973	1.26 cm Profundidad 72x72 cm Diámetro	Agua residual (Formateliado) Dos tuberías de 8” una ingresa y otra sale, y cuatro tuberías más de 4” ingresan. Estado: Bueno
164	203		Lat. 5.573865 Long.- 74.88813	1.65 cm Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Dos tuberías de 8” una ingresa y otra sale, una más de 4” ingresa. Estado: Bueno


165	154		Lat. 5.576924 Long.- 74.88990	1.35 cm Profundidad 71x71 cm Diámetro.	Agua residual Tres escalones. Dos tuberías de 8” una ingresa y otra sale, una más de 4” ingresa por el momento próximamente la van a cambiar a de 8”. Estado: Bueno
166	153		Lat. 5.574665 Long.- 74.88652	84 cm Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Tres escalones. Dos tuberías de 8” una ingresa y otra sale Estado: Bueno
167	168		Lat. 5.574762 Long.- 74.88743	2.10 cm Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual, agua lluvia (Mixta) ingresa agua de dos sumideros. Dos escalones. Ingresa una tubería de 10” cemento, salen cuatro tuberías de 12”, 4” y dos 6”. Estado: Bueno

168	167		Lat. 5.574762 Long.- 74.88743	1.38.5 cm Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual 2 Escalones. Ingresa una tubería de 10”y sale una de 4”. Estado: Bueno
169	147		Lat. 5.575059 Long.- 74.88712	1.86 cm Profundidad 61x61 cm Diámetro	Agua residual (282 Eliminar) Dos tuberías de 8” una ingresa y otra sale, tres de 4” ingresan. Estado: Bueno
170	165		Lat. 5.575565 Long.- 74.88676	1.21 cm Profundidad 74x74 cm Diámetro	Agua residual Tres tuberías de 4” dos ingresan y una sale. Estado: Bueno

171	164		Lat. 5.57584 Long.- 74.88662	1.15 cm Profundidad 74x74 cm Diámetro	Agua residual Tres tuberías de 4” dos ingresan y una sale. Estado: Bueno
172	163		Lat. 5.576084 Long.- 74.88629		ESTADO: TAPADO
173	01		Lat. 5.576521 Long.- 74.886215	1.10 cm de profundidad 73x73 cm Diámetro	Agua residual Inicio obra. Dos tuberías de 4” una ingresa y otra sale. Estado: Bueno

174	02		Lat. 5.577309 Long.- 74.88632		ESTADO: TAPADO
175	03		Lat. 5.577309 Long.- 74.88632		TAPADO (MAL ESTADO)
176	245		Lat. 5.577091 Long.- 74.88624	2.11 cm Profundidad 68x68 cm Diámetro	Agua lluvia Seis tuberías de 10” salen.

177	04		Lat. 5.577091 Long.- 74.88624	2.28 cm Profundidad 1 m x 1 m Diámetro	Agua residual (No entra sumidero S35) Tres escalones. Ingresan cuatro tuberías dos de 4” y dos de 6”, sale una tubería de 8”. Estado: Bueno
178	129		Lat. 5.576942 Long.- 74.885475	74 cm Profundidad 66 x 66 cm Diámetro	Agua residual (Desconectar ingresa agua de una vivienda) Una tubería de gres 4” ingresa y sale. Estado: Bueno
179	128		Lat. 5.576942 Long.- 74.885475	1.24 cm Profundidad 56x56 cm Diámetro	Agua residual Cuatro tuberías de 4” dos ingresan y dos salen. Estado: Bueno

180	127		Lat. 5.5768 Long.- 74.88552	1.85 cm Profundidad 57x57 cm Diámetro	Agua residual Dos escalones. Tres tuberías de 4” dos ingresan y una sale. Estado: Bueno
181	124		Lat. 5.575904 Long.- 74.88608	1.32 m Profundidad 70x70 cm Diámetro	Agua residual Tres tuberías de 4” dos ingresan y una sale, una más de 3” ingresa. Estado: Bueno
182	123		Lat. 5.574901 Long.- 74.8869	5.03 m Profundidad 66x66 cm Diámetro	Agua residual 6 escalones. Cuatro tuberías de 4” tres ingresan y una sale. Estado: Bueno

183	121		Lat. 5.57418 Long.- 74.88725	3.03 m Profundidad 66x66 cm diámetro	Agua residual y agua lluvia (Mixta) 6 escalones. Cheque de 4” ingresa, una tubería de 6” ingresa. Estado: Bueno
184	225		Lat. 5.574499 Long.- 74.88729	1 m Profundidad 73x73 cm Diámetro	Agua residual Una tubería de 10” de cemento ingresa y sale. Estado: Bueno