ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO

FECHA:	18/12/2025	SEXO:	HEMBRA
PACIENTE:	PANCHA	EDAD:	NR
ESPECIE:	FELINA	PROPIETARIO:	ALCALDIA
RAZA:	DPC	DR.:	CV SALUD ANIMAL

Estudio solicitado: **ECOGRAFÍA ABDOMINAL**
Motivo: Inapetencia

En el exámen solicitado a su paciente se realiza exploración abdominal en decúbito dorsal, recumbencias laterales izquierda y derecha. Paciente cooperante.

- **Se observa ligera presencia de líquido libre anecogénico rodeando algunas asas intestinales.**
- **Vejiga urinaria:** Vacía, no evaluable.
- **Colon:** Distensión moderada (1.06cm), patrón de contenido blando - líquido moderado, no evidencia engrosamiento aparente de su pared.
- **Riñón izquierdo:** Ecoestructura regular ovalada, bordes regulares, corteza hipoecogénica respecto al bazo y de textura homogénea, se observa adecuada diferenciación corticomedular, se conserva relación corteza:médula, no presenta litiasis, se observa leve dilatación de pelvis renal: 0.17cm. Presenta flujo doppler normal. (2.08cm x 3.39cm).
- **Bazo**: Ecoestructura con parénquima hiperecogénico granular con respecto al hígado y a la corteza renal izquierda. Evidencia parénquima homogéneo, sin evidencia de estructuras asociadas. Bazo evidencia bordes agudos, presenta tamaño subjetivamente normal, flujo Doppler normal.
- **Estómago**: Ecoestructura adecuada, con leve distensión, y sin presencia de contenido, presenta patrón de reverberancia moderado, se observan movimientos peristálticos por minuto adecuados, conserva estratificación adecuada, grosor normal de su pared.
- **Intestino delgado**: Asas evaluadas presentan abundante contenido ecogénico intraluminal en movimiento, presenta patrón de reverberancia moderado, se observan movimientos

peristálticos por minuto aumentados. Se evidencian asas intestinales con leve distensión, no evidencian plegamiento, ni corrugamiento, presenta pared con estratificación adecuada, edema de mucosa y grosor normal (0.31cm, duo 0.45cm).

- **Hígado**: Ecoestructura sin cambios, ni estructuras asociadas, se observa parénquima homogéneo, con ecogenicidad adecuada. Se evidencia hígado de tamaño subjetivamente aumentado, presenta bordes redondeados y patrón vascular normal.
- **Vesícula biliar**: Ecoestructura lobulada, bordes regulares, se observa moderadamente distendida, con contenido anecoico en su interior y con leve presencia de contenido ecogénico en suspensión, se evidencia pared de grosor normal (0.09cm), volumen aproximado: 0.93ml. No se observa conducto cístico aparentemente.
- **Riñón derecho**: Ecoestructura regular ovalada, bordes regulares, corteza hiperecogénica respecto al hígado y de textura homogénea, se observa adecuada diferenciación corticomedular, se conserva relación corteza:médula, no se observa litiasis, ni ectasia renal aparentemente. Presenta flujo doppler normal. (1.65cm x 3.65cm).
- **Glàndulas adrenales:** No evaluadas por artefacto intestinal.
- **Páncreas:** Rama pancreática izquierda evidencia ecogenicidad y ecoestructura adecuadas, bordes regulares, grosor normal (0.59cm /0.48cm), sin evidencia de reactividad peripancréatica. Conducto pancreático: 0.19cm.
- **Linfonodos:** No se observan linfonodos reactivos.

Hallazgos ecográficos pueden sugerir posiblemente en:

- **RIÑÓN IZQUIERDO:**
  - Pielectasia / pielitis / diuresis

- **INTESTINO - COLON:**
  - Enterocolitis moderada a severa causa por determinar / síndrome de mala absorción / enteropatía crónica inflamatoria

- **HÍGADO:**
  - Hepatomegalia
  - Hepatopatía causa por determinar: endocrina / inflamatoria / infecciosa

- **VESÍCUA BILIAR:**
  - Sedimento biliar

Nota: Se recomienda correlacionar hallazgos ecográficos con clínica y exámenes paraclínicos del paciente.

Según criterio de médico tratante se sugiere:

- **Realizar cuadro hemático, coproscópico, uroanálisis, BUN, creatinina, ALT, FAS, GGT, bilirrubinas, folato, cianocobalamina, glicemia, medición de presión arterial**
- **Control ecográfico en 1 mes.**

- *Se recomienda conservar reporte ecográfico e imágenes correspondientes, ya que se mantiene un límite de tiempo para el back up de los mismos.*
- *Para la correcta realización del estudio, el paciente debe asistir con preparación adecuada, la cual será informada por el médico veterinario tratante a quien corresponda.*
- *Las opiniones dadas se enlistan en orden de probabilidad según el criterio del ultrasonografista, fundamentado únicamente en las imágenes obtenidas en este examen. Recuerde que los exámenes por imagen son un apoyo diagnóstico y su importancia se basa en el análisis e interpretación que realice el médico veterinario tratante, teniendo en cuenta el cuadro clínico y otros exámenes realizados al paciente¨.*

Diana M. Cely Niño
Medica Veterinaria U.D.C.A.
Dipl. Ultrasonido Animales Menores
T.P. 32837 COMVEZCOL

ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO




ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO




ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO




ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO




VINNO D5
ECO D.C.
MI 1.3 / TIS 0.5
F4-12L
ABD >5kg
DP 3.80
HAR
AP100%
DG40%
Fq14MHz
FR32.6Hz
DR90dB
CLNA
18-12-2025 03:05 PM
PANCHA ALCALDIA ID : 20251218003


ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO



ECO D.C
SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA A DOMICILIO

