CÓDIGO	GT-IN-39	**INFORME DE RESULTADOS N°**	**0006-2026-7**
VERSIÓN	8	**VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS INV E 235-13**	
PÁGINA	1 DE 1		
VIGENCIA	2024-01-23		

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	CONSORCIO INASKA	Correo electrónico	consorcioinaska@gmail.com
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASA BLANCA A HUMEDAL EL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA	Teléfono	3002955104
Dirección o ubicación del proyecto	FUNZA, CUNDINAMARCA, CALLE 27 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 5		

II. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Nombre del laboratorio	GEO ENSAYOS SAS		
Dirección	CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA – SUR AMÉRICA	Correo electrónico	direccionlaboratorio@geoensayos.co comercial@geoensayos.co
Ubicación donde se realizaron las actividades de laboratorio	LABORATORIO GEO ENSAYOS	Teléfono	316 8501923

III. INFORMACIÓN ITEM DE ENSAYO

Tipo de muestra	BG-A	Número de la Muestra	M1	Profundidad (m)	-
Descripción de la muestra	GRAVA BIEN GRADADA CON FINOS LIMOSOS Y PRESENCIA DE ARENA, COLOR AMARILLO			Fecha de toma de muestra	2025-12-10
Localización	FUNZA, CUNDINAMARCA	Cantera	INCOMINERIA	Fecha de recepción item de ensayo	2026-01-06
Identificación item de ensayo	0006-2026-7	Abscisa	-	Fecha ejecución del ensayo	2026-01-08
				Fecha informe de resultados	2026-01-20

IV. RESULTADO DE ENSAYO

ENSAYO		
V1= Cantidad utilizada de azul de Metileno,	ml	65
M1= Cantidad empleada de muestra seca,	g	203,89
VA = Valor de Azul de Metileno (fracción granulométrica inferior a 4,75mm)	g/kg	**3,19**

Registro Fotográfico




Figura No 1: Toma de adición.




Figura No 2 Resultado Positivo

V. ADICIONES, MODIFICACIONES O EXCLUSIONES DEL MÉTODO

Unidades reportadas en gramos de azul absorbido por masa de muestra utilizada

-

-

VI. DECLARACIONES

*Los resultados reportados en el presente informe se relacionan solamente con los ítems ensayados.

*Sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.

*El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibió.

VII. APROBADO POR

Nombre	Wilson Vanegas	**Cargo**	Director Técnico	**Firma**	WILSON FERNANDO VANEGAS GARZON Firmado digitalmente por WILSON FERNANDO VANEGAS GARZON Fecha: 2026.01.20 08:58:20 -05'00'

****FIN DEL INFORME DE RESULTADOS****