FECHA:	22/01/2026	**DR (A):**	CV ANIMALVETER
MASCOTA:	NIEVE SOLANO	**EDAD:**	NR
ESPECIE:	CANINO	**SEXO:**	HEMBRA
RAZA:	FRENCH POODLE	**PROPIETARIO:**	MARIA SOLANO

EQUIPO: VINNO D2 VET, TRANSDUCTOR MICROCONVEX /LINEAL DE 9.5 A 11 MHZ/ 10.9 A 18.0 MHZ.

Se realiza ecografía en paciente consiente y no cooperante, con los siguientes hallazgos:

INFORME ECOGRAFIA ABDOMINAL

Vejiga urinaria:

- Se evidencia ubicación en hipogastrio medio, de aspecto sacular, con contenido anecogénico moderado una pared trilaminar visible normal.

Útero:

- **Izquierdo: hipoecogénico, con medidas de (15.26mm), un lumen de (8.03mm), con conteniendo fluido anecogénico abundante de alta celularidad, una pared engrosada de (3.48mm).**
- **Derecho: hipoecogénico, con medidas de (17.61mm), un lumen de (10.88mm), con conteniendo fluido anecogénico abundante de alta celularidad, una pared engrosada de (2.94mm).**

Riñones:

- **Izquierdo: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, con múltiples focos hiperecogenicos asociados a su medular, presenta buena diferenciación cortico medular, bordes regulares sin fluido a su alrededor. Tamaño normal (40.76mm). Dilatación leve de pelvis (1.83mm).**
- **Derecho: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, con múltiples focos hiperecogenicos asociados a su medular, presenta buena diferenciación cortico medular, bordes regulares sin fluido a su alrededor. Tamaño normal (39.86mm x 22.56mm).**

Adrenales:

- Izquierda: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, buena diferenciación cortico medular, tamaño normal.
- **Derecha: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, buena diferenciación cortico medular tamaño aumentado polo craneal (6.55mm), polo caudal (5.06mm).**

Bazo:

- No presenta cambios ecográficos en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, patrón vascular normal, su grosor a nivel del hilio se observa normal.

Estomago:

- Esófago abdominal: no presenta cambios ecográficos.

- Fúndus: presenta un patrón de contenido mucoso y gaseoso, su pared examinada visible es normal.
- Estomago antro pilórico: presenta un patrón de contenido mucoso y gaseoso, su pared examinada visible es normal.

Hígado:

- Región izquierda: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular normal.
- Región Central: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular normal.
- Región Derecha: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular normal.
- Vesícula biliar: presenta un contenido anecogénico moderado con una pared visible normal.

Intestino delgado:

- Duodeno: presenta un patrón con contenido mucoso y gaseoso, su pared examinada visible es normal.
- Yeyuno: presenta un patrón con contenido mucoso y gaseoso, con una pared examinada visible normal.
- Unión íleo cólica: El íleon presenta un patrón contenido mucoso y gaseoso, con una pared examinada visible normal. El colon ascendente presenta un patrón de contenido fecal y gaseoso, pared examinada visible normal.

Colon

- Transverso: presenta un patrón de contenido fecal y gaseoso, la pared examinada visible es normal.
- Descendente: presenta un patrón de contenido fecal y gaseoso, la pared examinada visible es normal.

Páncreas:

- Rama derecha: no presenta cambios ecográficos ni cambios en la grasa peri pancreática.
- cuerpo: no presenta cambios ecográficos ni cambios en la grasa peri pancreática.

Raíz del gran mesenterio:

- No presenta cambios ecográficos.

CONCLUSIÓN ECOGRÁFICA

Los cambios ecográficos en riñones sugieren:

- Mineralización medular idiopática.

Los cambios ecográficos en adrenal derecha sugieren:

- Infiltrado celular productivo (hipéradrenocortisismo, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, adenoma).
- Hiperplasia no funcional.

Los cambios ecográficos en útero sugieren:


- Hiperplasia endometrial.
- Endometritis.
- Piometra/hidrómetra/mucometra/hemometra.

RECOMENDACIONES

- Bioquímica renal completa, SDMA, UPC y Parcial de orina, urocultivo antibiograma, medición de presiones arteriales no invasivas.
- Descarte enfermedades endocrinas (hipéradrenocortisismo, hiperaldosteronismo).
- Medición de hormonas sexuales y citología vaginal.
- Terapéutica pertinente para cambios ecográficos.


verificado por:
Miguel A. Rojas M.
Dipl. Diagnóstico por Imagen.
M.V. U.D.C.A
M.P. 37843

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com