INFORME ECOGRAFIA ABDOMINAL

FECHA	**24/01/26**	**EDAD**	**3 MESES**
PACIENTE	**Princesa**	**TEMPERAMENTO**	**DOCIL**
ESPECIE	**CANINO**	**PROPIETARIO**	**Alcaldìa**
RAZA	**Mestizo**	**MEDICO VETERINARIO**	**Juan Delgado**

DESCRIPCION

- ***Vejiga urinaria***: Contenido anecogénico abundante, paredes conservadas, no se observa contenido fluido a su alrededor. **Se aprecia abundante material hiperecogénico en su interior suspendido en la luz vesical.**
- ***Ovario izquierdo***: De forma ovalada, hipoecogénico, sin anormalidades.
- ***Ovario derecho***: De forma ovalada, hipoecogénico, sin anormalidades.
- ***Cuerno uterino izquierdo:*** Hipoecogénico, de bordes regulares, tamaño de 2.20 mm.
- ***Cuerno uterino derecho:*** Hipoecogénico, de bordes regulares, tamaño de 1.80 mm.
- ***Riñón izquierdo***: Buena diferenciación cortico medular, ecogenicidad conservada, eco textura homogénea, bordes regulares, tamaño de 4,1 cm de longitud buena perfusión renal, arquitectura adecuada.
- ***Riñón derecho***: Buena diferenciación cortico medular, ecogenicidad conservada, eco textura homogénea, bordes regulares, tamaño de 4,2 mm de longitud, perfusión renal, arquitectura conservada**.**
- ***Glándula Adrenal izquierda:*** Ecogenicidad y eco textura conservada, aceptable diferenciación entre la corteza y medula, tamaño normal de 3.99 mm en su lóbulo craneal y 4.16 mm en su lóbulo caudal
- ***Glándula Adrenal derecha:*** Ecogenicidad y eco textura conservada, aceptable diferenciación entre la corteza y medula, tamaño normal
- ***Bazo***: **Ecogenicidad adecuada, textura heterogenea, bordes afilados, patrón vascular normal, tamaño hacia el hilio esplénico de aproximadamente 2,76 mm.**
- ***Estomago:*** Buena diferenciación de sus capas, se evidencia contenido gaseoso abundante en su interior, diámetro de su pared conservado de 3.94 mm. **Acùmulo de material gaseoso y reverberante en el fundus gàstrico.**
- ***Hígado lóbulo izquierdo:*** Ecogenicidad adecuada, eco textura ligeramente heterogénea, bordes regulares, patrón vascular normal.

- ***Hígado lóbulo medio*** Ecogenicidad adecuada, eco textura ligeramente heterogénea, bordes regulares, patrón vascular normal.

- ***Hígado lóbulo derecho:*** Ecogenicidad adecuada, eco textura ligeramente heterogénea, bordes regulares, patrón vascular normal. No se evidencia reactividad peri biliar.

- ***Vesícula biliar***: Presenta contenido anecoico en su interior, tamaño normal con un volumen total de 7.79 cm^3, bordes adecuados con paredes integras.

- ***Duodeno***: Buena diferenciación de sus capas, se evidencia contenido mucoso en su interior, grosor sobre su capa mucosa conservado de 3.02 mm de diametro, motilidad adecuada.

- ***Yeyuno:*** Buena diferenciación de sus capas, se evidencia contenido mucoso en su interior, grosor sobre su capa mucosa conservado de 3.46 mm de diametro, motilidad adecuada

- ***Colon descendente***: buena diferenciación de sus capas, contenido de gaseoso y fecal abundante en su interior, grosor de sus paredes conservado de 0.93mm de diametro.

- ***Páncreas:*** Ecogenicidad y eco textura conservada, tamaño normal de 5.56 mm, no se observa reactividad de grasa peri pancreática, conducto pancreático normal

- ***Linfonodos mesentéricos:*** Se observa fenómeno de reactividad y linfadenomegalia de los nódulos linfáticos duodenales, yeyunales e iliacos.

OPINION ECOGRÁFICA


- Se evidencian cambios sugestivos de gastritis leve.
- Linfadenitis mesentérica compatible con peritonitis aparentemente aséptica.
- Esplenomegalia moderada, bazo de aspecto heterogèneo. Posiblemente fisiològico asociado a la edad de la paciente.
- Vejiga con abundante contenido, posiblemente asociado a proceso inflamatorio o proteinuria.


Animalveter Colombia


RECOMENDACIONES


- Monitoreo ecográfico según consideraciones de médico tratante o en un mes inicialmente
- Medicación pertinente para hallazgos ecográficos evidenciados.
- Medición de bioquìmica renal y parcial de orina + U P/C.
- Descartar enfermedades infecciosas parvovirus, distemper, adenovirus canino, hemoparàsitismo.


Juan Delgado
M.V Universidad Nacional
Msc medicina pequeñas especies animales
T.P: 48694



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
09:55:20 a. m.
MI:0.9 TIS:0.8
E
PILORO
B (Det)
F H5~8
G 50
FR 54
DR 80
Zoom 1.0
D 5.0
0
2
4



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
09:56:39 a. m.
MI:1.1 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 50
FR 51
DR 80
Zoom 1.0
D 3.5
E
RIÑON IZQ |
1 Distanci = 41.08 mm
2 Distanci = 22.85 mm
0
1
2
3
1
2



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
09:58:41 a. m.
MI:1.1 TIS:0.7
E
BAZO
1 Distanci = 25.77 mm
B (Det)
F H5~8
G 50
FR 51
DR 80
Zoom 1.0
D 3.5
0
1
2
3



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
09:59:53 a. m.
MI:1.1 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 57
DR 80
Zoom 0.9
D 3.0
EST FUND
1 Distanci = 2.86 mm
0
1
2
3



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:01:01 a. m.
MI:1.1 TIS:0.9
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 63
DR 80
Zoom 0.9
D 4.0
1 D1 = 20.71 mm
D2 = 14.87 mm
0
1
2
3
4



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:01:25 a. m.
MI:1.1 TIS:0.9
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 63
DR 80
Zoom 0.9
D 4.0
E
1 D1 = 20.71 mm
D2 = 14.87 mm
D3 = 16.25 mm
Vol = 2.62 cm³
1
0
1
2
3
4



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:02:14 a. m.
MI:1.1 TIS:0.9
E
RIÑON DER
1 D1 = 42.56 mm
D2 = 22.26 mm
D3 = 42.27 mm
Vol = 20.97 cm³
2 D1 = 22.91 mm
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 63
DR 80
Zoom 0.9
D 4.0
0
1
2
3
4



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:03:29 a. m.
MI:1.1 TIS:0.8
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 67
DR 80
Zoom 0.9
D 2.5
0
1
2



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:05:11 a. m.
MI:1.1 TIS:0.6
E
GAD |
1 Distanci = 2.62 mm
2 Distanci = 2.72 mm
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 51
DR 80
Zoom 1.0
D 3.5
0
1
2
3



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:07:17 a. m.
MI:1.1 TIS:0.8
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 67
DR 80
Zoom 1.0
D 2.5
1 Distanci = 2.82 mm
2 Distanci = 6.00 mm
DUODENO |
PAN DER
0
1
2



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:08:14 a. m.
MI:1.1 TIS:0.6
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 51
DR 80
Zoom 1.0
D 3.5
E
1 Distanci = 3.72 mm
YEYUNO
0
1
2
3



EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:09:34 a. m.
MI:1.1 TIS:0.9
E
1 Distanci = 2.90 mm
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 80
DR 80
Zoom 1.0
D 2.0
0
1
2


EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:09:59 a. m.
MI:1.1 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 57
DR 80
Zoom 1.0
D 3.0
E
GAI
1 Distanci = 2.99 mm
1
0
1
2
3


EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:10:28 a. m.
MI:1.1 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 63
DR 80
Zoom 1.0
D 4.0
E
VEJIGA
0
1
2
3
4


EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:10:53 a. m.
MI:1.1 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 58
DR 80
Zoom 1.0
D 4.5
E
1 Distanci = 4.57 mm
1
COLON
0
1
2
3
4


EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:12:05 a. m.
MI:1.1 TIS:0.6
E
LINFONDOS |
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 51
DR 80
Zoom 1.0
D 3.5
0
1
2
3


EDAN
ANIMALVETER
,PRINCESA ALCALDIA
MC9-3TQ
ABD_M canino
24/01/2026
10:12:40 a. m.
MI:1.1 TIS:0.8
E
LINFONDOS |
B (Det)
F H5~8
G 57
FR 67
DR 80
Zoom 1.0
D 2.5
0
1
2