NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM

INFORME RADIOGRAFICO

FECHA:	05/02/2026	DR (A):	N/R
MASCOTA:	AKIRA	EDAD:	7 AÑOS
ESPECIE:	CANINO	SEXO:	HEMBRA
RAZA:	BULLDOG	PROPIETARIO:	ALCALDIA
ESTUDIO:	RADIOLOGICO		

Motivo del estudio: Alopecia, enfermedad articular, tenesmo.

Hallazgos radiográficos:

En la evaluación torácica se evidencia aumento del tamaño de la silueta cardíaca con un Vertebral Heart Score (VHS) estimado en 12 vértebras, hallazgo compatible con cardiomegalia moderada a marcada. Se observa dilatación del patrón vascular pulmonar, con incremento del calibre de vasos pulmonares, particularmente en regiones perihiliares. El parénquima pulmonar presenta patrón mixto bronquial e intersticial, caracterizado por engrosamiento de paredes bronquiales y aumento difuso de la opacidad pulmonar sin consolidaciones alveolares extensas en este estudio.

En el pulmón derecho se identifica una pequeña estructura nodular de bordes relativamente definidos, visible en las proyecciones evaluadas. La radiografía simple no permite caracterizar su naturaleza, pudiendo corresponder a nódulo inflamatorio, granulomatoso o proceso nodular primario/metastásico, requiriendo estudios complementarios para caracterización.

En la columna torácica y toracolumbar se observan proliferaciones óseas ventrales compatibles con espondilosis deformante en los segmentos T10–T11, T11–T12, T12–T13 y T13–L1. A nivel de T13 se identifican cambios morfológicos compatibles con hemivértebra, evidenciados por alteración en la conformación y simetría del cuerpo vertebral. No se observan fracturas agudas. En el segmento lumbosacro se aprecia disminución del espacio intervertebral L7–S1 asociada a proliferación ósea ventral. Estos hallazgos son compatibles con enfermedad degenerativa lumbosacra y pueden asociarse a posible compresión de raíces nerviosas, dependiendo de la correlación clínica y neurológica.

A nivel abdominal se observa acumulación moderada de material fecal en colon, compatible con coprostasis. Se identifican pequeñas zonas mineralizadas intraluminales, probablemente asociadas a contenido fecal mineralizado. El detalle seroso abdominal se mantiene conservado y no se evidencian signos radiográficos de efusión abdominal.

Conclusión:

1. Cardiomegalia (VHS 12) con dilatación del patrón vascular pulmonar, compatible con enfermedad cardíaca estructural y posible compromiso hemodinámico.
2. Patrón pulmonar bronquial e intersticial difuso, asociado a pequeña estructura nodular en pulmón derecho de etiología indeterminada mediante radiografía simple.

3. Espondilosis deformante toracolumbar multisegmentaria y hemivértebra en T13, compatible con alteración congénita vertebral.
4. Disminución del espacio intervertebral L7–S1 con proliferación ósea ventral, compatible con enfermedad degenerativa lumbosacra, con potencial compromiso radicular.
5. Coprostasis moderada con pequeñas mineralizaciones intraluminales compatibles con material fecal mineralizado.

Recomendaciones:

1. Se recomienda ecocardiografía Doppler completa para caracterización estructural y funcional cardíaca.
2. Se sugiere tomografía computarizada torácica para evaluación detallada del nódulo pulmonar y mejor caracterización del patrón pulmonar.
3. En caso de signos neurológicos compatibles con síndrome lumbosacro, se recomienda resonancia magnética o tomografía computarizada del segmento L7–S1 para valoración del canal vertebral y raíces nerviosas.
4. Puede considerarse ultrasonido abdominal si persisten signos gastrointestinales.

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM




TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM




TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR