FECHA:	05/02/2026	**DR (A):**	CV ANIMALVETER
MASCOTA:	CHISPAS ALCALDIA	**EDAD:**	3 AÑOS
ESPECIE:	FELINO	**SEXO:**	MACHO
RAZA:	NR	**PROPIETARIO:**	ALCALDIA

EQUIPO: VINNO D2 VET, TRANSDUCTOR MICROCONVEX /LINEAL DE 9.5 A 11 MHZ/ 10.9 A 18.0 MHZ.

Se realiza ecografía en paciente consiente y no cooperante, con los siguientes hallazgos:

INFORME ECOGRAFIA ABDOMINAL

Vejiga urinaria:

- **Se evidencia ubicación en hipogastrio medio, de aspecto sacular, con contenido anecogénico abundante una pared trilaminar visible normal (1.09mm), con moderada cantidad de ecos hiperecogenicos puntiformes en suspensión.**

Riñones:

- Izquierdo: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, presenta buena diferenciación cortico medular, bordes regulares sin fluido a su alrededor. Tamaño normal.
- Derecho: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, presenta buena diferenciación cortico medular, bordes regulares sin fluido a su alrededor. Tamaño normal.

Adrenales:

- Izquierda: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, buena diferenciación cortico medular, tamaño normal.
- Derecha: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, buena diferenciación cortico medular tamaño normal.

Bazo:

- No presenta cambios ecográficos en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, patrón vascular normal, su grosor a nivel del hilio se observa normal.

Estomago:

- Esófago abdominal: no presenta cambios ecográficos.
- **Fúndus: presenta un patrón de severa distensión con contenido fluido y gaseoso, su pared examinada visible es normal (1.98mm).**
- **Estomago antro pilórico: presenta un patrón de severa distensión con contenido fluido y gaseoso, su pared examinada visible es normal.**

Hígado:

- **Región izquierda: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular congestivo.**
- **Región Central: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular congestivo.**
- **Región Derecha: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular congestivo.**

- Vesícula biliar: presenta un contenido anecogénico moderado con una pared visible normal.

Intestino delgado:

- **Duodeno: presenta un patrón con contenido fluido y gaseoso, su pared examinada visible es normal.**
- **Yeyuno: presenta un patrón con contenido fluido y gaseoso, con una pared examinada visible normal.**

Colon

- **Transverso: presenta un patrón de contenido mucoso y gaseoso, la pared examinada visible es normal.**
- **Descendente: presenta un patrón de contenido mucoso y gaseoso, la pared examinada visible es normal (2.28mm).**

Páncreas:

- Rama izquierda: no presenta cambios ecográficos ni cambios en la grasa peri pancreática.
- cuerpo: no presenta cambios ecográficos ni cambios en la grasa peri pancreática.

Raíz del gran mesenterio:

- **Se observa reactividad e hiperecogenicidad de la grasa mesentérica adyacente al estómago, con escaso contenido fluido libre.**

Interfase diafragmática:

- **Se observan abundantes líneas c con signos de fragmentación pulmonar, asociados a pulmón izquierdo.**

CONCLUSIÓN ECOGRÁFICA

Los cambios ecográficos en interfase diafragmática sugieren:

- Contusión pulmonar.
- Neumonía (infecciosa o aspirativa).
- Edema pulmonar no cardiogénico.

Los cambios ecográficos en hígado sugieren:

- Congestión pasiva.

Los cambios ecográficos en vejiga urinaria sugieren:

- Sedimento (mineral).
- Dendritos celulares.
- Lipiduria/hematuria.

Los cambios ecográficos en estomago sugieren:

- Distensión gástrica.
- Ingesta reciente de fluidos.
- Desbalance electrolítico.

Los cambios ecográficos en intestino delgado sugieren:

- Enteritis.

Los cambios ecográficos en colon sugieren:

- Colitis descendente.

Los cambios ecográficos en raíz sugieren:

- Reactividad (Infecciosos).
- Infiltrado celular.


Fluido libre abdominal sugiere con exudado y trasudado.

RECOMENDACIONES


- Estudio radiográfico de tórax con vistas ortogonales y/o ecografía torácica.
- Bioquímica hepatobiliar completa y de acuerdo a consideraciones clínicas monitoreo ecográfico.
- Parcial de orina, urocultivo antibiograma.
- De acuerdo a consideraciones clínicas realizar monitoreo ecográfico con ayuno previo de 8 a 12 horas.
- Coprológico y coproscópico.
- Terapéutica pertinente para cambios ecográficos.

verificado por:
Miguel A. Rojas M.
Dipl. Diagnóstico por Imagen.
M.V. U.D.C.A
M.P. 37843


ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com





ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com




LINICO

ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com


EDAN
ANIMALVETER
MC9-3TQ
05/02/2026
ABD_P canino
08:30:19 p. m.
MI:0.9 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 53
FR 50
DR 80
Zoom 1.0
D 3.0
0
1
2
3





ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com




LINICO

ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



EDAN
ANIMALVETER
MC9-3TQ
05/02/2026
ABD_P canino
08:29:30 p. m.
MI:1.1 TIS:1.0
B (Det)
F H5~8
G 53
FR 49
DR 80
Zoom 1.0
D 4.5
E
0
1
2
3
4


EDAN
ANIMALVETER
MC9-3TQ
05/02/2026
ABD_P canino
08:29:25 p. m.
MI:1.1 TIS:1.0
B (Det)
F H5~8
G 53
FR 49
DR 80
Zoom 1.0
D 4.5
E
0
1
2
3
4




LINICO


ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com




LINICO

ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com





LINICO


ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



EDAN
ANIMALVETER
MC9-3TQ
05/02/2026
ABD_P canino
08:27:15 p. m.
MI:0.9 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 53
FR 50
DR 80
Zoom 1.0
D 3.0
0
1
2
3


EDAN
ANIMALVETER
MC9-3TQ
05/02/2026
ABD_P canino
08:27:07 p. m.
MI:0.9 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 53
FR 50
DR 80
Zoom 1.0
D 3.0
0
1
2
3




LINICO


ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com





ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



LINICO


ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



EDAN
ANIMALVETER
MC9-3TQ
05/02/2026
ABD_P canino
08:25:34 p. m.
MI:0.9 TIS:0.7
B (Det)
F H5~8
G 53
FR 50
DR 80
Zoom 1.0
D 3.0
RIÑON IZQ
1 Distanci = 22.35 mm
0
1
2
3




LINICO

ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com


EDAN
ANIMALVETER
MC9-3TQ
05/02/2026
ABD_P canino
08:24:50 p. m.
MI:0.9 TIS:0.8
B (Det)
F H5~8
G 53
FR 58
DR 80
Zoom 1.0
D 2.5
E
1 Distanci = 2.28 mm
COLON DESC
1
0
1
2



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com



LINICO

ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com