Bogotá, 24 de marzo del año 2026

Señores
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DE FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL - DIBIE

INFORME DIAGNOSTICO

El día 20 de marzo del año 2026, se realiza el informe diagnostico del equipo, Bicentenario 1, evidenciando:

DIAGNOSTICO INICIAL:

el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento, se requiere hacer el cambio de algunos componentes mecánicos por su desgaste como zapatas de puertas de hall, guaya de limitador, cambio de guayas de puertas de hall, adicionalmente esperamos el tema de visita de inspección por parte del ente certificador para determinar si existe alguna no conformidad para poder intervenir el equipo y dejarlo certificado.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com





312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com






312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com






312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com





312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com





312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



Atentamente.

Ing. Mario H. Gutiérrez T..
Gerente general – R.L.
MG-INGPRO S.A.S.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com