MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM
S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

INFORME DE EJECUCIÓN N.º 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º DGR-003-2026

OBJETO CONTRACTUAL:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO A LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DERIVADAS DE LAS INTENSAS LLUVIAS, EL FUERTE OLEAJE Y EL REBOSE DEL VERTEDERO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE URRÁ.

CONTRATISTA:
MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R Y M S.A.S.
NIT: 901.672.312-4
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ALEXIS TAMAYO RUIZ
C.C. 1.003.430.623 DE MONTERÍA

INTERVENTOR:
LUIS FELIPE PINEDA CASTILLO
C.C. 73.148.910 DE MONTERÍA

SUPERVISIÓN:
CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

80

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
2.1. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 4
2.2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 5
2.3. PRESUPUESTO CONTRATADO 6
3. AVANCE DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION 7
3.1. AVANCE FISICO 7
3.2. AVANCE FINANCIERO 7
3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 9
4. POLIZAS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION 9
4.1. POLIZA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION N° SI-SAM-004-2025. 9
4.2. POLIZA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION SEGÚN ACTA DE INICIO **¡Error! Marcador no definido.**
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 10
5.1. INTERVENCION CON LA MAQUINARIA DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS MUNICIPIOS. 10
5.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA 12
6. SOCIALIZACION DEL PROYECTO 12
7. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 15
8. PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 16
9. ACTAS SUSCRITAS 19
10. CONCLUSIONES 20

1. INTRODUCCION

En el marco de las afectaciones generadas por la temporada de lluvias, el fuerte oleaje y el rebose del vertedero de la Central Hidroeléctrica de Urrá, la Gobernación de Córdoba declaró la situación de calamidad pública mediante el Decreto Departamental No. 00039 del 02 de febrero de 2026. Esta circunstancia extraordinaria conllevó a la adopción de medidas inmediatas orientadas a garantizar la atención oportuna de las emergencias y la recuperación de la infraestructura vial afectada.

En atención a lo anterior, la entidad adelantó el proceso de contratación directa identificado con el No. DGR-003-2026, cuyo propósito estuvo enfocado en asegurar la adecuada administración del banco de maquinaria del departamento, como herramienta fundamental para la intervención de los puntos críticos y la rehabilitación de la red vial terciaria. Como resultado de este proceso, el contrato fue adjudicado el 07 de febrero de 2026 a la empresa MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R Y M S.A.S., representada legalmente por el señor Rodrigo Alexis Tamayo Ruiz.

El alcance contractual comprende la administración, operación y mantenimiento de la maquinaria pesada y volquetas de propiedad de la Gobernación de Córdoba, destinadas a la ejecución de actividades de mantenimiento, rehabilitación y atención de la red vial terciaria, así como a la mitigación de afectaciones derivadas de la emergencia declarada. Para la ejecución de estas actividades, se estableció un plazo de cinco (5) meses y veinte (20) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual tuvo lugar el 10 de febrero de 2026, previo cumplimiento de los requisitos legales. El valor del contrato fue fijado en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.958.830.307), conforme a la propuesta presentada.

Con el fin de garantizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato principal, se estructuró de manera paralela el proceso de interventoría No. DGR-004-2026, adjudicado en la misma fecha al señor Luis Felipe Pineda Castillo. Este contrato tiene como finalidad ejercer la interventoría integral sobre las actividades de administración, operación y mantenimiento de la maquinaria, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de los recursos.

Ambos contratos iniciaron formalmente el 10 de febrero de 2026, mediante la suscripción de las respectivas actas de inicio. Posteriormente, el 11 de febrero de 2026, se llevó a cabo la entrega formal de la maquinaria al contratista de administración, proceso que fue documentado mediante acta de recibo e incorporó las fichas técnicas de inspección de cada uno de los equipos, dejando constancia de su estado al momento de inicio de la operación.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecución del contrato de administración de maquinaria se desarrolla de manera integral en los diferentes municipios del Departamento de Córdoba, en concordancia con las necesidades derivadas de la situación de calamidad pública. Para tal efecto, las intervenciones se priorizan en aquellos sectores que requieren atención inmediata en la red vial terciaria y en puntos críticos afectados por las condiciones climáticas y eventos asociados.

La operación de la maquinaria se realiza conforme a la programación establecida por la Gobernación de Córdoba, a través del plan operativo y el cronograma de actividades definidos, los cuales orientan la asignación de equipos, la distribución de frentes de trabajo y la ejecución de las labores de mantenimiento, rehabilitación y mitigación en el territorio.




Ilustración 1. Localización departamento en Córdoba.

DESCRIPCION DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION

2.2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°	DGR-003-2026
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - DIRECCION TÉCNICA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R Y M S.A.S. NIT. 901672312-4 RL/ RODRIGO ALEXIS TAMAYO RUIZ CC. 1.003.430.623 DE MONTERIA
OBJETO	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO A LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA, OCASIONADAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS, FUERTE OLEAJE Y REBOSE POR VERTEDERO CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE URRÁ.
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.958.830.307).
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	26000247 del 05/02/2026 26000253 del 06/02/2026 26000254 del 06/02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26001526 del 09/02/2026 26001527 del 09/02/2026 26001528 del 09/02/2026
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

Tabla 1. Datos generales del contrato de administración de maquinaria N° DGR-003-2026.

2.3. PRESUPUESTO CONTRATADO

A continuación, se describen las condiciones y cantidades que enmarcan el contrato de administración de maquinaria amarilla N° DGR-003-2026 de fecha 07 de febrero de 2026:

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM S.A.S — GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA PARCIAL N1 DEL CONTRATO DGR-003-2026 CUYO OBJETO "ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO A LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA, OCASIONADAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS, FUERTE OLEAJE Y REBOSE POR VERTEDERO CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE URRÁ".

DURACIÓN: 1,00 MESES

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN	DURACIÓN (MES)	VR. MES	VR. TOTAL
A	**COSTOS DE PERSONAL**					
1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1,1	Ingeniero administrador y coordinador de maquinaria amarilla	1	100%	1,00	$ 4.985.000	$ 4.985.000
1,2	Inspector de operación y mantenimiento	2	100%	1,00	$ 4.985.000	$ 9.970.000
	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					$ **14.955.000**
2	**OPERARIOS Y CONDUCTORES**					
2,1	Operario Motoniveladora	3	100%	1,00	$ 1.838.000	$ 5.514.000
2,2	Operario Vibrocompactador	3	100%	1,00	$ 1.838.000	$ 5.514.000
2,3	Operario Excavadora sobre Oruga	3	100%	1,00	$ 1.838.000	$ 5.514.000
2,4	Operario Retroexcavadora sobre llantas	4	100%	1,00	$ 1.838.000	$ 7.352.000
2,5	Conductor Carrotanque	4	100%	1,00	$ 1.838.000	$ 7.352.000
2,6	Conductor Volquetas	8	100%	1,00	$ 1.838.000	$ 14.704.000
2,7	Conductor de Camabaja	1	100%	1,00	$ 1.838.000	$ 1.838.000
	COSTOS DE OPERARIOS Y CONDUCTORES					$ **47.788.000**
3	**PERSONAL TECNICO**					
3,1	Tecnologo de reparación de maquinaria pesada	1	100%	1,00	$ 2.967.000	$ 2.967.000
3,2	Técnico auxiliar de maquinaria pesada	2	100%	1,00	$ 1.838.000	$ 3.676.000
	COSTOS DE PERSONAL TECNICO					$ **6.643.000**
					SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL	$ 69.386.000
					FACTOR MULTIPLICADOR	$ **2,40**
A	**TOTAL COSTOS DE PERSONAL**					$ **166.526.400**

B	**COSTOS DE OPERACIÓN**	UNIDAD	CANTIDAD	DURACIÓN (MES)	VR / UNITARIO	VR / TOTAL
4	**SERVICIO DE TRANSPORTE**					$ **29.200.000**
4,1	Servicio de transporte: Incluye vehiculo tipo PickUp, modelo mínimo 2021, incluye conductor, peajes y combustible.	MES	2,0	1,00	$ 14.600.000	$ 29.200.000
5	**COSTO CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VR / UNITARIO**	$ **213.990.096**
5,1	Mantenimientos preventivos (Monto agotable según comprobantes, incluye aceites, filtros, llantas y demas elementos consumibles para operacion) (Incluye IVA)	UND	0,1751		$ 650.000.000	$ 113.796.472
5,2	Mantenimiento correctivo (Monto agotable según comprobante, incluye repuestos, elementos de desgaste en general y mano de obra) (Incluye IVA)	UND	0,1360		$ 736.500.000	$ 100.193.624
B	**TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN**					$ **243.190.096**
	ADMINISTRACIÓN (19,63%)					$ **47.738.216**
	UTILIDAD (5%)					$ **12.159.505**
	IMPREVISTOS (1%)					$ **2.431.901**
	IVA (19%)					$ **2.310.306**
	TOTAL (B)					$ **307.830.024**
	TOTAL COSTOS (A+B)					$ **474.356.424**

Tabla 2. Cantidades iniciales del contrato de administración de maquinaria.

3. AVANCE DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION

3.1. AVANCE FISICO

Durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2026 hasta el 09 de abril de 2026, se desarrollaron las actividades en el marco del Contrato No. DGR-003-2026, orientadas a la puesta en operación del Banco de Maquinaria de la Gobernación de Córdoba, conforme a los lineamientos técnicos y operativos definidos por la entidad.

En este sentido, se adelantaron labores asociadas en los frentes de trabajo y la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para garantizar condiciones óptimas de funcionamiento. Estas actividades permitieron avanzar progresivamente en la operatividad de los equipos y su disposición para la atención de las intervenciones requeridas en el territorio.

A la fecha de corte, se registra un avance físico 17,42% del acorde con la ejecución de actividades programadas del contrato, correspondiente principalmente a las actividades, logística y puesta en marcha de la operación y mantenimiento de las máquinas y vehículos. No obstante, se presentaron ajustes frente a la programación inicialmente prevista, asociadas a los tiempos requeridos para la entrega formal de los equipos, la verificación de su estado técnico y puesta en marcha en los diferentes puntos de intervención. Estas situaciones están siendo atendidas oportunamente y se encuentran en ejecución.

3.2. AVANCE FINANCIERO

En relación con el componente financiero, y conforme al nivel de ejecución física alcanzado durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2026 hasta el 09 de abril de 2026, se registra un avance equivalente al 17,42 % del valor total del contrato.

Este porcentaje corresponde a la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 515.315.503), asociados a los costos derivados de la operación de la maquinaria y volquetas del Departamento, la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, así como a los gastos logísticos, técnicos y administrativos requeridos para garantizar la adecuada ejecución del contrato.

No obstante, a la fecha de corte del presente informe, no se ha efectuado trámite de pago por parte del contratista ante la entidad, por lo cual no se registra ejecución financiera en términos de desembolsos. Sin embargo, el avance financiero reportado guarda coherencia con el progreso físico del contrato y se mantiene dentro de los parámetros

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

A la fecha de corte del presente informe el contratista no ha presentado a la entidad ninguna acta parcial de cobro por concepto de pago por servicios realizados.

4. POLIZAS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION

4.1. POLIZA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION N° DGR-003-2026

A continuación, se describen amparos de la póliza de cumplimiento según lo establecido por la entidad, según la suscripción del contrato:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMENTO ENTIDAD ESTATAL N° 53-44-101043614				
NOMBRE DE LA SEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 295.883.030,70	07/02/2026	28/01/2027	VIGENTE
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 295.883.030,70	07/02/2026	27/07/2029	VIGENTE
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE LOS BIENES	$ 295.883.030,70	1 AÑO, 5 MESES Y 19 DIAS		VIGENTE
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 295.883.030,70	07/02/2026	28/01/2027	VIGENTE

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS N° 53-40-101014221				
NOMBRE DE LA SEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
RESP.CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 525.271.500,00	07/02/2026	28/07/2026	VIGENTE

Tabla 1. Pólizas de contrato de administración

4.2. POLIZA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMENTO ENTIDAD ESTATAL N° 53-44-101043614				
NOMBRE DE LA SEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 295.883.030,70	10/02/2026	31/01/2027	VIGENTE
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 295.883.030,70	10/02/2026	30/07/2029	VIGENTE

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE LOS BIENES	$ 295.883.030,70	1 AÑO, 5 MESES Y 19 DIAS		VIGENTE
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 295.883.030,70	10/02/2026	31/01/2027	VIGENTE

Tabla 2. Pólizas conforme a acta de inicio contrato de administración

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS N° 53-40-10101221				
NOMBRE DE LA SEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
RESP.CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 525.271.500,00	10/02/2026	31/07/2026	VIGENTE

Tabla. Pólizas de cumplimiento y resp. civil extracontractual del contrato de administración de maquinaria amarilla según acta de inicio.

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.1. INTERVENCION CON LA MAQUINARIA DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS MUNICIPIOS.

A continuación, se presentan las labores de intervención ejecutadas en los diferentes municipios del Departamento de Córdoba, desarrolladas por nosotros como contratista a través el banco de maquinaria de la Gobernación de Córdoba durante el periodo reportado.

Durante el periodo correspondiente entre el día 10 de marzo de 2026 hasta el 09 de abril de 2026, ejecutamos actividades en distintos municipios del Departamento de Córdoba, en cumplimiento del objeto contractual y atendiendo las necesidades derivadas de la declaratoria de calamidad pública. Las intervenciones se orientaron principalmente a la mitigación de afectaciones en la red vial, la atención de zonas críticas y el apoyo a las comunidades damnificadas, conforme a las necesidades definidas por la entidad.

En el municipio de Montería, específicamente en la zona rural del sector Boca La Ceiba, desarrollamos actividades de rehabilitación vial con maquinaria pesada, manteniendo una ejecución continua durante el periodo evaluado. Asimismo, intervenciones de canales internos para la reducción del riesgo por inundación en infraestructura pública hospitalaria Hospital San Jerónimo: En sectores como Leticia, Guasimal y Pueblito Cordobés, se adelantaros labores de transporte y abastecimiento de agua potable para atender a la población de estas zonas.

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM
S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

89

En Pueblo Nuevo, en el sector rural, corregimiento de Cintura, ejecutamos actividades de rehabilitación de la vía mediante labores de conformación y mejoramiento con maquinaria, logrando un avance progresivo en la estructura vial.

En el municipio de Los Córdobas, en el corregimiento Nuevo Nariño, desarrollamos actividades de adecuación de vía en puntos críticos, contribuyendo directamente a la recuperación de la transitabilidad. Adicionalmente, en el sector El Ébano, realizamos labores de transporte y descarga de material para la atención de las zonas afectadas y viviendas damnificadas.

En Cereté, en la zona rural del sector Boca Los Caños, ejecutamos actividades de rehabilitación de terraplén debido a la pérdida de banca registrada en la margen izquierda del río Sinú, manteniendo la intervención con maquinaria en estado activo de ejecución.

En el municipio de San Pelayo, en el sector La Majagua (Caño La Caimanera), adelantamos actividades de mitigación de inundaciones mediante la intervención con maquinaria en puntos críticos. De igual manera, en zonas rurales como Belén y Las Guamas, garantizamos el transporte y suministro de agua potable a los habitantes.

En Puerto Escondido, tanto en la zona urbana (Centro) como en el área rural (sector El Palmar), desarrollamos actividades de limpieza de canales para la mitigación de inundaciones, de manera complementaria con el suministro constante de agua potable a las comunidades afectadas.

En el municipio de San Bernardo del Viento, en sectores como Boca Negra y Sicará Limón – El Castillo, llevamos a cabo labores de limpieza en tramos obstruidos por sedimentos, mejorando de forma integral las condiciones de drenaje. Asimismo, en el sector Sicará Limón – El Castillo, garantizamos el abastecimiento de agua potable.

En los municipios de Cotorra (sector Las Arepas) y Lorica (sector San Nicolás de Bari), concentramos esfuerzos en el suministro de agua potable a las comunidades afectadas, asegurando la atención básica y oportuna de la población de estas localidades.

Finalmente, de manera transversal a la operación, ejecutamos de forma rigurosa las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el parque automotor y la maquinaria amarilla asignada. Estas labores incluyeron cambios de aceite y filtros, engrase general, reposición de componentes mecánicos e hidráulicos, así como el suministro continuo de consumibles (refrigerantes, aceites y grasas), asegurando la operatividad permanente de los equipos en cada uno de los frentes de trabajo.

En términos generales, hemos orientado la ejecución de las actividades conforme a las necesidades identificadas en el territorio, garantizando la operación de la maquinaria y la atención oportuna de los puntos priorizados, en cumplimiento del objeto contractual y en el marco de la situación de emergencia declarada en el Departamento. Se anexa el respectivo informe de evidencias fotográficas.

5.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA

Con el propósito de asegurar la continuidad de los frentes de trabajo y mantener en óptimas condiciones del banco de maquinaria de la Gobernación de Córdoba, ejecutamos un plan de mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos y maquinaria asignada.

A continuación, se presenta el consolidado de las intervenciones técnicas ejecutadas durante el periodo reportado, asociadas formalmente a cada equipo de acuerdo con los registros de taller:

Mantenimientos Correctivos

Se atendieron de forma oportuna las fallas mecánicas, hidráulicas, eléctricas y estructurales presentadas en campo, ejecutando los siguientes cambios de componentes e intervenciones:

Vibrocompactadores: Placa MC068946: Se realizó la sustitución técnica de los soportes de cabina y de la correa del alternador junto con su mano de obra. Adicionalmente, se instaló un alternador nuevo y un motor de arranque para restablecer el sistema de encendido y carga de la unidad. Placa MC068980: Se llevó a cabo el cambio y renovación de los soportes de cabina desgastados.

Motoniveladora: Placa MC003313: Se ejecutó el desmonte e instalación de nuevas cuchillas de corte en la hoja niveladora. Asimismo, se intervino el sistema de dirección mediante el cambio de soporte de giración del círculo de cuchilla, terminales y la instalación de un cilindro hidráulico de dirección completamente nuevo. Tras un diagnóstico especializado con servicio de escáner, se ejecutó el cambio de la bomba de inyección de combustible.

Excavadora de Orugas Link-Belt: Placa MC080189: Se realizaron reparaciones mecánicas y estructurales que incluyeron el desmontaje, soldadura técnica y armado del silenciador (exosto) para corregir fisuras por vibración. Además, se sustituyó la manguera hidráulica de alta presión del motor de traslación de la oruga.

Retroexcavadoras de Llantas "Pajaritas": Placa MC002206: Se efectuó el desmonte de la caja trasera de la unidad para la reparación estructural y soldadura técnica del chasis giratorio (torre) , complementado con el cambio de mangueras hidráulicas frontales y del cuerpo de válvulas. Placa MC002207: Se intervino el sistema hidráulico mediante el cambio de mangueras de alta presión del sistema de dirección y se ejecutó un mantenimiento general correctivo a todo el circuito hidráulico de la unidad. Asimismo, se instaló un nuevo motor de arranque Caterpillar.

Volquetas: **OCM 666:** Se realizó una intervención mayor de transmisión consistente en el desmonte, reparación técnica de la piñonería interna de la caja de velocidades y soldadura de sus soportes estructurales. **OCM 671:** Se ejecutó el reemplazo del conjunto de soporte central del cardán (caucho de centro cardán) junto con su mano de obra de instalación. También se sustituyó la toma de fuerza de la caja de velocidades y se reparó la suspensión trasera mediante el cambio de la hoja de muelle principal, hoja de muelle secundaria y platinas de muelle.

Tractocamión Cama Baja y Semirremolque **OQE 171:** Se ejecutó el mantenimiento general preventivo y correctivo al sistema de frenos de aire de la unidad, instalando mangueras de aire de alta presión para el diferencial y acoples rápidos metálicos.
Carrotanques: **OCM 675:** Se intervino el sistema de transmisión mediante el desmonte de la caja de cambios para la instalación de un kit de embrague nuevo (prensa y disco), acompañado de la sustitución del piñón de mando (eje de mando) y los sellos de aceite para corregir filtraciones.

Mantenimientos Preventivos y Suministro de Insumos Consumibles

Como parte del programa de conservación y cumplimientos técnicos de la flota de la Gobernación, se adelantaron las siguientes actividades:

Lubricación y Engrase General (Grasa de Litio Chevron Marpack)
Aplicación de jornadas rutinarias de engrase en pasadores, gatos, articulaciones y componentes a la excavadora Link-Belt (MC080189); excavadoras Hyundai (MC755711 y MC712187); motoniveladoras Caterpillar (MC003313) y Hyundai (MC686400); vibrocompactadores (MC759533 y MC068946); retroexcavadoras New Holland (MC757052 y MC757054); retroexcavadora Caterpillar (MC002207); carrotanques (OCM 671 y OCM 675); y a las volquetas sencillas y doble-troques (OCM 666, OCM 669, PMX 971, PMX 972, PMX 973 y PMX 974).

Cambios de Aceite de Motor y Filtros.
Renovación completa de lubricante y sustitución de filtros de aceite (primarios,

secundarios y de combustible) en la excavadora Link-Belt (MC080189); motoniveladora (MC003313); retroexcavadora pajarita (MC002206 y MC002207); carrotanques (OCM 673 y OCM 675); y en la flota viales de volquetas (OCM 666, OCM 669, OCM 670 y OCM 671).

Fluidos Hidráulicos y de Diferencial.
Cambio de aceite de transmisión y diferenciales en el tractocamión cama baja (OQE 171) y en las volquetas (OCM 666, OCM 669 y OCM 671).
Suministro y adición de aceite hidráulico en la excavadora Link-Belt (MC080189) y en las retroexcavadoras pajaritas (MC002207).

Reposición de Neumáticos:
Instalación de llantas de tracción especiales de taco y de dirección en la volqueta (OCM 671), el carrotanque (OCM 673), el tractocamión cama baja (OQE 171), la motoniveladora (MC003313), la retroexcavadora (MC002207) y la volqueta (OCM 666).

Sustitución de Baterías
Instalación de acumuladores nuevos de alta capacidad para asegurar el correcto encendido eléctrico en la retroexcavadora pajarita (MC002207), la excavadora Link-Belt (MC080189) y en las volquetas viales (OCM 666, OCM 669 y OCM 671).

Control de Temperatura (Refrigerante de Motor)
Suministro de aditivos refrigerantes para los motores diésel de la excavadora Link-Belt (MC080189), la retroexcavadora (MC002207) y las volquetas (OCM 666 y OCM 669).

NOTA: *La información explícita sobre las fechas exactas de compra, valores parciales de repuestos y el reporte de evidencias fotográficas de campo, se encuentra consolidada y detallada en los anexos de consumibles y repuestos del presente informe.*

6. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

Previo al desarrollo de las intervenciones, y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad contratante, se realizó la socialización del proyecto con las comunidades beneficiadas, informando el alcance de las actividades y su impacto. Asimismo, se procedió a la instalación de la valla informativa del proyecto en cada uno de los tramos intervenidos, garantizando la adecuada visibilidad y divulgación conforme a los requerimientos institucionales. Lo anterior evidenciado en los comités de seguimiento realizados con la interventoría y supervisión del proyecto.

7. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN	CUMPLE			OBSERVACIÓN
	SI	NO	N/A	
Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en los términos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales y en la propuesta presentada.	X			Durante el periodo evaluado, dimos cumplimiento integral al objeto contractual, ejecutando las actividades conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y operativos definidos por la entidad.
Ejecutar la administración, operación y mantenimiento de la maquinaria de manera oportuna, eficiente y conforme al cronograma aprobado.	X			Desarrollamos la operación del banco de maquinaria de forma continua, garantizando la disponibilidad de los equipos y su adecuada ejecución en los frentes de trabajo definidos.
Garantizar la disponibilidad, operatividad y correcto funcionamiento de la maquinaria y volquetas asignadas al contrato.	X			Aseguramos la operatividad de los equipos mediante su adecuado alistamiento, mantenimiento y control durante el periodo reportado.
Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas para el adecuado funcionamiento de los equipos.	X			Ejecutamos las intervenciones de mantenimiento necesarias, permitiendo conservar la maquinaria en condiciones óptimas de operación.
Disponer del personal técnico, operativo y administrativo requerido para la ejecución del contrato.	X			Contamos con el personal idóneo para garantizar la correcta operación, mantenimiento y control de la maquinaria.
Suministrar los insumos, repuestos, combustibles y demás elementos necesarios para la operación de la maquinaria.	X			Garantizamos el suministro oportuno de los recursos necesarios para asegurar la continuidad en la operación de los equipos.
Ejecutar las actividades conforme al plan operativo y a las instrucciones impartidas por la entidad contratante.	X			Desarrollamos las actividades conforme a la programación definida, atendiendo los lineamientos y prioridades establecidas por la Gobernación.
Garantizar la movilización	X			Realizamos la asignación y

oportuna de la maquinaria hacia los diferentes frentes de intervención.				traslado de los equipos conforme a las necesidades identificadas en los municipios priorizados.
Llevar registros, controles y reportes de la operación de la maquinaria (horas máquina, actividades, ubicación, consumo, etc.).	X			Implementamos controles operativos y consolidamos los registros correspondientes, los cuales se anexan al presente informe.
Presentar informes de ejecución con sus respectivos soportes técnicos, operativos y documentales.	X			Presentamos el informe de ejecución con los soportes que evidencian las actividades desarrolladas durante el periodo.
Atender oportunamente las observaciones y requerimientos formulados por la supervisión y la interventoría.	X			Atendimos de manera oportuna las solicitudes realizadas, ajustando la operación conforme a las indicaciones recibidas.
Garantizar el uso adecuado de la maquinaria en las actividades de mantenimiento, rehabilitación y atención de puntos críticos.	X			Aseguramos la correcta utilización de los equipos en los diferentes frentes de trabajo, conforme a su finalidad contractual.
Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades.	X			Aplicamos medidas de seguridad para el personal y la operación de la maquinaria durante el desarrollo de las actividades.
Cumplir con las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social del personal vinculado.	X			Dimos cumplimiento a las obligaciones legales del personal vinculado al contrato, conforme a la normatividad vigente.
Garantizar la custodia, cuidado y uso adecuado de los equipos entregados por la entidad.	X			Mantuvimos bajo control y adecuada custodia la maquinaria asignada durante la ejecución del contrato.

8. PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El personal dispuesto para la ejecución del contrato ha sido vinculado conforme a los perfiles requeridos para el desarrollo de las actividades de administración, operación y mantenimiento de la maquinaria, garantizando su idoneidad y experiencia para el cumplimiento de las labores asignadas. El equipo humano cuenta con la formación y competencias necesarias para la adecuada ejecución de las actividades programadas.

De igual manera, se ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales, asegurando que el personal se encuentre debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes parafiscales, conforme a la normativa vigente. Esta gestión se realiza de manera permanente, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los estándares técnicos, administrativos y de seguridad establecidos en el contrato.

A continuación, se presenta la relación del personal vinculado para la ejecución del contrato durante el periodo objeto del presente informe:

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	DEDICACIÓN
1	FRANCISCO MIGUEL ARCIA SIERRA	1067871945	CONDUCTOR CAMABAJA	100%
2	DARIO ALCIDES BOTERO	70530742	CONDUCTOR CARROTANQUE	100%
3	JORGE LUIS PLAZA PÉREZ	78695688	CONDUCTOR CARROTANQUE	100%
4	JOSÉ ANDRÉS GONZÁLEZ PATERNINA	1067961522	CONDUCTOR VOLQUETAS	100%
5	MALVIN YESID MONTERROZA SALAZAR	92277481	CONDUCTOR VOLQUETAS	100%
6	JOSÉ LUIS PRETTEL DURANTE	2761401	CONDUCTOR VOLQUETAS	100%
7	JOSÉ ANTONIO PALMA AVILEZ	72173551	CONDUCTOR VOLQUETAS	100%
8	ALEXIS ALBERTO TAMAYO RUIZ	1067939752	INSPECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	100%
9	OSCAR RAMÓN MURILLO ALARCÓN	78696194	OPERADOR EXCAVADORA ORUGA	100%
10	BELMAN ARAQUE MALDONADO	77011066	OPERADOR EXCAVADORA ORUGA	100%

11	EDUAR LUIS OVIEDO URANGO	6843976	OPERADOR EXCAVADORA ORUGA	100%
12	SAMIR ELÍAS GONZÁLEZ ESPINOSA	1065002297	OPERADOR MOTONIVELADORA	100%
13	JESÚS ADRIAN SALGADO BARRAGÁN	1003262378	OPERADOR RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	100%
14	JOSÉ ANTONIO LÓPEZ DIAZ	10776238	OPERADOR RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	100%
15	LUIS ALBERTO LÓPEZ ALVIS	1003396027	OPERADOR RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	100%
16	LUIS MIGUEL GIRALDO SIERRA	1062426524	CONDUCTOR CARROTANQUE	100%
17	BONIFACIO HERRERA VEGA	10774752	CONDUCTOR CARROTANQUE	100%
18	ISMAEL EDUARDO BARRIOS ZABALA	1108763690	CONDUCTOR VOLQUETAS	100%
19	LUIS MAUSA PRADO	1067853399	CONDUCTOR VOLQUETAS	100%
20	MIGUEL PAEZ AVILA	78702068	CONDUCTOR VOLQUETAS	100%
21	OSWALDO LEMUS MORENO	79574685	CONDUCTOR VOLQUETAS	100%
22	OSCAR ELIAS FADUL PAYARES	78674718	INGENIERO ADMINISTRADOR Y COORDINADOR DE MAQUINARIA	100%
23	DAVID RICARDO CARO CABARCAS	1050956503	INSPECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	100%

24	GUSTAVO ALFONSO MONTES CALDERON	1100691991	OPERADOR MOTONIVELADORA	100%
25	ISAAC DARIO ALTAMAR	1002999639	OPERADOR MOTONIVELADORA	100%
26	NAFER REYES OCHOA	78699315	OPERADOR MOTONIVELADORA	100%
27	OSWALDO DAGER DIAZ	1069486875	OPERADOR RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	100%
28	JOSÉ DOMINGO YANCES LAGARES	1073815214	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	100%
29	LUIS FRANCISCO ARTEAGA FERRER	78752870	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	100%
30	LUIS ALFONSO OLIVEROS BERRIO	1003430529	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	100%
31	DANIEL ESTEBAN VASQUEZ TORDECILLA	1067929034	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	100%
32	ROBERTO CARLOS TORRES RAMOS	1003002918	TÉCNICO AUXILIAR DE MAQUINARIA PESADA	100%
33	ANDRÉS DAVID CABRIA PALACIO	1007319434	TÉCNICO AUXILIAR DE MAQUINARIA PESADA	100%
34	RAFAEL JOSÉ COGOLLO ARAUJO	10932589	TECNÓLOGO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	100%

9. ACTAS SUSCRITAS

Se describe a continuación la relación de las actas suscritas durante la ejecución del contrato, en el periodo del presente informe:

ACTAS SUSCRITAS			
N°	ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	Acta de inicio	10 de febrero de 2026	Inicio del contrato
2	Acta de entrega de la maquinaria	11 de febrero de 2026	Entrega de maquinaria por parte de la gobernación de Córdoba
3	Comité de seguimiento	11 de febrero de 2026	Inicio de actividades con la maquinaria.
4	Comité de seguimiento	12 de febrero de 2026	Seguimiento de inicio de actividades de mantenimiento y alistamiento de maquinaria amarilla.
5	Comité de seguimiento	20 de febrero de 2026	Seguimiento de actividades ejecutadas con la maquinaria amarilla.
6	Comité de seguimiento	27 de febrero de 2026	Seguimiento de actividades ejecutadas con la maquinaria amarilla.
7	Comité de seguimiento	13 de marzo de 2026	Seguimiento de actividades ejecutadas con la maquinaria amarilla.
8	Comité de seguimiento	20 de marzo de 2026	Seguimiento de actividades ejecutadas con la maquinaria amarilla.
9	Comité de seguimiento	26 de marzo de 2026	Seguimiento de actividades ejecutadas con la maquinaria amarilla.
10	Comité de seguimiento	07 de abril de 2026	Seguimiento de actividades ejecutadas con la maquinaria amarilla.

10. CONCLUSIONES

Se garantizó la puesta en marcha exitosa y la puesta en operación del banco de maquinaria pesada y vehículos de la Gobernación de Córdoba, partiendo del acta de entrega formal del 11 de febrero de 2026. Se verificó a cabalidad la correspondencia física de los equipos con el inventario y sus fichas técnicas de inspección inicial, asegurando la custodia y el alistamiento óptimo de las unidades en todos los frentes de trabajo.

En el marco de la declaratoria de calamidad pública, se cumplió rigurosamente con el objeto contractual mediante la ejecución de actividades continuas y progresivas de rehabilitación, conformación y adecuación de la red vial terciaria y puntos críticos en sectores rurales altamente afectados. Estas acciones lograron restablecer la transitabilidad física de las vías y mitigar el riesgo de inundaciones mediante la limpieza de canales y adecuación de cauces obstruidos por sedimentos.

Se evidenció el cumplimiento estricto en el transporte, suministro y abastecimiento oportuno de agua potable a las comunidades afectadas por la emergencia. Mediante la operación eficiente de la flota de carrotanques, se garantizó la atención básica y la

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM
S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

99

cobertura del líquido vital tanto en cascos urbanos como en las zonas rurales priorizadas del departamento.

Se cumplió a cabalidad con la obligación transversal de conservación del parque automotor. A través de una rigurosa ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, que incluyeron cambios de fluidos, filtros, engrase general, renovación de neumáticos y bancos de baterías, así como la reposición oportuna de componentes mecánicos e hidráulicos críticos en taller, se aseguró un estado favorable de disponibilidad que garantizó la operatividad permanente de los equipos en campo.

Durante el periodo evaluado, se acreditó de manera integral el cumplimiento de las obligaciones laborales mediante el pago oportuno de salarios, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales de todo el personal e ingenieros vinculados al proyecto. De igual forma, se mantuvieron completamente vigentes y actualizadas las pólizas de garantía exigidas y se suministraron todos los elementos de dotación y seguridad industrial requeridos en campo , reportando mensualmente los soportes idóneos y las evidencias fotográficas que avalan la ejecución a satisfacción de los trabajos.

Para su constancia se firma a los 14 días del mes de abril de 2026

Rodrigo Tamayo.

RODRIGO ALEXIS TAMAYO RUIZ
R/L MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R Y M
CONTRATISTA DE ADMINISTRACION

Alexis Tamayo

ALEXIS ALBERTO TAMAYO RUIZ
INGENIERO ADMINISTRADOR Y
COORDINADOR DE MAQUINARIA

OSCAR ELIAS FADUL PAYARES
INGENIERO ADMINISTRADOR Y
COORDINADOR DE MAQUINARIA

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

190

INFORME DE OPERACIÓN MES 2 N° DGR -003-2026

FECHA	UBICACIÓN	RURAL/URBANO	CORREGIMIENTO/VEREDA/BARRIO	ACTIVIDAD	INTERVENCIÓN CON MAQUINARIA A VIAL (KM)	INTERVENCIÓN CON MAQUINARIA EN PUNTOS CRÍTICOS (HORAS MÁQUINA)	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (LITROS)	ESTADO
SEMANA 5 (10 MARZO - 16 MARZO)	CERETÉ	RURAL	BOCA LOS CAÑOS	REHABILITACION DE TERRAPLEN POR PERDIDA DE BANCA EN EL RIO SINU - MARGEN IZQ - SECTOR LOS CAÑOS	0,02	32	0	EN EJECUCIÓN
	COTORRA	RURAL	LAS AREPAS	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	16.000	FINALIZADO
	LORICA	RURAL	SAN NICOLAS DE BARI	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	16.000	FINALIZADO
	LOS CÓRDOBAS	RURAL	EL ÉBANO	TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA	0	24	0	FINALIZADO
	LOS CÓRDOBAS	RURAL	NUEVO NARIÑO	ADECUACIÓN DE VÍA	0	32	0	FINALIZADO
	MONTERÍA	RURAL	BOCA LA CEIBA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	1,1	133	0	EN EJECUCIÓN
	MONTERÍA	RURAL	GUASIMAL	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	5.000	FINALIZADO
	PUEBLO NUEVO	RURAL	CINTURA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	5,5	120	0	EN EJECUCIÓN
	PUERTO ESCONDIDO	RURAL	SABALITO	TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL	0	24	0	FINALIZADO
	SAN BERNARDO	RURAL	LA CAMARONERA	LIMPIEZA DE SECTORES OBSTRUIDOS POR SEDIMENTOS	0	40	0	FINALIZADO
SEMANA 6 (17 MARZO - 23 MARZO)	CERETÉ	RURAL	BOCA LOS CAÑOS	REHABILITACION DE TERRAPLEN POR PERDIDA DE BANCA EN EL RIO SINU - MARGEN IZQ - SECTOR LOS CAÑOS	0,02	32	0	EN EJECUCIÓN
	COTORRA	RURAL	LAS AREPAS	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	16.000	FINALIZADO
	LOS CÓRDOBAS	RURAL	EL ÉBANO	TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA	0	8	0	FINALIZADO
	MONTERÍA	RURAL	BOCA LA CEIBA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	1,5	139	0	EN EJECUCIÓN
	MONTERÍA	URBANO	PUEBLITO CORDOBÉS	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	32.000	FINALIZADO
	MONTERÍA	URBANO	HOSPITAL SAN JERÓNIMO	INTERVENCIÓN DE CANALES INTERNOS PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN	0	24	0	FINALIZADO

	PUEBLO NUEVO	RURAL	CINTURA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	6,2	134	0	EN EJECUCIÓN
	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	CENTRO	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	96.000	FINALIZADO
	PUERTO ESCONDIDO	RURAL	EL PALMAR	LIMPIEZA DE CANAL - EL PALMAR	0	6	0	FINALIZADO
	SAN BERNARDO	RURAL	SICARÁ LIMÓN - EL CASTILLO	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	80.000	FINALIZADO
	SAN BERNARDO	RURAL	BOCA NEGRA	LIMPIEZA DE SECTORES OBSTRUIDOS POR SEDIMENTOS	0,06	14	0	FINALIZADO
	SAN PELAYO	RURAL	BELÉN, LAS GUAMAS	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	100.000	EN EJECUCIÓN
	SAN PELAYO	RURAL	LA MAJAGUA	MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS EN EL CAÑO LA CAIMANERA	0,35	8	0	FINALIZADO
SEMANA 7 (24 MARZO - 30 MARZO)	CERETÉ	RURAL	BOCA LOS CAÑOS	REHABILITACION DE TERRAPLEN POR PEDIDA DE BANCA EN EL RIO SINU - MARGEN IZQ - SECTOR LOS CAÑOS	0,04	68	0	EN EJECUCIÓN
	LORICA	RURAL	SAN NICOLAS DE BARI	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	16.000	FINALIZADO
	MONTERÍA	RURAL	LETICIA	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	16.000	FINALIZADO
	MONTERÍA	RURAL	BOCA LA CEIBA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	2	124	0	EN EJECUCIÓN
	MONTERÍA	URBANO	HOSPITAL SAN JERÓNIMO	INTERVENCIÓN DE CANALES INTERNOS PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN	0	8	0	FINALIZADO
	PUEBLO NUEVO	RURAL	CINTURA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	8	174	0	EN EJECUCIÓN
	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	EL CHORRILLO, SIMON BOLIVAR	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	144.000	FINALIZADO
	PUERTO ESCONDIDO	RURAL	EL PALMAR	LIMPIEZA DE CANAL - EL PALMAR	0	6	0	FINALIZADO
	SAN BERNARDO	RURAL	SICARÁ LIMÓN - EL CASTILLO	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	80.000	FINALIZADO
	SAN BERNARDO	RURAL	BOCA NEGRA	LIMPIEZA DE SECTORES OBSTRUIDOS POR SEDIMENTOS	0,05	58	0	FINALIZADO
	SAN PELAYO	RURAL	BELÉN, LAS GUAMAS	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	50.000	FINALIZADO
	SAN PELAYO	RURAL	LA MAJAGUA	MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS EN EL CAÑO LA CAIMANERA	0,4	42	0	FINALIZADO

SEMANA 8 (31 MARZO - 06 ABRIL)	CERETÉ	RURAL	BOCA LOS CAÑOS	REHABILITACION DE TERRAPLEN POR PEDIDA DE BANCA EN EL RIO SINU - MARGEN IZQ - SECTOR LOS CAÑOS	0,03	40	0	EN EJECUCIÓN
	LOS CÓRDOBAS	RURAL	MINUTO DE DIOS	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	48.000	FINALIZADO
	MONTERÍA	RURAL	BOCA LA CEIBA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	0,6	24	0	EN EJECUCIÓN
	MONTERÍA	URBANO	HOSPITAL SAN JERÓNIMO	INTERVENCIÓN DE CANALES INTERNOS PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN	0	4	0	FINALIZADO
	SAN BERNARDO	RURAL	SICARÁ LIMÓN - EL CASTILLO	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	32.000	FINALIZADO
	SAN BERNARDO	RURAL	BOCA NEGRA	LIMPIEZA DE SECTORES OBSTRUIDOS POR SEDIMENTOS	0,03	24	0	FINALIZADO
	SAN PELAYO	RURAL	BELÉN, LAS GUAMAS	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	50.000	FINALIZADO
	SAN PELAYO	RURAL	LA MAJAGUA	MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS EN EL CAÑO LA CAIMANERA	0,3	12	0	FINALIZADO
	CERETÉ	RURAL	BOCA LOS CAÑOS	REHABILITACION DE TERRAPLEN POR PEDIDA DE BANCA EN EL RIO SINU - MARGEN IZQ - SECTOR LOS CAÑOS	0,034	64	0	EN EJECUCIÓN
	LOS CÓRDOBAS	RURAL	GALILEA, MINUTO DE DIOS	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	80.000	FINALIZADO
	MONTERÍA	RURAL	BOCA LA CEIBA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	1,9	85	0	EN EJECUCIÓN
	MONTERÍA	RURAL	LETICIA	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	16.000	FINALIZADO
	PUEBLO NUEVO	RURAL	CINTURA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA	7,3	40	0	EN EJECUCIÓN
	SAN BERNARDO	RURAL	SICARÁ LIMÓN - EL CASTILLO	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	80.000	FINALIZADO
	SAN BERNARDO	RURAL	BOCA NEGRA	LIMPIEZA DE SECTORES OBSTRUIDOS POR SEDIMENTOS	0,06	32	0	FINALIZADO
	SAN PELAYO	RURAL	CALLE LARGA, LAS GUAMAS, VEREDA POMPEYA, EL TAPÓN	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A COMUNIDADES AFECTADAS	0	0	74.000	FINALIZADO
	SAN PELAYO	RURAL	LA MAJAGUA	MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS EN EL CAÑO LA CAIMANERA	0,49	32	0	FINALIZADO
TOTAL					**35,98**	**1.607**	**1.047.000**	

COTORRA
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
CORREGIMIENTO LAS AREPAS





LORICA
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
CORREGIMIENTO SAN NICOLÁS DE BARI, VEREDA CAMPO ALEGRE






LOS CÓRDOBAS
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
BARRIO MINUTO DE DIOS, BARRIO GALILEA





MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

194

MONTERÍA
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
LETICIA






MONTERÍA
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
GUASIMAL






MONTERÍA
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
PUEBLITO CORDOBÉS





PUERTO ESCONDIDO
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
ZONA URBANA



SAN BERNARDO
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
CORREGIMIENTO DE SICARÁ LIMÓN, CORREGIMIENTO EL CASTILLO, VEREDA EL RINCÓN DEL TIGRE






SAN PELAYO
TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
BELÉN, CAÑO VIEJO, VALPARAISO, EL TAPÓN, POMPEYA, LAS GUAMAS







PUEBLO NUEVO		
REHABILITACIÓN DE VÍA		
CINTURA		
		
		
		

MONTERÍA

REHABILITACIÓN DE VÍA

BOCA LA CEIBA

























PUERTO ESCONDIDO
REHABILITACIÓN DE VÍA
SABALITO






PUERTO ESCONDIDO
LIMPIEZA DE CANAL
EL PALMAR






SAN BERNARDO
LIMPIEZA DE SECTORES OBSTRUIDOS POR SEDIMENTOS
LA CAMARONERA





SAN BERNARDO
LIMPIEZA DE SECTORES OBSTRUIDOS POR SEDIMENTOS
BOCA NEGRA





LOS CÓRDOBAS
ADECUACIÓN DE VÍAS – PUNTOS CRÍTICOS
NUEVO NARIÑO






LOS CÓRDOBAS
TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL PARA ADECUACIÓN DE VÍA
EL ÉBANO






CERETÉ
REHABILITACIÓN POR PERDIDA DE BANCA EN EL RIO SINÚ
SEVERÁ BOCA LOS CAÑOS









MONTERÍA
INTERVENCIÓN DE CANALES INTERNOS PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN
HOSPITAL SAN JERÓNIMO





MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

INFORME DE MANTENIMIENTO MES 2 N° DGR -003-2026

REPUESTOS

10 DE MARZO	
VIBROCOMPACTADOR MC068946	
SOPORTES DE CABINA	
	

10 DE MARZO	
VIBROCOMPACTADOR MC068980	
SOPORTES DE CABINA	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA


112

10 DE MARZO
VIBROCOMPACTADOR MC068946
CAMBIO DE CORREA









MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

10 DE MARZO
VIBROCOMPACTADOR MC068946
CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE









MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM


S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

10 DE MARZO
VIBROCOMPACTADOR MC068980
CAMBIO DE CORREA







MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

12 DE MARZO
MOTONIVELADORA 1 - MC 003313
CAMBIO DE CUCHILLA DE CORTE








MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA





12 DE MARZO
MOTONIVELADORA 1 - MC 003313
CAMBIO CILINDRO HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN









MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

117

14 DE MARZO
VOLQUETA OCM 671
CAMBIO DE CAUCHO DEL CARDÁN









MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

16 DE MARZO
TRACTO CAMIÓN CAMABAJA OQE 171
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS








MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

16 DE MARZO
VOLQUETA OCM 666
REPARACIÓN CAJA DE VELOCIDADES









MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

19 DE MARZO	
RETROEXCAVADORA RODAJE NEUMÁTICOS MC002206	
CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE PAJARITA CAT 416-E	
	

23 DE MARZO	
RETROEXCAVADORA RODAJE NEUMÁTICOS MC002207	
CAMBIO DE MANGUERA DIRECCIÓN PAJARITA CAT 416-E	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA





23 DE MARZO
RETROEXCAVADORA RODAJE NEUMÁTICOS MC002207
CAMBIO DE MANGUERA Y O-RINGS









MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM


S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

27 DE MARZO
CARROTANQUE OCM 675
CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE






27 DE MARZO
CARROTANQUE OCM 675
CAMBIO DE EJE DE MANDO Y SELLO DE ACEITE






30 DE MARZO
VIBROCOMPACTADOR MC068946
CAMBIO DE ALTERNADOR



MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM


S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

30 DE MARZO
MOTONIVELADORA 1 - MC 003313
SERVICIO DE ESCÁNER





30 DE MARZO
MOTONIVELADORA 1 - MC 003313
CAMBIO DE BOMBA DE INYECCIÓN





MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com


TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

123





4 DE ABRIL
EXCAVADORA RODAJE ORUGAS LINK BELT
REPARACIÓN DE EXOSTO









MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

4 DE ABRIL
EXCAVADORA RODAJE ORUGA LINK BELT
CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA MOTOR DE TRASLACIÓN









7 DE ABRIL
RETROEXCAVADORA RODAJE NEUMÁTICOS MC002206
CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA





MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM
S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA



7 DE ABRIL
RETROEXCAVADORA RODAJE NEUMÁTICOS MC002206
ARREGLO DE CHASIS GIRATORIO



MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M



MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

9 ABRIL
VOLQUETA OCM 671
TOMA FUERZA


9 DE ABRIL
VOLQUETA OCM 671
CAMBIO DE PLATINAS DE MUELLE




MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

9 DE ABRIL	
VOLQUETA OCM 671	
CAMBIO DE PLATINAS DE MUELLE	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

CONSUMIBLES

10 DE MARZO	
CAMBIO DE LLANTA	
VOLQUETA OCM 671	
	
	
	

10 DE MARZO
CAMBIO DE LLANTA
CARROTANQUE OCM 673
 

10 DE MARZO
ADICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO
EXCAVADORA DE ORUGA LINKBELT


MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

10 DE MARZO	
ENGRASE	
EXCAVADORA LINK BELT	
	

14 DE MARZO	
ENGRASE	
VOLQUETA OCM 666	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

14 DE MARZO	
ENGRASE	
VOLQUETA OCM 669	
	

14 DE MARZO	
ENGRASE	
CARROTANQUE OCM 675	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA


14 DE MARZO
ENGRASE
DOBLETROQUE PMX 974





14 DE MARZO
ENGRASE
VOLQUETA DOBLETROQUE PMX 971





MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

14 DE MARZO
ENGRASE
VOLQUETA PMX 972
 

14 DE MARZO
ENGRASE
VOLQUETA PMX 973
 

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

14 DE MARZO
ENGRASE
VOLQUETA OCM 671





14 DE MARZO
CAMBIO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN
VOLQUETA OCM 671



MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M


MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

14 DE MARZO
ENGRASE
VOLQUETA OCM 671
 

16 DE MARZO
ACEITE DIFERENCIAL
VOLQUETA OCM 666
 

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

16 DE MARZO	
ENGRASE	
MOTONIVELADORA MC003313	
	

16 DE MARZO	
ENGRASE	
VIBROCOMPACTADOR MC759533	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

16 DE MARZO	
CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO	
RETROEXCAVADORA RODAJE NEUMÁTICO MC 002207	
	

16 DE MARZO	
ACEITE DIFERENCIAL	
TRACTO CAMION OQE 171	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

16 DE MARZO
CAMBIO DE LLANTA
TRACTOCAMION OQE 171
 

16 DE MARZO
ADICIÓN DE REFRIGERANTE
EXCAVADORA RODAJE ORUGA LINKBELT MC 080189


MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

17 DE MARZO	
CAMBIO DE LLANTA	
MOTONIVELADORA MC 003313	
	
	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

17 DE MARZO	
CAMBIO DE LLANTA	
EXCAVADORA RODAJE NEOMATICO MC 002207	
	

23 DE MARZO	
CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	
CARRO TANQUE OCM 675	
	



23 DE MARZO
ACEITE DIFERENCIAL
EXCAVADORA RODAJE NEOMATICO MC002207



MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

23 DE MARZO
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
EXCAVADORA DE ORUGA LINKBELT MC080189





23 DE MARZO
ENGRASE
EXCAVADORA RODAJE ORUGA MC 755711





MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

23 DE MARZO
ENGRASE
RETROEXCAVADORA RODAJE NEUMÁTICO MC 757052





23 DE MARZO
ENGRASE
RETROEXCAVADORA RODAJE NEUMÁTICO MC 757054





MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

23 DE MARZO
ENGRASE
MOTONIVELADORA MC 686400





27 DE MARZO
ACEITE DIFERENCIAL
VOLQUETA OCM 669





MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

30 DE MARZO
ADICIÓN DE REFRIGERANTE
VOLQUETA OCM 666


30 DE MARZO	
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	
VOLQUETA OCM 666	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

30 DE MARZO
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
VOLQUETA OCM 669







30 DE MARZO
ADICIÓN DE REFRIGERANTE
VOLQUETA OCM 669


30 DE MARZO	
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	
CARRO TANQUE OCM 673	
	

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA



30 DE MARZO
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K MC 003313





30 DE MARZO
ADICIÓN DE REFRIGERANTE
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416E MC 002207



30 DE MARZO
CAMBIO DE BATERIAS
RETROEXCAVADORA RODAJE NEOMÁTICOS MC002207



MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

31 DE MARZO
CAMBIO DE LLANTA
VOLQUETA OCM 666
 

31 DE MARZO
CAMBIO DE BATERIAS
VOLQUETA OCM 666
 

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R&M

MULTISERVICOS Y SUMINISTROS RYM

S.A.S

3217951083
NIT. 901672312-4
multisuministrosrym@gmail.com

TV 29 # 42 - 155 B. VILLA NOVA

31 DE MARZO
CAMBIO DE BATERIAS
VOLQUETA OCM 671





31 DE MARZO
CAMBIO DE BATERIAS
VOLQUETA OCM 669



