ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURALES	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
8414 - 2025	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	15 / 7 / 2026	9

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
23 / 4 / 2026	8:35 a.m	Jardin Infantil Fundación Pepaso

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CALLE 42A SUR # 99 -16	Kennedy

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Villa Alexandra	316 4911107	kennedypepaso@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
/ / /	/ / /	14 / 15 / 14	51 / 42 / 39	50 / 52 / 48

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS?	AM
2	¿Cumple con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo?	N/A
3	¿Responde por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO ?	SAT
4	¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención?	SAT
5	¿Cumple con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.?	SAT
6	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos	N/A

COMPROMISOS COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

		SAT
1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	

Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética adecuada y en buen estado?	SI

Ventanas y Vidrios:

F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	NA
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	NA
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	NA

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	NO

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento, lesión de manos por golpe,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:

AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	N/A
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	N/A
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	N/A

Baños para niños y niñas:

AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI

Baños para adultos

AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI

Cuarto de almacenamiento de residuos

AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI

Depósito para los elementos de aseo:

AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI

Sala Amiga de la Familia Lactante:

AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	N/A

Alacenas o Despensas:

AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2	¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos?	**SAT**
A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	NA

N/A

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? **AM**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	N/A
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	SI
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	N/A
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	SI
Elementos para la atención de Emergencia	SI

A. ¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo? SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan? **SAT**

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

B. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SAT

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	1/05/26
Segundo Piso	1	1/05/26
Tercer Piso	1	1/05/26
Cuarto Piso	1	1/05/26
Número total de extintores:	4	

C. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

D. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

E. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

F. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: 1 Fijo - 1 Portatil 21/04/2026

G.	¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123?	SI
H.	¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación?	SI
I.	¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia?	SI
J.	El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE:	82,48 %
K.	¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro?	SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantil, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	**2/03/26**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **20/02/26** Familias: **20/02/26**
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	
Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: **19/03/26** P. EVACUACIÓN: **19/02/26** P. AUXILIOS: **13/03/26**
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	8/05/26
Conformación y capacitación de las brigadas.	8/05/26
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Angie Segura Fecha certificado: 24/09/24 Entidad: SENA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Yuli Patiño Fecha certificado: 18/07/25 Entidad: Positiva **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Angelica Ramirez Fecha certificado: 19.03.2026 Entidad: Acta de capacitador por Ing. Santiago Mongui Segura
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** 14/04/26 **Tipo de Simulacro:** Inundación **Total participantes:** 104 niños y niñas 19 TH **Tiempo Evacuación:** 4 minutos y 49 segundos **Proyectado / Observaciones:** Ninguna.

5. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **SAT**

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SAT

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: **27/02/26**

C. Se identifica los factores de riesgo de accidentes que afectan la integridad fisica y psicológica de las niñas y los niños. SI

D. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

E. En caso de ser necesario, implementa medidas integrales para garantizar la recuperación física y psicológica de las niñas y niños afectados. SI

F. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: M.R.R por objetos contundentes y cortopunzantes (23/04/2026).

G. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: Programada para el 23/04/2026 (Pendiente acta de socialización).

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio.	Talento Humano: **26/02/26** Familias: **26/02/2026**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas.	Talento Humano: **26/02/26** Familias: **26/02/2026**
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano.	Talento Humano: **23/03/26** Familias: **23/03/2026**
Medidas para reducir riesgos por intoxicación.	Talento Humano: **23/03/26** Familias: **23/03/2026'**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura.	Talento Humano: **23/03/26** Familias: **23/03/2026**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura.	Talento Humano: 23/04/26 Familias: 23/04/2026'
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes.	Talento Humano: 23/04/26 Familias: 23/04/2026

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: 23/04/26 Familias: 23/04/2026
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 13/05/26 Familias: 13/05/2026
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 13/05/26 Familias: 13/05/2026
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 13/05/26 Familias: 13/05/2026
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 1/06/26 Familias: 1/06/2026
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 1/06/26 Familias: 1/06/2026
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 1/06/26 Familias: 1/06/2026

H. ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

I. ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

6. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo? **SAT**

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? **SI**

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? **SI**

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Protocolo para el momento de ingreso y salida de las niñas y los niños.	Talento humano: **27/02/26** Familias: **27/02/26**
Protocolo para la permanencia en espacios recreativos.	Talento humano: **13/03/26** Familias: **13/03/26**
Protocolo para la prestación del servicio de transporte.	Talento humano: **2/03/26** Familias: **2/03/26**
Protocolo para el suministro de medicamentos durante la prestación del servicio y **Momento de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños.**	Talento humano: **27/02/26** Familias: **27/02/26**

Protocolo	Fecha de socialización
Protocolo para el momento de ingreso y salida de personas ajenas al servicio.	Talento humano: **6/04/26** Familias: **6/04/26**
Protocolo para salidas pedagógicas y cuando aplique traslados para recibir alimentación.	Talento humano: 18/05/26 Familias: 18/05/26
Protocolo en caso de extravío o fallecimiento.	Talento humano: 18/05/26 Familias: 18/05/26
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil	Talento humano: 1/06/26 Familias: 1/06/26

7. ¿Se garantiza la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de la póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **SAT**

A. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia PCD-PSS-026.? **SI**

B. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? **SI**

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: **27/01/2026 (TH) / 27/02/2026**

8. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **N/A**

Fecha de activación: Código de registro en plataforma No.

Iniciales de la niña o niño accidentado: Remitido a:

Nivel que cursa: Póliza efectiva: SI _____ NO _____

A. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia FOR-GL-004.? **N/A**

B. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? **N/A**

C. ¿Presentó Formato Reporte de Siniestros. – FOR-GL-005? **N/A**

9. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.:	CT 2024-00121264
Fecha de emisión:	20/11/24
Fecha de vencimiento:	19/11/25

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

Se presentó el Concepto Técnico N.º CT 2024-00121264, expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOBB, con vigencia del 20/11/2024 al 19/11/2025, presentaron gestión mediante desarrolló de la evaluación preliminar en la plataforma de Bomberos el día 30/01/2026, actualmente se enucuentra en proceso la generación el concepto técnico de bomberos.

10. ¿Presentaron los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 sobre Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas, conforme a los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO? **SAT**

A.	Licencia de construcción (dotacional ó institucional)	-	
B.	Radicación de la licencia. Boleta completa Rad:	-	
C.	Evaluaciones técnicas (Análisis de Vulnerabilidad o Dictamen Técnico).	Analisis de Vulnerabilidad	
D.	Reconocimiento de edificaciones.	-	

Gestión realizada u observaciones:

Se evidencia que la edificación presenta un grado de vulnerabilidad BAJO y satisface los requisitos establecidos en el Capítulo A.10 de la norma NSR-10. Además, se evidencia que la estructura tiene un comportamiento adecuado frente a cargas verticales y horizontales, sin presentar sobreesfuerzos ni flexibilidad crítica, emitido por el Ingeniero Emiliano Cruz Toro con matrícula profesional No. 199202-05532 con fecha de abril 2025

COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizara acorde con la matrícula de niñas y niños) SAT

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del jardín infantil	1	1	1	1	NA
Dinamizador pedagogico al jardin infantil	NA	NA	NA	NA	NA
Profesional en atención a primera Infancia	6	6	6	6	NA
Auxiliar en atención a primera infancia	2	2	2	2	NA
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	NA
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	NA
Personal manipulador de alimentos	3	3	3	3	NA

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o

SI [ ] NO [ ] N.A. [X]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? SAT

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? SAT

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? SAT

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior # 8 Se evidencio:
Que cuentan con Acta de Capacitación del 19/03/2026 , la cual certifica la formación de las Brigadas de Contingencia y Evacuación en temas clave como el Plan de Emergencias, sistemas de alerta y roles de los brigadistas. El documento cuenta con el desarrollo temático detallado , el listado de asistencia firmado y el aval del capacitador, Ing. Kevin Santiago Monguí.

OBSERVACIONES DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

En cuanto a la observaciond el uso e cuarto de primeros auxilios con colchonetas quiero referir que no contamos con otro espacio para guardar dicho material, pues en su lugar tendemos todo el archivo de gestión documental que no ha recogido la SDIS, lo cual se ha manifestado en diversos comites, reuniones u otros encuentros, ademas de registrarlos en los informes mensuales y finales de gestión.

En cuanto a las colchonetas se esta gestionando y realizando las respectivas cotizaciones.

OBSERVACIONES DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

1. Se recomienda realizar mantenimiento a pintura de aulas pedagogicas que se encuentra deteriorado y ajuste de angeo en baño de niños y niñas del primer piso (Ver soporte bitacora de hallazgos).

2. Los mantenimientos se encuentran programados para ser realizados durante el transcurso del mes.
Presentaron mantenimientos de:
*Pintura de aulas primer y segundo piso.

3. Presentaron mobiliario y dotación que permiten dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico 1 de 5.
Se genera observación a mejorar respecto al estado de las colchonetas, toda vez que sus forros presentan un deterioro evidente que pueden comprometer las condiciones de limpieza y desinfección. Asimismo, se identifica que el área de primeros auxilios está siendo utilizada como zona de almacenamiento de este mobiliario, lo cual obstruye el espacio destinado a la atención de emergencias. Desde la unidad operativa cuentan con cotización para el cambio de este mobiliario.

4. Se evidenciaron acciones acordes con lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático.
Se desarrolló cronograma de socialización de acuerdo al plan de gestión de riesgo y cambio clímatico.

Se recomienda continuar con el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, asegurando la participación activa de todos los actores involucrados y la actualización constante de los planes conforme a los lineamientos normativos vigentes en el marco del convenio. De igual manera se recomienda realizar la actualizacion de la plataforma SURE (planes de contingencia, simulacros, amenazas y riesgos) y continuar con la socializacion y capacitacion del talento humano con el fin de estar capacitados para atender cualquier situacion de riesgo.

Se subsanó observación a mejorar respecto al soporte de capacitación de las Brigadas de Contingencia y Evacuación, toda vez que se presenta el acta correspondiente a la sesión realizada el 19 de marzo de 2026. En dicho documento, se detallan los temas abordados, los cuales incluyeron la definición de rutas de evacuación, la importancia de la preparación ante emergencias, la estructura del plan de emergencias, sistemas de alerta y los roles específicos de los brigadistas. La capacitación fue liderada por el ingeniero Kevin Santiago Monguí Segura y contó con el registro de asistencia y firmas del personal de la unidad operativa.

5.Se verificó la implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, el cual contempla la atención y el registro de incidentes conforme a las directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.
Se evidenció la ejecución del cronograma de socializaciones y actividades pedagógicas orientadas a la promoción de prácticas de autocuidado, en coherencia con los lineamientos del plan.

6. Se evidenció cronograma establecido para la socialización de protocolos. Se confirma que todas las estrategias de seguridad y las orientaciones técnicas de calidad requeridas para la atención integral a la primera infancia se programaron de manera satisfactoria con el talento humano y las familias.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal:	SI: X	NO:

1. Cuenta de cobro con fecha 20/04/2026 por concepto de mantenimientos menores en pintura de aulas del primer piso, anclaje de muebles en aulas y asegurar esquineros en aulas por un valor de $1.176.000.

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

Ninguno.

Se realiza cierre del acta siendo las: 11:45 a.m

Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	/
Facturas.	FOLIOS:	1
Otros.	FOLIOS:	8

	Andrea Camargo.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Angie Segura Delgado	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52.785.518	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.020.799.856
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervision componente técnico

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL	FECHA DE LA VISITA		
8414 - 2025	Fundación Pepaso	23	4	2026

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

7. Presentaron póliza de seguro contra accidentes No. 18-68-1000001090, con fecha de expedición del 12/12/2025 y vigencia hasta el 04/01/2028.

8. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.

9. Se informa que la unidad cuenta con el Concepto Técnico N.º CT 2024-00121264, el cual tuvo vigencia hasta el 19 de noviembre de 2025. Como parte de las acciones de cumplimiento, se inició el proceso de renovación mediante la evaluación preliminar en la plataforma de la UAECOBB el pasado 30 de enero de 2026.

Actualmente, el trámite se encuentra en estado "Pendiente por Conceptuar". Esto significa que la información y los requisitos cargados ya han sido recibidos por el Cuerpo Oficial de Bomberos, pero el proceso se encuentra en la etapa de revisión técnica o programación de visita por parte de la autoridad competente para emitir el dictamen final.


Debido al tiempo transcurrido desde la radicación inicial, se ha programado una gestión presencial en la sede de Bomberos. El objetivo es solicitar información del proceso y obtener claridad sobre el estado actual de la solicitud, asegurando así la continuidad de la certificación.

10. Cuentan con documento con Análisis de Vulnerabilidad, emitido por el Ingeniero Emiliano Cruz Toro con matrícula profesional No. 99202-05532, en el cual se establece que la edificación presenta un nivel de riesgo de vulnerabilidad Bajo en abril 2025.

Se realizó seguimiento al acta de inspección y vigilancia realizada el 18/09/2025. (**Ver anexo bitacora de hallazgos).**

RECOMENDACIONES:
Se recomienda realizar los mantenimientos surgidos tras la observación de la presente visita:
* Reforzar pintura en aulas del primer y segundo piso.
* Gestionar el cambio de los forros de las colchonetas (lencería) que presentan deterioro.


SEGUIMIENTO A COBERTURA VS ESPACIOS:
Se cuenta con optimización del 10% para el nivel de parvulos y jardín, si bien el espacio avalado por plantas fisícas en parvulos es de 14 niños y niñas la asitencia del día fue de 14 niños y niñas cumpliendo a lo establecido en el concepto. De igual manera, el espacio avalado por plantas fisícas en jardín es de 50 niños y niñas la asistencia del día fue de 48 participantes cumpliendo a lo establecido en el concepto.

	Andrea Camargo.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Angie Segura Delgado	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52785518	N° DE IDENTIFICACIÓN: 1.020.799.856
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervision componente técnico
	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:45 a.m

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS
COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

BITACORA DE HALLAZGOS LOCATIVOS

Fecha De Seguimiento	**23/04/2026**
Instrumento De Verificación #	**09**

N°	REGISTRO FOTOGRAFIA	UBICACIÓN	OBSERVACION	EJECUCCIÓN
01		Aulas en general.	Pintura blanca con deterioro. **Recomendación:** Realizar mantenimiento a la pintura blanca de las aulas que presentan deterioro en pintura. **Seguimiento:** Se está realizando el mantenimiento de pintura en los salones, siguiendo el cronograma establecido por el jardín.  Continúan con la ejecución del cronograma.	Abril - Mayo
02		Angeo sin ajuste en baño de niños y niñas del primero piso	Se evidencia angeo desajustado en baño de niños y niñas del primer piso. **Recomendación:** Ajustar angeo. **Seguimiento:** Se realizó el ajuste del angeo. 	Finalizado.

BITACORA DE HALLAZGOS LOCATIVOS

03	 	Colchonetas del jardín.	Se evidenció forros de colchonetas deteriorados. **Recomendación:** Gestionar el cambio de los forros de las colchonetas (lencería) que presentan deterioro.	Durante los meses de ejecución.

	Andrea Camargo.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Angie Segura Delgado	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52785518	N° DE IDENTIFICACIÓN: 1020299856
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: **Apoyo a la Supervisión Componente Técnico**

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS
COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

BITACORA DE HALLAZGOS

Fecha De Seguimiento	**23/04/2026**
Instrumento De Verificación #	**09**

N°	OBSERVACIÓN	MEDIDAS	EJECUCCIÓN
	Estándares Esenciales		
01	¿El Jardín Infantil cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes elaborado de acuerdo a la "Estrategia: Gestión de Riesgo de Accidentes en la Primera Infancia en Bogotá. D.C" y a la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?	El Jardín Infantil dispone y aplica el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, elaborado de conformidad con la 'Estrategia: Gestión de Riesgo de Accidentes en la Primera Infancia en Bogotá D.C.' y los Estándares 2017. No obstante, se identificó la necesidad de actualizar las herramientas de seguimiento asociadas, específicamente las fechas de socialización con niños y niñas, la lista de chequeo de mobiliario y el cronograma de mantenimientos, las cuales hacen parte de la Guía Técnica Distrital. Actualmente, el documento completo y sus anexos se encuentran en proceso de actualización y ajuste. **Compromiso:** Realizar la actualización de las fechas de socializaciones, listas de chequeo y cronograma de mantenimientos. **Actualización:** Se dió cumplimiento al ajuste de los instrumentos de control. El documento cuenta ahora con las listas de chequeo de mobiliario alineadas a la normativa distrital y el cronograma debidamente actualizado, optimizando así el seguimiento en la Gestión de Riesgo de Accidentes en la Primera Infancia.	Finalizado.

	Andrea Camargo.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Angie Segura Delgado	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52785518	N° DE IDENTIFICACIÓN: 1020299856
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: **Apoyo a la Supervisión Componente Técnico**

fundación PEPASO
Educación, Organización, Trabajo comunitario

ACTA DE CAPACITACIÓN
EVACUACIÓN Y CONTINGENCIAS

Acta Mes: Abril **Lugar:** Salón principal

Fecha: 19/03/2026 **Hora Inicio:** 4:00 p.m. **Hora Final:** 5:00 p.m.

TEMA DE LA REUNIÓN

INVITADOS (Marcar con una "X" si hay un listado de firmas adjunto ____)

NOMBRE	CARGO	ASISTENTE	AUSENTE	FIRMA
Diana Echeverry	Docente	X		
Angie Johana Segura	Coordinadora	X		
Nancy Duarte	Docente	X		Nancy Duarte
Rosa Ramirez	Docente	X		
Kelly Pajoy	Docente	X		
Nicole Padilla	Auxiliar Administrativa	X		Nicole Padilla C
Jeimy Tangarife	Manipulador de alimentos	X		Jeimy Tangarife.
Maria Teresa Garcia	Manipulador de alimentos	X		
Laura Escudero	Aux. Servicios Generales	X		
Mileidis Sierra	Aux. Servicios Generales	X		
Sandy Romero Matiz	Docente	X		
Yuly Paola Patiño	Docente	X		
Laura Perlaza Dorado	Auxiliar Pedagógica	X		
Leidy Paola Mesa	Auxiliar Pedagógica	X		
Sandra Castro Vela	Servicios Generales	X		Sandra Castro
Yeny Sanches	Nutrición	X		Jenny Sanchez

Powered by CamScanner

fundación PEPASO Educación, Organización y Trabajo comunitario	**ACTA DE CAPACITACIÓN** EVACUACIÓN Y CONTINGENCIAS

1. AGENDA DE LA REUNIÓN

No.	PUNTO	RESPONSABLE
1	EVACUACIÓN Y CONTINGENCIAS	SANTIAGO MONGUI
2	IMPORTANCIA DE ESTAR PREPARADOS	SANTIAGO MONGUI
3	EJEMPLOS DE EMERGENCIAS QUE REQUIEREN EVACUACIÓN	SANTIAGO MONGUI
4	QUE ES UN PLAN DE EMERGENCIAS	SANTIAGO MONGUI
5	¿QUE BUSCA EL PLAN?	SANTIAGO MONGUI
6	ESTRATEGIAS DE EMERGENCIA	SANTIAGO MONGUI
7	SISTEMAS DE ALERTA	SANTIAGO MONGUI
8	PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN	SANTIAGO MONGUI
9	FUNCIÓN DE LOS BRIGADISTAS Y RECOMENDACIONES FINALES	SANTIAGO MONGUI
10	CIERRE DE CAPACITACIÓN	SANTIAGO MONGUI

2. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN / CONCLUSIONES

1. Se define y relaciona que es una evacuación y que es una contingencia
2. La importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad
3. Ejemplos de emergencias que requieren evacuación (posibles eventos)
4. Que es un plan de emergencias y para qué sirve
5. Que busca y cual es el objetivo del plan de emergencias
6. Que estrategias de emergencias existen en el ámbito infantil
7. Sistemas de alerta y tipos de señalización de emergencias
8. Roles y responsabilidades de los brigadistas bajo sus funciones
9. Cierre de la capacitación

Powered by CamScanner

3. AGENDA PRÓXIMA CAPACITACIÓN

TEMA	LUGAR	FECHA / HORA
N/A	N/A	N/A

Para constancia firman en el documento los asistentes a la capacitación.

Kevin Santiago Mongui Segura
Ing. Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitador

Angie Johana Segura Delgado
Coordinadora

Elaboró: Santiago Mongui

Powered by CamScanner



Y & D FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES S.A.S
NIT. 901.640.044 - 8
Régimen Simple de Tributación

COTIZACIÓN

Fecha	17/04/2026
No	CTA No 2026_01

Ciudad: Bogotá D.C.
Direccion: Cr 80 D No 42 A 38 Sur
Telefono: 313 4306451

CLIENTE

Razon social: FUNDACION PEPASO
Nit: 860524015
Direccion: CR 11 B ESTE N 43 A 54 SUR
Telefono: 6 0 1 4 6 7 2 1 6 2
Correo:
Nombre de Contacto

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIIO	CANTIDAD	TOTAL
COLCHONETA PARA DESCANSO, ELABORADA EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO, CON DENSIDAD 30, DIMENSIONES 180 X 120 X 6 CM. FORRADA EN LONA KODRA COLOR AZUL OSCURO, TEXTIL COMPUESTO POR 100 % PVC, CON FILAMENTOS DE POLIÉSTER (30 %) Y RECUBRIMIENTO PVC (70 %). MATERIAL 100 % IMPERMEABLE, FLEXIBLE Y ANTIDESLIZANTE, DE ALTA RESISTENCIA PARA USO FRECUENTE. CUENTA CON CREMALLERA LATERAL PARA FACILITAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. DOS (2) AGARRADERAS VERTICALES UBICADAS EN EL LADO OPUESTO A LA CREMALLERA Y DOS (2) RESPIRADORES, QUE PERMITEN LA ADECUADA VENTILACIÓN INTERNA.	165.000	38	6.270.000


TERMINOS Y CONDICIONES

1. El plazo máximo para la entrega o retirada de sus productos es de 30 días a partir de la fecha de esta orden, pasado este tiempo no se responderá por dinero, ni materiales, ni productos, ni obras.
2. Esta cotización tiene un plazo de validez de 30 dias a partir de esta fecha.
3. Forma de pago: 50% de anticipo y 50% contra entrega.


Nuestros productos están garantizados por costuras, pegues, tapizados y uniones en general, siempre y cuando se usen para lo que fueron diseñados, de lo contrario se cobrarán los arreglos adicionales.

Subtotal	$	6.270.000
Iva	$	1.191.300
Descuento	$	
Otros	$	
Total	$	7.461.300

¡¡¡ Gracia por hacer negocios con nosotros !!!!



TODA CLASE DE ACABADOS Y REMODELACIONES



Bogotá, D.C., 20 abril 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN PEPASO

DEBE A:

LUIS HUMBERTO MONGUI

Rut: 80014037-4

Carrera 87 J # 78 Sur 79

Teléfono: 3157021427

La suma de **UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS. ($1.176.000).**

Por concepto de: arreglos locativos en el JI Fundación Pepaso, localidad de Kennedy

1. Pintada de dos muros en blanco aplicando esmalte mate para quitar mancha presentada por la humedad salón jardín A.
2. Pintada de los muros en azul en esmalte para el salón jardín A.
3. Pintada de todos los muros en blanco y muros en azul de la mitad hacia abajo para el salón de párvulos primer piso.
4. Asegurada de muebles sueltos en todos los salones del jardín.
5. Asegurada de los esquineros que se encuentran sueltos en los salones.

NOTA: Para todos los efectos tributarios declaro que no soy responsable de IVA ni de impuesto de renta y complementarios.

Andrea Camargo
23/04/2026

Luis H. Mongui

LUIS HUMBERTO MONGUI
CONTRERAS CC 80.014.037
Tel: 3157021427

Pintura general, estucos venecianos, plomería, Drywall, enchape, impermeabilizaciones, filtraciones, destapada de tuberías, electricidad



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fundación Pepaso **CONTRATO:** 8414 - 2025 **FECHA:** 23-04-2026

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	6	2	1	3	3	16

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Angie Jaqueline Delgado	1233558	Rectora	Especialista	3164911107	
2	Rose Angelica Romero	1030534883	Profesional en Atención a la Primera Infancia	Licenciada	3102079075	Angelica Romero
3	Nancy Duarte	53036875	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada	3213265635	Nancy Duarte
4	Sandy Liseth Romero Hafiz	1022925917	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada	3172888189	Sandy Romero Hafiz
5	Kelly Daymara Polo V	1012431352	Profesional en atención a la Primera infancia	Licenciada	3144592190	
6	Diana M. Echeverry C	53135452	Profesional atención a la primera infancia	Licenciada	3212568360	
7	Yuly Paola Patiño S	1.023.861.420	Profesional atención primera infancia	Licenciado	3102549917	
8	Jeidy Paola Mesa	1030653210	Auxiliar en atención a la primera infancia	Licenciada	3208634505	
9	Laura Valentina Perlaza	1000122226	Auxiliar en atención a la primera infancia	Licenciada	3043261177	Laura Perlaza D.
10	Nicole Padilla C	1012316891	Aux. Administrativa	Tecnica	3203148004	Nicole Padilla.
11	Laura Camila Escudero	1016010832	Aux. servicios. Generales	Bachiller	3125965848	LAURA ESCUDERO
12	Hileidis Ibarra	40929006	Aux. Servicios Generales	Bachiller	3103091049	Hileidis Ibarra
13	Sandra Castro	52465934	Aux. Servicios Generales	Bachiller	3138279953	Sandra C.
14	Maria Garcia	52325086	manipuladora Alimentos	Bachiller	3156573382	Maria García
15	Jenny Sanchez	1012369899	manipuladora Alimentos	Bachiller	3111218103	Jenny Sanchez
16	Jeimy Tamayo F.	1012404994	Manipulador Alimentos	Tecnica.	3127057530	Jeimy T.
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Powered by CamScanner