EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	**CÓDIGO: R-EJ-01-18**
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	**VERSION: 06**
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	**FECHA: 05/06/2024**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CON VENI**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	5			FECHA:	**2**	de	**JUNIO**	de	**2026**	
PERIODO:	**1**	de	**MAYO**	de	**2026**	AL	**31**	de	**MAYO**	de	**2026**

No. CONTRATO O CONVENIO	**ECO-CD-010-2026**	DE	**2026**	FECHA:	**16**	de	**ENERO**	de	**2026**

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 18.180.000,00**	RPC	**1601-002**
REGISTRO BP y P No.	**2024150010029**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**OSCAR ANDRÉS ZARATE MENDIVELSO**		

OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA MILENA CORTÉS BONILLA

Teléfono: 3213921294 Dirección: **Carrera 10 N° 21-33**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO ECO-CD-010-2026		
FECHA DE INICIACIÓN:	16	01	2026
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	15	07	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	15	07	2026

EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	**CÓDIGO: R-EJ-01-18**
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	**VERSION: 06**
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	**FECHA: 05/06/2024**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	15	01	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta Parcial 1	2	02	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 2	2	03	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 3	2	04	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 4	6	05	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 5	2	06	2026	VERIFICADO EN SECOP II

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
		$ 0,00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Apoyar integralmente los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda	Se realizo visitas de seguimiento a la ejecución de las obras del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 con el fin de observar la calidad de los trabajos realizados y realizar la medición de las cantidades ejecutadas por el contratista cuyo objetivo era el de constatar que las cantidades reportadas por interventoría sean consistentes con lo realmente ejecutado. Se realizó dos visitas de seguimiento al proyecto de bellavista con el fin de observar los avances de la obra y verificar el cumplimiento de compromisos adquiridos durante las visitas anteriores Se realizo recorrido por cada uno de los sectores que se van a intervenir en el proyecto de adecuación, rehabilitación y construcción de andenes para identificar y socializar las obras que se van a realizar, esto se hizo junto a funcionarios de la secretaria de infraestructura y los contratistas de obra e interventoría de dicho proyecto	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II

Apoyar la revisión de estudios técnicos, presupuestales y plano de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.	Se realizo la revisión de los presupuestos presentados en el acta parcial No 2 del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 a los cuales se les había realizado visita de medición de cantidades a fin de verificar que los valores reportados en dicha acta si corresponda a lo que se ejecutó en campo y además se realizo observaciones de dichos presupuestos	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recurso y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares d calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-IO, RAS, RETIE etc.).	Se realizaron los informes de los seguimientos de obra realizados a los proyectos de mejoramiento de vivienda urbano 2025 y bellavista	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos financieros de los proyectos en ejecución	Se realizo una revisión de postulados del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 a fin de verificar si era apto para poder ser beneficiado del subsidio de mejoramiento. Se diligencio el formulario digital de seguimiento con el fin de poder realizar los informes pertinentes de las visitas realizadas durante el periodo de reporte	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.	Se apoyo en la foliación del proyecto de bellavista	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar respuestas a solicitudes administrativas de supervisores interventores y otros actores, relacionadas con la ejecución de las obras.	Por solicitud de gerencia se realizo él envió de información sobre los proyectos torres del parque y estancia el roble en donde se encuentran planos de localización y distribución arquitectónica de las torres	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II

Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (KEDO), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (KEDO)	Se mantuvo actualizado y sin pendientes la ventana documental de la plataforma	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-EJ-01-18
EcoVivienda	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	VERSION: 06
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 05/06/2024

INFORME TÉCNICO

Antecedentes

La Empresa Constructora de Vivienda ECOVIENDA celebró contrato de prestación de servicios N° ECO-CD-010-2026 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA, con OSCAR ANDRÉS ZARATE MENDIVELSO, para la ejecución de las actividades contempladas en la clausula tercera del contrato principal, de conformidad con las expuestas previamente. El contrato dio inicio el 16 d eenro de 2026 y ha tenido verificación de cinco actas parciales que han dado cumplimineto a las directrices de la dirección técnica

Situación actual

A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato de prestación de servicios N° ECO-CD-010-2026 presenta un avance satisfactorio conforme a las obligaciones establecidas en el objeto contractual.

Durante el período correspondiente al Acta Parcial N.º 5, se evidencia que las actividades programadas han sido ejecutadas, alcanzando un avance físico acumulado del 75%, lo cual se encuentra alineado con el porcentaje programado para esta etapa del contrato.
Los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y han sido revisados por la supervisión, sin presentarse observaciones de fondo que afecten la continuidad del servicio. Asimismo, el contratista ha mantenido disponibilidad técnica y administrativa para garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades.


En términos operativos, el servicio se está prestando de manera continua y adecuada, sin interrupciones significativas. No se registran incumplimientos contractuales a la fecha.
En conclusión, la situación actual del contrato refleja un desarrollo estable, con cumplimiento de metas parciales y condiciones favorables para continuar con la ejecución conforme a lo pactado.

Durante el periodo 01 de mayo a 31 de mayo de 2026, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas, las cuales fueron objeto de seguimiento y verificación por parte del supervisor del contrato, dejando constancia de los avances y productos entregados conforme a lo acordado, acorde al informe que se encuentra en la plataforma KEDO y SECOP II

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	75,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	75,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	75,0%



Acorde al informe presnetado por la interventoría

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el período correspondiente al Acta Parcial N.° 5, el contratista ejecutó las actividades programadas conforme al cronograma aprobado y a las obligaciones establecidas en el contrato.

En términos de ejecución, se desarrollaron las actividades técnicas previstas para este periodo, cumpliendo con los lineamientos establecidos y entregando los productos comprometidos dentro de los tiempos acordados. Las actividades realizadas fueron verificadas por la supervisión, evidenciando conformidad técnica y administrativa.

Respecto al avance, el contrato presenta un progreso físico acumulado del 75%. El avance financiero guarda coherencia con la ejecución técnica reportada, manteniendo equilibrio entre lo ejecutado y lo facturado.
En cuanto al estado general del contrato, este se encuentra en ejecución normal, sin presentar incumplimientos ni afectaciones que comprometan su desarrollo. Las actividades avanzan conforme a lo planificado y se cuenta con las condiciones técnicas y administrativas necesarias para continuar con la siguiente fase contractual.

A la fecha, el contrato presenta un avance físico acumulado del 74,29%, según lo reportado en la plataforma KEDO. Durante el mes de mayo, las actividades

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	8,88	4	02	2026	$ 1.616.000,00
ACTA PARCIAL No. 2	24,44	2	03	2026	$ 3.030.000,00
ACTA PARCIAL No. 3	42,22	2	04	2026	$ 3.030.000,00
ACTA PARCIAL No. 4	58,33	6	05	2026	$ 3.030.000,00

EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	**CÓDIGO: R-EJ-01-18**
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	**VERSION: 06**
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	**FECHA: 05/06/2024**

ACTA PARCIAL No. 5	75	2	06	2026	$ 3.030.000,00
TOTAL					**$ 13.736.000,00**

INFORME JURÍDICO

El contrato fue celebrado conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, en atención a la naturaleza del objeto contractual, el cual no genera relación laboral ni prestaciones sociales.

OBSERVACIONES:

SANDRA MILENA CORTES BONILLA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

ACTA PARCIAL N° 005

FECHA PRESENTE ACTA	02-06-2026
CONTRATO	ECO-CD-010-2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO	18.180.000
PLAZO	180
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA
NIT.	820.003.259-9
CONTRATISTA	Oscar Andrés Zarate Mendivelso
NIT. y/o C.C	CC 1.007.518.187
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Sandra Milena Cortés Bonilla
FECHA DE INICIO	16-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15-07-2026
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A
PERIODO DE PAGO	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026
ADICIONAL N° 1 EN VALOR	0
PRORROGA N° 1 EN TIEMPO	N/A

En la ciudad de Tunja, a los 2 días del mes de Junio del año 2026 , el Directivo Sandra Milena Cortés Bonilla, y quien obra como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. ECO-CD-010-2026 del 16 de Enero de

2026certifica que el ACTA PARCIAL No.005, corresponde al periodo de pago del 1 de Mayo de 2026 al 31 de Mayo de 2026 , en los siguientes términos:


BALANCE DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	18.180.000
VALOR ACTAS PAGADAS	10.605.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	3.030.000
ADICIÓN N° 1	
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$4545000

Como Supervisor(a) del Contrato No.ECO-CD-010-2026 del 16 de Enero de 2026, manifiesto que he recibido a satisfacción y dentro de los términos contractuales las actividades pactadas y establecidas dentro las obligaciones y que revisado el informe presentado por el contratista de común acuerdo correspondiente al período de pago mencionado, quien cumplió a satisfacción los términos establecidos; igualmente certificó que el CONTRATISTA cumplió con sus Aportes al Régimen de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la Planilla Integrada de Autoliquidación 9504089649 de Abril de 2026, de conformidad con la normatividad vigente.

Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al: 75%

Para constancia se firma:

Firma: 

Nombre:Sandra Milena Cortés Bonilla

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA	CÓDIGO: RA-J-03-03
	ASESORIA JURIDICA	FECHA: 03/08/2022
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	VERSIÓN: 04
		PÁGINA : 1 de 1

CONTRATO No:ECO-CD-010-2026

PERIODO REPORTE:DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026

FECHA PRESENTE INFORME:02-06-2026

FECHA INICIO DE CONTRATO:16-01-2026

FECHA TERMINACION CONTRATO:15-07-2026

CONTRATISTA: Oscar Andrés Zarate Mendivelso

SUPERVISOR: Sandra Milena Cortés Bonilla

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA

REPORTE DEL CONTRATISTA	REPORTE DEL INTERVENTOR

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	T	P	N	N/A	OBSERVACIONES
	Apoyar integralmente los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda	Se realizo visitas de seguimiento a la ejecución de las obras del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 con el fin de observar la calidad de los trabajos realizados y realizar la medición de las cantidades ejecutadas por el contratista cuyo objetivo era el de constatar que las cantidades reportadas por interventoría sean	X				Se adjuntan evidencias

		consistentes con lo realmente ejecutado. Se realizó dos visitas de seguimiento al proyecto de bellavista con el fin de observar los avances de la obra y verificar el cumplimiento de compromisos adquiridos durante las visitas anteriores Se realizo recorrido por cada uno de los sectores que se van a intervenir en el proyecto de adecuación, rehabilitación y construcción de andenes para identificar y socializar las obras que se van a realizar, esto se hizo junto a funcionarios de la secretaria de infraestructura y los contratistas de obra e interventoría de dicho proyecto					
	Apoyar la revisión de estudios técnicos, presupuestales y plano de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.	Se realizo la revisión de los presupuestos presentados en el acta parcial No 2 del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 a los cuales se les había realizado visita de medición de cantidades a fin de verificar que los valores reportados en	X				Se adjuntan evidencias

		dicha acta si corresponda a lo que se ejecutó en campo y además se realizo observaciones de dichos presupuestos					
	Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recurso y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-IO, RAS, RETIE etc.).	Se realizaron los informes de los seguimientos de obra realizados a los proyectos de mejoramiento de vivienda urbano 2025 y bellavista	X				Se adjuntan evidencias
	Apoyar la consolidación de información para la elaboración de	Se realizo una revisión de postulados del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025	X				Se adjuntan evidencias

	informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos financieros de los proyectos en ejecución	a fin de verificar si era apto para poder ser beneficiado del subsidio de mejoramiento. Se diligencio el formulario digital de seguimiento con el fin de poder realizar los informes pertinentes de las visitas realizadas durante el periodo de reporte					
	Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.	Se apoyo en la foliación del proyecto de bellavista	X				Se adjuntan evidencias
	Apoyar respuestas a solicitudes administrativas de supervisores, interventores y otros actores, relacionadas con la ejecución de la obras.	Por solicitud de gerencia se realizo él envió de información sobre los proyectos torres del parque y estancia el roble en donde se encuentran planos de localización y distribución arquitectónica de las torres	X				Se adjuntan evidencias
	Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera,	Se mantuvo actualizado y sin pendientes la ventana documental de la plataforma	X				Se adjuntan evidencias

	en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (KEDO), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (KEDO)						



FIRMA CONTRATISTA



FIRMA SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas. N/A: No Aplica

FECHA PRESENTE INFORME	2 de junio de 2026
CONTRATO No	ECO-CD-010-2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA
CONTRATISTA	Oscar Andres Zarate Mendivelso
SUPERVISOR	Sandra Milena Cortes Bonilla
PERIODO DE REPORTE	Del 1 de mayo de 2026 al 31 de mayo del 2026

ACTIVIDAD N°1 Apoyar integralmente los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO

- CARPETA 87

El registro fotografico de las visitas de seguimiento de las viviendas se encuentran en los informes de seguimiento el cual se adjunta en este documento

BELLAVISTA


Timemark
09:12
20 may
2026
Actividad: Seguimiento de obra
Coordenadas: 5.503987, -73.362424
Proyecto: Bellavista


09:10
20 may
2026
Actividad: Seguimiento de obra
Coordenadas: 5.504133, -73.36223
Proyecto: Bellavista




10:17
07 may
2026
Actividad: Seguimiento de obra
Coordenadas: 5.50416, -73.362113
Proyecto: Bellavista

ANDENES




DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se realizo visitas de seguimiento a la ejecución de las obras del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 con el fin de observar la calidad de los trabajos realizados y realizar la medición de las cantidades ejecutadas por el contratista cuyo objetivo era el de constatar que las cantidades reportadas por interventoría sean consistentes con lo realmente ejecutado.

Se realizó dos visitas de seguimiento al proyecto de bellavista con el fin de observar los avances de la obra y verificar el cumplimiento de compromisos adquiridos durante las visitas anteriores

Se realizo recorrido por cada uno de los sectores que se van a intervenir en el proyecto de adecuación, rehabilitación y construcción de andenes para identificar y socializar las obras que se van a realizar, esto se hizo junto a funcionarios de la secretaria de infraestructura y los contratistas de obra e interventoría de dicho proyecto

ACTIVIDAD N°2 Apoyar la revisión de estudios técnicos, presupuestales y plano de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.



TVO. 50-22-05-2026- Radicado Parcial No.2 Con subsanaciones

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Lun 25/05/2026 5:32 PM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

En respuesta a la solicitud envió observaciones de las memorias de cantidades de las siguientes viviendas:

242, 31, 35, 42, 280, 278, 109, 167, 179, 4, 5, 251, 189, 267, 69, 70, 71, 72, 103, 18, 184, 86, 45, 46

Carpeta 35 El valor presente en el acta es mayor a 25.600.00$ y adicional el valor que se había pactado correspondía a 25400335.56$
Carpeta 42 El valor presente en el acta no corresponde a lo pactado el cual correspondía a 24420340$
Carpeta 280 El valor presente en el acta no corresponde a lo pactado el cual correspondía a 18823744.14$ adicional hace falta registro fotográfico
Carpeta 278 No se tiene el registro fotográfico de la actividad instalación de puerta dentro de la memoria de cantidad
Carpeta 179 El valor presente en el acta no corresponde a lo pactado el cual correspondía a 24088391.47$
Carpeta 5 Hace falta el registro fotográfico de la instalación del estuco y desmonte de puerta
Carpeta 189 Falta el registro fotográfico del combo sanitario
Carpeta 69 Falta corregir las unidades de las memorias de cantidades y falta el registro fotográfico de las lámparas led
Carpeta 70 Falta corregir las unidades de las memorias de cantidades y falta el registro fotográfico de todas las actividades
Carpeta 71 Falta registro fotográfico de algunas actividades
Carpeta 103 falta registro fotográfico de desmonte de marcos y combo sanitario, es necesario colocar la descripción y la unidad de la última actividad en la memoria de cantidad
Carpeta 18 Falta colocar correctamente las unidades en las memorias de cantidades
Carpeta 184 El nombre de la actividad 3.13.24 no corresponde
Carpeta 86 falta arreglar enumeración de las actividades, las unidades y la especificación del perfil utilizado para la estructura metálica dentro de la memoria de cantidad
Carpeta 46 Falta arreglar las unidades de las memorias de cantidades

En general es necesario modificar la fecha en las memorias de cantidades y los valores de las carpetas 35, 42, 280 y 179 según lo pactado después de la realización de medición de cantidades

Quedo atento ante cualquier inquietud

ATT: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista dirección técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

CARPETA	VALOR ACTA PARCIAL	VALOR ACORDADO VISITA	REVISION ACTA 2
242	$ 20,535,706.80	$ 7,025,695.61	OK
31	$ 22,355,111.81	$ 21,652,226.93	OK
35	$ 25,618,672.76	$ 25,400,335.56	VALOR MAXIMO SUPERADO, VALOR DISTINTO A LO ACORDADO
42	$ 24,700,874.83	$ 24,420,340.00	VALOR DISINTO A LO ACORDADO
280	$ 19,376,074.41	$ 18,823,744.14	VALOR DISTINTO A LO ACORDADO, ACTIVIDADES QUE SE ESTAN COBRANDO HACEN FALTA DE REGISTRO FOTOGRFICO
278	$ 19,013,624.11	$ 19,206,610.01	NO SE TIENE EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS PUERTAS, NO SE PUEDE COBRAR ESA ACTIVIDAD
109	$ 24,950,619.66	$ 18,606,093.36	OK
167	$ 24,411,853.41	$ 23,239,566.51	OK
179	$ 24,089,280.22	$ 24,088,391.47	VALOR DISINTO A LO ACORDADO
4	$ 25,617,624.75	$ 20,981,638.74	OK
5	$ 21,967,848.36	$ 21,967,848.36	FALTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTUCO Y DESMONTE DE PUERTA
251	$ 18,411,502.37	$ 18,411,502.37	OK
189	$ 22,422,399.70	$ 22,422,399.70	FALTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL COMBO SANITARIO
267	$ 16,276,459.62	$ 16,276,459.62	OK
69	$ 22,316,103.79	$ 22,316,103.79	ARREGLAR LAS UNIDADES DE LAS MEMORIAS DE CANTIDADES Y FALTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS LAMPARAS LED
70	$ 22,542,545.05	$ 22,542,545.05	ARREGLAR LAS UNIDADES DE LAS MEMORIAS DE CANTIDADES Y NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO DE NINGUNA ACTIVIDAD
71	$ 22,685,374.28	$ 22,685,374.28	NO SE TIENE EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
72	$ 22,569,669.88	$ 22,390,973.18	OK
103	$ 23,994,283.43	$ 23,994,283.43	FALTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE DESMONTE DE PUERTAS Y COMBO SANITARIO, TAMBIEN ES NECESARIO COLOCAR LA DESCRIPCIC

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES	189	MUÑOZ MUÑOZ	ALFONSO	7162840	
UBICACIÓN: 5°27'26.27"N 73°24'04.03"W	BARRIO:	CHORRO BLANCO BAJO			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Gobernacion de Boyacá	ML	20.38	$ 12,795.00	$ 260,762.10	1.5%
2	1.03.08	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Gobernacion de Boyacá	M2	48.35	$ 35,817.00	$ 1,731,751.95	10.0%
	2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
3	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	2.41	$ 9,884.00	$ 23,820.44	0.1%
4	APU 1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y DUCHA	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 70,469.00	$ 70,469.00	0.4%
5	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	UND	8.57	$ 9,429.00	$ 80,806.53	0.5%
6	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Gobernacion de Boyacá	M2	2.84	$ 31,203.00	$ 88,616.52	0.5%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
7	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	38.93	$ 33,164.00	$ 1,291,074.52	7.5%
8	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	38.93	$ 91,325.00	$ 3,555,282.25	20.6%
9	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	52.84	$ 30,479.00	$ 1,610,510.36	9.3%
	2.06	ENCHAPES						
10	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	4.90	$ 91,326.00	$ 447,497.40	2.6%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
11	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 21,283.00	$ -	0.0%
12	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS CON PINTURA	Gobernacion de Boyacá	M2	99.53	$ 26,264.00	$ 2,614,055.92	15.2%
13	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Gobernacion de Boyacá	ML	56.93	$ 9,178.00	$ 522,503.54	3.0%
	2.09	CIELO RASOS						
18	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Gobernacion de Boyacá	M2	40.73	$ 77,508.00	$ 3,156,900.84	18.3%

Página 1

... | PRES. C-251 | PRES. C-189 | PRES. C-79 | PRES. C-288 | PRES. C-283 | PRES. C-133 | PRES. C-224 | PRES. C-14 | ...

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES	251	DAZA	MARGARITA		
UBICACIÓN: 5°29'03.72"N 73°23'35.41"W	BARRIO:	CHORRO BLANCO			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Gobernacion de Boyacá	ML		$ 12,795.00	$ -	0.0%
	2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
3	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 9,884.00	$ -	0.0%
4	APU 1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y DUCHA	Gobernacion de Boyacá	UND		$ 70,469.00	$ -	0.0%
5	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	UND	51.21	$ 10,131.00	$ 518,808.51	3.7%
6	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Gobernacion de Boyacá	M2	1.44	$ 31,203.00	$ 44,932.32	0.3%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
7	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	69.45	$ 33,164.00	$ 2,303,239.80	16.3%
8	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	69.45	$ 91,325.00	$ 6,342,521.25	44.8%
9	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	63.51	$ 30,479.00	$ 1,935,721.29	13.7%
	2.06	ENCHAPES						
10	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 91,326.00	$ -	0.0%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
12	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS CON PINTURA	Gobernacion de Boyacá	M2	114.89	$ 26,264.00	$ 3,017,470.96	21.3%
13	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Gobernacion de Boyacá	ML		$ 9,178.00	$ -	0.0%
	2.09	CIELO RASOS						
18	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 77,508.00	$ -	0.0%
	2.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN						
		SUMINISTRODEINSTALACIÓNDESALIDADEILUMINACIÓNENCIELORASOENCALIBR						

... | PRES. C-251 | PRES. C-189 | PRES. C-79 | PRES. C-288 | PRES. C-283 | PRES. C-133 | PRES. C-224 | PRES. C-14 | ...

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	40041239
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		5	ANA ISMEY	RATIVA GONZALEZ		
UBICACIÓN	5°29'53.20"N 73°22'29.81"W	BARRIO	RUNTA BAJA			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	8.14	$ 9,884.00	$ 80,455.76	0.5%
2	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	ML	9.60	$ 2,699.00	$ 25,910.40	0.2%
3	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Gobernacion de Boyacá	M2	5.76	$ 31,203.00	$ 179,729.28	1.1%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
4	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	49.45	$ 33,164.00	$ 1,639,953.80	9.7%
5	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	61.78	$ 91,325.00	$ 5,642,058.50	33.4%
6	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	60.51	$ 30,479.00	$ 1,844,284.29	10.9%
	2.06	ENCHAPES						
7	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	16.25	$ 91,326.00	$ 1,484,047.50	8.8%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
8	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS CON PINTURA	Gobernacion de Boyacá	M2	104.75	$ 26,264.00	$ 2,751,154.00	16.3%
9	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Gobernacion de Boyacá	ML	64.90	$ 9,178.00	$ 595,652.20	3.5%
10	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Gobernacion de Boyacá	M2	12.55	$ 9,940.00	$ 124,747.00	0.7%
	2.09	CIELO RASOS						
11	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Gobernacion de Boyacá	M2	31.02	$ 77,508.00	$ 2,404,298.16	14.2%
	2.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN						
12	2.10.169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR 12 W	Gobernacion de Boyacá	UND	4.00	$ 31,512.00	$ 126,048.00	0.7%

PRES. C-280 | PRES. C-1 | PRES. C- 94 | PRES. C-103 | PRES. C-72 | PRES. C-205 | PRES. C-256 | PRES. C-5 | PRI ...

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		4	RATIVA WILCHES	MARCELA		
UBICACIÓN	5°29'30.9"N 73°23'12.0"W	BARRIO	CHORRO BLANCO			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	80.60	$ 91,325.00	$ 7,360,795.00	45.6%
3	APU2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	78.62	$ 30,479.00	$ 2,396,258.98	14.8%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
5	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Gobernacion de Boyacá	M2	68.80	$ 9,178.00	$ 631,446.40	3.9%
6	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Gobernacion de Boyacá	M2	169.07	$ 21,639.00	$ 3,658,505.73	22.7%
	2.09	CIELO RASOS						
7	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Gobernacion de Boyacá	M2	27.00	$ 77,508.00	$ 2,092,716.00	13.0%
							$ 16,139,722.11	100%

ADMINISTRACIÓN	22%	$ 3,550,738.86
IMPREVISTOS	3%	$ 484,191.66
UTILIDAD	5%	$ 806,986.11
COSTO INDIRECTO		$ 4,841,916.63
COSTO DIRECTO		$ 16,139,722.11
SUBTOTAL		$ 20,981,638.74

EDESON DUVAN ARCAS B.

Página 1

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		179	VARGAS ORJUELA	BERTA	40022916	
UBICACIÓN	5°30'49"N 73°22'36"W	BARRIO	RUNTA			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
	ACTIVIDADES					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	1,03,01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Gobernacion de Boyacá	ML	38.68	$ 12,795.00	$ 494,910.60	2.7%
2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Gobernacion de Boyacá	M2	18.93	$ 35,817.00	$ 678,015.81	3.7%
	2.01	ACTIVIDADESPRELIMINARES						
3	2,01,16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	19.91	$ 26,710.00	$ 531,796.10	2.9%
4	2,01,34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	11.88	$ 10,131.00	$ 120,356.28	0.6%
4	2,01,70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Gobernacion de Boyacá	M2	1.36	$ 70,567.00	$ 95,971.12	0.5%
5	APU1	DESMONTE DE PISO EN MADERA. (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	ML	12.17	$ 6,660.39	$ 81,056.95	0.4%
	2.05	PISOS-BASES-ACABADOS						
6	2,05,04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	60.49	$ 33,164.00	$ 2,006,090.36	10.8%
7	2,05,19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	69.92	$ 91,325.00	$ 6,385,444.00	34.5%
7	2,05,26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Gobernacion de Boyacá	M2	9.05	$ 87,627.00	$ 793,024.35	4.3%
8	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	68.65	$ 30,479.00	$ 2,092,383.35	11.3%
B	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						

... | PRES. C- 42 | PRES. C-35 | PRES. C-31 | **PRES. C-179** | PRES. C-167 | PRES. C-278 | PRES. C- 4 | PRES. C-280 | P ...

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		167	MOYANO MARTINEZ	MARIA OLIMPIA		
UBICACIÓN	5°30'49"N 73°22'36"W	BARRIO	RUNTA			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
	ACTIVIDADES					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	1,03,01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Gobernacion de Boyacá	ML	16.85	$ 12,795.00	$ 215,595.75	1.2%
2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Gobernacion de Boyacá	M2	29.95	$ 35,817.00	$ 1,072,883.91	6.0%
	2.01	ACTIVIDADESPRELIMINARES						
3	2,01,16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	15.62	$ 26,710.00	$ 417,204.86	2.3%
4	2,01,23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	39.97	$ 9,884.00	$ 395,066.45	2.2%
4	APU	DESMONTE Y REINSTALACION APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y DUCHA	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	0.8%
	2.04	MAMPOSTERIA						
	2.05	PISOS-BASES-ACABADOS						
6	2,05,04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	48.62	$ 33,164.00	$ 1,612,509.96	9.0%
7	2,05,19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	48.62	$ 91,325.00	$ 4,440,431.55	24.8%
7	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	59.67	$ 30,479.00	$ 1,818,681.93	10.2%
8	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	10.63	$ 91,326.00	$ 970,813.65	5.4%
B	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						

... | PRES. C- 42 | PRES. C-35 | PRES. C-31 | PRES. C-179 | **PRES. C-167** | PRES. C-278 | PRES. C- 4 | PRES. C-280 | P ...

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		31	PIRA AMAYA	BETTY MARIA	23296996	
UBICACIÓN	5°30'35"N 73°21'20"W	BARRIO	RUNTA			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	2,05,04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	77.57	$ 33,164.00	$ 2,572,531.48	18.0%
2	2,05,19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	77.57	$ 91,325.00	$ 7,084,080.25	49.5%
3	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	68.76	$ 30,479.00	$ 2,095,736.04	14.6%
4	APU 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 91,326.00	$ -	0.0%
	2.07							
5	2,07,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Gobernacion de Boyacá	M2	70.17	$ 21,639.00	$ 1,518,408.63	
6	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Gobernacion de Boyacá	ML	33.25	$ 9,178.00	$ 305,168.50	2.1%
7	2,07,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Gobernacion de Boyacá	M2	74.09	$ 9,940.00	$ 736,454.60	5.1%
	2.09							
8	2,09,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 77,508.00	$ -	0.0%
	2.15							
9	2,15,	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN LÁMINA ACRÍLICA FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS).	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 280,193.00	$ -	0.0%

... | PRES. C-109 | PRES. C- 42 | PRES. C-35 | PRES. C-31 | PRES. C-179 | PRES. C-167 | PRES. C-278 | PRES. C- 4 | F ...

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		278	GONZALEZ	BRAYAN	1010014487	
UBICACIÓN	5°30'49"N 73°22'36"W	BARRIO	RUNTA			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	1,03,01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Gobernacion de Boyacá	ML	47.22	$ 12,795.00	$ 604,179.90	4.1%
3	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Gobernacion de Boyacá	M2	33.35	$ 35,817.00	$ 1,194,496.95	8.1%
	2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
5	2,01,23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	8.22	$ 9,884.00	$ 81,246.48	0.5%
6	APU 1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INODORO LAVAMANOS Y DUCHA (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 70,469.00	$ 70,469.00	0.5%
	2.01	MAMPOSTERIA						
8	2,04,09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Gobernacion de Boyacá	M2	1.81	$ 187,400.00	$ 339,194.00	2.3%
8	2,04,16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Gobernacion de Boyacá	M2	1.84	$ 71,369.00	$ 131,318.96	0.9%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
10	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	30.07	$ 33,164.00	$ 997,241.48	6.7%
11	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	30.60	$ 91,325.00	$ 2,794,545.00	18.9%
12	APU2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	29.21	$ 30,479.00	$ 890,291.59	6.0%
13	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA MURO	Gobernacion de Boyacá	M2	20.28	$ 91,326.00	$ 1,852,091.28	12.5%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
15	2,07,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 21,283.00	$ -	0.0%
16	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Gobernacion de Boyacá	M2	71.36	$ 9,178.00	$ 654,942.08	4.4%

... | PRES. C- 42 | PRES. C-35 | PRES. C-31 | PRES. C-179 | PRES. C-167 | PRES. C-278 | PRES. C- 4 | PRES. C-280 | P ...

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		280	GONZALES GONZALES	YAIR MIGUEL	1002393335
UBICACIÓN	5°29'30.9"N 73°23'12.0"W	BARRIO	RUNTA		

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	1,03,01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Gobernacion de Boyacá	ML	20.77	$ 12,795.00	$ 265,752.15	1.8%
2	1,03,07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Gobernacion de Boyacá	M2	18.48	$ 38,518.00	$ 711,812.64	4.7%
3	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Gobernacion de Boyacá	M2	3.54	$ 35,817.00	$ 126,792.18	0.8%
	2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
5	2,01,32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	m2	2.00	$ 7,157.00	$ 14,314.00	0.1%
	2.01	MAMPOSTERIA						
7	2,04,09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Gobernacion de Boyacá	M2	1.24	$ 187,400.00	$ 232,376.00	1.5%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
8	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	15.59	$ 33,164.00	$ 517,026.76	3.4%
9	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	23.59	$ 91,325.00	$ 2,154,356.75	14.2%
10	APU2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	21.98	$ 30,479.00	$ 669,928.42	4.4%
11	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA MURO	Gobernacion de Boyacá	M2	23.30	$ 91,326.00	$ 2,127,895.80	14.1%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
12	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Gobernacion de Boyacá	M2	75.89	$ 9,178.00	$ 696,518.42	4.6%
13	APU 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Gobernacion de Boyacá	M2	70.49	$ 26,264.00	$ 1,851,349.36	12.2%
14	2,07,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Gobernacion de Boyacá	M2	18.48	$ 19,823.00	$ 366,329.04	2.4%
	2.09	CIELO RASOS						
15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Gobernacion de Boyacá	M2	43.18	$ 77,508.00	$ 3,346,795.44	22.1%
	2.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN						

PRES. C- 42 | PRES. C-35 | PRES. C-31 | PRES. C-179 | PRES. C-167 | PRES. C-278 | PRES. C- 4 | **PRES. C-280**

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE	CEDULA
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		42	MAGADA ALEXANDRA RIVAS	1.049.607.966
UBICACIÓN	5°30'49"N 73°22'36"W	BARRIO	RUNTA	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	2.04	MAMPOSTERIA						
1	2,04,16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Gobernacion de Boyacá	M2	0.54	$ 71,369.00	$ 38,539.26	0.2%
1	2,04,16	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Gobernacion de Boyacá	M2	2.20	$ 187,400.00	$ 412,280.00	2.1%
4	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
2	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	67.17	$ 33,164.00	$ 2,227,625.88	11.5%
3	2.05.13	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	65.32	$ 91,325.00	$ 5,965,349.00	30.7%
5	APU2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	65.43	$ 30,479.00	$ 1,994,240.97	10.3%
6	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA MURO	Gobernacion de Boyacá	M2	18.32	$ 91,326.00	$ 1,673,092.32	8.6%
14	2.09	CIELO RASOS						
12	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Gobernacion de Boyacá	M2	64.81	$ 77,508.00	$ 5,023,293.48	25.9%
13	APU2	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CLARABOLLA CIELO FALSO	Gobernacion de Boyacá	M2		$ 83,972.00	$ -	0.0%
14	2.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN						
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Gobernacion de Boyacá	UND	10.00	$ 28,464.79	$ 284,647.90	1.5%
18	2.15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS						
16	2,12,175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 711,261.00	$ 711,261.00	3.7%
17	2,12,192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 137,459.00	$ 137,459.00	0.7%
19	2,12,199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 159,030.00	$ 159,030.00	0.8%
21	2,10,164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 134,623.11	$ 134,623.11	0.7%

PRES. C-242 | PRES. C-109 | **PRES. C- 42** | PRES. C-35 | PRES. C-31 | PRES. C-179 | PRES. C-167 | PRES. C-278

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		35	RIVERA GUERRERO	MARIO HELVER	7174090
UBICACIÓN	5°29'57"N 73°22'05"W	BARRIO	RUNTA		

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	1,03,01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Gobernacion de Boyacá	ML	31.41	$ 12,795.00	$ 401,890.95	2.0%
2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Gobernacion de Boyacá	M2	39.06	$ 35,817.00	$ 1,399,012.02	7.1%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
3	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	65.03	$ 33,164.00	$ 2,156,654.92	10.9%
4	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	65.03	$ 91,325.00	$ 5,938,864.75	30.1%
5	APU2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	67.26	$ 30,479.00	$ 2,050,017.54	10.4%
6	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA MURO	Gobernacion de Boyacá	M2	19.01	$ 91,326.00	$ 1,736,107.26	8.8%
	2.07							
7	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Gobernacion de Boyacá	M2	45.68	$ 26,264.00	$ 1,199,739.52	6.1%
8	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Gobernacion de Boyacá	ML	39.49	$ 9,178.00	$ 362,439.22	1.8%
	2.09	CIELO RASOS						

... | PRES. C-242 | PRES. C-109 | PRES. C- 42 | PRES. C-35 | PRES. C-31 | PRES. C-179 | PRES. C-167 | PRES. C-278 | ...

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	2
	CÓDIGO:	
	FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		31	PIRA AMAYA	BETTY MARIA	23236936
UBICACIÓN	5°30'35"N 73°21'20"W	BARRIO	RUNTA		

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
1	1,03,01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	bernacion de Boya	ML	89.94	$ 12,795.00	$ 1,150,782.30	6.9%
2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	bernacion de Boya	M2	124.62	$ 35,817.00	$ 4,463,514.54	26.8%
	2.05	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
3	2,01,23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	bernacion de Boya	M2	4.58	$ 9,884.00	$ 45,268.72	0.3%
4	APU 3	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	bernacion de Boya	UND	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	0.9%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
5	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	bernacion de Boya	M2	48.47	$ 33,164.00	$ 1,607,453.08	9.7%
6	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	bernacion de Boya	M2	48.47	$ 91,325.00	$ 4,426,522.75	26.6%
7	APU2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	bernacion de Boya	ML	51.32	$ 30,479.00	$ 1,564,182.28	9.4%
8	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA MURO	bernacion de Boya	M2	23.35	$ 91,326.00	$ 2,132,462.10	12.8%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
9	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	bernacion de Boya	M2	112.21	$ 9,940.00	$ 1,115,367.40	6.7%
	2.09	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS						

... | PRES. C-242 | PRES. C-109 | PRES. C- 42 | PRES. C-35 | PRES. C-31 | PRES. C-179 | PRES. C-167 | PRES. C-278 | ...


NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		242	QUIROGA QUIROGA	SAGRARIO		
UBICACIÓN	5°29'03.72"N 73°23'35.41"W	BARRIO	CHORRO BLANCO			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
	ACTIVIDADES					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1.03	PAÑETES						
2	1.03.08	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Gobernacion de Boyacá	M2	1.08	$ 35,817.00		0.0%
	2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
3	APU	DESMONTE DE PISO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	17.46	$ 6,660.39		0.0%
4	APU 1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y DUCHA	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 70,463.00		0.0%
3	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	13.46	$ 9,884.00		0.0%
5	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	UND	55.70	$ 14,523.00	$ 808,858.49	15.0%
	APU	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 150,000.00		0.0%
	2.03	ESTRUCTURASDECONCRETO						
3	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Gobernacion de Boyacá	KG	25.66	$ 7,423.00		0.0%
	2.04	MAMPOSTERIA						
5	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Gobernacion de Boyacá	M2	2.40	$ 187,400.00		0.0%
	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Gobernacion de Boyacá	M2	2.69	$ 68,168.00		0.0%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Gobernacion de Boyacá	M2	1.75	$ 92,882.00		0.0%
8	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	42.53	$ 91,325.00		0.0%
	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Gobernacion de Boyacá	M2	17.46	$ 87,627.00		0.0%
9	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE H = 7.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	36.36	$ 30,479.00		0.0%
	2.06	ENCHAPES						
10	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	19.87	$ 91,326.00		0.0%
	2.08	CUBIERTAS						
18	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	Gobernacion de Boyacá	M2	54.13	$ 74,297.23	$ 4,021,783.36	74.4%

... PRES. C-242 | PRES. C-109 | PRES. C- 42 | PRES. C-35 | PRES. C-31 | PRES. C-179 | PRES. C-167 | PRES. C-278 ...

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se realizo la revisión de los presupuestos presentados en el acta parcial No 2 del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 a los cuales se les había realizado visita de medición de cantidades a fin de verificar que los valores reportados en dicha acta si corresponda a lo que se ejecutó en campo y además se realizo observaciones de dichos presupuestos

ACTIVIDAD N°3 Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recurso y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-IO, RAS, RETIE etc.).



INFORME DE SEGUIMIENTO - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO 2025

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 19/05/2026 10:21 PM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

Informe_2026-05-19_00-00-0...
2 MB

Buenas noches,

Por el presente adjunto el informe de seguimiento de obra de la vivienda No 87 correspondiente del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025

Quedo atento ante cualquier inquietud

Att: Ing. Oscar Andrés Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

INFORME DE SEGUIMIENTO - BELLAVISTA

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Vie 1/05/2026 9:11 AM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

BELLAVISTA INFORME DE SE...
3 MB

Buen día,

Por el presente adjunto el informe de seguimiento de obra de la visita realizada el día 22 de abril del 2026 al proyecto **BELLAVISTA**

Quedo atento ante cualquier inquietud

Att: Oscar Andrés Zarate
Cargo: Contratista dirección técnica
Tel: 3203004340


Responder | Reenviar


Se adjuntan los informes de seguimiento al final de este documento

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se realizaron los informes de los seguimientos de obra realizados a los proyectos de mejoramiento de vivienda urbano 2025 y bellavista

ACTIVIDAD N°4 Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos financieros de los proyectos en ejecución

CARPETA	NOMBRE	APELLIDO	OBSERVACION DE INHABILIDAD	PROFESIONAL A REVISAR
80	Luisa Amelia	Rivera Reyes	inhabilitada por no habitar el segundo piso donde justifico que necesita las mejoras, aparte no tiene servicios en el segundo piso, el segundo piso se compone de 5 habitaciones y 2 baños, la señora vive sola y no se justifica las mejoras al segundo nivel.	OSCAR ZARATE
92	Carmen	Salcedo de Clavijo	la vivienda se encuentra en optimas condiciones internamente, usuario solicita cambio de cubiertas y pintura de fachada, pero la mayoria de las cubiertas se encuentran en buen estado	OSCAR ZARATE
97	Luz Marina	Aguilar Valderrama	estancia el roble, no se presentan deficiencias	OSCAR ZARATE
98	Blanca Isabel	Hernandez De Parra	la vivienda se encuentra con todos los acabados, pisos, pintura, enchapes cocina y baño. por lo cual no es susceptible a mejoramiento.	OSCAR ZARATE
104	Rosaura	Jiménez Jiménez	vivienda construida en adobe	OSCAR ZARATE
116	Nelcy Bibiana	Gonzalez Sanchez	la vivienda se encuentra en buenas condiciones de habitabilidad, con todos sus acabados en pisos, muros y enchapes	OSCAR ZARATE
117	Leidy Marcela	Monroy Romero	la vivienda no se encuentra habitada, está en proceso de construcción, además se evidencia un letrero de se vende.	OSCAR ZARATE
121	Ana Beatriz	Chisica	se observa que el hogar no se encuentra habitado, adicionalmente la jefa de hogar indica que vive en otro lugar en arriendo, adicional no se observa acceso a servicios públicos,	OSCAR ZARATE
127	Maria Patricia	Valentin	presenta muros de carga en adobe, de igual forma no cuenta con un muro perimetral el cual solo es cubierto por el muro del vecino que esta hecho en adobe	OSCAR ZARATE
132	Luz Marina	Vargas Quijano	inhabilitada por que la estructura esta que se cae y es de adobe y cubierta en esterilla, pero se necesita una ayuda	OSCAR ZARATE
133	Jose German	Garcia Lopez	la vivienda se encuentra en construcción y el postulado no la está habitando.	OSCAR ZARATE
134	Martha Lucia	Camargo Bernal	los usuarios solicitan principalmente cambio de piso de las alcobas que se encuentran en madera, piso que se encuentra en buen estado, tiene algunos otros aspectos a mejorar que se evaluaran para ver la viabilidad del mejoramiento.	OSCAR ZARATE
141	Emilia	Herrera Daza	la vivienda se encuentra en buenas condiciones de habitabilidad	OSCAR ZARATE
150	Hildebrando	Alvarez Mora	la vivienda se encuentra en optimas condiciones y la intervencios es minima por lo cual no es apto para recibir subsidio	OSCAR ZARATE
152	Jose Roberto	Pardo Diagama	la vivienda presenta muros tanto en fachada como muros divisorios, con fallas estructurales, y algunos incluso estan derrumbados.	OSCAR ZARATE





DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se realizo una revisión de postulados del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 a fin de verificar si era apto para poder ser beneficiado del subsidio de mejoramiento.


Se diligencio el formulario digital de seguimiento con el fin de poder realizar los informes pertinentes de las visitas realizadas durante el periodo de reporte

ACTIVIDAD N°5 Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.



DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se apoyo en la foliación del proyecto de bellavista

ACTIVIDAD N°6 Apoyar respuestas a solicitudes administrativas de supervisores interventores y otros actores, relacionadas con la ejecución de las obras.


INVENTARIO - TORRES DEL PARQUE - ESTANCIA EL ROBLE

oscar andres zarate mendivelso
Para: gerencia@ecovivienda.gov.co

Responder | Responder a todos | Reenviar
Sáb 16/05/2026 8:47 AM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

ESTAANCIA DEL ROBLE.pdf 3 MB
TORRES DEL PARQUE.pdf 2 MB
APT TORRES DEL PARQUE.pdf 102 KB
ESTANCIA TIPO A.pdf 102 KB
ESTANCIA TIPO B.pdf 100 KB

5 archivos adjuntos (6 MB) Guardar todo en OneDrive Guardar todos los datos adjuntos

Buen día,

Por la presente adjunto información relacionada con los proyectos de ESTANCIA EL ROBLE y TORRES DEL PARQUE para fines pertinentes

Quedo atento ante cualquier inquietud


Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340


Responder | Reenviar

Se adjuntan los planos al final del documento

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:
Por solicitud de gerencia se realizo él envió de información sobre los proyectos torres del parque y estancia el roble en donde se encuentran planos de localización y distribución arquitectónica de las torres

ACTIVIDAD N°7 Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (KEDO), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (KEDO)





DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se mantuvo actualizado y sin pendientes la ventana documental de la plataforma



_____

FIRMA CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007518187		OSCAR ANDRES ZARATE MENDIVELSO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 48 No 8-21	TUNJA-BOYACA	3203004340	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	304422404	9504089649	I	2026/05/22	2026/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	1007518187	ZARATE OSCAR																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$0**	**$499,100**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	22/04/2026
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	OSCAR ZARATE / YESID RODRÍGUEZ
CARGO	CONTRATISTAS / ECOVIVIENDA
FECHA DE LA VISITA	22/04/2026

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE 580 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO Y 100 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DEL PROYECTO BELLAVISTA II DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ"
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO
INTERVENTORÍA	NO APLICA

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	N/A	
CEDULA	N/A	
DIRECCIÓN	N/A	
MUNICIPIO/VEREDA	N/A	
TELÉFONO	N/A	
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**
	5.50355	-73.362162

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO		**CALIDAD DE MATERIALES**	
SEGUIMIENTO TÉCNICO	X	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	
AVANCE FÍSICO	X	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	
CIERRE TÉCNICO			

3. AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA

- De acuerdo con la información suministrada durante la visita, el avance general del proyecto para las torres es el siguiente:

ETAPA 3: Porcentaje general 98%:

- Torre 7: 100%
- Torre 8: 97%
- Torre 9: 94%

ETAPA 4: Porcentaje general 98%

- Torre 10: 13%, el cual corresponde a la cimentación, y se mantiene en espera a los resultados de resistencia (28 días).

- Se iniciaron obras para la instalación de la red de alcantarillado

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

- Se realizó un recorrido de verificación en obra, evidenciando el avance de las actividades programadas. Durante la visita a las torres 7, 8 y 9, se observaron fisuras en los muros del piso 5. Frente a esta situación, el Consorcio manifestó que, desde el punto de vista estructural, los elementos cumplen con las condiciones requeridas y no comprometen la integridad de las unidades. En consecuencia, se determinó instalar láminas de Eternit/Eterboard sobre los muros con el fin de mejorar el aspecto visual de estas zonas y permitir la continuidad de las actividades posteriores.
- Los resultados de laboratorio correspondientes a la extracción de núcleos ya se encuentran disponibles en la carpeta compartida de Google Drive. No obstante, el plan de acción derivado de dichos resultados aún se encuentra pendiente. Se espera que para el próximo lunes 27 de abril se cuente con los resultados del estudio de vulnerabilidad y estos sean entregados a ECOVIVIENDA.
- Para la fecha de la visita, aún se encontraban pendientes los resultados del ensayo de resistencia. Cabe resaltar que la fundición de la placa se llevó a cabo un día antes de la visita anterior (martes 08 de abril de 2026). Se espera que antes de la próxima visita programada para el 6 de mayo de 2026 dichos resultados ya se encuentren adjuntos.
- Adicionalmente, se evidenció el inicio de las actividades de instalación del alcantarillado, observándose la ejecución de estos trabajos durante el día de la visita.



5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
(Marque con una X en cada aspecto a evaluar)


ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	X			
MATERIALES	X			
RITMO DE EJECUCIÓN		X		
SEGURIDAD DE OBRA	X			
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN		X		De acuerdo con lo evidenciado se sigue teniendo un atraso significativo respecto al cronograma de obra del proyecto.

6. HALLAZGOS


- De acuerdo a lo observado durante la visita, ya se está realizando la instalación de las láminas de eterboard en los pisos 5 de las torres 7, 8 y 9 y la instalación de red de alcantarillado.
- Se sigue en espera de los resultados del ensayo de resistencia (cilindros de falla). Cabe resaltar que la fundición de la placa se ejecutó un día antes de la visita (08 de abril de 2026).

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO


	
Recorrido en obra.	*Recorrido en obra.*




Recorrido en obra.





Recorrido en obra



Verificación de avance, Torre 10.



Verificación instalación láminas de eterboard.

	
Verificación instalación láminas de eterboard.	*Instalación de alcantarillado.*
	
Instalación de alcantarillado.	*Instalación de alcantarillado.*

8. CONCLUSIONES

- En conclusión, durante la visita se evidenció avance en la ejecución de las actividades programadas; sin embargo, continúan pendientes algunos resultados técnicos y la definición de acciones derivadas de los estudios realizados, aspectos que deberán ser atendidos oportunamente para garantizar la continuidad normal del proyecto.

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
OSCAR ZARATE / YESID RODRÍGUEZ	NO APLICA

Oscar Zarate

RESIDENTE DE OBRA	BENEFICIARIO
NO APLICA	NO APLICA

10. ANEXOS

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-DE-03-02
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA: 12/02/2025
	ACTA DE REUNIONES Y/O COMITÉS	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 1 de 3

Acta No.	Fecha: 22 04 / 2026	Hora Inicio: 8:30 am	Hora Terminación:
Objeto:	Supervisión de obra		
Lugar:	BELLAVISTA II		

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD
Yesid Rodriguez	Supervisor técnico / Ecovivienda
Jimena Melano	Directora de obra / Constructora
Karen Alexandra Daza	Residente de obra / Constructora
Pedro Nuñez Cardenas	Apoyo / Ecovivienda
Oscar Andres Zarate	Apoyo / Ecovivienda
Laura Melisa Montoya	Residente / Ecovivienda

INVITADOS

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD

AGENDA

1. Verificación de los compromisos adquiridos en el comité anterior.
2. Verificación de porcentajes de avance de obra.
3. Socialización de la evaluación de los frentes encontrados en las pisos 5 de las torres 7, 8 y 9.
4. Recorrido por la obra para verificar la ejecución de las actividades

Carrera 10 N. 21-33 - Piso 3. Edificio San Francisco Plaza – Tel. 60 (8) 740 2423
www.ecovivienda.gov.co

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-DE-03-02
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA: 12/02/2025
	ACTA DE REUNIONES Y/O COMITÉS	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 2 de 3

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Compromisos adquiridos en el comité anterior.

   - En cuanto a el plan de acción ante los resultados del laboratorio de la extracción de núcleos, ya se tienen en el drive compartido, pero el plan de acción aún no está, sin embargo se espera que para el próximo lunes 27 de abril ya se tenga los resultados del estudio de vulnerabilidad. y sean entregados a Ecovivienda.

2. Verificación de porcentajes de avance de obra.

   ETAPA 3 → 98%
   TORRE 7 → 100%
   TORRE 8 → 97%
   TORRE 9 → 99%

   ETAPA 4
   TORRE 10 → 13% El cual pertenece a la cimentación

3. Socialización de la evolución de los fisuras encontrados en los pisos 5, en las torres 7, 8 y 9.

   En los muros afectados por las fisuras se están instalando láminas de eterboard.

4. Se realizó el recorrido por la obra, evidenciando la ejecución de las actividades planteadas. y se anexan registros fotográficos en el informe.

Carrera 10 N. 21-33 - Piso 3. Edificio San Francisco Plaza – Tel. 60 (8) 740 2423
www.ecovivienda.gov.co

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-DE-03-02
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA: 12/02/2025
	ACTA DE REUNIONES Y/O COMITÉS	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 3 de 3

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCION	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
• Entrega de plan de acción - Estudio de vulnerabilidad	Constructora	27/04/2026
• Sustentación mediante comité para entender el estado estructural de manera específica, realizando una sustentación por parte del Especialista encargado.	Constructora	06/05/2026
• Adicional, que dentro de los archivos anexados estén los documentos digitales, incluidos los del software usado en el proceso.	Constructora	06/05/2026

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Yesid Rodriguez	Supervisor técnico / Ecovivienda	
Jimena Molano	Dirección de obra / contratista	Jimena Molano
Karen Alexandra Daza	Residente de obra / contratista	KAREN DAZA
Paola Nicolás Cardenas	Apoyo / Ecovivienda	
Oscar Andrés Zarate	Apoyo / Ecovivienda	
Laura Melisa Montoya	Asesora / Ecovivienda	

* Si el comité requiere más información de los asistentes por favor diligenciar el registro "RTH-03-05 Control de Asistencia".

** Si se realiza el acta de comité debe estar firmada por el presidente y el secretario.

*** Si se realiza el acta de reunión debe estar firmada por los asistentes.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	2026-05-19 00:00:00
OBJETO	MEDICIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION TECNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	OSCAR ZARATE / LAURA MONTOYA
CARGO	CONTRATISTA / PASANTE
FECHA DE LA VISITA	2026-05-19 00:00:00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	ECO-LP-002-2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
INTERVENTORÍA	DANIEL VELÁSQUEZ

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	ADRIANA YANETH LÓPEZ QUINTERO	
CEDULA		
DIRECCIÓN	BARRIO LOS COJINES DEL SAQUE	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO		
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO	[ ]	**CALIDAD DE MATERIALES**	[X]
SEGUIMIENTO TÉCNICO	[X]	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	[X]
AVANCE FÍSICO	[X]	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	[ ]
CIERRE TÉCNICO	[ ]		

3. ALCANCE DE LA OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

ACTIVIDAD: 1
DESCRIPCIÓN: Medición de cantidades AVANCE: 100%

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO


5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA


ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	[ ]	[X]	[ ]	N/A
MATERIALES	[X]	[ ]	[ ]	N/A
RITMO DE EJECUCIÓN	[ ]	[X]	[ ]	N/A
SEGURIDAD DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A


6. HALLAZGOS


• Detallar estucos, limpieza de baño y del mesón, adicional el desnivel de las tabletas en la entrada del baño y también se presentan algunas dañadas por fractura en los bordes de la mismas.
• En el enchape de baño se presentan tabletas con cortes irregulares por el paso de tuberia en el muro el cual imposibilitaba la instalacion de la tableta de forma adecuada
• Se observan fisuras del estuco en algunas zonas.
• Como compromiso queda enviar el acta de socialización.


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CASA 79
COCINA
BALCONCILLO
ZONA COMUN
CHAPAS



Timemark
Foto 100% Real
15:56
19 de may 2026
Mar
23A-30–23A-56 Transversal 17A, Tunja, Boyacá
Nombre: CARPETA 79
Coordenadas: 5.539024°N, 73.369836°W
Altitud: 2852.6m
Código de Foto: MCCYL6HHHM9YXT
Timemark Verified



Timemark
Foto 100% Real
15:56
19 de may 2026
Mar
23A-30–23A-56 Transversal 17A, Tunja, Boyacá
Nombre: CARPETA 79
Coordenadas: 5.539012°N, 73.369839°W
Altitud: 2854.4m
Código de Foto: APPWM6TY22GMG2
© APPWM6TY22GMG2 Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
15:56
19 de may 2026
Mar
23A-30–23A-56 Transversal 17A, Tunja, Boyacá
Nombre: CARPETA 79
Coordenadas: 5.539005°N, 73.369832°W
Altitud: 2855.1m
Código de Foto: 3XU4R149RXT9MW


Timemark
Foto 100% Real
15:56
19 de may 2026
Mar
23A-30–23A-56 Transversal 17A, Tunja, Boyacá
Nombre: CARPETA 79
Coordenadas: 5.539014°N, 73.369829°W
Altitud: 2855.0m
Código de Foto: G43EAYB36DEBU2
G43EAYB36DEBU2 Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
15:56
19 de may 2026
Mar
23A-30–23A-56 Transversal 17A, Tunja, Boyacá
Nombre: CARPETA 79
Coordenadas: 5.539019°N, 73.369839°W
Altitud: 2855.6m
Código de Foto: GHT2LN13WC49LA
GHT2LN13WC49LA Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
15:56
19 de may 2026
Mar
23A-30–23A-56 Transversal 17A, Tunja, Boyacá
Nombre: CARPETA 79
Coordenadas: 5.539049°N, 73.369825°W
Altitud: 2859.0m
Código de Foto: H3U92G1DGCED3M


Timemark
Foto 100% Real
16:42
19 de may 2026
Mar
23A-30–23A-56 Transversal 17A, Tunja, Boyacá
Nombre: CARPETA 79
Coordenadas: 5.538986°N, 73.369681°W
Altitud: 2850.6m
Código de Foto: DUTMT6L96AGEYE



8. CONCLUSIONES

Es necesario realizar las subsanaciones correspondientes para poder realizar acta de recibo.
Se anexa en el presente informe el acta de ejecucion y entrega

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
OSCAR ZARATE

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	
	EJECUCIÓN Y ENTREGA	
	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN OBRA	PÁGINA : 1 de 2

1. DATOS INSTITUCIONALES
2.

ENTIDAD	Ecovivienda
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Dirección Tecnica
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	Oscar Zapata
CARGO	Contratista
FECHA DE LA VISITA	19-05-2026

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	ECO-LP-002-2025
OBJETO	Mejoramiento urbano
CONTRATISTA	Consorcio Mejoramientos
INTERVENTOR/SUPERVISOR	Daniel Velazquez

4. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	Adriana Yaneth
CEDULA	1049610800
DIRECCIÓN	
MUNICIPIO/VEREDA	Tunja
TELÉFONO	N/A
E-MAIL	N/A

5. OBJETO DE LA VISITA

[ ] Verificación de inicio
[x] Seguimiento técnico
[ ] Avance físico
[ ] Calidad de materiales
[ ] Cumplimiento contractual
[ ] Requerimiento ciudadano
[x] Cierre técnico

6. ALCANCE DE LA OBRA
(Incluir el presupuesto)

7. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMINETO

N/A

8. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

- Mano de obra: Adecuada / ~~No adecuada~~
- Materiales: ~~Conformes~~ / No conformes
- Ritmo de ejecución: Normal / ~~Lento~~ / Crítico
- Seguridad en obra: ~~Cumple~~ / No cumple
- Alcance la programación de obra

9. HALLAZGOS

Detallar estucos, limpieza de baño y del meson, desnivel en tabletas en zona de baño y tabletas dañadas y fisuras en algunas zonas de ~~pared~~ estuco, compromiso de enviar acta de socialización

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

se adjunta en el informe de seguimiento

11. CONCLUSIONES


Es necesario hacer subsanaciones para poder recibir

12. FIRMAS


Supervisor Delegado Oscar Zarate

Residente de obra


Residente de interventoria



TORRES DEL PARQUE



ESTANCIA EL ROBLE
TIPO A



ESTANCIA EL ROBLE
TIPO A