FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En estructura metalica con desgaste de pintura, vidrio liso con mamchas de pintura, rejilla de ventilacion en la parte superior plastica, realce en concreto con desgaste de material segundo nivel muro en ladrillo prensado con desgaste de material y fisuras, ventana en estructura metalica con desgaste de pintura se observa al costado noroeste tapa metalica sobre puesta al muro con cable saliente; se visualiza en la parte superior canaleta metalica, bajante del segundo nivel al primer nivel metalica sobre puesta al muro; Cubierta en asbesto teja; tercer nivel muro con pañete este presenta al costado oeste fisura, ventana en estructura metalica, vidrio liso, cubierta en tejado de asbesto y plastico

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte. en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:
(Firma) Sandra Cuesta
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yuliana Ojeda
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana G.
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luz Marina Velasco
Propietario . CC: 52962258

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA MAYOR DE SUBA — BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27 / 03 / 2026	1009-2024	083-2025	5	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana — CIV: 110711985-11003895-110037558 — TRAMO: Kr 131 Entre cll 132D Bis y cll 132F Bis

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Nohora Yolima Diaz
CC propietario	20976782
Teléfono	3118510628
Correo electrónico	Nohora.yoli@hotmail.com
Dirección	Kr 131 #132D-17
Long. del frente (mts)	No. de pisos 4
	Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[x]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO [x]	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio público en concreto con multiple desprendimiento de material y desgaste con mucho crecimiento de vegetación en diferentes puntos rega ta en concreto para desague de bajante, contador del agua al costado oeste con cajilla y tapa metalica con desgaste, sardinel en concreto con desprendimiento de material, al costado por oeste se visualiza tubo saliente en pvc primer nivel muro en ladrillo prensado con desprendimiento de material y fisuras en diferentes puntos, contador del gas, empotrado al muro con tapa metalica con multiple oxidacion y desgaste de pintura en su contorno se visualiza mortero con desprendimiento del material contador de la luz al costado oeste con cajilla metalica con multiple oxidacion

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Vidrio liso y placa de concreto con desgaste, se observa obstrucción visual por publicidad en el muro, portón enrollable metálico con perdida de pintura y oxidación marco de portón con dilataciones entre marco y el muro de igual manera en la puerta, realce de concreto con desgaste de material, marquesina metalica con multiple oxidación tejado plastico, segundo nivel muro en ladrillo prensado con desprendimiento de material y fisuras, ventanal en estructura metalica con oxidación y vidrio liso y reja metalica, parte superior con canaleta metalica con soportes metalicos, camara sobre puesta al muro, bajante en pvc del segundo al primer nivel con abrazadera en aluminio, cubierta con teja en asbesto, tercer nivel muro con pañete con fisuras y humedad, en la parte superior, ventanal en estructura metalica con vidrio liso y reja metalica cuarto nivel terraza muro a media altura con multiples fisuras tubo saliente en pvc (bajante)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Liliana Ojeda
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Nohora Yolima Diaz R
Propietario 20976782

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27 (DD)	marzo (MM)	2026 (AA)	1009-2024	083-2025	6	APERTURA [X] / CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana | CIV: 11011985 - 11003895 - 11003758 | TRAMO: Kr 131 entre cl 132D BIS y cl 132F BIS.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Olga Rocio Diaz Rodriguez
CC propietario	52322270
Teléfono	3219732667
Correo electrónico	olgarocio2016@gmail.com
Dirección	Kr 131 # 132 D - 15
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energia	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[X]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
8. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO [X]	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: por la Kr 131, en concreto, presenta multiple deterioro con desprendimiento de material, nacimientos de vegetacion, fisuras prolongadas, hundimientos en el tablero sardinel en concreto con multiple deterioro con perdida de material y ruptura del mismo - contador del agua con rejilla y tapa metalica con puntos de oxidacion se observa corte del concreto de losetas, presenta obstruccion visual por motocicleta parqueada en el predio - Fachada: predio de cuatro niveles, primer y segundo nivel con muros en ladrillo prensado con pintura de esmalte se evidencian fisuras y perforaciones en diferentes puntos, ausencia de marco en el marco de la puerta y la ventana - realce en concreto en la parte inferior con fisuras y perdida de

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

pintura y material - en el segundo nivel se evidencian fisuras perforaciones y ausencia de material puerta y ventanas en estructura metálica, presenta desgaste en su pintura con puntos de oxidación, cuenta con vidrios lisos - contadores de la luz y del agua empotrados a la fachada con cajillas y rejas metálicas con deterioro en la capa de pintura con multiples puntos de oxidación, contador de la luz con vidrio liso - marquesina en estructura metálica con tejas plasticas con deterioro por humedad - tercer y cuarto nivel se observan en pañete y pintura, presentan desgaste en su pintura con afectaciones por humedad con fisuras en los enterchos - ventanas en estructura metalica con desgaste en su pintura con puntos de oxidación en el tercer nivel se observan rejas internas vidrios lisos, por el costado nororiental se evidencia ventana con contorno metalico con acrilico - en la parte superior del cuarto nivel se evidencian multiples fisuras con desprendimiento de la capa de pintura y musgo en general tanque del agua en la cubierta - techo del segundo nivel cuenta con teja de asbesto con para visibilidad y cubierta metalica con corrosión con desprendimiento de abrazaderas

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ: (Firma)	Sandra Cuartas	REVISIÓN: (Firma)		APROBACIÓN: (Firma)	
(Nombre)	Sandra Cuartas	(Nombre)	Juliana Ojeda	(Nombre)	Ricardo Ducte
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoria		Director técnico-Interventoria
Vo Bo (Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	Olga Rocio Diaz Rodriguez		
	Profesional social - Contratista	Propietario	52322270 bta		


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27 marzo 2026	1009-2024	083-2025	7	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana CIV: 11011985 - 11003895 - 11003758 TRAMO: Kr 131 Entre cl 132D BIS 4Cl 132F BIS.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos Hurtado
CC propietario	80413862
Teléfono	3157503970
Correo electrónico	123carloshurtado@Gmail.com
Dirección	Kr 131 # 132 D 17
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	5. Baldío	[ ]
2. Comercial	[x]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[ ]	NO	[x]
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[x]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio publico: por la Kr 131 en concreto, presenta multiple deterioro en general con fracturas en sus losetas con desprendimiento de material, nacimientos de vegetacion, se observan hundimientos en el terreno, sardinel en concreto con perdida de material y ruptura del mismo en diferentes puntos - contador del agua en caja con tapa metalica, presenta manchas de pintura con puntos de oxidación - rejillas con hundimiento y aposamiento de agua - **Fachada** cuenta con muros en ladrillo prensado a los costados de la fachada, presenta desgaste en su pintura con con fisuras en los ladrillos con ausencia de mortero y perforaciones en diferentes puntos - en la parte inferior cuenta con realce en concreto con granito, con perdida

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de material y multiples fisuras - contadores de la luz y del gas empotrados a la fachada en cajillas con tapas metalicas, presentan desprendimiento en la capa de pintura con perforaciones y puntos de oxidación, contador de la luz con placa de concreto en la parte superior - puerta, portan en el primer nivel en estructura metalica con multiple deterioro en su pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios machillados marquesina en estructura metálica con teja plastica, presenta desgaste en la misma con afectaciones por humedad, se observa en todo el borde con nacimientos de vegetación con musgo - segundo nivel con muros en ladrillo pensado, se observan fisuras con perforaciones y desprendimiento de la capa de pintura y ausencia de mortero - ventana en estructura metalica con desgaste en su pintura con puntos de oxidación y cuenta con reja externa y vidrios lisos - cobertia con teja de asbesto y cordeta metalica con oxidación en general, se observa ausencia de abrazaderas, se visualiza aislante termico en la parte superior de la marquesina.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma) Sandra Cuestas
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CARLOS ARTURO
Propietario - 80413862


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27	mar 20	2026.	1009-2024	083-2025	8	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana CIV: 1101985 - 1003895 - 1003758 TRAMO: Kr 131 entre cl 132D BIS y cl 132F BIS.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Diana Patricia Gonzalez
CC propietario	52231172
Teléfono	3006663738
Correo electrónico	Pandora-1776@Hotmail.com
Dirección	Kr 131 # 132 D 21
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energia	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	6. Baldio	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[ ]	NO	[x]
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: por la Kr 131 en concreto, presenta multiple deterioro en general con perdida de material, nacimientos de vegetacion, fractura de losetas y hundimientos con apozamientos de agua - sardinel en concreto con perforaciones con perdida de material y ruptura del mismo en diferentes puntos - Fachada: predio de tres niveles en ladrillo pensado, presenta desgaste en su pintura con perdida de material ausencia de mortero en diferente puntos - en la parte inferior se observa realce en concreto y en el area de la puerta realce con enchape y win metalico con perdida de material - puerta y ventana en estructura metalica con desgaste en capa de pintura con puntos de oxidación, se observo en la puerta en la

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

parte inferior con puntos de corrosión, ventanas con vidrios lisos y rejas internas, en la parte superior de la ventana del primer nivel con franja de concreto y pintura - contadores del agua se evidencia con ausencia de tapa con caja metálica - contadores de la luz y del gas empotrados a la fachada en caja con puerta y reja metálica con desgaste en su pintura y se observan puntos de oxidación - marquesina en estructura metalica con teja acrilica, presenta desprendimiento de material con perforaciones desplome por el costado noroccidental en la parte superior cuenta con aislante termico de techo - cobierta en teja de asbesto con canaleta metalica, se observa bajante metalica con desprendimiento embarapa de pintura con ausencia de abrazaderas y se encuentra suelta, se observa con regata con salida al sardinel tercer nivel con muros en ladrillo prensado con multiple deterioro con teja plastica en la parte frontal y cobierta en teja metalica con deterioro.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma) Sandra Cuestas
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) Liliana Ga
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista


(Firma) Diana P.
(Nombre) Diana Patricia Gonzalez L.
Propietario 3006663738.
5223172.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27	Marzo	2026	1009-2024	083-2025	9	APERTURA ☒ CIERRE ☐

BARRIO: Toscana CIV: 110119185 - 110038915 - 110033758 TRAMO: Kr 131 entre c/ 132D BIS Y c/l 132 F BIS.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luis Alberto Martinez
CC propietario	19123805
Teléfono	3108947609
Correo electrónico	
Dirección	Kr 131 # 132D - 23
No. de pisos	3.
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: En concreto Presenta multiples Fisuras y perdida de material, se observa poste en concreto con Pintura a media altura y desgaste natural - señalización en estructura metalica, Presenta manchas de Pintura y desgaste natural - contador de agua con tapa y contorno metalico, Presento Puntos de oxidación y desgaste natural. FACHADA: Primer nivel - muros en ladrillo Prensado, con desgaste de mortero y desgaste en el material - costado sur Parte inferior contador de gas empotrado a la Fachada con rejilla metalica, Presenta dilatación entre el muro y la cajilla, Puntos de oxidación y desgaste en capa de Pintura - contador de la c2. empotrado a la Fachada, con cajilla metalica, Presenta acrilico en la Parte Frontal y Placa de concreto en la Parte superior la cual tiene desgaste natural y en su capa de Pintura.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puerta en estructura metálica, con desgaste en capa de Pintura y Faltante de mortero entre marco de la Puerta y muro; Fachada de la Puerta con rampa para ingreso de motocicletas, adicional se observa umbral de Puerta en estructura metálicas. Se observan multiples Fisuras en muros del Primer nivel – Marquesina con estructura metálica y tejado acrilico, se evidencia Fractura en el acrilico hacia el costado norte – **Segundo nivel**: En ladrillo Prensado Presenta multiples Fisuras y desgaste de mortero se observa aislante termico de techo, los muros Presentan Perforaciones Por cableado y desgaste de material – Ventana en estructura metálica, con Puntos de oxidación, desgaste en capa de Pintura y vidrios lisos – Corredor metalico con desgaste de material y multiples Puntos de oxidación – Cubierta en teja de asbesto Presento manchas de Pintura. **TERCER NIVEL**: Muros en mampostería confinada con bloque a la vista, Presento faltante de mortero – Ventana en estructura de aluminio con vidrios lisos y reja metálica – Cubierta conformada entre tejas de asbesto con humedad y tejas en acrilico.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Carlos Martinez
Propietario 15123805


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27	Marzo	2026	1009-2024	083-2025	10	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Tesoros CIV: 11011985-11003895-11003758. TRAMO: kr 131 entre cl 132BBS y cl 132FBS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Esperanza Rodriguez
CC propietario	39632610
Teléfono	3203852353
Correo electrónico	Esperanzarodriguez426@gmail.com
Dirección	kr 131 # 132F-03
No. de pisos	3.
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
5. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[ ]	NO	[x]
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[x]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: En concreto, Presenta multiples fisuras, reparaciones y perdida de material, vegetacion emergente, Contador de agua en estructura metálica con Puntos de oxidación y desgaste natural. - Sardinel con multiples fisuras, manchas de Pintura y desgaste natural y multiples fisuras, hacia el costado norte contador de gas, empotrado a la Parte inferior de la Fachada con ausencia de tapa o tapa, contorno metalico, con Puntos de oxidación. - Contador de luz empotrado a la Fachada en caja metalica y Parte superior en concreto con desgaste en capa de Pintura, vidrio liso en el frente presento manchas de Pinturas. - Ventana en estructura metalica con dilatación entre muros y contorno del ventanal, Presenta desgaste en

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Falta de Pintura y Puntos de oxidación - SEGUNDO NIVEL muros en ladrillo Prensado Presentan múltiples Fisuras y Faltante de mortero, Perforaciones por cableado y Perdida de material - Ventana en estructura metalica con desgaste en falta de Pintura y Puntos de oxidación - cenefa metálica con desgaste natural, Puntos de oxidación y vegetación emergente - cubierta en teja de asbesto - TERCER NIVEL muros en mampostería convencional con bloques a la vista, Presenta desgaste de mortero - cubierta con teja de asbesto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuartas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duque
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Esperanza
Propietario 39632610


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27	Marzo	2026	1009-2024	083-2025	11	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana CIV: 110119985-11003895-11003758 TRAMO: Kr 131 entre cl 132D Bis Y cl 132F Bis

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Kr 131 #132F-05 No. de pisos: 4.
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Desocupado
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energia	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio público en concreto con múltiples fisuras y desprendimiento de material con nacimiento de vegetación. Contador del agua al costado oeste con caja y tapa rustica. Sardinel en concreto con humedad y desgaste de material, primer nivel muro en ladrillo prensado con desgaste de material y de mortero, al costado nor oeste se presencia obtrucción visual por puerta, al costado oeste se observa contador del gas empotrado al muro con reja metalica con oxidación parte inferior de igual manera se visualiza contador de la luz en el mismo costado sobre puesto al muro con caja metálica y vidrio liso en su contorno se observa dilataciones o grietas en el muro, en la parte superior se visualiza placa de concreto con desgaste de

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

material, Puerta metalica con vidrios lisos con desgaste de pintura, el marco de puerta en su contorno se visualiza con faltante de mortero en diferentes puntos reja metalica con manchas de pintura, Ventana) en estructura metalica con desgaste de pintura, vidrio liso al costado noroeste se presencia fractura de vidrio reja metalica, parte superior con umbral metalico sobre puesto al muro; segundo nivel muro en ladrillo prensado con desgaste de material ventana) en estructura metálica con desgaste de pintura, vidrio liso con rejas metálicas parte superior canaleta metálica, bajante metalica del segundo al primer nivel con obstrucción visual, cubierta en tejado de asbesto; tercer nivel muro con pañete con fisuras, ventanales en estructura metálica con vidrios lisos y mortillados y reja metalica, placa entre muros del tercer nivel al cuarto con desgaste de material, cuarto nivel muros en pañete y en manposteria confinada con bloque a la vista con faltante de mortero, ventana) en estructura metalica con oxidación multiple en la parte inferior se observa tubo saliente del muro en pvc (bajante), quinto nivel muro a media altura en manposteria confinada con faltante de mortero y varilla saliente corrugada de la viga, tubo saliente en pvc al costado noroeste (bajante)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2026.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuesta
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27 / 03 / 2026	1009-2024	083-2025	12	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

BARRIO: Toscana CIV: 110077985-11003895-11003758 TRAMO: Kr 131 entre cl 132D Bis y cl 132F Bis

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jaquelin Diaz
CC propietario	65787812
Teléfono	3202247765
Correo electrónico	
Dirección	Kr 131 # 132F-17.
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio público en concreto con desgaste de material y desprendimiento con indicio de vegetación, cinta en adoquín, rampa de concreto al costado noroeste con tubo en pvc, contador del agua con cajilla y tapa metálica, sardinel en concreto con desgaste de material, primer nivel muro en ladrillo prensado con multiples fisuras, perdida de mortero, contador del gas al costado oeste empotrado al muro, con oxidación, en el mismo costado se observa contador de la luz sobre puesto al muro con reja metálica y vidrio liso parte superior con placa en concreto, puerta metálica con desgaste de pintura vidrio martillado y reja metalica, marco de puerta en estructura metalica con perdida de pintura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En su contorno se observa faltante de mortero, ventanal en estructura metalica con desgaste de pintura vidrio liso con fractura al costado oeste, realce en concreto con perdida de pintura, parte superior con marquesina en estructura metalica con oxidación y tejado plastico con fractura, segundo nivel muro en ladrillo prensado con fisuras desgaste de material y faltante de mortero tapa metálica al costado oeste se encuentra desprendida del muro cable saliente, ventanal en estructura metálica con desgaste de pintura y vidrio liso, cubierta con tejado en asbesto, con humedad, tercer nivel muro en manposteria confinada con faltante de mortero, tejado plastico. Cubierta en asbesto. En la parte superior se observa fangue del agua

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:
(Firma) Sandra Cuesta
(Nombre) Sandra Cuesta
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ceda
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27	Marzo	2026	1009-2024	083-2025	13	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana CIV: 11011985 - 11003895 - 11003758 TRAMO: Kr 131 entre Cl 132D BIS y Cl 132F BIS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yaquelin Diaz
CC propietario	65758812
Teléfono	3202241765
Correo electrónico	/
Dirección	Kr 131 # 132F 21
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [X]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: por la Kr 131 en concreto, presenta multiple deterioro en general con fracturas prolongadas en sus losetas con desprendimiento de material, se observan hundimientos con asentamientos de agua, nacimientos de vegetacion en diferentes puntos con desnivel hacia la via - contador del agua en rejilla con tapa metalica con desgaste hundimiento y puntos de oxidación - sardinel en concreto con multiple deterioro con puntos de vegetacion ruptura del mismo en diferentes puntos, se observa rompi de moto en concreto entre la via y el sardinel - Fachada: predio de tres niveles, primer y segundo nivel en ladrillo prensado con multiple deterioro en su pintura con ausencia de mortero con perforaciones

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se visualizan fisuras en los ladrillos y multiple desgaste en capa de pintura, realce en la parte inferior con multiples fisuras con perdida de material y puntos de vegetación, se observa en la parte de la puerta principal con entrape con multiple deterioro y fracturas con perdida de material, rampa de moto en concreto con vegetacion en su contorno - puerta y ventanas en estructura metalica presenta multiple deterioro en la capa de la pintura con puntos de oxidación las ventanas cuentan con rejas internas y vidrios lisos, la puerta con rejas externas y vidrios martillados - contadores de la luz y del gas empotrados a la fachada con cajuela y reja metalica, presenta desgaste en la pintura con puntos de oxidacion - cubierta en teja de asbesto con poca visibilidad y se observa canaleta metalica con multiple deterioro con ausencia de abrazaderas y afectaciones por humedad con musgo - tercer nivel en ladrillo prensado con poca visibilidad - ventana en estructura metalica con desgaste en su pintura, cubierta en teja metalica con tanque de agua en asbesto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Sandra Cuestas	(Nombre)	Juliana Ojeda	(Nombre)	Ricardo Duarte
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	L. Jacqueline Diaz		
	Profesional social - Contratista		Propietario 65758812 I.		


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27 (DD) mar20 (MM) 2026 (AA)	1009-2024	083-2025	14	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana CIV: TRAMO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Kr 131 # 132 F 23 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Se visita el predio los días
2. Alcantarillado	☑	☐	27, 28, 30, y 1 de abril no
3. Energía	☑	☐	se obtiene respuesta de los
4. Teléfonos	☑	☐	residentes.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Publico: Por la Kr 131 en concreto con multiple deterioro con fractura de losetas con nacimientos de vegetacion con hundimientos - raya de inspeccion con tapa de concreto con perforaciones, contorno con ausencia de material y puntos de vegetación - contador del agua en caseta y tapa metalica con multiple desgaste con puntos de oxidacion - sardinel en concreto con deterioro en general, presenta perforaciones, perdida de material y ruptura del mismo en diferentes puntos - señal de transito en estructura metalica con desgaste en su pintura - **Fachada**: predio de tres niveles con muros en ladrillo prensado con multiple deterioro en su pintura con fisuras en diferentes puntos con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

ausencia de madera y perforaciones, se visualiza dilatación entre marco de puerta y muro realce en concreto con multiple desgaste, presenta perforaciones con perdida de material y afectacion por humedad - contadores de la luz y del gas empotrados a la fachada con desgaste en su pintura, presenta puntos de oxidación, en el contador de la luz se visualiza placa de concreto con deterioro en su pintura primer nivel cuenta con puerta y ventana en estructura metalica con deterioro en su pintura, puntos de oxidación, con vidrios mantillados en la puerta de ingreso con manchas de pintura y en la ventana con vidrio liso, al costado sur en la parte superior con rejilla de ventilación, en la parte inferior de la venta se observa cubierta de concreto con viguetas prolongadas - Segundo nivel con muro de ladrillo prensado con ausencia de material desgaste de pintura, perforaciones y en la parte superior afectaciones por humedad - ventana en estructura metálica con desgaste en su pintura y cuenta con vidrio liso y reja metalica en la parte interna - cubierta en teja de asbesto con canaleta metalica con multiple deterioro con corrosión y ausencia de abrazaderas - tercer nivel mampostería con bloque a la vista y cubierta en teja metalica, no se visualiza con claridad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Sandra Cuesta	(Nombre)		(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)			
	Profesional social - Contratista		Propietario		


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27	Marzo	2026.	1009-2024	083-2025	15	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana CIV: 11011985-11003895-11003758 TRAMO: Kr 131 entre cl 132D BIS y cl 132F BIS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propetario	Yefry Ramos
CC propietario	1001090997
Teléfono	3152010998.
Correo electrónico	/
Dirección	Kr 131 # 132F-27
No. de pisos	4.
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural?	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	[ ]	NO	[x]
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[x]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: En Concreto Presento Perdida de material, Fisuras multiples, vegetacion emergente contador de agua con tapa y cubierta metálica Presenta Puntos de oxidación y desgaste natural - se observa rejilla de sumidero con manchas de Pintura sobre el espacio Publico Sardinel con multiples fisuras y manchas de Pintura y lama. FACHADA - Primer nivel muros en ladrillo Prensado, Presenta multiples fisuras, Faltante de mortero y desgaste de material - parte inferior al costado norte con contador de gas empotrado a la fachada con rejilla metalica, Presenta puntos de oxidación y desgaste natural, Contador de luz sobre Resto a la fachada con rejilla metalica y ventilla en la parte frontal, parte superior con concreto se observan manchas de Pintura, Perdida de material y desgaste natural

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Ventana en estructura metálica con multiples Puntos de oxidación y corrosión, desPrendimiento en capa de Pintura, vidrios lisos con Faltante de silicona. - Puerta en estructura metálica con dilatación entre el marco y el muro, Puerta con vidrio martillado, Presenta multiples Puntos de oxidación y desgaste en capa de Pintura - **Segundo nivel**: muros en ladrillo Prensado con multiples Fisuras, Faltante de mortero y desgaste de material, Se evidencian Perforaciones Por cableado y Perdida de material. - Ventana en estructura metalica con Puntos de oxidación, manchas de Pintura y Perdida de material, Cuenta con vidrios lisos - cerraleta metálica con desgaste natural, oxidación y vegetación emergente - cubierta en teja de asbesto - bajante metálicas con desgaste de material, Puntos de oxidación y Perdida en capa de Pintura - **Tercer nivel**: muros en ladrillo Prensado con desgaste de mortero multiples Fisuras - Ventana en estructura metálica Presenta corrosión, dilatación entre el marco y el muro y vidrios lisos, Ventana Pequeño con vidrio martillado, marco metalico Presenta corrosión - **cuarto nivel**: muros en ladrillo Prensado con desgaste de mortero y Fisuras, se observa al costado del muro humedad generalizado con lama - Tanque de agua en concreto Presenta humedad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Marzo de 2023

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Sandra Cortés	(Nombre)	Juliana Ospina	(Nombre)	Ricardo Duque
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)			
	Profesional social - Contratista		Propietario 1.C.1040917		

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27	Marzo	2026	1009-2024	083-2025	16	APERTURA ☒ CIERRE ☐

BARRIO: CIV: TRAMO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Kr 131 #132 F- 33. No. de pisos: 2.
Long. del frente (mts): Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Se visita el Predio los dias
2. Alcantarillado	☑	☐	27, 28, 30 y 1 de abril no se
3. Energía	☑	☐	obtiene respuesta de los residentes
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: En concreto presenta fisuras y perdida de material, se observan (2) cintas de advertencia, puntos de vegetación emergente - contador de agua con tapa y contorno plastico presenta desgaste natural - sardinel en concreto presenta multiples fisuras y sumidero.
FACHADA: En ladrillo prensado, presenta multiples fisuras, manchas de pintura perdida de material y perforaciones - parte inferior con contador de gas empotrado a la fachada cuenta con cajilla metálica presenta puntos de oxidación y desgaste en capa de pintura - contador de luz sobre esto a la fachada con cajilla metálica, parte superior con concreto faltante de mortero entre la cajilla metálica y muro, vidrio fracturado y con manchas de pintura, los muros del primer nivel presentan ausencia de mortero - ventana en estructura metalica

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con Puntos de oxidación, desgaste en capa de Pintura, Parte superior del vidrio con reguilla Plastica y Vidrios lisos los cuales Presentan manchas de Pintura - Puerta en estructura metalica Presenta dilatación entre muro y marco ademas de desgaste de mortero, Puerta con Vidrios martillados y desgiste en capa de Pintura - Reduce en baldosa ceramica Presenta Fractura en una de las baldosas - Rampa - Segundo nivel: muros en ladrillo Prensado, Presenta multiples Fisuras, Perdida de material, Faltante de mortero y Perfo raciones Por cableado - Ventana en estructura metalica, con Puntos de oxidación y Vidrios lisos - carpeta metálica. Presento desgaste en capa de Pintura y Puntos de oxidación - Cubierta en teja de asbesto y Plastico - Bajante Plastica con desgaste en capa de Pintura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Ducte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
27 / 03 / 2026	1009-2024	083-2025	17	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana CIV: 1701198J -1700389S-1700375S TRAMO: Kr 131 Entre cll 132D Bis y cll 132F Bis

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Angie Estefany Cubides
CC propietario	1079004924
Teléfono	320 568 7336
Correo electrónico	Angiecubides07@gmail.com
Dirección	Kr 131 # 132F - 37
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillaco	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[X]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
8. Licencia de construccion	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interes cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO	[X]
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público en concreto con fisuras, nacimientos de vegetación, contador y del agua, con caja y tapa metalica con desgaste natural, sardinel en concreto con humedad prolongada, primer nivel muro en ladrillo prensado con desgaste de material y fisuras, se visualiza contador del gas empotrado al muro al costado de este con caja metalica con oxidación en diferentes puntos, en el mismo costado se observa contador de la luz sobre puesto al muro con cara metalica con vidrio liso este se encuentra fracturado en la parte superior con placa de concreto con desgaste de material se visualiza en la parte inferior faltante de tapa de ventilación, puerta metalica con multiple oxidacion y

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

desgaste de pintura, vidrio martillados con reja metalica, ventana en estructura metalica en su contorno presenta desgaste de materia, vidrio liso se visualiza roseta blanca sobre puesta al muro, regle de concreto con desgaste de pintura. Segundo nivel muro en ladrillo prensado en ladrillo prensado con fisuras y faltante de mortero, ventana en estructura metalica con oxidacion y desgaste de pintura, parte superior canaleta metalica con desgaste; cubierta en asbesto con nacimiento de vegetacion, bajante sobre puesta del muro con desgaste de material y abolladura

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Angie Estefany Cubides
Propietario 1019004924

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27 Marzo 2026	1009-2024	083-2025	18	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana | CIV: 11011985 - 11003845 - 11003858 | TRAMO: Kr 131 Entre cl 132D Bis y cll 132 F Bis

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Flor Fuentes
CC propietario	39687620
Teléfono	3204373800
Correo electrónico	florenda62@hotmail.com
Dirección	Kr 131 # 132 F 51
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO [x]	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público en concreto con múltiple deterioro y fisuras con hacimiento de vegetación, se observan 4 bolardos metálicos presentan inclinación hacia el costado izquierdo contador del agua metalico, Sardinel en concreto con hacimiento de vegetación y desgaste de material primer nivel muro en ladrillo prensado con desgaste de material y fisuras al costado oeste se observa en la parte inferior contador del gas empotrado al muro con reja metalica, al costado nor oeste se visualiza en la parte superior contador de la luz con reja metalica y desgaste de pintura, porton en estructura metalica con vidrios martillados presenta fractura y rejilla de ventilación plastica en

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

la parte superior, realce en enchape ceramico con fisuras y desprendimiento de material, puerta en estructura metalica con vidrios martillados realce en enchape con desgaste de material, placa entre muros del primer al segundo nivel con desgaste de material. Segundo nivel muro en ladrillo prensado con desgaste de material, ventanales en estructura metalica con oxidación y vidrios lisos, reja metalita, placa entre muros con desgaste de material y pintura del segundo al tercer nivel. tercer nivel terraza muro a medio altura en ladrillo prensado con fisuras en diferentes puntos y desgaste de material

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duque
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Flor S Fuentes
(Nombre) - Flor Socorro Fuentes
Propietario . 39697620


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
27 (DD)	marzo (MM)	2026 (AA)	1009-2024	083-2025	19	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Toscana | CIV: 110/1985 - 110038915 - 110037758 | TRAMO: kr 131 entre cl 132D BIS 4 cl 132F BIS.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Clara Beltran
CC propietario	51741444
Teléfono	3112384994
Correo electrónico	clarinbe@6mail.com
Dirección	kr 131 # 132 F 55
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energia	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [X]	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: por la kr 131 en concreto, presenta multiple deterioro con desprendimiento de material, fractura de losetas con perforaciones y nacimientos de vegetacion en diferentes puntos. se visualiza rampa vehicular en concreto con ausencia de sardinel y multiple desprendimiento de material, por el costado oriental, sardinel con desprendimiento de material, multiple vegetacion incrustrada del terreno y perforaciones en general - contador del agua en caja y tapa plastica con deterioro natural - señal de transito en estructura metalica, presenta desnivel al costado oriental con movimiento por el transito vehicular - Fachada: predio de cuatro niveles - primer nivel con muros en grani-

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Plast, presenta desgaste natural en su pintura con fisuras en la parte inferior y perdida de material - contadores de luz y del gas empotrados a la fachada con cajilla y tapas con rejas metalicas con deterioro en la capa de pintura con puntos de oxidacion - porton y puerta en estructura metalica con desgaste en su pintura, se evidencia en la parte superior del porton ausencia de vidrio enticplado en calaptas con desgaste en su pintura con dilatacion entre piard y muros - segundo, tercer y cuarto nivel con muros en grenplast con deterioro natural en su pintura, presenta perforaciones con perdida de material - Ventanales en estructura metalica con desgaste en su pintura y cuentan con vidrios lisos, en el segundo nivel con rejas inlands - se observa en el reatre de la puerta principal con enchape y fracturas en baldosas con desprendimiento de material - antepecho de tercer nivel por el costado sur presenta grieta entre la venta y muro cubierta de plancha de concreto pintura, presenta desprendimiento de pintura y afectaciones por humedad - antena de parabolica en la parte superior de la cubierta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duque
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Clara Beltran
Propietario C.C 51741444

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

BARRIO	TUNA BAJA
CIV	11001558-11001466
DIRECCION TRAMO	KR 99 ENTRE, CL 154 Y CL 155
LIDER CONTACTO (JAC)	
TELEFONO	

ITEM	DIRECCION	Uso			Fecha	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Inst.		
1	KR 99 # 154 -96		X	X	16/04/2026	COLEGIO JUAN LOZANO LOZANO
2	KR 99 # 155C - 06	X	X		16/04/2026	
3	KR 99 # 155C - 10	X			16/04/2026	
4	EJE VIAL				16/04/2026	SE REMITE REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
16	Abril	2026	1009-2024	083-2025	1	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

BARRIO: Tuna baja CIV: 1100158-1100466 TRAMO: Kr 99 entre, cl 154 y cl 155

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Marina Beltran
CC propietario	41726003
Teléfono	3053827696
Correo electrónico	lmBernalC@educacionbogota.edu.com
Dirección	Kr 99 #154-96
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Colegio Juan Lozano Lozano.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☒	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se observa espacio publico al costado sur en concreto presenta multiples fisuras, grietas, deterioro. Perdida de material bordillos con perdida de material, al costado norte se evidencia ausencia de espacio publico se observa vegetacion acumulacion de basuras, bordillos con perdida de material. fachada con bloque y pintura presenta multiples fisuras, manchas de pintura, humedad, perdida de material, rejanes, se observa puerta en estructura metalica, se evidencia deterioro en la parte central de las hojas a los costados columnas en concreto con pintura presenta multiples fisuras manchas, rejanes, ausencia de material parte inferior parte superior se evidencia teas en asbesto con humedad, deterioro. Perdida de material, moho, al costado norte de la fachada se observa reja metalica anclada a fachada con oxidacion, deterioro, bloques

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con desprendimiento, humedad, moho, Paite Superior se evidencia alambre de puas Ingreso a colegio costado sur se observa zona en vegetación emergente Bahía, en concreto, multiples fisuras, perforaciones, desprendimiento en capa de pintura, costado norte presenta vegetación emergente, Bahía en adoquin con multiples fisuras, Puntos de vegetación Fachada en bloque con pintura presenta multiples fisuras, manchas en la Paite inferior vegetación, perdida de material, Paite Superior humedad, tubería plastica, soportes metalicos en cerramiento de alambre de puas, costado norte de fachada se observa rejanes, bloque con pintura presenta humedad, multiples fisuras, perdida de material, Muros costado norte presenta perdida de material, humedad generalizada, multiples fisuras, rejanes, tubería galvanizada, deterioro total, Paite superior estructura metálica y malla plástica

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Fatima Bernal C.C. 41.726.002
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA MAYOR DE SUBA BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
16 Abril 2026.	1009-2024	083-2025	2	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Tuna baja CIV: 110015583 y 110011466 TRAMO: kr 99 entre, cl 154 y cl 155

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gilma Ines Pachón
CC propietario	20953321
Teléfono	3143867152
Correo electrónico	
Dirección	kr 99 # 155c-06
Long. del frente (mts)	
No. de pisos	1
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energia	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	6. Baldio	[ ]
2. Comercial	[x]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual.	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[x]	NO	[ ]
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	[x]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público en concreto presenta multiples fisuras, perdida de material, grietas, humedad, perforaciones, ausencia de bordillo, al costado sur medidor de agua con tapa metalica, al costado norte se observa rampa vehicular presenta multiples fisuras, perdida de material, humedad, moho poste en concreto con inclinación al costado occidental fachada, en pañete con pintura, multiples fisuras manchas, humedad, perdida de material, desprendimiento en capa de pintura al costado sur se evidencia asentamiento en muro de fachada. Se observa local de servicio técnico con persianas las cuales presentan perdida en capa de pintura, oxidación parte inferior se evidencia perdida de material en piso de tableta, medidor de luz empotrado en fachada con ausencia de reja o caja metalica presenta oxidación y corrosión, local Variedades Sebas. Se observa puerta en persiana metalica, presenta

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puntos de oxidación manchas de pintura, parte superior estructura metálica y lamina en puc. con humedad, aviso publicitario con desgaste por uso, ingreso al local piso en tableta con perforaciones y obstrucción por vitrinas la arrendataria informa que estas no se pueden retirar para evidenciar las condiciones encontradas actualmente. muros con obstrucción visual techo en puc. con manchas, costado norte se observa puerta, garaje en estructura metalica presenta puntos de oxidación desnivel en parte central de este, se evidencia local costado norte, estampados emoji, puerta en persianas metálicas con desgaste por uso, presenta hendidura en centro de persiana, parte superior estructura metalica, carpa de cubrimiento exterior con manchas perforaciones, parte inferior tableta en piso con desprendimiento de tableta y fisura. en muro costado sur presenta grieta horizontal y desprendimiento de material.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Gilma Fuepachón
Propietario - 20953.321

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
16 Abril 2026	1009-2024	083-2025	3	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Tuna baja CIV: 11001558 - 11001466 TRAMO: kr 99 entre, cl 154 y cl 155.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gilma Ines Pachón
CC propietario	20953321
Teléfono	3143867152
Correo electrónico	/
Dirección	kr 99 # 155c - 10
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[x]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9 Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[ ]	NO	[x]
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	[x]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa espacio público en concreto con multiples fisuras, perforaciones, perdida de material, humedad, grietas, bordillo en concreto con perdida de material, perforaciones, parte de concreto costado norte con inclinación costado oriental, medidores de agua con tapa metálica, fachada en pañete y pintura con multiples fisuras, desgaste en capa de pintura, perdida de material, local costado sur fonda Jayis grietas en persianas, estructura metalica, perdida en capa de pintura, se evidencia desnivel en parte inferior, parte superior estructura metalica y capa de cubrimiento exterior, en parte superior de persiana se observa dilatación, ventana con lamina metalica, se observa ductos de ventilación con rejillas metalicas, medidor de luz empotrado a fachada con oxidación local, Gastro bar puerta en persiana metalica presenta hundimientos, desprendimiento en chapa y lamina parte inferior.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se observa dilataciones en muros laterales de la persiana, parte superior perdida de material, Ventana en lamina metalica con puntos de oxidación parte superior ducto de ventilación con rejilla metálica, parte inferior de fachada, medidores empotrados en fachada con rejillas metálicas, ducto de ventilación con rejilla metálica la cual presenta hundimiento parte superior de fachada estructura metálica y capa de cubrimiento exterior. Presenta perforaciones, desgaste por uso. local Montallantas, puerta persiana metálica con oxidación, hundimientos, parte superior estructura metalica con oxidación, capa de recubrimiento exterior y teja plástica con perforaciones, muros con multiples fisuras, perdida en capa de pintura parte inferior perdida de material, desprendimiento en tableta. ingreso a local tableta con desgaste por uso, perdida de material, manchas, de aceite, muros en parte pintura con multiples fisuras, manchas de aceite, techo en PVC con manchas y desgaste por uso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Ducat
Director tecnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) * Gilma Inés Pachon
Propietario * 20953321

Anexo 9. Actas de vecindad de cierre

CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-842
Pág. 1 de 1

Bogotá, 20 de abril de 2026

Señores
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Atn. Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante legal
consorciosubavialvr.1009@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N°1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Remisión actas de vecindad de cierre del frente de obra **Almendros** (11001061, 11001040, 11001010, 11000989, 11000912, 11000875)

Respetada Ingeniera Larrarte:

Por medio de la presente, el CONSORCIO SUBA TH 003 quien funge en calidad de interventoría al contrato de obra 1009-2024-LP (119226), se permite remitir las actas de vecindad referidas en el asunto, revisadas y aprobadas por esta interventoría.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo. 108 folios

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Paula J. Ojeda A.
Revisó: Edison Ricardo Duarte
Aprobó: Edison Ricardo Duarte

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

BARRIO	ALMENDROS DE SUBA
CIV	11001062-1040-1010-0989-0912-0875
DIRECCION TRAMO	CL 152B ENTRE, KR 113C Y KR 115
LIDER CONTACTO (JAC)	JOSE DAZA - HUGO QUINTERO
TELEFONO	

ITEM	DIRECCION	Uso			Fecha	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Institucional		
1	Calle 152b No. 113b-15 Punto Fijo		X		10/05/2025	N/A
1,1	Calle 152b No. 113b-15 (102)		X		12/05/2025	N/A
1,2	Calle 152b No. 113b-15 (202)		X		10/05/2025	N/A
1,3	Calle 152b No. 113b-15 (302)		X		12/05/2025	N/A
2	Carrera 113c No. 135b -12 Punto Fijo		X		12/05/2025	N/A
2,1	Carrera 113c No. 135b -12 (101)		X		12/05/2025	N/A
2,2	Carrera 113c No. 135b -12 (201)		X		12/05/2025	N/A
2,3	Carrera 113c No. 135b -12 (301)		X		12/05/2025	N/A
3	Calle 152 B # 113c-05 Punto Fijo		X		2/05/2025	N/A
3,1	Calle 152 B # 113c-05 (Apt 101)		X		12/05/2025	N/A
3,2	Calle 152 B # 113c-05 (Apt 102)		X		2/05/2025	N/A
3,3	Calle 152 B # 113c-05 (Apt 201)		X		12/05/2025	N/A
3,4	Calle 152B # 113c-05 (Apt 202)		X		2/05/2025	N/A
3,5	Calle 152 B # 113c-05 (Apt 301)		X		7/05/2025	N/A
3,6	Calle 152 B # 113c-05 (Apt 302)		X		2/05/2025	N/A
4	Calle 125 B # 113c-12 Punto Fijo		X		7/05/2025	PUNTOS FIJOS
4,1	Calle 125 B # 113c-12 (Bloq 1 Inte 2 Apt 201)		X		30/04/2025	FACHADA GENERAL
4,2	Calle 125 B # 113c-12 (Bloq 1 Inte 2 Apt 202)		X		2/05/2025	FACHADA GENERAL
4,3	Calle 125 B # 113c-12 (Bloq 1 Inte 2 Apt 301)		X		7/05/2025	FACHADA GENERAL
4,4	Calle 125 B # 113c-12 (Bloq 1 Inte 2 Apt 302)		X		2/05/2025	FACHADA GENERAL
4,5	Calle 152 B # 113c-08 (Local101)	X			2/05/2025	FACHADA GENERAL
4,6	Calle 152 B # 113c-08 (Local102)	X			2/05/2025	FACHADA GENERAL
4,7	Calle 152 B # 113c-08 (Local103)	X			7/05/2025	FACHADA GENERAL
5	Calle 152 B # 113c-11 Punto Fijo		X		6/05/2025	FACHADA GENERAL
5,1	Calle 152 B # 113c-11 (Apt 101)		X		2/05/2025	FACHADA GENERAL
5,2	Calle 152 B # 113c-11 (Apt 102)		X		6/05/2025	FACHADA GENERAL
5,3	Calle 152 B # 113c-11 (Apt 201)		X		2/05/2025	FACHADA GENERAL
5,4	Calle 152 B # 113c-11 (Apt 202)		X		6/05/2025	FACHADA GENERAL
5,5	Calle 152 B # 113c-11 (Apt 301)		X		2/05/2025	FACHADA GENERAL
5,6	Calle 152 B # 113c-11 (Apt 302)		X		2/05/2025	FACHADA GENERAL
6	CL 152B 114 -04	Panaderia			6/05/2025	N/A
6,1	CL 152B 114-10	Calzado			3/05/2025	N/A
7	CALLE 152B No. 114-03	Drogueria			6/05/2025	N/A
8	CL 152B 114-18	Gymnasio			5/05/2025	N/A

CONSORCIO SUBA VIAL VR	BARRIO	ALMENDROS DE SUBA				ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
	CIV	11001062-1040-1010-0989-0912-0875				
	DIRECCION TRAMO	CL 152B ENTRE, KR 113C Y KR 115				
	LIDER CONTACTO (JAC)	JOSE DAZA - HUGO QUINTERO				
	TELEFONO					

ITEM	DIRECCION	Uso			Fecha	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Institucional		
8,1	CL 152B 114-18	Asadero			30/04/2025	N/A
8,2	CL 152B 114-18	Rockola			30/04/2025	N/A
9	CALLE 152B No. 114-05	ferre			30/05/2025	N/A
10	CALLE 152B No. 114-09	tatto			30/04/2025	N/A
11	CALLE 152B No. 114-11-15	Variedades			30/05/2025	N/A
12	CALLE 152B No. 114-17	Vet			30/04/2025	N/A
13	CALLE 152B No. 114-19	Garaje			30/05/2025	N/A
14	CALLE 152B No. 114-21	panaderia primer			30/04/2025	N/A
14,1	CALLE 152B No. 114-21	Panaderia segundo			27/06/2025	N/A
15	Calle 152B # 114a-03	X			7/05/2025	N/A
15,1	Calle 152B # 114a-03		X		7/05/2025	N/A
16	Calle 152B # 114a-05	X			9/05/2025	N/A
17	Calle 152B # 114a-09	X			7/05/2025	N/A
18	Calle 152B # 114a-11	X			9/05/2025	N/A
18,1	Calle 152B # 114a-11	X			9/05/2025	N/A
19	Calle 152B # 114a-15	X			9/05/2025	N/A
20	Calle 152B # 114a-17	X			13/05/2025	N/A
20,1	Calle 152B # 114a-17	X			13/05/2025	N/A
21	Calle 152B # 114a-21	X			9/05/2025	N/A
21,1	Calle 152B # 114a-21	X			9/05/2025	N/A
21,2	Calle 152B # 114a-21		X		9/05/2025	N/A
22	Calle 152B # 114a-23	X			9/05/2025	N/A
22,1	Calle 152B # 114a-23	X			7/05/2025	N/A
22,2	Calle 152B # 114a-23	X			8/05/2025	N/A
22,3	Calle 152B # 114a-23	X			8/05/2025	N/A
22,4	Calle 152B # 114a-23	X			7/05/2025	N/A
22,5	Calle 152B # 114a-23	X			8/05/2025	N/A
22,6	Calle 152B # 114a-23	X			8/05/2025	N/A
23	Carrera 114 a # 152B-07 PF		X		8/05/2025	N/A
23,1	Carrera 114 a # 152B-07 (Apt 101)	X			7/05/2025	FACHADA GENERAL
23,2	Carrera 114 a # 152B-07 (Apt 102)		X		9/05/2025	FACHADA GENERAL
23,3	Carrera 114 a # 152B-07(Apt 201)		X		9/05/2025	FACHADA GENERAL
23,4	Carrera 114 a # 152B-07(Apt 202)		X		9/05/2025	FACHADA GENERAL
23,5	Carrera 114 a # 152B-07(Apt 301)		X		9/05/2025	FACHADA GENERAL

CONSORCIO SUBA VIAL VR	BARRIO	ALMENDROS DE SUBA				ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
	CIV	11001062-1040-1010-0989-0912-0875				
	DIRECCION TRAMO	CL 152B ENTRE, KR 113C Y KR 115				
	LIDER CONTACTO (JAC)	JOSE DAZA - HUGO QUINTERO				
	TELEFONO					
ITEM	DIRECCION	Uso			Fecha	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Institucional		
23,6	Carrera 114 a # 152B-07(Apt 302)		X		9/05/2025	FACHADA GENERAL
24	Calle 152B # 114a-20	X			9/05/2025	N/A
24,1	Calle 152B # 114a-20	X			9/05/2025	N/A
25	Calle 152B # 114B-13		X		12/05/2025	BAHIA
26	Calle 152B # 114B-13		X		12/05/2025	EP. PARQUE
27	Calle 152B # 114B-13		X		12/05/2025	IGLESIA
28	Calle 152B # 114B-13		X		12/05/2025	ESPACIO PUBLICO
29	Calle 152B # 114D-10		X		12/05/2025	N/A
29,1	Calle 152B #114D-10	X			14/05/2025	N/A
29,2	Calle 152B #114D-10	X			14/05/2025	N/A
29,3	Calle 152B #114D-10	X			14/05/2025	N/A
30	Calle 152B #114D-18		X		14/05/2025	N/A
31	Calle 152B #114D-22	X			17/05/2025	N/A
32	Calle 152B #114D-15	X			17/05/2025	N/A
33	Calle 152B #114D-21	X			15/05/2025	N/A
34	Calle 152B #114F-06		X		15/05/2025	N/A
34,1	Calle 152B #114F-06	X			15/05/2025	N/A
34,2	Calle 152B #114F-06	X			15/05/2025	N/A
34,3	Calle 152B #114F-06		X		15/05/2025	N/A
34,4	Calle 152B #114F-06		X		14/05/2025	N/A
34,5 .	Calle 152B #114F-06		X		15/05/2025	N/A
35	Calle 152B #114F-21	X			19/05/2025	N/A
36	Calle 152B #114F-12	X			15/05/2025	N/A
37	Calle 152B #114F-16		X		15/05/2025	N/A
38	Calle 152B #114F-22	X			19/05/2025	N/A
39	Calle 152B #114F-03	X			19/05/2025	N/A
40	Calle 152B #114F-09	X			15/05/2025	N/A
41	Calle 152B #114F-15		X		17/05/2025	N/A
42	Calle 152B #115-20 TORRE 8				27/06/2025	FACHADA GENERAL AFERENTE
43	Calle 152B #115-20 TORRE 9				27/06/2025	FACHADA GENERAL AFERENTE
44	REGISTRO DESVIO PMT	N/A	N/A	N/A	18/07/2025	SE REMITE REGISTRO FOTOGRÁFICO
45	EJE VIAL - ESTADO PREVIO	N/A	N/A	N/A	8/05/2025	SE REMITE REGISTRO FOTOGRÁFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 1
6	04	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Joanna Villa
Teléfono: ____ No de CC propietario: ____
Dirección: CALLE 152 B # 115 B 15 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): ____ Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	FACHADA
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NC ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO ____

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma) [signature]
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma) [signature]
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [signature]
(Nombre) Javier Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) [signature]
(Nombre) Joanna Villa
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) [signature]
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO: ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉCICA	VERSIÓN: 0	
FECHA: 6 / 04 / 2026.	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024		ACTA No 11
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Johana Villa
Teléfono:
Dirección: CALLE 152 B # 115 B 15
No de CC propietario: -
No. de pisos: apto 102
Long. del frente (mts):
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 1, 2	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono
No de CC propietario
Dirección: CALLE 152 B # 115 B 15
No. de pisos: apto 202
Long. del frente (mts)
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No firma apertura
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja constancia del cierre con firma de Consorcio y la interventoría, dado que el residente no atendrá las visitas ni firmó el acta de apertura durante la ejecución de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de Abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024		ACTA No 13
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono
Dirección: CALLE 152 B # 115 B 15 — No de CC propietario
Long. del frente (mts) — Estrato: 2 — No. de pisos — apto 302

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☐	☐
6. TICS	☐	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja constancia de que, pese a las visitas realizadas los días 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20 y 26 de Marzo así como el día 6 de abril, no fue posible ubicar a los residentes lo que dificultó la firma del acta de cierre.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma) Sandra Cuestas
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario


ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 2
4	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Betty Cely
Teléfono: 3176731110 — No de CC propietario: 51893194
Dirección: KR 113 C # 135 B 12 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	FACHADA
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de Marzo de 2026.

ELABORO:	REVISO:	ACOMPAÑO:
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas	(Nombre) Laura Ortiz	(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma)	(Firma)	
(Nombre) LILIANA GALINDO	(Nombre) Betty Cely	
Residente Social - Contratista	Propietario	

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 2.1	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono | No de CC propietario
Dirección: KR 113 C # 135 B 12 | No. de pisos: APTO 101
Long. del frente (mts) | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No firmo apertura
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se desea constancia del cierre con firma del Consorcio y la Interventoría, dado que el residente no atendió las visitas ni firmó el acta de apertura durante la ejecución de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría
(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 2,2
6	04	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección: KR 113 C # 135 B 12 — No. de pisos: APTO 201
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja constancia de que pese a las visitas realizadas los días 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20 y 26 de Marzo así como el día 6 de abril, no fue posible ubicar a los residentes lo que dificultó la firma del acta de cierre

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:	REVISO:	ACOMPAÑO:
(Firma) Sandra Cuellas	(Firma) Laura Ortiz	(Firma)
(Nombre) Sandra Cuellas	(Nombre) Laura Ortiz	(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma)	(Firma)	
(Nombre) LILIANA GALINDO	(Nombre)	
Residente Social - Contratista	Propietario	

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 2,3	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección: KR 113 C # 135 B 12 — No. de pisos: APTO 301
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No [illegible]
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja constancia del cierre con firma del consejero y la interventoría, dado que el residente no atendió las visitas ni firmó el acta de apertura durante la ejecución de la actividad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuesta
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 4 . Marzo . 2026 .	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 3	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Paola Aponte
Teléfono: 3202686601 | No de CC propietario: 52332852
Dirección: CALLE 152 B # 113C 05 | No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	FACHADA
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☑	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:

(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas

Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)

Propietario 52.332.852.

ACOMPAÑO:

(Firma)
(Nombre) JULIANA QUEDA

Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CODIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 16 Marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 3.1	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001082-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Elvira Gonzalez — No de CC propietario: 53xx596
Teléfono: 3163109740 — No. de pisos: APTO 101
Dirección: CALLE 152 B # 113C 05 — Estrato: 2
Long. del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☑	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO ____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C , a los 17 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuesta
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Maria Elvira Gonzalez
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 3.2	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001052-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección: CALLE 152 B # 113C 05 — No. de pisos: APTO 102
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No firma Apertura
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☑	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja constancia del cierre con firma del Consorcio y la interventoría, dado que el residente no atendió las visitas ni firmó el acta de apertura durante la ejecución de las actividade

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:	REVISO:	ACOMPAÑO:
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas	(Nombre) Laura Ortiz	(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma)	(Firma)	
(Nombre) LILIANA GALINDO	(Nombre)	
Residente Social - Contratista	Propietario	

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 3.3
10	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alba Milena Galindo
Teléfono: 3102828321 | No de CC propietario: 23297345
Dirección: CALLE 152 B # 113C 05 | No. de pisos: APTO 201
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☑	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 dias del mes de Marzo de 2026.

ELABORO:
(Firma) Sandra Cuesta
(Nombre) Sandra Cuesta
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoria

(Firma)
(Nombre) Alba Galindo
Propietario : 23297345

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoria

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 04 Marzo 2026.	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 3.4	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Paola Arenas
Teléfono: 3202686601 | No de CC propietario: 52332852
Dirección: CALLE 152 B # 113C 05 | No. de pisos: APTO 202
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☑	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Marzo de 2026.

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) PAOLA ARENAS
Propietario 52.332.852

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 3,5	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono | No de CC propietario
Dirección: CALLE 152 B # 113C 05 | No. de pisos: APTO 301
Long. del frente (mts) | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional	X	8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja Constancia de que Pese, a las Visitas realizadas los días 3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,20 y 26 de Marzo así como el día 6 de abril, no fue Posible Ubicar a los residentes lo que dificultó la firma del acta de Cierre

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 36
04	Mar	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mery Barda
Teléfono: 3123315909 — No de CC propietario: 41946963
Dirección: CALLE 152 B # 113C 05 — No. de pisos: APTO 302
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☑	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:

(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas

Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Mery Barda Bermudez
(Nombre) Mery

Propietario

ACOMPAÑO:

(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA

Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 07 Marzo 2026.	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 4.	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Adriana Porras
Teléfono: 3132296394. | No de CC propietario: 52582288
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 12 | No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	FACHADA
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Marzo de 2026.

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Jaira Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Adriana Porras
Propietario CC52582288

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 41	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001052-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono
No de CC propietario
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 12 — No. de pisos: APTO 201
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja Constancia de que, Pese a las Visitas realizadas los días 3,4,5,6,7,8,10,11,16,17,18,20 de Marzo así como el día 6 de abril, no fue Posible Ubicar a los residentes lo que dificultó la firma del acta de Cierre

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C , a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario


ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 12
10	Marzo	2026.		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario Ilba Abril
Teléfono 3193065065. No de CC propietario 24177979
Dirección CALLE 152 B # 113 C 12 No. de pisos APTO 202
Long. del frente (mts) Estrato 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	✓	
2. Alcantarillado	✓	
3. Energía	✓	
4. Teléfonos	✓	
5. Gas		
6. TICS		

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ✓
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Marzo de 2026.

ELABORO:	REVISO:	ACOMPAÑO:
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas	(Nombre) Laura Ortiz	(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma)	(Firma)	
(Nombre) LILIANA GALINDO	(Nombre) Ilba Abril de S.	
Residente Social - Contratista	Propietario	

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 | 04 | 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024		ACTA No 4, 3

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 12 — No de CC propietario
Long. del frente (mts) — Estrato: 2 — No. de pisos: APTO 301

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja Constancia de que, Pese a las Visitas realizadas los días 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 20 y 26 de Marzo así como el día 6 de Abril, no fue Posible ubicar a los residentes lo que dificultó la firma del acta de cierre

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de Abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría
(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 07 Marzo 2026.	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 4.4	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Adriana Porras
Teléfono: 313 2816394. No de CC propietario: 52582288
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 12 No. de pisos: APTO 302
Long. del frente (mts): Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Adriana Porras
Propietario CC 52582288

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 10 Marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024		ACTA No 4.5.
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875		TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Tilda Abril
Teléfono: 3143068065 — No de CC propietario: 24177979
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 12-08 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO ____

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Marzo de 2026.

ELABORO:

(Firma) Sandra Cuestas
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Tilda Abril de S
(Nombre) Tilda Abril de S
Propietario

ACOMPAÑO:

(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 4 Marzo 2026.	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 4,6	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Martha Forero
Teléfono: 3208994045. No de CC propietario: /
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 12 No. de pisos:
Long. del frente (mts): Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NC ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 4,7
4	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001082-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ricardo Rios
Teléfono: 3147912775 | No de CC propietario: 79870059
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 12 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de Marzo de 2026.

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Ricardo Rios
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

79870059

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 5
06	Abril	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jesenia Galzon
Teléfono: 3008703445 | No de CC propietario:
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 11 | No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	FACHADA
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jesenia Galzon
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 06 / Abril / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 5.1	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001082-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yesenia Galvan
Teléfono: 3009703449 | No de CC propietario:
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 11 | No. de pisos: APTO 101
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Abril de 2026

ELABORO:	REVISO:	ACOMPANO:
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Sandra Cuesta	(Nombre) Laura Ortiz	(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma)	(Firma)	
(Nombre) LILIANA GALINDO	(Nombre) Yesenia Galvan	
Residente Social - Contratista	Propietario	

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 4 Marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 5.2	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jessica Romero
Teléfono: 3112923188 — No de CC propietario: 1019080497
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 11 — No. de pisos: APTO 102
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas			
6. TICS			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de Marzo de 2026.

ELABORO:
(Firma) Sandra Cortes
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoria

(Firma) Yessica Romero
(Nombre) Yessica Romero
Propietario 1019080497

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoria

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 5,3
6	04	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 11 — No. de pisos: APTO 201
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No firmo inicialmente
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES: Se deja constancia del Cierre con firma del consorcio y la interventoría, dado que el residente no atendió las visitas ni firmó el acto apertura durante la ejecución de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma) Sandra Cortes
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista
(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría
(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA QUEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 3.4
6	04	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 11 — No. de pisos: APTO 202
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI ✓ NO ____

OBSERVACIONES: Se deja Constancia de que, Pese a las Visitas realizadas los días 3,4,5,6,7,9,10,11,17,18,20 y 26 de Marzo así como el día 6 de abril, no fue Posible Ubicar a los residentes lo que dificultó la firma del acta de Cierre

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma) Sandra Cubs
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Jaira Ortiz
(Nombre) Jaira Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 5,5
6	04	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 11
No de CC propietario
No. de pisos: APTO 301
Long. del frente (mts)
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI ✓ NO ____

OBSERVACIONES: Se deja Constancia de que, Pese a las Visitas realizadas los días 3,4,5,6,7,9,11,16,17,18,20 y 26 de Marzo así como el día 6 de abril, No fue Posible Ubicar a los residentes lo que dificulto la firma del acta de Cierre

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma) Sandra Cortes
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA QUEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CODIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024		ACTA No 5.6

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono | No de CC propietario
Dirección: CALLE 152 B # 113 C 11 | No. de pisos: APTO 302
Long. del frente (mts) | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja Constancia de que, Pese a las Visitas realizadas los días 3,4,5,6,7,9,10,11,16,17,18,20 y 26 de Marzo así como el día 6 de abril, no fue Posible Ubicar a los residentes lo que dificultó la firma de dicha acta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 6
17	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001082-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Uber Salcedo
Teléfono: 3202090972 — No de CC propietario: 74242875
Dirección: CALLE 152 B # 114-04 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Propietario . 74' 242. 875.

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA QUEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO: ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0	
FECHA: 03 / 03 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 6.1	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Feiser Fuentes
Teléfono: 3143381722 | No de CC propietario: 1164390
Dirección: CALLE 152 B # 114-10 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuesta
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario 91045796

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 7
11	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jaime Gutierrez
Teléfono: 3112368218 | No de CC propietario: 19396784
Dirección: CL 152 B # 114-03 | No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jaime Gutierrez
Propietario 19 396 784

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 8
03	MARZO	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Manuel Gonzalez
Teléfono: 3112963268 | No de CC propietario: 1019018127
Dirección: CL 152 B # 114-18 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de MARZO de 2026

ELABORO:	REVISO:	ACOMPAÑO:
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas	(Nombre) Laura Ortiz	(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma)	(Firma)	
(Nombre) LILIANA GALINDO	(Nombre) Manuel A Gonzalez	
Residente Social - Contratista	Propietario - 1019018127	

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
FECHA: 03 Marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 8.1	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Oscar Rodriguez
Teléfono: 3246421924 — No de CC propietario: 4218318
Dirección: CL 152 B # 114-18 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, ce conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Oscar R.
(Nombre) Oscar R.
Propietario 4.218.318

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 8.2
05	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001052-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Orlando Bernal
Teléfono: 3123396654 | No de CC propietario: 79430733
Dirección: CL 152 B # 114-18 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☐ NO ☑
2. Comercial	☑	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como comercio SI	☐ NO ☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuartas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) ORLANDO BERNAL
Propietario 79430733

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 9
6	04	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono | No de CC propietario
Dirección: CL 152 B # 114-05 | No. de pisos: 4
Long. del frente (mts) | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No firmaron apertura
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja constancia del cierre, con la firma del contratista y la interventoría, dado que el residente no atendió las visitas y no firmó el acta de apertura durante la ejecución de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma) Sandra Costas
(Nombre) Sandra Costas
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 10
03	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001082-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario Yamileth mape
Teléfono 3138217362 | No de CC propietario 1010162791
Dirección CL 152 B # 114-09 | No. de pisos 3
Long. del frente (mts) | Estrato 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría


(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 11 Marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 11	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001052-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yaizon Roldo
Teléfono: 3046378119 | No de CC propietario: 1016000504
Dirección: CL 152 B # 114-11-15 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma) Sandra Cuestas
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Jeaura Ortiz
(Nombre) Jeaura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría


(Firma)
(Nombre) Yaizon Roldo
Propietario 1016000504

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 03 marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 12	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario Sandra Cepeda
Teléfono 3183721911 No de CC propietario 53161269
Dirección CL 152 B # 114-17 No. de pisos 5
Long. del frente (mts) Estrato 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de marzo de 2026

ELABORO:

(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Sandra M Cepeda
Propietario
CC 53161269

ACOMPANO:

(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoria

FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 13
6	04	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001052-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección: CL 152 B # 114-19 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No firma apertura
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja constancia del cierre con la firma del contratista y la interventoría, dado que el residente no atendió las visitas ni firmó el acta de apertura durante la ejecución de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma) Sandra Cuesta
(Nombre) Sandra Cuesta
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	
FECHA 08 Marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 14	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario Victor Garcez
Teléfono 3123537333 No de CC propietario 4272812
Dirección CL 152 B # 114 - 21 No. de pisos 2
Long. del frente (mts) Estrato 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NC ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:

(Firma) Sandra Cuestas

(Nombre) Sandra Cuestas

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana G

(Nombre) LILIANA GALINDO

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Laura Ortiz

(Nombre) Laura Ortiz

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Victor

(Nombre) Victor Gil

Propietario 4272812

ACOMPAÑO:

(Firma)

(Nombre) JULIANA OJEDA

Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 14.1
03	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Victor Gomez
Teléfono: 3125537333 | No de CC propietario: 9272812
Dirección: CL 152 B # 114 - 21 | No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑	Garaje SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Victor Gomez
Propietario, 9272812

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 03 / 03 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 15	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Laura Rojas
Teléfono: 3168971050 | No de CC propietario: 1019444413
Dirección: CL 152 B # 114 A 03 | No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:

(Firma) Sandra Cuestas
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Laura Rojas
(Nombre) Laura Rojas
Propietario 1019444413

ACOMPAÑO:

(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 03 / 03 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 15.1	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Laura Rojas
Teléfono: 3168337050 — No de CC propietario: 1019144913
Dirección: CL 152 B # 114 A 03 — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑	8. Mixto	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		
4. Institucional	☐				

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuesta
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Laura Rojas
Propietario 1019144913

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 16
03	03	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Oscar Garcia
Teléfono: 6850881 | No de CC propietario: 79042903
Dirección: CL 152 B # 114 A 05 | No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ela, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario 79042903

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	
FECHA 03 / 03 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 17	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Robinson Castillo
Teléfono: 3164612027 | No de CC propietario: 80881567
Dirección: CL 152 B # 114 A 09 | No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Caraje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:

(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)
(Nombre) Jacqueline Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Robinson Castillo 80881567
Propietario

ACOMPANO:

(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 03 / 03 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 18	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Ceballos
Teléfono: 3102270439 | No de CC propietario: 19425843
Dirección: CL 152 B # 114 A 11 | No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose S. Ceballos
Propietario, C.C. 19425.843 B/ta

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO: ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0	
FECHA: 03 / 03 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 18.1	
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875	TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Escobar
Teléfono: 3015669962 — No de CC propietario: 43595985
Dirección: CL 152 B # 114 A 11 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO ____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) 43154955
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social Interventoría

FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 19
03	03	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jimena Castellanos
Teléfono: 3022391159 | No de CC propietario: 1032405712
Dirección: CL 152 B # 114 A 15 | No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Olga Castellanos
(Nombre) Olga Castellanos
Propietario 1032405712

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 6 / 04 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección: Cl 152 B # 114 A 17 — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No firman inicial
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI_____ NO_____

OBSERVACIONES: Se deja constancia del cierre con la firma del consejero y la interventoría, dado que el residente no atendió las visitas ni firmó el acta de apertura durante la ejecución de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz.
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 03 / 03 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20,1	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yohana Yepes
Teléfono: 3125186103 | No de CC propietario: 52[illegible]906
Dirección: CL 152 B # 114 A 17 | No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) Laura Ortiz.
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Giovanna Elisa Yepes
(Nombre) Giovanna Elisa Yepes
Propietario - 52199906.

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 11 Marzo 2026	CONTRATO Nº FDLS-1009 DE 2024		ACTA No 21
BARRIO: ALMENDROS DE SUBA	CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875		TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juan Santiago
Teléfono: 3228091854
No de CC propietario: 1015461524
Dirección: CL 152 B # 114 A 21
No. de pisos:
Long. del frente (mts):
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Juan Santiago
Propietario 1015461524

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 21.1
11	Marzo	2026		

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juan Santiago
Teléfono: 3228091834 | No de CC propietario: 1015461524
Dirección: CL 152 B # 114 A 21 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Juan Santiago
Propietario 1015461524

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 03 Marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 21, 2	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001082-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juan Manuel Sanchez
Teléfono: 3228084989 | No de CC propietario: 1055962511
Dirección: CL 152 B # 114 A 21 | No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Jaime Ortiz
Residente Técnico - Interventoría


(Firma)
(Nombre) Juan Manuel Sanchez
Propietario 1055962511

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 03 Marzo 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 22	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yaneth Moreno
Teléfono: 3112433489 | No de CC propietario: 52359983
Dirección: CL 152 B # 114 A 23 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) 52'552.983 Bta
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA 03 / 03 / 2026	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 22,1	

BARRIO: ALMENDROS DE SUBA | CIV: 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-1000875 | TRAMO: CALLE 152 B ENTRE KR 113 C Y KR 115

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ricardo Pardo
Teléfono: 3106830267 | No de CC propietario: 80772744
Dirección: CL 152 B # 114 A 23 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 03 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Jairo Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Ricardo pardo A.
Propietario · 80772744

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría