	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		26 de noviembre
OBJETO DE LA SOLICITUD:		visita tecnica a escenarios deportivos
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Cordoba - Quindio
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Juliana Cañaño Rodriguez - Sebastian Arboleda
CONTACTO	NOMBRE:	Carlos Linie valenzuela
	DIRECCIÓN:	carrera 10ª #6-10 Estadio - coliseo municipal
	TELÉFONO:	3024 25382
	Email:	

REQUERIMIENTO DE LA VISITA:

la visita fue realizada con el fin de verificar el estado del escenario deportivo, especificamente para identificar el espacio disponible y evaluar el estado de las gradas existentes para la instalación de las nuevas sillas

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

se realizó un recorrido general para revisar la infraestructura del coliseo, especificamente en las gradas, verificando su estabilidad y condiciones actuales, con el fin de identificar las necesidades de adecuación y mantenimiento

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:


VIAS DE ACCESO SI X NO ____

CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto X Afirmado ___ Placa Huella___ Otro _____

ESTADO: Bueno X Regular ___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS



CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 3 de 3

Se recomienda realizar trabajos previos de:
- Aplicación de estuco para corregir imperfecciones
- Pintura general de los gradas para garantizar una superficie adecuada para instalar las sillas

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA
instalación sillas	Und				

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Carlos Lince Valenzuela	Administrador	302425382	
Juliana Cataño Rodriguez	Contratista	3206201455	Juliana Cataño
Juan Sebastian Arboleda	Contratista	3209262	

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 4

Armenia, 26 de noviembre de 2025

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objeto de la visita: VISITA TECNICA A ESCENARIOS DEPORTIVOS


Lugar de desplazamiento: CORDOBA-QUINDIO

A petición: CARLOS LINCE VALENZUELA

Medio de solicitud: verbal ____ escrito __X__ otro _____

Si la respuesta es otro: ¿Cuál? _____

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCION



La visita fue solicitada con el fin de realizar una inspección técnica al escenario deportivo, específicamente en la zona de graderías, para identificar el espacio disponible, el estado estructural y las condiciones actuales para la instalación de un sistema de sillas fijas. El objetivo es verificar la viabilidad técnica del proyecto y determinar las adecuaciones necesarias para garantizar seguridad, funcionalidad y durabilidad.

INFORME

CONCEPTO TÉCNICO

Se revisó la infraestructura del coliseo, específicamente las gradas, verificando su estabilidad, uniformidad y condiciones actuales. Se evaluó la superficie donde se proyecta realizar las instalaciones, identificando necesidades de adecuación y mantenimiento.

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES


Se recomienda realizar trabajos previos de:


- Aplicación de estuco para corregir imperfecciones.
- Pintura general de las gradas para mejorar el acabado y garantizar una superficie adecuada para instalar las sillas.

Una vez realizadas estas intervenciones, el área es viable para proceder con la instalación.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO







JULIANA CATAÑO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
Teléfono: 316 4201455
catanorodriguezj@gmail.com

SEBASTIAN ARBOLEDA
CONTRATISTA
Teléfono: 3207210280

Recibido

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO