CIUDAD: VILLAVICENCIO			**FECHA**	27	03	2026
NOMBRE CLIENTE - SEDE:	**ALCALDIA VILLAVICENCIO** **COLEGIO LAS PALMAS**				
RESPONSABLE SEDE:	**JAVIER MAURICIO TALERO CRUZ**				
DIRECCIÓN:	**Teléfonos**	**3114901352**			

1. PROPOSITO GENERAL DEL ESTUDIO

1. **OBJETIVO DEL ESTUDIO**

   Determinar y calificar los riesgos de seguridad física que corren los estudiantes y docentes y las instalaciones, del colegio las palmas, analizando, vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Las técnicas, la distribución de medios humanos, técnicos y organizacionales, como los procedimientos para prevenir, disuadir y minimizar los daños que puedan ocasionar las amenazas, según su origen sea natural, accidental o provocado; dirigidas contra alumnos y docentes,

2. **ORGANIZACIÓN PARA LA VIGILANCIA**

   El estudio de Seguridad estará dirigido para Instruir al equipo administrativo de la Unidad educativa, quien podrá establecer las necesidades existentes; organizar, distribuir, ejecutar, los planes necesarios para el cumplimiento de las recomendaciones finales, en la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de las barreras estructurales, adquisición de equipo y medios técnicos para prevenir, detectar, rechazar, obstaculizar, disuadir y minimizar tanto el daño como al agente externo que pueda generarlo y de otro lado, crear y producir el efecto de un estado psicológico hacia los alumnos y docentes, quienes comenzarán a disfrutar de una seguridad, que se denomina confianza, tranquilidad, paz, es decir ausencia de temor al riesgo.

3. **AUTORIDAD DEL ESTUDIO**

   El presente estudio se efectúa a solicitud de del colegio las palmas. Es de conocimiento general la crisis de inseguridad que afrontamos, ante la cual debemos reaccionar, tomando conciencia de la peligrosidad de nuestro entorno, sin desconocer la probabilidad que nos ocurra un hecho para después reaccionar. Hoy existe la necesidad de ser proactivos, participando en la detección, disuasión y prevención de incidentes, por lo que debemos adelantarnos a los acontecimientos teniendo en cuenta los sucesivos actos de la delincuencia común y subversiva, evidente en el panorama de riesgos y amenazas que tienen la capacidad de afectar tanto individualmente como a una comunidad, por lo que debemos ir en busca de sistemas y estrategias de autoprotección dentro del escenario de inseguridad, tendientes a minimizar o neutralizar riesgos que por ende, nos obliga a invertir y crear políticas en seguridad. Esto nos obliga a un análisis y estudio de perfiles y proyecciones delincuenciales, con el objeto de rediseñar y evaluar nuestro conocimiento actual en materia de seguridad, comprometiéndonos a vivir y adquirir las nuevas tendencias y herramientas de la cultura de seguridad, que potencialicen la posibilidad de éxito al enfrentarnos a una adversidad que nos ponga a prueba, con estándares óptimos de confiabilidad en el manejo de crisis, mentalidad que debe ser puesta en práctica, porque involucra todas las actividades, advirtiendo con esto nuestras debilidades y fortalezas que saldrán a flote en el presente estudio a al colegio las palmas, que nos indique el camino de una mejor protección, sin olvidar la comunidad y el alcance de la solidaridad en cuanto a responsabilidad frente a la seguridad refiere.

1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

El servicio de vigilancia 24 horas con un turno 2x2 en el colegio Las Palmas es un modelo comúnmente utilizado en turnos de seguridad para garantizar que siempre haya personal disponible sin tener que trabajar más de 12 horas continuas, y de un recorredor para servicio nocturno de 12 horas para el fortalecimiento del plantel educativo en materia de seguridad.

Este tipo de organización permite que la seguridad sea constante, ya que siempre hay un equipo disponible durante todo el día y la noche, lo que refuerza la protección y el control dentro del colegio en cualquier momento.

2. LÍMITES DE LA INSTALACIÓN – UBICACIÓN

Norte:	**Barrio santísimo porfía**
Sur:	**Finca las mercedes**
Oriente:	**Barrio pinares**
Occidente:	**Barrio las palmas**



LISTADO DE ENTIDADES DE APOYO

CIUDAD /MUNICIPIO	POLICIA NACIONAL
CAI La Madrid Villavicencio/Meta	**Caí Policía Teléfono: 3214549125 Tiempo de reacción: 6 Minutos. Dirección: Calle51a sur, Villavicencio**
CIUDAD/MUNICIPIO	**HOSPITAL**
PUESTO DE SALUD PORFIA Villavicencio/Meta	**Puesto de salud porfía Tiempo de Reacción: 5 Minutos. Teléfono: 8-6614110 Dirección: Calle 55 su, carrera 44, Villavicencio**
CIUDAD /MUNICIPIO	**BOMBEROS**
Bomberos Villavicencio	**BOMBEROS Villavicencio Tiempo de Reacción: a 30 Minutos. Teléfono: 3138301087 Dirección: CRA 29/ Av. Alfonso López, Villavicencio**

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Foto No. 1 ,2
Ingreso peatonal y





El Colegio Las Palmas está ubicado en Calle 77 sur # 44-22**,** en el barrio Porfía, en Villavicencio, lo que lo sitúa en una zona estratégica para servir a la comunidad educativa de la región.

La institución cuenta con 21 aulas de clase, lo que sugiere que tiene una capacidad considerable para atender a varios grupos de estudiantes en diferentes niveles educativos. Además, dispone de un parqueadero de vehículos, lo cual es muy conveniente tanto para los padres de familia, profesores y personal administrativo, garantizando un acceso cómodo y seguro para quienes se desplacen en automóvil.

4. CONTORNO EXTERNO



SINIESTRALIDAD	ALTA	■ MEDIA	BAJA	ESPORADICA	NULA
ESTACIÓN DE POLICÍA MÁS CERCANA (Tiempo de llegada)	INMEDIATO	■ MENOS DE DIEZ MINUTOS	ENTRE 10 Y 30 MINUTOS	ENTRE 30 Y 60 MINUTOS	MAS DE 60 MINUTOS
ESTACIÓN DE BOMBEROS MAS CERCANA (Tiempo de llegada)	INMEDIATO	MENOS DE DIEZ MINUTOS	ENTRE 10 Y 30 MINUTOS	■ ENTRE 30 Y 60 MINUTOS	MAS DE 60 MINUTOS
HOSPITAL MÁS CERCANO (Tiempo de llegada)	INMEDIATO	■ MENOS DE DIEZ MINUTOS	ENTRE 10 Y 30 MINUTOS	ENTRE 30 Y 60 MINUTOS	MAS DE 60 MINUTOS
CIRCULACIÓN DE PERSONAL	■ MUY ALTA (MAS DE 30 PERSONAS /DIA)	ALTA (DE 20 A 30 PERSONAS /DIA)	MEDIA (DE 10 A 20 PERSONAS /DIA	BAJA (DE 2 A 10 PERSONAS /DIA)	PESIMA O NULA
SEÑAL DE COMUNICACIONES (RADIO – AVANTEL)	EXCELENTE	BUENA	■ ACEPTABLE	REGULAR	PESIMA O NULA
SEÑAL DE COMUNICACIONES (TIGO, CLARO, MOVISTAR)	■ EXCELENTE	BUENA	ACEPTABLE	REGULAR	PESIMA O NULA
PRESENCIA DE LA AUTORIDAD	PERMANENTE	■ OCASIONAL	ESPORADICA	ESCASA	MUY DEFICIENTE
ESTADO DE VÍAS DE ACCESO	■ EXCELENTE	BUENA	ACEPTABLE	REGULAR	PESIMA

Foto No 3



5. ILUMINACIÓN			
La iluminación en interiores es adecuada	SI	■ NO	N/A
La iluminación en el perímetro es adecuada	SI	■ NO	N/A
Todas las puertas externas, ventanas, puertas principales, barreras perimétricas, paredes externas y áreas de almacenamiento de carga están debidamente iluminadas	SI	■ NO	N/A
Los parqueaderos están debidamente iluminados	SI	■ NO	N/A
Los sistemas de iluminación de emergencia son usados en las áreas críticas (controles de acceso, áreas de atención a los clientes, etc.)	SI	■ NO	N/A

Foto N 4 y 5





6. BARRERAS PERIMETRALES					
ILUMINACIÓN	PERMANENTE	OCASIONAL	ESPORADICA	■ ESCASA	NULA
ESTADO DE PUERTAS	EXCELENTE	■ BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO HAY
VISIBILIDAD HACIA EL EXTERIOR	PERMANENTE	OCASIONAL	ESPORADICA	■ ESCASA	NULA
MALLAS DE CERRAMIENTO	PERIMETRAL	■ POR SECTORES	ESPORADICA	ESCASA	N/A
SISTEMA DE ALARMA	SENSORES	SI NO ■	CANTIDAD:20_____	ESTADO: ___mala_____ __	NO HAY
SISTEMA DE CONECCIONES ELECTRICAS	EXCELENTE	BUENA ■	MALO	RIESGO	

7. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

Recepción	■EXCELENTE	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO HAY
Puertas de emergencia	EXCELENTE	■ BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO HAY
Sistema de CCTV	■EXCELENTE	OCASIONAL	ESPORADICA	DEFICIENTE	NO HAY
Cerca Eléctrica	PERIMETRAL	POR SECTORES	ESPORADICA	ESCASA	■ NO HAY
Reflectores	CON SENSORES	SI■ NO	CANTIDAD: _____	ESTADO: ___ REGULAR __SI___	FUNCIONAN: ____




Foto No 6 y 7

8. CONTROLES INTERNOS


CONTROL DE LLAVES	SI ■ NO □	**Observaciones**: El colegio no cuenta con planta eléctrica motivo por el cual cuando no hay fluido eléctrico el guarda tiene que hacer sus rondas perimetrales ya que sus cámaras quedan fuera de servicio.			
CONTROL DE ACCESOS	DIGITAL	■ MANUAL	FOTOGRAFICO	OTRO	NINGUNO
MODALIDAD DE CONTROL	ARCO	DET. MANUAL	■ MANUAL	VISUAL	NINGUNO
FLUJO DE PERSONAS	MUY ALTA (MAS DE 50 PERSONAS /MIN)	□ ALTA (DE 40 A 50 PERSONAS /MIN)	■ MEDIA (DE 30 A 40 PERSONAS /MIN)	BAJA (DE 10 A 30 PERSONAS /MIN)	□ MUY BAJA (MEJOS DE 10 PERSONAS/ MIN)
CAMARAS	□ OFICINAS	■ PORTERIA	AREAS COMUNES	OTROS: _____	OTROS: _____



9. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Los activos críticos se definen teniendo en cuenta su importancia dentro de la operación, se cuantifica el efecto que se puede generar en caso de que un riesgo se materialice y afecte estos activos, de acuerdo con la inspección realizada se pudo establecer que los activos críticos de valoración son los siguientes:

Fuente: Norma ISO 31000 - 2018. "La gestión de riesgos, principios y directrices"



	MATRIZ DE DEFINICION DE RIESGOS		2021-11-29
	FOR004-OP	VERSIÓN 03	Pág 01

CLIENTE	ALCALDIA VILLAVICENCIO
SEDE	COLEGIO LAS PLAMAS
SERVICIO	Analisis de Riesgos

Nº	RIESGO DEFINIDO	TIPO DE RIESGO	FUENTE DE RIESGO	VULNERABILIDAD ENCONTRADA
R3	INTRUSIÓN	Operativo	DELINCUENCIA ORGANIZADA	El colegio las palmas no cuenta con planta eléctrica motivo por el cual cuando no hay fluido eléctrico el guarda tiene que hacer la apertura y cierre de las puertas manualmente , queda demaciado vulnerable el acceso ya que guarda tiene que salir a verificar los vehículos del personal que ingresa.
R4	VANDALISMO	Público	DELINCUENCIA COMUN	La presencia de actos vandálicos en una institucion educativa puede afectar significativamente la percepción de seguridad y la confianza entre los estudiantes y docentes, La presencia de actos vandálicos puede crear un ambiente de inseguridad y desconfianza entre los residentes.

Página 1

9.1 ACTIVOS CRÍTICOS

En un análisis de riesgos utilizando la metodología A1S basada en la norma ISO 31000, después de analizar el entorno interno y externo de una institución como el Colegio Las Palmas, es posible identificar y clasificar los riesgos, sus fuentes y las vulnerabilidades principales

Los Riesgos definidos están relacionados con la fuente de los riesgos y las vulnerabilidades encontradas en el presente estudio de seguridad.

10. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS

Una vez definidos los riesgos se procedió a evaluar su probabilidad mediante la siguiente Matriz de Probabilidad, se tuvieron en cuenta los registros de siniestralidad de los años anteriores, y otros actos delincuenciales que afectaron directamente el nivel de seguridad de las instalaciones:

Cuando la Fuente del Riesgo (Amenaza) aprovecha las vulnerabilidades del esquema de seguridad existente el riesgo se puede materializar, si este riesgo definido se presenta puede generar consecuencias, teniendo en cuenta que los riesgos no solamente generan una afectación económica, adicionalmente se tuvieron en cuenta el nivel de afectación sobre las personas, el medio ambiente y la imagen institucional o reputación generando la siguiente matriz de Impacto:

AIS security group	**MATRIZ DE IMPACTO**		2021-11-29
	FOR004-OP	VERSIÓN 03	Pág 03

CLIENTE	ALCALDIA VILLAVICENCIO
SEDE	COLEGIO LAS PALMAS
SERVICIO	Analisis de Riesgos

Impacto


MAYOR - 5	**UNA O MAS FATALIDADES**	**$.5000.000.000**	**DAÑO MASIVO, DAÑO IRREVERSIBLE**	**EFECTO INTERNACIONAL**
ALTO - 4	**LESION CON INCAPACIDAD PERMANENTE (SECUELAS)**	**$.1000.000.000**	**DAÑO MAYOR, DAÑO NO REEVERSIBLE, CONTENIDO**	**EFECTO NACIONAL**
SIGNIFICATIVO - 3	**LESION CON INCAPACIDAD (1 - 7 DÍAS)**	**$ 100.000.000**	**DAÑO LOCALIZADO, EFECTOS REVERSIBLES EN EL TIEMPO**	**EFECTO REGIONAL**
MODERADO - 2	**LESION MENOR (INCAPACIDAD 1 DÍA)**	**$ 10.000.000**	**DAÑO MENOR (REVERSIBLE EN DÍAS CON**	**EFECTO LOCAL**
INSIGNIFICANTE - 1	**LESION LEVE (PRIMEROS AUXILIOS)**	**$ 1.000.000**	**DAÑO LEVE (REVERSIBLE DE INMEDIATO)**	**EFECTO INTERNO**
	PERSONAS	**ACTIVOS**	**MEDIO AMBIENTE**	**IMAGEN CORPORATIVA**

Página 1

Una vez analizados y evaluados los riesgos se ubican en el siguiente MAPA DE RIESGO en el cual se puede apreciar la criticidad de los riesgos evaluados, los riesgos con mayor nivel de evaluación deben ser tratados de manera inmediata y destinar la mayor cantidad de controles y medidas de tratamiento, los riesgos en niveles menores deben ser tratados, pero no son la prioridad.

	CALIFICACION DEL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)		2021-11-29
AIS security group	FOR004-OP	VERSIÓN 03	Pág 04

CLIENTE	ALCALDIA VILLAVICENCO
SEDE	COLEGIO LAS PALMAS
SERVICIO	Analisis de Riesgos



Página 1

Una vez analizados y evaluados los riesgos se ubican en el siguiente MAPA DE RIESGO en el cual se puede apreciar la criticidad de los riesgos evaluados, los riesgos con mayor nivel de evaluación deben ser tratados de manera inmediata y destinar la mayor cantidad de controles y medidas de tratamiento, los riesgos en niveles menores deben ser tratados, pero no son la prioridad.

En el análisis de Riesgos realizado se puede evidenciar que UNO de los riesgos evaluados tiene calificación ALTA


1. R3 intrusión

En el análisis de Riesgos realizado se puede evidenciar que DOS de los riesgos evaluados tiene calificación ALTO:

1. R3 intrusión
2. R4 vandalismo

Los riesgos de seguridad en las instalaciones del Colegio Las Palmas requieren controles con PRIORIDAD **1**, ya que un mejor control de la seguridad contribuiría significativamente a reducir la probabilidad de incidentes graves, garantizando un entorno más seguro y tranquilo para los estudiantes, docentes y personal administrativo. Este enfoque no solo protege las instalaciones y los bienes materiales, sino que también fortalece la confianza de la comunidad escolar en la gestión del colegio.

11. MATRIZ DE PROTECCION



GESTIÓN DEL RIESGO A1S COLOMBIA LTDA
MATRIZ DE PROTECCION - Colegio Las Palmas

NIVEL DE PROTECCIÓN	83%
	Colegio Las Palmas

DESCRIPCIÓN	EFECTIVIDAD MEDIDA DEL PROCESO	HALLAZGOS
ENTORNO	REGULAR	Alto riesgo publico latente.
PERÍMETRO	OPTIMO	Cuenta con medidas de seguridad activa y pasivas propias de su proveedor A1S, con el filtro de la seguridad 24 horas, y 12 horas de servicio de rondero en horario nocturno.
ILUMINACIÓN PROTECTIVA	EFICIENTE	Estándar de acuerdo a horarios de actividad humana y avanzando en armonía con el medioambiente.
CONTROL DE ACCESO	OPTIMO	Interdependiente de procedimientos y filtros de seguridad de las instalaciones. Sin embargo, no cuenta con sistematización y digitalización, ni con biometría el control de acceso para colaboradores, proveedores y visitantes al interior de las instalaciones.
SEGURIDAD ELECTRONICA	OPTIMO	El sistema CCTV, este en acceso con el personal de seguridad, y se pueda realizar el respectivo monitoreo con Operador de Medios Tecnológicos e implementar controles de accesos digitalizados y de biometría para acceso a las instalaciones.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	EFICIENTE	Cuenta con sus propios procedimientos y se aplica desde su proveedor de seguridad A1S y como filtro el de la empresa que brinda seguridad y controles del lugar, 24 horas y 12 horas nocturnas de servicio rondero..
PLANES DE SEGURIDAD (Plan de Emergencias, Contingencia)	EFICIENTE	Cuenta con sistemas estándares para eventualidades y siniestros.
EXPOSICION DE ACTIVOS	EFICIENTE	Aunque hay controles hay exposición de los mismos.
ESQUEMA DE SEGURIDAD	OPTIMO	No es suficiente para la proteccion de personas y activos, tomando como referencia que la extensión y longitud, mas la actividad en su área total, dificulta el control visual y tecnológico en forma general

NIVEL DE PROTECCION	
OPTIMO	100
EFICIENTE	75
REGULAR	50
DEFICIENTE	0

Página 1 Página 2

De acuerdo con los ítems analizados en la Matriz de riesgos este puesto tiene un nivel de protección del 83 %

}

12. CONCLUSIONES ESTUDIO DE SEGURIDAD

Con un nivel de protección alcanzado del 83%**,** es evidente que hay mejoras donde se ha implementado una seguridad más robusta en el Colegio Las Palmas. El objetivo es seguir mitigando las vulnerabilidades y aumentar la puntuación de protección, lo que contribuirá a crear un entorno más seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo. A continuación, te propongo una serie de recomendaciones específicas que pueden implementarse para mejorar el nivel de protección y, por ende, reducir los riesgos identificados.

13. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.

13.1. ENTORNO

- Se recomienda mantenimiento a las cámaras de seguridad.
- Se recomienda revisar el DVR que no está grabando.
- Se recomienda realizar evaluación para la instalación de cámaras de seguridad en puntos críticos.
- Realizar instalación de las cámaras de seguridad, en las áreas con puntos ciegos del área perimetral.
- Se recomienda dos video portero en la parte externa para ingreso de vehículos visitantes y con esto el guarda no salga a revisar y se exponga a una intrusión de la delincuencia.
- Se recomienda implementar una comunicación con el cuadrante de la policía nacional para que realicen con más frecuencia las rondas en el sector mejorando así la seguridad del área.
- La seguridad de los salones, ajustar las medidas necesarias para el arreglo de las puertas, ya que hay exposición de activos.}
- Revisar regularmente, puertas, ventanas y cerramiento, iluminación.
- Instalación de seguridad con barrera de protección tipo concertina en las partes faltantes de la institución educativa.

13.2. PERÍMETRO

Crear campañas o charlas de seguridad dirigidas a los funcionarios de las instalaciones del Colegio Las Palmas es una estrategia crucial para fortalecer la cultura de seguridad en la comunidad escolar. La suplantación, hurto y extorsión son amenazas que afectan a muchas instituciones, por lo que es esencial que los empleados estén bien informados y capacitados para identificar, prevenir y actuar ante estas situaciones.

13.3. ILUMINACION

- Instalación de Sensores de Movimiento en Zonas Vulnerables

La instalación de sensores de movimiento es una medida eficaz para aumentar la seguridad y proteger las instalaciones del Colegio Las Palmas, especialmente en zonas vulnerables que podrían ser objetivos fáciles para actividades delictivas, como el hurto o intrusión no autorizada.

- Mantenimiento e Instalación de Iluminación en Zonas Internas del Colegio

Una iluminación adecuada es una medida de seguridad fundamental para prevenir accidentes y reducir riesgos asociados a situaciones peligrosas o delictivas. El mantenimiento y la instalación de iluminación en áreas clave del colegio mejorará significativamente la visibilidad y la seguridad.

La instalación de sensores de movimiento en áreas vulnerables y la mejora de la iluminación en el Colegio Las Palmas son dos estrategias clave para incrementar la seguridad dentro de las instalaciones. Estas medidas no solo protegerán a los estudiantes, personal y bienes materiales, sino que también crearán un entorno más seguro, confiable y adecuado para el desarrollo de las actividades educativas.

13.4. CONTROL DE ACCESOS

- La recomendación de implementar un mejor sistema de seguridad físico en la zona principal del Colegio Las Palmas busca reforzar el control de acceso y garantizar que el personal de seguridad tenga la capacidad de verificar de manera efectiva la información y los documentos de las personas que ingresan al establecimiento, reduciendo así el riesgo de intrusiones no autorizadas y aumentando la protección de las instalaciones.

- Entiendo la preocupación sobre el sistema de seguridad actual en el Colegio Las Palmas y la zona principal de acceso, en la cual la apertura es manual y el vigilante se expone a situaciones de riesgo tanto para la seguridad del establecimiento como para su propia seguridad. Esto representa una vulnerabilidad importante en términos de control de acceso y protección, y es esencial mejorar estos aspectos para garantizar un ambiente seguro.

13.5. SEGURIDAD ELECTRONICA

El sistema de CCTV es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad en el Colegio Las Palmas. Sin embargo, con solo 18 cámaras para un área tan extensa y con una de ellas fuera de servicio, es crucial implementar un mantenimiento preventivo regular y la instalación de cámaras adicionales para cubrir los puntos ciegos vulnerables. Esto permitirá mejorar la capacidad de vigilancia y protección del colegio, reduciendo riesgos y aumentando la capacidad de respuesta ante incidentes.

- El mantenimiento adecuado del cableado de acometidas de empresas de comunicación y las instalaciones internas de la copropiedad es esencial para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la eficiencia operativa del sistema eléctrico y de comunicación del Colegio Las Palmas. Un mal mantenimiento o una infraestructura deficiente puede causar fallos en el servicio**,** riesgos de incendios y vulnerabilidades de seguridad.
- Es necesario realizar un mantenimiento completo y optimización de los sensores de movimiento para asegurar su efectividad y garantizar la protección adecuada de las instalaciones.

13.6. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL

Los videoporteros son una herramienta esencial para el control de acceso y la seguridad en el Colegio Las Palmas. Permiten a los usuarios identificar a las personas que desean ingresar a las instalaciones antes de darles acceso, y son especialmente útiles para controlar la entrada de visitantes, personal autorizado o servicios. Si el sistema de videoporteros no funciona correctamente, se corre el riesgo de falta de control en las entradas y salidas, lo que podría comprometer la seguridad del colegio.

13.7. PLANES DE SEGURIDAD

Es esencial que los dispositivos de seguridad, tales como cámaras de monitoreo**,** sistemas de control de acceso y sensores de seguridad**,** cumplan con todos los requerimientos técnicos y normativos necesarios para garantizar una prestación eficaz y segura del servicio de vigilancia y monitoreo en el Colegio Las Palmas. La integración adecuada de estos dispositivos en el sistema de seguridad global del colegio contribuye a mejorar la protección de las áreas perimetrales y el control de ingresos, asegurando la seguridad de los estudiantes, docentes y las instalaciones.

13.8. EXPOSICION DE ACTIVOS

El monitoreo efectivo es un componente clave en la estrategia de seguridad y gestión de riesgos de cualquier organización. Para asegurar la correcta implementación y funcionamiento del monitoreo, se deben establecer procedimientos claros**,** sistemas de control y mecanismos de verificación que ayuden a minimizar los errores humanos y prevenir fraudes. A continuación, se detalla un plan de acción para establecer y asegurar el cumplimiento de estos procedimientos en el contexto del colegio las palmas.

13.9. ESQUEMA DE SEGURIDAD

La vigilancia 24 horas más 12 horas de apoyo que corresponde a un servicio nocturno de rondero es una de las medidas fundamentales para garantizar la seguridad continua en las instalaciones del Colegio Las Palmas. Estos servicios son esenciales para proteger a los estudiantes**,** docentes, y las instalaciones frente a posibles amenazas externas o internas. Asegurar que el servicio de vigilancia se mantenga operativo lo que contribuye a minimizar los riesgos de intrusión, hurto o cualquier otro evento adverso que pueda comprometer la seguridad del colegio.

Elaboró:	**Recibió:**
Coordinador de Operaciones UT Educacion Integral	**NOMBRE Y APELLIDO** Cargo
Fecha: 27/03/2026	Fecha: DD /MM/ AÑO/