
RESPUESTA TÉCNICA A ENTREGA DE "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONTRATISTA Y ENTIDAD - CONSACÁ NARIÑO PIEDRA BOLIVAR MIN CULTURA"

FECHA DE REVISIÓN: MAYO 24/2024

RESUMEN:

Documento PDF: "Informe Topografia Entidad – Consaca"

1. Se debe revisar ortografía del documento. Por ejemplo:




LISTA DE CUADROS


Cuadro 1 Longuitud del tramo intervenido..... - 6 -
Cuadro 2: Lisra de codigos ..... - 10 -

2. Verificar y justificar la diferencia entre el área del predio resultante del levantamiento (en informe, 34000 m2. En el archivo CAD, 34711 m2) con el área reportada en consulta catastral (polígono IGAC), 44200 m2. Como se muestra a continuación:

Cuadro 1 Longuitud del tramo intervenido

MUNICIPIO	TRAMO	AREA m2
CONSACA	CENTRO CULTURAL PIEDRA DE BOLIVAR	34000
Total tramos intervenidos		9374





Oficina: Calle 104A # 47A – 58
Bogotá, D.C.
Info. Topografía: freddy.caceres@ingeplan.co

Documento XLSX: “Predio Piedra de Bolivar Mpio de Consaca”: Sin observaciones

Archivo DWG: “ANEXO 6.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO”:

- Sin observaciones de forma
- Verificar y dar claridad sobre el tema del área del predio, mencionado anteriormente.

Documento PDF: “Inf. Top. Predio Piedra de Bolivar Mpio de Consaca”

- **Informe de consultoría: Sin observaciones**