
REGISTRO FOTOGRAFICO E INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS CLINICA DE GIRON ABRIL DE 2026
Actividades realizadas a todos los sistemas de aire acondicionado
Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento: -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.

REPORTE #5601 VACUNACION 2022-0921








REPORTE #5602 LABORATORIO 2022-0959







REPORTE #5603 LABORATORIO 2022-1012








REPORTE #5604 REANIMACION 2022-0118







REPORTE #5605 TRAUMA URGENCIAS 2022-0119









REPORTE #5606 URGENCIAS SALA DE ESPERA 2022-0954









REPORTE #5605 TRAUMA URGENCIAS 2022-0119












(NUMERO DE REPORTE 5607)

Split multituberias	Observación Adulto – Condensadora y evaporadoras tipo cassette	A5UQ48GFA0	LG ACTIVO 2023 - 0075	Finalizadas las actividades de correctivo se realizó las siguientes actividades: -cambio de tarjeta principal condensadora -cambio de tarjeta evaporadora -cambio de motor evaporadora Dejando el equipo en funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.














RS485 Gateway


LG










(NUMERO DE REPORTE 5608)

	Minsplit	Consulta externa – sistemas mauricio Mejía		LG ACTIVO 2022-1517	Finalizadas las actividades de correctivo se realizó las siguientes actividades: -Cambio de compresor -Cambio de capacitores -carga de refrigerante Dejando el equipo en funcionamiento. Equipo trabajando normalmente










(NUMERO DE REPORTE 5609)

	minisplit	PIC vigilancia epidemiologia		ACTIVO 2022 - 0834	Finalizadas las actividades de correctivo se realizó las siguientes actividades: -Cambio de compresor -Cambio de capacitores -carga de refrigerante Dejando el equipo en funcionamiento. Equipo trabajando normalmente









(NUMERO DE REPORTE 5610)

	Minisplit	pediatría	MSAFC-18CRN1-NCO	INVENTARIO: 2022-0214	Finalizadas las actividades de correctivo se realizó las siguientes actividades: -Cambio de blower o turbina - Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.





SUMINSTRO DE AIRE ACONDICIONADO

DESPRIPCION	UBICACION	MODELO	MARCA
SUMINSTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU MARCA MIDEA	PIC	MSGPC-17CRFN8-NQ0W-CO-I	MIDEA INVERTER





