TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPD-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 4 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE



3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Pablo Andres Morales

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Hijo

Cédula de Ciudadanía: 1002451598

Dirección: Finca Santana

Teléfono: 3219452269 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ____ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[ ]	[X]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[X]
5. Gas	[X]	[ ]
6. Televisión cable	[X]	[ ]
7. Otros	[ ]	[ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	7. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural (Educa. Relig.)	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	10. Mixto	[ ]
5. Agropecuario	[X]	11. Minero	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

Cual? ____

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Residencial

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuáles: Corral para ganado

Contratista de Obra

Contratista interventoría

1002457598

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	X		
	TIERRASUA SAS		FECHA DD 04 MM 03 AA 26		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda Santana, Cuenta de derecha a izquierda con cerramiento con palos de madera y alambre de puas oxidado, no uniforme, un árbol y cerca viva, portón metálico con daño en pintura y presenta oxido, entrada en tierra y material natural.

Construcción de garage en palos de madera y techo con material organico, puerta de metal y costal, conexión gas natural y energia. Coral para ganado al costado izquierdo

Cuenta con acceso y salida de ganado en el lote del lado izquierdo con cerramiento en palos y alambre de puas en 3 lineas no uniforme

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

1002457598

Contratista de Obra

Contratista interventoria

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 06 MM 03 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

1004485548 | Contratista de Obra | Contratista interventoria

(c)

Powered by CamScanner

TIERRABUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRABUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

1012451398

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre:

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Gabriela Acosta Gomez

VoBo. Firma Responsable de la Interventoría
Nombre: Juan Carlos Quiroga

TESTIGO
Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 02 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Juan Miguel Salamanca
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Cédula de Ciudadanía 74373673
Dirección
Teléfono 3106283349 No. de pisos 2
Departamento Boyacá Sector ___ Municipio Duitama Barrio o vereda Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Bodega	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Uso del garaje ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]
Cuáles ___

74373673	Contratista de Obra	Contratista interventoría

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
CONTRATO	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	X		
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de ladrillo expuesto, cerramiento en muro adoseo a una altura de 1.5m de altura con cerca viva, plantas a borde de via cercado con tablas de madera y alambre en regular estado. Portan metalico pintado.

Acceso en ladrillo y tierra en rampa. Espacio de accmetida con material de residuos de construcción.

Predio aneto a la vivienda cuenta con cerramiento de tres lineas en madera con espacio de acceso en alambre de puas.

Vivienda de dos plantas, en ladrillo expuesto, puertas y ventanas en madera con vidrios completos mamposteria expuesta en buen estado.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

74373673	Contratista de obra	Contratista interventoria	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 06	MM 03	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE ANEXARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

74.373.613 | Contratista de Obra | Contratista interventoria

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASDESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir dentro de los convencionales que están establecidas , la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre:	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Acuña Gómez	VoBo. Firma Responsable de la interventoria Nombre: Juan Carlos Cabrera	TESTIGO Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre [X]

FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Jairo Ricardo Gil Barrera.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 7318028.

Dirección: Vereda El Encanto

Teléfono: 3143067501 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		X Internet

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial	X	8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Residencial.

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuales: Garaje.

7318028

Contratista de Obra

Contratista interventoria

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial ☑	Seguimiento ☐	Cierre ☐
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 04	MM 03	AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda esquinera Tienda El encanto, cuenta con cerca viva apoyada en cerca de palos de madera con desgaste por tiempo. Estructura apoyada en columnas de concreto con teja de teminl al ingreso de la vivienda, acceso dos con puertas metalico con vidrio en ventana. Acceso en tierra.

Estructura adicional, garage en estructura de madera sin refuerzo con teja de teminl, paredes en teja de zinc sin refuerzo, canal saliente en teja de zinc, piso en concreto y un área de estructura de palos de madera y teja de zinc.

local → En buen estado, vidrios completos en la ventana.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

7318028

Contratista de Obra

Contratista interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial ☒ / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

2318028

Contratista de Obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[x] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA - local	L	4		B	3	Ac	M	4					ME	4		C	4		V	4		ME	A	De	ME	A	De
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASDESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que se han establecido , la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre:

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Cindy Nora Gómez

VoBo. Firma Responsable de la interventoría
Nombre: Juan Carlos Quiroga

TESTIGO
Nombre:

D)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre [ ]

FECHA: DD 06 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Sandra Maria Osorio

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 68289288

Dirección: Entre calzada 5 y 6

Teléfono: 312 319 0308 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Religi.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual?	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI [X] NO [ ] Uso del garaje: Parqueadero

CONSTRUCCIONES ADICIONALES: SI [ ] NO [X] Cuáles: ___

Daniel Daza
68289288 Contadora de Obra
Sandra Maria Osorio

Contratista / Interventor: ___

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN	
CONTRATO	IPO-001-2026
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
☑	☐	☐

FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de 2 piso la cual se divide en 2 Apt. Un apt esta en arriendo y no se encuentran para realizar la inspección. El otro apt se esta arreglando y pintando tiene los pisos enchapados ventanos metalicos y paredes en madera. La cubierta de la vivienda esta en teja de eternit con una viga canal hacia la calle. La casa tiene un. ante jardin el cual tiene un muro en ladrillo y una reja metalica. el piso esta en baldosa y granito. El parqueadero solo tiene el acceso en las huellas del vehiculo en concreto y al rededor pasto. La puerta del ingreso es metalica en reja y tiene una estructura metalica donde estan teja en eternit. En el ante jardin tiene una fuente en piedra. En total la vivienda cuenta con 2 parqueaderos

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE ACOMPAÑARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Contratista | Contratista interventoría

Ⓑ

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ


Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 04	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Contratista

6828488 Sandra Ojeda

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1	L	U		B	U		Ac	U		M	U					C	U		V	U		M	U		M	U	
ALCOBA 2	L	U		B	U		Ac	U		M	U					C	U		V	U		M	U		M	U	
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	L	U		B	U		Ac	U		M	U					C	U		V	U		M	U				
COMEDOR	L	U		B	U		Ac	U		M	U					C	U		V	U		M	U		M	U	
COCINA 1	L	U		B	U		Ac	U		M	U					C	U		V	U		M	U				
COCINA 2																											
BAÑO 1	L	U		B	U		Ac	U																			
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Da) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

TESTIGO

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre: María Estela Pedraza

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Cindy Ara Gonz

VoBo. Firma Responsable de la interventoría
Nombre: Juan Carlos Quiroga

Nombre:

D

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [X] | Seguimiento [ ] | Cierre [ ]

FECHA: DD 4 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Daniel Porras

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ___ Otro Cual? Coordinador

Cédula de Ciudadanía: 9534789.

Dirección: Colegio Jesus Maestro

Teléfono: 3102395608 No. de pisos ____

Departamento: Boyaca Sector ____ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[X]
5. Gas	[ ]	[X]
6. Televisión cable	[ ]	[X]
7. Otros	[ ]	[ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	7. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural (Educa. Relig.)	[ ]
4. Institucional o del Estado	[X]	10. Mixto	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Minero	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

Cual? ____

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje ____

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuáles ____

9534739 — Contratista de Obra — Contratista interventoria

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o especies que se consideren relevantes.

Colegio Jesus Maestro, Cuenta con cerramiento en cerca viva en aproximadamente 30 m de langitud, Cuenta con una reja en buen estado metalica, pintada, ademas de cerca con palos de madera en regular estado

Cuenta cerca viva en arboles separados cada 1.5m a más o menos 3m del eje de la via.

Acceso en Concreto en regular estado.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

9554334	Contratista de obra	Contratista interventoría	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Tipo	Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA			
DD	04	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACIÓN A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

1.053.341.789

Contratista de obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRABUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRABUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
CORREDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre:	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Ayala Gómez	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría Nombre: Juan Carlos Quiroga	TESTIGO Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [X] | Seguimiento [ ] | Cierre [ ]

FECHA: DD 05 | MM 03 | AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Anibal Cabrera

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ___ Otro Cual? Administrador

Cédula de Ciudadanía: 2104934

Dirección: Casano El encanto

Teléfono: 3224197137 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ____ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[X]
5. Gas	[X]	[ ]
6. Televisión cable	[X]	[ ]
7. Otros	[ ]	[X]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	7. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural (Educac. Relig.)	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	10. Mixto	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Minero	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

Cual? _____

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Uso del garaje: _____

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuáles: _____

Amilca

3104917444 Cindy Nora Gomez

Contratista interventoria

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ		FECHA DD 05 MM 03 AA 26	

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

La casa: Inicio Segunda Planta, Balcón, se evidencia fisura en techo de borde a borde, construccion de mas de 200 años con reconstrucción y refuerzo, Dos puertas de madera, en buen estados, piso en madera con desgaste y polvo por lluvia, balcón en madera apoyo de planta a techo, se observa en el techo placa de concreto y teja de barro, en buen estado, el estado de la madera se ve bueno pero se ven algunos dilataciones dentro de las mismas

Solar 1 → Piso en madera, paredes pintados, se observa una grieta de marco de puerta a techo y un área de todo sobre la puerta 1, algunos fisuras en pintura de techo a media pared.

Alcoba 1 → Techo pintado, pared frontal, fisura que pasa por el bombillo y conecta a techo, techo se observan varias fisuras de lado a lado, fisura en un lado de la pared del baño, marco de puerta principal fisura en pleno marco, grieta de marco de baño a Puerta. Baño principal, enchapado, se evidencian grieta en unión de paredes, algunas fisuras de techo longitudinales, unidad sanitaria completa, puerta madera

Alcoba 2 → Techos en bambu, se observa pared frontal fisura de marco de ventana a piso dos longitudinales, además de fisuras en el techo de esquina a centro, piso en madera.

Alcoba 3 → Planta 1, fisura de techo a piso unión dos paredes, daño en repello y pintura.

Bodega → Planta 1, se observa 5 grietas de techo a piso de 2mm, desgaste por tiempo daño en pintura, piso baldosas con desgaste por tiempo, almacenamiento de cosas.

Balcón Interior → Se evidencia un espacio sin techo por daño, cuenta con desprendimiento.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

PMila

21049744

Contratista de Obra

Contratista interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	FECHA DD 05 MM 03 AA 26		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Casa 1 → Planta → Estructura adosada. Presenta con grietas de arcá de paredes con algunas fisuras de techo. Piso en baldosa con desgaste por tiempo, ventanas y puertas cambiar por tiempo. Techo en teja barro con desprendimiento.

Nota: Por todo lado se encuentra el desgaste en madera.

Patio con daño y desgaste en Antara. Grietas en paredes y desgaste. Portón metalico con daño en pintura.
Cerramiento en ladrillo, se observa un canal de tubería de concreto debajo del mismo. Desgaste en el muro de ladrillo por desgaste por tiempo.

Planta 1 → Puertas en madera y ventanas en madera con desgaste, piso en baldosa con polvo, daños en techo y pintura, se observan grietas y fisuras en la unión de las columnas de madera con el concreto, madera con desgaste por tiempo. Acceso con reja metalica roja con desgaste en pintura. Fisuras de marcos de ventanas y de techo. Estructura de madera en todo el balcón.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Miguel			
1.044944	Contratista de Obra	Contratista Interventoria	


TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 05	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

A.M.L.C.

21044794 Contratista de Obra Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS

PROYECTO

PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
X		

FECHA: DD 05 MM 03 AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

A Milca		
21049744	Contratista de Obra	Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: [PO-001-26]

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1	A	A	F	M	3	Pc	O	3	F				ME	3	Pc	C	3	De	V	3	F	M	3		M	3	
ALCOBA 2	A	3	F	M	3	Pc	O	3	F				ME	3	Pc	C	3	De	V	3	F	M	4		M	4	
ALCOBA 3 -Porta 1	A	3	F	B	3	De	M	3	De				ME	3	Pc	C	3		V	3	F	M	A		M	3	De
ALCOBA 4																											
SALA	A	A	F	M	3	Pc	O	3	F				ME	3	Pc	C	3	De	V	3	F	M	3		M	3	
COMEDOR																											
COCINA 1	L	3	De	B	3	De	M	3	De				ME	3	Pc	C	3		V	3	F	M	3		M	3	
COCINA 2																											
BAÑO 1	L	A		B	4		M	3					ME	3		O	4		-	-		-			M	4	
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA Porta 1	A	3	F	B	3	De	M	3	De				ME	3	F	C	3	De	V	2	De	M	4		M	3	
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra en esos parámetros y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Inventoria	TESTIGO
Nombre:	Nombre: Cindy Acuña Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2024 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVIA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 14 MES 02 AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRAFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Maria Estela Pedraza

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 46665110

Dirección: Calle 23

Teléfono: 3180586350 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Tunda

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		
5. Gas	X	
6. Televisión cable		
7. Otros		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Seguridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Religi)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL X URBANO

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar | Obra Gris | Terminado X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI | NO

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado | Escarpado | Plano X

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI X NO

Uso del garaje: Parqueadero

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI X NO

Cuales: Cancha de bolos y parqueadero

Patricia Valderrama
Maria Estela

Contratista de obra

Contratista interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
X		

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de 2 piso de color naranja con blanco. tiene un muro en piedra y postes en madera con teja metalica en regular estado presenta deterioro. el acceso es en tableta roja. Al interior son dos habitaciones con el piso en baldosa y cielo raso en madera, la cocina y comedor no tiene cielo raso esta a la vista la teja y se ve humedad y filtraciones de agua. Al lado derecho de la vivienda tiene un cerramiento tipo parqueadero con madera y alambre de puas. en mal estado.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Pedro Valderrama Mail. Estado. — Contratista de Obra — Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS


PROYECTO

PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 04	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN V CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Pedro y Valentina
Madre Gestora

Contratista de obra

Contratista interventor

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1	L	4		B	4		O	4		M	4		M	3		C	3		V	3		Mc	4		M	3	
ALCOBA 2	L	4		B	4		O	4		M	4		M	3		C	3		V	3		Mc	4		M	3	
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	L	4		B	4		O	4		M	3		M	3		C	3		V	3		Mc	4		Mc	3	
COMEDOR	L	4		B	4		O	4					M	3		C	3		V	3		Mo	4				
COCINA 1	L	4		B	4		O	4					M	3		C	3		V	3		Mc	3				
COCINA 2																											
BAÑO 1	L	4		B	4		O	4		M	4		M	3											M	3	
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (An)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

: ! Dedicria Valderrama			TESTIGO
VoBo. Firma Responsable Viviendo	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	Nombre:
Nombre: Hallo Bolden	Nombre: Cindy Nara Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

DA: Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Claudia Valderrama

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cuál? Encargado

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Sector Arauba

Teléfono: 314 218 99 03 No. de pisos: ___

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		
5. Gas	X	
6. Televisión cable		
7. Otros		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Religs.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cuál? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Parqueadero

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

Claudia Valderrama
claudia valderrama

Contratista de Obra

Contratista interventoría

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial ☑	Seguimiento ☐	Cierre ☐
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 05	MM 03	AA 26
	TIERRASUA SAS				

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de 2 pisos fachada de color Amarillo, nos permiten el ingreso al 1er piso porque no se encuentran los otros personas del 2 piso. Pisos enchapados fecha en concreto por la placa de segundo piso. Puertas interiores en madera y la puerta de acceso es metalica. ventanas metalicas

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Claudia Valbuena
Claudia Valbuena — Contratista de obra — Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		


Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026		

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Claudia Valbuena
claudia Valbuena

Contratista de Obra

Contratista Interventoria

(c)

Powered by CamScanner

TIERRABUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IND-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRABUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 05 MM 05 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1	L	4		B	4		Pc	4								C	4		V	3	Dr	Mc	2		M	4	
ALCOBA 2	L	4		B	4		Pc	4								C	4		V	3	Dr	Mc	4		M	4	
ALCOBA 3	L	4		B	4		Pc	4								C	4		V	3	Dr	Mc	4		M	4	
ALCOBA 4																											
SALA	L	4		B	4		Pc	4								C	4		V	3	Pc	M					
COMEDOR	L	4		B	4		Pc	4								C	4		V	3	Dr						
COCINA 1	2	4		B	4		Pc	4								C	4										
COCINA 2																											
BAÑO 1	Q	4		B	4																				M	4	
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (An)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Da) DESGASTE (H) HUMEDAD

Cualquier observación a las convenciones aquí establecidas, la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre:	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Acuña Gomez	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría Nombre: Juan Carlos Quiroga
TESTIGO Nombre:		

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial ☐ | Seguimiento ☐ | Cierre ☐


FECHA: DD 27 | MM 02 | AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Jorge Barilla

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cuál? Cuidador

Cédula de Ciudadanía: 79.526.722

Dirección: muro adoqeo ceramica 14-cd

Teléfono: 3138787147 No. de pisos ____

Departamento: Boyacá Sector ____ Municipio: Duitama Barrio o vereda ____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☐	☒
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (Educas. Religi.)	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	11. Minero	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

Cuál? ____

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje ____

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☐ NO ☒

Cuáles ____

Jorge D Barilla
79.526.722

Contratista de Obra.

Contratista interventoría

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 27	MM 02	AA 26

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas, a más de 10m del eje de la vía.

Cerramiento de la vivienda de todo el predio, en muro de 1.50 m de altura en adobeo. con teja de barro, con desgaste por tiempo. Portón en madera con marco en concreto y teja de barro, Acceso en concreto con desgaste

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Jorge A Bonilla T.
79.526.772

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026


SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS


PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ


LA: Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐


FECHA: DD 23 MM 02 AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISI N Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Jorge A Bonilla
7932772

Contratista de Obra

Contratista interventoria

(C)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[x] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 23 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GEMERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre:	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Acaro Gomez	VoBo. Firma Responsable de la Interventoria Nombre: Juan Carlos Quiroga	TESTIGO Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 23 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Nubia Camargo

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 46.663.841.

Dirección: 13 Cd

Teléfono: 311 857 1480 No. de pisos: 2

Departamento: ___ Sector: ___ Municipio: ___ Barrio o vereda: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educs. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [X] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

Nubia Camargo	Cindy Acosta Gómez	Contratista interventoría
46.663.841		

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
	TIERRASUA SAS	

X Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 27	MM 02	AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda → dos plantas, pintada color crema, cuenta con cerramiento de muro en cadeneo de mas o menos 0.60 m de alto con marco en cemento y reja metalica negra en buen estado, marco de puerta con teja de barro, jardin continuo al cerramiento, acceso en tableta roja desde el portón.

Local Primer Piso → Paredes pintadas, techo pintado, ventana y puerta en buen estado.

Habitación de garage en buen estado.

Se evidencia grieta profunda en el piso entre la casa y el jardin, aproximadamente de 3m de longitud.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Nubia Camargo
46.66 3 8411

Contratista de Obra

Contratista interventor

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 27	MM 02	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS TECHOS PAREDES-BAÑOS-COCINA

Nubia Carvajo		
46.663.841	Contratista de obra	Contratista interventoría

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 -local	L	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4		ME	4	
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentre dentro de paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

Nubia Carrero			TESTIGO
VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	Nombre:
Nombre: Nubia Carrero	Nombre: Cindy Alana Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	

D

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Nubia Camargo

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 46.663.841

Dirección: 12- cd

Teléfono: 311 857 1480 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL			
1. Residencial	—	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Ilitiero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL X URBANO

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado X Plano ___

ACCESOS VEHICULARES	CONSTRUCCIONES ADICIONALES
Garaje SI ___ NO X	SI ___ NO X
Uso del garaje ___	Cuáles ___

Nubia Camargo — 46.663.841 — Contratista de Obra

Contratista interventoría

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 27	MM 02	AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas, con pintura solo en la planta 1, bloque expuesto en la planta dos, cuenta con cerramiento con dos columnas en cemento y reja metálica negra con un muro en adobe a 0.60m de altura, acceso desde el portón en tablelta roja y grama en buen estado, jardín dentro del cerramiento, puerta de acceso metálica, entejado con vigas de madera y teja de teníl, puerta y 4 ventanas metálicas completas, placa de segundo piso con daños en repello

Fachada → vidrio quebrado a lado de la puerta.
Sala → Ingreso a primer piso en buen estado., cocina en buen estado
Habitación 1 → Ingreso en buen estado.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Nubia Camargo			
46.663.841	Contratista de Obra	Contratista interventoría	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

(X) Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 6 2	MM 2	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

SU ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Nubia Camargo		
46 603 641	Contratista de Obra	Contratista interventoria

(c)

Powered by CamScanner

TIERRABUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRABUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 Remodelado	B	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4		M	4	
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR	B	4		B	4		Pc	4					ME	4		E	4		V	4		ME	4		MC	4	
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas: , la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

TESTIGO

Nubia Camargo

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre: Nubia Camargo.

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Cindy Ariza Gómez

VoBo. Firma Responsable de la interventoría
Nombre: Juan Carlos Quiroga

Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre


FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: José Bernardo López

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 3101182

Dirección: Ferretería 10-cd

Teléfono: 3137941372 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector ___ Municipio ___ Barrio o vereda ___

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial	X	8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	X
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL X URBANO

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado X Plano ___

ACCESOS VEHICULARES			CONSTRUCCIONES ADICIONALES		
Garaje	SI X	NO		SI X	NO
Uso del garaje: ___			Cuáles: ___		

3101082 Contratista de obra Contratista interventoria

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ		FECHA DD 27 MM 07 AA 26	

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de una planta. Con acceso en tierra, Uso comercial (ferretería). Cerramiento en áreas cuenta muro Ciclopeo en un sector con tablas de madera sin refuerzo, algunas líneas de alambre de puas una piedra contra el muro, marca una con un árbol de columna, patan metálico con desgaste en pintura y desgaste por tiempo, Un acceso adicional con una metálica con daño en pintura y desgaste, acceso adicional en palos de madera y teja de zinc improvisada, con material natural

Planta → local con puerta metálica pintada buen estado tejas en zinc. pared metálica.

Garage → Estructura metálica improvisada en palos de madera y teja de zinc. sobre el cerramiento.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTAR CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

3101082	Contratista de obra	Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	LD Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 27 MM 02 AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO EN CD/USB SE DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

3101982

Contratista de obra

Contratista interventoría

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: PD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 23 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA - local	L	4		C	4		Z	4					ME	4		·			V	4		-	-		ME	4	
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de [illegible] las anomalías que están establecidas, la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	TESTIGO
Nombre:	Nombre: Carlos Andres Acero Gómez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Jose Alfonso Acevedo Becerra

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía 7222427

Dirección 5-CO

Teléfono 317835 7682 No. de pisos 3

Departamento Boyacá Sector ___ Municipio Duitama Barrio o vereda Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☒

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	☐
2. Comercial	☒	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (Educa. Relig.)	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Mixto	☒
5. Agropecuario	☐	11. Minero	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☒ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☒ NO ☐

Cuáles local adicional

C.C. 7.222.422 de Tunja

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(A)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 24 MM 02 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de 3 plantas + un local anexo, la fachada se encuentra pintada color crema con rojo en buen estado. Cuenta con 3 puertas de acceso metálico color gris en buen estado pintados, vidrios de 7 ventanas metálicas grises completos, en el local se evidencia un vidrio quebrado el segundo. Andén en loseta roja completos con algunas fisuras y grietas a borde de vía en la placa del andén.

Local 1 → Piso, paredes y techo en buen estado, no se evidencia daños.

Local 2 → Local de Restaurante, se encuentra cerrado ya que es arrendado, desde los vidrios de la puerta se observa pisos en tableta, paredes y techo pintado en buen estado, puerta de acceso y ventana metálicas con vidrios completos.

Local 3 → Area adicional a la vivienda de 3 plantas, destinado a restaurante asadero, cerrado ya que arrendado, no se puede tomar registro fotografico interno, pero se evidencia, tableta en piso, completo y buen estado, paredes pintados, techo en estructura metálica y teja de zinc, bajante de agua a borde de calzada. Ventanales en vidrio, se encuentra uno fisurado de borde a borde y otro con un espacio sin vidrio. Se toma registro fotografico.

Lote → Parqueadero del restaurante adicional, se encuentra en material natural vegetal y tierra, acceso a vehiculos, con cerca en tablas desnivelado, con palos y alambre en regular estado, además cuenta con cerca viva a 1.3 m de borde de vía. Puerta de acceso en madera, en buen estado. Estructura en palos de madera y geomalla dentro del local para vehículos, una cerca y una estructura metálica en zinc.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNETICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C.C. 7.222.422 Boyacá	Contratista de Obra	Contratista interventoría	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA: DD 17 MM 02 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

cc. 2.331.422

Contratista de Obra

Contratista interventoría

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 27 MM 07 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 -local 2	B	4		B	4		Pc	4					me	4		C	4		V	4		me	4		me	4	
ALCOBA 2 -local 3	L	4		B	4		Z	4					me	4		C	4		V	4		me	4		me	4	
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA -local 1	B	4		B	4		Pc	4					me	4		C	4		V	4		-			me	4	
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	TESTIGO
Nombre: [illegible]	Nombre: Cindy Acuña Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

(D)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 23 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: José Alfonso Buendía Becerra

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 7222422

Dirección: Veterinaria 4-CD

Teléfono: 312 855 2662 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☐	☒
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	7. Baldío	☐
2. Comercial	☒	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (Educa. Relig.)	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	11. Minero	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☒ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☐ NO ☒

Cuáles ___

CC - 7.222.422 D. Sta.

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(A)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Local comercial, 1 planta, fachada en pintura con detalle en repello en la parte inferior, cuenta con dos puertas de acceso, cubierta metalica en teja de zinc, con estructura metálica en buen estado un vidrio roto en una puerta. Anden en baldosa roja en buen estado, figuras en el anden en el cemento.

Bodega local → Piso en baldosa roja en buen estado, Paredes pintadas, techo en estructura metalica teja de fernil buen estado, se evidencia una figura en pintura pared izquierda en ladrillo.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

C.C. 7.221.422 Duitama	Contratista de Obra	Contratista interventoria

(B)


Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	[X] Inicial	[ ] Seguimiento	[ ] Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 23	MM 07	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

C.C. 7.221.427 Duitama

Contratista de obra

Contratista interventor

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[x] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA - bal	L	4		B	4		Ac	4					ME	4		C	4		V	4		-			ME	4	
LAVADERO - ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las dimensiones que están establecidas , la letra o número que se encuentre entre parentesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre: 7.777.42

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Cindy Acero Gomez

VoBo. Firma Responsable de la interventoria
Nombre: Juan Carlos Quiroga

TESTIGO
Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLON SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

Inicial [X] Seguimiento [ ] Cierre [ ]

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Miguel Angel Diaz Perez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 74369594

Dirección: Hotel

Teléfono: 312 481 8831 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros:		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Salido	
2. Comercial	X	8. Seguridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Religi.)	
4. Institucional o del Estado		10. Medio	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [X] Escarpado [ ] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Frente de cuarto

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuáles: ___

Contratista de Obra

Contratista Interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	FECHA
CONTRATO	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	DD 05 MM 05 AA 2026
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial | Seguimiento | Cierre

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escalerin, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda con dos plantas y un altillo. → Hotel

Vivienda sin cerramiento, Cuenta con una fachada pintada en blanco y rojo, se evidencian algunas fisuras en pintura, de marco de ventana a esquina de pared, Segunda planta cuenta con 4 ventanas, dos con dos secciones quebradas. Planta 1 Cuenta con puerta de acceso metalica pintada con desgaste, vidrios Completos, dos ventanas en reja metalica blanca con un vidrio quebrado, una puerta adicional mas grande, metalico blanco y vidrios completos,

Cuenta con un area adicional en un area de ladrillo expuesto con una puerta de acceso completa con techo en estructura metalica y teja de zinc (techo para cazar carne).
Anden en placa de Concreto con desgaste por tiempo, Cubierto con un estructura metalica y lona material de vallas publicitarias. Anden a 2.3m del borde de via.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTENER CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Contratista de Obra

Contratista interventoría

CC 7[illegible]

(B)

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
IPO-001-2024		PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026
TIERRASUA SAS			

OTRAS FOTOGRAFÍAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACIÓN A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTENER CONSECUTIVO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO DE FRENTE-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Contratista de Obra

Contratista Interventor/o

C.C. 24359...

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 03 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALIAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre:	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Alejandra Gómez	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría Nombre: Juan Carlos Cerraga	TESTIGO Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: TPO-001-2024 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 05 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Edwin Duro

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Administrador

Cédula de Ciudadanía: 74389852

Dirección: Finca El Progreso

Teléfono: 3133044831 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Tunda

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía		X
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Seguridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual?	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [X] Obra Gris [ ] Terminada [ ]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [X] Escarpado [ ] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI [X] NO [ ] Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES: SI [ ] NO [X] Cuales: ___

Edwin Duro

74389852

Cristian
Contratista de Obra

Contratista interventoria

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
CONTRATO	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	X		
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		FECHA DD 06 MM 03 AA 26		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Finca El encanto → Esquinero. Cuenta con un cerramiento en muro de ladrillo en toda el area con un portón en la mitad metálico negro. Entre cada sección cuenta con columnas de cemento.

Entrada en material organico. y tierra.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Eden Duran	Cruz	
74389852	Contratista de obra	Contratista interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2024
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

VS	Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA	DD 06	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Eden Duran
74389852
Contratista de obra

Contratante interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 06 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANORMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Da) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría	TESTIGO
Nombre: Eder Duran	Nombre: Cindy Acuña Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD


CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial ☒ | Seguimiento ☐ | Cierre ☐

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Gabriel Rubio

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 7.222.475

Dirección: Contiguo Sede

Teléfono: 3123168586 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	7. Baldío	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (Educa. Religi.)	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	11. Minero	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☒ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: Residencial

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☒ NO ☐

Cuáles: Enchara rehalo

Gabriel Rubio T.
C.C # 7.222.475

Contratista de Obra

Contratante interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o especies que se consideren relevantes.

Vivienda 1 planta → Bloque largo expuesto. Madistera.

Cuenta con un Cerramiento de izquierda a derecha. Sección muro ciclopeo de mas o menos 0.70m de altura con reja metalica, Portón en madera buen estado, Sección muro ciclopeo, un portón pequeño en madera, más Sección en muro ciclopeo y reja metalica.

Sin orden con acceso en tierra, después de la puerta una pequeña placa en concreto no uniforme. Con jardín a lado del Cerramiento.

Estructura en metal y teja de zinc para cuidado de vehiculo anexada a la vivienda.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

1.222.475	Contratista de Obra	Contratista Interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 03 MM 03 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

ES ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO VIO FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-DAÑOS-COCINA

Gabriel Palido
7.222.475

Contratista de Obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que mejor caracterice , lo listo o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoría	TESTIGO
Nombre:	Nombre: Lady Ana Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2024
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial ☑ | Seguimiento ☐ | Cierre ☐
FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Pedro Alfonso Gonzalez
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Cédula de Ciudadanía: 7219.202
Dirección: Oropesa
Teléfono: 3112B5320 No. de pisos: 1
Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☐

USO ACTUAL: 1. Residencial X; 2. Comercial ☒; 3. Industrial ☐; 4. Institucional o del Estado ☐; 5. Agropecuario ☐; 6. Recreacional ☐; 7. Baldío ☐; 8. Salubridad ☐; 9. Cultural (Educac. Religi.) ☐; 10. Mixto ☐; 11. Minero ☐; 12. Otro ☐ Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☒ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☒ NO ☐
Uso del garaje: Residencial

CONSTRUCCIONES ADICIONALES
SI ☐ NO ☒
Cuáles: ___

Pedro Alfonso Gonzalez
7219.202

Cristy
Contratista de Obra

Contratista Interventoría

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 16	MM 03	AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Casa 1 planta → Blanca → Vehiculo Rojo 805.

Cuenta con un Cerramiento en muro de ladrillo expuesto con reja metalica negra. Porton metalico negro. para acceso vehicular y otro para acceso peatonal.

Anden en concreto, placa de .5cm. Ingreso de la reja metalica en baldosa roja.

Cuenta con una estructura en metal y teja plastica, para cuidado de vehiculo. Se evidencia un jardin dentro del Cerramiento.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNETICO DEBE CONTENER EL REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

7.2.19.202

Contratista de Obra

Cuantificador de Inventarios

(B)

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2024

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 03	MM 03	AA 2025

OTRAS FOTOGRAFIAS:





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTENER EL REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE ESOS TECHOS PAREDES BAÑOS COCINA

7.2.19.202

Contratista de obra

Contratista interventoría

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPI-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 03 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre:	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Acero Gomez	VoBo. Firma Responsable de la interventoría Nombre: Juan Carlos Quiroga	TESTIGO Nombre:

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLON SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Id: Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre [ ]
FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Terrasua Bvaca
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Cédula de Ciudadanía: 6758217
Dirección:
Teléfono: 3224162047 No. de pisos: 1
Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Tvinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Religs.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]
Uso del garaje: Residencial

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]
Cuales: ___

6758217 Contratista de Obra | Contratista interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	FECHA DD 05 MM 03 AA 2026		
	TIERRASUA SAS				

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda 1 planta → Tejado verde.

De izquierda a derecha cerramiento A palos de madera y malla plastica. Portón en reja metalica verde en dos columnas verdes de ladrillo y cemento. Cerca viva de acceso

A lado de la columna muro de 1.3m altura en ladrillo con cemento, con tejas en barro. Con los contadores de agua, gas y luz.

Acceso en tierra y material natural.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

6758217	Contratista de Obra	Contratista Interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

(X) Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 05	MM 03	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

6758747

Contratista de Obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (N) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (N) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (N) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANORMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoría	TESTIGO
Nombre:	Nombre: Cindy Acera Gómez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 03 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Graciela Vega S.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Hija

Cédula de Ciudadanía: 46663218

Dirección:

Teléfono: 316 469 97 05 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	7. Baldío	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (Educa. Relig.)	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	11. Minero	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: Residencial

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☐ NO ☒

Cuáles: ___

Graciela Vega S.
46663218

Contratista de Obra

Contratista interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ		FECHA DD 05 MM 03 AA 2026	

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas → Sin pintar.

Cuenta con un cerramiento en cerca viva. con un portón metálico negro con un techo en estructura metálico con tejas en fibrocemento en buen estado. Acceso peatonal en reja metalica.

Acceso Portón en tierra y continua en concreto y baldosa roja.

Fachada en parete sin pintar con puertas y ventanas metalicas y vidrios completos enchape en la pate inferior.

Balcon con postes en concreto sin pintar.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE VISOS TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Graciliana Vargas
46663218
Contratista de Obra

Contratista interventor

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Graciliana Vargas
46663218

Contratista de obra

Contratista interventor

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 03 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANORMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

Graciela Vargas			TESTIGO
VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoría	Nombre:
Nombre:	Nombre: Cindy Acosta Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2016 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVIA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

(A) Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 2016

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Arsenio Valenzuela

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 1057400339

Dirección: Calle 6a entre 6 y 7

Teléfono: 3212805679 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL X URBANO

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

ACCESOS VEHICULARES			CONSTRUCCIONES ADICIONALES		
Garaje	SI X	NO ___		SI ___	NO X
Uso del garaje: Parqueadero			Cuales: ___		

Arsenio Valenzuela
Adriana C

Interventoría Obra

Contratista entrante

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
IPO-001-2026		PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	FECHA DD 04 MM 03 AA 26		
TIERRASUA SAS					

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos pisos fachada en pañeta con puerta metalica y escaleras por fuera para el acceso al 2 piso con baranda metalica. No nos permiten el acceso a la vivienda y solo se realiza inspeccion por fuera. Cada apartamento tiene ventanas metalicas y malla metalica y al interior tiene cerca viva. el piso esta natural gravilla. Tiene una bajante por fuera de la vivienda que cae a la casa que tiene a la izquierda. En el patio jardin tiene un lavadero prefabricado en mal estado.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Cristian Camilo Gonzalez Culaz
Contratista Obra

Contratista interventoria

(B)

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Id	Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA			
DD	04	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-PATIOS-COCINA

Cristina Valenzuela S.
1034902334

Silvia Valenzuela. Contratista interventoria

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Da) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría	TESTIGO
Nombre: Cristina Valenzuela	Nombre: Judy Acuña Gómez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.


ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: TPO-091-2026 — TIERRASUA S.A.S.

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre — FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE



3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: José Luis Duras

Tenencia: Propietario X — Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cuál? ___

Cédula de Ciudadanía: U 729697

Dirección: Vía Pista

Teléfono: ___ No. de placa: 1

Departamento: Boyacá — Sector: ___ — Municipio: Duitama — Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros:		X

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Salud	
2. Comercial	X	8. Solidaridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Policía)	
4. Institucional ó del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Ninguno	
6. Recreacional		12. Otro Cuál? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [X] Escarpado [ ] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI [X] NO [ ] — Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES: SI [ ] NO [ ] — Cuáles: ___

José Luis Duras — 729.697 — Contratista de Obra — Contratista Interventoría

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial ☐ | Seguimiento ☐ | Cierre ☐

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de una planta en la parte frontal y parte posterior 2 plantas → Ulla Rosita.

Cerramiento en cerca viva con palos de madera y alambre de pico con desgaste, espacio de entrada con una puerta café amarrado con un alambre a un espacio de tejas de zinc, continua con mas cerca viva palos de madera y alambre de pico por parte.

Fachada en ladrillo amarillo con blanco en buen estado pintado, una ventana metalica con vidrios completos, puerta de acceso metalica, techo en madera y teja de teminl.

No se evidencian daños en la fachada. Cerramiento amarrado del techo de la vivienda a un arbol.

El techo dentro de la vivienda cuenta con relazos de lona mas laminas de madera y tejas Colon, en la alcoba 2 se evidencia grieta en el marco de la ventana de borde a borde.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
SU ARCHIVO MAGNETICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Jose Luis Duran		
7229697	Contratista de obra	Contratista interventoria

(B)

Powered by CamScanner


TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 05 MM 03 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFÍAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE COTEJARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE TODOS TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Jose Luis Duitama
7229. 697.

Contratista de Obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 03 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
EXTERIOR	L	4		B	3		Ac	3					Me	4		C	4		V	4		Me	4		M	3	DE
ALCOBA 1	L	4		B	4		Ac	3					Me	3	De	C	3	F	V	4		Me	3		M	3	DE
ALCOBA 2	L	3	H	B	3		Ac	3					Me	3	H	C	3	F	V	3		Me	3		M	3	DE
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1	L	3		B	3		Ac	3					Me	3	De	C	3		V	3		-	-		-	-	-
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (N) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (N) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (N) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALIAS PRINCIPALES (An)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

TESTIGO

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre: Jose Luis Duitas

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Cindy Acosta Gomez

VoBo. Firma Responsable de la Interventoría
Nombre: Juan Carlos Quiroga

Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

LA: Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Maria del transito Perez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cuál? Maria Rafaela

Cédula de Ciudadanía: 23764769

Dirección:

Teléfono: 3112443249 No. de pisos:

Departamento: Sector: Municipio: Barrio o vereda:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía		X
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Religi.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cuál? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [X] Terminada [ ]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

Maria Perez — 23764769 — Contratista de Obra

Contratista interventoria

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	X		
	TIERRASUA SAS		FECHA DD 06 MM 03 AA 2026		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda Prefabricada dos plantas → gris con ventanas azules, en construcción.
Acceso en tierra y terreno natural. 5 m del borde de vía.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

23764769			
Mario Pérez	Contratista de obra	Contratista interventoría	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

(X) Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 04	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

2376769

Yahoo Pelz — Contratista de Obra — Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANORMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Da) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoría	TESTIGO
Nombre: Maria del transito Perez	Nombre: Cindy Alaña Gómez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[x] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre
FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Maria del Transito Perez
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cuál? Mano Propietaria
Cédula de Ciudadanía: 23764769
Dirección:
Teléfono: 3112445244 No. de pisos: 1
Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual?	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI [ ] NO [X]
Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES
SI [X] NO [ ]
Cuáles: ___

Mario Perez Cruz
23764769 Contratista de Obra

Contratista en la contraloría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO		
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre	FECHA DD 04 MM 03 AA 2026
	TIERRASUA SAS			

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de una Planta → Color crema, con desgaste en pintura, dos puertas de acceso metalicas con daño en pintura por desgaste, vidrios completos, dos ventanas con daño en pintura placa de concreto teja de termil. Acceso en concreto.

Portón metálico con desgaste para el patio. Media pared caída con daño.

Alcoba 1 → daño en el techo con agugero, Desgaste por tiempo y por humedad.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Yorhoth Hz Pertuz
23764769
Contratista de Obra

Contratista interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ		FECHA DD 04 MM 03 AA 2026	

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Nombre	Cargo	Firma
Norma Patricia Ortiz	Contratista de Obra	Contratista interventoria
23764769		

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1	L	4		B	3					E	3	H	ME	4		C	4		V	3	R	ME	4		M	4	
ALCOBA 2	L	3		B	3					E	1	H	ME	2		C	1		V	2	R	ME	4		-	-	
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
COMEDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (G) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

María Perez			TESTIGO
VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	
Nombre: María del Transito Perez	Nombre: Cindy Ayala Gómez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

EJ: Inicial | Seguimiento | Cierre
FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Leyder Ortega Hernandez
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? _____
Cédula de Ciudadanía: 1.101.174.656
Dirección: _____
Teléfono: 3113824455 No. de pisos: 1
Departamento: Boyaca Sector: _____ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☒

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (Educa. Relig.)	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	11. Minero	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐
		Cual? _____	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☒ NO ☐
Uso del garaje _____

CONSTRUCCIONES ADICIONALES
SI ☒ NO ☒
Cuáles _____

1.101.174.656 Contratista de Obra | Contratista Interventoria

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Tipo: Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	FECHA DD 04 MM 03 AA 26

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de 1 planta rgia con verde, cuenta con cerramiento en reja metalica pintada dorada, un area en adamas de concreto y reja metalica gris, con posible acceso en palos de madera y tres lineas de alambre de puas, lado derecha palos de madera y 4 lineas de alambre de puas.

Acceso en placa de concreto, cuenta con dos puertas de acceso metalicas gris y dos ventanas, un vidrio quebrado.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTENER CORTE FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

1101124651 | Contratista de Obra | Contratista Interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 04	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÈCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

1.901.174.256 Contratista de Obra Contratista interventoria

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
EXTERIOR	L	4		B	4		M	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4		M	4	
ALCOBA 1	L	4		B	4		M	4					ME	4		C	4		V	3		ME	4		M	3	
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir en el casillero o los casilleros correspondientes las letras establecidas, la letra o número que se encuentra antes del paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

TESTIGO

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	Nombre:
Nombre: Leyda Cepeda	Nombre: Judy Acero Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
X		

FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Ramon Santamaria

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Cédula de Ciudadanía ____

Dirección: G cd

Teléfono ____ No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector ____ Municipio: Boyacá Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7, Otros		X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ____

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje ____

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☐ NO ☒

Cuales ____

Ramon Santamaria
Contratista de obra
Contratista interventoria

(A)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ

[X] Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 27	MM 02	AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de una planta, Se evidencia desgaste por paso del tiempo, Fachada Pared de ladrillo expuesto con desgaste por tiempo. Sala + comedor, piso en concreto en regular estado, irregular y con deterioro, Paredes de acceso en ladrillo expuesto con espacios y con algunas fisuras, Pared lateral derecha en ladrillo expuesto con faltante de área en esquina. 3 habitaciones dos habitaciones con puerta de madera y dos metalicas. con paredes pintadas pero con daño en repello y pintura una grieta en la unión de la habitación dos de techo a piso en unión con la columna. Techo de habitaciones y local en cielo raso, esterilla y madera con desgaste, palos y tablas oxeros al cielo raso, en la sala estructura en Palos de madera en el techo con teja de zinc y teja plastica coral para agua lluvia dentro de la casa sin refuerzo, expuesta. No se ingresa a habitaciones ya que están con candado.

Se da ingresa a alcoba 1 con registro fotografico, piso en madera con desgaste por tiempo, paredes pintados blanco con algunas fisuras, placa concreto pintado, Alcoba 2 piso en concreto, paredes daño en repello y pintura, techo en tabla con daños.

Cerca del predio en palos de madera y 3 líneas de alambre de púas con desgaste por tiempo expuesto.

Nota: El Señor Ramón no sabe escribir, no se sabe el número de cédula, nos autoriza a firmar por él indicando que cualquier duda, él siempre se encuentra en la vivienda

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Ramón Santamaría		
	Contratista de obra	Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
X		

FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:







*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Ramón Santamaría

Contratista de Obra

Contratista interventoría

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA S.A.S

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1	L	3	F	C	3	De	Ac	2	De				Me	2	De	P	2	De	V	2	F				M	3	De
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	L	2		C	2		B	2		E	2		Me	2		P	2		V	3		M	2		M	3	De
COMEDOR	L	2		C	2		B	2		E	2		Me	2		P	2		V	3		M	2		M	3	De
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

Ramón Santamaría			TESTIGO
VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	
Nombre: Ramón Santamaría	Nombre: Cindy Naira Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

(D)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [X] Seguimiento [ ] Cierre [ ]

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Gustavo Camargo Santamaría

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 4112.181

Dirección: B-CO

Teléfono: 3124022335 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial	X	8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	X
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [X] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuáles: ___

4112181 Dicl Contratista de Obra | Contratista Interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 24 MM 02 AA 26

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas, pintada blanco con rojo. Ingresando se encuentra una estructura metálica con teja plastica roja, bodega de material, con piso en cemento.
Planta 2 → dos plantas vivienda aproximadamente a 20m del eje de la vía, se evidencia grieta en la planta al segundo paso con daño en repello y pintura, ventanas completas, reja metalica con desgaste. Anexo una planta con desgaste en amarillo y teja de teminl, desgaste por tiempo.
Planta 1 → Area de bodega con pintura en fachada en buen estado, pared lateral izquierda en cemento, 3 ventanas metálicas y ventanas completas, teja de teminl en buen estado. Acceso en tierra y un poco de cemento, con reja metalica y malla metálica en regular estado.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

4/11/26

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
X		

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNETICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Yuliet

Contratista de obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 25 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 - piso 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA -							O	4	De				O	4	De												
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentra antes paréntesis, que hace referencia a la característica principal.

TESTIGO

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	
Nombre: Gustavo Gomez	Nombre: Cindy Acosta Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

(D)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Tipo: Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Vicente Burgos - Silvina Burgos Hija

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 418593

Dirección: 9 cd.

Teléfono: 3208039136 No. de pisos: 2

Departamento: Boyaca Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☒

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (Educa. Relig.)	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	11. Minero	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☒ NO ☐

Cuáles: ___

Silvina Burgos
3541949966

Cindy Maria Contratista Obra

Contratista interventoria

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 24 MM 02 AA 26

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas, con pintura blanca con líneas amarillas, cuenta con dos accesos en puertas metálicas y vidrios completos, dos ventanas en primera planta metálica y vidrios completos, segunda planta ventanas metálicas (4) con vidrios completos, se evidenca fisura costado izquierdo esquina, piso en tableta diferente, algunas con fisuras y diferentes áreas, adicional costado derecho, estructura en palos de madera con teja en termi para cubrir tarque ectopado en tabletas blancas. Cerramiento en muro en ladrillo en toda la fachada, pintado, con puerta de metal en buen estado, se ve una fisura en la unión de los dos muros, costado derecho patín en riga metalico, acceso en concreto con desgaste. y terreno en material natural
Acceso a segunda planta, escalones en tabletas rojas con desgaste por tiempo. Fachada en vidrio quebrado
Alcoba 1 → Piso en tableta en buen estado, paredes pintadas, techo en madera, ventana en buen estado.
Comedor → Piso en tableta roja, paredes pintados, techo en machimbre madera, ventana vidrios completos
Sala → Piso en tableta en buenestado, Paredes pintados, techo en machimbre.
Escalera → Acceso a segunda planta externa, en tableta roja con desgaste por tiempo.
Planta 1 → Apartamento arrendado cerrado, cuenta con tableta en piso, paredes pintados techo pintado, puertas en madera. No se toma registro fotografico; se evidenca

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Silvina Burgos 3554999466	Contratista de Obra	Contratista Interventoria	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANCO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Silvina Burgos
3549946

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 23 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 Seg Piso	L	4		B	4		m	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4		m	4	
ALCOBA 2 Primer Piso	L	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4		m	4	
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	L	4		B	4		m	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4				
COMEDOR	L	4		B	4		m	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4				
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA							m	3	De																		
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la falta o número que se encuentre equivocado y que haga referencia a la característica principal.

TESTIGO

Silvina Burgos

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre: Silvina Burgos

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Cindy Acero Ortiz

VoBo. Firma Responsable de la interventoria
Nombre: Juan Carlos Quiroga

Nombre:

D

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [X] Seguimiento [ ] Cierre [ ]

FECHA: DD 24 MM 02 AA 26

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Disnarda Martinez Ozorio

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 51850847

Dirección: IB-cd

Teléfono: 3208485387 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: Santander Arriba Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [X] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

Disnarda Martinez Ozorio
51850847

Contratista de Obra

Contratista interventoria

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO			
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	[X] Inicial	[ ] Seguimiento	[ ] Cierre
	TIERRASUA SAS		FECHA DD 27	MM 02	AA 26

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Planta uno, vivienda primer piso. Fachada blanca, columnas en ladrillo expuesto con reja azul teja de termil, grietas y fisuras debajo de las tejas, acceso en ladrillo hasta la vivienda. Cerramiento de la vivienda en postes de concreto con malla, con muro en adobe a 0.40 m de altura, dos puertas de acceso con reja metalica, se evidencian chapetas mal ubicadas para el anden. Lote en terreno natural.
Balcón, Piso en tableta con descaste en borde con la pared, ventana en metalica y vidrios completos. Acceso en tableta con paredes pintadas, puerta metalica azul y vidrio completo, paredes pintadas, buen estado.
Cocina → Piso, paredes, techo en buen estado. Ventana con vidrio completo.
Sala → Piso baldosa, paredes y techo buen estado.
Alcoba 1 → Piso, paredes buen estado. Vidrio con fisura debajo colchoneta

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Dorance Guarin
51850847
Contratista de Obra

Contratista interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

TA	Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA			
DD	23	MM 02	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:









EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISI N Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Osmar de Jesus
51 850 847

Contratista de Obra

Contratista interventoria

(C)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 23 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1	B	A		B	A		m	A					ME	A		C	A		V	A		ME	A		m	A	
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	B	A		B	A		m	A					mC	A		C	A		V	A		ME	A		m	A	
COMEDOR																											
COCINA 1	B	A		B	A		m	A					ME	A		C	A		V	A		ME	A		m	A	
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Nota: de acuerdo a las convenciones que están relacionadas, se listra o número que se encuentra en cada casilla y que hace referencia a la característica principal.

Vo.Bo. Firma Responsable Vivienda	Vo.Bo. Firma Responsable del Contratista	Vo.Bo. Firma Responsable de la interventoria	TESTIGO
Nombre: Oswaldo Martinez	Nombre: Cindy Ariza Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

D

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 27 MM 2 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: José Alfonso Avendaño Becerra.

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Cédula de Ciudadanía: 7222422

Dirección: Vereda Trinidad 3-CO

Teléfono: 322 8553682 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: Trinidad Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial	X	8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Religi.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	X
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ____

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [X] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje ____

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuales ____

José Alfonso Avendaño Becerra
C.C. 7.222422 Duitama

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(A)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	[X] Inicial	[ ] Seguimiento	[ ] Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 27 MM 02 AA 2026		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Tercera casa-costado derecho, edificacion 2 pisos cuenta con dos entrados a locales y acceso persaal, pintada Crema con reja en buen estado, se evidencia una fisura en la planta final en un lago aproximado de 3.5m en la placa sobre pintura. Vidrios completos y puertas. Ultimo piso, attillo, con una reja completa y unas tejas completas. Anden con baldosa roja en buen estado, pero las del borde en estado regular.

local en la habitacion 1, en buen estado. Con baño en buen estado, vdros y puertas completas.

Habitacion → Alcoba 2. → Buen estado, con baño enchapado completo, ventanas y paredes en buen estado, pequeña fisura en pintura sobre marco de la puerta del baño.

Sala → Buen estado, paredes pintadas, ventanas en buen estado piso con fisura en varias baldosas en el ingreso, sin puerta.

Comedor → Pisos, paredes, ventanas, en buen estado, contiguo a comedor.

Cocina → Meson enchapado en buen estado y cajones en madera, en buen estado.

Ingreso a segundo Piso, escalones enchapados, paredes y techo en buen estado.

Bodega primer piso, en buen estado con una pote en los paredes en enchape con baldosa blanca en buen estado, puerta de acceso, buen estado.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNETICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

[illegible]			
C.C. 7.222422 Duit.	Contratista de Obra	Contratada interventoria	

(B)

Powered by CamScanner


TIERRASUA S.A.S.


ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial ☑ Seguimiento ☐ Cierre ☐
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 27 MM 02 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Contratista de Obra

Contratista interventoría

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 (local)	B	A		B	A		PC	A					ME	A		C	A		V	A		ME	A		ME	A	
ALCOBA 2 Segundo	B	A		B	A		M	A					ME	A		C	A		V	A		ME	A		M	A	
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	B	A		B	A		PC	A					ME	A		C	A		V	A		ME	A				
COMEDOR	B	A		B	A		PC	A					ME	A		C	A		V	A		ME	A				
COCINA 1	B	A		B	A		PC	A					ME	A		C	A		V	A		ME	A		ME	A	
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA	B	A		B	A		PC	A					ME	A		C	A		V	A					ME	A	
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre: L Acuña.	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Carly Ana Gomez	VoBo. Firma Responsable de la interventoria Nombre: Juan Carlos Quiroga	TESTIGO Nombre:

(D)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [X] | Seguimiento [ ] | Cierre [ ]

FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Jose Alfonso Avendaño Herrera

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 1222422

Dirección: 2-00

Teléfono: 3228557682 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [X] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Uso del garaje ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuales ___

Jose Alfonso Avendaño Herrera
CC. 1222422
Duitama

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(A)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

X Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 27	MM 02	AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos Pisos con fachada en ladrillo con ventanas metálicas y vidrios completos, cuenta con tres puertas de acceso metálicas grises, pintadas con desgaste en pintura pero en buen estado, 5 ventanas metálicas en buen estado, vidrios completos. Andén en baldosa roja con daños en el borde a la vía en Regular estado. Balcón con reja metalica pintada, buen estado. Cuenta con una antena expuesta con un cable colgado al balcón.

Alcoba 1: Local, Paredes, pisos, ventana puerta, buen estado, baño privado adicional, habitación pequeña adicional buen estado, otros baño enchapado en buen estado.

Acceso entrada, Piso en baldosa, paredes pintadas, techo pintado, en buen estado, Puerta de ingreso metalica en buen estado.

Alcoba 2= Habitacion arrendada, Cerrada, pisos, paredes pintadas en buen estado.

Alcoba 3= Segundo Piso. Pisos buen estado, paredes con dos daños fisuras en pintura, ventana con daño en vidrio.

Balcon = Piso en buen, paredes con una fisura en pintura, Reja metalica en buen estado, ventana metalica y vidrios en buen estado. Bombillo suelto, cables expuestos.

Alcoba 4= En buen estado, paredes pisos, en buen ventana metalica, buen estado. fisura en pintura.

Habitación 5= Pequeños fisuras en Pintura, marco de puerta y esquina derecha

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE ACOMPAÑARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

C.C. 1.177.471 [illegible]

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner


TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

	Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA	DD 27	MM 02	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EL ARCHIVO MAGNETICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

C.C. 7.779.471 B/ga.

Contratista de Obra.

Contratista Interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 24 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 local	B	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4		ME	4	
ALCOBA 2 Arriend	B	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4		ME	4	
ALCOBA 3 SgPiso	B	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	4		ME	3	F	M	4	
ALCOBA 4 SgPiso	B	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	4		ME	4		M	4	
SALA Habitacion	B	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	4		MC	4		M	4	
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Estar de acuerdo con las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Interventoria	TESTIGO
Nombre: José Alfonso Averdoro.	Nombre: Cindy Ana Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
X		

FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Luis Alberto Nempeque

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 19310738

Dirección: 4-CI

Teléfono: 3197715159 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado X Plano ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Uso del garaje ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☐ NO X

Cuáles ___

Luis Nempeque
19310738

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(A)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	[X] Inicial	[ ] Seguimiento	[ ] Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 27 MM 02 AA 2026		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas, pinta en café y gris, buen estado, con algunas fisuras en pintura, dos puertas de acceso metalicas, pintadas, ventanas metalicas, vidrios completos, daño en repello y pintura en la placa de concreto del segundo piso. Anden en granito y baldosin roja con algunos desportillados.

Sala, Piso y techo, buen estado, 2 ventanas metalica con vidrios completos, daño en pintura y repello por humedad Ventana lateral derecha.

Garage → Piso ventanas y paredes pintados blancas en buen estado. pero con seguro, no se ingresa para registro fotografico, se evidencia por la puerta.

Comedor → Piso ventanas y techo en buen estado pintados, daño en repello y pintura ventana costado lateral derecha, por humedad.

Alcoba 1 → Segundo Piso, Techo, piso ventanas Puerta buenestado, se evidencia grieta del borde de la ventana a esquina desde la ventana, pared frontal con daño en repello y pintura por humedad.

Alcoba 2 → segundo Piso, pequeña fisura en una tableta del piso, ventana y puerta completas, techo pintado, daño en humedad en las esquinas con daño en repello y pintura.

Alcoba 3 → Piso, paredes, ventana, puerta en buen estado.

Cerramiento de lote continuo a la Vivienda en piedra y cemento, Portón metalico con daño en pintura Grieta 4mm en columna derecha del portón. esquina.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNETICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Juan Vanegas
1931078806

Contratista de Obra

Contratista interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
X		


FECHA: DD 27 MM 02 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Contratista de obra

Contratista interventor

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 27 MM 02 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 Seg Piso	L	5	H	B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	3	H	MC	4		M	4	
ALCOBA 2 Seg Piso	L	5	H	B	3	H	Pc	4					ME	4		C	4		V	3	H	ME	4		M	4	
ALCOBA 3 Seg Piso	L	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	3	H	ME	4		M	4	
ALCOBA 4																											
SALA	L	3	H	B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	3	H	ME	4		ME	4	
COMEDOR	L	3	H	B	4		Pc	4					ME	4		C	4		V	3	H	ME	4		-		
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentren entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre: 1130610736	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Acuña Gómez	VoBo. Firma Responsable de la interventoria Nombre: Juan Carlos Quiroga	TESTIGO Nombre:

(D)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-091-2024 / TIERRASUR SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 06 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Hugo Nieto

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 7227077

Dirección: ___

Teléfono: 3152525384 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

USO ACTUAL: 1. Residencial X; 2. Comercial; 3. Industrial; 4. Institucional o del Estado; 5. Agropecuario; 6. Recreacional; 7. Baldío; 8. Seguridad; 9. Cultural (Educac. Religi); 10. Mixto; 11. Minero; 12. Otro; Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL X URBANO

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar; Obra Gris; Terminado X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI; NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado X; Escarpado; Plano

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO

Uso del garaje: Particular

Tres accesos vehiculares

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI X NO

Cuales: ___

Hugo Nieto
7227077

Cinta
Contratista de obra

Contratista interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO		FECHA
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre	DD 06 MM 03 AA 2026
	TIERRASUA SAS			

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda → Planta 1 → Sin pintar.

Fachada sin pintar, cuenta con portón con lineas de vidrio en buen estado, una ventana metálica con vidrios completos, Cuenta con una estructura metálica anclada para tejado sin roda más Cuenta con un andén en concreto a 1.5m de borde de vía.

Estructura adosada al costado, cerramiento en madera y estructura de metal y teja de termil, y teja de zinc, cerramiento para mascotas, entrada en tierra,

Cuenta con un área en lote cerramiento con postes de concreto y alambre de pas

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTENER CON REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA FLUJO DE PAVIMENTACIÓN-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Hugo. A Ruiz. 7227077	Contratista de Obra	Contratista interventor

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2024
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

	Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA			
DD	06	MM 03	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
ES ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTENER CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE LOS CIELOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Hugo. A Pinto C.
7727077
Contratista de Obra

Contratista interventoría

©

Powered by CamScanner

TIERRABUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: TBA-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRABUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 06 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUMBRERA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANAS			PUERTAS		
EXTERIOR	B	E	Ap	B	E	Ap	B	E	Ap	B	E	Ap	B	E	Ap	B	E	Ap	B	E	Ap	B	E	Ap	B	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (Mt)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANORMALIAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Dg) DESGASTE (H) HUMEDAD

Hugo Prieto C.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre: Hugo Prieto	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Nora Ibañez	VoBo. Firma Responsable de la(s) Vecindad(es)	TESTIGO Nombre:
		Nombre: Juan Carlos Quiroga	

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA S.A.S.

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVIA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

Inicial [X] | Seguimiento [ ] | Cierre [ ]

FECHA: DD 06 MM 03 AA 2026







3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Luis Eduardo Prieto Cordes

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 5767020

Dirección:

Teléfono: 3132650056 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Recrea.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual?	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [X] Escarpado [ ] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [X]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuales: Antejardín en la parte superior

Luis Eduardo Prieto G. C.C. 5767020 de 55 Contratista de Obra

Contratista Interventoría

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	X		
	TIERRASUA SAS		FECHA DD 06 MM 03 AA 2026		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Planta de una planta → Amarillo con Rojo.

Fachada en cemento pintada en amarillo con dintel en portera con desgaste dos puertas de acceso metálicas con una sección quebrada. Cuenta con dos ventanas metálicas y vidrios completos. Andén en Concreto con desgaste natural. Techo en placa de concreto, cuenta con una estructura improvisada en palos de madera amarrados con alambre y tejas de zinc.

Acceso a segundo piso en ladrillo expuesto y escalones en concreto.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Luis Eduardo Bueno G
CC 5767020 de Su.

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 06 MM 03 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE ITEMS: TECHOS-PAREDES-BAÑO-COCINA

José Eduardo Bueno G.
CC 5767020 de SS

Contratista de Obra

Contratista Interventoría

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: TS2-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DÚITAMA - BOYACÁ

[X] Inicio [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 06 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (N) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (N) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (N) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (N) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Facultar de acuerdo a las especificaciones que están establecidas, lo lleva a concluir que se encuentra entre parámetros y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoría	TESTIGO
Nombre: Luis Eduardo Bueno G.	Nombre: Cindy Acero Gómez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:
CC 5767020 SS			

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUR SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLON SILVIA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 06 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Yaqueline Lopez Sotaquira

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 46453131

Dirección: Tienda Cuatro Esquinas

Teléfono: 3107853424 No. de pisos: 1

Departamento: Boyaca Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial	X	8. Seguridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Recrea.)	
4. Institucional o del Estado		10. Medio	
5. Agropecuario		11. Mixto	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [X] Escarpado [ ] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [X]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

Jaqueline Espejo Sotaquira — 46453131 — Cotratista de Obra

Contratista interventoria

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 06 MM 03 AA 26

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda 1 planta → Blanca con Amarillo y negro. Tienda cuatro Esquinas

Fachada Pintada Buen estado, cerramiento en cerca viva de borde a borde. Se encuentra una estructura en concreto una cruz en concreto. con borde en ciclopeo. Cuenta con anden en baldosa. Se observa 3 ventanas metalicas con vidrios completos y una Puerta de acceso.

Anden a más o menos 4 metros de borde de via.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Jagueline Esperos			
46453131	Contratista de Obra	Contratista Interventoría	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2024

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 06 MM 03 AA 24

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Jaqueline Espejo S
46453131

Contratista de Obra

Contratista interventor

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[x] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 06 MM 03 AA

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
INTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 - local	L	4		B	4		Ac	4					Ac	4		C	4		V	4		M	4		Me	4	
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría	TESTIGO
Nombre: Jaqueline Espejo	Nombre: Cindy Acuña Gómez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2024 / TIERRASUA S.A.S.

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

LB: Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐ — FECHA: DD 06 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Isaac Peña

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 23556731

Dirección: ___

Teléfono: 3114919863 No. de pisos: ___

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Tunja

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Telefonía		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Seguridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Religi)	
4. Institucional o del Estado		10. Minero	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL X URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado X Escarpado ☐ Plano ☐

ACCESOS VEHICULARES			CONSTRUCCIONES ADICIONALES		
Garaje	SI ☐	NO X	SI ☐	NO X	
Uso del garaje: ___			Cuáles: ___		

Isaac Peña
23556731 Contratista de Obra

Contratista Interventor

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre	FECHA
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	☑	☐	☐	DD 06 MM 05 AA 26
	TIERRASUA SAS					

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda 1 planta → Ons con lineas azules

Sin Cerramiento. Fachada Antigua en buen estado, entrepe en dos secciones, cuenta con dos puertas de acceso metalicas con una seccion cubierta. Dos ventanas metalicas con un vidrio quebrado. Anden en concreto y baldosin roja a más o menos 3m de eje de via.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

María Isabel Pena			
23556757	Contratista de Obra	Contratista Interventoría	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA: DD 06 MM 03 AA 2026		

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

M. Gutierrez
5355577 Contratista de Obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRAGUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRAGUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 06 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1	L	3	De	B	3	Ac	Pc	4					ME	3	H	C	3	H	V	3	H	ME	3	F	M	3	De
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	L	3	Re	B	3	De	Pc	4					ME	3	H	C	3	H	V	3		ME	4		ME	4	
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que se han establecido, la letra o número que se encuentre en la tabla correspondiente y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre: María Isabel Pena	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Acero Gómez	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría Nombre: Juan Carlos Quiroga	TESTIGO Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUR SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVIA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

Ed: Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre [ ]

FECHA: DD 05 MM 03 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Myriam Rocha

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 1018461359

Dirección: Cra 6a1

Teléfono: 3187623588 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Tuta

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [X] Escarpado [ ] Plano [ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuáles: ___

1018461359 Contratista de Obra Contratista Interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ		FECHA DD 02 MM 03 AA 26	

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda 1 Planta → Blanco con gris. Cuenta con dos construcciones dentro del lote.

Cuenta de izquierda a derecha, una planta, un local en columnas de concreto, con escalones en baldosa roja con deterioro por desgaste por tiempo. Portón metálico gris del local con varias unidades de vidrios quebrados techo en placa de concreto.

Continua un cerramiento en muro de adobe a 1 m de altura aproximadamente, con 4 secciones de reja metálica gris con desgaste en pintura. Continua un portón en reja metálica gris, igualmente con daño en pintura por desgaste, Acceso en terreno natural. Se observa debajo del contador de la luz una separación de las piedras y el concreto en un área modificada.

Sin Antén. Cuenta con un jardín, cerca viva, al costado del cerramiento.

Fachada de la vivienda. Blanca con gris, antioqueña, con daño en repello y pintura en la parte inferior. Cuenta con 4 ventanas metálicas con aparentemente cristales completos pero el 3 de izq a derecha sin un área de cristal, 3 puertas de acceso metálicas, la tercera con daño en vidrio con un espacio faltante. Antén en concreto Techo en placa de concreto y teja de Barro con desgaste natural por tiempo.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE ACOMPAÑARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

1011946759	Cultz		
	Contratista de Obra	Contratista interventoría	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2024
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS

PROYECTO

PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 03	MM 03	AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

1015961759 — Contratista de Obra — Contratista interventor

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
EXTERIOR																											
ALCOBA 1	L	4		B	4		PC	4					MG	4		C	4		V	4		ME	4		M	3	F
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (As) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (An)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, lo listo ordenado que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoría	TESTIGO
Nombre: María Bonilla	Nombre: Cindy Acuña Gómez	Nombre: Juan Carlos Noriega	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[x] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 03 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Claudia Valbuena

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Encargada

Cédula de Ciudadanía: 52843103

Dirección: San Lorenzo Arriba

Teléfono: 3117189945 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6. Televisión cable	[ ]	[ ]
7. Otros	[ ]	[ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	7. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural (Educa. Relig.)	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	10. Mixto	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Minero	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [x] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [x]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [x]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [x]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [x] NO [ ]

Uso del garaje: Parqueadero

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [x]

Cuáles: ___

Claudia Valbuena — 52843103 Claudia Valbuena — Contratista de Obra — Contratista interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
	IPO-007-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	X		
	TIERRASUA SAS		FECHA DD 05 MM 03 AA 2026		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o especies que se consideren relevantes.

Vivienda de 2 pisos con pisos en enchape una parte de la casa el 1 piso es techo con cubierta en partes de madera y cemento como cielo raso y tiene teja de zinc, la otra parte de la casa tiene techo en placa de concreto donde esta el 2do piso el cual el piso esta enchapado. los puertas y ventanas son en madera y metalicas. el antejardin la cubierta es en teja de zinc y tiene depresiones los cuales permiten el paso de los como cielo raso esta en cemento el cual presento fisuras y desprendimiento

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Claudia Valderrama
52843103 Claudia Valderrama — Contratista de Obra

Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD


CONTRATO: IPO-001-2026
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Claudia Valderrama
57843103 Claudia Valderrama — Contratista de Obra

Contratista interventoría

(C)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
EXTERIOR	L	4		B	4		O	4								C	3		V	4		M	4		M	4	
ALCOBA 1	L	4		B	4		O	4								C	3		V	4		M	4		M	4	
ALCOBA 2	L	4		B	4		O	4								C	4		V	4		M	4				
ALCOBA 3	L	4		B	4		O	4								C	4		V	4		M	4				
ALCOBA 4	L	4		B	4		O	4																			
SALA	L	4		B	4		O	4																			
COMEDOR	L	4		B	4		O	4																			
COCINA 1	L	4		B	4		R	4								D	4					M	4		M	4	
COCINA 2																											
BAÑO 1	O	4		B	4		O	4																	M	4	
BAÑO 2	O	4		B	4		O	4																	M	4	
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Tenga en cuenta a las convenciones solo están establecidas , la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría	TESTIGO
Nombre: Claudia Valderrama	Nombre: Cindy Acuña Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-091-2026 / TIERRASUR SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLON SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Maria Duarte

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 46662283

Dirección: ___

Teléfono: 3118601461 No. de pisos: ___

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Religi.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Residencial

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuáles: ___

46662283 Cabeza de Otra

Contratista Interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ		FECHA DD 03 MM 03 AA 2026	
	TIERRASUA SAS				

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas Sin Ambar → Portón negro metalico de aproximadamente 4m
Acerca de izquierda a derecha, cerramiento en geotextil de 16m con cerca viva sembrada en el cerramiento, continua después del portón cerramiento en geotextil. georalla con palos de madera.

Construcción adicional = En estructura metalica con teja de zinc y paredes de malla metalica para almacenamiento de gas en cilindros.

Acceso en tierra hasta el portón y adentro en retazos de concreto y ladrillo.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

46-66 7723 Contratista de Obra

Contratista interventoria

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPO-001-2026
SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 05	MM 03	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:







*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLUSCO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

46.662203 Contratista de Obra Contratista interventoría

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 05 MM 05 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Da) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

TESTIGO

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre: Horta Prieto

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Cindy Alana Báez

VoBo. Firma Responsable de Interventoría
Nombre: Juan Carlos Camargo

Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUR SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVIA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACA

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 02 AA 26

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Mary Becerra

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? _____

Cédula de Ciudadanía: 1005434263

Dirección:

Teléfono: 3124151369 No. de pisos: 1

Departamento: Boyacá Sector: _____ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable	X	
7. Otros		

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Recrea.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? _____	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Uso del garaje: _____

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: _____

Mary Becerra
1005434263

Contratista de Obra

Con hechos interventor

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO
CONTRATO	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	

Inicial	Seguimiento	Cierre
X		

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de 1 planta = Blanca con repello en pintura, Cuenta con una parte de muro en adobe y el resto en bloque. En las paredes se evidencian una placa de icopor interna con cemento y pañete por todo la casa. Tejado en barro sobre la pared, desprendidas, dos puertas de acceso metálicas con daño de pintura. Andén en concreto con pedazos de baldosa no uniforme. Baño en repello y pintura en el borde.

Sala → la paredes presentan desprendimientos retando icopor y repello en los mismos. Se observan grietas de techo a piso en la unión de la pared con la columna de ingreso. Fisuras en los marcos de las puertas.

Cocina → Cuenta con un muro de ladrillo divisorio de mas o menos 0,70 m de alto con desprendimiento y daño en pintura. Mesón con enchape en la parte inicial.

Alcoba 1 → Separada con tablas de madera con refuerzo en pintilla normal. Sin puerta con cortina. Se observa una división de segunda planta en madera sin refuerzo, con escalera de acceso en madera. Baño con división en paredes de icopor con repello. Piso en concreto con retazos de Baldosa. Techo con madera y teja de teminl.

Vivienda Sin refuerzo con daños y desgaste

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE ACOMPAÑARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Marly Becerra			
1005454263	Contratista de obra	Contratista interventoría	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 05	MM 03	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Marly Barrera		
1005454263	Contratista de Obra	Contratista Interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 05 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	A	2	D	C	2	G	Ac	3					ME	2		C	3		V	3	De	-			ME	B	De
COMEDOR																											
COCINA 1	L	3		C	3		Ac	3					ME	2		C	3		V	3							
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (D) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANORMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

TESTIGO

VoBo. Firma Responsable Vivienda
Nombre: Marly Becerra

VoBo. Firma Responsable del Contratista
Nombre: Cindy Acero Gómez

VoBo. Firma Responsable de la interventoría
Nombre: Juan Carlos Quiroga

Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: PO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [X] | Seguimiento [ ] | Cierre [ ]

FECHA: DD 03 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Myriam Isabel Guevara

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 23549519

Dirección: Finca Santa Isabel

Teléfono: 3124218380 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Tunkal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Religi.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Pos arreglos vehiculares

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

Myriam S. Guevara C
23549519

Contratista de Obra

Contratista interventoría

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO						
CONTRATO	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	X Inicial	Seguimiento	Cierre			
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		FECHA					
			DD 03	MM 03	AA 2026			

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o especies que se consideren relevantes.

Vivienda dos plantas → naranja con blanco y ladrillo expuesto con balcón.

Cuenta con una reja metalica blanca y dora en fachada, adelante cuenta con cerca viva hasta un área, adicional al lado derecho un muro en cabe y cerca viva del lote.

Acceso en tierra natural. Dentro del cerramiento con ladrillo con desgaste.

Planta 1→ con patios metalica y vidrios completos.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PROS. TECNICOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Tatyana J. Guevara C.
1233549519

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

	Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA			
DD	03	MM 03	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:







*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Myriam J. Guevara C.
23.549.519

Contratista de Obra

Contratista Interventoria

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IP0-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[x] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Teniendo de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hacen referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Interventoria	TESTIGO
Nombre: Miriam Isabel Guevara	Nombre: Cindy Acca Gomez	Nombre: Juan Carlos Arango	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Liliana Peco Para

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 46674617

Dirección: ___

Teléfono: 3158813647 No. de pisos: ___

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		
5. Gas	X	
6. Televisión cable		
7. Otros		

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

46674617 Duitama Contratista de Obra — Contratista Interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN		PROYECTO	FECHA (Inicial / Seguimiento / Cierre)
CONTRATO	IPO-001-2026	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	Inicial ☒ DD 05 MM 05 AA 2026
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o especies que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas, con ladrillo expuesto Cuenta con cerramiento en madera negra a lo largo del la area, con cerca viva al costado derecho sobre el cerramiento.

Fachada con 2 puertas metalicas negras con unos vidrios fuebrados, parton negro con un fidrio faltante cuatro ventanas en planta una con reja metalica y vidrios buenos. Segunda planta con cuatro ventanas lado derecho vidrio roto. Al lado izquierdo construcción blanca con una grieta en la unión. techo en placa de concreto, desgoste en repello y pintura. Acceso a segunda planta en escaleras en concreto externas.

Acceso en tierra y material natural.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

46.674.617

Contratista de Obra

Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS		

Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD 03	MM 03	AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:





*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)

EL REGISTRO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE FISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

46.674.567.

Contratista de obra

Contratista interventor

©

Powered by CamScanner

TIERRABUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRABUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas , la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría	TESTIGO
Nombre: Liliana Acero Parra	Nombre: Cindy Ana Báez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Angel Antonio Pisa

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 7221332

Dirección: Sector el encanto calle juda 2

Teléfono: ___ No. de pisos: 2

Departamento: Boyaca Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		
5. Gas	X	
6. Televisión cable		
7. Otros		

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educa. Relig.)	
4. Institucional o del Estado		10. Minero	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Vehicular

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

Angel Antonio Pisa
7221.332

Contratista de Obra

Contratista Interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-007-2026	PROYECTO	Inicial ☐	Seguimiento ☐	Cierre ☐
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	FECHA DD 05 MM 03 AA 2026		

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Casa de dos pisos en fachada de ladrillo y el primer piso en color naranja con verde. Tiene una cubierta en estructura metalica y tejas en zinc en el antejardin y el piso esta encargado el propietario no permite el ingreso a la vivienda y solo se realiza una inspeccion por fuera de la vivienda

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Silvia Constanza [illegible]			
7221332 [illegible]	Contratista de Obra	Contratista interventoria	

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial	Seguimiento	Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ		FECHA DD MM AA	

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-MUROS-BAÑOS-COCINA

Silvana Garcia Gm
7.221.332 Silvana Garcia Gm

Contratista de obra

Contratista interventoria

(c)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD ____ MM ____ AA ____

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																										
ALCOBA 2																										
ALCOBA 3																										
ALCOBA 4																										
SALA																										
COMEDOR																										
COCINA 1																										
COCINA 2																										
BAÑO 1																										
BAÑO 2																										
CORREDOR																										
BODEGA																										
LAVADERO -ALBERCA																										
TANQUE AGUA																										

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda Nombre:	VoBo. Firma Responsable del Contratista Nombre: Cindy Acuña Gómez	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría Nombre: Juan Carlos Quiroga	TESTIGO Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [X] | Seguimiento [ ] | Cierre [ ]

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Blanca Corey Rojas

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Cédula de Ciudadanía: 23733827

Dirección: Tienda

Teléfono: 320 962 3945 No. de pisos: 2

Departamento: Boyacá Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas	X	
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	7. Salón	
2. Comercial	X	8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural (Educac. Religi.)	
4. Institucional o del Estado		10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	
		Cual? ___	

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Encerrado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Uso del garaje: ___

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [X] NO [ ]

Cuáles: Tienda.

Blanca Corey Rojas — Contratista de Obra

23733827

Contratista interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	FECHA DD 04 MM 03 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda de dos plantas con una tienda, color blanco con verde. Ingreso a la casa con dos puertas de acceso metálicas Pintado color en pintura con vidrios completos. Segunda planta dos ventanas, en la fachada se evidencia unas fisuras por daño en pintura cuenta con columnas y viga de amarre. Tienda planta 1 → Reja metálica y reja metálica Buen estado. Andén en concreto con desgaste por tiempo.

Costado derecho cerca vía de 1m. Tienda con grieta a borde de la puerta. a margen derecha canal expuesta de terral.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Blanca Yaneth Rojas
23763627
Contratista de Obra

Contratista Interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 04 MM 03 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÈCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Blanca Rosa Rojas
23903827
Contratista de obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1 - SanPedro	L	3		C	3		Pc	3					ME	3		X			X			ME	4		ME	4	
ALCOBA 2 - SegPiso	L	4		Mi	3					E	3		ME	4		C	3		V	3		ME	4		M	4	
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA	B	4		B	4		Pc	4					ME	4		C	4	DE	V	4	DE	ME	4		M	3	
COMEDOR - SegPiso	L	4		Mi	3	F	Ac	4		C			ME	4		C	4		V	4		ME	3		-		
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA - Local	B	4		Mi	3					P	4		ME	4		C	4		V	4		-			ME	3	
LAVADERO - ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (Mi) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Da) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que estan establecidas , la letra o número que se encuentre entre parentesis y que haga referencia a la caracteristica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la Interventoría	TESTIGO
Nombre: Blanca Nelly Reyes	Nombre: Cindy Alexa Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: PO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

Inicial [X] | Seguimiento [ ] | Cierre [ ]

FECHA: DD 04 MM 03 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Miguel Antonio Flores

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Tio propietario

Cédula de Ciudadanía: 9.529.466

Dirección: Construccion

Teléfono: 3109935101 No. de pisos: 2

Departamento: Boyaca Sector: ___ Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[ ]	[X]
4. Teléfonos	[ ]	[X]
5. Gas	[ ]	[X]
6. Televisión cable	[ ]	[X]
7. Otros	[ ]	[X]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	7. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural (Educa. Relig.)	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	10. Minero	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Minero	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

Cual? ___

TIPO DE PREDIO: RURAL [X] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [ ]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [X] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Ingreso materiales

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI [ ] NO [X]

Cuáles: ___

9524466 Contratista de Obra Contratista interventoría

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA – BOYACÁ	FECHA DD 02 MM 03 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Vivienda en construcción, con cerramiento con palitos de madera y alambre de pua en mal estado, acceso proyectado para vehiculo.

Vivienda en construccion.

Nota: El propietario autorizó a tio para firmar, dueño del predio del lado derecho.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTAR CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

3524488 | Contratista de Obra | Contratista interventoría

(B)

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 06 MM 03 AA 26

OTRAS FOTOGRAFIAS:

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

9524466

Contratista de obra

Contratista interventoria

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 04 MM 03 AA 26

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
EXTERIOR	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
ALCOBA 1																											
ALCOBA 2																											
ALCOBA 3																											
ALCOBA 4																											
SALA																											
COMEDOR																											
COCINA 1																											
COCINA 2																											
BAÑO 1																											
BAÑO 2																											
CORREDOR																											
BODEGA																											
LAVADERO -ALBERCA																											
TANQUE AGUA																											

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (Da) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones establecidas, la letra o número que se encuentre entre paréntesis y que haga referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	TESTIGO
Nombre:	Nombre: Cindy Vera Gomez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO / SUPERVISIÓN: IPO-001-2026 / TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 26 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA







2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad: Angie Vanesa Fonseca

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? _____

Cédula de Ciudadanía: 1053993616.

Dirección: la trinidad - sector el encanto.

Teléfono: 3106999522 No. de pisos: 2

Departamento: Boyaca Sector: el encanto Municipio: Duitama Barrio o vereda: Trinidad

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☑	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☑	☐
6. Televisión cable	☑	☐
7. Otros	☐	☑

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Baldío	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (Educa. Relig.)	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	11. Minero	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

Cual? _____

TIPO DE PREDIO: RURAL ☑ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: Residencial

CONSTRUCCIONES ADICIONALES

SI ☐ NO ☒

Cuáles _____

Vanesa Fonseca

Angie Vanesa Fonseca G. Contratista de Obra

Contratista interventoría

Ⓐ

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 26 MM 02 AA 2026

OBSERVACIONES GENERALES: (Descripción de fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros). Descripción de cultivos y/o aspectos que se consideren relevantes.

Se encuentra en buen estado pintado, Presenta fisuras en el anden y entre el anden y la pared, esta descarapelada por humedad, puertas y ventanas en buen estado, las alcobas 1, 2, 3, 4 estan con estuco plastico (alcoba 1, 3, 4 presentan daños en pañete y pintura por humedad), sala cosina y baño tienen enchape en paredes. No se permite el ingreso al segundo nivel de la vivienda.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Vanessa Fonseca
Arquitecta Universitaria 6.

Contratista de Obra

Contratista interventoria

B

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO	IPO-001-2026	PROYECTO	☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
SUPERVISIÓN	TIERRASUA SAS	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ	FECHA DD 16 MM 02 AA 2026

OTRAS FOTOGRAFIAS:









*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA EDIFICACION A INTERVENIR (VIVIENDA o SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS)
EN ARCHIVO MAGNÉTICO DEBE CONTARSE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO DE PISOS-TECHOS-PAREDES-BAÑOS-COCINA

Vanessa Fonseca
Ingeniera Forestal

Contratista de Obra

Contratista interventoría

©

Powered by CamScanner

TIERRASUA S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO: IPD-001-26

SUPERVISIÓN: TIERRASUA SAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD DUITAMA - BOYACÁ

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 26 MM 02 AA 2026

INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO

ELEMENTOS	PAREDES			PISOS			TECHO (CUBIERTA)			CIELO RASO			ESTRUCTURA			PAÑETE			PINTURA GENERAL			VENTANA			PUERTAS		
	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap	M	E	Ap
EXTERIOR	L	4	-	B	4	-	Pc	4	-	-	-	-				C	3	H	V	3	H	ME	4	-	M	4	-
ALCOBA 1	L	4	-	B	4		Pc	4	-	-	-	-				C	4	-	V	4	-	ME	4	-	M	4	-
ALCOBA 2	L	4	-	B	4	-	PC	4								C	3	H	V	3	H	ME	4	-	M	4	-
ALCOBA 3	L	4	-	B	4		Pc	4								C	3	H	V	3	H	ME	4		M	4	
ALCOBA 4	L	4	-	B	4		Pc	4		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALA	-	-	-	-	-	-	-	-								0	4		0	4		ME	3	B6	X		
COMEDOR	L	4		B	4		Pc	4								0	4		0	4		X			X		
COCINA 1	L	4		B	4		Pc	4																			
COCINA 2																0	4		0	4		ME	3	06	M	4	
BAÑO 1	L	4		B	4		Pc	4																			
BAÑO 2																C	3	H	V	3	H	ME	4		ME	4	
CORREDOR	L	4		B	4		Pc	4								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BODEGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVADERO -ALBERCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TANQUE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONVENCIONES

MATERIAL (M)	PAREDES	(L) LADRILLO (B) BLOQUE (M) MADERA (G) GUADUA (Ba) BAREQUE (A) ADOBE (E) ESTERILLA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PISOS	(C) CEMENTO (B) BALDOSA (M) MADERA (CR) CONCRETO (MI) MINERAL (T) TIERRA (O) OTRO
	ESTRUCTURA	(G) GUADUA (M) MADERA (CR) CONCRETO (ME) MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (O) OTRO (X) NO TIENE
	TECHOS	(Pc) PLACA CEMENTO (M) MADERA (Ac) ASBESTOCEMENTO (ETERNIT) (B) TEJA BARRO (Z) ZINC (O) OTRO
	CIELO RASO	(M) MADERA (E) ESTERILLA (P) POLISOMBRA (O) OTRO
	VENTANA	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PINTURA	(C) CAL (V) VINILO (A) ACEITE (O) OTRO (X) NO TIENE
	PUERTAS	(M) MADERA (ME) METALICA (G) GUADUA (O) OTRO (X) NO TIENE
	PAÑETE	(C) CEMENTO (R) REPELE (O) OTRO (X) NO TIENE
ESTADO (E)		(1) MUY MALO (2) MALO (3) REGULAR (4) BUENO
ANOMALÍAS PRINCIPALES (Ap)		(G) GRIETAS (F) FISURAS (D) DESPRENDIMIENTOS (De) DESGASTE (H) HUMEDAD

Escribir de acuerdo a las convenciones que están establecidas, la letra o número que se encuentra entre paréntesis y que hace referencia a la característica principal.

VoBo. Firma Responsable Vivienda	VoBo. Firma Responsable del Contratista	VoBo. Firma Responsable de la interventoria	TESTIGO
Nombre: Proje. Vanesa Fonseca G.	Nombre: Cindy Acero Gómez	Nombre: Juan Carlos Quiroga	Nombre:

(D)

Powered by CamScanner