REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

VISTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES




Vista general de las instalaciones: Se observa la fachada principal del inmueble, la cual permite identificar su estado físico, accesos y condiciones generales de infraestructura.

UBICACIÓN GEOGRAFICA




Se observa la ubicación geográfica del inmueble, permitiendo identificar su entorno, vías de acceso y características generales del sector

BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO NORTE



La barrera perimetral en concreto no representa un riesgo para las instalaciones, evidenciando condiciones adecuadas de seguridad y delimitación del área

BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO SUR




La barrera perimetral cuenta con refuerzo en su parte superior y una altura adecuada, por lo cual no representa riesgo para las instalaciones y contribuye a la seguridad del área.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO ORIENTAL	BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO OCCIDENTAL
	
La barrera perimetral presenta condiciones de fácil vulneración debido a su estructura y a la cercanía de edificaciones aledañas, lo que incrementa el riesgo de intrusión en las instalaciones	La barrera perimetral cuenta con refuerzo en su parte superior y una altura adecuada, por lo cual no representa riesgo para las instalaciones y contribuye a la seguridad del área.


VIAS ALEDAÑAS	VIAS ALEDAÑAS
	
La Carrera 30 corresponde a una vía principal de acceso, caracterizada por alto flujo vehicular y peatonal, lo que incide directamente en la dinámica de ingreso y salida del sector. Esta condición genera un nivel de riesgo moderado, debido a la posibilidad de congestión.	la Calle 40 A, como vía aledaña, no representa un riesgo significativo ni afectación directa a las instalaciones, manteniendo condiciones estables en términos de seguridad y tránsito.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

PARQUEADERO INTERNO	PARQUEADERO EXTERNO
N/A	N/A
N/A	N/A
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
	
Se cuenta con un circuito de CCTV compuesto por seis (6) cámaras en operación; sin embargo, este no es monitoreado de manera permanente, debido a las múltiples actividades que realiza el personal de seguridad	Se cuenta con un DVR de 16 canales; sin embargo, este no dispone de ningún tipo de cerramiento o medida de seguridad, lo que lo expone a posibles manipulaciones, daños o accesos no autorizados


REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

AREAS INTERNAS




Las áreas internas corresponden a espacios propios de una obra en construcción, sobre las cuales no se generan recomendaciones específicas, teniendo en cuenta la naturaleza y dinámica de las actividades constructivas

AREAS INTERNAS




Las áreas internas corresponden a espacios propios de una obra en construcción, sobre las cuales no se generan recomendaciones específicas, teniendo en cuenta la naturaleza y dinámica de las actividades constructivas

AREAS INTERNAS



Las áreas internas corresponden a espacios propios de una obra en construcción, sobre las cuales no se generan recomendaciones específicas, teniendo en cuenta la naturaleza y dinámica de las actividades constructivas



AREAS INTERNAS



Las áreas internas corresponden a espacios propios de una obra en construcción, sobre las cuales no se generan recomendaciones específicas, teniendo en cuenta la naturaleza y dinámica de las actividades constructivas

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

SISTEMA DE ALARMA	SISTEMA EXTINCION DE INCENDIO
N/A	
N/A	El sistema contra incendios se encuentra actualmente en proceso de construcción y adecuación, por lo cual no se encuentra en operación

PUNTOS CRITICOS	PUNTOS CRITICOS
	
El portón de acceso principal requiere mantenimiento, toda vez que puede presentar fallas en su funcionamiento o riesgo de caída, lo cual podría generar afectaciones a la seguridad y operación del lugar	Se identifican áreas con alto riesgo de caída a diferente nivel que no cuentan con la demarcación adecuada, lo que genera un riesgo de accidente para el personal que transita por el lugar.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

PUNTOS CRITICOS	PUNTOS CRITICOS
	
Se identifican áreas con alto riesgo de caída a diferente nivel que no cuentan con la demarcación adecuada, lo que genera un riesgo de accidente para el personal que transita por el lugar.	Se observa presencia de escombros y acumulación de residuos, lo cual puede generar riesgos para la seguridad, tales como caídas, accidentes o condiciones inseguras en el área

PUNTOS CRITICOS	PUNTOS CRITICOS
N/A	**N/A**
N/A	**N/A**