INFORME DE LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES CUENTA No. 05

CONTRATISTA

MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ

No. CONTRATO

0605-2026-CO1.PCCNTR.8844784

OBJETO CONTRACTUAL

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”

OFICINA GESTORA

“SECRETARÍA DE SALUD”

PERIODO EJECUTADO

19/05/2026 al 18/06/2026

SUPERVISOR

ALEXANDRA GARCIA ESPARZA

Secretaria de Salud de Floridablanca

FLORIDABLANCA

2026

OBLIGACION ESPECIFICA No. 1

Realizar bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca.

- 02-06-2026 IVC Sanitaria a la piscina del Hotel Roseliere.
- 02-06-2026 IVC Sanitaria a la piscina del Conjunto Residencial Caminos de provvidenza PH.
- 04-06-2026 IVC Sanitaria a la piscina del Conjunto Residencial Bosques de la Florida.

Actividad: IVC Sanitaria a la piscina del Hotel Roseliere (Cañaveral Inversiones S.A.S)

Fecha: 02-06-2026

Registro fotográfico:









ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

INFORMACIÓN GENERAL								
Fecha:	02 junio 2026				Número Estanques:			
Nombre / Razón Social:	Cañaveral Inversiones S.A.S				NIT:	900.364.266-7		
Dirección:	Cll 30 # 24-38							
Barrio:	Cañaveral				Comuna:	2		
Correo electrónico:	Canaveralinversiones@gmail.com				Teléfono:			
Representante legal:	Raul Costa Madero			C.C.	91.284.490	Teléfono:		
Responsable piscina:	Esperanza Porras blanco			C.C.	1098 930 450	Teléfono:		
Piscina de uso:	Colectivo	X	Unihabitacional			Propiedad privada		
Sistema de operación:	Recirculación	x	Renovación continua			Desalojo completo		
Tipo de solicitud:	Solicitud interesado	X	Queda comunidad			IVC oficial		

ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO							
Fecha de análisis fisicoquímico y microbiológico:		Laboratorio:			Valor IRAPI:	0 %	
08 mayo 2026		Biocontrol Cmr S					
Estanque N°	Volumen (M^3)	Abastecimiento (Agua acueducto, natural, propia)	Parámetros In situ		Recirculación (Horas/día)	Cumple	
			PH	Cloro		Si	No
1	55 Aprox.	Agua Acueducto	7.0	1.0	8	X	

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Cuentan con reactivos para análisis in situ (Res. 1618/2010)	X		
Realizan control periódico de calidad química y microbiológica del agua contenida en los estanques (Laboratorios)	X		
Publican los resultados de laboratorio en la zona de piscina	X		
Se realiza cálculo del Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares – IRAPI (Laboratorio) y del Índice de Saturación de Langier- ISL.	X		
Se evalúa el Índice de Saturación de Langier- ISL	x		
Cuentan con instructivo para el tratamiento del agua	x		
Certificado del piscinero y/o responsable de piscina	X		

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Ficha técnica de los productos químicos utilizados	x		
Las instalaciones con duchas de pre-inmersión de fácil acceso	x		
Baños, duchas y vestieres en buenas condiciones higiénicas (útiles de aseo, papelera)	x		
Superficies recubiertas, de fácil limpieza y desinfección	x		
Cuentan con libro de piscina diligenciado por responsable de piscina (registro productos químicos aplicados, limpieza diaria, parámetros diarios)	x		
Se identifica reglamento de piscina en zona de ingreso	x		

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:		Responsable que atiende:	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	Andrea Valentina Rodriguez, Hans A Serrano, Victor Pinzon	**NOMBRE:**	Jazmin Andrea Duran
C.C.:	1095260236, 1098 [illegible] 1102351655	**C.C.:**	63557754 Bmanga
CARGO / ROL:	Ing ambiental ES, Ing Ambiental, Ing Sanitario PS	**CARGO / ROL:**	Gerente Operativa

ANEXAR: Copia de análisis de laboratorio, representación legal, acta de visita con concepto

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: junio 2 / 2026 LUGAR: Hotel publino

ACTIVIDAD: Toc. inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 2 de junio del presente año 2026 para realizar en Hotel publino ubicado en, cobe 30 # 24-38 en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita la ingeniera Yolmer, quien es la encargada de la cocina. Especifica que el agua que consume todo lo relacionado a preparar es el momento de la visita.

Se realizaron pruebas cloro y la obtuvo pH: 7.6 , cloro: 1.0 mg/lt.

Se realizo la visita anterior de laboratorio para el día 8 de Mayo del presente año 2026 y la cloro pH: 7.2 , Cloro: 1.0 mg/lt , resultado 0.0 , lo cual tampoco cumple establecido en la norma 1575 de 2010.

Concepto sanitario favorable

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Acta valida para emisión de concepto Sanitario favorable con vigencia de 12 meses a partir de la expedición del certificado

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: Andrea Valentina Bedoya Ingeniera Ambiental

C.C: 1005240238

Cargo / Rol: Ingeniera Ambiental

Responsable que atiende:

Firma

Nombre: Jaime Andres Duran

C.C: 6355754 Bmanga

Cargo / Rol: Recepcionista

i+D
BioControlCARE
LAB

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Laboratorio autorizado Resolución 1598 del 31 de julio 2025 del Ministerio de Protección Social.

Muestra No: 282 P26	CODIGO: AD-SG-IR-03	Fecha Toma	8/5/2026
Solicitante: HOTEL ROSELIÈRE - CAÑAVERAL INVERSIONES SAS		Fecha Recepción:	8/5/2026
Dirección: CALLE 30 # 24 - 35		Fecha de Análisis Inicio:	8/5/2026
Departamento: SANTANDER		Fecha de Análisis Final:	11/5/2026
		Municipio: FLORIDABLANCA	
Lugar/Punto: PISCINA		Fuente: ACUEDUCTO	
Analisis: FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO		Muestra tomada por: BRAYAN MOLANO	
Muestra: AGUA DE USO RECREACIONAL		Muestra para: DIAGNÓSTICO	

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO	ENSAYO	UNIDAD	VALOR DE REFERENCIA SEGÚN RES. 0234 del 10 de febrero de 2026**
Color	1,25	SM 2120 C **Ed.23	Espectrofotométrico	UPC	15
Materias Flotantes	Ausentes	MET. COMPARACIÓN	Observación visual	----	Presentes o ausentes
Olor (olfativo)	Aceptable	MET.COMPARACIÓN	Olfatometria	----	Aceptable o no aceptable
Temperatura	29,6	SM 2550B-**Ed.23	Titulación ácido-base	°C	***** °C
pH	7,20	SM 4500 H+ B **Ed.23	Potenciométrico	-	7,0 – 8,0
Conductividad	340,00	SM 2510 B **Ed.23	Conductimétrico	uS/cm	Hasta 2400
Turbidez	1,21	SM 2130 B **Ed.23	Nefelométrico	UNT	<2
Alcalinidad	33,00	SM 2320 B **Ed.23	Titulación ácido-base	mg CaCO3/L	< 140
Dureza Total	60,00	SM 2340 C **Ed.23	Titulación con EDTA	mg CaCO3/L	< 400
Hierro Total	< 0,001	SM 3500 Fe B **Ed.23	Espectrofotométrico	mg Fe/L	< 0,3
Indice de saturación	-0,04	SM 4500 Cl G **Ed.23	CÁLCULO IRAPI	UH	-0,5 a +0,5
Cloro residual L.	1,00	SM 4500 Cl G **Ed.23	Espectrofotométrico	mg Cl2/L	Entre 1 a 3
Aluminio	0,09	SM 3500 Al D **Ed.23	Espectrofotométrico	mg Al/L	< 0,2
Amonio (Ion)	< 0,001	SM 4500-NH3 C **Ed.23	Espectrofotométrico	mg NH4 +/ L	< 1,5
Cobre	< 0,001	SM 3500 Cu B **Ed.23	Espectrofotométrico	mg Cu / L	< 1
Plata	7,00	SM 3500 Ag **Ed.23	Espectrofotometrico	mg Ag / L	< 0,1
Ácido Cianúrico	< 0,001	Turbidimetria melamina*	Espectrofotométrico	mg CYA / L	< 15
Sólidos Disueltos Totales (SDT)	0	Método 2540C	Método Gravimetrico	mg / L	<1.200
ORP **Potencial Oxidación-Reducción	650	SM 2580 B	Electrométrico	mV	>650-700 mV
Coliformes Termotolerantes	0	SM 9222 B **Ed.23	Filtración en membrana	UFC/100 mL	0
E. Coli	0	SM 9222-B Ed.23	Filtración en membrana	UFC/100 mL	0
Heterotrofos	0	SM 9215-B **Ed.23	Filtración en membrana	UFC/100 mL	< 200
Pseudomonas	0	SM 9213 E	Filtración en membrana	UFC/100 mL	0
CALCULO IRAPI =VCM + VCR + VISL + VOC				0	SIN RIESGO

** S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A) No Aplica. *:Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles

Los resultados son válidos unicamente para la muestra analizada. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de BioControl Care S.A.S.

OBSERVACIONES: Los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a la muestra de agua se encuentran dentro de los valores aceptables establecidos en la Resolución 0234 del 10 de febrero de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 y el Anexo Técnico II de la citada resolución, se procedió a calcular el Índice de Riesgo del Agua de Estanques de Piscinas (IRAPI). El procedimiento se llevó a cabo siguiendo los lineamientos y la tabla de puntuación contenida en el Anexo Técnico I (página 12) de la norma en mención.Los análisis fueron realizados por un laboratorio autorizado, conforme a la Resolución 1598 del 31 de julio de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social.

IRAPI: 0,00%	IRAPI : SIN RIESGO
	COD. ANALISTA FQ - 01
	COD. ANALISTA MQ - 01

Qco Msc. FREDDY ANDRES BLANCO RIOS
REGISTRO PQ -2392
DIRECTOR TÉCNICO

Celular: 3013516969 - 3246468535 (Administrativa)
Email: biocontrol_care@yahoo.com
Carrera 17 No. 21-69 Bucaramanga, Santander Colombia.

Actividad: IVC Sanitaria a la piscina del Conjunto Residencial Caminos de provvidenza PH.

Fecha: 02-06-2026

Registro fotográfico:



ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

INFORMACIÓN GENERAL							
Fecha:	02 junio 2026			Número Estanques:	2		
Nombre / Razón Social:	Conjto Residencial Caminos de providencia PH			NIT:	900 802 829 – 5		
Dirección:	Anillo vial Km 1 21-462						
Barrio:	Ro pro			Comuna:			
Correo electrónico:	Caminosdeprovidencia ph@gmail.com			Teléfono:			
Representante legal:	Oscar Adrian Beltran Cadena		C.C.	91.180.808	Teléfono:		
Responsable piscina:	Nelson Enrique Triana		C.C.	1314299	Teléfono:		
Piscina de uso:	Colectivo	x	Unihabitacional		Propiedad privada		
Sistema de operación:	Recirculación	x	Renovación continua		Desalojo completo		
Tipo de solicitud:	Solicitud interesado	x	Queda comunidad		IVC oficial		

ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO							
Fecha de análisis fisicoquímico y microbiológico:		Laboratorio:			Valor IRAPI:	10 /-	
28 abril 2026		Quimproyectos S.A.S					
Estanque N°	Volumen (M^3)	Abastecimiento (Agua acueducto, natural, propia)	Parámetros In situ		Recirculación (Horas/día)	Cumple	
			PH	Cloro		Si	No
1	210	Agua acueducto	7.8	2.5	8	x	
2	135	Agua acueducto	7.8	2.5	8	x	
3	491	Agua acueducto	7.5	2.5	8	x	

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Cuentan con reactivos para análisis in situ (Res. 1618/2010)	X		
Realizan control periódico de calidad química y microbiológica del agua contenida en los estanques (Laboratorios)	X		
Publican los resultados de laboratorio en la zona de piscina	X		
Se realiza cálculo del Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares – IRAPI (Laboratorio) y del Índice de Saturación de Langier- ISL	X		
Se evalúa el Índice de Saturación de Langier- ISL	X		
Cuentan con instructivo para el tratamiento del agua	X		
Certificado del piscinero y/o responsable de piscina	X		

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Ficha técnica de los productos químicos utilizados	X		
Las instalaciones con duchas de pre-inmersión de fácil acceso	X		
Baños, duchas y vestieres en buenas condiciones higiénicas (útiles de aseo, papelera)	X		
Superficies recubiertas, de fácil limpieza y desinfección	X		
Cuentan con libro de piscina diligenciado por responsable de piscina (registro productos químicos aplicados, limpieza diana, parámetros diarios)	X		
Se identifica reglamento de piscina en zona de ingreso	X		

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:		Responsable que atiende:	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:		**NOMBRE:**	NELSON
C.C.:		**C.C.:**	13742797
CARGO / ROL:		**CARGO / ROL:**	PISCINERO

ANEXAR: Copia de análisis de laboratorio, representación legal, acta de visita con concepto.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Junio 2 / 2026 LUGAR Conjunto de piscinas

ACTIVIDAD: Vic inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 2 de junio del presente año 2026 en el conjunto residencial conjunto de piscinas ubicado en Anillo vial km 2 Vda El Floridablanca, Santander.

Se realizan pruebas en sitio:

Piscina adulto, pH= 7,8, cloro 2,5

Piscina niño, pH = 7,5, cloro 2,5

Se revisan los ultimos análisis de laboratorio la cual fueron tomadas recientemente el 21 de abril del presente año y se obtuvo pH 7,56, cloro 2,22 y el UNF: 0,60.

Para la cual tiene vigencia de acuerdo a la resolución 1615 de 2021.

Concepto Sanitario Favorable, Documento valido como concepto Sanitario.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Acta válida para emisión del concepto sanitario favorable con vigencia de 12 meses a partir de su expedición. Para la piscina multifamiliar y la piscina Semiolimpica.

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: Mario A Bermudez, Andres Valencia, Victor A Rueda

C.C.: 1098346162, 1005260236, 1102 351635

Cargo / Rol: Ing Ambiental Esp, Ing Ambiental, Ing A-A CPS

Responsable que atiende

Firma: Angela Ramirez

Nombre: Angela Marcela Ramirez Mayorga

C.C. 1098628303

Cargo / Rol: Auxiliar Administrativo

Quimi Proyectos S.A.S.

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.:	26-1308-1836-1
CLIENTE:	CAMINOS DE PROVVIDENZA
INFORMACION DEL CLIENTE:	ANILLO VIAL KM 1 21 462
FECHA DE EMISION DEL INFORME:	2026-04-28
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:	2026-04-21 ; 10 h 20
FECHA Y HORA DE RECEPCION:	2026-04-21 ; 11 h 00
NOMBRE DE LA MUESTRA:	PISCINA MULTIFAMILIAR
MATRIZ DE LA MUESTRA:	AGUA DE PISCINA
SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA:	CAMINOS DE PROVVIDENZA

*CÓDIGO DE LA MUESTRA:	1F1M
*MUESTRA TOMADA POR:	QUIMIPROYECTOS S.A.S.
*PLAN DE MUESTREO:	QUIMIPROYECTOS S.A.S.
*METODO DE MUESTREO:	MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 0234/2026 (4)	FECHA DE ENSAYO
Ácido Cianúrico	HI93722	Turbidimétrico	<2	mg $C_3H_3N_3O_3$/L	15	2026-04-21
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	55,2	mg $CaCO_3$/L	150	2026-04-21
Cloro Combinado	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	0,11	mg Cl_2/L	0,3	2026-04-21
*Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	2,11	mg Cl_2/L	1,5-4,0	2026-04-21
*Cloro Total	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	2,22	mg Cl_2/L	N/A	2026-04-21
Conductividad a 25,1 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	718	µs/cm	2400	2026-04-21
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	185	mg $CaCO_3$/L	700	2026-04-22
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	188	mg $CaCO_3$/L	N/A	2026-04-22
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2026-04-21
*pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,66	Unidades de pH	6,8-7,3	2026-04-21
Potencial de Oxido-Reducción	S.M. 2580 B Ed.23	Potenciométrico	576	mV	700	2026-04-21
Sólidos Disueltos Totales	S.M. 2540 C Ed.23	Gravimétrico-Secado	397	mg/L	1000-1200	2026-04-21
*Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	27,3	°C	40	2026-04-21
Turbiedad	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,35	UNT	1	2026-04-21
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2026-04-21
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2026-04-21
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2026-04-21
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm3	200	2026-04-21
IRAPI	Resolución 0234 de 2026	Cálculo	10,00	%	0-10	2026-04-25
ISL	Resolución 0234 de 2026	Cálculo	-0,20	-	-0,5 y 0,5	2026-04-25

*M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A, No Aplica. * Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4) Valores máximos permisibles. *Parámetro medidos in situ.

OBSERVACIONES: La muestra presenta pH, Sólidos Disueltos Totales, por fuera de los valores Físicos y Químicos aceptables, según la Res. 0234/2026 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "10%" y la clasifica como "Sin Riesgo", según lo establece la resolución 0234 de 2026.

Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S.

Aprobó

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Tecnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1479

"FIN DEL INFORME"

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia
Teléfono: 634 2917 Celular: 318 516 5913 - 318 707 7371
quimiproyectos@gmail.com
direccion@quimiproyectos.com
www.quimiproyectos.com
NIT: 900.500.739-9

QuimiProyectos S.A.S

INFORME DE RESULTADOS

OLICITUD No.: 26-1308-1836-2
CLIENTE: CAMINOS DE PROVVIDENZA
NFORMACION DEL CLIENTE: ANILLO VIAL KM 1 21 462
ECHA DE EMISION DEL INFORME: 2026-04-28
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 2026-04-21 10 h 30
ECHA Y HORA DE RECEPCION: 2026-04-21 11 h 00
NOMBRE DE LA MUESTRA: PISCINA SEMIOLÍMPICA
MATRIZ DE LA MUESTRA: AGUA DE PISCINA
SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA: CAMINOS DE PROVVIDENZA

'CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2F2M
'MUESTRA TOMADA POR: QUIMIPROYECTOS S.A.S
'PLAN DE MUESTREO: QUIMIPROYECTOS S.A.S
'METODO DE MUESTREO: MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 0234/2026 [4]	FECHA DE ENSAYO
Ácido Cianúrico	HI93722	Turbidimétrico	<2	mg $C_3H_3N_3O_3$/L	15	2026-04-21
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	40,8	mg $CaCO_3$/L	150	2026-04-21
Cloro Combinado	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	0,13	mg Cl_2/L	0,3	2026-04-21
'Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	2,50	mg Cl_2/L	1,5-4,0	2026-04-21
'Cloro Total	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	2,63	mg Cl_2/L	N/A	2026-04-21
Conductividad a 25,4 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	623	µs/cm	2400	2026-04-21
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	191	mg $CaCO_3$/L	700	2026-04-22
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	191	mg $CaCO_3$/L	N/A	2026-04-22
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2026-04-21
'pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,62	Unidades de pH	6,8-7,3	2026-04-21
otencial de Oxido-Reducción	S.M. 2580 B Ed.23	Potenciométrico	595	mV	700	2026-04-21
Sólidos Disueltos Totales	S.M. 2540 C Ed.23	Gravimétrico-Secado	345	mg/L	1000-1200	2026-04-21
'Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	26,7	°C	40	2026-04-21
Turbiedad	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,45	UNT	1	2026-04-21
oliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2026-04-21
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2026-04-21
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2026-04-21
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm3	200	2026-04-21
IRAPI	Resolución 0234 de 2026	Cálculo	10,00	%	0-10	2026-04-25
ISL	Resolución 0234 de 2026	Cálculo	-0,38	-	-0,5 y 0,5	2026-04-25

M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A) No Aplica. 'Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4) Valores ximos permisibles. 'Parámetro medidos in situ.

BSERVACIONES: La muestra presenta pH, Sólidos Disueltos Totales, por fuera de los valores Físicos y Químicos aceptables, según la Res. 0234/2026 para el ua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "10%" y la clasifica como "Sin esgo", según lo establece la resolución 0234 de 2026.

stos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S.

Aprobó:

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1426

'FIN DEL INFORME'

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia.
Teléfono: 634 2917 Celular: 318 516 5913 - 318 707 7371
quimiproyectoslab@gmail.com
direccion@quimiproyectos.com
www.quimiproyectos.com
NIT 900.500.779-9

Actividad: IVC Sanitaria a la piscina del Conjunto Residencial Portal del Bosque

Fecha: 04-06-2026







ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

INFORMACIÓN GENERAL							
Fecha:	04 Junio 2026			Número Estanques:	1		
Nombre / Razón Social:	Conjunto Residencial Parque del Bosque			NIT:	900.184.605-1		
Dirección:	calle 203 #41.140						
Barrio:	Ebanistico			Comuna:			
Correo electrónico:	Portaldel bosqueconjunto@gmail.com			Teléfono:			
Representante legal:	Elvia Sandoval Figueroa		C.C.	28.132.356	Teléfono:		
Responsable piscina:	Yahir Ruiz perez		C.C.	1005.303.868	Teléfono:		
Piscina de uso:	Colectivo	x	Unihabitacional		Propiedad privada		
Sistema de operación:	Recirculación	x	Renovación continua		Desalojo completo		
Tipo de solicitud:	Solicitud interesado		Queda comunidad		IVC oficial		

ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO							
Fecha de análisis fisicoquímico y microbiológico:		Laboratorio:			Valor IRAPI:	0.1	
27 Mayo 2026		Quimproyectos S.A.S					
Estanque N°	Volumen (M³)	Abastecimiento (Agua acueducto, natural, propia)	Parámetros In situ		Recirculación (Horas/día)	Cumple	
			PH	Cloro		Si	No
1	40	Agua acueducto	6,8	3,0	9		

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Cuentan con reactivos para análisis in situ (Res. 1618/2010)	x		
Realizan control periódico de calidad química y microbiológica del agua contenida en los estanques (Laboratorios)	x		
Publican los resultados de laboratorio en la zona de piscina	x		
Se realiza cálculo del Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares – IRAPI (Laboratorio) y del Índice de Saturación de Langier- ISL.	x		
Se evalúa el Índice de Saturación de Langier- ISL	x		
Cuentan con instructivo para el tratamiento del agua		x	
Certificado del piscinero y/o responsable de piscina	x		

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Ficha técnica de los productos químicos utilizados	X		
Las instalaciones con duchas de pre-inmersión de fácil acceso	X		
Baños, duchas y vestieres en buenas condiciones higiénicas (útiles de aseo, papelera)	X		
Superficies recubiertas, de fácil limpieza y desinfección	X		
Cuentan con libro de piscina diligenciado por responsable de piscina (registro productos químicos aplicados, limpieza diaria, parámetros diarios)	X		
Se identifica reglamento de piscina en zona de ingreso	X		

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:		Responsable que atiende:	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	Andrea Valentina Rodriguez Pazos / María A. González	**NOMBRE:**	Yair Ruiz.
C.C.:	1005 260 726 / 1098 799 261	**C.C.:**	1005.303.858
CARGO / ROL:	Ing. Ambiental / Ing. Ambiental	**CARGO / ROL:**	Salvavidas

ANEXAR: Copia de análisis de laboratorio, representación legal, acta de visita con concepto.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 9/2026 LUGAR: Conjunto residencial Portal del Roble

ACTIVIDAD: Visita Inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

El mismo día de inspección sanitaria y toma de muestra del 9 de Mayo del presente año 2026 en el Conjunto residencial Portal del Roble ubicado dentro de la Cra 20 # 41-140 en Floridablanca, Santander.

Atendida visita por Silvia Sandoval Figueredo Representante de la administradora del Conjunto residencial y muy amablemente brindo toda la información necesaria y pertinente en el momento de la visita.

Se realizan los ensayos Analisis en laboratorio (in situ) Cloro Residual Libre el 23 de Mayo del 2026. Para la cual: Cloro 1,90 mg/Cl2, pH= 6,98, Temperatura. Según la resolución 1615 de 2021 todos los parametros comparados a los valores establecidos en la resolución.

Se realizan pruebas in situ y le dieron pH= 6,8 , Cloro = 3,0

Concepto Sanitario favorable

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda continuar con la Instalación para el tratamiento del agua en cloruros de potasio.
2. Acta válida para emisión de concepto Sanitario Favorable con vigencia de 12 meses a partir de su expedición de certificado

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: María Alejandra Cuadros Rodríguez

C.C: 1098194164

Cargo / Rol: Ing. Ambiental Op. Ley Antitrámites

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre: Silvia Sandoval Figueredo

C.C: 28132356 f.c.c.

Cargo / Rol: R. Legal - Admon

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.:	**26-1079-2257-1**
[1]CLIENTE:	**CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE I ETAPA**
[1]INFORMACION DEL CLIENTE:	CL 203 41 140 VIA AL SANTISIMO FLORIDABLANCA
FECHA DE EMISION DEL INFORME:	2026-05-27
[1]FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:	2026-05-20 : 09 h 50
FECHA Y HORA DE RECEPCION:	2026-05-20 : 10 h 30
[1]NOMBRE DE LA MUESTRA:	PISCINA
[1]MATRIZ DE LA MUESTRA:	AGUA DE PISCINA
[1]SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA:	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE I ETAPA
[1]CÓDIGO DE LA MUESTRA:	1F1M
[1]MUESTRA TOMADA POR:	QUIMIPROYECTOS S.A.S.
[1]PLAN DE MUESTREO:	QUIMIPROYECTOS S.A.S.
[1]METODO DE MUESTREO:	MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 0234/2026 [4]	FECHA DE ENSAYO
Ácido Cianúrico	HI93722	Turbidimétrico	**<2**	mg $C_3H_3N_3O_3$/L	15	2026-05-20
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	**32,0**	mg $CaCO_3$/L	150	2026-05-20
Cloro Combinado	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	**0,13**	mg Cl_2/L	0,3	2026-05-20
[2]Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	**1,90**	mg Cl_2/L	1,5-4,0	2026-05-20
[2]Cloro Total	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	**2,03**	mg Cl_2/L	N/A	2026-05-20
Conductividad a 25,4 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	**261**	µs/cm	2400	2026-05-20
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	**60,4**	mg $CaCO_3$/L	700	2026-05-21
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	**64,0**	mg $CaCO_3$/L	N/A	2026-05-21
Material Flotante	-	Visual	**Ausentes**	-	Ausentes	2026-05-20
[3]pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	**6,98**	Unidades de pH	6,8-7,3	2026-05-20
Potencial de Oxido-Reducción	S.M. 2580 B Ed.23	Potenciométrico	**583**	mV	700	2026-05-20
Sólidos Disueltos Totales	S.M. 2540 C Ed.23	Gravimétrico-Secado	**156**	mg/L	1000-1200	2026-05-20
[2]Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	**27,7**	°C	40	2026-05-20
Turbiedad	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	**0,45**	UNT	1	2026-05-20
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	**0**	UFC/100cm3	0	2026-05-20
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	**0**	UFC/100cm3	0	2026-05-20
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	**0**	UFC/100cm3	0	2026-05-20
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	**0**	UFC/1cm3	200	2026-05-20
IRAPI	Resolución 0234 de 2026	Cálculo	**0,00**	%	0-10	2026-05-23
ISL	Resolución 0234 de 2026	Cálculo	**-1,58**	-	-0,5 y 0,5	2026-05-23

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. [1]Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4) Valores máximos permisibles. [2]Parámetro medidos in situ.

OBSERVACIONES: La muestra presenta Sólidos Disueltos Totales, por fuera de los valores Físicos y Químicos aceptables, según la Res. 0234/2026 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "0%" y la clasifica como "Sin Riesgo", según lo establece la resolución 0234 de 2026.

"Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S. "

Aprobó:

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1426

"FIN DEL INFORME"

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia.
Teléfono: 634 2917 Celular: 318 516 5913 - 318 707 7371
quimiproyectoslab@gmail.com
direccion@quimiproyectos.com
www.quimiproyectos.com
NIT. 900.500.779-9

OBLIGACION ESPECIFICA No. 2

Apoyar profesionalmente las visitas de inspección y vigilancia a las plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Floridablanca, según plan de medición anual definido por la secretaría de salud.

- 11-06-2026 IVC sanitaria a la PTAP Florida del Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.

Actividad: IVC sanitaria a la PTAP Florida del Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.

Fecha: 11-06-2026







	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	7
		FECHA DE APROBACION	13/02/2025
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N°:	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María A. Gonzalez, Victor D. Rivera, Andrea Valentina Rodriguez
Teléfono:	3107502995
e-mail:	vc.aguapotable@flor.floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 11 de junio de 2026	**Hora de la toma:** 11:05 am X pm ___
Municipio de toma: Floridablanca	**Departamento:** Santander
Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano Bucaramanga	
Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30 a - 51	
Vereda:	**Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___
Código punto de muestreo:	**Fuente Hídrica:** Río frío
Nombre del punto de muestreo: PTAP Florida.	
Dirección punto de toma: Planta de Tratamiento Floridablanca, barrio Altos de Cristal.	

Matriz agua	Consumo Humano con tratamiento	X	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre _____ $mgCl_2/L$ Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___

Coagulante utilizado:	**Desinfectante utilizado:**
Muestra tomada por:	**Celular:**
Correo electrónico:	**Firma:**
Nombre del acompañante de la EPSA: Fanel Galeano	
Cargo: Auxiliar Laboratorio.	**Firma:** Fanel Galeano

Muestra:	Oficial	X	Convenio		Concesión		Contramuestra:	Si ___	No ___
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:		
Observaciones:									

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA*	HORA: am ___ pm ___
Nombre persona que recibe la custodia:	
Entidad:	**Firma:**

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___
Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C
Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUNES – MARTES - MIERCOLES de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
VIERNES No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml
Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE
TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 9 junio 2026 LUGAR: PTAP Florida

ACTIVIDAD: IVC Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizó visita de inspección y vigilancia en compañía del ente SA. ESP a la planta de tratamiento de Agua Potable de Floridablanca ubicada en el barrio Alto de Lavanda, con la finalidad de realizar la vigilancia a la calidad de agua para consumo humano.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: [illegible] Victor D Rincon

C.C.: [illegible] 1005460246 1102751653

Cargo / Rol: Ing Ambiental Ing Ambiental Ing CPS

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre:

C.C: 91.296.427

Cargo / Rol: Auxiliar laboratorio

OBLIGACION ESPECIFICA No. 3

Brindar acompañamiento profesional a las acciones de inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano suministrada por empresas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural.

- 19-05-2026 IVC sanitaria mensual puntos concertados Aqualia – Punto Nazareth.

- 11-06-2026 IVC sanitaria mensual a los puntos concertados en Floridablanca, en compañía Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.

Actividad: IVC sanitaria mensual puntos concertados Aqualia – Punto Nazareth.

Fecha: 19-05-2026







	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	7
		FECHA DE APROBACION	13/03/2025
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N°:	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María Alejandra Granados, Brandon Rodriguez Ruiz
Teléfono:	3015163313
e-mail:	vacunacion.salud@floridablanca.gov.co

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Mayo 19 2026 Hora de la toma: 10:20 am x pm ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: AGUAS KPITAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.

Dirección EPSA: Km 3 vía los Curos

Vereda: Bolarque Alto Punto de toma de muestra concertado: Si x No ___

Código punto de muestreo: 0003 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo: Sede Finca de Eugenio - Finca Victoria

Dirección punto de toma: Finca Victoria

Matriz agua	Consumo Humano con tratamiento	x	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0.41 mgCl₂/L Técnica: ___				pH 7.06 Técnica: ___		Otro - Cual: Temperatura 24.2°C Técnica ___
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si x No ___

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio

Muestra tomada por: Celular:

Correo electrónico: Firma:

Nombre del acompañante de la EPSA: Julian Andres Salas Robledo

Cargo: Tecnico Ambiental Firma:

Muestra:	Oficial	x	Convenio		Concesión		Contramuestra:	Si ___	No ___
Objeto del análisis:	Vigilancia	x	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	x	Físico químico	x	Otros		Cuáles		
Observaciones:									

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia:

Entidad: Firma:

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: ___ Firma ___

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:

LUNES – MARTES - MIERCOLES de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

VIERNES No se reciben muestras **(Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)**

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 19/2016 LUGAR: Lotes privados de Ruitoque - Finca Monserrate

ACTIVIDAD: Vsc inspección Sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 19 de Mayo del presente año 2016 en el lotes privados de nuestra ubicada en la Finca Monserrate, ubicada en el sector de Ruitoque Alto en Floridablanca, Santander.

Se realiza el debido acompañamiento a la Empresa aguila Ambiental, empresa encargada para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos generados en el hogar de nuestra zona de estudio, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1- Se identifica que el predio cumple con todas las condiciones higiénico sanitarias establecidas en la resolución 2115 de 2007.

PARTICIPANTES:

Ing. María Mercedes Espinel - CPS SIF
Ing. Andrea Valentina Rodriguez - CPS SIF

Actividad: IVC sanitaria mensual a los puntos concertados en Floridablanca, en compañía Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.

Fecha: 11-06-2026









Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA** **LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA**	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	7
		FECHA DE APROBACION	13/02/2025
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N°:	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María A. Gonzalez, Victor Rueda, Adriana Rodriguez
Teléfono:	3183683813
e-mail:	mc.coordcalidadfloridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma:	Enero 11 2026.	**Hora de la toma:**	9:53. am. X pm. ___
Municipio de toma:	Floridablanca	**Departamento:**	Santander.
Nombre de EPSA:	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga		
Dirección EPSA:	Diagonal 34 # 30A - 51		
Vereda:		**Punto de toma de muestra concertado:**	Si X No ___
Código punto de muestreo:	0054.	**Fuente Hídrica:**	Rio Frio.
Nombre del punto de muestreo:	Carabineros - acceso Rio Frio.		
Dirección punto de toma:	Escuela de Carabineros frente a Portería		

Matriz agua	Consumo Humano con tratamiento	X	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre ___ mgCl₂/L Técnica: ___		pH ___ Técnica: ___		Otro - Cuál: ___ Técnica: ___		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico:	Se añadió tiosulfato de Sodio **Si** X **No** ___
Coagulante utilizado:	**Desinfectante utilizado:**
Muestra tomada por:	**Celular:**
Correo electrónico:	**Firma:**
Nombre del acompañante de la EPSA:	Cornel Galeano
Cargo: Auxiliar laboratorio.	**Firma:**

Muestra:	Oficial	X	Convenio		Concesión		Contramuestra:	Si ___	No ___
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:		
Observaciones:									

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia:	*DD/MM/AAAA* **HORA:** am ___ pm ___
Nombre persona que recibe la custodia:	
Entidad:	**Firma:**

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: *DD/MM/AAAA* HORA: ___ am ___ pm ___
Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C
Nombre de la persona que recibe la muestra: ___ Firma: ___

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUNES – MARTES - MIERCOLES de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
VIERNES No se reciben muestras **(Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)**

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml
Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE
TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GSI-FO-[illegible]
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 11 de junio de 2026 LUGAR: Floridablanca

ACTIVIDAD: Visita inspección sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección y vigilancia en compañía del Amb S.A E.S.P al punto concertado vereda rio frio ubicado en cercanías de la sede cambiaverde, denominado bajo el código de muestreo 005d. El punto concertado se encuentra con todas las condiciones locativas requeridas para la toma de muestra, el encargado se reunió en compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para la toma de muestras, vigilancia durante la toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: [illegible]

C.C: [illegible]

Cargo / Rol: [illegible]

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre: Fernel Galeano

C.C: 91 296 937

Cargo / Rol: Auxiliar de laboratorio amb S.A E.S.P

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	7
		FECHA DE APROBACION	13/02/2025
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N°:	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María A. González, Víctor Rincón, Andrea Valentina Rodríguez
Teléfono:	3103502375
e-mail:	vigilanciaaguapotable.floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 11 Junio 2025 **Hora de la toma:** 10:49 am X pm ___

Municipio de toma: Floridablanca. **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51

Vereda: **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0063 **Fuente Hídrica:** Río Frío

Nombre del punto de muestreo: Lagos II

Dirección punto de toma: cra 4 con 45 esquina del parque de la cuata

Matriz agua	Consumo Humano con tratamiento	X	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in Situ	Cloro residual libre _____ mgCl$_2$/L Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____		
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___

Coagulante utilizado: **Desinfectante utilizado:**

Muestra tomada por: **Celular:**

Correo electrónico: **Firma:**

Nombre del acompañante de la EPSA: Fernel Galeano

Cargo: Auxiliar Operativo **Firma:**

Muestra:	Oficial	X	Convenio		Concesión		Contramuestra:	Si ___	No ___
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:		
Observaciones:									

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA* HORA: am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia:

Entidad: **Firma:**

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: *DD/MM/AAAA* HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:

LUNES – MARTES - MIERCOLES de 7:00 am a 4:00pm JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

VIERNES No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Jueves 19/2026 LUGAR: Vereda 2

ACTIVIDAD: Visita inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

El equipo visita de inspección, vigilancia y control el día 19 de marzo del presente año hace su ingreso al predio denominado Vereda Alto a dirección Finca de Don Pedro, con código 0003.

El predio cuenta la presencia de todas las condiciones higiénico sanitarias requeridas para el uso de agua, se evidencia la ausencia de tanques de almacenamiento, por lo tanto no hay presencia de agua para la toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: Victor Andres Pinzon

C.C: 1102351095

Cargo / Rol: Ing Ambiental

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre: Ferney Cabrera

C.C: 91 246 157

Cargo / Rol: Auxiliar de laboratorio aux. SA & SP

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI-GS-RO-110
		VERSION	7
		FECHA DE APROBACION	13/02/2025
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N°:	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de salud de Floridablanca.
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Mair A. Gonzalez, Victor Rivas, Andrea Valentina Rodriguez.
Teléfono:	3103502975
e-mail:	inf.aguapotable.floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 11 junio 2026 **Hora de la toma:** 10:06 am: x pm: ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30 A -59

Vereda: **Punto de toma de muestra concertado:** Si x No ___

Código punto de muestreo: 0053 **Fuente Hídrica:** Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: Mario Paz.

Dirección punto de toma: cra 18 - calle 200 al lado del hidrante, tomo la paz

Matriz agua	Consumo Humano con tratamiento	x	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre _____ mgCl2/L Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si x No ___

Coagulante utilizado: **Desinfectante utilizado:**

Muestra tomada por: **Celular:**

Correo electrónico: **Firma:**

Nombre del acompañante de la EPSA: Fernel Galeano

Cargo: Auxiliar laboratorio **Firma:** Fernel Ga

Muestra:	Oficial	x	Convenio		Concesión		Contramuestra:	Si ___	No ___
Objeto del análisis:	Vigilancia	x	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	x	Físico químico		Otros		Cuáles:		
Observaciones:									

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA* **HORA:** am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia:

Entidad: **Firma:**

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:

LUNES – MARTES - MIERCOLES de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

VIERNES No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Junio 11 2026 LUGAR: Maria Paz

ACTIVIDAD: Vol. inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 11 de junio del presente año 2026 en el punto caracterizado María Paz ubicado en la dirección Carrera 10A calle 20C - 01 con código 0053.

El punto caracterizado a mismo cumplen las condiciones técnico sanitarias requeridas en la resolución 2115 de 2007, el retenido se realiza en compañía del acueducto Metropolitano de Bucaramanga con el fin de realizar vigilancia durante la toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: María A. Gonzalez, Natalia Rodriguez, Victor A Pinzon

C.C: 1098494163, 1005260220, 1102951055

Cargo / Rol: Ing. Ambientales, Ing. Ambientales, CPS Ing.

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre: Fanel galvan.

C.C: 91 296 937

Cargo / Rol: Auxiliar de laboratorio amb SA. E.S.P

OBLIGACION ESPECIFICA No. 4

Brindar a acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad, suministro de agua u otros temas que le sean asignados por el supervisor, en el municipio de Floridablanca.

- 19-05-2026 Atención del RAD 2026485230 desnivel de aguas de escorrentía en el barrio Jardin del Limoncito.

- 11-06-2026 Atención del RAD 2026486137 dificultades con los tanques de almacenamiento de agua de Torres de Primavera por parte de la constructora Naxxos.

Actividad: Atención del RAD 2026485230 desnivel de aguas de escorrentía en el barrio Jardin del Limoncito.

Fecha: 19-05-2026







ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	REPORTE DE ATENCIÓN DE PQRD DE SALUD AMBIENTAL	CÓDIGO	GIS-F-23
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	05/05/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Radicado Interno:		Radicado Alcaldía:		Radicado Salud:	20264852.30	Fecha:	19/04/2026.

Nombre del Denunciado:	Tipo y Número de documento de identidad:
Nombre del Peticionario o Denunciante:	**Tipo y Número de documento de identidad:**
Gloria Isabel Jimenez Colmenares	63 351 509.
Dirección:	**Correo electrónico:**
Carrera 150 # 2 - 22	gloria 1969260@gmail.com

Motivo de la PQRD: *(Marcar con una "X")*

Olores:		Basuras:		Ruido:		Otro	X	¿Cuál?	

Descripción detallada del motivo de la PQRD:

Solicitan intervención Frente a la Situación presentada en inmueble ubicado en la carrera 150 con calle 2, la situación genera afectación en:

- El predio queda a un nivel superior respecto a las demas viviendas
- Se realizo una zanja o canalización improvisada para desviar aguas y lodo
- En temporada de lluvias el Agua y el lodo descienden a las viviendas anteriores afectando a la comunidad e ingresando a los garajes, dejando residuos de Hojas, Maleza y basuras que llega con el Agua.

Documentos que sustenten la PQRD (Si aplica):

Hallazgo y/o medida sanitaria, observaciones y requerimientos (Uso institucional):

El desnivel encontrado en el parque que se encuentra en Frente de la casa, hace que Cuando llueva toda el Agua entre a las casas del Frente. y por ende todo se llena de lodo. Dentro del parque se evidencia la presencia de caracoles Africanos.

La parte trasera de la vivienda presentada en la queja presenta humedad por la presencia de desniveles en la zona de parque, lo cual crea la construcción de una cancela improvisada en la zona trasera de la vivienda. Podemos evidenciar que lo construido por la casa presentada en la queja no afecta las casas Vecinas, ya que el suelo en el nivel que se encuentra logra absorber el agua, el problema se presenta en el desnivel encontrado en la entrada hacia el parque entre las casas afectadas, la cancela presentado en Frente de las casas no presenta continuidad y por ende no se logro identificar la alcantarilla de la misma forma por Acumulación de Maleza. Hace un mes se paso la Solicitud de Canalización de Agua lluvia de la casa de la Zanja a la alcantarilla de la carrera.

Firma del Notificado:		Firma del Funcionario y/o Contratista:	
Gloria Jimenez			
Nombre:	Gloria Isabel Jimenez	Nombre:	María Alejandra Gonzalez , Andrea Valentina Rodriguez Pazos
C.C:	63. 351 509	C.C:	1098796262 , 1005260226
Teléfono:	3105585505	Cargo / Rol:	Ing. Ambiental CPS , Ing. Ambiental CPS


Actividad: Atención del RAD 2026486137 dificultades con los tanques de almacenamiento de agua de Torres de Primavera por parte de la constructora Naxxos.

Fecha: 11-06-2026











ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	REPORTE DE ATENCIÓN DE PQRD DE SALUD AMBIENTAL	CÓDIGO	GIS-F-23
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	05/05/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Radicado Interno:		Radicado Alcaldía:		Radicado Salud:	20264661[illegible]	Fecha:	11 jun. 2026

Nombre del Denunciado:	Tipo y Número de documento de identidad:
Nombre del Peticionario o Denunciante:	**Tipo y Número de documento de identidad:**
Leidy Orostegui	CC. 1005 346 626
Dirección:	**Correo electrónico:**
Torre de primera	orosteguileidy@gmail.com

Motivo de la PQRD: (Marcar con una "X")

Olores:		Basuras:		Ruido:		Otro	x	¿Cuál?	Agua Potable

Descripción detallada del motivo de la PQRD:

Se presentan molestias por la presencia de roedores (ratas y ratones) en los escombros ubicados en la zona de Construcción y también se identifican deposiciones de estos (ovoides) en la primera planta y también han ingresado a los apartamentos

El agua potable es suministrada a través de Carrotanques a tanques de almacenamiento de agua que no han sido lavados.

Documentos que sustenten la PQRD (Si aplica):

Hallazgo y/o medida sanitaria, observaciones y requerimientos (Uso institucional):

Acompaña la visita Leidy Orostegui identificada con CC 1005346626 quien amablemente colabora con la explicación de las condiciones en sitio para las 92 personas en proyecto (en cuanto al aseo).

* Se evidencia acumulación de escombros en el perímetro cercado de la unidad residencial, sin algún tipo de cobertura. También se identifica materia fecal asociada a roedores en la zona de parqueaderos.

* Se evidencian 3 tanques de almacenamiento de agua en la zona posterior del edificio, 2 tanques con volumen de 5.000 L y 1 tanque con volumen de 3.000 L, coloración del agua aceptable, con presencia de sedimentos en el fondo del tanque. Adicionalmente, existe un tanque de 1.000 L ubicado cerca a los escombros, que presenta formación abierta de hongos de Zoncolo en estado avanzado, ante esto el martes 09/junio/2026 el equipo de ETV-SIF aplica Deltacide y toma muestra entomológica.

La Comunidad manifiesta que la constructora Vela en reorganización empresarial no ha dado respuesta a las peticiones realizadas en el pasado sobre las condiciones del proyecto. Así mismo manifiestan que solo realizaron limpieza a 2 de los 3 tanques en octubre 2025.

El conjunto lleva en funcionamiento/habitacional desde junio 2025, [illegible] [illegible]

Firma del Notificado:		Firma del Funcionario y/o Contratista:	
	Leidy Orostegui		Héctor A. Pinzon F.
Nombre:	Leidy Viviana Orostegui	Nombre:	Aldo Vicente Rangel Rodriguez, Héctor A. Pinzon
C.C:	1005346626	C.C:	1102260226, [illegible], 1102351655
Teléfono:	3176498100	Cargo / Rol:	Ing Ambiental CPS, Ing Sanitaria, Ing Aseo CPS

OBLIGACION ESPECIFICA No. 5

Hacer entrega en medio magnético al finalizar el contrato de toda la documentación producida y clasificarla en razón de sus funciones (formatos Word y PDF), cada documento que sea producido o recibido por la dependencia debe ir dentro de la serie o subserie correspondiente según la TRD vigente.


- Declaración actualizada del compromiso de entregar al finalizar el contrato la totalidad de la documentación producida y debidamente clasificada.

DECLARACIÓN JURAMENTADA – ENTREGA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Yo, **MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. **1098794267** de la ciudad de Bucaramanga, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil veintiséis (19/06/2026), declaro bajo gravedad de juramento que:

Realizaré la entrega al finalizar el contrato No. 0605-2026-CO1.PCCNTR.8844784, la totalidad de la documentación producida en el periodo comprendido entre el 19/05/2026 al 18/06/2026, debidamente clasificada de acuerdo con series y subseries según la TRD vigente.

Firma del declarante,



MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ

CC 1098794267 expedida en Bucaramanga

CONTRATISTA

OBLIGACION ESPECIFICA No. 6

Comprometerse de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información del Municipio de Floridablanca, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad contractual, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o amigos.

- Declaración juramentada actualizada del compromiso a no difundir, transmitir ni revelar información del Municipio de Floridablanca ni a utilizarla para el interés propio o de familiares y amigos durante la duración del contrato, así como también después de la extinción del mismo.


DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. **1098794267** de la ciudad de Bucaramanga, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil veintiséis (19/06/2026), declaro bajo gravedad de juramento que:

Me comprometo de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato No. 0605-2026-CO1.PCCNTR.8844784, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información del Municipio de Floridablanca a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de mi actividad contractual, ni a utilizar tal información en interés propio o de mis familiares y amigos.

Declaro bajo gravedad de juramento que para el periodo de ejecución contractual comprendido entre el **19/05/2026 al 18/06/2026** se dió cumplimiento a lo anterior y toda la información es verídica, autorizo a que sea verificada por otros medios y en dado caso de falsedad se apliquen todas las sanciones de ley.

Firma del declarante,



_____

MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ

CC 1098794267 expedida en Bucaramanga

CONTRATISTA

OBLIGACION ESPECIFICA No. 7

Apoyar a la Secretaría de Salud en los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de sus obligaciones y/o en los que se requiere su desempeño, preparación y/o experiencia.

- 05-06-2026 Visita de seguimiento a la Obra inconclusa Centro Cultural La Cumbre.
- 05-06-2026 Visita de seguimiento a la Obra inconclusa PTAP La Hormiga en la finca El Guayabal.
- 09-06-2026 Visita de seguimiento a la Obra inconclusa Acuabuenavista en la Finca El Carajo.


Actividad: Visita de seguimiento a la Obra inconclusa Centro Cultural La Cumbre.

Fecha: 05-06-2026

Registro fotográfico:







ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 05 junio 2026 LUGAR: Centro Cultural La Cumbre

ACTIVIDAD: IVC Sanitaria Seguimiento obras preventivas

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección y vigilancia al centro cultural la cumbre con la finalidad de comprobar el estado del agua contenido en los 2 estanques de piscina allí ubicados en seguimiento a ley 2023 de 2020.

Atiende la visita el Ing. Residente Dixson Torres, con quien se visualiza que los estanques de piscina (de niños y de niños) se encuentran con la cantidad mínima de agua suficiente para evitar falla estructural, manifiesta que la realiza aplicación de cloro 2 veces a la semana para evitar proliferación de zancudos y que se encuentra programado mantenimiento a las piscinas el día sábado 06 junio 2026. Se observan paredes del estanque de piscina limpias y pintadas. Así mismo constantemente hacen limpieza general en la zona por los residuos que arroja la comunidad.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

No aplica.

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: Andrea Valentina Rojas Maria Alejandra Gonzalez

C.C: 1.003.260.226 1098615878

Cargo / Rol: Ing. Residente SST Ing. Ambiental Ext.

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre: DIXSON TORRES

C.C: 1098615878

Cargo / Rol: Residente

Actividad: Visita de seguimiento a la Obra inconclusa PTAP La Hormiga en la finca El Guayabal.

Fecha: 05-06-2026

Registro fotográfico:









ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 05 junio de 2026 LUGAR: Predio Finca El Guayabal - La Hormiga

ACTIVIDAD: IVC Sanitaria Seguimiento obras inconclusas

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección y vigilancia a la Finca El Guayabal en la vereda La Hormiga del municipio de Floridablanca con la finalidad de comprobar el estado del estancamiento de aguas residuales localizado a un costado del predio.

Al momento de la visita no se encontraron las personas visitantes para efectuar la firma de las condiciones inspeccionadas, por tanto únicamente se cuenta con el registro fotográfico de la zona afectada ya que se realizó el alrededor a la zona por el lateral del galpón de pollos, así se evidencia:

* Avance del estancamiento de las aguas residuales en el suelo directo.
* Presencia de grasas en las aguas residuales observadas
* Olores ofensivos.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

No aplica

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: María A. González I. Andrea Vanessa Pulgarín

C.C: 1098194764 I 1005240226

Cargo / Rol: Ing Ambiental PSS I. Ing Industrial CPS.

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre:

C.C:

Cargo / Rol:

Actividad: Visita de seguimiento a la Obra inconclusa Acuabuenavista en la Finca El Carajo.

Fecha: 09-06-2026

Registro fotográfico:





Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Julio 9 /2025 LUGAR: Finca el rancho - Tanque acueducto

ACTIVIDAD: IVC inspección sanitaria Seguimiento obras inconclusas

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizó visita de inspección, vigilancia y control el día 9 de julio del presente año 2025, en el km 27 vía a Suaita en la finca el rancho, para verificar obras inconclusas presentadas durante la visita se evidencio que el tanque de almacenamiento ubicado en la parte alta del predio presenta agua lluvia la propietaria de Maleidy Urgelai arrojo se el día 14 de julio se realizó la aclaración sobre el uso del agua ya que esta causa daños y deterioro en la estructura del tanque.

De la misma manera se recomienda fortalecer la tapa del tanque de almacenamiento ya que se encuentra deteriorado permitiendo que caiga el agua y también permite la entrada de animales y material vegetal.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

- María Alejandra Fontecha Cpr SSF
- Silvia Silgado 60252117