
Behance Explorar Vacantes Contratar a autónomos Buscar... Actualizar a PRO Compartir tu trabajo Adobe

Procesos Constructivos III - Entrega final
Victoria Cabeza Ríos • Seguir

Más similares Guardar Enlace permanente

HOSPITAL NOR... | CORTE CONSTRUCTIVO 1:20 | REFERENCIAS




DETALLE 1 ESC. 1:10 DETALLE 2 ESC. 1:10

Modulación perfiles steel frame cada 60cm

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Exterior



Pasamano metálico
Lámina de vidrio
Soporte de fijación
Tierra vegetal
Vegetación
Capa separadora geotextil filtrante
Contrapiso H° pobre h:14 cm
Membrana asfáltica
Aislación térmica EPS
Barrera de vapor film de polietileno 200u
Capa de compresión de H°A°
Losa de H° alivianada pretensada "Shap"
Viga de H° pretensada
Aislación hidrófuga: film de polietileno 200u
Placa OSB
Perfil estructural PGC de acero galvanizado
Aislante térmico lana de vidrio
Montante PGC acero galvanizado
Barrera de vapor: Film de polietileno 200u


Procesos Constructivos III - Entrega final
Victoria Cabeza Ríos
Seguir Victoria Valorar

Seguir Contratar Herramientas Guardar Compartir Valorar


Más Behance Español Probar Behance Pro Condiciones de uso Privacidad Comunidad Ayuda Preferencias de cookies No vender ni compartir mi información personal Adobe



PLANTA SECTOR ESC. 1:20



VISTA SECTOR ESC. 1:20



Zòcalo de PVC
Cérmico porcelanato 60x60cm
Adhesivo cementicio
Carpeta niveladora
Contrapiso H° pobre h:14 cm
Capa de compresión de H°A°
Losa de H° alivianada pretensada "Shap"
Cielorraso suspendido placa de yeso
Perfil omega
Alambres suspensores
Contramarco
Parasol horizontal de aluminio sistema lama Alcemar
Carpintería de aluminio con DVH Modena
Pieza alféizar con pendiente
Pre-marco: faja de OSB
Zòcalo de PVC
Cérmico porcelanato 60x60cm
Adhesivo cementicio
Carpeta niveladora
Mortero impermeable
Contrapiso H° pobre h:14 cm
Aislación hidrófuga film polietileno 200u
Viga de fundación H°A° in situ
Terreno natural compactado
Encastre de columna pretensada en cabeza in situ
Fundación: base aislada de H° A° in si tu
Terreno natural

BIBLIOGRAFÍA

Hormigón pretensado: Empresa: TENSAR SRL

Terminación exterior: Placas cementicias - Empresa: MARTEL

Sistema de panelería en steel frame: empresa: ISOVER SAINT - GOBAIN

Terminación exterior: placas cementicias - Empresa: martel


PARASOL: para fachadas sostenibles - Empresa: ALCEMAR

Casa con estructura de acero - Esteban Jauregui - Claudio Negri


PCIII | TP2 | LA IDEA ARQUITECTÓNICA, EL LUGAR Y LA TECNOLOGÍA | AYUDANTE: ARQ. Carolina Bigano | ALUMNA: Cabeza Ríos Victoria | L1

HOSPITAL NORPATAGÓNICO MAQUETA DIGITAL DE DETALLE CONSTRUCTIVO





PCIII TP2 | LA IDEA ARQUITECTÓNICA, EL LUGAR Y LA TECNOLOGÍA | AYUDANTE: ARQ. Carolina Bigano | ALUMNOS: Cabeza Ríos L2



¿Qué te parece este proyecto?

Publicar un comentario

PROPIETARIO

Victoria Cabeza Ríos

Argentina

Seguir

Contratar

Procesos Constructivos III - Entrega final

2 95 0

Publicado: 8 de mayo de 2021

HERRAMIENTAS

Photoshop

Illustrator

SECTORES CREATIVOS

Diseño gráfico

Arquitectura

Ilustración

arquitectura detalle procesos constructivos


© All Rights Reserved Denunciar

PRO

Probar Behance Pro

Análisis avanzados, tu propio sitio web de Portfolio personalizado y más funciones para impulsar tu carrera creativa.

Probar gratis 7 días



 © 2025 Adobe Inc. All rights reserved.